




































## ALPINA

	KW	Período		
<b>D3 (E90)</b>				
2.0 Bi-Turbo N47 D20 D	157	07.08-05.13		 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero  <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>D3 Coupé (E92)</b>				
2.0 Bi-Turbo N47 D20 D	157	07.08-05.13		 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero  <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>D3 Ranchera familiar (E91)</b>				
2.0 Bi-Turbo N47 D20 D	157	07.08-05.13		 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero  <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>ROADSTER (Z8)</b>				
4.8 V8 M73 B48 (488S12)	280	06.02-10.03		 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero  <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero

























































## AMC

	KW	Período		
<b>EAGLE Sedán</b>				
4.2 4WD	90	10.79-08.85	 MFP-2059	






















































**ASIA MOTORS**

	KW	Período			
<b>HI-TOPIC AM 725</b>					
2.7 D Tracción trasera SS	55	06.93-12.99	 <b>MFP-2K18</b>  <b>MFD-2K13</b>	 <b>MBD-2K03</b>  <b>MRS-2K13</b>	Eje trasero
<b>ROCSTA</b>					
1.8 i 4x4 F804	57	06.93-12.99	 <b>MFP-2502</b>  <b>MFD-2028</b>  <b>MCP-2303</b>	 <b>MBD-2002</b>  <b>MRS-2313</b>  <b>MRS-2K13</b>  <b>MWC-2325</b>	Sist.frenos: KPW
2.2 D 4x4 R2	45	06.93-12.99	 <b>MFP-2502</b>  <b>MFD-2028</b>  <b>MCP-2303</b>	 <b>MBD-2002</b>  <b>MRS-2313</b>  <b>MWC-2325</b>	Sist.frenos: KPW


















































**DAEWOO**

	KW	Período		
<b>ARANOS</b>				
1.8 Y18L	70	01.95-11.97	 MFD-2W05	 MBD-2W00  MRS-2395 para vehículos sin ABS
<b>ESPERO (KLEJ)</b>				
1.5 16V A15MF	66	02.95-06.99	 MFP-2376  MFD-2W05	 MBD-2W00  MRS-2395  MBH-2W07  MWC-2W01 para vehículos sin ABS
1.5 16V A15MF	65	10.93-09.94	 MFP-2376  MFD-2W05	 MBD-2W00  MRS-2395  MWC-2W01 para vehículos sin ABS
1.8 C18LE	70	02.95-06.99	 MFP-2376  MFP-2W03  MFD-2W05	 MBD-2W00  MRS-2395  MBH-2W07  MWC-2W01 para vehículos sin ABS
1.8 C18LE	66	02.95-09.99	 MFP-2376  MFP-2W03  MFD-2W05	 MBD-2W00  MRS-2395  MBH-2W07  MWC-2W01 para vehículos sin ABS
2.0 C20LE	77	02.95-06.99	 MFP-2W03  MFD-2W05  MSE-9801	 MBD-2W00  MRS-2395  MBH-2W07  MWC-2W01 para vehículos sin ABS
2.0 C20LZ	74	10.91-09.93	 MFP-2W02  MFD-2W05	 MBD-2W00  MRS-2395  MWC-2W01 para vehículos sin ABS
2.0 C20LE	81	10.93-09.94	 MFP-2W02  MFD-2W05	 MBD-2W00  MRS-2395  MWC-2W01 para vehículos sin ABS
<b>EVANDA (KLAL)</b>				
2.0 L88	96	08.02-	 MFP-2W05  MFD-2W09	 MRP-2W01  MRD-2W02
2.0 X 20 SED	96	08.02-	 MFP-2W05  MFD-2W09	 MRP-2W01  MRD-2W02
<b>KALOS (KLAS)</b>				






















































**DAEWOO**

	KW	Período			
<b>KALOS (KLAS)</b>					
<b>1.2 B12S1</b>	53	04.03-	 <b>MBH-2W08</b>  <b>MFP-2W07</b>  <b>MFD-2W10</b>  <b>MBH-2W01</b> Eje delantero  <b>MBH-2W01</b> Eje delantero	 <b>MBD-2W06</b>  <b>MBD-2W07</b>  <b>MRS-2W03</b>  <b>MWC-2W06</b>  <b>MRS-2W03S</b>	para vehículos sin ABS vehículos con ABS
<b>1.2 F12S3</b>	53	04.03-	 <b>MBH-2W08</b>  <b>MFP-2W07</b>  <b>MFD-2W10</b>  <b>MBH-2W01</b> Eje delantero  <b>MBH-2W01</b> Eje delantero	 <b>MBD-2W06</b>  <b>MBD-2W07</b>  <b>MRS-2W03</b>  <b>MWC-2W06</b>  <b>MRS-2W03S</b>	para vehículos sin ABS vehículos con ABS
<b>1.4 16V F14D3</b>	69	04.03-	 <b>MBH-2W08</b>  <b>MFP-2W07</b>  <b>MFD-2W10</b>  <b>MBH-2W01</b> Eje delantero  <b>MBH-2W01</b> Eje delantero	 <b>MBD-2W06</b>  <b>MBD-2W07</b>  <b>MRS-2W03</b>  <b>MWC-2W06</b>  <b>MRS-2W03S</b>	para vehículos sin ABS vehículos con ABS
<b>1.4 F14S3</b>	61	09.02-	 <b>MBH-2W08</b>  <b>MFP-2W07</b>  <b>MFD-2W10</b>  <b>MBH-2W01</b> Eje delantero  <b>MBH-2W01</b> Eje delantero	 <b>MBD-2W06</b>  <b>MBD-2W07</b>  <b>MRS-2W03</b>  <b>MWC-2W06</b>  <b>MRS-2W03S</b>	para vehículos sin ABS vehículos con ABS
<b>KALOS Sedán (KLAS)</b>					
<b>1.4 F14D3</b>	69	05.03-12.04	 <b>MBH-2W08</b>  <b>MBH-2W01</b> Eje delantero  <b>MBH-2W01</b> Eje delantero		
<b>1.4 F14S3</b>	61	11.02-12.04	 <b>MBH-2W08</b>  <b>MBH-2W01</b> Eje delantero  <b>MBH-2W01</b> Eje delantero		
<b>KORANDO (KJ)</b>					
<b>2.3 M 161.970</b>	105	01.99-	 <b>MFP-2997</b>  <b>MFD-2S00</b> vehículos con ABS	 <b>MRP-2997</b>  <b>MRD-2S99</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2S01</b>  <b>MRS-2194S</b>	vehículos con ABS
<b>2.9 D MB-OM 662</b>	72	01.99-	 <b>MFP-2997</b>  <b>MFD-2S00</b> vehículos con ABS	 <b>MRP-2997</b>  <b>MRD-2S99</b>	vehículos con ABS





























































**DAEWOO**

	KW	Período			
<b>KORANDO (KJ)</b>					
				 MRS-2194  MRS-2S01  MRS-2194S	
<b>2.9 TD MB-OM 601 29TD</b>	88	01.99-	 MFP-2997  MFD-2S00	vehículos con ABS  MRP-2997  MRD-2S99  MRS-2194  MRS-2S01  MRS-2194S	vehículos con ABS
<b>3.2 4x4 M 104.995</b>	156	01.99-	 MFP-2997  MFD-2S00	vehículos con ABS  MRP-2997  MRD-2S99  MRS-2194  MRS-2S01  MRS-2194S	vehículos con ABS
<b>KORANDO Cabrio (KJ)</b>					
<b>2.0 16V M 161.950</b>	94	02.99-	 MFP-2997  MFD-2S00	vehículos con ABS  MRP-2997  MRD-2S99  MRS-2S01	vehículos con ABS
<b>2.3 M 161.970</b>	105	02.99-	 MFP-2997  MFD-2S00	vehículos con ABS  MRP-2997  MRD-2S99  MRS-2194  MRS-2S01  MRS-2194S	vehículos con ABS
<b>2.9 D MB-OM 662</b>	72	02.99-	 MFP-2997  MFD-2S00	vehículos con ABS  MRP-2997  MRD-2S00  MRD-2S99  MRS-2194  MRS-2S01  MRS-2194S	vehículos con ABS vehículos con ABS
<b>2.9 TD MB-OM 601 29TD</b>	88	02.99-	 MFP-2997  MFD-2S00	vehículos con ABS  MRP-2997  MRD-2S99  MRS-2194  MRS-2S01  MRS-2194S	vehículos con ABS
<b>LACETTI Fastback (KLAN)</b>					
<b>1.4 F14D3</b>	70	02.04-	 MFP-2W05	 MRP-2W02	año construcción hasta:12/2006

**DAEWOO**




















































	KW	Período			
<b>LACETTI Fastback (KLAN)</b>					
			 MFD-2W09  MSE-9801	 MRP-2W07  MRD-2W03  MRS-2W04	año construcción desde:01/2007
1.6 F16D3	80	02.04-	 MFP-2W05  MFD-2W09  MSE-9801	 MRP-2W02  MRP-2W07  MRD-2W03  MRS-2W04	año construcción hasta:12/2006 año construcción desde:01/2007
1.8 T18SED	90	02.04-	 MFP-2W05  MFD-2W09  MSE-9801	 MRP-2W02  MRP-2W07  MRD-2W03  MRS-2W04	año construcción hasta:12/2006 año construcción desde:01/2007
<b>LANOS (KLAT)</b>					
1.3 A14SMS	55	05.97-	 MFP-2390  MFD-2910  MBH-2W06	 MBD-2W00  MBD-2W01  MRS-2395  MBH-2W02  MWC-2W00	año construcción desde:01/1999 para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS año construcción desde:01/1999
1.5 A15SMS	63	05.97-	 MFP-2390  MFD-2910  MBH-2W06	 MBD-2W00  MBD-2W01  MRS-2395  MBH-2W02  MWC-2W00	para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS
1.6 16V A16DMS	78	05.97-	 MFP-2376  MFP-2W03  MFD-2W05  MBH-2W06	 MBD-2W00  MBD-2W01  MRS-2395  MBH-2W02  MWC-2W01	para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS
<b>LANOS Sedán (KLAT)</b>					
1.3 A13SMS	55	05.97-	 MFP-2390  MFD-2910  MBH-2W06	 MBD-2W00  MBD-2W01  MRS-2395	año construcción desde:01/1999 para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS

**DAEWOO**



























































	KW	Período		
<b>LANOS Sedán (KLAT)</b>				
				 <b>MBH-2W02</b> año construcción desde:01/1999  <b>MWC-2W00</b>
<b>1.3 A14SMS</b>	55	05.97-	 <b>MFP-2390</b>  <b>MFD-2910</b>  <b>MBH-2W06</b>	 <b>MBD-2W00</b>  <b>MBD-2W01</b> para vehículos sin ABS  <b>MRS-2395</b> para vehículos sin ABS  <b>MBH-2W02</b> año construcción desde:01/1999  <b>MWC-2W00</b>
<b>1.5 A15SMS</b>	63	05.97-	 <b>MFP-2390</b>  <b>MFD-2910</b>  <b>MBH-2W06</b>	 <b>MBD-2W00</b>  <b>MBD-2W01</b> para vehículos sin ABS  <b>MRS-2395</b> para vehículos sin ABS  <b>MBH-2W02</b>  <b>MWC-2W00</b>
<b>1.6 16V A16DMS</b>	78	02.97-	 <b>MFP-2376</b>  <b>MFP-2W03</b>  <b>MFD-2W05</b>  <b>MBH-2W06</b>	 <b>MBD-2W00</b>  <b>MBD-2W01</b> para vehículos sin ABS  <b>MRS-2395</b> para vehículos sin ABS  <b>MBH-2W02</b>  <b>MWC-2W01</b>
<b>LEGANZA (KLAV)</b>				
<b>2.0 16V X 20 SED</b>	98	06.97-12.02	 <b>MFP-2W05</b>  <b>MFD-2W07</b>  <b>MFD-2W08</b>  <b>MBH-2W09</b>	 <b>MRP-2398</b>  <b>MRD-2W01</b>  <b>MRS-2W06</b>  <b>MBH-2W10</b>
<b>2.0 16V T20SED</b>	93	07.00-04.04	 <b>MFP-2W05</b>  <b>MFD-2W07</b>  <b>MFD-2W08</b>  <b>MBH-2W09</b>	 <b>MRP-2398</b>  <b>MRD-2W01</b>  <b>MRS-2W06</b>  <b>MBH-2W10</b>
<b>2.2 16V T22SED</b>	100	04.99-12.02	 <b>MFP-2W05</b>  <b>MFD-2W07</b>  <b>MFD-2W08</b>  <b>MBH-2W09</b>	 <b>MRP-2398</b>  <b>MRD-2W01</b>  <b>MRS-2W06</b>  <b>MBH-2W10</b>
<b>MATIZ (KLYA)</b>				
<b>0.8 F8CV</b>	38	09.98-	 <b>MFP-2W04</b>  <b>MFD-2W04</b>  <b>MBH-2W11</b>	 <b>MBD-2W02</b>  <b>MRS-2W01</b>  <b>MWC-2W02</b> Eje delantero


































































**DAEWOO**

	KW	Período		
<b>MATIZ (KLYA)</b>				
1.0 B10S	47	01.03-	 <b>MFP-2W04</b>  <b>MFD-2W04</b>  <b>MBH-2W11</b>	 <b>MBD-2W02</b>  <b>MRS-2W01</b>  <b>MWC-2W02</b>
<b>MUSSO (FJ)</b>				
2.2 TD MB OM 601	74	09.99-	 <b>MFP-2997</b>  <b>MFD-2S00</b>	 <b>MRP-2997</b>  <b>MRD-2S99</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2S01</b>  <b>MRS-2194S</b>
2.3 M 111.970	103	01.99-	 <b>MFP-2997</b>  <b>MFD-2S00</b>	 <b>MRP-2997</b>  <b>MRD-2S00</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2S01</b>  <b>MRS-2194S</b>
2.9 D 4x4 MB-OM 662	73	01.99-09.99	 <b>MFP-2997</b>  <b>MFD-2S00</b>	 <b>MRP-2997</b>  <b>MRD-2S99</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2S01</b>  <b>MRS-2194S</b>
2.9 TD 4x4 MB-OM 601...	88	01.99-	 <b>MFP-2997</b>  <b>MFD-2S00</b>	 <b>MRP-2997</b>  <b>MRD-2S00</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2S01</b>  <b>MRS-2194S</b>
3.2 4x4 M 104.992	162	01.99-	 <b>MFP-2997</b>  <b>MFD-2S00</b>	 <b>MRP-2997</b>  <b>MRD-2S00</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2S01</b>  <b>MRS-2194S</b>
<b>NEXIA (KLETN)</b>				
1.5 16V A15MF	66	02.95-08.97	 <b>MFP-2376</b>  <b>MFD-2W05</b>  <b>MBH-2W06</b>	 <b>MBD-2W00</b>  <b>MRS-2395</b>  <b>MBH-2W07</b>  <b>MWC-2W01</b>

























































**DAEWOO**

	KW	Período			
<b>NEXIA (KLETN)</b>					
1.5 G15MF	52	02.95-08.97	 <b>MFP-2390</b>  <b>MFD-2910</b>  <b>MBH-2W06</b>	 <b>MBD-2W00</b>  <b>MRS-2395</b>  <b>MBH-2W07</b>  <b>MWC-2W00</b>	para vehículos sin ABS
1.5 G15MF	55	02.95-08.97	 <b>MFP-2390</b>  <b>MFD-2910</b>  <b>MBH-2W06</b>	 <b>MBD-2W00</b>  <b>MRS-2395</b>  <b>MBH-2W07</b>  <b>MWC-2W00</b>	para vehículos sin ABS
1.5 G15MF	44	08.96-08.97	 <b>MFP-2390</b>  <b>MFD-2910</b>	 <b>MBD-2W00</b>  <b>MRS-2395</b>  <b>MWC-2W00</b>	para vehículos sin ABS
<b>NEXIA Sedán (KLETN)</b>					
1.5 16V A15MF	66	02.95-08.97	 <b>MFP-2376</b>  <b>MFD-2W05</b>  <b>MBH-2W06</b>	 <b>MBD-2W00</b>  <b>MRS-2395</b>  <b>MBH-2W07</b>  <b>MWC-2W01</b>	para vehículos sin ABS
1.5 G15MF	52	02.95-08.97	 <b>MFP-2390</b>  <b>MFD-2910</b>  <b>MBH-2W06</b>	 <b>MBD-2W00</b>  <b>MRS-2395</b>  <b>MBH-2W07</b>  <b>MWC-2W00</b>	para vehículos sin ABS
1.5 G15MF	55	02.95-08.97	 <b>MFP-2390</b>  <b>MFD-2910</b>  <b>MBH-2W06</b>	 <b>MBD-2W00</b>  <b>MRS-2395</b>  <b>MBH-2W07</b>  <b>MWC-2W00</b>	para vehículos sin ABS
1.5 G15MF	44	08.96-08.97	 <b>MFP-2390</b>  <b>MFD-2910</b>	 <b>MBD-2W00</b>  <b>MRS-2395</b>  <b>MWC-2W00</b>	para vehículos sin ABS
<b>NUBIRA (KLAJ)</b>					
1.6 16V A16DMS	78	05.97-	 <b>MFP-2W03</b>  <b>MFP-2W05</b>  <b>MFD-2W01</b>  <b>MFD-2W13</b>  <b>MBH-2W05</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRP-2398</b>  <b>MRD-2W00</b>  <b>MBD-2W00</b>  <b>MRS-2395</b>  <b>MWC-2W03</b>	vehículos con ABS  año construcción hasta:12/1998  año construcción desde:01/1999  para vehículos sin ABS























































**DAEWOO**

	KW	Período			
<b>NUBIRA (KLAJ)</b>					
2.0 16V X 20 SED	98	05.97-	 <b>MFP-2W03</b>  <b>MFD-2W01</b>  <b>MFD-2W13</b>  <b>MBH-2W05</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRP-2398</b>  <b>MRD-2W00</b>  <b>MBD-2W00</b>  <b>MRS-2395</b>  <b>MWC-2W03</b>	año construcción hasta:12/1998  año construcción desde:01/1999  vehículos con ABS  para vehículos sin ABS
2.0 16V Z20L	98	05.97-	 <b>MFP-2W03</b>  <b>MFD-2W01</b>  <b>MFD-2W13</b>  <b>MBH-2W05</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRP-2398</b>  <b>MRD-2W00</b>  <b>MBD-2W00</b>  <b>MRS-2395</b>  <b>MWC-2W03</b>	año construcción hasta:12/1998  año construcción desde:01/1999  vehículos con ABS  para vehículos sin ABS
<b>NUBIRA Sedán (KLAJ)</b>					
1.6 16V A16DMS	78	05.97-	 <b>MFP-2W03</b>  <b>MFP-2W05</b>  <b>MFD-2W01</b>  <b>MFD-2W13</b>  <b>MBH-2W05</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRP-2398</b>  <b>MRD-2W00</b>  <b>MBD-2W00</b>  <b>MRS-2395</b>  <b>MWC-2W03</b>	año construcción desde:01/1999  vehículos con ABS  para vehículos sin ABS
1.6 16V A16DMS	76	07.00-	 <b>MFP-2W03</b>  <b>MFP-2W05</b>  <b>MFD-2W01</b>  <b>MBH-2W05</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRP-2398</b>  <b>MRD-2W00</b>  <b>MBD-2W00</b>  <b>MRS-2395</b>  <b>MWC-2W03</b>	vehículos con ABS  para vehículos sin ABS
2.0 16V X 20 SED	98	05.97-	 <b>MFP-2W03</b>  <b>MFP-2W05</b>  <b>MFD-2W01</b>  <b>MFD-2W13</b>  <b>MBH-2W05</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRP-2398</b>  <b>MRD-2W00</b>  <b>MBD-2W00</b>  <b>MRS-2395</b>  <b>MWC-2W03</b>	año construcción hasta:12/1998  año construcción desde:01/1999  vehículos con ABS  para vehículos sin ABS
2.0 16V T20SED	93	12.00-	 <b>MFP-2W03</b>  <b>MFD-2W13</b>  <b>MBH-2W05</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRP-2398</b>  <b>MRD-2W00</b>  <b>MBD-2W00</b>  <b>MRS-2395</b>	vehículos con ABS  para vehículos sin ABS







































**DAEWOO**

	KW	Período			
<b>NUBIRA Sedán (KLAJ)</b>					
				 <b>MWC-2W03</b>	
<b>NUBIRA Sedán (KLAN)</b>					
<b>1.6 F16D3</b>	80	07.03-	 <b>MFP-2W03</b>  <b>MFD-2W01</b>  <b>MBH-2W05</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRP-2398</b>  <b>MRD-2W00</b>  <b>MRD-2W03</b>  <b>MBD-2W00</b>  <b>MRS-2395</b>  <b>MRS-2W04</b>  <b>MWC-2W03</b>	vehículos con ABS  para vehículos sin ABS
<b>1.8 T18SED</b>	90	07.03-	 <b>MFP-2W03</b>  <b>MFD-2W01</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRP-2398</b>  <b>MRD-2W00</b>  <b>MRD-2W03</b>  <b>MBD-2W00</b>  <b>MRS-2395</b>  <b>MWC-2W03</b>	vehículos con ABS  para vehículos sin ABS
<b>NUBIRA Wagon (KLAJ)</b>					
<b>1.6 16V A16DMS</b>	78	05.97-	 <b>MFP-2W03</b>  <b>MFP-2W05</b>  <b>MFD-2W01</b>  <b>MFD-2W13</b>  <b>MBH-2W05</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRP-2398</b>  <b>MRD-2W00</b>  <b>MBD-2W00</b>  <b>MRS-2395</b>  <b>MWC-2W03</b>	vehículos con ABS  para vehículos sin ABS
<b>1.6 16V A16SMS</b>	66	06.97-	 <b>MFP-2W02</b>  <b>MFP-2W03</b>  <b>MFD-2W01</b>  <b>MFD-2W13</b>  <b>MBH-2W05</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRP-2398</b>  <b>MRD-2W00</b>  <b>MBD-2W00</b>  <b>MRS-2395</b>  <b>MWC-2W03</b>	vehículos con ABS  para vehículos sin ABS
<b>1.6 16V A16DMS</b>	76	12.00-	 <b>MFP-2W02</b>  <b>MFP-2W03</b>  <b>MFP-2W05</b>  <b>MFD-2W01</b>  <b>MFD-2W13</b>	 <b>MRP-2398</b>  <b>MRD-2W00</b>  <b>MBD-2W00</b>  <b>MRS-2395</b>  <b>MWC-2W03</b>	vehículos con ABS  para vehículos sin ABS

















































**DAEWOO**

	KW	Período			
<b>NUBIRA Wagon (KLAJ)</b>					
			 MBH-2W05  MSE-9801		
<b>2.0 16V X 20 SED</b>	98	05.97-	 MFP-2W03  MFP-2W05  MFD-2W01  MFD-2W13  MBH-2W05  MSE-9801	 MRP-2398  MRD-2W00  MBD-2W00  MRS-2395  MWC-2W03	año construcción hasta:12/1998 año construcción desde:01/1999 vehículos con ABS para vehículos sin ABS
<b>2.0 16V T20SED</b>	93	12.00-	 MFP-2W03  MFD-2W13  MBH-2W05  MSE-9801	 MRP-2398  MRD-2W00  MBD-2W00  MRS-2395  MWC-2W03	vehículos con ABS para vehículos sin ABS
<b>NUBIRA Wagon (KLAN)</b>					
<b>1.6 F16D3</b>	80	07.03-	 MFP-2W03  MFD-2W01  MSE-9801	 MRP-2W02  MRP-2W07  MRD-2W03  MRS-2W04	año construcción hasta:12/2006 año construcción desde:01/2007
<b>1.8 T18SED</b>	90	07.03-	 MFP-2W03  MFD-2W01  MSE-9801	 MRP-2398  MRD-2W00  MRD-2W03  MBD-2W00  MRS-2395  MRS-2W04  MWC-2W03	vehículos con ABS para vehículos sin ABS
<b>REXTON (GAB_)</b>					
<b>2.9 TD OM 662.983</b>	88	04.02-	 MFP-2S02  MFD-2S01	 MRP-2S01  MRD-2S99	
<b>3.2 V6 M 162.992</b>	162	04.02-	 MFP-2S02	 MRP-2997	vehículos con ABS
<b>REZZO (KLAU)</b>					
<b>1.8 F18D2</b>	67	09.00-	 MFP-2W05  MFD-2W09  MBH-2W05	 MBD-2W03  MRS-2W02  MWC-2W05	




























































**DAEWOO**

	KW	Período		
<b>REZZO (KLAU)</b>				
				 MRS-2W02S
1.8 A18DMS	72	09.00-	 MFP-2W05  MFD-2W09  MBH-2W05	 MBD-2W03  MRS-2W02  MWC-2W05  MRS-2W02S
1.8 F18S2	74	09.00-	 MFP-2W05  MFD-2W09  MBH-2W05	 MBD-2W03  MRS-2W02  MWC-2W05  MRS-2W02S
2.0 T20SED	94	09.00-	 MFP-2W03  MFD-2W09  MBH-2W05	 MBD-2W03  MRS-2W02  MWC-2W05  MRS-2W02S
2.0 X 20 SED	89	09.01-	 MFP-2W03  MFD-2W09  MBH-2W05	 MBD-2W03  MRS-2W02  MWC-2W05  MRS-2W02S
<b>TICO (KLY3)</b>				
0.8 F8CV	38	01.96-12.00	 MFP-2W00  MFD-2800	 MRS-2W01
0.8 F8C	35	02.95-12.00	 MFP-2W00  MFD-2800	 MRS-2W01

**DAIHATSU**


























































	KW	Período		
<b>APPLAUSE I (A101, A111)</b>				
1.6 16V (A101) HD	66	06.89-07.97	 <b>MFP-2606</b>  <b>MFD-2603</b>  <b>MBH-2613</b>	 <b>MRP-2601</b>  <b>MRD-2602</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MBH-2614</b>  <b>MBH-2625</b>  <b>MWC-2615D</b> izquierda  <b>MWC-2615L</b> derecha  <b>MRS-2811S</b>
1.6 16V (A101) HD-E	77	06.89-07.97	 <b>MFP-2606</b>  <b>MFD-2603</b>  <b>MBH-2613</b>	 <b>MRP-2601</b>  <b>MRD-2602</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MBH-2614</b>  <b>MBH-2625</b>  <b>MWC-2615D</b> izquierda  <b>MWC-2615L</b> derecha  <b>MRS-2811S</b>
1.6 16V 4WD (A111 HD-E)	77	06.89-07.97	 <b>MFP-2606</b>  <b>MFD-2603</b>  <b>MBH-2613</b>	 <b>MRP-2601</b>  <b>MRD-2602</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MBH-2615</b>  <b>MWC-2615D</b> izquierda  <b>MWC-2615L</b> derecha  <b>MRS-2811S</b>
<b>APPLAUSE II (A101)</b>				
1.6 16V (A101) HD-E	73	07.97-05.00	 <b>MFP-2606</b>  <b>MFD-2603</b>  <b>MBH-2613</b>	 <b>MRD-2602</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MBH-2615</b>  <b>MWC-2615D</b> izquierda  <b>MWC-2615L</b> derecha  <b>MRS-2811S</b>
<b>CHARADE (L2_)</b>				
1.0 (L251S) EJ-VE	43	03.03-	 <b>MFP-2609</b>  <b>MFD-2613</b> Llanta (in):12  <b>MFD-2614</b> Llanta (in):13	 <b>MBD-2600</b>

**DAIHATSU**






















































	KW	Período		
<b>CHARADE I (G10)</b>				
1.0 CB 20	38	02.81-02.83	 MFP-2600  MFD-2600	 MRS-2604  MWC-2600 derecha  MWC-2600L derecha
1.0 CB 22	38	02.81-02.83	 MFP-2600  MFD-2600	 MRS-2604  MWC-2600 derecha  MWC-2600L derecha
1.0 CB 20	37	10.77-02.81	 MFP-2600  MFD-2600  MBH-2607	año construcción desde:06/1978  MRS-2604  MBH-2604 Eje trasero  MWC-2600 derecha  MWC-2600L derecha
<b>CHARADE II (G11, G30)</b>				
1.0 (G11) CB 20	38	10.83-03.87	 MFP-2602  MFD-2602  MBH-2608	 MRS-2603  MBH-2603  MWC-2606
1.0 (G11) CB 22	38	10.83-03.87	 MFP-2602  MFD-2602  MBH-2608	 MRS-2603  MBH-2603  MWC-2606
1.0 D (G30) CL 10	27	10.83-03.87	 MFP-2602  MFD-2602	 MRS-2603  MWC-2606
1.0 TD (G30) CL 60	34	02.85-03.87	 MFP-2602  MFD-2602  MBH-2609	 MRS-2603  MBH-2603  MWC-2606
1.0 Turbo (G11) CB 60	50	10.83-03.87	 MFP-2602  MFD-2602  MBH-2609	 MRS-2603  MBH-2603  MWC-2606
<b>CHARADE III (G100, G101, G102)</b>				
1.0 (G100) CB 23	38	03.87-12.92	 MFP-2697  MFD-2604  MBH-2650	 MBD-2603  MRS-2611  MBH-2283  MBH-2625  MWC-2609D izquierda: izquierda  MWC-2609L derecha: derecha
1.0 (G100) CB 90	41	04.89-12.92	 MFP-2606	 MBD-2603
























































**DAIHATSU**

	KW	Período			
<b>CHARADE III (G100, G101, G102)</b>					
			 <b>MFD-2604</b>  <b>MBH-2613</b>	 <b>MRS-2611</b>  <b>MBH-2614</b>  <b>MWC-2609D</b>  <b>MWC-2609L</b>	izquierda: izquierda  derecha: derecha
<b>1.0 (G100) CB 90</b>	40	11.90-12.92	 <b>MFP-2606</b>  <b>MFD-2604</b>  <b>MBH-2613</b>	 <b>MBD-2603</b>  <b>MRS-2611</b>  <b>MBH-2614</b>  <b>MWC-2609D</b>  <b>MWC-2609L</b>	izquierda: izquierda  derecha: derecha
<b>1.0 D (G10 CL 11</b>	27	03.87-12.92	 <b>MFP-2606</b>  <b>MFD-2604</b>	 <b>MBD-2603</b>  <b>MRS-2611</b>  <b>MWC-2606</b>	
<b>1.0 GTi (G CB 80 T</b>	74	03.87-12.92	 <b>MFP-2606</b>  <b>MFD-2603</b>  <b>MBH-2650</b>	 <b>MRP-2600</b>  <b>MRS-2611</b>  <b>MBH-2625</b>  <b>MWC-2609D</b>	izquierda:
<b>1.0 TD (G1 CL 61</b>	35	03.87-12.92	 <b>MFP-2606</b>  <b>MFD-2604</b>  <b>MBH-2650</b>	 <b>MBD-2603</b>  <b>MRS-2611</b>  <b>MBH-2283</b>  <b>MBH-2625</b>  <b>MWC-2606</b>	
<b>1.0 TD (G1 CL</b>	35	03.87-12.92	 <b>MFP-2606</b>  <b>MFD-2604</b>  <b>MBH-2650</b>	 <b>MBD-2603</b>  <b>MRS-2611</b>  <b>MBH-2283</b>  <b>MBH-2625</b>  <b>MWC-2606</b>	
<b>1.0 Turbo CB 61</b>	50	03.87-10.90	 <b>MFP-2697</b>  <b>MFD-2604</b>	 <b>MBD-2603</b>  <b>MRS-2611</b>  <b>MWC-2609D</b>  <b>MWC-2609L</b>	izquierda: izquierda  derecha: derecha
<b>1.3 i (G10 HCE</b>	66	06.88-12.92	 <b>MFP-2606</b>  <b>MFD-2604</b>  <b>MBH-2613</b>	 <b>MBD-2603</b>  <b>MRS-2611</b>  <b>MBH-2614</b>	






















































**DAIHATSU**

	KW	Período		
<b>CHARADE III (G100, G101, G102)</b>				
				 <b>MWC-2609D</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2609L</b> derecha: derecha
<b>1.3 i 4WD HCE</b>	66	06.88-01.93	 <b>MFP-2606</b>  <b>MFD-2604</b>  <b>MBH-2613</b>	 <b>MRS-2611</b>  <b>MBH-2614</b>  <b>MWC-2609D</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2609L</b> derecha: derecha  <b>MWC-2613L</b> año construcción desde:09/1988 derecha
<b>CHARADE III Sedán (G102)</b>				
<b>1.3 HCE</b>	66	11.90-02.93	 <b>MFP-2606</b>  <b>MFD-2604</b>  <b>MBH-2613</b>	 <b>MBD-2603</b>  <b>MRS-2611</b>  <b>MBH-2614</b>  <b>MWC-2609D</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2609L</b> derecha: derecha
<b>CHARADE IV (G200, G202)</b>				
<b>1.3 16V HCE</b>	55	05.96-11.99	 <b>MFP-2699</b>  <b>MFD-2603</b>	 <b>MBD-2603</b>  <b>MRS-2611</b>  <b>MWC-2609D</b> izquierda:
<b>1.3 i 16V HCE</b>	62	01.93-09.00	 <b>MFP-2699</b>  <b>MFD-2603</b>  <b>MFD-2604</b>	 <b>MBD-2603</b>  <b>MRS-2611</b>  <b>MWC-2609D</b> izquierda:
<b>1.3 i 16V HC</b>	62	01.93-09.00	 <b>MFP-2699</b>  <b>MFD-2603</b>  <b>MFD-2604</b>	 <b>MBD-2603</b>  <b>MRS-2611</b>  <b>MWC-2609D</b> izquierda:
<b>1.3 HC</b>	44	09.96-11.99	 <b>MFP-2699</b>  <b>MFD-2603</b>	 <b>MBD-2603</b>  <b>MRS-2611</b>  <b>MWC-2609D</b> izquierda:
<b>1.5 i 16V HEEG</b>	66	01.97-11.99	 <b>MFP-2699</b>  <b>MFD-2603</b>	 <b>MRS-2611</b>  <b>MWC-2609D</b> izquierda:
<b>1.5 i 16V HEE</b>	66	01.97-11.99	 <b>MFP-2699</b>  <b>MFD-2603</b>	 <b>MRS-2611</b>  <b>MWC-2609D</b> izquierda:
<b>1.6 GTi HD-E</b>	77	03.93-11.99	 <b>MFP-2699</b>	 <b>MRS-2611</b>

**DAIHATSU**

	KW	Período			
<b>CHARADE IV (G200, G202)</b>					
			 <b>MFD-2603</b>	 <b>MWC-2609D</b> izquierda:	
<b>CHARADE IV Sedán (G203)</b>					
<b>1.5 16V HEE</b>	55	10.94-01.01	 <b>MFP-2699</b>  <b>MFD-2603</b>	 <b>MRP-2303</b>  <b>MRD-2604</b>  <b>MRS-2611</b>  <b>MWC-2609D</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2609L</b> derecha: derecha	
<b>1.5 i 16V HEE</b>	66	06.94-11.99	 <b>MFP-2699</b>  <b>MFD-2603</b>	 <b>MRP-2303</b>  <b>MRD-2604</b>  <b>MRS-2611</b>  <b>MWC-2609D</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2609L</b> derecha: derecha	
<b>CHARMANT (A)</b>					
<b>1.3 (A35) 4K</b>	48	11.81-07.87	 <b>MBH-2213</b>  <b>MFP-2287</b>  <b>MFP-2310</b>  <b>MFD-2212</b>  <b>MFD-2247</b>  <b>MBH-2203</b>	centro año construcción desde:09/1983 año construcción hasta:08/1983	 <b>MRS-2206</b>  <b>MBH-2205</b>  <b>MWC-2206</b>
<b>1.6 (A45) 2T</b>	55	12.81-09.84	 <b>MBH-2213</b>  <b>MFP-2310</b>  <b>MFD-2228</b>  <b>MBH-2203</b>	centro	 <b>MRS-2601</b>  <b>MBH-2205</b>  <b>MWC-2208</b>  <b>MRS-2601S</b>
<b>1.6 (A60) 4A</b>	60	05.86-07.87	 <b>MFP-2287</b>  <b>MFD-2247</b>		 <b>MRS-2601</b>  <b>MWC-2208</b>  <b>MRS-2601S</b>
<b>1.6 (A60) 4A</b>	61	08.83-07.87	 <b>MBH-2213</b>  <b>MFP-2287</b>  <b>MFD-2247</b>  <b>MBH-2203</b>	centro	 <b>MRS-2601</b>  <b>MBH-2205</b>  <b>MWC-2208</b>  <b>MRS-2601S</b>
<b>1.6 (A60) 4A</b>	57	09.85-07.87	 <b>MBH-2213</b>  <b>MFP-2287</b>	centro	 <b>MRS-2601</b>  <b>MBH-2205</b>



























































**DAIHATSU**

	KW	Período		
<b>CHARMANT (A)</b>				
			 MFD-2247	 MWC-2208  MRS-2601S
<b>COPEN (L880_, L881_)</b>				
0.7 (L880) JB-DET	50	09.03-12.07	 MFP-2809  MFD-2618  MBH-2628	 MRS-2617  MBH-2629  MWC-2840 vehículos con ABS
0.7 (L880) JB	50	09.03-12.07	 MFP-2809  MFD-2618  MBH-2628	 MRS-2617  MBH-2629  MWC-2840 vehículos con ABS
1.3 K3-VE	64	03.06-09.12	 MFP-2809  MFD-2618	 MRS-2617  MWC-2840 vehículos con ABS
<b>CUORE I (L55, L60)</b>				
0.5 (L55) AB 30	20	10.80-09.85	 MFP-2604  MBH-2605	 MRS-2604  MBH-2607  MWC-2600  MWC-2600D  MWC-2600L
0.6 (L60) AD 10	22	08.82-09.85	 MFP-2604  MFD-2611	 MRS-2604  MWC-2600  MWC-2600D  MWC-2600L
<b>CUORE II (L80, L81)</b>				
0.8 (L80) ED 10	32	09.85-06.90	 MFP-2605  MFD-2609  MFD-2619  MBH-2606	 MRS-2615  MBH-2609  MWC-2611
0.8 (L80) ED 10	29	11.89-12.90	 MFP-2605  MFD-2609  MFD-2619	 MRS-2615  MWC-2611
0.8 4WD (L81) ED 10	32	09.86-10.88	 MFP-2605  MFD-2609	 MWC-2611
<b>CUORE III (L201)</b>				
0.8 ED 10 K	30	10.90-12.94	 MFP-2610  MFD-2619	 MWC-2611















































**DAIHATSU**

	KW	Período		
<b>CUORE III (L201)</b>				
			 MBH-2606	
<b>CUORE IV (L501)</b>				
<b>0.8 ED 20</b>	32	01.95-08.98	 MFP-2605  MFD-2609  MFD-2619	 MRS-2619  MWC-2632 año construcción hasta:10/1995
<b>0.8 ED 20</b>	31	11.96-10.98	 MFP-2605  MFD-2609  MFD-2619	 MRS-2619  MWC-2611
<b>CUORE V (L7_)</b>				
<b>1.0 i (L701) EJ-DE</b>	41	10.98-05.03	 MFP-2608  MFD-2613	 MBD-2600  MRS-2617  MRS-2622 vehículos con ABS Eje trasero
<b>1.0 i (L701) EJ-VE</b>	41	10.98-05.03	 MFP-2608  MFD-2613	 MBD-2600  MRS-2617  MRS-2622 vehículos con ABS Eje trasero
<b>CUORE VI (L251, L250_, L260_)</b>				
<b>1.0 EJ-VE</b>	43	05.03-	 MFP-2609  MFP-2809  MFD-2613  MFD-2614	Llanta (in):12 Llanta (in):13 Llanta (in):12 Llanta (in):13  MBD-2600  MRS-2615  MWC-2601
<b>CUORE VII (L275_, L285_, L276_)</b>				
<b>1.0 1KR-FE</b>	51	04.07-	 MFP-2609  MFP-2809  MFD-2613  MFD-2614	Llanta (in):12 Llanta (in):13 Llanta (in):12 Llanta (in):13  MBD-2604  MRS-2615  MWC-2278  MWC-2279 vehículos con ESP derecha izquierda
<b>EXTOL Autobús (S22_, S23_)</b>				
<b>1.3 K3-VE</b>	63	07.00-11.11	 MFP-2616	 MWC-2621
<b>FEROZA Hard Top (F300)</b>				
<b>1.6 16V 4WD HDC</b>	63	10.88-12.99	 MFP-2607  MFP-2698  MFD-2601  MFD-2607  MBH-2624	 MBD-2602  MRS-2607  MBH-2612  MWC-2616D  MWC-2616L izquierda: izquierda derecha












































**DAIHATSU**

	KW	Período				
<b>FEROZA Hard Top (F300)</b>						
			 <b>MCP-2600</b>	Eje delantero	 <b>MRS-2607S</b>	
1.6 i 16V 4x4 HD-E	70	10.88-12.99	 <b>MFP-2607</b>  <b>MFP-2698</b>  <b>MFD-2601</b>  <b>MFD-2607</b>  <b>MBH-2624</b>  <b>MCP-2600</b>	Eje delantero	 <b>MBD-2602</b>  <b>MRS-2607</b>  <b>MBH-2612</b>  <b>MWC-2616D</b>  <b>MWC-2616L</b>  <b>MRS-2607S</b>	izquierda: izquierda  derecha
<b>FEROZA Soft Top (F300)</b>						
1.6 16V HDC	63	10.88-12.99	 <b>MFP-2607</b>  <b>MFP-2698</b>  <b>MFD-2601</b>  <b>MFD-2607</b>  <b>MBH-2624</b>  <b>MCP-2600</b>	Eje delantero	 <b>MBD-2602</b>  <b>MRS-2607</b>  <b>MBH-2612</b>  <b>MWC-2616D</b>  <b>MWC-2616L</b>  <b>MRS-2607S</b>	izquierda: izquierda  derecha
1.6 i 16V HD-E	70	10.88-12.99	 <b>MFP-2607</b>  <b>MFP-2698</b>  <b>MFD-2601</b>  <b>MFD-2607</b>  <b>MBH-2624</b>  <b>MCP-2600</b>	Eje delantero	 <b>MBD-2602</b>  <b>MRS-2607</b>  <b>MBH-2612</b>  <b>MWC-2616D</b>  <b>MWC-2616L</b>  <b>MRS-2607S</b>	izquierda: izquierda  derecha
<b>GRAN MOVE (G3)</b>						
1.5 16V (G303) HEEG	66	10.96-07.98	 <b>MFP-2699</b>  <b>MFD-2603</b>		 <b>MRP-2303</b>  <b>MRS-2620</b>	
1.6 16V (G301) HDEP	67	05.98-	 <b>MFP-2699</b>  <b>MFD-2603</b>  <b>MFD-2621</b>		 <b>MRP-2303</b>  <b>MRS-2620</b>	
<b>HIJET Autobús (S85)</b>						
1.0 i CB42	35	07.94-05.98	 <b>MBH-2618</b>  <b>MFP-2605</b>  <b>MFD-2605</b>  <b>MFD-2609</b>		 <b>MRS-2604</b>  <b>MWC-2607D</b>	izquierda
<b>HIJET Autobús</b>						
0.8 CD	29	06.86-12.89	 <b>MFP-2605</b>		 <b>MRS-2606</b>	

**DAIHATSU**




















































	KW	Período		
<b>HIJET Autobús</b>				
			 MFD-2609  MRS-2605  MBH-22027	
1.0 (S85) CB	33	06.86-12.89	 MFP-2605  MFD-2605  MFD-2609  MBH-22027	 MRS-2604
<b>HIJET Furgón (S85)</b>				
1.0 i CB42	35	07.94-05.98	 MBH-2618  MFP-2605  MFD-2605  MFD-2609	 MRS-2604  MWC-2607D izquierda
1.0 CB41	33	12.92-05.98	 MBH-2618  MFP-2605  MFD-2605  MFD-2609	 MRS-2604
1.2 D LDW12	26	05.95-03.98	 MBH-2618  MFP-2605  MFD-2605  MFD-2609	 MRS-2604  MWC-2569
1.3 i 16V HCE	48	05.98-	 MBH-2618  MFP-2605  MFD-2605  MFD-2609	 MRS-2604
1.4 D LDW14	28	03.98-	 MFP-2605  MFD-2605  MFD-2609	 MRS-2604
<b>HIJET Furgón (S8_)</b>				
0.8 CD	29	06.86-12.89	 MFP-2605  MFD-2609  MRS-2605  MBH-22027	 MRS-2606
1.0 (S85) CB	33	06.86-12.89	 MFP-2605  MFD-2605  MFD-2609	 MRS-2604

**DAIHATSU**









































	KW	Período		
<b>HIJET Furgón (S8_)</b>				
			 MBH-22027	
<b>MATERIA (M4_)</b>				
1.3 K3-VE	67	10.06-	 MFP-2343  MFD-2617	 MBD-2605  MRS-2610  MWC-2278 derecha  MWC-2279 izquierda
1.5 ECO 4WD 3SZ-VE	76	10.06-	 MFP-2343	 MBD-2605
1.5 3SZ-VE	76	10.06-	 MFP-2343  MFD-2617	 MBD-2605  MRS-2610  MWC-2278 derecha  MWC-2279 izquierda
<b>MOVE (L9_)</b>				
0.8 (L601) ED 20	31	10.96-09.02	 MFP-2603  MFD-2614  MFD-2615	 MRS-2619  MWC-2632
1.0 i EJ-DE	41	10.98-09.02	 MFP-2615  MFD-2614	 MBD-2600  MRS-2611  MRS-2617  MRS-2619 vehículos con ABS año construcción hasta:09/1999 para vehículos sin ABS  MRS-2622 Eje trasero  MWC-2632
<b>ROCKY Hard Top (F7, F8)</b>				
2.0 4x4 (F70, F75 3Y)	65	02.85-04.93	 MFP-2601  MFP-2698  MFD-2601  MFD-2607  MBH-2610	 MBD-2602  MRS-2607 año construcción desde:03/1985 hasta:10/1989  MBH-2611  MWC-2614 año construcción hasta:12/1988  MWC-2614D año construcción hasta:09/1989 derecha  MWC-2614L año construcción hasta:09/1989 izquierda  MWC-2616D año construcción hasta:09/1989 derecha izquierda: año construcción
























































**DAIHATSU**

	KW	Período			
<b>ROCKY Hard Top (F7, F8)</b>					
				 <b>MWC-2616L</b> desde:10/1989 izquierda año construcción desde:10/1989 derecha  <b>MRS-2607S</b>	
<b>2.8 D (F70, F75, DL</b>	54	02.85-12.98	 <b>MFP-2607</b>  <b>MFP-2698</b>  <b>MFD-2601</b>  <b>MFD-2607</b>  <b>MBH-2610</b>  <b>MCP-2600</b>	Eje delantero	 <b>MBD-2602</b>  <b>MRS-2607</b>  <b>MRS-2623</b>  <b>MBH-2611</b>  <b>MWC-2614</b> derecha  <b>MWC-2614D</b> izquierda  <b>MWC-2614L</b> derecha  <b>MWC-2616D</b> izquierda: año construcción desde:01/1990 izquierda  <b>MWC-2616L</b> año construcción desde:01/1990 derecha  <b>MRS-2607S</b>
<b>2.8 TD (F70, F75, DL 52</b>	75	09.91-12.98	 <b>MFP-2607</b>  <b>MFD-2601</b>  <b>MFD-2607</b>  <b>MCP-2600</b>	Eje delantero	 <b>MBD-2602</b>  <b>MRS-2607</b>  <b>MWC-2616D</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2616L</b> derecha  <b>MRS-2607S</b>
<b>2.8 TD (F70, F75, DLT</b>	75	09.91-12.98	 <b>MFP-2607</b>  <b>MFD-2601</b>  <b>MFD-2607</b>  <b>MCP-2600</b>	Eje delantero	 <b>MBD-2602</b>  <b>MRS-2607</b>  <b>MWC-2616D</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2616L</b> derecha  <b>MRS-2607S</b>
<b>2.8 TD (F70, F75, DL 51</b>	67	12.87-04.93	 <b>MFP-2607</b>  <b>MFP-2698</b>  <b>MFD-2601</b>  <b>MFD-2607</b>  <b>MCP-2600</b>	Eje delantero	 <b>MBD-2602</b>  <b>MRS-2607</b>  <b>MBH-2612</b>  <b>MWC-2614</b> derecha  <b>MWC-2614D</b> izquierda  <b>MWC-2614L</b> derecha  <b>MWC-2616D</b> izquierda: año construcción desde:01/1990































































**DAIHATSU**

	KW	Período		
<b>ROCKY Hard Top (F7, F8)</b>				
				 <b>MWC-2616L</b>  <b>MRS-2607S</b> izquierda año construcción desde:01/1990 derecha
<b>2.8 TD DL 52</b>	72	05.93-12.98	 <b>MFP-2607</b>  <b>MFD-2601</b>  <b>MFD-2607</b>  <b>MCP-2600</b> Eje delantero	 <b>MBD-2602</b>  <b>MRS-2607</b>  <b>MRS-2623</b>  <b>MWC-2616D</b>  <b>MWC-2616L</b>  <b>MRS-2607S</b> izquierda: izquierda derecha
<b>2.8 TD DLT-C</b>	72	05.93-12.98	 <b>MFP-2607</b>  <b>MFD-2601</b>  <b>MFD-2607</b>  <b>MCP-2600</b> Eje delantero	 <b>MBD-2602</b>  <b>MRS-2607</b>  <b>MRS-2623</b>  <b>MWC-2616D</b>  <b>MWC-2616L</b>  <b>MRS-2607S</b> izquierda: izquierda derecha
<b>ROCKY Soft Top (F7, F8)</b>				
<b>2.0 (F70, F75, F8 3Y)</b>	65	02.85-04.93	 <b>MFP-2601</b>  <b>MFP-2698</b>  <b>MFD-2601</b>  <b>MBH-2610</b> año construcción desde:12/1988 año construcción hasta:10/1989	 <b>MBD-2602</b>  <b>MRS-2607</b>  <b>MBH-2611</b>  <b>MWC-2614</b>  <b>MWC-2614D</b>  <b>MWC-2614L</b>  <b>MWC-2616D</b>  <b>MWC-2616L</b>  <b>MRS-2607S</b> año construcción hasta:10/1989 derecha año construcción hasta:09/1989 izquierda año construcción hasta:10/1989 derecha izquierda: año construcción desde:10/1989 izquierda año construcción desde:10/1989 derecha
<b>2.8 D (F70, F75, DL)</b>	54	02.85-12.98	 <b>MFP-2601</b>	 <b>MBD-2602</b>
















































**DAIHATSU**

	KW	Período			
<b>ROCKY Soft Top (F7, F8)</b>					
			 <b>MFP-2698</b>  <b>MFD-2601</b>  <b>MFD-2607</b>  <b>MBH-2610</b>  <b>MCP-2600</b>	Eje delantero	 <b>MRS-2607</b>  <b>MBH-2611</b>  <b>MWC-2614</b> derecha  <b>MWC-2614D</b> izquierda  <b>MWC-2614L</b> derecha  <b>MWC-2616D</b> izquierda: año construcción desde:01/1990 izquierda  <b>MWC-2616L</b> año construcción desde:01/1990 derecha  <b>MRS-2607S</b>
<b>2.8 TD DL 52</b>	75	09.91-12.98	 <b>MFP-2607</b>  <b>MFP-2698</b>  <b>MFD-2601</b>  <b>MFD-2607</b>  <b>MCP-2600</b>	Eje delantero	 <b>MBD-2602</b>  <b>MRS-2607</b>  <b>MWC-2616D</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2616L</b> derecha  <b>MRS-2607S</b>
<b>2.8 TD DL 51</b>	67	12.87-04.93	 <b>MFP-2601</b>  <b>MFP-2698</b>  <b>MFD-2601</b>  <b>MFD-2607</b>  <b>MCP-2600</b>	Eje delantero	 <b>MBD-2602</b>  <b>MRS-2607</b>  <b>MBH-2612</b>  <b>MWC-2614</b> derecha  <b>MWC-2614D</b> izquierda  <b>MWC-2614L</b> derecha  <b>MWC-2616D</b> izquierda: año construcción desde:01/1990 izquierda  <b>MWC-2616L</b> año construcción desde:01/1990 derecha  <b>MRS-2607S</b>
<b>SIRION (M1)</b>					
<b>1.0 i (M100) EJ-DE</b>	41	04.98-09.00	 <b>MFP-2615</b>  <b>MFD-2614</b>  <b>MBH-2628</b>		 <b>MBD-2600</b>  <b>MRS-2617</b> vehículos con ABS  <b>MRS-2618</b>  <b>MWC-2618</b>
<b>1.0 i (M101) EJ-VE</b>	43	09.00-01.05	 <b>MFP-2615</b>  <b>MFD-2614</b>  <b>MBH-2628</b>		 <b>MBD-2600</b>  <b>MRS-2617</b> vehículos con ABS  <b>MRS-2618</b>























































**DAIHATSU**

	KW	Período		
<b>SIRION (M1)</b>				
				 MBH-2629  MWC-2618
1.0 i 4WD EJ-DE	41	04.99-09.00	 MFP-2615  MFD-2614	 MRS-2621  MWC-2618 para vehículos sin ABS
1.0 i 4WD EJ-VE	43	09.00-01.05	 MFP-2615  MFD-2614	 MRS-2618  MWC-2618
1.3 Sport 4WD K3-VE2	75	08.00-03.05	 MFP-2615  MFD-2614	 MWC-2621
1.3 Sport K3-VE2	75	08.00-01.05	 MFP-2615  MFD-2614   MBH-2628	 MRS-2617  MRS-2621   MBH-2629  MWC-2621 vehículos con ABS año construcción desde:02/2001 para vehículos sin ABS
<b>SIRION (M3_)</b>				
1.0 1KR-FE	51	01.05-	 MFP-2343  MFP-2809  MFD-2614  MSE-9801	 MBD-2605  MRS-2610  MWC-2278  MWC-2279 derecha izquierda
1.3 (M301) K3-VE	64	01.05-	 MFP-2343  MFP-2809  MFD-2614  MFD-2618  MSE-9801	 MBD-2605  MRS-2610  MWC-2278  MWC-2279 derecha izquierda
1.3 4WD K3-VE	67	03.08-	 MFP-2809  MFD-2614  MFD-2618	 MRS-2610  MWC-2278  MWC-2279
1.3 K3-VE	67	03.08-	 MFP-2809  MFD-2614  MFD-2618  MSE-9801	 MBD-2605  MRS-2610  MWC-2278  MWC-2279
1.5 3SZ-VE	76	03.08-	 MFP-2343  MFP-2809  MFD-2614  MSE-9801	 MBD-2605  MRS-2610  MWC-2278  MWC-2279
<b>SPARCAR Autobús (S7_)</b>				




















































**DAIHATSU**

	KW	Período		
<b>SPARCAR Autobús (S7_)</b>				
0.8 (S70) CD	29	09.83-05.86	 MFP-2605  MFD-2609  MRS-2605	 MRS-2602  MRS-2604  MRS-2606  MWC-2600 derecha  MWC-2600L derecha  MWC-2602 año construcción hasta:12/1983  MWC-2602L año construcción hasta:12/1983  MWC-2607D izquierda
1.0 (S75) CB	33	09.83-05.86	 MFP-2605  MFD-2609  MRS-2605	 MRS-2606  MWC-2607D
<b>SPARCAR Furgón (S7_)</b>				
0.8 (S70) CD	29	09.83-05.86	 MFP-2605  MFD-2609  MRS-2605	 MRS-2602  MRS-2604  MRS-2606  MWC-2600 derecha  MWC-2600L derecha  MWC-2602 año construcción hasta:12/1983  MWC-2602L año construcción hasta:12/1983  MWC-2607D izquierda
1.0 (S75) CB	33	09.83-05.86	 MFP-2605  MRS-2605	 MRS-2606  MWC-2607D
<b>TAFT</b>				
2.5 D 4x4 (F50, F55) DG	45	08.78-08.82	 MFP-2601  MFD-2601	 MBD-2602  MRS-2600  MWC-2612D izquierda  MWC-2612L derecha  MWC-2626
2.8 D 4x4 (F60, F65) DL	51	08.82-02.85	 MFP-2601  MFD-2601	 MBD-2602  MRS-2600  MWC-2612D izquierda  MWC-2612L derecha
<b>TERIOS (J1_)</b>				





**DAIHATSU**

	KW	Período				
<b>TERIOS (J1_)</b>						
<b>1.3 4WD (J100) HC-EJ</b>	61	10.97-10.00	 <b>MFP-2613</b>  <b>MFD-2610</b>  <b>MCP-2215</b>	 <b>MBD-2601</b>  <b>MBD-2606</b>  <b>MRS-2297</b>  <b>MWC-2617</b>  <b>MWC-2620</b>	para vehículos sin ABS  derecha: izquierda:	
<b>1.3 4WD (J102) K3-VE</b>	63	10.00-10.05	 <b>MFP-2613</b>  <b>MFD-2610</b>  <b>MCP-2215</b>	 <b>MBD-2601</b>  <b>MBD-2606</b>  <b>MRS-2297</b>  <b>MWC-2617</b>  <b>MWC-2620</b>	para vehículos sin ABS  derecha: izquierda:	
<b>1.3 K3-VE</b>	63	09.01-10.05	 <b>MFP-2613</b>  <b>MFD-2610</b>  <b>MCP-2215</b>	 <b>MBD-2601</b>  <b>MBD-2606</b>  <b>MRS-2297</b>	para vehículos sin ABS	
<b>TERIOS (J2_)</b>						
<b>1.3 VVT-i 4x4 K3-VE</b>	63	11.05-	 <b>MFP-2613</b>  <b>MFD-2610</b>			
<b>1.5 4x4 3SZ-VE</b>	77	05.06-	 <b>MFP-2613</b>  <b>MFD-2620</b>	 <b>MBD-2601</b>  <b>MRS-2297</b>  <b>MWC-2209</b>		
<b>TREVIS</b>						
<b>1.0 EJ-VE</b>	43	06.06-	 <b>MFP-2609</b>  <b>MFP-2809</b>  <b>MFD-2613</b>  <b>MFD-2614</b>	Llanta (in):14	 <b>MRS-2616</b>  <b>MWC-2632</b>	
<b>WILDCAT/ROCKY (F70)</b>						
<b>2.8 D DL</b>	54	02.85-03.87	 <b>MFP-2601</b>  <b>MFP-2698</b>  <b>MFD-2601</b>  <b>MFD-2607</b>	año construcción desde:03/1985	 <b>MBD-2602</b>  <b>MRS-2607</b>  <b>MWC-2614</b>  <b>MWC-2614D</b>  <b>MWC-2614L</b>  <b>MRS-2607S</b>	derecha izquierda derecha
<b>2.8 TD DL 50</b>	65	09.85-04.87	 <b>MFP-2601</b>  <b>MFD-2601</b>  <b>MFD-2607</b>		 <b>MBD-2602</b>  <b>MRS-2607</b>  <b>MWC-2614</b>	derecha

**DAIHATSU**



	KW	Período			
<b>WILDCAT/ROCKY (F70)</b>					
				 <b>MWC-2614D</b> izquierda  <b>MWC-2614L</b> derecha  <b>MRS-2607S</b>	
<b>WILDCAT/ROCKY (F75)</b>					
<b>2.8 D DL</b>	54	02.85-03.87	 <b>MFP-2601</b>  <b>MFP-2698</b>  <b>MFD-2601</b>  <b>MFD-2607</b>	 <b>MBD-2602</b>  <b>MRS-2607</b>  <b>MWC-2614</b> derecha  <b>MWC-2614D</b> izquierda  <b>MWC-2614L</b> derecha  <b>MRS-2607S</b>	
<b>2.8 TD DL 50</b>	65	09.85-04.87	 <b>MFP-2601</b>  <b>MFD-2601</b>  <b>MFD-2607</b>	 <b>MBD-2602</b>  <b>MRS-2607</b>  <b>MWC-2614</b>  <b>MWC-2614D</b>  <b>MWC-2614L</b>  <b>MRS-2607S</b>	
<b>YRV (M2)</b>					
<b>1.0 EJ-VE</b>	43	02.01-	 <b>MFP-2615</b>  <b>MFD-2614</b>  <b>MBH-2628</b>	 <b>MBD-2600</b>  <b>MRS-2617</b>  <b>MRS-2621</b>  <b>MBH-2629</b>  <b>MWC-2618</b>	vehículos con ABS año construcción hasta:08/2006 para vehículos sin ABS
<b>1.3 (M201) K3-VE</b>	64	02.01-	 <b>MFP-2615</b>  <b>MFD-2614</b>  <b>MBH-2628</b>	 <b>MBD-2600</b>  <b>MRS-2617</b>  <b>MRS-2621</b>  <b>MWC-2621</b>	vehículos con ABS año construcción hasta:08/2006 para vehículos sin ABS
<b>1.3 4WD K3-VE</b>	64	02.01-	 <b>MFP-2615</b>  <b>MFD-2614</b>  <b>MBH-2628</b>	 <b>MRS-2621</b>  <b>MWC-2621</b>	para vehículos sin ABS
<b>1.3 GTti K3-VET</b>	95	07.02-	 <b>MFP-2615</b>  <b>MFD-2614</b>  <b>MBH-2628</b>	 <b>MBD-2600</b>  <b>MRS-2617</b>  <b>MRS-2621</b>	vehículos con ABS año construcción hasta:08/2006 para vehículos sin ABS

## DAIHATSU














































	KW	Período		
<b>YRV (M2)</b>				
				 <b>MWC-2618</b>






















































**HONDA**

	KW	Período		
<b>ACCORD I (SJ, SY)</b>				
1.6 L/EX (SY) EG	59	01.78-09.83	 <b>MFP-2406</b>  <b>MBH-2402</b>	 <b>MRD-2408</b>  <b>MRS-2400</b>  <b>MBH-2403</b>  <b>MWC-2404</b>
1.6 L/EX (SY) EL	59	01.78-09.83	 <b>MFP-2406</b>  <b>MBH-2402</b>	 <b>MRD-2408</b>  <b>MRS-2400</b>  <b>MBH-2403</b>  <b>MWC-2404</b>
<b>ACCORD I Hatchback (SJ, SY)</b>				
1.6 L/EX (SJ, SY) EL	59	01.79-09.83	 <b>MFP-2406</b>  <b>MBH-2402</b>	 <b>MRD-2408</b>  <b>MRS-2400</b>  <b>MBH-2403</b>  <b>MWC-2404</b>
<b>ACCORD II (AC, AD)</b>				
1.6 EX (AC) EZ	65	09.83-10.85	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFP-2402</b>  <b>MFD-2416</b>	 <b>MRS-2494</b>  <b>MWC-2407</b>
1.8 EX (AD) ET1	74	09.83-10.85	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2416</b>	 <b>MRP-2401</b>  <b>MRD-2400</b>  <b>MRS-2494</b>  <b>MWC-2407</b>
<b>ACCORD II Hatchback (AC, AD)</b>				
1.6 EX (AC) EZ	65	09.83-10.85	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2416</b>	 <b>MRP-2401</b>  <b>MRD-2400</b>  <b>MRS-2494</b>  <b>MWC-2407</b>
1.8 EX (AD) ET1	74	09.83-10.85	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2416</b>	 <b>MRP-2401</b>  <b>MRD-2400</b>  <b>MRS-2494</b>  <b>MWC-2407</b>
<b>ACCORD III (CA)</b>				
1.6 L (CA4) A16A1	65	11.85-12.89	 <b>MFP-2424</b>  <b>MFD-2416</b>	año construcción desde:01/1986  <b>MBD-2403</b>  <b>MRS-2494</b>  <b>MBH-2902</b>
				año construcción hasta:12/1987














































# HONDA

	KW	Período			
<b>ACCORD III (CA)</b>					
				 <b>MWC-2452</b>	
<b>2.0 EX (CA5) A20A2</b>	78	11.85-05.89	 <b>MFP-2423</b>  <b>MFP-2426</b>  <b>MFD-2416</b>  <b>MFD-2418</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MBD-2403</b>  <b>MRS-2494</b>  <b>MBH-2429</b>  <b>MBH-2480</b>  <b>MBH-2902</b>  <b>MWC-2452</b>	<p>año construcción desde:01/1988</p> <p>año construcción hasta:12/1987</p>
<b>2.0 EX (CA5) A20A1</b>	75	11.85-12.89	 <b>MFP-2423</b>  <b>MFD-2416</b>	<p>año construcción desde:01/1986</p>  <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MBD-2403</b>  <b>MRS-2494</b>  <b>MBH-2429</b>  <b>MBH-2480</b>  <b>MBH-2902</b>  <b>MWC-2452</b>	<p>año construcción desde:01/1988</p> <p>año construcción hasta:12/1987</p>
<b>2.0 EX (CA5) A20A1</b>	76	11.85-12.89	 <b>MFP-2423</b>  <b>MFD-2416</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MBD-2403</b>  <b>MRS-2494</b>  <b>MBH-2429</b>  <b>MBH-2480</b>  <b>MBH-2902</b>  <b>MWC-2452</b>	<p>año construcción desde:01/1988</p> <p>año construcción hasta:12/1987</p>
<b>2.0 EXi (CA5) A20A3</b>	85	01.86-12.89	 <b>MFP-2426</b>  <b>MFD-2418</b>	 <b>MRP-2402</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MBD-2403</b>  <b>MRS-2494</b>  <b>MBH-2429</b>  <b>MBH-2480</b>  <b>MBH-2902</b>	<p>año construcción desde:01/1988</p> <p>año construcción hasta:12/1987</p>







































**HONDA**

	KW	Período			
<b>ACCORD III (CA)</b>					
2.0 EXi (CA5) A20A4	90	11.85-12.87	 MFP-2424  MFD-2416	 MRP-2402  MRD-2402  MBD-2403  MRS-2494  MBH-2429  MBH-2480  MBH-2902  MWC-2452	
2.0 i 16V (CA5) B20A2	101	01.87-12.87	 MFP-2426  MFD-2416  MFD-2418	 MRP-2402  MRD-2402  MBD-2403  MRS-2494	
2.0 i 16V (CA5) B20A8	98	10.87-12.89	 MFP-2426  MFD-2418	 MRP-2402  MRD-2402  MRS-2494	
<b>ACCORD III Aerodeck (CA)</b>					
1.6 L (CA4) A16A1	65	11.85-12.89	 MFP-2424  MFD-2416	 MBD-2403  MRS-2494  MBH-2902  MWC-2407	año construcción hasta:12/1987
2.0 EX (CA5) A20A1	76	10.87-12.89	 MFP-2424  MFP-2426  MFD-2418	 MRP-2402  MRD-2402  MBD-2403  MRS-2494  MBH-2429  MWC-2452	año construcción desde:01/1988
2.0 EX (CA5) A20A2	78	11.85-05.89	 MFP-2423  MFP-2426  MFD-2416  MFD-2418	 MRP-2402  MRD-2402  MBD-2403  MRS-2494  MBH-2429  MBH-2480  MBH-2902	año construcción hasta:12/1988  año construcción desde:01/1988  año construcción hasta:12/1987


















































**HONDA**

	KW	Período			
<b>ACCORD III Aerodeck (CA)</b>					
				 <b>MWC-2452</b>	
<b>2.0 EXi (CA5) A20A3</b>	85	10.87-12.89	 <b>MFP-2426</b>  <b>MFD-2418</b>	 <b>MRP-2402</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MBD-2403</b>  <b>MRS-2494</b>  <b>MBH-2429</b>  <b>MWC-2452</b>	
<b>2.0 EXi (CA5) A20A4</b>	90	11.85-12.87	 <b>MFP-2424</b>  <b>MFD-2418</b>	 <b>MRP-2402</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MBD-2403</b>  <b>MRS-2494</b>  <b>MBH-2480</b>  <b>MBH-2902</b>  <b>MWC-2452</b>	
<b>2.0 EX A20A1</b>	75	10.87-12.89	 <b>MFP-2423</b>  <b>MFD-2416</b>	 <b>MBD-2403</b>  <b>MRS-2494</b>  <b>MBH-2429</b>  <b>MWC-2452</b>	año construcción desde:01/1988
<b>ACCORD IV (CB)</b>					
<b>2.0 16V (CB3) F20A6</b>	66	01.90-03.93	 <b>MFP-2493</b>  <b>MFD-2423</b>	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2407</b>  <b>MRS-2411</b>  <b>MWC-2403D</b>  <b>MWC-2457</b>  <b>MWC-2499L</b>  <b>MRS-2411S</b>	derecha:  año construcción desde:01/1991
<b>2.0 16V (CB3) F20A2</b>	81	01.90-03.93	 <b>MFP-2493</b>  <b>MFD-2423</b>	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2404</b>  <b>MRD-2407</b>  <b>MRD-2410</b>  <b>MRS-2411</b>  <b>MBH-2441</b>  <b>MBH-2480</b>	año construcción desde:01/1992  año construcción desde:01/1992  año construcción desde:01/1992  vehículos con ABS























































**HONDA**

	KW	Período		
<b>ACCORD IV (CB)</b>				
				 <b>MWC-2403D</b> derecha:  <b>MWC-2457</b>  <b>MWC-2499L</b> año construcción desde:01/1991  <b>MRS-2411S</b>
<b>2.0 16V (CB3) F20A3</b>	81	01.90-03.93	 <b>MFP-2493</b> año construcción desde:01/1992  <b>MFD-2423</b> año construcción desde:01/1992	 <b>MRP-2405</b> año construcción desde:01/1992  <b>MRD-2404</b>  <b>MRD-2407</b> año construcción desde:01/1992  <b>MRD-2410</b>  <b>MRS-2411</b>  <b>MBH-2441</b>  <b>MBH-2480</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2403D</b> derecha:  <b>MWC-2457</b>  <b>MWC-2499L</b> año construcción desde:01/1991  <b>MRS-2411S</b>
<b>2.0 i 16V (CB3) F20A4</b>	98	01.90-03.93	 <b>MFP-2493</b>  <b>MFD-2423</b>	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2407</b>  <b>MRS-2411</b> año construcción hasta:12/1991  <b>MBH-2441</b>  <b>MBH-2480</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2403D</b> derecha: año construcción hasta:12/1991 Código motor: F20-A8  <b>MWC-2457</b> año construcción hasta:12/1991  <b>MRS-2411S</b> año construcción hasta:12/1991
<b>2.0 i 16V (CB3) F20A8</b>	98	01.90-03.93	 <b>MFP-2493</b>  <b>MFD-2423</b>	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2407</b>  <b>MRS-2411</b> año construcción hasta:12/1991  <b>MBH-2441</b>  <b>MBH-2480</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2403D</b> derecha: año construcción hasta:12/1991






























































**HONDA**

	KW	Período		
<b>ACCORD IV (CB)</b>				
				 <b>MWC-2457</b>  <b>MRS-2411S</b> Código motor: F20-A8 año construcción hasta:12/1991 año construcción hasta:12/1991
<b>2.2 i 16V (CB7) F22A3</b>	110	01.90-03.93	 <b>MFP-2423</b>  <b>MFP-2492</b>  <b>MFD-2424</b>	 <b>MRP-2402</b>  <b>MRD-2407</b>  <b>MRS-2411</b>  <b>MBH-2441</b>  <b>MBH-2480</b>  <b>MWC-2403D</b>  <b>MWC-2457</b>  <b>MWC-2499L</b>  <b>MRS-2411S</b> vehículos con ABS derecha: año construcción desde:01/1991
<b>2.2 i 16V Automatik...</b>	108	01.90-03.93	 <b>MFP-2423</b>  <b>MFP-2492</b>  <b>MFD-2424</b>	 <b>MRP-2402</b>  <b>MRD-2407</b>  <b>MRS-2411</b>  <b>MBH-2441</b>  <b>MBH-2480</b>  <b>MWC-2403D</b>  <b>MWC-2457</b>  <b>MWC-2499L</b>  <b>MRS-2411S</b> vehículos con ABS derecha: año construcción desde:01/1991
<b>ACCORD IV Aerodeck (CB)</b>				
<b>2.0 i 16V (CC9) F20Z3</b>	98	03.93-12.93	 <b>MBH-2480</b>  <b>MFP-2493</b>  <b>MFD-2401</b>  <b>MFD-2423</b>  <b>MFD-2424</b>	interior  <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2407</b>  <b>MBH-2480</b>  <b>MWC-2403D</b>  <b>MWC-2457</b> interior derecha:
<b>2.2 i 16V (CB8) F22A8</b>	108	01.91-12.93	 <b>MFP-2432</b>  <b>MFD-2401</b>	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2407</b>  <b>MWC-2403D</b>  <b>MWC-2457</b> derecha:
<b>2.2 i 16V (CB8) F22A7</b>	110	01.91-12.93	 <b>MBH-2480</b>  <b>MFP-2432</b>	interior  <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2407</b>

**HONDA**



























































	KW	Período		
<b>ACCORD IV Aerodeck (CB)</b>				
			 MFD-2401	 MBH-2480 interior  MWC-2403D derecha:  MWC-2457
<b>ACCORD IV Coupé (CB, CC)</b>				
2.0 i 16V (CC1) F20A7	98	01.92-09.93	 MFP-2493  MFD-2423	 MRP-2405  MRD-2407  MRS-2411  MWC-2403D derecha:  MWC-2457  MRS-2411S
<b>ACCORD V (CC, CD)</b>				
2.0 i S F20Z1	96	03.93-01.96	 MFP-2432  MFP-2493  MFD-2423  MFD-2424	 MRP-2405  MRD-2407  MBH-2480
2.0 i F20Z2	85	03.93-01.96	 MFP-2432  MFP-2493  MFD-2423  MFD-2424	 MRP-2405  MRD-2407  MBH-2480
2.3 i SR H23A3	116	03.93-01.96	 MFP-2432  MFP-2493  MFD-2424	 MRP-2405  MRD-2407  MBH-2480
<b>ACCORD V (CE, CF_)</b>				
1.9 i (CE7) F18A3	85	02.96-10.98	 MFP-2432  MFD-2423	 MRP-2405  MRD-2407
2.0 TDi (CF1) 20T2N	77	04.96-10.98	 MFP-2432  MFP-2493  MFD-2423	 MRP-2405  MRD-2407  MBH-2480
2.0 i LS (CE8) F20Z1	96	02.96-10.98	 MFP-2432  MFD-2423	 MRP-2405  MRD-2407
2.2 i VTEC (CE9) F22Z2	110	02.96-10.98	 MFP-2432  MFD-2424	 MRP-2405  MRD-2407  MBH-2480
<b>ACCORD V Aerodeck (CE)</b>				

**HONDA**

























































	KW	Período		
<b>ACCORD V Aerodeck (CE)</b>				
2.0 i LS 16V (CE2) F20B3	100	09.93-02.98	 MFP-2432  MFP-2493  MFD-2401  MFD-2424	 MRP-2405  MRD-2407
2.2 i ES (CE1) F22B5	110	09.93-02.98	 MFP-2432  MFD-2401	 MRP-2405  MRD-2407
<b>ACCORD V Coupé (CD)</b>				
2.0 (CD9) F20B3	100	09.93-12.97	 MFP-2432  MFP-2493  MFD-2401	 MRP-2405  MRD-2407
2.2 i ES (CD7) F22B5	110	09.93-02.98	 MFP-2432  MFD-2401	 MRP-2405  MRD-2407
<b>ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8)</b>				
1.6 i (CG7) D16B6	85	10.98-12.02	 MFP-2176  MFD-2404  MFD-2430	 MRP-2407  MRD-2414  MRS-2407
1.8 i (CG8) F18B2	100	10.98-12.02	 MFP-2176  MFD-2404	 MRP-2407  MRD-2414
2.0 Turbo DI (CH 20T2N)	77	02.99-12.02	 MFP-2176  MFD-2404	 MRP-2407  MRD-2414
2.0 i (CG9) F20B6	108	10.98-01.01	 MFP-2176  MFD-2404	 MRP-2407  MRD-2414
2.2 Type-R (CH1) H22A7	156	02.99-12.02	 MFP-2176  MFP-2432  MFD-2490  MSE-9103	 MRP-2407  MRD-2414  MRD-2494
2.3 (CL3) F23A1	113	01.01-06.03	 MFP-2176  MFD-2404	 MRP-2407  MRD-2414
2.3 (CL3) F23Z5	113	01.01-06.03	 MFP-2176  MFD-2404	 MRP-2407  MRD-2414
<b>ACCORD VI Coupé (CG)</b>				
2.0 i 16V F20B5	108	02.98-06.03	 MFP-2176  MFP-2432  MFD-2404	 MRP-2405  MRP-2407  MRD-2414




























































**HONDA**

	KW	Período					
<b>ACCORD VI Coupé (CG)</b>							
			 <b>MSE-9103</b>	Eje delantero			
<b>2.0 i 16V F20B7</b>	108	02.98-06.03	 <b>MFP-2176</b>		 <b>MRP-2405</b>		
			 <b>MFP-2432</b>		 <b>MRP-2407</b>		
			 <b>MFD-2404</b>		 <b>MRD-2414</b>		
			 <b>MSE-9103</b>		Eje delantero		
<b>3.0 V6 24V (CG2) J30A1</b>	147	02.98-06.03	 <b>MFP-2176</b>		 <b>MRP-2407</b>		
			 <b>MFP-2432</b>		 <b>MRD-2414</b>		
			 <b>MFD-2404</b>				
			 <b>MSE-9103</b>		Eje delantero		
<b>ACCORD VI Hatchback (CH, CL)</b>							
<b>1.8 i (CH6) F18B2</b>	100	12.99-12.02	 <b>MFP-2176</b>		 <b>MRP-2407</b>		
			 <b>MFD-2404</b>		 <b>MRD-2414</b>		
<b>2.0 (CH7) F20B6</b>	108	12.99-12.02	 <b>MFP-2176</b>		 <b>MRP-2407</b>		
			 <b>MFD-2404</b>		 <b>MRD-2414</b>		
<b>2.0 TDi (CH8) 20T2N</b>	77	12.99-10.00	 <b>MFP-2176</b>		 <b>MRP-2407</b>		
			 <b>MFD-2404</b>		 <b>MRD-2414</b>		
<b>2.3 (CL4) F23Z5</b>	113	11.00-12.02	 <b>MFP-2176</b>		 <b>MRP-2407</b>		
			 <b>MFD-2404</b>		 <b>MRD-2414</b>		
<b>ACCORD VII (CL, CN)</b>							
<b>2.0 (CL7) K20A6</b>	114	02.03-05.08	 <b>MFP-2452</b>		 <b>MRP-2407</b>		
			 <b>MFD-2403</b>		Rueda (in):16	 <b>MRD-2443</b>	
			 <b>MFD-2420</b>		Rueda (in):15	 <b>MBH-2476</b>	izquierda: Eje trasero izquierda
<b>2.0 A las 4 ruedas (CL8)...</b>	114	02.03-05.08	 <b>MFP-2452</b>		 <b>MRP-2407</b>		
			 <b>MFD-2403</b>		Rueda (in):16	 <b>MRD-2443</b>	
			 <b>MFD-2420</b>		Rueda (in):15	 <b>MBH-2476</b>	izquierda: Eje trasero izquierda
<b>2.2 i-CTDi (CN1) N22A1</b>	103	01.04-05.08	 <b>MFP-2452</b>		 <b>MRP-2407</b>		
			 <b>MFD-2403</b>		Rueda (in):16	 <b>MRD-2443</b>	
			 <b>MFD-2420</b>		Rueda (in):15	 <b>MBH-2476</b>	izquierda: Eje trasero izquierda
<b>2.4 (CL9) K24A3</b>	140	02.03-05.08	 <b>MFP-2452</b>		 <b>MRP-2407</b>		
			 <b>MFD-2403</b>		Rueda (in):16	 <b>MRD-2443</b>	
			 <b>MFD-2420</b>		Rueda (in):15	 <b>MBH-2476</b>	izquierda: Eje trasero izquierda
			 <b>MFD-2428</b>				


















































**HONDA**

	KW	Período				
<b>ACCORD VII (CL, CN)</b>						
2.4 (CL9) K24A	140	02.03-05.08	 <b>MFP-2452</b>  <b>MFD-2403</b>  <b>MFD-2420</b>  <b>MFD-2428</b>	Rueda (in):16 Rueda (in):15	 <b>MRP-2407</b>  <b>MRD-2443</b>  <b>MBH-2476</b>	izquierda: Eje trasero izquierda
<b>ACCORD VII Tourer (CM, CN)</b>						
2.0 (CM1) K20A6	114	04.03-05.08	 <b>MFP-2452</b>  <b>MFD-2403</b>  <b>MFD-2420</b>	Rueda (in):16 Rueda (in):15	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2442</b>  <b>MBH-2476</b>  <b>MSE-9402</b>	izquierda: Eje trasero izquierda
2.2 i-CTDi (CN2) N22A1	103	01.04-05.08	 <b>MFP-2452</b>  <b>MFD-2403</b>  <b>MFD-2420</b>	Rueda (in):16 Rueda (in):15	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2442</b>  <b>MSE-9402</b>	
2.4 (CM2) K24A	140	04.03-05.08	 <b>MFP-2452</b>  <b>MFD-2403</b>  <b>MFD-2420</b>  <b>MFD-2428</b>	Rueda (in):16 Rueda (in):15	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2442</b>  <b>MBH-2476</b>  <b>MSE-9402</b>	izquierda: Eje trasero izquierda
<b>ACCORD VIII (CU)</b>						
2.0 i (CU1) R20A3	115	06.08-06.15	 <b>MFP-2407</b>  <b>MFD-2412</b>		 <b>MRP-2410</b>  <b>MRD-2415</b>	
2.2 i-DTEC (CU3) N22B1	110	07.08-06.15	 <b>MFP-2407</b>  <b>MFD-2412</b>		 <b>MRP-2410</b>  <b>MRD-2415</b>	
2.2 i-DTEC (CU3) N22B2	132	07.08-06.15	 <b>MFD-2412</b>		 <b>MRD-2415</b>	
2.4 i (CU2) K24Z3	148	07.08-06.15	 <b>MFP-2409</b>  <b>MFD-2417</b>		 <b>MRP-2445</b>  <b>MRD-2416</b>	
<b>ACCORD VIII Ranchera familiar (CW)</b>						
2.0 i (CW R20A3)	115	07.08-	 <b>MFP-2407</b>  <b>MFD-2412</b>		 <b>MRP-2410</b>  <b>MRD-2415</b>	
2.2 i-DTE N22B1	110	07.08-	 <b>MFP-2407</b>  <b>MFD-2412</b>		 <b>MRP-2410</b>  <b>MRD-2415</b>	
2.2 i-DTE N22B2	132	07.08-	 <b>MFD-2412</b>		 <b>MRD-2415</b>	
2.4 i (CW K24Z3)	148	07.08-	 <b>MFD-2417</b>			
<b>ACTY (TN)</b>						




















































**HONDA**

	KW	Período		
<b>ACTY (TN)</b>				
0.6 EH	23	08.79-06.86	 MFP-2417  MFD-2413	 MRS-2400
<b>CIVIC I Hatchback (SB)</b>				
1200 (SB1) EB1	40	07.72-02.77	 MFP-2400  MFD-2400	 MRS-2400  MWC-2400L
1200 (SB2) EB2	40	03.77-12.80	 MFP-2400  MFD-2400  MBH-2400	 MRS-2400  MBH-2401  MWC-2400L
1200 (SB2) EB3	44	09.77-12.80	 MFP-2400  MFD-2400  MBH-2400	 MRS-2400  MBH-2401  MWC-2400L
<b>CIVIC I Sedán (SF)</b>				
1300 L EN2	33	09.80-09.83	 MFP-2404  MFP-2406  MFD-2402  MFD-2406  MBH-24006	 MRS-2402  MRS-2404  MBH-2406  MWC-2400  MWC-2400D  MWC-2403L
1300 L EN1	44	09.80-09.83	 MFP-2404  MFD-2410  MBH-24006	 MRS-2402  MRS-2404  MBH-2406  MWC-2450 derecha  MWC-2451 izquierda
1300 S EN4	52	10.79-12.84	 MFP-2413  MFD-2410  MBH-2405	año construcción desde:01/1982 año construcción desde:01/1982  MRS-2402  MRS-2404  MBH-2406  MWC-2403L izquierda  MWC-2454 derecha
<b>CIVIC I Shuttle (AN, AR)</b>				
1.5 (AN) EW2	63	10.83-10.87	 MFP-2416  MFD-2411  MBH-24005	 MRS-2409  MBH-24002  MWC-2400 derecha  MWC-2400D derecha  MWC-2403L izquierda



























































**HONDA**

	KW	Período		
<b>CIVIC I Shuttle (AN, AR)</b>				
1.5 4WD (AR) EW2	63	01.85-10.87	 <b>MFP-2413</b>  <b>MFD-2411</b>  <b>MBH-24040</b>	 <b>MRS-2409</b>  <b>MBH-24041</b>  <b>MWC-2400</b> derecha  <b>MWC-2400D</b> derecha  <b>MWC-2403L</b> izquierda
<b>CIVIC II Fastback (SS, SL)</b>				
1300 L (SS) EN1	44	09.79-09.83	 <b>MFP-2404</b>  <b>MFD-2410</b>  <b>MBH-24006</b>	 <b>MRS-2402</b>  <b>MRS-2404</b>  <b>MBH-2406</b> año construcción desde:01/1980  <b>MWC-2450</b> derecha  <b>MWC-2451</b> izquierda
<b>CIVIC II Ranchera familiar (WC)</b>				
1300 EN1	44	09.79-09.83	 <b>MFP-2406</b>  <b>MFD-2410</b>  <b>MBH-24006</b>	 <b>MRS-2402</b>  <b>MRS-2404</b>  <b>MBH-2406</b> año construcción desde:01/1980  <b>MWC-2450</b> derecha  <b>MWC-2451</b> izquierda
<b>CIVIC II Shuttle (EE)</b>				
1.4 i 16V (EE1) D14A1	66	01.88-12.92	 <b>MFP-2423</b>  <b>MFP-2442</b>  <b>MFD-2419</b>	 <b>MRS-2409</b>  <b>MBH-2467</b>  <b>MWC-2403D</b> derecha:  <b>MWC-2455</b> año construcción hasta:07/1989 derecha,izquierda,Eje trasero  <b>MWC-2457</b>
1.5 i 16V (EE2) D15B2	69	01.88-11.91	 <b>MFP-2423</b>  <b>MFP-2442</b>  <b>MFD-2419</b>	 <b>MRS-2409</b>  <b>MBH-2467</b>  <b>MWC-2403D</b> derecha:  <b>MWC-2457</b> derecha  <b>MWC-2457</b> izquierda
1.6 i 16V 4WD (EE4)...	81	01.88-02.95	 <b>MFP-2423</b>  <b>MFD-2419</b>	 <b>MRS-2409</b>  <b>MBH-2467</b>  <b>MWC-2403D</b> derecha:  <b>MWC-2455</b> año construcción












































**HONDA**

	KW	Período		
<b>CIVIC II Shuttle (EE)</b>				
				 <b>MWC-2457</b> hasta:07/1988 derecha,izquierda,Eje trasero
<b>1.6 i 16V 4WD (EE4)...</b>	80	01.88-12.89	 <b>MFP-2423</b>  <b>MFD-2419</b>	 <b>MRS-2409</b>  <b>MBH-2467</b>  <b>MWC-2403D</b>  <b>MWC-2455</b>  <b>MWC-2457</b> derecha: derecha,izquierda,Eje trasero
<b>CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH)</b>				
<b>1.2 (AL D12B1)</b>	40	01.84-10.87	 <b>MFP-2413</b>  <b>MFD-2411</b>  <b>MBH-24005</b>	 <b>MRS-2403</b>  <b>MWC-2400</b>  <b>MWC-2400D</b>
<b>1.2 (AL ZA2)</b>	40	01.84-10.87	 <b>MFP-2413</b>  <b>MFD-2411</b>  <b>MBH-24005</b>	 <b>MRS-2403</b>  <b>MWC-2400</b>  <b>MWC-2400D</b>
<b>1.3 (AG EV2)</b>	52	10.83-10.87	 <b>MFP-2413</b>  <b>MFP-2414</b>  <b>MFD-2410</b>  <b>MFD-2411</b>  <b>MBH-24005</b>	 <b>MRS-2403</b>  <b>MWC-2400</b>  <b>MWC-2400D</b>
<b>1.5 GL EW2</b>	63	10.83-10.87	 <b>MFP-2413</b>  <b>MFD-2411</b>	 <b>MRS-2403</b>  <b>MWC-2400</b>  <b>MWC-2400D</b>  <b>MWC-2403L</b> derecha derecha izquierda
<b>1.5 GTI EW4</b>	66	03.86-10.87	 <b>MFP-2413</b>  <b>MFD-2413</b>	 <b>MRS-2403</b>  <b>MBH-2406</b>  <b>MWC-2400</b>  <b>MWC-2400D</b>  <b>MWC-2403L</b> Delante, derecha derecha derecha izquierda
<b>1.5 GT EW3</b>	74	01.85-10.87	 <b>MFP-2413</b>  <b>MFD-2413</b>	 <b>MRS-2403</b>  <b>MBH-2406</b>  <b>MWC-2400</b>  <b>MWC-2400D</b>  <b>MWC-2403L</b> Delante, derecha derecha derecha izquierda




































**HONDA**

	KW	Período		
<b>CIVIC III Sedán (AM, AK, AU)</b>				
1.2 D12B1	40	01.85-10.87	 MFP-2413  MFD-2411	 MRS-2403  MWC-2400  MWC-2400D
1.2 ZA2	40	01.85-10.87	 MFP-2413  MFD-2411	 MRS-2403  MWC-2400  MWC-2400D
1.3 EV2	52	10.83-10.87	 MFP-2413  MFD-2410  MFD-2411  MBH-24005	 MRS-2403  MWC-2400  MWC-2400D
1.5 GL EW2	63	10.83-10.87	 MFP-2413  MFD-2411  MBH-24005	 MRS-2409  MWC-2400 derecha  MWC-2400D derecha  MWC-2403L izquierda
1.5 GTI EW4	66	03.86-10.87	 MFP-2413  MFD-2413	 MRS-2403  MWC-2400  MWC-2400D  MWC-2403L
1.5 GT EW3	74	01.85-10.87	 MFP-2413  MFD-2413  MBH-24005	 MRS-2403  MBH-24002  MWC-2400 derecha  MWC-2400D derecha  MWC-2403L izquierda
<b>CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE)</b>				
1.3 (EC8) D13B1	55	10.87-12.89	 MFP-2414  MFD-2411	 MRS-2403  MBH-2467  MWC-2403D derecha:  MWC-2457
1.3 16V Cat D13B2	55	09.89-09.91	 MFP-2414  MFD-2411	 MRS-2403  MBH-2467  MWC-2403D derecha:  MWC-2457
1.4 L (EC9) D14A1	66	10.87-12.89	 MFP-2414  MFD-2413	 MRS-2409  MBH-2467 año construcción desde:01/1988  MWC-2400 derecha

**HONDA**






















































	KW	Período		
<b>CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE)</b>				
				 <b>MWC-2400D</b> derecha  <b>MWC-2403L</b> izquierda
<b>1.5 i 16V (E D15B2)</b>	69	10.88-09.91	 <b>MFP-2414</b>  <b>MFD-2419</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2403</b>  <b>MBH-2467</b>  <b>MWC-2403D</b> derecha:  <b>MWC-2457</b>
<b>1.5 i 16V D15B2</b>	66	10.88-09.91	 <b>MFP-2414</b>  <b>MFD-2419</b>	 <b>MRS-2403</b>  <b>MBH-2467</b>  <b>MWC-2403D</b> derecha:  <b>MWC-2457</b>
<b>1.6 i 16V (E D16A6)</b>	80	10.87-09.91	 <b>MFP-2423</b>  <b>MFD-2413</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MRS-2402</b>  <b>MRS-2404</b>  <b>MBH-24037</b> Circulación por la izquierda / derecha:para circulación por la izquierda  <b>MBH-2467</b> Circulación por la izquierda / derecha:para circulación por la derecha  <b>MWC-2403D</b> derecha:  <b>MWC-2457</b>
<b>1.6 i 16V (E D16Z2)</b>	81	10.87-09.91	 <b>MFP-2423</b>  <b>MFD-2413</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MRS-2402</b>  <b>MRS-2404</b>  <b>MBH-24037</b> Circulación por la izquierda / derecha:para circulación por la izquierda  <b>MBH-2467</b> Circulación por la izquierda / derecha:para circulación por la derecha  <b>MWC-2403D</b> derecha:  <b>MWC-2457</b>
<b>1.6 i 16V Vt B16A1</b>	110	10.89-09.91	 <b>MFP-2426</b>  <b>MFD-2426</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>

**HONDA**

























































	KW	Período			
<b>CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE)</b>					
				 <b>MRS-2402</b>  <b>MRS-2404</b>  <b>MBH-24037</b>  <b>MBH-2467</b>  <b>MWC-2403D</b>  <b>MWC-2457</b>	Circulación por la izquierda / derecha: para circulación por la izquierda  Circulación por la izquierda / derecha: para circulación por la derecha  derecha:
<b>1.6 i 16V D16A7</b>	96	09.87-09.91	 <b>MFP-2423</b>  <b>MFD-2413</b>  <b>MFD-2419</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MRS-2402</b>  <b>MRS-2404</b>  <b>MBH-24037</b>  <b>MBH-2467</b>  <b>MWC-2403D</b>  <b>MWC-2457</b>	año construcción desde: 01/1990  Circulación por la izquierda / derecha: para circulación por la izquierda  Circulación por la izquierda / derecha: para circulación por la derecha  derecha:
<b>1.6 i 16V D16A9</b>	96	09.87-09.91	 <b>MFP-2423</b>  <b>MFD-2413</b>  <b>MFD-2419</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MRS-2402</b>  <b>MRS-2404</b>  <b>MBH-24037</b>  <b>MBH-2467</b>  <b>MWC-2403D</b>  <b>MWC-2457</b>	año construcción desde: 01/1990  Circulación por la izquierda / derecha: para circulación por la izquierda  Circulación por la izquierda / derecha: para circulación por la derecha  derecha:
<b>CIVIC IV Sedán (ED)</b>					
<b>1.3 D13B1</b>	55	10.87-12.89	 <b>MFP-2414</b>  <b>MFD-2411</b>	 <b>MRS-2403</b>  <b>MBH-2467</b>	




























































**HONDA**

	KW	Período		
<b>CIVIC IV Sedán (ED)</b>				
				 <b>MWC-2403D</b> derecha:  <b>MWC-2457</b>
<b>1.4 L (ED2) D14A1</b>	66	10.87-12.89	 <b>MFP-2414</b>  <b>MFD-2413</b>	 <b>MRS-2409</b>  <b>MBH-2467</b>  <b>MWC-2400</b> derecha  <b>MWC-2400D</b> derecha  <b>MWC-2403L</b> izquierda
<b>1.5 i 16V (ED3) D15B2</b>	69	10.87-09.91	 <b>MFP-2414</b>  <b>MFD-2419</b>	 <b>MRS-2403</b>  <b>MBH-2467</b>  <b>MWC-2403D</b> derecha:  <b>MWC-2457</b>
<b>1.5 i 16V D15B2</b>	66	10.87-09.91	 <b>MFP-2414</b>  <b>MFD-2419</b>	 <b>MRS-2403</b>  <b>MBH-2467</b>  <b>MWC-2403D</b> derecha:  <b>MWC-2457</b>
<b>1.6 i 16V (ED4) D16Z2</b>	81	10.87-09.91	 <b>MFP-2423</b>  <b>MFD-2413</b>  <b>MFD-2426</b>	 <b>MRS-2402</b>  <b>MRS-2404</b>  <b>MBH-24037</b>  <b>MWC-2403D</b> derecha:  <b>MWC-2457</b>
<b>1.6 i 16V (ED4) D16A6</b>	80	11.87-09.91	 <b>MFP-2423</b>  <b>MFD-2413</b>	 <b>MRS-2402</b>  <b>MRS-2404</b>  <b>MBH-24037</b>  <b>MWC-2403D</b> derecha:  <b>MWC-2457</b>
<b>1.6 i 16V 4x4 D16A6</b>	80	10.89-09.91	 <b>MFP-2423</b>  <b>MFD-2413</b>	 <b>MRS-2402</b>  <b>MRS-2404</b>  <b>MBH-2467</b>  <b>MWC-2403D</b> derecha:  <b>MWC-2457</b>
<b>1.6 i 16V D16A7</b>	96	09.87-09.91	 <b>MFP-2423</b>  <b>MFD-2413</b>	 <b>MRS-2402</b>  <b>MRS-2404</b>  <b>MBH-24037</b>  <b>MWC-2403D</b> derecha:  <b>MWC-2457</b>




















































**HONDA**

	KW	Período		
<b>CIVIC IX (FK)</b>				
1.4 i-VTEC (FK1) L13Z4	73	02.12-	 MFP-2407  MFD-2420	 MRP-2225  MRD-2423
1.6 i-DTEC (FK3) N16A1	88	02.13-	 MFP-2407  MFD-2420	 MRP-2225  MRD-2423
1.8 i-VTEC (FK2) R18Z4	104	02.12-	 MFP-2407  MFD-2420	 MRP-2225  MRD-2423
2.0 i-VTEC Type R (FK2)...	228	08.15-	 MFP-2510	
2.2 i-DTEC (FK3) N22B4	110	02.12-	 MFP-2407  MFD-2420	 MRP-2225  MRD-2423
<b>CIVIC IX Tourer (FK)</b>				
1.6 i-DTEC (FK3) N16A1	88	01.14-	 MFP-2407	 MRD-2423
<b>CIVIC V Coupé (EJ)</b>				
1.5 i LSi (EJ2) D15B7	74	08.93-11.95	 MFP-2435  MFD-2499	 MBD-2403  MRS-2494  MWC-2403D  MWC-2457
1.6 i (EJ6) D16Y7	77	01.94-11.95	 MFP-2435  MFD-2499	 MBD-2403  MRS-2494  MWC-2403D  MWC-2457
1.6 i Vtec (EJ1) D16Y6	92	01.94-03.96	 MFP-2425  MFP-2435  MFD-2426	 MBD-2403  MRS-2494  MWC-2403D  MWC-2457
1.6 i Vtec (EJ1) D16Z9	92	01.94-03.96	 MFP-2425  MFP-2435  MFD-2426	 MBD-2403  MRS-2494  MWC-2403D  MWC-2457
1.6 i Vtec B16A2	118	01.94-11.95	 MFP-2435  MFD-2426	 MBD-2403  MRS-2494  MWC-2403D  MWC-2457
<b>CIVIC V Hatchback (EG)</b>				
1.3 16V (EG3) D13B2	55	10.91-11.95	 MFP-2414	 MRS-2403





















































**HONDA**

	KW	Período		
<b>CIVIC V Hatchback (EG)</b>				
			 MFD-2411  MFD-2413	 MRS-2494  MWC-2403D  MWC-2457 derecha:
1.5 i 16V (EG4) D15B2	66	10.91-11.95	 MFP-2435  MFD-2499	 MBD-2403  MRS-2403  MRS-2494  MWC-2403D  MWC-2457 derecha:
1.5 i 16V (EG4) D15Z2	66	10.91-11.95	 MFP-2435  MFD-2499	 MBD-2403  MRS-2403  MRS-2494  MWC-2403D  MWC-2457 derecha:
1.5 i 16V (EG4) D15B2	69	10.91-11.95	 MFP-2425  MFP-2435  MFD-2499	 MBD-2403  MRS-2403  MRS-2494  MWC-2403D  MWC-2457 Código motor: D15-B2 derecha:
1.5 i 16V (EG4) D15Z1	69	10.91-11.95	 MFP-2425  MFP-2435  MFD-2499	 MBD-2403  MRS-2403  MRS-2494  MWC-2403D  MWC-2457 Código motor: D15-B2 derecha:
	92	10.91-11.95	 MFP-2435  MFD-2426  MFD-2499	 MRP-2404  MRD-2402  MRD-2409  MWC-2403D derecha:
1.6 VTi 16V (EG6) B16A2	118	10.91-11.95	 MFP-2425  MFP-2435  MFD-2413  MFD-2423  MFD-2426  MFD-2499	 MRP-2404  MRD-2402
<b>CIVIC V Sedán (EG, EH)</b>				
1.5 i 16V (EG8) D15B2	69	10.91-11.95	 MFP-2425  MFP-2435	 MRP-2404  MRD-2402






















































**HONDA**

	KW	Período			
<b>CIVIC V Sedán (EG, EH)</b>					
			 <b>MFD-2499</b>	 <b>MBD-2403</b>  <b>MRS-2403</b>  <b>MRS-2494</b>  <b>MWC-2403D</b>  <b>MWC-2457</b>	Código motor: D15-B2  derecha:
<b>1.5 i 16V (EG8) D15Z1</b>	69	10.91-11.95	 <b>MFP-2425</b>  <b>MFP-2435</b>  <b>MFD-2499</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MBD-2403</b>  <b>MRS-2403</b>  <b>MRS-2494</b>  <b>MWC-2403D</b>  <b>MWC-2457</b>	Código motor: D15-B2  derecha:
	92	10.91-11.95	 <b>MFP-2435</b>  <b>MFD-2426</b>  <b>MFD-2499</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MRD-2409</b>  <b>MBD-2403</b>	año construcción hasta:12/1992
	92	10.91-11.95	 <b>MFP-2435</b>  <b>MFD-2426</b>  <b>MFD-2499</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MRD-2409</b>  <b>MBD-2403</b>	año construcción hasta:12/1992
<b>1.6 VTi (EG9) B16A2</b>	118	10.91-11.95	 <b>MFP-2435</b>  <b>MFD-2423</b>  <b>MFD-2426</b>  <b>MFD-2499</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>	
<b>CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)</b>					
<b>1.4 16V (MB8) D14A7</b>	55	04.98-02.01	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2426</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2495</b>  <b>MBD-2402</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MWC-2403D</b>  <b>MWC-2457</b>  <b>MRS-2410S</b>	derecha: derecha  izquierda
<b>1.4 16V (MB8) D14A8</b>	66	04.98-02.01	 <b>MFP-2427</b>	 <b>MRP-2404</b>	






















































**HONDA**

	KW	Período			
<b>CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)</b>					
			 <b>MFD-2426</b>	 <b>MRD-2495</b>  <b>MBD-2402</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MWC-2403D</b>  <b>MWC-2457</b>  <b>MRS-2410S</b>	derecha: derecha  izquierda
<b>1.5 16V (MB9) D15Z8</b>	84	04.98-02.01	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2426</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MBD-2402</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2494</b>  <b>MWC-2403D</b>  <b>MWC-2457</b>  <b>MRS-2410S</b>	derecha:
<b>1.6 16V (MC1) D16B2</b>	85	04.98-02.01	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2426</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MRD-2495</b>	
<b>1.6 16V (MC1) D16W4</b>	92	04.98-02.01	 <b>MFP-2427</b>	 <b>MRP-2404</b>	
<b>1.8 16V (MC2) B18C4</b>	124	04.98-02.01	 <b>MFP-2432</b>  <b>MFD-2426</b>	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2407</b>  <b>MBD-2403</b>  <b>MBH-24037</b>	
<b>2.0 i D (MC3) 20T2N</b>	77	04.98-02.01	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2426</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MBH-24037</b>	
<b>CIVIC VI Coupé (EJ, EM1)</b>					
<b>1.6 i Vtec (EM1) D16Y8</b>	92	03.96-03.00	 <b>MFP-2425</b>  <b>MFP-2435</b>  <b>MFD-2426</b>	 <b>MBD-2403</b>  <b>MRS-2494</b>  <b>MWC-2403D</b>  <b>MWC-2457</b>	derecha:
<b>1.6 i Vtec B16A2</b>	118	04.99-12.00	 <b>MFP-2435</b>  <b>MFD-2426</b>	 <b>MBD-2403</b>  <b>MRS-2494</b>	
<b>CIVIC VI Fastback (MA, MB)</b>					
<b>1.4 i (MA8, MB2) D14A2</b>	66	09.94-02.01	 <b>MFP-2427</b>	 <b>MBD-2403</b>	




















































**HONDA**

	KW	Período		
<b>CIVIC VI Fastback (MA, MB)</b>				
			 <b>MFD-2426</b>	 <b>MRS-2410</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b> izquierda
<b>1.4 i (MA8, MB2) D14A6</b>	66	09.94-02.01	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2426</b>	 <b>MBD-2403</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b> izquierda
<b>1.4 i (MA8, MB2) D14A8</b>	66	09.94-02.01	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2426</b>	 <b>MBD-2403</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b> izquierda
<b>1.4 i (MA8, MB2) D14Z4</b>	66	09.94-02.01	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2426</b>	 <b>MBD-2403</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b> izquierda
<b>1.4 i (MA8, MB2) D14A5</b>	55	09.95-02.01	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2426</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MBD-2403</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MBH-2900</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b> izquierda
<b>1.4 i (MA8, MB2) D14A7</b>	55	09.95-02.01	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2426</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MBD-2403</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MBH-2900</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b> izquierda
<b>1.4 i (MA8, MB2) D14Z3</b>	55	09.95-02.01	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2426</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MBD-2403</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MBH-2900</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b> izquierda
<b>1.5 16V (MB3) D15Z8</b>	84	01.97-02.01	 <b>MFP-2425</b>  <b>MFP-2427</b>	para vehículos sin ABS  <b>MRP-2404</b> vehículos con ABS  <b>MRP-2405</b> año construcción hasta:10/1998 año construcción desde:11/1998

**HONDA**
























































	KW	Período			
<b>CIVIC VI Fastback (MA, MB)</b>					
			 <b>MFD-2426</b>	 <b>MRD-2402</b>  <b>MRD-2495</b>  <b>MBD-2403</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2494</b>  <b>MBH-24025</b>  <b>MBH-24037</b>  <b>MWC-2403D</b>  <b>MWC-2457</b>  <b>MRS-2410S</b>	año construcción hasta:10/2000  vehículos con ABS  derecha:
<b>1.5 i Vtec-E (MA9 D15Z3)</b>	66	09.94-01.97	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2426</b>	año construcción desde:01/1995   <b>MRP-2404</b>  <b>MBD-2403</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>	izquierda
<b>1.6 16V (MB4) D16B2</b>	85	01.97-02.01	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2426</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MRD-2495</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>	
<b>1.6 VTi B16A2</b>	118	01.97-02.01	 <b>MFP-2435</b>  <b>MFD-2423</b>  <b>MFD-2426</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MRS-2494</b>	
<b>1.6 i (MB1) D16Y3</b>	83	09.94-01.97	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2426</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>	
<b>1.6 i Vtec (MB1) D16Y2</b>	93	09.94-01.97	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2426</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>	
<b>1.8 16V (MB6) B18C4</b>	124	01.97-02.01	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFP-2432</b>  <b>MFD-2423</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2407</b>  <b>MRS-2410</b>	

**HONDA**

























































	KW	Período			
<b>CIVIC VI Fastback (MA, MB)</b>					
				 <b>MBH-24037</b>  <b>MRS-2410S</b>	
<b>2.0 i TD (MB7) 20T2R</b>	63	01.97-02.01	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2426</b>	año construcción desde:11/1998   <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MBH-24025</b>  <b>MBH-24037</b>  <b>MRS-2410S</b>	vehículos con ABS
<b>CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)</b>					
<b>1.4 i (EJ9) D14A3</b>	55	11.95-02.01	 <b>MFP-2425</b>  <b>MFP-2435</b>  <b>MFD-2499</b>	 <b>MRD-2402</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2494</b>  <b>MWC-2403D</b>  <b>MWC-2457</b>  <b>MRS-2410S</b>	derecha: derecha
<b>1.4 i (EJ9) D14Z1</b>	55	11.95-02.01	 <b>MFP-2425</b>  <b>MFP-2435</b>  <b>MFD-2499</b>	 <b>MRD-2402</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2494</b>  <b>MWC-2403D</b>  <b>MWC-2457</b>  <b>MRS-2410S</b>	derecha: derecha
<b>1.4 i S (EJ9) D14A4</b>	66	11.95-02.01	 <b>MFP-2425</b>  <b>MFP-2435</b>  <b>MFD-2499</b>	 <b>MBD-2403</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2494</b>  <b>MWC-2403D</b>  <b>MWC-2457</b>  <b>MRS-2410S</b>	derecha:
<b>1.4 i S (EJ9) D14Z2</b>	66	11.95-02.01	 <b>MFP-2425</b>  <b>MFP-2435</b>  <b>MFD-2499</b>	 <b>MBD-2403</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2494</b>  <b>MWC-2403D</b>  <b>MWC-2457</b>  <b>MRS-2410S</b>	derecha:
<b>1.4 i S (EJ9) D14Z4</b>	66	11.95-02.01	 <b>MFP-2425</b>	 <b>MBD-2403</b>	

















































**HONDA**

	KW	Período		
<b>CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)</b>				
			 MFP-2435  MFD-2499	 MRS-2410  MRS-2494  MWC-2403D  MWC-2457  MRS-2410S derecha:
1.5 i (EK3) D15Z6	84	11.95-02.01	 MFP-2435  MFD-2423	 MRP-2404  MRD-2402  MBD-2403  MRS-2494  MWC-2403D  MWC-2457 derecha:
1.6 VTi (EK4) B16A2	118	11.95-02.01	 MFP-2435  MFD-2423  MFD-2426	 MRP-2404  MRD-2402  MRS-2494  MBH-24037  MBH-2900 año construcción desde:01/1997 año construcción hasta:12/1996
1.6 i (EK1) D16Y5	84	11.95-02.01	 MFP-2435  MFD-2426	 MRP-2404  MBD-2403  MRS-2403  MRS-2494
2.0 TDiC 20T2N	77	11.98-10.00	 MFP-2427	 MRP-2404  MRS-2410  MRS-2410S
<b>CIVIC VI Sedán (EJ, EK)</b>				
1.4 i (EJ9) D14A4	66	11.95-02.01	 MFP-2425  MFP-2435  MFD-2426  MFD-2499	 MBD-2403  MRS-2410  MRS-2494  MWC-2403D  MWC-2457  MRS-2410S derecha:
1.4 i (EJ9) D14Z2	66	11.95-02.01	 MFP-2425  MFP-2435  MFD-2426  MFD-2499	 MBD-2403  MRS-2410  MRS-2494  MWC-2403D  MWC-2457 derecha:
























































**HONDA**

	KW	Período		
<b>CIVIC VI Sedán (EJ, EK)</b>				
				 MRS-2410S
1.4 i (EJ9) D14Z4	66	11.95-02.01	 MFP-2425  MFP-2435  MFD-2426  MFD-2499	 MBD-2403  MRS-2410  MRS-2494  MWC-2403D  MWC-2457  MRS-2410S derecha:
1.5 i (EK3) D15Z6	84	11.95-02.01	 MFP-2435  MFD-2423	 MRP-2404  MRD-2402  MBD-2403  MRS-2494  MWC-2403D  MWC-2457 año construcción hasta:09/2000 derecha:
1.6 VTi (EK4) B16A2	118	11.95-02.01	 MFP-2435  MFD-2423  MFD-2426	 MRP-2404  MRD-2402
1.6 i Vtec D16Y6	92	11.95-02.01	 MFP-2435  MFD-2423  MFD-2426	 MRP-2404  MRD-2402  MBD-2403
1.6 i Vtec D16Y8	92	11.95-02.01	 MFP-2435  MFD-2423  MFD-2426	 MRP-2404  MRD-2402  MBD-2403
<b>CIVIC VII Coupé (EM2)</b>				
1.6 i D16V1	81	02.01-12.05	 MFP-2427  MFP-2435  MFD-2426	 MRP-2405  MRD-2495 año construcción desde:01/2003 año construcción hasta:12/2002
1.7 i VTEC D17A5	92	05.01-12.05	 MFP-2435  MFD-2426	 MRP-2405  MRD-2495
1.7 i VTEC D17A9	92	05.01-12.05	 MFP-2435  MFD-2426	 MRP-2405  MRD-2495
1.7 i D17A8	88	05.01-12.05	 MFP-2435  MFD-2426	 MRP-2405  MRD-2495
<b>CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)</b>				

















































**HONDA**

	KW	Período			
<b>CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)</b>					
<b>1.4 iS (EP1 D14Z5)</b>	66	02.01-09.05	 <b>MFP-2435</b>  <b>MFD-2426</b>  <b>MFD-2437</b>	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2495</b>  <b>MBD-2415</b>  <b>MRS-2411</b>  <b>MBH-24038</b>   <b>MWC-2403L</b>  <b>MWC-2436</b>  <b>MRS-2411S</b>	Circulación por la izquierda / derecha: para circulación por la derecha  derecha  izquierda
<b>1.4 iS (EP1 D14Z6)</b>	66	02.01-09.05	 <b>MFP-2435</b>  <b>MFD-2426</b>  <b>MFD-2437</b>	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2495</b>  <b>MBD-2415</b>  <b>MRS-2411</b>  <b>MBH-24038</b>   <b>MWC-2403L</b>  <b>MWC-2436</b>  <b>MRS-2411S</b>	Circulación por la izquierda / derecha: para circulación por la derecha  derecha  izquierda
<b>1.4 i D14Z6</b>	55	02.01-09.05	 <b>MFP-2435</b>  <b>MFD-2426</b>  <b>MFD-2437</b>	 <b>MBD-2415</b>  <b>MRS-2420</b>  <b>MBH-24038</b>   <b>MWC-2403L</b>  <b>MWC-2436</b>	Eje trasero  Circulación por la izquierda / derecha: para circulación por la derecha  derecha  izquierda
<b>1.6 i D16V1</b>	81	02.01-09.05	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFP-2435</b>  <b>MFD-2426</b>  <b>MFD-2437</b>	año construcción desde: 01/2003  año construcción hasta: 12/2002   <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2495</b>	
<b>1.7 CTDi 4EE-2</b>	74	01.02-09.05	 <b>MFP-2489</b>  <b>MFD-2434</b>   <b>MFD-2437</b>  <b>MFD-2492</b>	año construcción desde: 01/2005 Versión: SPORT   <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2446</b>   <b>MRD-2495</b>	año construcción desde: 01/2005


























































**HONDA**

	KW	Período		
<b>CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)</b>				
2.0 Type-R K20A2	147	09.01-09.05	 <b>MFP-2490</b>  <b>MFD-2433</b>	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2446</b>
2.0 i Sport K20A3	118	09.01-09.05	 <b>MFP-2491</b>  <b>MFD-2494</b>	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2446</b>
<b>CIVIC VII Sedán (ES, ET)</b>				
1.3 IMA (ES9, ED9) LDA1	61	10.03-09.05	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFP-2435</b>  <b>MFD-2426</b>	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2495</b>
1.4 (ES4) D14Z5	66	12.00-09.05	 <b>MFP-2435</b>  <b>MFD-2426</b>	 <b>MBD-2415</b>  <b>MRS-2411</b>  <b>MBH-24038</b>  <b>MWC-2403L</b> derecha  <b>MWC-2436</b> izquierda  <b>MRS-2411S</b>
1.6 D16V1	81	02.01-09.05	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFP-2435</b>  <b>MFD-2426</b>	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2495</b>  <b>MBH-24038</b> año construcción hasta:10/2004
1.7 (EU3) D17A6	85	02.01-09.05	 <b>MFP-2489</b>  <b>MFD-2492</b>	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2495</b> año construcción desde:01/2002
<b>CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)</b>				
1.4 (FK1) L13A7	61	09.05-	 <b>MFP-2403</b>  <b>MFD-2494</b>	 <b>MRP-2403</b>  <b>MRD-2412</b>
1.4 (FK1, FN4) L13Z1	73	10.08-	 <b>MFP-2403</b>	 <b>MRP-2403</b>  <b>MRD-2412</b>
1.8 (FN1, FK2) R18A2	103	09.05-	 <b>MFP-2403</b>  <b>MFD-2437</b>  <b>MFD-2494</b>	 <b>MRP-2403</b>  <b>MRD-2412</b>
2.2 CTDi (FK3) N22A2	103	09.05-	 <b>MFP-2403</b>  <b>MFD-2494</b>	 <b>MRP-2403</b>  <b>MRD-2412</b>
Type R (FN2) K20Z4	148	09.06-	 <b>MFP-2490</b>  <b>MFD-2431</b>  <b>MFD-2436</b>	 <b>MRP-2403</b>  <b>MRD-2412</b>

















































**HONDA**

	KW	Período				
<b>CIVIC VIII Sedán (FD, FA)</b>						
1.3 Hybrid (FA3, F LDA2)	70	01.06-	 <b>MFP-2433</b>  <b>MFD-2437</b>  <b>MFD-2K05</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2412</b>	
<b>CIVIC X Fastback (FC_, FK)</b>						
1.0 VTEC (FK6)	95	02.17-	 <b>MFP-2407</b>			
<b>CONCERTO (HW, MA)</b>						
1.4 D14A1	66	08.89-10.91	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2252</b>  <b>MFD-2498</b>  <b>MBH-2901</b>	año construcción desde:01/1990 año construcción hasta:07/1991	 <b>MBD-2402</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MBH-2900</b>  <b>MBH-2902</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>	vehículos con ABS izquierda
1.4 D14A8	66	08.89-10.91	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2252</b>  <b>MFD-2498</b>  <b>MBH-2901</b>	año construcción desde:01/1990 año construcción hasta:07/1991	 <b>MBD-2402</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MBH-2900</b>  <b>MBH-2902</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>	vehículos con ABS izquierda
1.4 D14A1	61	10.89-10.92	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2252</b>  <b>MFD-2498</b>  <b>MBH-2901</b>		 <b>MBD-2402</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MBH-2900</b>  <b>MBH-2902</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>	vehículos con ABS izquierda
1.5 i 16V D15B2	66	08.89-03.95	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2252</b>  <b>MBH-2901</b>	año construcción desde:08/1991 año construcción hasta:12/1994  año construcción hasta:10/1992	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MBD-2402</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>	izquierda





















































**HONDA**

	KW	Período				
<b>CONCERTO (HW, MA)</b>						
1.6 16V D16Z2	78	08.89-03.95	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2252</b>  <b>MBH-2901</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MBH-2900</b>	año construcción hasta:10/1992	año construcción hasta:10/1992
1.6 i 16V D16Z2	82	08.89-03.95	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2498</b>  <b>MBH-2901</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MBH-2900</b>  <b>MRS-2410S</b>	año construcción hasta:10/1992	año construcción hasta:10/1992
1.6 i 16V D16A8	90	08.89-03.95	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2498</b>  <b>MBH-2901</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MBH-2900</b>	año construcción hasta:10/1992	año construcción hasta:10/1992
<b>CONCERTO Sedán (HWW)</b>						
1.4 D14A1	66	08.89-10.91	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2252</b>  <b>MFD-2498</b>  <b>MBH-2901</b>	 <b>MBD-2402</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MBH-2900</b>  <b>MBH-2902</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>		vehículos con ABS  izquierda
1.4 D14A8	66	08.89-10.91	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2252</b>  <b>MFD-2498</b>  <b>MBH-2901</b>	 <b>MBD-2402</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MBH-2900</b>  <b>MBH-2902</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>		vehículos con ABS  izquierda
1.4 D14A1	61	10.89-10.92	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2252</b>  <b>MFD-2498</b>  <b>MBH-2901</b>	 <b>MBD-2402</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MBH-2900</b>  <b>MBH-2902</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>		vehículos con ABS  izquierda
1.5 i 16V D15B2	66	08.89-05.95	 <b>MFP-2427</b>   <b>MFD-2252</b>	 <b>MRP-2404</b>   <b>MRD-2402</b>	año construcción desde:08/1991 año construcción hasta:12/1994	

**HONDA**






















































	KW	Período		
<b>CONCERTO Sedán (HWW)</b>				
			 <b>MBH-2901</b> año construcción hasta:10/1992	 <b>MBD-2402</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b> izquierda
<b>1.6 16V D16Z2</b>	78	08.89-03.95	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2252</b>  <b>MBH-2901</b> año construcción hasta:10/1992	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MBH-2900</b> año construcción hasta:10/1992
<b>1.6 i 16V D16Z2</b>	82	08.89-03.95	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2498</b>  <b>MBH-2901</b> año construcción hasta:10/1992	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MBH-2900</b> año construcción hasta:10/1992
<b>1.6 i 16V D16A8</b>	90	08.89-03.95	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2498</b>  <b>MBH-2901</b> año construcción hasta:10/1992	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MBH-2900</b>  <b>MRS-2410S</b> año construcción hasta:10/1992
<b>CR-V I (RD)</b>				
<b>2.0 16V 4WD (RD1,...</b>	108	01.99-02.02	 <b>MFP-2432</b>  <b>MFD-2496</b>  <b>MCP-2400</b> Sist.frenos: NISSIN	 <b>MBD-2400</b>  <b>MRS-2411</b>  <b>MBH-2431</b> año construcción hasta:10/2000  <b>MWC-2460</b> izquierda  <b>MWC-2461</b> derecha  <b>MRS-2411S</b>
<b>2.0 16V 4WD (RD1,...</b>	94	10.95-12.01	 <b>MFP-2432</b>  <b>MFD-2496</b>  <b>MCP-2400</b> Sist.frenos: NISSIN	 <b>MBD-2400</b>  <b>MRS-2411</b>  <b>MBH-2431</b> año construcción desde:02/1997  <b>MWC-2460</b> izquierda  <b>MWC-2461</b> derecha  <b>MRS-2411S</b>
<b>CR-V II (RD_)</b>				
<b>2.0 (RD4) K20A4</b>	110	09.01-09.06	 <b>MFP-2401</b>	 <b>MRP-2405</b>

**HONDA**
















































	KW	Período		
<b>CR-V II (RD_)</b>				
			 MFD-2431  MFD-2436  MFD-2494  MFD-2K07	 MRD-2441  MRS-2405  MSE-9402
2.2 CTDi (RD9) N22A2	103	02.05-09.06	 MFP-2401  MFD-2403  MFD-2431  MFD-2436	 MRP-2445  MRD-2444  MRS-2405
<b>CR-V III (RE_)</b>				
2.0 i 4WD (RE5) R20A2	110	01.07-	 MFP-2405  MFD-2405	 MRP-2400  MRD-2444  MRS-2414
2.2 i-CTDi 4WD (RE6)...	103	01.07-	 MFP-2405  MFD-2405	 MRP-2400  MRD-2444  MRS-2414
2.2 i-DTEC 4WD (RE6)...	110	01.07-	 MFP-2405	 MRP-2400
2.4 i-VTEC 4WD (RE7)...	122	09.09-	 MFP-2434	
2.4 i-VTEC 4WD (RE7)...	122	09.09-	 MFP-2434	
<b>CR-V IV (RM_)</b>				
1.6 i-DTEC (RE6) N16A1	88	10.13-	 MFP-2415  MFD-2405	 MRP-2400  MRD-2444
1.6 i-DTEC 4WD N16A4	118	02.15-	 MFP-2415	 MRP-2400  MRD-2444
2.0 (RE5) R20A9	114	10.12-	 MFP-2415  MFD-2435	 MRP-2400  MRD-2421
2.0 AWD (RE5) R20A9	114	10.12-	 MFP-2415  MFD-2435	 MRP-2400  MRD-2421
2.2 i-DTEC AWD (RE6)...	110	10.12-	 MFP-2415  MFD-2435	 MRP-2400  MRD-2421
<b>CR-Z (ZF)</b>				
1.5 Hybrid (ZF1) LEA1	84	06.10-	 MFP-2410	 MRP-2405



















































**HONDA**

	KW	Período			
<b>CR-Z (ZF)</b>					
			 MFD-2437		
<b>CRX I (AF, AS)</b>					
1.3 EV2	52	10.83-10.87	 MFP-2413		
1.5 i (AF) EW3	74	10.83-11.86	 MFP-2413	 MRS-2403	
			 MFP-2414	 MWC-2400	derecha
			 MFD-2411	 MWC-2400D	derecha
			 MFD-2413	 MWC-2403L	izquierda
1.6 i 16V (AS) ZC1	92	03.86-10.87	 MFP-2424	 MRS-2403	
			 MFD-2413	 MWC-2400	derecha
				 MWC-2400D	derecha
				 MWC-2403L	izquierda
<b>CRX II (ED, EE)</b>					
1.6 i 16V (ED9) D16Z5	91	10.87-02.92	 MFP-2423  MFD-2419	 MRP-2404  MRD-2402	
1.6 i 16V (ED9) D16A8	96	10.87-12.89	 MFP-2423  MFP-2424  MFD-2419	 MRP-2404  MRD-2402	
1.6 i 16V (ED9) D16A9	96	10.87-12.89	 MFP-2423  MFP-2424  MFD-2419	 MRP-2404  MRD-2402	
1.6 i 16V Vtec (EE8)...	110	10.89-02.92	 MFP-2426  MFD-2426	 MRP-2404  MRD-2402	
<b>CRX III (EH, EG)</b>					
1.6 ESi (EH6) D16Y8	92	03.92-12.98	 MFP-2435  MFD-2426	 MRP-2404  MRD-2409  MRS-2403  MBH-2450	Eje trasero para vehículos sin ABS
1.6 ESi (EH6) D16Z6	92	03.92-12.98	 MFP-2435  MFD-2426	 MWC-2403D	derecha: derecha
				 MWC-2457	izquierda
1.6 ESi (EH6) D16Z6	92	03.92-12.98	 MFP-2435  MFD-2426	 MRP-2404	
				 MRD-2409	
				 MRS-2403	
				 MBH-2450	Eje trasero





















































**HONDA**

	KW	Período		
<b>CRX III (EH, EG)</b>				
				 <b>MWC-2403D</b> para vehículos sin ABS derecha: derecha  <b>MWC-2457</b> izquierda
<b>1.6 i VTi (EG2) B16A2</b>	118	03.92-12.98	 <b>MFP-2435</b>  <b>MFD-2426</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MRS-2403</b>  <b>MBH-2450</b> Eje trasero para vehículos sin ABS  <b>MWC-2403D</b> derecha: derecha  <b>MWC-2457</b> izquierda
<b>FR-V (BE)</b>				
<b>1.7 (BE1) D17A2</b>	92	08.04-	 <b>MFP-2491</b>  <b>MFD-2494</b>	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2496</b>  <b>MRS-2408</b>  <b>MSE-9402</b>
<b>1.8 (BE1) R18A1</b>	103	01.07-	 <b>MFP-2491</b>  <b>MFD-2494</b>	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2496</b>  <b>MRS-2408</b>  <b>MSE-9402</b>
<b>2.0 (BE3) K20A9</b>	110	02.05-	 <b>MFP-2491</b>  <b>MFD-2494</b>	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2496</b>  <b>MRS-2408</b>  <b>MSE-9402</b>
<b>2.2 i CTDi (BE5) N22A1</b>	103	07.05-	 <b>MFP-2491</b>  <b>MFD-2432</b>	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2496</b>  <b>MRS-2408</b>  <b>MSE-9402</b>
<b>HR-V (GH)</b>				
<b>1.6 16V (GH1, GH3)...</b>	77	03.99-	 <b>MFP-2432</b>  <b>MFD-2496</b>  <b>MBH-2408</b>  <b>MCP-2400</b>	vehículos con ABS Sist.frenos: NISSIN  <b>MBD-2400</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2494</b>  <b>MBH-2409</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2403D</b> derecha:  <b>MWC-2457</b>




















































**HONDA**

	KW	Período		
<b>HR-V (GH)</b>				
				 <b>MRS-2410S</b>
<b>1.6 16V 4WD (GH2,...</b>	77	03.99-	 <b>MFP-2432</b>  <b>MFD-2496</b>  <b>MBH-2408</b>  <b>MCP-2400</b>	 <b>MBD-2400</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2494</b>  <b>MBH-2409</b>  <b>MWC-2403D</b>  <b>MWC-2457</b>  <b>MRS-2410S</b>
			vehículos con ABS Sist.frenos: NISSIN	vehículos con ABS derecha:
<b>1.6 16V 4WD (GH2,...</b>	91	10.99-	 <b>MFP-2432</b>  <b>MFD-2496</b>  <b>MBH-2408</b>  <b>MCP-2400</b>	 <b>MBD-2400</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2494</b>  <b>MBH-2409</b>  <b>MWC-2403D</b>  <b>MWC-2457</b>  <b>MRS-2410S</b>
			vehículos con ABS Sist.frenos: NISSIN	vehículos con ABS derecha:
<b>HR-V (RU)</b>				
<b>1.5 (RU1)</b>	96	08.15-	 <b>MFP-2438</b>  <b>MFD-2439</b>	 <b>MRP-2414</b>  <b>MRD-2425</b>
<b>1.6 i-DTEC (RU8)</b>	88	08.15-	 <b>MFP-2438</b>  <b>MFD-2439</b>	 <b>MRP-2414</b>  <b>MRD-2425</b>
<b>INSIGHT (ZE)</b>				
<b>1.0 Hybrid (ZE1) ECA1</b>	56	04.00-12.06	 <b>MFP-2411</b>  <b>MFD-2413</b>	 <b>MBD-2404</b>  <b>MRS-2413</b>
<b>INSIGHT (ZE_)</b>				
<b>1.3 Hybrid (ZE28, ZE2)...</b>	65	04.09-	 <b>MFP-2410</b>  <b>MFD-2426</b>	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2418</b>
<b>INTEGRA Coupé (DC2, DC4)</b>				
<b>1.8 Type-R B18C6</b>	140	11.97-10.01	 <b>MFP-2431</b>  <b>MFP-2432</b>  <b>MFD-2496</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2419</b>
			año construcción desde:01/1998 Eje delantero	año construcción hasta:10/2000














































**HONDA**

	KW	Período		
<b>INTEGRA Coupé (DC5)</b>				
2.0 K20A3	118	02.02-	 MFP-2432  MFD-2433	 MRP-2405
<b>INTEGRA Fastback (DA)</b>				
1.5 D15A1	63	10.85-08.89	 MFP-2424  MFD-2413  MFD-2419	 MRP-2402  MRD-2498  MRS-2409  MBH-24002  MBH-2489  MWC-2400 derecha  MWC-2400D derecha  MWC-2403L izquierda
1.6 (DA1, DA3) D16A3	88	03.86-08.89	 MFP-2424  MFD-2419	 MRP-2402  MRD-2498  MBH-24002
<b>JAZZ I (AA)</b>				
45 1.2 ER2	33	02.84-10.86	 MFP-2417  MFD-2415	 MRS-2402  MRS-2404  MWC-2403L  MWC-2454
55 1.2 ER4	40	09.84-10.86	 MFP-2417  MFD-2415	 MRS-2402  MRS-2404  MWC-2403L  MWC-2454
56 1.2 ER1	41	10.83-10.86	 MFP-2417  MFD-2415  MBH-2504	 MRS-2402  MRS-2404  MWC-2403L izquierda  MWC-2454 derecha
<b>JAZZ II (GD_, GE3, GE2)</b>				
1.2 i-DSI (GD5, GE2)...	57	03.02-07.08	 MFP-2425  MFD-2425  MFD-2491  MFD-2493	 MRP-2404  MRD-2409  MRS-2417  MRS-2493  MWC-2435
1.2 i-DSI (GD5, GE2)	57	03.02-07.08	 MFP-2425	 MRP-2404
























































**HONDA**

	KW	Período			
<b>JAZZ II (GD_, GE3, GE2)</b>					
L12A4			 MFD-2425  MFD-2491  MFD-2493	 MRD-2409  MRS-2417  MRS-2493  MWC-2435	año construcción desde:01/2005  Eje trasero
1.3 (GD1) L13A1	61	03.02-07.08	 MFP-2425  MFD-2425  MFD-2491   MFD-2493	 MRP-2404  MRD-2409  MRS-2417   MRS-2493  MWC-2435	año construcción desde:01/2005  año construcción desde:01/2007 año construcción hasta:06/2008 Eje trasero
<b>JAZZ III (GE_, GG_, GP_)</b>					
1.2 L12B1	66	07.08-	 MFP-2410  MFD-2426	 MRP-2404  MRD-2417	
1.3 i L13Z1	73	07.08-	 MFP-2410  MFD-2426	 MRP-2404  MRD-2417	
<b>JAZZ IV (GK_)</b>					
1.3 L13B2	75	09.15-	 MFP-2410  MFD-2426	 MRP-2404  MRD-2417	
1.3 L13B	75	09.15-	 MFP-2410  MFD-2426	 MRP-2404  MRD-2417	
<b>LEGEND I (HS, KA)</b>					
2.5 i (HS) C25A1	110	01.86-12.87	 MFP-2428  MFD-2422	 MRP-2406  MRD-2405	
2.5 i (HS) C25A2	127	02.87-06.88	 MFP-2428  MFD-2422	 MRP-2406  MRD-2405	
2.7 i 24V (KA4) C27A1	124	01.88-12.90	 MFP-2426  MFD-2421	 MRP-2405  MRD-2406	
<b>LEGEND I Coupé (KA_)</b>					
2.7 i 24V (KA3) C27A1	124	10.87-12.90	 MFP-2426  MFD-2421	 MRP-2405  MRD-2406	


























































**HONDA**

	KW	Período		
<b>LEGEND II (KA)</b>				
3.2 i 24V (KA7) C32A2	151	01.91-02.96	 MFP-2432  MFD-2429  MSE-9103	Eje delantero  MRP-2405  MRD-2411  MSE-9402
<b>LEGEND II Coupé (KA)</b>				
3.2 i 24V (KA8) C32A2	151	01.91-02.96	 MFP-2432  MFD-2429  MSE-9103	Eje delantero  MRP-2405  MRD-2411  MSE-9402
<b>LEGEND III (KA)</b>				
3.5 i 24V (KA9) C35A2	151	02.96-10.97	 MFP-2432  MFD-2496	 MRP-2404  MRP-2405  MRD-2411  MRD-2419  MRD-2420  MBH-2421  MSE-9402 año construcción desde:05/1996
<b>LEGEND IV (KB_)</b>				
3.5 V6 4WD (KB1) C35A8	217	05.06-12.12	 MFD-2490	 MRP-2413
3.5 V6 4WD (KB1) J35A8	217	05.06-12.12	 MFD-2490	 MRP-2413
3.7 VTEC V6 4WD (KB2)...	217	07.08-12.12		 MRP-2413
3.7 VTEC V6 4WD (KB2)...	217	07.08-12.12		 MRP-2413
<b>LOGO (GA)</b>				
1.3 (GA3) D13B7	48	03.99-03.02	 MFP-2425  MFD-2491  MFD-2493	 MBD-2403  MRS-2410  MBH-2431  MRS-2410S
<b>NSX Coupé (NA)</b>				
3.0 24V Vtec (NA1)...	201	06.90-09.05	 MFP-2432  MFD-2429	 MRP-2499  MRD-2402
3.0 24V Vtec Automatik...	188	06.90-09.05	 MFP-2432  MFD-2429	 MRP-2499  MRD-2402

**HONDA**

















































	KW	Período		
<b>NSX Coupé (NA)</b>				
3.2 24V Vtec (NA2)...	206	01.97-09.05	 MFP-2432  MFD-2429	 MRP-2499  MRD-2402
<b>NSX Descapotable (NA)</b>				
3.0 24V Vtec Automatic...	188	03.95-09.05	 MFP-2432  MFD-2429	 MRP-2499  MRD-2402
3.0 24V Vtec C30A3	201	03.95-09.05	 MFP-2432  MFD-2429	 MRP-2499  MRD-2402
3.2 24V Vtec C32B2	206	01.97-09.05	 MFP-2432  MFD-2429	 MRP-2499  MRD-2402
<b>PRELUDE I Coupé (SN)</b>				
1.6 EL14	59	11.78-10.82	 MFP-2412  MFD-2409  MFD-2410	 MRP-2401  MRD-2401  MRS-2406  MBH-2411  MWC-2406
1.6 EL	59	11.78-10.82	 MFP-2412  MFD-2409  MFD-2410	 MRP-2401  MRD-2401  MRS-2406  MBH-2411  MWC-2406
<b>PRELUDE II (AB)</b>				
1.8 EX ET2	77	11.83-04.87	 MFP-2414  MFD-2414  MBH-2410	 MRP-2401  MRD-2400  MRD-2401  MBH-2411
1.8 EX ET3	77	11.83-04.87	 MFP-2414  MFD-2414  MBH-2410	 MRP-2401  MRD-2400  MRD-2401  MBH-2411
1.8 EX ET3	74	11.85-04.87	 MFP-2414  MFD-2414	 MRP-2401  MRD-2400  MRD-2401  MBH-2493

**HONDA**
















	KW	Período		
<b>PRELUDE II (AB)</b>				
1.8 EX ET4	74	11.85-04.87	 MFP-2414  MFD-2414	 MRP-2401  MRD-2400  MRD-2401  MBH-2493
<b>PRELUDE III (BA)</b>				
2.0 (BA4) B20A4	84	08.87-01.92	 MFP-2423  MFP-2426  MFD-2418	 MRP-2404  MRD-2402
2.0 EX (BA4) B20A3	80	04.87-01.92	 MFP-2423  MFD-2418	 MRP-2404  MRD-2402
2.0 i EX 16V (BA2) B20A1	101	04.86-12.87	 MFP-2421  MFD-2418	 MRP-2402  MRD-2400  MBH-24045
2.0 i EX 16V (BA4) B20A9	103	10.87-01.92	 MFP-2423  MFP-2426  MFD-2418	 MRP-2402  MRP-2404  MRD-2402
2.0 i EX 16V Cat (BA4)...	101	04.87-01.92	 MFP-2426  MFD-2418	 MRP-2404  MRD-2402
2.0 i EX 16V B20A1	101	04.86-12.87	 MFP-2421  MFD-2418	 MRP-2402  MRD-2400  MBH-24045
2.0 i EX 16V B20A7	110	10.87-12.90	 MFP-2426  MFD-2416	 MRP-2404  MRD-2402  MBH-24045
<b>PRELUDE IV (BB_)</b>				
2.0 i 16V (BB3) F20A4	98	02.92-09.96	 MFP-2493  MFD-2430	 MRP-2405  MRD-2404  MRD-2410
2.2 i 16V Vtec (BB1)...	136	02.93-09.96	 MFP-2432  MFD-2430	 MRP-2405  MRD-2404  MRD-2410
2.3 i 16V (BB2) H23A2	118	02.92-09.96	 MFP-2432  MFD-2427	 MRP-2405  MRD-2404











































**HONDA**

	KW	Período		
<b>PRELUDE IV (BB_)</b>				
				 MRD-2410
<b>PRELUDE V (BB_)</b>				
2.0 16V (BB9) F20A4	98	10.96-10.00	 MFP-2493  MFD-2430	 MRP-2405  MRD-2413
2.2 16V (BB6, BB8)...	136	10.96-10.00	 MFP-2432  MFD-2427  MFD-2496	 MRP-2405  MRD-2404  MRD-2410
2.2 16V (BB6, BB8)...	136	10.96-10.00	 MFP-2432  MFD-2427  MFD-2496	 MRP-2405  MRD-2404  MRD-2410
2.2 16V H22A5	147	10.96-10.00	 MFP-2432  MFD-2427  MFD-2496	 MRP-2405  MRD-2404  MRD-2410
<b>QUINTET (SU)</b>				
1.6 EX EL	59	02.80-12.84	 MFP-2412  MFD-2410	 MRS-2402  MRS-2404  MBH-2405  MWC-2450  MWC-2451
				derecha izquierda
<b>S2000 (AP)</b>				
2.0 (AP1) F20C VTEC	177	06.99-	 MFP-2490  MFD-2495	 MRP-2405  MRD-2497
			año construcción desde:01/2002 año construcción desde:01/2002	año construcción desde:01/2002
<b>SHUTTLE (RA)</b>				
2.2 16V (RA1) F22B8	110	10.94-02.98	 MFP-2432  MFD-2496	 MRP-2404  MRP-2405  MRD-2411  MSE-9402
2.3 16V (RA3) F23A7	110	10.97-06.04	 MFP-2432  MFD-2496	 MRP-2405  MRD-2411  MSE-9402
<b>STREAM (RN)</b>				




























































**HONDA**

	KW	Período		
<b>STREAM (RN)</b>				
<b>1.7 16V (RN1) D17A2</b>	92	05.01-	 <b>MFP-2491</b>  <b>MFD-2494</b>	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2496</b>  <b>MRS-2408</b>  <b>MSE-9402</b>
<b>2.0 16V (RN3) K20A1</b>	115	05.01-	 <b>MFP-2491</b>  <b>MFD-2494</b>	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2496</b>  <b>MRS-2408</b>  <b>MSE-9402</b>


























































**HYUNDAI**

	KW	Período			
<b>ACCENT I (X-3)</b>					
1.3 i 12V G4EH	62	10.94-01.00	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2057</b>	 <b>MBD-2H01</b>  <b>MBD-2H16</b>  <b>MRS-2595</b>  <b>MWC-2589</b>  <b>MWC-2590</b>	año construcción desde:06/1996  izquierda: izquierda  derecha: derecha
1.3 G4EH	44	10.94-01.00	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2057</b>	 <b>MBD-2H01</b>  <b>MBD-2H16</b>  <b>MRS-2595</b>  <b>MWC-2589</b>  <b>MWC-2590</b>	año construcción hasta:05/1996  año construcción desde:06/1996  izquierda: izquierda  derecha: derecha
1.3 G4EH	55	10.94-01.00	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2057</b>	 <b>MBD-2H01</b>  <b>MBD-2H16</b>  <b>MRS-2595</b>  <b>MWC-2589</b>  <b>MWC-2590</b>	año construcción desde:06/1996  izquierda: izquierda  derecha: derecha
1.5 i 12V G4EK	65	10.94-01.00	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2057</b>	 <b>MBD-2H01</b>  <b>MBD-2H16</b>  <b>MRS-2595</b>  <b>MWC-2589</b>  <b>MWC-2590</b>	año construcción desde:06/1996  izquierda: izquierda  derecha: derecha
1.5 i 16V G4ER	73	12.95-01.00	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2057</b>	año construcción desde:09/1997   <b>MBD-2H01</b>  <b>MBD-2H16</b>  <b>MRS-2595</b>  <b>MWC-2589</b>  <b>MWC-2590</b>	año construcción desde:06/1996  izquierda: izquierda  derecha: derecha
<b>ACCENT II (LC)</b>					
1.3 G4EA	55	01.00-11.05	 <b>MFP-2339</b>	 <b>MBD-2H13</b>	











































**HYUNDAI**

	KW	Período		
<b>ACCENT II (LC)</b>				
			 <b>MFD-2H16</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRS-2H13</b>  <b>MWC-2H01</b>  <b>MWC-2H02</b>  <b>MWC-2H13</b> izquierda  <b>MWC-2H14</b> derecha
<b>1.3 G4EA</b>	63	01.00-11.05	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2H16</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MBD-2H13</b>  <b>MRS-2H13</b>  <b>MWC-2H01</b>  <b>MWC-2H02</b>  <b>MWC-2H13</b> izquierda  <b>MWC-2H14</b> derecha
<b>1.3 G4EH</b>	62	08.02-11.05	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2H16</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MBD-2H13</b>  <b>MRS-2H13</b>  <b>MWC-2H01</b>  <b>MWC-2H02</b>  <b>MWC-2H13</b> izquierda  <b>MWC-2H14</b> derecha
<b>1.5 CRDi D3EA</b>	60	04.02-11.05	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2H16</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MBD-2H13</b>  <b>MRS-2H13</b>  <b>MWC-2H01</b>  <b>MWC-2H02</b>  <b>MWC-2H13</b> izquierda  <b>MWC-2H14</b> derecha
<b>1.5 G4EB</b>	66	01.00-11.05	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2H16</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MBD-2H13</b>  <b>MRS-2H13</b>  <b>MWC-2H01</b>  <b>MWC-2H02</b>  <b>MWC-2H13</b> izquierda  <b>MWC-2H14</b> derecha
<b>1.5 G4EC-G</b>	75	09.00-11.05	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2H16</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MBD-2H13</b>  <b>MRS-2H13</b>  <b>MWC-2H13</b> izquierda  <b>MWC-2H14</b> derecha
<b>1.6 G4ED-G</b>	77	12.02-11.05	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2H16</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MBD-2H13</b>  <b>MRS-2H13</b>  <b>MWC-2H13</b> izquierda












































**HYUNDAI**

	KW	Período		
<b>ACCENT II (LC)</b>				
				 <b>MWC-2H14</b> derecha
<b>ACCENT II Sedán (LC)</b>				
<b>1.3 G4EA</b>	55	01.00-11.05	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2H16</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MBD-2H13</b>  <b>MRS-2H13</b>  <b>MWC-2H13</b> izquierda  <b>MWC-2H14</b> derecha
<b>1.3 G4EA</b>	63	01.00-11.05	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2H16</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MBD-2H13</b>  <b>MRS-2H13</b>  <b>MWC-2H13</b> izquierda  <b>MWC-2H14</b> derecha
<b>1.5 CRDi D3EA</b>	60	01.02-11.05	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2H16</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MBD-2H13</b>  <b>MRS-2H13</b>  <b>MWC-2H13</b> izquierda  <b>MWC-2H14</b> derecha
<b>1.5 G4EB</b>	66	01.00-11.05	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2H16</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MBD-2H13</b>  <b>MRS-2H13</b>  <b>MWC-2H13</b> izquierda  <b>MWC-2H14</b> derecha
<b>1.6 G4ED-G</b>	77	12.02-11.05	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2H16</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MBD-2H13</b>  <b>MRS-2H13</b>  <b>MWC-2H13</b> izquierda  <b>MWC-2H14</b> derecha
<b>ACCENT III (MC)</b>				
<b>1.4 GL G4EE</b>	71	11.05-11.10	 <b>MFP-2K12</b>  <b>MFD-2K18</b>	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MRS-2H19</b> para vehículos sin ABS  <b>MRS-2K18</b>  <b>MWC-2K08</b>
<b>1.5 CRDi GLS D4FA</b>	81	11.05-11.10	 <b>MFP-2K12</b>  <b>MFD-2K18</b>	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MRS-2K18</b>  <b>MWC-2K08</b>
<b>1.6 GLS</b>	82	11.05-11.10	 <b>MFP-2K12</b>  <b>MFD-2K18</b>	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MRS-2H19</b> para vehículos sin ABS





















































**HYUNDAI**

	KW	Período			
<b>ACCENT III (MC)</b>					
				 MRS-2K18	
<b>ACCENT III Sedán (MC)</b>					
<b>1.4 GL G4EE</b>	71	11.05-11.10	 MFP-2K12  MFD-2K18	 MRP-2K09  MRD-2H01  MRS-2H19  MRS-2K18  MWC-2K08	para vehículos sin ABS
<b>1.5 CRDi GLS D4FA</b>	81	11.05-11.10	 MFP-2K12  MFD-2K18	 MRP-2K09  MRD-2H01  MRS-2H19  MRS-2K18  MWC-2K08	para vehículos sin ABS
<b>1.6 GLS G4ED</b>	82	11.05-11.10	 MFP-2K12  MFD-2K18	 MRP-2K09  MRD-2H01  MRS-2H19  MRS-2K18	para vehículos sin ABS
<b>ACCENT IV Sedán (RB)</b>					
<b>1.6 CRDi D4FB</b>	100	04.11-	 MFD-2K24	 MRP-2H09  MRP-2K06  MRS-2H18	:vehículos con freno de detención electrónico :vehículos con freno de detención electrónico
<b>1.6 G4FC</b>	91	11.10-	 MFD-2K24		
<b>ACCENT Sedán (X-3)</b>					
<b>1.3 i 12V G4EH</b>	62	10.94-01.00	 MFP-2339  MFD-2057	 MBD-2H01  MBD-2H16  MRS-2595  MWC-2589  MWC-2590	año construcción desde:06/1996 izquierda: izquierda derecha: derecha
<b>1.3 G4EH</b>	44	10.94-01.00	 MFP-2339  MFD-2057	 MBD-2H01  MBD-2H16  MRS-2595  MWC-2589	año construcción desde:06/1996 izquierda: izquierda

## HYUNDAI















































	KW	Período		
<b>ACCENT Sedán (X-3)</b>				
				 <b>MWC-2590</b> derecha: derecha
<b>1.3 G4EH</b>	55	10.94-01.00	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2057</b>	 <b>MBD-2H01</b>  <b>MBD-2H16</b> año construcción desde:06/1996  <b>MRS-2595</b>  <b>MWC-2589</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2590</b> derecha: derecha
<b>1.5 i 12V G4EK</b>	65	10.94-01.00	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2057</b>	 <b>MBD-2H01</b>  <b>MBD-2H16</b> año construcción desde:06/1996  <b>MRS-2595</b>  <b>MWC-2589</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2590</b> derecha: derecha
<b>1.5 i 16V G4ER</b>	73	10.95-01.00	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2057</b>	año construcción desde:09/1997  <b>MBD-2H01</b>  <b>MBD-2H16</b> año construcción desde:06/1996  <b>MRS-2595</b>  <b>MWC-2589</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2590</b> derecha: derecha  <b>MWC-2H01</b>  <b>MWC-2H02</b>
<b>ATOS (MX)</b>				
<b>1.0 i G4HC</b>	40	02.98-12.00	 <b>MFP-2583</b>  <b>MFD-2587</b>	 <b>MBD-2H15</b>  <b>MRS-2595</b>  <b>MWC-2H01</b> izquierda  <b>MWC-2H02</b> derecha
<b>1.0 i G4HC-E</b>	43	03.01-07.03	 <b>MFP-2H08</b>  <b>MFD-2H07</b>	 <b>MBD-2H15</b>  <b>MRS-2595</b>  <b>MWC-2H01</b> izquierda  <b>MWC-2H02</b> derecha
<b>1.1 G4HG</b>	46	01.97-12.08	 <b>MFP-2H08</b>  <b>MFD-2H07</b>	 <b>MBD-2H15</b>  <b>MRS-2595</b>
<b>ATOS PRIME (MX)</b>				

**HYUNDAI**

















































	KW	Período				
<b>ATOS PRIME (MX)</b>						
1.0 i G4HC	40	08.99-	 <b>MFP-2583</b>  <b>MFD-2587</b>  <b>MFD-2H07</b>	 <b>MBD-2H15</b>  <b>MRS-2595</b>  <b>MWC-2H01</b>  <b>MWC-2H02</b>	izquierda derecha	
<b>COUPE (GK)</b>						
1.6 16V G4ED-G	77	03.02-08.09	 <b>MFP-2H10</b>  <b>MFD-2H12</b>	 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2H04</b>  <b>MBH-2553</b>		
1.6 16V G4ED-G	79	03.02-08.09	 <b>MFP-2H10</b>  <b>MFD-2H12</b>	 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2H04</b>  <b>MBH-2553</b>		
2.0 GLS G4GC-G	105	02.03-08.09	 <b>MFP-2H10</b>  <b>MFD-2H12</b>	 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2H04</b>		
2.0 G4GC-G	102	03.02-08.09	 <b>MFP-2H10</b>  <b>MFD-2H12</b>	 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2H04</b>  <b>MBH-2553</b>		
2.0 G4GC-G	100	08.01-08.09		 <b>MRP-2595</b>		
2.7 V6 G6BA-G	123	03.02-08.09	 <b>MFP-2H10</b>  <b>MFD-2H12</b>	 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2H04</b>		
<b>COUPE (RD)</b>						
1.6 16V G4GR	85	03.98-04.02	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2586</b>  <b>MFD-2H18</b>	año construcción hasta:08/1998 año construcción desde:08/1998	 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H04</b>  <b>MRS-2516</b>  <b>MWC-2589</b>  <b>MWC-2590</b>	año construcción desde:01/1999 izquierda: izquierda derecha: derecha
1.6 i 16V G4GR	84	12.96-04.02	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2586</b>	año construcción hasta:08/1998	 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H04</b>  <b>MRS-2516</b>  <b>MBH-2570</b>	año construcción hasta:11/1999













































**HYUNDAI**

	KW	Período		
<b>COUPE (RD)</b>				
				 <b>MWC-2589</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2590</b> derecha: derecha
<b>2.0 16V G4DF</b>	99	03.01-04.02	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2H18</b>	 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H04</b>  <b>MRS-2516</b>
<b>2.0 16V G4GF</b>	102	08.96-04.02	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFP-2S02</b>  <b>MFD-2586</b>  <b>MFD-2H18</b>	<p>año construcción hasta:08/1998</p> <p>año construcción desde:08/1998</p>  <b>MBH-2570</b> año construcción hasta:11/1999  <b>MWC-2589</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2590</b> derecha: derecha
<b>ELANTRA (XD)</b>				
<b>1.6 G4ED-G</b>	77	05.03-07.06	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2H13</b>  <b>MFP-2H15</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2H08</b>  <b>MFD-2K15</b>	 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H11</b>  <b>MRS-2H07</b>  <b>MWC-2H13</b> izquierda  <b>MWC-2H14</b> derecha <p>año construcción desde:06/2003</p>
<b>1.6 G4ED-G</b>	79	06.00-07.06	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2H13</b>  <b>MFP-2H15</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2H08</b>  <b>MFD-2K15</b>	<p>año construcción desde:09/2001</p>  <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H04</b> año construcción hasta:08/2001  <b>MBD-2H11</b> año construcción desde:09/2001  <b>MRS-2592</b> año construcción hasta:08/2001  <b>MRS-2H07</b> año construcción desde:09/2001  <b>MBH-2553</b> año construcción hasta:07/2003 vehículos con ABS  <b>MWC-2H13</b> año construcción desde:09/2001














































**HYUNDAI**

	KW	Período		
<b>ELANTRA (XD)</b>				
				 <b>MWC-2H14</b>  <b>MRS-2592S</b> izquierda derecha año construcción hasta:08/2001
<b>1.8 G4BB</b>	97	06.00-07.06	 <b>MFP-2H13</b>  <b>MFP-2H15</b>  <b>MFD-2H08</b>  <b>MFD-2K15</b> año construcción desde:06/2003	 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H04</b>  <b>MRS-2592</b>  <b>MRS-2H07</b>  <b>MWC-2H13</b>  <b>MWC-2H14</b>  <b>MRS-2592S</b> año construcción hasta:08/2001 año construcción hasta:08/2001 año construcción desde:09/2001 año construcción desde:09/2001 izquierda derecha año construcción hasta:08/2001
<b>1.8 G4GB</b>	97	06.00-07.06	 <b>MFP-2H13</b>  <b>MFP-2H15</b>  <b>MFD-2H08</b>  <b>MFD-2K15</b> año construcción desde:06/2003	 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H04</b>  <b>MRS-2592</b>  <b>MRS-2H07</b>  <b>MWC-2H13</b>  <b>MWC-2H14</b>  <b>MRS-2592S</b> año construcción hasta:08/2001 año construcción hasta:08/2001 año construcción desde:09/2001 año construcción desde:09/2001 izquierda derecha año construcción hasta:08/2001
<b>2.0 CRDi D4EA</b>	83	04.01-07.06	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2H13</b>  <b>MFP-2H15</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2H08</b>  <b>MFD-2K15</b> año construcción desde:06/2003	 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H11</b>  <b>MRS-2H07</b>  <b>MBH-2553</b>  <b>MWC-2H13</b>  <b>MWC-2H14</b> vehículos con ABS izquierda derecha
<b>2.0 G4GC-G</b>	102	06.00-07.06	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2H13</b>  <b>MFP-2H15</b> año construcción desde:09/2001	 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H04</b> año construcción hasta:08/2001















































**HYUNDAI**

	KW	Período		
<b>ELANTRA (XD)</b>				
			 <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2H08</b>  <b>MFD-2K15</b>	 <b>MBD-2H11</b> año construcción desde:09/2001  <b>MRS-2592</b> año construcción hasta:08/2001  <b>MRS-2H07</b> año construcción desde:09/2001  <b>MBH-2553</b> año construcción hasta:07/2003 vehículos con ABS  <b>MWC-2H13</b> año construcción desde:09/2001 izquierda  <b>MWC-2H14</b> derecha  <b>MRS-2592S</b> año construcción hasta:08/2001
<b>2.0 G4GC</b>	104	06.00-07.06	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2H13</b>  <b>MFP-2H15</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2H08</b>  <b>MFD-2K15</b>	 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H04</b> año construcción hasta:08/2001  <b>MBD-2H11</b> año construcción desde:09/2001  <b>MRS-2592</b> año construcción hasta:08/2001  <b>MRS-2H07</b> año construcción desde:09/2001  <b>MBH-2553</b> año construcción hasta:07/2003 vehículos con ABS  <b>MWC-2H13</b> año construcción desde:09/2001 izquierda  <b>MWC-2H14</b> derecha  <b>MRS-2592S</b> año construcción hasta:08/2001
<b>2.0 G4GC</b>	105	10.03-07.06	 <b>MFP-2H13</b>  <b>MFP-2H15</b>  <b>MFD-2H08</b>	 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H11</b>  <b>MRS-2H07</b>  <b>MWC-2H13</b>  <b>MWC-2H14</b>
<b>ELANTRA Sedán (HD)</b>				
<b>1.6 CRDi D4FB</b>	85	11.05-12.11	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRP-2H09</b>
















































**HYUNDAI**

	KW	Período				
<b>ELANTRA Sedán (HD)</b>						
				 MRP-2K06		
<b>ELANTRA Sedán (MD, UD)</b>						
1.6 CRDi D4FB	94	02.11-12.15	 MFP-2H36  MFP-2H36	Eje delantero Eje delantero		
1.6 CRDi D4FB	100	10.15-		 MRP-2H09  MRP-2K06		
<b>ELANTRA Sedán (XD)</b>						
1.6 G4ED-G	77	05.03-07.06	 MFP-2590  MFP-2H13  MFP-2H15  MFP-2K14  MFD-2H08  MFD-2K15	año construcción desde:06/2003	 MRP-2595  MRD-2596  MBD-2H11  MRS-2H07  MWC-2H13  MWC-2H14	izquierda derecha
1.6 G4GR	66	06.00-07.06	 MFD-2K15	año construcción desde:06/2003		
1.6 G4ED-G	79	06.00-07.06	 MFP-2590  MFP-2H13  MFP-2H15  MFP-2K14  MFD-2H08  MFD-2K15	año construcción desde:09/2001     año construcción desde:06/2003	 MRP-2595  MRD-2596  MBD-2H04  MBD-2H11  MRS-2592  MRS-2H07  MBH-2553  MWC-2H13  MWC-2H14  MRS-2592S	año construcción hasta:08/2001  año construcción desde:09/2001  año construcción hasta:08/2001  año construcción desde:09/2001  año construcción hasta:07/2003 vehículos con ABS  año construcción desde:09/2001 izquierda  derecha  año construcción hasta:08/2001
1.8 G4BB	97	06.00-07.06	 MFP-2H13  MFP-2H15  MFD-2H08  MFD-2K15	año construcción desde:06/2003	 MRP-2595  MRD-2596  MBD-2H04  MRS-2592	año construcción hasta:08/2001

































































**HYUNDAI**

	KW	Período		
<b>ELANTRA Sedán (XD)</b>				
				 <b>MRS-2H07</b> año construcción desde:09/2001  <b>MWC-2H13</b> año construcción desde:09/2001 izquierda  <b>MWC-2H14</b> derecha  <b>MRS-2592S</b> año construcción hasta:08/2001
<b>1.8 G4GB</b>	97	06.00-07.06	 <b>MFP-2H13</b>  <b>MFP-2H15</b>  <b>MFD-2H08</b>  <b>MFD-2K15</b>	año construcción desde:06/2003  <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H04</b>  <b>MRS-2592</b> año construcción hasta:08/2001  <b>MRS-2H07</b> año construcción desde:09/2001  <b>MWC-2H13</b> año construcción desde:09/2001 izquierda  <b>MWC-2H14</b> derecha  <b>MRS-2592S</b> año construcción hasta:08/2001
<b>2.0 CRDi D4EA</b>	83	04.01-07.06	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2H13</b>  <b>MFP-2H15</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2H08</b>  <b>MFD-2K15</b>	año construcción desde:06/2003  <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H11</b>  <b>MRS-2H07</b>  <b>MBH-2553</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2H13</b> izquierda  <b>MWC-2H14</b> derecha
<b>2.0 G4GC-G</b>	102	06.00-07.06	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2H13</b>  <b>MFP-2H15</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2H08</b>  <b>MFD-2K15</b>	año construcción desde:09/2001  <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H04</b> año construcción hasta:08/2001  <b>MBD-2H11</b>  <b>MRS-2592</b> año construcción hasta:08/2001  <b>MRS-2H07</b> año construcción desde:09/2001  <b>MBH-2553</b> año construcción hasta:07/2003 vehículos con ABS  <b>MWC-2H13</b> año construcción desde:09/2001 izquierda







































**HYUNDAI**

	KW	Período		
<b>ELANTRA Sedán (XD)</b>				
				 <b>MWC-2H14</b> derecha  <b>MRS-2592S</b> año construcción hasta:08/2001
<b>2.0 G4GC</b>	104	06.00-07.06	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2H13</b> año construcción desde:09/2001  <b>MFP-2H15</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2H08</b>  <b>MFD-2K15</b> año construcción desde:06/2003	 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H04</b>  <b>MBD-2H11</b> año construcción desde:09/2001  <b>MRS-2592</b> año construcción hasta:08/2001  <b>MRS-2H07</b> año construcción desde:09/2001  <b>MBH-2553</b> año construcción hasta:07/2003 vehículos con ABS  <b>MWC-2H13</b> año construcción desde:09/2001 izquierda  <b>MWC-2H14</b> derecha  <b>MRS-2592S</b> año construcción hasta:08/2001
<b>2.0 G4GC</b>	105	10.03-07.06	 <b>MFP-2H13</b>  <b>MFP-2H15</b>  <b>MFD-2H08</b>  <b>MFD-2K15</b>	 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H11</b>  <b>MRS-2H07</b>  <b>MWC-2H13</b> izquierda  <b>MWC-2H14</b> derecha
<b>EQUUS / CENTENNIAL</b>				
<b>3.8 GDi G6DJ</b>	246	03.09-	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFD-2H30</b>	 <b>MRP-2K11</b>
<b>3.8 G6DA</b>	213	03.09-		 <b>MRP-2K11</b>
<b>GALLOPER I</b>				
<b>2.5 TD Intercooler 4D56T</b>	70	08.91-07.98	 <b>MFP-2H01</b>  <b>MFD-2520</b>  <b>MFD-2H20</b>	 <b>MBD-2H07</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MWC-2H05</b> Eje trasero  <b>MWC-2H06</b> derecha  <b>MRS-2194S</b>
<b>2.5 TD 4D56T</b>	62	08.91-07.98	 <b>MFP-2H01</b>  <b>MFD-2520</b>	 <b>MBD-2H07</b>  <b>MRS-2194</b>

**HYUNDAI**




























































	KW	Período		
<b>GALLOPER I</b>				
			 <b>MFD-2H20</b>	 <b>MWC-2H05</b>  <b>MWC-2H06</b>  <b>MRS-2194S</b> Eje trasero derecha
<b>3.0 V6 6G72</b>	104	08.91-07.98	 <b>MFP-2H01</b>  <b>MFD-2520</b>  <b>MFD-2H20</b>  <b>MCP-2500</b> Eje delantero	 <b>MBD-2H00</b>  <b>MBD-2H07</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2194S</b>
<b>GALLOPER II (JK-01)</b>				
<b>2.5 Tci D D4BH</b>	77	08.98-12.03	 <b>MFP-2H01</b>  <b>MFD-2520</b> para vehículos sin ABS  <b>MFD-2H02</b> vehículos con ABS  <b>MFD-2H20</b> para vehículos sin ABS  <b>MCP-2H03</b> Sist.frenos: MANDO	 <b>MBD-2H07</b>  <b>MRS-2H02</b>  <b>MBH-2H08</b> año construcción hasta:06/2003  <b>MWC-2H05</b> Eje trasero  <b>MRS-2H02S</b>
<b>2.5 TD intercooler D4BH</b>	73	08.98-12.03	 <b>MFP-2H01</b>  <b>MFD-2520</b> para vehículos sin ABS  <b>MFD-2H02</b> vehículos con ABS  <b>MFD-2H20</b> para vehículos sin ABS  <b>MCP-2H03</b> Sist.frenos: MANDO	 <b>MBD-2H00</b>  <b>MBD-2H07</b>  <b>MRS-2H02</b>  <b>MBH-2H08</b> año construcción hasta:06/2003  <b>MWC-2H05</b> Eje trasero  <b>MRS-2H02S</b>
<b>2.5 TD D4BA</b>	65	08.98-12.03	 <b>MFP-2H01</b>  <b>MFD-2520</b> para vehículos sin ABS  <b>MFD-2H02</b> vehículos con ABS  <b>MFD-2H20</b> para vehículos sin ABS  <b>MCP-2H03</b> Sist.frenos: MANDO	 <b>MBD-2H00</b>  <b>MBD-2H07</b>  <b>MRS-2H02</b>  <b>MBH-2H08</b> año construcción hasta:06/2003  <b>MWC-2H05</b> Eje trasero  <b>MRS-2H02S</b>
<b>2.5 TD D4BF</b>	65	08.98-12.03	 <b>MFP-2H01</b>  <b>MFD-2520</b> para vehículos sin ABS  <b>MFD-2H02</b> vehículos con ABS  <b>MFD-2H20</b> para vehículos sin ABS  <b>MCP-2H03</b> Sist.frenos: MANDO	 <b>MBD-2H00</b>  <b>MBD-2H07</b>  <b>MRS-2H02</b>  <b>MBH-2H08</b> año construcción hasta:06/2003  <b>MWC-2H05</b> Eje trasero  <b>MRS-2H02S</b>
<b>3.0 V6 G6AT</b>	104	08.98-12.03	 <b>MFP-2H01</b>  <b>MFD-2520</b>  <b>MFD-2H02</b> vehículos con ABS	 <b>MBD-2H07</b>  <b>MRS-2H02</b>  <b>MRS-2H02S</b>

**HYUNDAI**























































	KW	Período		
<b>GALLOPER II (JK-01)</b>				
			 <b>MFD-2H20</b>  <b>MCP-2H03</b>	Sist.frenos: MANDO
<b>GENESIS (BH)</b>				
<b>3.3 24V G6DB</b>	171	01.08-12.14	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFD-2H30</b>	
<b>3.3 24V G6DH</b>	221	01.08-12.14	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFD-2H30</b>	
<b>3.8 V6 G6DJ</b>	246	01.08-12.14	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFD-2H30</b>	
<b>GENESIS Coupé</b>				
<b>2.0 T G4KF</b>	157	01.08-12.12	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFP-2H20</b>  <b>MFD-2H30</b>	Eje delantero
<b>2.0 T G4KF</b>	204	04.12-02.14	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFD-2H30</b>	
<b>2.0 T G4KF</b>	202	11.11-12.14	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFD-2H30</b>	
<b>3.8 V6 G6DA</b>	223	01.08-02.14	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFP-2H20</b>  <b>MFD-2H30</b>	Eje delantero
<b>3.8 V6 G6DJ</b>	260	04.12-	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFD-2H30</b>	
<b>3.8 V6 G6DJ</b>	255	11.11-12.14	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFD-2H30</b>	
<b>GETZ (TB)</b>				
<b>1.1 G4HD</b>	46	09.02-09.05	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2H10</b>  <b>MFD-2H11</b>  <b>MSE-9801</b>	para vehículos sin ABS vehículos con ABS
<b>1.1 G4HD</b>	49	09.05-06.09	 <b>MFP-2339</b>	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MBD-2H08</b> para vehículos sin ABS  <b>MBD-2H09</b> vehículos con ABS  <b>MRS-2H05</b> para vehículos sin ABS  <b>MRS-2H06</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2H01</b> izquierda  <b>MWC-2H02</b> derecha



















































**HYUNDAI**

	KW	Período				
<b>GETZ (TB)</b>						
			 <b>MFD-2H10</b>  <b>MFD-2H11</b>  <b>MSE-9801</b>	para vehículos sin ABS vehículos con ABS	 <b>MRD-2H01</b>  <b>MBD-2H08</b>  <b>MBD-2H09</b>  <b>MRS-2H05</b>  <b>MRS-2H06</b>  <b>MWC-2H01</b>  <b>MWC-2H02</b>	para vehículos sin ABS vehículos con ABS para vehículos sin ABS vehículos con ABS izquierda derecha
<b>1.1 G4HG</b>	49	09.05-06.09	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2H10</b>  <b>MFD-2H11</b>  <b>MSE-9801</b>	para vehículos sin ABS vehículos con ABS	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MBD-2H08</b>  <b>MBD-2H09</b>  <b>MRS-2H05</b>  <b>MRS-2H06</b>  <b>MWC-2H01</b>  <b>MWC-2H02</b>	para vehículos sin ABS vehículos con ABS para vehículos sin ABS vehículos con ABS izquierda derecha
<b>1.3 i G4EA</b>	60	09.02-03.04	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2H10</b>  <b>MFD-2H11</b>  <b>MSE-9801</b>	para vehículos sin ABS vehículos con ABS	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MBD-2H08</b>  <b>MBD-2H09</b>  <b>MRS-2H05</b>  <b>MRS-2H06</b>  <b>MWC-2H01</b>  <b>MWC-2H02</b>	para vehículos sin ABS vehículos con ABS para vehículos sin ABS vehículos con ABS izquierda derecha
<b>1.3 G4EA</b>	63	09.03-09.05	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2H11</b>  <b>MSE-9801</b>	vehículos con ABS	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MBD-2H08</b>  <b>MBD-2H09</b>  <b>MRS-2H06</b>  <b>MWC-2H01</b>  <b>MWC-2H02</b>	para vehículos sin ABS vehículos con ABS izquierda derecha
<b>1.4 i G4EE</b>	71	08.05-12.10	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2H10</b>  <b>MFD-2H11</b>  <b>MSE-9801</b>	vehículos con ABS	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MBD-2H09</b>  <b>MRS-2H06</b>	vehículos con ABS
<b>1.5 CRDi GLS D4FA</b>	81	08.05-06.09	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2H11</b>	vehículos con ABS	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2H01</b>	
















































**HYUNDAI**

	KW	Período		
<b>GETZ (TB)</b>				
			 <b>MSE-9801</b>	 <b>MBD-2H09</b> vehículos con ABS  <b>MRS-2H06</b>  <b>MRS-2K16</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2H01</b>  <b>MWC-2H02</b>
<b>1.5 CRDi D3EA</b>	60	03.03-09.05	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2H10</b> para vehículos sin ABS  <b>MFD-2H11</b> vehículos con ABS  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MBD-2H08</b>  <b>MRS-2H06</b>  <b>MWC-2H01</b> izquierda  <b>MWC-2H02</b> derecha
<b>1.5 CRDi D4FA</b>	65	08.05-06.09	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2H10</b> para vehículos sin ABS  <b>MFD-2H11</b> vehículos con ABS  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MBD-2H08</b>  <b>MRS-2H06</b>  <b>MRS-2K16</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2H01</b> izquierda  <b>MWC-2H02</b> derecha
<b>1.6 G4ED-G</b>	78	06.05-12.06	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2H10</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MBD-2H09</b> vehículos con ABS  <b>MRS-2K16</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2H01</b>  <b>MWC-2H02</b>
<b>1.6 G4ED-G</b>	77	09.02-09.05	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2H10</b>  <b>MFD-2H11</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MBD-2H08</b> para vehículos sin ABS  <b>MBD-2H09</b> vehículos con ABS  <b>MRS-2H05</b> para vehículos sin ABS  <b>MRS-2H06</b> vehículos con ABS  <b>MRS-2K16</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2H01</b> izquierda  <b>MWC-2H02</b> derecha
<b>GRANDEUR (HG)</b>				
<b>2.4 16V G4KJ</b>	148	01.11-	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero	 <b>MRD-2H07</b> :para vehículos sin freno de detención electrónico














































**HYUNDAI**

	KW	Período			
<b>GRANDEUR (HG)</b>					
			 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	
<b>2.7 G6BA</b>	141	06.11-	 <b>MFP-2H10</b>		
<b>GRANDEUR (TG)</b>					
<b>2.2 CRDi D4EB</b>	114	06.06-10.10	 <b>MFP-2H10</b>  <b>MFD-2K15</b>	 <b>MRP-2H04</b>	
<b>2.2 CRDi D4EB</b>	110	06.06-12.11	 <b>MFP-2H10</b>  <b>MFD-2K15</b>	 <b>MRP-2H04</b>	
<b>3.3 G6DB</b>	173	04.05-12.10	 <b>MFP-2H10</b>  <b>MFD-2K15</b>	 <b>MRP-2H04</b>	
<b>3.3 G6DB</b>	191	11.10-12.11	 <b>MFP-2H10</b>	 <b>MRD-2H07</b>	
<b>H-1 / STAREX</b>					
<b>2.4 4WD G4CS</b>	82	02.98-04.04	 <b>MFP-2H02</b>  <b>MFD-2583</b>  <b>MFD-2H03</b>   <b>MFD-2H28</b>	Distancia entre ejes: Distancia larga entre ejes	 <b>MBD-2H03</b>  <b>MRS-2H02</b>  <b>MRS-2H27</b>   <b>MRS-2H02S</b>  año construcción desde: 01/2003 Eje trasero
<b>2.4 4WD G4JS</b>	99	06.01-04.04	 <b>MFD-2H28</b>	Distancia entre ejes: Distancia larga entre ejes	 <b>MBD-2H03</b>   <b>MWC-2H21</b>  año construcción desde: 11/2002
<b>2.4 G4CS</b>	82	06.97-04.04	 <b>MFP-2H02</b>  <b>MFD-2583</b>  <b>MFD-2H03</b>		 <b>MBD-2H03</b>  <b>MRS-2H02</b>  <b>MRS-2H27</b>   <b>MRS-2H02S</b>  año construcción desde: 01/2003 Eje trasero
<b>2.5 CRDi D4CB</b>	81	06.06-12.07	 <b>MFP-2K19</b>  <b>MFD-2583</b>  <b>MFD-2H03</b>		 <b>MRP-2K07</b>  <b>MBD-2H03</b>  <b>MWC-2H21</b>  año construcción hasta: 01/2007
<b>2.5 CRDi D4CB</b>	85	06.97-04.04			 <b>MRP-2K07</b>
<b>2.5 D D4BF</b>	57	10.97-04.04	 <b>MFP-2H02</b>  <b>MFD-2583</b>  <b>MFD-2H03</b>		 <b>MBD-2H03</b>  <b>MRS-2H02</b>  <b>MWC-2H07</b>  <b>MWC-2H08</b>  izquierda derecha















































**HYUNDAI**

	KW	Período		
<b>H-1 / STAREX</b>				
				 <b>MRS-2H02S</b>
<b>2.5 Tci D4BH</b>	73	10.97-12.07		 <b>MBD-2H03</b>  <b>MWC-2H07</b>  <b>MWC-2H21</b>
				año construcción desde:10/2002
<b>2.5 TD 4WD D4BF</b>	59	02.98-04.04	 <b>MFP-2H02</b>  <b>MFD-2583</b>  <b>MFD-2H03</b>   <b>MFD-2H28</b>	 <b>MBD-2H03</b>  <b>MRS-2H02</b>  <b>MRS-2H27</b>   <b>MRS-2H02S</b>
			Distancia entre ejes:Distancia larga entre ejes	año construcción desde:01/2003 Eje trasero
<b>2.5 TD 4WD D4BH</b>	73	03.01-04.04		 <b>MWC-2H07</b>  <b>MWC-2H21</b>
				año construcción desde:10/2002
<b>2.5 TD 4WD D4BH</b>	74	11.01-04.04		 <b>MWC-2H21</b>
				año construcción desde:10/2002
<b>2.5 TD D4BF</b>	59	06.97-04.04	 <b>MFP-2H02</b>  <b>MFD-2583</b>  <b>MFD-2H03</b>	 <b>MBD-2H03</b>  <b>MRS-2H02</b>  <b>MRS-2H27</b>   <b>MRS-2H02S</b>
				año construcción desde:01/2003 Eje trasero
<b>H-1 Cargo (TQ)</b>				
<b>2.5 CRDi D4CB</b>	81	02.08-	 <b>MFP-2H00</b>  <b>MFD-2H24</b>	 <b>MRP-2K07</b>
<b>2.5 CRDi D4CB</b>	125	02.08-	 <b>MFP-2H00</b>  <b>MFP-2K19</b>  <b>MFD-2H24</b>	 <b>MRP-2K07</b>  <b>MRD-2H11</b>
<b>2.5 CRDi D4CB-W</b>	100	08.09-	 <b>MFD-2H24</b>	 <b>MRP-2K07</b>  <b>MWC-2H21</b>
<b>2.5 CRDi D4CB</b>	85	08.11-	 <b>MFD-2H24</b>	 <b>MRP-2K07</b>  <b>MWC-2H23</b>
<b>H-1 Furgón</b>				
<b>2.4 G4CS</b>	82	03.00-04.04	 <b>MFP-2H02</b>  <b>MFD-2583</b>  <b>MFD-2H03</b>	 <b>MBD-2H03</b>  <b>MRS-2H02</b>  <b>MRS-2H02S</b>
<b>2.5 CRDi D4CB</b>	81	07.01-04.04	 <b>MFP-2K19</b>	 <b>MRP-2K07</b>




















































**HYUNDAI**

	KW	Período				
<b>H-1 Furgón</b>						
			 <b>MFD-2H24</b>	 <b>MRD-2H11</b>		
<b>2.5 CRDi D4CB</b>	103	08.03-12.07	 <b>MFP-2H05</b>  <b>MFP-2S03</b>  <b>MFD-2583</b>   <b>MFD-2H03</b>  <b>MFD-2H14</b>	 <b>MRD-2H13</b>  <b>MBD-2H03</b>  <b>MBD-2H17</b>   <b>MRS-2H02</b>  <b>MRS-2H27</b>  <b>MRS-2K14</b>   <b>MWC-2H07</b>  <b>MWC-2H08</b>  <b>MWC-2H21</b>   <b>MRS-2H02S</b>	año construcción hasta:08/2004  año construcción hasta:08/2004  año construcción hasta:12/2006 Tipo de tracción:Tracción trasera  Eje trasero año construcción hasta:12/2006 Tipo de tracción:Tracción trasera izquierda derecha año construcción hasta:04/2004	
<b>2.5 TD D4BH</b>	73	03.00-04.04	 <b>MFP-2H02</b>  <b>MFP-2H05</b>   <b>MFP-2S03</b>  <b>MFD-2583</b>   <b>MFD-2H03</b>  <b>MFD-2H14</b>	año construcción hasta:09/2002 año construcción desde:10/2002  año construcción desde:10/2002	 <b>MBD-2H03</b>  <b>MBD-2H17</b>   <b>MRS-2H02</b>  <b>MRS-2K14</b>   <b>MWC-2H07</b>  <b>MWC-2H08</b>  <b>MRS-2H02S</b>	año construcción desde:10/2002 Tipo de tracción:Tracción trasera  año construcción desde:10/2002 Tipo de tracción:Tracción trasera izquierda derecha
<b>2.5 TD D4BF</b>	59	03.00-09.00	 <b>MFP-2H02</b>  <b>MFD-2583</b>  <b>MFD-2H03</b>	 <b>MBD-2H03</b>  <b>MRS-2H02</b>  <b>MWC-2H07</b>  <b>MWC-2H08</b>  <b>MRS-2H02S</b>	izquierda derecha	
<b>2.5 TD D4BH</b>	74	10.01-08.07	 <b>MFP-2H02</b>  <b>MFP-2H05</b>	año construcción hasta:09/2002 año construcción desde:10/2002	 <b>MBD-2H03</b>  <b>MBD-2H17</b>	año construcción desde:10/2002 año construcción hasta:12/2006 Tipo de









































**HYUNDAI**

	KW	Período				
<b>H-1 Furgón</b>						
			 <b>MFP-2S03</b>  <b>MFD-2583</b>  <b>MFD-2H03</b>  <b>MFD-2H14</b>	año construcción desde:10/2002 año construcción hasta:08/2004 año construcción hasta:08/2004	 <b>MRS-2H02</b>  <b>MRS-2K14</b>  <b>MWC-2H07</b>  <b>MWC-2H08</b>  <b>MRS-2H02S</b>	tracción:Tracción trasera año construcción desde:10/2002 año construcción hasta:12/2006 Tipo de tracción:Tracción trasera izquierda derecha
<b>H-1 Travel (TQ)</b>						
<b>2.5 CRDi D4CB</b>	100	07.08-	 <b>MFD-2H24</b>	 <b>MRP-2K07</b>  <b>MWC-2H23</b>		
<b>2.5 CRDi D4CB</b>	125	05.08-	 <b>MFD-2H24</b>	 <b>MRP-2K07</b>  <b>MWC-2H23</b>		
<b>2.5 CRDi D4CB</b>	85	08.11-	 <b>MFD-2H24</b>	 <b>MWC-2H23</b>		
<b>H100 Autobús (P)</b>						
<b>2.4 G4CS</b>	84	01.97-03.00	 <b>MFP-2595</b>  <b>MFD-2591</b>  <b>MFD-2H28</b>	Distancia entre ejes:Distancia larga entre ejes	 <b>MBD-2H02</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MWC-2576</b>  <b>MWC-2577</b>  <b>MRS-2194S</b>	izquierda derecha
<b>2.4 G4CS</b>	90	07.93-03.00	 <b>MFP-2585</b>  <b>MFD-2591</b>  <b>MFD-2H28</b>  <b>MCP-2H02</b>	Distancia entre ejes:Distancia larga entre ejes Sist.frenos: MANDO	 <b>MBD-2H02</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MWC-2576</b>  <b>MWC-2577</b>  <b>MRS-2194S</b>	izquierda derecha
<b>2.5 D D4BA</b>	55	07.93-12.94	 <b>MFP-2585</b>  <b>MFD-2591</b>  <b>MFD-2H28</b>  <b>MCP-2H02</b>	Distancia entre ejes:Distancia larga entre ejes Sist.frenos: MANDO	 <b>MBD-2H02</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MWC-2576</b>  <b>MWC-2577</b>  <b>MRS-2194S</b>	izquierda derecha

**HYUNDAI**
















































	KW	Período				
<b>H100 Autobús (P)</b>						
2.5 D D4BX	55	07.93-12.94	 <b>MFP-2585</b>  <b>MFD-2591</b>  <b>MFD-2H28</b>  <b>MCP-2H02</b>	Distancia entre ejes: Distancia larga entre ejes Sist.frenos: MANDO	 <b>MBD-2H02</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MWC-2576</b>  <b>MWC-2577</b>  <b>MRS-2194S</b>	izquierda derecha
2.5 D D4BA	57	12.94-03.00	 <b>MFP-2595</b>  <b>MFD-2591</b>  <b>MFD-2H28</b>	Distancia entre ejes: Distancia larga entre ejes	 <b>MBD-2H02</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2H15</b>  <b>MWC-2576</b>  <b>MWC-2577</b>  <b>MRS-2194S</b>	izquierda derecha
2.5 TD D4BF	59	07.93-03.00	 <b>MFP-2585</b>  <b>MFD-2591</b>  <b>MBH-2575</b>	año construcción desde: 06/1998	 <b>MBD-2H02</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2H15</b>  <b>MBH-2505</b>  <b>MWC-2576</b>  <b>MWC-2577</b>  <b>MRS-2194S</b>	año construcción desde: 06/1998 izquierda derecha
<b>H100 Furgón</b>						
2.5 D D4BA	55	07.93-12.94	 <b>MFP-2585</b>  <b>MFD-2591</b>  <b>MFD-2H28</b>  <b>MCP-2H02</b>	Distancia entre ejes: Distancia larga entre ejes Sist.frenos: MANDO	 <b>MBD-2H02</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MWC-2H15</b>  <b>MWC-2H16</b>  <b>MRS-2194S</b>	
2.5 D D4BX	55	07.93-12.94	 <b>MFP-2585</b>  <b>MFD-2591</b>  <b>MFD-2H28</b>  <b>MCP-2H02</b>	Distancia entre ejes: Distancia larga entre ejes Sist.frenos: MANDO	 <b>MBD-2H02</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MWC-2H15</b>  <b>MWC-2H16</b>  <b>MRS-2194S</b>	
2.5 D D4BA	57	12.94-03.00	 <b>MFP-2595</b>		 <b>MBD-2H02</b>	

**HYUNDAI**
















































	KW	Período		
<b>H100 Furgón</b>				
			 <b>MFD-2591</b>  <b>MFD-2H28</b>	 <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2H15</b>   <b>MWC-2577</b>  <b>MWC-2H15</b>  <b>MWC-2H16</b>  <b>MRS-2194S</b>
<b>H350 Autobús</b>				
2.5 CRDI D4CB	110	04.15-	 <b>MFP-2H22</b>	 <b>MRP-2H10</b>
2.5 CRDI D4CB	125	04.15-	 <b>MFP-2H22</b>	 <b>MRP-2H10</b>
<b>H350 Caja/Chasis</b>				
2.5 CRDI D4CB	110	04.15-	 <b>MFP-2H22</b>	 <b>MRP-2H10</b>
2.5 CRDI D4CB	125	04.15-	 <b>MFP-2H22</b>	 <b>MRP-2H10</b>
<b>H350 Furgón</b>				
2.5 CRDI D4CB	110	04.15-	 <b>MFP-2H22</b>	 <b>MRP-2H10</b>
2.5 CRDI D4CB	125	04.15-	 <b>MFP-2H22</b>	 <b>MRP-2H10</b>
<b>IONIQ (AE)</b>				
1.6 GDI Hybrid	104	03.16-		 <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>
<b>LANTRA I (J-1)</b>				
1.5 i.e. G15B	63	10.90-11.95	 <b>MBH-2565</b>  <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2056</b>  <b>MFD-2586</b>  <b>MBH-2H02</b>  <b>MSE-9801</b>	año construcción desde:07/1992 interior  año construcción desde:10/1993  año construcción desde:10/1993  año construcción desde:10/1993  año construcción hasta:06/1992  año construcción desde:10/1993
				 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H04</b>  <b>MRS-2516</b>  <b>MBH-2565</b>  <b>MWC-2589</b>  <b>MWC-2590</b>
				año construcción desde:10/1993  año construcción desde:10/1993  año construcción desde:07/1992 interior  izquierda: izquierda  derecha: derecha
1.5 i.e. G4DJ	63	10.90-11.95	 <b>MBH-2565</b>	 <b>MRP-2595</b>
			año construcción desde:07/1992 interior	año construcción desde:10/1993


















































**HYUNDAI**

	KW	Período		
<b>LANTRA I (J-1)</b>				
			 <b>MFP-2339</b> año construcción desde:10/1993  <b>MFD-2056</b> año construcción desde:10/1993  <b>MFD-2586</b> año construcción desde:10/1993  <b>MBH-2H02</b> año construcción hasta:06/1992  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRD-2596</b> año construcción desde:10/1993  <b>MBD-2H04</b>  <b>MRS-2516</b>  <b>MBH-2565</b> año construcción desde:07/1992 interior  <b>MWC-2589</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2590</b> derecha: derecha
<b>1.6 i.e. 16V G4CR</b>	78	10.90-11.95	 <b>MBH-2537</b> exterior  <b>MBH-2565</b> año construcción desde:07/1992 interior  <b>MBH-2H02</b> año construcción hasta:06/1992 interior  <b>MFP-2339</b>  <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2586</b> año construcción hasta:09/1993  <b>MBH-2H02</b> año construcción hasta:06/1992 interior	 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H04</b>  <b>MRS-2516</b>  <b>MBH-2537</b> exterior  <b>MBH-2565</b> año construcción desde:07/1992 interior  <b>MWC-2589</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2590</b> derecha: derecha
<b>1.6 i.e. 16V G4CR</b>	84	10.90-11.95	 <b>MBH-2537</b> exterior  <b>MBH-2565</b> año construcción desde:07/1992 interior  <b>MFP-2339</b>  <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2586</b> año construcción desde:01/1991  <b>MBH-2H02</b> año construcción hasta:06/1992	 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H04</b>  <b>MRS-2516</b>  <b>MBH-2537</b> exterior  <b>MBH-2565</b> año construcción desde:07/1992 interior  <b>MWC-2589</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2590</b> derecha: derecha
<b>1.8 i.e. 16V G4CN</b>	93	10.90-11.95	 <b>MBH-2537</b> año construcción desde:06/1992 exterior	 <b>MRP-2595</b>















































**HYUNDAI**

	KW	Período		
<b>LANTRA I (J-1)</b>				
			 <b>MBH-2565</b> año construcción desde:06/1992 interior  <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2586</b>	 <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H04</b>  <b>MRS-2516</b>  <b>MBH-2537</b> año construcción desde:06/1992 exterior  <b>MBH-2565</b> año construcción desde:06/1992 interior  <b>MWC-2589</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2590</b> derecha: derecha
<b>LANTRA II (J-2)</b>				
<b>1.5 12V G4EK</b>	65	12.96-09.00	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2056</b>  <b>MFD-2586</b>	 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H04</b>  <b>MRS-2516</b>  <b>MBH-2537</b>  <b>MWC-2589</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2590</b> derecha: derecha
<b>1.6 16V G4GR</b>	84	11.95-09.00	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2586</b>  <b>MFD-2H18</b>	año construcción hasta:05/1998 año construcción desde:06/1998  <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H04</b>  <b>MRS-2516</b>  <b>MBH-2537</b>  <b>MWC-2589</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2590</b> derecha: derecha
<b>1.6 i G4GR</b>	66	11.95-09.00	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2586</b>  <b>MFD-2H18</b>	año construcción hasta:05/1998 año construcción desde:06/1998  <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H04</b>  <b>MRS-2516</b>  <b>MBH-2537</b>  <b>MWC-2589</b> izquierda:



















































**HYUNDAI**

	KW	Período		
<b>LANTRA II (J-2)</b>				
				 <b>MWC-2590</b> izquierda: derecha: derecha
<b>1.8 16V G4GM</b>	94	11.95-09.00	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2586</b>	 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H04</b>  <b>MRS-2516</b>  <b>MWC-2589</b>  <b>MWC-2590</b> izquierda: izquierda derecha: derecha
<b>1.9 D DJY</b>	50	03.98-09.00	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>	 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H04</b>  <b>MRS-2516</b>  <b>MWC-2589</b>  <b>MWC-2590</b> izquierda: izquierda derecha: derecha
<b>2.0 16V G4GF</b>	102	08.96-09.00	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2586</b>  <b>MFD-2H18</b>	año construcción hasta:05/1998 año construcción desde:06/1998  <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H04</b>  <b>MRS-2516</b>  <b>MWC-2589</b>  <b>MWC-2590</b> izquierda: izquierda derecha: derecha
<b>LANTRA II Wagon (J-2)</b>				
<b>1.5 12V G4EK</b>	65	04.97-10.00	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2586</b>	 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H04</b>  <b>MRS-2516</b>  <b>MWC-2589</b>  <b>MWC-2590</b> izquierda: derecha:
<b>1.6 16V G4GR</b>	84	02.96-10.00	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2586</b>	año construcción hasta:05/1998  <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H04</b>













































**HYUNDAI**

	KW	Período		
<b>LANTRA II Wagon (J-2)</b>				
			 <b>MFD-2H18</b> año construcción desde:06/1998	 <b>MRS-2516</b>  <b>MBH-2537</b> año construcción hasta:05/2000  <b>MWC-2589</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2590</b> derecha: derecha
<b>1.6 i G4GR</b>	66	02.96-10.00	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2586</b> año construcción hasta:05/1998  <b>MFD-2H18</b> año construcción desde:06/1998	 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H04</b>  <b>MRS-2516</b>  <b>MBH-2537</b> año construcción hasta:05/2000  <b>MWC-2589</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2590</b> derecha: derecha
<b>1.8 16V G4GM</b>	94	02.96-10.00	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2586</b>	 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H04</b>  <b>MRS-2516</b>  <b>MWC-2589</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2590</b> derecha: derecha
<b>1.9 D DJY</b>	50	03.98-10.00	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>	 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H04</b>  <b>MRS-2516</b>  <b>MWC-2589</b> izquierda:  <b>MWC-2590</b> derecha:
<b>2.0 16V G4GF</b>	102	12.96-10.00	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2586</b>  <b>MFD-2H18</b>	 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MBD-2H04</b>  <b>MRS-2516</b>  <b>MWC-2589</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2590</b> derecha: derecha












































# HYUNDAI

	KW	Período			
<b>MATRIX (FC)</b>					
<b>1.5 CRDi VGT D4FA</b>	81	08.05-08.10		 <b>MRP-2H04</b>	
<b>1.5 CRDi D3EA</b>	60	10.01-08.10	 <b>MBH-2H03</b>	interior	 <b>MRP-2H04</b>
			 <b>MFP-2590</b>	año construcción hasta:03/2002	 <b>MRD-2K03</b>
			 <b>MFP-2H13</b>	año construcción desde:04/2002	 <b>MBD-2H11</b>
			 <b>MFP-2K14</b>	año construcción hasta:03/2002	 <b>MRS-2592</b>
			 <b>MFD-2H08</b>		 <b>MBH-2H03</b>
				 <b>MWC-2H13</b>	izquierda
				 <b>MWC-2H14</b>	derecha
				 <b>MRS-2592S</b>	
<b>1.5 CRDi D4FA</b>	75	12.04-08.10	 <b>MFP-2H13</b>	 <b>MRP-2H04</b>	año construcción desde:06/2006 vehículos con ABS
			 <b>MFD-2H08</b>	 <b>MRD-2K03</b>	
				 <b>MBD-2H11</b>	
				 <b>MRS-2592</b>	
				 <b>MWC-2H13</b>	izquierda
				 <b>MWC-2H14</b>	derecha
				 <b>MRS-2592S</b>	
<b>1.6 G4ED-G</b>	76	06.01-08.10	 <b>MBH-2H03</b>	interior	 <b>MRP-2H04</b>
			 <b>MFP-2590</b>	año construcción hasta:03/2002	 <b>MRD-2K03</b>
			 <b>MFP-2H13</b>	año construcción desde:04/2002	 <b>MBD-2H11</b>
			 <b>MFP-2K14</b>	año construcción hasta:03/2002	 <b>MRS-2592</b>
			 <b>MFD-2H08</b>		 <b>MBH-2H03</b>
				 <b>MWC-2H13</b>	izquierda
				 <b>MWC-2H14</b>	derecha
				 <b>MRS-2592S</b>	
<b>1.8 G4GB-G</b>	90	06.01-08.10	 <b>MBH-2H03</b>	interior	 <b>MRP-2H04</b>
			 <b>MFP-2590</b>	año construcción hasta:03/2002	 <b>MRD-2K03</b>
			 <b>MFP-2H13</b>	año construcción desde:04/2002	 <b>MBD-2H11</b>
			 <b>MFP-2K14</b>	año construcción hasta:03/2002	 <b>MRS-2592</b>
			 <b>MFD-2H08</b>		 <b>MBH-2H03</b>
				 <b>MWC-2H13</b>	izquierda










































**HYUNDAI**

	KW	Período		
<b>MATRIX (FC)</b>				
				 <b>MWC-2H14</b> derecha  <b>MRS-2592S</b>
<b>PONY (X-2)</b>				
<b>1.3 G4DG</b>	43	10.89-01.95	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2057</b>  <b>MBH-2514</b>  <b>MSE-9801</b>	año construcción hasta:08/1994  <b>MRS-2H13</b>  <b>MWC-2572</b>  <b>MWC-2574</b>
<b>1.5 i G15B</b>	61	10.89-01.95	 <b>MFP-2310</b>  <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2057</b>  <b>MBH-2514</b>  <b>MSE-9801</b>	año construcción hasta:12/1990 año construcción desde:01/1991  <b>MRS-2512</b> año construcción hasta:12/1990  <b>MRS-2H13</b> año construcción desde:01/1991  <b>MWC-2532</b> año construcción hasta:12/1990  <b>MWC-2572</b> año construcción desde:01/1991 izquierda  <b>MWC-2573</b> año construcción desde:01/1991 derecha
<b>1.5 i G4DJ</b>	61	10.89-01.95	 <b>MFP-2310</b>  <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2057</b>  <b>MBH-2514</b>  <b>MSE-9801</b>	año construcción hasta:12/1990 año construcción desde:01/1991  <b>MRS-2512</b> año construcción hasta:12/1990  <b>MRS-2H13</b> año construcción desde:01/1991  <b>MWC-2532</b> año construcción hasta:12/1990  <b>MWC-2572</b> año construcción desde:01/1991 izquierda  <b>MWC-2573</b> año construcción desde:01/1991 derecha
<b>1.5 i G15B</b>	62	10.89-01.95	 <b>MFP-2310</b>  <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2057</b>  <b>MBH-2514</b>  <b>MSE-9801</b>	año construcción hasta:12/1990 año construcción desde:01/1991  <b>MRS-2512</b> año construcción hasta:12/1990  <b>MRS-2H13</b> año construcción desde:01/1991  <b>MWC-2532</b> año construcción hasta:12/1990  <b>MWC-2572</b> año construcción desde:01/1991 izquierda  <b>MWC-2573</b> año construcción desde:01/1991 derecha
<b>1.5 i G4DJ</b>	62	10.89-01.95	 <b>MFP-2310</b>	 <b>MRS-2512</b> año construcción hasta:12/1990

**HYUNDAI**














































	KW	Período		
<b>PONY (X-2)</b>				
			 <b>MFP-2339</b> año construcción desde:01/1991  <b>MFD-2057</b>  <b>MBH-2514</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRS-2H13</b> año construcción desde:01/1991  <b>MWC-2532</b> año construcción hasta:12/1990  <b>MWC-2572</b> año construcción desde:01/1991 izquierda  <b>MWC-2573</b> año construcción desde:01/1991 derecha
<b>1.5 G15B</b>	53	10.89-01.95	 <b>MFP-2310</b> año construcción hasta:12/1990  <b>MFP-2339</b> año construcción desde:01/1991  <b>MFD-2057</b>  <b>MBH-2514</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRS-2512</b> año construcción hasta:12/1990  <b>MRS-2H13</b> año construcción desde:01/1991  <b>MWC-2532</b> año construcción hasta:12/1990  <b>MWC-2572</b> año construcción desde:01/1991 izquierda  <b>MWC-2573</b> año construcción desde:01/1991 derecha
<b>1.5 G4DJ</b>	53	10.89-01.95	 <b>MFP-2310</b> año construcción hasta:12/1990  <b>MFP-2339</b> año construcción desde:01/1991  <b>MFD-2057</b>  <b>MBH-2514</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRS-2512</b> año construcción hasta:12/1990  <b>MRS-2H13</b> año construcción desde:01/1991  <b>MWC-2532</b> año construcción hasta:12/1990  <b>MWC-2572</b> año construcción desde:01/1991 izquierda  <b>MWC-2573</b> año construcción desde:01/1991 derecha
<b>PONY / EXCEL Sedán (X-2)</b>				
<b>1.5 i G15B</b>	61	01.90-01.95	 <b>MBH-2527</b> año construcción hasta:08/1994 interior  <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2057</b>  <b>MBH-2527</b> año construcción hasta:08/1994 interior  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRS-2H13</b>  <b>MWC-2572</b> izquierda  <b>MWC-2573</b> derecha
<b>1.5 i G4DJ</b>	61	01.90-01.95	 <b>MBH-2527</b> año construcción hasta:08/1994 interior  <b>MFP-2339</b>	 <b>MRS-2H13</b>  <b>MWC-2572</b> izquierda

## HYUNDAI















































	KW	Período		
<b>PONY / EXCEL Sedán (X-2)</b>				
			 <b>MFD-2057</b>  <b>MBH-2527</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MWC-2573</b> derecha año construcción hasta:08/1994 interior
<b>1.5 i G15B</b>	62	01.90-01.95	 <b>MBH-2527</b>  <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2057</b>  <b>MBH-2527</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRS-2H13</b>  <b>MWC-2572</b>  <b>MWC-2573</b> izquierda derecha año construcción hasta:08/1994 interior
<b>1.5 i G4DJ</b>	62	01.90-01.95	 <b>MBH-2527</b>  <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2057</b>  <b>MBH-2527</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRS-2H13</b>  <b>MWC-2572</b>  <b>MWC-2573</b> izquierda derecha año construcción hasta:08/1994 interior
<b>1.5 G15B</b>	53	01.90-01.95	 <b>MBH-2527</b>  <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2057</b>  <b>MBH-2527</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRS-2H13</b>  <b>MWC-2572</b>  <b>MWC-2573</b> izquierda derecha año construcción hasta:08/1994 interior
<b>1.5 G4DJ</b>	53	01.90-01.95	 <b>MBH-2527</b>  <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2057</b>  <b>MBH-2527</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRS-2H13</b>  <b>MWC-2572</b>  <b>MWC-2573</b> izquierda derecha año construcción hasta:08/1994 interior
<b>PONY</b>				
<b>1.2 J12G</b>	40	06.74-12.82	 <b>MBH-2503</b>	 <b>MRS-2512</b> año construcción desde:10/1978 centro








































































**HYUNDAI**

	KW	Período		
<b>PONY</b>				
			 <b>MFP-2310</b> año construcción desde:01/1979  <b>MFD-2508</b> año construcción desde:01/1979  <b>MBH-2504</b> año construcción desde:10/1978	 <b>MWC-2502</b> año construcción desde:01/1979 derecha  <b>MWC-2503</b> año construcción desde:01/1979 izquierda
<b>1.4 4G33</b>	50	08.77-12.85	 <b>MBH-2503</b> centro  <b>MFP-2310</b> año construcción desde:01/1982  <b>MFD-2508</b> año construcción desde:01/1982  <b>MBH-2504</b>	 <b>MRS-2512</b> año construcción desde:01/1982  <b>MWC-2502</b> año construcción desde:01/1982 derecha  <b>MWC-2503</b> año construcción desde:01/1982 izquierda
<b>PONY Sedán (X-1)</b>				
<b>1.3 G13B</b>	50	10.85-09.89	 <b>MFP-2310</b>  <b>MFD-2057</b>  <b>MFD-2508</b>	 <b>MRS-2512</b>  <b>MWC-2532</b>
<b>1.5 G15B</b>	53	10.85-09.89	 <b>MFP-2310</b>  <b>MFD-2508</b>  <b>MBH-2514</b>	 <b>MRS-2512</b>  <b>MBH-2528</b>  <b>MWC-2532</b>
<b>1.5 G4DJ</b>	53	10.85-09.89	 <b>MFP-2310</b>  <b>MFD-2508</b>  <b>MBH-2514</b>	 <b>MRS-2512</b>  <b>MBH-2528</b>  <b>MWC-2532</b>
<b>PONY Wagon</b>				
<b>1.2 J12G</b>	40	02.78-06.86	 <b>MFP-2310</b>  <b>MFD-2508</b>	 <b>MRS-2512</b>  <b>MWC-2502</b> derecha  <b>MWC-2503</b> izquierda
<b>1.4 4G33</b>	50	02.78-06.86	 <b>MBH-2503</b> centro  <b>MFP-2310</b> año construcción desde:01/1982  <b>MFD-2508</b> año construcción desde:01/1982  <b>MBH-2504</b>	 <b>MRS-2512</b> año construcción desde:01/1982  <b>MWC-2502</b> año construcción desde:01/1982 derecha  <b>MWC-2503</b> año construcción desde:01/1982 izquierda
<b>PORTER Pick-up</b>				
<b>2.5 CRDi D4CB</b>	103	02.03-04.04	 <b>MFP-2595</b>	



















































**HYUNDAI**

	KW	Período			
<b>PORTER Pick-up</b>					
			 <b>MFD-2591</b>		
<b>S COUPE (SLC)</b>					
<b>1.5 i Turbo G4EK-TC</b>	85	04.91-05.96	 <b>MFP-2337</b>  <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2057</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRS-2H13</b>  <b>MWC-2599</b>	
<b>1.5 i G15B</b>	62	02.90-05.96	 <b>MBH-2527</b>  <b>MFP-2337</b>  <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2586</b>  <b>MBH-2527</b>  <b>MSE-9801</b>	interior  año construcción desde:02/1992 año construcción hasta:07/1992  año construcción desde:01/1991  interior	 <b>MRS-2596</b>  <b>MRS-2H13</b>  <b>MWC-2599</b>  año construcción hasta:01/1991  año construcción desde:02/1992 año construcción hasta:07/1992
<b>1.5 i G4DJ</b>	62	02.90-05.96	 <b>MBH-2527</b>  <b>MFP-2337</b>  <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2586</b>  <b>MBH-2527</b>  <b>MSE-9801</b>	interior  año construcción desde:02/1992 año construcción hasta:07/1992  año construcción desde:01/1991  interior	 <b>MRS-2596</b>  <b>MRS-2H13</b>  <b>MWC-2599</b>  año construcción hasta:01/1991  año construcción desde:02/1992 año construcción hasta:07/1992
<b>1.5 i G4EK</b>	65	04.92-05.96	 <b>MBH-2527</b>  <b>MFP-2337</b>  <b>MFP-2339</b>  <b>MFD-2057</b>  <b>MFD-2586</b>  <b>MBH-2527</b>  <b>MSE-9801</b>	interior  interior	 <b>MRS-2596</b>  <b>MRS-2H13</b>  <b>MWC-2599</b>
<b>SANTA FÉ I (SM)</b>					
<b>2.0 CRDi 4x4 D4EA</b>	83	04.01-03.06	 <b>MFP-2H05</b>  <b>MFP-2S03</b>  <b>MFD-2H09</b>  <b>MFD-2H21</b>	Rueda (in):15 Rueda (in):16	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2H03</b>  <b>MRS-2H07</b>  <b>MRS-2H08</b>  para vehículos sin ABS



















































**HYUNDAI**

	KW	Período		
<b>SANTA FÉ I (SM)</b>				
			 <b>MCP-2H00</b> Sist.frenos: MANDO	 <b>MWC-2H21</b> para vehículos sin ABS
<b>2.0 CRDi 4x4 D4EA-V</b>	92	08.03-03.06	 <b>MFP-2H05</b>  <b>MFP-2S03</b>  <b>MFD-2H09</b> Rueda (in):15  <b>MFD-2H21</b> Rueda (in):16  <b>MCP-2H00</b> Sist.frenos: MANDO	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2H03</b>  <b>MRS-2H07</b>  <b>MRS-2H08</b> para vehículos sin ABS  <b>MWC-2H21</b> para vehículos sin ABS
<b>2.0 CRDi A las 4 ruedas...</b>	107	11.03-02.06	 <b>MCP-2H00</b> Sist.frenos: MANDO	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MWC-2H21</b> para vehículos sin ABS
<b>2.0 CRDi D4EA</b>	83	08.01-03.06	 <b>MFP-2H05</b>  <b>MFP-2S03</b>  <b>MFD-2H09</b> Rueda (in):15  <b>MFD-2H21</b> Rueda (in):16  <b>MCP-2H00</b> Sist.frenos: MANDO	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2H03</b>  <b>MRS-2H07</b>  <b>MRS-2H08</b> para vehículos sin ABS  <b>MWC-2H21</b> para vehículos sin ABS
<b>2.0 G4BP</b>	99	08.01-03.06	 <b>MFP-2H05</b>  <b>MFP-2S03</b>  <b>MFD-2H09</b> Rueda (in):15  <b>MFD-2H21</b> Rueda (in):16  <b>MCP-2H00</b> Sist.frenos: MANDO	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2H03</b>  <b>MRS-2H08</b> para vehículos sin ABS  <b>MWC-2H21</b> para vehículos sin ABS
<b>2.4 16V 4x4 G4JS-G</b>	100	02.01-03.06	 <b>MFP-2H05</b>  <b>MFP-2S03</b>  <b>MFD-2H09</b> Rueda (in):15  <b>MFD-2H21</b> Rueda (in):16  <b>MCP-2H00</b> Sist.frenos: MANDO	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2H03</b>  <b>MRS-2H08</b> para vehículos sin ABS  <b>MWC-2H21</b> para vehículos sin ABS
<b>2.4 16V 4x4 G4JS-G</b>	107	02.01-03.06	 <b>MFP-2H05</b>  <b>MFP-2S03</b>  <b>MFD-2H09</b> Rueda (in):15  <b>MFD-2H21</b> Rueda (in):16  <b>MCP-2H00</b> Sist.frenos: MANDO	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2H03</b>  <b>MRS-2H07</b>  <b>MRS-2H08</b> para vehículos sin ABS  <b>MWC-2H21</b> para vehículos sin ABS
<b>2.4 16V G4JS-G</b>	100	02.01-03.06	 <b>MFP-2H05</b>  <b>MFP-2S03</b>  <b>MFD-2H09</b> Rueda (in):15  <b>MFD-2H21</b> Rueda (in):16  <b>MCP-2H00</b> Sist.frenos: MANDO	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2H03</b>  <b>MRS-2H08</b> para vehículos sin ABS  <b>MWC-2H21</b> para vehículos sin ABS
<b>2.4 16V G4JS-G</b>	107	02.01-03.06	 <b>MFP-2H05</b>  <b>MFP-2S03</b>	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2H03</b>
























































**HYUNDAI**

	KW	Período		
<b>SANTA FÉ I (SM)</b>				
			 <b>MFD-2H09</b> Rueda (in):15  <b>MFD-2H21</b> Rueda (in):16  <b>MCP-2H00</b> Sist.frenos: MANDO	 <b>MRS-2H08</b> para vehículos sin ABS  <b>MWC-2H21</b> para vehículos sin ABS
<b>2.7 V6 4x4 G6BA-G</b>	127	02.01-03.06	 <b>MFP-2H05</b>  <b>MFP-2S03</b>  <b>MFD-2H09</b> Rueda (in):15  <b>MFD-2H21</b> Rueda (in):16  <b>MCP-2H00</b> Sist.frenos: MANDO	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2H03</b>  <b>MRS-2H07</b>  <b>MRS-2H08</b> para vehículos sin ABS  <b>MWC-2H21</b> para vehículos sin ABS
<b>SANTA FÉ II (CM)</b>				
<b>2.0 CRDi 4x4 D4EA</b>	85	03.06-12.12		 <b>MRP-2K11</b>  <b>MSE-9133</b> Eje trasero
<b>2.0 CRDi 4x4 D4HA</b>	135	03.06-12.12		 <b>MRP-2K11</b>  <b>MSE-9133</b> Eje trasero
<b>2.0 CRDi 4x4 D4HA</b>	110	12.10-12.12	 <b>MFD-2H19</b>	 <b>MRP-2K11</b>  <b>MRD-2K16</b>  <b>MRS-2S02</b>
<b>2.0 CRDi D4HA</b>	110	12.10-12.12	 <b>MFD-2H19</b>	 <b>MRP-2K11</b>  <b>MRD-2K16</b>  <b>MRS-2S02</b>
<b>2.2 CRDi 4x4 D4HB</b>	145	01.09-12.12	 <b>MFD-2H19</b>	 <b>MRP-2K11</b> año construcción desde:09/2009  <b>MRD-2K16</b>  <b>MRS-2S02</b>  <b>MSE-9133</b> Eje trasero
<b>2.2 CRDi 4x4 D4EB</b>	114	03.06-12.09		 <b>MRP-2K11</b> año construcción desde:09/2009  <b>MSE-9133</b> Eje trasero
<b>2.2 CRDi 4x4 D4EB</b>	102	03.06-12.12	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFD-2H19</b>	 <b>MRP-2H08</b>  <b>MRD-2H06</b>  <b>MSE-9133</b> Eje trasero
<b>2.2 CRDi GLS 4x4 D4EB</b>	110	03.06-12.09	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFD-2H19</b>	 <b>MRP-2H08</b>  <b>MRP-2K11</b> año construcción desde:09/2009  <b>MRD-2H06</b>  <b>MSE-9133</b> Eje trasero
<b>2.2 CRDi GLS D4EB</b>	110	03.06-12.09	 <b>MFP-2H14</b>	 <b>MRP-2H08</b>


















































**HYUNDAI**

	KW	Período		
<b>SANTA FÉ II (CM)</b>				
			 <b>MFD-2H19</b>	 <b>MRP-2K11</b> año construcción desde:09/2009  <b>MRD-2H06</b>  <b>MSE-9133</b> Eje trasero
<b>2.2 CRDi D4HB</b>	145	01.09-12.12	 <b>MFD-2H19</b>	 <b>MRP-2K11</b> año construcción desde:09/2009  <b>MRD-2K16</b>  <b>MRS-2S02</b>
<b>2.2 CRDi D4EB</b>	114	03.06-12.09	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFD-2H19</b>	 <b>MRP-2H08</b>  <b>MRP-2K11</b> año construcción desde:09/2009  <b>MRD-2H06</b>
<b>2.2 CRDi D4EB</b>	102	03.06-12.12	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFD-2H19</b>	 <b>MRP-2H08</b>  <b>MRP-2K11</b> año construcción desde:09/2009  <b>MRD-2H06</b>
<b>2.4 G4KE</b>	128	11.10-12.12	 <b>MFD-2H19</b>	 <b>MRP-2K11</b>  <b>MRD-2K16</b>  <b>MRS-2S02</b>
<b>2.7 4x4 G6BA</b>	125	03.06-12.12	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFD-2H19</b>	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRP-2H08</b>  <b>MRP-2K11</b> año construcción desde:09/2009  <b>MRD-2H06</b>  <b>MRS-2H07</b>  <b>MSE-9133</b> Eje trasero
<b>2.7 V6 GLS 4x4 G6EA</b>	139	03.06-12.09	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFD-2H19</b>	 <b>MRP-2H08</b>  <b>MRP-2K11</b> año construcción desde:09/2009  <b>MRD-2H03</b>  <b>MRD-2H06</b>  <b>MSE-9133</b> Eje trasero
<b>2.7 V6 GLS G6EA</b>	139	03.06-12.09	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFD-2H19</b>	 <b>MRP-2H08</b>  <b>MRP-2K11</b> año construcción desde:09/2009  <b>MRD-2H06</b>  <b>MSE-9133</b> Eje trasero
<b>2.7 G6BA</b>	125	03.06-12.12	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFD-2H19</b>	 <b>MRP-2H08</b>  <b>MRP-2K11</b> año construcción























































**HYUNDAI**

	KW	Período		
<b>SANTA FÉ II (CM)</b>				
				 MRD-2H06  MRS-2H07 desde:09/2009
<b>SANTA FÉ III (DM)</b>				
2.0 CRDi 4WD D4HA	110	09.12-	 MFP-2H14  MFD-2H19	 MRP-2K11  MRD-2K16
2.0 CRDi D4HA	110	09.12-	 MFP-2H14  MFD-2H19	 MRP-2K11  MRD-2K16
2.2 CRDi 4WD D4HB	145	09.12-12.15	 MFP-2H14  MFD-2H19	 MRP-2K11  MRD-2K16
2.2 CRDi 4WD D4HB	147	10.15-	 MFD-2H19	 MRP-2K11  MRD-2K16
2.2 CRDi D4HB	145	09.12-12.15		 MRP-2K11  MRD-2K16
2.2 CRDi D4HB	147	10.15-	 MFD-2H19	 MRD-2K16
2.4 4WD G4KJ	141	09.12-12.15	 MFD-2H19	 MRP-2K11  MRD-2K16
2.4 GDI G4KJ	138	05.15-	 MFD-2H19	
2.4 G4KJ	141	09.12-12.15	 MFD-2H19	 MRP-2K11  MRD-2K16
<b>SANTAMO</b>				
2.0 16V 4x4 G4CP-D	102	05.99-12.02	 MFP-2530  MFD-2530  MFD-2K19  MCP-2H00  MCP-2H03	Sist.frenos: MANDO Sist.frenos: MANDO  MRP-2H02  MRD-2H02  MRS-2194  MRS-2585  MRS-2H03  MCP-2H01  MRS-2194S Eje trasero
2.0 16V G4JP	102	05.99-12.02	 MFP-2530  MFD-2530  MFD-2K19  MCP-2H00  MCP-2H03	Sist.frenos: MANDO Sist.frenos: MANDO  MRP-2H02  MRD-2H02  MRS-2194  MRS-2585  MRS-2H03  MCP-2H01  MRS-2194S Eje trasero

**HYUNDAI**























































	KW	Período				
<b>SONATA II (Y-2)</b>						
<b>1.8 i 4G62</b>	70	09.88-10.93	 <b>MFP-2142</b>  <b>MFP-2144</b>  <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2060</b>	año construcción hasta:12/1989  año construcción hasta:12/1989	 <b>MRP-2399</b>  <b>MRD-2509</b>  <b>MRS-2585</b>  <b>MRS-2H03</b>  <b>MWC-2589</b>  <b>MWC-2590</b>	izquierda: izquierda  derecha: derecha
<b>2.0 i 16V G4CP-D</b>	96	01.91-10.93	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2060</b>		 <b>MRP-2399</b>  <b>MRD-2509</b>  <b>MRS-2585</b>  <b>MRS-2H03</b>  <b>MWC-2589</b>  <b>MWC-2590</b>	izquierda: izquierda  derecha: derecha
<b>2.0 i G4CP-U</b>	80	01.91-10.93	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2060</b>		 <b>MRP-2399</b>  <b>MRD-2509</b>  <b>MRS-2585</b>  <b>MRS-2H03</b>  <b>MWC-2589</b>  <b>MWC-2590</b>	izquierda: izquierda  derecha: derecha
<b>2.0 i G4CP</b>	74	09.88-08.91	 <b>MFP-2142</b>  <b>MFP-2144</b>  <b>MFD-2060</b>  <b>MBH-2572</b>		 <b>MRP-2399</b>  <b>MRD-2509</b>  <b>MRS-2585</b>  <b>MRS-2H03</b>  <b>MBH-2565</b>  <b>MWC-2589</b>  <b>MWC-2590</b>	izquierda: izquierda  derecha: derecha
<b>2.4 i G4CS</b>	83	09.88-08.91	 <b>MFP-2142</b>  <b>MFP-2144</b>  <b>MFP-2590</b>	año construcción hasta:05/1989  año construcción hasta:05/1989	 <b>MRP-2399</b>  <b>MRD-2509</b>  <b>MRS-2134</b>	

**HYUNDAI**


























































	KW	Período			
<b>SONATA II (Y-2)</b>					
			 <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2060</b>  <b>MBH-2565</b>	 <b>MRS-2585</b>  <b>MRS-2H03</b>  <b>MBH-2572</b>  <b>MWC-2589</b>  <b>MWC-2590</b>	izquierda: izquierda  derecha: derecha
<b>3.0 i V6 G6AT</b>	107	01.91-10.93	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2060</b>  <b>MBH-2572</b>	 <b>MRP-2399</b>  <b>MRD-2509</b>  <b>MBH-2565</b>  <b>MWC-2571</b>	año construcción hasta:02/1991
<b>SONATA III (Y-3)</b>					
<b>1.8 i G4CM</b>	72	05.93-06.98	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2060</b>	 <b>MRP-2598</b>  <b>MRS-2585</b>  <b>MRS-2H03</b>  <b>MWC-2589</b>  <b>MWC-2590</b>	izquierda: izquierda  derecha: derecha
<b>2.0 i 16V G4CP-D</b>	102	05.93-06.98	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2060</b>  <b>MBH-2547</b>	 <b>MRP-2399</b>  <b>MRD-2509</b>  <b>MWC-2589</b>  <b>MWC-2590</b>	año construcción hasta:10/1994  izquierda: izquierda  derecha: derecha
<b>2.0 i 16V G4CP-DM</b>	92	06.96-06.98	 <b>MFP-2142</b>  <b>MFP-2144</b>  <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2060</b>	 <b>MRP-2399</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MRS-2585</b>  <b>MRS-2H03</b>  <b>MWC-2589</b>  <b>MWC-2590</b>	izquierda: izquierda  derecha: derecha
<b>2.0 i G4CP</b>	77	06.94-08.96	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2060</b>	 <b>MRP-2399</b>  <b>MRD-2509</b>  <b>MRS-2585</b>  <b>MRS-2H03</b>  <b>MWC-2589</b>	izquierda: izquierda



























































**HYUNDAI**

	KW	Período		
<b>SONATA III (Y-3)</b>				
				 <b>MWC-2590</b> derecha: derecha
<b>2.0 i G4EP</b>	70	08.96-06.98	 <b>MFP-2142</b>  <b>MFP-2144</b>  <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2060</b>	 <b>MRP-2399</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MRS-2585</b>  <b>MRS-2H03</b>  <b>MWC-2589</b>  <b>MWC-2590</b> izquierda: izquierda derecha: derecha
<b>3.0 i V6 G6AT</b>	107	05.93-06.98	 <b>MFP-2142</b>  <b>MFP-2144</b>  <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2060</b>	año construcción desde:11/1996 año construcción desde:11/1996  <b>MRP-2399</b>  <b>MRD-2509</b>  <b>MRD-2596</b>  <b>MRS-2585</b>  <b>MRS-2H03</b> año construcción hasta:10/1996 año construcción desde:11/1996
<b>SONATA IV (EF)</b>				
<b>2.0 16V G4JP-G</b>	100	06.98-10.01	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2060</b>  <b>MFD-2H18</b>  <b>MFD-2K14</b>	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MBD-2H14</b>  <b>MRS-2K08</b>  <b>MRS-2K16</b>  <b>MWC-2598</b>  <b>MWC-2599</b> derecha
<b>2.0 16V G4JP-EG</b>	96	10.01-11.04	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2K15</b>	 <b>MRP-2399</b>  <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2K03</b>  <b>MBD-2H14</b>  <b>MRS-2K08</b>  <b>MRS-2K16</b>  <b>MWC-2589</b>  <b>MWC-2590</b> izquierda: izquierda derecha: derecha
<b>2.4 16V G4BS</b>	105	03.98-10.01	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2060</b>	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MBD-2H14</b>  <b>MRS-2K08</b>  <b>MRS-2K16</b>

























































**HYUNDAI**

	KW	Período			
<b>SONATA IV (EF)</b>					
2.5 V6 24V G6BV-G	118	06.98-10.01	 MFP-2590  MFP-2K14  MFD-2060  MFD-2K14	 MRP-2H04  MRD-2K03  MBD-2H14  MRS-2K08  MRS-2K16  MBH-2569	
2.7 V6 G6BA-G	127	10.01-11.04	 MFP-2590  MFP-2K14  MFD-2K15	 MRP-2399  MRP-2H04  MRD-2K03  MBD-2H14  MRS-2K08  MRS-2K16  MWC-2589  MWC-2590	izquierda: izquierda  derecha: derecha
<b>SONATA V (NF)</b>					
2.0 CRDi D4EA-F	100	02.06-12.10	 MFP-2H10  MFD-2H23	 MRP-2H04  MRD-2H07	Llanta (in):16
2.0 CRDi D4EA-F	103	02.06-12.10	 MFP-2H10  MFD-2H23	 MRP-2H04  MRD-2H07	Llanta (in):16
2.0 CRDi D4EA-F	110	03.09-12.10	 MFP-2H10  MFD-2H23	 MRP-2H04  MRD-2H07	
2.0 GLSi G4KD	119	07.08-12.10		 MRD-2H07	
2.0 VVTi GLS G4KD	121	01.08-12.10	 MFP-2H10	 MRD-2H07	
2.0 VVTi GLS G4KA	106	05.05-12.10	 MFP-2H10	 MRP-2H04  MRD-2H07	
2.4 G4KC	119	01.05-12.10	 MFP-2590  MFP-2H10  MFP-2K14  MFD-2H12	 MRP-2H04  MRD-2H07  MRD-2K10	Llanta (in):16
3.3 G6DB	171	01.05-12.10	 MFP-2590  MFP-2H10  MFP-2K14  MFD-2H12	 MRP-2H04  MRD-2K10	
3.3 G6DB	184	01.08-12.10	 MFP-2H10	 MRP-2H04	





























































**HYUNDAI**

	KW	Período			
<b>SONATA V (NF)</b>					
				 MRD-2H07	
3.3 G6DB	173	06.05-12.10	 MFP-2590  MFP-2H10  MFP-2K14  MFD-2H12	 MRP-2H04  MRD-2K10	
<b>TERRACAN (HP)</b>					
2.5 TD D4BH	74	12.01-12.06	 MFP-2H06  MFD-2H13	 MRP-2H03  MRD-2H05  MRS-2H10	
2.9 CRDi 4WD J3	120	11.03-12.06	 MFP-2S01  MFD-2H22	 MRP-2H03  MRD-2H05  MRS-2H10  MCP-2H00	Sist.frenos: MANDO
2.9 CRDi 4WD J3	110	12.01-12.06	 MFP-2H06  MFP-2S01  MFD-2H13	 MRP-2H03  MRD-2H05  MRS-2H10  MCP-2H00	Sist.frenos: MANDO
3.5 i V6 4WD G6CU	143	12.01-12.06	 MFP-2H06  MFP-2S01  MFD-2H13	 MRP-2H03  MRD-2H05  MRS-2H10  MCP-2H00	Sist.frenos: MANDO
<b>TRAJET (FO)</b>					
2.0 CRDi D4EA	83	04.01-07.08	 MFP-2H05  MFP-2S03  MFD-2H09  MCP-2H00	 MRP-2H04  MRD-2H03  MBD-2H05  MRS-2585  MRS-2H03  MRS-2H07  MWC-2H21  MWC-2H22  MCP-2H01	Sist.frenos: MANDO  para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS vehículos con ABS izquierda derecha Eje trasero
2.0 G4GC-G	103	01.04-07.08	 MFP-2H05  MFP-2S03  MFD-2H09  MCP-2H00	 MRP-2H04  MRD-2H03  MBD-2H05  MRS-2H07	Sist.frenos: MANDO





















































**HYUNDAI**

	KW	Período			
<b>TRAJET (FO)</b>					
				 <b>MWC-2H21</b> izquierda  <b>MWC-2H22</b> derecha	
<b>2.0 G4JP-G</b>	100	03.00-07.08	 <b>MFP-2H05</b>  <b>MFP-2S03</b>  <b>MFD-2H09</b>  <b>MCP-2H00</b>	Sist.frenos: MANDO	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2H03</b>  <b>MBD-2H05</b>  <b>MRS-2585</b>  <b>MRS-2H03</b>  <b>MRS-2H07</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2H21</b> izquierda  <b>MWC-2H22</b> derecha
<b>2.7 V6 G6BA-G</b>	127	09.00-07.08	 <b>MFP-2H05</b>  <b>MFP-2S03</b>  <b>MFD-2H09</b>  <b>MCP-2H00</b>	Sist.frenos: MANDO	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2H03</b>  <b>MBD-2H05</b>  <b>MRS-2585</b>  <b>MRS-2H03</b>  <b>MRS-2H07</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2H21</b> izquierda  <b>MWC-2H22</b> derecha  <b>MCP-2H01</b> Eje trasero
<b>TUCSON (JM)</b>					
<b>2.0 A las 4 ruedas G4GC</b>	104	08.04-03.10	 <b>MBH-2H06</b>  <b>MFP-2H10</b>  <b>MFD-2H12</b>  <b>MFD-2H23</b>  <b>MBH-2H07</b>  <b>MCP-2H02</b>	Eje delantero, derecha  izquierda: Eje delantero, izquierda  Sist.frenos: MANDO	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H03</b> Llanta (in):15  <b>MRD-2K10</b> Llanta (in):14  <b>MRS-2H07</b>  <b>MCP-2H04</b> Sist.frenos: MANDO
<b>2.0 CRDi A las 4 ruedas...</b>	100	01.06-03.10	 <b>MBH-2H06</b>  <b>MFP-2H10</b>  <b>MFD-2H12</b>  <b>MFD-2H23</b>  <b>MBH-2H07</b>	Eje delantero, derecha  izquierda: Eje delantero, izquierda	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H03</b> Llanta (in):15  <b>MRD-2K10</b> Llanta (in):14  <b>MCP-2H04</b> Sist.frenos: MANDO
<b>2.0 CRDi A las 4 ruedas...</b>	103	01.06-03.10	 <b>MBH-2H06</b>  <b>MFP-2H10</b>	Eje delantero, derecha	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRP-2K09</b>









































**HYUNDAI**

	KW	Período				
<b>TUCSON (JM)</b>						
			 <b>MFD-2H12</b>  <b>MFD-2H23</b>  <b>MBH-2H07</b>	 <b>MRD-2H03</b>  <b>MRD-2K10</b>  <b>MRS-2H07</b>  <b>MCP-2H04</b>	Llanta (in):15 Llanta (in):14 Sist.frenos: MANDO	
2.0 CRDi A las 4 ruedas...	110	01.09-03.10	 <b>MBH-2H06</b>  <b>MFP-2H10</b>  <b>MFD-2H23</b>  <b>MBH-2H07</b>	Eje delantero, derecha izquierda: Eje delantero, izquierda	 <b>MRS-2H07</b>	
2.0 CRDi A las 4 ruedas...	83	08.04-03.10	 <b>MBH-2H06</b>  <b>MFP-2H10</b>  <b>MFD-2H12</b>  <b>MBH-2H07</b>  <b>MCP-2H02</b>	Eje delantero, derecha izquierda: Eje delantero, izquierda Sist.frenos: MANDO	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H03</b>  <b>MRD-2K10</b>  <b>MCP-2H04</b>	Llanta (in):15 Llanta (in):14 Sist.frenos: MANDO
2.0 CRDi D4EA-F	100	01.06-03.10	 <b>MBH-2H06</b>  <b>MFP-2H10</b>  <b>MFD-2H12</b>  <b>MFD-2H23</b>  <b>MBH-2H07</b>	Eje delantero, derecha izquierda: Eje delantero, izquierda	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H03</b>  <b>MRD-2K10</b>  <b>MCP-2H04</b>	Llanta (in):15 Llanta (in):14 Sist.frenos: MANDO
2.0 CRDi D4EA-F	103	01.06-03.10	 <b>MBH-2H06</b>  <b>MFP-2H10</b>  <b>MFD-2H12</b>  <b>MFD-2H23</b>  <b>MBH-2H07</b>	Eje delantero, derecha izquierda: Eje delantero, izquierda	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H03</b>  <b>MRD-2K10</b>  <b>MCP-2H04</b>	Llanta (in):15 Llanta (in):14 Sist.frenos: MANDO
2.0 CRDi D4EA-F	110	01.09-03.10	 <b>MBH-2H06</b>  <b>MFP-2H10</b>  <b>MFD-2H12</b>  <b>MBH-2H07</b>	Eje delantero, derecha izquierda: Eje delantero, izquierda	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2K10</b>  <b>MRS-2H07</b>	
2.0 CRDi D4EA	83	08.04-03.10	 <b>MBH-2H06</b>  <b>MFP-2H10</b>  <b>MFD-2H12</b>  <b>MBH-2H07</b>	Eje delantero, derecha izquierda: Eje delantero, izquierda	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H03</b>  <b>MRD-2K10</b>	Llanta (in):15 Llanta (in):14

























































**HYUNDAI**

	KW	Período			
<b>TUCSON (JM)</b>					
			 <b>MCP-2H02</b> Sist.frenos: MANDO	 <b>MRS-2H07</b>  <b>MCP-2H04</b> Sist.frenos: MANDO	
<b>2.0 G4GC</b>	104	08.04-03.10	 <b>MBH-2H06</b>  <b>MFP-2H10</b>  <b>MFD-2H12</b>  <b>MFD-2H23</b>  <b>MBH-2H07</b>  <b>MCP-2H02</b>	Eje delantero, derecha  izquierda: Eje delantero, izquierda  Sist.frenos: MANDO	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H03</b>  <b>MRD-2K10</b>  <b>MCP-2H04</b> Llanta (in):15 Llanta (in):14 Sist.frenos: MANDO
<b>2.7 A las 4 ruedas G6BA...</b>	129	08.04-03.10	 <b>MBH-2H06</b>  <b>MFP-2H10</b>  <b>MFD-2H12</b>  <b>MFD-2H23</b>  <b>MBH-2H07</b>  <b>MCP-2H02</b>	Eje delantero, derecha  izquierda: Eje delantero, izquierda  Sist.frenos: MANDO	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H03</b>  <b>MRD-2K10</b>  <b>MRS-2H07</b>  <b>MCP-2H04</b> Llanta (in):15 Llanta (in):14 Sist.frenos: MANDO
<b>TUCSON (TL)</b>					
<b>1.6 GDi G4FD</b>	97	06.15-	 <b>MFP-2K20</b>  <b>MFD-2H29</b>	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b>	
<b>1.6 T-GDi A las 4 ruedas...</b>	130	06.15-	 <b>MFP-2K20</b>  <b>MFD-2H29</b>	 <b>MRP-2K09</b>	
<b>1.6 T-GDi G4FJ</b>	130	06.15-	 <b>MFP-2K20</b>	 <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b> :vehículos con freno de detención electrónico :vehículos con freno de detención electrónico	
<b>1.7 CRDi D4FD</b>	85	06.15-	 <b>MFP-2K20</b>  <b>MFD-2H29</b>	 <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H18</b>  <b>MRD-2H19</b> :vehículos con freno de detención electrónico :vehículos con freno de detención electrónico :vehículos con freno de detención electrónico	
<b>1.7 CRDi D4FD</b>	104	06.15-	 <b>MFP-2K20</b>  <b>MFD-2H23</b>	 <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico :vehículos con freno	

## HYUNDAI

















































	KW	Período		
<b>TUCSON (TL)</b>				
				 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b> de detención
2.0 CRDi A las 4 ruedas...	100	06.15-	 <b>MFP-2K20</b>   <b>MFD-2H29</b>	 <b>MRP-2H09</b>   <b>MRP-2K06</b>   <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H18</b>  <b>MRD-2H19</b> :vehículos con freno de detención electrónico :vehículos con freno de detención electrónico :vehículos con freno de detención electrónico
2.0 CRDi A las 4 ruedas...	136	06.15-	 <b>MFP-2K20</b>   <b>MFD-2H23</b>  <b>MFD-2H29</b>	 <b>MRP-2K09</b>   <b>MRD-2K14</b>
2.0 CRDi D4HA	100	06.15-	 <b>MFP-2K20</b>  <b>MFD-2H23</b>  <b>MFD-2H29</b>	 <b>MRP-2K09</b>
2.0 CRDi D4HA	136	06.15-	 <b>MFD-2H23</b>	 <b>MRD-2K14</b>
2.0	114	05.15-		 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico   <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico   <b>MRD-2K14</b>
<b>VELOSTER (FS)</b>				
1.6 GDI G4FD	103	03.11-	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero   <b>MFP-2H36</b> Eje delantero   <b>MFP-2K24</b>  <b>MFD-2H25</b> Llanta (in):15	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico   <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico   <b>MRD-2H12</b>
1.6 MPI G4FG	97	04.11-	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero   <b>MFP-2H36</b> Eje delantero	
1.6 T-GDI G4FJ	137	10.12-	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero   <b>MFP-2H36</b> Eje delantero   <b>MFD-2H23</b>	
<b>XG (XG)</b>				
250 G6BV	120	12.98-12.05	 <b>MFP-2H05</b>	 <b>MRP-2H04</b>

**HYUNDAI**

























































	KW	Período			
<b>XG (XG)</b>					
			 <b>MFP-2S03</b>  <b>MFD-2H04</b>	 <b>MRD-2K10</b>  <b>MRS-2K16</b>	
<b>30 G6CT-G</b>	138	12.98-12.05	 <b>MFP-2H05</b>  <b>MFP-2S03</b>  <b>MFD-2H04</b>	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2K10</b>  <b>MRS-2K16</b>	
<b>350 G6CU</b>	145	10.02-12.05	 <b>MFP-2H05</b>  <b>MFP-2S03</b>  <b>MFD-2H04</b>	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2K10</b>  <b>MRS-2K16</b>	
<b>i10 (BA, IA)</b>					
<b>1.0 G3LA</b>	49	08.13-	 <b>MFP-2H21</b>  <b>MFP-2K10</b>  <b>MFD-2K10</b>  <b>MFD-2K20</b>	 <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>  <b>MRD-2H14</b> Llanta (in):13 Llanta (in):14	:vehículos con freno de detención electrónico :vehículos con freno de detención electrónico
<b>1.2 G4LA</b>	64	12.13-	 <b>MFP-2H21</b>  <b>MFP-2K10</b>  <b>MFD-2K10</b>  <b>MFD-2K20</b>	 <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>  <b>MRD-2H14</b> Llanta (in):13 Llanta (in):14	:vehículos con freno de detención electrónico :vehículos con freno de detención electrónico
<b>i10 (PA)</b>					
<b>1.0 G3LA</b>	51	01.11-12.13	 <b>MFD-2K10</b>	 <b>MRP-2K04</b>  <b>MRP-2K10</b>  <b>MRD-2K02</b>	
<b>1.1 CRDi D3FA</b>	55	01.08-12.11	 <b>MFP-2K10</b>  <b>MFD-2K20</b>	 <b>MRP-2K04</b>  <b>MRD-2K02</b>	
<b>1.1 G4HG</b>	49	01.08-12.13	 <b>MFP-2K10</b>  <b>MFD-2K10</b>	 <b>MRP-2K04</b>  <b>MRD-2K02</b>	
<b>1.1 G4HG</b>	51	04.11-12.13	 <b>MFP-2K10</b>	 <b>MBD-2H18</b>  <b>MRS-2H18</b>  <b>MWC-2H01</b>  <b>MWC-2H02</b>	para vehículos sin ABS Atrás izquierda Atrás derecha
<b>1.2 G4LA</b>	63	04.11-12.13	 <b>MFP-2K10</b>  <b>MFD-2K10</b>	 <b>MRP-2K04</b>  <b>MRD-2K02</b>  <b>MRS-2H18</b>  <b>MWC-2H01</b>	Atrás izquierda



















































**HYUNDAI**

	KW	Período		
<b>i10 (PA)</b>				
				 <b>MWC-2H02</b> <span style="float: right;">Atrás derecha</span>
<b>1.2 G4LA</b>	57	11.08-12.11	 <b>MFP-2K10</b>  <b>MFD-2K10</b>	 <b>MRP-2K04</b>  <b>MRD-2K02</b>  <b>MBD-2H18</b> <span style="float: right;">para vehículos sin ABS</span>
<b>i20 (GB)</b>				
<b>1.1 CRDi D3FA</b>	55	11.14-	 <b>MFP-2K24</b>  <b>MFD-2K18</b> <span style="float: right;">Rueda (in):14</span>  <b>MFD-2K23</b> <span style="float: right;">Rueda (in):15</span>	 <b>MRP-2H09</b> <span style="float: right;">:vehículos con freno de detención electrónico</span>  <b>MRP-2K06</b> <span style="float: right;">:vehículos con freno de detención electrónico</span>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MRS-2H18</b>
<b>1.2 G4LA</b>	55	11.14-	 <b>MFP-2K24</b>  <b>MFD-2K18</b> <span style="float: right;">Rueda (in):14</span>  <b>MFD-2K23</b> <span style="float: right;">Rueda (in):15</span>	 <b>MRP-2H09</b> <span style="float: right;">:vehículos con freno de detención electrónico</span>  <b>MRP-2K06</b> <span style="float: right;">:vehículos con freno de detención electrónico</span>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MRS-2H18</b>
<b>1.2 G4LA</b>	62	11.14-	 <b>MFP-2K24</b>  <b>MFD-2K18</b> <span style="float: right;">Rueda (in):14</span>  <b>MFD-2K23</b> <span style="float: right;">Rueda (in):15</span>	 <b>MRP-2H09</b> <span style="float: right;">:vehículos con freno de detención electrónico</span>  <b>MRP-2K06</b> <span style="float: right;">:vehículos con freno de detención electrónico</span>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MRD-2K18</b>  <b>MRS-2H18</b>
<b>1.4 CRDi D4FC</b>	66	11.14-	 <b>MFP-2K24</b>  <b>MFD-2K18</b> <span style="float: right;">Rueda (in):14</span>  <b>MFD-2K23</b> <span style="float: right;">Rueda (in):15</span>	 <b>MRP-2H09</b> <span style="float: right;">:vehículos con freno de detención electrónico</span>  <b>MRP-2K06</b> <span style="float: right;">:vehículos con freno de detención electrónico</span>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MRS-2H18</b>
<b>1.4 G4LC</b>	74	11.14-	 <b>MFP-2K24</b>  <b>MFD-2K18</b>  <b>MFD-2K23</b>	 <b>MRD-2H01</b>  <b>MRD-2K18</b>
<b>i20 (PB, PBT)</b>				
<b>1.1 CRDi D3FA</b>	55	03.12-12.15		 <b>MRD-2H01</b>  <b>MBD-2H18</b> <span style="float: right;">para vehículos sin ABS</span>  <b>MRS-2K16</b>
<b>1.2 G4LA</b>	63	03.12-12.15		 <b>MRD-2H01</b>  <b>MBD-2H18</b> <span style="float: right;">para vehículos sin ABS</span>















































**HYUNDAI**

	KW	Período		
<b>i20 (PB, PBT)</b>				
				 <b>MRS-2K16</b>
<b>1.2 G4LA</b>	57	09.08-12.12	 <b>MFP-2H12</b> para vehículos sin ABS  <b>MFP-2K12</b>  <b>MFD-2H26</b> para vehículos sin ESP  <b>MFD-2K18</b> vehículos con ESP	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MBD-2H18</b> para vehículos sin ABS  <b>MRS-2H18</b> para vehículos sin ESP  <b>MRS-2K16</b>
<b>1.4 CRDi D4FC</b>	66	08.08-12.15	 <b>MFP-2K12</b>  <b>MFD-2H26</b> para vehículos sin ESP  <b>MFD-2K18</b> vehículos con ESP	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MBD-2H18</b> para vehículos sin ABS  <b>MRS-2H18</b> para vehículos sin ESP  <b>MRS-2K16</b>
<b>1.4 CRDi D4FC</b>	55	09.08-12.12	 <b>MFP-2K12</b>  <b>MFD-2K18</b>	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MBD-2H18</b> para vehículos sin ABS  <b>MRS-2K16</b>
<b>1.4 G4FA</b>	74	09.08-12.15	 <b>MFP-2K12</b>  <b>MFD-2H26</b> para vehículos sin ESP  <b>MFD-2K18</b> vehículos con ESP	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MBD-2H18</b> para vehículos sin ABS  <b>MRS-2H18</b> para vehículos sin ESP  <b>MRS-2K16</b>
<b>1.6 CRDi D4FB</b>	94	01.09-12.12		 <b>MRD-2H01</b>  <b>MBD-2H18</b> para vehículos sin ABS
<b>1.6 CRDi D4FB</b>	85	09.08-12.12	 <b>MFP-2K12</b>  <b>MFD-2H26</b> para vehículos sin ESP  <b>MFD-2K18</b> vehículos con ESP	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MBD-2H18</b> para vehículos sin ABS  <b>MRS-2H18</b> para vehículos sin ESP  <b>MRS-2K16</b>
<b>1.6 G4FC</b>	93	09.08-12.12	 <b>MFD-2H26</b> para vehículos sin ESP  <b>MFD-2K18</b> vehículos con ESP	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MBD-2H18</b> para vehículos sin ABS  <b>MRS-2H18</b> para vehículos sin ESP  <b>MRS-2K16</b>
<b>i20 Coupé (GB)</b>				
<b>1.0 T-GDI G3LC</b>	74	01.16-	 <b>MFP-2K24</b>	 <b>MRD-2K18</b>
<b>1.1 CRDi D3FA</b>	55	05.15-	 <b>MFP-2K24</b>	 <b>MRD-2K18</b>












































**HYUNDAI**

	KW	Período		
<b>i20 Coupé (GB)</b>				
				 <b>MRS-2H06</b>
<b>1.2 G4LA</b>	62	05.15-	 <b>MFP-2K24</b>	 <b>MRD-2K18</b>  <b>MRS-2H06</b>
<b>1.4 CRDi D4FC</b>	66	05.15-	 <b>MFP-2K24</b>  <b>MFD-2K18</b>  <b>MFD-2K23</b>	 <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MRD-2K18</b>  <b>MRS-2H06</b>  <b>MRS-2H18</b>
			Rueda (in):14	:vehículos con freno de detención electrónico
			Rueda (in):15	:vehículos con freno de detención electrónico
<b>1.4 G4LC</b>	74	05.15-		 <b>MRD-2H01</b>  <b>MRS-2H06</b>
<b>i30 (FD)</b>				
<b>1.4 G4FA</b>	77	10.07-11.11	 <b>MFP-2K09</b>  <b>MFD-2H15</b>  <b>MFD-2H25</b>	 <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b>
			Llanta (in):16	:vehículos con freno de detención electrónico
			Llanta (in):15	:vehículos con freno de detención electrónico
<b>1.4 G4FA</b>	80	10.07-11.11	 <b>MFP-2K09</b>  <b>MFD-2H15</b>  <b>MFD-2H25</b>	 <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b>
			Llanta (in):16	:vehículos con freno de detención electrónico
			Llanta (in):15	:vehículos con freno de detención electrónico
<b>1.6 CRDi D4FB</b>	66	10.07-11.11	 <b>MFP-2K09</b>  <b>MFD-2H15</b>  <b>MFD-2H25</b>	 <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b>
			Llanta (in):16	:vehículos con freno de detención electrónico
			Llanta (in):15	:vehículos con freno de detención electrónico
<b>1.6 CRDi D4FB</b>	85	10.07-11.11	 <b>MFP-2K09</b>  <b>MFD-2H15</b>  <b>MFD-2H25</b>	 <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b>
			Llanta (in):16	:vehículos con freno de detención electrónico
			Llanta (in):15	:vehículos con freno de detención electrónico
<b>1.6 G4FC</b>	93	02.08-11.11	 <b>MFP-2K09</b>	 <b>MRP-2H09</b>
				:vehículos con freno de detención electrónico












































**HYUNDAI**

	KW	Período		
<b>i30 (FD)</b>				
			 <b>MFD-2H15</b> Llanta (in):16	 <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFD-2H25</b> Llanta (in):15	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b>
<b>1.6 G4FC</b>	85	10.07-11.11	 <b>MFD-2H15</b> Llanta (in):16	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico
<b>1.6 G4FC</b>	90	10.07-11.11	 <b>MFP-2K09</b>  <b>MFD-2H15</b> Llanta (in):16  <b>MFD-2H25</b> Llanta (in):15	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b>
<b>2.0 CRDi D4EA-F</b>	103	10.07-11.11	 <b>MFP-2K09</b>  <b>MFD-2H15</b>	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b>
<b>2.0 G4GC-G</b>	105	10.07-11.11	 <b>MFP-2K09</b>  <b>MFD-2H15</b>	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b>
<b>2.0 G4GC</b>	105	10.07-11.11	 <b>MFP-2K09</b>  <b>MFD-2H15</b>	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b>
<b>i30 (GD)</b>				
<b>1.4 CRDi D4FC</b>	66	12.11-12.16	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2K26</b> Rueda (in):15  <b>MFD-2H15</b> Llanta (in):16  <b>MFD-2H25</b> Llanta (in):15	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRD-2H15</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRD-2H16</b> :para vehículos sin freno de detención electrónico  <b>MRD-2K14</b>















































**HYUNDAI**

	KW	Período				
<b>i30 (GD)</b>						
<b>1.4 G4FA</b>	73	12.11-12.15	 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2H09</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2K06</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2K26</b>	Rueda (in):15	 <b>MRD-2H15</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFD-2H15</b>	Llanta (in):16	 <b>MRD-2H16</b>	:para vehículos sin freno de detención electrónico
			 <b>MFD-2H25</b>	Llanta (in):15	 <b>MRD-2K14</b>	
<b>1.4 G4LC</b>	74	12.14-12.16	 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2H09</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2K06</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFD-2H25</b>	Llanta (in):15	 <b>MRD-2H15</b>	
					 <b>MRD-2H16</b>	
<b>1.6 CRDi D4FB</b>	100	11.11-12.16	 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2H09</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2K06</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2K26</b>		 <b>MRD-2H15</b>	año construcción desde:12/2011 :vehículos con freno de detención electrónico
					 <b>MRD-2H16</b>	año construcción desde:12/2011 :para vehículos sin freno de detención electrónico
<b>1.6 CRDi D4FB</b>	94	12.11-12.15	 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2H09</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2K06</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2K26</b>		 <b>MRD-2H15</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
					 <b>MRD-2H16</b>	:para vehículos sin freno de detención electrónico
<b>1.6 CRDi D4FB</b>	81	12.11-12.16	 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2H09</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2K06</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2K26</b>		 <b>MRD-2H15</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
					 <b>MRD-2H16</b>	:para vehículos sin freno de detención electrónico
<b>1.6 GDI G4FD</b>	99	12.11-12.16	 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2H09</b>	:vehículos con freno de detención electrónico












































**HYUNDAI**

	KW	Período		
<b>i30 (GD)</b>				
			 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2K26</b> Rueda (in):15  <b>MFD-2H25</b> Llanta (in):15	 <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRD-2K14</b>
<b>1.6 T-GDI G4FJ</b>	137	01.15-	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2K26</b> Rueda (in):15  <b>MFD-2H15</b>	
<b>1.6 G4FC</b>	88	01.12-12.16	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2K26</b> Rueda (in):15  <b>MFD-2H15</b> Llanta (in):16  <b>MFD-2H25</b> Llanta (in):15	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRD-2K14</b>
<b>1.6 G4FG</b>	95	12.11-12.15	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2H36</b> Eje delantero	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico
<b>i30 (PDE, PD)</b>				
<b>1.0 T-GDI G3LC</b>	88	11.16-	 <b>MFD-2H25</b>	
<b>1.4 MPI</b>	73	11.16-	 <b>MFD-2H25</b>	
<b>1.4 T-GDI</b>	103	11.16-	 <b>MFD-2H25</b>	
<b>1.6 CDI D4FB</b>	70	11.16-	 <b>MFD-2H25</b>	
<b>1.6 CDI D4FB</b>	81	11.16-	 <b>MFD-2H25</b>	
<b>i30 Coupé</b>				
<b>1.4 CRDi D4FC</b>	66	05.13-	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2K26</b> Rueda (in):15	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico
<b>1.4 G4FA</b>	73	05.13-	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2K24</b>  <b>MFP-2K26</b>  <b>MFP-2K27</b>  <b>MFD-2H15</b>	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRD-2H16</b>

**HYUNDAI**


















































	KW	Período			
<b>i30 Coupé</b>					
<b>1.4 G4LC</b>	74	12.14-	 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	
			 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	
<b>1.6 CRDi D4FB</b>	94	05.13-	 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2K26</b>		 <b>MRD-2H15</b> :vehículos con freno de detención electrónico
					 <b>MRD-2H16</b> :para vehículos sin freno de detención electrónico
<b>1.6 CRDi D4FB</b>	81	11.15-	 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	
			 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	
<b>1.6 CRDi D4FB</b>	100	12.14-	 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	
			 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	
<b>1.6 GDI G4FD</b>	99	05.13-	 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRD-2H15</b>
			 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRD-2K14</b>
			 <b>MFP-2K09</b>		
<b>1.6 MPI G4FC</b>	88	11.16-	 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	
			 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	
<b>1.6 T-GDI G4FJ</b>	137	01.15-	 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFD-2H25</b>	Llanta (in):15	 <b>MRD-2H15</b>
					 <b>MRD-2H16</b>
<b>i30 Ranchera familiar (FD)</b>					
<b>1.4 G4FA</b>	77	10.07-06.12	 <b>MFP-2K09</b>		 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFD-2H15</b>	Llanta (in):16	 <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFD-2H25</b>	Llanta (in):15	 <b>MRP-2K09</b>
					 <b>MRD-2K14</b>
<b>1.4 G4FA</b>	80	11.09-06.12	 <b>MFP-2K09</b>		 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFD-2H15</b>	Llanta (in):16	 <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFD-2H25</b>	Llanta (in):15	 <b>MRP-2K09</b>
					 <b>MRD-2K14</b>
<b>1.6 CRDi D4FB</b>	66	02.08-06.12	 <b>MFP-2K09</b>		 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico

**HYUNDAI**

















































	KW	Período		
<b>i30 Ranchera familiar (FD)</b>				
			 <b>MFD-2H15</b> Llanta (in):16	 <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFD-2H25</b> Llanta (in):15	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b>
<b>1.6 CRDi D4FB</b>	85	02.08-06.12	 <b>MFP-2K09</b>	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFD-2H15</b> Llanta (in):16	 <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFD-2H25</b> Llanta (in):15	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b>
<b>1.6 G4FC</b>	90	02.08-06.12	 <b>MFP-2K09</b>	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFD-2H15</b> Llanta (in):16	 <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFD-2H25</b> Llanta (in):15	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b>
<b>1.6 G4FC</b>	93	02.08-06.12	 <b>MFP-2K09</b>	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFD-2H15</b> Llanta (in):16	 <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFD-2H25</b> Llanta (in):15	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b>
<b>2.0 CRDi D4EA-F</b>	103	02.08-06.12		 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico
				 <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico
<b>2.0 CRDi D4EA-F</b>	100	10.08-06.12		 <b>MRP-2K09</b>
				 <b>MRD-2K14</b>
<b>2.0 G4GC-G</b>	105	02.08-06.12		 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico
				 <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico
<b>2.0 G4GC</b>	105	02.08-06.12		 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico
				 <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico
<b>i30 Ranchera familiar (GD)</b>				
<b>1.4 CRDi D4FC</b>	66	06.12-	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero	 <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2K26</b> Rueda (in):15	 <b>MRD-2H15</b> :vehículos con freno de detención electrónico






















































**HYUNDAI**

	KW	Período		
<b>i30 Ranchera familiar (GD)</b>				
			 <b>MFD-2H15</b> Llanta (in):16	 <b>MRD-2H16</b> :para vehículos sin freno de detención electrónico
			 <b>MFD-2H25</b> Llanta (in):15	 <b>MRD-2K14</b>
<b>1.4 G4LC</b>	74	01.15-	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero	 <b>MRD-2H15</b>
			 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero	 <b>MRD-2H16</b>
			 <b>MFD-2H25</b> Llanta (in):15	
<b>1.4 G4FA</b>	73	06.12-12.15	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero	 <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2K26</b> Rueda (in):15	 <b>MRD-2H15</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFD-2H15</b> Llanta (in):16	 <b>MRD-2H16</b> :para vehículos sin freno de detención electrónico
			 <b>MFD-2H25</b> Llanta (in):15	 <b>MRD-2K14</b>
<b>1.6 CRDi D4FB</b>	100	01.15-	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero	 <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2K24</b>	 <b>MRD-2H16</b>
			 <b>MFP-2K26</b>	
			 <b>MFP-2K27</b>	
			 <b>MFD-2H15</b>	
<b>1.6 CRDi D4FB-5P</b>	94	06.12-12.15	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero	 <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2K26</b>	
<b>1.6 CRDi D4FB</b>	81	06.12-	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero	 <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2K26</b>	 <b>MRD-2H15</b> :vehículos con freno de detención electrónico
				 <b>MRD-2H16</b> :para vehículos sin freno de detención electrónico
<b>1.6 GDI G4FD</b>	99	06.12-	 <b>MFP-2H36</b>	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2H36</b>	 <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero	 <b>MRD-2K14</b>
















































**HYUNDAI**

	KW	Período		
<b>i30 Ranchera familiar (GD)</b>				
			 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2K26</b> Rueda (in):15  <b>MFD-2H25</b> Llanta (in):15	
<b>1.6 G4FG</b>	95	06.12-12.15	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2H36</b> Eje delantero	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico
<b>1.6 G4FG</b>	88	06.12-	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2K26</b>  <b>MFD-2H15</b> Llanta (in):16  <b>MFD-2H25</b> Llanta (in):15	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRD-2K14</b>
<b>i40 (VF)</b>				
<b>1.6 GDI G4FD</b>	99	03.12-	 <b>MFP-2K20</b>  <b>MFD-2H17</b> Llanta (in):17  <b>MFD-2H23</b> Llanta (in):16	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRD-2H09</b> Llanta (in):16  <b>MRD-2H10</b> Llanta (in):17
<b>1.7 CRDi D4FD</b>	85	03.12-	 <b>MFP-2K20</b>  <b>MFD-2H17</b> Llanta (in):17  <b>MFD-2H23</b> Llanta (in):16	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRD-2H09</b> Llanta (in):16  <b>MRD-2H10</b> Llanta (in):17
<b>1.7 CRDi D4FD</b>	100	03.12-	 <b>MFP-2K20</b>  <b>MFD-2H17</b> Llanta (in):17  <b>MFD-2H23</b> Llanta (in):16	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRD-2H09</b> Llanta (in):16  <b>MRD-2H10</b> Llanta (in):17
<b>2.0 GDI G4NC</b>	131	03.12-	 <b>MFP-2K20</b>  <b>MFD-2H17</b> Llanta (in):17  <b>MFD-2H23</b> Llanta (in):16	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRD-2H09</b> Llanta (in):16  <b>MRD-2H10</b> Llanta (in):17
<b>i40 CW (VF)</b>				
<b>1.6 GDI G4FD</b>	99	07.11-	 <b>MFP-2K20</b>	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno








































## HYUNDAI

	KW	Período		
<b>i40 CW (VF)</b>				
			 <b>MFD-2H17</b> Llanta (in):17  <b>MFD-2H23</b> Llanta (in):16	 <b>MRP-2K06</b> de detención  <b>MRD-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRD-2H10</b> Llanta (in):16 Llanta (in):17
<b>1.7 CRDi D4FD</b>	104	01.15-	 <b>MFD-2H17</b>  <b>MFD-2H23</b>	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRD-2H09</b>  <b>MRD-2H10</b>
<b>1.7 CRDi D4FD</b>	85	07.11-	 <b>MFP-2K20</b>  <b>MFD-2H17</b> Llanta (in):17  <b>MFD-2H23</b> Llanta (in):16	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRD-2H09</b> Llanta (in):16  <b>MRD-2H10</b> Llanta (in):17
<b>1.7 CRDi D4FD</b>	100	07.11-	 <b>MFP-2K20</b>  <b>MFD-2H17</b> Llanta (in):17  <b>MFD-2H23</b> Llanta (in):16	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRD-2H09</b> Llanta (in):16  <b>MRD-2H10</b> Llanta (in):17
<b>2.0 GDI G4NC</b>	130	07.11-	 <b>MFP-2K20</b>  <b>MFD-2H17</b> Llanta (in):17  <b>MFD-2H23</b> Llanta (in):16	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRD-2H09</b> Llanta (in):16  <b>MRD-2H10</b> Llanta (in):17
<b>ix20 (JC)</b>				
<b>1.4 CRDi D4FC-M</b>	57	06.11-	 <b>MFP-2H17</b>	 <b>MRD-2K17</b>
<b>1.4 CRDi D4FC</b>	66	11.10-	 <b>MFP-2H17</b>  <b>MFD-2H12</b>	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K17</b>
<b>1.4 G4FA</b>	66	11.10-	 <b>MFP-2H17</b>  <b>MFD-2H12</b>	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K17</b>
<b>1.6 CRDi D4FB</b>	85	06.11-	 <b>MFP-2H17</b>	
<b>1.6 CRDi D4FB</b>	94	06.11-	 <b>MFP-2H17</b>	
<b>1.6 G4FC</b>	92	11.10-	 <b>MFP-2H17</b>  <b>MFD-2H12</b>	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K17</b>



























**HYUNDAI**

	KW	Período			
<b>ix35 (LM, EL, ELH)</b>					
1.6 G4FD	99	11.10-	 MFP-2K20  MFD-2H23	 MRD-2K14	
1.7 CRDi D4FD	85	11.10-	 MFP-2K20  MFD-2H23	 MRP-2K09  MRD-2K14	
2.0 4WD G4KD	120	01.10-	 MFD-2H23	 MRD-2H03	
2.0 CRDi 4WD D4HA	100	01.10-	 MFP-2K20  MFD-2H23	 MRP-2K09  MRD-2H03  MRD-2K14	Tipo de tracción:A las 4 ruedas  Tipo de tracción:Tracción delantera
2.0 CRDi 4WD D4HA	135	01.10-	 MFP-2K20  MFD-2H23	 MRD-2H03	
2.0 CRDi D4HA	100	01.10-	 MFP-2K20  MFD-2H23	 MRP-2K09  MRD-2H03  MRD-2K14	Tipo de tracción:A las 4 ruedas  Tipo de tracción:Tracción delantera
2.0 CRDi D4HA	135	01.12-	 MFP-2K20  MFD-2H23		
2.0 GDi 4WD G4NC	122	08.13-		 MRD-2H03  MRD-2H07	
2.0 GDi G4NC	122	08.13-		 MRD-2H07	
2.0 G4KD	120	01.10-	 MFP-2K20  MFD-2H23	 MRP-2K09  MRD-2H03  MRD-2K14	Tipo de tracción:A las 4 ruedas  Tipo de tracción:Tracción delantera
Fuel Cell	100	09.14-		 MRD-2H07	
<b>ix55</b>					
3.0 V6 CRDi 4WD D6EA	176	09.08-12.11	 MFP-2H19  MFD-2H19  MFD-2H27	 MRP-2K07  MRD-2H01  MRD-2H17	
3.0 V6 CRDi 4WD D6EB	184	09.11-12.12	 MFP-2H19	 MRD-2H17	
3.8 V6 4WD G6DA	194	01.11-	 MFP-2H19	 MRD-2H17	
3.8 V6 G6DA	194	01.11-	 MFP-2H19		
























**INFINITI**

	KW	Período		
<b>EX</b>				
30d V9X	175	04.10-	 <b>MFP-2115</b>  <b>MFD-2176</b>	
35 VQ35HR	221	10.08-	 <b>MFP-2123</b>  <b>MFP-2162</b>	
37 VQ37VHR	235	09.10-	 <b>MFP-2115</b>  <b>MFP-2123</b>  <b>MFP-2162</b>  <b>MFD-2176</b>	Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos)  Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos)
37 VQ37VHR	228	10.08-	 <b>MFP-2115</b>   <b>MFP-2162</b>	año construcción hasta:01/2011 Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos)
<b>FX</b>				
30d AWD V9X	175	04.10-	 <b>MFP-2146</b>  <b>MFD-2162</b>	 <b>MRP-2105</b>  <b>MRD-2106</b>
35 A las 4 ruedas...	206	01.03-12.08	 <b>MFP-2115</b>   <b>MFP-2118</b>  <b>MFP-2123</b>  <b>MFD-2152</b>  <b>MFD-2176</b>	 <b>MRP-2154</b>   <b>MRD-2106</b>  <b>MCP-2107</b>
37 AWD VQ37VHR	235	10.08-	 <b>MFP-2118</b>  <b>MFD-2162</b>	 <b>MRP-2105</b>  <b>MRD-2106</b>
45 A las 4 ruedas VK45DE	232	01.03-12.08	 <b>MFP-2115</b>  <b>MFP-2118</b>	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2106</b>
50 AWD VK50VE	287	10.08-	 <b>MFD-2162</b>	 <b>MRP-2105</b>
<b>G Coupé</b>				
37 VQ37VHR	243	09.07-	 <b>MFP-2115</b>   <b>MFP-2162</b>  <b>MFD-2162</b>  <b>MFD-2176</b>	Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos) :vehículos con dirección en dos ruedas  :vehículos con






















































**INFINITI**

	KW	Período			
<b>G Coupé</b>					
				dirección en dos ruedas	
<b>37 VQ37VHR</b>	235	09.10-	 <b>MFP-2115</b>  <b>MFD-2176</b>	Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos) Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos)	 <b>MRP-2105</b>
<b>G Descapotable</b>					
<b>37 VQ37VHR</b>	235	09.10-	 <b>MFP-2115</b>  <b>MFD-2176</b>	Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos) Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos)	 <b>MRP-2105</b>
<b>G Sedán</b>					
<b>35 VQ35DE</b>	191	10.02-			 <b>MRP-2154</b>
<b>37 X VQ37VHR</b>	235	10.08-	 <b>MFP-2115</b>  <b>MFP-2123</b>  <b>MFP-2162</b>  <b>MFD-2176</b>	Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos) Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos) Modelo por país:Rusia	 <b>MRP-2105</b>
<b>37 VQ37VHR</b>	235	10.08-	 <b>MFP-2115</b>  <b>MFP-2123</b>  <b>MFP-2162</b>  <b>MFD-2176</b>	Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos) Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos) Modelo por país:Rusia	 <b>MRP-2105</b>
<b>37 VQ37VHR</b>	243	10.08-	 <b>MFP-2115</b>  <b>MFP-2123</b>  <b>MFP-2162</b>  <b>MFD-2162</b>  <b>MFD-2176</b>	Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos) Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos) Modelo por país:Rusia	 <b>MRP-2105</b>

**INFINITI**

	KW	Período		
<b>I30</b>				
3.0 VQ30DE	142	01.97-	 <b>MFP-2120</b>  <b>MFP-2143</b>  <b>MFP-2819</b>  <b>MFD-2158</b>	 <b>MRP-2127</b>  <b>MRD-2101</b>
<b>M (Y51)</b>				
30d V9X	175	03.10-	 <b>MFP-2115</b>  <b>MFD-2176</b>	 <b>MRD-2106</b> Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos) Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos)
35h VQ35HR	225	04.11-	 <b>MFP-2115</b>  <b>MFD-2176</b>	 <b>MRD-2106</b>
37 VQ37VHR	235	03.10-	 <b>MFP-2115</b>  <b>MFD-2176</b>	 <b>MRD-2106</b> Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos) Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos)
<b>Q70 (Y51)</b>				
3.7 VQ37VHR	235	03.13-		 <b>MRD-2106</b> :para vehículos sin dirección en las 4 ruedas
<b>QX4</b>				
3.3 VG33E	125	01.97-	 <b>MFP-2154</b>  <b>MFD-2145</b>	 <b>MRS-2196</b>  <b>MWC-2190</b>

**ISUZU**












































	KW	Período		
<b>CAMPO (KB)</b>				
2.0 (KB28) G200Z	58	06.85-12.88	 MFP-2901  MFD-2900	 MRS-2991  MWC-2901
2.0 4WD (KB48) G200Z	58	06.85-12.88	 MFP-2901  MFD-2900	 MRS-2991  MWC-2901
2.2 D (KBD27) C223	39	04.86-12.90	 MFP-2900  MFP-2901  MFD-2900  MFD-2903	 MRS-2991  MWC-2901
2.2 D 4WD (KBD42,...	39	01.83-12.90	 MFP-2900  MFP-2901  MFD-2004  MFD-2900  MFD-2997	 MRS-2991  MWC-2901
2.5 D (KBD27) 4JA1	55	01.83-12.90	 MFP-2904  MFD-2909	 MRS-2991  MWC-2901
2.5 D 4WD (KBD47) 4JA1	55	01.83-12.90	 MFP-2904  MFD-2909	 MRS-2991  MWC-2901
<b>D-MAX I (TFR, TFS)</b>				
2.5 DiTD 4x4 (TFS86_)...	100	01.07-06.12	 MFP-2908  MFP-2914  MFD-2921	 MBD-2903  MRS-2900
2.5 DiTD 4x4 (TFS86_)...	74	05.02-06.12	 MFP-2908  MFD-2920  MFD-2921  MSE-9136	 MBD-2903  MRS-2900  MWC-2906
3.0 DiTD 4x4 (TFS85_)...	120	01.07-06.12	 MFP-2908  MFP-2914  MFD-2921	 MBD-2903  MRS-2900
3.0 DiTD 4x4 (TFS85_)...	96	05.02-06.12	 MFP-2908  MFD-2920	 MBD-2903  MRS-2900

Tipo de tracción: Tracción delantera









































 año construcción hasta: 09/2003  
 Tipo de


































































**ISUZU**

	KW	Período		
<b>D-MAX I (TFR, TFS)</b>				
			 <b>MFD-2921</b>  <b>MCP-2907</b>  <b>MSE-9136</b>	tracción:Tracción delantera  Sist.frenos: USA   <b>MWC-2906</b>
<b>D-MAX II (TFR, TFS)</b>				
<b>2.5 CRDi (TFR86_) 4JK-...</b>	120	06.12-	 <b>MFP-2914</b>  <b>MFD-2919</b>	 <b>MBD-2904</b>  <b>MRS-2510</b>
<b>2.5 CRDi (TFR86_)...</b>	120	06.12-	 <b>MFP-2914</b>  <b>MFD-2919</b>	 <b>MBD-2904</b>  <b>MRS-2510</b>
<b>2.5 CRDi 4x4 (TFS86_)...</b>	120	06.12-	 <b>MFP-2914</b>  <b>MFD-2919</b>	 <b>MBD-2904</b>  <b>MRS-2510</b>
<b>2.5 CRDi 4x4 (TFS86_)...</b>	120	06.12-	 <b>MFP-2914</b>  <b>MFD-2919</b>	 <b>MBD-2904</b>  <b>MRS-2510</b>
<b>GEMINI (JT)</b>				
<b>1.5 D 4EC1</b>	37	02.88-12.90	 <b>MFP-2901</b>  <b>MFD-2909</b>	 <b>MWC-2998</b>
<b>1.5 TD 4EC1T</b>	49	02.88-12.90	 <b>MFP-2901</b>  <b>MFD-2909</b>	 <b>MRS-2995</b>
<b>1.5 4XC1U Kat.</b>	52	02.88-12.90	 <b>MFP-2901</b>  <b>MFD-2999</b>	 <b>MWC-2998</b>
<b>1.6 GTI 16V 4XE1</b>	84	08.88-12.90	 <b>MFP-2901</b>  <b>MFD-2999</b>	 <b>MRS-2995</b>
<b>GEMINI</b>				
<b>1.5 4XC1</b>	73	01.90-12.93	 <b>MFP-2901</b>  <b>MFD-2999</b>	
<b>1.6 4XE1-WU</b>	97	01.90-12.93	 <b>MFP-2901</b>  <b>MFD-2999</b>	
<b>1.6 4XE1-WUT</b>	132	01.90-12.93	 <b>MFP-2901</b>  <b>MFD-2999</b>	
<b>1.7 TD 4EE1</b>	65	01.90-12.93	 <b>MFP-2901</b>  <b>MFD-2999</b>	



























































**ISUZU**

	KW	Período			
<b>GEMINI</b>					
1.8 4XF1	105	01.90-12.93	 MFP-2901  MFD-2999		
<b>GEMINI Sedán (JT)</b>					
1.5 D 4EC1	37	02.88-12.89	 MFP-2901  MFD-2909		
1.5 TD 4EC1T	49	02.88-12.89	 MFP-2901  MFD-2909		
1.5 4XC1U Kat.	52	02.88-12.89	 MFP-2901  MFD-2999		
<b>GEMINI Sedán</b>					
1.5 i 4XC1	73	01.90-12.93	 MFP-2901  MFD-2999		
1.6 i Turbo 4XE1-WUT	132	01.90-12.93	 MFP-2901  MFD-2999		
1.6 i 4XE1-WU	97	01.90-12.93	 MFP-2901  MFD-2999		
1.7 TD 4EE1	65	01.90-12.93	 MFP-2901  MFD-2999		
1.8 4XF1	105	01.90-12.93	 MFP-2901  MFD-2999		
<b>IMPULSE</b>					
1.6 4XE1-V	71	01.90-12.93	 MFD-2999		
1.6 4XE1-XUT	120	01.90-12.93	 MFD-2999		
<b>MIDI Autobús (94000, 98000)</b>					
2.0 (98000) 4ZC1	61	06.88-08.92	 MFP-2902  MFD-2903  MFD-2906  MBH-2946	 MBD-2902  MRS-2901  MBH-2947  MWC-2997D  MWC-2997L	derecha:
2.0 4WD (94000) 4ZC1	61	06.88-08.92	 MFP-2902  MFD-2903  MBH-2946	 MBD-2902  MRS-2901  MBH-2947  MWC-2997D  MWC-2997L	derecha:













































**ISUZU**

	KW	Período		
<b>MIDI Autobús (94000, 98000)</b>				
2.0 TD (98000) 4FC1T	51	01.89-08.92	 MFP-2902  MFD-2903  MFD-2906  MBH-2946	 MBD-2902  MRS-2901  MBH-2947  MWC-2901
2.2 D (98000) 4FD1	45	06.88-08.92	 MFP-2902  MFD-2903  MFD-2906  MBH-2946	 MBD-2902  MRS-2901  MBH-2947  MWC-2997D  MWC-2997L derecha:
2.2 D 4WD (94000 4FD1	45	06.88-08.92	 MFP-2902  MFD-2903  MBH-2946	 MBD-2902  MRS-2901  MBH-2947  MWC-2997D  MWC-2997L derecha:
2.4 D (98000) 4FG1T	56	01.94-07.96	 MFP-2902	 MBD-2902  MRS-2901  MWC-2997D  MWC-2997L derecha:
<b>MIDI Furgón (98000N)</b>				
2.0 4WD 4ZC1	61	06.88-08.92	 MFP-2902  MFD-2903  MBH-2946	 MBD-2902  MRS-2901  MBH-2947  MWC-2997D  MWC-2997L derecha:
2.0 4ZC1	61	06.88-08.92	 MFP-2902  MFD-2903  MFD-2906  MBH-2946	 MBD-2902  MRS-2901  MBH-2947  MWC-2997D  MWC-2997L derecha:
2.2 D 4WD 4FD1	45	06.88-08.92	 MFP-2902  MFD-2903  MFD-2906  MBH-2946	 MBD-2902  MRS-2901  MBH-2947  MWC-2997D  MWC-2997L derecha:
2.2 D 4FD1	45	06.88-08.92	 MFP-2902  MFD-2903	 MBD-2902  MRS-2901

















































**ISUZU**

	KW	Período		
<b>MIDI Furgón (98000N)</b>				
			 MFD-2906  MBH-2946	 MBH-2947  MWC-2997D  MWC-2997L derecha:
2.4 TD 4FG1T	56	09.92-07.96	 MFP-2902	 MBD-2902  MRS-2901  MWC-2997D  MWC-2997L derecha:
<b>MIDI Van (94000, 98000)</b>				
2.0 (98000) 4ZC1	61	06.88-08.92	 MFP-2902  MFD-2903  MBH-2946	 MBD-2902  MRS-2901  MBH-2947  MWC-2997D  MWC-2997L derecha:
2.0 4WD (94000) 4ZC1	61	06.88-08.92	 MFP-2902  MFD-2903  MBH-2946	 MBD-2902  MRS-2901  MBH-2947  MWC-2997D  MWC-2997L derecha:
2.0 TD (98000) 4FC1T	51	01.89-08.92	 MFP-2902  MFD-2903  MBH-2946	 MBD-2902  MRS-2901  MBH-2947  MWC-2901
2.2 D (98000) 4FD1	45	06.88-08.92	 MFP-2902  MFD-2903  MBH-2946	 MBD-2902  MRS-2901  MBH-2947  MWC-2997D  MWC-2997L derecha:
2.2 D 4WD (94000) 4FD1	45	06.88-08.92	 MFP-2902  MFD-2903  MBH-2946	 MBD-2902  MRS-2901  MBH-2947  MWC-2997D  MWC-2997L derecha:
2.4 TD (98000) 4FG1T	56	01.94-07.96	 MFP-2902  MFD-2903	 MBD-2902  MRS-2901  MWC-2997D  MWC-2997L derecha:



























































**ISUZU**

	KW	Período		
<b>N-Serie</b>				
NKR 69S, NPR 69M,...	61	01.98-12.01	 <b>MFP-2909</b> Llanta (in):16 Peso (kg):6000  <b>MFP-2916</b> Llanta (in):17,5 Peso (kg):7500  <b>MFP-2919</b>  <b>MFD-2918</b>	 <b>MRS-2983</b>  <b>MWC-2908</b>
NKR 85EA, NLR 85AL, NLR 85L, NNR 85L 4JJ1-...	110	10.06-	 <b>MFP-2916</b> Peso (kg):7500  <b>MFD-2912</b>	 <b>MRP-2909</b>  <b>MRD-2911</b>  <b>MRS-2983</b>  <b>MWC-2902D</b> derecha:  <b>MWC-2909D</b> derecha:  <b>MWC-2912</b> izquierda:  <b>MWC-2919</b> izquierda:
NKR 85EA, NLR 85AL,...	110	10.06-	 <b>MFP-2916</b> Peso (kg):7500  <b>MFD-2912</b>	 <b>MRP-2909</b>  <b>MRD-2911</b>  <b>MRS-2983</b>  <b>MWC-2902D</b> derecha:  <b>MWC-2909D</b> derecha:  <b>MWC-2912</b> izquierda:  <b>MWC-2919</b> izquierda:
NMR 85L, NPR 85L 4JJ1...	110	10.06-	 <b>MFP-2916</b> Peso (kg):7500  <b>MFD-2912</b>	 <b>MRP-2909</b>  <b>MRD-2911</b>  <b>MRS-2983</b>  <b>MWC-2902D</b> derecha:  <b>MWC-2909D</b> derecha:  <b>MWC-2912</b> izquierda:  <b>MWC-2919</b> izquierda:
NMR 85L, NPR 85L 4JJ1-X	110	10.06-	 <b>MFP-2916</b> Peso (kg):7500  <b>MFD-2912</b>	 <b>MRP-2909</b>  <b>MRD-2911</b>  <b>MRS-2983</b>  <b>MWC-2902D</b> derecha:  <b>MWC-2909D</b> derecha:  <b>MWC-2912</b> izquierda:



























































**ISUZU**

	KW	Período		
<b>N-Serie</b>				
				 <b>MWC-2919</b> izquierda:
NPR 75L, NQR 75L,...	140	10.06-	 <b>MFP-2909</b> Llanta (in):16 Peso (kg):6000	 <b>MRP-2909</b>
			 <b>MFP-2916</b> Llanta (in):17,5 Peso (kg):7500	 <b>MRS-2983</b>
			 <b>MFD-2918</b>	 <b>MWC-2908</b> derecha:  <b>MWC-2910D</b> derecha:  <b>MWC-2911D</b> izquierda:  <b>MWC-2920</b> izquierda:  <b>MWC-2921</b>
NPR 75L, NQR 75L,...	140	10.06-	 <b>MFP-2909</b> Llanta (in):16 Peso (kg):6000	 <b>MRP-2909</b>
			 <b>MFP-2916</b> Llanta (in):17,5 Peso (kg):7500	 <b>MRS-2983</b>
			 <b>MFD-2918</b>	 <b>MWC-2908</b> derecha:  <b>MWC-2910D</b> derecha:  <b>MWC-2911D</b> izquierda:  <b>MWC-2920</b> izquierda:  <b>MWC-2921</b>
NPR 85L, NPR 85P 4JJ1-...	110	10.06-	 <b>MFP-2916</b> Peso (kg):7500	 <b>MRP-2909</b>
			 <b>MFD-2912</b>	 <b>MRD-2911</b>
				 <b>MRS-2983</b> derecha:  <b>MWC-2902D</b> derecha:  <b>MWC-2909D</b> izquierda:  <b>MWC-2912</b> izquierda:  <b>MWC-2919</b>
NPR 85L, NPR 85P 4JJ1-X	110	10.06-	 <b>MFP-2916</b> Peso (kg):7500	 <b>MRP-2909</b>
			 <b>MFD-2912</b>	 <b>MRD-2911</b>
				 <b>MRS-2983</b> derecha:  <b>MWC-2902D</b> derecha:  <b>MWC-2909D</b> izquierda:  <b>MWC-2912</b> izquierda:  <b>MWC-2919</b>
NQR 70 4HE1-TC	107	09.98-	 <b>MFP-2916</b> Peso (kg):7500	 <b>MRS-2983</b>
			 <b>MFD-2918</b>	 <b>MWC-2908</b>
<b>PIAZZA (JR_)</b>				
2.0 Turbo 4ZC1-T	104	06.85-12.90	 <b>MFP-2998</b>	 <b>MRP-2301</b> año construcción

**ISUZU**




	KW	Período		
<b>PIAZZA (JR_)</b>				
			 MFD-2999	 MRP-2996 hasta:02/1989
<b>TROOPER I (UBS)</b>				
2.2 D 4x4 C223	39	05.84-12.89	 MFP-2901  MFD-2903  MFD-2909  MCP-2905  MSE-9136	 MBD-2902  MRS-2991  MWC-2901
2.8 TD (UBS55) 4JB1-T	71	10.87-12.91	 MFP-2904  MFD-2909  MBH-2904  MCP-2905  MSE-9136	 MRP-2900  MRD-2900  MBD-2902  MRS-2991  MWC-2901  MCP-2906
2.8 TD (UBS55) 4JB1-TC	78	10.88-12.91	 MFP-2904  MFD-2909  MBH-2904  MCP-2905  MSE-9136	 MRP-2900  MRD-2900  MBD-2902  MRS-2991  MWC-2901  MCP-2906
<b>TROOPER I Todo terreno, abierta (UBS)</b>				
2.2 D C223	39	05.84-07.89	 MFP-2904  MFD-2903  MCP-2905	 MRP-2900  MRD-2900  MBD-2902  MRS-2991  MWC-2901
2.2 TD C223-T	53	03.84-12.91	 MFP-2901  MFD-2903  MFD-2909  MCP-2905	 MRP-2900  MRD-2900  MBD-2902  MRS-2991  MWC-2901
2.3 (U 4ZD1	66	11.85-12.91	 MFP-2904  MFD-2909	 MRP-2900  MRD-2900  MBD-2902  MRS-2991

**ISUZU**


























	KW	Período		
<b>TROOPER I Todo terreno, abierta (UBS)</b>				
				 MWC-2901
2.6 i 4ZE1	85	10.87-12.91	 MFP-2904  MFD-2909  MCP-2905  MSE-9136	 MRP-2900  MRD-2900  MBD-2902  MRS-2991  MWC-2901  MCP-2906
<b>TROOPER II (UB)</b>				
3.2 6VD1	130	08.91-07.98	 MFP-2999  MFD-2004  MFD-2997  MSE-9136	 MRP-2999  MRD-2997  MRS-2903
<b>TROOPER II Todo terreno, abierta (UB)</b>				
3.2 6VD1	130	08.91-07.98	 MFP-2999  MFD-2004  MFD-2997  MSE-9136	 MRP-2999  MRD-2997  MRS-2903
<b>TROOPER III</b>				
3.0 DTI 4JX1	117	05.98-08.04	 MFP-2999  MFD-2004  MFD-2997  MSE-9136	 MRP-2999  MRD-2997  MCP-2902
3.5 V6 24V 6VE1	158	04.00-08.04	 MFP-2999  MFD-2004  MFD-2997  MSE-9136	 MRP-2999  MRD-2997  MCP-2902 para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS
<b>TROOPER III Todo terreno, abierta</b>				
3.0 DTI 4JX1T	118	04.00-08.04	 MFP-2999  MFD-2004  MFD-2997  MSE-9136	 MRP-2999  MRD-2997  MRS-2903  MCP-2902
3.5 V6 24V 6VE1	158	04.00-08.04	 MFP-2999  MFD-2004  MFD-2997  MSE-9136	 MRP-2999  MRD-2997  MRS-2903  MCP-2902 para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS


































## IVECO

	KW	Período		
<b>DAILY IV Autobús</b>				





























**IVECO**

	KW	Período		
<b>DAILY IV Autobús</b>				
35S14, 35S14 /P...	100	05.06-08.11	 MSE-9101	
<b>DAILY IV Caja/Chasis</b>				
29L10 F1AE0481FA	70	05.06-08.11	 MSE-9101	
29L12 F1AE0481GA	85	05.06-08.11	 MSE-9101	
29L14 F1AE0481HA	100	05.06-08.11	 MSE-9101	
35C10, 35S10...	70	05.06-08.11	 MSE-9101	
35C11, 35S11, 35S11 D,...	78	07.07-08.11	 MSE-9101	
35C12, 35S12...	85	05.06-08.11	 MSE-9101	
35C13, 35C13 /P, 35S13...	93	07.07-08.11	 MSE-9101	
35C14 G, 35C14 G/P,...	100	07.07-08.11	 MSE-9101	
35C14, 35C14 /P,...	103	07.07-08.11	 MSE-9101	
35C14, 35S14, 35S14 /P...	100	05.06-08.11	 MSE-9101	
35C15 F1CE0481FA	107	05.06-08.11	 MSE-9101	
35C17, 35C17 /P,...	125	07.07-08.11	 MSE-9101	
35C18, 35S18...	130	05.06-08.11	 MSE-9101	
40C10 F1AE0481FA	70	05.06-08.11	 MSE-9101	
40C11, 40C11 D...	78	07.07-08.11	 MSE-9101	
40C12 F1AE0481GA	85	05.06-08.11	 MSE-9101	
40C13, 40C13 /P...	93	07.07-08.11	 MSE-9101	
40C14 G, 40C14 G/P...	100	07.07-08.11	 MSE-9101	
40C14, 40C14 /P...	103	07.07-08.11	 MSE-9101	
40C15 F1CE0481FA	107	05.06-08.11	 MSE-9101	
40C17, 40C17 /P...	125	07.07-08.11	 MSE-9101	









**IVECO**

	KW	Período		
<b>DAILY IV Caja/Chasis</b>				
40C18 F1CE0481HA	130	05.06-08.11	 MSE-9101	
45C15 F1CE0481FA	107	05.06-08.11	 MSE-9101	
45C17, 45C17 /P...	125	07.07-08.11	 MSE-9101	
45C18, 45C18 /P, 45C18...	130	05.06-08.11	 MSE-9101	
50C14 G, 50C14 G/P,...	100	07.07-08.11	 MSE-9101	
50C14, 50C14 /P...	103	07.07-08.11	 MSE-9101	
50C15 F1CE0481FA	107	05.06-08.11	 MSE-9101	
50C17, 50C17 /P...	125	07.07-08.11	 MSE-9101	
50C18 F1CE0481HA	130	05.06-08.11	 MSE-9101	
<b>DAILY IV Furgón/ranchera familiar</b>				
29L10 V F1AE0481FA	70	05.06-08.11	 MSE-9101	
29L12 V, 2 F1AE0481GA	85	05.06-08.11	 MSE-9101	
29L14 C, 2 F1AE0481HA	100	05.06-08.11	 MSE-9101	
35C10, 35S F1AE0481FA	70	05.06-08.11	 MSE-9101	
35C11 V, 3 F1AE0481FA	78	07.07-08.11	 MSE-9101	
35C12 V, 3 F1AE0481GA	85	05.06-08.11	 MSE-9101	
35C13 V, 3 F1AE0481GA	93	07.07-08.11	 MSE-9101	
35C14 GV, F1CE0441A	100	07.07-08.11	 MSE-9101	
35C14 V, 3 F1CE3481LC	103	07.07-08.11	 MSE-9101	
35C15 V, 3 F1CE0481FA	107	05.06-08.11	 MSE-9101	
35C17 V, 3 F1CE0481HA	125	07.07-08.11	 MSE-9101	
35C18 V, 3 F1CE0481HA	130	05.06-08.11	 MSE-9101	
35S14 C, 3 F1AE0481HA	100	05.06-08.11	 MSE-9101	
40C10 V F1AE0481FA	70	05.06-08.11	 MSE-9101	
40C12 V, 4 F1AE0481GA	85	05.06-08.11	 MSE-9101	
40C13 V, 4 F1AE0481GA	93	07.07-08.11	 MSE-9101	
40C14 GV, F1CE0441A	100	07.07-08.11	 MSE-9101	
40C14 V, 4 F1CE3481LC	103	07.07-08.11	 MSE-9101	
40C15 V, 4 F1CE0481FA	107	05.06-08.11	 MSE-9101	
















































**IVECO**

	KW	Período		
<b>DAILY IV Furgón/ranchera familiar</b>				
40C17 V, 4 F1CE0481HA	125	07.07-08.11	 MSE-9101	
40C18 V, 4 F1CE0481HA	130	05.06-08.11	 MSE-9101	
45C15 V F1CE0481FA	107	05.06-08.11	 MSE-9101	
45C17 V, 4 F1CE0481HA	125	07.07-08.11	 MSE-9101	
45C18 F1CE0481HA	130	05.06-08.11	 MSE-9101	
50C14 GV, F1CE0441A	100	07.07-08.11	 MSE-9101	
50C14 V, 5 F1CE3481LC	103	07.07-08.11	 MSE-9101	
50C15 V, 5 F1CE0481FA	107	05.06-08.11	 MSE-9101	
50C17 V, 5 F1CE0481HA	125	07.07-08.11	 MSE-9101	
50C18 V, 5 F1CE0481HA	130	05.06-08.11	 MSE-9101	
<b>DAILY IV Volquete</b>				
35C10 K F1AE0481FA	70	05.06-08.11	 MSE-9101	
35C11 K, 35C11 DK,...	78	07.07-08.11	 MSE-9101	
35C12 F1AE0481GA	85	05.06-08.11	 MSE-9101	
35C13 K, 35C13 DK,...	93	07.07-08.11	 MSE-9101	
35C14 K, 35C14 DK,...	103	07.07-08.11	 MSE-9101	
35C15 F1CE0481FA	107	05.06-08.11	 MSE-9101	
35C17 K, 35C17 DK,...	125	07.07-08.11	 MSE-9101	
35C18 F1CE0481HA	130	05.06-08.11	 MSE-9101	
35S14 K, 35S14 DK...	100	07.07-08.11	 MSE-9101	
40C17 K, 40C17 DK...	125	07.07-08.11	 MSE-9101	
50C14 K, 50C14 DK...	103	07.07-08.11	 MSE-9101	
50C15 F1CE0481FA	107	05.06-08.11	 MSE-9101	
50C17 K, 50C17 DK...	125	07.07-08.11	 MSE-9101	
50C18 F1CE0481HA	130	05.06-08.11	 MSE-9101	
<b>DAILY V Caja/Chasis</b>				
26L11, 26L11D,	78	09.11-02.14	 MSE-9101	

















































## IVECO

	KW	Período		
<b>DAILY V Caja/Chasis</b>				
35C11D, 3 F1AE3481A				
29L13, 29L13D,...	93	09.11-02.14	 MSE-9101	
29L15 V, 35C15L V,...	107	09.11-02.14	 MSE-9101	
<b>DAILY V Furgón/ranchera familiar</b>				
29L11 V, 35 F1AE3481A	78	09.11-02.14	 MSE-9101	
29L13 V, 35 F1AE3481B	93	09.11-02.14	 MSE-9101	
<b>DAILY V Volquete</b>				
35C11K, 35S11DKP...	78	09.11-02.14	 MSE-9101	













































**KIA**

	KW	Período		
<b>BESTA Furgón</b>				
2.2 D R2	48	02.96-12.03	 MFP-2325  MFP-2398  MFD-2326	 MBD-2K03  MRS-2K13 Eje trasero
<b>CARENS I (FC)</b>				
1.8 i T8	81	11.00-07.02	 MFP-2K17  MFD-2396	 MRP-2K00  MRD-2K08  MBD-2K00  MRS-2K00  MWC-2K00
<b>CARENS II (FJ)</b>				
1.6 GA6D	77	07.02-	 MFP-2K09  MFD-2K06	 MRP-2K00  MRD-2K08  MBD-2K04  MRS-2K00  MWC-2K09
1.8 TB	93	07.02-	 MFP-2K09  MFD-2K06	 MRP-2K00  MRD-2K08  MBD-2K04  MRS-2K00  MWC-2K09
2.0 CRDi D4EA	83	07.02-	 MFP-2K09  MFP-2K20  MFD-2K06	 MRP-2K00  MRD-2K08  MBD-2K04  MRS-2K00  MWC-2K09
2.0 CVVT G4GC	102	08.04-	 MFP-2K09  MFD-2K06	 MRP-2K00  MRD-2K08  MBD-2K04  MRS-2K00
<b>CARENS III (UN)</b>				
1.6 CRDi 110 D4FB	85	10.10-	 MFP-2K20	
1.6 CRDi 128 D4FB	94	10.10-	 MFP-2K20	
1.6 CVVT G4FC	97	08.09-	 MFP-2K20	
1.6 CVVT G4FC	93	10.10-	 MFP-2K20	

**KIA**


















































	KW	Período				
<b>CARENS III (UN)</b>						
2.0 CRDi 140 D4EA-F	103	09.06-	 <b>MFP-2K20</b>  <b>MFD-2H12</b>	 <b>MRP-2K10</b>  <b>MRD-2K13</b>  <b>MRS-2K24</b>	Eje trasero	
2.0 CVVT G4KA	106	09.06-	 <b>MFP-2K20</b>  <b>MFD-2H12</b>	 <b>MRP-2K10</b>  <b>MRD-2K13</b>  <b>MRS-2K24</b>	Eje trasero	
<b>CARENS IV</b>						
1.6 GDi G4FD	99	03.13-	 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2H09</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2K06</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2K26</b>  <b>MFD-2H23</b>		 <b>MRD-2K19</b>	
1.7 CRDi D4FD-L	85	03.13-	 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2H09</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2K06</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2K24</b>		 <b>MRD-2K19</b>	
			 <b>MFP-2K26</b>  <b>MFD-2H23</b>			
1.7 CRDi D4FD-L	100	03.13-	 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2H09</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2K06</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2K24</b>		 <b>MRD-2K19</b>	
			 <b>MFP-2K26</b>			
			 <b>MFD-2H23</b>			
2.0 GDi G4NC	122	03.13-	 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero		
			 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero		
2.0 GDi G4NC	130	03.13-	 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero		
			 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero		
<b>CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)</b>						
2.2 CRDi D4HB	110	01.10-			 <b>MRP-2K07</b>	
2.2 CRDi D4HB	143	01.10-			 <b>MRP-2K07</b>	
2.7 V6 G6EA	139	06.06-	 <b>MFP-2K19</b>		 <b>MRP-2K07</b>	
			 <b>MFD-2K21</b>		 <b>MRD-2K11</b>	
2.9 CRDi J3	136	06.06-	 <b>MFP-2K19</b>		 <b>MRP-2K07</b>	

**KIA**














































	KW	Período		
<b>CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)</b>				
			 <b>MFD-2K21</b>	 <b>MRD-2K11</b>
<b>CARNIVAL I (UP)</b>				
<b>2.5 V6 KRV6</b>	121	08.99-10.01	 <b>MFP-2057</b> año construcción hasta:04/2000  <b>MFP-2K13</b> año construcción desde:05/2000  <b>MFD-2K02</b> año construcción hasta:04/2000  <b>MFD-2K03</b> año construcción desde:05/2000	 <b>MBD-2K01</b>  <b>MRS-2097</b>  <b>MWC-2K01</b>  <b>MRS-2097S</b>
<b>2.9 TD J3</b>	93	08.99-10.01	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFP-2K13</b> año construcción desde:01/2000  <b>MFD-2K02</b> año construcción hasta:01/2000  <b>MFD-2K03</b> año construcción desde:01/2000	 <b>MBD-2K01</b>  <b>MRS-2097</b>  <b>MWC-2K01</b>  <b>MRS-2097S</b>
<b>CARNIVAL II (GQ)</b>				
<b>2.5 V6 K5</b>	110	10.01-06.06	 <b>MFP-2K13</b> año construcción hasta:12/2003  <b>MFD-2K03</b> año construcción hasta:11/2003  <b>MFD-2K11</b> año construcción desde:12/2003	 <b>MBD-2K06</b>  <b>MRS-2K01</b>  <b>MRS-2K14</b> año construcción desde:01/2003  <b>MWC-2K10</b> izquierda  <b>MWC-2K12</b> derecha  <b>MRS-2K01S</b>
<b>2.9 CRDi J3</b>	106	10.01-06.06	 <b>MFP-2K13</b> año construcción hasta:12/2003  <b>MFD-2K03</b> año construcción hasta:11/2003  <b>MFD-2K11</b> año construcción desde:12/2003	 <b>MBD-2K06</b>  <b>MRS-2K01</b>  <b>MRS-2K14</b> año construcción desde:01/2003  <b>MWC-2K10</b> año construcción desde:01/2003 izquierda  <b>MWC-2K12</b> año construcción desde:01/2003 derecha  <b>MRS-2K01S</b>
<b>3.5 G6CU</b>	143	07.02-04.06	 <b>MFP-2K13</b>  <b>MFD-2K03</b>  <b>MFD-2K11</b>	 <b>MBD-2K01</b>  <b>MRS-2K14</b>
















































**KIA**

	KW	Período				
<b>CEE'D (JD)</b>						
<b>1.0 T-GDI G3LC</b>	74	07.15-	 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2H09</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2K06</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2K12</b>		 <b>MRP-2K12</b>	:para vehículos sin freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2K24</b>		 <b>MRD-2H15</b>	
			 <b>MFP-2K26</b>	Rueda (in):15	 <b>MRD-2H16</b>	
			 <b>MFD-2H25</b>	Llanta (in):15		
<b>1.0 T-GDI G3LC</b>	88	07.15-	 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2H09</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2K06</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2K12</b>		 <b>MRP-2K12</b>	:para vehículos sin freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2K24</b>		 <b>MRD-2H15</b>	
			 <b>MFP-2K26</b>	Rueda (in):15	 <b>MRD-2H16</b>	
			 <b>MFP-2K27</b>			
 <b>MFD-2H25</b>	Llanta (in):15					
<b>1.4 CRDi 90 D4FC</b>	66	05.12-	 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2H09</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2K06</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2K24</b>		 <b>MRD-2H15</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2K27</b>		 <b>MRD-2H16</b>	:para vehículos sin freno de detención electrónico
<b>1.4 CVVT G4FA-L</b>	66	05.12-	 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2H09</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2K06</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2K26</b>	Rueda (in):15	 <b>MRD-2H15</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2K27</b>		 <b>MRD-2H16</b>	:para vehículos sin freno de detención electrónico
 <b>MRD-2K14</b>						
<b>1.4 CVVT G4FA</b>	73	05.12-	 <b>MBH-2K15</b>	Eje delantero, derecha	 <b>MRP-2H09</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2K06</b>	:vehículos con freno de detención electrónico
			 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRD-2H15</b>	:vehículos con freno de detención electrónico












































**KIA**

	KW	Período				
<b>CEE'D (JD)</b>						
			 <b>MFP-2K24</b>  <b>MFP-2K27</b>  <b>MBH-2K14</b>	 <b>MRD-2H16</b> :para vehículos sin freno de detención electrónico		
			izquierda: Eje delantero, izquierda			
<b>1.4 MPI G4LC</b>	74	04.15-	 <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2K26</b>  <b>MFD-2H25</b>	Eje delantero Eje delantero Rueda (in):15 Llanta (in):15	 <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>  <b>MRD-2H15</b>  <b>MRD-2H16</b>	:vehículos con freno de detención electrónico :vehículos con freno de detención electrónico
<b>1.6 CRDi 115 D4FB</b>	85	05.12-	 <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero Eje delantero		
<b>1.6 CRDi 128 D4FB</b>	94	05.12-	 <b>MBH-2K15</b>  <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2K24</b>  <b>MFP-2K27</b>  <b>MBH-2K14</b>	Eje delantero, derecha Eje delantero Eje delantero izquierda: Eje delantero, izquierda	 <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>  <b>MRD-2H15</b>  <b>MRD-2H16</b>	:vehículos con freno de detención electrónico :vehículos con freno de detención electrónico :vehículos con freno de detención electrónico :para vehículos sin freno de detención electrónico
<b>1.6 CRDi 136 D4FB</b>	100	07.15-	 <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2K12</b>  <b>MFP-2K24</b>  <b>MFP-2K26</b>  <b>MFP-2K27</b>  <b>MFD-2H25</b>	Eje delantero Eje delantero Rueda (in):15 Llanta (in):15	 <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>  <b>MRP-2K12</b>  <b>MRD-2H16</b>	:vehículos con freno de detención electrónico :vehículos con freno de detención electrónico :para vehículos sin freno de detención electrónico
<b>1.6 CRDi 90 D4FB-L</b>	66	05.12-	 <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero Eje delantero		
<b>1.6 CVVT G4FC</b>	92	05.12-	 <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2K24</b>	Eje delantero Eje delantero		
<b>1.6 GDI G4FD</b>	99	05.12-	 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2H09</b>	:vehículos con freno









































**KIA**

	KW	Período				
<b>CEE'D (JD)</b>						
			 <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2K24</b>  <b>MFP-2K27</b>	Eje delantero   	 <b>MRP-2K06</b>  <b>MRD-2H15</b>  <b>MRD-2H16</b>	de detención :vehículos con freno de detención electrónico :vehículos con freno de detención electrónico :para vehículos sin freno de detención electrónico
<b>CEE'D Fastback (ED)</b>						
<b>1.4 CVVT G4FA-L</b>	66	06.10-12.12	 <b>MBH-2K15</b>  <b>MBH-2K14</b>	Eje delantero, derecha izquierda: Eje delantero, izquierda	 <b>MRD-2K14</b>	
<b>1.4 G4FA</b>	77	12.06-12.12	 <b>MBH-2K15</b>  <b>MBH-2K14</b>	Eje delantero, derecha izquierda: Eje delantero, izquierda	 <b>MRD-2K14</b>	
<b>1.4 G4FA</b>	80	12.06-12.12	 <b>MBH-2K15</b>  <b>MFP-2K09</b>  <b>MFD-2H25</b>  <b>MBH-2K14</b>	Eje delantero, derecha  Llanta (in):15 izquierda: Eje delantero, izquierda	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b>	
<b>1.6 CRDi 115 D4FB</b>	85	12.06-12.12	 <b>MBH-2K15</b>  <b>MFP-2K09</b>  <b>MFD-2H25</b>  <b>MBH-2K14</b>	Eje delantero, derecha  Llanta (in):15 izquierda: Eje delantero, izquierda	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b>	
<b>1.6 CRDi 128 D4FB</b>	94	10.10-12.12	 <b>MBH-2K15</b>  <b>MFP-2K24</b>  <b>MFP-2K27</b>  <b>MBH-2K14</b>	Eje delantero, derecha   izquierda: Eje delantero, izquierda	 <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>  <b>MRD-2H15</b>  <b>MRD-2H16</b>	:vehículos con freno de detención electrónico :vehículos con freno de detención electrónico :vehículos con freno de detención electrónico :para vehículos sin freno de detención electrónico
<b>1.6 CRDi 90 D4FB-L</b>	66	12.06-12.12	 <b>MBH-2K15</b>  <b>MFP-2K09</b>  <b>MFD-2H25</b>  <b>MBH-2K14</b>	Eje delantero, derecha  Llanta (in):15 izquierda: Eje delantero, izquierda	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b>	
<b>1.6 CVVT G4FC</b>	92	10.10-12.12			 <b>MRD-2K14</b>	
<b>1.6 G4FC</b>	85	09.07-12.12	 <b>MBH-2K15</b>  <b>MBH-2K14</b>	Eje delantero, derecha izquierda:	 <b>MRD-2K14</b>	

**KIA**

	KW	Período			
<b>CEE'D Fastback (ED)</b>					
				Eje delantero, izquierda	
<b>1.6 G4FC</b>	90	12.06-12.12	 <b>MFP-2K09</b>  <b>MFD-2H25</b>	Llanta (in):15  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b>	
<b>2.0 CRDi 140 D4EA-F</b>	103	09.07-12.12	 <b>MBH-2K15</b>  <b>MFP-2K09</b>  <b>MFD-2H25</b>  <b>MBH-2K14</b>	Eje delantero, derecha Llanta (in):15 izquierda: Eje delantero, izquierda	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b>
<b>2.0 CRDi D4EA</b>	100	06.07-12.12	 <b>MFP-2K09</b>  <b>MFD-2H25</b>	Llanta (in):15	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b>
<b>2.0 G4GC</b>	105	12.06-12.12	 <b>MBH-2K15</b>  <b>MFP-2K09</b>  <b>MFD-2H25</b>  <b>MBH-2K14</b>	Eje delantero, derecha Llanta (in):15 izquierda: Eje delantero, izquierda	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b>
<b>CEE'D SW (ED)</b>					
<b>1.4 CVVT G4FA-L</b>	66	07.09-12.12			 <b>MRD-2K14</b>
<b>1.4 G4FA</b>	80	09.07-12.12	 <b>MFP-2K09</b>  <b>MFD-2H25</b>	Llanta (in):15	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b>
<b>1.4 G4FA</b>	77	10.10-12.12	 <b>MFP-2K27</b>		 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRD-2H15</b> año construcción desde:03/2012 :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRD-2H16</b> año construcción desde:03/2012 :para vehículos sin freno de detención electrónico
<b>1.6 CRDi 115 D4FB</b>	85	09.07-12.12	 <b>MFP-2K09</b>  <b>MFD-2H25</b>	Llanta (in):15	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b>
<b>1.6 CRDi 128 D4FB</b>	94	10.10-12.12	 <b>MFP-2K24</b>  <b>MFP-2K27</b>		 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRD-2H15</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRD-2H16</b> :para vehículos sin freno de detención electrónico

**KIA**

	KW	Período		
<b>CEE'D SW (ED)</b>				
1.6 CRDi 90 D4FB-L	66	09.07-12.12	 <b>MFP-2K09</b>  <b>MFD-2H25</b>	Llanta (in):15  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b>
1.6 CVVT G4FC	92	06.09-12.12		 <b>MRD-2K14</b>
1.6 G4FC	90	09.07-12.12	 <b>MFP-2K09</b>  <b>MFD-2H25</b>	Llanta (in):15  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b>
2.0 CRDi 140 D4EA-F	103	09.07-12.12	 <b>MFP-2K09</b>  <b>MFD-2H25</b>	Llanta (in):15  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b>
2.0 G4GC	105	09.07-12.12	 <b>MFP-2K09</b>  <b>MFD-2H25</b>	Llanta (in):15  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K14</b>
<b>CEE`D Sportswagon (JD)</b>				
1.0 T-GDI G3LC	74	07.15-	 <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero Eje delantero
1.0 T-GDI G3LC	88	07.15-	 <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero Eje delantero
1.4 CRDi 90 D4FC	66	09.12-	 <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2K24</b>  <b>MFP-2K27</b>	Eje delantero Eje delantero Eje delantero Eje delantero
1.4 CVVT G4FA	73	09.12-	 <b>MBH-2K15</b>  <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2K24</b>  <b>MFP-2K27</b>  <b>MBH-2K14</b>	Eje delantero, derecha Eje delantero Eje delantero Eje delantero izquierda: Eje delantero, izquierda
1.4 MPI G4LC	74	04.15-	 <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2K26</b>  <b>MFD-2H25</b>	Eje delantero Eje delantero Rueda (in):15
1.6 CRDi 110 D4FB	81	03.13-	 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero  <b>MRP-2H09</b>

:vehículos con freno de detención electrónico

:vehículos con freno de detención electrónico

:vehículos con freno de detención electrónico

:para vehículos sin freno de detención electrónico
















































:vehículos con freno de detención electrónico

:vehículos con freno de detención electrónico























































:vehículos con freno de detención electrónico

:para vehículos sin freno de detención electrónico


















































**KIA**

	KW	Período				
<b>CEE`D Sportswagon (JD)</b>						
			 <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2K24</b>  <b>MFP-2K27</b>	Eje delantero Eje delantero Eje delantero	 <b>MRP-2K06</b>	de detención :vehículos con freno de detención electrónico
<b>1.6 CRDi 128 D4FB</b>	94	09.12-	 <b>MBH-2K15</b>  <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2K24</b>  <b>MFP-2K27</b>  <b>MBH-2K14</b>	Eje delantero, derecha Eje delantero Eje delantero izquierda: Eje delantero, izquierda	 <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>  <b>MRD-2H15</b>  <b>MRD-2H16</b>	:vehículos con freno de detención electrónico :vehículos con freno de detención electrónico :vehículos con freno de detención electrónico :para vehículos sin freno de detención electrónico
<b>1.6 CRDi 136 D4FB</b>	100	07.15-	 <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero Eje delantero		
<b>1.6 GDI G4FD</b>	99	09.12-	 <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2K24</b>  <b>MFP-2K27</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>  <b>MRD-2H15</b>  <b>MRD-2H16</b>	:vehículos con freno de detención electrónico :vehículos con freno de detención electrónico :vehículos con freno de detención electrónico :para vehículos sin freno de detención electrónico
<b>CERATO (LD)</b>						
<b>1.5 CRDi D4FA</b>	75	07.05-	 <b>MFP-2K11</b>  <b>MFD-2K17</b>		 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2K07</b>	
<b>1.6 CRDi D4FB</b>	85	06.05-	 <b>MFP-2K11</b>  <b>MFD-2K17</b>		 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2K07</b>	
<b>1.6 G4ED</b>	77	07.04-	 <b>MFP-2K11</b>  <b>MFD-2K17</b>		 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2K07</b>	
<b>2.0 CRDi D4EA</b>	83	04.04-	 <b>MFP-2K11</b>  <b>MFD-2K17</b>		 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2K07</b>	
<b>2.0 G4GC</b>	105	04.04-	 <b>MFP-2K11</b>  <b>MFD-2K17</b>		 <b>MRP-2595</b>  <b>MRD-2K07</b>	
<b>CERATO Sedán (LD)</b>						

**KIA**












































	KW	Período		
<b>CERATO Sedán (LD)</b>				
1.5 CRDi D4FA	75	07.05-	 MFP-2K11  MFD-2K17	 MRP-2595  MRD-2K07
1.6 CRDi D4FB	85	06.05-	 MFP-2K11  MFD-2K17	 MRP-2595  MRD-2K07
1.6 G4ED	77	04.04-	 MFP-2K11  MFD-2K17	 MRP-2595  MRD-2K07
1.6 G4FC	90	05.06-	 MFP-2K09	
2.0 CRDi D4EA	83	04.04-	 MFP-2K11  MFD-2K17	 MRP-2595  MRD-2K07
2.0 G4GC	105	04.04-	 MFP-2K11  MFD-2K17	 MRP-2595  MRD-2K07
<b>CLARUS (K9A)</b>				
1.8 i 16V T8	85	07.96-08.01	 MFP-2K02  MFP-2K17  MFD-2396	año construcción hasta:04/1998 año construcción desde:05/1998  MRP-2K00  MRD-2K08  MBD-2K00  MRS-2K00  MWC-2K00
2.0 i 16V FE (16V)	98	07.96-11.01	 MFP-2K02  MFP-2K17  MFD-2396	año construcción hasta:04/1998 año construcción desde:05/1998  MRP-2K00  MRD-2K08  MBD-2K00  MRS-2K00  MWC-2K00
<b>CLARUS Ranchera familiar (GC)</b>				
1.8 i 16V T8	85	05.98-	 MFP-2K17  MFD-2396	 MRP-2K00  MRD-2K08  MBD-2K00  MRS-2K00  MWC-2K00
2.0 i 16V FE (16V)	98	05.98-	 MFP-2K17  MFD-2396	 MRP-2K00  MRD-2K08  MBD-2K00  MRS-2K00  MWC-2K00

**KIA**












































	KW	Período				
<b>JOICE</b>						
2.0 G4CP	102	02.00-	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2K02</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2530</b>  <b>MFD-2K19</b>	 <b>MRP-2H02</b>  <b>MRD-2H02</b>  <b>MRS-2097</b>  <b>MRS-2097S</b>		
2.0 G4CP	88	09.01-	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFD-2396</b>	 <b>MRP-2H02</b>  <b>MRD-2H02</b>  <b>MRS-2097</b>  <b>MRS-2097S</b>		
<b>K2500 (SD)</b>						
2.5 D D4BH	69	01.03-	 <b>MFP-2K18</b>  <b>MFD-2K04</b>	 <b>MBD-2K14</b>  <b>MBD-2K16</b>  <b>MRS-2K04</b>	año construcción desde:07/2004  Eje trasero  año construcción desde:07/2004	
<b>K2700 (SD)</b>						
2.7 D J2	59	10.99-	 <b>MFP-2K18</b>  <b>MFD-2K04</b>  <b>MFD-2K13</b>  <b>MFD-2K22</b>	año construcción desde:08/2001 año construcción hasta:07/2004  año construcción hasta:12/1999  año construcción desde:08/2004	 <b>MBD-2K16</b>  <b>MRS-2K04</b>  Eje trasero	
<b>MAGENTIS (GD, MS)</b>						
2.0 G4JP	100	05.01-09.05	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2H10</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2K14</b>  <b>MFD-2K15</b>	año construcción desde:09/2002    para vehículos sin ABS	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2K03</b>  <b>MBD-2H14</b>  <b>MRS-2K08</b>  <b>MRS-2K16</b>  <b>MWC-2K13</b>  <b>MWC-2K14</b>	vehículos con ABS  izquierda  derecha
2.5 V6 G6BV	124	05.01-	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2H10</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2K14</b>	año construcción desde:09/2002	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2K03</b>  <b>MBD-2H14</b>  <b>MRS-2K08</b>	






















































**KIA**

	KW	Período		
<b>MAGENTIS (GD, MS)</b>				
			 <b>MFD-2K15</b>	para vehículos sin ABS
				 <b>MRS-2K16</b> :vehículos con ABS  <b>MWC-2K13</b> izquierda  <b>MWC-2K14</b> derecha
<b>MAGENTIS (MG)</b>				
<b>2.0 CRDi D4EA-F</b>	103	04.06-	 <b>MFP-2H10</b>  <b>MFD-2H12</b>	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2K10</b>  <b>MRS-2K27</b>
<b>2.0 CRDi D4EA-F</b>	110	04.06-		 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRS-2K27</b>
<b>2.0 CRDi D4EA</b>	100	11.05-12.08		 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRS-2K27</b>
<b>2.0 G4KD</b>	121	07.09-		 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRS-2K27</b>
<b>2.0 G4KA</b>	106	11.05-	 <b>MFP-2H10</b>  <b>MFD-2H12</b>	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2K10</b>  <b>MRS-2K27</b>
<b>2.7 V6 G6EA</b>	142	07.09-		 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRS-2K27</b>
<b>2.7 G6EA</b>	138	11.05-	 <b>MFP-2H10</b>  <b>MFD-2H12</b>	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2K10</b>  <b>MRS-2K27</b>
<b>NIRO</b>				
<b>1.6 GDI Hybrid</b>	77	09.16-		 <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>
<b>1.6 GDI Hybrid</b>	104	09.16-		 <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>
<b>OPIRUS (GH)</b>				
<b>3.5 G6CU</b>	149	09.03-	 <b>MFP-2H10</b>  <b>MFP-2S01</b>	 <b>MRP-2H04</b>
<b>3.8 V6 G6DA</b>	196	10.06-	 <b>MFP-2H10</b>	 <b>MRP-2H04</b>
<b>OPTIMA</b>				
<b>1.7 CRDi D4FD-L</b>	100	03.12-	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2H36</b> Eje delantero	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico









































**KIA**

	KW	Período		
<b>OPTIMA</b>				
			 <b>MFP-2K27</b> Llanta (in):17  <b>MFP-2K28</b> Llanta (in):16  <b>MFD-2H15</b> Llanta (in):16  <b>MFD-2H17</b> Llanta (in):17	 <b>MRD-2H07</b> :para vehículos sin freno de detención electrónico
<b>2.0 CVVT Hybrid</b>	140	12.12-		 <b>MRD-2H07</b> :para vehículos sin freno de detención electrónico
<b>2.0 GDI Hybrid G4NG</b>	115	09.16-	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2H36</b> Eje delantero	
<b>2.0 GDI Hybrid G4NG</b>	151	09.16-	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2H36</b> Eje delantero	
<b>2.0 G4KD</b>	125	03.12-	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2H36</b> Eje delantero	 <b>MRD-2H07</b> :para vehículos sin freno de detención electrónico
<b>OPTIMA Sportswagon</b>				
<b>1.7 CRDi D4FD-L</b>	104	09.16-	 <b>MFP-2K20</b>  <b>MFD-2H17</b>  <b>MFD-2H23</b>	 <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>
<b>2.0 CVVL</b>	120	09.16-		 <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>
<b>2.0 T-GDi G4KH</b>	180	09.16-		 <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>
<b>PICANTO (BA)</b>				
<b>1.0 G4HE</b>	45	04.04-	 <b>MFP-2K10</b>  <b>MFD-2K10</b>  <b>MBH-2K08</b>	 <b>MRP-2K04</b>  <b>MRD-2K02</b> vehículos con ABS  <b>MBD-2K17</b>  <b>MRS-2K15</b> para vehículos sin ABS  <b>MWC-2K16</b> para vehículos sin ABS  <b>MRS-2K15S</b> para vehículos sin ABS
<b>1.0 G4HE</b>	46	09.07-	 <b>MFP-2K10</b>  <b>MFD-2K10</b>  <b>MBH-2K08</b>	 <b>MRP-2K04</b>  <b>MRD-2K02</b>  <b>MBD-2K17</b>  <b>MRS-2K15</b>  <b>MWC-2K16</b>  <b>MRS-2K15S</b>























































**KIA**

	KW	Período				
<b>PICANTO (BA)</b>						
1.1 CRDi D3FA	55	11.05-	 <b>MFP-2K10</b>  <b>MFD-2K20</b>  <b>MBH-2K08</b>	 <b>MRP-2K04</b>  <b>MRD-2K02</b>  <b>MBD-2K17</b>  <b>MRS-2K15</b>  <b>MWC-2K16</b>  <b>MRS-2K15S</b>	para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS	
1.1 G4HG	48	04.04-	 <b>MFP-2K10</b>  <b>MFD-2K10</b>  <b>MBH-2K08</b>	 <b>MRP-2K04</b>  <b>MRD-2K02</b>  <b>MBD-2K17</b>  <b>MRS-2K15</b>  <b>MWC-2K16</b>  <b>MRS-2K15S</b>	vehículos con ABS para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS	
<b>PICANTO (TA)</b>						
1.0 Bi-Fuel B3LA	60	05.11-	 <b>MFP-2K23</b>			
1.0 LPG B3LA	49	08.13-	 <b>MFP-2K10</b>	 <b>MRP-2K04</b>		
1.0 G3LA	49	04.15-	 <b>MFP-2K23</b>  <b>MFD-2K10</b>  <b>MFD-2K20</b>	 <b>MRD-2K02</b>		
1.0 G3LA	51	05.11-	 <b>MFP-2K23</b>  <b>MFD-2K10</b>	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K02</b>  <b>MBD-2K15</b>  <b>MRS-2K23</b>		
1.2 G4LA	63	09.11-	 <b>MFP-2K10</b>  <b>MFP-2K23</b>  <b>MFD-2K10</b>	 <b>MRP-2K04</b>  <b>MRD-2K02</b>  <b>MBD-2K15</b>  <b>MRS-2K23</b>		
<b>PREGIO Autobús</b>						
2.5 D D4BH	69	08.95-09.04	 <b>MFP-2K13</b>  <b>MFD-2K07</b>  <b>MCP-2K02</b>	Sist.frenos: KASCO	 <b>MBD-2K03</b>  <b>MRS-2K13</b>	Eje trasero
<b>PREGIO Furgón (TB)</b>						
2.5 Tci D D4BH	69	09.02-	 <b>MFP-2K13</b>  <b>MFD-2K07</b>  <b>MCP-2K02</b>	Sist.frenos: KASCO	 <b>MBD-2K03</b>  <b>MRS-2K13</b>	Eje trasero












































**KIA**

	KW	Período				
<b>PREGIO Furgón (TB)</b>						
2.7 D J2	60	10.97-	 <b>MFP-2K01</b>  <b>MFP-2K13</b>  <b>MFD-2K07</b>  <b>MCP-2K02</b>	 <b>MBD-2K03</b>  <b>MRS-2K13</b>	Eje trasero	
Sist.frenos: KASCO						
<b>PRIDE (DA)</b>						
1.1 i B1	38	01.91-10.00	 <b>MFP-2332</b>  <b>MFD-2338</b>	 <b>MRS-2330</b>  <b>MWC-2K04</b>		
1.3 16V B3	53	01.90-09.01	 <b>MFP-2332</b>  <b>MFD-2338</b>  <b>MBH-2310</b>  <b>MBH-2K01</b>	año construcción desde:05/1991 año construcción hasta:04/1994  año construcción desde:05/1991 año construcción hasta:04/1994	 <b>MRS-2330</b>  <b>MWC-2K04</b>	
1.3 16V B3	44	01.90-10.00	 <b>MFP-2332</b>  <b>MFD-2338</b>  <b>MBH-2310</b>  <b>MBH-2K01</b>	año construcción desde:05/1991 año construcción hasta:04/1994  año construcción desde:05/1991 año construcción hasta:04/1994	 <b>MRS-2330</b>  <b>MWC-2K04</b>	
1.3 16V B3	47	10.96-05.01	 <b>MFP-2332</b>  <b>MFD-2338</b>  <b>MBH-2K01</b>		 <b>MRS-2330</b>  <b>MWC-2K04</b>	
1.3 i	51	01.90-05.97	 <b>MFP-2332</b>  <b>MFD-2338</b>  <b>MBH-2310</b>  <b>MBH-2K01</b>	año construcción desde:05/1991 año construcción hasta:04/1994  año construcción desde:05/1991 año construcción hasta:04/1994	 <b>MRS-2330</b>  <b>MWC-2K04</b>	
<b>PRIDE Ranchera familiar</b>						
1.3 B3A5	47	08.99-05.01	 <b>MFP-2332</b>  <b>MFD-2338</b>		 <b>MRS-2330</b>  <b>MWC-2K04</b>	


























































**KIA**

	KW	Período		
<b>PRO CEE'D (ED)</b>				
1.4 CVVT G4FA-L	66	06.10-09.12		 MRD-2K14
1.4 G4FA	80	02.08-09.12	 MFP-2K09  MFD-2H12	 MRP-2K09  MRD-2K14
1.6 CRDi 115 D4FB	85	02.08-09.12	 MFP-2K09  MFD-2H12	 MRP-2K09  MRD-2K14
1.6 CRDi 90 D4FB-L	66	02.08-09.12	 MFP-2K09  MFD-2H12	 MRP-2K09  MRD-2K14
1.6 CVVT G4FC	92	10.10-02.13		 MRD-2K14
1.6 G4FC	90	02.08-09.12		 MRD-2K14
1.6 G4FC	93	02.08-09.12	 MFP-2K09  MFD-2H12	 MRP-2K09  MRD-2K14
2.0 CRDi 140 D4EA-F	103	02.08-09.12	 MFP-2K09  MFD-2H12	 MRP-2K09  MRD-2K14
2.0 G4GC	105	02.08-09.12	 MFP-2K09  MFD-2H12	 MRP-2K09  MRD-2K14
<b>PRO CEE'D (JD)</b>				
1.0 T-GDI G3LC	74	07.15-	 MFP-2H36 Eje delantero  MFP-2H36 Eje delantero  MFP-2K26 Rueda (in):15  MFD-2H25	 MRP-2H09 :vehículos con freno de detención electrónico  MRP-2K06 :vehículos con freno de detención electrónico  MRD-2H15  MRD-2H16
1.0 T-GDI G3LC	88	07.15-	 MFP-2H36 Eje delantero  MFP-2H36 Eje delantero	 MRD-2H12
1.4 CRDi 90 D4FC	66	03.13-	 MFP-2H36 Eje delantero  MFP-2H36 Eje delantero  MFP-2K24  MFP-2K27	
1.4 CVVT G4FA	73	03.13-	 MFP-2H36 Eje delantero  MFP-2H36 Eje delantero  MFP-2K24  MFP-2K27	 MRP-2H09 :vehículos con freno de detención electrónico  MRP-2K06 :vehículos con freno de detención electrónico  MRP-2K12 :para vehículos sin freno de detención electrónico
1.4 MPI G4LC	74	04.15-	 MFP-2H36 Eje delantero	 MRP-2H09 :vehículos con freno de detención electrónico


















































**KIA**

	KW	Período		
<b>PRO CEE´D (JD)</b>				
			 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2K26</b> Rueda (in):15  <b>MFD-2H25</b>	 <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRD-2H15</b>  <b>MRD-2H16</b>
<b>1.4 MPI</b>	73	07.13-	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2H36</b> Eje delantero	
<b>1.6 CRDi 110 D4FB</b>	81	03.13-	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2H36</b> Eje delantero	
<b>1.6 CRDi 128 D4FB</b>	94	03.13-	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2K24</b>  <b>MFP-2K27</b>	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K12</b> :para vehículos sin freno de detención electrónico
<b>1.6 CRDi 136 D4FB</b>	100	07.15-	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2K24</b>  <b>MFP-2K26</b> Rueda (in):15  <b>MFD-2H25</b> Llanta (in):15	
<b>1.6 GDI G4FD</b>	99	03.13-	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2K24</b>  <b>MFP-2K27</b>	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K12</b> :para vehículos sin freno de detención electrónico
<b>1.6 GT G4FJ</b>	150	06.13-	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2H36</b> Eje delantero	
<b>RETONA (CE)</b>				
<b>2.0 16V FE (16V)</b>	94	05.00-	 <b>MFP-2K00</b>  <b>MFD-2397</b>  <b>MFD-2K09</b>  <b>MCP-2K01</b>	Sist.frenos: KPW  <b>MRS-2396</b>
<b>2.0 TD RF</b>	61	06.99-	 <b>MFP-2K00</b>  <b>MFD-2397</b>  <b>MFD-2K09</b>	 <b>MRS-2396</b>

**KIA**




































	KW	Período				
<b>RETONA (CE)</b>						
			 <b>MCP-2K01</b>	Sist.frenos: KPW		
<b>RIO II (JB)</b>						
<b>1.4 16V G4EE</b>	71	03.05-	 <b>MBH-2K20</b>  <b>MFP-2K12</b>  <b>MFD-2K18</b>  <b>MBH-2K21</b>	izquierda:    	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MBD-2H18</b>  <b>MRS-2H19</b>  <b>MRS-2K18</b>	para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS
<b>1.5 CRDi D4FA</b>	81	03.05-	 <b>MBH-2K20</b>  <b>MFP-2K12</b>  <b>MFD-2K18</b>  <b>MBH-2K21</b>	izquierda:    	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MBD-2H18</b>  <b>MRS-2H19</b>  <b>MRS-2K18</b>	para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS
<b>1.5 CRDi D4FA</b>	65	06.08-			 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MBD-2H18</b>  <b>MWC-2398</b>	
<b>1.6 CVVT G4ED</b>	82	03.05-	 <b>MBH-2K20</b>  <b>MFP-2K12</b>  <b>MFD-2K18</b>  <b>MBH-2K21</b>	izquierda:    	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MBD-2H18</b>  <b>MRS-2H19</b>  <b>MRS-2K18</b>	para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS
<b>RIO II Sedán (JB)</b>						
<b>1.4 16V G4EE</b>	71	03.05-	 <b>MBH-2K20</b>  <b>MFP-2K12</b>  <b>MFD-2K18</b>  <b>MBH-2K21</b>	izquierda:    	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MBD-2H18</b>  <b>MRS-2H19</b>  <b>MRS-2K18</b>	para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS
<b>1.5 CRDi D4FA</b>	81	03.05-	 <b>MBH-2K20</b>  <b>MFP-2K12</b>  <b>MFD-2K18</b>  <b>MBH-2K21</b>	izquierda:    	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H01</b>  <b>MBD-2H18</b>  <b>MRS-2H19</b>  <b>MRS-2K18</b>	para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS
<b>1.5 CRDi D4FA</b>	65	06.08-	 <b>MBH-2K20</b>  <b>MBH-2K21</b>	izquierda:  		
<b>1.6 16V G4ED</b>	82	03.05-	 <b>MBH-2K20</b>		 <b>MRP-2K09</b>	

**KIA**










































	KW	Período				
<b>RIO II Sedán (JB)</b>						
			 <b>MBH-2K21</b>  <b>MFD-2K18</b>  <b>MFP-2K12</b>	 <b>MRD-2H01</b>  <b>MBD-2H18</b>  <b>MRS-2H19</b>  <b>MRS-2K18</b>	para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS	
<b>RIO III (UB)</b>						
<b>1.1 CRDi D3FA</b>	55	09.11-	 <b>MBH-2K22</b>  <b>MFP-2K24</b>  <b>MFD-2K23</b>  <b>MFD-2K24</b>  <b>MBH-2K23</b>	Rueda (in):15 Llanta (in):14 izquierda:	 <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>  <b>MRD-2K18</b>  <b>MRS-2H18</b>	:vehículos con freno de detención electrónico :vehículos con freno de detención electrónico
<b>1.2 CVVT G4LA</b>	62	11.14-	 <b>MFP-2K24</b>  <b>MFD-2K24</b>	Llanta (in):14		
<b>1.25 CVVT G4LA</b>	63	09.11-	 <b>MBH-2K22</b>  <b>MFP-2K24</b>  <b>MFD-2K23</b>  <b>MFD-2K24</b>  <b>MBH-2K23</b>	Rueda (in):15 Llanta (in):14 izquierda:	 <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>  <b>MRD-2K18</b>  <b>MRS-2H18</b>	:vehículos con freno de detención electrónico :vehículos con freno de detención electrónico
<b>1.25 LPG G4LA</b>	63	09.11-	 <b>MFP-2K24</b>  <b>MFD-2K24</b>	Llanta (in):14		
<b>1.4 CRDi D4FC</b>	66	09.11-	 <b>MBH-2K22</b>  <b>MFP-2K24</b>  <b>MFD-2K23</b>  <b>MFD-2K24</b>  <b>MBH-2K23</b>	Rueda (in):15 Llanta (in):14 izquierda:	 <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>  <b>MRD-2K18</b>  <b>MRS-2H18</b>	:vehículos con freno de detención electrónico :vehículos con freno de detención electrónico
<b>1.4 CVVT G4FA</b>	80	09.11-	 <b>MBH-2K22</b>  <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2H36</b>  <b>MFD-2K23</b>  <b>MFD-2K24</b>  <b>MBH-2K23</b>	Eje delantero Eje delantero Rueda (in):15 Llanta (in):14 izquierda:	 <b>MRS-2H18</b>	
<b>RIO III Sedán (UB)</b>						
<b>1.2 CVVT G4LA</b>	62	11.14-	 <b>MFD-2K24</b>	Llanta (in):14		



































**KIA**

	KW	Período				
<b>RIO III Sedán (UB)</b>						
<b>1.25 CVVT G4LA</b>	63	10.11-	 <b>MFD-2K24</b>	Llanta (in):14		
<b>1.4 CVVT G4FA</b>	80	10.11-	 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero		
			 <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero		
			 <b>MFD-2K24</b>	Llanta (in):14		
<b>RIO Ranchera familiar (DC)</b>						
<b>1.3 A3E</b>	55	08.00-02.05	 <b>MFP-2341</b>	año construcción hasta:06/2002	 <b>MBD-2K10</b>	año construcción hasta:06/2002 para vehículos sin ABS
			 <b>MFP-2K17</b>	año construcción desde:07/2002	 <b>MBD-2K11</b>	año construcción desde:07/2002 para vehículos sin ABS
			 <b>MFD-2K08</b>	año construcción hasta:06/2002	 <b>MBD-2K12</b>	año construcción hasta:06/2002 vehículos con ABS
			 <b>MFD-2K16</b>	año construcción desde:07/2002	 <b>MBD-2K13</b>	año construcción desde:07/2002 vehículos con ABS
			 <b>MBH-2K06</b>	año construcción hasta:07/2002	 <b>MRS-2K07</b>	año construcción hasta:06/2002
					 <b>MRS-2K11</b>	año construcción desde:07/2002
					 <b>MBH-2K05</b>	año construcción hasta:07/2002
					 <b>MWC-2368</b>	año construcción hasta:06/2002
					 <b>MWC-2373</b>	año construcción hasta:06/2002
					 <b>MWC-2K08</b>	año construcción desde:07/2002
<b>1.3 A3E</b>	60	08.00-02.05	 <b>MFP-2341</b>	año construcción hasta:06/2002	 <b>MBD-2K10</b>	año construcción hasta:06/2002 para vehículos sin ABS
			 <b>MFP-2K17</b>	año construcción desde:07/2002	 <b>MBD-2K11</b>	año construcción desde:07/2002 para vehículos sin ABS
			 <b>MFD-2K08</b>	año construcción hasta:06/2002	 <b>MBD-2K12</b>	año construcción hasta:06/2002 vehículos con ABS
			 <b>MFD-2K16</b>	año construcción desde:07/2002	 <b>MBD-2K13</b>	año construcción desde:07/2002 vehículos con ABS
			 <b>MBH-2K06</b>	año construcción hasta:07/2002	 <b>MRS-2K07</b>	año construcción hasta:06/2002
					 <b>MRS-2K11</b>	año construcción desde:07/2002
					 <b>MBH-2K05</b>	año construcción hasta:07/2002
		 <b>MWC-2368</b>	año construcción			

# KIA












































	KW	Período		
<b>RIO Ranchera familiar (DC)</b>				
				 <b>MWC-2373</b> hasta:06/2002 año construcción hasta:06/2002  <b>MWC-2K08</b> año construcción desde:07/2002
<b>1.5 16V A5D</b>	72	08.00-02.05	 <b>MFP-2341</b> año construcción hasta:06/2002  <b>MFP-2K17</b> año construcción desde:07/2002  <b>MFD-2K08</b> año construcción hasta:06/2002  <b>MFD-2K16</b> año construcción desde:07/2002  <b>MBH-2K06</b> año construcción hasta:07/2002	 <b>MBD-2K10</b> año construcción hasta:06/2002 para vehículos sin ABS  <b>MBD-2K11</b> año construcción desde:07/2002 para vehículos sin ABS  <b>MBD-2K12</b> año construcción hasta:06/2002 vehículos con ABS  <b>MBD-2K13</b> año construcción desde:07/2002 vehículos con ABS  <b>MRS-2K07</b> año construcción hasta:06/2002  <b>MRS-2K11</b> año construcción desde:07/2002  <b>MBH-2K05</b> año construcción hasta:07/2002  <b>MWC-2368</b> año construcción hasta:06/2002  <b>MWC-2373</b> año construcción hasta:06/2002  <b>MWC-2K08</b> año construcción desde:07/2002
<b>1.5 16V A5D</b>	71	09.02-02.05	 <b>MFP-2341</b>  <b>MFP-2K17</b>  <b>MFD-2K16</b>	 <b>MBD-2K11</b> para vehículos sin ABS  <b>MBD-2K13</b> vehículos con ABS  <b>MRS-2K11</b>  <b>MBH-2K06</b>  <b>MWC-2K08</b>
<b>RIO Sedán (DC_)</b>				
<b>1.3 A3E</b>	60	08.02-02.05	 <b>MFP-2341</b>  <b>MFP-2K17</b>  <b>MFD-2K08</b>  <b>MFD-2K16</b>	 <b>MBD-2K10</b> para vehículos sin ABS  <b>MBD-2K11</b> para vehículos sin ABS  <b>MBD-2K12</b> vehículos con ABS  <b>MBD-2K13</b> vehículos con ABS  <b>MRS-2K07</b>  <b>MRS-2K11</b>  <b>MRS-2K18</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>

**KIA**










































	KW	Período							
<b>RIO Sedán (DC_)</b>									
				 <b>MWC-2K08</b>					
<b>1.3 A3E</b>	55	09.00-02.05	 <b>MFP-2341</b>	año construcción hasta:06/2002	 <b>MBD-2K10</b>	año construcción hasta:06/2002 para vehículos sin ABS			
			 <b>MFP-2K17</b>	año construcción desde:07/2002	 <b>MBD-2K11</b>	año construcción desde:07/2002 para vehículos sin ABS			
			 <b>MFD-2K08</b>	año construcción hasta:06/2002	 <b>MBD-2K12</b>	año construcción hasta:06/2002 vehículos con ABS			
			 <b>MFD-2K16</b>	año construcción desde:07/2002	 <b>MBD-2K13</b>	año construcción desde:07/2002 vehículos con ABS			
					 <b>MRS-2318</b>				
					 <b>MRS-2K07</b>	año construcción hasta:06/2002			
					 <b>MRS-2K11</b>	año construcción desde:07/2002			
					 <b>MWC-2368</b>	año construcción hasta:06/2002			
					 <b>MWC-2373</b>	año construcción hasta:06/2002			
					 <b>MWC-2K08</b>	año construcción desde:07/2002			
			<b>1.5 16V A5D</b>	72	09.00-02.05	 <b>MFP-2341</b>	año construcción hasta:06/2002	 <b>MBD-2K10</b>	año construcción hasta:06/2002 para vehículos sin ABS
						 <b>MFP-2K17</b>	año construcción desde:07/2002	 <b>MBD-2K11</b>	año construcción desde:07/2002 para vehículos sin ABS
 <b>MFD-2K08</b>	año construcción hasta:06/2002	 <b>MBD-2K12</b>				año construcción hasta:06/2002 vehículos con ABS			
 <b>MFD-2K16</b>	año construcción desde:07/2002	 <b>MBD-2K13</b>				año construcción desde:07/2002 vehículos con ABS			
		 <b>MRS-2318</b>							
		 <b>MRS-2K07</b>				año construcción hasta:06/2002			
		 <b>MRS-2K11</b>				año construcción desde:07/2002			
		 <b>MWC-2368</b>				año construcción hasta:06/2002			
		 <b>MWC-2373</b>				año construcción hasta:06/2002			
		 <b>MWC-2K08</b>				año construcción desde:07/2002			

**SEPHIA (FA)**



































**KIA**

	KW	Período			
<b>SEPHIA (FA)</b>					
<b>1.5 i B5</b>	59	02.96-10.97	 <b>MFP-2398</b>  <b>MFD-2398</b>	 <b>MRP-2K01</b>  <b>MRD-2K04</b>  <b>MBD-2K09</b>  <b>MRS-2398</b>  <b>MBH-2K12</b>  <b>MWC-2K00</b>  <b>MRS-2398S</b>	año construcción desde:05/1997
<b>1.6 i B6</b>	59	01.95-10.97	 <b>MFP-2398</b>  <b>MFD-2398</b>	 <b>MRP-2K01</b>  <b>MRD-2K04</b>  <b>MBD-2K09</b>  <b>MRS-2K12</b>  <b>MWC-2K00</b>  <b>MRS-2K12S</b>	año construcción desde:05/1997
<b>1.8 i 16V OK24N</b>	82	01.95-10.97	 <b>MFP-2398</b>  <b>MFD-2398</b>	 <b>MRP-2K01</b>  <b>MRD-2K04</b>  <b>MBD-2K09</b>  <b>MRS-2398</b>  <b>MBH-2K12</b>  <b>MWC-2K00</b>  <b>MRS-2398S</b>	año construcción desde:05/1997 año construcción hasta:04/1997 año construcción desde:03/1997 año construcción hasta:04/1997
<b>1.8 i 16V OK26Y</b>	82	01.95-10.97	 <b>MFP-2398</b>  <b>MFD-2398</b>	 <b>MRP-2K01</b>  <b>MRD-2K04</b>  <b>MBD-2K09</b>  <b>MRS-2398</b>  <b>MBH-2K12</b>  <b>MWC-2K00</b>  <b>MRS-2398S</b>	año construcción desde:05/1997 año construcción hasta:04/1997 año construcción desde:03/1997 año construcción hasta:04/1997
<b>SEPHIA Sedán (FA)</b>					
<b>1.5 i B5</b>	59	02.96-10.97	 <b>MFP-2398</b>  <b>MFD-2398</b>	 <b>MRP-2K01</b>  <b>MRD-2K04</b>  <b>MBD-2K09</b>	









































**KIA**

	KW	Período		
<b>SEPHIA Sedán (FA)</b>				
				 <b>MRS-2398</b>  <b>MBH-2K12</b>  <b>MWC-2K00</b>  <b>MRS-2398S</b>
<b>1.6 i B6</b>	59	09.93-10.97	 <b>MFP-2398</b>  <b>MFD-2398</b>	 <b>MRP-2K01</b>  <b>MRD-2K04</b>  <b>MBD-2K09</b>  <b>MRS-2K12</b>  <b>MBH-2K12</b>  <b>MWC-2K00</b>  <b>MRS-2K12S</b> año construcción desde:05/1997  año construcción hasta:02/1996
<b>1.8 i 16V OK24N</b>	82	01.95-10.97	 <b>MFP-2398</b>  <b>MFD-2398</b>	 <b>MRP-2K01</b>  <b>MRD-2K04</b>  <b>MBD-2K09</b>  <b>MRS-2398</b>  <b>MBH-2K12</b>  <b>MWC-2K00</b>  <b>MRS-2398S</b> año construcción desde:05/1997 año construcción hasta:04/1997 año construcción desde:03/1997 año construcción hasta:04/1997
<b>1.8 i 16V OK26Y</b>	82	01.95-10.97	 <b>MFP-2398</b>  <b>MFD-2398</b>	 <b>MRP-2K01</b>  <b>MRD-2K04</b>  <b>MBD-2K09</b>  <b>MRS-2398</b>  <b>MBH-2K12</b>  <b>MWC-2K00</b>  <b>MRS-2398S</b> año construcción desde:05/1997 año construcción hasta:04/1997 año construcción desde:03/1997 año construcción hasta:04/1997
<b>SHUMA (FB)</b>				
<b>1.5 i 16V BFD</b>	65	10.97-03.01	 <b>MFP-2K02</b>  <b>MFD-2398</b>	 <b>MRP-2K00</b>  <b>MRD-2K06</b>  <b>MBD-2K09</b>  <b>MRS-2398</b>  <b>MRS-2K12</b> año construcción























































**KIA**

	KW	Período		
<b>SHUMA (FB)</b>				
				 <b>MWC-2K00</b>  <b>MRS-2398S</b>  <b>MRS-2K12S</b>
				desde:07/2000 año construcción hasta:12/2000  año construcción desde:07/2000 año construcción hasta:12/2000
<b>1.5 i 16V ZYVE</b>	65	10.97-03.01	 <b>MFP-2K02</b>  <b>MFD-2398</b>	 <b>MRP-2K00</b>  <b>MRD-2K06</b>  <b>MBD-2K09</b>  <b>MRS-2398</b>  <b>MRS-2K12</b>   <b>MWC-2K00</b>  <b>MRS-2398S</b>  <b>MRS-2K12S</b>
				año construcción desde:07/2000 año construcción hasta:12/2000  año construcción desde:07/2000 año construcción hasta:12/2000
<b>1.8 i 16V T8</b>	81	10.97-03.01	 <b>MFP-2K02</b>  <b>MFD-2398</b>	 <b>MRP-2K00</b>  <b>MRD-2K06</b>  <b>MBD-2K09</b>  <b>MRS-2398</b>  <b>MRS-2K12</b>   <b>MWC-2K00</b>  <b>MRS-2398S</b>  <b>MRS-2K12S</b>
				año construcción desde:07/2000 año construcción hasta:12/2000  año construcción desde:07/2000 año construcción hasta:12/2000
<b>SHUMA II (FB)</b>				
<b>1.6 GA6D</b>	75	05.01-08.04	 <b>MFP-2398</b>  <b>MFD-2K12</b>	 <b>MRP-2K00</b>  <b>MRD-2K06</b>  <b>MBD-2K09</b>  <b>MRS-2K12</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>

**KIA**























































	KW	Período			
<b>SHUMA II (FB)</b>					
				 <b>MRS-2K12S</b>	
<b>1.8 T8</b>	84	04.03-08.04	 <b>MFP-2398</b>  <b>MFD-2K12</b>	 <b>MRP-2K00</b>  <b>MRD-2K06</b>  <b>MBD-2K09</b>  <b>MRS-2K12</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>  <b>MRS-2K12S</b>	
<b>SHUMA II Sedán (FB)</b>					
<b>1.6 GA6D</b>	75	05.01-05.04	 <b>MFP-2398</b>  <b>MFD-2K12</b>	 <b>MRP-2K00</b>  <b>MRD-2K06</b>  <b>MBD-2K09</b>  <b>MRS-2K12</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>  <b>MRS-2K12S</b>	
<b>SHUMA Sedán (FB)</b>					
<b>1.5 i 16V BFD</b>	65	10.97-10.01	 <b>MFP-2K02</b>  <b>MFD-2398</b>	 <b>MRP-2K00</b>  <b>MRD-2K06</b>  <b>MBD-2K09</b>  <b>MRS-2398</b>  <b>MRS-2K12</b>   <b>MWC-2K00</b>  <b>MRS-2398S</b>  <b>MRS-2K12S</b>	año construcción desde:07/2000 año construcción hasta:12/2000  año construcción desde:07/2000 año construcción hasta:12/2000
<b>1.5 i 16V ZYVE</b>	65	10.97-10.01	 <b>MFP-2K02</b>  <b>MFD-2398</b>	 <b>MRP-2K00</b>  <b>MRD-2K06</b>  <b>MBD-2K09</b>  <b>MRS-2398</b>  <b>MRS-2K12</b>   <b>MWC-2K00</b>	año construcción desde:07/2000 año construcción hasta:12/2000

**KIA**

















































	KW	Período		
<b>SHUMA Sedán (FB)</b>				
				 <b>MRS-2398S</b>  <b>MRS-2K12S</b> año construcción desde:07/2000 año construcción hasta:12/2000
<b>1.5 OK280</b>	59	03.96-12.98	 <b>MFP-2398</b>  <b>MFD-2398</b>	 <b>MRP-2K00</b>  <b>MRD-2K06</b>  <b>MBD-2K09</b>  <b>MWC-2K00</b>
<b>SORENTO I (JC)</b>				
<b>2.4 G4JS</b>	102	08.02-	 <b>MFP-2K08</b>  <b>MFD-2K05</b>  <b>MCP-2K02</b>	Sist.frenos: KASCO  <b>MRP-2K03</b>  <b>MRD-2K05</b>  <b>MRS-2K17</b>  <b>MCP-2K03</b> Sist.frenos: KASCO
<b>2.5 CRDi D4CB</b>	103	08.02-	 <b>MFP-2K08</b>  <b>MFD-2K05</b>  <b>MCP-2K02</b>	Sist.frenos: KASCO  <b>MRP-2K03</b>  <b>MRD-2K05</b>  <b>MRS-2K17</b>  <b>MCP-2K03</b> Sist.frenos: KASCO
<b>2.5 CRDi D4CB</b>	125	12.06-	 <b>MFP-2K08</b>  <b>MFD-2K05</b>	 <b>MRP-2K03</b>  <b>MRD-2K12</b>
<b>3.3 V6</b>	177	12.06-	 <b>MFP-2K08</b>  <b>MFD-2K05</b>	 <b>MRP-2K03</b>  <b>MRD-2K05</b>
<b>3.5 V6 4WD G6CU</b>	143	08.02-	 <b>MFP-2K08</b>  <b>MFD-2K05</b>  <b>MCP-2K02</b>	Sist.frenos: KASCO  <b>MRP-2K03</b>  <b>MRD-2K05</b>  <b>MRS-2K17</b>  <b>MCP-2K03</b> Sist.frenos: KASCO
<b>SORENTO II (XM)</b>				
<b>2.0 CRDi 4WD D4HA</b>	110	11.10-	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFD-2H19</b>	 <b>MRP-2K11</b>  <b>MRD-2K16</b>  <b>MRS-2S02</b>  <b>MSE-9133</b> Eje trasero
<b>2.0 CRDi D4HA</b>	110	11.10-	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFD-2H19</b>	 <b>MRP-2K11</b>  <b>MRD-2K16</b>  <b>MRS-2S02</b>  <b>MSE-9133</b> Eje trasero
<b>2.2 CRDi 4WD D4HB</b>	145	11.09-	 <b>MFP-2H14</b>	 <b>MRP-2K11</b>






















































**KIA**

	KW	Período				
<b>SORENTO II (XM)</b>						
			 <b>MFD-2H19</b>	 <b>MRD-2K16</b>  <b>MRS-2S02</b>  <b>MSE-9133</b>	Eje trasero	
<b>2.2 CRDi D4HB</b>	145	11.09-	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFD-2H19</b>	 <b>MRP-2K11</b>  <b>MRD-2K16</b>  <b>MRS-2S02</b>  <b>MSE-9133</b>	Eje trasero	
<b>2.4 CVVT 4WD</b>	141	10.12-	 <b>MFD-2H19</b>	 <b>MRP-2K11</b>  <b>MRD-2K16</b>  <b>MRS-2S02</b>		
<b>2.4 CVVT 4WD G4KE</b>	128	11.09-	 <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2K26</b>  <b>MFD-2H19</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MRD-2K16</b>  <b>MRS-2S02</b>  <b>MSE-9133</b>	Eje trasero
<b>2.4 CVVT</b>	141	10.12-	 <b>MFD-2H19</b>	 <b>MRP-2K11</b>  <b>MRD-2K16</b>  <b>MRS-2S02</b>		
<b>2.4 CVVT G4KE</b>	128	11.09-	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2H36</b>  <b>MFD-2H19</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MRP-2K11</b>  <b>MRD-2K16</b>  <b>MRS-2S02</b>  <b>MSE-9133</b>	Eje trasero
<b>2.4 GDI 4WD G4KJ</b>	141	10.12-	 <b>MFD-2H19</b>	 <b>MRP-2K11</b>  <b>MRD-2K16</b>		
<b>2.4 GDI G4KJ</b>	141	10.12-	 <b>MFD-2H19</b>	 <b>MRP-2K11</b>  <b>MRD-2K16</b>		
<b>SORENTO III (UM)</b>						
<b>2.2 CRDi D4HB</b>	147	01.15-	 <b>MFD-2H19</b>	 <b>MRP-2K07</b>		
<b>SOUL (AM)</b>						
<b>1.6 CRDi 115 D4FB</b>	85	02.09-	 <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2K29</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MRS-2K16</b>	
<b>1.6 CRDi 128 D4FB</b>	94	02.09-	 <b>MFP-2H10</b>  <b>MFP-2H36</b>  <b>MFP-2H36</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>  <b>MRD-2K15</b>	:vehículos con freno de detención electrónico :vehículos con freno de detención electrónico



















































**KIA**

	KW	Período		
<b>SOUL (AM)</b>				
			 <b>MFP-2K29</b>  <b>MFD-2H12</b>	 <b>MRS-2K16</b>
<b>1.6 CVVT G4FC</b>	77	02.09-	 <b>MFP-2H10</b>  <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2K29</b>  <b>MFD-2H12</b>	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRD-2K15</b>  <b>MRS-2K16</b>
<b>1.6 CVVT G4FC</b>	93	02.09-	 <b>MFP-2H10</b>  <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2K29</b>  <b>MFD-2H12</b>	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRD-2K15</b>  <b>MRS-2K16</b>
<b>1.6 GDI G4FD</b>	103	06.11-	 <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2H36</b> Eje delantero  <b>MFP-2K29</b>	 <b>MRS-2K16</b>
<b>SOUL II (PS)</b>				
<b>1.6 CRDi 128 D4FB</b>	94	02.14-	 <b>MFP-2K20</b>  <b>MFP-2K29</b>	
<b>1.6 CRDi 136 D4FB</b>	100	04.15-	 <b>MFP-2K20</b>  <b>MFD-2H12</b>  <b>MFD-2H15</b>	 <b>MRP-2H09</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRP-2K06</b> :vehículos con freno de detención electrónico  <b>MRD-2H12</b>
<b>1.6 GDI G4FD</b>	97	02.14-	 <b>MFP-2K20</b>  <b>MFP-2K29</b>	
<b>SPORTAGE (JE_, KM_)</b>				
<b>2.0 16V 4WD G4GC</b>	104	09.04-	 <b>MBH-2H06</b> Eje delantero, derecha  <b>MFP-2H10</b>  <b>MFP-2K20</b> País producción vehículo:Eslovenia  <b>MFD-2H12</b>  <b>MFD-2H23</b> País producción vehículo:Eslovenia  <b>MBH-2H07</b> izquierda: Eje delantero, izquierda	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRP-2K09</b> País producción vehículo:Eslovenia  <b>MRD-2H03</b>  <b>MCP-2H04</b> Sist.frenos: MANDO





























































**KIA**

	KW	Período			
<b>SPORTAGE (JE_, KM_)</b>					
			 <b>MCP-2H02</b>	Sist.frenos: MANDO	
<b>2.0 CRDi 4WD D4EA</b>	100	01.06-	 <b>MBH-2H06</b>  <b>MFP-2K20</b>  <b>MBH-2H07</b>	Eje delantero, derecha  izquierda: Eje delantero, izquierda	
			 <b>MRP-2H04</b>	<b>MCP-2H04</b>	
				Sist.frenos: MANDO	
<b>2.0 CRDi 4WD D4EA-F</b>	103	01.06-	 <b>MBH-2H06</b>  <b>MFP-2H10</b>  <b>MFP-2K20</b>  <b>MFD-2H12</b>  <b>MFD-2H23</b>  <b>MBH-2H07</b>	Eje delantero, derecha  País producción vehículo:Eslovenia  País producción vehículo:Eslovenia  País producción vehículo:Eslovenia  izquierda: Eje delantero, izquierda	
				 <b>MRP-2H03</b>  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H03</b>  <b>MRS-2H07</b>  <b>MCP-2H04</b>	País producción vehículo:Eslovenia  País producción vehículo:Eslovenia  País producción vehículo:Eslovenia  Sist.frenos: MANDO
<b>2.0 CRDi 4WD D4EA</b>	83	09.04-	 <b>MBH-2H06</b>  <b>MFP-2H10</b>  <b>MFP-2K20</b>  <b>MFD-2H12</b>  <b>MFD-2H23</b>  <b>MBH-2H07</b>  <b>MCP-2H02</b>	Eje delantero, derecha  País producción vehículo:Eslovenia  País producción vehículo:Eslovenia  izquierda: Eje delantero, izquierda  Sist.frenos: MANDO	
				 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H03</b>  <b>MRS-2H07</b>  <b>MCP-2H04</b>	País producción vehículo:Eslovenia  Sist.frenos: MANDO
<b>2.0 CRDi 4WD D4EA-F</b>	110	09.08-	 <b>MBH-2H06</b>  <b>MFP-2K20</b>  <b>MBH-2H07</b>	Eje delantero, derecha  izquierda: Eje delantero, izquierda	
				 <b>MRP-2H04</b>	
<b>2.0 CRDi D4EA</b>	100	01.06-	 <b>MBH-2H06</b>  <b>MFP-2K20</b>  <b>MBH-2H07</b>	Eje delantero, derecha  izquierda: Eje delantero, izquierda	
				 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRP-2K09</b>  <b>MCP-2H04</b>	año construcción hasta:12/2006  año construcción desde:01/2007 año construcción hasta:05/2010  Sist.frenos: MANDO
<b>2.0 CRDi D4EA-F</b>	103	01.06-	 <b>MBH-2H06</b>  <b>MFP-2392</b>  <b>MFD-2397</b>  <b>MFD-2K09</b>  <b>MBH-2H07</b>	Eje delantero, derecha  izquierda:	
				 <b>MBD-2K08</b>  <b>MRS-2342</b>  <b>MBH-2K13</b>  <b>MWC-2K05</b>  <b>MCP-2H04</b>	Sist.frenos: MANDO

























































**KIA**

	KW	Período				
<b>SPORTAGE (JE_, KM_)</b>						
				Eje delantero, izquierda		
<b>2.0 CRDi D4EA</b>	83	02.05-	 <b>MBH-2H06</b>  <b>MFP-2H10</b>  <b>MFP-2K20</b>  <b>MFD-2H12</b>  <b>MBH-2H07</b>  <b>MCP-2H02</b>	Eje delantero, derecha  izquierda: Eje delantero, izquierda  Sist.frenos: MANDO	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2K10</b>	
<b>2.0 CRDi D4EA-F</b>	110	09.08-	 <b>MBH-2H06</b>  <b>MFP-2K20</b>  <b>MBH-2H07</b>	Eje delantero, derecha  izquierda: Eje delantero, izquierda	 <b>MRP-2H04</b>	
<b>2.0 i 16V G4GC</b>	104	09.04-	 <b>MBH-2H06</b>  <b>MFP-2H10</b>  <b>MFP-2K20</b>  <b>MFD-2H12</b>  <b>MFD-2H23</b>  <b>MBH-2H07</b>  <b>MCP-2H02</b>	Eje delantero, derecha  País producción vehículo:Eslovenia  País producción vehículo:Eslovenia  País producción vehículo:Eslovenia  izquierda: Eje delantero, izquierda  Sist.frenos: MANDO	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H03</b>  <b>MRS-2H07</b>  <b>MCP-2H04</b>	País producción vehículo:Eslovenia  Sist.frenos: MANDO
<b>2.7 V6 4WD G6BA</b>	129	09.04-	 <b>MBH-2H06</b>  <b>MFP-2H10</b>  <b>MFP-2K20</b>  <b>MFD-2H12</b>  <b>MFD-2H23</b>  <b>MBH-2H07</b>  <b>MCP-2H02</b>	Eje delantero, derecha  País producción vehículo:Eslovenia  País producción vehículo:Eslovenia  izquierda: Eje delantero, izquierda  Sist.frenos: MANDO	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H03</b>  <b>MRS-2H07</b>  <b>MCP-2H04</b>	País producción vehículo:Eslovenia  Sist.frenos: MANDO
<b>SPORTAGE (K00)</b>						
<b>2.0 4WD FE (16V)</b>	87	10.00-08.03	 <b>MFP-2K00</b>  <b>MFD-2397</b>  <b>MFD-2K09</b>  <b>MCP-2K01</b>	Sist.frenos: KPW	 <b>MBD-2K02</b>  <b>MRS-2396</b>  <b>MBH-2K13</b>  <b>MWC-2K02</b>	
<b>2.0 TD 4WD RF</b>	61	10.97-08.03	 <b>MFP-2K00</b>		 <b>MBD-2K02</b>	





















































**KIA**

	KW	Período				
<b>SPORTAGE (K00)</b>						
			 <b>MFD-2397</b>  <b>MFD-2K09</b>  <b>MCP-2K00</b>	Sist.frenos: K/H  <b>MRS-2342</b>  <b>MRS-2396</b>  <b>MBH-2K13</b>  <b>MWC-2K02</b>	año construcción hasta:04/1999	
<b>2.0 i 16V 4WD FE (16V)</b>	94	04.94-08.03	 <b>MFP-2392</b>  <b>MFD-2397</b>  <b>MFD-2K09</b>  <b>MCP-2K00</b>	año construcción desde:05/1994 año construcción desde:05/1994 Sist.frenos: K/H	 <b>MBD-2K08</b>  <b>MRS-2342</b>  <b>MBH-2K13</b>  <b>MWC-2K05</b>  <b>MCP-2H04</b>	año construcción hasta:04/1999 Sist.frenos: MANDO
<b>2.0 i 16V FE (16V)</b>	94	10.99-08.03	 <b>MFP-2K00</b>  <b>MFD-2397</b>  <b>MFD-2K09</b>	 <b>MBD-2K02</b>  <b>MRS-2396</b>  <b>MBH-2K13</b>  <b>MWC-2K02</b>		
<b>2.0 i 4WD FE (8V)</b>	70	04.94-08.99	 <b>MFP-2392</b>  <b>MFD-2397</b>  <b>MFD-2K09</b>  <b>MCP-2K00</b>	año construcción desde:05/1994 año construcción desde:05/1994 Sist.frenos: K/H	 <b>MBD-2K08</b>  <b>MRS-2342</b>  <b>MBH-2K13</b>  <b>MWC-2K05</b>  <b>MCP-2H04</b>	Sist.frenos: MANDO
<b>2.0 FE (16V)</b>	87	10.00-08.03	 <b>MFP-2K00</b>  <b>MFD-2397</b>  <b>MFD-2K09</b>  <b>MCP-2K01</b>	Sist.frenos: KPW	 <b>MBD-2K02</b>  <b>MRS-2396</b>  <b>MBH-2K13</b>  <b>MWC-2K02</b>	
<b>SPORTAGE (QL)</b>						
<b>1.6 GDI AWD G4FJ</b>	130	09.15-	 <b>MFP-2K20</b>  <b>MFD-2H29</b>	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H18</b>		
<b>1.6 GDI G4FD</b>	97	09.15-	 <b>MFP-2K20</b>  <b>MFD-2H29</b>	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H18</b>		
<b>1.6 GDI G4FJ</b>	130	09.15-	 <b>MFP-2K20</b>  <b>MFD-2H29</b>	 <b>MRP-2K09</b>  <b>MRD-2H18</b>		
<b>1.7 CRDi D4FD-L</b>	85	09.15-	 <b>MFP-2K20</b>  <b>MFD-2H29</b>	 <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>  <b>MRP-2K09</b>	:vehículos con freno de detención electrónico :vehículos con freno de detención electrónico	















































**KIA**

	KW	Período		
<b>SPORTAGE (QL)</b>				
				 MRD-2H18
1.7 CRDi D4FD-L	104	11.16-	 MFP-2K20	 MRP-2K09
2.0 CRDi AWD D4HA	100	09.15-	  MFD-2H29	  MRD-2H18
2.0 CRDi AWD D4HA	136	09.15-	  MFD-2H29	  MRD-2H18
2.0 CRDi D4HA	100	09.15-	  MFD-2H29	  MRD-2H18
<b>SPORTAGE (SL)</b>				
1.6 GDI G4FD	99	02.11-	 MFP-2K20	 MRD-2K14
1.7 CRDi D4FD-L	85	12.10-	  MFD-2H23	  MRD-2K14
2.0 CRDi AWD D4HA	100	07.10-	 MFP-2K20	
2.0 CRDi D4HA	100	07.10-	  MFD-2H23	  MRD-2K14
2.0 CVT AWD G4KD	120	07.10-	  MFD-2H23	  MRD-2K14
2.0 CVT G4KD	120	07.10-	 MFP-2K20	 MRD-2K14
2.0 GDI AWD G4NC	122	02.14-		  MRD-2K14
<b>VENGA (YN)</b>				
1.4 CRDi 75 D4FC	55	02.10-		 MRP-2K12
1.4 CRDi 75 D4FC	57	02.10-		 MRP-2K12
1.4 CRDi 90 D4FC	66	02.10-	  MFD-2H12	  MRD-2K17
1.4 CVT G4FA-L	66	02.10-	  MFD-2H12	  MRD-2K17
1.6 CRDi 115 D4FB	85	02.10-		 MRP-2K12
1.6 CRDi 128 D4FB	94	02.10-	  MFD-2H12	  MRD-2K17
1.6 CVT G4FC	92	02.10-	  MFD-2H12	  MRD-2K17

**LEXUS**

















































	KW	Período		
<b>CT (ZWA10_)</b>				
200h (ZWA10_) 2ZR-FXE	73	12.10-	 MFP-2219  MFD-2277	 MRP-2214  MRD-2241
200h (ZWA10_) 5ZR-FXE	73	12.10-	 MFP-2219  MFD-2277	 MRP-2214  MRD-2241
<b>ES (VCV10_, VZV21_)</b>				
250 (VZV21_) 2VZ-FE	118	12.89-09.91	 MFP-2265  MFD-2213  MFD-2275	 MRP-2213  MRD-2225
300 (MCV10_, VCV10_)...	138	09.91-12.97	 MFP-2265  MFD-2213  MFD-2275	 MRP-2213  MRD-2225
<b>GS (GRS19_, UZS19_, URS19_)</b>				
300 (GRS195_, GR 3GR-...	183	04.05-11.11	 MFP-2222  MFD-22025  MFD-22026	 MRP-2217  MRD-2246
			Eje delantero	
430 (UZS190_) 3UZ-FE	208	04.05-11.11	 MFP-2207  MFP-2222  MFP-2295  MFD-22025  MFD-22026	 MRP-2217  MRP-2260  MRD-2246
			Eje delantero	
450h (GRS196_, G 2GR-...	218	02.06-11.11	 MFP-2222  MFD-22025  MFD-22026	 MRP-2217  MRD-2246
			Eje delantero	
450h (GWS191_, G 2GR...	254	02.06-11.11	 MFP-2222  MFD-22026	 MRP-2217  MRD-2246
			Eje delantero	
460 (UZS190_, UR 1UR-...	255	01.05-11.11	 MFP-2222  MFD-22025  MFD-22026	 MRP-2217  MRD-2246
			Eje delantero	
<b>GS (JZS147_)</b>				
300 (JZS147_) 2JZ-GE	156	01.93-08.97	 MFP-2207  MFP-2265	 MRP-2206  MRP-2212
			año construcción	año construcción
			año construcción	año construcción

**LEXUS**








































	KW	Período				
<b>GS (JZS147_)</b>						
			 <b>MFP-2294</b>  <b>MFP-2295</b>  <b>MFD-2286</b>	desde:04/1993 año construcción hasta:03/1993	 <b>MRD-2259</b>  <b>MRS-2223</b>	hasta:03/1993
<b>GS (JZS160_, UZS161_, UZS160_)</b>						
<b>300 (JZS160_) 2JZ-GE</b>	163	08.97-10.00	 <b>MFP-2207</b>  <b>MFP-2295</b>  <b>MFD-2286</b>		 <b>MRP-2260</b>  <b>MRS-2223</b>	
<b>300 (JZS160_) 2JZ-GE</b>	161	10.00-12.04	 <b>MFP-2207</b>  <b>MFP-2295</b>  <b>MFD-2286</b>		 <b>MRP-2260</b>  <b>MRS-2223</b>	
<b>400 (UZS160_) 1UZ-FE</b>	216	12.97-11.00	 <b>MFP-2207</b>  <b>MFP-2295</b>  <b>MFD-2286</b>		 <b>MRP-2260</b>  <b>MRS-2223</b>	
<b>430 (UZS161_) 3UZ-FE</b>	208	11.00-12.04	 <b>MFP-2207</b>  <b>MFP-2295</b>  <b>MFD-2286</b>		 <b>MRP-2260</b>  <b>MRS-2223</b>	
<b>GS (_L1_)</b>						
<b>200t 8AR-FTS</b>	180	09.15-	 <b>MFD-22026</b>  <b>MFD-22026</b>	izquierda: Eje delantero, izquierda  Eje delantero		
<b>250 (GRL11_) 4GR-FSE</b>	154	01.12-	 <b>MFD-22026</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2228</b>	
<b>300h (AWL10_,...</b>	133	10.13-			 <b>MRP-2228</b>	
<b>450h (GRL10_, GRL15_,...</b>	215	06.12-			 <b>MRP-2228</b>	
<b>IS I (JCE1_, GXE1_)</b>						
<b>200 (GXE10) 1G-FE</b>	114	04.99-07.05	 <b>MFP-2207</b>  <b>MFP-2295</b>  <b>MFD-2286</b>		 <b>MRP-2260</b>  <b>MRD-2229</b>  <b>MRS-2223</b>	
<b>300 (JCE10) 2JZ-GE</b>	157	09.01-07.05	 <b>MFP-2207</b>  <b>MFP-2295</b>  <b>MFD-2286</b>		 <b>MRP-2260</b>  <b>MRD-2229</b>  <b>MRS-2223</b>	
<b>IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_)</b>						
















































**LEXUS**

	KW	Período			
<b>IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_)</b>					
200d 2AD-FTV	110	07.10-03.13	 <b>MFP-2223</b>		
220d (ALE20) 2AD-FHV	130	10.05-03.13	 <b>MFP-2223</b>  <b>MFD-22007</b>	 <b>MRP-2217</b>  <b>MRD-2233</b>  <b>MRD-2246</b> año construcción desde:07/2006	
250 (GSE20) 4GR-FSE	153	10.05-03.13	 <b>MFP-2223</b>  <b>MFD-22007</b>	 <b>MRP-2217</b>  <b>MRD-2233</b>  <b>MRD-2246</b> año construcción desde:07/2006	
<b>IS III (_E3_)</b>					
200t (ASE30) 8AR-FTS	180	06.15-	 <b>MFD-22026</b>	Eje delantero	
250 (GSE30_) 4GR-FSE	153	04.13-		 <b>MRP-2228</b>	
300h (AVE30_) 2AR-FSE	133	04.13-		 <b>MRP-2228</b>	
<b>IS SportCross</b>					
200 1G-FE	114	10.02-10.05	 <b>MFP-2207</b>  <b>MFP-2295</b>  <b>MFD-2286</b>	 <b>MRP-2260</b>  <b>MRD-2229</b>  <b>MRS-2223</b>	
300 2JZ-GE	157	10.01-10.05	 <b>MFP-2207</b>  <b>MFP-2295</b>  <b>MFP-2300</b>  <b>MFD-2286</b>	 <b>MRP-2260</b>  <b>MRD-2229</b>  <b>MRS-2223</b>	
<b>LS (_F1_)</b>					
400 1UZ-FE	180	12.89-12.94	 <b>MFP-2207</b>  <b>MFP-2265</b>  <b>MFP-2295</b>  <b>MFD-2283</b>  <b>MFD-2286</b>  <b>MBH-2249</b>	año construcción desde:09/1992 año construcción hasta:08/1992 año construcción desde:09/1992 año construcción hasta:08/1992	 <b>MRP-2265</b>  <b>MRP-2295</b>  <b>MRD-2216</b>  <b>MRD-2259</b>  <b>MBH-2250</b> año construcción hasta:08/1992 año construcción desde:09/1992 año construcción desde:09/1992
<b>LS (_F2_)</b>					
400 1UZ-FE	209	09.97-10.00	 <b>MFP-22006</b>  <b>MFP-2265</b>  <b>MFD-2292</b>	Eje delantero  <b>MRP-2212</b>  <b>MRP-2295</b>  <b>MRD-2216</b>  <b>MRS-2223</b>	





























**LEXUS**

	KW	Período		
<b>LS (_F2_)</b>				
400 1UZ-FE	203	09.98-10.00	 MFP-22006  MFP-2265  MFD-2292	Eje delantero  MRP-2212  MRP-2295  MRD-2216  MRS-2223
400 1UZ-FE	194	12.94-08.97	 MFP-22006  MFP-2265  MFD-2292	Eje delantero  MRP-2212  MRP-2295  MRD-2216  MRS-2223
<b>LS (_F3_)</b>				
430 3UZ-FE	207	10.00-08.06	 MFP-2274  MFD-2292	 MRP-2222  MRD-2259
<b>LS (_F4_)</b>				
460 (USF40) 1UR-FSE	280	04.06-	 MFP-22020	 MRP-22001
460 (USF40) 1UR-FSE	285	09.12-	 MFP-22020	
460 AWD 1UR-FSE	272	09.12-	 MFP-22020	
460 AWD 1UR-FSE	270	12.08-	 MFP-22020	
460 1UR-FE	255	05.08-	 MFP-22020	 MRP-22001
600h (UVF45) 2UR-FSE	290	08.07-	 MFP-22020	
<b>LX (UZJ100)</b>				
470 2UZ-FE	173	09.01-03.08	 MSE-9216	
<b>NX (_Z1_)</b>				
200t (AGZ10_) 8AR-FTS	175	07.14-	 MFP-22001	
200t AWD (AGZ15_)...	175	07.14-	 MFP-22001	
300h (AYZ10_) 2AR-FXE	114	07.14-	 MFP-22001  MFD-22035	
300h AWD (AYZ15_)...	114	07.14-	 MFP-22001	
<b>RC (_C1_)</b>				
300h (AVC10_) 2AR-FSE	133	09.14-	 MFD-22026  MFD-22026	izquierda: Eje delantero, izquierda  Eje delantero
<b>RX (MCU15)</b>				
300 AWD 1MZ-FE	148	10.00-05.03	 MFP-22016	 MRP-2213













































**LEXUS**

	KW	Período			
<b>RX (MCU15)</b>					
			 MFP-2209  MFP-2273  MFD-22030  MCP-2106	año construcción hasta:07/2001  Sist.frenos: AKEBONO	 MRD-2249
<b>RX (_L1_)</b>					
350 AWD (GGL15_...)	204	12.08-02.12	 MFP-22001	 MRP-2228   MRD-2252	
350 AWD (GGL15_...)	204	12.08-02.12	 MFP-22001	 MRP-2228   MRD-2252	
450h (GYL10_) 2GR-FXE	183	12.08-10.15	 MFP-22001	 MRP-2228  MRD-2252	
450h AWD (GYL15_...)	183	12.08-10.15	 MFP-22001	 MRP-2228   MRD-2252	
<b>RX (_U3_)</b>					
300 1MZ-FE	150	05.03-12.08	 MFP-22001  MFP-2209  MFD-2225	 MRP-2211  MRD-2228	
350 AWD (GGL15) 2GR-...	203	02.06-12.08	 MFP-2209   MFD-2225	 MRP-2211   MRD-2228	
400h AWD (MHU38)...	155	09.04-12.08	 MFP-22001   MFP-2209  MFD-2225	 MRP-2211   MRD-2228	
400h 3MZ-FE	155	09.05-12.08	 MFP-22001  MFP-2209  MFD-2225	 MRP-2211  MRD-2228	
<b>SC Descapotable (UZZ40_)</b>					
430 (UZZ40_) 3UZ-FE	210	05.01-07.10	 MFP-2207  MFP-2295  MFD-2286	 MRP-2260  MRD-2229  MRS-2223	














































**LIGIER**

	KW	Período		
<b>AMBRA</b>				
0.5 LGW523	14	12.96-12.06	 MFP-2021  MFD-2022	 MRP-2008  MRS-2008  MRS-2009
<b>BE UP</b>				
0.5 LGW523	14	08.02-12.06	 MFP-2021  MFD-2022	 MRP-2008  MRS-2008  MRS-2009
<b>NOVA</b>				
400	5	08.02-	 MFP-2021  MFD-2022	 MRP-2008  MRS-2008  MRS-2009
500 LDW502	4	08.02-	 MFP-2021  MFD-2022	 MRP-2008  MRS-2008  MRS-2009
650 LGW523	14	08.02-	 MFP-2021  MFD-2022	 MRP-2008  MRS-2008  MRS-2009






































**MAZDA**

	KW	Período			
<b>1000</b>					
1.0 PC	33	01.75-01.77	 <b>MFP-2304</b>	 <b>MRS-2302</b>  <b>MBH-2301</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>	
<b>121 I (DA)</b>					
1.1 B116	42	10.87-10.90	 <b>MFP-2332</b>  <b>MFD-2338</b>  <b>MBH-2356</b>	 <b>MRS-2330</b>  <b>MWC-2399</b>	
1.1 B1	42	10.87-10.90	 <b>MFP-2332</b>  <b>MFD-2338</b>  <b>MBH-2356</b>	 <b>MRS-2330</b>  <b>MWC-2399</b>	
1.3 B3	40	04.89-10.90	 <b>MFP-2332</b>  <b>MFD-2338</b>  <b>MBH-2356</b>	 <b>MRS-2330</b>  <b>MWC-2399</b>	
1.3 B3	44	10.87-11.90	 <b>MFP-2332</b>  <b>MFD-2338</b>  <b>MBH-2356</b>	 <b>MRS-2330</b>  <b>MWC-2399</b>	
<b>121 II (DB)</b>					
1.3 16V B3 (16V)	39	11.90-03.96	 <b>MFP-2341</b>  <b>MFD-2342</b>   <b>MFD-2356</b>  <b>MBH-2356</b>	 <b>MRS-2330</b>  <b>MRS-2399</b>   <b>MWC-2399</b>	año construcción desde:04/1991 año construcción hasta:02/1996  año construcción desde:01/1991
1.3 i 16V B3 (16V)	53	11.90-03.96	 <b>MFP-2341</b>  <b>MFD-2342</b>   <b>MFD-2356</b>  <b>MBH-2356</b>	 <b>MRS-2330</b>  <b>MRS-2399</b>   <b>MWC-2399</b>	año construcción desde:04/1991 año construcción hasta:02/1996  año construcción desde:01/1991
<b>121 III (JASM, JBSM)</b>					
1.25 DHF	55	03.96-04.03	 <b>MFP-2354</b>	 <b>MBD-2301</b>	año construcción desde:12/2000 Eje delantero Tipo de disco de frenos:Macizo





































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>121 III (JASM, JBSM)</b>				
			 <b>MFP-2383</b>  <b>MFD-2359</b>  <b>MFD-2363</b>	 <b>MRS-2394</b>
<b>1.25 DHG</b>	55	03.96-04.03	 <b>MFP-2354</b>   <b>MFP-2383</b>  <b>MFD-2359</b>  <b>MFD-2363</b>	 <b>MBD-2301</b>   <b>MRS-2394</b>
<b>1.3 JJK</b>	37	03.96-04.03	 <b>MFP-2332</b>  <b>MFP-2354</b>   <b>MFD-2359</b>  <b>MFD-2363</b>	 <b>MBD-2301</b>  <b>MRS-2394</b>   <b>MWC-2399</b>
<b>1.3 JJM</b>	37	03.96-04.03	 <b>MFP-2332</b>  <b>MFP-2354</b>   <b>MFD-2359</b>  <b>MFD-2363</b>	 <b>MBD-2301</b>  <b>MRS-2394</b>   <b>MWC-2399</b>
<b>1.3 J4R</b>	44	03.96-04.03	 <b>MFP-2332</b>  <b>MFP-2354</b>   <b>MFD-2359</b>  <b>MFD-2363</b>	 <b>MBD-2301</b>  <b>MRS-2394</b>   <b>MWC-2399</b>
<b>1.3 J4T</b>	44	03.96-04.03	 <b>MFP-2332</b>  <b>MFP-2354</b>   <b>MFD-2359</b>  <b>MFD-2363</b>	 <b>MBD-2301</b>  <b>MRS-2394</b>   <b>MWC-2399</b>
<b>1.8 D RTJ</b>	44	03.96-04.03	 <b>MFP-2302</b>  <b>MFP-2354</b>	 <b>MBD-2301</b>  <b>MRS-2394</b>

**MAZDA**




























































	KW	Período				
<b>121 III (JASM, JBSM)</b>						
			 <b>MFD-2359</b>  <b>MFD-2363</b>	Eje delantero Tipo de disco de frenos:Macizo  vehículos con ABS	 <b>MWC-2399</b>	año construcción desde:01/1998
<b>1.8 D RTK</b>	44	03.96-04.03	 <b>MFP-2302</b>  <b>MFP-2354</b>   <b>MFD-2359</b>  <b>MFD-2363</b>	año construcción desde:09/1997 Eje delantero Tipo de disco de frenos:Macizo  vehículos con ABS	 <b>MBD-2301</b>  <b>MRS-2394</b>   <b>MWC-2399</b>	año construcción desde:01/1998
<b>1300</b>						
<b>1.3 TC</b>	44	02.71-01.77	 <b>MFP-2304</b>		 <b>MRS-2302</b>  <b>MBH-2301</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>	
<b>2 (DE)</b>						
<b>1.3 MZR ZJ-VE</b>	62	01.10-06.15	 <b>MFP-2343</b>  <b>MFP-2347</b>  <b>MFD-2300</b>	no para modelo país:Europa  País producción vehículo:Japón		
<b>1.3 ZJ-VE</b>	55	10.07-06.15	 <b>MFP-2343</b>  <b>MFP-2347</b>  <b>MFD-2300</b>  <b>MFD-2325</b>	no para modelo país:Europa  País producción vehículo:Japón	 <b>MBD-2303</b>  <b>MRS-2314</b>	
<b>1.3 ZJ-VE</b>	63	10.07-06.15	 <b>MFP-2343</b>  <b>MFP-2347</b>  <b>MFD-2300</b>  <b>MFD-2325</b>	no para modelo país:Europa  País producción vehículo:Japón	 <b>MBD-2303</b>  <b>MRS-2314</b>	
<b>1.4 MZR-CD Y404</b>	50	01.08-06.15	 <b>MFP-2343</b>  <b>MFP-2347</b>  <b>MFD-2325</b>	no para modelo país:Europa	 <b>MBD-2303</b>  <b>MRS-2314</b>	

**MAZDA**




























































	KW	Período		
<b>2 (DE)</b>				
1.5 MZR ZY05	75	06.11-06.15	 <b>MFP-2347</b> no para modelo país:Europa	
1.5 MZR ZY66	75	06.11-06.15	 <b>MFP-2347</b> no para modelo país:Europa	
1.5 ZY-DE	76	10.07-06.15	 <b>MFP-2343</b>  <b>MFP-2347</b> no para modelo país:Europa  <b>MFD-2300</b> País producción vehículo:Japón  <b>MFD-2325</b>	 <b>MBD-2303</b>  <b>MRS-2314</b>
1.5 ZY-VE	76	10.07-06.15	 <b>MFP-2343</b>  <b>MFP-2347</b> no para modelo país:Europa  <b>MFD-2300</b> País producción vehículo:Japón  <b>MFD-2325</b>	 <b>MBD-2303</b>  <b>MRS-2314</b>
1.6 MZ-CD Y655	70	06.11-06.15	 <b>MFP-2347</b> no para modelo país:Europa  <b>MFD-2325</b>	
1.6 MZ-CD Y661	70	06.11-06.15	 <b>MFP-2347</b> no para modelo país:Europa  <b>MFD-2325</b>	
<b>2 (DL, DJ)</b>				
1.5 D S5Y5	77	11.14-	 <b>MFP-23000</b>  <b>MFD-2325</b>	
1.5 P5Y5	55	11.14-	 <b>MFP-23000</b>  <b>MFD-2325</b>	
1.5 P5Y7	55	11.14-	 <b>MFP-23000</b>  <b>MFD-2325</b>	
1.5 P5Y8	55	11.14-	 <b>MFP-23000</b>  <b>MFD-2325</b>	
1.5 P5Y5	66	11.14-	 <b>MFP-23000</b>	
1.5 P5Y7	66	11.14-	 <b>MFP-23000</b>	
1.5 P5Y8	66	11.14-	 <b>MFP-23000</b>	
1.5 P5Y5	85	11.14-	 <b>MFP-23000</b>  <b>MFD-2325</b>	
1.5 P5Y7	85	11.14-	 <b>MFP-23000</b>  <b>MFD-2325</b>	




















































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>2 (DY)</b>				
1.25 FUJA	55	04.03-06.07	 MFP-2302  MFD-2307	 MRS-2307  MWC-2318
1.4 CD F6JA	50	04.03-06.07	 MFP-2302  MFD-2307	 MRS-2307  MWC-2318
1.4 CD F6JB	50	04.03-06.07	 MFP-2302  MFD-2307	 MRS-2307  MWC-2318
1.4 FXJA	59	04.03-06.07	 MFP-2302  MFD-2307	 MRS-2307  MWC-2318
1.6 FYJA	74	04.03-06.07	 MFP-2302  MFD-2307	 MRS-2307  MWC-2318
<b>3 (BK)</b>				
1.4 FXJA	59	02.04-06.09	 MFP-2300  MFD-2311	 MRP-2138  MRD-2321
1.4 ZJ-VE	62	10.03-06.09	 MFP-2300  MFD-2311	 MRP-2138  MRD-2321
1.6 DI Turbo Y601	80	06.04-06.09	 MFP-2300  MFD-2311	 MRP-2138  MRD-2321
1.6 B6ZE	77	10.03-06.09	 MFP-2300  MFD-2311	 MRP-2138  MRD-2321
2.0 MZR-CD RF7J	105	12.06-06.09	 MFP-2300  MFD-2309	 MRP-2138
2.0 LF17	110	10.03-06.09	 MFP-2300  MFD-2309	 MRP-2138  MRD-2317
2.3 MPS Turbo L3-VDT	191	12.06-06.09	 MFP-2300  MFP-2349  MFD-2309	 MRD-2317
2.3 MPS Turbo L3N9	191	12.06-06.09	 MFP-2300  MFP-2349  MFD-2309	 MRD-2317
<b>3 (BL)</b>				
1.6 MZR CD Y650	85	09.10-05.13	 MFP-2300	
1.6 MZR CD Y655	85	09.10-05.13	 MFP-2300	
1.6 MZR CD Y601	80	12.08-05.13	 MFP-2300  MFD-2311	 MRP-2005  MRD-2321



















































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>3 (BL)</b>				
1.6 MZR CD Y642	80	12.08-05.13	 MFP-2300  MFD-2311	 MRP-2005  MRD-2321
1.6 MZR Z6	77	12.08-09.14	 MFP-2300  MFD-2311	 MRP-2005  MRD-2321
2.0 MZR DISI LF5H	111	12.08-05.13	 MFP-2300	
2.0 MZR DISI LF5W	111	12.08-05.13	 MFP-2300	
2.0 MZR LF-DE	110	01.09-09.14	 MFP-2300  MFD-2309	 MRP-2005  MRD-2317
2.0 MZR LF17	110	01.09-09.14	 MFP-2300  MFD-2309	 MRP-2005  MRD-2317
2.2 MZR CD R2AA	110	01.09-05.13	 MFP-2300  MFD-2309	 MRP-2005  MRD-2317
2.2 MZR CD R2AA	136	01.09-05.13	 MFP-2300	 MRP-2005
<b>3 (BM)</b>				
1.5 D S5Y5	77	02.16-	 MFP-2309  MFD-2365	 MRP-2308
1.5 P5Y1	74	09.13-	 MFP-2309  MFD-2366	 MRP-2308
<b>3 Sedán (BK)</b>				
1.6 DI Turbo Y601	80	06.04-06.09	 MFP-2300  MFD-2311	 MRP-2138  MRD-2321
1.6 Z6	77	02.04-06.09	 MFP-2300  MFD-2311	 MRP-2138  MRD-2321
2.0 MZR-CD RF7J	105	12.06-06.09	 MFP-2300  MFD-2309	 MRP-2138  MRD-2317
2.0 LF17	110	02.04-06.09	 MFP-2300  MFD-2309	 MRP-2138  MRD-2317
<b>3 Sedán (BL)</b>				
1.6 MZR CD Y650	85	09.10-05.13	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 MZR CD Y655	85	09.10-05.13	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 MZR CD Y642	80	12.08-05.13	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 MZR Z6	77	02.09-09.14	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 MZR DISI LF5H	111	02.09-05.13	 MFP-2300	 MRP-2005

















































**MAZDA**

	KW	Período			
<b>3 Sedán (BL)</b>					
2.0 MZR DISI LF5W	111	02.09-05.13	 MFP-2300	 MRP-2005	
2.0 MZR LF-DE	110	03.09-09.14	 MFP-2300	 MRP-2005	
2.0 MZR LF17	110	03.09-09.14	 MFP-2300	 MRP-2005	
2.2 MZR CD R2AA	110	01.09-09.14	 MFP-2300	 MRP-2005	
2.2 MZR CD R2AA	136	06.09-05.13	 MFP-2300	 MRP-2005	
<b>3 Sedán (BM)</b>					
1.5 D S5Y5	77	02.16-	 MFP-2309  MFD-2365	 MRP-2308	
1.5 P5Y1	74	10.14-	 MFP-2309  MFD-2366	 MRP-2308	
2.0 PEX2	121	11.14-	 MFP-2309  MFD-2365	 MRP-2308	
<b>323 C IV (BG)</b>					
1.3 16V B3 (16V)	54	09.89-07.94	 MFP-2341  MFD-2342	 MBD-2300  MRS-2320  MRS-2388  MRS-2397  MWC-2368  MWC-2373	año construcción desde:05/1991 Eje trasero
1.3 B3E	49	09.89-07.94	 MFP-2341  MFD-2342  MBH-2324	 MBD-2300  MRS-2320  MRS-2388  MRS-2397  MBH-2340  MWC-2368  MWC-2373	año construcción desde:05/1991 Eje trasero
1.6 16V B6	65	03.91-10.94	 MFP-2341  MFD-2342  MFD-2344  MBH-2324	 MRP-2601  MRD-2312  MBD-2300  MRS-2320  MRS-2388	año construcción desde:05/1991 Eje trasero
















































**MAZDA**

	KW	Período			
<b>323 C IV (BG)</b>					
				 <b>MRS-2397</b>  <b>MBH-2340</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>	
<b>1.6 B6E</b>	62	09.89-06.91	 <b>MFP-2341</b>  <b>MFD-2342</b>  <b>MFD-2344</b>  <b>MBH-2324</b>	 <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2320</b>  <b>MRS-2388</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MBH-2340</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>	año construcción desde:05/1991  año construcción desde:05/1991 Eje trasero
<b>1.7 D PN54</b>	41	08.89-07.94	 <b>MFP-2341</b>  <b>MFD-2342</b>  <b>MBH-2324</b>	 <b>MRP-2302</b>  <b>MRD-2308</b>  <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2388</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MBH-2340</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>	año construcción desde:05/1991
<b>1.8 16V 4WD BP</b>	76	11.91-12.93	 <b>MFP-2342</b>  <b>MFP-2353</b>  <b>MFD-2349</b>	Eje delantero  <b>MRP-2391</b>  <b>MRD-2308</b>	
<b>1.8 16V GT BP (DOHC)</b>	94	09.89-03.93	 <b>MFP-2342</b>  <b>MFD-2349</b>  <b>MBH-2324</b>	 <b>MRP-2391</b>  <b>MRD-2308</b>  <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2388</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MBH-2325</b>  <b>MBH-2340</b>	año construcción desde:05/1991
<b>1.8 16V Turbo 4WD BP...</b>	136	01.93-07.94	 <b>MFP-2342</b>  <b>MFD-2349</b>	 <b>MRP-2391</b>  <b>MRD-2308</b>	
<b>1.8 16V Turbo 4WD BP...</b>	120	09.90-12.92	 <b>MFP-2342</b>	 <b>MRP-2391</b>	

















































**MAZDA**

	KW	Período			
<b>323 C IV (BG)</b>					
			 MFD-2349	 MRD-2308	
1.8 16V BP22	103	09.89-03.93	 MFP-2341  MFD-2349  MBH-2324	 MRP-2601  MRD-2308  MBD-2300  MRS-2388  MRS-2397	año construcción desde:05/1991
1.8 16V BP31	103	09.89-03.93	 MFP-2341  MFD-2349  MBH-2324	 MRP-2601  MRD-2308  MBD-2300  MRS-2388  MRS-2397	año construcción desde:05/1991
<b>323 C V (BA)</b>					
1.3 16V B3 (16V)	54	08.94-09.98	 MFP-2341  MFD-2342	 MRP-2391  MRD-2399  MBD-2300  MRS-2320  MRS-2397  MWC-2398	Eje trasero
1.5 16V Z5-DE	65	08.94-09.98	 MFP-2341  MFD-2344	 MRP-2391  MRD-2399  MBD-2300  MRS-2320  MRS-2397  MWC-2398	año construcción desde:11/1996 año construcción hasta:10/1997  Eje trasero
1.8 16V BP-ZE	84	08.94-09.98	 MFP-2342  MFD-2349	 MRP-2391  MRD-2399  MBD-2300  MRS-2397  MBH-2324  MBH-2333  MWC-2398	
<b>323 F IV (BG)</b>					
1.6 16V B6	65	03.91-10.94	 MFP-2341	 MRP-2601	































































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>323 F IV (BG)</b>				
			 <b>MFD-2342</b>  <b>MFD-2344</b>  <b>MBH-2324</b>	 <b>MRD-2312</b>  <b>MBD-2300</b> año construcción desde:05/1991  <b>MRS-2320</b> año construcción desde:05/1991 Eje trasero  <b>MRS-2388</b> año construcción desde:05/1991  <b>MRS-2397</b> año construcción hasta:04/1991  <b>MBH-2340</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>
<b>1.6 B6E</b>	62	09.89-06.91	 <b>MFP-2341</b>  <b>MFD-2342</b>  <b>MFD-2344</b>  <b>MBH-2324</b>	 <b>MRP-2601</b>  <b>MRD-2312</b>  <b>MBD-2300</b> año construcción desde:05/1991  <b>MRS-2320</b> año construcción desde:05/1991 Eje trasero  <b>MRS-2388</b> año construcción desde:05/1991  <b>MRS-2397</b> año construcción hasta:04/1991  <b>MBH-2340</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>
<b>1.8 16V GT BP (DOHC)</b>	94	08.89-07.94	 <b>MFP-2342</b>  <b>MFD-2349</b>  <b>MBH-2324</b>	 <b>MRP-2391</b>  <b>MRD-2308</b>  <b>MBD-2300</b> año construcción desde:05/1991  <b>MRS-2388</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MBH-2325</b>
<b>1.8 16V BP</b>	76	08.89-07.94	 <b>MFP-2341</b>  <b>MFD-2349</b>  <b>MBH-2324</b>	 <b>MRP-2391</b>  <b>MRD-2399</b>  <b>MBD-2300</b> año construcción desde:05/1991  <b>MRS-2388</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MBH-2340</b>
<b>1.8 16V BP31</b>	103	09.89-03.93	 <b>MFP-2341</b>	 <b>MRP-2391</b>

**MAZDA**

























































	KW	Período			
<b>323 F IV (BG)</b>					
			 <b>MFD-2349</b>  <b>MBH-2324</b>	 <b>MRD-2399</b>  <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2388</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MBH-2340</b>	año construcción desde:05/1991
<b>1.8 4WD BPC</b>	76	01.91-04.94	 <b>MFP-2341</b>  <b>MFD-2349</b>	 <b>MRP-2391</b>  <b>MRD-2308</b>  <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2388</b>  <b>MRS-2397</b>	año construcción desde:05/1991 año construcción desde:05/1991 año construcción hasta:04/1991
<b>323 F V (BA)</b>					
<b>1.5 16V Z5-DE</b>	65	07.94-09.98	 <b>MFP-2341</b>  <b>MFD-2344</b>  <b>MBH-2324</b>	 <b>MRP-2391</b>  <b>MRD-2399</b>  <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2320</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MBH-2333</b>  <b>MWC-2398</b>	año construcción hasta:10/1996 Eje trasero año construcción hasta:10/1996
<b>1.8 16V BP-ZE</b>	84	08.94-09.98	 <b>MFP-2342</b>  <b>MFD-2349</b>  <b>MBH-2324</b>	 <b>MRP-2391</b>  <b>MRD-2399</b>  <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MBH-2333</b>  <b>MWC-2398</b>	
<b>2.0 24V KF</b>	106	08.94-09.98	 <b>MFP-2342</b>  <b>MFP-2353</b>  <b>MFD-2349</b>  <b>MBH-2324</b>	 <b>MRP-2391</b>  <b>MRD-2399</b>  <b>MBH-2333</b>  <b>MWC-2398</b>	año construcción desde:10/1994 Eje delantero año construcción desde:08/1995
<b>323 F VI (BJ)</b>					
<b>1.4 16V B3 ME</b>	54	09.98-01.01	 <b>MFP-2311</b>  <b>MFD-2344</b>	 <b>MRP-2302</b>  <b>MRD-2322</b>	

**MAZDA**

	KW	Período		
<b>323 F VI (BJ)</b>				
				 <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MWC-2398</b>
<b>1.4 B3 (16V)</b>	53	01.01-05.04	 <b>MFP-2311</b>  <b>MFP-2318</b>  <b>MFD-2344</b>	año construcción desde:08/2001  <b>MRP-2302</b>  <b>MRD-2322</b>  <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2397</b>
<b>1.5 16V ZL05</b>	65	09.98-01.01	 <b>MFP-2311</b>  <b>MFD-2344</b>  <b>MBH-2348</b>	 <b>MRP-2302</b>  <b>MRD-2322</b>  <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2397</b>
<b>1.5 16V ZL06</b>	65	09.98-01.01	 <b>MFP-2311</b>  <b>MFD-2344</b>  <b>MBH-2348</b>	 <b>MRP-2302</b>  <b>MRD-2322</b>  <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2397</b>
<b>1.6 ZM</b>	70	01.01-05.04	 <b>MFP-2399</b>  <b>MFD-2320</b>  <b>MBH-2348</b>	 <b>MRP-2302</b>  <b>MRD-2322</b>  <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MBH-2316</b>
<b>1.6 ZM</b>	72	01.01-05.04	 <b>MFP-2318</b>  <b>MFP-2399</b>  <b>MFD-2320</b>  <b>MBH-2348</b>	 <b>MRP-2302</b>  <b>MRD-2322</b>  <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MBH-2316</b>
<b>1.9 16V FP55</b>	84	09.98-01.01	 <b>MFP-2399</b>  <b>MFD-2320</b>	 <b>MRP-2302</b>  <b>MRD-2322</b>
<b>1.9 16V FP</b>	84	09.98-01.01	 <b>MFP-2399</b>  <b>MFD-2320</b>	 <b>MRP-2302</b>  <b>MRD-2322</b>
<b>2.0 D RF1G</b>	52	09.98-05.04	 <b>MFP-2399</b>  <b>MFD-2320</b>  <b>MBH-2348</b>	 <b>MRP-2302</b>  <b>MRD-2322</b>  <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MWC-2398</b>
<b>2.0 TD RF4F</b>	74	01.01-05.04	 <b>MFP-2318</b>	 <b>MRP-2302</b>
























































**MAZDA**
























































	KW	Período		
<b>323 F VI (BJ)</b>				
			 MFP-2399  MFD-2320  MBH-2348	 MRD-2322  MBH-2316
2.0 TD	66	09.98-12.01	 MFP-2399  MFD-2320	 MRP-2302  MRD-2322  MRS-2397  MWC-2398
2.0 FS7E	96	01.01-05.04	 MFP-2399  MFD-2310  MFD-2320  MBH-2348	Suspensión:vehículos con chasis deportivo  MRP-2302  MRD-2322  MBH-2316
2.0 FS7G	96	01.01-05.04	 MFP-2399  MFD-2310  MFD-2320  MBH-2348	Suspensión:vehículos con chasis deportivo  MRP-2302  MRD-2322  MBH-2316
<b>323 I (FA)</b>				
1.0 PC	33	06.77-05.80	 MFP-2314  MBH-2307	 MRS-2302  MBH-2515  MWC-2368  MWC-2373
1.0 P	33	06.77-05.80	 MFP-2314  MBH-2307	 MRS-2302  MBH-2515  MWC-2368  MWC-2373
1.3 TC	44	01.77-05.80	 MFP-2314  MBH-2305	 MRS-2301  MBH-2515  MWC-2310
1.3 T	44	01.77-05.80	 MFP-2314  MBH-2305	 MRS-2301  MBH-2515  MWC-2310
1.4 UC	51	05.78-05.80	 MFP-2314  MBH-2305	 MRS-2302  MBH-2302  MWC-2310  MWC-2368

 izquierda  
 derecha































































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>323 I (FA)</b>				
				 <b>MWC-2373</b> derecha
<b>1.4 U</b>	51	05.78-05.80	 <b>MFP-2314</b>  <b>MBH-2305</b>	 <b>MRS-2302</b>  <b>MBH-2302</b>  <b>MWC-2310</b> izquierda  <b>MWC-2368</b> derecha  <b>MWC-2373</b> derecha
<b>323 I Station Wagon (FA)</b>				
<b>1.3 TC</b>	44	05.78-05.86	 <b>MFP-2314</b>  <b>MBH-2305</b>	 <b>MRS-2302</b>  <b>MBH-2515</b>  <b>MWC-2310</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>
<b>1.4 UC</b>	51	05.78-08.82	 <b>MFP-2314</b>  <b>MBH-2305</b>	 <b>MRS-2302</b>  <b>MBH-2302</b>  <b>MWC-2310</b> izquierda  <b>MWC-2368</b> derecha  <b>MWC-2373</b> derecha
<b>1.5 D5</b>	52	04.82-05.86	 <b>MFP-2316</b>  <b>MFD-2314</b>  <b>MRS-2316</b>  <b>MBH-2303</b>	 <b>MBH-2304</b>  <b>MBH-2307</b>  <b>MWC-2312</b>
<b>323 II (BD)</b>				
<b>1.1 E1</b>	40	11.80-10.85	 <b>MFP-2316</b>  <b>MFD-2314</b>  <b>MRS-2316</b>	 <b>MBH-2403</b>  <b>MWC-2312</b>
<b>1.3 E3</b>	44	09.81-10.85	 <b>MFP-2316</b>  <b>MFD-2314</b>  <b>MRS-2316</b>	 <b>MBH-2403</b>  <b>MWC-2312</b>
<b>1.5 E5</b>	65	03.82-09.86	 <b>MFP-2316</b>  <b>MFD-2314</b>  <b>MRS-2316</b>  <b>MBH-2303</b>	 <b>MBH-2304</b>  <b>MWC-2312</b>
<b>1.5 E5</b>	55	05.81-12.85	 <b>MFP-2316</b>  <b>MFD-2314</b>  <b>MRS-2316</b>	 <b>MBH-2304</b>  <b>MWC-2312</b>


































































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>323 II (BD)</b>				
			 MBH-2303	
<b>323 II Hatchback (BD)</b>				
1.1 E1	40	11.80-10.85	 MFP-2316  MFD-2314  MRS-2316	 MBH-2403  MWC-2312
1.3 E3	44	11.80-10.85	 MFP-2316  MFD-2314  MRS-2316	 MBH-2403  MWC-2312
1.5 E5	65	03.82-12.85	 MFP-2316  MFD-2314  MRS-2316  MBH-2303	 MBH-2304  MWC-2312
1.5 E5	55	05.81-07.85	 MFP-2316  MFD-2314  MRS-2316  MBH-2303	 MBH-2304  MWC-2312
1.5 E5	63	11.80-12.83	 MFP-2316  MFD-2314  MRS-2316  MBH-2303	 MBH-2304  MWC-2312
<b>323 III (BF)</b>				
1.1 E1	40	08.85-04.90	 MFP-2326  MFD-2335  MBH-2399	 MRS-2327  MBH-2310  MWC-2313
1.3 E3	44	08.85-05.89	 MFP-2326  MFD-2335  MBH-2309  MBH-2399	 MRS-2327  MBH-2310  MWC-2313  MWC-2371 año construcción desde:07/1987 año construcción hasta:12/1987 año construcción desde:01/1987
1.4 B3	44	04.87-07.89	 MFP-2326  MFD-2335  MBH-2399	 MRS-2327  MBH-2304
1.5 i Turbo E5E2	85	08.85-05.89	 MFP-2341  MFD-2335	 MBH-2310  MWC-2371






























































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>323 III (BF)</b>				
			 MBH-2309  MBH-2399	
1.5 i E5E3	70	08.85-05.89	 MFP-2341  MFD-2335  MBH-2309  MBH-2399	 MRS-2327  MBH-2310  MWC-2371
1.5 E5	55	08.85-05.89	 MFP-2341  MFD-2335  MBH-2309  MBH-2399	 MRS-2327  MRS-2328  MBH-2310  MWC-2313  MWC-2371
1.5 B5	54	09.87-10.89	 MFP-2341  MFD-2335  MBH-2399	 MRS-2327  MBH-2304  MWC-2371
1.6 GT Turbo B6T	103	10.85-11.91	 MFP-2326  MFD-2336  MBH-2399	 MRP-2303  MRD-2304
1.6 GT B6 (SOHC)	77	01.86-12.88	 MFP-2326  MFD-2336  MBH-2399	 MRP-2303  MRD-2304  MWC-2371
1.6 GT B6 (SOHC)	63	11.86-10.89	 MFP-2326  MFD-2336  MBH-2399	 MRP-2303  MRD-2304  MWC-2371
1.7 D PN46	42	01.87-05.89	 MFP-2326  MFP-2341  MFD-2335  MBH-2309  MBH-2399	 MRS-2327  MBH-2310  MWC-2371
1.7 D PN27	40	09.86-05.89	 MFP-2326  MFP-2341  MFD-2335  MBH-2309  MBH-2399	 MRS-2327  MBH-2310  MWC-2371
<b>323 III Hatchback (BF)</b>				
1.1 E1	40	09.85-10.89	 MFP-2326	 MRS-2327































































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>323 III Hatchback (BF)</b>				
			 MFD-2335  MBH-2399	 MBH-2310  MWC-2313
1.3 E3	44	09.85-12.87	 MFP-2326  MFD-2335  MBH-2309  MBH-2399	 MRS-2327  MBH-2310  MWC-2313
1.4 B3	44	09.87-10.89	 MFP-2326  MFD-2335  MBH-2399	 MRS-2327  MBH-2304  MWC-2371
1.5 i Turbo E5E2	85	08.85-05.89	 MFP-2341  MFD-2335  MBH-2309  MBH-2399	 MRS-2327  MBH-2310  MWC-2371
1.5 i E5E3	70	08.85-05.89	 MFP-2341  MFD-2335  MBH-2309  MBH-2399	 MRS-2327  MBH-2310  MWC-2371
1.5 E5	55	08.85-05.89	 MFP-2341  MFD-2335  MBH-2309  MBH-2399	 MRS-2327  MBH-2310  MWC-2313
1.5 B5	54	09.87-10.89	 MFP-2341  MFD-2335  MBH-2399	 MRS-2327  MBH-2304  MWC-2371
1.6 GT Turbo (BF1) B6T	103	10.85-08.93	 MFP-2326  MFD-2336  MBH-2399	 MRP-2303  MRD-2304
1.6 GT Turbo 4WD (BF2...	110	08.87-10.89	 MFP-2326  MFD-2336	 MRP-2303  MRD-2303
1.6 GT Turbo 4WD (BF2...	103	10.87-11.91	 MFP-2326  MFD-2336  MBH-2399	 MRP-2303  MRD-2303
1.6 GT B6 (SOHC)	77	08.85-08.93	 MFP-2326  MFD-2336	 MRP-2303  MRD-2304












































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>323 III Hatchback (BF)</b>				
			 MBH-2399	 MWC-2371
1.6 GT B6 (SOHC)	63	09.87-10.89	 MFP-2326  MFD-2336  MBH-2399	 MRP-2303  MRD-2304  MWC-2371
1.6 B68	54	09.87-10.89	 MFP-2326  MFD-2335  MBH-2309  MBH-2399	 MRP-2303  MRD-2304  MRS-2327  MBH-2310  MWC-2313
1.7 D PN46	42	01.87-05.89	 MFP-2326  MFP-2341  MFD-2335  MBH-2309  MBH-2399	 MRS-2327  MBH-2310  MWC-2371
1.7 D PN27	40	04.86-05.89	 MFP-2326  MFP-2341  MFD-2335  MBH-2309  MBH-2399	 MRS-2327  MBH-2310  MWC-2371
<b>323 III Station Wagon (BW)</b>				
1.3 E3	44	07.86-04.90	 MFP-2326  MFD-2335	 MRS-2327  MBH-2310  MWC-2313
1.5 B50	54	01.87-05.89	 MFP-2326  MFD-2335	 MRS-2328  MBH-2310  MWC-2371
1.5 B53	54	01.87-05.89	 MFP-2326  MFD-2335	 MRS-2328  MBH-2310  MWC-2371
1.5 B5	54	01.87-05.89	 MFP-2326  MFD-2335	 MRS-2328  MBH-2310  MWC-2371
1.5 B50	55	05.86-05.89	 MFP-2326  MFD-2335	 MRS-2328  MBH-2310  MWC-2371

**MAZDA**















































	KW	Período			
<b>323 III Station Wagon (BW)</b>					
1.5 B53	55	05.86-05.89	 <b>MFP-2326</b>  <b>MFD-2335</b>	 <b>MRS-2328</b>  <b>MBH-2310</b>  <b>MWC-2371</b>	
1.5 E5	55	05.86-05.89	 <b>MFP-2326</b>  <b>MFD-2335</b>	 <b>MRS-2328</b>  <b>MBH-2310</b>  <b>MWC-2371</b>	
1.6 4x4 B65M	63	05.90-03.93	 <b>MFP-2326</b>  <b>MFD-2336</b>	 <b>MRP-2303</b>  <b>MBH-2359</b>	
1.6 4x4 B6E	63	05.90-03.93	 <b>MFP-2326</b>  <b>MFD-2336</b>	 <b>MRP-2303</b>  <b>MBH-2359</b>	
1.6 B6 (SOHC)	63	09.86-10.95	 <b>MFP-2326</b>  <b>MFD-2335</b>	 <b>MRS-2328</b>  <b>MBH-2310</b>  <b>MWC-2371</b>	año construcción hasta:08/1989
1.6 B65M	63	09.86-10.95	 <b>MFP-2326</b>  <b>MFD-2335</b>	 <b>MRS-2328</b>  <b>MBH-2310</b>  <b>MWC-2371</b>	año construcción hasta:08/1989
1.6 B6E	63	09.86-10.95	 <b>MFP-2326</b>  <b>MFD-2335</b>	 <b>MRS-2328</b>  <b>MBH-2310</b>  <b>MWC-2371</b>	año construcción hasta:08/1989
1.6 B68	54	09.87-10.89	 <b>MFP-2326</b>  <b>MFD-2335</b>	 <b>MBH-2310</b>  <b>MWC-2371</b>	
1.7 D PN26	41	10.89-03.93	 <b>MFP-2326</b>  <b>MFP-2341</b>  <b>MFD-2335</b>  <b>MBH-2324</b>	 <b>MRS-2388</b>  <b>MBH-2310</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>	año construcción hasta:07/1991 año construcción desde:08/1991
1.7 D PN54	41	10.89-03.93	 <b>MFP-2326</b>  <b>MFP-2341</b>  <b>MFD-2335</b>  <b>MBH-2324</b>	 <b>MRS-2388</b>  <b>MBH-2310</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>	año construcción hasta:07/1991 año construcción desde:08/1991
1.7 D PN26	40	11.86-08.87	 <b>MFP-2326</b>  <b>MFD-2335</b>  <b>MBH-2309</b>	 <b>MRS-2327</b>  <b>MBH-2310</b>  <b>MWC-2371</b>	

**MAZDA**



















































	KW	Período		
<b>323 III Station Wagon (BW)</b>				
1.7 D PN26	42	11.86-10.89	 MFP-2326  MFD-2335  MFD-2342  MBH-2309	 MRS-2328  MBH-2310  MWC-2371
1.7 D PN54	42	11.86-10.89	 MFP-2326  MFD-2335  MFD-2342  MBH-2309	 MRS-2328  MBH-2310  MWC-2371
<b>323 P V (BA)</b>				
1.3 16V B3 (16V)	54	10.96-09.98	 MFP-2341  MFD-2342	 MBD-2300  MRS-2320  MRS-2397  MWC-2398 año construcción hasta:08/1998 Eje trasero
1.5 16V Z5-DE	65	10.96-09.98	 MFP-2341  MFD-2344	 MRP-2391  MBD-2300  MRS-2320  MRS-2397  MWC-2398 año construcción desde:11/1996 año construcción hasta:10/1997 año construcción hasta:08/1998 Eje trasero
2.0 D RF1G	52	10.96-09.98	 MFP-2399  MFD-2349	 MRD-2399  MBD-2300  MRS-2320  MRS-2321  MRS-2397  MWC-2398 año construcción hasta:08/1998 Eje trasero año construcción desde:09/1998 Eje trasero
<b>323 S IV (BG)</b>				
1.3 16V B3 (16V)	54	04.91-07.94	 MFP-2341  MFD-2342	 MBD-2300  MRS-2320  MRS-2388 año construcción desde:05/1991 año construcción desde:05/1991 Eje trasero






















































**MAZDA**

	KW	Período			
<b>323 S IV (BG)</b>					
				 <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>	
<b>1.3 B383</b>	49	09.89-06.91	 <b>MFP-2341</b>  <b>MFD-2342</b>  <b>MBH-2324</b>	 <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2320</b>  <b>MRS-2388</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MBH-2340</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>	año construcción desde:05/1991  año construcción desde:05/1991 Eje trasero
<b>1.3 B3E</b>	49	09.89-06.91	 <b>MFP-2341</b>  <b>MFD-2342</b>  <b>MBH-2324</b>	 <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2320</b>  <b>MRS-2388</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MBH-2340</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>	año construcción desde:05/1991  año construcción desde:05/1991 Eje trasero
<b>1.6 16V B6</b>	65	08.89-10.94	 <b>MFP-2341</b>  <b>MFD-2342</b>  <b>MFD-2344</b>  <b>MBH-2324</b>	 <b>MRP-2601</b>  <b>MRD-2302</b>  <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2320</b>  <b>MRS-2388</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MBH-2340</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>	año construcción desde:01/1991  año construcción desde:05/1991  año construcción desde:05/1991 Eje trasero
<b>1.6 B6E</b>	62	09.89-06.91	 <b>MFP-2341</b>  <b>MFD-2342</b>  <b>MFD-2344</b>  <b>MBH-2324</b>	 <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2320</b>  <b>MRS-2388</b>  <b>MRS-2397</b>	año construcción desde:05/1991  año construcción desde:05/1991 Eje trasero





























































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>323 S IV (BG)</b>				
				 <b>MBH-2340</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>
<b>1.7 D PN46</b>	41	08.89-07.94	 <b>MFP-2341</b>  <b>MFD-2342</b>  <b>MBH-2324</b>	 <b>MBD-2300</b> año construcción desde:05/1991  <b>MRS-2388</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MBH-2340</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>
<b>1.7 D PN54</b>	41	08.89-07.94	 <b>MFP-2341</b>  <b>MFD-2342</b>  <b>MBH-2324</b>	 <b>MBD-2300</b> año construcción desde:05/1991  <b>MRS-2388</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MBH-2340</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>
<b>1.7 D PN62</b>	41	08.89-07.94	 <b>MFP-2341</b>  <b>MFD-2342</b>  <b>MBH-2324</b>	 <b>MBD-2300</b> año construcción desde:05/1991  <b>MRS-2388</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MBH-2340</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>
<b>1.8 16V GT BP (DOHC)</b>	94	06.89-07.94	 <b>MFP-2342</b>  <b>MFD-2349</b>  <b>MBH-2324</b>	 <b>MRP-2391</b>  <b>MRD-2308</b>  <b>MBD-2300</b> año construcción desde:05/1991  <b>MRS-2388</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MBH-2325</b>  <b>MBH-2340</b>
<b>1.8 16V Turbo 4WD BP...</b>	120	01.91-07.94	 <b>MFP-2342</b>  <b>MFP-2353</b>  <b>MFD-2349</b>	 <b>MRP-2391</b>  <b>MRD-2308</b> año construcción desde:03/1991 Eje delantero
<b>1.8 16V BP52</b>	76	08.89-07.94	 <b>MFP-2341</b>	 <b>MRP-2601</b>






























































**MAZDA**

	KW	Período			
<b>323 S IV (BG)</b>					
			 <b>MFD-2342</b>  <b>MBH-2324</b>	 <b>MRD-2308</b>  <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2388</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>	año construcción desde:05/1991
<b>323 S V (BA)</b>					
<b>1.3 16V B3 (16V)</b>	54	08.94-09.98	 <b>MFP-2341</b>  <b>MFD-2342</b>  <b>MBH-2324</b>	 <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2320</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MBH-2333</b>  <b>MWC-2398</b>	Eje trasero
<b>1.5 16V Z5-DE</b>	65	08.94-09.98	 <b>MFP-2341</b>  <b>MFD-2344</b>  <b>MBH-2324</b>	 <b>MRP-2391</b>  <b>MRD-2399</b>  <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2320</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MBH-2333</b>  <b>MWC-2398</b>	año construcción desde:11/1996 año construcción hasta:10/1997  Eje trasero
<b>1.6 TD 4EE1-T</b>	60	05.94-09.98	 <b>MFP-2341</b>  <b>MFD-2342</b>	 <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MWC-2398</b>	
<b>1.8 16V BP-ZE</b>	84	08.94-09.98	 <b>MFP-2342</b>  <b>MFD-2349</b>  <b>MBH-2324</b>	 <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MBH-2333</b>  <b>MWC-2398</b>	
<b>2.0 D RF1G</b>	52	10.96-09.98	 <b>MFP-2399</b>  <b>MFD-2349</b>	 <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2320</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MWC-2398</b>	Eje trasero
<b>323 S VI (BJ)</b>					
<b>1.4 16V B3 ME</b>	54	09.98-01.01	 <b>MFP-2311</b>  <b>MFD-2344</b>	 <b>MRP-2302</b>  <b>MRD-2322</b>	























































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>323 S VI (BJ)</b>				
				 MBD-2300  MRS-2397
1.4 B3 (16V)	53	01.01-05.04	 MFP-2311  MFD-2344	 MRP-2302  MRD-2322  MBD-2300  MRS-2397
1.5 16V ZL05	65	09.98-01.01	 MFP-2311  MFD-2344  MBH-2348	 MRP-2302  MRD-2322  MBD-2300  MRS-2397
1.5 16V ZL06	65	09.98-01.01	 MFP-2311  MFD-2344  MBH-2348	 MRP-2302  MRD-2322  MBD-2300  MRS-2397
1.6 ZM	70	01.01-05.04	 MFP-2399  MFD-2320  MBH-2348	 MRP-2302  MRD-2322  MBD-2300  MRS-2397  MBH-2316
1.6 ZM	72	01.01-05.04	 MFP-2399  MFD-2320  MBH-2348	 MRP-2302  MRD-2322  MBD-2300  MRS-2397  MBH-2316
1.9 16V FP55	84	09.98-05.04	 MFP-2399  MFD-2320	 MRP-2302  MRD-2322  MBD-2300  MRS-2397
1.9 16V FP	84	09.98-05.04	 MFP-2399  MFD-2320	 MRP-2302  MRD-2322  MBD-2300  MRS-2397
2.0 D RF1G	52	09.98-05.04	 MFP-2399  MFD-2320  MBH-2348	 MRP-2302  MRD-2322  MBD-2300  MRS-2397


























































**MAZDA**

	KW	Período			
<b>323 S VI (BJ)</b>					
				 <b>MWC-2398</b>	
<b>2.0 TD RF3F</b>	66	09.98-05.04	 <b>MFP-2399</b>  <b>MFD-2320</b>	 <b>MRP-2302</b>  <b>MRD-2322</b>  <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MWC-2398</b>	
<b>2.0 FS7E</b>	96	01.01-05.04	 <b>MFP-2399</b>  <b>MFD-2320</b>  <b>MBH-2348</b>	 <b>MRP-2302</b>  <b>MRD-2322</b>  <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MBH-2316</b>	vehículos con ABS
<b>2.0 FS7G</b>	96	01.01-05.04	 <b>MFP-2399</b>  <b>MFD-2320</b>  <b>MBH-2348</b>	 <b>MRP-2302</b>  <b>MRD-2322</b>  <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MBH-2316</b>	vehículos con ABS
<b>5 (CR19)</b>					
<b>1.8 L823</b>	85	02.05-05.10	 <b>MFP-2300</b>  <b>MFD-2309</b>  <b>MFD-2311</b>	 <b>MRP-2138</b>  <b>MRD-2317</b>  <b>MRD-2323</b>	Rueda (in):16 Rueda (in):15
<b>2.0 CD RF7J</b>	81	02.05-05.10	 <b>MFP-2300</b>  <b>MFD-2309</b>  <b>MFD-2311</b>	 <b>MRP-2138</b>  <b>MRD-2317</b>  <b>MRD-2323</b>	Rueda (in):16 Rueda (in):15
<b>2.0 CD RF7J</b>	105	02.05-05.10	 <b>MFP-2300</b>  <b>MFD-2309</b>  <b>MFD-2311</b>	 <b>MRP-2138</b>  <b>MRD-2317</b>  <b>MRD-2323</b>	Rueda (in):16 Rueda (in):15
<b>2.0 LFF7</b>	107	02.05-05.10	 <b>MFP-2300</b>  <b>MFD-2309</b>  <b>MFD-2311</b>	 <b>MRP-2138</b>  <b>MRD-2317</b>  <b>MRD-2323</b>	Rueda (in):16 Rueda (in):15
<b>5 (CW)</b>					
<b>1.6 CD Y650</b>	85	09.10-	 <b>MFP-2300</b>  <b>MFD-2309</b>	 <b>MRP-2005</b>  <b>MRD-2323</b>	
<b>1.6 CD Y655</b>	85	09.10-	 <b>MFP-2300</b>  <b>MFD-2309</b>	 <b>MRP-2005</b>  <b>MRD-2323</b>	
<b>1.8 MZR L850</b>	85	09.10-	 <b>MFP-2300</b>	 <b>MRP-2005</b>	




























































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>5 (CW)</b>				
2.0 LFZB	106	01.11-	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 LF5H	110	09.10-	 MFP-2300	
<b>6 Hatchback (GG)</b>				
1.8 L813	88	08.02-08.07	 MFP-2305  MFP-2307  MFD-2305  MFD-2310	 MRP-2302  MRD-2316
2.0 DI RF7J	105	06.05-08.07	 MFP-2305  MFP-2307  MFD-2305	 MRP-2302  MRD-2316
2.0 DI RF5C	89	08.02-08.07	 MFP-2305  MFP-2307  MFD-2305	 MRP-2302  MRD-2316
2.0 DI RF5C	100	08.02-08.07	 MFP-2305  MFP-2307  MFD-2305	 MRP-2302  MRD-2316
2.0 LFF7	108	03.05-08.07	 MFP-2305  MFP-2307  MFD-2305	 MRP-2302  MRD-2316
2.0 LF17	104	08.02-08.07	 MFP-2305  MFP-2307  MFD-2305	 MRP-2302  MRD-2316
2.0 LF18	104	08.02-08.07	 MFP-2305  MFP-2307  MFD-2305	 MRP-2302  MRD-2316
2.3 L3C1	122	08.02-08.07	 MFP-2307  MFD-2305	 MRP-2302  MRD-2316  MSE-9102
<b>6 Hatchback (GH)</b>				
1.8 MZR L813	88	08.07-07.13	 MFD-2353	
2.0 MZR-CD RF7J	103	08.07-10.09	 MFP-2346  MFD-2353	 MRP-2302  MRD-2316
2.0 MZR LF-DE	114	01.10-12.12	 MFD-2353	
2.0 MZR LF17	108	08.07-07.13	 MFD-2353	

**MAZDA**






























































	KW	Período		
<b>6 Hatchback (GH)</b>				
2.2 D R2BF	95	01.10-12.12	 MFD-2353	
2.2 MZR-CD R2BF	92	01.09-12.12	 MFP-2346  MFD-2353	 MRP-2302  MRD-2316
2.2 MZR-CD R2AA	120	01.09-12.12	 MFP-2346  MFD-2353	 MRP-2302  MRD-2316
2.2 MZR-CD R2AA	136	01.09-12.12	 MFP-2346  MFD-2353	 MRP-2302  MRD-2316
2.2 MZR-CD R2AA	132	01.10-12.12	 MFD-2353	
2.5 MZR L5-VE	125	08.07-03.13	 MFD-2353	
<b>6 Ranchera familiar (GH)</b>				
1.8 MZR L813	88	02.08-07.13	 MFP-2346  MFD-2353	 MRP-2302  MRD-2316
2.0 MZR-CD RF7J	103	12.07-12.10	 MFD-2353	
2.0 MZR LF-DE	114	01.10-07.13	 MFD-2353	
2.0 MZR LF17	108	12.07-07.13	 MFP-2346  MFD-2353	 MRP-2302  MRD-2316
2.2 D R2BF	95	01.10-07.13	 MFD-2353	
2.2 MZR-CD R2BF	92	01.09-12.10	 MFP-2346  MFD-2353	 MRP-2302  MRD-2316
2.2 MZR-CD R2AA	132	01.10-07.13	 MFP-2346  MFD-2353	 MRP-2302  MRD-2316
2.2 MZR-CD R2AA	120	08.08-07.13	 MFP-2346  MFD-2353	 MRP-2302  MRD-2316
2.2 MZR-CD R2AA	136	08.08-12.11	 MFP-2346  MFD-2352	 MRP-2302  MRD-2316
2.5 MZR L5-VE	125	02.08-07.13	 MFP-2346  MFD-2353	 MRP-2302  MRD-2316
<b>6 Ranchera familiar (GJ, GL)</b>				
2.0 PEY7	107	01.13-	 MFP-2350	 MRP-2315  MRP-2511
2.0 PEY7	121	01.13-	 MFP-2350  MFD-2360	 MRP-2315  MRP-2511  MRD-2331

**MAZDA**




























































	KW	Período		
<b>6 Ranchera familiar (GJ, GL)</b>				
2.2 D AWD SHY4	110	02.15-	 MFP-2350  MFD-2360	 MRP-2315  MRP-2511  MRD-2331
2.2 D AWD SHY4	129	02.15-	 MFP-2350  MFD-2360	 MRP-2315  MRP-2511  MRD-2331
2.2 D SHY1	110	12.12-	 MFP-2350  MFD-2360	 MRP-2315  MRP-2511  MRD-2331
2.5 PYY1	141	12.12-	 MFP-2350  MFD-2360	 MRP-2315  MRP-2511  MRD-2331
<b>6 Sedán (GG)</b>				
1.8 L813	88	08.02-08.07	 MFP-2305  MFP-2307  MFD-2305  MFD-2310	 MRP-2302  MRD-2316
1.8 L823	88	08.02-08.07	 MFP-2305  MFP-2307  MFD-2305  MFD-2310	 MRP-2302  MRD-2316
1.8 L828	88	08.02-08.07	 MFP-2305  MFP-2307  MFD-2305  MFD-2310	 MRP-2302  MRD-2316
2.0 DI RF5C	100	06.02-08.07	 MFP-2305  MFP-2307  MFD-2305	 MRP-2302  MRD-2316
2.0 DI RF7J	105	06.05-08.07	 MFP-2305  MFD-2305	 MRP-2302  MRD-2316
2.0 DI RF5C	89	08.02-08.07	 MFP-2305  MFP-2307  MFD-2305	 MRP-2302  MRD-2316
2.0 LFF7	108	03.05-08.07	 MFP-2305  MFD-2305	 MRP-2302  MRD-2316









































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>6 Sedán (GG)</b>				
2.0 LF17	104	06.02-08.07	 MFP-2305  MFP-2307  MFD-2305	 MRP-2302  MRD-2316
2.0 LF18	104	06.02-08.07	 MFP-2305  MFP-2307  MFD-2305	 MRP-2302  MRD-2316
2.3 MPS Turbo L3KG	191	12.05-08.07	 MFP-2344  MFD-2351	 MRP-2312  MRD-2328
2.3 L3C1	122	06.02-08.07	 MFP-2305  MFP-2307  MFD-2305	 MRP-2302  MRD-2316
<b>6 Sedán (GH)</b>				
1.8 MZR L813	88	08.07-07.13	 MFP-2346  MFD-2353	 MRP-2302  MRD-2316
2.0 MZR-CD RF7J	103	08.07-10.10	 MFP-2346  MFD-2353	 MRP-2302  MRD-2316
2.0 MZR LF-DE	114	01.10-12.12	 MFD-2353	
2.0 MZR LF17	108	08.07-12.12	 MFP-2346  MFD-2353	 MRP-2302  MRD-2316
2.2 D R2AA	132	01.10-07.13	 MFP-2346  MFD-2353	 MRP-2302  MRD-2316
2.2 D R2BF	95	01.10-12.12	 MFD-2353	
2.2 MZR-CD R2BF	92	01.09-12.12	 MFP-2305  MFD-2353	 MRP-2302  MRD-2316
2.2 MZR-CD R2AA	120	01.09-12.12	 MFP-2346  MFD-2353	 MRP-2302  MRD-2316
2.2 MZR-CD R2AA	136	01.09-12.12	 MFP-2346  MFD-2353	 MRP-2302  MRD-2316
2.5 MZR L5-VE	125	08.07-07.13	 MFP-2346  MFD-2353	 MRP-2302  MRD-2316
<b>6 Sedán (GJ, GL)</b>				
2.0 PEY7	107	01.13-	 MFP-2350	 MRP-2315  MRP-2511
2.0 PEY7	121	01.13-	 MFP-2350	 MRP-2315




































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>6 Sedán (GJ, GL)</b>				
			 MFD-2360	 MRP-2511  MRD-2331
2.2 D SHY1	110	01.13-	 MFP-2350  MFD-2360	 MRP-2315  MRP-2511  MRD-2331
2.2 D SHY1	129	12.12-	 MFP-2350	 MRP-2315  MRP-2511  MRD-2331
2.5 PYY1	141	01.13-	 MFP-2350	 MRP-2315  MRP-2511  MRD-2331
<b>6 Station Wagon (GY)</b>				
1.8 L813	88	08.02-08.07	 MFP-2305  MFP-2307  MFD-2305	 MRP-2302  MRD-2316
2.0 DI RF7J	105	06.05-08.07	 MFP-2305  MFD-2305	 MRP-2302  MRD-2316
2.0 DI RF5C	100	08.02-02.05	 MFP-2305  MFP-2307  MFD-2305	 MRP-2302  MRD-2316
2.0 DI RF5C	89	08.02-08.07	 MFP-2305  MFP-2307  MFD-2305	 MRP-2302  MRD-2316
2.0 LFF7	108	03.05-08.07	 MFP-2305  MFP-2307  MFD-2305	 MRP-2302  MRD-2316
2.0 LF17	104	08.02-08.07	 MFP-2305  MFP-2307  MFD-2305	 MRP-2302  MRD-2316
2.0 LF18	104	08.02-08.07	 MFP-2305  MFP-2307  MFD-2305	 MRP-2302  MRD-2316
2.3 AWD L3C1	119	11.02-08.07	 MFP-2307  MFD-2305	 MRP-2302  MRD-2316
2.3 L3C1	122	08.02-08.07	 MFP-2307	 MRP-2302



























































# MAZDA

	KW	Período		
<b>6 Station Wagon (GY)</b>				
			 <b>MFD-2305</b>	 <b>MRD-2316</b>
<b>616</b>				
<b>1.6 NA</b>	55	06.73-02.78	 <b>MFP-2308</b>  <b>MFD-2306</b>	 <b>MRS-2303</b>  <b>MWC-2300</b>
<b>626 I (CB)</b>				
<b>1.6 H6</b>	55	05.79-05.82	 <b>MFP-2319</b>  <b>MFD-2316</b>  <b>MBH-2305</b> año construcción hasta:12/1979  <b>MBH-2313</b> año construcción desde:01/1980	 <b>MRS-2303</b>  <b>MBH-2306</b> año construcción hasta:07/1980  <b>MWC-2354</b> año construcción hasta:12/1979 izquierda  <b>MWC-2355</b> año construcción hasta:12/1979 derecha  <b>MWC-2356</b> año construcción desde:01/1980 izquierda  <b>MWC-2357</b> año construcción desde:01/1980 derecha
<b>1.6 NA</b>	55	05.79-05.82	 <b>MFP-2319</b>  <b>MFD-2316</b>  <b>MBH-2305</b> año construcción hasta:12/1979  <b>MBH-2313</b> año construcción desde:01/1980	 <b>MRS-2303</b>  <b>MBH-2306</b> año construcción hasta:07/1980  <b>MWC-2354</b> año construcción hasta:12/1979 izquierda  <b>MWC-2355</b> año construcción hasta:12/1979 derecha  <b>MWC-2356</b> año construcción desde:01/1980 izquierda  <b>MWC-2357</b> año construcción desde:01/1980 derecha
<b>1.6 N</b>	55	05.79-05.82	 <b>MFP-2319</b>  <b>MFD-2316</b>  <b>MBH-2305</b> año construcción hasta:12/1979  <b>MBH-2313</b> año construcción desde:01/1980	 <b>MRS-2303</b>  <b>MBH-2306</b> año construcción hasta:07/1980  <b>MWC-2354</b> año construcción hasta:12/1979 izquierda  <b>MWC-2355</b> año construcción hasta:12/1979 derecha  <b>MWC-2356</b> año construcción desde:01/1980 izquierda




























































# MAZDA

	KW	Período		
<b>626 I (CB)</b>				
				 <b>MWC-2357</b> año construcción desde:01/1980 derecha
<b>2.0 HE3</b>	66	05.79-05.82	 <b>MFP-2319</b>  <b>MFD-2316</b>  <b>MBH-2313</b>	 <b>MRS-2303</b>  <b>MBH-2306</b>  <b>MWC-2354</b> año construcción hasta:07/1980 izquierda  <b>MWC-2355</b> año construcción hasta:07/1980 derecha  <b>MWC-2356</b> año construcción desde:08/1980 izquierda  <b>MWC-2357</b> año construcción desde:08/1980 derecha
<b>2.0 MA</b>	66	05.79-05.82	 <b>MFP-2319</b>  <b>MFD-2316</b>  <b>MBH-2313</b>	 <b>MRS-2303</b>  <b>MBH-2306</b>  <b>MWC-2354</b> año construcción hasta:07/1980 izquierda  <b>MWC-2355</b> año construcción hasta:07/1980 derecha  <b>MWC-2356</b> año construcción desde:08/1980 izquierda  <b>MWC-2357</b> año construcción desde:08/1980 derecha
<b>2.0 M</b>	66	05.79-05.82	 <b>MFP-2319</b>  <b>MFD-2316</b>  <b>MBH-2313</b>	 <b>MRS-2303</b>  <b>MBH-2306</b>  <b>MWC-2354</b> año construcción hasta:07/1980 izquierda  <b>MWC-2355</b> año construcción hasta:07/1980 derecha  <b>MWC-2356</b> año construcción desde:08/1980 izquierda  <b>MWC-2357</b> año construcción desde:08/1980 derecha
<b>626 II (GC)</b>				
<b>1.6 F6</b>	59	11.82-06.87	 <b>MFP-2301</b>  <b>MFD-2301</b>	 <b>MRS-2K07</b>  <b>MBH-2312</b> año construcción
























































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>626 II (GC)</b>				
			 <b>MFD-2330</b>  <b>MBH-2311</b>	hasta:08/1984 año construcción desde:09/1984  <b>MWC-2303</b>
<b>2.0 D RF46</b>	46	01.83-06.87	 <b>MFP-2301</b>  <b>MFD-2330</b>  <b>MBH-2311</b>	 <b>MRS-2K07</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MWC-2303</b>
<b>2.0 FE (8V)</b>	88	01.86-09.87	 <b>MFP-2301</b>  <b>MFP-2330</b>  <b>MFD-2334</b>  <b>MBH-2311</b>	 <b>MRP-2300</b>  <b>MRD-2305</b>  <b>MRS-2K07</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MWC-2303</b>
<b>2.0 FE (8V)</b>	74	03.83-09.87	 <b>MFP-2301</b>  <b>MFP-2330</b>  <b>MFD-2303</b>  <b>MFD-2334</b>  <b>MBH-2311</b>	año construcción hasta:11/1984 año construcción desde:12/1984  <b>MRP-2300</b>  <b>MRD-2305</b>  <b>MRS-2K07</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MWC-2303</b>
<b>2.0 FE (8V)</b>	68	11.86-09.87	 <b>MFP-2301</b>  <b>MFP-2330</b>  <b>MFD-2334</b>  <b>MBH-2311</b>	 <b>MRP-2300</b>  <b>MRD-2305</b>  <b>MRS-2K07</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MWC-2303</b>
<b>626 II Hatchback (GC)</b>				
<b>1.6 F603</b>	55	03.83-09.87	 <b>MFP-2301</b>  <b>MFD-2301</b>  <b>MFD-2330</b>  <b>MBH-2311</b>	año construcción hasta:08/1984 año construcción desde:09/1984  <b>MRS-2K07</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MWC-2303</b>
<b>1.6 F658</b>	55	03.83-09.87	 <b>MFP-2301</b>  <b>MFD-2301</b>  <b>MFD-2330</b>  <b>MBH-2311</b>	año construcción hasta:08/1984 año construcción desde:09/1984  <b>MRS-2K07</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MWC-2303</b>
<b>1.6 F6</b>	59	03.83-09.87	 <b>MFP-2301</b>  <b>MFD-2301</b>	año construcción  <b>MRS-2K07</b>  <b>MBH-2312</b>
























































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>626 II Hatchback (GC)</b>				
			 <b>MFD-2330</b>  <b>MBH-2311</b>	hasta:08/1984 año construcción desde:09/1984  <b>MWC-2303</b>
<b>2.0 D RF46</b>	46	03.84-06.87	 <b>MFP-2301</b>  <b>MFD-2330</b>  <b>MBH-2311</b>	 <b>MRS-2K07</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MWC-2303</b>
<b>2.0 FE (8V)</b>	68	01.85-09.87	 <b>MFP-2301</b>  <b>MFD-2334</b>  <b>MBH-2311</b>	 <b>MRP-2300</b>  <b>MRD-2305</b>  <b>MRS-2K07</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MWC-2303</b>
<b>2.0 FE (8V)</b>	88	01.86-09.87	 <b>MFP-2301</b>  <b>MFD-2334</b>  <b>MBH-2311</b>	 <b>MRP-2300</b>  <b>MRD-2305</b>  <b>MRS-2K07</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MWC-2303</b>
<b>2.0 FE (8V)</b>	74	03.83-09.87	 <b>MFP-2301</b>  <b>MFP-2330</b>  <b>MFD-2303</b>  <b>MFD-2334</b>  <b>MBH-2311</b>	año construcción hasta:11/1984 año construcción desde:12/1984  <b>MRP-2300</b>  <b>MRD-2305</b>  <b>MRS-2K07</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MWC-2303</b>
<b>626 III (GD)</b>				
<b>1.6 F659</b>	60	06.87-05.92	 <b>MFP-2331</b>  <b>MFD-2341</b>  <b>MBH-2311</b>	 <b>MRS-2329</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>
<b>1.6 F6</b>	60	06.87-05.92	 <b>MFP-2331</b>  <b>MFD-2341</b>  <b>MBH-2311</b>	 <b>MRS-2329</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>
<b>1.8 F8 (12V)</b>	65	11.87-05.92	 <b>MFP-2331</b>  <b>MFD-2341</b>  <b>MBH-2311</b>	 <b>MRD-2302</b>  <b>MRD-2309</b>  <b>MRS-2329</b>  <b>MBH-2312</b>

**MAZDA**


























































	KW	Período			
<b>626 III (GD)</b>					
				 <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>	
<b>2.0 12V FE (12V)</b>	79	09.87-05.92	 <b>MFP-2331</b>  <b>MFD-2340</b>  <b>MBH-2330</b>	 <b>MRP-2306</b>  <b>MRD-2302</b>  <b>MRD-2309</b>  <b>MRS-2329</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MBH-2329</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>	vehículos con ABS
<b>2.0 16V FE (16V)</b>	109	07.87-09.89	 <b>MFP-2331</b>  <b>MFD-2340</b>  <b>MBH-2330</b>	 <b>MRP-2306</b>  <b>MRD-2309</b>  <b>MRS-2329</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MBH-2329</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>	vehículos con ABS
<b>2.0 16V FE (16V)</b>	103	11.87-05.92	 <b>MFP-2331</b>  <b>MFD-2340</b>  <b>MBH-2330</b>	 <b>MRP-2306</b>  <b>MRD-2309</b>  <b>MRS-2329</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MBH-2329</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>	vehículos con ABS
<b>2.0 D RF-N</b>	44	07.87-07.91	 <b>MFP-2330</b>  <b>MFP-2331</b>  <b>MFD-2341</b>  <b>MBH-2342</b>	 <b>MRP-2305</b>  <b>MRD-2309</b>  <b>MRS-2329</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>	
<b>2.0 FE (12V)</b>	66	09.87-10.90	 <b>MFP-2331</b>  <b>MFD-2340</b>  <b>MBH-2330</b>	 <b>MRP-2306</b>  <b>MRD-2309</b>  <b>MRS-2329</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MBH-2329</b>  <b>MWC-2368</b>	vehículos con ABS

**MAZDA**
























































	KW	Período			
<b>626 III (GD)</b>					
				 MWC-2373	
<b>2.2 12V F2</b>	85	11.87-07.91	 MFP-2380  MFD-2340  MBH-2311	 MRP-2302  MRD-2318  MRS-2329  MBH-2329  MWC-2368  MWC-2373	
<b>626 III Coupé (GD)</b>					
<b>1.6</b>	60	06.87-05.92	 MFP-2331  MFD-2341  MBH-2311	 MRS-2329  MBH-2312  MWC-2368  MWC-2373	
<b>1.8 F8 (12V)</b>	65	09.87-08.91	 MFP-2331  MFD-2341  MBH-2311	 MRP-2306  MRD-2302  MRD-2309  MRS-2329  MBH-2312  MWC-2368  MWC-2373	
<b>2.0 12V FE (12V)</b>	79	09.87-12.88	 MFP-2331  MFD-2340  MBH-2330	 MRP-2306  MRD-2309  MRS-2329  MBH-2312  MBH-2329  MWC-2368  MWC-2373	vehículos con ABS
<b>2.0 16V FE (16V)</b>	109	06.87-09.89	 MFP-2331  MFD-2340  MBH-2330	 MRP-2306  MRD-2302  MRD-2309  MRS-2329  MBH-2312  MBH-2329  MWC-2368  MWC-2373	vehículos con ABS
<b>2.0 16V FE (16V)</b>	103	12.87-10.90	 MFP-2331  MFD-2340	 MRP-2306  MRD-2302	




































































**MAZDA**

	KW	Período			
<b>626 III Coupé (GD)</b>					
			 <b>MBH-2330</b>	 <b>MRD-2309</b>  <b>MRS-2329</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MBH-2329</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>	vehículos con ABS
<b>2.0 FE (8V)</b>	66	09.87-10.90	 <b>MFP-2331</b>  <b>MFD-2340</b>  <b>MBH-2330</b>	 <b>MRP-2306</b>  <b>MRD-2309</b>  <b>MRS-2329</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MBH-2329</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>	vehículos con ABS
<b>2.2 12V F2</b>	85	04.88-12.91	 <b>MFP-2380</b>  <b>MFD-2340</b>  <b>MBH-2311</b>	 <b>MRP-2302</b>  <b>MRD-2318</b>  <b>MRS-2329</b>  <b>MBH-2329</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>	
<b>626 III Hatchback (GD)</b>					
<b>1.6 F659</b>	60	06.87-05.92	 <b>MFP-2331</b>  <b>MFD-2341</b>  <b>MBH-2311</b>	 <b>MRS-2329</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>	
<b>1.6 F6</b>	60	06.87-05.92	 <b>MFP-2331</b>  <b>MFD-2341</b>  <b>MBH-2311</b>	 <b>MRS-2329</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>	
<b>1.8 F8 (12V)</b>	65	11.87-05.92	 <b>MFP-2331</b>  <b>MFD-2341</b>  <b>MBH-2311</b>	 <b>MRS-2329</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>	
<b>2.0 12V FE (12V)</b>	79	11.87-05.92	 <b>MFP-2331</b>  <b>MFD-2340</b>  <b>MBH-2330</b>	 <b>MRP-2306</b>  <b>MRD-2309</b>  <b>MRS-2329</b>  <b>MBH-2312</b>	




























































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>626 III Hatchback (GD)</b>				
				 <b>MBH-2329</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>
<b>2.0 16V FE (16V)</b>	109	06.87-08.89	 <b>MFP-2331</b>  <b>MFD-2340</b>  <b>MBH-2330</b>	 <b>MRP-2306</b>  <b>MRD-2309</b>  <b>MRS-2329</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MBH-2329</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>
<b>2.0 16V FE (16V)</b>	103	11.87-10.90	 <b>MFP-2331</b>  <b>MFD-2340</b>  <b>MBH-2330</b>	 <b>MRP-2306</b>  <b>MRD-2309</b>  <b>MRS-2329</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MBH-2329</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>
<b>2.0 D RF-N</b>	44	07.87-07.91	 <b>MFP-2330</b>  <b>MFP-2331</b>  <b>MFD-2341</b>  <b>MBH-2342</b>	 <b>MRP-2305</b>  <b>MRD-2309</b>  <b>MRS-2329</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>
<b>2.0 FE (8V)</b>	66	09.87-10.90	 <b>MFP-2331</b>  <b>MFD-2340</b>  <b>MBH-2330</b>	 <b>MRP-2306</b>  <b>MRD-2309</b>  <b>MRS-2329</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MBH-2329</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>
<b>2.2 12V F2</b>	85	06.88-04.92	 <b>MFP-2380</b>  <b>MFD-2340</b>  <b>MBH-2311</b>	 <b>MRP-2302</b>  <b>MRD-2318</b>  <b>MRS-2329</b>  <b>MBH-2329</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>































































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>626 III Station Wagon (GV)</b>				
<b>1.8 F8 (12V)</b>	65	01.88-03.92	 <b>MFP-2331</b>  <b>MFD-2341</b>  <b>MBH-2311</b>	 <b>MRP-2306</b>  <b>MRD-2309</b>  <b>MRS-2329</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>
<b>2.0 12V FE (12V)</b>	81	09.87-01.90	 <b>MFP-2330</b>  <b>MFP-2331</b>  <b>MFD-2340</b>  <b>MBH-2342</b>	 <b>MRP-2306</b>  <b>MRD-2309</b>  <b>MRD-2313</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>
<b>2.0 16V FE (16V)</b>	103	01.88-03.92	 <b>MFP-2330</b>  <b>MFP-2331</b>  <b>MFD-2340</b>  <b>MBH-2330</b>	 <b>MRP-2306</b>  <b>MRD-2309</b>  <b>MRD-2313</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>
<b>2.0 D Comprex RF-CX</b>	55	05.93-11.96	 <b>MFP-2399</b>  <b>MFD-2340</b>  <b>MFD-2348</b>  <b>MBH-2311</b>	 <b>MRP-2307</b>  <b>MRD-2313</b>  <b>MRD-2314</b>  <b>MRD-2315</b>  <b>MBH-2329</b>
<b>2.0 D RF-N</b>	44	09.88-07.91	 <b>MFP-2330</b>  <b>MFP-2331</b>  <b>MFD-2341</b>  <b>MBH-2342</b>	 <b>MRP-2305</b>  <b>MRD-2313</b>  <b>MRS-2329</b>  <b>MBH-2312</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>
<b>2.0 D RFG5</b>	60	11.94-09.97	 <b>MFP-2399</b>  <b>MFD-2340</b>  <b>MFD-2348</b>	 <b>MRP-2307</b>  <b>MRD-2313</b>  <b>MRD-2314</b>  <b>MRD-2315</b>
<b>2.0 i 16V FECM</b>	110	11.94-09.97	 <b>MFP-2399</b>  <b>MFD-2348</b>  <b>MBH-2342</b>	 <b>MRP-2307</b>  <b>MRD-2314</b>  <b>MRD-2315</b>  <b>MWC-2293</b>
<b>2.0 FE (8V)</b>	66	10.88-09.97	 <b>MFP-2330</b>	 <b>MRP-2306</b>





















































**MAZDA**

	KW	Período			
<b>626 III Station Wagon (GV)</b>					
			 MFP-2331  MFD-2340  MBH-2330  MBH-2342	 MRD-2313  MRS-2329	año construcción hasta:01/1990
			año construcción desde:04/1992		
<b>2.2 12V 4WD F2L1</b>	85	05.91-11.92	 MFP-2331  MFD-2340  MBH-2342	 MRP-2302  MRD-2318	
<b>2.2 12V 4WD F2</b>	85	05.91-11.92	 MFP-2331  MFD-2340  MBH-2342	 MRP-2302  MRD-2318	
<b>2.2 12V F2</b>	85	03.89-11.96	 MFP-2380  MFD-2340  MBH-2311	 MRP-2302  MRD-2318  MBH-2329	
<b>626 IV (GE)</b>					
<b>1.8 i FP</b>	77	01.92-04.97	 MFP-2399  MFD-2348  MBH-2324	 MRP-2307  MRD-2314  MRD-2315  MWC-2368  MWC-2373	año construcción desde:05/1994
<b>1.8 i</b>	66	08.94-04.97	 MFP-2399  MFD-2348  MBH-2324	 MRP-2307  MRD-2314  MRD-2315  MWC-2368  MWC-2373	
<b>2.0 D GLX Complex RF55</b>	55	10.92-04.97	 MFP-2399  MFD-2340  MFD-2348  MBH-2324	 MRP-2307  MRD-2313  MRD-2314  MRD-2315	
<b>2.0 i 4WD FS</b>	85	04.92-04.97	 MFP-2399  MFD-2348  MBH-2324	 MRP-2307  MRD-2314  MRD-2315  MWC-2368  MWC-2373	
<b>2.0 i FS</b>	85	01.92-04.97	 MFP-2399	 MRP-2307	
























































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>626 IV (GE)</b>				
			 MFD-2348  MBH-2324	 MRD-2314  MRD-2315  MWC-2368  MWC-2373
<b>626 IV Hatchback (GE)</b>				
<b>1.8 FP</b>	77	08.91-04.97	 MFP-2399  MFD-2348  MBH-2324	 MRP-2307  MRD-2314  MRD-2315  MWC-2368  MWC-2373
<b>1.8 FP01LP</b>	66	08.94-04.97	 MFP-2399  MFD-2348  MBH-2324	 MRP-2307  MRD-2314  MRD-2315  MWC-2368  MWC-2373
<b>2.0 D GLX Complex RF55</b>	55	01.93-04.97	 MFP-2399  MFD-2340  MFD-2348  MBH-2324	 MRP-2307  MRD-2313  MRD-2314  MRD-2315
<b>2.0 i 4WD FS</b>	85	04.92-04.97	 MFP-2399  MFD-2348  MBH-2324	 MRP-2307  MRD-2314  MRD-2315  MWC-2368  MWC-2373
<b>2.0 i FS</b>	85	08.91-04.97	 MFP-2399  MFD-2348  MBH-2324	 MRP-2307  MRD-2314  MRD-2315  MWC-2368  MWC-2373
<b>2.5 24V KL</b>	121	01.92-04.97	 MFP-2399  MFD-2348  MBH-2324	 MRP-2307  MRD-2314  MRD-2315
<b>2.5 24V KL</b>	120	08.94-04.97	 MFP-2399  MFD-2348  MBH-2324	 MRP-2307  MRD-2314  MRD-2315  MWC-2368
























































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>626 IV Hatchback (GE)</b>				
				 MWC-2373
<b>626 V (GF)</b>				
1.8 FPY3	66	05.97-12.99	 MFP-2399  MFD-2348	 MRP-2302  MRD-2314  MRD-2315  MBD-2304  MRS-2309
1.8 FP9A	74	12.99-10.02	 MFP-2318  MFD-2348	 MRP-2302  MRD-2314  MRD-2315  MBD-2304  MRS-2309
2.0 DI TD RF3F	66	04.98-10.02	 MFP-2318  MFD-2348	 MRP-2302  MRD-2314  MRD-2315  MRS-2309
2.0 TD RF59	81	10.00-10.02	 MFP-2318  MFD-2348	 MRP-2302  MRD-2314  MRD-2315  MRS-2309
2.0 Turbo DI RF4F	74	04.98-10.02	 MFP-2318  MFD-2348	 MRP-2302  MRD-2314  MRD-2315  MRS-2309
2.0 FS2C	100	04.98-10.02	 MFP-2318  MFD-2348	 MRP-2302  MRD-2314  MRD-2315  MRS-2309
2.0 FS	85	05.97-10.02	 MFP-2318  MFP-2399  MFD-2348	 MRP-2302  MRD-2314  MRD-2315  MRS-2309
<b>626 V Hatchback (GF)</b>				
1.8 FPY3	66	05.97-12.99	 MFP-2399  MFD-2348	 MRP-2302  MRD-2314

**MAZDA**




























































	KW	Período		
<b>626 V Hatchback (GF)</b>				
				 MRD-2315  MBD-2304  MRS-2309
1.8 FP	74	12.99-10.02	 MFP-2318  MFD-2348	 MRP-2302  MRD-2314  MRD-2315  MBD-2304  MRS-2309
2.0 DITD RF3F	66	04.98-10.02	 MFP-2318  MFD-2348	 MRP-2302  MRD-2314  MRD-2315  MRS-2309
2.0 H.P. FS2C	100	02.98-10.02	 MFP-2318  MFD-2348	 MRP-2302  MRD-2314  MRD-2315  MRS-2309
2.0 TD	81	10.00-10.02	 MFP-2318  MFD-2348	 MRP-2302  MRD-2314  MRD-2315  MRS-2309
2.0 Turbo DI RF4F	74	04.98-10.02	 MFP-2318  MFD-2348	 MRP-2302  MRD-2314  MRD-2315  MRS-2309
2.0 FS	85	05.97-10.02	 MFP-2318  MFD-2348	 MRP-2302  MRD-2314  MRD-2315  MRS-2309
<b>626 V Station Wagon (GW)</b>				
1.8 FP9A	74	01.00-10.02	 MFP-2318  MFP-2399  MFD-2310  MFD-2348	 MRP-2302  MRD-2314  MRD-2315  MRS-2309
1.8 FPY3	66	02.98-01.00	 MFP-2399  MFD-2348	 MRP-2302  MRD-2314

**MAZDA**






























































	KW	Período			
<b>626 V Station Wagon (GW)</b>					
				 MRD-2315  MRS-2309	
2.0 DITD RF3F	66	09.99-10.02	 MFP-2318  MFD-2310  MFD-2348	 MRP-2302  MRD-2316  MRS-2309	
2.0 H.P. FS2C	100	02.98-10.02	 MFP-2318  MFD-2310  MFD-2348	año construcción desde:10/1999  MRP-2302  MRD-2314  MRD-2315  MRS-2309	
2.0 TD	81	10.00-10.02	 MFP-2318  MFD-2310  MFD-2348	 MRP-2302  MRD-2314  MRD-2315  MRS-2309	
2.0 Turbo DI RF4F	74	04.98-10.02	 MFP-2318  MFD-2310  MFD-2348	 MRP-2302  MRD-2314  MRD-2315  MRS-2309	
2.0 FS	85	02.98-10.02	 MFP-2318  MFP-2399  MFD-2310  MFD-2348	año construcción desde:10/1999  MRP-2302  MRD-2314  MRD-2315  MRS-2309	
<b>818 Ranchera familiar</b>					
1.3 TC	44	01.74-10.78	 MFP-2310  MFD-2306	 MWC-2302	
1.6 NA	55	01.77-10.78	 MFP-2210  MFD-2306		
<b>929 I (LA)</b>					
2.0 MA	66	05.79-07.86	 MBH-2322  MFP-2301  MFP-2303  MFD-2324  MBH-2313	centro año construcción desde:01/1982 año construcción desde:01/1982 año construcción desde:01/1982	 MRP-2300  MRD-2300  MRS-2303  MWC-2362  MWC-2363
				año construcción desde:01/1982 año construcción desde:01/1982 izquierda año construcción	


































































**MAZDA**

	KW	Período				
<b>929 I (LA)</b>						
				desde:01/1982 derecha		
<b>2.0 M</b>	66	05.79-07.86	 <b>MBH-2322</b>  <b>MFP-2301</b>  <b>MFP-2303</b>  <b>MFD-2324</b>  <b>MBH-2313</b>	centro año construcción desde:01/1982 año construcción desde:01/1982 año construcción desde:01/1982	 <b>MRP-2300</b>  <b>MRD-2300</b>  <b>MRS-2303</b>  <b>MWC-2362</b>  <b>MWC-2363</b>	desde:01/1982 año construcción desde:01/1982 año construcción desde:01/1982 izquierda derecha
<b>929 II (HB)</b>						
<b>2.0 i GLX FE (8V)</b>	88	10.84-07.87	 <b>MBH-2322</b>  <b>MFP-2320</b>  <b>MFD-2324</b>  <b>MBH-2313</b>	centro	 <b>MRP-2300</b>  <b>MRD-2300</b>  <b>MRS-2303</b>  <b>MWC-2362</b>  <b>MWC-2363</b>	izquierda derecha
<b>2.0 FE (8V)</b>	74	03.84-07.87	 <b>MBH-2322</b>  <b>MFP-2320</b>  <b>MFD-2324</b>  <b>MBH-2313</b>	centro	 <b>MRP-2300</b>  <b>MRD-2300</b>  <b>MRS-2303</b>  <b>MWC-2362</b>  <b>MWC-2363</b>	izquierda derecha
<b>2.0 HEE</b>	66	05.82-03.84	 <b>MBH-2322</b>  <b>MFP-2301</b>  <b>MFP-2303</b>  <b>MFD-2324</b>  <b>MBH-2313</b>	centro	 <b>MRP-2300</b>  <b>MRD-2300</b>  <b>MRS-2303</b>  <b>MWC-2362</b>  <b>MWC-2363</b>	izquierda derecha
<b>2.0 MA</b>	66	05.82-03.84	 <b>MBH-2322</b>  <b>MFP-2301</b>  <b>MFP-2303</b>  <b>MFD-2324</b>  <b>MBH-2313</b>	centro	 <b>MRP-2300</b>  <b>MRD-2300</b>  <b>MRS-2303</b>  <b>MWC-2362</b>  <b>MWC-2363</b>	izquierda derecha
<b>929 II Coupé (HB)</b>						
<b>2.0 i Turbo FET</b>	88	10.84-07.87	 <b>MBH-2322</b>  <b>MFP-2320</b>  <b>MFD-2324</b>  <b>MBH-2313</b>	centro	 <b>MRP-2300</b>  <b>MRD-2300</b>  <b>MRS-2303</b>  <b>MWC-2362</b>	izquierda

























































**MAZDA**

	KW	Período			
<b>929 II Coupé (HB)</b>					
				 <b>MWC-2363</b> derecha	
<b>2.0 FE (8V)</b>	74	03.84-07.87	 <b>MBH-2322</b>  <b>MFP-2320</b>  <b>MFD-2324</b>  <b>MBH-2313</b>	centro	 <b>MRP-2300</b>  <b>MRD-2300</b>  <b>MRS-2303</b>  <b>MWC-2362</b> izquierda  <b>MWC-2363</b> derecha
<b>2.0 HEE</b>	66	05.82-03.84	 <b>MBH-2322</b>  <b>MFP-2301</b>  <b>MFP-2303</b>  <b>MFD-2324</b>  <b>MBH-2313</b>	centro	 <b>MRP-2300</b>  <b>MRD-2300</b>  <b>MRS-2303</b>  <b>MWC-2362</b> izquierda  <b>MWC-2363</b> derecha
<b>2.0 MA</b>	66	05.82-03.84	 <b>MBH-2322</b>  <b>MFP-2301</b>  <b>MFP-2303</b>  <b>MFD-2324</b>  <b>MBH-2313</b>	centro	 <b>MRP-2300</b>  <b>MRD-2300</b>  <b>MRS-2303</b>  <b>MWC-2362</b> izquierda  <b>MWC-2363</b> derecha
<b>929 II Ranchera familiar (HV)</b>					
<b>2.0 HEE</b>	66	01.83-12.87	 <b>MFP-2301</b>  <b>MFP-2303</b>  <b>MFD-2324</b>  <b>MBH-2305</b>		 <b>MRP-2300</b>  <b>MRD-2300</b>  <b>MRS-2303</b>  <b>MBH-2322</b>  <b>MWC-2362</b> izquierda  <b>MWC-2363</b> derecha
<b>2.0 MA</b>	66	01.83-12.87	 <b>MFP-2301</b>  <b>MFP-2303</b>  <b>MFD-2324</b>  <b>MBH-2305</b>		 <b>MRP-2300</b>  <b>MRD-2300</b>  <b>MRS-2303</b>  <b>MBH-2322</b>  <b>MWC-2362</b> izquierda  <b>MWC-2363</b> derecha
<b>929 III (HC)</b>					
<b>2.0 FE (8V)</b>	85	06.87-12.88	 <b>MFP-2320</b>  <b>MFP-2397</b>  <b>MFD-2324</b>		 <b>MRP-2300</b>  <b>MRD-2300</b>  <b>MRS-2303</b>  <b>MWC-2362</b> izquierda  <b>MWC-2363</b> derecha




























































**MAZDA**

	KW	Período			
<b>929 III (HC)</b>					
<b>2.0 FEFA</b>	85	06.87-12.88	 <b>MFP-2320</b>  <b>MFP-2397</b>  <b>MFD-2324</b>	 <b>MRP-2300</b>  <b>MRD-2300</b>  <b>MRS-2303</b>  <b>MWC-2362</b>  <b>MWC-2363</b>	   izquierda derecha
<b>2.2 12V F21</b>	85	01.88-04.89	 <b>MFP-2330</b>  <b>MFP-2397</b>  <b>MFD-2332</b>  <b>MBH-2334</b>	 <b>MRP-2305</b>  <b>MRD-2310</b>  <b>MRS-2303</b>  <b>MBH-2363</b>  <b>MWC-2362</b>  <b>MWC-2363</b>	   izquierda derecha
<b>2.2 12V F2E</b>	85	01.88-04.89	 <b>MFP-2330</b>  <b>MFP-2397</b>  <b>MFD-2332</b>  <b>MBH-2334</b>	 <b>MRP-2305</b>  <b>MRD-2310</b>  <b>MRS-2303</b>  <b>MBH-2363</b>  <b>MWC-2362</b>  <b>MWC-2363</b>	   izquierda derecha
<b>2.2 12V F2</b>	85	01.88-04.89	 <b>MFP-2330</b>  <b>MFP-2397</b>  <b>MFD-2332</b>  <b>MBH-2334</b>	 <b>MRP-2305</b>  <b>MRD-2310</b>  <b>MRS-2303</b>  <b>MBH-2363</b>  <b>MWC-2362</b>  <b>MWC-2363</b>	   izquierda derecha
<b>2.2 12V F2-C</b>	94	04.89-06.91	 <b>MFP-2330</b>  <b>MFP-2397</b>  <b>MFD-2332</b>	año construcción desde:01/1991  <b>MRP-2305</b>  <b>MRD-2310</b>  <b>MRS-2303</b>	
<b>2.2 i F2-EGI</b>	100	05.87-12.88	 <b>MFP-2330</b>  <b>MFP-2397</b>  <b>MFD-2332</b>  <b>MBH-2334</b>	 <b>MRP-2305</b>  <b>MRD-2310</b>  <b>MBH-2363</b>  <b>MWC-2362</b>  <b>MWC-2363</b>	   izquierda derecha
<b>3.0 i JE3</b>	123	01.90-06.91	 <b>MFP-2330</b>  <b>MFP-2397</b>  <b>MFD-2332</b>	año construcción desde:01/1991  <b>MRP-2305</b>  <b>MRD-2310</b>	
<b>3.0 JE3</b>	125	01.88-12.89	 <b>MFP-2330</b>	 <b>MRP-2305</b>	






















































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>929 III (HC)</b>				
			 MFP-2397  MFD-2332  MBH-2334	 MRD-2310  MBH-2363
<b>3.0 JE</b>	140	06.87-06.91	 MFP-2330  MFP-2397  MFD-2332  MBH-2334 año construcción desde:01/1991  año construcción hasta:05/1989	 MRP-2305  MRD-2310  MBH-2363 año construcción desde:05/1989
<b>B-SERIE (UF)</b>				
<b>2.5 D 4WD</b>	63	02.96-06.99	 MFP-2382  MFD-2326  MFD-2357  MCP-2700	 MBD-2305  MRS-2393
<b>2.5 D 4WD WL31</b>	57	09.98-06.99	 MFP-2382  MFD-2326  MFD-2355  MFD-2357	 MRS-2393  MWC-2396  MWC-2397 derecha izquierda
<b>B-SERIE (UN)</b>				
<b>2.2 8V 4WD JL22</b>	68	06.99-11.06	 MFP-2373  MFD-2355	 MWC-2307
<b>2.5 D 4WD MD25NA</b>	57	06.99-11.06	 MFP-2323  MFP-2373  MFD-2323  MFD-2355  MCP-2700	 MRS-2311  MWC-2307  MRS-2311S
<b>2.5 D 4WD WLE7</b>	62	12.02-11.06	 MFP-2323  MFD-2323  MFD-2355	 MBD-2305  MRS-2311  MWC-2307  MRS-2311S
<b>2.5 D MD25NA</b>	57	06.99-11.06	 MFP-2373  MFD-2318  MFD-2355	 MRS-2311  MWC-2307  MRS-2311S
<b>2.5 D WLE7</b>	62	12.02-11.06	 MFP-2373  MFD-2318	 MRS-2311  MWC-2307































**MAZDA**

	KW	Período				
<b>B-SERIE (UN)</b>						
			 MFD-2355	 MRS-2311S		
2.5 TD 4WD MD25TI	80	06.99-07.06	 MFP-2323  MFD-2323  MFD-2355  MCP-2102  MCP-2304	Sist.frenos: TOK Sist.frenos: PBR	 MRS-2311  MWC-2307  MRS-2311S	
<b>BT-50 Pick-up (CD, UN)</b>						
2.5 MRZ-CD 4x4 WLAA	105	12.06-12.15	 MFP-2323  MFP-2373  MFD-2318  MFD-2323	Tipo de tracción: Tracción delantera Tipo de tracción: Tracción delantera	 MBD-2305  MRS-2311  MRS-2312  MRS-2311S	Tipo de tracción: Tracción delantera
<b>CX-3 (DK)</b>						
1.5 D AWD S5-DPTR	77	05.15-	 MFP-2309  MFD-2365	 MRP-2313  MRD-2320		
1.5 D AWD S5-DPTS	77	05.15-	 MFP-2309  MFD-2365	 MRP-2313  MRD-2320		
1.5 D S5-DPTR	77	05.15-	 MFP-2309  MFD-2365	 MRP-2313  MRD-2320		
1.5 D S5-DPTS	77	05.15-	 MFP-2309  MFD-2365	 MRP-2313  MRD-2320		
2.0 AWD	110	05.15-	 MFP-2309  MFD-2365	 MRP-2313  MRD-2320		
2.0	88	05.15-	 MFP-2309  MFD-2365	 MRP-2313  MRD-2320		
<b>CX-5 (KE, GH)</b>						
2.0 AWD PEY6	118	11.11-	 MFP-2348  MFD-2360	 MRP-2313  MRD-2330		
2.0 AWD PEY7	118	11.11-	 MFP-2348  MFD-2360	 MRP-2313  MRD-2330		
2.0 PEY6	121	11.11-	 MFP-2348  MFD-2360	 MRP-2313  MRD-2330		
2.0 PEY7	121	11.11-	 MFP-2348	 MRP-2313		































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>CX-5 (KE, GH)</b>				
			 <b>MFD-2360</b>	 <b>MRD-2330</b>
<b>2.2 D AWD SHY1</b>	110	04.12-	 <b>MFP-2348</b>  <b>MFD-2360</b>	 <b>MRP-2313</b>  <b>MRD-2330</b>
<b>2.2 D AWD SHY1</b>	129	04.12-	 <b>MFP-2348</b>  <b>MFD-2360</b>	 <b>MRP-2313</b>  <b>MRD-2330</b>
<b>2.2 D SHY1</b>	110	04.12-	 <b>MFP-2348</b>  <b>MFD-2360</b>	 <b>MRP-2313</b>  <b>MRD-2330</b>
<b>CX-7 (ER)</b>				
<b>2.2 MZR-CD AWD R2AA</b>	120	01.12-03.13		 <b>MRS-2S01</b>
<b>2.2 MZR-CD AWD R2AA</b>	127	07.09-03.13	 <b>MFP-2336</b>  <b>MFD-2347</b>  <b>MFD-2352</b>	Clase de caja de cambios:para transmisión automática  Clase de caja de cambios:Caja de cambios manual   <b>MRP-2309</b>  <b>MRD-2329</b>   <b>MRS-2S01</b>
<b>2.3 MZR DISI Turbo L3-...</b>	191	06.09-03.13	 <b>MSE-9204</b>	Eje delantero   <b>MRS-2S01</b>
<b>2.3 MZR DISI Turbo L3-...</b>	190	10.07-08.09	 <b>MFP-2336</b>  <b>MFD-2347</b>  <b>MFD-2352</b>  <b>MCP-2300</b>  <b>MSE-9204</b>	Clase de caja de cambios:para transmisión automática  Clase de caja de cambios:Caja de cambios manual  Eje delantero Eje trasero,Eje delantero   <b>MRP-2309</b>  <b>MRD-2327</b>   <b>MRS-2S01</b>   <b>MSE-9204</b>  Eje trasero,Eje delantero
<b>DEMIO (DW)</b>				
<b>1.3 16V B3 ME</b>	46	08.98-07.03	 <b>MFP-2341</b>  <b>MFD-2344</b>  <b>MBH-2356</b>	 <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2318</b>  <b>MWC-2379</b>
<b>1.3 i 16V B3 (16V)</b>	53	08.98-04.00	 <b>MFP-2341</b>  <b>MFD-2344</b>  <b>MBH-2356</b>	 <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2318</b>  <b>MWC-2379</b>
<b>1.5 16V B5 E</b>	55	04.00-07.03	 <b>MFP-2341</b>  <b>MFD-2344</b>  <b>MBH-2356</b>	 <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2318</b>  <b>MWC-2379</b>
<b>E-SERIE Autobús (SR1)</b>				

# MAZDA
































	KW	Período		
<b>E-SERIE Autobús (SR1)</b>				
<b>E2000 4WD FE (8V)</b>	60	10.88-09.89	 <b>MFP-2325</b>  <b>MFD-2326</b>	 <b>MRS-2K13</b>  <b>MWC-2364</b> izquierda  <b>MWC-2365</b> derecha  <b>MWC-2369</b> Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2369</b> derecha: Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2370</b> Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2370</b> izquierda: Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos
<b>E2000 4WD FE18</b>	60	10.88-09.89	 <b>MFP-2325</b>  <b>MFD-2326</b>	 <b>MRS-2K13</b>  <b>MWC-2364</b> izquierda  <b>MWC-2365</b> derecha  <b>MWC-2369</b> Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2369</b> derecha: Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2370</b> Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2370</b> izquierda: Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos
<b>E2000 4WD FEBN</b>	60	10.88-09.89	 <b>MFP-2325</b>  <b>MFD-2326</b>	 <b>MRS-2K13</b>  <b>MWC-2364</b> izquierda  <b>MWC-2365</b> derecha  <b>MWC-2369</b> Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2369</b> derecha: Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2370</b> Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2370</b> izquierda: Eje trasero izquierda Neumáticos:para

# MAZDA

































	KW	Período		
<b>E-SERIE Autobús (SR1)</b>				
				neumáticos gemelos
<b>E2000 FE (8V)</b>	63	11.84-05.94	 <b>MFP-2325</b>  <b>MFD-2326</b>	 <b>MRS-2K13</b>  <b>MWC-2364</b> izquierda  <b>MWC-2365</b> derecha  <b>MWC-2369</b> Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2369</b> derecha: Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2370</b> Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2370</b> izquierda: Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos
<b>E2000 FE18</b>	63	11.84-05.94	 <b>MFP-2325</b>  <b>MFD-2326</b>	 <b>MRS-2K13</b>  <b>MWC-2364</b> izquierda  <b>MWC-2365</b> derecha  <b>MWC-2369</b> Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2369</b> derecha: Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2370</b> Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2370</b> izquierda: Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos
<b>E2000 FEV4</b>	63	11.84-05.94	 <b>MFP-2325</b>  <b>MFD-2326</b>	 <b>MRS-2K13</b>  <b>MWC-2364</b> izquierda  <b>MWC-2365</b> derecha  <b>MWC-2369</b> Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2369</b> derecha: Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2370</b> Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2370</b> izquierda:
































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>E-SERIE Autobús (SR1)</b>				
				Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos
<b>E2200 D R207</b>	46	01.84-02.88	 <b>MFP-2325</b>  <b>MFD-2326</b>	 <b>MRS-2K13</b>  <b>MWC-2364</b> izquierda  <b>MWC-2365</b> derecha  <b>MWC-2369</b> Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2369</b> derecha: Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2370</b> Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2370</b> izquierda: Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos
<b>E-SERIE Caja/Chasis (SD1)</b>				
<b>E2000 FECK</b>	65	01.83-07.91		 <b>MBD-2K03</b> Eje trasero  <b>MRS-2K13</b>
<b>E2000 FEBN</b>	60	10.89-05.95		 <b>MBD-2K03</b> Eje trasero  <b>MRS-2K13</b>
<b>E2000 FEY7</b>	63	11.88-09.89		 <b>MBD-2K03</b> Eje trasero  <b>MRS-2K13</b>
<b>E2200 D R2</b>	52	04.97-07.99		 <b>MBD-2K03</b> Eje trasero  <b>MRS-2K13</b>
<b>E2200 D R281</b>	47	11.88-03.97		 <b>MBD-2K03</b> Eje trasero  <b>MRS-2K13</b>
<b>E-SERIE Caja/Chasis (SD1, SL)</b>				
<b>E2200 D R21N</b>	52	09.99-07.04		 <b>MBD-2K03</b> Eje trasero  <b>MRS-2K13</b>
<b>E-SERIE Furgón (SR2)</b>				
<b>2200 D 4WD R203</b>	47	03.91-05.03	 <b>MFP-2325</b>  <b>MFP-2384</b>  <b>MFD-2399</b>	 <b>MBD-2K03</b> Eje trasero  <b>MRS-2K13</b>  <b>MWC-2369</b> Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2369</b> derecha:

































**MAZDA**

	KW	Período				
<b>E-SERIE Furgón (SR2)</b>						
				 <b>MWC-2370</b>  <b>MWC-2370</b>	Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos  izquierda: Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos	
<b>2200 D 4WD R207</b>	47	03.91-05.03	 <b>MFP-2325</b>  <b>MFP-2384</b>  <b>MFD-2399</b>	año construcción desde:12/1999	 <b>MBD-2K03</b>  <b>MRS-2K13</b>  <b>MWC-2369</b>  <b>MWC-2369</b>  <b>MWC-2370</b>  <b>MWC-2370</b>	Eje trasero  Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  derecha: Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos  izquierda: Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos
<b>E2000 FE (8V)</b>	60	03.91-05.94	 <b>MBH-2338</b>  <b>MFP-2325</b>  <b>MFD-2326</b>	centro	 <b>MBD-2K03</b>  <b>MRS-2K13</b>  <b>MWC-2364</b>  <b>MWC-2365</b>  <b>MWC-2369</b>  <b>MWC-2369</b>  <b>MWC-2370</b>  <b>MWC-2370</b>	Eje trasero  izquierda  derecha  Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  derecha: Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos  izquierda: Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos
<b>E2000 FE60</b>	60	03.91-05.94	 <b>MBH-2338</b>  <b>MFP-2325</b>  <b>MFD-2326</b>	centro	 <b>MBD-2K03</b>  <b>MRS-2K13</b>  <b>MWC-2364</b>  <b>MWC-2365</b>	Eje trasero  izquierda  derecha



































**MAZDA**

	KW	Período			
<b>E-SERIE Furgón (SR2)</b>					
				 <b>MWC-2369</b> Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2369</b> derecha: Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2370</b> Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2370</b> izquierda: Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos	
<b>E2000 FE61</b>	60	03.91-05.94	 <b>MBH-2338</b>  <b>MFP-2325</b>  <b>MFD-2326</b>	centro	 <b>MBD-2K03</b> Eje trasero  <b>MRS-2K13</b>  <b>MWC-2364</b> izquierda  <b>MWC-2365</b> derecha  <b>MWC-2369</b> Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2369</b> derecha: Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2370</b> Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2370</b> izquierda: Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos
<b>E2000 FE18</b>	63	05.85-04.89	 <b>MFP-2325</b>  <b>MFD-2326</b>		 <b>MRS-2K13</b>  <b>MWC-2364</b> izquierda  <b>MWC-2365</b> derecha  <b>MWC-2369</b> Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2369</b> derecha: Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2370</b> Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2370</b> izquierda: Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos
<b>E2000 FE58</b>	63	05.85-04.89	 <b>MFP-2325</b>		 <b>MRS-2K13</b>








































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>E-SERIE Furgón (SR2)</b>				
			 <b>MFD-2326</b>	 <b>MWC-2364</b> izquierda  <b>MWC-2365</b> derecha  <b>MWC-2369</b> Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2369</b> derecha: Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2370</b> Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2370</b> izquierda: Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos
<b>E2000 FE (8V)</b>	70	06.94-05.03	 <b>MFP-2325</b>  <b>MFP-2384</b>  <b>MFD-2326</b>	año construcción desde:12/1999  <b>MBD-2K03</b> Eje trasero  <b>MRS-2K13</b>  <b>MWC-2364</b> izquierda  <b>MWC-2365</b> derecha  <b>MWC-2369</b> Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2369</b> derecha: Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2370</b> Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2370</b> izquierda: Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos  <b>MWC-2394</b> año construcción desde:01/1995 año construcción hasta:12/1998  <b>MWC-2395</b> año construcción desde:01/1995 año construcción hasta:12/1998
<b>E2200 D 4WD R2</b>	52	02.97-05.03	 <b>MFP-2325</b>  <b>MFP-2384</b>  <b>MFD-2346</b>	año construcción desde:12/1999  <b>MBD-2K03</b> Eje trasero  <b>MRS-2334</b>  <b>MRS-2K13</b> año construcción hasta:08/1999  <b>MWC-2315</b>
<b>E2200 D R2</b>	52	02.97-08.02	 <b>MFP-2325</b>	 <b>MBD-2K03</b> Eje trasero

























































# MAZDA

	KW	Período				
<b>E-SERIE Furgón (SR2)</b>						
			 <b>MFP-2384</b>  <b>MFD-2346</b>  <b>MFD-2361</b>	año construcción desde:12/1999  año construcción desde:09/1999	 <b>MRS-2317</b>  <b>MRS-2334</b>  <b>MRS-2K13</b>  <b>MWC-2315</b>	año construcción desde:08/1999  año construcción hasta:08/1999
<b>E2200 D R203</b>	47	03.91-05.03	 <b>MFP-2325</b>  <b>MFD-2326</b>		 <b>MBD-2K03</b>  <b>MRS-2K13</b>  <b>MWC-2369</b>  <b>MWC-2369</b>  <b>MWC-2370</b>  <b>MWC-2370</b>	Eje trasero  Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  derecha: Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos  izquierda: Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos
<b>E2200 D R207</b>	47	03.91-05.03	 <b>MFP-2325</b>  <b>MFD-2326</b>		 <b>MBD-2K03</b>  <b>MRS-2K13</b>  <b>MWC-2369</b>  <b>MWC-2369</b>  <b>MWC-2370</b>  <b>MWC-2370</b>	Eje trasero  Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  derecha: Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos  izquierda: Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos
<b>E2200 D R203</b>	46	05.85-02.88	 <b>MFP-2325</b>  <b>MFD-2326</b>		 <b>MRS-2K13</b>  <b>MWC-2364</b>  <b>MWC-2365</b>  <b>MWC-2369</b>  <b>MWC-2369</b>  <b>MWC-2370</b>	izquierda  derecha  Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  derecha: Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  Eje trasero izquierda
























































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>E-SERIE Furgón (SR2)</b>				
				 <b>MWC-2370</b> Neumáticos:para neumáticos gemelos izquierda: Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos
<b>E2200 D R207</b>	46	05.85-02.88	 <b>MFP-2325</b>  <b>MFD-2326</b>	 <b>MRS-2K13</b>  <b>MWC-2364</b>  <b>MWC-2365</b>  <b>MWC-2369</b>   <b>MWC-2369</b>   <b>MWC-2370</b>   <b>MWC-2370</b>
				izquierda: Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos  derecha: Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  derecha: Eje trasero, derecha Neumáticos:para neumáticos gemelos  izquierda: Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos  izquierda: Eje trasero izquierda Neumáticos:para neumáticos gemelos
<b>E-SERIE Furgón</b>				
<b>E1600 NA</b>	51	08.80-06.84	 <b>MFP-2502</b>  <b>MFD-2326</b>	 <b>MRS-2332</b>
<b>MPV I (LV)</b>				
<b>2.5 TD WL-T</b>	85	05.96-09.99	 <b>MFP-2384</b>  <b>MFD-2384</b>	 <b>MRP-2305</b>  <b>MRD-2324</b>
<b>3.0 i V6 (LV10) JE94</b>	113	03.95-09.99	 <b>MFP-2384</b>  <b>MFD-2384</b>	 <b>MRP-2305</b>  <b>MRD-2324</b>
<b>3.0 i V6 JE94</b>	109	11.89-09.99	 <b>MFP-2384</b>  <b>MFD-2384</b>	 <b>MRP-2305</b>  <b>MRD-2324</b>
<b>3.0 i V6 JE96</b>	109	11.89-09.99	 <b>MFP-2384</b>  <b>MFD-2384</b>	 <b>MRP-2305</b>  <b>MRD-2324</b>
<b>MPV II (LW)</b>				
<b>2.0 DI RF5C</b>	100	07.02-02.06	 <b>MFP-2384</b>  <b>MFD-2313</b>	 <b>MRP-2305</b>  <b>MRP-2316</b>   <b>MRD-2324</b>  <b>MRS-2300</b>  <b>MWC-2306</b>
				año construcción hasta:12/2005

**MAZDA**



















































	KW	Período			
<b>MPV II (LW)</b>					
2.0 FS	88	08.00-07.02	 MFP-2384  MFD-2313  MFD-2354	 MRP-2305  MRD-2324  MWC-2306	
2.0 FS-DS	90	09.99-08.00	 MFP-2384  MFD-2313  MFD-2354	 MRP-2305  MRD-2324  MRS-2300  MWC-2306	
2.3 L3	104	07.02-02.06	 MFP-2384  MFD-2313	 MRP-2305  MRP-2316  MRD-2324  MRS-2300  MWC-2306	año construcción hasta:12/2005
2.5 V6 GY-DE	125	09.99-03.02	 MFP-2384  MFD-2313  MFD-2354	 MRP-2305  MRD-2324  MRS-2300  MWC-2306	
3.0 i V6 AJ	147	03.02-02.06	 MFP-2384  MFD-2313	 MRP-2305  MRD-2324  MRS-2300  MWC-2306	
<b>MX-3 (EC)</b>					
1.6 i B6D	79	01.94-10.97	 MFP-2342  MFD-2349  MBH-2324	 MRP-2303  MRD-2308  MBD-2300  MRS-2320  MRS-2397  MBH-2333  MWC-2398	Eje trasero
1.6 i B69	65	07.91-10.97	 MFP-2342  MFD-2349  MBH-2324	 MRP-2303  MRD-2308  MBD-2300  MRS-2320  MRS-2397  MBH-2333  MWC-2398	Eje trasero

**MAZDA**























































	KW	Período				
<b>MX-3 (EC)</b>						
1.8 i V6 K819	98	01.92-01.94	 <b>MFP-2342</b>  <b>MFD-2349</b>  <b>MBH-2324</b>	 <b>MRP-2303</b>  <b>MRD-2308</b>  <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2320</b>  <b>MRS-2397</b>  <b>MBH-2333</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>	Eje trasero	
1.8 i V6 K838	95	01.94-10.97	 <b>MFP-2342</b>  <b>MFD-2349</b>	 <b>MRP-2303</b>  <b>MRD-2308</b>  <b>MBD-2300</b>  <b>MRS-2320</b>  <b>MRS-2397</b>	Eje trasero	
<b>MX-5 I (NA)</b>						
1.6 8AN1	66	01.95-04.98	 <b>MFP-2383</b>  <b>MFD-2342</b>	 <b>MRP-2303</b>  <b>MRP-2391</b>  <b>MRD-2308</b>  <b>MRD-2312</b>	para vehículos sin ABS vehículos con ABS vehículos con ABS para vehículos sin ABS	
1.6 B64F	85	05.90-01.94	 <b>MFP-2340</b>  <b>MFD-2342</b>  <b>MFD-2358</b>	año construcción hasta:08/1993 para vehículos sin ABS vehículos con ABS	 <b>MRP-2303</b>  <b>MRP-2601</b>  <b>MRD-2308</b>  <b>MRD-2312</b>	para vehículos sin ABS vehículos con ABS para vehículos sin ABS
1.8 BP (DOHC)	96	02.94-04.98	 <b>MFP-2383</b>  <b>MFD-2358</b>	vehículos con ABS	 <b>MRP-2303</b>  <b>MRP-2391</b>  <b>MRD-2308</b>	para vehículos sin ABS vehículos con ABS vehículos con ABS
1.8 BPF1	96	02.94-04.98	 <b>MFP-2383</b>  <b>MFD-2358</b>	vehículos con ABS	 <b>MRP-2303</b>  <b>MRP-2391</b>  <b>MRD-2308</b>	para vehículos sin ABS vehículos con ABS vehículos con ABS
<b>MX-5 II (NB)</b>						
1.6 16V B6D	81	05.98-10.05	 <b>MFP-2383</b>  <b>MFD-2358</b>	vehículos con ABS	 <b>MRP-2391</b>  <b>MRD-2308</b>  <b>MRD-2325</b>	
1.8 16V BP-ZE	103	05.98-10.05	 <b>MFP-2383</b>  <b>MFD-2358</b>	vehículos con ABS	 <b>MRP-2601</b>  <b>MRD-2308</b>	
1.8 16V BPD	102	11.00-10.05	 <b>MFP-2317</b>	año construcción	 <b>MRP-2317</b>	























































**MAZDA**

	KW	Período				
<b>MX-5 II (NB)</b>						
			 <b>MFP-2383</b>  <b>MFD-2315</b>	hasta:01/2002 año construcción hasta:12/2001  <b>MRP-2345</b>  <b>MRP-2391</b>  <b>MRD-2325</b>	año construcción desde:01/2002	
<b>1.8 16V BP-ZE</b>	107	11.00-10.05	 <b>MFP-2317</b>  <b>MFP-2383</b>  <b>MFD-2315</b>	año construcción hasta:01/2002 año construcción hasta:12/2001	 <b>MRP-2317</b>  <b>MRP-2345</b>  <b>MRP-2391</b>  <b>MRD-2325</b>	año construcción desde:01/2002
<b>1.8 16V BPD</b>	107	11.00-10.05	 <b>MFP-2317</b>  <b>MFP-2383</b>  <b>MFD-2315</b>	año construcción hasta:01/2002 año construcción hasta:12/2001	 <b>MRP-2317</b>  <b>MRP-2345</b>  <b>MRP-2391</b>  <b>MRD-2325</b>	año construcción desde:01/2002
<b>MX-5 III (NC)</b>						
<b>1.8 L8-DE</b>	93	03.05-12.14	 <b>MFP-2335</b>  <b>MFD-2319</b>		 <b>MRP-2311</b>  <b>MRD-2316</b>	
<b>1.8 L828</b>	93	03.05-12.14	 <b>MFP-2335</b>  <b>MFD-2319</b>		 <b>MRP-2311</b>  <b>MRD-2316</b>	
<b>2.0 LF-DE</b>	118	07.05-12.14	 <b>MFP-2335</b>  <b>MFD-2319</b>		 <b>MRP-2311</b>  <b>MRD-2316</b>	
<b>2.0 LF62</b>	118	07.05-12.14	 <b>MFP-2335</b>  <b>MFD-2319</b>		 <b>MRP-2311</b>  <b>MRD-2316</b>	
<b>MX-5 IV (ND)</b>						
<b>1.5 P5-VPR</b>	96	06.15-	 <b>MFD-2325</b>			
<b>2.0 PEX4</b>	118	06.15-	 <b>MFD-2325</b>			
<b>2.0 PEX6</b>	118	06.15-	 <b>MFD-2325</b>			
<b>MX-6 (GE)</b>						
<b>2.0 FS</b>	85	02.92-02.97	 <b>MFP-2399</b>  <b>MFD-2348</b>  <b>MBH-2324</b>		 <b>MRP-2307</b>  <b>MRD-2314</b>  <b>MRD-2315</b>  <b>MBH-2333</b>  <b>MWC-2368</b>  <b>MWC-2373</b>	










































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>MX-6 (GE)</b>				
2.5 24V KL	121	02.92-02.97	 MFP-2399  MFD-2348  MBH-2324	 MRP-2307  MRD-2314  MRD-2315  MWC-2368  MWC-2373
2.5 i 24V KL	120	08.94-02.97	 MFP-2399  MFD-2348  MBH-2324	 MRP-2307  MRD-2314  MRD-2315  MBH-2333  MWC-2368  MWC-2373
<b>PREMACY (CP)</b>				
1.9 FP	74	07.99-03.05	 MFP-2399  MFD-2310  MFD-2348	año construcción desde:08/2001  MRP-2302  MRD-2314  MRD-2315  MBD-2304  MRS-2309
1.9 FP	84	07.99-03.05	 MFP-2399  MFD-2348	 MRP-2302  MRD-2314  MRD-2315  MBD-2304  MRS-2309
2.0 TD RF4F	74	07.00-03.05	 MFP-2399  MFD-2310  MFD-2348  MBH-2348	año construcción desde:08/2001  MRP-2302  MRD-2314  MRD-2315  MRD-2316  MBD-2304  MRS-2309  MBH-2316 año construcción desde:08/2001
2.0 TD RF3F	66	10.99-07.00	 MFP-2399  MFD-2348  MBH-2348	 MRP-2302  MRD-2314  MRD-2315  MBD-2304  MRS-2309


















































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>PREMACY (CP)</b>				
				 MBH-2349
2.0 FS7E	96	11.01-03.05	 MFP-2318  MFD-2310  MFD-2348  MBH-2348	 MRP-2302  MRD-2314  MRD-2315  MRD-2316  MRS-2309  MBH-2316
2.0 FS7G	96	11.01-03.05	 MFP-2318  MFD-2310  MFD-2348  MBH-2348	 MRP-2302  MRD-2314  MRD-2315  MRD-2316  MRS-2309  MBH-2316
<b>RX 7 III (FD)</b>				
1.3 Twin Turbo RE13B	176	07.92-08.02	 MFP-2329  MFD-2350	 MRP-2302  MRD-2319
<b>RX-7 I (SA)</b>				
1.0 12AN2	77	05.79-05.81	 MBH-2307  MFP-2308  MFD-2302	centro  MRP-2301  MRS-2303  MWC-2301  MWC-2352  MWC-2353
1.1 12AN2	85	01.81-03.84	 MFP-2328  MFD-2302	 MRP-2301  MRD-2301  MBH-2106  MWC-2301
1.1 12AN2	83	03.84-03.86	 MFP-2328  MFD-2329	 MRP-2302  MRD-2307  MWC-2301
<b>RX-7 II (FC)</b>				
1.3 Turbo RE13B	147	03.89-12.91	 MFP-2502  MFD-2333	 MRP-2302  MRD-2306  MBH-2353











**MAZDA**

	KW	Período		
<b>RX-7 II (FC)</b>				
<b>1.3 Turbo RE13B</b>	133	06.87-11.89	 <b>MFP-2329</b>  <b>MFD-2333</b>	 <b>MRP-2302</b>  <b>MRD-2306</b>  <b>MBH-2353</b>
<b>1.3 RE13B</b>	110	11.85-04.89	 <b>MFP-2329</b>  <b>MFD-2333</b>	 <b>MRP-2302</b>  <b>MRD-2306</b>  <b>MBH-2353</b>
<b>RX-8 (SE, FE)</b>				
<b>1.3 13B-MSP</b>	141	10.03-06.12	 <b>MFP-2313</b>  <b>MFD-2321</b>	 <b>MRP-2304</b>  <b>MRD-2311</b>
<b>1.3 13B-MSP</b>	170	10.03-06.12	 <b>MFP-2313</b>  <b>MFD-2321</b>	 <b>MRP-2304</b>  <b>MRD-2311</b>
<b>TRIBUTE (EP)</b>				
<b>2.0 4WD YF</b>	91	03.00-05.08	 <b>MFP-2315</b>  <b>MFP-2322</b>  <b>MFD-2395</b>  <b>MCP-2302</b>	<p>Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero</p>  <b>MRS-2309</b> <p>Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero</p>  <b>MWC-2305</b> <p>Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero</p>
<b>2.0 YF</b>	91	03.00-05.08	 <b>MFP-2315</b>  <b>MFP-2322</b>  <b>MFD-2395</b>  <b>MCP-2302</b>	<p>Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero</p>  <b>MRS-2309</b> <p>Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero</p>  <b>MWC-2305</b> <p>Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero</p>
<b>2.3 AWD L3-VE</b>	110	04.04-05.08	 <b>MFP-2315</b>  <b>MFP-2322</b>  <b>MFD-2317</b>  <b>MCP-2302</b>	<p>Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero</p>  <b>MRP-2310</b> <p>Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero</p>  <b>MRD-2365</b>
<b>3.0 V6 24V 4WD AJ</b>	145	03.00-05.08	 <b>MFP-2315</b>	<p>Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero</p>  <b>MRS-2309</b>

























































**MAZDA**

	KW	Período		
<b>TRIBUTE (EP)</b>				
			 <b>MFP-2322</b>  <b>MFD-2395</b>  <b>MCP-2302</b>	 <b>MWC-2305</b>
			Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero  Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero	
<b>3.0 V6 AWD AJ</b>	149	04.04-05.08	 <b>MFP-2315</b>  <b>MFP-2322</b>  <b>MFD-2317</b>  <b>MCP-2302</b>	 <b>MRP-2310</b>  <b>MRD-2365</b>
			Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero  Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero	
<b>XEDOS 6 (CA)</b>				
<b>1.6 16V B6 (DOHC)</b>	79	06.94-10.99	 <b>MFP-2399</b>  <b>MFD-2348</b>	 <b>MRP-2307</b>  <b>MRD-2314</b>  <b>MRD-2315</b>
<b>1.6 16V B69</b>	83	08.92-05.94	 <b>MFP-2399</b>  <b>MFD-2348</b>	 <b>MRP-2307</b>  <b>MRD-2314</b>  <b>MRD-2315</b>
<b>2.0 V6 KF1</b>	106	01.92-05.94	 <b>MFP-2399</b>  <b>MFD-2348</b>	 <b>MRP-2307</b>  <b>MRD-2314</b>  <b>MRD-2315</b>
<b>2.0 V6 KF1</b>	103	06.94-10.99	 <b>MFP-2399</b>  <b>MFD-2348</b>	 <b>MRP-2307</b>  <b>MRD-2314</b>  <b>MRD-2315</b>
<b>XEDOS 9 (TA)</b>				
<b>2.0 24V KF</b>	105	08.93-01.00	 <b>MFP-2382</b>  <b>MFD-2313</b>  <b>MFD-2354</b>  <b>MSE-9515</b>	Eje delantero   <b>MRP-2307</b>  <b>MRD-2326</b>
<b>2.3 24V KJ -ZEM</b>	155	02.95-01.00	 <b>MFP-2382</b>  <b>MFD-2313</b>  <b>MFD-2354</b>  <b>MSE-9515</b>	Eje delantero   <b>MRP-2307</b>  <b>MRD-2326</b>
<b>2.5 24V KL</b>	123	07.93-07.00	 <b>MFP-2382</b>  <b>MFD-2313</b>	 <b>MRP-2305</b>  <b>MRD-2326</b>














































# MAZDA

	KW	Período			
<b>XEDOS 9 (TA)</b>					
			 <b>MFD-2354</b>  <b>MSE-9515</b>	Eje delantero	
<b>2.5 V6 KL</b>	120	07.00-09.02	 <b>MFP-2382</b>  <b>MFD-2313</b>  <b>MSE-9515</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2305</b>  <b>MRD-2326</b>

## MITSUBISHI



















































	KW	Período			
<b>3000 GT Coupé (Z1_A)</b>					
<b>3.0 i 24V 4WD (Z16...</b>	210	06.92-08.99	 <b>MBH-2501</b> interior  <b>MBH-2511</b> exterior,delante y detrás  <b>MBH-2518</b> interior  <b>MFP-2597</b>  <b>MFD-2595</b>  <b>MBH-2501</b> interior  <b>MBH-2511</b> exterior,delante y detrás	 <b>MRP-2514</b>  <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2512</b>  <b>MBH-2518</b> interior	
<b>ASX (GA_W_)</b>					
<b>1.6 DI-D 9HD</b>	84	07.15-	 <b>MFP-2004</b>  <b>MFP-2501</b>	 <b>MRP-2315</b>  <b>MRP-2511</b>  <b>MRD-2003</b>  <b>MRD-2422</b>	
<b>1.6 MIVEC 4A92</b>	85	05.10-		 <b>MRP-2315</b>  <b>MRP-2511</b>  <b>MSE-9135</b>	
<b>1.6 MIVEC 4A92</b>	86	06.10-	 <b>MFP-2004</b>  <b>MFP-2501</b>  <b>MFD-2003</b>	 <b>MRP-2315</b>  <b>MRP-2505</b>  <b>MRP-2511</b>  <b>MRD-2904</b>  <b>MSE-9135</b>	año construcción desde:07/2012  año construcción desde:07/2012
<b>1.8 DI-D 4WD 4N13</b>	85	06.10-	 <b>MFP-2004</b>  <b>MFP-2501</b>  <b>MFD-2003</b>	 <b>MRP-2505</b>  <b>MRD-2904</b>  <b>MSE-9135</b>	
<b>1.8 DI-D 4WD 4N13</b>	110	06.10-	 <b>MFP-2004</b>  <b>MFP-2501</b>  <b>MFD-2003</b>	 <b>MRP-2505</b>  <b>MRD-2904</b>  <b>MSE-9135</b>	
<b>1.8 DI-D 4N13</b>	85	06.10-	 <b>MFP-2004</b>  <b>MFP-2501</b>  <b>MFD-2003</b>	 <b>MRP-2505</b>  <b>MRD-2904</b>  <b>MSE-9135</b>	
<b>1.8 DI-D 4N13</b>	110	06.10-	 <b>MFP-2004</b>  <b>MFP-2501</b>  <b>MFD-2003</b>	 <b>MRP-2315</b>  <b>MRP-2505</b>  <b>MRP-2511</b>  <b>MRD-2904</b>	año construcción desde:07/2012  año construcción desde:07/2012

**MITSUBISHI**















































	KW	Período			
<b>ASX (GA_W_)</b>					
				 MSE-9135	
1.8 4B10	102	02.10-		 MSE-9135	
2.2 Di-D 4WD 4N14	110	04.13-		 MRP-2315  MRP-2511  MRD-2422  MSE-9135	
<b>CARISMA (DA_)</b>					
1.6 (DA1A) 4G92 (SOHC...	73	05.97-06.06	 MFP-2592   MFD-2522	 MRP-2504   MBD-2502  MBD-2507   MRS-2586  MWC-2595  MRS-2586S	para vehículos sin ABS año construcción hasta:05/1999
1.6 (DA1A) 4G92 (SOHC...	66	07.95-06.06	 MFP-2592   MFD-2522  MFD-2532  MFD-2540  MBH-2507	 MRP-2504   MRD-2511  MRD-2514  MBD-2502  MBD-2507   MRS-2586  MBH-2519  MWC-2595  MRS-2586S	para vehículos sin ABS año construcción hasta:05/1999
1.6 (DA1A) 4G92 (SOHC...	76	09.00-06.06	 MFP-2516   MFD-2540	 MRP-2507   MRD-2511  MBD-2502  MRS-2500  MBH-2519  MBH-2538  MWC-2514  MRS-2500S	Eje trasero
1.6 (DA1A) 4G92 (SOHC...	70	12.98-06.06	 MFP-2592   MFD-2522	 MRP-2504   MBD-2502	para vehículos sin ABS



















































**MITSUBISHI**

	KW	Período			
<b>CARISMA (DA_)</b>					
				 MRS-2586  MWC-2595  MRS-2586S	
1.8 (DA2A) 4G93 (SOHC...	85	07.95-07.97	 MFP-2592   MFD-2522  MBH-2507	 MRP-2504   MRD-2511  MBD-2502  MRS-2586  MBH-2519  MWC-2595  MRS-2586S	para vehículos sin ABS
1.8 16V GDI (DA2A)...	92	09.97-06.06	 MFP-2593   MFD-2522  MFD-2540  MBH-2507	 MRP-2504   MRP-2507  MRD-2511  MBD-2502  MRS-2586  MBH-2519  MBH-2538  MWC-2595  MRS-2586S	para vehículos sin ABS  Eje trasero
1.8 GDI (DA2A) 4G93...	90	10.00-06.06	 MFP-2516   MFD-2540	 MRP-2507   MRD-2511  MBD-2502  MRS-2500  MBH-2538  MWC-2514  MRS-2500S	Eje trasero
1.8 MSX - 16V (DA2A)...	103	07.95-07.97	 MFP-2592   MFD-2522	 MRP-2504   MBD-2502  MRS-2586  MWC-2595  MRS-2586S	para vehículos sin ABS
1.9 DI-D (DA5A) F9Q1	75	09.00-06.06	 MFP-2516  MFD-2540	 MRP-2507  MRD-2511  MBD-2502	




















































**MITSUBISHI**

	KW	Período			
<b>CARISMA (DA_)</b>					
				 <b>MRS-2500</b>  <b>MBH-2538</b>  <b>MWC-2514</b>  <b>MRS-2500S</b>	Eje trasero
<b>1.9 DI-D F9Q2</b>	85	09.00-06.06	 <b>MFP-2516</b>  <b>MFD-2540</b>	 <b>MRP-2507</b>  <b>MRD-2511</b>  <b>MBD-2502</b>  <b>MRS-2500</b>  <b>MBH-2538</b>  <b>MWC-2514</b>  <b>MRS-2500S</b>	Eje trasero
<b>1.9 TD (DA4A) F8QT</b>	66	10.96-09.00	 <b>MFP-2592</b>  <b>MFD-2522</b>  <b>MFD-2532</b>  <b>MBH-2507</b>	 <b>MRP-2504</b>  <b>MRD-2511</b>  <b>MBD-2502</b>  <b>MBD-2507</b>  <b>MRS-2586</b>  <b>MBH-2519</b>  <b>MWC-2595</b>  <b>MRS-2586S</b>	para vehículos sin ABS año construcción hasta:02/1999
<b>CARISMA Sedán (DA_)</b>					
<b>1.6 (DA1A) 4G92 (SOHC...</b>	73	05.97-06.06	 <b>MFP-2592</b>  <b>MFD-2522</b>	 <b>MRP-2504</b>  <b>MRD-2511</b>  <b>MBD-2502</b>  <b>MBD-2507</b>  <b>MRS-2586</b>  <b>MWC-2595</b>  <b>MRS-2586S</b>	para vehículos sin ABS año construcción hasta:05/1999
<b>1.6 (DA1A) 4G92 (SOHC...</b>	76	09.00-06.06	 <b>MFP-2516</b>  <b>MFD-2540</b>	 <b>MRP-2507</b>  <b>MRD-2511</b>  <b>MBD-2502</b>  <b>MRS-2500</b>  <b>MBH-2519</b>  <b>MBH-2538</b>  <b>MWC-2514</b>	para vehículos sin ABS Eje trasero


























































**MITSUBISHI**

	KW	Período			
<b>CARISMA Sedán (DA_)</b>					
				 <b>MRS-2500S</b>	
<b>1.6 (DA1A) 4G92 (SOHC...</b>	66	09.96-06.06	 <b>MFP-2592</b>  <b>MFD-2522</b>  <b>MBH-2507</b>	 <b>MRP-2504</b>  <b>MRD-2511</b>  <b>MBD-2502</b>  <b>MBD-2507</b>  <b>MRS-2586</b>  <b>MBH-2519</b>  <b>MWC-2595</b>  <b>MRS-2586S</b>	para vehículos sin ABS año construcción hasta:05/1999
<b>1.6 (DA1A) 4G92 (SOHC...</b>	70	12.98-06.06	 <b>MFP-2592</b>  <b>MFD-2522</b>	 <b>MRP-2504</b>  <b>MRD-2511</b>  <b>MBD-2502</b>  <b>MRS-2586</b>  <b>MWC-2595</b>  <b>MRS-2586S</b>	para vehículos sin ABS
<b>1.8 (DA2A) 4G93 (SOHC...</b>	85	09.96-09.97	 <b>MFP-2592</b>  <b>MFD-2522</b>	 <b>MRP-2504</b>  <b>MRD-2511</b>  <b>MBD-2502</b>  <b>MRS-2586</b>  <b>MWC-2595</b>  <b>MRS-2586S</b>	para vehículos sin ABS
<b>1.8 16V GDI (DA2A)...</b>	92	09.97-06.06	 <b>MFP-2593</b>  <b>MFD-2522</b>  <b>MFD-2540</b>  <b>MBH-2507</b>	 <b>MRP-2504</b>  <b>MRP-2507</b>  <b>MRD-2511</b>  <b>MBD-2502</b>  <b>MRS-2586</b>  <b>MBH-2519</b>  <b>MBH-2538</b>  <b>MWC-2595</b>  <b>MRS-2586S</b>	para vehículos sin ABS Eje trasero
<b>1.8 GDI (DA2A) 4G93...</b>	90	10.00-06.06	 <b>MFP-2516</b>  <b>MFD-2540</b>	 <b>MRP-2507</b>  <b>MRD-2511</b>	

























































**MITSUBISHI**

	KW	Período		
<b>CARISMA Sedán (DA_)</b>				
				 MBD-2502  MRS-2500  MBH-2538  MWC-2514  MRS-2500S Eje trasero
1.9 DI-D (DA5A) F9Q1	75	09.00-06.06	 MFP-2516  MFD-2540	 MRP-2507  MRD-2511  MBD-2502  MRS-2500  MWC-2514  MRS-2500S
1.9 DI-D F9Q2	85	09.00-06.06	 MFP-2516  MFD-2540	 MRP-2507  MRD-2511  MBD-2502  MRS-2500  MBH-2538  MWC-2514  MRS-2500S Eje trasero
1.9 TD (DA4A) F8QT	66	10.96-09.00	 MFP-2592  MFD-2522  MFD-2532  MBH-2507	 MRP-2504  MRD-2511  MBD-2502  MBD-2507  MRS-2586  MBH-2519  MWC-2595  MRS-2586S para vehículos sin ABS año construcción hasta:05/1999
<b>COLT CZC Descapotable (RG)</b>				
1.5 (Z23) 4A91	80	05.06-07.09	 MFP-2593  MFD-2M02	 MRP-2507  MRD-2M00
1.5 Turbo (Z 4G15T)	110	05.06-07.09	 MFP-2516  MFD-2M02	 MRP-2507  MRD-2M00
<b>COLT I (A15_A)</b>				
1.2 GL (A151A) 4G11	40	12.78-01.84	 MFP-2310  MFD-2508	 MRS-2508  MWC-2531
1.4 GLX,GT (A152A) 4G12	51	05.79-01.84	 MBH-2501	 MRS-2508 centro

**MITSUBISHI**



























































	KW	Período			
<b>COLT I (A15_A)</b>					
			 <b>MFP-2310</b>  <b>MFD-2508</b>  <b>MBH-2501</b>  <b>MBH-2514</b>	centro	 <b>MBH-2515</b>  <b>MWC-2531</b>
<b>1.4 Turbo (A152A)...</b>	77	09.81-01.84	 <b>MBH-2501</b>  <b>MFP-2508</b>  <b>MFP-2525</b>  <b>MFD-2509</b>  <b>MBH-2501</b>  <b>MBH-2514</b>	centro	 <b>MRS-2508</b>  <b>MBH-2515</b>  <b>MWC-2531</b>
<b>COLT II (C1_A)</b>					
<b>1.2 EL,GL (C15A) 4G16</b>	40	02.84-09.86	 <b>MBH-2501</b>  <b>MBH-2514</b>  <b>MBH-2666</b>  <b>MFP-2524</b>  <b>MFD-2510</b>  <b>MBH-2501</b>  <b>MBH-2514</b>	exterior interior centro y detrás  exterior interior	 <b>MBD-2505</b>  <b>MRS-2526</b>  <b>MWC-2532</b>
<b>1.2 EL,GL (C15A) 4G16</b>	44	09.86-04.88	 <b>MFP-2524</b>  <b>MFD-2510</b>		 <b>MBD-2505</b>  <b>MRS-2526</b>  <b>MWC-2532</b>
<b>1.5 GLX (C12A) 4G15 (8V)</b>	55	09.84-04.88	 <b>MBH-2501</b>  <b>MBH-2514</b>  <b>MFP-2524</b>  <b>MFD-2510</b>  <b>MBH-2501</b>  <b>MBH-2514</b>	exterior interior  exterior interior	 <b>MBD-2505</b>  <b>MRS-2526</b>  <b>MBH-2666</b>  <b>MWC-2532</b>
<b>1.5 GLX (C12A) G15B</b>	51	09.85-04.88	 <b>MBH-2501</b>  <b>MFP-2524</b>  <b>MFD-2510</b>  <b>MBH-2514</b>	centro	 <b>MBD-2505</b>  <b>MRS-2526</b>  <b>MBH-2666</b>  <b>MWC-2532</b>
<b>1.6 Turbo Eci (C13A)...</b>	92	02.84-04.88	 <b>MBH-2501</b>  <b>MBH-2514</b>  <b>MFP-2525</b>	exterior  interior	 <b>MBD-2505</b>  <b>MRS-2526</b>  <b>MBH-2666</b>

**MITSUBISHI**

















































	KW	Período		
<b>COLT II (C1_A)</b>				
			 <b>MFD-2509</b>  <b>MBH-2501</b> exterior  <b>MBH-2514</b> interior	 <b>MWC-2532</b>
<b>1.6 Turbo Eci (C13A)...</b>	77	07.86-04.88	 <b>MBH-2501</b> interior  <b>MFP-2525</b>  <b>MFD-2509</b>  <b>MBH-2501</b> interior  <b>MBH-2514</b>	 <b>MBD-2505</b>  <b>MRS-2526</b>  <b>MBH-2666</b>  <b>MWC-2532</b>
<b>1.8 GL Diesel (C14A)...</b>	43	02.84-09.86	 <b>MBH-2501</b> exterior  <b>MBH-2514</b> interior  <b>MBH-2666</b> centro y detrás  <b>MFP-2525</b>  <b>MFD-2509</b>  <b>MBH-2501</b> exterior  <b>MBH-2514</b> interior	 <b>MBD-2505</b>  <b>MRS-2526</b>  <b>MWC-2532</b>
<b>1.8 GL Diesel (C14A)...</b>	44	09.86-04.88	 <b>MFP-2525</b>  <b>MFD-2509</b>  <b>MBH-2514</b>	 <b>MBD-2505</b>  <b>MRS-2526</b>  <b>MBH-2666</b>  <b>MWC-2532</b>
<b>COLT III (C5_A)</b>				
<b>1.3 (C51A) 4G13 (8V)</b>	51	04.88-05.92	 <b>MBH-2501</b> centro  <b>MFP-2528</b>  <b>MFD-2509</b>  <b>MBH-2514</b>	 <b>MBD-2505</b>  <b>MRS-2587</b>  <b>MBH-2576</b>  <b>MWC-2579</b>
<b>1.3 12V (C51A) 4G13...</b>	55	04.88-05.92	 <b>MBH-2501</b> centro  <b>MFP-2528</b>  <b>MFD-2509</b>  <b>MFD-2593</b>  <b>MBH-2514</b>	 <b>MBD-2505</b>  <b>MRS-2587</b>  <b>MBH-2576</b>  <b>MWC-2579</b>
<b>1.3 GL (C61A) 4G13 (8V)</b>	44	04.88-12.90	 <b>MBH-2501</b> centro  <b>MFP-2528</b>  <b>MFD-2509</b>	 <b>MBD-2505</b>  <b>MRS-2587</b>  <b>MBH-2576</b>

año construcción desde:05/1990

**MITSUBISHI**



















































	KW	Período				
<b>COLT III (C5_A)</b>						
			 MBH-2514	 MWC-2579		
1.5 Cat (C52A) 4G15...	66	07.90-05.92	 MBH-2501  MFP-2528  MFD-2509  MFD-2524  MFD-2593  MBH-2514	centro	 MBD-2505  MRS-2526  MBH-2576  MWC-2579	
1.5 GLXi (C52A) 4G15...	62	04.88-05.92	 MBH-2501  MFP-2524  MFD-2510  MFD-2593  MBH-2514	centro	 MBD-2505  MRS-2526  MBH-2576  MWC-2532	
1.6 GTi 16V (C53A) 4G61	91	04.88-05.90	 MBH-2501  MBH-2536  MBH-2576  MFP-2525  MFD-2523  MBH-2514	centro exterior interior	 MRP-2500  MRD-2508  MBH-2536  MBH-2576	exterior interior
1.8 Diesel GLX (C54A)...	44	04.88-05.92	 MFP-2528  MFD-2524  MBH-2514		 MBD-2505  MRS-2587  MBH-2576  MWC-2531	año construcción desde:01/1991
1.8 GTi 16V Cat (C58A)...	100	06.90-05.92	 MBH-2501  MFP-2530  MFD-2524  MBH-2514	centro	 MRP-2500  MRD-2508  MBH-2576	
<b>COLT IV (CA_A)</b>						
1.3 GLi 12V (CA1A)...	55	04.92-04.96	 MBH-2556  MFP-2528  MFD-2509  MFD-2532  MFD-2538	interior	 MBD-2505  MRS-2587  MBH-2556  MBH-2557  MWC-2579	interior vehículos con ABS

**MITSUBISHI**






























































	KW	Período			
<b>COLT IV (CA_A)</b>					
			 <b>MBH-2558</b>		
1.6 (CA4A) 4G92 (SOHC...	66	02.94-04.96	 <b>MFP-2528</b>  <b>MFD-2532</b>	 <b>MBD-2505</b>  <b>MBD-2507</b>  <b>MRS-2586</b>  <b>MWC-2539</b>  <b>MRS-2586S</b>	
1.6 GLXi 16V (CA4A)...	83	04.92-04.96	 <b>MBH-2556</b>  <b>MFP-2528</b>  <b>MFD-2532</b>  <b>MBH-2558</b>	interior  <b>MRP-2504</b>  <b>MRD-2514</b>  <b>MBD-2505</b>  <b>MBD-2507</b>  <b>MRS-2586</b>  <b>MBH-2557</b>  <b>MWC-2539</b>  <b>MRS-2586S</b>	vehículos con ABS
1.8 GTi 16V (CA5A)...	103	04.92-04.96	 <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2533</b>  <b>MBH-2579</b>	 <b>MRP-2504</b>  <b>MRD-2514</b>  <b>MBH-2557</b>	
<b>COLT V (CJ_, CP_)</b>					
1.5 16V (CJ2A) 4G15...	69	10.99-09.03	 <b>MFP-2528</b>  <b>MFD-2532</b>	 <b>MBD-2506</b>  <b>MRS-2586</b>  <b>MRS-2587</b>  <b>MWC-2539</b>  <b>MRS-2586S</b>	
1300 (CJ1A) 4G13 (16V)	60	06.00-09.03	 <b>MFP-2528</b>  <b>MFD-2532</b>	 <b>MBD-2506</b>  <b>MBD-2507</b>  <b>MRS-2586</b>  <b>MRS-2587</b>  <b>MBH-2556</b>  <b>MWC-2539</b>  <b>MWC-2579</b>  <b>MRS-2586S</b>	vehículos con ABS para vehículos sin ABS
1300 GL, GLX (CJ1A)...	55	05.96-06.00	 <b>MFP-2528</b>	 <b>MBD-2506</b>	


















































**MITSUBISHI**

	KW	Período			
<b>COLT V (CJ_, CP_)</b>					
			 <b>MFD-2532</b>	 <b>MBD-2507</b>  <b>MRS-2500</b>  <b>MRS-2587</b>  <b>MBH-2556</b>  <b>MWC-2579</b>  <b>MRS-2500S</b>	
<b>1600 GLX (CJ4A) 4G92...</b>	66	05.96-09.00	 <b>MFP-2528</b>  <b>MFD-2532</b>	 <b>MBD-2506</b>  <b>MBD-2507</b>  <b>MRS-2586</b>  <b>MRS-2587</b>  <b>MBH-2556</b>  <b>MWC-2539</b>  <b>MWC-2579</b>  <b>MRS-2586S</b>	año construcción hasta:08/2000  vehículos con ABS vehículos con ABS
<b>1600 4G92 (SOHC 16V)</b>	76	09.00-09.03	 <b>MFP-2528</b>  <b>MFD-2532</b>	 <b>MBD-2506</b>  <b>MBD-2507</b>  <b>MRS-2586</b>  <b>MRS-2587</b>  <b>MBH-2556</b>  <b>MWC-2539</b>  <b>MWC-2579</b>  <b>MRS-2586S</b>	vehículos con ABS para vehículos sin ABS
<b>COLT VI (Z3_A, Z2_A)</b>					
<b>1.1 3A91</b>	55	10.04-06.12	 <b>MFP-2593</b>  <b>MFD-2M01</b>  <b>MWC-2525</b>	 <b>MRP-2507</b>  <b>MRD-2M00</b>  <b>MBD-2512</b>  <b>MRS-2511</b>  <b>MWC-2525</b>	
<b>1.3 4A90</b>	70	06.04-06.12	 <b>MFP-2593</b>  <b>MFD-2M01</b>  <b>MWC-2525</b>	 <b>MRP-2507</b>  <b>MRD-2M00</b>  <b>MBD-2512</b>  <b>MRS-2511</b>  <b>MWC-2525</b>	
<b>1.5 CZT 4G15T</b>	110	03.05-06.12	 <b>MFP-2593</b>  <b>MFD-2M02</b>	 <b>MRP-2507</b>  <b>MRD-2M00</b>	






















































**MITSUBISHI**

	KW	Período			
<b>COLT VI (Z3_A, Z2_A)</b>					
1.5 DI-D OM 639.939	50	08.04-06.12	 MFP-2593  MFD-2M01  MWC-2525	 MRP-2507  MRD-2M00  MBD-2512  MRS-2511  MWC-2525	
1.5 DI-D OM 639.939	70	08.04-06.12	 MFP-2593  MFD-2M01  MWC-2525	 MRP-2507  MRD-2M00  MBD-2512  MRS-2511  MWC-2525	
1.5 4A91	80	06.04-06.12	 MFP-2593  MFD-2M01	 MRP-2507  MRD-2M00  MRS-2511	
<b>CORDIA (A21_A, AB, AC)</b>					
1.6 GSL (A212A) 4G32	55	10.82-12.86	 MBH-2501 centro  MFP-2522  MFD-2510  MBH-2514	 MRS-2514  MBH-2515  MWC-2517  MWC-2532	año construcción hasta:12/1984
1.6 Turbo (A212A 4G32 T	85	07.83-05.85	 MBH-2501 centro  MFP-2525  MFD-2509  MBH-2514	 MRS-2514  MBH-2515  MWC-2517  MWC-2532	año construcción hasta:12/1984
1.6 Turbo (A212A 4G32 T	84	10.82-05.85	 MBH-2501 centro  MFP-2525  MFD-2509  MBH-2514	 MRS-2514  MBH-2515  MWC-2517  MWC-2532	año construcción hasta:12/1984
1.8 GSL (A215A) 4G37	66	10.86-07.89	 MFP-2522  MFD-2510  MBH-2514	 MRS-2514  MBH-2515  MWC-2502	
1.8 Turbo ECi (A 4G62 T	100	10.84-07.89	 MBH-2501 centro  MFP-2525  MFD-2523  MBH-2514	 MRS-2527  MBH-2515  MWC-2536	












































# MITSUBISHI

	KW	Período		
<b>Canter (FE5, FE6) 6.Generation</b>				
413 4P10-T2	96	01.12-	 <b>MFP-2511</b>	
Canter 3 4M40-2AT	85	07.98-	 <b>MFP-2507</b>  <b>MFP-2514</b>	Sist.frenos: Akebono  <b>MWC-2588</b>
Canter 3 4M40-A	69	08.96-12.99	 <b>MFP-2507</b>  <b>MFP-2514</b>	Sist.frenos: Akebono  <b>MRS-2518</b>  <b>MWC-2588</b>
Canter 3 4M42-0AT	92	09.01-	 <b>MFP-2507</b>  <b>MFP-2511</b>  <b>MFP-2514</b>  <b>MFP-2586</b>	año construcción desde:09/2007 Sist.frenos: Akebono  <b>MWC-2588</b>
Canter 5 4M42-0AT	92	09.01-	 <b>MFP-2507</b>  <b>MFP-2511</b>  <b>MFP-2514</b>  <b>MFP-2586</b>	año construcción desde:09/2007 Sist.frenos: Akebono  <b>MWC-2588</b>
Canter 6 4D31T	86	07.86-	 <b>MWC-2581D</b>  <b>MWC-2581D</b>  <b>MFP-2514</b>  <b>MFP-2514</b>  <b>MFP-2586</b>  <b>MFP-2586</b>  <b>MWC-2580D</b>  <b>MWC-2580D</b>	Eje delantero, derecha Eje delantero, derecha Sist.frenos: Akebono Sist.frenos: Akebono Eje trasero izquierda Eje trasero izquierda Eje trasero izquierda izquierda: Eje trasero izquierda derecha: Eje delantero, izquierda izquierda: Eje delantero, izquierda derecha: Eje trasero, derecha derecha: Eje trasero, derecha
Canter 6 4D34-2AT4	100	08.96-	 <b>MFP-2514</b>  <b>MFP-2514</b>  <b>MFP-2586</b>  <b>MFP-2586</b>  <b>MFD-2561</b>  <b>MFD-2561</b>	Sist.frenos: Akebono Sist.frenos: Akebono  <b>MRS-2517</b>  <b>MRS-2517</b>  <b>MWC-2588</b>  <b>MWC-2588</b> para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS
Canter 6 4D34-2AT6	105	09.01-	 <b>MFP-2514</b>	Sist.frenos: Akebono  <b>MWC-2588</b>
Canter 7 6D31-1AT2	115	01.94-12.97	 <b>MFP-2507</b>  <b>MFP-2514</b>  <b>MFP-2586</b>	Sist.frenos: Akebono  <b>MWC-2588</b>
Canter 7 4D34-2AT6	105	09.01-	 <b>MFP-2514</b>	Sist.frenos: Akebono  <b>MWC-2588</b>































































**MITSUBISHI**

	KW	Período		
<b>Canter (FE5, FE6) 6.Generation</b>				
Canter 7 4D34-2AT4	100	10.97-	 MFP-2507  MFP-2514  MFD-2561	Sist.frenos: Akebono  MRS-2983  MWC-2588
<b>ECLIPSE I (D2_A)</b>				
2.0 i 16V (D22A, D27A)...	110	04.91-11.95	 MFP-2530  MFD-2598	 MRP-2500  MRP-2594  MRD-2597
2.0 i 16V 4WD (D22A, D...	110	04.91-11.95	 MFP-2599  MFD-2529	 MRP-2500  MRD-2597
<b>ECLIPSE II (D3_A)</b>				
2000 GS 16V (D32A)...	107	12.95-04.99	 MFP-2530  MFD-2545  MFD-2592	 MRP-2594  MRD-2597  MSE-9135
2000 GT 16V 4G63 T...	157	12.95-04.99	 MFP-2530  MFD-2545	 MRP-2594  MSE-9135
2400 GS 16V 4G64 (16V)	105	09.98-04.99	 MFP-2530  MFD-2545	 MRP-2594
<b>GALANT I (A12_)</b>				
1.6 4G32	55	01.77-08.80	 MBH-2503  MFP-2310  MFD-2500  MBH-2504	centro  MRS-2512  MWC-2502  MWC-2503 derecha izquierda
2.0 GLX 4G52	63	01.77-08.80	 MBH-2503  MFP-2310  MFD-2500  MBH-2504	centro  MRS-2512  MWC-2502  MWC-2503 derecha izquierda
2.0 4G52	72	01.79-08.80	 MFP-2310  MFD-2500	 MRS-2512  MWC-2502  MWC-2503 derecha izquierda
<b>GALANT I Station Wagon (A12_V)</b>				
1.6 GL ( 4G32	55	01.79-08.80	 MFP-2310  MFD-2500	 MRS-2512  MWC-2502


















































**MITSUBISHI**

	KW	Período		
<b>GALANT I Station Wagon (A12_V)</b>				
				 <b>MWC-2503</b>
<b>2.0 GLX 4G52</b>	72	01.79-08.80	 <b>MFP-2502</b>  <b>MFD-2502</b>	 <b>MRS-2512</b>  <b>MWC-2502</b> derecha  <b>MWC-2503</b> izquierda
<b>GALANT II (A16_)</b>				
<b>1.6 GLX (A161A) 4G32</b>	55	09.80-05.84	 <b>MBH-2503</b> año construcción desde:09/1981 centro  <b>MBH-2505</b> año construcción hasta:08/1981 centro  <b>MFP-2508</b>  <b>MFD-2506</b>  <b>MBH-2514</b> año construcción desde:09/1981	 <b>MRS-2504</b>  <b>MRS-2529</b>  <b>MBH-2501</b> año construcción desde:09/1981  <b>MWC-2500</b> derecha  <b>MWC-2501</b> izquierda
<b>2.0 GLS (A163) 4G63...</b>	75	09.80-05.84	 <b>MFP-2520</b>  <b>MFD-2502</b>  <b>MBH-2514</b>	 <b>MRP-2502</b>  <b>MRD-2500</b> Mod.construcción:A164  <b>MRS-2502</b> año construcción desde:01/1982  <b>MBH-2536</b>  <b>MWC-2500</b> año construcción desde:01/1982 derecha  <b>MWC-2501</b> año construcción desde:01/1982 izquierda
<b>2.0 Turbo Eci (A164)...</b>	125	05.82-05.84	 <b>MFP-2520</b>  <b>MFD-2513</b>	 <b>MRP-2502</b>
<b>2.3 Turbo-D (A167)...</b>	62	09.80-05.84	 <b>MFP-2502</b>  <b>MFD-2502</b>	 <b>MRS-2504</b>  <b>MRS-2529</b>  <b>MBH-2501</b> Tipo de freno:Tambor  <b>MBH-2504</b> Tipo de freno:Discos  <b>MWC-2500</b> derecha  <b>MWC-2501</b> izquierda
<b>GALANT II Station Wagon (A16_V)</b>				
<b>1.6 GLX 4G32</b>	55	09.80-05.84	 <b>MBH-2505</b> centro  <b>MFP-2508</b>	 <b>MRS-2504</b>  <b>MRS-2529</b>

















































**MITSUBISHI**

	KW	Período				
<b>GALANT II Station Wagon (A16_V)</b>						
			 <b>MBH-2504</b>  <b>MFD-2506</b>	 <b>MWC-2501</b>  <b>MWC-2500</b>  <b>MWC-2501</b>	derecha izquierda	
<b>2.0 GLX 4G63 (SOHC 8V)</b>	75	09.80-06.83	 <b>MFP-2502</b>  <b>MFD-2502</b>	 <b>MRP-2502</b>  <b>MRD-2500</b>		
<b>2.3 Tur 4D55 T</b>	62	07.83-05.84	 <b>MFP-2502</b>  <b>MFD-2502</b>	 <b>MRS-2504</b>  <b>MRS-2529</b>  <b>MWC-2500</b>  <b>MWC-2501</b>		
<b>GALANT III (E1_A)</b>						
<b>1.6 GLX (E11A) 4G32</b>	55	06.84-04.90	 <b>MBH-2501</b>  <b>MFP-2525</b>  <b>MFD-2509</b>  <b>MBH-2514</b>	centro año construcción desde:12/1984	 <b>MRP-2500</b>  <b>MRS-2527</b>  <b>MBH-2535</b>  <b>MWC-2536</b>	
<b>1.8 Turbo-D (E14A)...</b>	60	06.84-04.90	 <b>MBH-2501</b>  <b>MFP-2525</b>  <b>MFD-2517</b>  <b>MBH-2514</b>	centro	 <b>MRP-2500</b>  <b>MRS-2527</b>  <b>MBH-2535</b>  <b>MWC-2538</b>	izquierda
<b>2.0 GLS (E15A) 4G63...</b>	75	06.84-04.90	 <b>MBH-2501</b>  <b>MBH-2535</b>  <b>MBH-2536</b>  <b>MFP-2525</b>  <b>MFD-2517</b>	centro interior exterior	 <b>MRP-2500</b>  <b>MRD-2506</b>  <b>MBH-2514</b>  <b>MBH-2535</b>  <b>MBH-2536</b>	interior exterior
<b>2.0 GLS (E15A) G63B</b>	66	06.86-04.90	 <b>MBH-2501</b>  <b>MBH-2535</b>  <b>MBH-2536</b>  <b>MFP-2525</b>  <b>MFD-2517</b>  <b>MBH-2514</b>	centro interior exterior	 <b>MRP-2500</b>  <b>MRD-2506</b>  <b>MBH-2535</b>  <b>MBH-2536</b>	interior exterior
<b>2.0 Turbo Eci (E15A)...</b>	110	06.84-04.90	 <b>MBH-2535</b>  <b>MBH-2536</b>  <b>MFP-2525</b>  <b>MFD-2517</b>	interior exterior	 <b>MRP-2500</b>  <b>MRD-2506</b>  <b>MBH-2535</b>  <b>MBH-2536</b>	interior exterior

**MITSUBISHI**

















































	KW	Período		
<b>GALANT III (E1_A)</b>				
			 <b>MBH-2514</b>	
<b>2.4 GLS (E16A) G64B</b>	82	07.85-04.90	 <b>MFP-2525</b>  <b>MFD-2517</b>	 <b>MRP-2500</b>  <b>MRD-2506</b>
<b>GALANT IV (E3_A)</b>				
<b>1.8 (E32A) 4G37</b>	66	11.88-10.92	 <b>MBH-2501</b> centro  <b>MBH-2536</b> exterior  <b>MBH-2580</b> interior  <b>MFP-2525</b> año construcción hasta:05/1990  <b>MFP-2530</b> año construcción desde:06/1990  <b>MFD-2517</b>  <b>MFD-2522</b>  <b>MBH-2514</b>	 <b>MRS-2586</b>  <b>MBH-2536</b> exterior  <b>MBH-2580</b> interior  <b>MWC-2539</b>  <b>MRS-2586S</b>
<b>1.8 Turbo-D (E34A)...</b>	55	11.88-10.92	 <b>MBH-2501</b> centro  <b>MFP-2525</b> año construcción hasta:12/1989  <b>MFP-2530</b> año construcción desde:01/1990  <b>MFD-2517</b> año construcción hasta:12/1989  <b>MFD-2522</b> año construcción desde:01/1990  <b>MBH-2514</b>	 <b>MRS-2527</b> año construcción hasta:12/1989  <b>MRS-2586</b> año construcción desde:01/1990  <b>MBH-2580</b>  <b>MWC-2536</b> año construcción hasta:12/1989  <b>MWC-2539</b> año construcción desde:01/1990  <b>MRS-2586S</b> año construcción desde:01/1990
<b>2.0 (E39A, E38A, E33A)...</b>	80	04.89-10.92	 <b>MBH-2501</b> centro  <b>MBH-2536</b> exterior  <b>MBH-2580</b> interior  <b>MFP-2525</b> año construcción hasta:05/1990  <b>MFD-2517</b> año construcción hasta:05/1990  <b>MBH-2514</b>	 <b>MRP-2500</b>  <b>MRD-2508</b>  <b>MBH-2536</b> exterior  <b>MBH-2580</b> interior
<b>2.0 4WD (E33A, E38A, E...</b>	80	04.89-10.92	 <b>MFP-2525</b>  <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2517</b> año construcción hasta:05/1990  <b>MFD-2522</b> año construcción hasta:06/1990	 <b>MRP-2500</b>  <b>MRD-2508</b>

**MITSUBISHI**


































































	KW	Período				
<b>GALANT IV (E3_A)</b>						
2.0 GTI 16V (E39A, E38...	106	11.88-10.92	 <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2522</b>	año construcción desde:06/1990 año construcción hasta:06/1990  <b>MRP-2500</b>  <b>MRD-2508</b>  <b>MBH-2582</b>		
2.0 GTI 16V (E39A, E38...	107	11.88-10.92	 <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2522</b>	año construcción desde:06/1990 año construcción hasta:06/1990  <b>MRP-2500</b>  <b>MRD-2508</b>  <b>MBH-2582</b>		
2.0 GTI 16V 4x4 (E38A,...	106	07.89-12.92	 <b>MFP-2525</b>  <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2517</b>  <b>MFD-2522</b>	año construcción desde:06/1990 año construcción hasta:05/1990 año construcción hasta:06/1990  <b>MRP-2500</b>  <b>MRD-2508</b>  <b>MBH-2582</b>		
<b>GALANT IV Sedán (E3_A)</b>						
1.8 (E32A) 4G37	63	11.87-08.90	 <b>MBH-2501</b>  <b>MBH-2536</b>  <b>MBH-2580</b>  <b>MFP-2525</b>  <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2517</b>  <b>MFD-2522</b>  <b>MBH-2514</b>	centro exterior interior año construcción hasta:05/1990 año construcción desde:06/1990	 <b>MRS-2586</b>  <b>MBH-2536</b>  <b>MBH-2580</b>  <b>MWC-2539</b>  <b>MRS-2586S</b>	exterior interior
1.8 (E32A) 4G37	66	11.87-10.92	 <b>MBH-2501</b>  <b>MBH-2536</b>  <b>MBH-2580</b>  <b>MFP-2525</b>  <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2517</b>  <b>MFD-2522</b>  <b>MBH-2514</b>	centro exterior interior año construcción hasta:05/1990 año construcción desde:06/1990	 <b>MRS-2586</b>  <b>MBH-2536</b>  <b>MBH-2580</b>  <b>MWC-2539</b>  <b>MRS-2586S</b>	exterior interior
1.8 Turbo-D (E34 4D65 T	55	12.87-10.92	 <b>MBH-2501</b>	centro	 <b>MRS-2527</b>	año construcción hasta:12/1989




































































**MITSUBISHI**

	KW	Período		
<b>GALANT IV Sedán (E3_A)</b>				
			 <b>MFP-2525</b> año construcción hasta:12/1989  <b>MFP-2530</b> año construcción desde:01/1990  <b>MFD-2517</b> año construcción hasta:12/1989  <b>MFD-2522</b> año construcción desde:01/1990  <b>MBH-2514</b>	 <b>MRS-2586</b> año construcción desde:01/1990  <b>MBH-2580</b>  <b>MWC-2536</b> año construcción hasta:12/1989  <b>MWC-2539</b> año construcción desde:01/1990  <b>MRS-2586S</b> año construcción desde:01/1990
<b>2.0 (E39A, E38A, 4G63...</b>	80	11.87-10.92	 <b>MBH-2501</b> centro  <b>MBH-2536</b> exterior  <b>MBH-2580</b> interior  <b>MFP-2525</b> año construcción hasta:05/1990  <b>MFD-2517</b> año construcción hasta:05/1990  <b>MBH-2514</b>	 <b>MRP-2500</b>  <b>MRD-2508</b>  <b>MBH-2536</b> exterior  <b>MBH-2580</b> interior
<b>2.0 4WD (E39A, E 4G63...</b>	80	12.88-10.92	 <b>MFP-2525</b>  <b>MFD-2517</b>	 <b>MRP-2500</b>  <b>MRD-2508</b>
<b>2.0 GTi 16V Cat 4G63...</b>	110	09.91-10.92	 <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2522</b>	 <b>MRP-2500</b>  <b>MRD-2508</b>
<b>2.0 GTi 16V (E39 4G63...</b>	106	11.87-10.92	 <b>MFP-2530</b> año construcción desde:06/1990  <b>MFD-2522</b> año construcción hasta:06/1990	 <b>MRP-2500</b>  <b>MRD-2508</b>  <b>MBH-2582</b>
<b>2.0 GTi 16V (E39 4G63...</b>	107	11.88-10.92	 <b>MFP-2530</b> año construcción desde:06/1990  <b>MFD-2522</b> año construcción hasta:06/1990	 <b>MRP-2500</b>  <b>MRD-2508</b>  <b>MBH-2582</b>
<b>2.0 GTi 16V 4WD 4G63...</b>	106	06.88-10.92	 <b>MFP-2525</b> año construcción hasta:05/1990  <b>MFP-2599</b> año construcción desde:06/1990  <b>MFD-2517</b> año construcción hasta:05/1990  <b>MFD-2522</b> año construcción hasta:06/1990	 <b>MRP-2500</b>  <b>MRD-2508</b>  <b>MBH-2582</b>


























































**MITSUBISHI**

	KW	Período		
<b>GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A)</b>				
1.8 (E52A) 4G93 (SOHC...	85	02.94-08.96	 <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2530</b>  <b>MFD-2K19</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MBD-2501</b>  <b>MRS-2586</b>  <b>MWC-2569</b>  <b>MSE-9135</b>  <b>MRS-2586S</b>
1.8 GLSI (E 4G93 (SOHC...	93	11.92-08.96	 <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2530</b>  <b>MFD-2K19</b>  <b>MBH-2581</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MBD-2501</b>  <b>MRS-2586</b>  <b>MBH-2512</b>  <b>MWC-2569</b>  <b>MSE-9135</b>  <b>MRS-2586S</b>
2.0 GLSI (E 4G63 (SOHC...	101	11.92-08.96	 <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2530</b>  <b>MFD-2K19</b>  <b>MBH-2581</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2510</b>  <b>MBH-2512</b>  <b>MSE-9135</b>
2.0 GLSI 4W 4G63...	101	11.92-08.96	 <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2530</b>  <b>MFD-2K19</b>  <b>MBH-2581</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2510</b>  <b>MBH-2512</b>  <b>MSE-9135</b>
2.0 GLSTD ( 4D68 T	66	11.92-08.96	 <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2530</b>  <b>MFD-2K19</b>  <b>MBH-2581</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2510</b>  <b>MBD-2501</b>  <b>MBH-2512</b>  <b>MSE-9135</b>
2.0 V6-24 ( 6A12	110	11.92-08.96	 <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2530</b>  <b>MFD-2K19</b>  <b>MBH-2581</b>  <b>MSE-9515</b>	 <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2510</b>  <b>MBH-2512</b>  <b>MSE-9135</b>




























































**MITSUBISHI**

	KW	Período				
<b>GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A)</b>						
			 MSE-9516			
2.5 V6-24 4 6G73	125	11.92-08.96	 MFP-2599  MFD-2535  MBH-2581  MSE-9515  MSE-9516	Eje delantero	 MRP-2594  MBH-2512  MSE-9135	
<b>GALANT V Sedán (E5_A, E7_A, E8_A)</b>						
1.8 ( 4G93 (SOHC 16V)	85	02.94-08.96	 MFP-2530  MFD-2530  MFD-2K19  MSE-9515  MSE-9516	Eje delantero	 MRP-2594  MRD-2510  MBD-2501  MRS-2586  MWC-2569  MSE-9135  MRS-2586S	
1.8 G 4G93 (SOHC 16V)	93	11.92-08.96	 MFP-2530  MFD-2530  MFD-2K19  MBH-2581  MSE-9515  MSE-9516	Eje delantero	 MRP-2594  MRD-2510  MBD-2501  MRS-2586  MBH-2512  MWC-2569  MSE-9135  MRS-2586S	vehículos con ABS
2.0 G 4D68 T	66	11.92-08.96	 MFP-2530  MFD-2530  MFD-2K19  MBH-2581  MSE-9515  MSE-9516	Eje delantero	 MRP-2594  MRD-2510  MBD-2501  MRS-2586  MBH-2512  MSE-9135  MRS-2586S	
2.0 G 4G63 (SOHC 16V)	101	11.92-08.96	 MFP-2530  MFP-2530  MFD-2530  MFD-2530  MFD-2K19  MFD-2K19  MBH-2581		 MRP-2594  MRP-2594  MRD-2510  MRD-2510  MBH-2512  MBH-2512  MSE-9135	
























































**MITSUBISHI**

	KW	Período			
<b>GALANT V Sedán (E5_A, E7_A, E8_A)</b>					
			 <b>MBH-2581</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9516</b>  <b>MSE-9516</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MSE-9135</b>
<b>2.0 V 6A12</b>	110	11.92-08.96	 <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2530</b>  <b>MFD-2K19</b>  <b>MBH-2581</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9516</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2510</b>  <b>MBH-2512</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>2.5 V 6G73</b>	125	11.92-08.96	 <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2535</b>  <b>MBH-2581</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9516</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2594</b>  <b>MBH-2512</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>GALANT VI (EA_)</b>					
<b>2.0 (EA2A) 4G63 (SOHC...</b>	98	09.00-10.04	 <b>MFP-2004</b>  <b>MFP-2501</b>  <b>MFD-2527</b>		 <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2510</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>2.0 (EA2A) 4G63 (SOHC...</b>	100	09.96-09.00	 <b>MFP-2004</b>  <b>MFP-2501</b>  <b>MFD-2527</b>  <b>MFD-2535</b>  <b>MSE-9516</b>	Rueda (in):15	 <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2510</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>2.0 TDI (EA6A) 4D68 T</b>	66	09.96-10.04	 <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2530</b>  <b>MFD-2535</b>  <b>MFD-2K19</b>	Rueda (in):14 Rueda (in):15 Rueda (in):14	 <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2510</b>  <b>MBD-2501</b>  <b>MRS-2586</b>  <b>MWC-2569</b>  <b>MRS-2586S</b>
<b>2.4 GDI (EA3A) 4G64...</b>	110	02.99-09.00	 <b>MFP-2004</b>  <b>MFP-2501</b>  <b>MFD-2527</b>		 <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2510</b>  <b>MSE-9135</b>






















































**MITSUBISHI**

	KW	Período		
<b>GALANT VI (EA_)</b>				
			 <b>MFD-2530</b> Rueda (in):14  <b>MFD-2535</b> Rueda (in):15  <b>MFD-2K19</b> Rueda (in):14  <b>MSE-9516</b>	
<b>2.4 GDI (EA3A) 4G64...</b>	106	09.00-10.04	 <b>MFP-2004</b>  <b>MFP-2501</b>  <b>MFD-2527</b>	 <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2510</b>  <b>MBH-2536</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>2.5 V6 24V (EA5A) 6A13</b>	118	09.00-10.04	 <b>MFP-2004</b>  <b>MFP-2501</b>  <b>MFD-2527</b>	 <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2510</b>  <b>MBH-2536</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>2.5 V6 24V (EA5A) 6A13</b>	120	09.96-09.00	 <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2527</b>  <b>MFD-2530</b> Rueda (in):14  <b>MFD-2535</b> Rueda (in):15  <b>MFD-2K19</b> Rueda (in):14  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2510</b>  <b>MBH-2536</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>GALANT VI Ranchera familiar (EA_)</b>				
<b>2.0 ( 4G63 (SOHC 16V)</b>	98	09.00-10.03	 <b>MFP-2004</b>  <b>MFP-2501</b>  <b>MFD-2527</b>	 <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2510</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>2.0 ( 4G63 (SOHC 16V)</b>	100	09.96-09.00	 <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2530</b> Rueda (in):14  <b>MFD-2535</b> Rueda (in):15  <b>MFD-2K19</b> Rueda (in):14  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2510</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>2.0 T 4D68 T</b>	66	09.96-10.03	 <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2530</b> Rueda (in):14  <b>MFD-2535</b> Rueda (in):15  <b>MFD-2K19</b> Rueda (in):14	 <b>MRP-2594</b>  <b>MBD-2501</b>  <b>MRS-2586</b>  <b>MRS-2586S</b>
<b>2.4 G 4G64 (GDI)</b>	110	02.99-10.03	 <b>MFP-2004</b>  <b>MFP-2501</b>  <b>MFD-2527</b>  <b>MFD-2530</b> Rueda (in):14	 <b>MRP-2594</b>  <b>MSE-9135</b>




















































**MITSUBISHI**

	KW	Período				
<b>GALANT VI Ranchera familiar (EA_)</b>						
			 <b>MFD-2535</b>  <b>MFD-2K19</b>  <b>MSE-9516</b>	Rueda (in):15 Rueda (in):14		
<b>2.4 G 4G64 (GDI)</b>	106	09.00-10.03	 <b>MFP-2004</b>  <b>MFP-2501</b>  <b>MFD-2527</b>		 <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2510</b>  <b>MSE-9135</b>	
<b>2.5 V 6A13</b>	118	09.00-10.03	 <b>MFP-2004</b>  <b>MFP-2501</b>  <b>MFD-2527</b>		 <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2510</b>  <b>MBH-2536</b>  <b>MSE-9135</b>	
<b>2.5 V 6A13</b>	120	09.96-09.00	 <b>MFP-2339</b>  <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2527</b>  <b>MFD-2530</b>  <b>MFD-2535</b>  <b>MFD-2K19</b>  <b>MSE-9516</b>	Rueda (in):14 Rueda (in):15 Rueda (in):14	 <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2510</b>  <b>MBH-2536</b>  <b>MSE-9135</b>	
<b>GALLOPER (JK-01)</b>						
<b>2.5 TD intercooler D4BH</b>	73	09.98-12.03	 <b>MSE-9516</b>			
<b>2.5 TD D4BF</b>	65	09.98-12.03	 <b>MSE-9516</b>			
<b>GRANDIS (NA_W)</b>						
<b>2.0 DI-D (NA8W) BWC</b>	103	02.07-03.10	 <b>MSE-9521</b>		 <b>MRD-2520</b>	
<b>2.0 DI-D (NA8W) BSY</b>	100	09.05-03.10	 <b>MFP-2509</b>  <b>MFD-2542</b>  <b>MSE-9521</b>		 <b>MRP-2505</b>  <b>MRD-2520</b>  <b>MRS-2521</b>	
<b>2.4 MIVEC (NA4W) 4G69</b>	121	04.04-12.11	 <b>MFP-2509</b>  <b>MFD-2542</b>  <b>MSE-9521</b>		 <b>MRP-2505</b>  <b>MRD-2520</b>  <b>MRS-2521</b>	
<b>2.4 MIVEC (NA4W) 4G69</b>	130	04.04-12.11	 <b>MSE-9521</b>			
<b>L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, KO_T)</b>						
<b>2.5 D (K 4D56 (8V)</b>	51	11.86-10.96	 <b>MFP-2527</b>  <b>MFD-2589</b>  <b>MBH-2501</b>  <b>MCP-2500</b>	Eje delantero	 <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2501</b>  <b>MWC-2593</b>  <b>MWC-2594</b>	derecha izquierda

**MITSUBISHI**






























































	KW	Período			
<b>L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)</b>					
				 <b>MRS-2501S</b>	
<b>2.5 D 4W 4D56 (8V)</b>	51	12.87-05.93	 <b>MFP-2502</b>  <b>MFP-2527</b>  <b>MFD-2520</b>  <b>MFD-2H20</b>  <b>MBH-2514</b>  <b>MCP-2500</b>	Eje delantero      Eje delantero	 <b>MBD-2217</b>  <b>MBD-2500</b>  <b>MBD-2508</b>  <b>MRS-2501</b>  <b>MWC-2537</b> derecha  <b>MWC-2538</b> izquierda  <b>MRS-2501S</b>
<b>2.5 TD 4 4D56 T</b>	64	11.92-08.96	 <b>MBH-2531</b>  <b>MBH-2540</b>  <b>MFP-2502</b>  <b>MFP-2527</b>  <b>MFP-2585</b>  <b>MFD-2520</b>  <b>MFD-2599</b>  <b>MFD-2H20</b>  <b>MBH-2531</b>  <b>MBH-2540</b>  <b>MCP-2500</b>	exterior interior          exterior interior Eje delantero	 <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2501</b>  <b>MWC-2537</b> derecha  <b>MWC-2538</b> izquierda  <b>MRS-2501S</b>
<b>2.6 4WD G54B</b>	76	11.89-05.95	 <b>MFP-2527</b>  <b>MFD-2520</b>  <b>MFD-2H20</b>  <b>MCP-2500</b>	Eje delantero	 <b>MBD-2217</b>  <b>MBD-2500</b>  <b>MBD-2508</b>  <b>MRS-2501</b>  <b>MWC-2593</b> derecha  <b>MWC-2594</b> izquierda  <b>MRS-2501S</b>
<b>L 200 (K7_T, K6_T)</b>					
<b>2.0 (K62T) 4G63 (SOHC...</b>	90	06.96-12.07	 <b>MFP-2515</b>  <b>MFD-2541</b>  <b>MBH-2514</b>		 <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2528</b>  <b>MWC-2526</b> derecha: año construcción desde:02/2000  <b>MWC-2528</b> izquierda: año construcción desde:02/2000  <b>MWC-2593</b>  <b>MWC-2594</b>

# MITSUBISHI


















































	KW	Período		
<b>L 200 (K7_T, K6_T)</b>				
<b>2.4 4WD (K75T) 4G64...</b>	97	06.96-12.07	 <b>MFP-2515</b>  <b>MFD-2599</b>  <b>MSE-9501</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MBD-2217</b> año construcción desde:02/1997  <b>MBD-2500</b>  <b>MBD-2508</b> año construcción desde:02/1997  <b>MRS-2583</b>  <b>MWC-2526</b> derecha: año construcción desde:02/2000  <b>MWC-2528</b> izquierda: año construcción desde:02/2000  <b>MWC-2593</b> derecha  <b>MWC-2594</b> izquierda  <b>MRS-2583S</b>
<b>2.5 D (K64T) 4D56 (8V)</b>	55	06.96-12.07	 <b>MFP-2515</b>  <b>MFP-2585</b>  <b>MFD-2541</b>  <b>MBH-2580</b>  <b>MCP-2905</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2583</b>  <b>MWC-2526</b> derecha: año construcción desde:02/2000  <b>MWC-2528</b> izquierda: año construcción desde:02/2000  <b>MWC-2593</b> derecha  <b>MWC-2594</b> izquierda  <b>MRS-2583S</b>
<b>2.5 TD 4WD (K74T)...</b>	73	06.96-12.07	 <b>MBH-2516</b> interior  <b>MBH-2517</b> exterior  <b>MBH-2540</b> interior  <b>MFP-2585</b>  <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2599</b>  <b>MBH-2516</b> interior  <b>MBH-2517</b> exterior  <b>MBH-2540</b> interior  <b>MCP-2505</b>  <b>MSE-9516</b> Eje delantero	 <b>MBD-2217</b> año construcción desde:02/1997  <b>MBD-2500</b> año construcción hasta:01/1997  <b>MBD-2508</b> año construcción desde:02/1997  <b>MRS-2583</b>  <b>MWC-2526</b> derecha: año construcción desde:02/2000  <b>MWC-2528</b> izquierda: año construcción desde:02/2000  <b>MWC-2593</b> derecha  <b>MWC-2594</b> izquierda  <b>MRS-2583S</b>


























































**MITSUBISHI**

	KW	Período				
<b>L 200 (K7_T, K6_T)</b>						
2.5 TD 4WD (K74T)...	98	08.01-12.07	 MFP-2582  MFP-2599  MFD-2599  MSE-9501  MSE-9515  MSE-9516	 MBD-2217  MBD-2508  MRS-2583  MWC-2526  MWC-2528  MWC-2594  MRS-2583S	Eje delantero	derecha: izquierda:
2.5 TD 4WD (K74T)...	85	09.01-12.07	 MBH-2517  MBH-2540  MFP-2515  MFP-2582  MFP-2599  MFD-2599  MBH-2517  MBH-2540  MCP-2505  MCP-2510  MSE-9501  MSE-9515  MSE-9516	 MBD-2217  MBD-2508  MRS-2583  MWC-2526  MWC-2528  MWC-2593  MWC-2594  MRS-2583S	exterior interior año construcción desde:01/2003 exterior interior Eje delantero Sist.frenos: TOK Eje delantero	derecha: izquierda: derecha izquierda
<b>L 200 / TRITON (KA_T, KB_T)</b>						
2.5 DI-D (K 4D56 (16V))	94	04.10-12.15	 MFP-2504  MFD-2548  MSE-9501	 MBD-2511  MWC-2529  MWC-2545		vehículos con ABS para vehículos sin ABS
2.5 DI-D (K 4D56 HP)	94	04.10-12.15	 MFP-2504  MFD-2548  MSE-9501	 MBD-2511  MWC-2529  MWC-2545		vehículos con ABS para vehículos sin ABS
2.5 DI-D (K 4D56 HP)	123	08.07-12.15	 MFP-2504  MFD-2548  MSE-9501	 MRS-2501  MRS-2501S		
2.5 DI-D 4W 4D56 HP	131	04.10-12.15	 MFP-2504  MSE-9501	 MBD-2511  MWC-2529  MWC-2545		vehículos con ABS para vehículos sin ABS
2.5 DI-D 4W 4D56 HP	123	10.07-12.15	 MSE-9501	 MBD-2511		

































































**MITSUBISHI**

	KW	Período			
<b>L 200 / TRITON (KA_T, KB_T)</b>					
				 <b>MWC-2529</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2545</b> para vehículos sin ABS	
2.5 DI-D 4W 4D56 HP	100	11.05-12.15	 <b>MFP-2504</b>  <b>MFD-2534</b>  <b>MCP-2510</b>  <b>MSE-9501</b>	Sist.frenos: TOK  <b>MBD-2511</b>  <b>MRS-2510</b>  <b>MWC-2529</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2545</b> para vehículos sin ABS	
<b>L 300 / DELICA II Autobús (LO3_P/G,...)</b>					
MITSUBISHI L 300 / DELICA II Autobús...	50	04.83-10.86	 <b>MFP-2502</b>  <b>MFD-2512</b>  <b>MFD-2518</b>	 <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2501</b>  <b>MWC-2534</b> izquierda  <b>MWC-2535</b> derecha  <b>MRS-2501S</b>	
MITSUBISHI L 300 / DELICA II Autobús...	60	08.84-02.87	 <b>MBH-2540</b>  <b>MFP-2502</b>  <b>MFP-2527</b>  <b>MFD-2501</b>  <b>MFD-2512</b>  <b>MFD-2518</b>  <b>MFD-2520</b>  <b>MFD-2H20</b>  <b>MBH-2531</b>  <b>MBH-2540</b>	interior año construcción desde:01/1986 año construcción hasta:01/1986 año construcción hasta:01/1986 Sist.frenos: SUMITOMO año construcción desde:01/1986 año construcción desde:01/1986 interior	 <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2501</b>  <b>MWC-2534</b> izquierda  <b>MWC-2535</b> derecha  <b>MRS-2501S</b>
MITSUBISHI L 300 / DELICA II Autobús...	48	09.81-10.86	 <b>MFP-2502</b>  <b>MFP-2527</b>  <b>MFD-2512</b>  <b>MFD-2518</b>  <b>MBH-2515</b>	Sist.frenos: SUMITOMO  <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2501</b>  <b>MBH-2508</b>  <b>MWC-2534</b> izquierda  <b>MWC-2535</b> derecha  <b>MRS-2501S</b>	
MITSUBISHI L 300 /	51	11.84-02.87	 <b>MFP-2502</b>	 <b>MBD-2500</b>	


































































**MITSUBISHI**

	KW	Período				
<b>L 300 / DELICA II Autobús (LO3_P/G,...</b>						
DELICA II Autobús...			 <b>MFP-2506</b>  <b>MFP-2527</b>  <b>MFD-2512</b>  <b>MFD-2518</b>  <b>MBH-2515</b>	año construcción hasta:10/1986  Sist.frenos: SUMITOMO	 <b>MRS-2501</b>  <b>MBH-2508</b>  <b>MWC-2534</b>  <b>MWC-2535</b>  <b>MRS-2501S</b>	izquierda derecha
<b>MITSUBISHI L 300 / DELICA II Autobús (LO3_P/G, L0_ 4G63...</b>	65	11.86-02.87	 <b>MFP-2527</b>   <b>MFD-2520</b>  <b>MFD-2H20</b>  <b>MBH-2514</b>  <b>MBH-2563</b>		 <b>MBD-2500</b>   <b>MRS-2528</b>  <b>MBH-2562</b>  <b>MWC-2534</b>  <b>MWC-2535</b>	izquierda derecha
<b>L 300 / DELICA II Caja/Chasis (L03_P)</b>						
<b>1 4G32</b>	51	04.83-04.94	 <b>MFP-2502</b>  <b>MFP-2506</b>  <b>MFD-2512</b>	año construcción desde:11/1986	 <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2501</b>  <b>MWC-2534</b>  <b>MWC-2535</b>  <b>MRS-2501S</b>	
<b>2 4D56 (8V)</b>	51	11.86-04.94	 <b>MFP-2502</b>  <b>MFD-2512</b>  <b>MBH-2515</b>  <b>MCP-2500</b>	Eje delantero	 <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2501</b>  <b>MBH-2508</b>  <b>MWC-2534</b>  <b>MWC-2535</b>  <b>MRS-2501S</b>	izquierda derecha
<b>L 300 / DELICA II Furgón (L03_P)</b>						
<b>1.6 (L 4G32)</b>	48	05.80-10.86	 <b>MFP-2502</b>  <b>MFP-2527</b>  <b>MFD-2512</b>  <b>MFD-2518</b>  <b>MBH-2515</b>	Sist.frenos: SUMITOMO	 <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2520</b>  <b>MBH-2508</b>  <b>MWC-2534</b>  <b>MWC-2535</b>	año construcción hasta:09/1981  izquierda derecha
<b>2.3 D 4D55</b>	50	09.83-10.86	 <b>MFP-2502</b>  <b>MFD-2512</b>		 <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2501</b>	




























































**MITSUBISHI**

	KW	Período		
<b>L 300 / DELICA II Furgón (L03_P)</b>				
			 <b>MFD-2518</b>	 <b>MWC-2534</b> izquierda  <b>MWC-2535</b> derecha  <b>MRS-2501S</b>
<b>L 300 III Autobús (P0_W, P1_W, P2_W)</b>				
<b>1. 4G32</b>	51	11.86-05.04	 <b>MFP-2502</b>  <b>MFP-2527</b>  <b>MFD-2501</b>  <b>MFD-2520</b>  <b>MFD-2H20</b>	 <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2501</b>  <b>MBH-2508</b>  <b>MWC-2534</b> izquierda  <b>MWC-2535</b> derecha  <b>MRS-2501S</b>
<b>2. 4G63 (SOHC 16V)</b>	83	06.94-10.98	 <b>MFP-2585</b>  <b>MFD-2518</b>  <b>MFD-2589</b>  <b>MCP-2500</b>	Eje delantero  <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2528</b>  <b>MWC-2537</b> derecha  <b>MWC-2538</b> izquierda
<b>2. 4D56 (8V)</b>	51	11.86-05.04	 <b>MFP-2502</b>  <b>MFP-2527</b>  <b>MFD-2520</b>  <b>MFD-2589</b>  <b>MFD-2H20</b>  <b>MBH-2514</b>  <b>MBH-2563</b>  <b>MCP-2500</b>	Eje delantero  <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2528</b>  <b>MBH-2562</b>  <b>MWC-2534</b> izquierda  <b>MWC-2535</b> derecha
<b>2. G63B</b>	64	11.86-05.04	 <b>MFP-2527</b>  <b>MFD-2518</b>  <b>MCP-2500</b>	Eje delantero  <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2501</b>  <b>MWC-2534</b>  <b>MWC-2535</b> derecha  <b>MRS-2501S</b>
<b>2. 4G63 (SOHC 8V)</b>	66	11.86-05.04	 <b>MFP-2527</b>  <b>MFP-2527</b>  <b>MFD-2518</b>  <b>MFD-2520</b>  <b>MFD-2H20</b>  <b>MBH-2514</b>  <b>MBH-2563</b>  <b>MCP-2500</b>	Eje delantero  <b>MBD-2500</b>  <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2501</b>  <b>MRS-2528</b>  <b>MBH-2562</b>  <b>MWC-2534</b> izquierda  <b>MWC-2534</b> izquierda  <b>MWC-2535</b> derecha  <b>MWC-2535</b> derecha
















































**MITSUBISHI**

	KW	Período			
<b>L 300 III Autobús (P0_W, P1_W, P2_W)</b>					
				 <b>MRS-2501S</b>	
<b>2. G64B</b>	80	11.86-12.90	 <b>MFP-2527</b>  <b>MFD-2520</b>  <b>MFD-2H20</b>  <b>MCP-2500</b>	Eje delantero	 <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2528</b>  <b>MWC-2534</b>  <b>MWC-2535</b>
<b>2. 4D56 T</b>	64	11.88-05.04	 <b>MFP-2502</b>  <b>MFP-2527</b>  <b>MFD-2520</b>  <b>MFD-2H20</b>  <b>MCP-2500</b>	Eje delantero	 <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2501</b>  <b>MRS-2528</b>  <b>MBH-2508</b>  <b>MWC-2534</b> izquierda  <b>MWC-2535</b> derecha  <b>MRS-2501S</b>
<b>2. 4G64 (8V)</b>	82	11.90-05.04	 <b>MFP-2527</b>  <b>MFP-2527</b>  <b>MFD-2518</b>  <b>MFD-2520</b>  <b>MFD-2H20</b>  <b>MBH-2514</b>  <b>MBH-2563</b>  <b>MCP-2500</b> Eje delantero  <b>MCP-2500</b> Eje delantero	Eje delantero Eje delantero	 <b>MBD-2500</b>  <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2501</b>  <b>MRS-2528</b>  <b>MBH-2562</b>  <b>MWC-2534</b>  <b>MWC-2534</b> izquierda  <b>MWC-2535</b> derecha  <b>MWC-2535</b> derecha  <b>MRS-2501S</b>
<b>2. 4G63 (SOHC 8V)</b>	65	12.86-05.04	 <b>MFP-2527</b>  <b>MFD-2520</b>  <b>MFD-2H20</b>  <b>MBH-2514</b>  <b>MBH-2563</b>  <b>MCP-2500</b>	Eje delantero	 <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2528</b>  <b>MBH-2562</b>  <b>MWC-2534</b> izquierda  <b>MWC-2535</b> derecha
<b>L 300 III Caja/Chasis (P1_T)</b>					
<b>2.0 (P13T 4G63 (SOHC...</b>	85	07.94-04.00	 <b>MFP-2585</b>  <b>MFD-2583</b>  <b>MFD-2589</b>  <b>MFD-2H03</b>  <b>MSE-9516</b>		 <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2528</b>  <b>MWC-2537</b> derecha  <b>MWC-2538</b> izquierda
<b>2.5 TD (P 4D56 T</b>	64	11.94-04.00	 <b>MFP-2585</b>		 <b>MBD-2500</b>

























































**MITSUBISHI**

	KW	Período				
<b>L 300 III Caja/Chasis (P1_T)</b>						
			 MFD-2520  MFD-2H20  MCP-2500  MSE-9516	Eje delantero  MRS-2528  MWC-2534  MWC-2535	izquierda derecha	
<b>L 300 III Furgón (PO_V, P1_V, P_2V)</b>						
1.6 4G32	51	11.86-05.94	 MFP-2527  MFD-2589  MCP-2500	Eje delantero  MBD-2500  MRS-2501  MBH-2508  MWC-2534  MWC-2535  MRS-2501S	izquierda derecha	
2.0 G63B	64	11.86-05.96	 MBH-2540  MFP-2527  MFD-2518  MBH-2531  MBH-2540  MCP-2500	interior interior Eje delantero	 MBD-2500  MRS-2501  MWC-2534  MWC-2535  MRS-2501S	izquierda derecha
2.5 4D56 (8V)	51	11.86-02.06	 MFP-2502  MFP-2527  MFD-2520  MFD-2589  MFD-2H20  MBH-2514  MBH-2563  MCP-2500	Eje delantero	 MBD-2500  MRS-2528  MBH-2562  MWC-2534  MWC-2535	izquierda derecha
<b>L 400 Autobús (PD_W, PC_W, PA_V,...)</b>						
MITSUBISHI L 400 Autobús (PD_W, PC_W,...)	73	05.95-05.00	 MBH-2514  MBH-2561  MBH-2562  MBH-2563  MFP-2585  MFP-2585  MFP-2599  MFP-2599	interior Atrás derecha,interior interior,Atrás izquierda exterior	 MRP-2599  MRP-2599  MRD-2598  MRD-2598  MRS-2501  MRS-2501  MWC-2537  MWC-2593	

**MITSUBISHI**



























































	KW	Período				
<b>L 400 Autobús (PD_W, PC_W, PA_V,...</b>						
			 MFD-2511  MFD-2583  MFD-2583  MFD-2H03  MFD-2H03  MBH-2514  MBH-2563  MSE-9516  MSE-9516	interior exterior	 MRS-2501S  MRS-2501S	
<b>MITSUBISHI L 400</b> Autobús (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, 4G63...	85	05.95-05.00	 MFP-2585  MFD-2583  MFD-2H03  MSE-9516		 MRS-2501  MWC-2593  MRS-2501S	
<b>MITSUBISHI L 400</b> Autobús (PD_W, PC_W,...	97	05.95-05.00	 MFP-2585  MFP-2599  MFD-2511  MFD-2583  MFD-2H03  MSE-9516		 MRP-2599  MRD-2598  MRS-2501  MRS-2501S	
<b>MITSUBISHI L 400</b> Autobús (PD_W, PC_W,...	64	05.95-06.05	 MFP-2585  MFP-2599  MFD-2583  MFD-2H03  MSE-9515  MSE-9516	Eje delantero	 MRP-2599  MRD-2598  MRS-2583  MWC-2537  MWC-2593  MRS-2583S	Mod.construcción:PB5V
<b>MITSUBISHI L 400</b> Autobús (PD_W, PC_W,...	97	05.95-10.02	 MFD-2511  MSE-9515  MSE-9516	Eje delantero		
<b>MITSUBISHI L 400</b> Autobús (PD_W, PC_W,...	83	09.95-10.02	 MSE-9515	Eje delantero		

**MITSUBISHI**





























































	KW	Período			
<b>L 400 Autobús (PD_W, PC_W, PA_V,...</b>					
(SOHC 16V)			 MSE-9516		
<b>L 400 Furgón (PD_W, PC_W, PB_V,...</b>					
MITSUBISHI L 400 Furgón (PD_W, PC_W, PB_V,...	64	09.96-06.05	 MFP-2585   MFP-2585  MFP-2599  MFP-2599  MFD-2511  MFD-2583  MFD-2583  MFD-2H03  MFD-2H03  MSE-9515 Eje delantero  MSE-9515 Eje delantero  MSE-9516  MSE-9516	 MRP-2599   MRP-2599  MRD-2598  MRD-2598  MBD-2217  MBD-2508  MRS-2583  MRS-2583  MWC-2537  MWC-2537  MWC-2593  MWC-2593  MRS-2583S  MRS-2583S	Mod.construcción:PB5V  Mod.construcción:PB5V
<b>LANCER CELESTE Coupé (A7_)</b>					
1.6 ST (A73A 4G32)	54	01.77-06.81	 MFP-2310  MFD-2500	 MRS-2512  MWC-2502  MWC-2503	
2.0 GSR (A78 4G52)	71	01.77-06.81	 MBH-2503 centro  MFP-2310  MFD-2500  MBH-2504	 MRS-2512  MWC-2502 derecha  MWC-2503 izquierda	
2.0 GSR (A78 4G52)	77	01.79-06.81	 MFP-2310  MFD-2500	 MRS-2512  MWC-2502  MWC-2503	
2.0 GSR (A78 4G52)	66	10.75-06.81	 MBH-2505 centro  MFP-2310  MFD-2500	 MRS-2512  MWC-2502 derecha  MWC-2503 izquierda	
<b>LANCER F (A15_)</b>					
1.2 GLX (A171) 4G11	40	03.83-01.84	 MBH-2501 centro,Delante, izquierda	 MBD-2505	

































































**MITSUBISHI**

	KW	Período		
<b>LANCER F (A15_)</b>				
			 <b>MFP-2310</b>  <b>MFD-2508</b>	 <b>MRS-2508</b>  <b>MBH-2515</b>  <b>MWC-2531</b>
<b>1.4 GLX (A172) 4G12</b>	51	03.83-01.84	 <b>MBH-2501</b>  <b>MFP-2310</b>  <b>MFD-2508</b>	centro,Delante, izquierda  <b>MBD-2505</b>  <b>MRS-2508</b>  <b>MBH-2515</b>  <b>MWC-2531</b>
<b>1.4 Turbo 4G12 T</b>	77	03.83-01.84	 <b>MFP-2310</b>  <b>MFD-2508</b>	 <b>MBD-2505</b>  <b>MRS-2508</b>  <b>MWC-2531</b>
<b>LANCER I (A7_)</b>				
<b>1.2 (A75A) 4G36</b>	40	01.78-09.79	 <b>MFP-2210</b>  <b>MFD-2500</b>	 <b>MRS-2512</b>  <b>MWC-2502</b>
<b>1.4 (A72A) 4G33</b>	50	01.78-09.79	 <b>MFP-2210</b>  <b>MFD-2500</b>	 <b>MRS-2512</b>  <b>MWC-2502</b>
<b>1.6 (A73A) 4G32 GS</b>	60	01.78-09.79	 <b>MFP-2210</b>  <b>MFD-2500</b>	 <b>MRS-2512</b>  <b>MWC-2502</b>
<b>LANCER I Station Wagon (A7_V)</b>				
<b>1.4 (A72V) 4G33</b>	50	01.78-09.79	 <b>MFP-2210</b>  <b>MFD-2500</b>	 <b>MRS-2512</b>  <b>MWC-2502</b>
<b>LANCER II (A17_)</b>				
<b>1.2 (A171) 4G11</b>	40	01.80-12.81	 <b>MBH-2501</b>  <b>MFP-2508</b>  <b>MFD-2506</b>  <b>MBH-2514</b>	centro    <b>MRS-2514</b>  <b>MWC-2500</b>  <b>MWC-2501</b> derecha izquierda
<b>1.4 GLX (A172) 4G12</b>	50	09.79-02.83	 <b>MBH-2505</b>  <b>MFP-2508</b>  <b>MFD-2506</b>	centro    <b>MRS-2504</b>  <b>MRS-2529</b>  <b>MBH-2501</b>  <b>MWC-2502</b>  <b>MWC-2503</b> derecha izquierda
<b>1.6 (A174) 4G32 GS</b>	62	01.81-02.83	 <b>MFP-2508</b>  <b>MFD-2506</b>	 <b>MRP-2501</b>  <b>MRD-2502</b>  <b>MRS-2502</b>
<b>1.6 (A174) 4G32 GS</b>	60	09.79-02.83	 <b>MBH-2505</b>	centro  <b>MRP-2501</b>



















































**MITSUBISHI**

	KW	Período				
<b>LANCER II (A17_)</b>						
			 MFP-2508  MFD-2506	 MRD-2502  MRS-2502  MBH-2501  MWC-2500  MWC-2501	derecha izquierda	
<b>2.0 Turbo Eci (A176)...</b>	125	03.81-02.83	 MBH-2506  MFP-2520  MFD-2513	centro	 MRP-2502	
<b>LANCER III (C1_A, C6_A)</b>						
<b>1.2 (C65A) 4G16</b>	44	08.86-04.88	 MBH-2666  MFP-2524  MFD-2510  MBH-2514	centro	 MBD-2505  MRS-2526  MWC-2532	
<b>1.2 GL (C15AS) 4G16</b>	40	01.84-10.86	 MBH-2501  MFP-2524  MFD-2510  MBH-2514	centro	 MBD-2505  MRS-2526  MBH-2666  MWC-2532	
<b>1.5 GLX (C12AS) G15B</b>	51	06.85-04.88	 MBH-2501  MFP-2524  MFD-2510  MBH-2501  MBH-2514	interior  interior	 MBD-2505  MRS-2526  MBH-2666  MWC-2532	
<b>1.5 GLX (C12AS) 4G15...</b>	55	11.83-04.88	 MBH-2501  MFP-2524  MFD-2510  MBH-2514	centro	 MBD-2505  MRS-2526  MBH-2666  MWC-2532	
<b>1.8 Diesel (C14 4D65)</b>	43	01.84-09.86	 MBH-2501  MFP-2524  MFP-2525  MFD-2509  MBH-2501  MBH-2514	interior  interior	 MBD-2505  MRS-2526  MBH-2666  MWC-2579	
<b>1.8 Diesel (C14 4D65)</b>	44	09.86-04.88	 MBH-2501  MFP-2525	interior	 MBD-2505  MRS-2527	



















































**MITSUBISHI**

	KW	Período		
<b>LANCER III (C1_A, C6_A)</b>				
			 <b>MFD-2509</b>  <b>MBH-2501</b>  <b>MBH-2514</b>	interior  <b>MBH-2666</b>  <b>MWC-2533</b>
<b>LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)</b>				
<b>1 G37B</b>	61	01.87-08.89	 <b>MFP-2525</b>  <b>MFD-2509</b>	 <b>MRS-2514</b>  <b>MWC-2500</b>
<b>1 4G37</b>	66	01.87-12.87	 <b>MFP-2525</b>  <b>MFD-2509</b>	 <b>MRS-2514</b>  <b>MWC-2500</b>
<b>1 4G37</b>	63	03.89-12.90	 <b>MFP-2525</b>  <b>MFD-2509</b>	 <b>MRS-2514</b>  <b>MWC-2533</b>
<b>1 4D65</b>	44	08.86-06.92	 <b>MFP-2525</b>  <b>MFP-2528</b>  <b>MFD-2509</b>  <b>MFD-2524</b>  <b>MBH-2514</b>	año construcción hasta:12/1989 año construcción desde:01/1990 año construcción hasta:12/1989 año construcción desde:01/1990  <b>MRS-2526</b>  <b>MRS-2527</b>  <b>MBH-2515</b>  <b>MWC-2533</b>  <b>MWC-2579</b> año construcción desde:01/1990
<b>1 4G37</b>	69	08.90-06.92	 <b>MFP-2528</b>  <b>MFD-2509</b>	 <b>MRS-2514</b>  <b>MWC-2500</b>
<b>1 G15B</b>	51	09.85-08.89	 <b>MBH-2501</b>  <b>MFP-2524</b>  <b>MFD-2510</b>  <b>MBH-2514</b>	centro  <b>MRS-2526</b>  <b>MBH-2515</b>  <b>MWC-2532</b>
<b>1 4D65</b>	43	09.85-09.86	 <b>MBH-2501</b>  <b>MFP-2524</b>  <b>MFP-2525</b>  <b>MFD-2509</b>  <b>MBH-2514</b>	centro  <b>MRS-2526</b>  <b>MBH-2666</b>  <b>MWC-2579</b>
<b>1 4G15 (8V)</b>	55	09.85-12.87	 <b>MBH-2501</b>  <b>MFP-2524</b>  <b>MFD-2510</b>  <b>MBH-2514</b>	centro  <b>MRS-2526</b>  <b>MBH-2515</b>  <b>MWC-2532</b>
<b>1 4G15 (8V)</b>	61	09.88-12.90	 <b>MBH-2501</b>  <b>MFP-2524</b>  <b>MFD-2510</b>	centro  <b>MRS-2526</b>  <b>MBH-2515</b>  <b>MWC-2533</b>






















































**MITSUBISHI**

	KW	Período				
<b>LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)</b>						
			 <b>MBH-2514</b>			
<b>1 4G15 (12V)</b>	66	09.90-12.91	 <b>MBH-2501</b>  <b>MFP-2528</b>  <b>MFD-2509</b>  <b>MFD-2593</b>  <b>MBH-2514</b>	centro  <b>MRS-2587</b>  <b>MBH-2515</b>  <b>MWC-2532</b>		
<b>LANCER IV (C6_A, C7_A)</b>						
<b>1.3 (C61A) 4G13 (8V)</b>	44	04.88-05.92	 <b>MFP-2524</b>  <b>MFP-2525</b>  <b>MFP-2528</b>  <b>MFD-2510</b>  <b>MFD-2524</b>  <b>MFD-2593</b>  <b>MBH-2514</b>	año construcción hasta:05/1990 año construcción hasta:05/1990 año construcción desde:06/1990 año construcción hasta:05/1990 año construcción desde:06/1990 año construcción desde:06/1990 año construcción desde:06/1990	 <b>MBD-2505</b>  <b>MRS-2526</b>  <b>MRS-2587</b>  <b>MBH-2576</b>  <b>MWC-2532</b>  <b>MWC-2579</b>	año construcción hasta:05/1990 año construcción desde:06/1990 año construcción desde:06/1990 año construcción hasta:05/1990 año construcción hasta:05/1990
<b>1.3 (C61A) 4G13 (8V)</b>	51	08.88-05.92	 <b>MFP-2524</b>  <b>MFP-2525</b>  <b>MFP-2528</b>  <b>MFD-2510</b>  <b>MFD-2524</b>  <b>MFD-2593</b>  <b>MBH-2514</b>	año construcción hasta:05/1990 año construcción hasta:05/1990 año construcción desde:06/1990 año construcción hasta:05/1990 año construcción desde:06/1990 año construcción desde:06/1990	 <b>MBD-2505</b>  <b>MRS-2526</b>  <b>MRS-2587</b>  <b>MBH-2576</b>  <b>MWC-2532</b>  <b>MWC-2579</b>	año construcción hasta:05/1990 año construcción desde:06/1990 año construcción desde:06/1990 año construcción hasta:05/1990 año construcción desde:06/1990
<b>1.3 (C61A) G13B</b>	51	08.88-05.92	 <b>MFP-2524</b>  <b>MFP-2525</b>  <b>MFP-2528</b>  <b>MFD-2510</b>  <b>MFD-2524</b>  <b>MFD-2593</b>	año construcción hasta:05/1990 año construcción hasta:05/1990 año construcción desde:06/1990 año construcción hasta:05/1990 año construcción desde:06/1990 año construcción	 <b>MBD-2505</b>  <b>MRS-2526</b>  <b>MRS-2587</b>  <b>MBH-2576</b>  <b>MWC-2532</b>  <b>MWC-2579</b>	año construcción hasta:05/1990 año construcción desde:06/1990 año construcción desde:06/1990 año construcción hasta:05/1990 año construcción























































# MITSUBISHI

	KW	Período			
<b>LANCER IV (C6_A, C7_A)</b>					
			 <b>MBH-2514</b>	desde:06/1990	
<b>1.3 12V (C61A) 4G13...</b>	55	07.90-06.92	 <b>MFP-2528</b>  <b>MFD-2524</b>  <b>MFD-2593</b>  <b>MBH-2514</b>	 <b>MBD-2505</b>  <b>MRS-2587</b>  <b>MBH-2576</b>  <b>MWC-2579</b>	
<b>1.5 (C62A) 4G15 (12V)</b>	62	04.88-05.92	 <b>MBH-2501</b> interior  <b>MBH-2514</b> exterior  <b>MFP-2524</b> año construcción hasta:05/1990  <b>MFP-2528</b> año construcción desde:06/1990  <b>MFD-2509</b> año construcción desde:06/1990  <b>MFD-2510</b> año construcción hasta:05/1990  <b>MFD-2593</b> año construcción desde:06/1990  <b>MBH-2501</b> interior  <b>MBH-2514</b> exterior	 <b>MBD-2505</b>  <b>MRS-2526</b> año construcción hasta:05/1990  <b>MRS-2587</b> año construcción desde:06/1990  <b>MBH-2576</b>  <b>MWC-2532</b> año construcción desde:06/1990  <b>MWC-2533</b> año construcción hasta:05/1990	
<b>1.5 (C62A) 4G15 (8V)</b>	62	04.88-05.92	 <b>MBH-2501</b> interior  <b>MBH-2514</b> exterior  <b>MFP-2524</b> año construcción hasta:05/1990  <b>MFP-2528</b> año construcción desde:06/1990  <b>MFD-2509</b> año construcción desde:06/1990  <b>MFD-2510</b> año construcción hasta:05/1990  <b>MFD-2593</b> año construcción desde:06/1990  <b>MBH-2501</b> interior  <b>MBH-2514</b> exterior	 <b>MBD-2505</b>  <b>MRS-2526</b> año construcción hasta:05/1990  <b>MRS-2587</b> año construcción desde:06/1990  <b>MBH-2576</b>  <b>MWC-2532</b> año construcción desde:06/1990  <b>MWC-2533</b> año construcción hasta:05/1990	
<b>1.5 12V (C62A) 4G15...</b>	66	06.90-05.92	 <b>MBH-2501</b> centro  <b>MFP-2528</b>  <b>MFD-2509</b>  <b>MFD-2593</b>	 <b>MBD-2505</b>  <b>MRS-2587</b>  <b>MBH-2576</b>  <b>MWC-2532</b>	

















































**MITSUBISHI**

	KW	Período				
<b>LANCER IV (C6_A, C7_A)</b>						
			 <b>MBH-2514</b>			
<b>1.8 GLX Diesel ( 4D65)</b>	44	04.88-05.92	 <b>MBH-2501</b>	interior	 <b>MBD-2505</b>	
			 <b>MBH-2514</b>	exterior	 <b>MRS-2526</b>	año construcción desde:01/1990
			 <b>MFP-2525</b>	año construcción hasta:12/1989	 <b>MRS-2527</b>	año construcción hasta:12/1989
			 <b>MFP-2528</b>	año construcción desde:01/1990	 <b>MBH-2576</b>	
			 <b>MFD-2509</b>	año construcción hasta:12/1989	 <b>MWC-2533</b>	año construcción hasta:12/1989
			 <b>MFD-2524</b>	año construcción desde:01/1990	 <b>MWC-2579</b>	año construcción desde:01/1990
			 <b>MBH-2501</b>	interior		
			 <b>MBH-2514</b>	exterior		
<b>LANCER IV Fastback (C6_A, C7_A)</b>						
<b>1.3 12V 4G13 (12V)</b>	55	06.92-05.94	 <b>MBH-2556</b>	interior	 <b>MBD-2505</b>	
			 <b>MFP-2528</b>		 <b>MRS-2587</b>	
			 <b>MFD-2524</b>		 <b>MBH-2556</b>	interior
			 <b>MFD-2593</b>		 <b>MBH-2557</b>	
			 <b>MBH-2558</b>		 <b>MWC-2579</b>	
<b>1.5 (C6 4G15 (8V))</b>	62	06.88-05.92	 <b>MFP-2524</b>	año construcción hasta:05/1990	 <b>MBD-2505</b>	
			 <b>MFP-2528</b>	año construcción desde:06/1990	 <b>MRS-2526</b>	año construcción hasta:05/1990
			 <b>MFD-2509</b>	año construcción hasta:05/1990	 <b>MRS-2587</b>	año construcción desde:06/1990
			 <b>MFD-2510</b>	año construcción hasta:05/1990	 <b>MBH-2576</b>	
			 <b>MFD-2593</b>	año construcción desde:06/1990	 <b>MWC-2532</b>	año construcción desde:06/1990
 <b>MBH-2514</b>		 <b>MWC-2533</b>	año construcción hasta:05/1990			
<b>1.5 12V 4G15 (12V)</b>	66	05.89-05.92	 <b>MBH-2501</b>	centro	 <b>MBD-2505</b>	
			 <b>MFP-2528</b>		 <b>MRS-2587</b>	
			 <b>MFD-2509</b>		 <b>MBH-2576</b>	
			 <b>MFD-2593</b>		 <b>MWC-2532</b>	
			 <b>MBH-2514</b>			
<b>1.6 16V 4G92 (SOHC 16V)</b>	83	06.92-05.94	 <b>MBH-2501</b>	año construcción hasta:11/1993 interior	 <b>MRP-2504</b>	
			 <b>MBH-2514</b>	año construcción desde:11/1993 exterior	 <b>MRD-2514</b>	

**MITSUBISHI**















































	KW	Período		
<b>LANCER IV Fastback (C6_A, C7_A)</b>				
			 <b>MBH-2556</b> año construcción desde:12/1993 interior  <b>MFP-2528</b>  <b>MFD-2524</b>  <b>MFD-2525</b>  <b>MBH-2501</b> año construcción hasta:11/1993 interior  <b>MBH-2514</b> año construcción desde:11/1993 exterior  <b>MBH-2558</b> año construcción desde:12/1993	 <b>MBD-2505</b>  <b>MRS-2586</b>  <b>MRS-2587</b>  <b>MBH-2556</b> año construcción desde:12/1993 interior  <b>MBH-2557</b> año construcción desde:12/1993  <b>MBH-2576</b> año construcción hasta:11/1993  <b>MWC-2539</b>  <b>MRS-2586S</b>
<b>1.8 4WD 4G37</b>	71	09.89-06.92	 <b>MBH-2501</b> exterior  <b>MFP-2528</b>  <b>MFD-2524</b>  <b>MBH-2501</b> exterior	 <b>MBD-2505</b>  <b>MRS-2527</b>  <b>MWC-2579</b>
<b>1.8 D ( 4D65</b>	44	04.88-05.92	 <b>MBH-2501</b> exterior  <b>MBH-2514</b> interior  <b>MFP-2525</b> año construcción hasta:12/1989  <b>MFP-2528</b> año construcción desde:01/1990  <b>MFD-2509</b> año construcción hasta:12/1989  <b>MFD-2524</b> año construcción desde:01/1990  <b>MBH-2501</b> exterior  <b>MBH-2514</b> interior	 <b>MBD-2505</b>  <b>MRS-2526</b> año construcción desde:01/1990  <b>MRS-2527</b> año construcción hasta:12/1989  <b>MBH-2576</b>  <b>MWC-2533</b> año construcción hasta:12/1989  <b>MWC-2579</b> año construcción desde:01/1990
<b>1.8 GTi 4G93 (DOHC 16V)</b>	103	06.92-12.93	 <b>MBH-2501</b> interior  <b>MBH-2514</b> exterior  <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2533</b>  <b>MBH-2501</b> interior  <b>MBH-2514</b> exterior	 <b>MRP-2500</b>  <b>MRP-2504</b>  <b>MRD-2514</b>  <b>MBH-2576</b>
<b>1.8 GTi 4G67</b>	100	11.89-05.92	 <b>MBH-2501</b> centro  <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2524</b>	 <b>MRP-2500</b>  <b>MRD-2508</b>

**MITSUBISHI**




















































	KW	Período				
<b>LANCER IV Fastback (C6_A, C7_A)</b>						
			 <b>MBH-2514</b>			
<b>LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)</b>						
<b>1.3 (CB1A) 4G13 (12V)</b>	55	06.92-12.96	 <b>MBH-2556</b>  <b>MFP-2528</b>  <b>MFD-2532</b>  <b>MFD-2538</b>  <b>MBH-2558</b>	interior     interior	 <b>MRP-2504</b>  <b>MRD-2514</b>  <b>MRS-2587</b>  <b>MBH-2556</b>  <b>MBH-2557</b>  <b>MWC-2579</b>	
<b>1.6 (CB4A) 4G92 (SOHC...</b>	66	02.94-12.96	 <b>MFP-2528</b>   <b>MFD-2532</b>	 <b>MRP-2504</b>   <b>MBD-2502</b>  <b>MBD-2507</b>   <b>MRS-2586</b>  <b>MWC-2539</b>  <b>MRS-2586S</b>	para vehículos sin ABS año construcción hasta:04/1996	
<b>1.6 16V (CB 4G92...</b>	83	06.92-12.96	 <b>MBH-2501</b>   <b>MBH-2514</b>   <b>MBH-2556</b>   <b>MFP-2528</b>  <b>MFD-2524</b>  <b>MFD-2525</b>  <b>MBH-2501</b>   <b>MBH-2514</b>   <b>MBH-2558</b>	año construcción hasta:11/1993 interior  año construcción desde:11/1993 exterior  año construcción desde:12/1993 interior  año construcción hasta:11/1993 interior  año construcción desde:11/1993 exterior  año construcción desde:12/1993	 <b>MRP-2504</b>   <b>MRD-2514</b>   <b>MBD-2502</b>   <b>MBD-2507</b>  <b>MRS-2586</b>  <b>MRS-2587</b>  <b>MBH-2556</b>   <b>MBH-2557</b>   <b>MBH-2576</b>   <b>MWC-2539</b>  <b>MRS-2586S</b>	para vehículos sin ABS   año construcción hasta:04/1996   año construcción desde:12/1993 interior  año construcción desde:12/1993 vehículos con ABS  año construcción hasta:11/1993
<b>1.6 16V 4WD 4G92...</b>	83	06.92-12.96	 <b>MFP-2528</b>   <b>MFD-2532</b>	 <b>MRP-2504</b>   <b>MBD-2501</b>  <b>MRS-2586</b>		























































# MITSUBISHI

	KW	Período		
<b>LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)</b>				
				 <b>MWC-2539</b>  <b>MRS-2586S</b>
<b>1.8 16V (CB 4G93...</b>	103	06.92-12.93	 <b>MFP-2530</b>	 <b>MRP-2504</b>
<b>2.0 Diesel 4D68</b>	50	06.92-12.96	 <b>MBH-2514</b> año construcción hasta:07/1993 exterior  <b>MBH-2556</b> año construcción desde:08/1993 interior  <b>MFP-2528</b>  <b>MFD-2532</b>  <b>MBH-2514</b> año construcción hasta:07/1993 exterior  <b>MBH-2515</b> año construcción desde:08/1993	 <b>MRD-2514</b>  <b>MBD-2502</b> para vehículos sin ABS  <b>MBD-2507</b> año construcción hasta:04/1996  <b>MRS-2586</b>  <b>MBH-2556</b> año construcción desde:08/1993 interior  <b>MBH-2557</b> año construcción desde:08/1993 vehículos con ABS  <b>MBH-2576</b> año construcción hasta:07/1993  <b>MWC-2539</b>  <b>MRS-2586S</b>
<b>LANCER V Station Wagon (CB_W,...</b>				
<b>1.6 4G92 (SOHC 16V)</b>	83	12.92-10.03	 <b>MFP-2528</b>  <b>MFP-2528</b>  <b>MFD-2524</b>  <b>MFD-2525</b>  <b>MFD-2532</b>  <b>MFD-2532</b>	 <b>MRP-2504</b>  <b>MRP-2504</b>  <b>MRD-2514</b>  <b>MBD-2502</b> para vehículos sin ABS  <b>MBD-2507</b> año construcción hasta:09/1996  <b>MRS-2586</b>  <b>MRS-2587</b>  <b>MRS-2588</b>  <b>MBH-2501</b>  <b>MWC-2539</b>  <b>MRS-2586S</b>
<b>2.0 4D68</b>	50	12.92-10.03	 <b>MFP-2528</b>  <b>MFD-2532</b>	 <b>MBD-2502</b> para vehículos sin ABS  <b>MBD-2507</b> año construcción hasta:04/1996  <b>MRS-2586</b>  <b>MBH-2501</b>  <b>MWC-2539</b>

















































**MITSUBISHI**

	KW	Período			
<b>LANCER V Station Wagon (CB_W,...</b>					
				 MRS-2586S	
<b>LANCER VI (CJ-CP_)</b>					
1.3 12V (CK1A) 4G13...	55	12.95-08.03	 MFP-2528  MFD-2532	 MBD-2507  MRS-2586  MWC-2539  MRS-2586S	año construcción desde:05/1996 año construcción hasta:07/2001
1.5 16V (CK2A) 4G15...	69	10.99-08.03	 MFP-2528  MFD-2532		
1.6 16V (CK4A) 4G92...	66	12.95-08.03	 MFP-2528  MFD-2532	 MBD-2507  MRS-2587  MWC-2539	año construcción desde:05/1996 año construcción hasta:07/2001
EVO V (CP9A, CT9A)...	206	01.98-12.98	 MFP-2510  MFD-2544  MFD-2549	 MRP-2119  MRP-2506  MRD-2523	
<b>LANCER VII (CS_A, CT_A)</b>					
1.3 4G13 (16V)	60	09.03-	 MBH-2539  MFP-2004  MFP-2501  MFD-2527	 MRP-2002  MRP-2508  MRD-2510  MRS-2007  MRS-2507	
1.6 (CS3A) 4G18	72	09.03-	 MBH-2539  MFP-2004  MFP-2501  MFP-2503  MFD-2527	 MRP-2002  MRP-2508  MRD-2510  MRD-2521  MRS-2007  MRS-2507	
2.0 (CS9A) 4G63 (DOHC...	99	12.03-	 MBH-2539  MFP-2004  MFP-2501  MFD-2537	 MRP-2002  MRP-2508  MRD-2521  MRS-2507	
















































**MITSUBISHI**

	KW	Período			
<b>LANCER VII (CS_A, CT_A)</b>					
EVO IX (CT9A) 4G63...	206	01.05-09.07	 MFP-2599  MFD-2537  MFD-2549  MSE-9516	 MRP-2002  MRP-2119  MRP-2508  MRD-2521	
EVO IX (CT9A) 4G63...	213	08.05-09.06		 MRP-2119	
EVO VIII - 260 4G63...	195	03.04-07.05	 MFP-2599  MFD-2544  MFD-2549  MSE-9516	 MRP-2002  MRP-2119  MRP-2508  MRD-2521	
<b>LANCER VII Ranchera familiar (CS_W,...</b>					
MITSUBISHI LANCER VII Ranchera familiar...	72	09.03-10.08	 MBH-2539  MFP-2004  MFP-2501  MFP-2503  MFD-2527	 MRP-2002  MRP-2508  MRD-2510  MRD-2521  MRS-2007  MRS-2507	
MITSUBISHI LANCER VII Ranchera familiar...	99	09.03-12.07	 MBH-2539  MFP-2004  MFP-2501  MFD-2527  MFD-2537	 MRP-2002  MRP-2508  MRD-2521  MRS-2007  MRS-2507	
<b>LANCER VIII (CY_A, CZ_A)</b>					
1.5 Bifuel 4A91	80	02.10-		 MSE-9135	
1.5 4A91	80	06.08-	 MFP-2004  MFP-2501  MFD-2543	 MRP-2002  MRP-2508  MRD-2002  MRD-2517  MSE-9135	
1.6 MIVEC 4A92	86	05.10-		 MRP-2002  MRP-2508	


























































**MITSUBISHI**

	KW	Período			
<b>LANCER VIII (CY_A, CZ_A)</b>					
				 MSE-9135	
1.8 Bifuel 4B10	105	01.10-		 MSE-9135	
1.8 DI-D (CY9A 4N13)	110	06.10-		 MRP-2002  MRP-2508  MSE-9135	
1.8 DI-D 4N13	85	05.10-		 MRP-2002  MRP-2508  MSE-9135	
1.8 Flexfuel 4B10	103	03.09-		 MSE-9135	
1.8 4B10	105	02.08-		 MRP-2002  MRP-2508  MSE-9135	
1.8 4B10	103	05.10-		 MSE-9135	
2.0 DI-D BKD	103	01.08-	 MFP-2004  MFP-2501  MFD-2543	 MRP-2002  MRP-2508  MRD-2002  MRD-2517  MSE-9135	
2.0 DI-D BWC	103	01.08-	 MFP-2004  MFP-2501  MFD-2543	 MRP-2002  MRP-2508  MRD-2002  MRD-2517  MSE-9135	
EVO X (CZ4A) 4B11 T/C	217	06.08-06.15	 MFP-2599  MFD-2526  MFD-2550	 MRP-2505  MRP-2512  MRD-2501  MSE-9135	año construcción desde:07/2008
<b>LANCER VIII Sportback (CX_A)</b>					
1.5 Bifuel 4A91	80	03.10-		 MSE-9135	
1.5 4A91	80	06.08-	 MFP-2004  MFP-2501  MFD-2543	 MRP-2002  MRP-2508  MRD-2002  MRD-2517  MSE-9135	






























































**MITSUBISHI**

	KW	Período		
<b>LANCER VIII Sportback (CX_A)</b>				
1.6 MIVEC 4A92	86	05.10-		 MRP-2002  MRP-2508  MSE-9135
1.8 (CX3A) 4B10	105	06.08-	 MFP-2004  MFP-2501  MFD-2543	 MRP-2002  MRP-2508  MRD-2002  MRD-2517  MSE-9135
1.8 Bifuel 4B10	105	02.10-		 MSE-9135
1.8 DI-D ( 4N13	110	06.10-		 MRP-2002  MRP-2508  MSE-9135
1.8 DI-D 4N13	85	05.10-		 MRP-2002  MRP-2508  MSE-9135
1.8 Flex 4B10	103	03.09-		 MSE-9135
1.8 MIVEC 4B10	103	03.09-		 MSE-9135
2.0 DI-D BKD	103	06.08-	 MFP-2004  MFP-2501  MFD-2543	 MRP-2002  MRP-2508  MRD-2002  MRD-2517  MSE-9135
2.0 DI-D BWC	103	06.08-	 MFP-2004  MFP-2501  MFD-2543	 MRP-2002  MRP-2508  MRD-2002  MRD-2517  MSE-9135
2.0 Rallia 4B11 T/C	177	10.08-	 MFD-2526  MFD-2550  MSE-9516	 MRP-2505
<b>MIRAGE / SPACE STAR Fastback (A0_A)</b>				
1.0 3A90	52	05.12-	 MFP-2609  MFD-2560	
1.2 3A92	59	10.12-	 MFP-2609  MFD-2560	


























































**MITSUBISHI**

	KW	Período			
<b>OUTLANDER I (CU_W)</b>					
2.0 (CU2W) 4G63...	100	05.03-10.06	 <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2526</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2002</b>  <b>MRP-2508</b>  <b>MRD-2503</b>  <b>MRS-2507</b>  <b>MCP-2701</b>	Sist.frenos: AKEBONO
2.0 4WD (CU2W) 4G63...	93	05.03-10.06	 <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2526</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2002</b>  <b>MRP-2508</b>  <b>MRD-2503</b>  <b>MRS-2507</b>	
2.0 4WD (CU2W) 4G63...	100	05.03-10.06	 <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2526</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2002</b>  <b>MRP-2508</b>  <b>MRD-2503</b>  <b>MRS-2507</b>  <b>MRS-2521</b>  <b>MCP-2701</b>	Sist.frenos: AKEBONO
2.0 Turbo 4WD (CU2W)...	148	04.04-10.06	 <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2526</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2002</b>  <b>MRP-2508</b>  <b>MRD-2503</b>  <b>MCP-2701</b>	Sist.frenos: AKEBONO
2.0 Turbo-R 4WD 4G63...	177	01.02-10.06	 <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2526</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2002</b>  <b>MRP-2508</b>  <b>MRD-2503</b>  <b>MRS-2507</b>  <b>MCP-2701</b>	Sist.frenos: AKEBONO
2.4 4WD (CU5W) 4G69	119	05.03-10.06	 <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2526</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2002</b>  <b>MRP-2508</b>  <b>MRD-2503</b>  <b>MRS-2507</b>  <b>MCP-2701</b>	Sist.frenos: AKEBONO
2.4 4WD (CU5W) 4G69	118	11.03-10.06	 <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2526</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2002</b>  <b>MRP-2508</b>  <b>MRD-2503</b>  <b>MRS-2507</b>	

**MITSUBISHI**































































	KW	Período		
<b>OUTLANDER I (CU_W)</b>				
				 <b>MRS-2521</b>  <b>MCP-2701</b> Sist.frenos: AKEBONO
<b>2.4 4WD 4G64 (16V)</b>	102	05.03-10.06	 <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2526</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2002</b>  <b>MRP-2508</b>  <b>MRD-2503</b>  <b>MRS-2507</b>  <b>MCP-2701</b> Sist.frenos: AKEBONO
<b>OUTLANDER II (CW_W)</b>				
<b>2.0 DI-D BSY</b>	103	02.07-11.12	 <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2526</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2505</b>  <b>MRD-2501</b>  <b>MRS-2521</b>  <b>MCP-2701</b>  <b>MSE-9135</b> Sist.frenos: AKEBONO
<b>2.0 4B11</b>	108	11.06-11.12		 <b>MSE-9135</b>
<b>2.2 DI-D 4WD 4HK</b>	115	08.07-11.12	 <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2526</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2505</b>  <b>MRD-2501</b>  <b>MCP-2701</b> Sist.frenos: AKEBONO
<b>2.2 DI-D 4WD 4HN</b>	115	08.07-11.12	 <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2526</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2505</b>  <b>MRD-2501</b>  <b>MCP-2701</b> Sist.frenos: AKEBONO
<b>2.2 DI-D 4WD 4N14</b>	103	09.10-11.12	 <b>MSE-9516</b>	 <b>MSE-9135</b>
<b>2.2 DI-D 4WD 4N14</b>	130	11.06-11.12	 <b>MFD-2526</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2505</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>2.2 DI-D 4N14</b>	130	11.06-11.12	 <b>MFD-2526</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2505</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>2.4 4WD (CW5W) 4B12</b>	125	09.07-11.12	 <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2526</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2505</b>  <b>MRD-2501</b>  <b>MRD-2904</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZI)</b>				
<b>2.0 (GF7 4J11)</b>	110	08.12-	 <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2526</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2315</b>  <b>MRP-2511</b>  <b>MRD-2422</b>
<b>2.0 4WD 4J11</b>	110	08.12-	 <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2526</b>	 <b>MRP-2315</b>  <b>MRP-2511</b>

**MITSUBISHI**
















































	KW	Período		
<b>OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ)</b>				
			 MSE-9516	 MRD-2422
2.0 Hybr 4B11	89	12.12-	 MFD-2526  MSE-9516	 MRP-2315  MRP-2511  MRD-2422
2.0 Hybr S61	89	12.12-	 MFD-2526  MSE-9516	 MRP-2315  MRP-2511  MRD-2422
2.0 Hybr Y61	89	12.12-	 MFD-2526  MSE-9516	 MRP-2315  MRP-2511  MRD-2422
2.0 Hybr 4B11	139	12.12-		 MRP-2315  MRP-2511  MRD-2422
2.0 Hybr S61	139	12.12-		 MRP-2315  MRP-2511  MRD-2422
2.0 Hybr Y61	139	12.12-		 MRP-2315  MRP-2511  MRD-2422
2.2 Di-D 4N14	110	08.12-	 MFP-2599  MFP-2599  MFD-2526  MFD-2526  MSE-9516  MSE-9516	 MRP-2315  MRP-2315  MRP-2511  MRP-2511  MRD-2422  MRD-2422
<b>PAJERO CLASSIC (V2_W)</b>				
2.5 TD 4D56 T	85	07.02-	 MFP-2509  MFP-2509  MFD-2505  MBH-2529  MSE-9516  MSE-9521	 MRP-2592  MRD-2598  MRS-2501  MSE-9515  MSE-9520  MRS-2501S
				Eje trasero
<b>PAJERO I (L04_G, L14_G)</b>				
2.5 TD (L044G, 4D56 T)	64	01.90-12.91	 MBH-2530  MFP-2527	centro  MRP-2593  MBD-2500






























































**MITSUBISHI**

	KW	Período				
<b>PAJERO I (L04_G, L14_G)</b>						
			 <b>MFD-2520</b>  <b>MFD-2H20</b>  <b>MBH-2666</b>  <b>MCP-2500</b>	Eje delantero	 <b>MRS-2501</b>  <b>MBH-2874</b>  <b>MWC-2537</b>  <b>MWC-2538</b>  <b>MRS-2501S</b>	derecha izquierda
<b>2.5 TD (L044G, 4D56 T)</b>	70	11.89-11.90	 <b>MBH-2530</b>  <b>MFP-2527</b>  <b>MFD-2520</b>  <b>MFD-2H20</b>  <b>MBH-2666</b>  <b>MCP-2500</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2593</b>  <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2501</b>  <b>MBH-2874</b>  <b>MWC-2537</b>  <b>MWC-2538</b>  <b>MRS-2501S</b>	derecha izquierda
<b>3.0 V6 (L141G, 6G72...</b>	104	11.88-11.90	 <b>MBH-2531</b>  <b>MBH-2540</b>  <b>MFP-2527</b>  <b>MFD-2520</b>  <b>MFD-2521</b>  <b>MFD-2H20</b>  <b>MBH-2531</b>  <b>MBH-2540</b>  <b>MCP-2500</b>	exterior interior exterior interior Eje delantero	 <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2501</b>  <b>MBH-2874</b>  <b>MWC-2537</b>  <b>MWC-2538</b>  <b>MRS-2501S</b>	derecha izquierda
<b>PAJERO I Canvas Top (L04_G)</b>						
<b>2.3 TD (L04 4D55 T)</b>	62	12.82-04.86	 <b>MBH-2530</b>  <b>MFP-2502</b>  <b>MFD-2501</b>  <b>MFD-2514</b>  <b>MBH-2531</b>	centro	 <b>MRP-2593</b>  <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2501</b>  <b>MBH-2874</b>  <b>MWC-2534</b>  <b>MWC-2535</b>  <b>MRS-2501S</b>	izquierda derecha
<b>2.5 TD (L04 4D56 T)</b>	62	05.86-10.89	 <b>MBH-2530</b>  <b>MFP-2502</b>  <b>MFP-2527</b>  <b>MFD-2501</b>  <b>MFD-2520</b>	centro año construcción hasta:05/1987 año construcción desde:06/1987 año construcción hasta:05/1987	 <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2501</b>  <b>MBH-2874</b>  <b>MWC-2534</b>  <b>MWC-2535</b>	izquierda derecha




























































**MITSUBISHI**

	KW	Período			
<b>PAJERO I Canvas Top (L04_G)</b>					
			 <b>MFD-2521</b> año construcción desde:06/1987  <b>MFD-2H20</b>  <b>MBH-2666</b>  <b>MCP-2500</b> Eje delantero	 <b>MRS-2501S</b>	
<b>2.5 TD (L04 4D56 T)</b>	70	11.89-11.90	 <b>MBH-2530</b> centro  <b>MFP-2527</b>  <b>MFD-2520</b>  <b>MFD-2H20</b>  <b>MBH-2666</b>  <b>MCP-2500</b> Eje delantero	 <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2501</b>  <b>MBH-2874</b>  <b>MWC-2537</b> derecha  <b>MWC-2538</b> izquierda  <b>MRS-2501S</b>	
<b>2.6 (L042G, 4G54)</b>	76	01.83-11.90	 <b>MBH-2531</b> año construcción desde:06/1987 exterior  <b>MBH-2540</b> interior  <b>MBH-2666</b> año construcción hasta:05/1987 exterior  <b>MFP-2502</b> año construcción hasta:05/1987  <b>MFP-2527</b> año construcción desde:06/1987  <b>MFD-2501</b> año construcción hasta:05/1987  <b>MFD-2520</b>  <b>MFD-2521</b> año construcción desde:06/1987  <b>MFD-2H20</b>  <b>MBH-2531</b> año construcción desde:06/1987 exterior  <b>MBH-2540</b> interior  <b>MBH-2666</b> año construcción hasta:05/1987 exterior  <b>MCP-2500</b> Eje delantero	 <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2501</b>  <b>MBH-2874</b>  <b>MWC-2534</b> izquierda  <b>MWC-2535</b> derecha  <b>MRS-2501S</b>	
<b>PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)</b>					
<b>2.4 (V21W, 4G64 (12V))</b>	82	04.91-10.99	 <b>MBH-2516</b> interior  <b>MBH-2517</b> exterior  <b>MFP-2599</b> año construcción desde:08/1994  <b>MFD-2599</b> año construcción	 <b>MRP-2599</b> año construcción hasta:08/1994  <b>MRD-2598</b> año construcción hasta:09/1994  <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2501</b>	



















































# MITSUBISHI

	KW	Período				
<b>PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)</b>						
			 <b>MBH-2516</b>  <b>MBH-2517</b>  <b>MBH-2532</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9516</b>	hasta:08/1994 interior exterior Eje trasero,Eje delantero	 <b>MBH-2557</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MRS-2501S</b>	Eje trasero,Eje delantero
<b>2.5 TD 4WD 4D56 TD</b>	73	12.90-10.99	 <b>MBH-2516</b>  <b>MBH-2517</b>  <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2599</b>  <b>MBH-2516</b>  <b>MBH-2517</b>  <b>MBH-2532</b>  <b>MCP-2505</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9516</b>  <b>MSE-9521</b>	año construcción hasta:05/1996 interior año construcción hasta:05/1996 exterior año construcción hasta:05/1996 interior año construcción hasta:05/1996 exterior	 <b>MRP-2599</b>  <b>MRD-2598</b>  <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2501</b>  <b>MBH-2557</b>  <b>MCP-2700</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9520</b>  <b>MRS-2501S</b>	año construcción hasta:10/1997 Eje trasero Eje trasero,Eje delantero
<b>2.8 TD (V4 4M40-T)</b>	92	06.94-10.99	 <b>MBH-2516</b>  <b>MBH-2517</b>  <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2599</b>  <b>MBH-2516</b>  <b>MBH-2517</b>  <b>MBH-2532</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9516</b>	interior exterior interior exterior Eje trasero,Eje delantero	 <b>MRP-2599</b>  <b>MRD-2598</b>  <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2501</b>  <b>MBH-2577</b>  <b>MCP-2700</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MRS-2501S</b>	Eje trasero Eje trasero,Eje delantero
<b>3.0 V6 24V 6G72 (SOHC...</b>	133	06.94-05.97	 <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2599</b>  <b>MBH-2532</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9516</b>	Eje trasero,Eje delantero	 <b>MRP-2599</b>  <b>MRD-2598</b>  <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2501</b>  <b>MCP-2700</b>  <b>MSE-9515</b>	Eje trasero Eje trasero,Eje delantero






























































# MITSUBISHI

	KW	Período				
<b>PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)</b>						
				 <b>MRS-2501S</b>		
<b>3.0 V6 24V 6G72 (SOHC...</b>	130	06.97-10.99	 <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2599</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2599</b>  <b>MRD-2598</b>  <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2501</b>  <b>MCP-2700</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MRS-2501S</b>	Eje trasero Eje trasero	
<b>3.0 V6 4WD 6G72...</b>	110	12.90-12.95	 <b>MBH-2516</b>  <b>MBH-2517</b>  <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2599</b>  <b>MBH-2516</b>  <b>MBH-2517</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9516</b>	exterior interior exterior interior Eje trasero,Eje delantero	 <b>MRP-2599</b>  <b>MRD-2598</b>  <b>MBD-2500</b>  <b>MRS-2501</b>  <b>MBH-2577</b>  <b>MWC-2537</b>  <b>MWC-2538</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MRS-2501S</b>	derecha izquierda Eje trasero,Eje delantero
<b>3.5 V6 24V 6G74 (DOHC...</b>	153	06.94-10.99	 <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2539</b>  <b>MBH-2532</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9516</b>	Eje trasero,Eje delantero	 <b>MRP-2599</b>  <b>MRD-2598</b>  <b>MCP-2700</b>  <b>MSE-9515</b>	Eje trasero Eje trasero,Eje delantero
<b>3.5 V6 24V 6G74 (SOHC...</b>	153	06.94-10.99	 <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2539</b>  <b>MBH-2532</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9516</b>	Eje trasero,Eje delantero	 <b>MRP-2599</b>  <b>MRD-2598</b>  <b>MCP-2700</b>  <b>MSE-9515</b>	Eje trasero Eje trasero,Eje delantero
<b>3.5 V6 24V 6G74 (DOHC...</b>	143	07.97-10.99	 <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2539</b>  <b>MFD-2599</b>  <b>MBH-2532</b>  <b>MSE-9516</b>	año construcción desde:11/1998 año construcción desde:11/1998	 <b>MRP-2599</b>  <b>MRD-2598</b>  <b>MBH-2577</b>  <b>MCP-2700</b>  <b>MSE-9515</b>	año construcción desde:11/1998 año construcción desde:11/1998 Eje trasero Eje trasero





































































**MITSUBISHI**

	KW	Período				
<b>PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)</b>						
3.5 V6 24V 6G74 (SOHC...)	143	07.97-10.99	 <b>MFP-2599</b>	año construcción desde:11/1998	 <b>MRP-2599</b>	año construcción desde:11/1998
			 <b>MFD-2539</b>		 <b>MRD-2598</b>	año construcción desde:11/1998
			 <b>MFD-2599</b>	año construcción desde:11/1998	 <b>MBH-2577</b>	
			 <b>MBH-2532</b>		 <b>MCP-2700</b>	Eje trasero
			 <b>MSE-9516</b>		 <b>MSE-9515</b>	Eje trasero
<b>PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)</b>						
1.8 G 4G93 (GDI)	96	06.98-04.00	 <b>MFP-2599</b>		 <b>MRP-2599</b>	
			 <b>MFD-2599</b>		 <b>MRD-2598</b>	
			 <b>MSE-9516</b>		 <b>MBD-2510</b>	
2.4 ( 4G64 (12V)	82	04.91-04.00	 <b>MBH-2516</b>	interior	 <b>MRP-2599</b>	año construcción hasta:08/1994
			 <b>MBH-2517</b>	exterior	 <b>MRD-2598</b>	año construcción desde:08/1994
			 <b>MFP-2599</b>	año construcción desde:08/1994	 <b>MBD-2500</b>	
			 <b>MFD-2599</b>	año construcción hasta:08/1994	 <b>MRS-2501</b>	
			 <b>MBH-2516</b>	interior	 <b>MBH-2577</b>	
			 <b>MBH-2517</b>	exterior	 <b>MSE-9515</b>	Eje trasero,Eje delantero
			 <b>MBH-2532</b>		 <b>MRS-2501S</b>	
			 <b>MSE-9515</b>	Eje trasero,Eje delantero		
2.5 T 4D56 TD	73	12.90-04.00	 <b>MBH-2516</b>	año construcción hasta:05/1996 interior	 <b>MRP-2599</b>	
			 <b>MBH-2517</b>	año construcción hasta:05/1996 exterior	 <b>MRD-2598</b>	
			 <b>MFP-2599</b>		 <b>MBD-2500</b>	
			 <b>MFD-2599</b>		 <b>MRS-2501</b>	
			 <b>MBH-2516</b>	año construcción hasta:05/1996 interior	 <b>MBH-2557</b>	año construcción hasta:10/1997
			 <b>MBH-2517</b>	año construcción hasta:05/1996 exterior	 <b>MCP-2700</b>	Eje trasero
			 <b>MBH-2532</b>		 <b>MSE-9515</b>	Eje trasero,Eje delantero
			 <b>MCP-2505</b>	Eje delantero	 <b>MRS-2501S</b>	





















































**MITSUBISHI**

	KW	Período				
<b>PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)</b>						
			 MSE-9515  MSE-9516	Eje trasero,Eje delantero		
3.0 V 6G72 (SOHC 24V)	133	06.94-04.00	 MFP-2599  MFD-2599  MBH-2532  MSE-9515  MSE-9516	Eje trasero,Eje delantero	 MRP-2599  MRD-2598  MCP-2700  MSE-9515	Eje trasero Eje trasero,Eje delantero
3.0 V 6G72 (SOHC 12V)	110	12.90-12.95	 MBH-2516  MBH-2517  MFP-2599  MFD-2599  MBH-2516  MBH-2517  MBH-2532  MSE-9515  MSE-9516	interior exterior  interior exterior Eje trasero,Eje delantero	 MRP-2599  MRD-2598  MBD-2500  MRS-2501  MBH-2577  MWC-2537  MWC-2538  MCP-2700  MSE-9515  MRS-2501S	derecha izquierda Eje trasero Eje trasero,Eje delantero
<b>PAJERO III (V7_W, V6_W)</b>						
2.5 TDi 4D56 T	73	04.00-12.06	 MSE-9516  MSE-9521		 MCP-2503  MSE-9520	
2.5 TDi 4D56 T	85	09.01-12.06	 MSE-9521		 MCP-2503  MSE-9520	
3.2 Di-D (V68W) 4M41	118	04.00-12.06	 MSE-9521		 MCP-2503  MSE-9520	
3.2 Di-D 4M41	121	04.00-10.01	 MSE-9521		 MCP-2503  MSE-9520	
3.5 6G74 (DOHC 24V)	149	04.00-01.07	 MBH-2529  MSE-9521		 MBH-2534  MCP-2503  MSE-9520	
<b>PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W)</b>						
2.5 4D56 T	85	09.01-12.06	 MFP-2509  MFD-2516  MBH-2529  MSE-9521		 MRP-2505  MRD-2598  MCP-2503  MSE-9520	
3.2 4M41	121	04.00-12.06	 MFP-2509		 MRP-2505	

**MITSUBISHI**























































	KW	Período			
<b>PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W)</b>					
			 MFD-2516  MBH-2529  MSE-9521	 MRD-2515  MCP-2503  MCP-2504  MSE-9520	Eje trasero
3.2 4M41	118	10.01-12.06	 MFP-2509  MFD-2516  MBH-2529  MSE-9521	 MRP-2505  MRD-2515  MCP-2503  MCP-2504  MSE-9520	Eje trasero
<b>PAJERO IV (V8_W, V9_W)</b>					
3.2 DI-D (V88W, 4M41)	118	02.07-	 MFP-2205  MFP-2509  MFD-2516  MFD-2536  MBH-2529  MSE-9220  MSE-9521	 MRP-2210  MRP-2505  MRD-2515  MRD-2516  MBH-2534  MSE-9515  MSE-9520  MSE-9810	Eje trasero Eje trasero
3.2 DI-D (V88W, 4M41)	125	02.07-	 MFP-2205  MFP-2509  MFD-2516  MFD-2536  MBH-2529  MSE-9220  MSE-9521	 MRP-2210  MRP-2505  MRD-2515  MRD-2516  MBH-2534  MSE-9515  MSE-9520  MSE-9810	Eje trasero Eje trasero
3.2 DI-D 4WD (V9 4M41)	147	01.09-	 MFP-2509  MBH-2529  MSE-9220  MSE-9521	 MBH-2534  MSE-9515  MSE-9520  MSE-9810	Eje trasero Eje trasero
3.2 DI-D 4WD (V9 4M41)	140	02.07-	 MBH-2529  MSE-9220  MSE-9521	 MBH-2534  MSE-9520	
3.8 V6 (V87W, V9 6G75)	184	02.07-	 MFP-2205  MFP-2509  MFD-2516	 MRP-2210  MRP-2505  MRD-2515	

**MITSUBISHI**





















































	KW	Período			
<b>PAJERO IV (V8_W, V9_W)</b>					
			 MBH-2529  MSE-9220  MSE-9521	 MRD-2516  MBH-2534  MSE-9515  MSE-9520  MSE-9810	Eje trasero Eje trasero
3.8 V6 6G75	182	02.10-	 MBH-2529  MSE-9220  MSE-9521	 MBH-2534  MSE-9515  MSE-9520  MSE-9810	Eje trasero Eje trasero
<b>PAJERO PININ (H6_W, H7_W)</b>					
1.8 (H76W, H6 4G93...	84	11.01-06.07	 MFP-2505  MFD-2507  MCP-2303	 MRP-2594  MRD-2503  MBD-2510  MRS-2507  MRS-2521  MCP-2506  MSE-9135	Sist.frenos: SUMITOMO Sist.frenos: AKEBONO
1.8 GDI (H66W 4G93...	88	10.99-10.01	 MFP-2505  MFD-2507  MCP-2303	 MRP-2594  MRD-2503  MRS-2507  MRS-2521  MCP-2506  MSE-9135	Sist.frenos: SUMITOMO Sist.frenos: AKEBONO
2.0 GDI (H67W 4G94...	95	10.00-06.07	 MFP-2505  MFD-2507  MCP-2303	 MRP-2594  MRD-2503  MRS-2507  MRS-2521  MCP-2506  MSE-9135	Sist.frenos: SUMITOMO Sist.frenos: AKEBONO
<b>PAJERO SPORT I (K7_, K9_)</b>					
2.5 TD (K94W) 4D56 T	98	08.03-	 MFP-2599  MFD-2505  MSE-9516	 MRP-2592  MRD-2598  MRS-2503	






















































**MITSUBISHI**

	KW	Período		
<b>PAJERO SPORT I (K7_, K9_)</b>				
2.5 TD (K94W) 4D56 T	73	11.98-	 <b>MFP-2585</b> año construcción desde:01/2000   <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2505</b> año construcción desde:01/2000   <b>MFD-2599</b>   <b>MBH-2583</b>   <b>MSE-9515</b> Eje delantero  <b>MSE-9516</b>  <b>MSE-9521</b>	 <b>MRP-2592</b> año construcción desde:01/2000   <b>MRP-2599</b>  <b>MRD-2598</b>   <b>MRS-2503</b> año construcción desde:01/2000   <b>MCP-2509</b> Sist.frenos: SUMITOMO  <b>MSE-9520</b>
2.5 TD (K94W, 4D56 T	85	07.02-	 <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2505</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2592</b>  <b>MRD-2598</b>  <b>MRS-2503</b>
3.0 V6 (K96W) 6G72...	125	06.00-	 <b>MFP-2585</b>   <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2505</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2592</b>   <b>MRD-2598</b>  <b>MBD-2217</b>  <b>MBD-2508</b>
3.0 V6 (K96W) 6G72...	130	11.98-	 <b>MFP-2599</b>   <b>MFD-2505</b>  <b>MBH-2583</b>   <b>MSE-9515</b> Eje trasero,Eje delantero  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2592</b>   <b>MRD-2598</b>  <b>MBD-2217</b> año construcción desde:03/2002  <b>MBD-2508</b> año construcción desde:03/2002   <b>MRS-2503</b>  <b>MRS-2583</b>  <b>MWC-2593</b>  <b>MWC-2594</b>  <b>MCP-2509</b> Sist.frenos: SUMITOMO  <b>MSE-9515</b> Eje trasero,Eje delantero  <b>MRS-2583S</b>
<b>SANTAMO</b>				
2.0 16V 4WD 4G63...	102	05.99-12.04	 <b>MFP-2530</b>   <b>MFD-2522</b>	 <b>MRP-2594</b>   <b>MRD-2510</b>  <b>MRS-2588</b>
2.0 16V 4G63 (DOHC	102	05.99-12.04	 <b>MFP-2530</b>	 <b>MRP-2594</b>



























































**MITSUBISHI**

	KW	Período		
<b>SANTAMO</b>				
16V)			 <b>MFD-2522</b>	 <b>MRD-2510</b>  <b>MRS-2588</b>
<b>SAPPORO I (A12_)</b>				
1.6 SL,GL (A121) 4G32	55	04.78-07.80	 <b>MBH-2505</b>  <b>MFP-2210</b>  <b>MFD-2500</b>	centro  <b>MRS-2502</b>  <b>MWC-2502</b> derecha  <b>MWC-2503</b> izquierda
2.0 (A123) 4G52	79	01.79-07.80	 <b>MFP-2502</b>  <b>MFD-2502</b>	 <b>MRP-2502</b>  <b>MRD-2500</b>  <b>MRS-2502</b>  <b>MWC-2502</b> derecha  <b>MWC-2503</b> izquierda
2.0 (A123) 4G52	66	04.78-07.80	 <b>MFP-2502</b>  <b>MFD-2502</b>	 <b>MRP-2502</b>  <b>MRD-2500</b>  <b>MRS-2502</b>  <b>MWC-2502</b> derecha  <b>MWC-2503</b> izquierda
2.0 (A123) 4G52	72	04.78-07.80	 <b>MFP-2502</b>  <b>MFD-2502</b>	 <b>MRP-2502</b>  <b>MRD-2500</b>  <b>MRS-2502</b>  <b>MWC-2502</b> derecha  <b>MWC-2503</b> izquierda
<b>SAPPORO II (A16_A)</b>				
1.6 GLX (A161A) 4G32	55	08.80-09.84	 <b>MBH-2503</b>  <b>MFP-2508</b>  <b>MFD-2506</b>  <b>MBH-2514</b>	centro   delante y detrás  <b>MRS-2504</b>  <b>MRS-2529</b>  <b>MBH-2506</b>  <b>MWC-2500</b> derecha  <b>MWC-2501</b> izquierda
2.0 GSL (A164A) 4G63...	75	08.80-08.83	 <b>MBH-2501</b>  <b>MFP-2502</b>  <b>MFD-2502</b>  <b>MBH-2503</b>	centro   año construcción hasta:08/1981  <b>MRP-2502</b>  <b>MRD-2500</b>  <b>MRS-2504</b>  <b>MRS-2529</b>  <b>MBH-2506</b> año construcción hasta:08/1981  <b>MWC-2500</b> derecha






















































**MITSUBISHI**

	KW	Período		
<b>SAPORO II (A16_A)</b>				
				 <b>MWC-2501</b> izquierda
2.0 GSR (A164A) 4G63...	82	08.80-09.84	 <b>MFP-2502</b>  <b>MFD-2513</b>	 <b>MRP-2502</b>  <b>MRD-2500</b>  <b>MRS-2504</b>  <b>MRS-2529</b>  <b>MWC-2500</b> derecha  <b>MWC-2501</b> izquierda
2.0 Turbo ECi (A164)...	125	08.82-08.83	 <b>MBH-2501</b> centro  <b>MFP-2502</b>  <b>MFD-2513</b>  <b>MBH-2503</b>	 <b>MRP-2502</b>  <b>MBH-2506</b>
<b>SAPORO III (E16A)</b>				
2.4 (E16A) 4G64 (8V)	91	06.87-08.90	 <b>MBH-2501</b> centro  <b>MFP-2529</b>  <b>MFD-2522</b>  <b>MBH-2514</b> delante y detrás  <b>MSE-9136</b>	 <b>MRP-2594</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>SIGMA (F2_A, F1_A)</b>				
3.0 V6 6G72 (SOHC 12V)	130	12.90-07.96	 <b>MBH-2501</b> interior  <b>MBH-2512</b> interior  <b>MBH-2513</b> exterior  <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2529</b>  <b>MBH-2501</b> interior  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2513</b>  <b>MBH-2512</b> interior  <b>MBH-2513</b> exterior  <b>MSE-9135</b>
3.0 V6 6G72 (DOHC 24V)	151	12.90-07.96	 <b>MBH-2501</b> interior  <b>MBH-2511</b> exterior  <b>MBH-2512</b> interior  <b>MBH-2513</b> exterior  <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2529</b>  <b>MBH-2501</b> interior  <b>MBH-2511</b> exterior  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2513</b>  <b>MBH-2512</b> interior  <b>MBH-2513</b> exterior  <b>MSE-9135</b>






















































**MITSUBISHI**

	KW	Período		
<b>SIGMA Station Wagon (FO_W)</b>				
3.0 6G72 (SOHC 12V)	125	06.92-10.96	 <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2529</b>	 <b>MRP-2599</b>  <b>MRD-2595</b>
<b>SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)</b>				
1.8 (N11W) 4G93...	85	06.96-08.99	 <b>MFD-2522</b> para vehículos sin ABS  <b>MFD-2530</b> vehículos con ABS  <b>MFD-2K19</b> vehículos con ABS	 <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2510</b>  <b>MBD-2509</b>  <b>MRS-2586</b>  <b>MSE-9135</b>  <b>MRS-2586S</b>
1.8 (N11W) 4G93...	90	10.91-08.99	 <b>MBH-2501</b> interior  <b>MBH-2513</b> exterior  <b>MBH-2514</b> exterior  <b>MBH-2515</b> interior  <b>MFP-2529</b>  <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2522</b> para vehículos sin ABS  <b>MFD-2530</b> vehículos con ABS  <b>MFD-2K19</b> vehículos con ABS  <b>MBH-2501</b> interior  <b>MBH-2514</b> exterior	 <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2510</b>  <b>MBD-2509</b>  <b>MRS-2586</b>  <b>MBH-2513</b> exterior  <b>MBH-2515</b> interior  <b>MWC-2531</b> País producción vehículo:EE UU  <b>MSE-9135</b>  <b>MRS-2586S</b>
1.8 4WD (N21W 4G93...	85	06.96-08.99	 <b>MFP-2529</b>  <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2522</b> para vehículos sin ABS  <b>MFD-2530</b> vehículos con ABS  <b>MFD-2K19</b> vehículos con ABS	 <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2510</b>  <b>MRS-2586</b>  <b>MSE-9135</b>  <b>MRS-2586S</b>
1.8 4WD (N21W 4G93...	90	10.91-08.99	 <b>MFP-2529</b>  <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2522</b> para vehículos sin ABS  <b>MFD-2530</b> vehículos con ABS  <b>MFD-2K19</b> vehículos con ABS	 <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2510</b>  <b>MBD-2509</b>  <b>MRS-2586</b>  <b>MWC-2531</b> País producción vehículo:EE UU  <b>MSE-9135</b>  <b>MRS-2586S</b>
























































**MITSUBISHI**

	KW	Período			
<b>SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)</b>					
2.0 16V 4G63 (DOHC...	98	06.97-08.99	 MFP-2530  MFD-2530  MFD-2K19	 MRP-2594  MRD-2510  MBD-2509  MSE-9135	
2.0 TD (N18W) 4D68 T	60	10.92-08.99	 MFP-2530  MFD-2522  MFD-2530  MFD-2K19  MBH-2514	 MRP-2594  MRD-2510  MBD-2509  MRS-2586  MBH-2515  MSE-9135  MRS-2586S	
<b>SPACE RUNNER (N6_W)</b>					
2.0 (N63W) 4G63...	100	08.99-08.02	 MFP-2599  MFD-2537  MSE-9516	 MRP-2594  MRD-2521  MRS-2507  MRS-2521  MSE-9135	
2.0 4G63 (SOHC 16V)	98	05.00-08.02		 MSE-9135	
2.4 GDI 4G64 (GDI)	110	08.99-01.03	 MFP-2518  MFP-2599  MFD-2537  MSE-9516	año construcción desde:05/2000  MRP-2594  MRD-2521  MRS-2507  MRS-2521  MSE-9135	
2.4 GDI 4G64 (GDI)	108	08.99-08.02	 MSE-9516	 MSE-9135	
<b>SPACE STAR Limusina (DG_A)</b>					
1.3 16V (DG1 4G13 (16V)	63	06.98-12.04	 MBH-2519  MFP-2593  MFD-2522  MBH-2507	interior  MRP-2507  MBD-2502  MRS-2500  MBH-2519  MWC-2514  MWC-2595  MRS-2500S	año construcción desde:01/1999 para vehículos sin ABS año construcción desde:01/1999 interior año construcción




















































**MITSUBISHI**

	KW	Período		
<b>SPACE STAR Limusina (DG_A)</b>				
				desde:01/1999
<b>1.3 16V (DG1 4G13 (16V))</b>	60	09.00-12.04	 <b>MFP-2593</b>  <b>MFD-2522</b>	 <b>MBD-2502</b>  <b>MRS-2500</b>  <b>MWC-2514</b>  <b>MRS-2500S</b> para vehículos sin ABS
<b>1.3 16V (DG1 4G13 (16V))</b>	61	12.98-12.04	 <b>MBH-2519</b>  <b>MFP-2593</b>  <b>MFD-2522</b>  <b>MBH-2507</b>	interior  <b>MBD-2502</b>  <b>MRS-2500</b>  <b>MBH-2519</b> interior  <b>MWC-2514</b>  <b>MRS-2500S</b>
<b>1.6 16V (DG3 4G18)</b>	72	01.01-12.04	 <b>MFP-2593</b>  <b>MFD-2522</b>	 <b>MRP-2507</b>  <b>MRD-2511</b>  <b>MBD-2502</b>  <b>MRS-2500</b>  <b>MWC-2514</b>  <b>MRS-2500S</b> para vehículos sin ABS
<b>1.8 GDI (DG5 4G93 (GDI))</b>	87	06.98-12.04	 <b>MFP-2593</b>  <b>MFD-2522</b>  <b>MBH-2507</b>	 <b>MRP-2507</b>  <b>MRD-2511</b>  <b>MBD-2502</b>  <b>MRS-2500</b>  <b>MBH-2519</b>  <b>MWC-2514</b>  <b>MRS-2500S</b> para vehículos sin ABS
<b>1.8 GDI (DG5 4G93 (GDI))</b>	90	06.98-12.04	 <b>MFP-2593</b>  <b>MFD-2522</b>  <b>MBH-2507</b>	 <b>MRP-2507</b>  <b>MRD-2511</b>  <b>MBD-2502</b>  <b>MRS-2500</b>  <b>MBH-2519</b>  <b>MWC-2514</b>  <b>MRS-2500S</b> para vehículos sin ABS
<b>1.8 MPI 4G93 (DOHC...)</b>	82	10.02-12.04	 <b>MFP-2593</b>  <b>MFD-2522</b>	 <b>MRP-2507</b>  <b>MRD-2511</b>  <b>MBD-2502</b>  <b>MRS-2500</b>  <b>MWC-2514</b> para vehículos sin ABS

**MITSUBISHI**
























































	KW	Período				
<b>SPACE STAR Limusina (DG_A)</b>						
				 <b>MRS-2500S</b>		
<b>1.9 DI-D (DG F9Q1)</b>	75	02.01-12.04	 <b>MFP-2593</b>  <b>MFD-2522</b>	 <b>MRP-2507</b>  <b>MRD-2511</b>  <b>MBD-2502</b>  <b>MRS-2500</b>  <b>MWC-2514</b>  <b>MRS-2500S</b>	para vehículos sin ABS	
<b>1.9 DI-D F9Q2</b>	85	10.02-12.04	 <b>MFP-2593</b>  <b>MFD-2522</b>	 <b>MRP-2507</b>  <b>MRD-2511</b>  <b>MBD-2502</b>  <b>MRS-2500</b>  <b>MWC-2514</b>  <b>MRS-2500S</b>	para vehículos sin ABS	
<b>SPACE WAGON (D0_V/W)</b>						
<b>1.8 4WD (D05V, D05...</b>	66	10.87-08.88	 <b>MFP-2525</b>  <b>MFD-2509</b>	 <b>MRS-2504</b>  <b>MRS-2529</b>		
<b>1.8 GLX (D05V, D05 4G37</b>	66	01.84-12.88	 <b>MBH-2501</b>  <b>MFP-2525</b>  <b>MFD-2509</b>  <b>MBH-2514</b>	centro	 <b>MRS-2527</b>  <b>MBH-2515</b>  <b>MWC-2533</b>	
<b>1.8 TD (D09V, D09W...</b>	55	06.86-04.91	 <b>MBH-2501</b>  <b>MFP-2525</b>  <b>MFD-2509</b>  <b>MBH-2514</b>	centro	 <b>MRS-2527</b>  <b>MBH-2515</b>  <b>MWC-2533</b>	
<b>2.0 4WD (D08W) 4G63...</b>	75	03.85-04.91	 <b>MBH-2514</b>  <b>MBH-2666</b>  <b>MFP-2525</b>  <b>MFD-2509</b>  <b>MFD-2517</b>  <b>MBH-2514</b>	exterior  interior  exterior	 <b>MRS-2504</b>  <b>MRS-2529</b>  <b>MBH-2666</b>  <b>MWC-2533</b>	interior
<b>2.0 GLX (D04W) G63B</b>	62	06.86-05.88	 <b>MBH-2501</b>  <b>MFP-2525</b>  <b>MFD-2509</b>  <b>MFD-2517</b>	centro	 <b>MRS-2527</b>  <b>MBH-2515</b>  <b>MWC-2533</b>	

**MITSUBISHI**




























































	KW	Período		
<b>SPACE WAGON (D0_V/W)</b>				
			 <b>MBH-2514</b>	
2.0 GLX 4WD (D08W)...	62	06.86-05.88	 <b>MBH-2514</b> exterior	 <b>MRS-2504</b>
			 <b>MBH-2666</b> interior	 <b>MRS-2529</b>
			 <b>MFP-2525</b>	 <b>MBH-2666</b> interior
			 <b>MFD-2509</b>	 <b>MWC-2533</b>
			 <b>MFD-2517</b>	
			 <b>MBH-2514</b> exterior	
2.0 GLXi (D04W) 4G63...	74	06.88-04.91	 <b>MBH-2501</b> centro	 <b>MRS-2527</b>
			 <b>MFP-2525</b>	 <b>MBH-2515</b>
			 <b>MFD-2509</b>	 <b>MWC-2533</b>
			 <b>MFD-2517</b>	
			 <b>MBH-2514</b>	
2.0 GLXi 4WD (D08W)...	74	06.88-04.91	 <b>MFP-2525</b>	 <b>MRS-2504</b>
			 <b>MFD-2509</b>	 <b>MRS-2529</b>
			 <b>MFD-2517</b>	 <b>MWC-2533</b>
<b>SPACE WAGON (N3_W, N4_W)</b>				
1.8 (N31W) 4G93...	90	10.91-10.98	 <b>MBH-2501</b> interior	 <b>MRP-2594</b>
			 <b>MBH-2513</b> exterior	 <b>MRD-2510</b>
			 <b>MBH-2514</b> exterior	 <b>MRS-2527</b>
			 <b>MBH-2515</b> interior	 <b>MBH-2513</b> exterior
			 <b>MFP-2530</b>	 <b>MBH-2515</b> interior
			 <b>MFD-2522</b> año construcción hasta:12/1992	 <b>MWC-2532</b>
			 <b>MFD-2530</b> año construcción desde:01/1993	 <b>MSE-9135</b>
			 <b>MFD-2K19</b> año construcción desde:01/1993	
			 <b>MBH-2501</b> interior	
			 <b>MBH-2514</b> exterior	
			 <b>MSE-9515</b> Eje delantero	
			 <b>MSE-9516</b>	
			1.8 4WD (N41W) 4G93...	90
 <b>MBH-2513</b> exterior	 <b>MRD-2510</b>			
 <b>MBH-2514</b> exterior	 <b>MRS-2527</b>			





















































**MITSUBISHI**

	KW	Período		
<b>SPACE WAGON (N3_W, N4_W)</b>				
			 <b>MBH-2515</b> interior  <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2522</b> año construcción hasta:12/1992  <b>MFD-2530</b> año construcción desde:01/1993  <b>MFD-2K19</b> año construcción desde:01/1993  <b>MBH-2501</b> interior  <b>MBH-2514</b> exterior  <b>MSE-9515</b> Eje delantero  <b>MSE-9516</b>	 <b>MBH-2513</b> exterior  <b>MBH-2515</b> interior  <b>MWC-2532</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>1.8 TD (N35W) 4D65 T</b>	55	10.91-10.98	 <b>MBH-2501</b> interior  <b>MBH-2513</b> exterior  <b>MBH-2514</b> exterior  <b>MBH-2515</b> interior  <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2522</b>  <b>MFD-2530</b>  <b>MFD-2K19</b>  <b>MBH-2501</b> interior  <b>MBH-2514</b> exterior  <b>MSE-9515</b> Eje delantero  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2510</b>  <b>MRS-2527</b>  <b>MBH-2513</b> exterior  <b>MBH-2515</b> interior  <b>MWC-2532</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>2.0 (N33W) 4G63...</b>	98	10.92-10.98	 <b>MBH-2501</b> interior  <b>MBH-2513</b> exterior  <b>MBH-2514</b> exterior  <b>MBH-2515</b> interior  <b>MFP-2528</b>  <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2522</b>  <b>MFD-2530</b>  <b>MFD-2K19</b>  <b>MBH-2501</b> interior  <b>MBH-2514</b> exterior  <b>MSE-9515</b> Eje delantero  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2510</b>  <b>MRS-2521</b>  <b>MBH-2513</b> exterior  <b>MBH-2515</b> interior  <b>MWC-2532</b>  <b>MSE-9135</b>





























**MITSUBISHI**

	KW	Período		
<b>SPACE WAGON (N3_W, N4_W)</b>				
<b>2.0 4WD (N43W) 4G63...</b>	98	10.92-10.98	 <b>MBH-2501</b> interior  <b>MBH-2513</b> exterior  <b>MBH-2514</b> exterior  <b>MBH-2515</b> interior  <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2522</b>  <b>MFD-2530</b>  <b>MFD-2K19</b>  <b>MBH-2501</b> interior  <b>MBH-2514</b> exterior  <b>MSE-9515</b> Eje delantero  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2510</b>  <b>MRS-2504</b>  <b>MRS-2529</b>  <b>MBH-2513</b> exterior  <b>MBH-2515</b> interior  <b>MSE-9135</b>
<b>2.0 TD (N38W) 4D68 T</b>	60	10.92-10.98	 <b>MBH-2501</b> interior  <b>MBH-2513</b> exterior  <b>MBH-2514</b> exterior  <b>MBH-2515</b> interior  <b>MFP-2530</b>  <b>MFD-2522</b>  <b>MFD-2530</b>  <b>MFD-2K19</b>  <b>MBH-2501</b> interior  <b>MBH-2514</b> exterior  <b>MSE-9515</b> Eje delantero  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2594</b>  <b>MRD-2510</b>  <b>MRS-2527</b>  <b>MBH-2513</b> exterior  <b>MBH-2515</b> interior  <b>MWC-2532</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>SPACE WAGON (N9_W, N8_W)</b>				
<b>2.0 4G63 (SOHC 16V)</b>	98	10.98-12.04	 <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2529</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2510</b>  <b>MRD-2523</b>  <b>MRS-2507</b>
<b>2.4 GDI 4WD 4G64 (GDI)</b>	108	09.00-12.04	 <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2529</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRP-2510</b>  <b>MRD-2523</b>  <b>MRS-2507</b>
<b>2.4 GDI 4WD 4G64 (GDI)</b>	110	10.98-12.04	 <b>MFP-2599</b>  <b>MFD-2529</b>  <b>MSE-9516</b>	 <b>MRD-2523</b>
<b>2.4 GDI 4G64 (GDI)</b>	108	09.00-12.04	 <b>MFP-2599</b>	 <b>MRP-2510</b>




















**MITSUBISHI**

	KW	Período		
<b>SPACE WAGON (N9_W, N8_W)</b>				
			 MFD-2529  MSE-9516	 MRD-2523  MRS-2507
2.4 GDI 4G64 (GDI)	110	10.98-12.04	 MFP-2599  MFD-2529  MSE-9516	 MRP-2510  MRD-2523  MBD-2510  MRS-2507  MRS-2521
<b>STARION (A18_A)</b>				
2.0 Turbo ECi (A183A)...	132	05.85-08.87	 MFP-2520  MFD-2513  MFD-2515  MBH-2514	 MRP-2502  MRD-2505
2.0 Turbo ECi (A183A)...	125	06.82-12.85	 MFP-2520  MFD-2513  MFD-2515  MBH-2514	 MRP-2502  MRD-2505
2.6 Turbo ECi (A187A)...	114	09.87-06.90	 MFP-2520  MFD-2515  MBH-2514	 MRP-2502  MRD-2505
<b>TREDIA (A21_)</b>				
1.4 GLX (A211) 4G12	51	10.82-08.85	 MBH-2501 interior  MBH-2514 exterior  MFP-2522  MFD-2510  MBH-2501 interior  MBH-2514 exterior	 MRS-2514  MWC-2536
1.6 GLS (A212) 4G32	55	09.82-10.87	 MBH-2501 interior  MBH-2514 exterior  MFP-2522  MFP-2525  MFD-2509  MFD-2510  MBH-2501 interior	 MRS-2514  MBH-2515  MWC-2536























































**MITSUBISHI**

	KW	Período		
<b>TREDIA (A21_)</b>				
			 <b>MBH-2514</b>	exterior
<b>1.6 Turbo (A212) 4G32 T</b>	84	09.82-05.85	 <b>MFP-2522</b>  <b>MFD-2509</b>  <b>MBH-2501</b>	 <b>MRS-2514</b>  <b>MBH-2515</b>  <b>MWC-2536</b>
<b>1.6 Turbo (A212) 4G32 T</b>	85	09.82-07.84	 <b>MFP-2522</b>  <b>MFD-2509</b>  <b>MBH-2501</b>	 <b>MRS-2514</b>  <b>MBH-2515</b>  <b>MWC-2536</b>
<b>1.8 GLS (A215) 4G37</b>	66	08.84-07.86	 <b>MBH-2501</b>  <b>MBH-2514</b>  <b>MFP-2525</b>  <b>MFD-2517</b>  <b>MBH-2501</b>  <b>MBH-2514</b>	interior exterior interior exterior
<b>1.8 Turbo G62B</b>	100	08.84-07.86	 <b>MFP-2525</b>  <b>MFD-2523</b>  <b>MBH-2514</b>	 <b>MRS-2514</b>  <b>MBH-2666</b>  <b>MWC-2536</b>




















































**NISSAN**

	KW	Período				
<b>100 NX (B13)</b>						
1.6 SR GA16DE	75	09.93-10.94	 <b>MFP-2149</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MRP-2127</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2142</b>  <b>MBH-2132</b>  <b>MWC-2191</b>	para vehículos sin ABS
1.6 GA16DS	66	03.90-10.94	 <b>MFP-2149</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MRP-2127</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2142</b>  <b>MBH-2132</b>  <b>MWC-2191</b>	para vehículos sin ABS
2.0 GTI SR20DE	105	03.91-10.94	 <b>MFP-2197</b>  <b>MFD-2185</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MRP-2127</b>  <b>MRD-2126</b>  <b>MWC-2191</b>	
<b>200 SX (S13)</b>						
1.8 Turbo CA18DET	124	07.88-11.93	 <b>MFP-2142</b>  <b>MFP-2143</b>  <b>MFP-2144</b>  <b>MFP-2819</b>  <b>MFD-2015</b>  <b>MFD-2108</b>  <b>MFD-2196</b>	año construcción desde:09/1989 año construcción hasta:08/1991 año construcción desde:09/1991 año construcción desde:09/1989 año construcción hasta:08/1991 año construcción desde:09/1991 año construcción desde:09/1991	 <b>MRP-2124</b>  <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2121</b>  <b>MWC-2150</b>	año construcción desde:09/1991
<b>200 SX (S14)</b>						
2.0 i 16V Turbo SR20DET	147	10.93-12.99	 <b>MFP-2147</b>  <b>MFP-2188</b>  <b>MFD-2194</b>		 <b>MRP-2121</b>  <b>MRP-2122</b>  <b>MRP-2194</b>  <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2123</b>  <b>MWC-2150</b>	














































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>200 SX (S14)</b>				
2.0 i 16V SR20DE	118	10.93-12.99	 MFP-2188  MFD-2194	 MRP-2122  MWC-2150
<b>280 ZX,ZXT (HGS130)</b>				
2.8 L28E	110	01.82-02.84	 MFP-2134  MFD-2112  MSE-9501	 MRP-2121  MRD-2115
2.8 L28ET	147	01.83-02.84	 MFP-2116  MFD-2112  MSE-9501	 MRP-2121  MRD-2111
2.8 L28E	108	02.80-09.82	 MFP-2116  MFD-2112  MBH-2106  MSE-9501	 MRP-2121  MRD-2111
2.8 L28E	103	10.78-06.83	 MFP-2116  MFD-2112  MBH-2106  MSE-9501	 MRP-2120  MRP-2121  MRD-2111
año construcción desde:09/1981				
<b>300 ZX (Z31)</b>				
3.0 Turbo VG30T	168	04.84-10.90	 MFP-2195  MFD-2137  MSE-9501	 MRP-2194  MRD-2113
3.0 Turbo VG30ET	149	05.87-10.90	 MFP-2140  MFD-2137  MFD-2149	 MRP-2121  MRD-2113
3.0 VG30E	125	01.84-12.87	 MFP-2195  MFD-2137  MSE-9501	 MRP-2121  MRD-2112  MRD-2113
año construcción hasta:02/1987				
<b>300 ZX (Z32)</b>				
3.0 Twin Turbo...	197	05.90-09.95	 MFP-2147  MFD-2194	 MRP-2129  MRD-2199
3.0 Twin Turbo...	208	05.90-09.95	 MFP-2147  MFD-2194	 MRP-2129  MRD-2199

**NISSAN**












































	KW	Período			
<b>350 Z Coupé (Z33)</b>					
3.5 VQ35DE	221	09.02-	 MFP-2113  MFP-2123  MFD-2168	 MRP-2119  MRD-2110	
3.5 VQ35HR	230	09.05-	 MFP-2113  MFD-2168	 MRP-2119  MRD-2110	
3.5 VQ35DE	206	10.03-	 MFP-2113  MFP-2123  MFD-2168	 MRP-2119  MRD-2110	
<b>350 Z Roadster (Z33)</b>					
3.5 VQ35DE	206	03.05-	 MFP-2113  MFP-2123  MFD-2168	 MRP-2119  MRD-2110  MRS-2119	Eje trasero
3.5 VQ35DE	221	04.06-	 MFP-2113  MFP-2123  MFD-2168	 MRP-2119  MRD-2110  MRS-2119	Eje trasero
3.5 VQ35HR	230	09.05-	 MFP-2113  MFD-2168	 MRP-2119  MRD-2110	
<b>370 Z Coupé (Z34)</b>					
3.7 VQ37VHR	241	06.09-	 MFD-2162	 MRP-2105	
3.7 VQ37HR	243	06.09-	 MFP-2146  MFD-2162	 MRP-2105	
<b>370 Z Roadster (Z34)</b>					
3.7 VQ37VHR	241	01.10-		 MRP-2105	
3.7 VQ37VHR	243	12.09-		 MRP-2105	
<b>ALMERA I (N15)</b>					
1.4 GX,LX GA14DE	55	09.95-07.00	 MFP-2191  MFD-2111  MFD-2135  MFD-2136  MSE-9801	 MRP-2137  MRP-2196  MRD-2126  MRD-2130  MBD-2106  MRS-2142	vehículos con ABS
			año construcción desde:07/1997 vehículos con ABS		
			año construcción desde:02/1998 para vehículos sin ABS		
			año construcción hasta:01/1998 para vehículos sin ABS		

**NISSAN**














































	KW	Período				
<b>ALMERA I (N15)</b>						
				 <b>MBH-2150</b>  <b>MBH-2158</b>  <b>MWC-2107</b>  <b>MWC-2191</b>	vehículos con ABS	
<b>1.4 GA14DE</b>	64	09.95-07.00	 <b>MFP-2191</b>  <b>MFD-2111</b>  <b>MFD-2135</b>  <b>MFD-2136</b>  <b>MSE-9801</b>	<p>año construcción desde:07/1997 vehículos con ABS</p> <p>año construcción desde:02/1998 para vehículos sin ABS</p> <p>año construcción hasta:01/1998 para vehículos sin ABS</p>	 <b>MRP-2137</b>  <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2126</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2142</b>  <b>MBH-2150</b>  <b>MBH-2158</b>  <b>MWC-2107</b>  <b>MWC-2191</b>	vehículos con ABS          vehículos con ABS
<b>1.6 SLX GA16DE</b>	66	09.95-07.00	 <b>MFP-2191</b>  <b>MFD-2111</b>  <b>MFD-2135</b>  <b>MSE-9801</b>	<p>año construcción desde:07/1997 vehículos con ABS</p> <p>año construcción desde:02/1998 para vehículos sin ABS</p>	 <b>MRP-2137</b>  <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2126</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2142</b>  <b>MBH-2150</b>  <b>MBH-2158</b>  <b>MWC-2107</b>  <b>MWC-2191</b>  <b>MWC-2192</b>	vehículos con ABS          vehículos con ABS  Sist.frenos: UAC
<b>1.6 GA16DE</b>	73	09.95-07.00	 <b>MFP-2191</b>  <b>MFD-2111</b>  <b>MFD-2135</b>  <b>MSE-9801</b>	<p>año construcción desde:07/1997 vehículos con ABS</p> <p>año construcción desde:02/1998 para vehículos sin ABS</p>	 <b>MRP-2137</b>  <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2126</b>  <b>MRD-2130</b>	vehículos con ABS





















































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>ALMERA I (N15)</b>				
				 <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2142</b>  <b>MBH-2150</b>  <b>MBH-2158</b>  <b>MWC-2107</b>  <b>MWC-2191</b>  <b>MWC-2192</b> vehículos con ABS  Sist.frenos: UAC
<b>2.0 D CD20</b>	55	11.95-07.00	 <b>MFP-2191</b>  <b>MFD-2111</b> año construcción desde:07/1997 vehículos con ABS   <b>MFD-2135</b> año construcción desde:02/1998 para vehículos sin ABS   <b>MSE-9801</b>	 <b>MRP-2137</b>  <b>MRP-2196</b>   <b>MRD-2126</b>   <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2142</b>  <b>MBH-2150</b>  <b>MBH-2158</b>  <b>MWC-2107</b>  <b>MWC-2191</b> vehículos con ABS  para vehículos sin ABS
<b>ALMERA I Hatchback (N15)</b>				
<b>1.4 S,GX,LX GA14DE</b>	55	09.95-03.00	 <b>MFP-2191</b>  <b>MFD-2111</b> año construcción desde:07/1997 vehículos con ABS   <b>MFD-2135</b> año construcción desde:02/1998 para vehículos sin ABS   <b>MFD-2136</b> año construcción hasta:01/1998 para vehículos sin ABS   <b>MSE-9801</b>	 <b>MRP-2137</b>  <b>MRP-2196</b>   <b>MRD-2126</b>   <b>MRD-2130</b>   <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2142</b>  <b>MBH-2150</b>  <b>MBH-2158</b>  <b>MWC-2107</b>  <b>MWC-2191</b> vehículos con ABS
<b>1.4 GA14DE</b>	64	09.95-03.00	 <b>MFP-2191</b>  <b>MFD-2111</b> año construcción desde:07/1997 vehículos con ABS	 <b>MRP-2137</b>  <b>MRP-2196</b> vehículos con ABS


























































**NISSAN**

	KW	Período			
<b>ALMERA I Hatchback (N15)</b>					
			 <b>MFD-2135</b> año construcción desde:02/1998 para vehículos sin ABS  <b>MFD-2136</b> año construcción hasta:01/1998 para vehículos sin ABS  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRD-2126</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2142</b>  <b>MBH-2150</b>  <b>MBH-2158</b>  <b>MWC-2107</b>  <b>MWC-2191</b>	vehículos con ABS
<b>1.6 SR,SLX GA16DE</b>	66	09.95-03.00	 <b>MFP-2191</b>  <b>MFD-2111</b> año construcción desde:07/1997 vehículos con ABS  <b>MFD-2135</b> año construcción desde:02/1998 para vehículos sin ABS  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRP-2137</b>  <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2126</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2142</b>  <b>MBH-2150</b>  <b>MBH-2158</b>  <b>MWC-2107</b>  <b>MWC-2191</b>	vehículos con ABS  vehículos con ABS
<b>1.6 GA16DE</b>	73	09.95-03.00	 <b>MFP-2191</b>  <b>MFD-2111</b> año construcción desde:07/1997 vehículos con ABS  <b>MFD-2135</b> año construcción desde:02/1998 para vehículos sin ABS  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRP-2137</b>  <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2126</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2142</b>  <b>MBH-2150</b>  <b>MBH-2158</b>  <b>MWC-2107</b>  <b>MWC-2191</b>  <b>MWC-2192</b>	vehículos con ABS  vehículos con ABS  Sist.frenos: UAC
<b>2.0 D CD20</b>	55	11.95-03.00	 <b>MFP-2191</b>	 <b>MRP-2137</b>	vehículos con ABS



















































# NISSAN

	KW	Período		
<b>ALMERA I Hatchback (N15)</b>				
			 <b>MFD-2111</b> año construcción desde:07/1997 vehículos con ABS  <b>MFD-2135</b> año construcción desde:02/1998 para vehículos sin ABS  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2126</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2142</b>  <b>MBH-2150</b>  <b>MBH-2158</b> para vehículos sin ABS  <b>MWC-2107</b>  <b>MWC-2191</b>
<b>2.0 GTi SR20DE</b>	105	07.96-03.00	 <b>MFP-2010</b>  <b>MFP-2191</b>  <b>MFP-2197</b>  <b>MFD-2135</b> año construcción desde:02/1998 para vehículos sin ABS  <b>MFD-2185</b>	 <b>MRP-2127</b>  <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2126</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MBH-2150</b> vehículos con ABS  <b>MBH-2158</b>
<b>ALMERA II (N16)</b>				
<b>1.5 dCi K9K 722</b>	60	01.03-	 <b>MFP-2150</b>  <b>MFP-2179</b>  <b>MFD-2108</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MBD-2111</b> año construcción hasta:11/2006 para vehículos sin ABS  <b>MRS-2191</b> para vehículos sin ABS
<b>1.5 QG15DE</b>	66	07.00-	 <b>MFP-2015</b>  <b>MFP-2179</b>  <b>MFD-2108</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MBD-2111</b> año construcción hasta:11/2006 para vehículos sin ABS  <b>MRS-2191</b> para vehículos sin ABS
<b>1.5 QG15DE</b>	72	10.02-	 <b>MFP-2015</b>  <b>MFP-2150</b>  <b>MFP-2179</b>  <b>MFD-2108</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MBD-2111</b> año construcción hasta:11/2006 para vehículos sin ABS  <b>MRS-2191</b> para vehículos sin ABS
<b>1.8 QG18DE</b>	84	07.00-	 <b>MFP-2015</b>	 <b>MRP-2015</b>






















































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>ALMERA II (N16)</b>				
			 MFP-2179  MFD-2108	 MRD-2015  MRS-2191  MBH-21030 para vehículos sin ABS
1.8 QG18DE	85	10.02-	 MFP-2015  MFP-2150  MFP-2179  MFD-2108	 MRP-2015  MRD-2015  MRS-2191  MBH-21030 para vehículos sin ABS
2.2 Di YD22DDT	81	07.00-	 MFP-2179  MFD-2108	 MRP-2015  MRD-2015  MBD-2111  MRS-2191  MBH-21030 para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS
2.2 dCi YD22DDT	82	09.03-	 MFP-2150  MFP-2179  MFD-2108	 MRP-2015  MRD-2015  MRS-2191  MBH-21030 para vehículos sin ABS
2.2 dCi YD22DDTi	100	09.03-	 MFP-2150  MFP-2179  MFD-2108	 MRP-2015  MRD-2015  MBD-2111  MRS-2191  MBH-21030 para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS
<b>ALMERA II Hatchback (N16)</b>				
1.5 dCi K9K 722	60	01.03-	 MFP-2179  MFD-2108	 MRP-2015  MRD-2015  MBD-2111  MRS-2191 año construcción hasta:11/2006 para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS
1.5 QG15DE	66	03.00-	 MFP-2015  MFP-2179  MFD-2108	 MRP-2015  MRD-2015  MBD-2111  MRS-2191 año construcción hasta:11/2006 para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS
1.5 QG15DE	72	10.02-	 MFP-2015  MFP-2150  MFP-2179	 MRP-2015  MRD-2015  MBD-2111 año construcción hasta:11/2006





























































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>ALMERA II Hatchback (N16)</b>				
			 <b>MFD-2108</b>	 <b>MRS-2191</b> para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS
<b>1.8 QG18DE</b>	84	01.00-	 <b>MFP-2015</b>  <b>MFP-2179</b>  <b>MFD-2108</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MRS-2191</b>  <b>MBH-21030</b> para vehículos sin ABS
<b>1.8 QG18DE</b>	85	10.02-	 <b>MFP-2015</b>  <b>MFP-2150</b>  <b>MFP-2179</b>  <b>MFD-2108</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MBD-2111</b>  <b>MRS-2191</b>  <b>MBH-21030</b> para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS
<b>2.2 Di YD22DDT</b>	81	03.00-	 <b>MFP-2179</b>  <b>MFD-2108</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MBD-2111</b>  <b>MRS-2191</b>  <b>MBH-21030</b> para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS
<b>2.2 dCi YD22DDT</b>	82	09.03-	 <b>MFP-2150</b>  <b>MFP-2179</b>  <b>MFD-2108</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MRS-2191</b>  <b>MBH-21030</b> para vehículos sin ABS
<b>2.2 dCi YD22DDTi</b>	100	09.03-	 <b>MFP-2150</b>  <b>MFP-2179</b>  <b>MFD-2108</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MBD-2111</b>  <b>MRS-2191</b>  <b>MBH-21030</b> para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS
<b>ALMERA TINO (V10)</b>				
<b>1.8 QG18DE</b>	84	08.00-02.06	 <b>MFP-2176</b>  <b>MFD-2158</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2156</b>
<b>1.8 QG18DE</b>	85	12.02-02.06	 <b>MFP-2176</b>  <b>MFD-2158</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2156</b>
<b>2.0 SR20DE</b>	100	08.00-01.03	 <b>MFP-2176</b>  <b>MFD-2158</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2156</b>
<b>2.2 dCi YD22DDTi</b>	84	08.00-02.06	 <b>MFP-2176</b>  <b>MFD-2158</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2156</b>
<b>2.2 dCi YD22DDT</b>	82	09.03-02.06	 <b>MFP-2176</b>	 <b>MRP-2015</b>



































































**NISSAN**

	KW	Período			
<b>ALMERA TINO (V10)</b>					
			 MFD-2158	 MRD-2156	
2.2 dCi YD22DDTi	100	09.03-02.06	 MFP-2176  MFD-2158	 MRP-2015  MRD-2156	
<b>ATLEON</b>					
110.35, 120.35 BD-30Ti	78	09.00-	 MFP-2122  MFP-2196  MFD-2105  MFD-2117  MFD-2190  MCP-2108	año construcción desde:06/2004  año construcción desde:06/2004  año construcción hasta:05/2004  Sist.frenos: BENDIX	 MRP-2100  MRD-2104  MRS-2110
110.56, 120.56 BD-30Ti	78	09.00-	 MFP-2122  MFP-2196  MFD-2105  MFD-2117  MFD-2190	año construcción desde:06/2004  año construcción desde:06/2004  año construcción hasta:05/2004	 MRP-2100  MRD-2104  MRS-2110
75.16, 165.75 B660N	117	09.00-	 MFD-2170  MFD-2171	vehículos con ABS  vehículos con ABS	 MFD-2170
<b>BLUEBIRD (910)</b>					
1.6 L16	60	01.80-11.83	 MBH-2106  MFP-2102  MFP-2111  MFD-2106  MBH-2128	centro	 MBD-2101  MRS-2106  MWC-2171
1.8 L18S	65	01.80-12.83	 MBH-2106  MFP-2105  MFD-2106  MBH-2128	centro	 MBD-2101  MRS-2106  MWC-2106
2.0 D LD20	44	01.80-12.83	 MBH-2106  MFP-2105  MFD-2106  MBH-2128	centro	 MBD-2101  MRS-2106  MWC-2106
2.0 i Z20E	80	01.82-12.83	 MBH-2106	centro	 MRP-2121

**NISSAN**




























































	KW	Período			
<b>BLUEBIRD (910)</b>					
			 MFP-2105  MFD-2106  MBH-2128	 MRD-2111  MBD-2101  MRS-2106  MWC-2106	
<b>BLUEBIRD (B610)</b>					
1.8 L18	65	07.74-11.79	 MFP-2102  MFD-2102  MBH-2100  MBH-2105	 MBD-2101  MRS-2106  MRS-2107  MBH-2106  MBH-2109  MWC-2104 año construcción hasta:07/1976 año construcción desde:07/1976	año construcción desde:07/1976 año construcción hasta:07/1976
<b>BLUEBIRD (T72 , T12, U12)</b>					
1.6 CA16S	61	03.86-06.90	 MFP-2111  MFD-2127  MSE-9501	 MRS-2134  MBH-2127  MWC-2171	
1.8 Turbo CA18T	99	12.85-05.90	 MFP-2111  MFP-2195  MFD-2127  MSE-9501	 MRP-2121  MRP-2123  MRD-2124  MRS-2134  MWC-2171	
1.8 i 16V (RLT72) CA18D	95	02.89-12.90	 MFP-2195  MFD-2127  MSE-9501	 MRP-2121  MRD-2124  MRS-2134  MWC-2171	
2.0 (T12) CA20S	75	12.85-12.87	 MFP-2111  MFD-2127  MSE-9501	 MRS-2134  MWC-2171	
2.0 D (SLT72, T12 LD20)	49	03.86-12.90	 MFP-2111  MFP-2195  MFD-2127  MSE-9501	 MRS-2134  MWC-2110  MWC-2171 Mod.construcción:T12	
2.0 i (HLT72, T12 CA20E)	77	12.85-12.90	 MFP-2195  MFD-2127  MSE-9501	 MRS-2134  MBH-2127  MWC-2110 Mod.construcción:T12	

**NISSAN**


































	KW	Período			
<b>BLUEBIRD (T72 , T12, U12)</b>					
2.0 i (HLT72, T12 CA20S)	77	12.85-12.90	 MFP-2195  MFD-2127  MSE-9501	 MRS-2134  MBH-2127  MWC-2110	Mod.construcción:T12
<b>BLUEBIRD (U11)</b>					
1.8 Turbo CA18T	99	04.84-05.90	 MFP-2111  MFD-2127  MSE-9501	 MRP-2121  MRD-2124  MRS-2106  MWC-2171	
1.8 CA18S	66	11.83-06.88	 MFP-2111  MFD-2127  MSE-9501	 MRS-2106  MBH-2127  MWC-2171	
2.0 D LD20	43	04.84-01.88	 MFP-2111  MFD-2127  MSE-9501	 MRS-2106  MBH-2124  MWC-2171	
2.0 i CA20E	77	04.84-01.88	 MFP-2111  MFD-2127  MSE-9501	 MRS-2106  MBH-2127  MWC-2171	
<b>BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)</b>					
1.6 CA16S	61	03.86-06.90	 MFP-2111  MFD-2127  MSE-9501	 MRS-2134  MBH-2127  MWC-2171	
1.6 CA16S	66	03.86-06.91	 MFP-2111  MFD-2127  MSE-9501	 MRS-2134  MBH-2127  MWC-2171	
1.8 Turbo CA18T	99	12.85-11.92	 MFP-2111  MFP-2195  MFD-2127  MSE-9501	 MRP-2121  MRP-2123  MRD-2124  MRS-2134  MWC-2171	
1.8 i 16V (FR CA18D)	95	02.89-12.90	 MFP-2195  MFD-2127  MSE-9501	 MRP-2121  MRD-2124  MRS-2134  MWC-2171	
2.0 (T12) CA20S	75	12.85-12.87	 MFP-2111  MFD-2127	 MRS-2134  MWC-2171	




































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)</b>				
			 MSE-9501	
2.0 D (FSLT72 LD20)	49	03.86-12.90	 MFP-2111  MFP-2195  MFD-2127  MSE-9501	 MRS-2134  MWC-2110  MWC-2171 Mod.construcción:T12
2.0 i (FHLT72 CA20E)	77	12.85-12.90	 MFP-2195  MFD-2127  MSE-9501	 MRS-2134  MBH-2127  MWC-2110 Mod.construcción:T12
<b>BLUEBIRD Sedán (910)</b>				
1.8 L18T	66	01.80-05.84	 MFP-2105  MFP-2141  MFD-2106	 MBD-2101  MRS-2106  MWC-2106
1.9 i Z20E	80	01.82-05.84	 MFP-2105  MFD-2106	 MBD-2101  MRS-2106
<b>BLUEBIRD Station Wagon (WU11)</b>				
2.0 D LD20	49	03.86-12.90	 MFP-2111  MFD-2127  MSE-9501	 MRS-2106  MWC-2171
2.0 D LD20	43	04.84-01.88	 MFP-2111  MFD-2127  MSE-9501	 MRS-2106  MWC-2171
2.0 i CA20E	77	04.84-12.90	 MFP-2111  MFD-2127  MSE-9501	 MRS-2106  MBH-2124  MWC-2171
2.0 CA20S	75	04.86-09.90	 MFP-2111  MFD-2127  MSE-9501	 MRS-2134  MWC-2171
<b>BLUEBIRD Traveller (W910)</b>				
1.8 L18S	65	01.80-05.84	 MBH-2106  MFP-2105  MFD-2106  MBH-2128	centro  MBD-2101  MRS-2106  MWC-2108
2.0 D LD20	44	01.80-05.84	 MFP-2105  MFD-2106	 MBD-2101  MRS-2106


























































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>CABSTAR (F22, H40)</b>				
<b>2.0 (F22) Z20S</b>	66	01.82-06.92	 <b>MFP-2132</b> año construcción desde:01/1987 año construcción hasta:02/1989   <b>MFP-2134</b>   <b>MFD-2143</b> año construcción desde:01/1987 año construcción hasta:02/1989   <b>MFD-2188</b>   <b>MBH-2114</b> año construcción desde:06/1985	 <b>MRS-2132</b>   <b>MBH-21050</b> año construcción hasta:01/1989 Tipo de carrocería:Pick-up   <b>MBH-2123</b> año construcción desde:06/1985   <b>MWC-2172</b> año construcción desde:01/1987 año construcción hasta:02/1989
<b>2.0 (F22) Z20</b>	66	01.82-06.92	 <b>MFP-2132</b> año construcción desde:01/1987 año construcción hasta:02/1989   <b>MFP-2134</b>   <b>MFD-2143</b> año construcción desde:01/1987 año construcción hasta:02/1989   <b>MFD-2188</b>   <b>MBH-2114</b> año construcción desde:06/1985	 <b>MRS-2132</b>   <b>MBH-21050</b> año construcción hasta:01/1989 Tipo de carrocería:Pick-up   <b>MBH-2123</b> año construcción desde:06/1985   <b>MWC-2172</b> año construcción desde:01/1987 año construcción hasta:02/1989
<b>2.3 TD (F22) SD23</b>	51	01.82-06.92	 <b>MFP-2132</b> año construcción desde:01/1987   <b>MFD-2143</b> año construcción desde:01/1987 año construcción hasta:02/1989   <b>MFD-2188</b> año construcción desde:01/1987 año construcción hasta:02/1989	 <b>MRS-2132</b>   <b>MRS-2145</b>   <b>MWC-2172</b>
<b>2.3 TD (F22) TD23</b>	51	01.82-06.92	 <b>MFP-2132</b> año construcción desde:01/1987   <b>MFD-2143</b> año construcción desde:01/1987 año construcción hasta:02/1989   <b>MFD-2188</b> año construcción desde:01/1987	 <b>MRS-2132</b>   <b>MRS-2145</b>   <b>MWC-2172</b>















































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>CABSTAR (F22, H40)</b>				
				año construcción hasta:02/1989
<b>CABSTAR (F24M, F24W)</b>				
28.11 DCI, 32.11 DCI,...	81	09.06-12.13		 MRS-2111
28.12 DCI, 32.12 DCI,...	90	09.06-12.13		 MRS-2111
35.13 DCI, 45.13 DCI 2...	96	09.06-12.12		 MRS-2111
35.14 DCI, 45.14 DCI 2...	100	09.06-12.13		 MRS-2111
35.14 DCI, 45.14 DCI 2...	100	09.06-12.13		 MRS-2111
35.15 DCI, 45.15 DCI 3...	110	09.06-12.13		 MRS-2111
35.15 DCI, 45.15 DCI 3...	110	09.06-12.13		 MRS-2111
35.15 DCI, 45.15 DCI 3...	110	09.06-12.13		 MRS-2111
<b>CABSTAR E (TL_, VL_)</b>				
90.32 (TL0) TD27T	66	10.98-10.06		 MBD-2125
<b>CHERRY (E10) I</b>				
1.0 A10	33	09.70-09.78	 MFP-2100  MBH-2100	 MWC-2100
<b>CHERRY II Coupé (N10)</b>				
1.2 A12	38	08.78-07.81	 MFP-2100  MBH-2139	 MBH-2101  MWC-2100  MWC-2101
1.3 E13	44	08.81-09.82	 MFP-2100  MBH-2139	 MBH-2104  MWC-2100
1.4 A14S	59	08.80-07.81	 MFP-2100  MFD-2101	 MWC-2100
<b>CHERRY II Hatchback (N10)</b>				
1.0 A10S	32	08.78-07.81	 MFP-2100  MBH-2139	 MBH-2101  MWC-2100
1.2 A12	38	08.78-07.81	 MFP-2100	 MBH-2101















































**NISSAN**

	KW	Período			
<b>CHERRY II Hatchback (N10)</b>					
			 <b>MBH-2139</b>	 <b>MWC-2100</b>  <b>MWC-2101</b>	
<b>1.3 E13</b>	44	08.81-09.82	 <b>MFP-2100</b>  <b>MBH-2139</b>	 <b>MBH-2104</b>  <b>MWC-2100</b>	
<b>1.4 i.e. A14S</b>	59	08.80-07.81	 <b>MFP-2100</b>  <b>MFD-2101</b>	 <b>MWC-2100</b>	
<b>CHERRY II Traveller (VN10)</b>					
<b>1.2 A12</b>	38	10.78-07.81	 <b>MFP-2100</b>  <b>MBH-2139</b>	 <b>MBH-2101</b>  <b>MWC-2100</b>  <b>MWC-2101</b>	
<b>1.3 E13</b>	44	09.81-12.83	 <b>MFP-2100</b>  <b>MBH-2139</b>	 <b>MBH-2104</b>  <b>MWC-2100</b>	
<b>1.4 A14S</b>	59	08.80-07.81	 <b>MFP-2100</b>  <b>MFD-2101</b>	 <b>MWC-2100</b>	
<b>CHERRY III (N12)</b>					
<b>1.3 E13</b>	44	05.82-10.86	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFD-2119</b>  <b>MBH-2112</b>  <b>MSE-9515</b>	Eje trasero,Eje delantero  <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2108</b>  <b>MWC-2169</b>  <b>MSE-9515</b>	
<b>1.5 ET Turbo E15ET</b>	77	01.83-12.85	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFP-2105</b>  <b>MFP-2141</b>  <b>MFD-2119</b>  <b>MFD-2125</b>  <b>MSE-9515</b>	año construcción hasta:05/1984 año construcción desde:06/1984 año construcción desde:06/1984 año construcción hasta:05/1984 año construcción desde:06/1984 Eje trasero,Eje delantero	 <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2108</b>  <b>MWC-2169</b>  <b>MSE-9515</b>
<b>1.5 E15S</b>	55	11.83-10.86	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFD-2119</b>  <b>MBH-2139</b>  <b>MSE-9515</b>	Eje trasero,Eje delantero  <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2108</b>  <b>MWC-2169</b>  <b>MSE-9515</b>	
<b>1.7 D CD17</b>	40	10.82-12.86	 <b>MFP-2105</b>  <b>MFP-2141</b>  <b>MFD-2125</b>	 <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2108</b>  <b>MWC-2169</b>	





































































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>CHERRY III (N12)</b>				
			 <b>MBH-2139</b>  <b>MSE-9515</b>	 <b>MSE-9515</b> Eje trasero,Eje delantero
<b>CUBE (Z12)</b>				
<b>1.5 dCi K9K 270</b>	78	03.10-	 <b>MFP-2143</b>  <b>MFP-2819</b>  <b>MFD-2159</b>	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2108</b>  <b>MRS-2141</b>  <b>MRS-2147</b>  <b>MSE-9135</b> Eje trasero
<b>1.5 dCi K9K</b>	78	03.10-	 <b>MFP-2143</b>  <b>MFP-2819</b>  <b>MFD-2159</b>	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2108</b>  <b>MRS-2141</b>  <b>MRS-2147</b>  <b>MSE-9135</b> Eje trasero
<b>1.5 dCi K9K 270</b>	81	03.10-	 <b>MFD-2159</b>	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2108</b>  <b>MRS-2147</b>  <b>MSE-9135</b> Eje trasero
<b>1.5 dCi K9K</b>	81	03.10-	 <b>MFD-2159</b>	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2108</b>  <b>MRS-2147</b>  <b>MSE-9135</b> Eje trasero
<b>1.6 16V HR16DE</b>	81	03.10-	 <b>MFP-2143</b>  <b>MFP-2819</b>  <b>MFD-2159</b>	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2108</b>  <b>MRS-2141</b>  <b>MRS-2147</b>  <b>MSE-9135</b> Eje trasero
<b>DATSUN 100 A (E10, BLF10)</b>				
<b>1.0 (E10) A10</b>	33	12.74-06.78	 <b>MFP-2100</b>  <b>MFD-2116</b>	
<b>F-II 1.0 (BLF10) A10</b>	33	12.75-08.80	 <b>MFP-2100</b>  <b>MFD-2116</b>	
<b>DATSUN 100 A Ranchera familiar...</b>				
<b>F-I A10</b>	33	12.75-08.80	 <b>MFP-2100</b>  <b>MFD-2116</b>	






































































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>DATSUN 120</b>				
A F-II 1.2 (LF10) A12	38	12.75-07.80	 MFP-2100  MFD-2102	 MRS-2100
Y 1.2 (B210) A12	38	09.74-07.80	 MFP-2100  MFD-2102	 MRS-2100
Y 1.2 (LB210)	38	06.76-07.80	 MFP-2100  MFD-2102	 MRS-2100
<b>DATSUN 120 Y Coupé (KB 210)</b>				
1.2 (KB210) A12	38	04.62-07.80	 MFP-2100  MFD-2102	 MRS-2100
A F-II 1.2 (KLF A12)	38	12.75-08.80	 MFP-2100  MFD-2102	 MRS-2100
<b>DATSUN 140 J (710)</b>				
1.4 L14	48	01.73-05.77	 MFP-2102  MFD-2102	
<b>DATSUN 140 Y Ranchera familiar...</b>				
1.4 A14	49	02.79-06.83	 MFP-2112  MFD-2102  MBH-2105	 MRS-2100
<b>DATSUN 160 J (710, A10)</b>				
1.6 (710) L16S	53	01.73-01.78	 MFP-2102  MFD-2102	 MBD-2101  MRS-2106
1.6 i.e. (A10) L16	65	01.78-02.82	 MFP-2112  MFD-2102  MBH-2105	 MBD-2101  MRS-2106
1.6 L16T	61	01.73-02.82	 MFP-2112  MFD-2102	 MBD-2101  MRS-2106
<b>ECO-T</b>				
100.35 BD-30Ti	80	01.97-12.00	 MFP-2109  MFD-2197	 MRP-2109
100.45 BD-30Ti	80	01.97-12.00	 MFP-2109  MFD-2197	 MRP-2109
100.56 BD-30Ti	80	01.97-12.00	 MFP-2109  MFD-2197	 MRP-2109

**NISSAN**






























































	KW	Período		
<b>GT-R (R35)</b>				
NISMO VR38DETT	441	07.14-		 MRP-2103
V6 VR38DETT	390	10.10-09.11	 MFP-2155	 MRP-2103
V6 VR38DETT	404	10.11-	 MFP-2155	 MRP-2103
V6 VR38DETT	357	12.07-10.10	 MFP-2155	 MRP-2103
<b>INTERSTAR Autobús (X70)</b>				
dCi 90 G9T 722	66	07.02-	 MFP-2151  MFD-2120  MCP-2111	 MRP-2102  MRD-2102  MCP-2112 Sist.frenos: BOSCH
dCi 100 G9U 650	74	04.06-	 MFP-2151	 MRP-2102
dCi 100 G9U 720	73	11.03-	 MFP-2151  MFD-2120  MCP-2111	 MRP-2102  MRD-2102  MCP-2112 Sist.frenos: BOSCH
dCi 100 G9U 754	73	11.03-	 MFP-2151  MFD-2120  MCP-2111	 MRP-2102  MRD-2102  MCP-2112 Sist.frenos: BOSCH
dCi 120 G9U 724	84	07.02-08.06	 MFP-2151  MFD-2120  MCP-2111	 MRP-2102  MRD-2102  MCP-2112 Sist.frenos: BOSCH
dCi 120 G9U 750	84	07.02-08.06	 MFP-2151  MFD-2120  MCP-2111	 MRP-2102  MRD-2102  MCP-2112 Sist.frenos: BOSCH
dCi 120 G9U 650	88	09.06-	 MFP-2151  MFD-2120	 MRP-2102  MRD-2102
dCi 140 ZD30	100	11.03-	 MFP-2151  MFD-2120  MCP-2111	 MRP-2102  MRD-2102  MCP-2112 Sist.frenos: BOSCH
dCi 150 G9U 632	107	09.06-	 MFP-2151  MFD-2120	 MRP-2102  MRD-2102
dCi 80 F9Q 772	60	04.02-08.06	 MFP-2151  MFD-2120  MCP-2111	 MRP-2102  MRD-2102  MCP-2112 Sist.frenos: BOSCH
dCi 80 F9Q 774	60	04.02-08.06	 MFP-2151  MFD-2120  MCP-2111	 MRP-2102  MRD-2102  MCP-2112 Sist.frenos: BOSCH

**NISSAN**
























































	KW	Período		
<b>INTERSTAR Caja/Chasis</b>				
dCi 100 G9U 720	73	02.04-	 <b>MFP-2151</b>  <b>MCP-2111</b>	Sist.frenos: BOSCH  <b>MRP-2102</b>  <b>MCP-2112</b>
dCi 100 G9U 754	73	02.04-	 <b>MFP-2151</b>  <b>MCP-2111</b>	Sist.frenos: BOSCH  <b>MRP-2102</b>  <b>MCP-2112</b>
dCi 120 G9U 720	84	08.03-	 <b>MFP-2151</b>  <b>MCP-2111</b>	Sist.frenos: BOSCH  <b>MRP-2102</b>  <b>MCP-2112</b>
dCi 120 G9U 724	84	08.03-	 <b>MFP-2151</b>  <b>MCP-2111</b>	Sist.frenos: BOSCH  <b>MRP-2102</b>  <b>MCP-2112</b>
dCi 120 G9U 750	84	08.03-	 <b>MFP-2151</b>  <b>MCP-2111</b>	Sist.frenos: BOSCH  <b>MRP-2102</b>  <b>MCP-2112</b>
dCi 120 G9U 650	88	08.06-	 <b>MFP-2151</b>	 <b>MRP-2102</b>
dCi 140 ZD30	100	11.03-	 <b>MFP-2151</b>  <b>MFD-2120</b>  <b>MCP-2111</b>	Sist.frenos: BOSCH  <b>MRP-2102</b>  <b>MRD-2102</b>  <b>MCP-2112</b>
dCi 150 G9U 632	107	08.06-	 <b>MFP-2151</b>	 <b>MRP-2102</b>
<b>INTERSTAR Furgón (X70)</b>				
dCi 90 G9T 722	66	07.02-	 <b>MFP-2151</b>  <b>MFD-2120</b>  <b>MCP-2111</b>	Sist.frenos: BOSCH  <b>MRP-2102</b>  <b>MRD-2102</b>  <b>MCP-2112</b>
dCi 100 G9U 720	74	04.06-	 <b>MFP-2151</b>	 <b>MRP-2102</b>
dCi 100 G9U 754	74	04.06-	 <b>MFP-2151</b>	 <b>MRP-2102</b>
dCi 100 G9U 720	73	11.03-	 <b>MFP-2151</b>  <b>MFD-2120</b>  <b>MCP-2111</b>	Sist.frenos: BOSCH  <b>MRP-2102</b>  <b>MRD-2102</b>  <b>MCP-2112</b>
dCi 100 G9U 754	73	11.03-	 <b>MFP-2151</b>  <b>MFD-2120</b>  <b>MCP-2111</b>	Sist.frenos: BOSCH  <b>MRP-2102</b>  <b>MRD-2102</b>  <b>MCP-2112</b>
dCi 120 G9U 720	84	07.02-	 <b>MFP-2151</b>  <b>MFD-2120</b>  <b>MCP-2111</b>	Sist.frenos: BOSCH  <b>MRP-2102</b>  <b>MRD-2102</b>  <b>MCP-2112</b>
dCi 120 G9U 724	84	07.02-	 <b>MFP-2151</b>  <b>MFD-2120</b>  <b>MCP-2111</b>	Sist.frenos: BOSCH  <b>MRP-2102</b>  <b>MRD-2102</b>  <b>MCP-2112</b>
dCi 120 G9U 750	84	07.02-	 <b>MFP-2151</b>	 <b>MRP-2102</b>


























































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>INTERSTAR Furgón (X70)</b>				
			 <b>MFD-2120</b>  <b>MCP-2111</b>	 <b>MRD-2102</b>  <b>MCP-2112</b>
			Sist.frenos: BOSCH	Sist.frenos: BOSCH
<b>dCi 120 G9U 650</b>	88	09.06-	 <b>MFP-2151</b>  <b>MFD-2120</b>	 <b>MRP-2102</b>  <b>MRD-2102</b>
<b>dCi 140 ZD30</b>	100	11.03-	 <b>MFP-2151</b>  <b>MFD-2120</b>  <b>MCP-2111</b>	 <b>MRP-2102</b>  <b>MRD-2102</b>  <b>MCP-2112</b>
			Sist.frenos: BOSCH	Sist.frenos: BOSCH
<b>dCi 150 G9U 632</b>	107	09.06-	 <b>MFP-2151</b>  <b>MFD-2120</b>	 <b>MRP-2102</b>  <b>MRD-2102</b>
<b>dCi 80 F9Q 772</b>	60	04.02-08.06	 <b>MFP-2151</b>  <b>MFD-2120</b>  <b>MCP-2111</b>	 <b>MRP-2102</b>  <b>MRD-2102</b>  <b>MCP-2112</b>
			Sist.frenos: BOSCH	Sist.frenos: BOSCH
<b>dCi 80 F9Q 774</b>	60	04.02-08.06	 <b>MFP-2151</b>  <b>MFD-2120</b>  <b>MCP-2111</b>	 <b>MRP-2102</b>  <b>MRD-2102</b>  <b>MCP-2112</b>
			Sist.frenos: BOSCH	Sist.frenos: BOSCH
<b>JUKE (F15)</b>				
<b>1.2 DIG-T HR12DDT</b>	85	05.14-	 <b>MFP-2165</b>  <b>MFD-2154</b>	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2120</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>1.5 dCi K9K 410</b>	81	06.10-	 <b>MFP-2165</b>  <b>MFD-2154</b>	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2120</b>  <b>MRS-2141</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>1.5 dCi K9K 636</b>	81	06.10-	 <b>MFP-2165</b>  <b>MFD-2154</b>	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2120</b>  <b>MRS-2141</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>1.5 dCi K9K 896</b>	81	06.10-	 <b>MFP-2165</b>  <b>MFD-2154</b>	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2120</b>  <b>MRS-2141</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>1.6 DIG-T 4x4 MR16DDT</b>	140	06.10-	 <b>MFP-2165</b>	 <b>MRD-2120</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>1.6 DIG-T NISMO 4x4...</b>	147	02.13-07.14	 <b>MFP-2165</b>	 <b>MSE-9135</b>




























































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>JUKE (F15)</b>				
1.6 DIG-T NISMO RS...	157	08.14-	 MFP-2165  MFD-2165	 MRD-2120  MSE-9135
1.6 DIG-T NISMO RS...	160	08.14-	 MFP-2165  MFD-2165	 MRD-2120  MSE-9135
1.6 DIG-T NISMO...	147	03.13-07.14	 MFP-2165  MFD-2157	 MRD-2120  MSE-9135
1.6 DIG-T MR16DDT	140	06.10-	 MFP-2165  MFD-2154	 MRP-2154  MRD-2120  MRS-2141  MSE-9135
1.6 HR16DE	69	01.13-	 MFP-2165	 MRD-2120
1.6 HR16DE	86	06.10-	 MFP-2165	 MRD-2120  MSE-9135
<b>KUBISTAR (X76)</b>				
1.2 16V D4F 712	55	04.06-10.09	 MFP-2114  MFD-2142	 MBD-2110  MBD-2112  MRS-2105  MWC-2114
1.2 D7F 764	44	08.03-10.09	 MFP-2114  MFD-2142	 MBD-2110  MBD-2112  MRS-2105  MRS-2199  MWC-2114
1.5 dCi 70 K9K 700	50	04.06-10.09	 MFP-2114  MFD-2142	 MBD-2110  MBD-2112  MRS-2105  MWC-2114
1.5 dCi 70 K9K 716	50	04.06-10.09	 MFP-2114  MFD-2142	 MBD-2110  MBD-2112  MRS-2105  MWC-2114
1.5 dCi 85 K9K 276	62	04.06-10.09	 MFP-2114  MFD-2142	 MBD-2110  MBD-2112

















































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>KUBISTAR (X76)</b>				
				 MRS-2105  MWC-2114
1.5 dCi K9K 710	42	08.03-10.09	 MFP-2114	 MWC-2114
1.5 dCi K9K 714	42	08.03-10.09	 MFP-2114	 MWC-2114
1.5 dCi K9K 704	48	08.03-10.09	 MFP-2114  MFD-2142	 MBD-2110  MBD-2112  MRS-2105  MRS-2199  MWC-2114
1.5 dCi K9K 722	60	08.03-10.09	 MFP-2114  MFD-2142	 MBD-2110  MBD-2112  MRS-2105  MRS-2199  MWC-2114
1.5 dCi K9K 710	45	08.05-10.09	 MFP-2114	 MWC-2114
1.5 dCi K9K 714	45	08.05-10.09	 MFP-2114	 MWC-2114
1.6 16V K4M 752	70	08.03-10.09	 MFP-2114  MFD-2142	 MBD-2110  MBD-2112  MRS-2105  MRS-2199  MWC-2114
<b>KUBISTAR Furgón (X80)</b>				
1.2 16V D4F 712	55	04.06-	 MFP-2114	 MWC-2114
1.2 D7F 764	44	08.03-	 MFP-2114	 MWC-2114
1.5 dCi K9K 704	48	08.03-	 MFP-2114	 MWC-2114
1.5 dCi K9K 722	60	08.03-	 MFP-2114	 MWC-2114
1.5 dCi K9K 710	45	08.05-	 MFP-2114	 MWC-2114
1.5 dCi K9K 714	45	08.05-	 MFP-2114	 MWC-2114
1.6 16V K4M 752	70	08.03-	 MFP-2114	 MWC-2114
<b>LAUREL (HLC230)</b>				
2.0 L20A	71	03.77-05.83	 MFP-2107  MFD-2104  MBH-2108	 MBD-2101  MRS-2106  MBH-2113  MWC-2108















































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>LAUREL (HLC230)</b>				
2.4 L24	83	12.77-05.83	 MFP-2107  MFD-2104  MBH-2108	 MBD-2101  MRS-2106  MBH-2113  MWC-2108
<b>LAUREL (JC31)</b>				
2.0 L20A	71	01.81-01.84	 MFP-2105  MFP-2141  MBH-2116	 MBD-2101  MRS-2106  MRS-2107  MBH-2117  MWC-2110
2.4 L24	83	01.81-01.84	 MFP-2105  MFP-2141  MBH-2116	 MBD-2101  MRS-2106  MRS-2107  MBH-2117  MWC-2110
2.4 L24	88	09.83-12.85	 MFP-2105  MFP-2141  MBH-21009	 MBD-2101  MRS-2106  MRS-2107  MBH-2117  MWC-2110
2.8 D LD28	62	01.81-10.85	 MFP-2195  MBH-2116	 MBD-2101  MRS-2106  MRS-2107  MBH-2117  MWC-2110
<b>LAUREL (JC32)</b>				
2.4 L24E	94	01.85-12.87	 MFP-2195  MSE-9501  MSE-9516	 MBD-2101  MRS-2134  MWC-2110
2.4 L24S	94	01.85-12.87	 MFP-2195  MSE-9501  MSE-9516	 MBD-2101  MRS-2134  MWC-2110
2.8 D LD28	62	01.85-12.87	 MFP-2195  MSE-9501  MSE-9516	 MBD-2101  MRS-2134  MWC-2110

















































**NISSAN**

	KW	Período			
<b>LAUREL (JC32)</b>					
2.8 D RD28	66	01.85-12.89	 MFP-2195  MSE-9501  MSE-9516	 MBD-2101  MRS-2134  MWC-2110	
<b>LEAF (ZE0)</b>					
Electric EM57	80	11.10-	 MFP-21001	año construcción desde:05/2014  MRP-2154  MRD-2158  MRS-2141	
Electric EM61	80	11.10-	 MFP-21001	año construcción desde:05/2014  MRP-2154  MRD-2158  MRS-2141	
<b>MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32)</b>					
2.0 VQ20DE	103	02.95-08.00	 MFP-2143  MFP-2582  MFP-2819  MFD-2140  MBH-21055	año construcción hasta:08/1997 año construcción desde:08/1997 año construcción hasta:08/1997	 MRP-2124  MRD-2101  MBH-21054
2.5 V6 24V VQ25DE	140	02.95-08.00	 MFP-2582  MFD-2140  MFD-2174	 MRP-2127  MRD-2101	
3.0 VQ30DE	142	01.95-08.00	 MFP-2143  MFP-2582  MFP-2819  MFD-2140  MFD-2174  MBH-21055	año construcción hasta:08/1997 año construcción desde:08/1997 año construcción hasta:08/1997	 MRP-2124  MRP-2127  MRD-2101  MBH-21054
<b>MAXIMA / MAXIMA QX IV Station...</b>					
2 VQ20DE	103	10.97-12.00	 MFP-2582  MFD-2140	 MRP-2124  MRP-2127  MRD-2101	
2 VQ25DE	140	10.97-12.00	 MFP-2143  MFP-2582	 MRD-2101	























































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>MAXIMA / MAXIMA QX IV Station...</b>				
			 MFP-2819  MFD-2140  MFD-2174	
3 VQ30DE	142	10.97-12.00	 MFP-2582  MFD-2140  MFD-2174	 MRP-2124  MRD-2101
<b>MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)</b>				
2.0 V6 24V VQ20DE	103	03.00-11.03	 MFP-2120  MFD-2158	 MRD-2101
2.5 V6 24V VQ25DE	154	03.00-11.03	 MFP-2120  MFD-2158	 MRD-2101
3.0 V6 24V VQ30DE	147	03.00-11.03	 MFP-2120  MFD-2158	 MRD-2101
<b>MAXIMA III (J30)</b>				
3.0 i VG30E	125	10.88-06.94	 MFP-2143  MFP-2582  MFP-2819  MFD-2140	año construcción hasta:10/1991 año construcción desde:11/1991 año construcción hasta:10/1991
				 MRP-2121  MRD-2123  MBH-2140
<b>MICRA C+C III (K12)</b>				
1.4 16V CR14DE	65	08.05-	 MFP-2013  MFD-2013	 MBD-2104  MRS-2013  MWC-2125
1.6 160 SR HR16DE	81	08.05-	 MFP-2013  MFD-2013	 MBD-2104  MRS-2013  MWC-2125
<b>MICRA I (K10)</b>				
1.0 MA10S	40	12.82-05.89	 MFP-2103  MFD-2122  MFD-2148  MBH-2130	año construcción hasta:11/1988 año construcción desde:12/1988 año construcción hasta:11/1987 año construcción desde:12/1987
				 MBD-2118  MBD-2119  MRS-2103  MBH-2134  MBH-2139

**NISSAN**




























































	KW	Período		
<b>MICRA I (K10)</b>				
				 <b>MWC-2107</b>
<b>1.0 MA10S</b>	37	12.82-12.89	 <b>MFP-2103</b>  <b>MFD-2122</b>  <b>MFD-2148</b>  <b>MBH-2130</b>	 <b>MBD-2118</b> año construcción hasta:11/1988  <b>MBD-2119</b> año construcción desde:12/1988  <b>MRS-2103</b>  <b>MBH-2134</b> año construcción hasta:11/1987  <b>MBH-2139</b> año construcción desde:12/1987  <b>MWC-2107</b>
<b>1.2 MA12S</b>	40	07.86-07.92	 <b>MFP-2103</b>  <b>MFD-2122</b> año construcción hasta:10/1988  <b>MFD-2148</b> año construcción hasta:10/1988  <b>MFD-2150</b> año construcción desde:11/1988  <b>MFD-2189</b> año construcción desde:11/1988  <b>MBH-21039</b>  <b>MBH-2130</b> año construcción hasta:10/1988	 <b>MBD-2118</b> año construcción hasta:11/1988  <b>MBD-2119</b> año construcción desde:12/1988  <b>MRS-2103</b>  <b>MBH-2139</b>  <b>MWC-2107</b>
<b>1.2 MA12S</b>	44	07.86-07.92	 <b>MFP-2103</b>  <b>MFD-2122</b> año construcción hasta:10/1988  <b>MFD-2148</b> año construcción hasta:10/1988  <b>MFD-2150</b> año construcción desde:11/1988  <b>MFD-2189</b> año construcción desde:11/1988  <b>MBH-21039</b>  <b>MBH-2130</b> año construcción hasta:10/1988	 <b>MBD-2118</b> año construcción hasta:11/1988  <b>MBD-2119</b> año construcción desde:12/1988  <b>MRS-2103</b>  <b>MBH-2139</b>  <b>MWC-2107</b>
<b>MICRA II (K11)</b>				
<b>1.0 i 16V CG10DE</b>	40	08.92-09.00	 <b>MBH-21005</b>  <b>MBH-21074</b>  <b>MFP-2012</b>  <b>MFD-2113</b>  <b>MFD-2198</b>	Eje trasero para vehículos sin ABS  <b>MRP-2197</b>  <b>MRD-2198</b>  <b>MBD-2105</b> para vehículos sin ABS  <b>MRS-2144</b> año construcción desde:02/1998  <b>MRS-2197</b> año construcción

# NISSAN












































	KW	Período				
<b>MICRA II (K11)</b>						
				 <b>MBH-21005</b>  <b>MBH-21061</b>  <b>MWC-2188</b>	hasta:02/1998 Eje trasero año construcción desde:02/1997 año construcción hasta:02/1998 vehículos con ABS	
<b>1.0 i 16V CG10DE</b>	44	09.00-02.03	 <b>MBH-21005</b>  <b>MBH-21074</b>  <b>MFP-2012</b>  <b>MFD-2113</b>  <b>MFD-2198</b>	Eje trasero para vehículos sin ABS	 <b>MRP-2197</b>  <b>MRD-2198</b>  <b>MBD-2105</b>  <b>MRS-2144</b>  <b>MRS-2197</b>  <b>MBH-21005</b>  <b>MWC-2188</b>	para vehículos sin ABS Eje trasero
<b>1.3 i 16V CG13DE</b>	55	08.92-09.00	 <b>MBH-21005</b>  <b>MBH-21074</b>  <b>MFP-2012</b>  <b>MFD-2113</b>  <b>MFD-2198</b>	Eje trasero para vehículos sin ABS	 <b>MRP-2197</b>  <b>MRD-2198</b>  <b>MBD-2105</b>  <b>MRS-2144</b>  <b>MRS-2197</b>  <b>MBH-21005</b>  <b>MWC-2188</b>	para vehículos sin ABS año construcción desde:02/1998 año construcción hasta:02/1998 Eje trasero
<b>1.4 i 16V CGA3DE</b>	60	09.00-02.03	 <b>MBH-21005</b>  <b>MBH-21074</b>  <b>MFP-2012</b>  <b>MFD-2113</b>  <b>MFD-2198</b>	Eje trasero vehículos con ABS para vehículos sin ABS	 <b>MRP-2197</b>  <b>MRD-2198</b>  <b>MBD-2105</b>  <b>MRS-2144</b>  <b>MRS-2197</b>  <b>MBH-21005</b>  <b>MWC-2188</b>	para vehículos sin ABS Eje trasero
<b>1.5 D TD15</b>	42	02.98-02.03	 <b>MBH-21074</b>  <b>MFP-2012</b>  <b>MFD-2113</b>  <b>MFD-2198</b>  <b>MBH-21022</b>  <b>MBH-21063</b>	año construcción desde:07/2000 vehículos con ABS	 <b>MRP-2197</b>  <b>MRD-2198</b>  <b>MBD-2105</b>  <b>MRS-2144</b>  <b>MRS-2197</b>  <b>MWC-2188</b>	para vehículos sin ABS año construcción hasta:02/1998
























































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>MICRA III (K12)</b>				
1.0 16V CG10DE	48	01.03-06.10	 MFP-2013  MFD-2013	 MBD-2104  MRS-2013  MWC-2125
1.2 16V CG12DE	48	01.03-06.10	 MFP-2013  MFD-2013	 MBD-2104  MRS-2013  MWC-2125
1.2 16V CR12DE	48	01.03-06.10	 MFP-2013  MFD-2013	 MBD-2104  MRS-2013  MWC-2125
1.2 16V CG12DE	59	01.03-06.10	 MFP-2013  MFD-2013	 MBD-2104  MRS-2013  MWC-2125
1.2 16V CR12DE	59	01.03-06.10	 MFP-2013  MFD-2013	 MBD-2104  MRS-2013  MWC-2125
1.4 16V CR14DE	65	01.03-06.10	 MFP-2013  MFD-2013  MFD-2173	 MBD-2104  MRS-2013  MWC-2125 año construcción hasta:08/2005
1.5 dCi K9K 704	48	01.03-06.10	 MFP-2013  MFD-2013	 MBD-2104  MRS-2013  MWC-2125
1.5 dCi K9K 708	50	06.05-06.10	 MFP-2013  MFD-2013	 MBD-2104  MRS-2013  MWC-2125
1.5 dCi K9K 276	63	06.05-06.10	 MFP-2013  MFD-2013	 MBD-2104  MRS-2013  MWC-2125
1.5 dCi K9K 722	60	09.03-06.10	 MFP-2013  MFD-2013	 MBD-2104  MRS-2013  MWC-2125
160 SR HR16DE	81	05.05-06.10	 MFP-2013  MFD-2013	 MBD-2104  MRS-2013  MWC-2125
<b>MICRA IV (K13)</b>				











































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>MICRA IV (K13)</b>				
1.2 DIG-S HR12DDR	72	04.11-	 MFP-2800  MFD-2155	 MBD-2115  MRS-2117
1.2 HR12DE	59	05.10-	 MFP-21002  MFP-2800  MFD-2155	 MBD-2115  MRS-2117
<b>MICRA V (K14)</b>				
0.9 IG-T H4B 408	66	12.16-	 MFP-2013  MFP-2800  MFD-2013	
0.9 IG-T HR09DET	66	12.16-	 MFP-2013  MFP-2800  MFD-2013	
1.0 B4D 410	54	12.16-	 MFP-2013  MFP-2800  MFD-2013	
1.0 BR10DE	54	12.16-	 MFP-2013  MFP-2800  MFD-2013	
1.5 DCI K9K 628	66	12.16-	 MFP-2013  MFP-2800  MFD-2013	
<b>MURANO I (Z50)</b>				
3.5 4x4 VQ35DE	172	08.03-09.08	 MFP-2115  MFP-2118  MFP-2123  MFD-2152	año construcción hasta:07/2006  MRP-2154  MRD-2106  MCP-2107
<b>MURANO II (Z51)</b>				
2.5 dCi 4x4 YD25DDTi	140	01.10-09.14	 MFP-2115	 MRD-2106
3.5 4x4 VQ35DE	188	10.08-09.14	 MFP-2115	 MRD-2106
<b>NOTE (E11, NE11)</b>				
1.4 CR14DE	65	03.06-06.12	 MFP-2013  MFD-2013	 MBD-2104  MRS-2013  MWC-2125










































**NISSAN**

	KW	Período			
<b>NOTE (E11, NE11)</b>					
1.5 dCi K9K 700	50	03.06-06.12	 MFP-2013  MFD-2013	 MBD-2104  MRS-2013  MWC-2125	
1.5 dCi K9K 276	63	03.06-06.12	 MFP-2013  MFD-2013	 MBD-2104  MRS-2013  MWC-2125	
1.5 dCi K9K 292	76	07.08-06.12	 MFP-2013  MFD-2013	 MRS-2013  MWC-2125	
1.5 dCi K9K 276	66	09.10-06.12	 MFP-2013  MFD-2013	 MRS-2013  MWC-2125	
1.6 HR16DE	81	03.06-06.12	 MFP-2013  MFD-2013	 MBD-2104  MRS-2013  MWC-2125	
<b>NOTE (E12)</b>					
1.2 DIG-S HR12DDR	72	06.13-	 MFP-2800  MFD-2155	 MRS-2117	
1.2 HR12DE	59	06.13-	 MFP-21002  MFP-2800  MFD-2155	 MRS-2117	
1.5 dCi K9K 608	66	06.13-	 MFP-21002  MFP-2800  MFD-2155	 MRS-2117	
1.5 dCi K9K 892	66	06.13-	 MFP-21002  MFP-2800  MFD-2155	 MRS-2117	
<b>NP300 NAVARA (D40)</b>					
2.5 dCi 4WD YD25DDTi	128	07.05-	 MFP-2115  MFP-2121  MFD-2109  MFD-2115  MFD-2166  MFD-2177  MCP-2119	Rueda (in):17 Rueda (in):16 Rueda (in):17 Rueda (in):16 País producción vehículo:Tailnadia Variante de equipamiento:5-Speed Modelo por país:Asia Eje delantero Sist.frenos: NISSAN	 MRP-2130  MRD-2100  MRS-2108  MRS-2113  MWC-2118






















































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>NP300 NAVARA (D40)</b>				
			 <b>MCP-2122</b> Sist.frenos: NISSAN Espec.:per disco da 296mm	
			 <b>MCP-2123</b> Sist.frenos: NISSAN Espec.:Per disco da 320mm	
<b>2.5 dCi 4WD YD25DDTi</b>	126	10.06-	 <b>MFP-2115</b> Rueda (in):17  <b>MFP-2121</b> Rueda (in):16  <b>MFD-2109</b> Rueda (in):17  <b>MFD-2115</b> Rueda (in):16  <b>MFD-2166</b> País producción vehículo:Tailnadia  <b>MFD-2177</b> Variante de equipamiento:5-Speed Modelo por país:Asia  <b>MCP-2119</b> Eje delantero Sist.frenos: NISSAN  <b>MCP-2122</b> Sist.frenos: NISSAN Espec.:per disco da 296mm  <b>MCP-2123</b> Sist.frenos: NISSAN Espec.:Per disco da 320mm	 <b>MRP-2130</b>  <b>MRD-2100</b>  <b>MBD-2120</b>  <b>MRS-2108</b>  <b>MRS-2113</b>  <b>MWC-2118</b>
<b>2.5 dCi 4WD YD25DDTi</b>	106	10.08-	 <b>MFD-2177</b> Variante de equipamiento:5-Speed Modelo por país:Asia	
<b>2.5 dCi 4WD YD25DDTi</b>	140	12.09-	 <b>MFP-2115</b> Rueda (in):17  <b>MFP-2121</b>  <b>MFD-2109</b>  <b>MFD-2115</b>	 <b>MRS-2113</b>  <b>MWC-2118</b>
<b>2.5 dCi YD25DDTi</b>	106	07.05-	 <b>MFP-2115</b> Rueda (in):17  <b>MFP-2121</b> Rueda (in):16  <b>MFD-2109</b> Rueda (in):17  <b>MFD-2115</b> Rueda (in):16  <b>MFD-2166</b> País producción vehículo:Tailnadia  <b>MFD-2177</b> Variante de equipamiento:5-Speed Modelo por país:Asia  <b>MCP-2119</b> Eje delantero Sist.frenos: NISSAN  <b>MCP-2122</b> Sist.frenos: NISSAN Espec.:per disco da 296mm  <b>MCP-2123</b> Sist.frenos: NISSAN Espec.:Per disco da	 <b>MRP-2130</b>  <b>MRD-2100</b>  <b>MBD-2120</b>  <b>MRS-2108</b>  <b>MRS-2113</b>  <b>MWC-2118</b>


























**NISSAN**

	KW	Período		
<b>NP300 NAVARA (D40)</b>				
			 <b>MSE-9103</b>	320mm Eje delantero
3.0 dCi 4WD V9X	170	02.10-	 <b>MFD-2109</b>  <b>MFD-2115</b>	 <b>MRS-2113</b>  <b>MWC-2118</b>
<b>NP300 NAVARA Caja/Chasis (D40)</b>				
2.5 dCi YD25DDTi	140	03.10-	 <b>MFP-2115</b>  <b>MFP-2121</b>  <b>MFD-2109</b>  <b>MFD-2115</b>	Rueda (in):17  <b>MRS-2113</b>  <b>MWC-2118</b>
3.0 dCi V9X	170	03.10-	 <b>MFP-2115</b>	 <b>MRS-2113</b>
<b>NP300 NAVARA Pick-up (D23)</b>				
2.3 dCi 4x4 (D23...	140	10.15-	 <b>MFD-2166</b>	 <b>MBD-2120</b>  <b>MRS-2113</b>  <b>MWC-2118</b>
2.3 dCi YS23DDTT	140	10.15-	 <b>MFD-2166</b>	 <b>MBD-2120</b>  <b>MRS-2113</b>  <b>MWC-2118</b>
<b>NP300 PICKUP (D22)</b>				
2.5 dCi 4x4 YD25DDTi	98	04.08-	 <b>MFD-2143</b>	 <b>MWC-2183</b>
<b>NT400 CABSTAR (F24F)</b>				
28.12, 32.12, 35.12 (F...	90	01.14-		 <b>MRS-2111</b>
35.14, 45.14 YD25K3LD...	100	01.14-	 <b>MFP-2117</b>	 <b>MRS-2111</b>
35.15, 45.15 YD25K3LD...	107	01.14-	 <b>MFP-2117</b>	 <b>MRS-2111</b>
<b>NV200 / EVALIA Autobús</b>				
1.5 dci (M20, M20M)...	66	04.11-	 <b>MFP-2128</b>  <b>MSE-9501</b>	 <b>MRS-2116</b>  <b>MWC-2103</b>
1.5 dci (M20, M20M)...	81	04.11-	 <b>MFP-2128</b>  <b>MSE-9501</b>	 <b>MRS-2116</b>  <b>MWC-2103</b>
1.5 dci (M20, M20M)...	81	04.11-	 <b>MFP-2128</b>	 <b>MRS-2116</b>























**NISSAN**

	KW	Período		
<b>NV200 / EVALIA Autobús</b>				
			 MSE-9501	 MWC-2103
1.5 dci (M20, M20M)...	63	07.10-	 MFP-2128  MFD-2160  MSE-9501	 MRS-2116  MWC-2103
1.5 dci (M20, M20M)...	63	07.10-	 MFP-2128  MFD-2160  MSE-9501	 MRS-2116  MWC-2103
1.5 dci (M20, M20M)...	63	07.10-	 MFP-2128  MFD-2160  MSE-9501	 MRS-2116  MWC-2103
1.6 16V (M20, M20M)...	81	07.10-	 MFP-2128  MFD-2160  MSE-9501	 MRS-2116  MWC-2103
e- (ME0) EM57	80	07.14-		 MRD-2120
<b>NV200 Furgón/ranchera familiar</b>				
1.5 dci (M20 K9K 400)	63	02.10-	 MFP-2128  MFD-2160  MSE-9501	 MRS-2116  MWC-2103
1.5 dci (M20 K9K 608)	63	02.10-	 MFP-2128  MFD-2160  MSE-9501	 MRS-2116  MWC-2103
1.5 dci (M20 K9K 628)	63	02.10-	 MFP-2128  MFD-2160  MSE-9501	 MRS-2116  MWC-2103
1.5 dci (M20 K9K 892)	66	04.11-	 MSE-9501	 MWC-2103
1.5 dci (M20 K9K 636)	81	04.11-	 MSE-9501	 MWC-2103
1.5 dci (M20 K9K 646)	81	04.11-	 MSE-9501	 MWC-2103
1.6 16V (M20 HR16DE)	81	02.10-	 MFP-2128  MFD-2160  MSE-9501	 MRS-2116  MWC-2103
e-NV (ME0) EM57	80	05.14-		 MRD-2120

**NISSAN**

























	KW	Período		
<b>NV400 Autobús</b>				
<b>dCi 100 M9T 670</b>	74	11.11-06.14	 <b>MFP-2156</b>   <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos   <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera   <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos   <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 100 M9T 672</b>	74	11.11-06.14	 <b>MFP-2156</b>   <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos   <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera   <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos   <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 100 M9T 676</b>	74	11.11-06.14	 <b>MFP-2156</b>   <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos   <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera   <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos   <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 125 M9T 670</b>	92	11.11-09.16	 <b>MFP-2156</b>   <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos   <b>MRP-2108</b> Tipo de

# NISSAN























	KW	Período		
<b>NV400 Autobús</b>				
				 <b>MRD-2125</b> tracción:Tracción delantera Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos  <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 125 M9T 672</b>	92	11.11-09.16	 <b>MFP-2156</b>  <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos  <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera  <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos  <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 125 M9T 676</b>	92	11.11-09.16	 <b>MFP-2156</b>  <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos  <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera  <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos  <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 145 M9T 678</b>	107	11.11-02.14	 <b>MFP-2156</b>  <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos  <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera  <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera



























# NISSAN

	KW	Período		
<b>NV400 Autobús</b>				
				 <b>MRD-2128</b> Neumáticos:con neumáticos gemelos Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 145 M9T 680</b>	107	11.11-02.14	 <b>MFP-2156</b>  <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos  <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera  <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos  <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 145 M9T 706</b>	107	11.11-02.14	 <b>MFP-2156</b>  <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos  <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera  <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos  <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 170 M9T</b>	125	07.15-	 <b>MFP-2156</b>  <b>MFD-2169</b>	 <b>MRD-2128</b>
<b>NV400 Caja/Chasis</b>				
<b>dCi 100 M9T 670</b>	74	11.11-06.14	 <b>MFP-2156</b>  <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos  <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera  <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción
























# NISSAN

	KW	Período		
<b>NV400 Caja/Chasis</b>				
				 <b>MRD-2128</b> delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 100 M9T 672</b>	74	11.11-06.14	 <b>MFP-2156</b>  <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos  <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera  <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos  <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 100 M9T 676</b>	74	11.11-06.14	 <b>MFP-2156</b>  <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos  <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera  <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos  <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 125 [RWD] M9T 686</b>	92	11.11-06.16	 <b>MFP-2156</b>  <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos  <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera  <b>MRD-2122</b> Neumáticos:con neumáticos gemelos  <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos























**NISSAN**

	KW	Período		
<b>NV400 Caja/Chasis</b>				
				 <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
dCi 125 [RWD] M9T 690	92	11.11-06.16	 <b>MFP-2156</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos
			 <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera
				 <b>MRD-2122</b> Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
dCi 125 [RWD] M9T 692	92	11.11-06.16	 <b>MFP-2156</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos
			 <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera
				 <b>MRD-2122</b> Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
dCi 125 [RWD] M9T 696	92	11.11-06.16	 <b>MFP-2156</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos
			 <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera
				 <b>MRD-2122</b> Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera

























# NISSAN

	KW	Período		
<b>NV400 Caja/Chasis</b>				
				 <b>MRD-2128</b> Neumáticos:con neumáticos gemelos Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 125 [RWD] M9T 698</b>	92	11.11-06.16	 <b>MFP-2156</b>   <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera
				 <b>MRD-2122</b> Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 125 [RWD] M9T 870</b>	92	11.11-06.16	 <b>MFP-2156</b>   <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera
				 <b>MRD-2122</b> Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 125 [RWD] M9T 896</b>	92	11.11-06.16	 <b>MFP-2156</b>   <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera
				 <b>MRD-2122</b> Neumáticos:con neumáticos gemelos























# NISSAN

	KW	Período		
<b>NV400 Caja/Chasis</b>				
				 <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos   <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 125 M9T 670</b>	92	11.11-06.16	 <b>MFP-2156</b>   <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos   <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera   <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos   <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 125 M9T 672</b>	92	11.11-06.16	 <b>MFP-2156</b>   <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos   <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera   <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos   <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 125 M9T 676</b>	92	11.11-06.16	 <b>MFP-2156</b>   <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos   <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera   <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos
























# NISSAN

	KW	Período		
<b>NV400 Caja/Chasis</b>				
				 <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 145 [RWD] M9T 694</b>	107	11.11-06.16	 <b>MFP-2156</b>   <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera
				 <b>MRD-2122</b> Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 145 [RWD] M9T 696</b>	107	11.11-06.16	 <b>MFP-2156</b>   <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera
				 <b>MRD-2122</b> Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 145 [RWD] M9T 698</b>	107	11.11-06.16	 <b>MFP-2156</b>   <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera
				 <b>MRD-2122</b> Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera

**NISSAN**























	KW	Período		
<b>NV400 Caja/Chasis</b>				
				 <b>MRD-2128</b> Neumáticos:con neumáticos gemelos Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 145 M9T 678</b>	107	11.11-06.16	 <b>MFP-2156</b>   <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos   <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera   <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos   <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 145 M9T 680</b>	107	11.11-06.16	 <b>MFP-2156</b>   <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos   <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera   <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos   <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>NV400 Furgón</b>				
<b>2.3 dCi 145 [RWD] M9T...</b>	107	11.11-02.14	 <b>MFP-2156</b>   <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos   <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera   <b>MRD-2122</b> Neumáticos:con neumáticos gemelos   <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera

**NISSAN**

























	KW	Período		
<b>NV400 Furgón</b>				
				 <b>MRD-2128</b> Neumáticos:con neumáticos gemelos Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>2.3 dCi 145 [RWD] M9T...</b>	107	11.11-02.14	 <b>MFP-2156</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos
			 <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera
				 <b>MRD-2122</b> Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>2.3 dCi 145 [RWD] M9T...</b>	107	11.11-02.14	 <b>MFP-2156</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos
			 <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera
				 <b>MRD-2122</b> Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 100 M9T 670</b>	74	11.11-05.14	 <b>MFP-2156</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos
			 <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera
				 <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera


























# NISSAN

	KW	Período		
<b>NV400 Furgón</b>				
				 <b>MRD-2128</b> Neumáticos:con neumáticos gemelos Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 100 M9T 672</b>	74	11.11-05.14	 <b>MFP-2156</b>  <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos  <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera  <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos  <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 100 M9T 676</b>	74	11.11-05.14	 <b>MFP-2156</b>  <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos  <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera  <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos  <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 125 [RWD] M9T 686</b>	92	11.11-09.16	 <b>MFP-2156</b>  <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos  <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera  <b>MRD-2122</b> Neumáticos:con neumáticos gemelos  <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos























# NISSAN

	KW	Período		
<b>NV400 Furgón</b>				
				 <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
dCi 125 [RWD] M9T 690	92	11.11-09.16	 <b>MFP-2156</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos
			 <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera
				 <b>MRD-2122</b> Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
dCi 125 [RWD] M9T 692	92	11.11-09.16	 <b>MFP-2156</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos
			 <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera
				 <b>MRD-2122</b> Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
dCi 125 [RWD] M9T 696	92	11.11-09.16	 <b>MFP-2156</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos
			 <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera
				 <b>MRD-2122</b> Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera


































# NISSAN

	KW	Período		
<b>NV400 Furgón</b>				
				 <b>MRD-2128</b> Neumáticos:con neumáticos gemelos Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 125 [RWD] M9T 698</b>	92	11.11-09.16	 <b>MFP-2156</b>   <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera
				 <b>MRD-2122</b> Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 125 [RWD] M9T 870</b>	92	11.11-09.16	 <b>MFP-2156</b>   <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera
				 <b>MRD-2122</b> Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 125 [RWD] M9T 896</b>	92	11.11-09.16	 <b>MFP-2156</b>   <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera
				 <b>MRD-2122</b> Neumáticos:con neumáticos gemelos



























































# NISSAN

	KW	Período		
<b>NV400 Furgón</b>				
				 <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos   <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 125 M9T 670</b>	92	11.11-09.16	 <b>MFP-2156</b>   <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos   <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera   <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos   <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 125 M9T 672</b>	92	11.11-09.16	 <b>MFP-2156</b>   <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos   <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera   <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos   <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 125 M9T 676</b>	92	11.11-09.16	 <b>MFP-2156</b>   <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos   <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera   <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos




























































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>NV400 Furgón</b>				
				 <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 145 M9T 678</b>	107	11.11-02.14	 <b>MFP-2156</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos
			 <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera
				 <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>dCi 145 M9T 680</b>	107	11.11-02.14	 <b>MFP-2156</b>	 <b>MRP-2106</b> Tipo de tracción:Tracción trasera Neumáticos:con neumáticos gemelos
			 <b>MFD-2169</b>	 <b>MRP-2108</b> Tipo de tracción:Tracción delantera
				 <b>MRD-2125</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos gemelos
				 <b>MRD-2128</b> Tipo de tracción:Tracción delantera Neumáticos:con neumáticos sencillos
<b>PATHFINDER II (R50)</b>				
<b>2.7 TD 4WD TD27ETi</b>	96	09.97-12.04	 <b>MFP-2154</b>	 <b>MBD-2103</b>
			 <b>MFD-2145</b>	 <b>MRS-2196</b>
<b>3.2 TD 4WD QD32ETi</b>	110	09.97-12.04	 <b>MFP-2137</b>	 <b>MBD-2103</b>
			 <b>MFP-2154</b>	 <b>MRS-2196</b>
			 <b>MFD-2145</b>	
<b>3.3 V6 4WD VG33E</b>	110	03.98-10.00	 <b>MFP-2154</b>	 <b>MBD-2103</b>
			 <b>MFD-2145</b>	 <b>MRS-2196</b>
<b>3.3 V6 4WD VG33E</b>	125	09.97-12.04	 <b>MFP-2154</b>	 <b>MBD-2103</b>
			 <b>MFD-2145</b>	 <b>MRS-2196</b>




























































**NISSAN**

	KW	Período			
<b>PATHFINDER II (R50)</b>					
3.5 V6 4WD VQ35	162	11.00-12.04	 <b>MFP-2154</b>  <b>MFD-2145</b>	 <b>MBD-2103</b>  <b>MRS-2196</b>	
<b>PATHFINDER III (R51)</b>					
2.5 dCi 4WD YD25DDTi	120	01.05-		 <b>MSE-9103</b> Eje trasero	
2.5 dCi 4WD YD25DDTi	128	03.05-	 <b>MFP-2121</b>  <b>MFD-2109</b>  <b>MFD-2115</b>  <b>MSE-9103</b>	Rueda (in):17  Eje trasero,Eje delantero	 <b>MRP-2130</b>  <b>MRD-2100</b>  <b>MRS-2108</b>  <b>MWC-2118</b>  <b>MSE-9103</b> Eje trasero,Eje delantero
2.5 dCi 4WD YD25DDTi	140	08.10-	 <b>MFP-2115</b>  <b>MFP-2121</b>  <b>MFD-2109</b>  <b>MFD-2115</b>	Rueda (in):17	 <b>MRS-2108</b>  <b>MSE-9103</b> Eje trasero
2.5 dCi 4WD YD25DDTi	126	10.06-	 <b>MFP-2115</b>  <b>MFP-2121</b>  <b>MFD-2109</b>	Rueda (in):17  Rueda (in):17	 <b>MRP-2130</b>  <b>MRD-2100</b>  <b>MRS-2108</b>  <b>MWC-2118</b>  <b>MSE-9103</b> Eje trasero
3.0 dCi V9X	170	08.10-	 <b>MFP-2115</b>  <b>MFD-2109</b>  <b>MFD-2115</b>		 <b>MRS-2108</b>  <b>MSE-9103</b> Eje trasero
4.0 4WD VQ40DE	198	09.05-	 <b>MFP-2115</b>  <b>MFP-2121</b>  <b>MFD-2109</b>  <b>MFD-2115</b>	Rueda (in):17  Rueda (in):17	 <b>MRP-2130</b>  <b>MRD-2100</b>  <b>MRS-2108</b>  <b>MWC-2118</b>  <b>MSE-9103</b> Eje trasero
<b>PATROL GR IV (Y60, GR)</b>					
2.8 TD (Y60A) RD28T	85	09.88-06.97	 <b>MBH-2144</b>  <b>MFP-2134</b>  <b>MFP-2163</b>  <b>MFD-2126</b>  <b>MCP-2101</b>  <b>MSE-9130</b>	centro  año construcción desde:06/1992	 <b>MRP-2136</b>  <b>MRD-2116</b>  <b>MBD-2121</b>  <b>MRS-2111</b>  <b>MRS-2140</b>  <b>MBH-2122</b>  <b>MWC-2196</b>  <b>MCP-2104</b> Eje trasero

# NISSAN
































































	KW	Período				
<b>PATROL GR IV (Y60, GR)</b>						
4.2 Cat TB42E	121	11.88-02.98	 <b>MBH-2144</b>  <b>MFP-2134</b>  <b>MFP-2163</b>  <b>MFD-2126</b>  <b>MCP-2101</b>	centro  año construcción desde:06/1992	 <b>MRP-2136</b>  <b>MRD-2116</b>  <b>MBD-2121</b>  <b>MRS-2111</b>  <b>MRS-2140</b>  <b>MWC-2196</b>  <b>MCP-2104</b>	
4.2 D (Y60GR) TD42	85	11.88-06.97	 <b>MBH-2144</b>  <b>MFP-2134</b>  <b>MFD-2126</b>  <b>MCP-2101</b>	centro  año construcción desde:01/1993  año construcción desde:01/1993	 <b>MRD-2116</b>  <b>MBD-2121</b>  <b>MRS-2140</b>  <b>MWC-2196</b>  <b>MCP-2104</b>	año construcción desde:01/1993  año construcción desde:01/1993
<b>PATROL GR V Wagon (Y61)</b>						
2.7 TD TD27T	73	05.98-06.01	 <b>MSE-9130</b>		 <b>MRP-2137</b>	
2.8 TDiC (Y61) RD28Ti	96	10.97-02.00	 <b>MFP-2178</b>		 <b>MRP-2137</b>  <b>MRS-2111</b>  <b>MCP-2205</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Sist.frenos: NISSAN Eje trasero Eje trasero
2.8 TD RD28Ti	95	06.97-05.00	 <b>MFP-2178</b>  <b>MFD-2103</b>  <b>MCP-2121</b>  <b>MSE-9515</b>	Sist.frenos: NISSAN Eje trasero,Eje delantero	 <b>MRP-2137</b>  <b>MRD-2116</b>  <b>MRS-2111</b>  <b>MCP-2205</b>  <b>MSE-9515</b>	Sist.frenos: NISSAN Eje trasero,Eje delantero
3.0 DTi ZD30DDTi	116	05.00-	 <b>MFP-2178</b>  <b>MFD-2103</b>  <b>MCP-2121</b>  <b>MSE-9515</b>	Sist.frenos: NISSAN Eje trasero,Eje delantero	 <b>MRP-2137</b>  <b>MRD-2116</b>  <b>MRS-2111</b>  <b>MCP-2205</b>  <b>MSE-9515</b>	Sist.frenos: NISSAN Eje trasero,Eje delantero
3.0 DTi ZD30DDTi	118	05.00-	 <b>MFP-2178</b>  <b>MFD-2103</b>  <b>MCP-2121</b>  <b>MSE-9515</b>	Sist.frenos: NISSAN Eje trasero,Eje delantero	 <b>MRP-2137</b>  <b>MRD-2116</b>  <b>MRS-2111</b>  <b>MCP-2205</b>  <b>MSE-9515</b>	Sist.frenos: NISSAN Eje trasero,Eje delantero

**NISSAN**





























































	KW	Período		
<b>PATROL GR V Wagon (Y61)</b>				
3.2 D SD33	70	05.98-06.01	 MSE-9130	 MRP-2137  MRS-2111
<b>PATROL III/1 Hardtop (K160)</b>				
2.8 (K160) L28	88	07.80-08.88	 MFP-2134  MFD-2126  MBH-2118  MCP-2101  MSE-9130	 MBD-2100  MRS-2111  MRS-2132  MBH-2119  MWC-2172
2.8 (K160) L28	89	07.80-08.88	 MFP-2134  MFD-2126  MBH-2118  MCP-2101  MSE-9130	 MBD-2100  MRS-2132  MBH-2119  MWC-2172
2.8 D A428	55	12.83-02.89	 MCP-2101	
2.8 D A428II	62	12.83-02.89	 MCP-2101	
2.8 TD A428T	88	10.84-02.89	 MCP-2101	
3.2 D (K160) SD33	70	11.79-08.88	 MFP-2134  MFD-2126  MBH-2118  MCP-2101  MSE-9130	año construcción desde:01/1982  MBD-2100  MRS-2111  MRS-2132  MWC-2172
3.2 TD (K160) SD33T	81	07.83-08.88	 MFP-2134  MFD-2126  MBH-2118  MCP-2101	 MBD-2100  MRS-2111  MRS-2132  MWC-2172
<b>PATROL III/1 Station Wagon (W160)</b>				
2.8 (W160) L28	88	07.80-08.88	 MFP-2134  MFD-2126  MBH-2118  MCP-2101  MSE-9130	 MBD-2100  MRS-2111  MRS-2132  MBH-2119  MWC-2172
3.2 D (W1) SD33	70	11.79-08.88	 MFP-2134  MFD-2126	año construcción desde:01/1982  MBD-2100  MRS-2111



**NISSAN**



























































	KW	Período				
<b>PATROL III/1 Station Wagon (W160)</b>						
			 MBH-2118  MCP-2101  MSE-9130	 MRS-2132  MWC-2172	año construcción desde:01/1982	
3.2 TD (W SD33T)	81	07.83-08.88	 MFP-2134  MFD-2126  MBH-2118  MCP-2101	 MBD-2100  MRS-2111  MRS-2132  MWC-2172		
<b>PATROL III/2 Hardtop (K260)</b>						
2.8 TD RD28T	85	05.86-06.90	 MBH-21012  MFP-2134  MFD-2126  MBH-2114  MCP-2101  MSE-9130	eje delantero, medio	 MBD-2100  MRS-2111  MRS-2132  MRS-2143  MBH-2119  MWC-2196	Eje trasero
2.8 L28	88	05.86-06.90	 MFP-2134  MFD-2126  MCP-2101		 MRS-2132  MRS-2143  MBH-21069  MWC-2172	Eje trasero Eje trasero
3.2 D SD33T	81	08.88-06.90	 MFP-2134  MFD-2126  MBH-2118  MCP-2101		 MBD-2100  MRS-2132  MWC-2196	
<b>PATROL III/2 Station Wagon (W260)</b>						
2.8 TD RD28T	85	06.89-11.95	 MBH-21070  MFP-2134  MFD-2126  MBH-2118  MCP-2101  MSE-9130	centro	 MRP-2136  MRD-2116  MBD-2100  MRS-2111  MRS-2132  MRS-2143  MBH-2119  MWC-2196	Eje trasero
3.2 D SD33T	81	08.88-06.90	 MFP-2134  MFD-2126  MBH-2118  MCP-2101		 MBD-2100  MRS-2132  MWC-2196	

**NISSAN**



























































	KW	Período		
<b>PICK UP (720)</b>				
1.8 L18	59	01.83-03.86	 MFP-2111  MFD-2131  MBH-2124  MCP-2120 Sist.frenos: NISSAN	 MRS-2128  MRS-2129  MWC-2168
2.2 4WD Z22	71	04.83-03.86	 MFP-2111  MFD-2132  MCP-2120 Sist.frenos: NISSAN	 MRS-2129  MWC-2168
2.3 D SD23	51	04.83-03.86	 MFP-2111  MFD-2129  MCP-2120  MSE-9501 Sist.frenos: NISSAN	 MRS-2129  MWC-2168
2.5 D 4WD SD25	53	04.83-03.86	 MFP-2111  MFD-2132  MCP-2120  MSE-9501 Sist.frenos: NISSAN	 MRS-2129
<b>PICK UP (D21)</b>				
2.4 4WD Z24i	74	03.86-04.92	 MFP-2111  MFD-2131  MFD-2132  MSE-9501	 MBD-2107  MBD-2114  MRS-2137  MWC-2168  MWC-2190
2.4 i 12V 4WD KA24E	93	04.92-02.98	 MFP-2137  MFD-2143  MFD-2144  MSE-9501	 MBD-2107  MRS-2137  MWC-2173  MWC-2190
2.4 i 12V KA24E	91	04.92-02.98	 MFP-2111  MFP-2137  MFD-2143  MFD-2144  MSE-9501	 MBD-2107  MRS-2137  MWC-2173  MWC-2190
2.5 D 4WD SD25	55	03.86-08.91	 MFP-2111  MFD-2132  MSE-9501	 MBD-2107  MBD-2114  MRS-2138  MWC-2175  MRS-2138S

año construcción desde:08/1989


























































# NISSAN

	KW	Período		
<b>PICK UP (D21)</b>				
2.5 D 4WD TD25	61	03.96-02.98	 MFP-2111  MFD-2144  MSE-9501	 MBD-2107  MRS-2138  MRS-2138S
2.5 D 4WD TD25	59	08.87-02.98	 MFP-2111  MFP-2195  MFD-2131  MFD-2132  MFD-2144  MSE-9501	 MBD-2107  MBD-2114  MRS-2136  MWC-2175  MWC-2190 año construcción desde:09/1992 año construcción hasta:08/1992 año construcción desde:09/1992
2.5 D TD25	61	08.92-02.98	 MFP-2111  MFD-2131  MFD-2144  MSE-9501	 MBD-2107  MRS-2138  MRS-2138S
2.7 D 4WD TD27	73	08.87-02.98	 MFP-2111  MFD-2144  MSE-9501	 MBD-2107  MBD-2114 año construcción desde:01/1992 año construcción desde:01/1992 año construcción desde:08/1989
<b>PICK UP (D22)</b>				
2.4 i 4WD KA24E	88	02.98-04.05	 MFP-2137  MFD-2144	 MBD-2103  MRS-2196  MWC-2173
2.4 i 4WD KA24DE	98	03.02-04.05	 MFP-2130  MFD-2145  MCP-2122	 MBD-2103  MRS-2196  MWC-2183 Sist.frenos: NISSAN
2.4 i KA24E	88	02.98-04.05	 MFP-2137  MFD-2143  MFD-2144	 MWC-2173
2.5 D 4WD TD25	61	02.98-04.05	 MFP-2137  MFD-2143  MSE-9501	 MBD-2113  MRS-2138  MWC-2173  MRS-2138S
2.5 Di 4WD	98	03.02-04.05	 MFP-2130  MFD-2145	 MBD-2103  MRS-2196





























































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>PICK UP (D22)</b>				
			 <b>MCP-2122</b>	Sist.frenos: NISSAN
			 <b>MFP-2130</b>	
			 <b>MFP-2137</b>	
			 <b>MFD-2143</b>	
			 <b>MFD-2145</b>	
			 <b>MCP-2122</b>	Sist.frenos: NISSAN
			 <b>MWC-2183</b>	
<b>2.5 Di YD25DDTi</b>	98	03.02-04.05	 <b>MBD-2103</b>	año construcción hasta:01/2004
			 <b>MBD-2113</b>	
			 <b>MRS-2196</b>	
			 <b>MWC-2183</b>	
			 <b>MWC-2183</b>	
<b>2.5 D TD25</b>	61	02.98-04.05	 <b>MFP-2137</b>	año construcción hasta:10/2001
			 <b>MFD-2143</b>	
			 <b>MFD-2144</b>	
			 <b>MBD-2103</b>	año construcción hasta:10/2001
			 <b>MBD-2113</b>	
			 <b>MRS-2138</b>	
			 <b>MRS-2196</b>	
			 <b>MWC-2173</b>	
			 <b>MRS-2138S</b>	
<b>2.5 TD 4WD TD25TI</b>	76	05.98-04.05	 <b>MFP-2137</b>	
			 <b>MFD-2144</b>	
			 <b>MBD-2103</b>	
			 <b>MRS-2196</b>	
			 <b>MWC-2173</b>	
			 <b>MWC-2183</b>	
<b>3.2 D 4WD QD32</b>	76	12.98-04.05	 <b>MFP-2137</b>	
			 <b>MFD-2144</b>	
			 <b>MBD-2103</b>	
			 <b>MRS-2196</b>	
<b>PIXO (UA0)</b>				
<b>1.0 K10 B</b>	50	06.09-	 <b>MFP-2809</b>	
			 <b>MFD-2822</b>	
			 <b>MRS-2825</b>	
			 <b>MWC-2707</b>	
<b>PRAIRIE (M10, NM10)</b>				
<b>1.5 S (M10) E15S</b>	55	01.84-12.87	 <b>MFP-2105</b>	 <b>MRS-2104</b>
			 <b>MFP-2141</b>	
			 <b>MFD-2125</b>	
			 <b>MBH-2112</b>	
			 <b>MSE-9501</b>	
			 <b>MRS-2107</b>	
			 <b>MBH-21037</b>	
<b>1.8 SGL (M10) CA18S</b>	66	05.85-10.87	 <b>MFP-2105</b>	 <b>MRS-2104</b>
			 <b>MFP-2141</b>	
			 <b>MFD-2125</b>	
			 <b>MBH-2112</b>	
			 <b>MSE-9501</b>	
			 <b>MRS-2107</b>	
			 <b>MBH-21037</b>	
<b>1.8 SGL (M10) CA18S</b>	65	07.83-12.85	 <b>MFP-2105</b>	 <b>MRS-2104</b>
			 <b>MFP-2141</b>	
			 <b>MRS-2107</b>	



























































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>PRAIRIE (M10, NM10)</b>				
			 MFD-2125  MBH-2112	 MBH-21037
2.0 4x4 (NM10) CA20S	68	06.86-09.88	 MFP-2111  MFD-2015  MFD-2196  MSE-9501	 MBD-2101  MRS-2134  MWC-2176
<b>PRAIRIE PRO (M11)</b>				
2.0 i 4x4 CA20E	72	10.88-12.92	 MFP-2142  MFP-2144  MFP-2195  MFD-2015  MFD-2196  MBH-2158	 MBD-2101  MRS-2134  MBH-2139  MWC-2110
2.0 i CA20E	72	10.88-04.92	 MFP-2142  MFP-2144  MFP-2195  MFD-2125  MFD-2127  MBH-2140	 MBD-2101  MRS-2134  MWC-2171
2.4 i 4x4 KA24E	98	04.92-07.94	 MFP-2142  MFP-2144  MFD-2015  MFD-2196	 MRS-2193  MWC-2180
2.4 i KA24E	98	04.92-07.94	 MFP-2590  MFP-2K14  MFD-2015  MFD-2196  MBH-2140	 MRS-2193  MWC-2180
<b>PRIMASTAR Autobús (X83)</b>				
2.0 F4R 720	88	03.01-	 MFP-2109  MFD-2134  MSE-9L01	 MRP-2109  MRD-2103  MSE-9102
2.0 F4R 722	88	03.01-	 MFP-2109  MFD-2134  MSE-9L01	 MRP-2109  MRD-2103  MSE-9102


























































**NISSAN**

	KW	Período				
<b>PRIMASTAR Autobús (X83)</b>						
dCi 100 F9Q 760	74	03.01-	 MFP-2109  MFD-2134  MCP-2115  MCP-2116  MSE-9L01	Sist.frenos: TRW Sist.frenos: TRW	 MRP-2109  MRD-2103  MCP-2117  MSE-9102	Sist.frenos: TRW
dCi 115 G9U 630	84	09.08-	 MFD-2134  MSE-9L01			
dCi 120 M9R 780	84	09.06-	 MFP-2109  MFD-2134  MSE-9L01		 MRP-2109  MRD-2103  MSE-9102	
dCi 140 G9U 730	99	07.03-	 MFP-2109  MFD-2134  MCP-2115  MCP-2116  MSE-9L01	Sist.frenos: TRW Sist.frenos: TRW	 MRP-2109  MRD-2103  MCP-2117  MSE-9102	Sist.frenos: TRW
dCi 150 G9U 632	107	09.06-	 MFD-2134  MSE-9L01		 MSE-9102	
dCi 80 F9Q 762	60	03.01-	 MFP-2109  MFD-2134  MCP-2115  MCP-2116  MSE-9L01	Sist.frenos: TRW Sist.frenos: TRW	 MRP-2109  MRD-2103  MCP-2117  MSE-9102	Sist.frenos: TRW
dCi 90 M9R 782	66	09.06-	 MFD-2134  MSE-9L01		 MRD-2103  MSE-9102	
<b>PRIMASTAR Caja/Chasis (X83)</b>						
1.9 dCi 100 F9Q 760	74	07.02-08.06	 MSE-9L01		 MSE-9102	
<b>PRIMASTAR Furgón (X83)</b>						
1.9 dCi 100 F9Q 760	74	09.02-	 MFP-2109  MFD-2134  MCP-2115  MCP-2116  MSE-9L01	año construcción desde:09/2003 Sist.frenos: TRW Sist.frenos: TRW	 MRP-2109  MRD-2103  MCP-2117  MSE-9102	Sist.frenos: TRW
1.9 dCi 80 F9Q 762	60	09.02-	 MFP-2109  MFD-2134		 MRP-2109  MRD-2103	

**NISSAN**



























































	KW	Período				
<b>PRIMASTAR Furgón (X83)</b>						
			 <b>MCP-2115</b>  <b>MCP-2116</b>  <b>MSE-9L01</b>	Sist.frenos: TRW Sist.frenos: TRW	 <b>MCP-2117</b>  <b>MSE-9102</b>	Sist.frenos: TRW
<b>2.0 dCi 115 M9R 780</b>	84	09.06-	 <b>MFP-2109</b>  <b>MFD-2134</b>  <b>MSE-9L01</b>		 <b>MRP-2109</b>  <b>MRD-2103</b>  <b>MSE-9102</b>	
<b>2.0 dCi 90 M9R 782</b>	66	09.06-	 <b>MFD-2134</b>  <b>MSE-9L01</b>		 <b>MRD-2103</b>  <b>MSE-9102</b>	
<b>2.0 F4R 720</b>	88	02.03-	 <b>MFP-2109</b>  <b>MFD-2134</b>  <b>MSE-9L01</b>		 <b>MRP-2109</b>  <b>MRD-2103</b>  <b>MSE-9102</b>	
<b>2.5 dCi 115 G9U 630</b>	84	09.08-	 <b>MFD-2134</b>  <b>MSE-9L01</b>			
<b>2.5 dCi 140 G9U 730</b>	99	07.03-	 <b>MFP-2109</b>  <b>MFD-2134</b>  <b>MCP-2115</b>  <b>MCP-2116</b>  <b>MSE-9L01</b>	Sist.frenos: TRW Sist.frenos: TRW	 <b>MRP-2109</b>  <b>MRD-2103</b>  <b>MCP-2117</b>  <b>MSE-9102</b>	Sist.frenos: TRW
<b>2.5 dCi 150 G9U 632</b>	107	09.06-	 <b>MFD-2134</b>  <b>MSE-9L01</b>		 <b>MSE-9102</b>	
<b>PRIMERA (P10)</b>						
<b>1.6 GA16DS</b>	66	06.90-01.96	 <b>MFP-2100</b>  <b>MFP-2105</b>  <b>MFD-2010</b>  <b>MFD-2015</b>  <b>MFD-2196</b>		 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MBD-2108</b>  <b>MRS-2010</b>  <b>MBH-2170</b>  <b>MWC-2199D</b>  <b>MWC-2199L</b>	año construcción desde:08/1993 año construcción desde:08/1993 año construcción hasta:05/1993 derecha:
<b>1.6 GA16DS</b>	71	06.90-01.96	 <b>MFP-2100</b>  <b>MFP-2105</b>  <b>MFD-2010</b>  <b>MFD-2015</b>		 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MBD-2108</b>  <b>MRS-2010</b>	año construcción desde:08/1993 año construcción desde:08/1993 año construcción hasta:05/1993

**NISSAN**






























































	KW	Período		
<b>PRIMERA (P10)</b>				
			 <b>MFD-2196</b>	 <b>MBH-2170</b>  <b>MWC-2199D</b>  <b>MWC-2199L</b> derecha:
<b>1.6 GA16DE</b>	75	06.93-01.96	 <b>MFP-2010</b>  <b>MFP-2015</b>  <b>MFD-2010</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MBD-2108</b>  <b>MRS-2010</b>  <b>MWC-2199D</b>  <b>MWC-2199L</b> derecha:
<b>2.0 16V 4x4 SR20DI</b>	85	04.91-06.96	 <b>MFP-2010</b>  <b>MFP-2015</b>  <b>MFD-2015</b>  <b>MFD-2196</b>	año construcción hasta:05/1993  <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MBD-2108</b>  <b>MRS-2010</b> año construcción hasta:05/1993
<b>2.0 16V SR20DI</b>	85	06.90-01.96	 <b>MFP-2015</b>  <b>MFD-2015</b>  <b>MFD-2196</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MBD-2108</b>  <b>MRS-2010</b>  <b>MBH-2169</b> año construcción hasta:05/1993
<b>2.0 D CD20</b>	55	01.91-01.96	 <b>MFP-2010</b>  <b>MFP-2015</b>  <b>MFD-2010</b>  <b>MFD-2015</b>  <b>MFD-2196</b>	año construcción hasta:05/1993  <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MBD-2108</b>  <b>MRS-2010</b>  <b>MWC-2199D</b>  <b>MWC-2199L</b> derecha: año construcción hasta:05/1993
<b>2.0 GT SR20DE</b>	110	06.90-01.96	 <b>MFP-2015</b>  <b>MFD-2015</b>  <b>MFD-2196</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MBD-2108</b>  <b>MBH-2169</b> año construcción hasta:05/1993
<b>2.0 i SR20DE</b>	92	01.95-06.96	 <b>MFP-2015</b>  <b>MFD-2015</b>  <b>MFD-2196</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MBD-2108</b>  <b>MRS-2010</b>

























































**NISSAN**

	KW	Período				
<b>PRIMERA (P11)</b>						
1.6 16V QG16DE	78	06.96-12.01	 <b>MFP-2179</b>  <b>MFD-2015</b>  <b>MFD-2196</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MBD-2102</b>  <b>MRS-2118</b>  <b>MRS-2199</b>  <b>MWC-2161</b>	Sist.frenos: BENDIX	
1.6 16V GA16DE	73	09.96-10.00	 <b>MFP-2015</b>  <b>MFD-2015</b>  <b>MFD-2196</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MBD-2102</b>  <b>MRS-2118</b>  <b>MRS-2199</b>  <b>MBH-21034</b>  <b>MWC-2161</b>	Sist.frenos: BENDIX para vehículos sin ABS	
1.6 16V GA16DE	66	09.96-12.01	 <b>MFP-2015</b>  <b>MFD-2015</b>  <b>MFD-2108</b>  <b>MFD-2196</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MBD-2102</b>  <b>MRS-2118</b>  <b>MRS-2199</b>  <b>MBH-21034</b>  <b>MWC-2161</b>	Sist.frenos: BENDIX para vehículos sin ABS	
1.8 16V QG18DE	84	08.99-12.01	 <b>MFP-2179</b>  <b>MFD-2108</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MRD-2155</b>  <b>MBD-2102</b>  <b>MRS-2118</b>  <b>MRS-2199</b>  <b>MWC-2161</b>	Sist.frenos: BENDIX	
2.0 16V SR20DE	103	08.99-12.01	 <b>MFP-2015</b>  <b>MFP-2152</b>  <b>MFD-2015</b>  <b>MFD-2196</b>	Sist.frenos: Teves	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MRD-2155</b>  <b>MBD-2102</b>  <b>MRS-2199</b>  <b>MBH-21034</b>	Sist.frenos: BENDIX para vehículos sin ABS
2.0 16V SR20De	85	09.96-12.01	 <b>MFP-2152</b>  <b>MFP-2179</b>  <b>MFD-2015</b>	Sist.frenos: Teves	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MBD-2102</b>	



























































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>PRIMERA (P11)</b>				
			 <b>MFD-2108</b>  <b>MFD-2196</b>	 <b>MRS-2199</b>  <b>MBH-21034</b> Sist.frenos: BENDIX para vehículos sin ABS
<b>2.0 16V SR20DE</b>	96	09.96-12.01	 <b>MFP-2179</b>  <b>MFD-2015</b>  <b>MFD-2196</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MBD-2102</b>  <b>MRS-2199</b>  <b>MBH-21034</b> Sist.frenos: BENDIX para vehículos sin ABS
<b>2.0 16V SR20DE</b>	110	09.96-12.01	 <b>MFP-2152</b>  <b>MFP-2179</b>  <b>MFD-2015</b>  <b>MFD-2108</b>  <b>MFD-2196</b>	Sist.frenos: Teves  <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MRD-2155</b>  <b>MBD-2102</b>  <b>MRS-2199</b>  <b>MBH-21034</b> Sist.frenos: BENDIX vehículos con ABS
<b>2.0 TD CD20T</b>	66	09.96-12.01	 <b>MFP-2179</b>  <b>MFD-2015</b>  <b>MFD-2196</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MRD-2155</b>  <b>MBD-2102</b>  <b>MRS-2118</b>  <b>MRS-2199</b>  <b>MBH-21034</b>  <b>MWC-2161</b> Sist.frenos: BENDIX para vehículos sin ABS
<b>PRIMERA (P12)</b>				
<b>1.6 QG16DE</b>	80	01.02-	 <b>MFP-2176</b>  <b>MFD-2158</b>	 <b>MRP-2138</b>  <b>MRD-2156</b>
<b>1.6 QG16DE</b>	78	03.02-	 <b>MFP-2176</b>  <b>MFD-2158</b>	 <b>MRP-2138</b>  <b>MRD-2156</b>
<b>1.8 QG18DE</b>	85	03.02-	 <b>MFP-2176</b>  <b>MFD-2158</b>  <b>MBH-21072</b>  <b>MBH-21077</b>	 <b>MRP-2138</b>  <b>MRD-2156</b>
<b>1.9 dCi F9Q</b>	88	04.03-	 <b>MFP-2176</b>  <b>MFD-2158</b>	 <b>MRP-2138</b>  <b>MRD-2156</b>
<b>1.9 dCi F9Q</b>	85	08.02-	 <b>MFP-2176</b>  <b>MFD-2158</b>	 <b>MRP-2138</b>  <b>MRD-2156</b>
<b>2.0 QR20DE</b>	103	03.02-	 <b>MFP-2176</b>	 <b>MRP-2138</b>





























































**NISSAN**

	KW	Período			
<b>PRIMERA (P12)</b>					
			 MFD-2158  MBH-21072  MBH-21077	 MRD-2156	
2.2 Di YD22DDT	93	03.02-	 MFP-2176  MFD-2158  MBH-21072  MBH-21077	 MRP-2138  MRD-2156	
2.2 dCi YD22DDT	102	04.03-	 MFP-2176  MFD-2158  MBH-21072  MBH-21077	 MRP-2138  MRD-2156	
<b>PRIMERA Hatchback (P10)</b>					
1.6 GA16DS	66	06.90-01.96	 MFP-2010  MFP-2015  MFD-2010  MFD-2015  MFD-2196	 MRP-2015  MRD-2015  MBD-2108  MRS-2010  MBH-2170  MWC-2199D  MWC-2199L	año construcción desde:08/1993 año construcción desde:08/1993 año construcción hasta:05/1993 derecha:
2.0 16V 4x4 SR20DI	85	04.91-06.96	 MFP-2010  MFP-2015  MFD-2015  MFD-2196	año construcción hasta:05/1993  MRP-2015  MRD-2015  MBD-2108  MRS-2010	año construcción hasta:05/1993
2.0 16V SR20DI	85	06.90-01.96	 MFP-2015  MFD-2015  MFD-2196	 MRP-2015  MRD-2015  MBD-2108  MRS-2010  MBH-2169	año construcción hasta:05/1993
2.0 i SR20DE	92	01.95-06.96	 MFP-2015  MFD-2015  MFD-2196	 MRP-2015  MRD-2015  MBD-2108  MRS-2010	

























































**NISSAN**

	KW	Período				
<b>PRIMERA Hatchback (P11)</b>						
1.6 16V QG16DE	78	09.00-07.02	 <b>MFP-2179</b>  <b>MFD-2015</b>  <b>MFD-2196</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MBD-2102</b>  <b>MRS-2118</b>  <b>MRS-2199</b>  <b>MWC-2161</b>	Sist.frenos: BENDIX	
1.6 16V GA16DE	66	09.96-07.02	 <b>MFP-2015</b>  <b>MFD-2015</b>  <b>MFD-2108</b>  <b>MFD-2196</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MRD-2155</b>  <b>MBD-2102</b>  <b>MRS-2118</b>  <b>MRS-2199</b>  <b>MBH-21034</b>  <b>MWC-2161</b>	Sist.frenos: BENDIX para vehículos sin ABS	
1.6 16V GA16DE	73	09.96-07.02	 <b>MFP-2015</b>  <b>MFD-2015</b>  <b>MFD-2108</b>  <b>MFD-2196</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MRD-2155</b>  <b>MBD-2102</b>  <b>MRS-2118</b>  <b>MRS-2199</b>  <b>MBH-21034</b>  <b>MWC-2161</b>	Sist.frenos: BENDIX para vehículos sin ABS	
1.8 16V QG18DE	84	08.99-07.02	 <b>MFP-2179</b>  <b>MFD-2108</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MRD-2155</b>  <b>MBD-2102</b>  <b>MRS-2118</b>  <b>MRS-2199</b>  <b>MBH-21034</b>  <b>MWC-2161</b>	Sist.frenos: BENDIX para vehículos sin ABS	
2.0 16V SR20DE	103	08.99-07.02	 <b>MFP-2152</b>  <b>MFP-2179</b>  <b>MFD-2015</b>  <b>MFD-2196</b>	Sist.frenos: Teves	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MBD-2102</b>  <b>MBH-21034</b>	para vehículos sin ABS
2.0 16V SR20De	85	09.96-07.02	 <b>MFP-2152</b>  <b>MFP-2179</b>	Sist.frenos: Teves	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>	
























































**NISSAN**

	KW	Período				
<b>PRIMERA Hatchback (P11)</b>						
			 <b>MFD-2015</b>  <b>MFD-2196</b>	 <b>MBD-2102</b>  <b>MRS-2118</b>  <b>MRS-2199</b>  <b>MBH-21034</b>	Sist.frenos: BENDIX para vehículos sin ABS	
<b>2.0 16V SR20DE</b>	96	09.96-07.02	 <b>MFP-2152</b>  <b>MFP-2179</b>  <b>MFD-2015</b>  <b>MFD-2108</b>  <b>MFD-2196</b>	Sist.frenos: Teves	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MRD-2155</b>  <b>MBD-2102</b>  <b>MRS-2118</b>  <b>MRS-2199</b>  <b>MBH-21034</b>	Sist.frenos: BENDIX vehículos con ABS
<b>2.0 16V SR20DE</b>	110	09.96-07.02	 <b>MFP-2152</b>  <b>MFP-2179</b>  <b>MFD-2015</b>  <b>MFD-2108</b>  <b>MFD-2196</b>	Sist.frenos: Teves	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MRD-2155</b>  <b>MBD-2102</b>  <b>MRS-2118</b>  <b>MRS-2199</b>  <b>MBH-21034</b>	Sist.frenos: BENDIX para vehículos sin ABS
<b>2.0 TD CD20T</b>	66	09.96-07.02	 <b>MFP-2179</b>  <b>MFD-2015</b>  <b>MFD-2108</b>  <b>MFD-2196</b>		 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MRD-2155</b>  <b>MBD-2102</b>  <b>MRS-2199</b>  <b>MBH-21034</b>  <b>MWC-2161</b>	Sist.frenos: BENDIX para vehículos sin ABS
<b>PRIMERA Hatchback (P12)</b>						
<b>1.6 QG16DE</b>	78	07.02-	 <b>MFP-2176</b>  <b>MFD-2158</b>  <b>MBH-21072</b>  <b>MBH-21077</b>		 <b>MRP-2138</b>  <b>MRD-2156</b>	
<b>1.6 QG16DE</b>	80	07.02-	 <b>MFP-2176</b>  <b>MFD-2158</b>  <b>MBH-21072</b>  <b>MBH-21077</b>		 <b>MRP-2138</b>  <b>MRD-2156</b>	
<b>1.8 QG18DE</b>	85	07.02-	 <b>MFP-2176</b>  <b>MFD-2158</b>		 <b>MRP-2138</b>  <b>MRD-2156</b>	





























































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>PRIMERA Hatchback (P12)</b>				
			 MBH-21072  MBH-21077	
1.9 dCi F9Q	88	04.03-	 MFP-2176  MFD-2158	 MRP-2138  MRD-2156
1.9 dCi F9Q	85	08.02-	 MFP-2176  MFD-2158	 MRP-2138  MRD-2156
2.0 QR20DE	103	07.02-	 MFP-2176  MFD-2158  MBH-21072  MBH-21077	 MRP-2138  MRD-2156
2.2 Di YD22DDT	93	07.02-	 MFP-2176  MFD-2158  MBH-21072  MBH-21077	 MRP-2138  MRD-2156
2.2 dCi YD22DDT	102	04.03-	 MFP-2176  MFD-2158  MBH-21072  MBH-21077	 MRP-2138  MRD-2156
<b>PRIMERA Ranchera familiar (WP12)</b>				
1.6 Visia QG16DE	80	01.02-	 MFD-2158	 MRP-2138  MRD-2156
1.8 QG18DE	85	03.02-	 MFP-2176  MFD-2158  MBH-21072  MBH-21077	 MRP-2138  MRD-2156
1.9 dCi F9Q	88	04.03-	 MFP-2176  MFD-2158  MBH-21072  MBH-21077	 MRP-2138  MRD-2156
1.9 dCi F9Q	85	08.02-	 MFP-2176  MFD-2158  MBH-21072  MBH-21077	 MRP-2138  MRD-2156
2.0 QR20DE	103	03.02-	 MFP-2176  MFD-2158	 MRP-2138  MRD-2156

**NISSAN**




























































	KW	Período			
<b>PRIMERA Ranchera familiar (WP12)</b>					
			 MBH-21072  MBH-21077		
2.2 Di YD22DDT	93	03.02-	 MFP-2176  MFD-2158  MBH-21072  MBH-21077	 MRP-2138  MRD-2156	
2.2 dCi YD22DDT	102	04.03-	 MFP-2176  MFD-2158  MBH-21072  MBH-21077	 MRP-2138  MRD-2156	
<b>PRIMERA Traveller (W10)</b>					
1.6 i GA16DE	75	02.91-03.98	 MFP-2142  MFP-2144  MFD-2015  MFD-2196	 MRP-2124  MRP-2197  MRD-2016  MBD-2101  MRS-2010  MRS-2134  MWC-2171	
1.6 i GA16DS	66	07.90-03.98	 MFP-2142  MFP-2144  MFD-2015  MFD-2196  MBH-2140	 MRP-2124  MRP-2197  MRD-2016  MBD-2101  MRS-2010  MRS-2134  MBH-2134  MWC-2171  MWC-2199D  MWC-2199L	año construcción hasta:03/1993  año construcción desde:04/1993   derecha:
2.0 D CD20	55	07.90-12.95	 MFP-2010  MFP-2015  MFP-2142  MFP-2144  MFD-2010  MFD-2015	año construcción hasta:05/1993   MRP-2015  MRP-2124  MRD-2015  MRD-2016  MBD-2101  MRS-2010	

**NISSAN**

































































	KW	Período				
<b>PRIMERA Traveller (W10)</b>						
			 <b>MFD-2196</b>	 <b>MRS-2134</b>  <b>MWC-2171</b>  <b>MWC-2199D</b>  <b>MWC-2199L</b>	derecha:	
<b>2.0 i SR20DI</b>	85	07.90-03.98	 <b>MFP-2015</b>  <b>MFP-2142</b>  <b>MFP-2144</b>  <b>MFD-2015</b>  <b>MFD-2196</b>	 <b>MRP-2124</b>  <b>MRP-2197</b>  <b>MRD-2016</b>  <b>MRS-2010</b>  <b>MBH-21078</b>  <b>MWC-2171</b>		
<b>PRIMERA Traveller (WP11)</b>						
<b>1.6 16V GA16DE</b>	66	04.98-12.01	 <b>MFP-2179</b>  <b>MFD-2015</b>  <b>MFD-2196</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MBD-2102</b>  <b>MRS-2199</b>  <b>MWC-2161</b>	Sist.frenos: BENDIX	
<b>1.6 16V GA16DE</b>	73	04.98-12.01	 <b>MFP-2179</b>  <b>MFD-2015</b>  <b>MFD-2108</b>  <b>MFD-2196</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MBD-2102</b>  <b>MRS-2199</b>  <b>MWC-2161</b>	Sist.frenos: BENDIX	
<b>1.8 16V QG18DE</b>	84	08.99-12.01	 <b>MFP-2179</b>  <b>MFD-2108</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MRD-2155</b>  <b>MBD-2102</b>  <b>MRS-2118</b>  <b>MRS-2199</b>  <b>MWC-2161</b>	Sist.frenos: BENDIX	
<b>2.0 16V SR20DE</b>	96	04.98-12.01	 <b>MFP-2152</b>  <b>MFP-2179</b>  <b>MFD-2015</b>  <b>MFD-2108</b>  <b>MFD-2196</b>	Sist.frenos: Teves	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MBD-2102</b>  <b>MRS-2199</b>	Sist.frenos: BENDIX
<b>2.0 16V SR20De</b>	85	06.96-12.01	 <b>MFP-2152</b>  <b>MFP-2179</b>  <b>MFD-2015</b>	Sist.frenos: Teves	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MBD-2102</b>	



































































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>PRIMERA Traveller (WP11)</b>				
			 <b>MFD-2108</b>  <b>MFD-2196</b>	 <b>MRS-2199</b> <span style="float: right;">Sist.frenos: BENDIX</span>
<b>2.0 16V SR20DE</b>	103	08.99-12.01	 <b>MFP-2152</b> <span style="float: right;">Sist.frenos: Teves</span>  <b>MFP-2179</b>  <b>MFD-2015</b>  <b>MFD-2108</b>  <b>MFD-2196</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRD-2015</b>  <b>MBD-2102</b>  <b>MRS-2199</b> <span style="float: right;">Sist.frenos: BENDIX</span>
<b>2.0 TD CD20T</b>	66	04.98-12.01	 <b>MFP-2179</b>  <b>MFD-2108</b>	 <b>MRP-2015</b>  <b>MRP-2127</b>  <b>MRD-2155</b>  <b>MWC-2161</b>
<b>PULSAR Fastback (C13)</b>				
<b>1.2 DIG-T HR12DDT</b>	85	10.14-	 <b>MFP-2165</b>  <b>MFD-2154</b>	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2120</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>1.5 dCi K9K</b>	81	10.14-	 <b>MFP-2165</b>  <b>MFD-2154</b>	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2120</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>1.6 DIG-T MR16DDT</b>	140	02.15-	 <b>MFP-2165</b>  <b>MFD-2157</b>	 <b>MRD-2120</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)</b>				
<b>1.5 dCi K9K 430</b>	81	01.10-12.13	 <b>MBH-21005</b> <span style="float: right;">Eje trasero</span>  <b>MFP-2123</b>  <b>MFD-2157</b>  <b>MSE-9136</b>	 <b>MRP-2154</b> <span style="float: right;">Eje trasero</span>  <b>MBH-21005</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>1.5 dCi K9K 282</b>	78	02.07-12.13	 <b>MBH-21005</b> <span style="float: right;">Eje trasero</span>  <b>MFP-2123</b>  <b>MFD-2157</b> <span style="float: right;">año construcción hasta:07/2010</span>  <b>MFD-2165</b> <span style="float: right;">año construcción desde:08/2010</span>  <b>MCP-2106</b> <span style="float: right;">Sist.frenos: AKEBONO</span>  <b>MSE-9136</b>	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2120</b>  <b>MRD-2158</b>  <b>MRS-2141</b>  <b>MBH-21005</b> <span style="float: right;">Eje trasero</span>  <b>MCP-2506</b> <span style="float: right;">Sist.frenos: AKEBONO</span>  <b>MSE-9135</b>
<b>1.5 dCi K9K 292</b>	78	02.07-12.13	 <b>MBH-21005</b> <span style="float: right;">Eje trasero</span>  <b>MFP-2123</b>	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2120</b>






























































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)</b>				
			 <b>MFD-2157</b> año construcción hasta:07/2010  <b>MFD-2165</b> año construcción desde:08/2010  <b>MCP-2106</b> Sist.frenos: AKEBONO  <b>MSE-9136</b>	 <b>MRD-2158</b>  <b>MRS-2141</b>  <b>MBH-21005</b> Eje trasero  <b>MCP-2506</b> Sist.frenos: AKEBONO  <b>MSE-9135</b>
<b>1.5 dCi K9K 282</b>	76	07.08-12.13	 <b>MBH-21005</b> Eje trasero  <b>MFP-2123</b>  <b>MFD-2157</b> año construcción hasta:07/2010  <b>MFD-2165</b> año construcción desde:08/2010  <b>MSE-9136</b>	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2120</b>  <b>MRS-2141</b>  <b>MBH-21005</b> Eje trasero  <b>MSE-9135</b>
<b>1.5 dCi K9K 292</b>	76	07.08-12.13	 <b>MBH-21005</b> Eje trasero  <b>MFP-2123</b>  <b>MFD-2157</b> año construcción hasta:07/2010  <b>MFD-2165</b> año construcción desde:08/2010  <b>MSE-9136</b>	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2120</b>  <b>MRS-2141</b>  <b>MBH-21005</b> Eje trasero  <b>MSE-9135</b>
<b>1.6 dCi R9M</b>	96	10.11-12.13	 <b>MBH-21005</b> Eje trasero  <b>MBH-21005</b> Eje trasero  <b>MFP-2115</b> Número de asientos:7  <b>MFP-2123</b>  <b>MFD-2157</b>  <b>MFD-2157</b>  <b>MFD-2165</b>  <b>MSE-9136</b>  <b>MSE-9136</b>	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2120</b>  <b>MRS-2141</b>  <b>MBH-21005</b> Eje trasero  <b>MBH-21005</b> Eje trasero  <b>MSE-9135</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>1.6 HR16DE</b>	84	02.07-12.13	 <b>MBH-21005</b> Eje trasero  <b>MFP-2123</b>  <b>MFD-2157</b> año construcción hasta:07/2010  <b>MFD-2165</b> año construcción desde:08/2010  <b>MCP-2106</b> Sist.frenos: AKEBONO  <b>MSE-9136</b>	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2120</b>  <b>MRD-2158</b>  <b>MRS-2141</b>  <b>MBH-21005</b> Eje trasero  <b>MCP-2506</b> Sist.frenos: AKEBONO  <b>MSE-9135</b>
<b>1.6 HR16DE</b>	86	11.10-12.13	 <b>MBH-21005</b> Eje trasero	 <b>MRP-2154</b>

















































**NISSAN**

	KW	Período			
<b>QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)</b>					
			 <b>MBH-21005</b>  <b>MFD-2157</b>  <b>MSE-9136</b>	 <b>MBH-21005</b>  <b>MSE-9135</b> Eje trasero	
<b>2.0 A la MR20DE</b>	104	02.07-12.13	 <b>MFP-2115</b>  <b>MFP-2123</b>  <b>MSE-9136</b>	Número de asientos:7  <b>MRP-2154</b>  <b>MSE-9135</b>	
<b>2.0 dCi M1D</b>	110	02.07-12.13	 <b>MFP-2115</b>  <b>MFP-2115</b>  <b>MFP-2123</b>  <b>MFP-2123</b>  <b>MFD-2157</b>  <b>MFD-2157</b>  <b>MFD-2165</b>  <b>MFD-2165</b>  <b>MCP-2106</b>  <b>MSE-9136</b>  <b>MSE-9136</b>	Número de asientos:7 Número de asientos:7 año construcción hasta:07/2010 año construcción hasta:07/2010 año construcción desde:08/2010 año construcción desde:08/2010 Sist.frenos: AKEBONO	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2120</b>  <b>MRD-2120</b>  <b>MRD-2158</b>  <b>MRD-2158</b>  <b>MRS-2141</b>  <b>MRS-2141</b>  <b>MCP-2506</b>  <b>MSE-9135</b>  <b>MSE-9135</b> Sist.frenos: AKEBONO
<b>2.0 dCi M9R</b>	110	02.07-12.13	 <b>MFP-2115</b>  <b>MFP-2115</b>  <b>MFP-2123</b>  <b>MFP-2123</b>  <b>MFD-2157</b>  <b>MFD-2157</b>  <b>MFD-2165</b>  <b>MFD-2165</b>  <b>MCP-2106</b>  <b>MSE-9136</b>  <b>MSE-9136</b>	Número de asientos:7 Número de asientos:7 año construcción hasta:07/2010 año construcción hasta:07/2010 año construcción desde:08/2010 año construcción desde:08/2010 Sist.frenos: AKEBONO	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2120</b>  <b>MRD-2120</b>  <b>MRD-2158</b>  <b>MRD-2158</b>  <b>MRS-2141</b>  <b>MRS-2141</b>  <b>MCP-2506</b>  <b>MSE-9135</b>  <b>MSE-9135</b> Sist.frenos: AKEBONO
<b>2.0 MR20DE</b>	104	02.07-12.13	 <b>MBH-21005</b>  <b>MFP-2115</b>  <b>MFD-2157</b>  <b>MSE-9136</b>	Eje trasero Número de asientos:7	 <b>MRP-2154</b>  <b>MBH-21005</b>  <b>MSE-9135</b> Eje trasero




























































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>QASHQAI II (J11, J11_)</b>				
1.2 DIG-T HR12DDT	85	11.13-	 <b>MFP-2160</b>  <b>MFD-2167</b>	Número de asientos:5  <b>MRP-2107</b>  <b>MRD-2127</b>
1.5 dCi K9K 636	81	11.13-	 <b>MFP-2160</b>  <b>MFD-2167</b>	Número de asientos:5  <b>MRP-2107</b>  <b>MRD-2127</b>
1.6 dCi ALL MODE 4x4...	96	11.13-	 <b>MFP-2160</b>  <b>MFD-2167</b>	Número de asientos:5  <b>MRP-2107</b>  <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2127</b>
1.6 dCi R9M	96	11.13-	 <b>MFP-2160</b>  <b>MFD-2167</b>	Número de asientos:5  <b>MRP-2107</b>  <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2127</b>
<b>SERENA (C23)</b>				
1.6 GA16DE	71	02.93-09.01	 <b>MFP-2017</b>  <b>MFP-2111</b>  <b>MFD-2183</b>  <b>MFD-2191</b>  <b>MBH-2191</b>  <b>MSE-9133</b>	Eje delantero  <b>MBD-2117</b>  <b>MRS-2195</b>  <b>MBH-2192</b>  <b>MWC-2187</b>
2.0 D LD20	49	11.92-09.01	 <b>MFP-2017</b>  <b>MFP-2111</b>  <b>MFD-2183</b>  <b>MFD-2191</b>  <b>MBH-2191</b>	 <b>MBD-2117</b>  <b>MRS-2195</b>  <b>MBH-2192</b>  <b>MWC-2187</b>
2.0 SR20DE	93	11.92-09.01	 <b>MFP-2017</b>  <b>MFD-2183</b>  <b>MFD-2191</b>  <b>MBH-2191</b>  <b>MSE-9133</b>	Eje delantero  <b>MBD-2117</b>  <b>MRS-2195</b>  <b>MBH-2192</b>  <b>MWC-2187</b>
2.3 D LD23	55	01.95-09.01	 <b>MFP-2017</b>  <b>MFD-2183</b>  <b>MFD-2191</b>  <b>MBH-2191</b>	 <b>MBD-2117</b>  <b>MRS-2195</b>  <b>MBH-2157</b>  <b>MWC-2187</b>
<b>SILVIA (S110)</b>				
1.8 L18E	68	01.79-05.83	 <b>MFP-2107</b>  <b>MFD-2104</b>	 <b>MRP-2194</b>  <b>MRD-2111</b>




































































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>SILVIA (S12)</b>				
2.0 GP FJ20E	107	04.84-09.88	 MFP-2111  MFP-2195  MFD-2128  MBH-2128  MSE-9501	año construcción desde:09/1985  MRP-2194  MRD-2114
<b>STANZA (T11)</b>				
1.6 CA16S	60	08.81-12.85	 MFP-2105  MFP-2141  MFD-2121  MBH-2121	 MRS-2100  MBH-2105
1.8 SGL CA18S	66	03.83-12.85	 MFP-2105  MFP-2141  MFD-2121  MBH-2121	 MRS-2100  MBH-2105
<b>STANZA Hatchback (T11)</b>				
1.6 CA16S	60	08.81-12.85	 MFP-2105  MFP-2141  MFD-2121  MBH-2121	 MRS-2100  MBH-2105
1.8 CA18S	65	08.81-12.85	 MFP-2105  MFP-2141  MFD-2121  MBH-2121	 MRS-2100  MBH-2105
1.8 CA18	65	08.81-12.85	 MFP-2105  MFP-2141  MFD-2121  MBH-2121	 MRS-2100  MBH-2105
1.8 CA18S	66	08.81-12.85	 MFP-2105  MFP-2141  MFD-2121  MBH-2121	 MRS-2100  MBH-2105
<b>SUNNY (140Y, 150Y)</b>				
1.4 (HBL310) A14	48	01.70-02.82	 MBH-2123	año construcción desde:02/1978 centro  MRS-2124





































































**NISSAN**

	KW	Período			
<b>SUNNY (140Y, 150Y)</b>					
			 <b>MFP-2112</b>  <b>MFD-2102</b>  <b>MBH-2105</b>	 <b>MRS-2126</b>  <b>MBH-2106</b>  <b>MWC-2171</b>	año construcción desde:02/1978
<b>1.4 (HBL310) A14</b>	49	06.79-02.82	 <b>MBH-2123</b>  <b>MFP-2112</b>  <b>MFD-2102</b>  <b>MBH-2105</b>	 <b>MRS-2124</b>  <b>MRS-2126</b>  <b>MBH-2106</b>  <b>MWC-2171</b>	centro
<b>1.5 (HBL310) A15</b>	51	06.79-02.82	 <b>MFP-2112</b>  <b>MFD-2102</b>	 <b>MRS-2124</b>  <b>MRS-2126</b>  <b>MWC-2171</b>	
<b>SUNNY I (B11)</b>					
<b>1.3 E13</b>	44	03.82-09.87	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFD-2119</b>  <b>MBH-2112</b>	 <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2108</b>  <b>MWC-2166</b>  <b>MWC-2169</b>	
<b>1.5 E15S</b>	55	03.82-10.86	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFD-2119</b>  <b>MBH-2112</b>	 <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2108</b>  <b>MBH-2124</b>  <b>MWC-2166</b>  <b>MWC-2169</b>	
<b>1.7 D CD17</b>	40	03.82-10.86	 <b>MFP-2105</b>  <b>MFP-2141</b>  <b>MFD-2125</b>  <b>MBH-2108</b>	 <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2112</b>  <b>MWC-2169</b>	
<b>SUNNY I Coupé (B11)</b>					
<b>1.5 E15S</b>	55	03.82-10.86	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFD-2119</b>  <b>MBH-2112</b>  <b>MSE-9810</b>	 <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2108</b>  <b>MBH-2124</b>  <b>MWC-2166</b>  <b>MWC-2169</b>	Eje delantero
<b>SUNNY I Traveller (B11)</b>					
<b>1.3 E13</b>	44	08.82-08.90	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFD-2119</b>  <b>MBH-2112</b>	 <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2108</b>  <b>MWC-2166</b>	

**NISSAN**



































































	KW	Período		
<b>SUNNY I Traveller (B11)</b>				
				 MWC-2169
1.5 E15S	55	03.82-10.86	 MFP-2101  MFD-2119  MBH-2112  MSE-9810	Eje delantero  MRS-2101  MBH-2108  MBH-2124  MWC-2166  MWC-2169
1.7 D CD17	40	03.82-10.86	 MFP-2105  MFP-2141  MFD-2125  MBH-2112	 MRS-2101  MBH-2108  MWC-2169
<b>SUNNY II (N13)</b>				
1.3 E13S	44	07.86-10.91	 MFP-2101  MFD-2138  MSE-9515  MSE-9810	Eje delantero Eje delantero  MBD-2116  MRS-2101  MWC-2169
1.4 LX GA14S	55	10.88-08.91	 MFP-2101  MFD-2138  MSE-9515  MSE-9810	Eje delantero Eje delantero  MBD-2116  MRS-2101  MBH-2139  MWC-2169
1.5 E15S	52	06.86-10.88	 MFP-2101  MFD-2138  MSE-9515  MSE-9810	Eje delantero Eje delantero  MBD-2116  MRS-2101  MBH-2139  MWC-2169
1.6 GTI 16V CA16D	81	02.87-10.88	 MFP-2135  MFD-2139	 MRP-2125  MBH-2161
1.6 i 12V GA16S	66	10.88-06.91	 MFP-2101  MFD-2138  MSE-9515  MSE-9810	Eje delantero Eje delantero  MBD-2116  MRS-2101  MBH-2139  MWC-2169
1.6 i 12V GA16i	66	10.88-06.91	 MFP-2101  MFD-2138  MSE-9515  MSE-9810	Eje delantero Eje delantero  MBD-2116  MRS-2101  MBH-2139  MWC-2169
1.6 i 4x4 (A) E16i	54	06.86-10.90	 MFP-2135  MFD-2139	 MBD-2116  MRS-2101

**NISSAN**





























































	KW	Período		
<b>SUNNY II (N13)</b>				
			 <b>MBH-21090</b> delante y detrás	 <b>MWC-2169</b>
<b>1.6 i E16i</b>	54	06.86-10.90	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFD-2138</b>  <b>MSE-9515</b> Eje delantero  <b>MSE-9810</b> Eje delantero	 <b>MBD-2116</b>  <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2139</b>  <b>MWC-2107</b>
<b>1.6 E16S</b>	62	06.86-10.88	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFD-2138</b>  <b>MSE-9515</b> Eje delantero  <b>MSE-9810</b> Eje delantero	 <b>MBD-2116</b>  <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2139</b>  <b>MWC-2107</b>
<b>1.7 D CD17</b>	40	06.86-05.89	 <b>MFP-2135</b>  <b>MFD-2139</b>	 <b>MBD-2116</b>  <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2139</b>  <b>MWC-2169</b>
<b>SUNNY II Coupé (B12)</b>				
<b>1.5 E15S</b>	52	06.86-10.88	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFD-2138</b>  <b>MSE-9515</b> Eje delantero  <b>MSE-9810</b> Eje delantero	 <b>MBD-2116</b>  <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2139</b>  <b>MWC-2169</b>
<b>1.6 GTI 16V CA16D</b>	81	05.87-05.89	 <b>MFP-2135</b>  <b>MFD-2138</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9810</b> Eje delantero	 <b>MRP-2125</b>  <b>MBD-2116</b>  <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2161</b>
<b>1.6 i 12V GA16i</b>	66	10.88-06.91	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9515</b> Eje delantero  <b>MSE-9810</b> Eje delantero	 <b>MBD-2116</b>  <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2139</b>  <b>MWC-2169</b>
<b>1.6 i E16i</b>	54	06.86-05.89	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFD-2138</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9515</b> Eje delantero  <b>MSE-9810</b> Eje delantero	 <b>MBD-2116</b>  <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2139</b>  <b>MWC-2180</b>
<b>1.6 E16S</b>	62	06.86-10.88	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFD-2138</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9515</b> Eje delantero	 <b>MBD-2116</b>  <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2139</b>  <b>MWC-2180</b>






























































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>SUNNY II Coupé (B12)</b>				
			 <b>MSE-9810</b>	Eje delantero
<b>1.8 GTI 16V CA18D</b>	92	01.89-06.91	 <b>MFP-2135</b>  <b>MFD-2146</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero
				 <b>MRP-2125</b>  <b>MBH-2139</b>
<b>SUNNY II Hatchback (N13)</b>				
<b>1.3 E13S</b>	44	06.86-10.88	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFD-2138</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero
				 <b>MBD-2116</b>  <b>MRS-2101</b>  <b>MWC-2169</b>
				derecha,izquierda
<b>1.4 LX GA14S</b>	55	01.89-08.91	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFD-2138</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero
				 <b>MBD-2116</b>  <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2139</b>  <b>MWC-2169</b>
<b>1.5 E15S</b>	52	06.86-10.88	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFD-2138</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero
				 <b>MBD-2116</b>  <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2139</b>  <b>MWC-2169</b>
<b>1.6 GTI 16V CA16D</b>	81	06.87-05.89	 <b>MFP-2135</b>  <b>MFD-2139</b>	
				 <b>MRP-2125</b>  <b>MBH-2161</b>
<b>1.6 i 12V GA16i</b>	66	06.86-10.90	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFD-2138</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero
				 <b>MBD-2116</b>  <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2139</b>  <b>MWC-2107</b>
<b>1.6 i E16i</b>	54	06.86-10.90	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFD-2138</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero
				 <b>MBD-2116</b>  <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2139</b>  <b>MWC-2107</b>
<b>1.6 E16S</b>	62	06.86-10.88	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFD-2138</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero
				 <b>MBD-2116</b>  <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2139</b>  <b>MWC-2107</b>
<b>1.7 D CD17</b>	40	06.86-01.91	 <b>MFP-2135</b>  <b>MFD-2139</b>	
				 <b>MBD-2116</b>  <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2139</b>  <b>MWC-2169</b>






















































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>SUNNY II Hatchback (N13)</b>				
1.8 GTI 16V CA18D	92	01.89-06.91	 <b>MFP-2135</b>  <b>MFD-2146</b>  <b>MBH-21090</b>	 <b>MRP-2125</b> delante y detrás
<b>SUNNY II Traveller (B12)</b>				
1.5 E15S	52	06.86-10.88	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFD-2138</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero  <b>MBD-2116</b>  <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2139</b>  <b>MWC-2169</b>
1.6 i 12V GA16i	66	10.88-06.91	 <b>MFP-2135</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero  <b>MBD-2116</b>  <b>MRS-2101</b>  <b>MWC-2169</b>
1.6 i 4x4 (A) E16i	54	06.86-05.89	 <b>MFP-2135</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MBH-21090</b>	delante y detrás  <b>MBD-2116</b>  <b>MRS-2101</b>  <b>MWC-2180</b>
1.6 i E16i	54	08.86-05.89	 <b>MFP-2135</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero  <b>MBD-2116</b>  <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2139</b>  <b>MWC-2180</b>
1.6 E16S	62	06.86-10.88	 <b>MFP-2135</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero  <b>MBD-2116</b>  <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2139</b>  <b>MWC-2180</b>
1.7 D CD17	40	01.86-06.91	 <b>MFP-2135</b>  <b>MFD-2139</b>	 <b>MBD-2116</b>  <b>MRS-2101</b>  <b>MWC-2169</b>
<b>SUNNY III (N14)</b>				
1.4 i GA14DE	55	10.90-05.95	 <b>MFP-2149</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero  <b>MRP-2133</b>  <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2132</b>  <b>MBH-2136</b>  <b>MWC-2107</b>  <b>MWC-2191</b>




























































**NISSAN**

	KW	Período				
<b>SUNNY III (N14)</b>						
<b>1.4 i GA14DS</b>	55	10.90-05.95	 <b>MFP-2149</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MRP-2133</b>  <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2132</b>  <b>MBH-2136</b>  <b>MWC-2107</b>  <b>MWC-2191</b>	vehículos con ABS         vehículos con ABS
<b>1.6 i 16V 4WD GA16DS</b>	66	10.90-05.95	 <b>MFP-2149</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2142</b>  <b>MBH-2139</b>  <b>MWC-2107</b>  <b>MWC-2182</b>	año construcción hasta:09/1992
<b>1.6 i 16V GA16DE</b>	75	10.92-05.95	 <b>MFP-2149</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2142</b>  <b>MBH-2132</b>  <b>MBH-2136</b>  <b>MWC-2107</b>  <b>MWC-2191</b>	
<b>1.6 i GA16DEL</b>	66	10.90-05.95	 <b>MFP-2149</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2142</b>  <b>MBH-2132</b>  <b>MBH-2136</b>  <b>MWC-2107</b>  <b>MWC-2191</b>	vehículos con ABS
<b>1.6 i GA16DE</b>	66	10.90-05.95	 <b>MFP-2149</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2142</b>	
























































**NISSAN**

	KW	Período				
<b>SUNNY III (N14)</b>						
				 <b>MBH-2132</b>  <b>MBH-2136</b>  <b>MWC-2107</b>  <b>MWC-2191</b>	vehículos con ABS	
<b>1.6 i GA16DS</b>	66	10.90-05.95	 <b>MFP-2149</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2142</b>  <b>MBH-2132</b>  <b>MBH-2136</b>  <b>MWC-2107</b>  <b>MWC-2191</b>	vehículos con ABS
<b>2.0 D CD20</b>	55	10.90-05.95	 <b>MFP-2149</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2142</b>  <b>MBH-2132</b>  <b>MBH-2136</b>  <b>MWC-2107</b>  <b>MWC-2176</b>  <b>MWC-2179</b>  <b>MWC-2191</b>	vehículos con ABS izquierda izquierda derecha derecha
<b>SUNNY III Furgón (Y10)</b>						
<b>1.6 i 16V GA16DE</b>	66	10.92-03.00	 <b>MFP-2193</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MRS-2134</b>  <b>MWC-2180</b>	
<b>1.7 D CD17</b>	40	11.90-03.00	 <b>MFP-2193</b>  <b>MFD-2139</b>		 <b>MRS-2134</b>  <b>MWC-2180</b>	
<b>SUNNY III Hatchback (N14)</b>						
<b>1.4 i GA14DE</b>	55	10.90-05.95	 <b>MFP-2149</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MRP-2133</b>  <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2132</b>	vehículos con ABS





















































**NISSAN**

	KW	Período				
<b>SUNNY III Hatchback (N14)</b>						
				 <b>MBH-2136</b>  <b>MWC-2107</b>	vehículos con ABS	
<b>1.4 i GA14DS</b>	55	10.90-05.95	 <b>MFP-2149</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MRP-2133</b>  <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2132</b>  <b>MBH-2136</b>  <b>MWC-2107</b>	vehículos con ABS        vehículos con ABS
<b>1.6 i GA16DEL</b>	66	10.90-05.95	 <b>MFP-2149</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2142</b>  <b>MBH-2132</b>  <b>MBH-2136</b>  <b>MWC-2107</b>	vehículos con ABS
<b>1.6 i GA16DE</b>	66	10.90-05.95	 <b>MFP-2149</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2142</b>  <b>MBH-2132</b>  <b>MBH-2136</b>  <b>MWC-2107</b>	vehículos con ABS
<b>1.6 i GA16DS</b>	66	10.90-05.95	 <b>MFP-2149</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2142</b>  <b>MBH-2132</b>  <b>MBH-2136</b>  <b>MWC-2107</b>	vehículos con ABS
<b>2.0 D CD20</b>	55	10.90-05.95	 <b>MFP-2149</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2142</b>  <b>MBH-2132</b>	


























































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>SUNNY III Hatchback (N14)</b>				
				 <b>MBH-2136</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2107</b> izquierda  <b>MWC-2176</b> izquierda  <b>MWC-2179</b> derecha  <b>MWC-2191</b> derecha
<b>2.0 GTI 16V SR20DE</b>	105	10.90-05.95	 <b>MFP-2197</b>  <b>MFD-2185</b>	 <b>MRP-2197</b>  <b>MRD-2126</b>  <b>MBH-2136</b>
<b>2.0 GTI-R 4x4 SR20DET</b>	162	10.90-05.95	 <b>MFP-2010</b>  <b>MFP-2197</b>  <b>MFD-2185</b>	 <b>MRP-2127</b>  <b>MRP-2197</b>  <b>MRD-2126</b>  <b>MRD-2131</b>
<b>SUNNY III Liftback (N14)</b>				
<b>1.4 i GA14DE</b>	55	10.90-05.95	 <b>MFP-2149</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero  <b>MRP-2133</b> vehículos con ABS  <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2132</b>  <b>MBH-2136</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2107</b>  <b>MWC-2191</b>
<b>1.4 i GA14DS</b>	55	10.90-05.95	 <b>MFP-2149</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero  <b>MRP-2133</b> vehículos con ABS  <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2101</b>  <b>MBH-2132</b>  <b>MBH-2136</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2107</b>  <b>MWC-2191</b>
<b>1.6 i GA16DEL</b>	66	10.90-05.95	 <b>MFP-2149</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero  <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2142</b>  <b>MBH-2132</b>

**NISSAN**
















































	KW	Período		
<b>SUNNY III Liftback (N14)</b>				
				 <b>MBH-2136</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2107</b>  <b>MWC-2191</b>
<b>1.6 i GA16DE</b>	66	10.90-05.95	 <b>MFP-2149</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9515</b> Eje delantero  <b>MSE-9810</b> Eje delantero	 <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2142</b>  <b>MBH-2132</b>  <b>MBH-2136</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2107</b>  <b>MWC-2191</b>
<b>1.6 i GA16DS</b>	66	10.90-05.95	 <b>MFP-2149</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9515</b> Eje delantero  <b>MSE-9810</b> Eje delantero	 <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2142</b>  <b>MBH-2132</b>  <b>MBH-2136</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2107</b>  <b>MWC-2191</b>
<b>2.0 D CD20</b>	55	10.90-05.95	 <b>MFP-2149</b>  <b>MFD-2139</b>  <b>MSE-9515</b> Eje delantero  <b>MSE-9810</b> Eje delantero	 <b>MRP-2196</b>  <b>MRD-2130</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MRS-2142</b>  <b>MBH-2132</b>  <b>MBH-2136</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2107</b> izquierda  <b>MWC-2176</b> izquierda  <b>MWC-2179</b> derecha  <b>MWC-2191</b> derecha
<b>2.0 i 16V SR20DE</b>	105	10.90-05.95	 <b>MFP-2197</b>  <b>MFD-2185</b>	 <b>MRP-2197</b>  <b>MRD-2126</b>  <b>MBD-2106</b>  <b>MBH-2132</b>  <b>MBH-2136</b> vehículos con ABS
<b>SUNNY III Traveller (Y10)</b>				
<b>1.6 i 16V 4x4 GA16DE</b>	75	10.92-03.00	 <b>MFP-2193</b>	

**NISSAN**




















































	KW	Período		
<b>SUNNY III Traveller (Y10)</b>				
			 MFD-2139	
1.6 i GA16DE	66	06.91-03.00	 MFP-2193  MFD-2139	 MBD-2106  MRS-2134  MBH-2134  MWC-2180
1.6 i GA16DS	66	06.91-03.00	 MFP-2193  MFD-2139	 MBD-2106  MRS-2134  MBH-2134  MWC-2180
2.0 D CD20	55	06.91-03.00	 MFP-2193  MFD-2139	 MBD-2106  MRS-2134  MWC-2181
<b>SUNNY Traveller (140Y, 150Y)</b>				
1.4 (HBL310) A14	48	06.79-02.82	 MFP-2112  MFD-2102	 MRS-2100  MWC-2171
1.5 (HBL310) A15	51	06.79-02.82	 MFP-2112  MFD-2102	 MRS-2100  MWC-2171
<b>TERRANO I (WD21)</b>				
2.4 i 4WD Z24i	76	10.87-02.93	 MFP-2137  MFD-2144  MCP-2119  MSE-9133  MSE-9501	<p>Eje delantero Sist.frenos: NISSAN</p> <p>Eje delantero</p>  MBD-2113  MRS-2138  MBH-2166  MWC-2173  MRS-2138S
2.7 TD 4WD TD27T	73	02.89-02.96	 MFP-2137  MFD-2144  MCP-2119  MSE-9501	<p>Eje delantero Sist.frenos: NISSAN</p>  MRP-2128  MRD-2119  MBD-2113  MRS-2138  MBH-2166  MWC-2173  MRS-2138S
3.0 i 4WD VG30E	109	01.90-12.95	 MFP-2137  MFD-2144  MSE-9501	 MRP-2128  MRD-2119  MRS-2138  MBH-2166




















































**NISSAN**

	KW	Período				
<b>TERRANO I (WD21)</b>						
				 <b>MWC-2173</b>  <b>MCP-2700</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MRS-2138S</b>	Eje trasero Eje trasero	
<b>TERRANO II (R20)</b>						
<b>2.4 4WD KA24E</b>	85	05.96-01.02	 <b>MFP-2017</b>  <b>MFD-2144</b>	 <b>MBD-2109</b>  <b>MRS-2195</b>  <b>MWC-2111</b>	año construcción hasta:12/1997 Espec.:senza ABS	
<b>2.4 4WD KA24E</b>	87	05.96-09.07	 <b>MFP-2017</b>  <b>MFD-2144</b>	 <b>MBD-2109</b>  <b>MRS-2195</b>  <b>MWC-2111</b>	año construcción hasta:12/1997 Espec.:senza ABS	
<b>2.4 i 12V 4WD KA24E</b>	91	02.93-12.97	 <b>MBH-2183</b>  <b>MFP-2017</b>  <b>MFD-2144</b>  <b>MSE-9133</b>	centro Eje delantero	 <b>MBD-2109</b>  <b>MRS-2195</b>  <b>MBH-2185</b>  <b>MWC-2187</b>	Eje trasero
<b>2.7 TD 4WD TD27T</b>	74	02.93-01.02	 <b>MBH-2183</b>  <b>MFP-2017</b>  <b>MFD-2144</b>	centro	 <b>MBD-2109</b>  <b>MBD-2122</b>  <b>MRS-2109</b>  <b>MRS-2195</b>  <b>MWC-2111</b>  <b>MWC-2186</b>  <b>MRS-2109S</b>	año construcción hasta:12/1997 año construcción desde:10/1999 año construcción hasta:09/1999 año construcción desde:10/1999 Espec.:senza ABS año construcción hasta:09/1999 Espec.:con ABS año construcción desde:10/1999
<b>2.7 TDi 4WD TD27TI</b>	92	05.96-09.07	 <b>MFP-2017</b>  <b>MFD-2144</b>  <b>MSE-9133</b>	Eje delantero	 <b>MBD-2109</b>  <b>MRS-2195</b>  <b>MWC-2111</b>  <b>MWC-2186</b>  <b>MWC-2187</b>	año construcción hasta:12/1997 año construcción desde:01/1998 Espec.:senza ABS Espec.:con ABS
<b>3.0 Di 4WD ZD30</b>	113	05.02-09.07	 <b>MFP-2017</b>  <b>MFD-2144</b>	para vehículos sin ABS	 <b>MBD-2109</b>  <b>MBD-2122</b>	














































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>TERRANO II (R20)</b>				
			 <b>MSE-9133</b> Eje delantero	 <b>MRS-2109</b>  <b>MWC-2111</b>  <b>MRS-2109S</b> Espec.:senza ABS
<b>TIIDA Fastback (C11)</b>				
<b>1.5 dCi K9K 278</b>	78	09.07-12.11	 <b>MFP-2127</b>  <b>MFP-2165</b>  <b>MFD-2013</b>  <b>MFD-2159</b> País producción vehículo:Europa año construcción hasta:12/2010	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2108</b>  <b>MBD-2104</b>  <b>MRS-2102</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>1.5 dCi K9K</b>	78	09.07-12.11	 <b>MFP-2127</b>  <b>MFP-2165</b>  <b>MFD-2013</b>  <b>MFD-2159</b> País producción vehículo:Europa año construcción hasta:12/2010	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2108</b>  <b>MBD-2104</b>  <b>MRS-2102</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>1.6 HR16DE</b>	81	09.07-12.11	 <b>MFP-2013</b>  <b>MFP-2127</b>  <b>MFP-2165</b>  <b>MFD-2013</b>  <b>MFD-2159</b> País producción vehículo:Europa año construcción hasta:12/2010	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2108</b>  <b>MBD-2104</b>  <b>MRS-2102</b>  <b>MWC-2117</b>  <b>MWC-2125</b>  <b>MSE-9135</b> año construcción desde:09/2009
<b>1.8 MR18DE</b>	93	09.07-12.11	 <b>MFP-2013</b>  <b>MFP-2127</b>  <b>MFP-2165</b>  <b>MFD-2013</b>  <b>MFD-2159</b> País producción vehículo:Europa año construcción hasta:12/2010	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2108</b>  <b>MBD-2104</b>  <b>MRS-2102</b>  <b>MWC-2117</b>  <b>MWC-2125</b>  <b>MSE-9135</b> año construcción desde:09/2009
<b>TIIDA Sedán (SC11)</b>				
<b>1.5 dCi K9K 278</b>	78	09.07-12.12	 <b>MFP-2127</b>	 <b>MRP-2154</b>








**NISSAN**

	KW	Período				
<b>TIIDA Sedán (SC11)</b>						
			 <b>MFP-2165</b>  <b>MFD-2013</b>  <b>MFD-2159</b>	País producción vehículo:Europa año construcción hasta:12/2010	 <b>MRD-2108</b>  <b>MBD-2104</b>  <b>MRS-2102</b>  <b>MSE-9135</b>	
<b>1.5 dCi K9K</b>	78	09.07-12.12	 <b>MFP-2127</b>  <b>MFP-2165</b>  <b>MFD-2013</b>  <b>MFD-2159</b>	País producción vehículo:Europa año construcción hasta:12/2010	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2108</b>  <b>MBD-2104</b>  <b>MRS-2102</b>  <b>MSE-9135</b>	
<b>1.6 HR16DE</b>	81	09.07-12.12	 <b>MFP-2013</b>  <b>MFP-2127</b>  <b>MFP-2165</b>  <b>MFD-2013</b>	País producción vehículo:Europa año construcción hasta:12/2010	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2108</b>  <b>MBD-2104</b>  <b>MRS-2102</b>  <b>MWC-2117</b>  <b>MWC-2125</b>  <b>MSE-9135</b>	año construcción desde:09/2009
<b>1.8 MR18DE</b>	93	09.07-12.12	 <b>MFP-2013</b>  <b>MFP-2127</b>  <b>MFP-2165</b>  <b>MFD-2013</b>	País producción vehículo:Europa año construcción hasta:12/2010	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2108</b>  <b>MBD-2104</b>  <b>MRS-2102</b>  <b>MWC-2117</b>  <b>MWC-2125</b>  <b>MSE-9135</b>	año construcción desde:09/2009
<b>TRADE Autobús</b>						
<b>3.0 TDiC BD-30Ti</b>	78	06.96-10.01			 <b>MWC-2194</b>	
<b>TRADE Caja/Chasis</b>						
<b>2.0 D LD20</b>	44	11.86-03.93			 <b>MWC-2194</b>	
<b>2.8 D A428II</b>	59	12.86-06.94	 <b>MFP-2195</b>  <b>MFP-2196</b>  <b>MFD-2197</b>		 <b>MRS-2138</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MBH-2194</b>	




















































**NISSAN**

	KW	Período			
<b>TRADE Caja/Chasis</b>					
			 <b>MBH-2193</b>	 <b>MWC-2116</b>  <b>MWC-2195</b>  <b>MWC-2896</b>  <b>MRS-2138S</b>  <b>MRS-2194S</b>	País producción vehículo: España  año construcción desde:01/1991
<b>3.0 D BD30II</b>	63	01.94-12.98		 <b>MWC-2194</b>	
<b>3.0 D BD30II</b>	63	04.93-10.98	 <b>MFP-2196</b>  <b>MFD-2197</b>	 <b>MRS-2194</b>  <b>MWC-2896</b>  <b>MRS-2194S</b>	
<b>TRADE Furgón</b>					
<b>2.0 D LD20</b>	44	11.86-03.93	 <b>MFP-2196</b>  <b>MFD-2197</b>  <b>MBH-2195</b>	 <b>MRS-2138</b>  <b>MBH-2196</b>  <b>MWC-2116</b>  <b>MWC-2194</b>  <b>MRS-2138S</b>	año construcción desde:01/1991
<b>3.0 D BD30II</b>	63	04.93-10.98		 <b>MWC-2194</b>	
<b>3.0 TDiC BD-30Ti</b>	78	06.96-10.01		 <b>MWC-2194</b>	
<b>TRADE Furgón/ranchera familiar</b>					
<b>100 BD-30Ti</b>	78	01.96-12.98		 <b>MRS-2194</b>  <b>MWC-2194</b>  <b>MRS-2194S</b>	
<b>URVAN Autobús (E23)</b>					
<b>2.0 (E23B) Z20</b>	64	12.82-11.88	 <b>MFP-2116</b>  <b>MFD-2123</b>  <b>MFD-2143</b>  <b>MBH-2114</b>	 <b>MBD-2113</b>  <b>MRS-2129</b>  <b>MWC-2178</b>	año construcción hasta:06/1987
<b>2.3 D (E23B) SD23</b>	51	04.85-11.88	 <b>MFP-2116</b>  <b>MFD-2123</b>  <b>MFD-2143</b>  <b>MBH-2114</b>	 <b>MBD-2113</b>  <b>MRS-2129</b>  <b>MWC-2168</b>  <b>MWC-2189</b>	año construcción hasta:06/1987
<b>URVAN Autobús (E24)</b>					
<b>2.4 i Z24i</b>	74	05.89-09.93	 <b>MFP-2137</b>	 <b>MBD-2113</b>	


























































**NISSAN**

	KW	Período		
<b>URVAN Autobús (E24)</b>				
			 <b>MFD-2143</b>  <b>MCP-2118</b>  <b>MSE-9501</b>	 <b>MRS-2138</b>  <b>MWC-2178</b>  <b>MRS-2138S</b>
2.5 D TD25	59	05.89-10.96	 <b>MFP-2137</b>  <b>MFD-2143</b>  <b>MCP-2118</b>  <b>MSE-9501</b>	 <b>MBD-2113</b>  <b>MRS-2134</b>  <b>MWC-2178</b>
<b>URVAN Furgón (E23)</b>				
2.0 H20	55	07.81-11.82	 <b>MFP-2116</b>  <b>MFD-2123</b>  <b>MBH-2114</b>  <b>MSE-9501</b>	 <b>MRS-2128</b>  <b>MRS-2129</b>  <b>MWC-2170</b>
2.2 D SD22	47	07.81-11.82	 <b>MFP-2116</b>  <b>MFD-2123</b>  <b>MBH-2114</b>  <b>MSE-9501</b>	 <b>MRS-2128</b>  <b>MRS-2129</b>  <b>MBH-2115</b>  <b>MWC-2170</b>
2.3 D SD23	50	11.82-05.87	 <b>MFP-2116</b>  <b>MFD-2123</b>  <b>MBH-2114</b>  <b>MSE-9501</b>	 <b>MRS-2129</b>  <b>MWC-2168</b>
<b>URVAN Furgón (E24)</b>				
2.0 Z20	64	05.87-05.97	 <b>MFP-2137</b>  <b>MFD-2143</b>  <b>MFD-2199</b>  <b>MCP-2118</b>	 <b>MBD-2113</b>  <b>MRS-2138</b>  <b>MWC-2178</b>  <b>MRS-2138S</b>
2.3 D TD23	51	01.88-05.97	 <b>MFP-2137</b>  <b>MFD-2143</b>  <b>MFD-2199</b>  <b>MCP-2118</b>	 <b>MBD-2113</b>  <b>MRS-2138</b>  <b>MWC-2178</b>  <b>MRS-2138S</b>
2.5 D TD25	59	12.88-05.97	 <b>MFP-2137</b>  <b>MFD-2143</b>  <b>MCP-2118</b>	 <b>MBD-2113</b>  <b>MRS-2134</b>  <b>MWC-2178</b>






















































**NISSAN**

	KW	Período			
<b>URVAN Furgón (E24)</b>					
				Sist.frenos: NISSAN	
<b>VANETTE Autobús (C22)</b>					
<b>1.5 A15S</b>	51	10.86-12.95	 <b>MFP-2137</b>  <b>MFD-2199</b>  <b>MBH-2929</b>  <b>MCP-2118</b>	Espec.:SUMITOMO  Eje delantero Sist.frenos: NISSAN	 <b>MRP-2136</b>  <b>MBD-2101</b>  <b>MRS-2134</b>  <b>MBH-2309</b>  <b>MWC-2171</b>
<b>2.0 D (ULC22) LD20</b>	47	10.86-12.95	 <b>MFP-2195</b>  <b>MFD-2106</b>  <b>MFD-2199</b>  <b>MBH-2929</b>  <b>MCP-2118</b>	año construcción hasta:12/1987  Eje delantero Sist.frenos: NISSAN	 <b>MBD-2101</b>  <b>MRS-2134</b>  <b>MRS-2138</b>  <b>MBH-2309</b>  <b>MWC-2110</b>  <b>MWC-2171</b>  <b>MRS-2138S</b> año construcción hasta:12/1987 año construcción desde:01/1987 año construcción hasta:12/1987
<b>2.4 i (SLC22) Z24i</b>	74	10.86-12.95	 <b>MFP-2137</b>  <b>MFD-2199</b>  <b>MBH-2929</b>  <b>MCP-2118</b>	Espec.:SUMITOMO  Eje delantero Sist.frenos: NISSAN	 <b>MBD-2101</b>  <b>MRS-2138</b>  <b>MBH-2309</b>  <b>MWC-2179</b>  <b>MRS-2138S</b>
<b>2.4 i (SLC22) Z24i</b>	77	10.86-12.95	 <b>MFP-2137</b>  <b>MFD-2199</b>  <b>MBH-2929</b>  <b>MCP-2118</b>	Espec.:SUMITOMO  Eje delantero Sist.frenos: NISSAN	 <b>MBD-2101</b>  <b>MRS-2138</b>  <b>MBH-2309</b>  <b>MWC-2179</b>  <b>MRS-2138S</b>
<b>VANETTE Autobús (KC120)</b>					
<b>1.5 A15</b>	51	01.83-12.87	 <b>MFP-2105</b>  <b>MFD-2124</b>  <b>MBH-2929</b>		 <b>MBD-2101</b>  <b>MRS-2106</b>  <b>MBH-2309</b>  <b>MWC-2176</b>
<b>VANETTE CARGO Autobús (HC 23)</b>					
<b>1.6 i GA16DE</b>	72	01.96-05.01	 <b>MFP-2017</b>		 <b>MBD-2117</b>

**NISSAN**


























































	KW	Período				
<b>VANETTE CARGO Autobús (HC 23)</b>						
			 MFP-2111  MFP-2195  MFD-2191  MBH-2191  MSE-9133	Eje delantero	 MRS-2195  MBH-21097  MBH-2192  MWC-2187	año construcción desde:05/1999  año construcción desde:04/1999
2.0 D LD20	49	01.96-05.01	 MFP-2017  MFP-2111  MFP-2195  MFD-2191		 MBD-2117  MRS-2195  MWC-2187	
2.3 D LD23	55	09.94-05.01	 MFP-2017  MFP-2111  MFP-2195  MFD-2191  MBH-2191		 MBD-2117  MRS-2195  MBH-21097  MBH-2192  MWC-2187	año construcción desde:05/1999  año construcción desde:04/1999
<b>VANETTE CARGO Furgón (HC 23)</b>						
1.6 i GA16DE	71	09.94-05.01	 MFP-2195  MFD-2191  MBH-2191  MSE-9133	Eje delantero	 MBD-2117  MRS-2195  MBH-21097  MBH-2192  MWC-2187	año construcción desde:05/1999  año construcción desde:04/1999
2.3 D LD23	55	09.94-05.02	 MFP-2017  MFP-2111  MFP-2195  MFD-2183  MFD-2191  MBH-2191		 MBD-2117  MRS-2195  MBH-21097  MBH-2192  MWC-2187	año construcción desde:05/1999  año construcción desde:04/1999  País producción vehículo:España
<b>VANETTE Furgón (C22)</b>						
1.5 A15S	51	10.86-12.95	 MFP-2111  MFP-2137  MFP-2195  MFD-2199	Espec.:SUMITOMO	 MRP-2136  MBD-2101  MBD-2113  MRS-2134	

**NISSAN**

















	KW	Período			
<b>VANETTE Furgón (C22)</b>					
			 <b>MBH-2929</b>  <b>MCP-2118</b>	 <b>MRS-2138</b>  <b>MBH-2309</b>  <b>MWC-2171</b>  <b>MWC-2176</b>  <b>MWC-2179</b>  <b>MRS-2138S</b>	
<b>2.0 D LD20II</b>	49	07.91-01.95	 <b>MFP-2111</b>  <b>MFP-2137</b>  <b>MFP-2195</b>  <b>MFD-2124</b>  <b>MFD-2199</b>  <b>MBH-2929</b>  <b>MCP-2118</b>	<p>País producción vehículo: España</p> <p>año construcción hasta: 07/1991 País producción vehículo: España Espec.: SUMITOMO</p> <p>año construcción desde: 08/1991</p> <p>año construcción hasta: 07/1991</p> <p>año construcción desde: 08/1991</p> <p>Eje delantero Sist.frenos: NISSAN</p>	 <b>MRP-2136</b>  <b>MBD-2101</b>  <b>MBD-2113</b>  <b>MRS-2106</b>  <b>MBH-2309</b>  <b>MWC-2171</b>  <b>MWC-2176</b>  <b>MWC-2179</b>
				<p>año construcción desde: 08/1991</p> <p>año construcción hasta: 07/1991</p> <p>año construcción desde: 08/1991</p>	
<b>X-TRAIL (T30)</b>					
<b>2.0 4x4 QR20DE</b>	103	07.01-01.13	 <b>MFP-2123</b>  <b>MFP-2154</b>  <b>MFD-2158</b>	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2158</b>  <b>MSE-9135</b>	
<b>2.0 QR20DE</b>	103	07.01-01.13	 <b>MFP-2154</b>  <b>MFD-2158</b>  <b>MCP-2105</b>	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2158</b>  <b>MCP-2506</b>  <b>MSE-9135</b>	
				Eje trasero Sist.frenos: AKEBONO	
<b>2.2 Di 4x4 YD22ETi</b>	84	07.01-10.05	 <b>MFP-2123</b>  <b>MFP-2154</b>  <b>MFD-2158</b>	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2158</b>  <b>MSE-9135</b>	
<b>2.2 dCi 4x4 YD22DDTi</b>	100	12.03-01.13	 <b>MFP-2123</b>  <b>MFP-2154</b>  <b>MFD-2158</b>	 <b>MRP-2154</b>  <b>MRD-2158</b>  <b>MSE-9135</b>	
<b>2.2 dCi YD22DDTi</b>	100	12.03-01.13	 <b>MFP-2123</b>	 <b>MRP-2154</b>	





















































**NISSAN**

	KW	Período			
<b>X-TRAIL (T30)</b>					
			 MFP-2154  MFD-2158  MCP-2105	 MRD-2158  MCP-2506  MSE-9135	Eje trasero Sist.frenos: AKEBONO
2.5 4x4 QR25DE	121	09.02-01.13	 MFP-2123  MFP-2154  MFD-2158  MCP-2105	 MRP-2154  MRD-2158  MSE-9135	
<b>X-TRAIL (T31)</b>					
2.0 FWD MR20DE	103	06.08-11.13	 MSE-9136	 MRP-2154  MSE-9135	
2.0 dCi FWD M9R	110	06.07-11.13	 MFP-2123  MSE-9136	 MRP-2154  MSE-9135	
2.0 dCi M9R	110	06.07-11.13	 MFP-2123  MFD-2157  MSE-9136	 MRP-2154  MRD-2158  MRS-2141  MSE-9135	
2.0 dCi M9R 760	127	06.07-11.13	 MFP-2123  MFD-2157  MSE-9136	 MRP-2154  MRD-2158  MRS-2141  MSE-9135	
2.0 MR20DE	104	06.07-11.13	 MFP-2123  MFD-2157  MSE-9136	 MRP-2154  MRD-2158  MRS-2141  MSE-9135	
2.0 MR20DE	103	06.08-11.13	 MSE-9136	 MRP-2154  MSE-9135	
2.5 4x4 QR25DE	124	06.07-11.13	 MFP-2123  MFD-2157  MSE-9136	 MRP-2154  MRD-2158  MRS-2141  MSE-9135	
<b>X-TRAIL (T32_)</b>					
1.6 DIG-T (T32)...	120	06.15-	 MFP-2160  MFP-2164  MFD-2167	 MRP-2107  MRD-2157	Número de asientos:5



























































**NISSAN**

	KW	Período			
<b>X-TRAIL (T32_)</b>					
			 <b>MFD-2175</b>	Número de asientos:7	
<b>1.6 dCi (T32) R9M</b>	96	12.13-	 <b>MFP-2160</b>	 <b>MRP-2107</b>  <b>MRD-2157</b>	
			 <b>MFP-2164</b>		
			 <b>MFD-2167</b>		Número de asientos:5
			 <b>MFD-2175</b>		Número de asientos:7
<b>1.6 dCi ALL MODE 4x4-i...</b>	96	12.13-	 <b>MFP-2160</b>	 <b>MRP-2107</b>  <b>MRD-2157</b>	
			 <b>MFP-2164</b>		
			 <b>MFD-2167</b>		Número de asientos:5
			 <b>MFD-2175</b>		Número de asientos:7










**PIAGGIO**

	KW	Período		
<b>APE (MP) VESPACAR</b>				
0.2	8	01.71-11.81	 MFP-2605	
<b>APE TM Furgón</b>				
0.4 D LDA422	11	08.93-12.96	 MFP-2605	
<b>M500</b>				
0.5 D LDW502	4	01.04-	 MFP-2021	 MRP-2602
<b>PORTER Caja/Chasis</b>				
1.0 CB41	33	02.93-06.94	 MFP-2605  MFD-2696  MFD-2697	 MRS-2620  MRS-2699  MWC-2699
1.0 CB42	35	07.94-	 MBH-2618  MFP-2605  MFD-2696  MFD-2697	 MRS-2699  MWC-2699 año construcción desde:01/1995
1.2 D	47	01.11-	 MFD-2696	 MRS-2620  MRS-2699
1.2 D LDW1204	26	05.95-	 MBH-2618  MFP-2605  MFD-2696  MFD-2697	 MRS-2699  MWC-2699
1.3 CNG DA471QLR	52	01.11-		 MRS-2699
1.3 LPG DA471QLR	52	01.11-	 MFD-2696	 MRS-2620  MRS-2699
1.3 LPG DA471QLR	53	01.11-	 MFD-2696	 MRS-2620  MRS-2699
1.3 i 16V 4x4	48	05.98-	 MBH-2618  MFP-2605  MFD-2696  MFD-2697	 MRS-2699  MWC-2699
1.3 i 16V	48	05.98-	 MBH-2618  MFP-2605  MFD-2696  MFD-2697	 MRS-2699  MWC-2699
1.3 DA471QLR	52	01.11-	 MFP-2605  MFD-2696	 MRS-2699












**PIAGGIO**

	KW	Período		
<b>PORTER Caja/Chasis</b>				
1.3 DA471QLR	53	01.11-	 MFP-2605  MFD-2696	 MRS-2620  MRS-2699
1.4 D LDW1404	28	04.98-	 MBH-2618  MFP-2605  MFD-2696  MFD-2697	 MRS-2699  MWC-2699
<b>PORTER Furgón</b>				
1.0 CB41	33	02.93-05.98	 MFP-2605  MFD-2696  MFD-2697	 MRS-2699  MWC-2699 año construcción desde:01/1995
1.2 D	47	01.11-	 MFP-2605	 MRS-2620  MRS-2699
1.2 D LDW1204	26	05.95-	 MBH-2618  MFP-2605  MFD-2696  MFD-2697	 MRS-2699  MWC-2699
1.3 LPG DA471QLR	52	01.11-	 MFP-2605  MFD-2696	 MRS-2620  MRS-2699
1.3 LPG DA471QLR	53	01.11-	 MFP-2605  MFD-2696	 MRS-2620  MRS-2699
1.3 LPG HCEL	48	06.98-	 MBH-2618	
1.3 i 16V 4x4	48	05.98-	 MBH-2618  MFP-2605  MFD-2696  MFD-2697	 MRS-2699  MWC-2699
1.3 i 16V	48	05.98-	 MBH-2618  MFP-2605  MFD-2696  MFD-2697	 MRS-2699  MWC-2699
1.3 DA471QLR	52	01.11-	 MFP-2605  MFD-2696	 MRS-2620  MRS-2699
1.3 DA471QLR	53	01.11-	 MFP-2605  MFD-2696	 MRS-2620  MRS-2699
1.4 D LDW1404	28	04.98-	 MBH-2618	 MRS-2699




















**PIAGGIO**

	KW	Período		
<b>PORTER Furgón</b>				
			 MFP-2605  MFD-2696  MFD-2697	 MWC-2699
<b>QUARGO Caja/Chasis</b>				
0.7 D LDW702	13	01.04-	 MFP-2605  MFD-2696	
















































**PLYMOUTH**

	KW	Período		
<b>VOYAGER / GRAND VOYAGER</b>				
3.0 EFA	112	01.95-03.01		 MRS-2097  MRS-2097S
3.3 i EGM	116	01.95-03.01		 MRS-2097  MRS-2097S
3.8 i AWD EGH	122	01.95-03.01		 MRS-2097  MRS-2097S
3.8 i EGH	122	01.95-03.01		 MRS-2097  MRS-2097S

**PONTIAC**











































	KW	Período		
<b>TRANS SPORT</b>				
2.3 LGO	101	01.93-03.97	 <b>MFP-2098</b>  <b>MFD-2098</b>	 <b>MRS-2098</b>
2.3 LGO	108	01.93-03.97	 <b>MFP-2098</b>  <b>MFD-2098</b>	 <b>MRS-2098</b>
3.1 LG6	90	07.89-03.97	 <b>MFP-2098</b>  <b>MFD-2098</b>	
3.1 LHO	104	07.89-03.97	 <b>MFP-2098</b>  <b>MFD-2098</b>	
3.8 L27	112	07.89-03.97	 <b>MFP-2098</b>  <b>MFD-2098</b>	
3.8 L27	123	07.89-03.97	 <b>MFP-2098</b>  <b>MFD-2098</b>	
3.8 L27	127	07.89-03.97	 <b>MFP-2098</b>  <b>MFD-2098</b>	

**SMART**














































	KW	Período		
<b>CABRIO (450)</b>				
0.6 (450.432) M 160.910	52	06.02-01.04	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
0.6 (S1OLA1, 450.441,...	40	03.00-01.04	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
0.6 (S1OLA1, 450.441,...	40	03.00-01.04	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
0.6 (S1OLD2, 450.452)...	45	01.01-01.04	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
0.6 (S1OLD2, 450.452)...	45	01.01-01.04	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda

















































**SMART**

	KW	Período		
<b>CABRIO (450)</b>				
				 <b>MWC-2M03</b> izquierda izquierda
<b>0.7 (450.433) M 160.920</b>	55	01.03-01.04	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
<b>0.7 (450.452, 450.432)...</b>	45	01.03-01.04	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
<b>0.8 CDI (S10LC1, 450.401, 450.4 OM 660...</b>	30	03.01-01.04	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
<b>0.8 CDI (S10LC1, 450.401, 450.4 OM...</b>	30	03.01-01.04	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
<b>CITY-COUPÉ (450)</b>				
<b>0.6 (450.330, 450.332)</b>	52	06.02-01.04	 <b>MFP-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>













































**SMART**

	KW	Período		
<b>CITY-COUPE (450)</b>				
M 160.910			 <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
0.6 (450.352, 450.353)...	45	01.01-01.04	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
0.6 (450.352, 450.353)...	45	01.01-01.04	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
0.6 (S1CLA1, 450.341)...	40	07.98-01.04	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
0.6 (S1CLA1, 450.341)...	40	07.98-01.04	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda:
















































**SMART**

	KW	Período		
<b>CITY-COUPÉ (450)</b>				
				 <b>MWC-2M03</b> izquierda izquierda
<b>0.6 (S1CLB1, 450.331,...</b>	33	07.98-01.04	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
<b>0.6 (S1CLB1, 450.331,...</b>	33	07.98-01.04	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
<b>0.7 (450.330) M 160.920</b>	37	01.03-01.04	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
<b>0.7 (450.333) M 160.920</b>	55	01.03-01.04	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
<b>0.7 (450.352, 450.353)...</b>	45	01.03-01.04	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha














































**SMART**

	KW	Período		
<b>CITY-COUPE (450)</b>				
				 <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
<b>0.8 CDI (S1CLC1,...</b>	30	11.99-01.04	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
<b>0.8 CDI (S1CLC1,...</b>	30	11.99-01.04	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
<b>CROSSBLADE (450)</b>				
<b>0.6 (450.418) M 160.910</b>	52	06.02-12.03	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
<b>FORFOUR (454)</b>				
<b>1.1 (454.030) M 134.910</b>	55	01.04-06.06	 <b>MFP-2593</b>  <b>MFD-2M01</b>  <b>MWC-2525</b>	 <b>MRP-2507</b>  <b>MRD-2M00</b>  <b>MRS-2511</b>  <b>MWC-2525</b>
<b>1.1 (454.033) M 134.911</b>	47	02.05-06.06		 <b>MRS-2511</b>
<b>1.3 (454.031) M 135.930</b>	70	01.04-06.06	 <b>MFP-2593</b>  <b>MFD-2M01</b>	 <b>MRP-2507</b>  <b>MRD-2M00</b>














































**SMART**

	KW	Período		
<b>FORFOUR (454)</b>				
			 <b>MWC-2525</b>	 <b>MRS-2511</b>  <b>MWC-2525</b>
<b>1.5 (454.032) M 135.950</b>	80	01.04-06.06	 <b>MFP-2593</b>  <b>MFD-2M01</b>	 <b>MRP-2507</b>  <b>MRD-2M00</b>
<b>1.5 (454.032) M 135.950</b>	90	01.04-06.06	 <b>MFP-2593</b>  <b>MFD-2M01</b>	 <b>MRP-2507</b>  <b>MRD-2M00</b>  <b>MRS-2511</b>
<b>1.5 BRABUS (454.034)...</b>	130	05.05-06.06	 <b>MFP-2593</b>  <b>MFD-2M02</b>	 <b>MRP-2507</b>  <b>MRD-2M00</b>
<b>1.5 CDI (454.000) OM...</b>	50	09.04-06.06	 <b>MFP-2593</b>  <b>MFD-2M01</b>  <b>MWC-2525</b>	 <b>MRP-2507</b>  <b>MRD-2M00</b>  <b>MRS-2511</b>  <b>MWC-2525</b>
<b>1.5 CDI (454.001) OM...</b>	70	09.04-06.06	 <b>MFP-2593</b>  <b>MFD-2M01</b>	 <b>MRP-2507</b>  <b>MRD-2M00</b>
<b>FORFOUR Fastback (453)</b>				
<b>0.9 (453.044, 453.053...</b>	66	11.14-	 <b>MFP-2033</b>  <b>MFD-2035</b>	
<b>0.9 (453.044, 453.053...</b>	66	11.14-	 <b>MFP-2033</b>  <b>MFD-2035</b>	
<b>1.0 (453.041) M 281.920</b>	45	11.14-	 <b>MFP-2033</b>  <b>MFD-2035</b>	
<b>1.0 (453.042) H4DA401</b>	52	07.14-	 <b>MFP-2033</b>  <b>MFD-2035</b>	
<b>1.0 (453.042) M 281.920</b>	52	07.14-	 <b>MFP-2033</b>  <b>MFD-2035</b>	
<b>FORTWO Cabrio (450)</b>				
<b>0.7 (450.433) M 160.920</b>	55	01.04-01.07	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b>  <b>MWC-2M01</b> derecha: derecha derecha














































**SMART**

	KW	Período		
<b>FORTWO Cabrio (450)</b>				
				 <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
<b>0.7 (450.452) M 160.920</b>	45	01.04-01.07	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
<b>0.8 CDI (450.401,...</b>	30	01.04-01.07	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
<b>0.8 CDI (450.401,...</b>	30	01.04-01.07	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
<b>FORTWO Cabrio (451)</b>				
<b>0.8 CDi (451.400) OM...</b>	33	01.07-	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M04</b> derecha:  <b>MWC-2M05</b> izquierda:
<b>0.8 CDi (451.401) OM...</b>	40	08.09-	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>
<b>1.0 (451.431, 451.480)...</b>	52	01.07-	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>

**SMART**






































	KW	Período		
<b>FORTWO Cabrio (451)</b>				
				 <b>MWC-2M04</b> derecha:  <b>MWC-2M05</b> izquierda:
<b>1.0 Brabus (451.433) M...</b>	72	01.08-	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M04</b> derecha:  <b>MWC-2M05</b> izquierda:
<b>1.0 Turbo (451.432) M...</b>	62	01.07-	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M04</b> derecha:  <b>MWC-2M05</b> izquierda:
<b>1.0 Turbo Brabus...</b>	75	07.10-	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>	
<b>FORTWO Coupé (450)</b>				
<b>0.7 (450.330) M 160.920</b>	37	01.04-01.07	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
<b>0.7 (450.333) M 160.920</b>	55	01.04-01.07	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
<b>0.7 (450.352, 450.332)...</b>	45	01.04-01.07	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda

**SMART**





































	KW	Período		
<b>FORTWO Coupé (450)</b>				
				 <b>MWC-2M03</b> izquierda
0.8 CDI (450.300,...)	30	01.04-01.07	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
0.8 CDI (450.300,...)	30	01.04-01.07	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
<b>FORTWO Coupé (451)</b>				
0.8 CDi (451.300) OM...	33	01.07-	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M04</b> derecha:  <b>MWC-2M05</b> izquierda:
0.8 CDi (451.301) OM...	40	08.09-	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>
1.0 (451.330, 451.334)...	45	01.07-	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M04</b> derecha:  <b>MWC-2M05</b> izquierda:
1.0 (451.331, 451.380)...	52	01.07-	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M04</b> derecha:  <b>MWC-2M05</b> izquierda:
1.0 Brabus (451.333) M...	72	01.08-	 <b>MFP-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>


















































**SMART**

	KW	Período		
<b>FORTWO Coupé (451)</b>				
			 MFD-2M00	 MRS-2M00  MWC-2M04  MWC-2M05 derecha: izquierda:
1.0 Turbo (451.332) M...	62	01.07-	 MFP-2M00  MFD-2M00	 MBD-2M00  MRS-2M00  MWC-2M04  MWC-2M05 derecha: izquierda:
1.0 Turbo Brabus...	75	07.10-	 MFP-2M00  MFD-2M00	
<b>FORTWO Coupé (453)</b>				
0.9 (453.344, 453.353)...	66	09.14-	 MFP-2033  MFD-2035	
1.0 (453.341) M 281.920	45	11.14-	 MFP-2033  MFD-2035	
1.0 (453.342, 453.343)...	52	07.14-	 MFP-2033  MFD-2035	
<b>FORTWO Descapotable (453)</b>				
0.9 (453.444, 453. M...	66	09.15-	 MFP-2033	
1.0 (453.442, 453. M...	52	09.15-	 MFP-2033  MFD-2035	
<b>ROADSTER (452)</b>				
0.7 (452.432) M 160.921	45	04.03-11.05	 MFP-2M00  MFD-2M00  MBH-2M00	 MBD-2M00  MRS-2M00  MWC-2M00 derecha: derecha  MWC-2M01  MWC-2M02 derecha izquierda: izquierda  MWC-2M03 izquierda
0.7 (452.434) M 160.922	60	04.03-11.05	 MFP-2M00  MFD-2M00	 MBD-2M00  MRS-2M00



























































**SMART**

	KW	Período		
<b>ROADSTER (452)</b>				
			 <b>MBH-2M00</b>	 <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
<b>0.7 Brabus (452.437) M...</b>	74	12.03-11.05	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
<b>ROADSTER Coupé (452)</b>				
<b>0.7 (452.332) M 160.922</b>	45	06.03-11.05		 <b>MBD-2M00</b>
<b>0.7 (452.334) M 160.921</b>	60	04.03-11.05	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda
<b>0.7 Brabus (452.337) M...</b>	74	12.03-11.05	 <b>MFP-2M00</b>  <b>MFD-2M00</b>  <b>MBH-2M00</b>	 <b>MBD-2M00</b>  <b>MRS-2M00</b>  <b>MWC-2M00</b> derecha: derecha  <b>MWC-2M01</b> derecha  <b>MWC-2M02</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2M03</b> izquierda




















































**SSANGYONG**

	KW	Período			
<b>ACTYON I</b>					
2.0 Xdi D20DT	100	07.07-	 MFP-2H05  MFP-2S03		
2.0 Xdi D20DT	104	11.05-	 MFP-2H05  MFP-2S03  MFD-2S03	 MRD-2S02  MRS-2S01	
2.3 G23D	110	11.06-	 MFP-2H05  MFP-2S03  MFD-2S03	 MRD-2S02	
200 Xdi 4WD D20DT	100	07.07-	 MFP-2H05  MFP-2S03		
200 Xdi 4WD D20DT	104	10.06-	 MFP-2H05  MFP-2S03  MFD-2S03	 MRP-2S01  MRP-2S02  MRD-2S02  MRS-2S01	
<b>ACTYON SPORTS II</b>					
2.0 Xdi 4WD D20DTR	114	10.12-	 MFP-2H05  MFP-2S03  MFD-2S03	 MRP-2S01  MRD-2S02	
2.0 Xdi D20DTR	114	10.12-	 MFP-2H05  MFP-2S03  MFD-2S03	 MRP-2S01  MRD-2S02	
<b>KORANDO (K4)</b>					
2.2 D DC23	50	12.88-12.96	 MFP-2997  MFD-2S00	<p>año construcción desde:09/1993</p> <p>año construcción desde:09/1993 vehículos con ABS</p>  MRP-2997  MRD-2S99  MRS-2194  MRS-2194S	
<b>KORANDO (KJ)</b>					
2.0 E20	94	05.97-10.02	 MFP-2590  MFP-2997  MFP-2K14  MFD-2S00	<p>año construcción desde:01/2001</p> <p>año construcción desde:01/2001</p> <p>año construcción</p>	 MRP-2997  MRD-2S00  MRS-2194  MWC-2S99




















































## SSANGYONG

	KW	Período				
<b>KORANDO (KJ)</b>						
				desde:01/2001 vehículos con ABS		
				 <b>MRS-2194S</b>		
<b>2.3 D (KJ) OM 601.940</b>	58	12.96-06.98	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2901</b>  <b>MFP-2997</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2S00</b>	vehículos con ABS	 <b>MRP-2997</b>  <b>MRD-2S00</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MCP-2S00</b>  <b>MRS-2194S</b>	vehículos con ABS vehículos con ABS
<b>2.3</b>	105	01.99-11.06	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2997</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2S00</b>	vehículos con ABS	 <b>MRP-2997</b>  <b>MRD-2S00</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MCP-2S00</b>  <b>MRS-2194S</b>	vehículos con ABS vehículos con ABS Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero
<b>2.3 M 111.970</b>	103	05.97-02.00	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2997</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2S00</b>	vehículos con ABS	 <b>MRP-2997</b>  <b>MRD-2S00</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MCP-2S00</b>  <b>MRS-2194S</b>	vehículos con ABS vehículos con ABS Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero
<b>2.9 D (KJ) MB-OM 662</b>	72	12.96-10.00	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2997</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2S00</b>	vehículos con ABS	 <b>MRP-2997</b>  <b>MRD-2S00</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2S01</b>  <b>MRS-2194S</b>	vehículos con ABS vehículos con ABS
<b>2.9 TD</b>	88	04.98-11.06	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2997</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2S00</b>	vehículos con ABS	 <b>MRP-2997</b>  <b>MRD-2S00</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MCP-2S00</b>  <b>MRS-2194S</b>	vehículos con ABS vehículos con ABS
<b>3.2 (KJ) M 104.995</b>	154	12.96-11.02	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2997</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2S00</b>	vehículos con ABS	 <b>MRP-2997</b>  <b>MRD-2S00</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2194S</b>	vehículos con ABS vehículos con ABS



































































**SSANGYONG**

	KW	Período		
<b>KORANDO (KJ)</b>				
3.2 M 104.995	156	01.99-02.00	 <b>MFP-2997</b>  <b>MFD-2S00</b> vehículos con ABS	 <b>MRP-2997</b>  <b>MRD-2S00</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2194S</b> vehículos con ABS vehículos con ABS
3.2 M 104.992	162	06.97-11.06	 <b>MFP-2997</b>  <b>MFD-2S00</b> vehículos con ABS	 <b>MRP-2997</b>  <b>MRD-2S00</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2194S</b> vehículos con ABS vehículos con ABS
<b>KORANDO</b>				
2.0 4WD G20	110	02.12-	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFD-2S06</b>	 <b>MRP-2H04</b>
2.0 e-XDi 4WD D20DTF	129	11.10-	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFD-2S06</b>	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>  <b>MRD-2S03</b>  <b>MRS-2S02</b>
2.0 e-XDi D20DTF	129	11.10-	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFD-2S06</b>	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRP-2H09</b>  <b>MRP-2K06</b>  <b>MRD-2S04</b>  <b>MRS-2S03</b>
2.0 G20	110	02.12-	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFD-2S06</b>	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2S04</b>
2.2 Xdi 4WD	131	07.15-	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFD-2S06</b>	 <b>MRP-2H04</b>
2.2 Xdi	131	07.15-	 <b>MFP-2H14</b>  <b>MFD-2S06</b>	 <b>MRP-2H04</b>  <b>MRD-2S04</b>
<b>KORANDO Cabrio (KJ)</b>				
2.3	105	02.99-11.06	 <b>MFP-2997</b>  <b>MFD-2S00</b> vehículos con ABS	 <b>MRP-2997</b>  <b>MRD-2S00</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2194S</b> vehículos con ABS vehículos con ABS Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero
2.3	103	11.97-02.00	 <b>MFP-2997</b>	 <b>MRP-2997</b> vehículos con ABS



















































**SSANGYONG**

	KW	Período		
<b>KORANDO Cabrio (KJ)</b>				
			 <b>MFD-2S00</b> vehículos con ABS	 <b>MRD-2S00</b> vehículos con ABS  <b>MRS-2194</b> Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero  <b>MRS-2194S</b> Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero
<b>2.9 D MB-OM 662</b>	72	11.97-10.00	 <b>MFP-2997</b>  <b>MFD-2S00</b> vehículos con ABS	 <b>MRP-2997</b> vehículos con ABS  <b>MRD-2S00</b> vehículos con ABS  <b>MRD-2S99</b>  <b>MRS-2194</b> Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero  <b>MRS-2194S</b> Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero
<b>2.9 TD</b>	88	04.98-02.00	 <b>MFP-2997</b>  <b>MFD-2S00</b> vehículos con ABS	 <b>MRP-2997</b> vehículos con ABS  <b>MRD-2S00</b> vehículos con ABS  <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2194S</b>
<b>3.2 M 104.995</b>	156	01.99-11.02	 <b>MFP-2997</b>  <b>MFD-2S00</b> vehículos con ABS	 <b>MRP-2997</b> vehículos con ABS  <b>MRD-2S00</b> vehículos con ABS  <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2194S</b>
<b>3.2 M 104.992</b>	162	06.97-11.06	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2997</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2S00</b> vehículos con ABS	 <b>MRP-2997</b> vehículos con ABS  <b>MRD-2S00</b> vehículos con ABS  <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2194S</b>
<b>KYRON</b>				
<b>2.0 Xdi 4x4 D20DT</b>	104	05.05-	 <b>MFP-2H05</b>  <b>MFP-2S03</b>  <b>MFD-2S03</b>	 <b>MRP-2S01</b>  <b>MRD-2S01</b>  <b>MRD-2S02</b>
<b>2.0 Xdi D20DT</b>	104	05.05-	 <b>MFP-2H05</b>  <b>MFP-2S03</b>  <b>MFD-2S03</b>	 <b>MRP-2S01</b>  <b>MRD-2S01</b>  <b>MRD-2S02</b>
<b>2.3 M 161.970</b>	110	01.10-		 <b>MRS-2S01</b>
<b>2.7 Xdi D27DT</b>	120	03.06-	 <b>MFP-2H05</b>  <b>MFP-2S03</b>	
<b>2.7 Xdi D27DT</b>	121	05.05-	 <b>MFP-2H05</b>	 <b>MRP-2S01</b>

**SSANGYONG**























































	KW	Período		
<b>KYRON</b>				
			 <b>MFP-2S03</b>  <b>MFD-2S03</b>	 <b>MRD-2S02</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2194S</b>
<b>MUSSO (FJ)</b>				
<b>2.0 E20</b>	93	10.96-05.05	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2997</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2S00</b>	 <b>MRP-2997</b>  <b>MRD-2S00</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2194S</b> vehículos con ABS
<b>2.3 D MB-OM 661</b>	59	10.95-04.99	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2997</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2S00</b>	 <b>MRP-2997</b>  <b>MRD-2S00</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2194S</b> vehículos con ABS
<b>2.3 D OM 601.940</b>	59	10.95-04.99	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2997</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2S00</b>	 <b>MRP-2997</b>  <b>MRD-2S00</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2194S</b> vehículos con ABS
<b>2.3</b>	110	04.03-08.06	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2997</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2S00</b>	 <b>MRP-2S01</b>  <b>MRD-2S99</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2194S</b> vehículos con ABS
<b>2.3 M 111.970</b>	103	10.96-11.02	 <b>MFP-2997</b>  <b>MFD-2S00</b>	 <b>MRP-2997</b>  <b>MRD-2S00</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2S01</b>  <b>MRS-2194S</b> vehículos con ABS
<b>2.9 D MB-OM 662</b>	73	03.96-11.98	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2997</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2S00</b>	 <b>MRP-2997</b>  <b>MRD-2S00</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2S01</b>  <b>MRS-2194S</b> vehículos con ABS
<b>2.9 TD</b>	88	04.98-09.07	 <b>MFP-2590</b>  <b>MFP-2997</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2S00</b>	 <b>MRP-2997</b>  <b>MRD-2S00</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2194S</b> vehículos con ABS
<b>3.2 M 104.992</b>	162	06.96-09.04	 <b>MFP-2590</b>	 <b>MRP-2997</b> vehículos con ABS

**SSANGYONG**















	KW	Período			
<b>MUSSO (FJ)</b>					
			 <b>MFP-2997</b>  <b>MFP-2K14</b>  <b>MFD-2S00</b>	 <b>MRD-2S00</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2S01</b>  <b>MRS-2194S</b>	vehículos con ABS
<b>MUSSO SPORTS</b>					
<b>2.9 D 4x4</b>	88	08.04-	 <b>MFP-2997</b>  <b>MFD-2S00</b>	 <b>MRP-2997</b>  <b>MRD-2S00</b>  <b>MRS-2194</b>  <b>MRS-2194S</b>	vehículos con ABS vehículos con ABS
<b>REXTON (GAB_)</b>					
<b>2.7 Xdi 4x4 D27DT</b>	118	03.11-		 <b>MRS-2S01</b>	
<b>2.7 Xdi D27DT</b>	120	08.04-	 <b>MFP-2H05</b>  <b>MFP-2S02</b>  <b>MFP-2S03</b>  <b>MFD-2S01</b>  <b>MFD-2S03</b>	 <b>MRP-2S01</b>  <b>MRP-2S02</b>  <b>MRD-2S01</b>  <b>MRD-2S02</b>  <b>MRD-2S99</b>  <b>MCP-2H00</b>	año construcción desde:02/2006 año construcción hasta:02/2006 año construcción desde:02/2006 año construcción hasta:03/2006 año construcción desde:02/2006 año construcción desde:04/2006 año construcción hasta:03/2006 Sist.frenos: MANDO
<b>2.9 TD</b>	88	04.02-	 <b>MFP-2H05</b>  <b>MFP-2S02</b>  <b>MFP-2S03</b>  <b>MFD-2S01</b>	 <b>MRP-2S01</b>  <b>MRD-2S99</b>  <b>MRS-2S01</b>  <b>MCP-2H00</b>	Sist.frenos: MANDO
<b>3.2 G32D</b>	162	04.02-	 <b>MFP-2H05</b>  <b>MFP-2S02</b>  <b>MFP-2S03</b>  <b>MFD-2S01</b>  <b>MFD-2S03</b>  <b>MFD-2S04</b>  <b>MFD-2S05</b>	 <b>MRP-2S01</b>  <b>MRD-2S01</b>  <b>MRD-2S99</b>  <b>MRS-2S01</b>  <b>MCP-2H00</b>	año construcción desde:04/2006 Sist.frenos: MANDO
<b>REXTON W</b>					
<b>2.0 Xdi A las 4 ruedas...</b>	114	07.12-	 <b>MFP-2H05</b>	 <b>MRP-2S01</b>	



















































**SSANGYONG**

	KW	Período		
<b>REXTON W</b>				
			 MFP-2S03  MFD-2S01  MFD-2S03	 MRD-2S02
2.0 Xdi D20DTR	114	07.12-	 MFP-2H05  MFP-2S03  MFD-2S01  MFD-2S03	 MRP-2S01  MRD-2S02
2.2 Xdi A las 4 ruedas	131	07.15-	 MFP-2H05  MFP-2S03  MFD-2S03	 MRP-2S01  MRD-2S02
2.2 Xdi	131	07.15-	 MFP-2H05  MFP-2S03  MFD-2S03	 MRP-2S01  MRD-2S02
<b>RODIUS</b>				
2.7 Xdi 4WD D27DT	120	05.05-	 MFP-2S01  MFD-2S02	 MRP-2S02  MRD-2S01
2.7 Xdi 4WD D27DT	121	05.05-	 MFP-2S01  MFD-2S02	 MRP-2S02  MRD-2S01
2.7 Xdi D27DT	120	05.05-	 MFP-2S01  MFD-2S02	 MRP-2S02  MRD-2S01
2.7 Xdi D27DT	121	05.05-	 MFP-2S01  MFD-2S02	 MRP-2S02  MRD-2S01
3.2 4WD G32D	162	07.07-	 MFP-2S01  MFD-2S02	 MRS-2194  MRS-2194S
3.2 G32D	162	05.05-	 MFP-2S01  MFD-2S02	 MRP-2S02  MRD-2S01  MRS-2194  MRS-2194S
<b>RODIUS II</b>				
2.0 Xdi 4WD D20DTR	114	07.13-	 MFP-2S01  MFD-2S02	
2.0 Xdi D20DTR	114	07.13-	 MFP-2S01  MFD-2S02	
2.2 Xdi 4WD	131	07.15-	 MFP-2S01	




















































**SSANGYONG**

	KW	Período		
<b>RODIUS II</b>				
			 MFD-2S02	
2.2 Xdi	131	07.15-	 MFP-2S01  MFD-2S02	
<b>TIVOLI</b>				
1.6 XDi 160 D16DTF	85	04.15-		 MRP-2H09  MRP-2K06
1.6 G16DF	94	04.15-		 MRP-2H09  MRP-2K06
<b>XLV Todo terreno, cerrada</b>				
e-XDi 160 D16DTF	85	04.16-		 MRP-2H09  MRP-2K06
e-XGi 160 G16DF	94	04.16-		 MRP-2H09  MRP-2K06































































**SUBARU**

	KW	Período			
<b>BRZ</b>					
2.0 FA20D	147	06.12-	 <b>MFP-2706</b>  <b>MFD-2711</b>  <b>MFD-2725</b>	 <b>MRP-2704</b>  <b>MRP-2705</b>  <b>MRD-2708</b>	
<b>FORESTER (SF_)</b>					
2.0 AWD EJ202	92	06.98-09.02	 <b>MFP-2796</b>  <b>MFD-2711</b>  <b>MSE-9515</b>	 <b>MRP-2701</b>  <b>MRP-2702</b>  <b>MRD-2701</b>  <b>MBD-2700</b>  <b>MRS-2713</b>   <b>MRS-2798</b>  <b>MWC-2705</b>  <b>MCP-2701</b>	Eje delantero  para vehículos sin ABS año construcción hasta:05/2002 Eje trasero  Sist.frenos: AKEBONO
2.0 AWD EJ202	90	08.97-09.02	 <b>MFP-2708</b>  <b>MFP-2796</b>  <b>MFD-2711</b>  <b>MSE-9515</b>	 <b>MRP-2701</b>  <b>MRP-2702</b>  <b>MRD-2701</b>  <b>MBD-2700</b>  <b>MRS-2713</b>   <b>MRS-2798</b>  <b>MBH-2733</b>  <b>MWC-2705</b>  <b>MCP-2701</b>	Eje delantero  para vehículos sin ABS año construcción hasta:08/1998 Eje trasero para vehículos sin ABS Circulación por la izquierda / derecha:para circulación por la izquierda  Sist.frenos: AKEBONO
2.0 S Turbo AWD EJ205	130	04.01-09.02	 <b>MFP-2796</b>  <b>MFD-2711</b>  <b>MSE-9515</b>	 <b>MRP-2701</b>  <b>MRP-2702</b>  <b>MRD-2701</b>  <b>MRS-2713</b>   <b>MCP-2701</b>	Eje delantero  año construcción desde:06/2002 Eje trasero  Sist.frenos: AKEBONO
2.0 S Turbo AWD EJ205	125	06.98-04.01	 <b>MFP-2796</b>  <b>MFD-2711</b>  <b>MSE-9515</b>	 <b>MRP-2701</b>  <b>MRP-2702</b>  <b>MRD-2701</b>  <b>MRS-2713</b>	Eje delantero  Eje trasero



























































**SUBARU**

	KW	Período			
<b>FORESTER (SF_)</b>					
				 <b>MCP-2701</b>	Sist.frenos: AKEBONO
<b>FORESTER (SG_)</b>					
<b>2.0 AWD EJ201</b>	92	06.02-05.05	 <b>MFP-2706</b>  <b>MFD-2711</b>  <b>MCP-2700</b>	 <b>MBD-2700</b>  <b>MRS-2713</b>  <b>MRS-2798</b>  <b>MWC-2705</b>  <b>MCP-2701</b>	para vehículos sin ABS Eje trasero Sist.frenos: AKEBONO
<b>2.0 S Turbo AWD EJ205</b>	130	09.02-05.05	 <b>MFP-2706</b>  <b>MFD-2711</b>  <b>MFD-2725</b>	 <b>MRP-2703</b>  <b>MRD-2701</b>  <b>MRS-2713</b>  <b>MWC-2705</b>  <b>MCP-2701</b>	Eje trasero Sist.frenos: AKEBONO
<b>2.0 X AWD EJ204</b>	116	06.05-05.08	 <b>MFP-2706</b>  <b>MFD-2711</b>	 <b>MBD-2700</b>  <b>MRS-2798</b>  <b>MWC-2705</b>	
<b>2.5 AWD (SG9) EJ25</b>	155	12.03-05.05	 <b>MFP-2706</b>  <b>MFD-2711</b>	 <b>MRP-2703</b>  <b>MRD-2701</b>	
<b>2.5 XT AWD (SG9) EJ255</b>	169	06.05-05.08	 <b>MFP-2706</b>  <b>MFD-2711</b>	 <b>MRP-2702</b>  <b>MRD-2701</b>	
<b>FORESTER (SH_)</b>					
<b>2.0 AWD EJ204</b>	110	01.08-09.13	 <b>MFP-2706</b>  <b>MFD-2711</b>	 <b>MRP-2704</b>  <b>MRD-2708</b>  <b>MSE-9103</b>	Eje trasero
<b>2.0 AWD FB20</b>	110	01.10-	 <b>MFP-2706</b>  <b>MFD-2711</b>	 <b>MRP-2704</b>  <b>MRD-2708</b>  <b>MSE-9103</b>	Llanta (in):15 Llanta (in):15 Eje trasero
<b>2.0 D AWD (SHH) EE20Z</b>	108	09.08-09.13	 <b>MFP-2706</b>  <b>MFD-2711</b>	 <b>MRP-2704</b>  <b>MRD-2708</b>  <b>MSE-9103</b>	Eje trasero
<b>2.5 AWD EJ25</b>	126	01.09-09.13		 <b>MSE-9103</b>	Eje trasero
<b>FORESTER (SJ)</b>					
<b>2.0 D AWD EE20Z</b>	108	03.13-	 <b>MFP-2709</b>		
<b>2.0 i AWD FB20</b>	110	03.13-	 <b>MFP-2709</b>		
<b>IMPREZA Coupé (GFC)</b>					




























































**SUBARU**

	KW	Período			
<b>IMPREZA Coupé (GFC)</b>					
1.6 AWD EJ161	66	12.96-12.00	 MFP-2705  MFP-2711  MFD-2705  MFD-2706	 MRP-2701  MRP-2702  MRD-2701  MBD-2700  MRS-2798  MWC-2705  MSE-9135	
1.6 EJ161	66	12.96-12.00	 MFP-2705  MFP-2711  MFD-2705  MFD-2706	 MRP-2701  MRP-2702  MRD-2701  MRS-2798  MWC-2703  MSE-9135	
1.6 EJ16E	66	12.96-12.00	 MFP-2705  MFP-2711  MFD-2705  MFD-2706	 MRP-2701  MRP-2702  MRD-2701  MRS-2798  MWC-2703  MSE-9135	
2.0 AWD EJ201	85	12.95-12.00	 MFP-2708  MFP-2711  MFD-2705  MFD-2706  MSE-9515	 MRP-2701  MRP-2702  MRD-2701  MBD-2700  MRS-2798 Eje delantero	para vehículos sin ABS
2.0 AWD EJ20E	85	12.95-12.00	 MFP-2708  MFP-2711  MFD-2705  MFD-2706  MSE-9515	 MRP-2701  MRP-2702  MRD-2701  MBD-2700  MRS-2798 Eje delantero	para vehículos sin ABS
2.0 Turbo AWD EJ20G	155	12.96-12.00	 MFP-2796  MFD-2711	 MRP-2701  MRP-2702  MRD-2701	
<b>IMPREZA Fastback (GP)</b>					
1.6 i FB16	84	06.12-	 MFP-2706  MFP-2712  MFD-2711 Eje delantero		












































**SUBARU**

	KW	Período		
<b>IMPENZA Fastback (GR, GH, G3)</b>				
1.5 AWD EL15	79	02.08-	 MFP-2706  MFD-2706	 MRP-2704  MRD-2708  MSE-9103 Eje trasero
1.5 F EL15	79	02.08-	 MFP-2706  MFP-2712  MFD-2706	Eje delantero Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (1émbolo)  MRP-2704  MRD-2708  MSE-9103 Eje trasero
2.0 D AWD EE20Z	110	01.09-	 MFP-2706  MFD-2725	 MRP-2704  MRD-2708  MSE-9103 Eje trasero
2.0 R AWD (GH EJ204)	110	01.08-	 MFP-2706  MFD-2711	 MRP-2704  MRD-2708  MSE-9103 Eje trasero
2.5 WRX STI A EJ257	221	01.08-	 MFP-2709  MFD-2713	
<b>IMPENZA Ranchera familiar (GF)</b>				
1.6 i AWD EJ161	70	06.98-12.00	 MFP-2705  MFP-2706  MFP-2711  MFD-2705  MFD-2706	 MRP-2701  MRD-2701  MBD-2700  MRS-2798  MWC-2705 para vehículos sin ABS
1.6 i AWD EJ16	66	08.92-12.00	 MFP-2705  MFP-2711  MFD-2705  MFD-2706	 MRP-2701  MRP-2702  MRD-2701  MBD-2700  MRS-2798  MWC-2705  MSE-9135 para vehículos sin ABS
1.6 i EJ161	70	06.98-12.00	 MFP-2705  MFP-2711  MFD-2705  MFD-2706	 MRP-2701  MRP-2702  MRD-2701  MBD-2700  MRS-2798  MWC-2703  MWC-2705 para vehículos sin ABS

**SUBARU**


























































	KW	Período			
<b>IMPREZA Ranchera familiar (GF)</b>					
				 MWC-2713	
<b>1.8 i AWD EJ18</b>	76	08.92-12.00	 MFP-2705  MFP-2711  MFD-2705  MFD-2706	 MRP-2701  MRP-2702  MRD-2701  MBD-2700  MRS-2710  MWC-2703  MWC-2713  MSE-9135	para vehículos sin ABS
<b>2.0 Turbo GT EJ205</b>	160	06.98-12.00	 MFP-2147  MFD-2706	 MRP-2129  MRD-2701  MRD-2705  MRS-2713	Eje trasero
<b>2.0 i 16V AW EJ201</b>	92	06.98-12.00	 MFP-2147  MFD-2706	 MRP-2129  MRD-2701  MBD-2700  MRS-2798	para vehículos sin ABS
<b>2.0 i 16V AW EJ20E</b>	92	06.98-12.00	 MFP-2147  MFD-2706	 MRP-2129  MRD-2701  MBD-2700  MRS-2798	para vehículos sin ABS
<b>2.0 i AWD EJ201</b>	85	12.95-12.00	 MFP-2708  MFP-2711  MFD-2705  MFD-2706	 MRP-2701  MRP-2702  MRD-2701  MBD-2700  MRS-2798  MWC-2705	para vehículos sin ABS
<b>2.0 i AWD EJ20E</b>	85	12.95-12.00	 MFP-2708  MFP-2711  MFD-2705  MFD-2706	 MRP-2701  MRP-2702  MRD-2701  MBD-2700  MRS-2798  MWC-2705	para vehículos sin ABS
<b>2.0 i Turbo EJ20 (Turbo)</b>	155	03.94-12.00	 MFP-2708  MFD-2711	 MRP-2701  MRP-2702  MRD-2701	

**SUBARU**


















































	KW	Período		
<b>IMPREZA Ranchera familiar (GF)</b>				
				 <b>MRS-2713</b> año construcción desde:09/1996 año construcción hasta:08/1998 Eje trasero para vehículos sin ABS   <b>MRS-2798</b>  <b>MWC-2705</b>
<b>IMPREZA Ranchera familiar (GG)</b>				
<b>1.5 AWD EL15</b>	77	05.06-	 <b>MFP-2712</b>  <b>MFD-2706</b>	Eje delantero   <b>MWC-2703</b>  <b>MWC-2713</b>
<b>1.6 AWD EJ161</b>	70	12.00-	 <b>MFP-2147</b>  <b>MFP-2711</b>  <b>MFP-2712</b>   <b>MFD-2706</b>	año construcción desde:07/2002 año construcción hasta:02/2006 Eje delantero   <b>MRP-2129</b>  <b>MRS-2798</b>  <b>MWC-2703</b>   <b>MWC-2713</b>
<b>2.0 AWD EJ201</b>	92	12.00-	 <b>MFP-2147</b>  <b>MFP-2796</b>  <b>MFD-2725</b>  <b>MSE-9515</b>	Eje delantero   <b>MRP-2129</b>  <b>MRP-2702</b>  <b>MRD-2701</b>  <b>MRS-2713</b>
<b>2.0 Turbo AW EJ205</b>	160	12.00-	 <b>MFP-2147</b>  <b>MFD-2725</b>	 <b>MRP-2129</b>  <b>MRD-2705</b>  <b>MRS-2710</b>  <b>MRS-2713</b>
<b>2.0 WRX Turb EJ205</b>	165	12.02-	 <b>MFP-2706</b>  <b>MFD-2711</b>	 <b>MRP-2703</b>  <b>MRD-2705</b>  <b>MRS-2710</b>  <b>MRS-2713</b>   <b>MWC-2713</b>
<b>2.0 i R AWD EJ204</b>	118	09.05-06.07	 <b>MFP-2188</b>  <b>MFD-2711</b>	 <b>MRP-2703</b>  <b>MRD-2701</b>

















































**SUBARU**

	KW	Período		
<b>IMPREZA Ranchera familiar (GG)</b>				
				 <b>MWC-2703</b>  <b>MWC-2713</b>
<b>2.5 WRX AWD EJ255</b>	169	09.05-	 <b>MFP-2706</b>  <b>MFD-2725</b>	 <b>MRP-2703</b>  <b>MRD-2705</b>  <b>MWC-2703</b>  <b>MWC-2713</b>
<b>IMPREZA Sedán (GC)</b>				
<b>1.6 i AWD EJ161</b>	70	06.98-12.00	 <b>MFP-2705</b>  <b>MFP-2711</b>  <b>MFD-2706</b>	 <b>MRP-2701</b>  <b>MRP-2702</b>  <b>MRD-2701</b>  <b>MBD-2700</b>  <b>MRS-2798</b>  <b>MWC-2703</b> para vehículos sin ABS
<b>1.6 i AWD EJ16</b>	66	08.92-12.00	 <b>MFP-2705</b>  <b>MFP-2711</b>  <b>MFD-2705</b>  <b>MFD-2706</b>	 <b>MRP-2701</b>  <b>MRP-2702</b>  <b>MRD-2701</b>  <b>MBD-2700</b>  <b>MRS-2798</b>  <b>MWC-2705</b>  <b>MSE-9135</b> para vehículos sin ABS
<b>1.6 i EJ161</b>	70	06.98-12.00	 <b>MFP-2147</b>  <b>MFP-2711</b>  <b>MFD-2706</b>	 <b>MRP-2129</b>  <b>MRD-2701</b>  <b>MBD-2700</b>  <b>MRS-2798</b>  <b>MWC-2703</b> para vehículos sin ABS
<b>1.6 i EJ16</b>	66	08.92-12.00	 <b>MFP-2705</b>  <b>MFP-2711</b>  <b>MFD-2705</b>  <b>MFD-2706</b>	 <b>MRP-2701</b>  <b>MRP-2702</b>  <b>MRD-2701</b>  <b>MBD-2700</b>  <b>MRS-2798</b>  <b>MWC-2703</b>  <b>MSE-9135</b> para vehículos sin ABS
<b>1.8 i AWD EJ18E</b>	76	08.92-12.00	 <b>MFP-2705</b>  <b>MFD-2705</b>  <b>MFD-2706</b>	 <b>MRP-2701</b>  <b>MRP-2702</b>  <b>MRD-2701</b>  <b>MBD-2700</b> para vehículos sin ABS
















































**SUBARU**

	KW	Período			
<b>IMPREZA Sedán (GC)</b>					
				 MRS-2710  MWC-2705  MWC-2713  MSE-9135	
<b>1.8 i AWD EJ18</b>	76	08.92-12.00	 MFP-2705  MFD-2705  MFD-2706	 MRP-2701  MRP-2702  MRD-2701  MBD-2700  MRS-2710  MWC-2705  MWC-2713  MSE-9135	para vehículos sin ABS
<b>2.0 Turbo GT AWD EJ20...</b>	155	03.94-12.00	 MFP-2708  MFD-2706  MFD-2711  MFD-2725	 MRP-2701  MRP-2702  MRD-2701  MRD-2702  MRS-2713  MRS-2798	año construcción desde:09/1996 año construcción hasta:08/1998 Eje trasero para vehículos sin ABS
<b>2.0 Turbo GT AWD EJ205</b>	160	06.98-12.00	 MFP-2147  MFD-2706	 MRP-2129  MRD-2701  MRD-2705  MRS-2713	Eje trasero para vehículos sin ABS
<b>2.0 i AWD EJ201</b>	92	06.98-12.00	 MFP-2147  MFP-2711  MFD-2706	 MRP-2129  MRD-2701  MBD-2700  MRS-2713  MRS-2798  MWC-2705	para vehículos sin ABS año construcción desde:10/2000 Eje trasero para vehículos sin ABS
<b>2.0 i AWD EJ201</b>	85	10.95-12.00	 MFP-2708  MFP-2711  MFD-2705	 MRP-2701  MRP-2702  MRD-2701	






















































**SUBARU**

	KW	Período		
<b>IMPREZA Sedán (GC)</b>				
			 <b>MFD-2706</b>	 <b>MBD-2700</b>  <b>MRS-2798</b>  <b>MWC-2705</b> para vehículos sin ABS
<b>2.0 i AWD EJ20E</b>	85	10.95-12.00	 <b>MFP-2708</b>  <b>MFP-2711</b>  <b>MFD-2705</b>  <b>MFD-2706</b>	 <b>MRP-2701</b>  <b>MRP-2702</b>  <b>MRD-2701</b>  <b>MBD-2700</b>  <b>MRS-2798</b>  <b>MWC-2705</b> para vehículos sin ABS
<b>IMPREZA Sedán (GD)</b>				
<b>1.5 AWD EL15</b>	77	05.06-	 <b>MFP-2712</b>  <b>MFD-2706</b>	Eje delantero  <b>MWC-2703</b>  <b>MWC-2713</b>
<b>1.6 AWD EJ161</b>	70	12.00-	 <b>MFP-2147</b>  <b>MFP-2711</b>  <b>MFP-2712</b>   <b>MFD-2706</b>	año construcción desde:07/2002 año construcción hasta:02/2006 Eje delantero  <b>MRS-2798</b>  <b>MWC-2703</b>  <b>MWC-2713</b>
<b>2.0 WRX STi AWD...</b>	195	11.01-	 <b>MFP-2147</b>   <b>MFD-2725</b>	 <b>MRP-2119</b>  <b>MRP-2129</b>  <b>MRD-2705</b>  <b>MRS-2713</b> vehículos con ABS  año construcción hasta:09/2005 Eje trasero para vehículos sin ABS
<b>2.0 WRX Turbo AWD...</b>	160	12.00-	 <b>MFP-2147</b>   <b>MFD-2725</b>	 <b>MRP-2119</b>  <b>MRP-2703</b>  <b>MRD-2705</b>  <b>MRS-2710</b>  <b>MRS-2713</b> vehículos con ABS  año construcción hasta:09/2005 Eje trasero para vehículos sin ABS
<b>2.0 WRX Turbo AWD...</b>	165	12.02-	 <b>MFP-2706</b>   <b>MFD-2711</b>	 <b>MRP-2703</b>   <b>MRD-2705</b>  <b>MRS-2710</b>















































**SUBARU**

	KW	Período		
<b>IMPREZA Sedán (GD)</b>				
				 <b>MRS-2713</b> año construcción hasta:09/2005 Eje trasero para vehículos sin ABS   <b>MWC-2713</b>
<b>2.0 i AWD EJ201</b>	92	12.00-	 <b>MFP-2147</b>  <b>MFD-2706</b>	 <b>MRP-2703</b>  <b>MRD-2701</b>  <b>MRS-2713</b> año construcción hasta:09/2005 Eje trasero para vehículos sin ABS
<b>2.0 i R AWD (GD9) EJ204</b>	118	09.05-	 <b>MFP-2188</b>  <b>MFD-2711</b>	 <b>MRP-2703</b>  <b>MRD-2701</b>
<b>2.5 WRX STi AWD...</b>	206	09.05-	 <b>MFP-2706</b>   <b>MFD-2725</b>	 <b>MRP-2119</b> vehículos con ABS   <b>MRP-2703</b>  <b>MRD-2709</b>  <b>MRS-2710</b>
<b>2.5 i WRX AWD (GDG)...</b>	169	09.05-	 <b>MFP-2188</b>   <b>MFP-2706</b>  <b>MFD-2725</b>	 <b>MRP-2119</b> vehículos con ABS   <b>MRP-2703</b>  <b>MRD-2705</b>  <b>MRD-2709</b>  <b>MWC-2703</b>  <b>MWC-2713</b>
<b>JUSTY I (KAD)</b>				
<b>1000 4WD (KAD-A) EF10</b>	37	05.87-11.94	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFP-2702</b>   <b>MFD-2701</b>  <b>MFD-2702</b>  <b>MSE-9515</b> Eje delantero  <b>MSE-9810</b> Eje delantero	 <b>MRS-2808</b>  <b>MWC-2707</b> año construcción hasta:09/1988
<b>1000 4WD (KAD-A) EF10</b>	40	11.84-12.90	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFP-2702</b>   <b>MFD-2701</b>  <b>MFD-2702</b>  <b>MSE-9515</b> Eje trasero,Eje delantero	 <b>MRS-2808</b>  <b>MWC-2707</b> año construcción hasta:09/1988   <b>MSE-9515</b> Eje trasero,Eje delantero
<b>1000 EF10</b>	37	05.87-10.95	 <b>MBH-2727</b> interior	 <b>MRS-2808</b>






















































**SUBARU**

	KW	Período				
<b>JUSTY I (KAD)</b>						
			 <b>MFP-2707</b>  <b>MFD-2702</b>  <b>MBH-2727</b>  <b>MBH-2738</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	interior  Eje delantero Eje delantero	 <b>MBH-2702</b>  <b>MWC-2707</b>	año construcción hasta:09/1988
<b>1000 EF10</b>	40	11.84-06.89	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFP-2702</b>  <b>MFD-2701</b>  <b>MFD-2702</b>  <b>MSE-9515</b>	Eje trasero,Eje delantero	 <b>MRS-2808</b>  <b>MWC-2707</b>  <b>MSE-9515</b>	año construcción hasta:09/1988  Eje trasero,Eje delantero
<b>1200 4WD (KAD-A) EF12</b>	49	05.87-05.91	 <b>MFP-2702</b>  <b>MFP-2710</b>  <b>MFD-2702</b>  <b>MFD-2709</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MRS-2808</b>  <b>MWC-2707</b>	año construcción hasta:09/1988
<b>1200 4WD EF12</b>	50	10.86-12.90	 <b>MBH-2702</b>  <b>MFP-2702</b>  <b>MFP-2710</b>  <b>MFD-2702</b>  <b>MFD-2709</b>  <b>MSE-9515</b>	centro  Eje trasero,Eje delantero	 <b>MRS-2808</b>  <b>MWC-2707</b>  <b>MSE-9515</b>	año construcción hasta:09/1988  Eje trasero,Eje delantero
<b>1200 4WD EF12</b>	55	10.90-12.94	 <b>MFP-2707</b>  <b>MFD-2709</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje delantero	 <b>MRS-2808</b>  <b>MBH-2702</b>  <b>MWC-2707</b>	
<b>1200 EF12</b>	49	05.87-10.95	 <b>MBH-2727</b>  <b>MFP-2702</b>  <b>MFP-2710</b>  <b>MFD-2702</b>  <b>MFD-2709</b>  <b>MBH-2727</b>  <b>MBH-2738</b>  <b>MSE-9515</b>	interior  interior  Eje delantero	 <b>MRS-2808</b>  <b>MBH-2702</b>  <b>MWC-2707</b>	año construcción hasta:09/1988

















































**SUBARU**

	KW	Período				
<b>JUSTY I (KAD)</b>						
			 <b>MSE-9810</b>	Eje delantero		
<b>JUSTY II (JMA, MS)</b>						
<b>1.3 4x4 G13BB</b>	63	04.01-11.03	 <b>MFP-2805</b>  <b>MFD-2806</b>  <b>MBH-2812</b>	 <b>MRS-2811</b>  <b>MRS-2823</b>  <b>MBH-2814</b>  <b>MWC-2832</b>  <b>MWC-2837</b>  <b>MRS-2811S</b>	vehículos con ABS  derecha izquierda	
<b>1.3 GX 4x4 EF13</b>	50	10.95-11.03	 <b>MFP-2805</b>  <b>MFD-2806</b>   <b>MBH-2812</b>	 <b>MRS-2811</b>  <b>MRS-2823</b>   <b>MBH-2814</b>  <b>MWC-2002</b>   <b>MWC-2004</b>   <b>MWC-2832</b>  <b>MWC-2837</b>  <b>MRS-2811S</b>	año construcción desde:07/1998 vehículos con ABS  izquierda: año construcción hasta:09/2000  derecha: año construcción hasta:09/2000  derecha izquierda	
<b>JUSTY III (G3X)</b>						
<b>1.3 AWD M13A</b>	69	09.03-	 <b>MFP-2885</b>  <b>MFD-2817</b>	 <b>MRS-2821</b>  <b>MWC-2840</b>		
<b>1.5 AWD M15A</b>	73	09.03-	 <b>MFP-2885</b>  <b>MFD-2817</b>	 <b>MRS-2821</b>  <b>MWC-2840</b>		
<b>JUSTY IV</b>						
<b>1.0 1KR-FE</b>	51	01.07-	 <b>MFP-2343</b>  <b>MFP-2809</b>  <b>MFD-2614</b>  <b>MFD-2618</b>  <b>MSE-9801</b>	Llanta (in):13  Llanta (in):14	 <b>MBD-2605</b>  <b>MRS-2610</b>  <b>MWC-2278</b>  <b>MWC-2279</b>	
<b>LEGACY I (BC)</b>						
<b>1800 4WD EJ18 SPI</b>	76	01.89-09.91	 <b>MFP-2705</b>  <b>MFD-2706</b>	 <b>MRP-2701</b>  <b>MRD-2701</b>  <b>MRS-2798</b>		

**SUBARU**












































	KW	Período		
<b>LEGACY I (BC)</b>				
				 MBH-2720  MWC-2705
1800 EJ18 SPI	76	01.89-12.93	 MFP-2705  MFD-2705  MFD-2706	 MRP-2701  MRD-2701  MRS-2798  MBH-2720  MWC-2703
2000 4WD EJ20 EMPI	85	08.91-07.94	 MFP-2705  MFD-2706	 MRP-2701  MRD-2701  MRS-2798  MBH-2720  MSE-9135
2000 Turbo 4WD EJ20-...	147	05.92-07.94	 MFP-2708  MFD-2711  MSE-9515	Eje delantero  MRP-2701  MRD-2702
2200 4WD (BC6) EJ22-...	100	01.89-07.94	 MFP-2705  MFD-2706	 MRP-2701  MRD-2701  MSE-9135
<b>LEGACY I Ranchera familiar (BC, BJJ)</b>				
1800 4 EJ18 SPI	76	01.89-07.94	 MFP-2705  MFD-2706	 MRP-2701  MRD-2701  MRS-2798  MBH-2720  MWC-2703
1800 EJ18 SPI	76	01.89-07.94	 MFP-2705  MFD-2705  MFD-2706	 MRP-2701  MRS-2798  MBH-2720  MWC-2703
2000 4 EJ20 EMPI	85	09.91-07.94	 MFP-2705  MFD-2706	 MRP-2701  MRD-2701  MRD-2702  MRS-2798  MBH-2720
2000 T EJ20-GN	147	05.92-07.94	 MFP-2708	 MRP-2701

**SUBARU**





















































	KW	Período			
<b>LEGACY I Ranchera familiar (BC, BJJ)</b>					
			 <b>MFD-2711</b>  <b>MSE-9515</b>	 <b>MRD-2702</b>	
			Eje delantero		
<b>2000 EJ20 EMPI</b>	85	09.91-12.93	 <b>MFP-2705</b>  <b>MFD-2706</b>	 <b>MRP-2701</b>  <b>MRD-2701</b>  <b>MBH-2720</b>  <b>MSE-9135</b>	
<b>2200 S EJ22 EMPI</b>	100	01.89-07.94	 <b>MFP-2705</b>  <b>MFD-2706</b>	 <b>MRP-2701</b>  <b>MRD-2701</b>  <b>MSE-9135</b>	
<b>LEGACY II (BD)</b>					
<b>2.0 i 4WD EJ201</b>	85	09.94-03.99	 <b>MFP-2705</b>  <b>MFP-2708</b>  <b>MFP-2711</b>  <b>MFD-2706</b>	 <b>MRP-2701</b>  <b>MRD-2701</b>  <b>MBD-2700</b>  <b>MRS-2713</b>   <b>MRS-2798</b>  <b>MWC-2703</b>  <b>MWC-2713</b>  <b>MSE-9135</b>	para vehículos sin ABS año construcción desde:09/1996 año construcción hasta:08/1998 Eje trasero para vehículos sin ABS
<b>2.0 i 4WD EJ20E</b>	85	09.94-03.99	 <b>MFP-2705</b>  <b>MFP-2708</b>  <b>MFP-2711</b>  <b>MFD-2706</b>	 <b>MRP-2701</b>  <b>MRD-2701</b>  <b>MBD-2700</b>  <b>MRS-2713</b>   <b>MRS-2798</b>  <b>MWC-2703</b>  <b>MWC-2713</b>  <b>MSE-9135</b>	para vehículos sin ABS año construcción desde:09/1996 año construcción hasta:08/1998 Eje trasero para vehículos sin ABS
<b>2.0 i EJ20E</b>	85	09.94-03.99	 <b>MFP-2708</b>  <b>MFP-2711</b>  <b>MFD-2706</b>	 <b>MRP-2701</b>  <b>MRD-2701</b>  <b>MBD-2700</b>  <b>MRS-2713</b>	para vehículos sin ABS año construcción desde:09/1996












































## SUBARU

	KW	Período		
<b>LEGACY II (BD)</b>				
				 <b>MRS-2798</b>  <b>MSE-9135</b> año construcción hasta:08/1998 Eje trasero para vehículos sin ABS
<b>2.2 i 4WD EJ22 EMPI</b>	96	06.96-03.99	 <b>MFP-2705</b>  <b>MFP-2711</b>  <b>MFD-2706</b>	 <b>MRP-2701</b>  <b>MRD-2701</b>  <b>MBD-2700</b>  <b>MRS-2713</b>   <b>MRS-2798</b>  <b>MSE-9135</b> para vehículos sin ABS año construcción hasta:08/1998 Eje trasero
<b>2.2 i 4WD EJ22 EMPI</b>	94	09.94-03.99	 <b>MFP-2705</b>  <b>MFP-2711</b>  <b>MFD-2706</b>	 <b>MRP-2701</b>  <b>MRD-2701</b>  <b>MBD-2700</b>  <b>MRS-2713</b>   <b>MRS-2798</b>  <b>MSE-9135</b> para vehículos sin ABS año construcción desde:09/1996 año construcción hasta:08/1998 Eje trasero para vehículos sin ABS
<b>2.5 i 4WD EJ25D</b>	110	06.96-03.99	 <b>MFP-2711</b>  <b>MFP-2796</b>  <b>MFD-2711</b>  <b>MSE-9515</b>	Eje delantero  <b>MRP-2701</b>  <b>MRD-2702</b>  <b>MBD-2700</b>  <b>MRS-2713</b>   <b>MRS-2798</b> para vehículos sin ABS año construcción hasta:08/1998 Eje trasero
<b>LEGACY II Ranchera familiar (BG)</b>				
<b>2.0 i 4WD EJ201</b>	85	09.94-11.98	 <b>MFP-2705</b>  <b>MFP-2708</b>  <b>MFP-2711</b>  <b>MFD-2706</b>	 <b>MRP-2701</b>  <b>MRD-2701</b>  <b>MBD-2700</b>  <b>MRS-2713</b>   <b>MRS-2798</b>  <b>MWC-2705</b>  <b>MSE-9135</b> para vehículos sin ABS año construcción desde:06/1996 Eje trasero para vehículos sin ABS
























































**SUBARU**

	KW	Período			
<b>LEGACY II Ranchera familiar (BG)</b>					
<b>2.0 i 4WD EJ20E</b>	85	09.94-11.98	 <b>MFP-2705</b>  <b>MFP-2708</b>  <b>MFP-2711</b>  <b>MFD-2706</b>	 <b>MRP-2701</b>  <b>MRD-2701</b>  <b>MBD-2700</b>  <b>MRS-2713</b>   <b>MRS-2798</b>  <b>MWC-2705</b>  <b>MSE-9135</b>	para vehículos sin ABS año construcción desde:06/1996 Eje trasero para vehículos sin ABS
<b>2.0 i EJ20 EMPI</b>	85	09.94-11.98	 <b>MFP-2708</b>  <b>MFP-2711</b>  <b>MFD-2706</b>	 <b>MRP-2701</b>  <b>MRD-2701</b>  <b>MBD-2700</b>  <b>MRS-2713</b>   <b>MRS-2798</b>  <b>MSE-9135</b>	para vehículos sin ABS año construcción desde:06/1996 Eje trasero para vehículos sin ABS
<b>2.2 i 4WD EJ22 EMPI</b>	94	02.94-12.98	 <b>MFP-2705</b>  <b>MFP-2711</b>  <b>MFD-2706</b>	 <b>MRP-2701</b>  <b>MRD-2701</b>  <b>MBD-2700</b>  <b>MRS-2713</b>   <b>MRS-2798</b>	para vehículos sin ABS año construcción desde:06/1996 Eje trasero
<b>2.2 i 4WD EJ22 EMPI</b>	96	06.96-11.98	 <b>MFP-2705</b>  <b>MFP-2711</b>  <b>MFD-2706</b>	 <b>MRP-2701</b>  <b>MRD-2701</b>  <b>MBD-2700</b>  <b>MRS-2713</b>  <b>MRS-2798</b>	para vehículos sin ABS Eje trasero
<b>2.5 i 4WD EJ25D</b>	110	06.96-11.98	 <b>MFP-2711</b>  <b>MFP-2796</b>  <b>MFD-2711</b>  <b>MSE-9515</b>	Eje delantero   <b>MRP-2701</b>  <b>MRD-2701</b>  <b>MRD-2702</b>  <b>MRS-2713</b>  <b>MRS-2798</b>	Eje trasero
<b>LEGACY III (BE)</b>					
<b>2.0 AWD EJ201</b>	92	04.99-08.03	 <b>MFP-2711</b>   <b>MFP-2796</b>	 <b>MRP-2701</b>   <b>MRP-2702</b>	año construcción hasta:07/2000  año construcción desde:08/2000























































**SUBARU**

	KW	Período			
<b>LEGACY III (BE)</b>					
			 <b>MFD-2706</b>  <b>MFD-2711</b>  <b>MSE-9515</b>	 <b>MRD-2707</b>  <b>MRS-2712</b>  <b>MRS-2713</b>	Eje delantero  Eje trasero año construcción desde:08/2000 Eje trasero Circulación por la izquierda / derecha:para circulación por la izquierda
<b>2.5 AWD EJ25</b>	115	10.98-08.03	 <b>MFP-2796</b>  <b>MFD-2711</b>  <b>MSE-9515</b>	 <b>MRP-2701</b>  <b>MRP-2702</b>  <b>MRD-2707</b>  <b>MRS-2712</b>  <b>MRS-2713</b>	Eje delantero  Eje trasero año construcción hasta:07/2000 año construcción desde:08/2000 Eje trasero año construcción desde:08/2000 Eje trasero
<b>LEGACY III Ranchera familiar (BH)</b>					
<b>2.0 AWD EJ201</b>	92	12.98-08.03	 <b>MFP-2711</b>  <b>MFP-2796</b>  <b>MFD-2706</b>  <b>MFD-2711</b>  <b>MSE-9515</b>	 <b>MRP-2701</b>  <b>MRP-2702</b>  <b>MRD-2707</b>  <b>MRS-2712</b>  <b>MRS-2713</b>	Eje delantero  Eje trasero año construcción desde:08/2000 Eje trasero Circulación por la izquierda / derecha:para circulación por la izquierda
<b>2.5 AWD EJ25</b>	115	12.98-08.03	 <b>MFP-2796</b>  <b>MFD-2711</b>  <b>MSE-9515</b>	 <b>MRP-2701</b>  <b>MRP-2702</b>  <b>MRD-2707</b>  <b>MRS-2712</b>  <b>MRS-2713</b>	Eje delantero  Eje trasero año construcción hasta:07/2000 año construcción desde:08/2000 Eje trasero año construcción desde:08/2000 Eje trasero
<b>LEGACY IV (BL)</b>					
<b>2.0 AWD (BL5) EJ202</b>	101	09.03-10.05	 <b>MFP-2706</b>  <b>MFD-2711</b>	 <b>MRP-2704</b>  <b>MRD-2706</b>  <b>MRS-2713</b>	Eje trasero
<b>2.0 R AWD EJ204</b>	110	09.07-12.09	 <b>MFD-2714</b>		






















































**SUBARU**

	KW	Período			
<b>LEGACY IV (BL)</b>					
2.5 AWD (BL9) EJ25	121	09.03-04.09	 MFP-2706  MFD-2711	 MRP-2704  MRD-2706  MRS-2713	Eje trasero
3.0 R AWD (BLE) EZ30	180	09.03-06.09	 MFP-2706  MFP-2709  MFD-2711  MFD-2714	 MRP-2704  MRD-2705  MRD-2706	
<b>LEGACY IV Ranchera familiar (BP)</b>					
2.0 AWD (B EJ204)	121	06.05-04.09	 MFP-2709  MFD-2714		
2.0 AWD (B EJ202)	101	09.03-10.05	 MFP-2706  MFD-2711	 MRP-2704  MRD-2706  MRS-2713	Eje trasero
2.0 D AWD EE20Z	110	02.08-12.09	 MFP-2706  MFD-2725	 MRP-2704  MRD-2706	
2.5 AWD (B EJ25)	121	09.03-04.09	 MFP-2706  MFD-2711	 MRP-2704  MRD-2706  MRS-2713	Eje trasero
3.0 R AWD EZ30	180	09.03-04.09	 MFP-2706  MFD-2711  MFD-2714	 MRP-2704  MRD-2705  MRD-2706  MRS-2713	Eje trasero
<b>LEGACY OUTBACK (BG)</b>					
2.5 (BG9) EJ25D	110	01.96-12.99	 MSE-9515	Eje delantero	
<b>LEGACY V (BM)</b>					
2.0 D AWD EE20Z	110	09.09-12.14	 MFP-2706  MFD-2725	 MRP-2704  MRD-2708	
2.0 i AWD EJ204	110	09.09-12.14	 MFP-2706  MFD-2711	 MRP-2704  MRD-2708	
2.5 i AWD (BM9) EJ253	123	09.09-12.14	 MFP-2706  MFD-2725	 MRP-2704  MRD-2708	
<b>LEGACY V Ranchera familiar (BR)</b>					
2.0 D AWD EE20Z	110	09.09-12.14	 MFP-2706  MFD-2725	 MRP-2704  MRD-2708	


























































**SUBARU**

	KW	Período			
<b>LEGACY V Ranchera familiar (BR)</b>					
2.0 i AWD EJ204	110	09.09-12.14	 MFP-2706  MFD-2711	 MRP-2704  MRD-2708	
2.5 i AWD ( EJ253	123	09.09-12.14	 MFP-2706  MFD-2725	 MRP-2704  MRD-2708	
<b>LEONE I (AB)</b>					
1300 EA65	45	03.79-10.84	 MFP-2701  MFP-2797  MFD-2700  MFD-2704  MBH-2700	 MRS-2701  MBH-2703  MWC-2702 año construcción desde:01/1983	año construcción desde:09/1982
1600 EA71	63	03.79-10.84	 MFP-2701  MFP-2797  MFD-2700  MFD-2704  MBH-2700	 MRS-2701  MBH-2703  MWC-2700  MWC-2702 año construcción desde:01/1983	año construcción desde:09/1983
1800 4WD EA81	59	09.80-10.84	 MFP-2701  MFP-2797  MFD-2700  MFD-2704  MBH-2700	 MRS-2701  MWC-2700 año construcción desde:01/1983	
1800 4WD EA81	60	09.80-10.84	 MFP-2701  MFP-2797  MFD-2700  MFD-2704  MBH-2700	 MRS-2701  MWC-2700 año construcción desde:01/1983	
<b>LEONE I Hatchback</b>					
1300 EA65	45	03.79-10.84	 MFP-2701  MFP-2797  MFD-2700  MFD-2704  MBH-2700	 MRS-2701  MBH-2703  MWC-2702 año construcción desde:01/1983	año construcción desde:09/1982
1600 EA71	63	03.79-10.84	 MFP-2701  MFP-2797	 MRS-2701  MBH-2703 año construcción	año construcción





























































**SUBARU**

	KW	Período				
<b>LEONE I Hatchback</b>						
			 <b>MFD-2700</b>  <b>MFD-2704</b>  <b>MBH-2700</b>	desde:01/1983   <b>MWC-2700</b>  <b>MWC-2702</b>	desde:08/1983	
<b>1800 4WD EA81</b>	59	09.80-10.84	 <b>MFP-2701</b>  <b>MFP-2797</b>  <b>MFD-2700</b>  <b>MFD-2704</b>  <b>MBH-2700</b>	año construcción desde:01/1983	 <b>MRS-2701</b>  <b>MWC-2700</b>	
<b>1800 Turismo 4WD EA81</b>	60	09.80-10.84	 <b>MFP-2701</b>  <b>MFP-2797</b>  <b>MFD-2700</b>  <b>MFD-2704</b>  <b>MBH-2700</b>	año construcción desde:01/1983	 <b>MRS-2701</b>  <b>MWC-2700</b>  <b>MWC-2702</b>	
<b>LEONE I Ranchera familiar</b>						
<b>1300 EA65</b>	45	03.79-10.84	 <b>MFP-2701</b>  <b>MFP-2797</b>  <b>MFD-2700</b>  <b>MFD-2704</b>  <b>MBH-2700</b>	año construcción desde:01/1983	 <b>MRS-2701</b>  <b>MBH-2703</b>  <b>MWC-2702</b>	año construcción desde:09/1982
<b>1600 4WD EA71</b>	52	03.79-10.84	 <b>MFP-2701</b>  <b>MFD-2700</b>  <b>MFD-2704</b>  <b>MBH-2700</b>		 <b>MRS-2701</b>  <b>MBH-2703</b>  <b>MWC-2700</b>  <b>MWC-2704</b>	derecha,izquierda,Eje trasero
<b>1600 EA71</b>	63	03.79-10.84	 <b>MFP-2701</b>  <b>MFD-2700</b>  <b>MFD-2704</b>  <b>MBH-2700</b>		 <b>MRS-2701</b>  <b>MBH-2703</b>  <b>MWC-2700</b>  <b>MWC-2702</b>	año construcción desde:09/1983
<b>1800 4WD (AM) EA81</b>	59	09.80-10.84	 <b>MFP-2701</b>  <b>MFP-2797</b>  <b>MFD-2700</b>  <b>MFD-2704</b>	año construcción desde:01/1983	 <b>MRS-2701</b>  <b>MWC-2700</b>	

**SUBARU**











































	KW	Período		
<b>LEONE I Ranchera familiar</b>				
			 <b>MBH-2700</b>	
<b>1800 Super 4WD (A EA81)</b>	60	09.80-10.84	 <b>MFP-2701</b>  <b>MFP-2797</b>  <b>MFD-2700</b>  <b>MFD-2704</b>	año construcción desde:01/1983  <b>MRS-2701</b>  <b>MWC-2700</b>  <b>MWC-2702</b>
<b>LEONE II</b>				
<b>1.8 EA82</b>	77	06.85-07.86	 <b>MFP-2703</b>  <b>MFD-2703</b>	 <b>MRP-2700</b>  <b>MRD-2700</b>  <b>MRS-2704</b>  <b>MWC-2784</b>
<b>1300 EA65</b>	48	11.84-09.91	 <b>MBH-2714</b>  <b>MFP-2703</b>  <b>MFD-2703</b>  <b>MBH-2712</b>	centro y detrás  <b>MRP-2700</b>  <b>MRD-2700</b>  <b>MRS-2704</b>  <b>MWC-2711</b>
<b>1600 EA71</b>	55	11.84-09.91	 <b>MBH-2714</b>  <b>MFP-2703</b>  <b>MFD-2703</b>	centro y detrás  <b>MRP-2700</b>  <b>MRD-2700</b>  <b>MRS-2701</b>  <b>MWC-2704</b>  <b>MWC-2784</b> derecha,izquierda,Eje trasero Modelo por país:Suecia
<b>1800 4WD EA82</b>	72	01.88-12.90	 <b>MFP-2703</b>  <b>MFD-2703</b>	 <b>MRP-2700</b>  <b>MRD-2700</b>  <b>MRS-2704</b>  <b>MWC-2784</b>
<b>1800 4WD EA82T</b>	88	01.88-12.90	 <b>MFP-2703</b>  <b>MFD-2703</b>	 <b>MRP-2700</b>  <b>MRD-2700</b>  <b>MRS-2704</b>  <b>MWC-2784</b>
<b>1800 4WD EA82</b>	88	01.88-12.90	 <b>MFP-2703</b>  <b>MFD-2703</b>	 <b>MRP-2700</b>  <b>MRD-2700</b>  <b>MRS-2704</b>  <b>MWC-2784</b>
<b>1800 4WD EA82</b>	66	11.84-12.90	 <b>MBH-2714</b>  <b>MFP-2703</b>  <b>MFD-2703</b>	centro y detrás  <b>MRP-2700</b>  <b>MRD-2700</b>  <b>MRS-2704</b>

**SUBARU**



	KW	Período		
<b>LEONE II</b>				
			 MBH-2712	 MWC-2784
1800 Cat 4WD EA82	70	07.86-09.91	 MFP-2703  MFD-2703	 MRP-2700  MRD-2700  MRS-2704  MWC-2784
1800 Turbo 4WD EA82T	96	03.89-12.90	 MFP-2703  MFD-2703	 MRP-2700  MRD-2700  MRS-2705
1800 Turbo 4WD EA82	96	03.89-12.90	 MFP-2703  MFD-2703	 MRP-2700  MRD-2700  MRS-2705
1800 Turbo 4WD EA82T	100	11.84-12.90	 MFP-2703  MFD-2703	 MRP-2700  MRD-2700  MBH-2716
1800 Turbo 4WD EA82	100	11.84-12.90	 MFP-2703  MFD-2703	 MRP-2700  MRD-2700  MBH-2716
<b>LEONE II Ranchera familiar</b>				
1800 4WD EA82T	88	01.88-12.90	 MFP-2703  MFD-2703	 MRS-2704  MWC-2784
1800 4WD EA82	88	01.88-12.90	 MFP-2703  MFD-2703	 MRS-2704  MWC-2784
1800 4WD EA82	66	11.84-12.90	 MBH-2714  MFP-2703  MFD-2703  MBH-2712	centro y detrás  MRS-2704  MWC-2784
1800 4WD EA82	72	12.86-07.91	 MFP-2703  MFD-2703	 MRS-2704  MWC-2784
1800 Super 4WD EA82T	96	03.89-12.90	 MFP-2703  MFD-2703	 MRP-2700  MRD-2700  MRS-2705  MWC-2784
1800 Super 4WD EA82	96	03.89-12.90	 MFP-2703  MFD-2703	 MRP-2700  MRD-2700  MRS-2705























































**SUBARU**

	KW	Período		
<b>LEONE II Ranchera familiar</b>				
				 <b>MWC-2784</b>
<b>1800 Super Catal EA82</b>	70	07.86-02.92	 <b>MFP-2703</b>  <b>MFD-2703</b>	 <b>MRS-2704</b>  <b>MWC-2784</b>
<b>1800 Super Turbo EA82T</b>	100	11.84-12.90	 <b>MFP-2703</b>  <b>MFD-2703</b>	 <b>MRP-2700</b>  <b>MRD-2700</b>  <b>MRS-2704</b>  <b>MBH-2716</b>
<b>1800 Super Turbo EA82</b>	100	11.84-12.90	 <b>MFP-2703</b>  <b>MFD-2703</b>	 <b>MRP-2700</b>  <b>MRD-2700</b>  <b>MRS-2704</b>  <b>MBH-2716</b>
<b>LEVORG</b>				
<b>1.6 AWD FB16</b>	125	09.15-	 <b>MFP-2709</b>  <b>MFD-2714</b>	
<b>LIBERO Autobús (E10, E12)</b>				
<b>1.0 4WD (E10, KJ6 EF10)</b>	37	01.83-12.87	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFD-2702</b>	 <b>MRS-2707</b>  <b>MBH-2703</b>   <b>MWC-2709</b>  año construcción desde:06/1986 año construcción hasta:12/1986
<b>1.2 4WD (E12, KJ8 EF12)</b>	38	08.86-02.00	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFP-2707</b>  <b>MFD-2701</b>   <b>MFD-2702</b>  <b>MFD-2709</b>	 <b>MRS-2707</b>   <b>MWC-2709</b>   <b>MWC-2907</b>  año construcción desde:01/1988 año construcción hasta:08/1989  año construcción hasta:12/1988  año construcción desde:01/1989
<b>1.2 i 4WD (E12, F EF12)</b>	40	08.91-02.00	 <b>MFP-2707</b>  <b>MFD-2709</b>	 <b>MRS-2707</b>  <b>MBH-2702</b>   <b>MWC-2709</b>  año construcción hasta:05/1994
<b>MV (AS_)</b>				
<b>1.6 EA71</b>	52	06.78-04.81	 <b>MFP-2702</b>	
<b>1.8 EA81</b>	60	05.81-08.86	 <b>MFD-2700</b>	
















































**SUBARU**

	KW	Período		
<b>MV (AS_)</b>				
			 MFD-2704	
<b>OUTBACK (BE, BH)</b>				
2.5 AWD (BH9) EJ25	115	10.00-08.03	 MFP-2796  MFD-2711  MSE-9515	Eje delantero  MRP-2701  MRP-2702  MRD-2707
3.0 H6 AWD EZ30	154	10.00-08.03	 MFP-2796  MFD-2725  MSE-9515	Eje delantero  MRP-2701  MRP-2702  MRD-2705
<b>OUTBACK (BL, BP)</b>				
2.0 D AWD EE20Z	110	09.08-09.09	 MFP-2706  MFD-2725	 MRP-2704  MRD-2706
2.5 AWD (BP9) EJ25D	121	11.03-09.09	 MFP-2706  MFD-2725	 MRP-2704  MRD-2705
3.0 AWD (BPE) EZ30	180	11.03-09.09	 MFP-2706  MFD-2725	 MRP-2704  MRD-2705
<b>OUTBACK (BR)</b>				
2.0 D AWD (BRD) EE20Z	110	09.09-	 MFP-2706  MFD-2725	 MRP-2704  MRD-2708
2.5 i AWD (BR9) EJ253	123	09.09-	 MFP-2706  MFD-2725	 MRP-2704  MRD-2708
3.6 R AWD (BRF) EZ36D	191	09.09-	 MFP-2709  MFD-2714	 MRD-2708
<b>OUTBACK (BS)</b>				
2.0 D AWD (BSD) EE20Z	110	03.15-	 MFP-2709  MFD-2714	
2.5 AWD (BS9) FB25	129	03.15-	 MFP-2709	
<b>REX II</b>				
550 4WD EK23	23	08.83-06.87	 MFP-2101  MFD-2707	 MRS-2700
550 Turbo	30	07.84-06.87	 MFP-2101  MFD-2707	 MRS-2700
550 EK23	23	08.81-06.87	 MFP-2101  MFD-2707	 MRS-2700
































**SUBARU**

	KW	Período		
<b>REX II</b>				
<b>700 EK42</b>	27	08.82-06.89	 <b>MBH-2702</b> interior  <b>MBH-2703</b> centro y detrás, exterior  <b>MBH-2703</b> centro y detrás, exterior  <b>MBH-2704</b> exterior  <b>MFP-2101</b> año construcción desde:01/1986  <b>MFD-2701</b> año construcción desde:01/1986  <b>MBH-2702</b> interior  <b>MBH-2704</b> exterior	 <b>MRS-2707</b> año construcción desde:01/1986  <b>MWC-2706</b>
<b>REX III</b>				
<b>0.5 4WD EN05</b>	28	06.89-07.90	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFD-2707</b>	 <b>MRS-2797</b>  <b>MWC-2706</b>
<b>0.5 Kompressor EN05</b>	45	06.89-07.90	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFD-2707</b>	 <b>MRS-2797</b>  <b>MWC-2706</b>
<b>0.5 EN05</b>	28	06.89-07.90	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFD-2707</b>	 <b>MRS-2797</b>  <b>MWC-2706</b>
<b>0.7 4WD EN07E</b>	35	07.90-03.92	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFD-2707</b>	 <b>MRS-2797</b>  <b>MWC-2799</b>
<b>0.7 Kompressor 4WD...</b>	47	07.90-02.92	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFD-2707</b>	 <b>MRS-2797</b>  <b>MWC-2799</b>
<b>0.7 EN07E</b>	35	07.90-03.92	 <b>MFP-2101</b>  <b>MFD-2707</b>  <b>MWC-2799</b>	 <b>MRS-2797</b>  <b>MWC-2799</b>
<b>0.8 EN08</b>	31	06.89-03.92	 <b>MFP-2799</b>  <b>MFD-2707</b>	 <b>MRS-2797</b>  <b>MWC-2798</b>
<b>SVX (CX)</b>				
<b>3.3 i 24V 4WD (CXW)...</b>	169	09.92-09.94	 <b>MFP-2137</b>  <b>MFD-2710</b>	 <b>MRP-2701</b>  <b>MRD-2703</b>
<b>3.3 i 24V 4WD (CXW)...</b>	162	09.94-12.97	 <b>MFP-2137</b>  <b>MFD-2710</b>	 <b>MRP-2701</b>  <b>MRD-2703</b>
<b>TREZIA</b>				
<b>1.3 (NSP120X) 1NR-FE</b>	73	03.11-	 <b>MFP-2269</b>	 <b>MRP-2214</b>





















































**SUBARU**

	KW	Período				
<b>TREZIA</b>						
			 <b>MFD-22014</b>	 <b>MRD-2241</b>  <b>MRS-2248</b>	Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero	
<b>1.3 (NSP120X) 1NR-FKE</b>	73	03.11-	 <b>MFP-2269</b>  <b>MFD-22014</b>	 <b>MRP-2214</b>  <b>MRD-2241</b>  <b>MRS-2248</b>	Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero	
<b>1.4 D 1ND-TV</b>	66	03.11-	 <b>MFP-2269</b>  <b>MFD-22014</b>	 <b>MRP-2214</b>  <b>MRD-2241</b>  <b>MRS-2248</b>	Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero	
<b>TRIBECA (B9)</b>						
<b>3.0 EZ30</b>	184	01.05-	 <b>MFP-2709</b>  <b>MFD-2712</b>	 <b>MRP-2705</b>  <b>MRD-2704</b>		
<b>3.0 EZ30</b>	180	10.06-	 <b>MFP-2709</b>			
<b>3.6 EZ36D</b>	190	09.07-	 <b>MFP-2709</b>			
<b>VIVIO</b>						
<b>660 4WD EN07E</b>	32	03.92-10.95	 <b>MBH-2723</b>  <b>MBH-2725</b>  <b>MFP-2780</b>  <b>MFP-2798</b>  <b>MBH-2723</b>  <b>MBH-2725</b>	interior exterior Eje delantero Sist.frenos: Sumitomo	 <b>MRS-2797</b>  <b>MBH-2724</b>  <b>MWC-2798</b>	
<b>XT Coupé (XT)</b>						
<b>1.8 Turbo 4WD EA82T</b>	96	01.87-12.90	 <b>MFP-2703</b>  <b>MFD-2703</b>	 <b>MRP-2700</b>  <b>MRD-2700</b>  <b>MBH-2703</b>  <b>MBH-2714</b>		
<b>1.8 Turbo 4WD EA82</b>	96	01.87-12.90	 <b>MFP-2703</b>  <b>MFD-2703</b>	 <b>MRP-2700</b>  <b>MRD-2700</b>  <b>MBH-2703</b>  <b>MBH-2714</b>		
<b>1.8 Turbo 4WD EA82T</b>	88	01.88-12.90	 <b>MFP-2703</b>  <b>MFD-2703</b>	 <b>MRP-2700</b>  <b>MRD-2700</b>		



























































**SUBARU**

	KW	Período		
<b>XT Coupé (XT)</b>				
			 MBH-2712	 MBH-2714
1.8 Turbo 4WD EA82	88	01.88-12.90	 MFP-2703  MFD-2703  MBH-2712	 MRP-2700  MRD-2700  MBH-2714
1.8 Turbo 4WD EA82T	100	11.84-12.90	 MFP-2703  MFD-2703	 MRP-2700  MRD-2700
1.8 Turbo 4WD EA82	100	11.84-12.90	 MFP-2703  MFD-2703	 MRP-2700  MRD-2700
<b>XV</b>				
1.6 i AWD FB16	84	03.12-	 MFP-2706  MFD-2725	 MRP-2704  MRD-2710
2.0 D AWD EE20Z	108	03.12-	 MFP-2706  MFD-2725	 MRP-2704  MRD-2710
2.0 i AWD FB20B	110	03.12-	 MFP-2706  MFD-2725	 MRP-2704  MRD-2710





















































**SUZUKI**

	KW	Período				
<b>ALTO (OS)</b>						
0.8 (SS80) F8B	29	06.82-08.84	 <b>MBH-2806</b>  <b>MFP-2404</b>  <b>MFD-2800</b>  <b>MBH-2806</b>	centro    centro	 <b>MRS-2802</b>  <b>MBH-2802</b>  <b>MWC-2808</b>  <b>MWC-2809</b>	Eje trasero
<b>ALTO (EF)</b>						
1.0 (SH410) G10BB	39	09.94-09.98	 <b>MFP-2805</b>  <b>MFD-2806</b>  <b>MBH-2817</b>		 <b>MBD-2815</b>  <b>MRS-2808</b>  <b>MBH-2813</b>	
<b>ALTO (FF)</b>						
1.1 (RF410) F10DN	46	09.04-12.08	 <b>MFP-2825</b>  <b>MFD-2812</b>		 <b>MRS-2822</b>  <b>MWC-2799</b>	
1.1 (RF410) F10D	46	09.04-12.08	 <b>MFP-2825</b>  <b>MFD-2812</b>		 <b>MRS-2822</b>  <b>MWC-2799</b>	
<b>ALTO (GF)</b>						
1.0 (AMF310) K10B	50	01.09-	 <b>MFP-2809</b>  <b>MFD-2822</b>		 <b>MRS-2825</b>	
<b>ALTO (HA12, HA23)</b>						
1.0 G10BB	43	01.00-06.02	 <b>MFP-2805</b>  <b>MFD-2806</b>		 <b>MBD-2815</b>  <b>MRS-2808</b>	
<b>ALTO</b>						
0.8 (SB308/CA) F8B	29	01.86-12.88	 <b>MFP-2404</b>  <b>MFD-2801</b>  <b>MBH-2806</b>  <b>MBH-2898</b>		 <b>MRS-2808</b>  <b>MBH-2802</b>  <b>MWC-2810</b>  <b>MWC-2813</b>	Eje trasero  año construcción hasta:12/1987  año construcción desde:01/1988
<b>BALENO (EG)</b>						
1.3 (SY413) G13BA	52	09.96-05.02	 <b>MFP-2816</b>  <b>MFD-2814</b>  <b>MBH-2818</b>  <b>MSE-9801</b>	año construcción hasta:12/1998	 <b>MBD-2811</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MBH-2816</b>  <b>MWC-2832</b>  <b>MWC-2837</b>  <b>MRS-2811S</b>	derecha izquierda
1.3 i 16V (SY413) G13BB	63	07.95-05.02	 <b>MFP-2816</b>	año construcción hasta:12/1998	 <b>MBD-2811</b>	

**SUZUKI**




























































	KW	Período			
<b>BALENO (EG)</b>					
			 MFD-2814  MBH-2818  MSE-9801	 MRS-2811  MBH-2816  MWC-2832  MWC-2837  MRS-2811S	derecha izquierda
1.6 i 16V (SY416) G16B	72	07.95-05.02	 MFP-2816  MFD-2814  MBH-2818  MSE-9801	 MBD-2811  MRS-2810  MRS-2811  MBH-2816  MWC-2832  MWC-2837  MRS-2811S	derecha izquierda
1.6 i 16V 4x4 (SY416)...	72	07.95-05.02	 MFP-2816  MFD-2814  MBH-2818  MSE-9801	 MBD-2811  MRS-2811  MBH-2816  MWC-2832  MWC-2837  MRS-2811S	derecha izquierda
1.8 GTX (SY418) J18A	89	03.96-05.02	 MFP-2816  MFD-2891  MBH-2818	 MRP-2601  MRD-2800  MRS-2811  MBH-2807  MRS-2811S	
1.8 i 4x4 (SY418) J18A	89	03.96-05.02	 MFP-2816  MFD-2891  MBH-2818	 MRP-2601  MRD-2800  MRS-2811  MBH-2807  MRS-2811S	
1.9 TD (SY419) DHV...	55	04.98-05.02	 MFP-2816  MFD-2891  MSE-9801	 MRP-2601  MRD-2800	
1.9 TD (SY419) DHW...	55	04.98-05.02	 MFP-2816  MFD-2891  MSE-9801	 MRP-2601  MRD-2800	

**SUZUKI**














































	KW	Período				
<b>BALENO (FW, EW)</b>						
<b>1.0 (A1K310) K10C</b>	82	02.16-	 <b>MFP-2343</b>	 <b>MRP-2214</b>  <b>MRP-2801</b>	Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero	
<b>1.2 (A1K412) K12C</b>	66	02.16-	 <b>MFP-2343</b>	 <b>MRP-2801</b>	Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero	
<b>1.2 Hybrid (A1K412)...</b>	66	02.16-	 <b>MFP-2343</b>	 <b>MRP-2801</b>	Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero	
<b>BALENO Fastback (EG)</b>						
<b>1.3 (SY413) G13BA</b>	52	09.96-05.02	 <b>MFP-2816</b>  <b>MFD-2814</b>  <b>MBH-2818</b>  <b>MSE-9801</b>	año construcción hasta:12/1998	 <b>MBD-2811</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MBH-2816</b>  <b>MWC-2832</b>  <b>MWC-2837</b>  <b>MRS-2811S</b>	derecha izquierda
<b>1.3 i 16V (SY413) G13BB</b>	63	07.95-05.02	 <b>MFP-2816</b>  <b>MFD-2814</b>  <b>MBH-2818</b>  <b>MSE-9801</b>	año construcción hasta:12/1998	 <b>MBD-2811</b>  <b>MRS-2810</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MBH-2816</b>  <b>MWC-2832</b>  <b>MWC-2837</b>  <b>MRS-2811S</b>	derecha izquierda
<b>1.6 i 16V (SY416) G16B</b>	72	07.95-05.02	 <b>MFP-2816</b>  <b>MFD-2814</b>  <b>MBH-2818</b>  <b>MSE-9801</b>		 <b>MBD-2811</b>  <b>MRS-2810</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MBH-2816</b>  <b>MWC-2832</b>  <b>MWC-2837</b>  <b>MRS-2811S</b>	derecha izquierda
<b>1.6 i 16V 4x4 (SY416)...</b>	72	07.95-05.02	 <b>MFP-2816</b>  <b>MFD-2814</b>  <b>MBH-2818</b>  <b>MSE-9801</b>		 <b>MBD-2811</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MBH-2816</b>  <b>MWC-2832</b>  <b>MWC-2837</b>  <b>MRS-2811S</b>	derecha izquierda

































































**SUZUKI**

	KW	Período		
<b>BALENO Fastback (EG)</b>				
1.8 GTX (SY418) J18A	89	03.96-05.02	 MFP-2816  MFD-2891  MBH-2818  MSE-9801	 MRP-2601  MRD-2800  MBH-2807
1.8 i 4x4 (SY418) J18A	89	03.96-05.02	 MFP-2816  MFD-2891  MBH-2818	 MRP-2601  MRD-2800  MBH-2807
1.9 TD (SY419) DHW...	55	04.98-05.02	 MFP-2816  MFD-2891  MSE-9801	 MRP-2601  MRD-2800
<b>BALENO Ranchera familiar (EG)</b>				
1.3 16V (SY41 G13BB)	63	03.97-05.02	 MFP-2815  MFP-2816  MFD-2814  MBH-2818  MSE-9801	año construcción desde:01/1999 año construcción hasta:12/1998  MBD-2811  MRS-2811  MBH-2816  MWC-2832 derecha  MWC-2837 izquierda  MRS-2811S
1.6 i 16V (SY G16B)	72	08.96-05.02	 MFP-2816  MFD-2814  MBH-2818  MSE-9801	 MBD-2811  MRS-2811  MBH-2816  MWC-2832 derecha  MWC-2837 izquierda  MRS-2811S
1.6 i 16V (SY G16B)	73	08.96-05.02	 MSE-9801	 MRS-2810  MRS-2811  MRS-2811S
1.6 i 16V 4x4 G16B	72	08.96-05.02	 MFP-2816  MFD-2814  MBH-2818  MSE-9801	 MBD-2811  MRS-2811  MBH-2816  MWC-2832 derecha  MWC-2837 izquierda  MRS-2811S
1.6 i 16V 4x4 G16B	73	08.96-05.02	 MSE-9801	
1.8 i 16V (SY J18A)	89	08.96-05.02	 MFP-2816	 MRP-2601































































**SUZUKI**

	KW	Período			
<b>BALENO Ranchera familiar (EG)</b>					
			 MFD-2891  MBH-2818  MSE-9801	 MRD-2800  MBD-2811	
1.9 TD (SY419 DHV...	55	04.98-05.02	 MFP-2803  MFP-2816  MFD-2891  MSE-9801	 MRP-2601  MRD-2800	
1.9 TD (SY419 DHW...	55	04.98-05.02	 MFP-2803  MFP-2816  MFD-2891  MSE-9801	 MRP-2601  MRD-2800	
<b>CAPPUCINO (EE)</b>					
0.7 (SX306) F6A	47	02.92-08.95	 MFP-2805  MFD-2806		
<b>CARRY Furgón (OS)</b>					
0.8 (ST90) F8A	27	11.80-10.85	 MBH-2800  MFP-2404  MFD-2801	centro    MRS-2809  MBH-2802  MWC-2803D  MWC-2803L  MWC-2817	Eje trasero  izquierda:  derecha
<b>CARRY Furgón (FD)</b>					
1.3 16 V (DA32V) G13BB	58	03.00-	 MFP-2809	 MBD-2813  MRS-2411  MRS-2411S	
1.3 G13BB	58	03.99-	 MWC-2842  MFP-2809	Eje delantero, derecha    MBD-2813  MRS-2411  MWC-2457  MWC-2842  MRS-2411S	izquierda  Eje delantero, derecha
<b>CELERIO (LF)</b>					
1.0 (AVK310) K10B	50	03.14-	 MFP-2825  MFD-2829	 MBD-2818  MRS-2825	
<b>GRAND VITARA I (FT, HT)</b>					























































**SUZUKI**

	KW	Período			
<b>GRAND VITARA I (FT, HT)</b>					
<b>1.6 4x4 (SQ 416) G16B</b>	69	03.98-07.03	 <b>MFP-2893</b>  <b>MFP-2897</b>  <b>MFD-2809</b>  <b>MCP-2805</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MBD-2805</b>  <b>MRS-2818</b>  <b>MWC-2823</b>  <b>MWC-2824</b>  <b>MRS-2818S</b>	Sist.frenos: TOK izquierda derecha
<b>2.0 4x4 (TA52, TL52 J20A)</b>	94	03.98-07.03	 <b>MFP-2893</b>  <b>MFD-2809</b>  <b>MFD-2811</b>  <b>MFD-2819</b>  <b>MCP-2805</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MBD-2805</b>  <b>MRS-2818</b>  <b>MWC-2823</b>  <b>MWC-2824</b>  <b>MRS-2818S</b>	Sist.frenos: TOK izquierda derecha
<b>2.0 HDI 110 16V 4x4...</b>	80	07.01-09.05	 <b>MFP-2893</b>  <b>MFD-2811</b>  <b>MFD-2819</b>  <b>MSE-9501</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MBD-2812</b>  <b>MRS-2818</b>  <b>MRS-2827</b>  <b>MWC-2823</b>  <b>MWC-2824</b>  <b>MRS-2818S</b>	año construcción hasta:07/2005 año construcción hasta:07/2005 año construcción desde:06/2003 izquierda derecha
<b>2.0 HDI 110 4x4 (SQ RHZ)</b>	80	07.01-09.05	 <b>MFD-2811</b>  <b>MFD-2819</b>  <b>MSE-9801</b>		
<b>2.0 TD 4x4 (SQ 420D RF)</b>	64	03.98-07.03	 <b>MFP-2893</b>  <b>MFD-2811</b>  <b>MFD-2819</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MBD-2805</b>  <b>MRS-2818</b>  <b>MWC-2823</b>  <b>MWC-2824</b>  <b>MRS-2818S</b>	izquierda derecha
<b>2.5 V6 24V 4x4 (SQ H...</b>	116	04.01-07.03	 <b>MFP-2893</b>  <b>MFD-2809</b>  <b>MFD-2811</b>  <b>MFD-2819</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRS-2818</b>  <b>MWC-2823</b>  <b>MWC-2824</b>  <b>MRS-2818S</b>	izquierda derecha
<b>2.5 V6 24V 4x4 (TD6 H...</b>	106	04.98-07.03	 <b>MFP-2893</b>  <b>MFD-2809</b>  <b>MFD-2811</b>	 <b>MBD-2805</b>  <b>MRS-2818</b>  <b>MWC-2823</b>	izquierda


















































**SUZUKI**

	KW	Período		
<b>GRAND VITARA I (FT, HT)</b>				
			 MFD-2819  MSE-9801	 MWC-2824 derecha  MRS-2818S
2.7 4x4 (JA 627) H 27 A	127	09.01-07.03	 MFP-2893  MFD-2809  MFD-2811  MFD-2819  MSE-9501  MSE-9801	 MBD-2812  MRS-2818  MRS-2827  MWC-2823 izquierda  MWC-2824 derecha  MRS-2818S
2.7 4x4 (TX92, JA 6 H 27...)	135	04.03-07.03	 MFP-2893  MFD-2809  MFD-2811  MFD-2819  MSE-9801	 MBD-2812  MRS-2818  MRS-2827  MWC-2823 izquierda  MWC-2824 derecha  MRS-2818S
<b>GRAND VITARA II (JT, TE, TD)</b>				
1.6 A las 4 ru M16A	78	04.05-	 MFP-2802  MFP-2807  MFD-2821  MCP-2800 Eje delantero  MSE-9801	 MRS-2824  MWC-2823 izquierda  MWC-2824 derecha
1.9 DDiS A las F9QB	95	10.05-02.15	 MFP-2802  MFP-2807  MFD-2821  MCP-2800 Eje delantero  MSE-9801	 MRP-2154  MRD-2802  MRS-2818  MRS-2824  MWC-2823 izquierda  MWC-2824 derecha  MRS-2818S
2.0 A las 4 ru J20A	103	10.05-02.15	 MFP-2802  MFP-2807  MFD-2821  MCP-2800 Eje delantero  MSE-9801	 MRS-2824  MWC-2823 izquierda  MWC-2824 derecha
2.4 A las 4 ru J24B	122	01.09-	 MSE-9801	
2.4 A las 4 ru J24B	124	01.09-	 MSE-9801	
3.2 A las 4 ru N32A	171	01.09-02.15	 MFP-2802	 MRD-2802




















































**SUZUKI**

	KW	Período		
<b>GRAND VITARA II (JT, TE, TD)</b>				
			 MFD-2821  MSE-9801	 MRS-2826
<b>IGNIS (FH)</b>				
1.3 (HV51, HX51,...	61	10.00-09.03	 MFP-2809  MFD-2890	 MRP-2304  MRS-2808  MWC-2799
1.3 4WD (RG413) M13A	61	10.00-09.03	 MFP-2809  MFD-2890	 MRP-2304  MRS-2822  MWC-2799
<b>IGNIS II (MH)</b>				
1.3 (RM413) M13A	69	09.03-	 MFP-2885  MFD-2817	 MBD-2804  MRS-2821  MWC-2840
1.3 4x4 (RM413) M13A	69	09.03-	 MFP-2885  MFD-2817	 MWC-2840
1.3 DDiS (RM413D)...	51	09.03-	 MFP-2885  MFD-2817	 MRS-2821  MWC-2840
1.5 (RM415) M15A	73	09.03-	 MFP-2885  MFD-2817	 MRS-2821  MWC-2840
1.5 4x4 (RM415) M15A	73	09.03-	 MFP-2885  MFD-2817	 MBD-2804  MRS-2821  MWC-2840
1.5 Sport (RM415) M15A	80	12.03-	 MFP-2885  MFD-2817	 MRP-2304  MBD-2804  MRS-2821  MWC-2840
<b>JIMNY (FJ)</b>				
1.3 16V (SN413) M13A	60	02.01-	 MFP-2803  MFD-2807  MCP-2801	 MRS-2411  MWC-2457  MWC-2842  MRS-2411S
			Eje delantero	izquierda derecha
1.3 16V (SN413) G13BB	59	09.98-	 MFP-2803  MFD-2807	 MRS-2411  MWC-2457
				izquierda


















































**SUZUKI**

	KW	Período			
<b>JIMNY (FJ)</b>					
			 <b>MCP-2801</b>	Eje delantero	
				 <b>MWC-2842</b>  <b>MRS-2411S</b>	derecha
<b>1.3 16V 4WD (SN413)...</b>	60	02.01-	 <b>MFP-2803</b>		
			 <b>MFD-2807</b>  <b>MCP-2801</b>	Eje delantero	
				 <b>MRS-2411</b>  <b>MWC-2457</b>  <b>MWC-2842</b>  <b>MRS-2411S</b>	izquierda derecha
<b>1.3 16V 4WD (SN413)...</b>	59	09.98-	 <b>MFP-2803</b>		
			 <b>MFD-2807</b>  <b>MCP-2801</b>	Eje delantero	
				 <b>MRS-2411</b>  <b>MWC-2457</b>  <b>MWC-2842</b>  <b>MRS-2411S</b>	izquierda derecha
<b>1.3 16V 4x4 (SN413)...</b>	63	08.05-	 <b>MFP-2803</b>		
			 <b>MFD-2807</b>  <b>MFD-2824</b>  <b>MFD-2825</b>	nº de chasis desde:00203805	
				 <b>MRS-2411</b>  <b>MRS-2411S</b>	
<b>1.5 DDiS 4WD...</b>	48	12.03-	 <b>MFP-2803</b>		
			 <b>MFD-2808</b>		
				 <b>MRS-2411</b>  <b>MWC-2457</b>  <b>MWC-2842</b>  <b>MRS-2411S</b>	izquierda derecha
<b>1.5 DDiS 4x4 K9K 266</b>	63	08.05-	 <b>MFP-2897</b>		
			 <b>MFD-2807</b>  <b>MFD-2808</b>  <b>MFD-2824</b>  <b>MFD-2825</b>	año construcción desde:01/2006 nº de chasis desde:00203805  año construcción desde:01/2006 nº de chasis desde:JSAFJB53V002018 62	
				 <b>MRS-2411</b>  <b>MWC-2457</b>  <b>MWC-2842</b>  <b>MRS-2411S</b>	izquierda derecha
<b>KIZASHI (FR)</b>					
<b>2.4 (A6B 424) J24B</b>	131	10.10-	 <b>MFP-2123</b>		
			 <b>MFD-2828</b>		
				 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2805</b>	
<b>2.4 4x4 (A6B 424) J24B</b>	131	10.10-	 <b>MFP-2123</b>		
			 <b>MFD-2828</b>		
				 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2805</b>	

**SUZUKI**

















































	KW	Período			
<b>LIANA (ER, RH_)</b>					
<b>1.3 (RH 413) M13A</b>	66	03.02-	 <b>MFP-2810</b>  <b>MFD-2891</b>	 <b>MBD-2811</b>  <b>MRS-2810</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MWC-2832</b>  <b>MWC-2837</b>  <b>MRS-2811S</b>	derecha izquierda
<b>1.4 DDiS (RH 414D) 8HY</b>	66	04.04-	 <b>MFP-2810</b>  <b>MFD-2891</b>	 <b>MBD-2811</b>  <b>MRS-2810</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MBH-2816</b>  <b>MWC-2832</b>  <b>MWC-2837</b>  <b>MRS-2811S</b>	derecha izquierda
<b>1.6 (RH 416) M16A</b>	76	03.02-	 <b>MFP-2810</b>  <b>MFD-2891</b>	 <b>MBD-2811</b>  <b>MRS-2810</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MWC-2832</b>  <b>MWC-2837</b>  <b>MRS-2811S</b>	derecha izquierda
<b>1.6 4WD (RH 416) M16A</b>	76	03.02-	 <b>MFP-2810</b>  <b>MFD-2891</b>	 <b>MBD-2811</b>  <b>MRS-2810</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MWC-2832</b>  <b>MWC-2837</b>  <b>MRS-2811S</b>	derecha izquierda
<b>1.6 4WD (RH 416) M16A</b>	78	04.02-	 <b>MFP-2810</b>  <b>MFD-2891</b>	 <b>MBD-2811</b>  <b>MRS-2810</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MWC-2832</b>  <b>MWC-2837</b>  <b>MRS-2811S</b>	derecha izquierda
<b>1.6 i (RH416) M16A</b>	78	04.02-	 <b>MFP-2810</b>  <b>MFD-2891</b>	 <b>MBD-2811</b>  <b>MRS-2810</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MWC-2832</b>  <b>MWC-2837</b>	derecha izquierda

**SUZUKI**















































	KW	Período		
<b>LIANA (ER, RH_)</b>				
				 <b>MRS-2811S</b>
<b>LIANA Ranchera familiar (ER)</b>				
<b>1.3 M13A</b>	66	07.01-12.07	 <b>MFP-2810</b>  <b>MFD-2891</b>	 <b>MBD-2811</b>  <b>MRS-2810</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MBH-2816</b>  <b>MWC-2832</b> derecha  <b>MWC-2837</b> izquierda  <b>MRS-2811S</b>
<b>1.4 DDiS 8HY</b>	66	04.04-12.07	 <b>MFP-2810</b>  <b>MFD-2891</b>	 <b>MBD-2811</b>  <b>MRS-2810</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MBH-2816</b>  <b>MWC-2832</b> derecha  <b>MWC-2837</b> izquierda  <b>MRS-2811S</b>
<b>1.6 4WD M16A</b>	78	04.02-12.07	 <b>MFP-2810</b>  <b>MFD-2891</b>	 <b>MBD-2811</b>  <b>MRS-2810</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MWC-2832</b> derecha  <b>MWC-2837</b> izquierda  <b>MRS-2811S</b>
<b>1.6 4WD M16A</b>	76	07.01-12.07	 <b>MFP-2810</b>  <b>MFD-2891</b>	 <b>MBD-2811</b>  <b>MRS-2810</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MBH-2816</b>  <b>MWC-2832</b> derecha  <b>MWC-2837</b> izquierda  <b>MRS-2811S</b>
<b>1.6 i (RH416) M16A</b>	78	04.02-12.07	 <b>MFP-2810</b>  <b>MFD-2891</b>	 <b>MBD-2811</b>  <b>MRS-2810</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MWC-2832</b> derecha  <b>MWC-2837</b> izquierda  <b>MRS-2811S</b>
<b>1.6 M16A</b>	76	07.01-12.07	 <b>MFP-2810</b>	 <b>MBD-2811</b>

















































**SUZUKI**

	KW	Período				
<b>LIANA Ranchera familiar (ER)</b>						
			 <b>MFD-2891</b>	 <b>MRS-2810</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MBH-2816</b>  <b>MWC-2832</b>  <b>MWC-2837</b>  <b>MRS-2811S</b>	derecha izquierda	
<b>LJ 80 (OL)</b>						
<b>0.8 (LJ 80) F8A</b>	29	01.80-01.84	 <b>MWC-2806D</b>  <b>MWC-2806L</b>  <b>MWC-2807</b>  <b>MWC-2807D</b>  <b>MWC-2807L</b>  <b>MFP-2803</b>  <b>MFD-2814</b>	debajo,Delante, izquierda debajo,Delante, derecha arriba,Delante, derecha arriba,Delante, izquierda arriba,Delante, derecha	 <b>MRS-2800</b>  <b>MBH-2800</b>  <b>MWC-2806D</b>  <b>MWC-2806L</b>	derecha: debajo,Delante, izquierda debajo,Delante, derecha
<b>SAMURAI (SJ)</b>						
<b>1.0 A las 4 ruedas (SJ...</b>	33	11.88-12.04	 <b>MBH-2837</b>  <b>MFP-2803</b>  <b>MFP-2806</b>  <b>MFP-2898</b>  <b>MFP-2899</b>  <b>MFD-2807</b>  <b>MCP-2801</b>	eje delantero, ambos lados       Eje delantero	 <b>MBD-2802</b>  <b>MRS-2810</b>  <b>MRS-2899</b>  <b>MBH-2803</b>  <b>MWC-2811D</b>  <b>MWC-2811L</b>  <b>MRS-2899S</b>	País producción vehículo:Japón Modelo por país:España derecha: Modelo por país:España
<b>1.3 A las 4 ruedas (SJ...</b>	59	01.00-12.04	 <b>MFP-2803</b>  <b>MFP-2899</b>  <b>MFD-2807</b>		 <b>MBD-2802</b>  <b>MRS-2899</b>  <b>MWC-2894</b>  <b>MRS-2899S</b>	año construcción desde:11/2000
<b>1.3 A las 4 ruedas (SJ...</b>	44	11.88-12.04	 <b>MBH-2837</b>  <b>MFP-2898</b>  <b>MFP-2899</b>	eje delantero, ambos lados  año construcción desde:08/1992 año construcción hasta:08/2000	 <b>MBD-2801</b>  <b>MRS-2805</b>  <b>MRS-2810</b>	año construcción desde:09/1990 año construcción hasta:12/1995 País producción vehículo:Japón


























































# SUZUKI

	KW	Período				
<b>SAMURAI (SJ)</b>						
			 <b>MFD-2807</b>  <b>MBH-2803</b>  <b>MCP-2801</b>	 <b>MRS-2899</b>  <b>MBH-2801</b>  <b>MBH-2822</b>  <b>MWC-2899</b>  <b>MRS-2899S</b>	<p>Modelo por país:España</p> <p>año construcción desde:08/1992</p> <p>Modelo por país:España</p>	
<b>1.3 A las 4 ruedas (SJ...</b>	47	11.88-12.04	 <b>MBH-2837</b>  <b>MFP-2898</b>  <b>MFP-2899</b>  <b>MFD-2807</b>  <b>MBH-2803</b>	<p>Eje delantero</p> <p>eje delantero, ambos lados</p> <p>año construcción desde:08/1992 año construcción hasta:08/2000</p>	 <b>MBD-2801</b>  <b>MRS-2805</b>  <b>MRS-2810</b>  <b>MRS-2899</b>  <b>MBH-2822</b>  <b>MWC-2899</b>  <b>MRS-2899S</b>	<p>año construcción desde:09/1990</p> <p>año construcción hasta:12/1995</p> <p>País producción vehículo:Japón</p> <p>Modelo por país:España</p> <p>año construcción desde:08/1992</p> <p>Modelo por país:España</p>
<b>1.3 A las 4 ruedas (SJ...</b>	51	11.88-12.04	 <b>MFP-2803</b>  <b>MFP-2816</b>  <b>MFP-2898</b>  <b>MFP-2899</b>  <b>MFD-2807</b>  <b>MBH-2803</b>	<p>año construcción desde:08/1992 año construcción hasta:08/2000</p>	 <b>MRP-2601</b>  <b>MBD-2801</b>  <b>MBD-2802</b>  <b>MRS-2810</b>  <b>MRS-2899</b>  <b>MBH-2801</b>  <b>MBH-2822</b>  <b>MWC-2894</b>  <b>MWC-2899</b>  <b>MRS-2899S</b>	<p>año construcción desde:09/1990</p> <p>año construcción desde:08/1992</p> <p>País producción vehículo:Japón</p> <p>Modelo por país:España</p> <p>año construcción desde:08/1992</p> <p>año construcción desde:12/1992</p> <p>Modelo por país:España</p>
<b>1.9 D A las 4 ruedas</b>	47	11.98-12.04		 <b>MWC-2894</b>	<p>año construcción desde:11/2000</p>	
<b>1.9 TD A las 4 ruedas...</b>	46	11.98-12.04	 <b>MFP-2803</b>  <b>MFP-2806</b>  <b>MFP-2898</b>		 <b>MBD-2802</b>  <b>MRS-2810</b>  <b>MRS-2899</b>	<p>País producción vehículo:Japón</p> <p>Modelo por país:España</p>





















































**SUZUKI**

	KW	Período			
<b>SAMURAI (SJ)</b>					
			 <b>MFP-2899</b>  <b>MFD-2807</b>	 <b>MBH-2822</b>  <b>MWC-2894</b>  <b>MRS-2899S</b>	Modelo por país:España
<b>SJ 410</b>					
<b>1.0 (SJ410) F10A</b>	33	09.81-12.88	 <b>MBH-2801</b> interior  <b>MBH-2803</b> exterior  <b>MFP-2803</b> año construcción desde:01/1985  <b>MFP-2806</b>  <b>MFD-2807</b> año construcción desde:01/1985  <b>MRS-2801</b> año construcción desde:01/1985  <b>MBH-2803</b> exterior  <b>MWC-2800D</b> derecha  <b>MWC-2800L</b> izquierda  <b>MWC-2801D</b> derecha  <b>MWC-2801L</b> izquierda	 <b>MBD-2802</b> año construcción desde:01/1985  <b>MRS-2801</b> año construcción desde:01/1985  <b>MRS-2805</b> año construcción desde:01/1985 año construcción hasta:12/1987  <b>MBH-2800</b>  <b>MBH-2801</b> interior  <b>MBH-2802</b> Eje trasero  <b>MBH-2804</b>  <b>MWC-2812D</b> derecha: año construcción desde:01/1985  <b>MWC-2812L</b> año construcción desde:01/1985	
<b>SJ 410 Cabrio (OS)</b>					
<b>1.0 (SJ410) F10A</b>	33	09.81-12.88	 <b>MBH-2801</b> interior  <b>MBH-2803</b> exterior  <b>MFP-2803</b> año construcción desde:01/1985  <b>MFP-2806</b>  <b>MFD-2807</b> año construcción desde:01/1985  <b>MRS-2801</b> año construcción desde:01/1985  <b>MBH-2803</b> exterior  <b>MWC-2800D</b> derecha  <b>MWC-2800L</b> izquierda  <b>MWC-2801D</b> derecha	 <b>MBD-2802</b> año construcción hasta:08/1985  <b>MRS-2801</b> año construcción desde:01/1985  <b>MBH-2800</b>  <b>MBH-2801</b> interior  <b>MBH-2802</b> Eje trasero  <b>MBH-2804</b>  <b>MWC-2812D</b> derecha: año construcción desde:01/1985  <b>MWC-2812L</b> año construcción desde:01/1985	


























































**SUZUKI**

	KW	Período			
<b>SJ 410 Cabrio (OS)</b>					
			 <b>MWC-2801L</b>	izquierda	
<b>SJ 413 (OS)</b>					
<b>1.3 (SJ 413) G13A</b>	44	08.86-08.90	 <b>MFP-2803</b>  <b>MFP-2806</b>  <b>MFP-2898</b>  <b>MFD-2807</b>  <b>MRS-2801</b>  <b>MBH-2803</b>	 <b>MBD-2801</b>  <b>MRS-2801</b>  <b>MBH-2801</b>  <b>MBH-2822</b>  <b>MWC-2804</b>  <b>MWC-2812D</b>	año construcción hasta:12/1987  derecha:
<b>1.3 (SJ413) G13A</b>	47	09.84-08.90	 <b>MFP-2803</b>  <b>MFP-2806</b>  <b>MFD-2807</b>  <b>MRS-2801</b>  <b>MBH-2803</b>	 <b>MBD-2802</b>  <b>MRS-2801</b>  <b>MBH-2801</b>  <b>MBH-2822</b>  <b>MWC-2804</b>  <b>MWC-2812D</b>	derecha:
<b>SPLASH (EX)</b>					
<b>1.0 (A5B 310) K10B</b>	48	01.08-	 <b>MFP-2800</b>  <b>MFD-2815</b>	 <b>MRS-2212</b>  <b>MWC-2846</b>	
<b>1.0 (A5B 310) K10B</b>	50	06.11-	 <b>MFP-2800</b>  <b>MFD-2815</b>	 <b>MRS-2212</b>  <b>MWC-2846</b>	
<b>1.2 (A5B 412) K12B</b>	63	01.08-	 <b>MFP-2800</b>  <b>MFD-2815</b>	 <b>MRS-2212</b>  <b>MWC-2846</b>	
<b>1.2 VVT (A5B 412) K12B</b>	69	09.10-	 <b>MFP-2800</b>  <b>MFD-2815</b>	 <b>MRS-2212</b>  <b>MWC-2846</b>	
<b>1.3 CDTI (A5B 413D)...</b>	55	01.08-	 <b>MFP-2800</b>  <b>MFD-2815</b>	 <b>MRS-2212</b>  <b>MWC-2846</b>	
<b>1.3 CDTI (A5B 413D) Z...</b>	55	01.08-	 <b>MFP-2800</b>  <b>MFD-2815</b>	 <b>MRS-2212</b>  <b>MWC-2846</b>	
<b>SUPER CARRY Autobús (ED)</b>					
<b>1.0 (SK410) F10A</b>	30	09.94-03.99	 <b>MFP-2404</b>  <b>MFD-2801</b>	 <b>MRS-2809</b>  <b>MRS-2831</b>  <b>MWC-2816</b>  <b>MWC-2817</b>	izquierda  derecha






















































**SUZUKI**

	KW	Período		
<b>SUPER CARRY Autobús (ED)</b>				
1.0 (SK410) F10A	33	10.85-03.99	 <b>MFP-2404</b>  <b>MFD-2801</b>  <b>MBH-2879</b>	 <b>MRS-2809</b>  <b>MBH-2884</b>  <b>MWC-2814</b> derecha  <b>MWC-2815L</b> nº de chasis hasta:140000  <b>MWC-2816</b> izquierda  <b>MWC-2817</b> derecha
1.0 (SK410) F10A	31	10.92-03.99	 <b>MFP-2404</b>  <b>MFD-2800</b>  <b>MFD-2801</b>  <b>MBH-2879</b>	 <b>MRS-2809</b>  <b>MRS-2831</b>  <b>MBH-2884</b>  <b>MWC-2814</b> derecha  <b>MWC-2815L</b> nº de chasis hasta:140000  <b>MWC-2816</b> izquierda  <b>MWC-2817</b> derecha
<b>SWIFT Descapotable (SF413)</b>				
1.3 i (SF413, AK G13BA)	50	09.91-10.96	 <b>MFP-2135</b>  <b>MFD-2804</b>  <b>MBH-2812</b>  <b>MSE-9515</b>	 <b>MRP-2800</b>  <b>MRD-2800</b>  <b>MRS-2813</b>  <b>MBH-2815</b> Eje trasero,Eje delantero  <b>MWC-2819</b>  <b>MSE-9515</b> Eje trasero,Eje delantero
<b>SWIFT I (AA)</b>				
1.0 (SA310, AA41/43)...	37	10.83-03.89	 <b>MFP-2804</b> año construcción hasta:12/1986  <b>MFP-2896</b> año construcción desde:01/1987  <b>MFD-2801</b>  <b>MFD-2806</b> año construcción desde:01/1987  <b>MBH-2821</b>  <b>MSE-9515</b> Eje trasero,Eje delantero	 <b>MRS-2807</b> año construcción hasta:12/1986  <b>MRS-2813</b> año construcción desde:01/1987  <b>MBH-2820</b>  <b>MWC-2818</b>  <b>MSE-9515</b> Eje trasero,Eje delantero
1.0 (SA310, AA41/43)...	37	10.83-03.89	 <b>MFP-2804</b> año construcción hasta:12/1986  <b>MFP-2896</b> año construcción desde:01/1987  <b>MFD-2801</b>  <b>MFD-2806</b> año construcción desde:01/1987	 <b>MRS-2807</b> año construcción hasta:12/1986  <b>MRS-2813</b> año construcción desde:01/1987  <b>MBH-2820</b>  <b>MWC-2818</b>







































**SUZUKI**

	KW	Período		
<b>SWIFT I (AA)</b>				
			 <b>MBH-2821</b>  <b>MSE-9515</b>	 <b>MSE-9515</b> Eje trasero,Eje delantero
<b>1.0 Turbo (SA310) G10T</b>	52	02.85-12.89	 <b>MFP-2804</b>  <b>MFD-2801</b>  <b>MSE-9515</b>	 <b>MRS-2807</b>  <b>MRS-2813</b>  <b>MSE-9515</b> Eje trasero,Eje delantero
<b>1.3 (SA413, AA51) G13A</b>	50	10.84-03.89	 <b>MFP-2804</b>  <b>MFD-2801</b>  <b>MBH-2812</b>  <b>MSE-9515</b>	 <b>MRS-2813</b>  <b>MBH-2814</b>  <b>MWC-2818</b>  <b>MSE-9515</b> Eje trasero,Eje delantero
<b>1.3 (SA413, AA51/53)...</b>	54	10.84-03.89	 <b>MFP-2804</b>  <b>MFD-2801</b>  <b>MBH-2812</b>  <b>MSE-9515</b>	 <b>MRS-2813</b>  <b>MBH-2814</b>  <b>MWC-2818</b>  <b>MSE-9515</b> Eje trasero,Eje delantero
<b>1.3 (SA413, AA53) G13A</b>	47	08.86-03.89	 <b>MFP-2804</b>  <b>MFD-2801</b>  <b>MBH-2812</b>  <b>MSE-9515</b>	 <b>MRS-2813</b>  <b>MBH-2814</b>  <b>MWC-2818</b>  <b>MSE-9515</b> Eje trasero,Eje delantero
<b>1.3 GTi/GXi (SA413,...</b>	74	08.85-03.89	 <b>MFP-2805</b>  <b>MFD-2804</b>  <b>MBH-2814</b>  <b>MSE-9515</b>	 <b>MRS-2813</b>  <b>MBH-2812</b>  <b>MWC-2818</b>  <b>MSE-9515</b> Eje trasero,Eje delantero
<b>SWIFT II Fastback (EA, MA)</b>				
<b>1.0 (SF310, AA44 G10A</b>	37	03.89-05.01	 <b>MFP-2805</b>  <b>MFD-2801</b>  <b>MFD-2806</b>  <b>MBH-2812</b>  <b>MSE-9515</b>	año construcción hasta:10/1996  año construcción hasta:10/1996  Eje trasero,Eje delantero
<b>1.0 i (SF310, AA G10A</b>	39	01.95-12.05	 <b>MFP-2805</b>  <b>MFP-2818</b>  <b>MFD-2801</b>  <b>MFD-2806</b>	 <b>MBD-2810</b>  <b>MRS-2810</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MRS-2813</b> Eje trasero,Eje delantero

**SUZUKI**














































	KW	Período		
<b>SWIFT II Fastback (EA, MA)</b>				
			 <b>MSE-9515</b> Eje trasero,Eje delantero	 <b>MRS-2823</b>  <b>MWC-2818</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MRS-2811S</b> año construcción desde:07/1998 vehículos con ABS Eje trasero,Eje delantero
<b>1.0 i (SF310, AA G10A)</b>	40	03.89-12.91	 <b>MFP-2896</b>  <b>MFD-2801</b>  <b>MFD-2806</b>  <b>MBH-2812</b>  <b>MSE-9515</b> Eje trasero,Eje delantero	 <b>MBD-2810</b>  <b>MRS-2813</b>  <b>MBH-2814</b>  <b>MWC-2818</b>  <b>MSE-9515</b> Eje trasero,Eje delantero
<b>1.3 (SF413, AB35)</b>	50	03.89-05.01	 <b>MFP-2805</b>  <b>MFP-2818</b>  <b>MFD-2806</b>  <b>MBH-2812</b>  <b>MSE-9515</b> Eje trasero,Eje delantero año construcción hasta:10/1996	 <b>MRD-2800</b>  <b>MBD-2810</b>  <b>MRS-2810</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MRS-2823</b>  <b>MRS-2831</b>  <b>MBH-2814</b>  <b>MWC-2818</b>  <b>MWC-2832</b>  <b>MWC-2837</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MRS-2811S</b> año construcción desde:07/1998 vehículos con ABS año construcción hasta:01/1995 año construcción desde:04/1992 derecha año construcción desde:04/1992 izquierda Eje trasero,Eje delantero
<b>1.3 (SF413, AB35 G13A)</b>	52	03.89-12.91	 <b>MFP-2805</b>  <b>MFD-2806</b>  <b>MBH-2812</b>  <b>MSE-9515</b> Eje trasero,Eje delantero	 <b>MBD-2810</b>  <b>MRS-2813</b>  <b>MBH-2814</b>  <b>MWC-2818</b>  <b>MSE-9515</b> Eje trasero,Eje delantero
<b>1.3 4WD (SF413, G13A)</b>	50	03.89-05.01	 <b>MFP-2135</b>  <b>MFD-2805</b>  <b>MBH-2812</b>  <b>MSE-9515</b> Eje trasero,Eje delantero	 <b>MRP-2800</b>  <b>MRD-2800</b>  <b>MBD-2810</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MBH-2814</b>

# SUZUKI




















































	KW	Período		
<b>SWIFT II Fastback (EA, MA)</b>				
				 <b>MWC-2818</b> año construcción hasta:01/1995  <b>MWC-2832</b> año construcción desde:04/1992 Eje trasero, derecha  <b>MWC-2832</b> derecha: año construcción desde:04/1992 Eje trasero, derecha  <b>MWC-2837</b> año construcción desde:04/1992 Eje trasero izquierda  <b>MWC-2837</b> izquierda: año construcción desde:04/1992 Eje trasero izquierda  <b>MSE-9515</b> Eje trasero,Eje delantero  <b>MRS-2811S</b>
<b>1.3 4WD (SF413, G13A)</b>	52	10.89-12.91	 <b>MFP-2135</b>  <b>MFD-2805</b>  <b>MBH-2812</b>  <b>MSE-9515</b>	 <b>MRP-2800</b>  <b>MRD-2800</b>  <b>MBD-2810</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MBH-2814</b>  <b>MWC-2818</b>  <b>MWC-2832</b> Eje trasero, derecha  <b>MWC-2832</b> derecha: Eje trasero, derecha  <b>MWC-2837</b> Eje trasero izquierda  <b>MWC-2837</b> izquierda: Eje trasero izquierda  <b>MSE-9515</b> Eje trasero,Eje delantero  <b>MRS-2811S</b>
<b>1.3 GTi (SF413, G13B)</b>	74	03.89-05.01	 <b>MFP-2135</b>  <b>MFD-2805</b>  <b>MBH-2812</b>  <b>MSE-9515</b>	 <b>MRP-2800</b>  <b>MRD-2800</b>  <b>MBD-2810</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MBH-2815</b>  <b>MWC-2818</b> año construcción hasta:01/1995  <b>MWC-2832</b> año construcción desde:04/1992 Eje trasero, derecha  <b>MWC-2832</b> derecha: año construcción desde:04/1992

























































**SUZUKI**

	KW	Período		
<b>SWIFT II Fastback (EA, MA)</b>				
				 <b>MWC-2837</b> Eje trasero, derecha año construcción desde:04/1992  <b>MWC-2837</b> Eje trasero izquierda izquierda: año construcción desde:04/1992  <b>MSE-9515</b> Eje trasero,Eje delantero  <b>MRS-2811S</b>
<b>SWIFT II Sedán (AH, AJ)</b>				
<b>1.3 (SF413, AH35) G13B</b>	52	03.89-12.91	 <b>MFP-2805</b>  <b>MFD-2806</b>  <b>MBH-2812</b>	 <b>MBD-2810</b>  <b>MRS-2813</b>  <b>MBH-2814</b>  <b>MWC-2818</b>
<b>1.3 (SF413, AH35, M...</b>	50	01.91-12.95	 <b>MFP-2805</b>  <b>MFP-2818</b>  <b>MFD-2806</b>  <b>MBH-2812</b>	 <b>MBD-2810</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MRS-2813</b>  <b>MRS-2823</b> vehículos con ABS  <b>MBH-2814</b>  <b>MWC-2818</b> año construcción hasta:01/1995  <b>MWC-2832</b> año construcción desde:04/1992 derecha  <b>MWC-2837</b> año construcción desde:04/1992 izquierda  <b>MRS-2811S</b>
<b>1.6 (SF416, AH14) G16B</b>	70	11.89-12.91	 <b>MFP-2135</b>  <b>MFP-2805</b>  <b>MFD-2805</b>  <b>MBH-2812</b>	 <b>MBD-2810</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MBH-2814</b>  <b>MWC-2892</b> derecha  <b>MWC-2893</b> izquierda  <b>MRS-2811S</b>
<b>1.6 4WD (SF416, AJ1...</b>	70	11.89-12.91	 <b>MFP-2135</b>  <b>MFP-2805</b>  <b>MFD-2805</b>  <b>MBH-2812</b>	 <b>MBD-2810</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MBH-2814</b>  <b>MWC-2892</b> derecha





















































**SUZUKI**

	KW	Período		
<b>SWIFT II Sedán (AH, AJ)</b>				
				 <b>MWC-2893</b> izquierda  <b>MRS-2811S</b>
1.6 i (SF416, AH14, G16B)	68	01.90-05.01	 <b>MFP-2135</b>  <b>MFP-2805</b>  <b>MFD-2805</b>  <b>MBH-2812</b>	año construcción hasta:10/1996  <b>MBD-2810</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MBH-2814</b> año construcción hasta:10/1996  <b>MWC-2892</b> derecha  <b>MWC-2893</b> izquierda  <b>MRS-2811S</b>
1.6 i 4WD (SF416, A...	68	01.90-05.01	 <b>MFP-2135</b>  <b>MFP-2805</b>  <b>MFD-2805</b>  <b>MBH-2812</b>	año construcción hasta:10/1996  <b>MBD-2810</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MBH-2814</b> año construcción hasta:10/1996  <b>MWC-2892</b> derecha  <b>MWC-2893</b> izquierda  <b>MRS-2811S</b>
<b>SWIFT III (MZ, EZ)</b>				
1.3 (RS 413) M13A	68	02.05-	 <b>MFP-2800</b>  <b>MFP-2820</b>  <b>MFD-2815</b>	País producción vehículo:Japón  <b>MRS-2212</b>  <b>MRS-2828</b> País producción vehículo:Japón  <b>MWC-2846</b>
1.3 4x4 (RS 413) M13A	66	01.06-	 <b>MFP-2800</b>  <b>MFP-2820</b>  <b>MFD-2815</b>	País producción vehículo:Japón  <b>MRS-2212</b>  <b>MRS-2828</b> País producción vehículo:Japón  <b>MWC-2846</b>
1.3 DDiS (RS 413D)...	51	08.05-	 <b>MFP-2800</b>  <b>MFD-2815</b>	 <b>MRS-2212</b>  <b>MRS-2828</b> País producción vehículo:Japón  <b>MWC-2846</b>
1.3 DDiS (RS 413D) D13A	55	08.05-	 <b>MFP-2800</b>  <b>MFD-2815</b>  <b>MBH-2812</b>	 <b>MRS-2212</b>  <b>MRS-2828</b> País producción vehículo:Japón  <b>MBH-2814</b>  <b>MWC-2846</b>
1.3 DDiS (RS 413D) Z 13...	55	08.05-	 <b>MFP-2800</b>	 <b>MRS-2212</b>



















































**SUZUKI**

	KW	Período				
<b>SWIFT III (MZ, EZ)</b>						
			 <b>MFD-2815</b>  <b>MBH-2812</b>	 <b>MRS-2828</b>  <b>MBH-2814</b>  <b>MWC-2846</b>	País producción vehículo:Japón	
<b>1.5 (RS 415) M15A</b>	75	02.05-	 <b>MFP-2800</b>  <b>MFP-2820</b>  <b>MFD-2815</b>  <b>MFD-2823</b>	País producción vehículo:Japón	 <b>MRS-2212</b>  <b>MRS-2828</b>  <b>MWC-2846</b>	País producción vehículo:Japón
<b>1.6 (RS 416) M16A</b>	92	05.06-	 <b>MFP-2800</b>  <b>MFP-2820</b>  <b>MFD-2815</b>  <b>MFD-2823</b>	País producción vehículo:Japón	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRS-2212</b>  <b>MWC-2846</b>	
<b>SWIFT IV (FZ, NZ)</b>						
<b>1.2 (AZG 412) K12B</b>	66	10.10-	 <b>MFP-2343</b>  <b>MFD-2813</b>  <b>MFD-2826</b>	País producción vehículo:Japón	 <b>MRP-2801</b>  <b>MRD-2801</b>  <b>MRS-2833</b>	
<b>1.2 (AZH 412) K12B</b>	69	10.10-	 <b>MFP-2343</b>  <b>MFD-2813</b>  <b>MFD-2826</b>	País producción vehículo:Japón	 <b>MRP-2801</b>  <b>MRD-2801</b>  <b>MRS-2833</b>	
<b>1.2 4x4 (AZG 412) K12B</b>	66	10.10-	 <b>MFP-2343</b>  <b>MFD-2813</b>  <b>MFD-2826</b>	País producción vehículo:Japón	 <b>MRP-2801</b>  <b>MRD-2801</b>  <b>MRS-2833</b>	
<b>1.2 4x4 (AZH 412) K12B</b>	69	10.10-	 <b>MFP-2343</b>  <b>MFD-2813</b>  <b>MFD-2826</b>	País producción vehículo:Japón	 <b>MRP-2801</b>  <b>MRD-2801</b>  <b>MRS-2833</b>	
<b>1.3 DDiS (AZG 413D)...</b>	55	10.10-	 <b>MFP-2343</b>  <b>MFD-2813</b>  <b>MFD-2826</b>	País producción vehículo:Japón	 <b>MRP-2801</b>  <b>MRD-2801</b>  <b>MRS-2833</b>	
<b>1.6 (AZG 416, AZH 416,...)</b>	100	01.12-	 <b>MFD-2813</b>	País producción vehículo:Japón	 <b>MRS-2833</b>	
<b>SX4 (EY, GY)</b>						












































**SUZUKI**

	KW	Período			
<b>SX4 (EY, GY)</b>					
<b>1.5 (RW 415) M15A</b>	73	06.06-07.10	 <b>MFP-2143</b>  <b>MFP-2801</b>  <b>MFP-2819</b>  <b>MFD-2820</b>  <b>MCP-2804</b>	País producción vehículo:Japón  País producción vehículo:Japón  Sist.frenos: TRW	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2803</b>  <b>MRS-2817</b>  <b>MWC-2846</b>
<b>1.5 VVT (RW 415) M15A</b>	82	07.10-	 <b>MCP-2804</b>	Sist.frenos: TRW   <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2803</b>  <b>MWC-2846</b>	
<b>1.6 DDIS (RW 416D) 9HX</b>	66	04.07-	 <b>MFP-2143</b>  <b>MFP-2801</b>  <b>MFP-2819</b>  <b>MFD-2820</b>  <b>MCP-2804</b>	Sist.frenos: TRW	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2803</b>  <b>MRS-2817</b>  <b>MWC-2846</b>
<b>1.6 VVT (RW 416) M16A</b>	79	06.06-	 <b>MFP-2143</b>  <b>MFP-2801</b>  <b>MFP-2819</b>  <b>MFD-2820</b>  <b>MCP-2804</b>	País producción vehículo:Japón  País producción vehículo:Japón  Sist.frenos: TRW	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2803</b>  <b>MRS-2817</b>  <b>MWC-2846</b>
<b>1.6 VVT (RW 416) M16A</b>	88	07.09-		 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2803</b>  <b>MWC-2846</b>	
<b>1.6 VVT 4x4 (RW 416)...</b>	79	06.06-	 <b>MFP-2143</b>  <b>MFP-2801</b>  <b>MFP-2819</b>  <b>MFD-2820</b>	País producción vehículo:Japón  País producción vehículo:Japón	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2803</b>  <b>MRS-2817</b>  <b>MWC-2846</b>
<b>1.6 VVT 4x4 (RW 416)...</b>	82	07.09-		 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2803</b>	
<b>1.6 VVT 4x4 (RW 416)...</b>	88	07.09-		 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2803</b>  <b>MWC-2846</b>	
<b>1.9 DDiS (RW 419D)</b>	88	06.06-	 <b>MFP-2143</b>	País producción vehículo:Japón	 <b>MRP-2405</b>



















































**SUZUKI**

	KW	Período			
<b>SX4 (EY, GY)</b>					
D19AA			 <b>MFP-2801</b>  <b>MFP-2819</b>  <b>MFD-2820</b>  <b>MCP-2804</b>	País producción vehículo:Japón  Sist.frenos: TRW	 <b>MRD-2803</b>  <b>MRS-2817</b>  <b>MWC-2846</b>
1.9 DDiS 4x4 (RW...	88	06.06-	 <b>MFP-2143</b>  <b>MFP-2801</b>  <b>MFP-2819</b>  <b>MFD-2820</b>  <b>MCP-2804</b>	País producción vehículo:Japón  País producción vehículo:Japón  Sist.frenos: TRW	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRS-2817</b>  <b>MWC-2846</b>
2.0 DDiS (RW 420D)...	99	07.09-	 <b>MFP-2143</b>  <b>MFP-2801</b>  <b>MFP-2819</b>  <b>MFD-2820</b>  <b>MCP-2804</b>	País producción vehículo:Japón  País producción vehículo:Japón  Sist.frenos: TRW	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRS-2817</b>  <b>MWC-2846</b>
2.0 DDiS 4x4 (RW...	99	07.09-	 <b>MFP-2143</b>  <b>MFP-2801</b>  <b>MFP-2819</b>  <b>MFD-2820</b>  <b>MCP-2804</b>	País producción vehículo:Japón  País producción vehículo:Japón  Sist.frenos: TRW	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRS-2817</b>  <b>MWC-2846</b>
<b>SX4 S-Cross (JY)</b>					
1.6 (AKK 416) M16A	88	08.13-	 <b>MFP-2821</b>  <b>MFD-2827</b>		 <b>MRP-2801</b>  <b>MRD-2804</b>
1.6 AllGrip (AKK 416)...	88	08.13-	 <b>MFP-2821</b>  <b>MFD-2827</b>		 <b>MRP-2801</b>  <b>MRD-2804</b>
1.6 DDiS (AKK 416D)...	88	08.13-	 <b>MFP-2821</b>  <b>MFD-2827</b>		 <b>MRP-2801</b>  <b>MRD-2804</b>
1.6 DDiS AllGrip (AKK...	88	08.13-	 <b>MFP-2821</b>  <b>MFD-2827</b>		 <b>MRP-2801</b>  <b>MRD-2804</b>













































**SUZUKI**

	KW	Período				
<b>SX4 Sedán (GY)</b>						
1.6 (RW 416) M16A	79	10.07-		 MRP-2405		
1.6 (RW 416) M16A	88	10.07-		 MRP-2405		
<b>VITARA (ET)</b>						
HDI (SE 420HDI) RHP...	64	12.03-12.05	 MFP-2899  MFD-2807	 MBD-2816		
<b>VITARA (ET, TA)</b>						
1.6 A las 4 ruedas (SE...	60	07.88-12.91	 MFP-2806  MFD-2807  MFD-2808  MCP-2803  MSE-9515	 MBD-2803  MRS-2812  MBH-2801  MWC-2815  MWC-2815D  MWC-2820  MWC-2821  MWC-2822  MSE-9515	nº de chasis hasta:140000 derecha: derecha: derecha: izquierda: izquierda: Eje trasero,Eje delantero	
1.6 A las 4 ruedas (TA,...	59	07.88-03.98	 MBH-2801  MFP-2806  MFP-2897  MFP-2899  MFD-2807  MFD-2808  MCP-2803  MSE-9515	año construcción desde:06/1991 centro Sist.frenos: TRW Eje delantero	 MBD-2803  MRS-2834  MWC-2815  MWC-2815D  MWC-2820  MWC-2821  MWC-2822	Eje trasero derecha: año construcción desde:02/1993 derecha: año construcción desde:02/1993 derecha: año construcción hasta:01/1993 izquierda: año construcción hasta:01/1993 izquierda: año construcción desde:02/1993
1.6 i 16V A las 4 ruedas...	71	07.90-03.98	 MFP-2806  MFP-2897  MFD-2807	 MBD-2803  MRS-2898  MBH-2801	año construcción desde:01/1992 Número de puertas:4	

**SUZUKI**



















































	KW	Período				
<b>VITARA (ET, TA)</b>						
			 <b>MFD-2808</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MWC-2899</b>  <b>MSE-9515</b>	País producción vehículo: España Eje trasero,Eje delantero	
<b>1.9 D A las 4 ruedas (SE...</b>	50	01.95-03.98	 <b>MBH-2801</b>  <b>MFP-2893</b>  <b>MFP-2899</b>  <b>MFD-2807</b>  <b>MFD-2808</b>  <b>MSE-9801</b>	centro	 <b>MBD-2816</b>  <b>MRS-2830</b>  <b>MWC-2899</b>	
<b>1.9 D A las 4 ruedas (SE...</b>	55	08.96-03.98	 <b>MBH-2801</b>  <b>MFP-2893</b>  <b>MFP-2899</b>  <b>MFD-2807</b>  <b>MFD-2808</b>  <b>MSE-9801</b>	centro	 <b>MBD-2816</b>  <b>MRS-2830</b>  <b>MWC-2899</b>	
<b>2.0 16V A las 4 ruedas...</b>	97	12.96-03.98	 <b>MBH-2801</b>  <b>MFP-2893</b>  <b>MFD-2807</b>  <b>MCP-2303</b>  <b>MSE-9801</b>  <b>MSE-9810</b>	centro año construcción desde:05/1997 Sist.frenos: SUMITOMO Eje delantero	 <b>MBD-2816</b>  <b>MRS-2830</b>	
<b>2.0 TD A las 4 ruedas...</b>	52	12.94-03.98	 <b>MBH-2801</b>  <b>MFP-2893</b>  <b>MFD-2816</b>  <b>MCP-2303</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9801</b>	centro Sist.frenos: SUMITOMO Eje trasero,Eje delantero	 <b>MBD-2816</b>  <b>MRS-2830</b>  <b>MSE-9515</b>	Eje trasero,Eje delantero
<b>2.0 TD Intercooler A las...</b>	64	12.95-03.98	 <b>MBH-2801</b>  <b>MFP-2893</b>  <b>MFD-2816</b>  <b>MCP-2303</b>  <b>MSE-9801</b>	centro Sist.frenos: SUMITOMO	 <b>MBD-2816</b>  <b>MRS-2830</b>	

**SUZUKI**
















































	KW	Período				
<b>VITARA (ET, TA)</b>						
2.0 V6 24V A las 4...	100	12.94-03.98	 <b>MBH-2801</b>	centro	 <b>MBD-2816</b>	año construcción desde:03/1995 Eje trasero,Eje delantero
			 <b>MFP-2893</b>		 <b>MRS-2830</b>	
			 <b>MFD-2816</b>	Eje trasero,Eje delantero	 <b>MSE-9515</b>	
			 <b>MSE-9515</b>			
2.5 V6 24V A las 4...	118	12.95-03.98	 <b>MFP-2893</b>			
			 <b>MSE-9801</b>			
<b>VITARA (LY)</b>						
1.4 T (APK 414) K14C	103	09.15-	 <b>MFD-2827</b>		 <b>MRD-2804</b>	
1.4 T AllGrip (APK 414)...	103	09.15-	 <b>MFD-2827</b>		 <b>MRD-2804</b>	
1.6 (APK 416) M16A	88	02.15-	 <b>MFP-2821</b>		 <b>MRP-2801</b>	
			 <b>MFD-2827</b>		 <b>MRD-2804</b>	
1.6 AllGrip (APK 416)...	88	02.15-	 <b>MFP-2821</b>		 <b>MRP-2801</b>	
			 <b>MFD-2827</b>		 <b>MRD-2804</b>	
1.6 DDiS (APK 416D)...	88	02.15-	 <b>MFP-2821</b>		 <b>MRP-2801</b>	
			 <b>MFD-2827</b>		 <b>MRD-2804</b>	
1.6 DDiS AllGrip (APK...	88	02.15-	 <b>MFP-2821</b>		 <b>MRP-2801</b>	
			 <b>MFD-2827</b>		 <b>MRD-2804</b>	
<b>VITARA Cabrio (ET, TA)</b>						
1.6 (TA01, SE416) G16A...	59	07.88-01.95	 <b>MBH-2801</b>	año construcción desde:06/1991 centro	 <b>MBD-2803</b>	nº de chasis hasta:140000 Eje trasero derecha: año construcción desde:02/1993 derecha: año construcción desde:02/1993 derecha: año construcción hasta:01/1993 izquierda: año construcción hasta:01/1993
			 <b>MFP-2806</b>		 <b>MRS-2812</b>	
			 <b>MFD-2808</b>	Sist.frenos: TRW	 <b>MRS-2834</b>	
			 <b>MCP-2803</b>		 <b>MWC-2815</b>	
			 <b>MSE-9515</b>	Eje delantero	 <b>MWC-2815D</b>	
		 <b>MWC-2820</b>				
		 <b>MWC-2821</b>				












**SUZUKI**

	KW	Período		
<b>VITARA Cabrio (ET, TA)</b>				
				 <b>MWC-2822</b> izquierda: año construcción desde:02/1993
1.6 i 16V (TA02, SE4...)	71	07.90-03.99	 <b>MFP-2806</b>  <b>MFP-2897</b>  <b>MFD-2808</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRS-2812</b> nº de chasis hasta:140000  <b>MRS-2897</b>  <b>MRS-2898</b> año construcción desde:01/1992  <b>MBH-2801</b> Número de puertas:4  <b>MWC-2899</b> País producción vehículo:España  <b>MRS-2897S</b>
1.9 D (SE 419TD) XUD9A	50	01.95-03.98	 <b>MBH-2801</b> centro  <b>MFP-2893</b>  <b>MFD-2808</b>	 <b>MBD-2816</b>  <b>MRS-2830</b>  <b>MWC-2899</b>
1.9 D (SE 419TD) XUD9SD	55	08.96-03.99	 <b>MBH-2801</b> centro  <b>MFP-2893</b>  <b>MFD-2808</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MBD-2816</b>  <b>MRS-2830</b>  <b>MWC-2899</b>
2.0 16V (TA51, SV420...)	97	12.96-03.99	 <b>MBH-2801</b> centro  <b>MFP-2893</b>  <b>MFD-2807</b>  <b>MCP-2303</b> Sist.frenos: SUMITOMO  <b>MSE-9801</b>	 <b>MBD-2816</b>  <b>MRS-2830</b>
<b>WAGON R+ (EM)</b>				
1.0 (RC410, SR410,...)	48	02.98-05.00	 <b>MFP-2813</b>  <b>MFD-2812</b>  <b>MBH-2829</b>	 <b>MBD-2808</b>  <b>MBD-2814</b> año construcción hasta:01/2000  <b>MBD-2817</b>  <b>MRS-2797</b>  <b>MRS-2820</b> año construcción hasta:01/2000  <b>MWC-2799</b>
1.2 (SR412) K12A	51	02.98-05.00	 <b>MFP-2813</b>  <b>MFD-2812</b>  <b>MBH-2829</b>	 <b>MBD-2808</b>  <b>MBD-2814</b> año construcción hasta:01/2000  <b>MBD-2817</b>  <b>MRS-2797</b>






















































**SUZUKI**

	KW	Período		
<b>WAGON R+ (EM)</b>				
				 <b>MRS-2820</b> año construcción hasta:01/2000  <b>MWC-2799</b>
<b>1.2 4WD (SR412) K12A</b>	51	02.98-05.00	 <b>MFP-2813</b>  <b>MFD-2812</b>  <b>MBH-2829</b>	 <b>MBD-2808</b>  <b>MBD-2814</b> año construcción hasta:01/2000  <b>MBD-2817</b>  <b>MRS-2797</b>  <b>MRS-2820</b> año construcción hasta:01/2000  <b>MWC-2799</b>
<b>WAGON R+ (MM)</b>				
<b>1.3 (RB 413) G13BB</b>	56	05.00-12.04	 <b>MFP-2885</b>  <b>MFD-2817</b>  <b>MFD-2818</b>	 <b>MBD-2817</b>  <b>MRS-2821</b> año construcción desde:03/2003  <b>MRS-2822</b> año construcción hasta:02/2003  <b>MWC-2840</b>
<b>1.3 (RB 413) M13A</b>	69	09.03-	 <b>MFP-2885</b>  <b>MFD-2817</b>	 <b>MBD-2808</b>  <b>MBD-2817</b>  <b>MRS-2821</b>  <b>MWC-2840</b>
<b>1.3 4WD (RB 413) M13A</b>	69	09.03-	 <b>MFP-2885</b>  <b>MFD-2817</b>	 <b>MWC-2840</b>
<b>1.3 4WD (RB 413) G13BB</b>	56	10.01-	 <b>MFP-2885</b>  <b>MFD-2817</b>  <b>MFD-2818</b>	 <b>MBD-2808</b>  <b>MBD-2817</b>  <b>MRS-2821</b> año construcción desde:03/2003  <b>MRS-2822</b> año construcción hasta:02/2003  <b>MWC-2840</b>
<b>1.3 DDiS (RB 413D)...</b>	51	09.03-	 <b>MFP-2885</b>  <b>MFD-2817</b>	 <b>MBD-2808</b>  <b>MBD-2817</b>  <b>MRS-2821</b>  <b>MWC-2840</b>
<b>X-90 (EL)</b>				
<b>1.6 i 16V (SZ 416) G16B</b>	71	09.95-12.97	 <b>MFP-2806</b>  <b>MFD-2807</b>	 <b>MRS-2830</b>
























## SUZUKI

	KW	Período		
<b>X-90 (EL)</b>				
			 <b>MSE-9515</b> Eje delantero	
<b>1.6 i 16V 4x4 (SZ416)...</b>	71	09.95-12.97	 <b>MFP-2806</b>	 <b>MRS-2830</b>
			 <b>MFD-2807</b>	
			 <b>MSE-9515</b> Eje delantero	
			 <b>MSE-9810</b> Eje delantero	















































**TATA**

	KW	Período				
<b>ARIA</b>						
2.2 Di AWD	110	10.10-	 <b>MFP-2026</b>  <b>MFD-2030</b>	 <b>MRP-2011</b>  <b>MRD-2010</b>		
<b>INDICA (40_V2)</b>						
1.4 D 475 DL	37	07.03-02.08	 <b>MFP-2080</b>  <b>MFP-2805</b>  <b>MFD-2080</b>  <b>MFD-2081</b>	vehículos con ABS para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS	 <b>MRS-2811</b>  <b>MWC-2002</b>  <b>MWC-2004</b>  <b>MRS-2811S</b>	izquierda: izquierda derecha: derecha
1.4 D 475 DL	39	10.98-	 <b>MFP-2080</b>  <b>MFP-2805</b>  <b>MFD-2080</b>  <b>MFD-2081</b>	vehículos con ABS para vehículos sin ABS vehículos con ABS para vehículos sin ABS	 <b>MRS-2808</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MWC-2002</b>  <b>MWC-2004</b>  <b>MRS-2811S</b>	izquierda: izquierda derecha: derecha
1.4 i 475 Si	55	10.98-	 <b>MFP-2080</b>  <b>MFP-2805</b>  <b>MFD-2080</b>  <b>MFD-2081</b>	vehículos con ABS para vehículos sin ABS vehículos con ABS para vehículos sin ABS	 <b>MRS-2808</b>  <b>MRS-2811</b>  <b>MWC-2002</b>  <b>MWC-2004</b>  <b>MRS-2811S</b>	izquierda: izquierda derecha: derecha
<b>INDIGO (4_V2)</b>						
1.4 D 475 DL	46	01.03-	 <b>MFP-2080</b>  <b>MFP-2805</b>  <b>MFD-2080</b>  <b>MFD-2081</b>	vehículos con ABS para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS	 <b>MRS-2811</b>  <b>MWC-2002</b>  <b>MWC-2004</b>  <b>MRS-2811S</b>	izquierda: izquierda derecha: derecha
1.4 475 Si	62	01.03-	 <b>MFP-2080</b>  <b>MFP-2805</b>  <b>MFD-2080</b>  <b>MFD-2081</b>	vehículos con ABS para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS	 <b>MRS-2811</b>  <b>MWC-2002</b>  <b>MWC-2004</b>  <b>MRS-2811S</b>	izquierda: izquierda derecha: derecha
<b>INDIGO MARINA (4_V2)</b>						
1.4 D 475 DL	46	01.03-12.10	 <b>MFP-2080</b>  <b>MFP-2805</b>	vehículos con ABS para vehículos sin ABS	 <b>MRS-2811</b>  <b>MWC-2002</b>	izquierda: izquierda





































**TATA**

	KW	Período		
<b>INDIGO MARINA (4_V2)</b>				
			 <b>MFD-2080</b>  <b>MFD-2081</b> para vehículos sin ABS	 <b>MWC-2004</b> derecha: derecha  <b>MRS-2811S</b>
<b>1.4 475 Si</b>	62	01.03-12.10	 <b>MFP-2080</b> vehículos con ABS  <b>MFP-2805</b> para vehículos sin ABS  <b>MFD-2080</b>  <b>MFD-2081</b> para vehículos sin ABS	 <b>MRS-2811</b> izquierda: izquierda  <b>MWC-2002</b>  <b>MWC-2004</b> derecha: derecha  <b>MRS-2811S</b>
<b>LOADBETA</b>				
<b>1.9 D A las 4 ruedas...</b>	66	11.95-12.06	 <b>MFP-2001</b>	
<b>1.9 D 483 DL 45</b>	50	08.94-12.06	 <b>MFP-2001</b>	
<b>1.9 D 483 DL</b>	66	11.95-12.06	 <b>MFP-2001</b>	
<b>SAFARI (42_FD)</b>				
<b>1.9 D 4x4 483 DL</b>	66	04.98-	 <b>MFP-2003</b>  <b>MFD-2005</b>	 <b>MRS-2003</b>  <b>MWC-2003</b>
<b>2.0 16V 483 PL</b>	101	06.99-	 <b>MFP-2003</b>  <b>MFD-2016</b>	 <b>MRS-2003</b>
<b>2.2 TDiC 4x4 DW12DD</b>	103	07.06-	 <b>MFP-2001</b>  <b>MFD-2017</b> vehículos con ABS	
<b>2.2 TDiC DW12DD</b>	103	07.06-	 <b>MFP-2001</b>  <b>MFD-2017</b> vehículos con ABS	
<b>TELCOLINE (40_FD)</b>				
<b>2.0 TDiC 4x4 483 DL</b>	64	02.99-12.05	 <b>MFP-2001</b>  <b>MFP-2003</b>  <b>MFD-2005</b>  <b>MFD-2063</b>	 <b>MRS-2003</b>
<b>3.0 207 DI</b>	48	06.99-12.07	 <b>MFP-2003</b>  <b>MFD-2016</b>	 <b>MRS-2003</b>
















































**TOYOTA**

	KW	Período			
<b>1000 (KP3_)</b>					
1.0 2K	33	04.69-08.88	 MFP-2124  MFP-2600  MFD-2202	 MRS-2206  MWC-2200	
<b>1000 Furgón (KP36V_)</b>					
1.0 2K	33	04.69-08.88	 MFP-2124  MFP-2600  MFD-2202	 MRS-2206  MWC-2200	
<b>4 RUNNER (_N18_)</b>					
2.7 4WD 3RZ-FE	112	11.95-08.02	 MSE-9220		
2.7 3RZ-FE	112	11.95-07.02	 MFP-2205		
3.0 Turbo-D 1KZ-T	92	11.95-11.02	 MFP-2254  MFD-2287	 MBD-2221  MWC-2212	
3.4 4WD 5VZ-FE	136	09.98-11.02	 MFP-2205		
3.4 5VZ-FE	136	11.95-07.02	 MFP-2205		
<b>4 RUNNER (_N1_)</b>					
3.0 (VZN13_) 3VZ-E	105	07.90-11.95	 MFP-2254  MFP-2291  MFD-2271  MFD-2287  MBH-22019  MCP-2214	año construcción desde:10/1993 año construcción hasta:12/1993 año construcción desde:10/1993 año construcción hasta:12/1993 Eje delantero Sist.frenos: SUMITOMO	 MBD-2221  MRS-2239  MBH-22000  MBH-2248  MWC-2212
3.0 Turbo-D (KZN130_)...	92	10.93-03.96	 MFP-2254  MFD-2287	 MBD-2221  MRS-2239  MWC-2212	
<b>4 RUNNER (_N5_, _N6_, _N7_)</b>					
2.4 4WD 22REC	82	08.87-07.89	 MFP-2254  MFP-2291  MFD-2271  MFD-2287  MCP-2214	Eje delantero Sist.frenos: SUMITOMO	 MBD-2221  MRS-2239  MBH-22000  MWC-2290

# TOYOTA

















































	KW	Período		
<b>AURIS (_E15_)</b>				
1.33 Dual-VVTi...	73	01.10-09.12	 <b>MFP-2250</b>	 <b>MRP-2214</b>
1.33 Dual-VVTi...	74	05.09-09.12	 <b>MFP-2250</b> País producción vehículo:Gran Bretaña	 <b>MRP-2214</b> País producción vehículo:Japón
			 <b>MFP-2269</b> País producción vehículo:Japón	 <b>MRP-2220</b> País producción vehículo:Gran Bretaña
			 <b>MFD-22018</b> País producción vehículo:Japón	 <b>MRD-2234</b> País producción vehículo:Gran Bretaña
			 <b>MFD-2229</b> País producción vehículo:Gran Bretaña	 <b>MRD-2243</b> País producción vehículo:Japón
1.4 (ZZE150_) 4ZZ-FE	71	03.07-09.12	 <b>MFP-2250</b>	 <b>MRP-2214</b> País producción vehículo:Japón
			 <b>MFP-2269</b> País producción vehículo:Japón	 <b>MRP-2220</b> País producción vehículo:Gran Bretaña
			 <b>MFD-22018</b> País producción vehículo:Japón	 <b>MRD-2234</b> País producción vehículo:Gran Bretaña
			 <b>MFD-2229</b>	 <b>MRD-2243</b> País producción vehículo:Japón
1.4 D-4D (NDE150_)...	66	03.07-09.12	 <b>MFP-2250</b>	 <b>MRP-2214</b> País producción vehículo:Japón
			 <b>MFD-22018</b> País producción vehículo:Japón	 <b>MRP-2220</b> País producción vehículo:Gran Bretaña
			 <b>MFD-2229</b>	 <b>MRD-2234</b> País producción vehículo:Gran Bretaña
1.6 (ZRE151_) 1ZR-FE	91	03.07-09.12	 <b>MFP-2250</b>	 <b>MRP-2214</b> País producción vehículo:Japón
			 <b>MFP-2269</b> País producción vehículo:Japón	 <b>MRP-2220</b> País producción vehículo:Gran Bretaña
			 <b>MFD-22018</b> País producción vehículo:Japón	 <b>MRD-2234</b> País producción vehículo:Gran Bretaña
			 <b>MFD-2229</b>	 <b>MRD-2243</b> País producción vehículo:Japón
1.6 (ZRE151_) 1ZR-FAE	97	05.09-09.12	 <b>MFP-2250</b> País producción vehículo:Gran Bretaña	 <b>MRP-2214</b> País producción vehículo:Japón
			 <b>MFP-2269</b> País producción vehículo:Japón	 <b>MRP-2220</b> País producción vehículo:Gran Bretaña
			 <b>MFD-22018</b> País producción vehículo:Japón	 <b>MRD-2234</b> País producción vehículo:Gran Bretaña
			 <b>MFD-2229</b> País producción vehículo:Gran Bretaña	 <b>MRD-2243</b> País producción vehículo:Japón
1.6 (ZRE151_) 1ZR-FE	97	05.09-09.12	 <b>MFP-2250</b> País producción vehículo:Gran Bretaña	 <b>MRP-2214</b> País producción vehículo:Japón
			 <b>MFP-2269</b> País producción vehículo:Japón	 <b>MRP-2220</b> País producción vehículo:Gran Bretaña

**TOYOTA**





































	KW	Período		
<b>AURIS (_E15_)</b>				
			 <b>MFD-22018</b> País producción vehículo:Japón  <b>MFD-2229</b> País producción vehículo:Gran Bretaña	 <b>MRD-2234</b> País producción vehículo:Gran Bretaña  <b>MRD-2243</b> País producción vehículo:Japón
<b>1.8 (ZRE152_) 2ZR-FAE</b>	108	02.09-09.12	 <b>MFP-2250</b>	
<b>1.8 Hybrid (ZWE150_)...</b>	73	09.10-09.12		 <b>MRP-2214</b>
<b>2.0 D-4D (ADE150_)...</b>	93	03.07-09.12	 <b>MFP-2244</b>  <b>MFD-22018</b> País producción vehículo:Japón  <b>MFD-2264</b>	 <b>MRP-2214</b> País producción vehículo:Japón  <b>MRP-2220</b> País producción vehículo:Gran Bretaña  <b>MRD-2234</b> País producción vehículo:Gran Bretaña  <b>MRD-2243</b> País producción vehículo:Japón
<b>2.2 D (ADE157_) 2AD-...</b>	130	03.07-09.12	 <b>MFP-2244</b>  <b>MFD-22018</b> País producción vehículo:Japón  <b>MFD-2264</b>	 <b>MRP-2214</b> País producción vehículo:Japón  <b>MRP-2220</b> País producción vehículo:Gran Bretaña  <b>MRD-2234</b> País producción vehículo:Gran Bretaña  <b>MRD-2243</b> País producción vehículo:Japón
<b>AURIS (_E18_)</b>				
<b>1.2 (NRE185_) 8NR-FTS</b>	85	03.15-	 <b>MFP-22000</b>  <b>MFD-22033</b>	 <b>MRP-2220</b>  <b>MRD-2234</b>
<b>1.3 (NRE180_) 1NR-FE</b>	73	10.12-	 <b>MFP-22000</b>  <b>MFD-22033</b>	 <b>MRP-2220</b>  <b>MRD-2234</b>
<b>1.4 D-4D (NDE180_)...</b>	66	10.12-	 <b>MFP-22000</b>  <b>MFD-22033</b>	 <b>MRP-2220</b>  <b>MRD-2234</b>
<b>1.6 (ZRE181_, ZRE185_)...</b>	97	10.12-	 <b>MFP-22000</b>  <b>MFD-22033</b>	 <b>MRP-2214</b>  <b>MRP-2220</b>  <b>MRD-2234</b>
<b>1.6 D4-D (WWE185_)...</b>	82	04.15-	 <b>MFP-22000</b>  <b>MFD-22033</b>	 <b>MRD-2234</b>
<b>1.8 Hybrid (ZWE186_)...</b>	73	10.12-	 <b>MFP-2230</b>  <b>MFD-22006</b>	 <b>MRP-2220</b>  <b>MRD-2234</b>









































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>AURIS (_E18_)</b>				
			 MFD-22020	
2.0 D-4D (ADE186_)...	91	10.12-	 MFP-2244  MFD-22016	 MRP-2220  MRD-2234
<b>AURIS TOURING SPORTS (_E18_)</b>				
1.2 (NRE185_) 8NR-FTS	85	03.15-	 MFP-22000  MFD-22033	 MRP-2220  MRD-2234
1.3 (NRE180_) 1NR-FE	73	07.13-	 MFP-22000	
1.6 (ZRE185_) 1ZR-FAE	97	07.13-	 MFP-22000	
1.6 D4-D (WWE1 1WW)	82	04.15-	 MFP-22000  MFD-22033	 MRP-2220  MRD-2234
1.8 Hybrid (ZW 2ZR-FXE)	73	07.13-	 MFP-22000	
2.0 D-4D (ADE1 1AD-FTV)	91	07.13-	 MFP-22000	
<b>AVENSIS (_T22_)</b>				
1.6 (AT220_) 4A-FE	74	09.97-10.00	 MFP-2263  MFP-2282  MFD-2279	 MRP-2213  MRP-2219  MRD-2236   MBD-2202  MRS-2216  MWC-2201  MWC-2203
			Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero	derecha izquierda
1.6 (AT220_) 4A-FE	81	09.97-10.00	 MFP-2263  MFP-2282  MFD-2279	 MRP-2213  MRP-2219  MRD-2236   MBD-2202  MRS-2216  MWC-2201  MWC-2203
			Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero	derecha izquierda
1.6 VVT-i (ZZT220_) 3ZZ...	81	10.00-02.03	 MFP-2221   MFP-2263  MFP-2282   MFD-22038	 MRP-2213   MRP-2219  MRD-2236   MRD-2244
			año construcción	año construcción hasta:07/2001 año construcción












































# TOYOTA

	KW	Período		
<b>AVENSIS (_T22_)</b>				
			 <b>MFD-22039</b>  <b>MFD-2279</b>	<p>desde:07/2001 Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero</p> <p>año construcción hasta:07/2001 Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero</p> <p>Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero</p>  <b>MBD-2202</b>  <b>MRS-2216</b>  <b>MWC-2201</b> derecha  <b>MWC-2203</b> izquierda  <b>MSE-9203</b> Eje trasero
<b>1.8 (AT221_) 7A-FE</b>	81	09.97-10.00	 <b>MFP-2282</b>  <b>MFD-2279</b>	<p>Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero</p>  <b>MRD-2236</b>  <b>MBD-2202</b>  <b>MRS-2216</b>  <b>MWC-2201</b> derecha  <b>MWC-2203</b> izquierda  <b>MSE-9203</b> Eje trasero
<b>1.8 VVT-i (ZZT221_) 1ZZ...</b>	95	10.00-02.03	 <b>MFP-2221</b>  <b>MFP-2282</b>  <b>MFD-22038</b>  <b>MFD-22039</b>  <b>MFD-2279</b>	<p>año construcción hasta:06/2001</p> <p>año construcción desde:07/2001 Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero</p> <p>año construcción hasta:07/2001 Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero</p> <p>Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero</p>  <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2236</b> año construcción hasta:07/2001  <b>MRD-2244</b> año construcción desde:07/2001  <b>MBD-2202</b>  <b>MRS-2216</b>  <b>MWC-2201</b> izquierda  <b>MWC-2203</b> derecha  <b>MSE-9203</b> Eje trasero
<b>2.0 (ST220_) 3S-FE</b>	94	09.97-10.00	 <b>MFP-2282</b>  <b>MFD-2279</b>	<p>Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero</p>  <b>MRD-2236</b>  <b>MBD-2202</b>  <b>MRS-2216</b>













































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>AVENSIS (_T22_)</b>				
				 <b>MWC-2201</b> derecha  <b>MWC-2203</b> izquierda  <b>MSE-9203</b> Eje trasero
<b>2.0 D-4D (CDT220_)...</b>	81	10.99-02.03	 <b>MFP-2263</b> Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero  <b>MFP-2282</b> año construcción hasta:06/2001 Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero  <b>MFD-22038</b> año construcción desde:07/2001 Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero  <b>MFD-22039</b> año construcción hasta:07/2001 Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero  <b>MFD-2279</b> Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2219</b>  <b>MRD-2236</b> año construcción hasta:07/2001  <b>MRD-2244</b> año construcción desde:07/2001  <b>MBD-2202</b>  <b>MRS-2216</b>  <b>MWC-2201</b> derecha  <b>MWC-2203</b> izquierda  <b>MSE-9203</b> Eje trasero
<b>2.0 TD (CT220_) 2C-TE</b>	66	09.97-02.03	 <b>MFP-2282</b>  <b>MFD-2279</b> Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2236</b> año construcción hasta:07/2001  <b>MRD-2244</b> año construcción desde:07/2001  <b>MBD-2202</b>  <b>MRS-2216</b>  <b>MWC-2201</b> derecha  <b>MWC-2203</b> izquierda  <b>MSE-9203</b> Eje trasero
<b>2.0 VVT-i (AZT220_)...</b>	110	10.00-02.03	 <b>MFP-2221</b>  <b>MFP-2263</b>  <b>MFP-2282</b> año construcción hasta:06/2001  <b>MFD-22038</b> año construcción desde:07/2001	 <b>MRP-2213</b> año construcción hasta:06/2001  <b>MRP-2219</b> año construcción desde:07/2001  <b>MRD-2236</b> año construcción hasta:07/2001  <b>MRD-2244</b> año construcción desde:07/2001






































**TOYOTA**

	KW	Período			
<b>AVENSIS (_T22_)</b>					
			 <b>MFD-22039</b>  <b>MFD-2279</b>	Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero año construcción hasta:07/2001 Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero  <b>MBD-2202</b>  <b>MRS-2216</b>  <b>MWC-2201</b>  <b>MWC-2203</b>  <b>MSE-9203</b>	izquierda derecha Eje trasero
<b>AVENSIS (_T25_)</b>					
<b>1.6 VVT-i (ZZT250_) 3ZZ...</b>	81	04.03-11.08	 <b>MFP-2206</b>  <b>MFD-2211</b>	año construcción hasta:10/2003  <b>MRP-2200</b>  <b>MRD-2214</b>  <b>MRS-2231</b>  <b>MBH-22042</b>	
<b>1.8 (ZZT251_) 1ZZ-FE</b>	95	04.03-11.08	 <b>MFP-2206</b>  <b>MFD-2211</b>	 <b>MRP-2200</b>  <b>MRD-2214</b>  <b>MRS-2231</b>  <b>MBH-22042</b>	
<b>2.0 (AZT250_) 1AZ-FSE</b>	108	04.03-11.08	 <b>MFP-2206</b>  <b>MFD-2211</b>	 <b>MRP-2200</b>  <b>MRD-2214</b>  <b>MRS-2231</b>	
<b>2.0 D-4D (ADT250_)...</b>	93	03.06-11.08	 <b>MFP-2206</b>  <b>MFD-2235</b>	 <b>MRP-2200</b>  <b>MRD-2214</b>  <b>MRS-2231</b>	
<b>2.0 D-4D (CDT250_)...</b>	85	04.03-11.08	 <b>MFP-2206</b>  <b>MFD-2235</b>	 <b>MRP-2200</b>  <b>MRD-2214</b>  <b>MRS-2231</b>  <b>MBH-22042</b>	
<b>2.2 D-4D (ADT251_)...</b>	110	10.05-11.08	 <b>MFP-2206</b>  <b>MFD-2235</b>	 <b>MRP-2200</b>  <b>MRD-2242</b>  <b>MRS-2231</b>	







































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>AVENSIS (_T25_)</b>				
2.2 D-CAT (ADT251_)...	130	07.05-11.08	 <b>MFP-2206</b>  <b>MFD-2235</b>	 <b>MRP-2200</b>  <b>MRD-2242</b>  <b>MRS-2231</b>
2.4 (AZT251_) 2AZ-FSE	125	09.03-11.08	 <b>MFP-2206</b>  <b>MFD-2211</b>	 <b>MRP-2200</b>  <b>MRD-2214</b>  <b>MRS-2231</b>  <b>MBH-22042</b>
2.4 (AZT251_) 2AZ-FSE	120	10.03-11.08	 <b>MFP-2206</b>  <b>MFD-2211</b>	 <b>MRP-2200</b>  <b>MRD-2214</b>  <b>MRS-2231</b>  <b>MBH-22042</b>
<b>AVENSIS Liftback (_T22_)</b>				
1.6 (AT220_) 4A-FE	74	09.97-10.00	 <b>MFP-2282</b>  <b>MFD-2279</b>	 <b>MRD-2236</b>  <b>MBD-2202</b>  <b>MRS-2216</b>  <b>MWC-2201</b> derecha  <b>MWC-2203</b> izquierda
1.6 (AT220_) 4A-FE	81	09.97-10.00	 <b>MFP-2282</b>  <b>MFD-2279</b>	 <b>MRD-2236</b>  <b>MBD-2202</b>  <b>MRS-2216</b>  <b>MWC-2201</b> derecha  <b>MWC-2203</b> izquierda
1.6 (ZZT220_) 3ZZ-FE	81	10.00-02.03	 <b>MFP-2221</b>  <b>MFP-2282</b>  <b>MFD-22038</b> año construcción desde:07/2001  <b>MFD-22039</b> año construcción hasta:07/2001  <b>MFD-2279</b> Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2236</b> año construcción hasta:07/2001  <b>MRD-2244</b> año construcción desde:07/2001  <b>MBD-2202</b>  <b>MRS-2216</b>
























































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>AVENSIS Liftback (_T22_)</b>				
				 <b>MWC-2201</b> derecha  <b>MWC-2203</b> izquierda  <b>MSE-9203</b> Eje trasero
<b>1.8 (AT221_) 7A-FE</b>	81	09.97-10.00	 <b>MFP-2282</b>  <b>MFD-2279</b>	Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero   <b>MRD-2236</b>  <b>MBD-2202</b>   <b>MRS-2216</b>  <b>MWC-2201</b> derecha  <b>MWC-2203</b> izquierda  <b>MSE-9203</b> Eje trasero
<b>1.8 (ZZT221_) 1ZZ-FE</b>	95	10.00-02.03	 <b>MFP-2221</b>  <b>MFP-2282</b>  <b>MFD-22038</b>  <b>MFD-22039</b>  <b>MFD-2279</b>	año construcción desde:07/2001 año construcción hasta:06/2001 año construcción desde:07/2001 Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero año construcción hasta:07/2001 Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero   <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2236</b> año construcción hasta:07/2001  <b>MRD-2244</b> año construcción desde:07/2001   <b>MBD-2202</b>   <b>MRS-2216</b>   <b>MWC-2201</b> derecha  <b>MWC-2203</b> izquierda  <b>MSE-9203</b> Eje trasero
<b>2.0 (AZT220_) 1AZ-FSE</b>	110	10.00-02.03	 <b>MFP-2221</b>  <b>MFP-2282</b>  <b>MFD-22038</b>  <b>MFD-22039</b>  <b>MFD-2279</b>	año construcción desde:07/2001 año construcción hasta:06/2001 año construcción desde:07/2001 Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero año construcción hasta:07/2001 Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero   <b>MRP-2213</b> año construcción hasta:06/2001  <b>MRP-2219</b> año construcción desde:07/2001  <b>MRD-2236</b> año construcción hasta:07/2001   <b>MRD-2244</b> año construcción desde:07/2001   <b>MBD-2202</b>

**TOYOTA**




















































	KW	Período		
<b>AVENSIS Liftback (_T22_)</b>				
				 <b>MRS-2216</b>  <b>MWC-2201</b> derecha  <b>MWC-2203</b> izquierda  <b>MSE-9203</b> Eje trasero
<b>2.0 (ST220_) 3S-FE</b>	94	09.97-10.00	 <b>MFP-2282</b>  <b>MFD-2279</b>	Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero   <b>MRD-2236</b>  <b>MBD-2202</b>   <b>MRS-2216</b> derecha  <b>MWC-2201</b> izquierda  <b>MWC-2203</b> izquierda  <b>MSE-9203</b> Eje trasero
<b>2.0 D (CDT220_) 1CD-FTV</b>	85	09.02-02.03	 <b>MFP-2282</b>	 <b>MBD-2202</b>  <b>MRS-2216</b>
<b>2.0 D-4D (CDT220_)...</b>	81	10.99-02.03	 <b>MFP-2221</b>  <b>MFP-2263</b>  <b>MFP-2282</b>  <b>MFD-22038</b>  <b>MFD-22039</b>  <b>MFD-2279</b>	año construcción desde:07/2001  Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero  año construcción hasta:06/2001 Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero  año construcción desde:07/2001 Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero  año construcción hasta:07/2001 Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero  Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero   <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2219</b>  <b>MRD-2236</b> año construcción hasta:07/2001   <b>MRD-2244</b> año construcción desde:07/2001   <b>MBD-2202</b>   <b>MRS-2216</b>   <b>MWC-2201</b> derecha  <b>MWC-2203</b> izquierda  <b>MSE-9203</b> Eje trasero
<b>2.0 TD (CT220_) 2C-TE</b>	66	09.97-02.03	 <b>MFP-2282</b>  <b>MFD-2279</b>	Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero   <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2236</b> año construcción hasta:07/2001   <b>MRD-2244</b> año construcción desde:07/2001

**TOYOTA**
























































	KW	Período		
<b>AVENSIS Liftback (_T22_)</b>				
				 <b>MBD-2202</b>  <b>MRS-2216</b>  <b>MWC-2201</b> derecha  <b>MWC-2203</b> izquierda  <b>MSE-9203</b> Eje trasero
<b>AVENSIS Ranchera familiar (_T25_)</b>				
<b>1.6 VVT-i 3ZZ-FE</b>	81	04.03-11.08	 <b>MFP-2206</b>  <b>MFD-2211</b>	año construcción hasta:10/2003  <b>MRP-2200</b>  <b>MRP-2223</b>  <b>MRD-2214</b>  <b>MRS-2231</b>
<b>1.8 (ZZT2 1ZZ-FE)</b>	95	04.03-11.08	 <b>MFP-2206</b>  <b>MFD-2211</b>	 <b>MRP-2200</b>  <b>MRD-2214</b>  <b>MRS-2231</b>  <b>MBH-22042</b>
<b>2.0 (AZT2 1AZ-FSE)</b>	108	04.03-11.08	 <b>MFP-2206</b>  <b>MFD-2211</b>  <b>MFD-2235</b>	 <b>MRP-2200</b>  <b>MRD-2214</b>  <b>MRS-2231</b>
<b>2.0 D-4D 1AD-FTV</b>	93	03.06-11.08	 <b>MFP-2206</b>  <b>MFD-2235</b>	 <b>MRP-2200</b>  <b>MRD-2214</b>  <b>MRS-2231</b>
<b>2.0 D-4D 1CD-FTV</b>	85	04.03-11.08	 <b>MFP-2206</b>  <b>MFD-2235</b>	 <b>MRP-2200</b>  <b>MRD-2214</b>  <b>MRS-2231</b>  <b>MBH-22042</b>
<b>2.2 D-4D 2AD-FTV</b>	110	10.05-11.08	 <b>MFP-2206</b>  <b>MFD-2235</b>	 <b>MRP-2200</b>  <b>MRD-2242</b>  <b>MRS-2231</b>
<b>2.2 D-CAT 2AD-FHV</b>	130	07.05-11.08	 <b>MFP-2206</b>  <b>MFD-2235</b>	 <b>MRP-2200</b>  <b>MRD-2242</b>  <b>MRS-2231</b>
<b>2.4 (AZT2 2AZ-FSE)</b>	125	09.03-11.08	 <b>MFP-2206</b>  <b>MFD-2211</b>	 <b>MRP-2200</b>  <b>MRD-2214</b>  <b>MRS-2231</b>  <b>MBH-22042</b>
<b>2.4 (AZT2 2AZ-FSE)</b>	120	10.03-11.08	 <b>MFP-2206</b>	 <b>MRP-2200</b>















































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>AVENSIS Ranchera familiar (_T25_)</b>				
			 MFD-2211	 MRD-2214  MRS-2231  MBH-22042
<b>AVENSIS Ranchera familiar (_T27_)</b>				
1.6 D4-D 1WW	82	04.15-	 MFP-2244  MFD-22016	 MRP-2223  MRD-2240
1.8 (ZRT2 2ZR-FAE	108	02.09-		 MRP-2223
2.0 (ZRT2 3ZR-FAE	112	02.09-		 MRP-2223
2.0 (ZRT2 3ZR-FE	112	02.09-		 MRP-2223
2.0 D-4D 1AD-FTV	93	02.09-		 MRP-2223
2.2 D-4D 2AD-FHV	110	02.09-	 MFP-2276	 MRP-2223
2.2 D-4D 2AD-FTV	110	02.09-	 MFP-2276	 MRP-2223
2.2 D-4D 2AD-FHV	130	02.09-	 MFP-2276  MFD-22015	 MRP-2223  MRD-2240
<b>AVENSIS Sedán (_T25_)</b>				
1.6 VVT-i (ZZT250_) 3ZZ...	81	04.03-11.08	 MFP-2206  MFD-2211	 MRP-2200  MRP-2223  MRD-2214  MRS-2231  MBH-22042
1.8 (ZZT251_) 1ZZ-FE	95	04.03-11.08	 MFP-2206  MFD-2211	 MRP-2200  MRD-2214  MRS-2231  MBH-22042
2.0 (AZT250_) 1AZ-FSE	108	04.03-11.08	 MFP-2206  MFD-2211  MFD-2235	 MRP-2200  MRD-2214  MRS-2231
2.0 D-4D (ADT250_)...	93	03.06-11.08	 MFP-2206  MFD-2235	 MRP-2200  MRD-2214  MRS-2231
2.0 D-4D (CDT250_)...	85	04.03-11.08	 MFP-2206  MFD-2235	 MRP-2200  MRD-2214







































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>AVENSIS Sedán (_T25_)</b>				
				 MRS-2231  MBH-22042
2.2 D-4D (ADT251_)...	110	10.05-11.08	 MFP-2206  MFD-2235	 MRP-2200  MRD-2242  MRS-2231
2.2 D-CAT (ADT251_)...	130	07.05-11.08	 MFP-2206  MFD-2235	 MRP-2200  MRD-2242  MRS-2231
2.4 (AZT251_) 2AZ-FSE	125	09.03-11.08	 MFP-2206  MFD-2211	 MRP-2200  MRD-2214  MRS-2231  MBH-22042
2.4 (AZT251_) 2AZ-FSE	120	10.03-11.08	 MFP-2206  MFD-2211	 MRP-2200  MRD-2214  MRS-2231  MBH-22042
<b>AVENSIS Sedán (_T27_)</b>				
1.6 (ZRT270_) 1ZR-FAE	97	11.08-	 MFP-2244  MFD-22016	 MRP-2223  MRD-2240
1.6 D4-D (WWT270_)...	82	04.15-	 MFP-2224  MFD-22016	 MRP-2223  MRD-2240
1.8 (ZRT271_) 2ZR-FAE	108	11.08-	 MFP-2244  MFD-22016	 MRP-2223  MRD-2240
2.0 (ZRT272_) 3ZR-FAE	112	11.08-	 MFP-2244  MFD-22016	 MRP-2223  MRD-2240
2.0 (ZRT272_) 3ZR-FE	112	11.08-	 MFP-2244  MFD-22016	 MRP-2223  MRD-2240
2.0 D-4D (ADT270_)...	93	11.08-	 MFP-2244  MFD-22016	 MRP-2223  MRD-2240
2.2 D-4D (ADT271_)...	110	11.08-	 MFP-2276  MFD-22015	 MRP-2223  MRD-2240







































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>AVENSIS Sedán (_T27_)</b>				
2.2 D-4D (ADT271_)...	110	11.08-	 <b>MFP-2276</b>  <b>MFD-22015</b>	 <b>MRP-2223</b>  <b>MRD-2240</b>
2.2 D-4D (ADT271_)...	130	11.08-	 <b>MFP-2276</b>  <b>MFD-22015</b>	 <b>MRP-2223</b>  <b>MRD-2240</b>
<b>AVENSIS Station Wagon (_T22_)</b>				
1.6 (AT220_) 4A-FE	74	09.97-10.00	 <b>MFP-2263</b>  <b>MFP-2282</b>  <b>MFD-2279</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2219</b>  <b>MRD-2236</b>  <b>MBD-2202</b>  <b>MRS-2216</b>  <b>MWC-2201</b> derecha  <b>MWC-2203</b> izquierda
1.6 (AT220_) 4A-FE	81	09.97-10.00	 <b>MFP-2263</b>  <b>MFP-2282</b>  <b>MFD-2279</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2219</b>  <b>MRD-2236</b>  <b>MBD-2202</b>  <b>MRS-2216</b>  <b>MWC-2201</b> derecha  <b>MWC-2203</b> izquierda
1.6 (ZZT250_) 3ZZ-FE	81	10.00-02.03	 <b>MFP-2263</b>  <b>MFP-2282</b>  <b>MFD-22038</b>  <b>MFD-22039</b>  <b>MFD-2279</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2219</b>  <b>MRD-2236</b> año construcción hasta:07/2001  <b>MRD-2244</b> año construcción desde:07/2001  <b>MBD-2202</b>  <b>MRS-2216</b>  <b>MWC-2201</b> derecha  <b>MWC-2203</b> izquierda





























































# TOYOTA

	KW	Período		
<b>AVENSIS Station Wagon (_T22_)</b>				
				 <b>MSE-9203</b> Eje trasero
<b>1.8 (AT221_) 7A-FE</b>	81	09.97-10.00	 <b>MFP-2282</b>  <b>MFD-2279</b> Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero	 <b>MRD-2236</b>  <b>MBD-2202</b>  <b>MRS-2216</b>  <b>MWC-2201</b> derecha  <b>MWC-2203</b> izquierda
<b>1.8 (ZZT221_) 1ZZ-FE</b>	95	10.00-02.03	 <b>MFP-2221</b> año construcción desde:07/2001  <b>MFP-2282</b> año construcción hasta:06/2001  <b>MFD-22038</b> año construcción desde:07/2001 Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero  <b>MFD-22039</b> año construcción hasta:07/2001 Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero  <b>MFD-2279</b> Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2219</b>  <b>MRD-2236</b> año construcción hasta:07/2001  <b>MRD-2244</b> año construcción desde:07/2001  <b>MBD-2202</b>  <b>MRS-2216</b>  <b>MWC-2201</b> derecha  <b>MWC-2203</b> izquierda  <b>MSE-9203</b> Eje trasero
<b>2.0 (AZT220_) 1AZ-FSE</b>	110	10.00-02.03	 <b>MFP-2221</b> año construcción desde:07/2001  <b>MFP-2263</b>  <b>MFP-2282</b> año construcción hasta:06/2001  <b>MFD-22038</b> año construcción desde:07/2001 Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero  <b>MFD-22039</b> año construcción hasta:07/2001 Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero  <b>MFD-2279</b> Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero	 <b>MRP-2213</b> año construcción hasta:06/2001  <b>MRP-2219</b> año construcción desde:07/2001  <b>MRD-2236</b> año construcción hasta:07/2001  <b>MRD-2244</b> año construcción desde:07/2001  <b>MBD-2202</b>  <b>MRS-2216</b>  <b>MWC-2201</b> derecha























































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>AVENSIS Station Wagon (_T22_)</b>				
				 <b>MWC-2203</b> izquierda  <b>MSE-9203</b> Eje trasero
<b>2.0 (ST220_) 3S-FE</b>	94	09.97-10.00	 <b>MFP-2282</b>  <b>MFD-2279</b>	Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero   <b>MRD-2236</b>  <b>MBD-2202</b>   <b>MRS-2216</b>  <b>MWC-2201</b> derecha  <b>MWC-2203</b> izquierda  <b>MSE-9203</b> Eje trasero
<b>2.0 D (CDT220 1CD-FTV)</b>	85	09.02-02.03	 <b>MFP-2282</b>	 <b>MBD-2202</b>  <b>MRS-2216</b>
<b>2.0 D-4D (CDT 1CD-FTV)</b>	81	10.99-02.03	 <b>MFP-2263</b>  <b>MFP-2282</b>  <b>MFD-22038</b>  <b>MFD-22039</b>  <b>MFD-2279</b>	Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero  año construcción hasta:06/2001 Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero  año construcción desde:07/2001 Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero  año construcción hasta:07/2001 Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero  Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero   <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2219</b>   <b>MRD-2236</b> año construcción hasta:07/2001   <b>MRD-2244</b> año construcción desde:07/2001   <b>MBD-2202</b>   <b>MRS-2216</b>  <b>MWC-2201</b> derecha  <b>MWC-2203</b> izquierda  <b>MSE-9203</b> Eje trasero
<b>2.0 TD (CT220 2C-TE)</b>	66	09.97-02.03	 <b>MFP-2282</b>  <b>MFD-2279</b>	Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero   <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2236</b> año construcción hasta:07/2001   <b>MRD-2244</b> año construcción desde:07/2001   <b>MBD-2202</b>  <b>MRS-2216</b>  <b>MWC-2201</b> derecha






















































**TOYOTA**

	KW	Período			
<b>AVENSIS Station Wagon (_T22_)</b>					
				 <b>MWC-2203</b>  <b>MSE-9203</b>	izquierda Eje trasero
<b>AVENSIS VERSO (_M2_)</b>					
2.0 (ACM20_) 1AZ-FE	110	08.01-11.09	 <b>MFP-2213</b>  <b>MFP-2221</b>  <b>MFD-2213</b>  <b>MFD-2275</b>	 <b>MRP-2219</b>  <b>MRP-2258</b>  <b>MRD-2258</b>  <b>MRS-2223</b>	
2.0 D (CLM20_) 1CD-FTV	85	08.01-08.05	 <b>MFP-2213</b>  <b>MFP-2221</b>  <b>MFD-2213</b>  <b>MFD-2275</b>	 <b>MRP-2219</b>  <b>MRP-2258</b>  <b>MRD-2258</b>  <b>MRS-2223</b>	
<b>AYGO (_B1_)</b>					
1.0 (KGB10_) 1KR-FE	50	07.05-	 <b>MFP-2217</b>  <b>MFD-2269</b>  <b>MBH-2260</b>  <b>MBH-2267</b>	 <b>MBD-2203</b>  <b>MRS-2212</b>  <b>MBH-2268</b>  <b>MWC-2207</b>	
1.4 HDi (WNB10_) 2WZ...	40	07.05-08.10	 <b>MFP-2217</b>  <b>MFD-2269</b>  <b>MBH-2260</b>  <b>MBH-2267</b>	 <b>MBD-2203</b>  <b>MRS-2212</b>  <b>MBH-2268</b>  <b>MWC-2207</b>	
<b>AYGO (_B4_)</b>					
1.0 (KGB40_) 1KR-FE	51	05.14-	 <b>MFP-2217</b>  <b>MFD-2269</b>	 <b>MBD-2203</b>  <b>MRS-2212</b>	
<b>CAMRY (_V1_)</b>					
2.2 (SXV10_) 5S-FE	100	06.91-08.96	 <b>MFP-22014</b>  <b>MFP-2264</b>  <b>MFD-2213</b>  <b>MFD-2275</b>  <b>MFD-2291</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2225</b>  <b>MRD-2226</b>  <b>MRS-2601</b>  <b>MSE-9203</b>  <b>MRS-2601S</b>	Eje trasero
3.0 (VCV10_) 3VZ-FE	138	06.91-08.96	 <b>MFP-22014</b>  <b>MFP-2264</b>  <b>MFP-2265</b>  <b>MFD-2213</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2219</b>  <b>MRD-2225</b>  <b>MRD-2226</b>	

**TOYOTA**























































	KW	Período		
<b>CAMRY (_V1_)</b>				
			 <b>MFD-2275</b>	 <b>MSE-9203</b> Eje trasero
<b>CAMRY (_V2_)</b>				
<b>1.8 i (SV20_) 1S-L</b>	66	10.86-08.88	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2252</b>  <b>MBH-22029</b>  <b>MBH-22043</b>	 <b>MRS-2234</b>  <b>MWC-2294</b> derecha
<b>2.0 (SV21_) 3S-FE</b>	94	11.86-05.91	 <b>MFP-2237</b>  <b>MFP-2249</b>  <b>MFD-2252</b>  <b>MFD-2258</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2202</b>  <b>MRD-2205</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MWC-2294</b> derecha
<b>2.0 Gli 16V (SV21_) 3S-FE</b>	89	11.86-05.91	 <b>MFP-2237</b>  <b>MFP-2249</b>  <b>MFD-2252</b>  <b>MFD-2258</b>  <b>MBH-22029</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2202</b> año construcción desde:08/1988  <b>MRD-2205</b> año construcción desde:07/1988  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-22019</b> año construcción hasta:07/1988  <b>MWC-2294</b> derecha
<b>2.0 Turbo-D (CV20_) 2C-T</b>	62	11.86-05.91	 <b>MFP-2237</b>  <b>MFD-2252</b>  <b>MFD-2258</b>  <b>MBH-22029</b>	 <b>MRS-2234</b>  <b>MWC-2294</b> año construcción hasta:12/1988 derecha año construcción hasta:08/1988
<b>2.0 Turbo-D (CV20_) 2C-T</b>	63	11.88-05.91	 <b>MFP-2237</b>  <b>MFD-2252</b>	 <b>MRS-2234</b>  <b>MWC-2294</b> derecha
<b>2.2 (SXV20_) 5S-FE</b>	96	08.96-11.01	 <b>MFP-22008</b>  <b>MFP-2264</b>  <b>MFP-2265</b>  <b>MFP-2270</b>  <b>MFD-2213</b>  <b>MFD-2275</b>  <b>MFD-2291</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2225</b>  <b>MRD-2226</b>  <b>MRS-2601</b> año construcción hasta:08/1997  <b>MSE-9203</b> Eje trasero  <b>MRS-2601S</b> año construcción hasta:08/1997

**TOYOTA**
























































	KW	Período				
<b>CAMRY (_V2_)</b>						
2.2 (SXV20_) 5S-FE	93	11.00-11.01	 MFP-2264  MFP-2270  MFD-2213  MFD-2275	 MRP-2213  MRD-2225  MSE-9203	Eje trasero	
2.5 V6 GXI (VZV21_)...	118	02.88-05.91	 MFP-2237  MFD-2258  MFD-2263	 MRP-2213  MRD-2202  MRS-2234  MWC-2294	derecha	
3.0 24V (MCV20_) 1MZ...	140	08.96-11.01	 MFP-22008  MFP-2270  MFD-2213  MFD-2275	Eje delantero Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (1émbolo)	 MRP-2213  MRP-2219  MRD-2225	
3.0 V6 (MCV20_) 1MZ-FE	135	08.96-11.01	 MFP-22008  MFP-2265  MFP-2270  MFD-2213  MFD-2275	año construcción hasta:08/1999 Eje delantero	 MRP-2213  MRD-2225  MSE-9203	Eje trasero
<b>CAMRY Liftback (_V1_)</b>						
1.8 (SV10_) 1S-L	66	02.83-10.86	 MFP-2235  MFD-2236  MBH-22029		 MRS-2234  MBH-22019  MWC-2294	derecha
1.8 Turbo-D (CV10_) 1C...	54	10.84-01.88	 MFP-2235  MFP-2237  MFD-2236  MBH-22029	año construcción hasta:12/1985	 MRS-2234  MBH-22019  MWC-2294	derecha
2.0 (SV11_) 2S-ELC	73	04.86-01.88	 MFP-2235  MFD-2236		 MRS-2234  MWC-2294	derecha
<b>CAMRY Sedán (_V1_)</b>						
1.8 Turbo-D (CV10_) 1C...	54	11.83-01.88	 MFP-2235  MFP-2237	año construcción hasta:12/1985	 MRS-2234  MBH-22019	


























































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>CAMRY Sedán (_V1_)</b>				
			 MFD-2236  MBH-22029	 MWC-2294 derecha
1.8 1S-L	66	02.83-10.86	 MFP-2235  MFD-2236  MBH-22029	 MRS-2234  MBH-22019  MWC-2294 derecha
2.0 (SV11_) 2S-ELC	73	04.86-01.88	 MFP-2235  MFD-2236	 MRS-2234  MWC-2294 derecha
2.0 (SV11_) 2S-E	73	04.86-01.88	 MFP-2235  MFD-2236	 MRS-2234  MWC-2294 derecha
2.0 GLI (SV11_) 2S-EL	79	03.83-10.86	 MFP-2235  MFD-2236  MBH-22029	 MRS-2234  MBH-22019  MWC-2294 derecha
<b>CAMRY Sedán (_V3_)</b>				
2.4 (ACV30_, ACV36)...	112	11.01-11.06	 MFP-22019  MFP-2218  MFD-22000  MFD-22001	año construcción desde:06/2004  MRP-2005  MRP-2216  MRD-2226  MRD-2261  MSE-9203 Eje trasero
3.0 (MCV30_) 1MZ-FE	137	08.01-11.06	 MFP-22019  MFP-2218  MFD-22000  MFD-22001	año construcción desde:06/2004  MRP-2005  MRP-2259  MRD-2226  MSE-9203 Eje trasero
<b>CAMRY Sedán (_V4_)</b>				
2.4 (ACV40) 2AZ-FE	116	01.06-09.11	 MFP-2277  MFD-22006  MFD-22020	 MRP-2218  MRD-2247  MSE-9203 Eje trasero
<b>CAMRY Station Wagon (_V1_)</b>				
2.2 (SXV10_) 5S-FE	100	03.92-07.96	 MFP-2264  MFP-2265  MFD-2213  MFD-2275  MFD-2291	 MRP-2213  MRD-2225  MRD-2226  MSE-9203 Eje trasero
3.0 (VCV10_) 3VZ-FE	138	03.92-07.96	 MFP-2264	 MRP-2213




























































**TOYOTA**

	KW	Período			
<b>CAMRY Station Wagon (_V1_)</b>					
			 MFP-2265  MFD-2213  MFD-2275	 MRD-2225  MRD-2226  MSE-9203	Eje trasero
<b>CAMRY Station Wagon (_V2_)</b>					
1.8 (SV20_) 1S	66	11.86-08.88	 MFP-2237  MFD-2252  MBH-22029  MBH-22043	 MRS-2234  MWC-2294	derecha
2.0 (SV21_) 3S-FE	94	11.86-05.91	 MFP-2237  MFP-2249  MFD-2252  MFD-2258	 MRP-2213  MRD-2202  MRD-2205  MRS-2234  MWC-2294	año construcción desde:08/1988  año construcción desde:07/1988  derecha
2.0 GLi 16V (SV2 3S-FE)	89	11.86-05.91	 MFP-2237  MFP-2249  MFD-2252  MFD-2258  MBH-22029	 MRP-2213  MRD-2202  MRD-2205  MRS-2234  MBH-22019  MWC-2294	año construcción desde:08/1988  año construcción desde:07/1988  año construcción hasta:07/1988  derecha
2.0 Turbo-D (CV2 2C-T)	62	11.86-05.91	 MFP-2237  MFD-2252  MFD-2258  MBH-22029	 MRS-2234  MWC-2294	año construcción hasta:08/1988  derecha
2.0 Turbo-D (CV2 2C-T)	63	11.88-05.91	 MFP-2237  MFD-2252	 MRS-2234  MWC-2294	derecha
2.5 (VZV21_) 2VZ-FE	118	01.90-05.91	 MFP-2237  MFD-2258  MFD-2263	 MRP-2213  MRD-2202	
<b>CARINA (TA1_)</b>					
1.6 (TA12_, TA14_) 2T	58	12.70-03.78	 MFP-2228  MFD-2210	 MRS-2601  MWC-2213  MRS-2601S	




























































**TOYOTA**

	KW	Período				
<b>CARINA (TA1_)</b>						
1.6 (TA14_) 2T	55	02.76-03.78	 <b>MFP-2228</b>  <b>MFD-2210</b>	 <b>MRS-2601</b>  <b>MWC-2213</b>  <b>MRS-2601S</b>		
1.6 (TA14_) 2TB	63	10.75-03.78	 <b>MBH-2202</b>  <b>MBH-2205</b>  <b>MBH-2206</b>  <b>MFP-2228</b>  <b>MFD-2210</b>  <b>MBH-2202</b>  <b>MBH-2206</b>	interior centro exterior interior exterior	 <b>MRS-2601</b>  <b>MWC-2213</b>  <b>MRS-2601S</b>	
<b>CARINA (TA4L, TA6_L)</b>						
1.6 (TA4L, TA60L) 2T	55	01.78-09.83	 <b>MBH-2202</b>  <b>MBH-2203</b>  <b>MBH-2205</b>  <b>MBH-2236</b>  <b>MFP-2228</b>  <b>MFD-2210</b>  <b>MBH-2202</b>  <b>MBH-2203</b>  <b>MBH-2236</b>	interior exterior centro centro interior exterior centro	 <b>MRS-2601</b>  <b>MBH-2211</b>  <b>MWC-2213</b>  <b>MRS-2601S</b>	año construcción desde:08/1980
1.8 (TA62_) 3T-C	57	01.78-05.83	 <b>MFP-2228</b>  <b>MFD-2210</b>  <b>MBH-2203</b>	año construcción desde:08/1980	 <b>MRS-2601</b>  <b>MBH-2211</b>  <b>MWC-2213</b>  <b>MRS-2601S</b>	año construcción desde:08/1980
1.8 (TA62_) 3T	57	01.78-05.83	 <b>MFP-2228</b>  <b>MFD-2210</b>  <b>MBH-2203</b>	año construcción desde:08/1980	 <b>MRS-2601</b>  <b>MBH-2211</b>  <b>MWC-2213</b>  <b>MRS-2601S</b>	año construcción desde:08/1980
1.8 (TA62_) 3T	63	01.82-09.83	 <b>MFP-2228</b>  <b>MFD-2223</b>  <b>MBH-2222</b>		 <b>MRS-2601</b>  <b>MWC-2213</b>  <b>MRS-2601S</b>	
1.8 D 1C	48	04.82-09.83	 <b>MBH-2236</b>  <b>MFP-2228</b>	centro	 <b>MRS-2601</b>  <b>MBH-2211</b>	



























































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>CARINA (TA4L, TA6_L)</b>				
			 MFD-2210  MBH-2222	 MWC-2213  MRS-2601S
<b>CARINA E (_T19_)</b>				
1.6 (AT190) 4A-FE	73	12.93-09.97	 MFP-2264  MFD-2252  MFD-2277	 MBD-2208  MRS-2234  MWC-2294 derecha
1.6 (AT190) 4A-FE	85	12.93-09.97	 MFP-2264  MFD-2252  MFD-2277	 MBD-2208  MRS-2234  MWC-2294 derecha
1.6 16V (AT190_) 4A-FE	78	10.95-09.97	 MFP-2264  MFD-2281	 MBD-2208  MRS-2234  MWC-2294  MWC-2294  MWC-2295 Eje trasero, derecha derecha: Eje trasero, derecha izquierda: Eje trasero izquierda
1.6 GLI (AT190) 4A-FE	79	04.92-09.97	 MFP-2264  MFD-2252  MFD-2277	 MBD-2208  MRS-2234  MWC-2294 derecha
1.8 (AT191) 7A-FE	79	01.95-09.97	 MFP-2264  MFD-2281	 MBD-2208  MRS-2234  MWC-2294 izquierda
2.0 D (CT190) 2C	54	04.92-01.96	 MFP-2264  MFD-2281	 MBD-2208  MRS-2234  MWC-2294 derecha
2.0 GLI (ST191) 3S-FE	98	04.92-09.97	 MFP-2264  MFD-2281	 MRP-2213  MRD-2202  MBD-2208  MRS-2234  MWC-2294 derecha
2.0 GTi (ST191) 3S-GE	116	04.92-02.94	 MFP-2235  MFD-2281  MFD-2294  MSE-9203	Eje delantero  MRP-2213  MRP-2219  MRD-2224  MBD-2208  MRS-2234  MWC-2294 derecha





























































**TOYOTA**

	KW	Período			
<b>CARINA E (_T19_)</b>					
				 MSE-9135	
2.0 GTi 16V (ST191_) 3S...	129	03.94-09.97	 MFP-2235  MFD-2294  MSE-9203	Eje delantero  MRP-2213  MRP-2219  MRD-2224  MRS-2264  MWC-2294  MSE-9135	Eje trasero derecha
2.0 TD (CT190) 2C-T	61	01.96-09.97	 MFP-2264  MFD-2281	 MBD-2208  MRS-2220  MWC-2224  MWC-2225	derecha izquierda
2.0 i (ST191) 3S-FE	93	12.93-09.97	 MFP-2264  MFD-2281	 MRP-2213  MRD-2224  MRS-2234  MWC-2294	derecha
<b>CARINA E Sedán (_T19_)</b>					
1.6 (AT190) 4A-FE	79	01.93-09.97	 MFP-2264  MFD-2252  MFD-2277  MFD-2281	 MBD-2208  MRS-2234  MWC-2294	derecha
1.6 (AT190) 4A-FE	73	01.95-09.97	 MFP-2264  MFD-2281	 MBD-2208  MRS-2234  MWC-2294	derecha
1.6 (AT190) 4A-FE	78	10.95-09.97	 MFP-2264  MFD-2277  MFD-2281	 MBD-2208  MRS-2234  MWC-2294	derecha
1.6 16V (AT190_) 4A-FE	85	12.94-09.97	 MFP-2264  MFD-2277  MFD-2281	 MBD-2208  MRS-2234  MWC-2294	derecha
1.8 i 16V (AT191) 7A-FE	79	01.95-09.97	 MFP-2264  MFD-2281	 MBD-2208  MRS-2234  MWC-2294	izquierda
2.0 (ST191) 3S-FE	98	01.93-09.97	 MFP-2264  MFD-2281	 MBD-2208  MRS-2234  MWC-2294	derecha






























































**TOYOTA**

	KW	Período			
<b>CARINA E Sedán (_T19_)</b>					
2.0 D (CT190) 2C	54	08.92-01.96	 MFP-2264  MFD-2281	 MBD-2208  MRS-2234  MWC-2294	derecha
2.0 GTi (ST191_) 3S-GE	116	04.92-02.94	 MFP-2235  MFD-2281  MFD-2294	 MRP-2213  MRD-2224  MBD-2208  MRS-2234  MWC-2294  MSE-9203	derecha Eje trasero
2.0 GTi 16V (ST191_) 3S...	129	03.94-09.97	 MFP-2235  MFD-2294	 MRP-2213  MRD-2224  MRS-2264  MWC-2294  MSE-9203	Eje trasero derecha Eje trasero
2.0 TD (CT190_) 2C-T	61	01.96-09.97	 MFP-2264  MFD-2277  MFD-2281	 MBD-2208  MRS-2220  MRS-2234  MWC-2224  MWC-2225	derecha izquierda
2.0 i (ST191) 3S-FE	93	12.92-09.97	 MFP-2264  MFD-2281	 MWC-2294	derecha
<b>CARINA E Sportswagon (_T19_)</b>					
1.6 GLI (AT190 4A-FE)	79	01.93-09.97	 MFP-2263  MFP-2264  MFD-2277  MFD-2281	 MBD-2208  MRS-2234  MWC-2294	derecha
1.6 i (AT190_) 4A-FE	73	02.95-09.97	 MFP-2263  MFP-2264  MFD-2277  MFD-2281	 MBD-2208  MRS-2234  MWC-2294	derecha
1.8 i (AT191_) 7A-FE	79	02.95-09.97	 MFP-2264  MFD-2281	 MBD-2208  MRS-2234  MWC-2294	izquierda
2.0 D (CT190_) 2C	54	01.93-01.96	 MFP-2264  MFD-2281	 MBD-2208  MRS-2234	

**TOYOTA**

























































	KW	Período		
<b>CARINA E Sportswagon (_T19_)</b>				
				 <b>MWC-2294</b> derecha
2.0 GLI (ST191 3S-FE)	98	01.93-09.97	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFD-2281</b>	 <b>MBD-2208</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MWC-2294</b> derecha
2.0 TD (CT190_ 2C-T)	61	01.96-09.97	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFD-2281</b>	 <b>MBD-2208</b>  <b>MRS-2220</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MWC-2224</b> derecha  <b>MWC-2225</b> izquierda
2.0 i (ST191_) 3S-FE	93	05.95-09.97	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFD-2281</b>	 <b>MRS-2234</b>  <b>MWC-2294</b> derecha
<b>CARINA II (_T15_)</b>				
1.6 (AT151_) 4A-LC	55	10.83-11.87	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2246</b>  <b>MBH-2224</b>	 <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-22019</b>  <b>MWC-2294</b> derecha
1.6 (AT151_) 4A-L	62	10.83-11.87	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2246</b>  <b>MBH-2224</b>	 <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-22019</b>  <b>MWC-2294</b> derecha
1.6 (AT151_) 4A-L	63	10.86-11.87	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2246</b>  <b>MBH-2224</b>	 <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-22019</b>  <b>MWC-2216</b> izquierda  <b>MWC-2217</b> derecha
1.8 GLI (ST150) 1S-L	74	10.83-11.87	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2246</b>  <b>MBH-2224</b>	 <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-22019</b>  <b>MWC-2216</b> izquierda  <b>MWC-2294</b> derecha
2.0 D (CT150) 2C-L	51	12.85-11.87	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2246</b>  <b>MBH-2224</b>	 <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-22019</b>  <b>MWC-2216</b> izquierda  <b>MWC-2294</b> derecha
2.0 D (CT150_) 2C-L	50	02.84-05.88	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2246</b>  <b>MBH-2224</b>	 <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-22019</b>  <b>MWC-2216</b> izquierda  <b>MWC-2294</b> derecha
<b>CARINA II (_T17_)</b>				

**TOYOTA**

























































	KW	Período		
<b>CARINA II (_T17_)</b>				
1.6 (AT171_) 4A-FE	72	12.87-03.92	 MFP-2235  MFD-2259  MBH-2257	 MBD-2218  MRS-2234  MBH-2258  MWC-2216 izquierda  MWC-2294 derecha
1.6 (AT171_) 4A-FE	75	12.87-03.92	 MFP-2235  MFD-2259  MBH-2257	 MBD-2218  MRS-2234  MBH-2258  MWC-2216 izquierda  MWC-2294 derecha
1.6 (AT171_) 4A-F	66	12.87-11.89	 MFP-2235  MFD-2259  MBH-2257	 MBD-2218  MRS-2234  MBH-2258  MWC-2216 izquierda  MWC-2294 derecha
2.0 D (CT170_) 2C-L	54	03.88-06.92	 MFP-2235  MFD-2259  MBH-2257	 MBD-2218  MRS-2234  MBH-2258  MWC-2294 derecha
2.0 GLI (ST171) 3S-FE	89	12.87-03.92	 MFP-2237  MFD-2252	 MRP-2213  MRD-2202  MBD-2218  MWC-2216 izquierda  MWC-2294 derecha
<b>CARINA II Sedán (_T15_)</b>				
1.6 (AT151_) 4A-LC	55	10.83-11.87	 MFP-2235  MFD-2246  MBH-2224	 MBD-2218  MRS-2234  MBH-22019  MWC-2294 derecha
1.6 (AT151_) 4A-L	62	10.83-11.87	 MFP-2235  MFD-2246  MBH-2224	 MRS-2234  MBH-22019  MWC-2294 derecha
1.8 GLI (ST150) 1S-EL	74	10.83-11.87	 MFP-2235  MFD-2246  MBH-2224	 MBD-2218  MRS-2234  MBH-22019  MWC-2216 izquierda




































































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>CARINA II Sedán (_T15_)</b>				
				 <b>MWC-2294</b> derecha
2.0 D (CT150_) 2C-L	50	02.84-05.88	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2246</b>  <b>MBH-2224</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-22019</b>  <b>MWC-2216</b> izquierda  <b>MWC-2294</b> derecha
<b>CARINA II Sedán (_T17_)</b>				
1.6 (AT171_) 4A-FE	72	12.87-03.92	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2259</b>  <b>MBH-2257</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-2258</b>  <b>MWC-2216</b> izquierda  <b>MWC-2294</b> derecha
1.6 (AT171_) 4A-FE	75	12.87-03.92	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2259</b>  <b>MBH-2257</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-2258</b>  <b>MWC-2216</b> izquierda  <b>MWC-2294</b> derecha
1.6 (AT171_) 4A-F	66	12.87-08.90	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2259</b>  <b>MBH-2257</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-2258</b>  <b>MWC-2216</b> izquierda  <b>MWC-2294</b> derecha
2.0 D (CT170_) 2C	54	03.88-06.92	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2259</b>  <b>MBH-2257</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-2258</b>  <b>MWC-2294</b> derecha
2.0 GLI (ST171) 3S-FE	89	12.87-03.92	 <b>MFP-2237</b>  <b>MFD-2252</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2202</b>  <b>MBD-2218</b>  <b>MWC-2216</b> izquierda  <b>MWC-2294</b> derecha
<b>CARINA II Station Wagon (_T17_)</b>				
1.6 (AT171_ 4A-FE	72	12.87-03.92	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2259</b>  <b>MBH-2257</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-2258</b>

**TOYOTA**



















































	KW	Período		
<b>CARINA II Station Wagon (_T17_)</b>				
				 <b>MWC-2216</b> izquierda  <b>MWC-2294</b> derecha
1.6 (AT171_4A-FE)	75	12.87-03.92	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2259</b>  <b>MBH-2257</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-2258</b>  <b>MWC-2216</b> izquierda  <b>MWC-2294</b> derecha
1.6 (AT171_4A-F)	66	12.87-12.89	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2259</b>  <b>MBH-2257</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-2258</b>  <b>MWC-2216</b> izquierda  <b>MWC-2294</b> derecha
2.0 (ST171_3S-FE)	89	12.87-04.92	 <b>MFP-2237</b>  <b>MFD-2252</b>  <b>MBH-2257</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2202</b>  <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-2258</b>  <b>MWC-2216</b> izquierda  <b>MWC-2294</b> derecha
2.0 D (CT17 2C-L)	54	12.87-01.92	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2259</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MWC-2294</b> derecha
<b>CARINA Station Wagon (_A6_)</b>				
1.6 (TA60_) 2T	54	03.81-01.82	 <b>MBH-2221</b> exterior  <b>MBH-2222</b> interior  <b>MFP-2228</b>  <b>MFD-2210</b>  <b>MBH-2221</b> exterior  <b>MBH-2222</b> interior	 <b>MRS-2601</b>  <b>MBH-2223</b>  <b>MWC-2213</b>  <b>MRS-2601S</b>
1.6 (TA60_) 2T	55	04.78-09.83	 <b>MBH-2202</b> interior  <b>MBH-2203</b> exterior  <b>MBH-2205</b> centro  <b>MFP-2228</b>  <b>MFD-2210</b>  <b>MBH-2202</b> interior  <b>MBH-2203</b> exterior	 <b>MRS-2601</b>  <b>MWC-2213</b>  <b>MRS-2601S</b>

**TOYOTA**





















































	KW	Período		
<b>CARINA Station Wagon (_A6_)</b>				
1.8 (TA62_) 3T-C	57	08.82-12.82	 MFP-2228  MFD-2210  MBH-2222	 MRS-2601  MWC-2213  MRS-2601S
1.8 D (CA60_) 1C	48	04.82-09.83	 MFP-2228  MFD-2210  MBH-2222	 MRS-2601  MBH-2211  MWC-2213  MRS-2601S
<b>CELICA (_A4_, _A6_)</b>				
1.6 ST (TA60) 2T	66	02.79-07.81	 MBH-2221 interior  MFP-2293  MFD-2214  MBH-2221 interior  MBH-2222	 MRS-2601  MBH-2211  MBH-2223  MWC-2208  MRS-2601S
1.6 ST (TA60) 2TB	63	08.77-07.81	 MBH-2202 centro  MFP-2293  MFD-2214  MBH-2203	 MRS-2601  MBH-2211  MWC-2213  MRS-2601S
2.0 GT (RA63) 18R-G	90	08.77-07.81	 MBH-2223 centro  MFP-2293  MFD-2214  MBH-2221	 MRS-2601  MWC-2208  MRS-2601S
2.0 XT (RA40) 18R	65	01.80-07.81	 MBH-2202 centro  MFP-2293  MFD-2214  MBH-2203	 MRS-2601  MBH-2211  MWC-2208  MRS-2601S
2.0 XT (RA40) 18R	66	02.79-07.81	 MBH-2202 centro  MFP-2293  MFD-2214  MBH-2203	 MRS-2601  MBH-2211  MWC-2208  MRS-2601S
2.0 XT (RA61) 21R-C	77	02.82-08.85	 MFP-2235  MFP-2293  MFD-2214  MFD-2226  MBH-2222	 MRS-2601  MWC-2208  MRS-2601S
<b>CELICA (_T16_)</b>				

izquierda




























































**TOYOTA**

	KW	Período			
<b>CELICA (_T16_)</b>					
1.6 (AT160_) 4A-L	63	04.86-08.89	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2246</b>  <b>MBH-2224</b>	 <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-2258</b>  <b>MWC-2294</b>	año construcción desde:08/1987 derecha
1.6 GT 16V (AT160_) 4A...	91	04.86-08.89	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2246</b>  <b>MBH-2224</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-2258</b>  <b>MWC-2294</b>	año construcción desde:08/1987 derecha
2.0 (ST162_) 3S-GEL	110	01.87-08.89	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2277</b>	 <b>MBD-2208</b>  <b>MWC-2294</b>	
<b>CELICA (_T20_)</b>					
1.8 i 16V (AT200/ST) 7A...	85	11.93-11.99	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFD-2277</b>  <b>MFD-2282</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2219</b>  <b>MRD-2202</b>  <b>MRS-2264</b>  <b>MBH-22034</b>  <b>MBH-22054</b>	Eje trasero año construcción hasta:12/1997
2.0 i 16V (ST202/GT) 3S...	129	11.93-11.99	 <b>MFP-2265</b>  <b>MFD-2211</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2219</b>  <b>MRD-2202</b>  <b>MRS-2264</b>  <b>MBH-22034</b>  <b>MSE-9135</b>	año construcción desde:04/1994 Eje trasero
2.0 i 16V (ST202_) 3S-GE	125	04.96-11.99	 <b>MFP-2265</b>  <b>MFD-2270</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2202</b>  <b>MRS-2264</b>  <b>MBH-22034</b>  <b>MSE-9135</b>	Eje trasero
2.0 i Turbo 4WD...	178	02.94-11.99	 <b>MFP-2293</b>  <b>MFD-2289</b>  <b>MSE-9136</b>	 <b>MRP-2294</b>  <b>MRD-2202</b>  <b>MRS-2264</b>	Eje trasero






















































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>CELICA (_T23_)</b>				
1.8 16V TS (ZZT231_)...	141	08.99-09.05	 MFP-2203  MFP-2212  MFD-22043  MFD-2277	 MRP-2203  MRD-2210
1.8 16V VT-i (ZZT230_)...	105	08.99-07.05	 MFP-2203  MFP-2212  MFD-22043  MFD-2277	 MRP-2203  MRD-2210
<b>CELICA Coupé (_A2_)</b>				
1.6 GT (TA2, TA22) 2T-G	79	12.74-03.78	 MFP-2228  MFD-2210	 MRS-2601  MWC-2213  MRS-2601S
1.6 LT (TA2) 2T	55	02.76-03.78	 MBH-2202 interior  MBH-2205 centro  MBH-2206 exterior  MFP-2228  MFD-2210  MBH-2202 interior  MBH-2206 exterior	 MRS-2601  MWC-2213  MRS-2601S
1.6 LT (TA22) 2TJ	58	05.73-03.78	 MFP-2228  MFD-2210	 MRS-2601  MWC-2213  MRS-2601S
1.6 ST (TA2, TA22) 2TB	63	05.73-03.78	 MBH-2202 interior  MBH-2205 centro  MBH-2206 exterior  MFP-2228  MFD-2210  MBH-2202 interior  MBH-2206 exterior	 MRS-2601  MWC-2213  MRS-2601S
2.0 (RA23_, RA28_) 18R	63	10.75-07.77	 MBH-2205 centro  MFP-2228  MFD-2210  MBH-2202	 MRS-2601  MWC-2213  MRS-2601S
<b>CELICA Coupé (_A4_, _A6_)</b>				



















































**TOYOTA**

	KW	Período			
<b>CELICA Coupé (_A4_, _A6_)</b>					
1.6 GT (TA4C) 2T-G	80	04.78-07.81	 <b>MBH-2202</b>  <b>MFP-2293</b>  <b>MFD-2214</b>  <b>MBH-2203</b>	centro	 <b>MRS-2601</b>  <b>MBH-2211</b>  <b>MWC-2213</b>  <b>MRS-2601S</b>
1.6 GT (TA4C) 2T-G	81	04.80-07.81	 <b>MFD-2214</b>	 <b>MRS-2601</b>  <b>MWC-2213</b>  <b>MRS-2601S</b>	
1.6 LT (TA4C) 2TB	55	02.79-07.81	 <b>MFP-2293</b>  <b>MFD-2214</b>  <b>MBH-2221</b>	 <b>MRS-2601</b>  <b>MBH-2211</b>  <b>MBH-2223</b>  <b>MWC-2213</b>  <b>MRS-2601S</b>	
1.6 ST (TA4C, TA6 2TB)	63	08.77-07.81	 <b>MBH-2202</b>  <b>MBH-2203</b>  <b>MBH-2205</b>  <b>MFP-2293</b>  <b>MFD-2210</b>  <b>MFD-2214</b>  <b>MBH-2202</b>  <b>MBH-2203</b>	interior exterior centro	 <b>MRS-2601</b>  <b>MBH-2211</b>  <b>MWC-2213</b>  <b>MRS-2601S</b>
1.6 ST (TA4C, TA6 4A-L)	63	08.77-07.81	 <b>MBH-2202</b>  <b>MBH-2203</b>  <b>MBH-2205</b>  <b>MFP-2293</b>  <b>MFD-2210</b>  <b>MFD-2214</b>  <b>MBH-2202</b>  <b>MBH-2203</b>	interior exterior centro	 <b>MRS-2601</b>  <b>MBH-2211</b>  <b>MWC-2213</b>  <b>MRS-2601S</b>
1.6 ST (TA60) 2T	66	02.79-07.81	 <b>MBH-2221</b>  <b>MBH-2222</b>  <b>MFP-2293</b>  <b>MFD-2214</b>  <b>MBH-2221</b>  <b>MBH-2222</b>	interior exterior	 <b>MRS-2601</b>  <b>MBH-2211</b>  <b>MBH-2223</b>  <b>MWC-2213</b>  <b>MRS-2601S</b>
<b>CELICA Coupé (_A6_)</b>					
1.6 (AA63_) 4A-GE	91	12.83-12.85	 <b>MFD-2226</b>		

**TOYOTA**


















































	KW	Período		
<b>CELICA Coupé (_A6_)</b>				
2.0 (RA61_) 21R-U	77	01.82-12.85	 MFP-2231  MFD-2226  MBH-2222	 MRS-2601  MWC-2208  MRS-2601S izquierda
2.0 (RA63_) 18R-G	88	01.82-12.85	 MBH-2223  MFP-2231  MFD-2214  MBH-2221  MBH-2222	centro  MRS-2601  MWC-2208  MRS-2601S
<b>CELICA Coupé (_T16_)</b>				
2.0 Turbo 4WD...	136	03.88-08.89	 MFP-2249  MFD-2282  MBH-2224	 MRP-2213  MRD-2205
<b>CELICA Coupé (_T18_)</b>				
1.6 STI (AT180) 4A-FE	77	10.89-11.93	 MFP-2235  MFD-2252  MFD-2298	año construcción desde:08/1991 año construcción hasta:07/1991  MBD-2218  MRS-2234  MBH-2253  MWC-2294 Eje trasero izquierda
2.0 GTi (ST182) 3S-GE	115	10.89-11.93	 MFP-2237  MFD-2262  MFD-2263  MFD-2282  MBH-2252	 MRP-2213  MRD-2202  MBH-2254
2.0 Turbo 4WD (ST185)...	150	10.89-11.93	 MFP-2237  MFD-2263  MBH-2252	 MRP-2213  MRD-2208  MBH-2264
2.0 Turbo 4WD (ST185)...	153	10.89-11.93	 MFP-2237  MFD-2263  MBH-2252	 MRP-2213  MRD-2208  MBH-2264
<b>CELICA Descapotable (_T16_)</b>				
2.0 GT (ST162) 3S-GELC	103	08.85-08.89	 MFP-2235  MFP-2237	para vehículos sin ABS año construcción desde:12/1988  MRP-2213  MRD-2202

**TOYOTA**










































	KW	Período				
<b>CELICA Descapotable (_T16_)</b>						
			 <b>MFP-2247</b>  <b>MFD-2248</b>  <b>MFD-2282</b>  <b>MBH-2224</b>	año construcción hasta:11/1988   <b>MBH-2254</b>  <b>MWC-2294</b>		
<b>2.0 GT (ST162) 3S-GEL</b>	110	10.86-08.89	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFP-2237</b>  <b>MFP-2247</b>  <b>MFD-2248</b>  <b>MFD-2282</b>  <b>MBH-2224</b>	para vehículos sin ABS  año construcción desde:12/1988  año construcción hasta:11/1988	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2202</b>  <b>MBH-2254</b>  <b>MWC-2294</b>	
<b>CELICA Descapotable (_T18_)</b>						
<b>2.0 GTi (ST182) 3S-GE</b>	115	10.89-11.93	 <b>MFP-2237</b>  <b>MFD-2262</b>  <b>MFD-2263</b>  <b>MFD-2282</b>  <b>MBH-2252</b>		 <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2202</b>  <b>MBH-2254</b>	
<b>CELICA Descapotable (_T20_)</b>						
<b>2.0 i 16V (ST20 3S-GE</b>	125	11.93-08.99	 <b>MFP-2265</b>  <b>MFD-2282</b>		 <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2202</b>  <b>MRS-2264</b>  <b>MBH-22034</b>  <b>MSE-9135</b>	Eje trasero
<b>CELICA Fastback (_T16_)</b>						
<b>1.6 (AT160_) 4A-L</b>	63	04.86-08.89	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2246</b>  <b>MBH-2224</b>	año construcción desde:08/1987	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-2258</b>  <b>MWC-2294</b>	año construcción desde:08/1987  derecha
<b>1.6 GT (AT160_) 4A-GELC</b>	85	08.87-08.89	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2246</b>  <b>MBH-2224</b>		 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-2254</b>  <b>MWC-2294</b>	derecha
<b>1.6 GT 16V (AT160_) 4A...</b>	91	09.85-08.89	 <b>MFP-2235</b>		 <b>MBD-2218</b>	




















































**TOYOTA**

	KW	Período			
<b>CELICA Fastback (_T16_)</b>					
			 <b>MFD-2246</b>	 <b>MRS-2234</b>  <b>MWC-2294</b> derecha	
<b>2.0 GT (ST162) 3S-GEL</b>	110	08.85-08.89	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFP-2237</b>  <b>MFP-2247</b>  <b>MFD-2248</b>  <b>MFD-2282</b>  <b>MBH-2224</b>	para vehículos sin ABS año construcción desde:12/1988 año construcción hasta:11/1988	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2202</b>  <b>MBH-2254</b>  <b>MWC-2294</b>
<b>2.0 GT (ST162_) 3S-GELC</b>	103	09.85-08.89	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFP-2237</b>  <b>MFP-2247</b>  <b>MFD-2248</b>  <b>MFD-2282</b>  <b>MBH-2224</b>	para vehículos sin ABS año construcción desde:12/1988 año construcción hasta:11/1988	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2202</b>  <b>MBH-2254</b>  <b>MWC-2294</b>
<b>CELICA SUPRA (_A6_)</b>					
<b>2.8 (MA61_) 5M-GE</b>	125	08.81-12.85	 <b>MBH-22027</b>  <b>MFP-2235</b>  <b>MBH-22026</b>  <b>MBH-22027</b>	interior año construcción desde:12/1983 interior	 <b>MRP-2261</b>  <b>MRD-2206</b>  <b>MBH-2513</b>
<b>COROLLA (KE_)</b>					
<b>1.2 (KE20, KE25, KE30)...</b>	40	08.74-12.80	 <b>MBH-2204</b>  <b>MFP-2210</b>  <b>MFD-2206</b>  <b>MFD-2218</b>  <b>MBH-2202</b>	centro	 <b>MRS-2206</b>  <b>MWC-2208</b>
<b>1.2 (KE20, KE25, KE30)...</b>	40	08.74-12.80	 <b>MBH-2204</b>  <b>MFP-2210</b>  <b>MFD-2206</b>  <b>MFD-2218</b>  <b>MBH-2202</b>	centro	 <b>MRS-2206</b>  <b>MWC-2208</b>
<b>1.2 (KE20, KE25, KE30)...</b>	40	08.74-12.80	 <b>MBH-2204</b>	centro	 <b>MRS-2206</b>















































**TOYOTA**

	KW	Período				
<b>COROLLA (KE_)</b>						
			 <b>MFP-2210</b>  <b>MFD-2206</b>  <b>MFD-2218</b>  <b>MBH-2202</b>	 <b>MWC-2208</b>		
1.2 (KE30_, KE20, KE25)...	43	10.72-07.79	 <b>MBH-2205</b>  <b>MFP-2210</b>  <b>MFD-2206</b>  <b>MFD-2218</b>  <b>MBH-2202</b>  <b>MBH-2214</b>	centro  año construcción hasta:03/1974 año construcción desde:04/1974	 <b>MRS-2206</b>   <b>MWC-2208</b>	
1.2 (KE30_, KE20, KE25)...	43	10.72-07.79	 <b>MBH-2205</b>  <b>MFP-2210</b>  <b>MFD-2206</b>  <b>MFD-2218</b>  <b>MBH-2202</b>  <b>MBH-2214</b>	centro  año construcción hasta:03/1974 año construcción desde:04/1974	 <b>MRS-2206</b>   <b>MWC-2208</b>	
1.2 (KE30_, KE20, KE25)...	43	10.72-07.79	 <b>MBH-2205</b>  <b>MFP-2210</b>  <b>MFD-2206</b>  <b>MFD-2218</b>  <b>MBH-2202</b>  <b>MBH-2214</b>	centro  año construcción hasta:03/1974 año construcción desde:04/1974	 <b>MRS-2206</b>   <b>MWC-2208</b>	
<b>COROLLA (_E10_)</b>						
1.3 12V (EE100_) 2E	53	07.92-04.97	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFD-2233</b>	 <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MBH-22056</b>  <b>MBH-22059</b>  <b>MWC-2294</b>	año construcción hasta:07/1995 año construcción desde:08/1995 izquierda	
1.3 XLI (EE101_) 4E-FE	55	09.95-04.97	 <b>MFP-2264</b>	 <b>MBD-2207</b>		






































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>COROLLA (_E10_)</b>				
			 <b>MFD-2233</b>	 <b>MRS-2294</b>  <b>MBH-22059</b>  <b>MWC-2294</b> izquierda
<b>1.3 XLI 16V (EE101) 4E-FE</b>	65	07.92-09.95	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFD-2233</b>	 <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MBH-22056</b>  <b>MWC-2294</b> izquierda
<b>1.6 Si (AE101_) 4A-FE</b>	84	09.95-04.97	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFD-2233</b>	 <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MBH-22059</b>  <b>MWC-2294</b> izquierda
<b>2.0 D (CE100_) 2C</b>	53	07.92-04.97	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFD-2233</b>	 <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MBH-22056</b> año construcción hasta:07/1995  <b>MBH-22059</b> año construcción desde:08/1995  <b>MWC-2294</b> izquierda
<b>COROLLA (_E11_)</b>				
<b>1.4 (EE111_) 4E-FE</b>	63	04.97-02.00	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFD-2233</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2227</b>  <b>MRD-2235</b>  <b>MRD-2248</b> País producción vehículo:Gran Bretaña  <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MWC-2229</b>  <b>MWC-2294</b> Atrás derecha
<b>1.4 16V (ZZE111_) 4ZZ-FE</b>	71	02.00-11.01	 <b>MFP-2201</b>  <b>MFP-2216</b>  <b>MFD-2207</b>	vehículos con ABS  <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2235</b>  <b>MRD-2248</b> País producción vehículo:Gran Bretaña  <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-22059</b>  <b>MWC-2229</b>  <b>MWC-2294</b> Atrás derecha
<b>1.6 16V (ZZE112_) 3ZZ-FE</b>	81	02.00-11.01	 <b>MFP-2201</b>	 <b>MRP-2213</b>













































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>COROLLA (_E11_)</b>				
			 <b>MFP-2216</b> vehículos con ABS  <b>MFD-22022</b> año construcción hasta:08/2000  <b>MFD-2207</b> año construcción desde:10/2001	 <b>MRP-2227</b> Número VIN:JT1  <b>MRD-2235</b>  <b>MRD-2248</b> País producción vehículo:Gran Bretaña  <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MWC-2229</b> Atrás derecha  <b>MWC-2294</b>
<b>1.6 Aut. (AE111_) 4A-FE</b>	79	04.97-02.00	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFP-2281</b>  <b>MFD-2233</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2227</b>  <b>MRD-2235</b> País producción vehículo:Gran Bretaña  <b>MRD-2248</b>  <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-22059</b>  <b>MWC-2229</b> Atrás derecha  <b>MWC-2294</b> izquierda
<b>1.9 D (WZE110_) 1WZ</b>	51	02.00-11.01	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFD-2233</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2227</b> año construcción hasta:10/2001 Número VIN:JT1  <b>MRD-2235</b>  <b>MRD-2248</b> País producción vehículo:Gran Bretaña  <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MBH-22059</b>  <b>MWC-2229</b> Atrás derecha
<b>2.0 D (CE110_) 2C-E</b>	53	04.97-02.00	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFD-2233</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2227</b>  <b>MRD-2235</b>  <b>MRD-2248</b> País producción vehículo:Gran Bretaña  <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-22059</b>  <b>MWC-2229</b> Atrás derecha  <b>MWC-2294</b> derecha
















































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>COROLLA (_E11_)</b>				
<b>2.0 D-4D (CDE110_)...</b>	66	09.00-11.01	 <b>MFP-2201</b>  <b>MFP-2216</b>  <b>MFD-2201</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2227</b>  <b>MRD-2235</b>  <b>MRD-2248</b>  <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2234</b>
			vehículos con ABS año construcción desde:10/2001 Mod.construcción:CDE1 20R	País producción vehículo:Gran Bretaña
<b>COROLLA (_E12_)</b>				
<b>1.4 D (NDE120_) 1ND-TV</b>	66	07.04-02.07	 <b>MFP-2211</b>  <b>MFD-2201</b>	 <b>MRP-2257</b>  <b>MRD-2215</b>  <b>MBH-22060</b>
<b>1.4 VVT-i (ZZE120_) 4ZZ...</b>	71	01.02-12.06	 <b>MFP-2211</b>  <b>MFD-2207</b>  <b>MBH-22067</b>	 <b>MRP-2257</b>  <b>MRD-2215</b>  <b>MRD-2217</b>  <b>MBH-22060</b>  <b>MBH-22063</b>  <b>MBH-22065</b>
			año construcción hasta:05/2004 País producción vehículo:Japón	año construcción hasta:05/2004  año construcción hasta:05/2004 País producción vehículo:Japón
<b>1.6 VVT-i (ZZE121_) 3ZZ...</b>	81	01.02-12.06	 <b>MFP-2211</b>  <b>MFD-2207</b>  <b>MBH-22067</b>	 <b>MRP-2257</b>  <b>MRD-2215</b>  <b>MRD-2217</b>  <b>MRS-2231</b>  <b>MRS-2232</b>  <b>MBH-22060</b>  <b>MBH-22063</b>  <b>MBH-22065</b>
			año construcción hasta:05/2004 País producción vehículo:Japón	año construcción hasta:05/2004 año construcción desde:06/2004 año construcción hasta:05/2004  año construcción hasta:05/2004 País producción





























































**TOYOTA**

	KW	Período			
<b>COROLLA (_E12_)</b>					
				vehículo:Japón	
1.8 VVTL-i TS (ZZE123)...	141	01.02-02.07	 <b>MFP-2211</b>  <b>MFD-2207</b>	 <b>MRP-2257</b>  <b>MRD-2215</b>  <b>MRD-2217</b>  <b>MRS-2231</b>  <b>MRS-2232</b>  <b>MBH-22060</b>  <b>MBH-22063</b>	año construcción hasta:05/2004 año construcción desde:06/2004
1.8 VVTL-i TS (ZZE123_)...	165	02.05-02.07	 <b>MFP-2203</b>  <b>MFD-2207</b>	 <b>MRP-2257</b>  <b>MRD-2217</b>  <b>MRS-2231</b>	
2.0 D-4D (CDE120R_...	81	01.02-12.06	 <b>MFP-2211</b>  <b>MFD-2201</b>	 <b>MRP-2257</b>  <b>MRD-2215</b>  <b>MRS-2232</b>  <b>MBH-22060</b>  <b>MBH-22063</b>	año construcción hasta:05/2004
2.0 D-4D (CDE120R_...	85	05.03-02.07	 <b>MFP-2211</b>  <b>MFD-2201</b>	 <b>MRP-2257</b>  <b>MRD-2215</b>  <b>MBD-2211</b>  <b>MRS-2232</b>	
2.0 D-4D (CDE120_)...	66	01.02-12.06	 <b>MFP-2211</b>  <b>MFD-2201</b>	 <b>MRP-2257</b>  <b>MRD-2215</b>  <b>MRS-2232</b>  <b>MBH-22060</b>  <b>MBH-22063</b>	año construcción hasta:05/2004
<b>COROLLA (_E7_)</b>					
1.3 (KE70) 4K	48	02.82-06.83	 <b>MFP-2310</b>  <b>MFD-2228</b>	 <b>MRS-2601</b>  <b>MWC-2206</b>  <b>MRS-2601S</b>	
1.3 (KE70) 4K	44	09.79-06.83	 <b>MBH-2205</b>	centro y detrás  <b>MRS-2601</b>	

**TOYOTA**



























































	KW	Período				
<b>COROLLA (_E7_)</b>						
			 <b>MBH-2213</b>  <b>MFP-2310</b>  <b>MFD-2228</b>  <b>MBH-2213</b>  <b>MBH-2216</b>	centro	 <b>MWC-2206</b>  <b>MRS-2601S</b>	
<b>1.6 (TE71) 2T</b>	55	10.82-09.83	 <b>MFP-2310</b>  <b>MFD-2228</b>		 <b>MRS-2601</b>  <b>MWC-2206</b>  <b>MRS-2601S</b>	
<b>1.8 D (CE70) 1C</b>	43	01.83-09.83	 <b>MBH-2225</b>  <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2239</b>  <b>MFD-2288</b>  <b>MBH-2224</b>	centro	 <b>MRS-2294</b>  <b>MWC-2216</b>  <b>MWC-2217</b>	izquierda derecha
<b>COROLLA (_E8_)</b>						
<b>1.3 (AE80) 2A-L</b>	51	06.83-10.84	 <b>MBH-2225</b>  <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2239</b>  <b>MBH-2224</b>	centro y detrás	 <b>MRS-2234</b>  <b>MWC-2294</b>	derecha
<b>1.3 (AE80/EE80) 2E-LC</b>	55	10.84-08.87	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2239</b>  <b>MBH-2224</b>		 <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-2225</b>  <b>MWC-2216</b>	año construcción desde:01/1985 Mod.construcción:EE80 izquierda
<b>1.3 (AE80/EE80) 2E-L</b>	55	10.84-08.87	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2239</b>  <b>MBH-2224</b>		 <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-2225</b>  <b>MWC-2216</b>	año construcción desde:01/1985 Mod.construcción:EE80 izquierda
<b>1.6 (AE82) 4A-L</b>	62	06.83-08.87	 <b>MBH-2225</b>  <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2243</b>	centro	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2201</b>  <b>MRS-2234</b>	

**TOYOTA**
















































	KW	Período		
<b>COROLLA (_E8_)</b>				
			 <b>MBH-2224</b>	 <b>MWC-2216</b> izquierda  <b>MWC-2217</b> derecha
<b>1.6 (AE82) 4A-LC</b>	53	08.85-08.87	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2243</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2201</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MWC-2216</b> izquierda  <b>MWC-2217</b> derecha
<b>1.6 (AE82_) 4A-LC</b>	54	12.85-05.88	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2243</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2201</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MWC-2216</b> izquierda  <b>MWC-2217</b> derecha
<b>1.8 D (CE80_) 1C</b>	43	06.83-05.88	 <b>MBH-2225</b>  <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2239</b>  <b>MFD-2288</b>  <b>MBH-2224</b>	centro y detrás  <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MWC-2216</b> izquierda  <b>MWC-2217</b> derecha
<b>1.8 D (CE80_) 1C-L</b>	47	06.83-06.89	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2239</b>  <b>MFD-2288</b>	 <b>MRS-2294</b>  <b>MWC-2216</b> izquierda  <b>MWC-2217</b> derecha
<b>COROLLA (_E9_)</b>				
<b>1.3 i (EE90) 2E-E</b>	55	08.87-12.92	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2265</b>  <b>MBH-2240</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MBH-2241</b>  <b>MWC-2216</b> izquierda  <b>MWC-2217</b> derecha
<b>1.3 i (EE90) 2E</b>	55	08.87-12.92	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2265</b>  <b>MBH-2240</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MBH-2241</b>  <b>MWC-2216</b> izquierda  <b>MWC-2217</b> derecha
<b>1.6 (AE92) 4A-F</b>	66	08.87-12.89	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2265</b>  <b>MFD-2288</b>  <b>MBH-2240</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MBH-2241</b>  <b>MWC-2216</b> izquierda  <b>MWC-2217</b> derecha

















































**TOYOTA**

	KW	Período			
<b>COROLLA (_E9_)</b>					
1.6 i (AE92) 4A-FE	77	11.89-06.93	 MFP-2235  MFD-2239  MFD-2288  MBH-2240	 MBD-2218  MRS-2294  MBH-2241  MWC-2216  MWC-2217	izquierda derecha
1.6 i 4WD (AE92_) 4A-FE	77	10.87-08.90	 MFP-2235		
1.8 D (CE90_) 1C	47	07.87-06.93	 MFP-2235  MFD-2239  MFD-2288  MBH-2241	 MBD-2218  MRS-2294  MBH-2240  MWC-2216  MWC-2217	izquierda derecha
1.8 D (CE90_) 1C	49	11.89-06.93	 MFP-2235  MFD-2239  MFD-2288  MBH-2240	 MBD-2218  MRS-2294  MBH-2241  MWC-2216  MWC-2217	izquierda derecha
<b>COROLLA Combi (TE72_)</b>					
1.2 (KE36, KE25, KE30...	40	07.75-01.80	 MFP-2210  MFD-2218	 MRS-2206  MWC-2208	
1.2 (KE36, KE25, KE30...	40	07.75-01.80	 MFP-2210  MFD-2218	 MRS-2206  MWC-2208	
1.2 (KE36, KE25, KE30 3K	40	07.75-01.80	 MFP-2210  MFD-2218	 MRS-2206  MWC-2208	
<b>COROLLA Compact (_E10_)</b>					
1.3 12V (EE100_) 2E	53	07.92-05.95	 MFP-2235  MFP-2247  MFP-2264  MFD-2233	 MBD-2207  MRS-2234  MRS-2294  MBH-22056  MWC-2294	izquierda
1.3 XLI (EE101_) 4E-FE	55	09.95-04.97	 MFP-2264  MFD-2233	 MBD-2207  MRS-2294  MBH-22059  MWC-2294	izquierda
















































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>COROLLA Compact (_E10_)</b>				
1.3 XLI 16V (EE101) 4E-FE	65	07.92-09.95	 MFP-2264  MFD-2233	 MBD-2207  MRS-2294  MBH-22056  MWC-2294 izquierda
1.6 Si (AE101_) 4A-FE	84	07.92-04.97	 MFP-2264  MFD-2233	 MBD-2207  MRS-2234  MRS-2294  MBH-22056 año construcción hasta:05/1995  MBH-22059 año construcción desde:06/1995  MWC-2294 izquierda
1.8 GT (AE102_) 7A-FE	86	11.92-05.95	 MFP-2264  MFD-2233	 MBD-2207  MRS-2234
2.0 D (CE100_) 2C	53	07.92-04.97	 MFP-2264  MFD-2233	 MBD-2207  MRS-2294  MBH-22056 año construcción hasta:07/1995  MWC-2294 izquierda
<b>COROLLA Compact (_E11_)</b>				
1.4 (EE111_) 4E-FE	63	04.97-02.00	 MFP-2264  MFD-2233	 MRP-2213  MRP-2227  MRD-2235  MRD-2248 País producción vehículo:Gran Bretaña  MBD-2207  MRS-2234  MWC-2229 Atrás derecha  MWC-2294 izquierda
1.4 (ZZE111_) 4ZZ-FE	71	02.00-01.02	 MFP-2211  MFD-2223	 MRP-2213  MRD-2235  MRD-2248 País producción vehículo:Gran Bretaña  MBD-2207  MRS-2220  MRS-2234  MBH-22060  MWC-2229 Atrás derecha































































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>COROLLA Compact (_E11_)</b>				
				 <b>MWC-2294</b> izquierda
1.6 (AE111_) 4A-FE	81	04.97-02.00	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFP-2281</b>  <b>MFD-2233</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2227</b>  <b>MRD-2235</b>  <b>MRD-2248</b>  <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-22059</b>  <b>MWC-2229</b> Atrás derecha  <b>MWC-2294</b> izquierda
1.6 (ZZE112_) 3ZZ-FE	81	02.00-01.02	 <b>MFP-2201</b>  <b>MFP-2216</b>  <b>MFD-22022</b>  <b>MFD-2207</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2227</b>  <b>MRD-2235</b>  <b>MRD-2248</b>  <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MWC-2229</b> Atrás derecha  <b>MWC-2294</b> izquierda
1.6 Aut. (AE111_) 4A-FE	79	04.97-02.00	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFP-2281</b>  <b>MFD-2233</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2227</b>  <b>MRD-2235</b>  <b>MRD-2248</b>  <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-22059</b>  <b>MWC-2229</b> Atrás derecha  <b>MWC-2294</b> izquierda
1.9 D (WZE110_) 1WZ	51	02.00-01.02	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFD-2233</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2227</b>  <b>MRD-2235</b>  <b>MRD-2248</b>
























































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>COROLLA Compact (_E11_)</b>				
				 <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MWC-2229</b> <span style="float: right;">Atrás derecha</span>  <b>MWC-2294</b> <span style="float: right;">izquierda</span>
<b>2.0 D (CE110_) 2C-E</b>	53	04.97-02.00	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFD-2233</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2227</b>  <b>MRD-2235</b>  <b>MRD-2248</b> <span style="float: right;">País producción vehículo:Gran Bretaña</span>  <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-22059</b>  <b>MWC-2229</b> <span style="float: right;">Atrás derecha</span>  <b>MWC-2294</b> <span style="float: right;">derecha</span>
<b>2.0 D-4D (CDE110_)...</b>	66	09.00-01.02	 <b>MFP-2201</b>  <b>MFP-2216</b>  <b>MFD-2201</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2227</b>  <b>MRD-2235</b>  <b>MRD-2248</b> <span style="float: right;">País producción vehículo:Gran Bretaña</span>  <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2234</b>
<b>COROLLA Compact (_E9_)</b>				
<b>1.3 (EE90) 2E</b>	55	08.87-12.89	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2265</b>  <b>MBH-2240</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MBH-2241</b>  <b>MWC-2216</b> <span style="float: right;">izquierda</span>  <b>MWC-2217</b> <span style="float: right;">derecha</span>
<b>1.6 (AE92) 4A-F</b>	66	08.87-04.92	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2265</b>  <b>MFD-2288</b>  <b>MBH-2240</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MBH-2241</b>  <b>MWC-2216</b> <span style="float: right;">izquierda</span>  <b>MWC-2217</b> <span style="float: right;">derecha</span>
<b>1.6 GTi (AE92, AE93) 4A...</b>	85	08.87-04.92	 <b>MFP-2235</b>	 <b>MRP-2213</b>
































































**TOYOTA**

	KW	Período				
<b>COROLLA Compact (_E9_)</b>						
			 MFP-2258  MFD-2265  MFD-2266  MFD-2288  MBH-2240	 MRD-2201  MBD-2218  MRS-2294  MBH-2241  MWC-2216  MWC-2217	izquierda derecha	
1.6 i (AE92) 4A-FE	77	08.89-04.92	 MFP-2235  MFD-2265  MFD-2288  MBH-2240	 MBD-2218  MRS-2294  MBH-2241  MWC-2216  MWC-2217	izquierda derecha	
1.8 D (CE90) 1C	47	08.87-04.92	 MFP-2235  MFD-2239  MFD-2288  MBH-2240	 MBD-2218  MRS-2294  MBH-2241  MWC-2216  MWC-2217	izquierda derecha	
1.8 D (CE90) 1C	49	08.89-04.92	 MFP-2235  MFD-2239  MFD-2288  MBH-2240	 MBD-2218  MRS-2294  MBH-2241  MWC-2216  MWC-2217	izquierda derecha	
<b>COROLLA Coupé (AE86)</b>						
1.6 16V (AE86_) 4A-GEC	85	12.85-04.87	 MBH-2213  MFP-2229  MFP-2287  MFD-2240  MBH-2203	centro	 MRP-2207  MRD-2200  MRS-2601  MBH-2205  MWC-2294  MRS-2601S	derecha
1.6 GT 16V (AE86) 4A-GE	91	08.83-07.87	 MFP-2229  MFP-2287  MFD-2240  MBH-2203		 MRP-2207  MRD-2200  MRS-2601  MBH-2213  MWC-2294  MRS-2601S	derecha
<b>COROLLA Coupé (KE)</b>						

















































**TOYOTA**

	KW	Período				
<b>COROLLA Coupé (KE)</b>						
1.2 (KE35) 3K-B	40	07.75-01.80	 MBH-2204  MFP-2210  MFD-2218  MBH-2202	centro	 MRS-2206  MWC-2208	
1.2 (KE35) 3K-C	40	07.75-01.80	 MBH-2204  MFP-2210  MFD-2218  MBH-2202	centro	 MRS-2206  MWC-2208	
1.2 (KE35) 3K-H	40	07.75-01.80	 MBH-2204  MFP-2210  MFD-2218  MBH-2202	centro	 MRS-2206  MWC-2208	
<b>COROLLA FX Compact (E8B)</b>						
1.3 (EE80_) 2E-L	55	08.85-08.87	 MFP-2235  MFD-2239  MBH-2224		 MBD-2218  MRS-2234  MBH-2225  MWC-2216  MWC-2217	izquierda derecha
1.6 GT 16V (AE82_) 4A-...	89	08.85-08.87	 MFP-2235  MFD-2243		 MRP-2213  MRD-2201  MBD-2218  MRS-2234  MWC-2216  MWC-2217	izquierda derecha
1.8 D (CE80_) 1C	43	01.85-05.88	 MFP-2235  MFD-2239		 MBD-2218  MRS-2234  MWC-2216  MWC-2217	izquierda derecha
1.8 D (CE80_) 1C-L	47	08.85-08.87	 MFP-2235  MFP-2294  MFD-2239  MFD-2288		 MBD-2218  MRS-2234  MWC-2216  MWC-2217	izquierda derecha
<b>COROLLA Fastback (KE, TE)</b>						
1.2 (KE36_) 3K-B	40	09.76-01.80	 MFP-2210  MFD-2218		 MRS-2206  MWC-2208	

**TOYOTA**

















































	KW	Período		
<b>COROLLA Fastback (KE, TE)</b>				
1.2 (KE36_) 3K-C	40	09.76-01.80	 MFP-2210  MFD-2218	 MRS-2206  MWC-2208
1.2 (KE36_) 3K-H	40	09.76-01.80	 MFP-2210  MFD-2218	 MRS-2206  MWC-2208
1.6 (TE51_) 2T	54	09.76-01.80	 MFP-2210  MFD-2218  MBH-2203	 MRS-2206  MWC-2208
1.6 (TE51_) 2TB	62	09.76-01.80	 MBH-2205  MFP-2210  MFD-2218  MBH-2216	centro  MRS-2206  MWC-2208
<b>COROLLA Fastback (_E7_)</b>				
1.3 (KE70) 4K	48	02.82-05.83	 MFP-2310  MFD-2212	 MRS-2206  MWC-2206
1.3 (KE70) 4K	44	09.79-01.82	 MBH-2205  MFP-2310  MFD-2228  MBH-2216	centro y detrás  MRS-2206  MWC-2206
1.6 (TE71) 2T	54	09.79-05.83	 MBH-2213  MFP-2310  MFD-2228	centro  MRS-2601  MBH-2205  MWC-2206  MRS-2601S
1.6 (TE71) 2T	55	09.79-05.83	 MBH-2213  MFP-2310  MFD-2228	centro  MRS-2601  MBH-2205  MWC-2206  MRS-2601S
1.6 (TE71) 2TB	63	09.79-05.83	 MBH-2213  MFP-2310  MFD-2228	centro  MRS-2601  MBH-2205  MWC-2206  MRS-2601S
1.6 GT (TE71) 2T-G	81	05.80-09.83	 MBH-2213  MFP-2310  MFD-2228	centro  MRS-2601  MWC-2206  MRS-2601S
1.8 D (CE70) 1C	48	01.83-09.83	 MBH-2225  MFP-2235	centro  MRS-2294  MWC-2216 izquierda

**TOYOTA**










































	KW	Período		
<b>COROLLA Fastback (_E7_)</b>				
			 MFD-2239  MFD-2288  MBH-2224	 MWC-2217 derecha
<b>COROLLA Liftback (_E10_)</b>				
1.3 12V (EE100_) 2E	53	07.92-05.95	 MFP-2235  MFP-2247  MFP-2264  MFD-2233	 MBD-2207  MRS-2234  MRS-2294  MBH-22056  MWC-2294 izquierda
1.3 XLI (EE101_) 4E-FE	65	07.92-04.97	 MFP-2264  MFD-2233	 MBD-2207  MRS-2294  MBH-22056 año construcción hasta:07/1995  MBH-22059 año construcción desde:08/1995  MWC-2294 izquierda
1.6 GLI (AE101_) 4A-FE	84	07.92-04.97	 MFP-2264  MFD-2233	 MBD-2207  MRS-2234  MRS-2294  MBH-22056 año construcción hasta:05/1995  MBH-22059 año construcción desde:06/1995  MWC-2294 izquierda
1.8 GT (AE102_) 7A-FE	86	11.92-05.95	 MFP-2264  MFD-2233	 MRD-2235  MBD-2207  MRS-2234
2.0 D (CE100_) 2C	53	07.92-04.97	 MFP-2264  MFD-2233	 MBD-2207  MRS-2294  MBH-22056 año construcción hasta:07/1995  MWC-2294 izquierda
<b>COROLLA Liftback (_E11_)</b>				
1.4 (EE111_) 4E-FE	63	04.97-02.00	 MFP-2264  MFD-2233	 MRP-2213  MRP-2227  MRD-2235  MRD-2248 País producción vehículo:Gran Bretaña




























































**TOYOTA**

	KW	Período				
<b>COROLLA Liftback (_E11_)</b>						
				 <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MWC-2229</b>  <b>MWC-2294</b>	Atrás derecha izquierda	
<b>1.4 (ZZE111_) 4ZZ-FE</b>	71	02.00-01.02	 <b>MFP-2211</b>  <b>MFD-2207</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2235</b>  <b>MRD-2248</b>  <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-22060</b>  <b>MWC-2229</b>  <b>MWC-2294</b>	País producción vehículo:Gran Bretaña Atrás derecha izquierda	
<b>1.6 (AE111_) 4A-FE</b>	81	04.97-02.00	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFP-2281</b>  <b>MFD-2233</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2227</b>  <b>MRD-2235</b>  <b>MRD-2248</b>  <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-22059</b>  <b>MWC-2229</b>  <b>MWC-2294</b>	País producción vehículo:Gran Bretaña Atrás derecha izquierda	
<b>1.6 (ZZE112_) 3ZZ-FE</b>	81	02.00-01.02	 <b>MFP-2201</b>  <b>MFP-2216</b>  <b>MFD-22022</b>  <b>MFD-2207</b>	vehículos con ABS año construcción hasta:08/2000	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2227</b>  <b>MRD-2235</b>  <b>MRD-2248</b>  <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MWC-2229</b>  <b>MWC-2294</b>	año construcción hasta:12/2001 Número VIN:JT1 País producción vehículo:Gran Bretaña Atrás derecha izquierda
<b>1.6 Aut. (AE111_) 4A-FE</b>	79	04.97-02.00	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFP-2281</b>  <b>MFD-2233</b>		 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2227</b>  <b>MRD-2235</b>  <b>MRD-2248</b>	País producción vehículo:Gran Bretaña

































































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>COROLLA Liftback (_E11_)</b>				
				 <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-22059</b>  <b>MWC-2229</b> Atrás derecha  <b>MWC-2294</b> izquierda
<b>1.9 D (WZE110_) 1WZ</b>	51	02.00-01.02	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFD-2233</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2227</b> año construcción hasta:10/2001 Número VIN:JT1   <b>MRD-2235</b>  <b>MRD-2248</b> País producción vehículo:Gran Bretaña   <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MWC-2229</b> Atrás derecha  <b>MWC-2294</b> izquierda
<b>2.0 D (CE110) 2C-E</b>	53	04.97-02.00	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFD-2233</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2227</b>  <b>MRD-2235</b>  <b>MRD-2248</b> País producción vehículo:Gran Bretaña   <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-22059</b>  <b>MWC-2229</b> Atrás derecha  <b>MWC-2294</b> derecha
<b>2.0 D-4D (CDE110_)...</b>	66	09.00-01.02	 <b>MFP-2201</b>   <b>MFP-2216</b>  <b>MFD-2201</b>	 <b>MRP-2213</b>   <b>MRP-2227</b>  <b>MRD-2235</b>   <b>MRD-2248</b> País producción vehículo:Gran Bretaña   <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2234</b>
<b>COROLLA Liftback (_E8_)</b>				
<b>1.3 (AE80) 2A-L</b>	51	06.83-09.84	 <b>MBH-2225</b>	centro y detrás  <b>MBD-2218</b>






















































**TOYOTA**

	KW	Período				
<b>COROLLA Liftback (_E8_)</b>						
			 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2239</b>  <b>MBH-2224</b>	 <b>MRS-2234</b>  <b>MWC-2294</b>	derecha	
<b>1.3 (EE80) 2E-LC</b>	55	01.85-08.87	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2239</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-2225</b>  <b>MWC-2216</b>  <b>MWC-2217</b>	izquierda derecha	
<b>1.3 (EE80) 2E-L</b>	55	01.85-08.87	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2239</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-2225</b>  <b>MWC-2216</b>  <b>MWC-2217</b>	izquierda derecha	
<b>1.6 (AE82) 4A-L</b>	62	06.83-08.87	 <b>MBH-2225</b>  <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2243</b>  <b>MBH-2224</b>	centro	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2201</b>  <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MWC-2216</b>  <b>MWC-2217</b>	izquierda derecha
<b>1.6 (AE82) 4A-LC</b>	54	08.85-08.87	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2243</b>		 <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2201</b>  <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MWC-2216</b>  <b>MWC-2217</b>	izquierda derecha
<b>1.6 (AE82_) 4A-L</b>	63	07.85-05.88	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2243</b>		 <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2201</b>  <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MWC-2216</b>  <b>MWC-2217</b>	izquierda derecha
<b>1.8 D (CE80) 1C-L</b>	47	06.83-08.87	 <b>MBH-2225</b>  <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2239</b>  <b>MFD-2288</b>	centro y detrás	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MBH-2224</b>  <b>MWC-2216</b>  <b>MWC-2217</b>	izquierda derecha














































**TOYOTA**

	KW	Período			
<b>COROLLA Liftback (_E8_)</b>					
1.8 D (CE80_) 1C	43	06.83-05.88	 <b>MBH-2225</b>  <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2239</b>  <b>MFD-2288</b>  <b>MBH-2224</b>	centro y detrás  <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MWC-2216</b>  <b>MWC-2217</b>	izquierda derecha
<b>COROLLA Liftback (_E9_)</b>					
1.3 i (EE90) 2E-E	55	08.87-04.92	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2265</b>  <b>MBH-2240</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MBH-2241</b>  <b>MWC-2216</b>  <b>MWC-2217</b>	izquierda derecha
1.3 i (EE90) 2E	55	08.87-04.92	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2265</b>  <b>MBH-2240</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MBH-2241</b>  <b>MWC-2216</b>  <b>MWC-2217</b>	izquierda derecha
1.6 (AE92) 4A-F	66	08.87-04.92	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2265</b>  <b>MFD-2288</b>  <b>MBH-2240</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MBH-2241</b>  <b>MWC-2216</b>  <b>MWC-2217</b>	izquierda derecha
1.6 (AE92) 4A-FE	77	08.89-04.92	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2265</b>  <b>MFD-2288</b>  <b>MBH-2240</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MBH-2241</b>  <b>MWC-2216</b>  <b>MWC-2217</b>	izquierda derecha
1.6 GTI (AE92_) 4A-GE	92	07.87-06.93	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2265</b>  <b>MFD-2266</b>  <b>MFD-2288</b>  <b>MBH-2240</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2201</b>  <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2206</b>  <b>MBH-2241</b>  <b>MWC-2216</b>  <b>MWC-2217</b>	izquierda derecha
1.6 4A-F	70	08.87-04.92	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2265</b>  <b>MFD-2288</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MBH-2241</b>	
































































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>COROLLA Liftback (_E9_)</b>				
			 <b>MBH-2240</b>	 <b>MWC-2216</b> izquierda  <b>MWC-2217</b> derecha
<b>1.8 D (CE90) 1C</b>	47	08.87-04.92	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2239</b>  <b>MFD-2288</b>  <b>MBH-2240</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MBH-2241</b>  <b>MWC-2216</b> izquierda  <b>MWC-2217</b> derecha
<b>1.8 D (CE90) 1C</b>	49	08.89-04.92	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2239</b>  <b>MFD-2288</b>  <b>MBH-2240</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MBH-2241</b>  <b>MWC-2216</b> izquierda  <b>MWC-2217</b> derecha
<b>COROLLA Ranchera familiar (_E12_)</b>				
<b>1.4 D4-D 1ND-TV</b>	66	07.04-02.07	 <b>MFP-2211</b>  <b>MFD-2201</b>	 <b>MRP-2257</b>  <b>MRD-2215</b>  <b>MRS-2232</b>
<b>1.4 VVT-i 4ZZ-FE</b>	71	01.02-02.07	 <b>MFP-2211</b>  <b>MFD-2207</b>	 <b>MRP-2257</b>  <b>MRD-2215</b>  <b>MRD-2217</b>  <b>MRS-2231</b>  <b>MBH-22063</b>  <b>MBH-22065</b> año construcción hasta:05/2004 País producción vehículo:Japón
<b>1.6 VVT-i 3ZZ-FE</b>	81	01.02-02.07	 <b>MFP-2211</b>  <b>MFD-2207</b>	 <b>MRP-2257</b>  <b>MRD-2215</b>  <b>MRD-2217</b>  <b>MRS-2231</b>
<b>2.0 D-4D 1CD-FTV</b>	66	01.02-02.07	 <b>MFP-2211</b>  <b>MFD-2219</b>	 <b>MRP-2203</b>  <b>MRP-2257</b>  <b>MRD-2215</b>  <b>MRD-2218</b>  <b>MRD-2222</b>  <b>MRS-2231</b>  <b>MBH-22063</b>  <b>MBH-22065</b> País producción vehículo:Japón























































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>COROLLA Ranchera familiar (_E12_)</b>				
2.0 D-4D 1CD-FTV	85	04.04-02.07	 MFP-2211  MFD-2219	 MRP-2257  MRD-2215  MRD-2218  MRD-2222
<b>COROLLA Sedán (_E12_)</b>				
1.4 D-4D (NDE120_)...	66	07.04-07.07	 MFP-2211  MFP-2250  MFD-2201	 MRP-2257  MRD-2215  MRS-2231
1.4 VVT-i (ZZE120_) 4ZZ...	71	08.02-07.07	 MFP-2211  MFD-2207	 MRP-2214  MRP-2257  MRD-2217  MRS-2231  MRS-2232
1.6 VVT-i (ZZE121_) 3ZZ...	81	08.02-07.07	 MFP-2211  MFD-2207  MFD-2208	 MRP-2257  MRD-2217  MRS-2231  MRS-2232
2.0 D-4D (CDE120_)...	85	06.04-07.07	 MFP-2211  MFD-2201	 MRP-2257  MRD-2218  MRD-2222  MRS-2232
2.0 D-4D (CDE120_)...	66	08.02-07.07	 MFP-2211  MFD-2201	 MRP-2257  MRD-2215  MRS-2232
<b>COROLLA Sedán (_E18_, ZRE17_)</b>				
1.3 (NRE180_) 1NR-FE	73	06.13-	 MFP-2269	
1.4 D-4D (NDE 1ND-TV	66	06.13-	 MFP-2269	
1.6 (ZRE181_) 1ZR-FAE	97	06.13-	 MFD-22018	
1.8 VVTi (ZRE 2ZR-FBE	103	06.13-	 MFD-22018	
1.8 VVTi (ZRE 2ZR-FE	103	06.13-	 MFD-22018	
<b>COROLLA Station Wagon (_E7_)</b>				

**TOYOTA**



















































	KW	Período		
<b>COROLLA Station Wagon (_E7_)</b>				
1.3 (KE70) 4K	48	02.82-08.87	 <b>MFP-2287</b>  <b>MFD-2212</b>	 <b>MRS-2206</b>  <b>MWC-2206</b>
1.3 (KE70) 4K-C	44	12.79-01.82	 <b>MFD-2212</b>	 <b>MRS-2206</b>  <b>MWC-2206</b>
1.8 D (TE72LG_1C	44	05.83-08.87	 <b>MBH-2225</b>  <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2239</b>  <b>MFD-2288</b>  <b>MBH-2224</b>	centro  <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MWC-2216</b>  <b>MWC-2217</b> izquierda derecha
<b>COROLLA Station Wagon (_E9_)</b>				
1.3 (EE90) 2E	55	12.87-06.92	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2265</b>  <b>MBH-2240</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MBH-2241</b>  <b>MWC-2216</b>  <b>MWC-2217</b> izquierda derecha
1.6 (AE92) 4A-F	66	02.88-05.92	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2265</b>  <b>MFD-2288</b>  <b>MBH-2240</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MBH-2241</b>  <b>MWC-2216</b>  <b>MWC-2217</b> izquierda derecha
1.6 (AE92) 4A-F	70	12.87-04.92	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2265</b>  <b>MFD-2288</b>  <b>MBH-2240</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MBH-2241</b>  <b>MWC-2216</b>  <b>MWC-2217</b> izquierda derecha
1.6 XLI (AE92_4A-FE	77	11.89-06.92	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2265</b>  <b>MBH-2240</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2206</b>  <b>MBH-2241</b>  <b>MWC-2215</b>
1.6 XLI 4WD (A 4A-FE	77	08.88-06.92	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2265</b>	 <b>MRS-2206</b>  <b>MBH-22066</b>  <b>MWC-2215</b>
1.8 D (CE90) 1C	49	08.89-06.92	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2239</b>  <b>MFD-2288</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MBH-2241</b>

**TOYOTA**
















































	KW	Período		
<b>COROLLA Station Wagon (_E9_)</b>				
			 <b>MBH-2240</b>	 <b>MWC-2216</b> izquierda  <b>MWC-2217</b> derecha
<b>1.8 D (CE90) 1C</b>	47	12.87-06.92	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2239</b>  <b>MFD-2288</b>  <b>MBH-2240</b>	 <b>MBD-2218</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MBH-2241</b>  <b>MWC-2216</b> izquierda  <b>MWC-2217</b> derecha
<b>COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)</b>				
<b>1.6 (ZNR1 3ZZ-FE)</b>	81	04.04-03.09	 <b>MFP-2206</b>  <b>MFD-2264</b>	 <b>MRP-2200</b>  <b>MRD-2231</b>  <b>MRS-2258</b> Eje trasero  <b>MBH-22068</b>
<b>1.8 (ZNR1 1ZZ-FE)</b>	95	04.04-03.09	 <b>MFP-2206</b>  <b>MFD-2264</b>	 <b>MRP-2200</b>  <b>MRD-2231</b>  <b>MRS-2258</b> Eje trasero  <b>MBH-22068</b>
<b>2.0 D-4D 1CD-FTV</b>	85	04.04-03.09	 <b>MFP-2206</b>  <b>MFD-2264</b>	 <b>MRP-2200</b>  <b>MRD-2231</b>  <b>MRS-2258</b> Eje trasero  <b>MBH-22068</b>
<b>2.2 D-4D 2AD-FTV</b>	100	10.05-03.09	 <b>MFP-2206</b>  <b>MFD-2264</b>	 <b>MRP-2200</b>  <b>MRD-2231</b>  <b>MRS-2258</b> Eje trasero
<b>2.2 D-4D 2AD-FHV</b>	130	10.05-03.09	 <b>MFP-2206</b>  <b>MFD-2264</b>	 <b>MRP-2200</b>  <b>MRD-2231</b>  <b>MRS-2258</b> Eje trasero
<b>COROLLA Verso (_E12_)</b>				
<b>1.6 VVT-i (ZZE121_) 3ZZ...</b>	81	01.02-05.04	 <b>MFP-2203</b>  <b>MFD-2208</b>	 <b>MRP-2203</b>  <b>MRD-2218</b>  <b>MRD-2222</b>  <b>MRS-2231</b>
<b>1.8 VVT-i (ZZE122_) 1ZZ...</b>	99	01.02-05.04	 <b>MFP-2212</b>  <b>MFD-2219</b>	 <b>MRP-2203</b>  <b>MRD-2218</b>  <b>MRD-2222</b>
















































**TOYOTA**

	KW	Período			
<b>COROLLA Verso (_E12_)</b>					
				 MRS-2231  MBH-22065	
2.0 D-4D (CDE120_)...	66	01.02-05.04	 MFP-2212   MFD-2219	 MRP-2203   MRD-2218  MRD-2222  MRS-2231	
<b>COROLLA Wagon (_E10_)</b>					
1.3 12V (EE100_) 2E	53	07.92-05.95	 MFP-2235  MFP-2247  MFP-2264  MFD-2233	 MBD-2207  MRS-2234  MRS-2294  MBH-22056  MWC-2294	izquierda
1.3 XLI (EE101_) 4E-FE	55	09.95-04.97	 MFP-2264  MFD-2233	 MBD-2207  MRS-2294  MBH-22059  MWC-2294	izquierda
1.3 XLI 16V (EE101_) 4E...	65	07.92-09.95	 MFP-2264   MFD-2233	 MBD-2207   MRS-2294  MBH-22056  MWC-2294	izquierda
1.6 Si (AE101_) 4A-FE	84	07.92-04.97	 MFP-2264  MFD-2233	 MBD-2207  MRS-2234  MRS-2294  MBH-22056  MBH-22059  MWC-2294	año construcción hasta:05/1995 año construcción desde:06/1995 izquierda
1.8 16V 4WD (AE103_)...	81	09.95-04.97	 MFP-2235   MFD-2233	 MBD-2207   MRS-2294  MWC-2294	izquierda
2.0 D (CE100_) 2C	53	07.92-04.97	 MFP-2264  MFD-2233	 MBD-2207  MRS-2294  MBH-22056	año construcción hasta:07/1995















































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>COROLLA Wagon (_E10_)</b>				
				 <b>MBH-22059</b> año construcción desde:08/1995  <b>MWC-2294</b> izquierda
<b>COROLLA Wagon (_E11_)</b>				
<b>1.4 (EE111_) 4E-FE</b>	63	04.97-02.00	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFD-2233</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2227</b>  <b>MRD-2235</b>  <b>MRD-2248</b> País producción vehículo:Gran Bretaña  <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MWC-2229</b> Atrás derecha  <b>MWC-2294</b> izquierda
<b>1.4 16V (ZZE111_) 4ZZ-FE</b>	71	02.00-10.01	 <b>MFP-2212</b>  <b>MFD-2208</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2235</b>  <b>MRD-2248</b> País producción vehículo:Gran Bretaña  <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-22059</b>  <b>MWC-2229</b> Atrás derecha  <b>MWC-2294</b> izquierda
<b>1.6 (AE111_) 4A-FE</b>	81	04.97-02.00	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFP-2281</b>  <b>MFD-2233</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2227</b>  <b>MRD-2235</b>  <b>MRD-2248</b> País producción vehículo:Gran Bretaña  <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-22059</b>  <b>MWC-2229</b> Atrás derecha  <b>MWC-2294</b> izquierda
<b>1.6 16V (ZZE112_) 3ZZ-FE</b>	81	02.00-10.01	 <b>MFP-2201</b>  <b>MFP-2216</b>  <b>MFP-2235</b>  <b>MFP-2247</b>  <b>MFD-2208</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2227</b> vehículos con ABS  <b>MRD-2235</b>  <b>MRD-2248</b> País producción vehículo:Gran Bretaña  <b>MBD-2207</b>

















































**TOYOTA**

	KW	Período			
<b>COROLLA Wagon (_E11_)</b>					
				 <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-22059</b>  <b>MBH-22063</b>  <b>MBH-22065</b>  <b>MWC-2229</b>  <b>MWC-2294</b>	País producción vehículo:Japón  Atrás derecha izquierda
<b>1.6 Aut. (AE111_) 4A-FE</b>	79	04.97-02.00	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFP-2281</b>  <b>MFD-2233</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2227</b>  <b>MRD-2235</b>  <b>MRD-2248</b>  <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MBH-22059</b>  <b>MWC-2229</b>  <b>MWC-2294</b>	País producción vehículo:Gran Bretaña  Atrás derecha izquierda
<b>1.8 4WD (AE115_) 7A-FE</b>	81	04.97-10.01	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFP-2281</b>  <b>MFD-2233</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRD-2235</b>  <b>MRD-2248</b>  <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MWC-2216</b>  <b>MWC-2217</b>	País producción vehículo:Gran Bretaña  izquierda derecha
<b>1.9 D (WZE110_) 1WZ</b>	51	02.00-10.01	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFD-2233</b>	 <b>MRP-2213</b>  <b>MRP-2227</b>  <b>MRD-2235</b>  <b>MRD-2248</b>  <b>MBD-2207</b>  <b>MRS-2234</b>  <b>MRS-2294</b>  <b>MBH-22059</b>  <b>MWC-2216</b>  <b>MWC-2217</b>  <b>MWC-2229</b>	Número VIN:JT1  País producción vehículo:Gran Bretaña  izquierda derecha Atrás derecha





















































**TOYOTA**

	KW	Período				
<b>COROLLA Wagon (_E11_)</b>						
2.0 D (CE110_) 2C-E	53	04.97-02.00	 MFP-2264  MFD-2233	 MRP-2213  MRP-2227  MRD-2235  MRD-2248  MBD-2207  MRS-2234  MBH-22059  MWC-2294	País producción vehículo:Gran Bretaña  derecha	
2.0 D-4D (CDE110_)...	66	09.00-10.01	 MFP-2201  MFP-2216  MFD-2219	vehículos con ABS año construcción desde:10/2001	 MRP-2213  MRP-2227  MRD-2235  MRD-2248  MBD-2207	País producción vehículo:Gran Bretaña
<b>CORONA (RT1_)</b>						
2.0 (RT104) 18R	65	01.76-05.79	 MFP-2228  MFD-2216	 MRS-2601  MWC-2208  MRS-2601S		
2.0 Mark II (RX22) 18R	65	12.75-10.77	 MFP-2228  MFD-2216	 MRS-2601  MWC-2208  MRS-2601S		
<b>CORONA (_T1_)</b>						
1.8 (TT1) 3T	63	10.79-01.81	 MFP-2228  MFD-2216	 MRS-2601  MWC-2208  MRS-2601S		
<b>CORONA Fastback (_T13_)</b>						
1.8 (TT132_) 3T	63	06.79-07.81	 MFP-2228  MFD-2216	 MRS-2601  MWC-2208  MRS-2601S		
<b>CORONA Ranchera familiar (RT118)</b>						
2.0 (RT118) 18R	65	09.75-05.79	 MFP-2228  MFD-2216	 MRS-2601  MWC-2208  MRS-2601S		













































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>CRESSIDA Sedán (_X3_)</b>				
2.0 (RX30) 18R	66	07.77-07.81	 MFP-2107  MFD-2216  MBH-2213	 MRS-2601  MBH-2205  MWC-2208  MRS-2601S
<b>CRESSIDA Sedán (_X6_)</b>				
2.0 (RX60) 21R-C	77	05.81-03.85	 MFP-2232  MFD-2267	 MRP-2202  MRD-2206  MRS-2601  MBH-2211  MWC-2208  MRS-2601S
2.0 (RX60) 21R	77	05.81-03.85	 MFP-2232  MFD-2267	 MRP-2202  MRD-2206  MRS-2601  MBH-2211  MWC-2208  MRS-2601S
2.0 GLI (GX60_, GX61_...	80	08.82-06.84	 MFP-2232  MFD-2267	 MRP-2202  MRD-2211  MRS-2601  MBH-2211  MWC-2208  MRS-2601S
2.2 D (LX60) L	49	09.80-07.84	 MFP-2232  MFD-2267	 MRP-2202  MRS-2601  MBH-2211  MWC-2208  MRS-2601S
<b>CRESSIDA Station Wagon (_X3_)</b>				
2.0 (RX35) 18R	66	12.77-03.81	 MFP-2107  MFD-2216	 MRS-2601  MWC-2208  MRS-2601S
<b>CRESSIDA Station Wagon (_X6_)</b>				
2.0 (RX60_) 21R	77	02.81-03.85	 MFP-2232	 MRP-2202















































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>CRESSIDA Station Wagon (_X6_)</b>				
			 MFD-2267  MBH-22018	año construcción hasta:07/1984   MRS-2601  MBH-2204  MBH-2211  MWC-2208  MRS-2601S año construcción hasta:07/1984
2.2 D (LX60_) L	49	06.81-03.85	 MFP-2232  MFD-2267	 MRP-2202  MRS-2601  MBH-2204  MWC-2208  MRS-2601S
<b>CROWN Sedán (_S1_)</b>				
2.2 D (LS110_) L	53	04.80-07.83	 MFP-2116  MFD-2220  MBH-2213	 MRD-2250  MRS-2237  MBH-2223  MWC-2212  MRS-2237S
2.8 SI (MS112) 5M-E	107	04.80-07.83	 MFP-2116  MFD-2220  MBH-2213	 MRP-2206  MRD-2250  MRS-2237  MBH-2223  MWC-2221  MRS-2237S
2.8 SI (MS112) 5M	107	04.80-07.83	 MFP-2116  MFD-2220  MBH-2213	 MRP-2206  MRD-2250  MRS-2237  MBH-2223  MWC-2221  MRS-2237S
2.8 i Super Saloon (S12)...	125	02.84-03.85	 MFP-2116  MFD-2220  MBH-2213	 MRP-2206  MRD-2250  MRS-2237  MBH-2223  MWC-2221  MRS-2237S

**TOYOTA**



















































	KW	Período			
<b>CROWN Station Wagon (_S1_)</b>					
2.8 (MS1K) 5M-E	107	09.80-09.83	 MFP-2116  MFD-2220  MBH-2213	 MRP-2206  MRD-2250  MRS-2237  MBH-2223  MWC-2221  MRS-2237S	
2.8 (MS1K) 5M	107	09.80-09.83	 MFP-2116  MFD-2220  MBH-2213	 MRP-2206  MRD-2250  MRS-2237  MBH-2223  MWC-2221  MRS-2237S	
<b>DYNA Caja/Chasis (KD_, LY_, _Y2_,...)</b>					
TOYOTA DYNA Caja/Chasis (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4 1KD-...	80	09.06-	 MFP-2286   MFD-22028  MFD-22042	 MRD-2254   MRS-2239  MRS-2254  MWC-22001	vehículos con ABS Neumáticos:para neumáticos gemelos
TOYOTA DYNA Caja/Chasis (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4 1KD-...	100	10.09-		 MWC-22001	Neumáticos:para neumáticos gemelos
<b>DYNA Caja/Chasis (_U_, _Y_)</b>					
2.0 (YU60_) 3Y	79	09.84-08.87	 MFP-2267  MFD-22041	 MRS-2224	
2.4 D 2J	55	09.84-08.87	 MFP-2285  MCP-2211	Eje delantero   MRS-2224  MWC-2212	
3.4 D (BU85_, B 13B	66	09.84-08.87		 MRS-2229  MRS-2256	
<b>GT 86 Coupé (ZN6_)</b>					
2.0 GT (ZN6AC_,...	147	03.12-	 MFP-2706   MFD-2711  MFD-2725	 MRP-2704   MRP-2705  MRD-2708	

**TOYOTA**















































	KW	Período		
<b>HIACE I Furgón (RH1_, LH3_, RH3_,...</b>				
TOYOTA HIACE I Furgón (RH1_, LH3_, RH3_,...	46	01.79-03.83	 MFP-2224  MFD-2222  MRS-2250  MBH-2213	 MBD-2210  MRS-2233  MBH-2208  MWC-2212
TOYOTA HIACE I Furgón (RH1_, LH3_, RH3_,...	49	02.77-03.83	 MFP-2224  MFD-2222  MRS-2250  MBH-2213  MWC-2240D  MWC-2240L  MWC-2241D  MWC-2241L	 MBD-2210  MRS-2233  MBH-2208  MWC-2215
TOYOTA HIACE I Furgón (RH1_, LH3_, RH3_,...	65	07.77-03.83	 MFP-2224  MFD-2222  MRS-2250  MBH-2213  MBH-2236	 MBD-2210  MRS-2233  MBH-2208  MWC-2215
año construcción hasta:11/1982				
<b>HIACE I Wagon (LH1_, RH1_, LH3_,...</b>				
TOYOTA HIACE I Wagon (LH1_, RH1_, LH3_,...	49	02.77-11.82	 MFP-2224  MFD-2222  MRS-2250  MWC-2240D  MWC-2240L  MWC-2241D  MWC-2241L	 MBD-2210  MRS-2233  MWC-2212
<b>HIACE II Furgón (LH5_, YH7_, LH7_,...</b>				
TOYOTA HIACE II Furgón (LH5_, YH7_, LH7_,...	65	01.84-11.89	 MFP-2247  MFD-2270	 MBD-2210  MRS-2233
año construcción hasta:08/1985				




















































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>HIACE II Furgón (LH5_, YH7_, LH7_,...</b>				
			 <b>MCP-2211</b>	Eje delantero
				 <b>MBH-2229</b>
				 <b>MWC-2251</b>
<b>TOYOTA HIACE II Furgón (LH5_, YH7_, LH7_,...</b>	49	03.83-11.89	 <b>MFP-2247</b>	
			 <b>MFD-2270</b>	
			 <b>MBH-22004</b>	año construcción desde:09/1987
			 <b>MBH-2228</b>	
			 <b>MCP-2211</b>	Eje delantero
				 <b>MBD-2210</b>
				 <b>MRS-2233</b>
				 <b>MBH-2229</b>
				 <b>MWC-2251</b>
<b>TOYOTA HIACE II Furgón (LH5_, YH7_, LH7_,...</b>	58	03.83-11.89	 <b>MFP-2247</b>	
			 <b>MFD-2270</b>	
			 <b>MBH-2228</b>	
			 <b>MCP-2211</b>	Eje delantero
				 <b>MBD-2210</b>
				 <b>MRS-2233</b>
				 <b>MBH-2229</b>
				 <b>MWC-2251</b>
<b>TOYOTA HIACE II Furgón (LH5_, YH7_, LH7_,...</b>	55	05.84-11.89	 <b>MFP-2247</b>	
			 <b>MFD-2270</b>	
			 <b>MBH-22004</b>	
			 <b>MCP-2211</b>	Eje delantero
				 <b>MBD-2210</b>
				 <b>MRS-2233</b>
				 <b>MBH-2229</b>
				 <b>MWC-2251</b>
<b>HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_,...</b>				
<b>TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_,...</b>	65	01.85-08.89	 <b>MFP-2247</b>	
			 <b>MFD-2270</b>	
			 <b>MBH-22004</b>	
			 <b>MCP-2211</b>	Eje delantero
				 <b>MBD-2210</b>
				 <b>MRS-2233</b>
				 <b>MBH-2229</b>
				 <b>MWC-2251</b>
<b>TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_,...</b>	54	01.87-01.88	 <b>MFP-2267</b>	
			 <b>MFD-2270</b>	
				 <b>MBD-2221</b>
				 <b>MRS-2239</b>
				 <b>MWC-2251</b>
<b>TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_,...</b>	49	03.83-11.89	 <b>MFP-2247</b>	
			 <b>MFD-2270</b>	
			 <b>MBH-22004</b>	año construcción desde:09/1987
				 <b>MBD-2210</b>
				 <b>MRS-2233</b>
				 <b>MBH-2229</b>





























































**TOYOTA**

	KW	Período			
<b>HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_,...</b>					
			 <b>MBH-2228</b>  <b>MCP-2211</b>	 <b>MWC-2251</b>	
			Eje delantero		
<b>TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_,...</b>	58	03.83-11.89	 <b>MFP-2247</b>  <b>MFD-2270</b>  <b>MBH-22004</b>  <b>MBH-2228</b>  <b>MCP-2211</b>	 <b>MBD-2210</b>  <b>MRS-2233</b>  <b>MBH-2229</b>  <b>MWC-2251</b>	año construcción hasta:08/1985
			año construcción desde:09/1985		
			Eje delantero		
<b>TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_,...</b>	55	08.84-08.89	 <b>MFP-2247</b>  <b>MFD-2270</b>  <b>MBH-22004</b>  <b>MCP-2211</b>	 <b>MBD-2210</b>  <b>MRS-2233</b>  <b>MBH-2229</b>  <b>MWC-2251</b>	
			Eje delantero		
<b>HIACE III Furgón (YH7_, LH6_, LH7_,...</b>					
<b>TOYOTA HIACE III Furgón (YH7_, LH6_, LH7_,...</b>	74	02.90-08.95	 <b>MFP-2214</b>  <b>MFD-22013</b>  <b>MFD-2268</b>	 <b>MBD-2210</b>  <b>MBD-2220</b>  <b>MRS-2233</b>  <b>MRS-2242</b>  <b>MWC-2251</b>	año construcción desde:08/1993
<b>TOYOTA HIACE III Furgón (YH7_, LH6_, LH7_,...</b>	55	08.89-07.99	 <b>MFP-2224</b>  <b>MFD-22013</b>  <b>MFD-2268</b>	 <b>MBD-2221</b>  <b>MRS-2239</b>  <b>MWC-2251</b>	año construcción desde:08/1993
<b>TOYOTA HIACE III Furgón (YH7_, LH6_, LH7_,...</b>	55	08.89-08.95	 <b>MFP-2224</b>  <b>MFD-22013</b>  <b>MFD-2268</b>	 <b>MBD-2221</b>  <b>MRS-2239</b>  <b>MRS-2242</b>  <b>MWC-2251</b>	año construcción desde:08/1993
<b>TOYOTA HIACE III Furgón (YH7_, LH6_, LH7_,...</b>	88	08.89-08.95	 <b>MFP-2224</b>	 <b>MBD-2220</b>	












































**TOYOTA**

	KW	Período			
<b>HIACE III Furgón (YH7_, LH6_, LH7_,...</b>					
			 <b>MFP-2286</b>  <b>MFD-22013</b>  <b>MFD-22013</b>  <b>MFD-2268</b>  <b>MFD-2268</b>	 <b>MBD-2221</b>  <b>MBD-2221</b>  <b>MRS-2239</b>  <b>MRS-2242</b>  <b>MBH-2227</b>  <b>MWC-2251</b>  <b>MWC-2251</b>	año construcción desde:08/1993  año construcción desde:08/1993      año construcción desde:08/1993
<b>TOYOTA HIACE III Furgón (YH7_, LH6_, LH7_,...</b>	57	09.89-08.95		 <b>MBD-2220</b>	
<b>HIACE III Wagon (_H1_)</b>					
<b>2.0 (RZH102) 1RZ</b>	74	08.89-04.98	 <b>MFP-2214</b>  <b>MFD-22013</b>  <b>MFD-2268</b>	 <b>MBD-2220</b>  <b>MRS-2233</b>  <b>MRS-2242</b>  <b>MWC-2251</b>	año construcción desde:08/1993
<b>2.4 (RZH103) 2RZ-E</b>	88	08.89-08.95	 <b>MFP-2286</b>  <b>MFD-22013</b>  <b>MFD-2268</b>	 <b>MBD-2220</b>  <b>MBD-2221</b>  <b>MRS-2239</b>  <b>MRS-2242</b>  <b>MBH-2227</b>  <b>MWC-2251</b>	año construcción desde:08/1993      año construcción desde:08/1993
<b>2.4 4WD (RZH103_, RZ...</b>	88	08.89-07.95	 <b>MFP-2286</b>  <b>MFD-22013</b>  <b>MFD-2268</b>	 <b>MRS-2239</b>  <b>MWC-2251</b>	año construcción desde:08/1993
<b>2.4 D (LH102) 2L</b>	55	08.89-08.95	 <b>MFP-2214</b>  <b>MFD-22013</b>  <b>MFD-2268</b>  <b>MFD-2270</b>	 <b>MBD-2220</b>  <b>MBD-2221</b>  <b>MRS-2239</b>  <b>MRS-2242</b>  <b>MBH-2227</b>  <b>MWC-2212</b>	año construcción desde:08/1993
<b>2.4 D (LH5_, LH6_, L 2L</b>	57	08.87-12.04	 <b>MFP-2286</b>	 <b>MRS-2233</b>	






















































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>HIACE III Wagon (_H1_)</b>				
			 <b>MFD-22013</b>  <b>MFD-2268</b>	 <b>MBH-2227</b>  <b>MWC-2251</b>
2.4 D 4WD (LH51_, LH 2L)	55	08.87-08.95	 <b>MFP-2286</b>  <b>MFD-22013</b>  <b>MFD-2293</b>	 <b>MBD-2220</b>  <b>MBD-2221</b>  <b>MRS-2239</b>  <b>MRS-2242</b>  <b>MWC-2251</b>
<b>HIACE IV Autobús (_H1_, _H2_)</b>				
2.4 (RCH12_, 2RZ-E)	85	08.95-04.98	 <b>MFP-2286</b>  <b>MFD-22023</b>  <b>MBH-2277</b>	 <b>MBD-2204</b>  <b>MRS-2242</b>
2.4 4WD (RCH1 2RZ-E)	85	08.95-04.98	 <b>MFP-2286</b>  <b>MFD-22047</b>	 <b>MBD-2204</b>  <b>MRS-2242</b>
2.4 D (LH10_, 2L)	55	07.99-08.06	 <b>MFP-2286</b>  <b>MFD-22023</b>  <b>MBH-2277</b>	 <b>MBD-2204</b>  <b>MRS-2242</b>
2.4 D (LH10_, 2L)	58	08.95-08.06	 <b>MFP-2286</b>  <b>MFD-22023</b>	 <b>MBD-2204</b>  <b>MRS-2242</b>  <b>MWC-2251</b>
2.4 TD (LXH12 2L-T)	66	08.95-08.06	 <b>MFP-2286</b>  <b>MFD-22023</b>  <b>MBH-2277</b>	 <b>MBD-2204</b>  <b>MRS-2242</b>
2.4 TD 4WD (H 2L-T)	66	08.95-08.06	 <b>MFP-2286</b>  <b>MFD-22047</b>  <b>MBH-2277</b>	 <b>MBD-2204</b>  <b>MRS-2242</b>
2.5 D-4D (KLH 2KD-FTV)	70	08.01-	 <b>MFP-2286</b>  <b>MFD-22023</b>  <b>MBH-2277</b>	 <b>MBD-2204</b>  <b>MBD-2223</b>  <b>MRS-2242</b>
2.5 D-4D (KLH 2KD-FTV)	86	08.06-	 <b>MFP-2286</b>  <b>MFD-22023</b>  <b>MBH-2277</b>	 <b>MBD-2204</b>  <b>MBD-2223</b>  <b>MRS-2242</b>
2.5 D-4D (KLH 2KD-FTV)	65	11.01-08.06	 <b>MFP-2286</b>  <b>MFD-22000</b>	 <b>MBD-2204</b>  <b>MRS-2242</b>










































**TOYOTA**

	KW	Período				
<b>HIACE IV Autobús (_H1_, _H2_)</b>						
			 <b>MFD-22023</b>  <b>MFD-2213</b>  <b>MFD-2275</b>  <b>MBH-2277</b>	desde:09/2004  año construcción hasta:08/2004  año construcción hasta:08/2004  izquierda:		
<b>2.5 D-4D (KLH 2KD-FTV)</b>	75	11.01-08.06	 <b>MFP-2286</b>  <b>MFD-22000</b>  <b>MFD-22023</b>  <b>MFD-2213</b>  <b>MFD-2275</b>  <b>MBH-2277</b>	año construcción desde:09/2004  año construcción hasta:08/2004  año construcción hasta:08/2004  izquierda:	 <b>MBD-2204</b>  <b>MRS-2242</b>	
<b>2.5 D-4D 4WD 2KD-FTV</b>	86	01.05-	 <b>MFP-22010</b>  <b>MFD-22046</b>  <b>MBH-2277</b>	izquierda:	 <b>MBD-2223</b>	año construcción hasta:08/2009
<b>2.5 D-4D 4WD 2KD-FTV</b>	75	08.01-07.06	 <b>MFD-22047</b>			
<b>2.7 (RCH13_, 3RZ-FE)</b>	105	04.98-11.01	 <b>MFP-2286</b>  <b>MFD-22023</b>  <b>MBH-2277</b>	izquierda:	 <b>MBD-2204</b>  <b>MRS-2242</b>	
<b>2.7 (RCH13_, 3RZ-FE)</b>	106	11.01-12.06	 <b>MFP-2286</b>  <b>MFD-22000</b>  <b>MFD-22023</b>  <b>MFD-2213</b>  <b>MFD-2275</b>  <b>MBH-2277</b>	año construcción desde:09/2004  año construcción hasta:08/2004  año construcción hasta:08/2004  izquierda:	 <b>MBD-2204</b>  <b>MRS-2242</b>	
<b>2.7 4WD (RCH1 3RZ-FE)</b>	105	04.98-08.06	 <b>MFP-2286</b>  <b>MFD-22047</b>  <b>MBH-2277</b>	izquierda:	 <b>MBD-2204</b>  <b>MRS-2242</b>	
<b>HIACE IV Furgón (LXH1_, RZH1_, LH1_)</b>						
<b>2.4 (R 2RZ-E)</b>	85	08.95-02.05	 <b>MFP-2286</b>  <b>MFD-22023</b>  <b>MBH-2277</b>	izquierda:	 <b>MBD-2204</b>  <b>MRS-2242</b>	
























































**TOYOTA**

	KW	Período			
<b>HIACE IV Furgón (LXH1_, RZH1_, LH1_)</b>					
2.4 4W 2RZ-E	85	08.95-04.98	 MFP-2286  MFD-22023	 MBD-2204  MRS-2242	
2.4 D 2L	58	08.95-08.06	 MFP-2286  MFD-22023	 MBD-2204  MRS-2242  MWC-2251	
2.4 TD 2L-T	66	08.95-08.06	 MFP-2286  MFP-2286  MFD-22023  MFD-22047  MBH-2277  MBH-2277	 MBD-2204  MBD-2204  MRS-2242  MRS-2242 izquierda: izquierda:	
2.5 D- 2KD-FTV	70	09.06-	 MFP-22010  MFD-22046  MBH-2277	 MBD-2223  MRS-2249 izquierda:	año construcción hasta:08/2009
2.5 D- 2KD-FTV	86	09.06-	 MFD-22046  MFD-22046  MBH-2277	 MBD-2223  MBD-2223  MRS-2242  MRS-2249 izquierda:	año construcción hasta:08/2009 año construcción hasta:08/2009
2.5 D- 2KD-FTV	65	11.01-08.06	 MFP-2286  MFD-22000  MFD-22023  MFD-2213  MFD-2275  MBH-2277	año construcción desde:09/2004 año construcción hasta:08/2004 año construcción hasta:08/2004 izquierda:	 MBD-2204  MRS-2242
2.5 D- 2KD-FTV	75	11.01-08.06	 MFP-2286  MFP-2286  MFD-22000  MFD-22023  MFD-2213  MFD-2213  MFD-2275	año construcción desde:09/2004 año construcción hasta:08/2004 año construcción hasta:08/2004	 MBD-2204  MBD-2204  MRS-2242  MRS-2242

**TOYOTA**















































	KW	Período		
<b>HIACE IV Furgón (LXH1_, RZH1_, LH1_)</b>				
			 MFD-2275  MBH-2277	izquierda:
2.7 (R 3RZ-FE)	105	04.98-08.06	 MFP-2286  MFD-22023  MBH-2277	izquierda:
2.7 4W 3RZ-FE	106	04.98-	 MFP-2286  MFD-22047  MBH-2277	izquierda:
<b>HILUX IV Pick-up (_N5_, _N6_)</b>				
2.0 (YN57) 3Y	65	01.84-12.86	 MFP-2236  MFD-22021  MFD-2249  MBH-22019	 MBD-2210  MRS-2233  MBH-2262  MWC-2289
2.2 4WD (YN6_ 4Y)	69	01.87-03.89	 MFP-2236  MFD-2249  MBH-2236  MCP-2202  MCP-2203	año construcción hasta:07/1988  Eje delantero Sist.frenos: SUMITOMO  Eje delantero Sist.frenos: SUMITOMO
2.4 D 4WD (LN 2L)	55	01.84-12.88	 MFP-2236  MCP-2202  MCP-2203	Eje delantero Sist.frenos: SUMITOMO  Eje delantero Sist.frenos: SUMITOMO
<b>HILUX V Pick-up (LN_, KZN1_, VZN1_)</b>				
1.8 (YN 2Y)	61	09.88-06.98	 MFP-2247  MFP-2255  MFD-2270  MBH-22019  MCP-2211	Eje delantero
2.4 D ( 2L)	59	01.92-08.97	 MFP-2236  MFP-2286  MFD-2270	 MBD-2210  MRS-2233  MRS-2242  MWC-2290
2.4 D ( 2L)	61	09.88-08.97	 MFP-2254	 MBD-2210

**TOYOTA**










































	KW	Período		
<b>HILUX V Pick-up (LN_, KZN1_, VZN1_)</b>				
			 <b>MFD-2270</b>  <b>MCP-2211</b>	 <b>MRS-2233</b>  <b>MWC-2290</b>
			Eje delantero	
<b>2.4 D 4 2L</b>	58	01.94-12.97	 <b>MFP-2254</b>  <b>MFD-2270</b>	 <b>MBD-2210</b>  <b>MRS-2233</b>  <b>MWC-2290</b>
<b>2.4 D 4 2L</b>	61	09.88-08.97	 <b>MFP-2254</b>  <b>MFD-2270</b>  <b>MFD-2271</b>	 <b>MRS-2233</b>  <b>MWC-2290</b>
<b>2.4 D 2L</b>	58	03.95-08.97	 <b>MFP-2247</b>  <b>MFP-2254</b>  <b>MFD-2270</b>  <b>MFD-2271</b>  <b>MBH-2236</b>	 <b>MBD-2221</b>  <b>MRS-2239</b>  <b>MBH-2262</b>  <b>MWC-2290</b>
			Sist.frenos: SUMITOMO año construcción hasta:07/1997	año construcción hasta:07/1997
<b>2.4 i 4 22RE</b>	84	08.89-07.97	 <b>MFP-2254</b>  <b>MFD-2271</b>	 <b>MBD-2221</b>  <b>MRS-2239</b>  <b>MBH-2262</b>  <b>MWC-2290</b>
<b>HILUX VI Pick-up (_N1_)</b>				
<b>2.4 D (LN150, LN145 2L</b>	55	08.97-02.06	 <b>MFP-2214</b>  <b>MFP-2224</b>  <b>MFP-2254</b>  <b>MFP-2255</b>  <b>MFD-2270</b>  <b>MCP-2211</b>	 <b>MBD-2210</b>  <b>MRS-2233</b>  <b>MRS-2242</b>
			año construcción hasta:12/1998	
			Eje delantero	
<b>2.4 TD 4WD (LN165_...</b>	66	08.98-01.02	 <b>MFP-2254</b>  <b>MFD-2271</b>	 <b>MBD-2221</b>  <b>MRS-2239</b>  <b>MWC-2290</b>
<b>2.4 i 4WD (RZN14_, 2RZ...</b>	103	08.97-10.05	 <b>MFP-2254</b>  <b>MFD-2271</b>	 <b>MBD-2221</b>  <b>MRS-2239</b>  <b>MWC-2290</b>
<b>2.5 D-4D (KDN14_, K...</b>	65	11.01-07.05	 <b>MFP-2214</b>  <b>MFP-2224</b>	 <b>MBD-2222</b>  <b>MRS-2219</b>
				año construcción desde:07/2005
				año construcción


























































# TOYOTA

	KW	Período			
<b>HILUX VI Pick-up (_N1_)</b>					
			 <b>MFD-2270</b>	desde:07/2005	
<b>2.5 D-4D 4WD (KDN16...</b>	75	11.01-07.05	 <b>MFP-2254</b>  <b>MFD-2271</b>	 <b>MBD-2221</b>  <b>MRS-2239</b>  <b>MWC-2290</b>	
<b>HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_)</b>					
<b>2.5 D- 2KD-FTV</b>	106	09.09-	 <b>MFP-2278</b>  <b>MFD-22008</b>  <b>MFD-22044</b>	 <b>MBD-2222</b>	
<b>2.5 D- 2KD-FTV</b>	75	10.05-	 <b>MFP-22004</b>  <b>MFP-2243</b>  <b>MFD-22009</b>  <b>MFD-22036</b>  <b>MFD-22037</b>	<p>año construcción desde:08/2008 Eje delantero</p> <p>año construcción hasta:10/2008</p> <p>año construcción desde:10/2008</p>	 <b>MBD-2222</b>  <b>MRS-2217</b>  <b>MRS-2219</b>  <b>MWC-2211</b>  <b>MWC-2223</b>
<b>2.5 D- 2KD-FTV</b>	88	12.07-	 <b>MFP-22004</b>  <b>MFP-2225</b>  <b>MFP-2225</b>  <b>MFP-2226</b>  <b>MFP-2226</b>  <b>MFP-2243</b>  <b>MFP-2278</b>  <b>MFP-2278</b>  <b>MFD-22008</b>  <b>MFD-22008</b>  <b>MFD-22009</b>  <b>MFD-22044</b>	<p>año construcción desde:08/2008 Eje delantero</p> <p>año construcción hasta:10/2008</p> <p>año construcción hasta:10/2008</p> <p>año construcción desde:10/2008</p> <p>año construcción desde:10/2008</p> <p>año construcción hasta:10/2008</p>	 <b>MBD-2219</b>  <b>MBD-2219</b>  <b>MBD-2222</b>  <b>MRS-2217</b>  <b>MRS-2217</b>  <b>MRS-2219</b>  <b>MWC-2223</b>
<b>2.5 D 2KD-FTV</b>	75	10.05-	 <b>MFP-2226</b>  <b>MFP-2278</b>	<p>año construcción hasta:10/2008</p> <p>año construcción desde:10/2008</p>	 <b>MBD-2219</b>  <b>MRS-2217</b>









































**TOYOTA**

	KW	Período			
<b>HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_)</b>					
			 MFD-22008  MFD-22044		
3.0 D- 1KD-FTV	126	12.07-	 MFP-2226  MFP-2278  MFD-22008  MFD-22044  MCP-2213	año construcción hasta:10/2008 año construcción desde:10/2008 Sist.frenos: TRW	 MBD-2219  MRS-2217
<b>HILUX VIII Pick-up (_N1_)</b>					
2.4 D (GUN112_, G 2GD...	110	05.15-	 MFP-2205  MFD-22044	 MBD-2219  MRS-2217  MWC-2211	
2.4 D 4WD (GUN125...	110	05.15-	 MFP-2205  MFD-22044		
<b>IQ (_J1_)</b>					
1.0 (KGJ10_) 1KR-FE	50	01.09-	 MFP-2275  MFD-22012	 MRP-2214  MRD-2232  MRS-2204  MRS-2260  MWC-2278  MWC-2279	derecha para vehículos sin ABS izquierda para vehículos sin ABS
1.33 (NGJ10_) 1NR-FE	72	01.09-	 MFP-2275  MFD-22012	 MRP-2214  MRD-2232  MRS-2204  MRS-2260  MWC-2278  MWC-2279	derecha para vehículos sin ABS izquierda para vehículos sin ABS
1.4 D-4D (NUJ10_) 1ND...	66	01.09-	 MFP-2275  MFD-22012	 MRP-2214  MRD-2232  MRS-2204  MRS-2260	
















































**TOYOTA**

	KW	Período			
<b>IQ (_J1_)</b>					
				 <b>MWC-2278</b> derecha para vehículos sin ABS  <b>MWC-2279</b> izquierda para vehículos sin ABS	
EV EM	47	09.12-	 <b>MFP-2219</b>	 <b>MRS-2248</b>	
<b>LAND CRUISER (_J12_)</b>					
3.0 D-4D (KDJ120, KDJ1...)	120	01.03-07.09	 <b>MFP-2205</b>  <b>MFD-22003</b>  <b>MFD-22034</b>  <b>MCP-2204</b>  <b>MSE-9220</b>	 <b>MRP-2210</b>  <b>MRD-2209</b>  <b>MCP-2205</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Sist.frenos: SUMITOMO Eje trasero Eje trasero
3.0 D-4D (KDJ120, KDJ1...)	122	08.04-07.09	 <b>MFP-2205</b>  <b>MFD-22003</b>  <b>MFD-22034</b>  <b>MCP-2204</b>  <b>MSE-9220</b>	 <b>MRP-2210</b>  <b>MRD-2209</b>  <b>MCP-2205</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Sist.frenos: SUMITOMO Eje trasero Eje trasero
3.0 D-4D (KDJ120, KDJ1...)	127	09.02-07.09	 <b>MFP-2205</b>  <b>MFD-22003</b>  <b>MFD-22034</b>  <b>MSE-9220</b>	 <b>MRP-2210</b>  <b>MRD-2209</b>  <b>MCP-2205</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Sist.frenos: SUMITOMO Eje trasero Eje trasero
3.0 D-4D (KZJ12) 1KZ-TE	92	09.02-07.09	 <b>MFP-2205</b>  <b>MCP-2204</b>  <b>MSE-9220</b>	 <b>MCP-2205</b>  <b>MSE-9515</b>	Sist.frenos: SUMITOMO Eje trasero
4.0 (GRJ125_, GRJ120_)...	183	01.03-07.09	 <b>MFP-2205</b>  <b>MFD-22003</b>  <b>MFD-22034</b>  <b>MSE-9220</b>	 <b>MRP-2210</b>  <b>MRD-2209</b>  <b>MCP-2205</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Sist.frenos: SUMITOMO Eje trasero Eje trasero
<b>LAND CRUISER (_J15_)</b>					
2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ...)	130	06.15-	 <b>MFP-2205</b>  <b>MFD-22029</b>	 <b>MRP-2210</b>  <b>MRD-2253</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje trasero























































# TOYOTA

	KW	Período		
<b>LAND CRUISER (_J15_)</b>				
3.0 D-4D (KDJ150_)...	127	08.09-	 <b>MFP-2205</b>  <b>MFD-22029</b>  <b>MSE-9515</b>	 <b>MRD-2253</b>  <b>MSE-9515</b> Eje trasero,Eje delantero
3.0 D-4D (KDJ155_ , KDJ...	140	08.09-	 <b>MFP-2205</b>  <b>MFD-22029</b>  <b>MSE-9515</b>	 <b>MRD-2253</b>  <b>MSE-9515</b> Eje trasero,Eje delantero
4.0 V6 VVT-i (GRJ150_)...	207	08.09-	 <b>MFP-2205</b>	 <b>MRD-2253</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b> Eje trasero Eje trasero
<b>LAND CRUISER (_J4_ , _J5_)</b>				
3.0 D 4WD (BJ42_ , B	59	03.69-10.84	 <b>MWC-2281</b> debajo,Eje trasero izquierda  <b>MWC-2282</b> arriba,Eje trasero izquierda  <b>MWC-2283</b> debajo,Eje trasero, derecha  <b>MWC-2284</b> arriba,Eje delantero, derecha  <b>MWC-2284</b> arriba,Eje delantero, derecha  <b>MWC-2287</b> año construcción desde:10/1982 Eje delantero, derecha  <b>MWC-2288</b> Eje delantero, derecha  <b>MFP-2236</b>  <b>MFD-2234</b>  <b>MRS-2211</b>  <b>MWC-2285</b> Eje delantero, izquierda  <b>MWC-2285</b> izquierda: Eje delantero, izquierda  <b>MWC-2286</b> Eje delantero, izquierda  <b>MWC-2286</b> izquierda: Eje delantero, izquierda  <b>MWC-2287</b> año construcción desde:10/1982 Eje delantero, derecha	 <b>MRS-2210</b>  <b>MWC-2281</b> debajo,Eje trasero izquierda  <b>MWC-2281</b> izquierda: debajo,Eje trasero izquierda  <b>MWC-2282</b> arriba,Eje trasero izquierda  <b>MWC-2282</b> izquierda: arriba,Eje trasero izquierda  <b>MWC-2283</b> debajo,Eje trasero, derecha  <b>MWC-2283</b> derecha: debajo,Eje trasero, derecha  <b>MWC-2284</b> arriba,Eje delantero, derecha

















































**TOYOTA**

	KW	Período			
<b>LAND CRUISER (_J4_, _J5_)</b>					
			 <b>MWC-2288</b> Eje delantero, derecha		
<b>3.4 D (BJ42_V, BJ 3B)</b>	66	08.80-10.84	 <b>MFP-2236</b>  <b>MFD-2234</b>  <b>MBH-2261</b>  <b>MBH-2262</b>	 <b>MRS-2205</b>  <b>MBH-2295</b>  <b>MWC-2218</b>  <b>MWC-2280</b>	Sist.frenos: AISIN
<b>3.6 D (HJ45_V) H</b>	66	04.79-07.80	 <b>MFP-2236</b>  <b>MFD-2234</b>		
<b>4.0 D (HJ47_V) 2H</b>	76	08.80-10.84	 <b>MFP-2236</b>  <b>MFD-2234</b>  <b>MBH-2261</b>	 <b>MRS-2205</b>  <b>MWC-2218</b>  <b>MWC-2280</b>	Sist.frenos: AISIN
<b>4.2 (FJ40_V, FJ43 2F)</b>	89	01.75-04.86	 <b>MFP-2236</b>  <b>MFD-2234</b>	 <b>MRS-2205</b>  <b>MWC-2280</b>	Sist.frenos: AISIN
<b>LAND CRUISER (_J6_)</b>					
<b>3.4 Diesel (BJ60_V) 3B</b>	66	10.81-12.89	 <b>MWC-2287</b> año construcción desde:10/1982 año construcción hasta:11/1984 Eje delantero, derecha  <b>MWC-2288</b> Eje delantero, derecha  <b>MFP-2236</b>  <b>MFD-2234</b>  <b>MWC-2287</b> año construcción desde:10/1982 año construcción hasta:11/1984 Eje delantero, derecha  <b>MWC-2288</b> Eje delantero, derecha	 <b>MRS-2205</b>	
<b>4.0 (FJ62_G) 3F-E</b>	115	08.87-12.89	 <b>MFP-2236</b>  <b>MFD-2234</b>	 <b>MRS-2205</b>  <b>MWC-2218</b>	
<b>4.0 (FJ62_V) 3F</b>	101	11.84-08.87	 <b>MFP-2236</b>  <b>MFD-2234</b>	 <b>MRS-2205</b>	
<b>4.0 Diesel (HJ60) 2H</b>	74	01.82-12.85	 <b>MFP-2236</b>  <b>MFD-2234</b>  <b>MBH-2261</b>	 <b>MRS-2205</b>  <b>MBH-2227</b>  <b>MBH-2295</b>  <b>MWC-2218</b>	año construcción desde:11/1984 año construcción hasta:10/1984
<b>4.0 Diesel (HJ60) 2H</b>	76	01.85-12.87	 <b>MBH-2204</b> centro	 <b>MRS-2205</b>	














































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>LAND CRUISER (_J6_)</b>				
			 <b>MFP-2236</b>  <b>MFD-2234</b>  <b>MBH-2261</b>	 <b>MBH-2227</b>  <b>MWC-2218</b>
<b>4.0 Diesel (HJ60_V) 2H</b>	77	10.81-01.88	 <b>MFP-2236</b>  <b>MFD-2234</b>  <b>MBH-2261</b>	 <b>MRS-2205</b>  <b>MWC-2218</b>
<b>4.0 Turbo-D (HJ61_V)...</b>	100	10.85-12.89	 <b>MFP-2236</b>  <b>MFD-2234</b>  <b>MBH-2227</b>	 <b>MRS-2205</b>  <b>MBH-2261</b>  <b>MWC-2218</b>
<b>4.2 (FJ60_V) 2F</b>	88	10.81-01.88	 <b>MFP-2236</b>  <b>MFD-2234</b>	 <b>MRS-2205</b>  <b>MWC-2218</b>
<b>LAND CRUISER (_J7_)</b>				
<b>2.4 (RJ70_, RJ73_) 22R</b>	77	11.84-05.93	 <b>MFP-2236</b> año construcción desde:09/1988 año construcción hasta:12/1989  <b>MFP-2254</b> año construcción desde:01/1990  <b>MFP-2256</b> año construcción desde:01/1990  <b>MFD-2234</b> año construcción desde:01/1990  <b>MFD-2249</b>  <b>MBH-2261</b>  <b>MCP-2202</b> Eje delantero Sist.frenos: SUMITOMO  <b>MCP-2203</b> Eje delantero Sist.frenos: SUMITOMO	 <b>MRP-2210</b> año construcción desde:01/1990  <b>MRD-2209</b> año construcción desde:01/1990  <b>MBD-2200</b>  <b>MRS-2230</b>  <b>MRS-2237</b>  <b>MBH-2262</b>  <b>MWC-2251</b>  <b>MCP-2205</b> Eje trasero Sist.frenos: SUMITOMO  <b>MRS-2237S</b>
<b>2.4 (RJ70_, RJ73_) 22R</b>	81	11.84-05.93	 <b>MFP-2236</b> año construcción desde:09/1988 año construcción hasta:12/1989  <b>MFP-2254</b> año construcción desde:01/1990  <b>MFP-2256</b> año construcción desde:01/1990  <b>MFD-2234</b> año construcción desde:01/1990  <b>MFD-2249</b>  <b>MBH-2261</b>  <b>MCP-2202</b> Eje delantero	 <b>MRP-2210</b> año construcción desde:01/1990  <b>MRD-2209</b> año construcción desde:01/1990  <b>MBD-2200</b>  <b>MRS-2230</b>  <b>MRS-2237</b>  <b>MBH-2262</b>  <b>MWC-2251</b>

# TOYOTA



















































	KW	Período		
<b>LAND CRUISER (_J7_)</b>				
			 <b>MCP-2203</b> Sist.frenos: SUMITOMO Eje delantero Sist.frenos: SUMITOMO	 <b>MCP-2205</b>  <b>MRS-2237S</b> Eje trasero Sist.frenos: SUMITOMO
<b>2.4 (RJ70_V, RJ73_V)...</b>	84	12.88-12.96	 <b>MFP-2236</b> año construcción hasta:12/1989  <b>MFP-2254</b> año construcción desde:01/1990 año construcción hasta:05/1993  <b>MFP-2256</b> año construcción desde:01/1990 año construcción hasta:05/1993  <b>MFP-2292</b> año construcción desde:06/1993  <b>MFD-2234</b> año construcción desde:01/1990  <b>MFD-2249</b> año construcción hasta:05/1993  <b>MBH-2261</b>	 <b>MRP-2210</b> año construcción desde:01/1990  <b>MRD-2209</b> año construcción desde:01/1990  <b>MBD-2201</b>  <b>MRS-2230</b>  <b>MRS-2237</b>  <b>MBH-2262</b>  <b>MWC-2251</b>  <b>MCP-2205</b>  <b>MRS-2237S</b> Eje trasero Sist.frenos: SUMITOMO
<b>2.4 D (LJ70_) 2L</b>	53	11.84-10.85	 <b>MFP-2236</b>  <b>MFD-2249</b>  <b>MCP-2202</b> Eje delantero Sist.frenos: SUMITOMO  <b>MCP-2203</b> Eje delantero Sist.frenos: SUMITOMO	 <b>MRP-2210</b>  <b>MRD-2209</b>  <b>MBD-2200</b>  <b>MRS-2230</b>  <b>MRS-2237</b>  <b>MWC-2251</b>  <b>MCP-2205</b>  <b>MRS-2237S</b> Eje trasero Sist.frenos: SUMITOMO
<b>2.4 TD (LJ70) 2L-T</b>	66	01.90-05.93	 <b>MFP-2254</b>  <b>MFP-2256</b>  <b>MFD-2234</b>  <b>MFD-2249</b>  <b>MBH-2261</b>  <b>MCP-2202</b> Eje delantero Sist.frenos: SUMITOMO  <b>MCP-2203</b> Eje delantero Sist.frenos: SUMITOMO	 <b>MRP-2210</b>  <b>MRD-2209</b>  <b>MBD-2201</b>  <b>MRS-2230</b>  <b>MRS-2237</b>  <b>MRS-2239</b>  <b>MBH-2262</b>

# TOYOTA






















































	KW	Período		
<b>LAND CRUISER (_J7_)</b>				
				 <b>MWC-2250</b>  <b>MCP-2205</b>  <b>MRS-2237S</b> Eje trasero Sist.frenos: SUMITOMO
<b>2.4 TD (LJ70_, LJ73_) 2L-T</b>	63	10.85-05.90	 <b>MFP-2256</b> año construcción desde:01/1988  <b>MFD-2249</b> año construcción desde:01/1988  <b>MBH-2261</b>  <b>MCP-2202</b> Eje delantero Sist.frenos: SUMITOMO  <b>MCP-2203</b> Eje delantero Sist.frenos: SUMITOMO	 <b>MRP-2210</b>  <b>MRD-2209</b>  <b>MBD-2200</b> año construcción desde:01/1988  <b>MRS-2230</b>  <b>MRS-2237</b> año construcción desde:01/1988  <b>MBH-2262</b>  <b>MBH-2295</b>  <b>MWC-2251</b> año construcción desde:01/1988  <b>MCP-2205</b> Eje trasero Sist.frenos: SUMITOMO  <b>MRS-2237S</b> año construcción desde:01/1988
<b>3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_...)</b>	92	05.93-05.96	 <b>MFP-2254</b>  <b>MFD-2234</b>  <b>MBH-2261</b>	 <b>MRP-2210</b>  <b>MRD-2209</b>  <b>MBD-2221</b>  <b>MRS-2230</b>  <b>MRS-2237</b>  <b>MRS-2239</b>  <b>MBH-2262</b>  <b>MWC-2218</b>  <b>MCP-2205</b> Eje trasero Sist.frenos: SUMITOMO  <b>MRS-2237S</b>
<b>3.4 D (BJ70_V, BJ73_) 3B</b>	70	11.84-12.96	 <b>MFP-2236</b>  <b>MFD-2234</b>  <b>MBH-2261</b>  <b>MCP-2202</b> Eje delantero Sist.frenos: SUMITOMO  <b>MCP-2203</b> Eje delantero Sist.frenos: SUMITOMO	 <b>MRP-2210</b>  <b>MRD-2209</b>  <b>MRS-2205</b>  <b>MRS-2230</b>  <b>MWC-2218</b>  <b>MCP-2205</b> Eje trasero Sist.frenos: SUMITOMO



**TOYOTA**



















































	KW	Período			
<b>LAND CRUISER (_J7_)</b>					
				 <b>MSE-9810</b> Eje trasero	
<b>3.4 TD (BJ71_V, BJ74)...</b>	91	10.85-08.86	 <b>MFP-2236</b>  <b>MFD-2234</b>  <b>MBH-2261</b>  <b>MCP-2202</b>  <b>MCP-2203</b>	 <b>MRP-2210</b>  <b>MRD-2209</b>  <b>MRS-2205</b>  <b>MRS-2230</b>  <b>MBH-2262</b>  <b>MWC-2218</b>  <b>MCP-2205</b>	Eje delantero Sist.frenos: SUMITOMO  Eje delantero Sist.frenos: SUMITOMO  Eje trasero Sist.frenos: SUMITOMO
<b>4.2 D (HZJ7_) 1H-Z</b>	96	01.90-12.99	 <b>MFP-2254</b>  <b>MFD-22005</b>  <b>MFD-22019</b>	 <b>MRP-2210</b>  <b>MRD-2212</b>  <b>MRD-2260</b>  <b>MRS-2205</b>  <b>MRS-2230</b>  <b>MWC-2218</b>	año construcción desde:08/1999
<b>LAND CRUISER 100 (_J1_)</b>					
<b>4.2 TD (HDJ100_) 1HD-...</b>	150	01.98-08.07	 <b>MFP-2268</b>  <b>MFD-2224</b>  <b>MCP-2207</b>  <b>MSE-9216</b>	 <b>MRP-2259</b>  <b>MRD-2223</b>  <b>MRD-2260</b>  <b>MBH-2273</b>  <b>MCP-2216</b>	Sist.frenos: SUMITOMO  Eje trasero Sist.frenos: SUMITOMO
<b>4.7 (UZJ100) 2UZ-FE</b>	175	02.02-08.07	 <b>MFP-2268</b>  <b>MFD-2224</b>  <b>MCP-2207</b>  <b>MSE-9216</b>	 <b>MRP-2259</b>  <b>MRD-2223</b>  <b>MCP-2216</b>	Sist.frenos: SUMITOMO  Eje trasero Sist.frenos: SUMITOMO
<b>4.7 (UZJ100_) 2UZ-FE</b>	173	01.98-08.07	 <b>MFP-2268</b>  <b>MFD-2224</b>  <b>MCP-2207</b>  <b>MSE-9216</b>	 <b>MRP-2259</b>  <b>MRD-2223</b>  <b>MCP-2216</b>	Sist.frenos: SUMITOMO  Eje trasero Sist.frenos: SUMITOMO
<b>LAND CRUISER 200 (_J2_)</b>					
<b>4.5 D V8 (VDJ200) 1VD-...</b>	210	01.08-	 <b>MFP-2272</b>	 <b>MRP-2221</b>	

**TOYOTA**























































	KW	Período		
<b>LAND CRUISER 200 (_J2_)</b>				
			 MFD-22011  MFD-22045  MSE-9204  MSE-9216	 MRD-2237  MSE-9204 Eje trasero,Eje delantero
4.5 D4-D (VDJ200) 1VD-...	200	01.12-	 MSE-9216	 MSE-9204 Eje trasero
4.6 V8 (_URJ202W_)...	234	01.12-	 MSE-9216	 MRS-2265  MSE-9204 Eje trasero
4.7 V8 (UZJ200) 2UZ-FE	212	01.08-	 MFP-2272  MFD-22011  MFD-22045  MSE-9216	 MRP-2221  MRD-2237  MSE-9204 Eje trasero
<b>LAND CRUISER 80 (_J8_)</b>				
4.0 (FJ80_) 3F-E	115	01.90-08.92	 MFP-2292  MFD-2272  MSE-9515	 MRP-2210  MRD-2219  MRS-2205  MWC-2250  MCP-2205  MSE-9515 Eje trasero,Eje delantero Eje trasero Sist.frenos: SUMITOMO Eje trasero,Eje delantero
4.2 D (HZJ80_) 1H-Z	99	01.90-12.97	 MFP-2254  MFD-22005  MBH-2269  MSE-9515	 MRP-2210  MRD-2212  MRD-2219  MRS-2205  MWC-2218  MCP-2205  MSE-9515 Eje trasero,Eje delantero Eje trasero Sist.frenos: SUMITOMO Eje trasero,Eje delantero
4.2 TD (HDJ80) 1HD-T	123	01.90-12.97	 MFP-2255  MFD-22005  MFD-2272  MSE-9515	 MRP-2210  MRD-2212  MRD-2219  MRS-2205  MBH-2262  MWC-2218  MCP-2205  MSE-9515 Eje trasero,Eje delantero Eje trasero Sist.frenos: SUMITOMO Eje trasero,Eje delantero
























































**TOYOTA**

	KW	Período				
<b>LAND CRUISER 90 (_J9_)</b>						
			 <b>MCP-2204</b>  <b>MSE-9220</b>	Sist.frenos: SUMITOMO  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje trasero Eje trasero	
<b>3.0 TD 1KZ-TE</b>	103	04.95-07.00	 <b>MCP-2204</b>  <b>MSE-9220</b>	Sist.frenos: SUMITOMO  <b>MCP-2205</b>	Eje trasero Sist.frenos: SUMITOMO	
<b>3.4 i 24V (VZJ90_ V...</b>	131	03.96-12.02	 <b>MFP-2292</b>  <b>MFD-2205</b>  <b>MCP-2204</b>  <b>MSE-9220</b>	Sist.frenos: SUMITOMO  <b>MRP-2210</b>  <b>MRD-2209</b>  <b>MCP-2205</b>  <b>MSE-9515</b>  <b>MSE-9810</b>	Eje trasero Sist.frenos: SUMITOMO Eje trasero Eje trasero	
<b>LAND CRUISER Hardtop (_J7_)</b>						
<b>2.4 TD (LJ70_) 2L-T</b>	66	07.90-05.96	 <b>MFP-2254</b>  <b>MFP-2256</b>  <b>MFD-2234</b>  <b>MFD-2249</b>  <b>MBH-2261</b>  <b>MCP-2202</b>  <b>MCP-2203</b>	año construcción hasta:05/1993 año construcción hasta:05/1993 año construcción desde:05/1993 año construcción hasta:05/1993 Eje delantero Sist.frenos: SUMITOMO Eje delantero Sist.frenos: SUMITOMO	 <b>MRP-2210</b>  <b>MRD-2209</b>  <b>MBD-2201</b>  <b>MRS-2230</b>  <b>MRS-2237</b>  <b>MBH-2262</b>  <b>MBH-2295</b>  <b>MWC-2251</b>  <b>MRS-2237S</b>	año construcción hasta:05/1993 año construcción hasta:05/1993 año construcción hasta:05/1993 año construcción hasta:05/1993 año construcción hasta:05/1993 año construcción hasta:07/1990 año construcción hasta:05/1993 año construcción hasta:05/1993
<b>3.0 TD (KZJ70_) 1KZ-T</b>	92	05.93-05.96	 <b>MFP-2254</b>  <b>MFD-2234</b>  <b>MBH-2261</b>	 <b>MRP-2210</b>  <b>MRD-2209</b>  <b>MBD-2221</b>  <b>MBH-2262</b>  <b>MWC-2218</b>		
<b>4.2 D (HZJ80_) 1H-Z</b>	123	07.90-07.92	 <b>MFP-2254</b>  <b>MFD-2234</b>	 <b>MRS-2205</b>		
<b>LAND CRUISER Pick-up (_J4_)</b>						
<b>3.4 D (BJ45_P) 3B</b>	66	08.80-10.84	 <b>MFP-2236</b>  <b>MFD-2234</b>	 <b>MBH-2295</b>  <b>MWC-2218</b>		





























































**TOYOTA**

	KW	Período				
<b>LAND CRUISER Pick-up (_J4_)</b>						
			 MBH-2261  MBH-2262	delante y detrás		
3.6 D (HJ45_P) H	66	01.75-07.80	 MFP-2236  MFD-2234  MRS-2211		 MWC-2218	
4.0 D (HJ47_P) 2H	76	08.80-10.84	 MFP-2236  MFD-2234  MBH-2261		 MWC-2218	
4.2 (FJ45_P) 2F	89	01.75-04.86	 MFP-2236  MFD-2234  MRS-2211			
<b>LITEACE Autobús (_M3_)</b>						
1.5 (KM30LG) 5K	52	07.89-01.92	 MFP-2239  MFD-2245  MBH-22086  MSE-9516		 MRS-2601  MBH-2295  MWC-2208  MRS-2601S	
1.5 (KM30LG) 5K	51	10.85-08.89	 MFP-2239  MFP-2242  MFD-2245  MBH-2205  MBH-22086  MSE-9516	nº de chasis desde:003986	 MRS-2601  MBH-2295  MWC-2208  MRS-2601S	
2.0 D (CM30LG) 2C	53	08.88-01.92	 MFP-2239  MFD-2245  MBH-22086  MSE-9516		 MRS-2239  MBH-2295  MWC-2208	
<b>LITEACE Autobús (_R2_LG)</b>						
1.5 (KR21LG) 5K	52	01.92-01.95	 MFP-2239  MFD-2245  MSE-9136		 MRS-2237  MWC-2212  MRS-2237S	
2.0 D (CR21LG) 2C	53	01.92-05.94	 MFP-2239  MFD-2245  MSE-9136  MSE-9516		 MRS-2237  MWC-2212  MRS-2237S	

























































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>LITEACE Autobús (_R2_LG)</b>				
2.2 (YR22LG) 4Y-EC	72	01.92-01.95	 MFP-2239  MFD-2245  MSE-9136  MSE-9516	 MRS-2237  MRS-2237S
<b>LITEACE Furgón (KM2_)</b>				
1.3 (KM20) 4K-C	42	10.79-10.86	 MFP-2233  MFD-2254  MBH-2202  MBH-2205	 MRS-2601  MBH-2227  MWC-2213  MRS-2601S año construcción hasta:09/1985
1.3 (KM20) 4K	42	10.79-10.86	 MFP-2233  MFD-2254  MBH-2202  MBH-2205	 MRS-2601  MBH-2227  MWC-2213  MRS-2601S año construcción hasta:09/1985
<b>LITEACE Furgón (_M3_)</b>				
1.5 (KM31_V, KM36_V)...	51	05.86-09.91	 MFP-2239  MFP-2242  MFD-2245  MSE-9516	 MRS-2601  MWC-2208  MRS-2601S nº de chasis desde:0039896
1.8 D (CM35_V) 1C	46	10.85-08.88	 MFP-2239  MFD-2245  MFD-2254  MBH-22086  MSE-9516	 MRS-2239  MBH-2295  MWC-2208 año construcción hasta:07/1988 año construcción desde:09/1986 año construcción hasta:07/1988
2.0 D (CM36_V) 2C	53	08.88-01.92	 MFP-2239  MFD-2245  MBH-22086  MSE-9516	 MRS-2239  MBH-2295  MWC-2208
<b>LITEACE Furgón (_R2_V)</b>				
1.5 (KR27_V) 5K	52	01.92-01.95	 MFP-2239  MFD-2245  MSE-9136	 MRS-2237  MWC-2212  MRS-2237S

**TOYOTA**













































	KW	Período		
<b>LITEACE Furgón (_R2__V)</b>				
			 MSE-9516	
2.0 D (CR27_V) 2C	51	01.92-05.94	 MFP-2239  MFD-2245  MSE-9136  MSE-9516	 MRS-2237  MWC-2212  MRS-2237S
2.2 (YR29LV) 4Y-EC	72	01.92-01.95	 MFP-2239  MFD-2245  MSE-9136  MSE-9516	 MRS-2237  MRS-2237S
<b>LITEACE Wagon (YM2_, CM2_, KM2_)</b>				
1.3 (KM20_4K)	43	10.79-09.85	 MFP-2233  MFD-2254  MBH-2202	 MRS-2601  MBH-2227  MWC-2213  MRS-2601S
1.8 D (CM2 1C)	41	10.82-09.85	 MFP-2233  MFD-2254  MBH-2205	 MRS-2601  MBH-2227  MWC-2213  MRS-2601S
<b>MODELL F (CR2_, YR2_)</b>				
1.8 De Luxe (YR20_) 2Y-C	58	11.82-08.84	 MFP-2242  MFD-2237  MBH-2205	 MRS-2237  MBH-2283  MWC-2208  MRS-2237S
1.8 De Luxe (YR20_) 2Y	58	11.82-08.84	 MFP-2242  MFD-2237  MBH-2205	 MRS-2237  MBH-2283  MWC-2208  MRS-2237S
2.0 (YR21_G) 3Y	66	08.88-01.90	 MFP-2242  MFD-2237  MSE-9516	 MRS-2237  MWC-2208  MRS-2237S
2.0 Super (YR21) 3Y-C	65	08.84-08.88	 MFP-2242  MFD-2237  MFD-2245  MBH-2211  MSE-9516	 MRS-2237  MBH-2283  MWC-2208  MRS-2237S

**TOYOTA**
















































	KW	Período		
<b>MODELL F (CR2_, YR2_)</b>				
2.0 Super (YR21) 3Y	65	08.84-08.88	 MFP-2242  MFD-2237  MFD-2245  MBH-2211  MSE-9516	 MRS-2237  MBH-2283  MWC-2208  MRS-2237S
2.2 (YR22LG, YR31LG)...	72	08.85-01.90	 MFP-2242  MFD-2251  MSE-9516	 MRS-2237  MWC-2208  MRS-2237S
<b>MR 2 I (AW1_)</b>				
1.6 16V (AW11) 4A-GELC	85	11.84-06.90	 MFP-2235  MFD-2243  MFD-2250	 MRP-2204  MRD-2203  MRD-2204
1.6 16V (AW11) 4A-GEL	91	11.84-06.90	 MFP-2235  MFD-2243  MFD-2250  MBH-22087	 MRP-2204  MRD-2203  MRD-2204  MBH-22088
<b>MR 2 II (SW2_)</b>				
2.0 16V (SW20_) 3S-GE	115	12.89-07.99	 MFP-2258  MFP-2263  MFD-2217  MFD-2299  MBH-22093	 MRP-2204  MRP-2213  MRD-2213  MRD-2227 año construcción desde:02/1994 año construcción desde:02/1994 año construcción hasta:12/1991
2.0 16V (SW20_) 3S-GE	125	12.89-07.99	 MFP-2258  MFP-2263  MFD-2217  MFD-2299  MBH-22093	 MRP-2204  MRP-2213  MRD-2213  MRD-2227 año construcción desde:02/1994 año construcción hasta:12/1991
2.0 16V (SW20_) 3S-GE	129	12.89-07.99	 MFP-2258  MFP-2263  MFD-2217	 MRP-2204  MRP-2213  MRD-2213 año construcción desde:02/1994 año construcción










































**TOYOTA**

	KW	Período				
<b>MR 2 II (SW2_)</b>						
			 <b>MFD-2299</b>  <b>MBH-22093</b>	desde:02/1994  año construcción hasta:12/1991	 <b>MRD-2227</b>  año construcción desde:02/1994	
<b>MR 2 III (ZZW3_)</b>						
<b>1.8 16V VT-i (ZZW30)...</b>	103	10.99-06.07	 <b>MFP-2203</b>   <b>MFD-2221</b>  <b>MFD-2230</b>		 <b>MRP-2204</b>   <b>MRD-2220</b>	
<b>PASEO Coupé (EL54_)</b>						
<b>1.5 16V (EL54_) 5E-FE</b>	66	08.95-06.99	 <b>MFP-2235</b>   <b>MFP-2247</b>  <b>MFD-22032</b>		 <b>MRP-2226</b>   <b>MRD-2251</b>  <b>MRS-2236</b>  <b>MBH-2297</b>  <b>MWC-2216</b>  <b>MWC-2217</b>	año construcción desde:12/1995     derecha izquierda
<b>PASEO Descapotable (EL54_)</b>						
<b>1.5 (EL54_) 5E-FE</b>	66	10.96-01.98	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-22032</b>		 <b>MRD-2251</b>  <b>MRS-2236</b>  <b>MBH-2297</b>  <b>MWC-2216</b>  <b>MWC-2217</b>	derecha izquierda
<b>PICNIC (_XM1_)</b>						
<b>2.0 (SXM10_) 3S-FE</b>	90	01.01-12.01	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFD-2291</b>		 <b>MBD-2205</b>  <b>MRS-2297</b>  <b>MWC-2212</b>  <b>MWC-2292</b>	vehículos con ABS
<b>2.0 16V (SXM10_) 3S-FE</b>	94	05.96-12.01	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFD-2291</b>		 <b>MBD-2205</b>  <b>MRS-2297</b>  <b>MBH-2233</b>  <b>MWC-2212</b>  <b>MWC-2292</b>	año construcción hasta:04/2000  vehículos con ABS
<b>2.2 D (CMX10_) 3C-TE</b>	66	08.97-12.01	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFD-2291</b>		 <b>MBD-2205</b>  <b>MRS-2297</b>	

















































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>PICNIC (_XM1_)</b>				
				 <b>MBH-2233</b> año construcción hasta:04/2001  <b>MWC-2212</b>  <b>MWC-2292</b> vehículos con ABS
<b>PREVIA (_R1_, _R2_)</b>				
<b>2.4 (TCR1_) 2TZ-FE</b>	97	05.90-08.00	 <b>MFP-22002</b> año construcción hasta:08/1996  <b>MFP-22007</b> año construcción desde:08/1996 año construcción hasta:06/2000  <b>MFP-2231</b>  <b>MFP-2235</b>  <b>MFD-2280</b>  <b>MFD-2296</b>  <b>MFD-2297</b>  <b>MBH-22096</b>  <b>MSE-9136</b>	 <b>MRP-2262</b>  <b>MRD-2207</b>  <b>MRS-2223</b>  <b>MRS-2237</b>  <b>MWC-2221</b>  <b>MRS-2237S</b>
<b>2.4 4WD (TCR2_) 2TZ-FE</b>	97	05.90-08.00	 <b>MFP-2239</b>  <b>MFP-2259</b>  <b>MFD-2280</b>  <b>MFD-2297</b>  <b>MSE-9136</b>	 <b>MRP-2262</b>  <b>MRD-2207</b>  <b>MRS-2223</b>  <b>MRS-2237</b>  <b>MWC-2221</b>  <b>MRS-2237S</b>
<b>PREVIA (_R3_)</b>				
<b>2.0 D-4D (CLR30_) 1CD...</b>	85	03.01-01.06	 <b>MFP-22008</b> Eje delantero  <b>MFP-2270</b> año construcción hasta:03/2003  <b>MFP-2271</b> año construcción desde:04/2003  <b>MFD-22000</b> año construcción desde:04/2003  <b>MFD-2213</b> año construcción hasta:03/2003  <b>MFD-2275</b> año construcción hasta:03/2003	 <b>MRP-2258</b>  <b>MRD-2258</b>  <b>MRS-2223</b>
<b>2.4 (ACR30) 2AZ-FE</b>	115	08.00-01.06	 <b>MFP-22008</b> Eje delantero  <b>MFP-2270</b> año construcción hasta:03/2003  <b>MFP-2271</b>	 <b>MRP-2258</b>  <b>MRD-2258</b>  <b>MRS-2223</b>























































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>PREVIA (_R3_)</b>				
			 <b>MFD-22000</b> año construcción desde:04/2003  <b>MFD-2213</b> año construcción hasta:03/2003  <b>MFD-2275</b> año construcción hasta:03/2003	
<b>PRIUS (_W3_)</b>				
<b>1.8 Hybrid (ZVW3_)...</b>	73	04.09-	 <b>MFP-2219</b>  <b>MFD-2277</b>	 <b>MRP-2214</b>  <b>MRD-2241</b>
<b>PRIUS Fastback (_W2_)</b>				
<b>1.5 (NHW2_) 1NZ-FXE</b>	57	08.03-03.09	 <b>MFP-2203</b>  <b>MFD-22027</b>	 <b>MRP-2203</b>  <b>MRP-2231</b> año construcción desde:08/2004  <b>MRD-2210</b>
<b>PRIUS PLUS (_W4_)</b>				
<b>1.8 Hybrid (ZVW4_)...</b>	73	05.11-	 <b>MFP-2219</b>	 <b>MRP-2228</b>
<b>PRIUS Sedán (_W1_)</b>				
<b>1.5 Hybrid (NHW1_)...</b>	53	05.00-01.04	 <b>MFP-2203</b>  <b>MFD-2276</b>	 <b>MRP-2203</b>  <b>MRD-2218</b>  <b>MRD-2222</b>  <b>MBD-2213</b>  <b>MRS-2231</b>
<b>PROACE Furgón/ranchera familiar...</b>				
<b>1.6 3WZ-TV</b>	66	06.13-03.16	 <b>MFP-22018</b>	 <b>MRP-22002</b>
<b>2.0 4WZ-FTV</b>	94	06.13-03.16	 <b>MFP-22018</b>	 <b>MRP-22002</b>
<b>2.0 4WZ-FTW</b>	94	06.13-03.16	 <b>MFP-22018</b>	 <b>MRP-22002</b>
<b>2.0 4WZ-FHV</b>	120	06.13-03.16	 <b>MFP-22018</b>	 <b>MRP-22002</b>
<b>RAV 4 I (_A1_)</b>				
<b>2.0 4WD (SXA10) 3S-FE</b>	95	06.94-06.00	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFD-2274</b>  <b>MCP-2215</b>	 <b>MBD-2214</b>  <b>MRS-2601</b>  <b>MBH-2274</b>  <b>MRS-2601S</b>
<b>RAV 4 I Cabrio (_A1_)</b>				



















































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>RAV 4 I Cabrio (_A1_)</b>				
2.0 16V 4WD (SXA11)...	94	12.97-06.00	 <b>MFP-2264</b>  <b>MFD-2274</b>  <b>MCP-2215</b>	 <b>MBD-2214</b>  <b>MRS-2601</b>  <b>MBH-2274</b>  <b>MRS-2601S</b>
				Sist.frenos: SUMITOMO
<b>RAV 4 II (_A2_)</b>				
1.8 (ZCA25_, ZCA26_)...	92	08.00-11.05	 <b>MFP-2280</b>  <b>MFD-2229</b>  <b>MCP-2200</b>	 <b>MRP-2256</b>  <b>MRD-2221</b>  <b>MBD-2214</b>  <b>MRS-2214</b>  <b>MRS-2223</b>  <b>MWC-2209</b>  <b>MCP-2201</b>  <b>MCP-2201</b>
				para vehículos sin ABS
				Eje trasero
				Eje trasero
2.0 4WD (ACA21,...)	110	06.00-11.05	 <b>MFP-2280</b>  <b>MFD-2229</b>  <b>MCP-2200</b>	 <b>MRP-2256</b>  <b>MRD-2221</b>  <b>MBD-2214</b>  <b>MRS-2214</b>  <b>MRS-2223</b>  <b>MWC-2209</b>  <b>MCP-2201</b>  <b>MCP-2201</b>
				para vehículos sin ABS
				Eje trasero
				Eje trasero
2.0 D-4D 4WD (CLA20_...)	85	05.01-11.05	 <b>MFP-2280</b>  <b>MFD-2229</b>  <b>MCP-2200</b>	 <b>MRP-2256</b>  <b>MRD-2221</b>  <b>MBD-2214</b>  <b>MRS-2214</b>  <b>MRS-2223</b>  <b>MWC-2209</b>  <b>MCP-2201</b>  <b>MCP-2201</b>
				para vehículos sin ABS
				Eje trasero
				Eje trasero
<b>RAV 4 III (_A3_)</b>				
2.0 (ZSA35_) 3ZR-FAE	116	12.08-	 <b>MCP-2209</b>	 <b>MCP-2210</b>  <b>MSE-9203</b>
				Eje delantero
				Eje trasero
2.0 4WD (ACA30_) 1AZ-	112	03.06-	 <b>MFP-2230</b>	 <b>MRP-2218</b>



























































**TOYOTA**

	KW	Período			
<b>RAV 4 III (_A3_)</b>					
FE			 <b>MFD-22006</b>  <b>MFD-22020</b>  <b>MCP-2209</b>	 <b>MRD-2230</b>  <b>MCP-2210</b>  <b>MSE-9203</b>	Eje delantero Eje trasero Eje trasero
2.0 4WD (ZSA30_) 3ZR-...	116	12.08-	 <b>MFP-2230</b>  <b>MFD-22010</b>  <b>MCP-2209</b>	 <b>MRP-2218</b>  <b>MRD-2230</b>  <b>MCP-2210</b>  <b>MSE-9203</b>	Eje delantero Eje trasero Eje trasero
2.2 D (ALA35_) 2AD-FHV	110	12.08-12.13	 <b>MCP-2209</b>	 <b>MCP-2210</b>  <b>MSE-9203</b>	Eje delantero Eje trasero Eje trasero
2.2 D (ALA35_) 2AD-FTV	110	12.08-12.13	 <b>MCP-2209</b>	 <b>MCP-2210</b>  <b>MSE-9203</b>	Eje delantero Eje trasero Eje trasero
2.2 D 4WD (ALA30_)...	100	03.06-	 <b>MFP-2230</b>  <b>MFD-22006</b>  <b>MFD-22020</b>  <b>MCP-2209</b>	 <b>MRP-2218</b>  <b>MRD-2230</b>  <b>MCP-2210</b>  <b>MSE-9203</b>	Eje delantero Eje trasero Eje trasero
2.2 D 4WD (ALA30_)...	130	03.06-	 <b>MFP-2230</b>  <b>MFP-2269</b>  <b>MFD-22010</b>  <b>MCP-2209</b>	Sist.frenos: ADVICS Sist.frenos: AKEBONO Modelo por país: Emiratos Árabes Unidos  <b>MRD-2230</b>  <b>MCP-2210</b>  <b>MSE-9203</b>	Eje delantero Eje trasero Eje trasero
2.2 D 4WD (ALA30_)...	110	12.08-12.13	 <b>MFP-2230</b>  <b>MFD-22006</b>  <b>MFD-22020</b>  <b>MCP-2209</b>	 <b>MRP-2218</b>  <b>MRD-2230</b>  <b>MCP-2210</b>  <b>MSE-9203</b>	Eje delantero Eje trasero Eje trasero
2.2 D 4WD (ALA30_)...	110	12.08-12.13	 <b>MFP-2230</b>  <b>MFD-22006</b>  <b>MFD-22020</b>  <b>MCP-2209</b>	 <b>MRP-2218</b>  <b>MRD-2230</b>  <b>MCP-2210</b>  <b>MSE-9203</b>	Eje delantero Eje trasero Eje trasero
<b>RAV 4 IV (_A4_)</b>					
2.0 4WD (ZSA44_) 3ZR-...	112	04.15-	 <b>MFP-22001</b>		




















































**TOYOTA**

	KW	Período			
<b>RAV 4 IV (_A4_)</b>					
2.0 4WD (ZSA44_) 3ZR-...	111	12.12-	 MFP-22001  MFD-22035	 MRP-2218  MRD-2230  MSE-9203	Eje trasero
2.0 D (ALA40_) 1AD-FTV	91	12.12-	 MFP-22001  MFD-22035	 MRP-2218  MRD-2230  MSE-9203	Eje trasero
2.0 D (WWA42_) 2WW	105	10.15-	 MFP-22001  MFD-22035	 MRP-2218  MRD-2230	
2.0 D 4WD (ALA41_)...	91	01.13-	 MFP-22001	 MSE-9203	Eje trasero
2.2 D 4WD (ALA49)...	110	12.12-	 MFP-22001  MFD-22035	 MRP-2218  MRD-2230  MSE-9203	Eje trasero
2.2 D 4WD (ALA49)...	110	12.12-	 MFP-22001  MFD-22035	 MRP-2218  MRD-2230  MSE-9203	Eje trasero
2.5 Hybrid (AVA42_)...	114	10.15-	 MFP-22001		
2.5 Hybrid 4WD...	114	10.15-	 MFP-22001		
<b>STARLET (KP6_)</b>					
1.0 (KP60) 2K	33	02.78-09.84	 MFP-2202  MFD-2202  MBH-2202	 MRS-2206  MBH-2209  MBH-2229  MWC-2215	año construcción desde:06/1980
1.2 S (KP62) 3K-H	39	10.78-08.82	 MFP-2202  MFD-2202  MBH-2202	 MRS-2206  MBH-2209  MBH-2229  MWC-2215	año construcción desde:06/1980
1.3 S (KP61) 4K	48	08.82-09.84	 MFP-2202  MFD-2202	 MRS-2206  MBH-2209  MWC-2215	

**TOYOTA**












































	KW	Período				
<b>STARLET (_P7_)</b>						
1.0 (EP70L) 1E-L	40	10.84-12.89	 <b>MFP-2202</b>	año construcción hasta:12/1987	 <b>MRS-2236</b>	
			 <b>MFP-2239</b>	año construcción desde:01/1988	 <b>MBH-22013</b>	
			 <b>MFD-2241</b>		 <b>MWC-2216</b>	izquierda
			 <b>MBH-22016</b>	año construcción hasta:09/1986	 <b>MWC-2217</b>	derecha
1.3 (EP71L) 2E-LC	55	10.84-12.89	 <b>MFP-2235</b>		 <b>MRS-2236</b>	
			 <b>MFD-2244</b>		 <b>MBH-22013</b>	
					 <b>MBH-22016</b>	año construcción hasta:09/1989
					 <b>MWC-2216</b>	izquierda
				 <b>MWC-2217</b>	derecha	
1.5 D (NP70L) 1N	40	12.86-12.89	 <b>MFP-2284</b>		 <b>MRS-2236</b>	
			 <b>MFD-2241</b>		 <b>MBH-22013</b>	
					 <b>MWC-2216</b>	izquierda
					 <b>MWC-2217</b>	derecha
<b>STARLET (_P8_)</b>						
1.0 (EP80_) 1E	40	12.89-12.92	 <b>MFP-2235</b>		 <b>MRS-2236</b>	
			 <b>MFP-2284</b>		 <b>MBH-2297</b>	
			 <b>MFD-2255</b>		 <b>MWC-2216</b>	izquierda
					 <b>MWC-2217</b>	derecha
1.3 12V (EP81_) 2E-E	55	12.89-12.92	 <b>MFP-2235</b>		 <b>MRS-2236</b>	
			 <b>MFP-2284</b>		 <b>MBH-2297</b>	
			 <b>MFD-2255</b>		 <b>MWC-2216</b>	izquierda
					 <b>MWC-2217</b>	derecha
1.3 12V (EP81_) 2E	55	12.89-12.92	 <b>MFP-2235</b>		 <b>MRS-2236</b>	
			 <b>MFP-2284</b>		 <b>MBH-2297</b>	
			 <b>MFD-2255</b>		 <b>MWC-2216</b>	izquierda
					 <b>MWC-2217</b>	derecha
1.3 12V Cat (EP81) 2E-E	55	12.89-03.96	 <b>MFP-2235</b>		 <b>MRS-2236</b>	
			 <b>MFP-2284</b>		 <b>MBH-2297</b>	
			 <b>MFD-2255</b>		 <b>MWC-2216</b>	izquierda
			 <b>MFD-2261</b>	año construcción desde:08/1993	 <b>MWC-2217</b>	derecha
1.5 D (NP80_) 1N	40	12.89-03.96	 <b>MFP-2284</b>		 <b>MRS-2236</b>	
			 <b>MFD-2261</b>		 <b>MBH-2297</b>	
					 <b>MWC-2216</b>	izquierda

**TOYOTA**



















































	KW	Período		
<b>STARLET (_P8_)</b>				
				 <b>MWC-2217</b> derecha
<b>STARLET (_P9_)</b>				
<b>1.3 (EP91_, EP95_) 4E-FE</b>	55	01.96-10.99	 <b>MFP-2235</b>  <b>MFP-2284</b>  <b>MFD-2255</b>  <b>MFD-2261</b>	 <b>MRS-2236</b>  <b>MBH-2297</b>  <b>MWC-2216</b> izquierda  <b>MWC-2217</b> derecha
<b>STARLET 1000 (KP_)</b>				
<b>1.0 (KP30_) 2K</b>	33	11.74-08.78	 <b>MFP-2600</b>  <b>MFD-2202</b>	 <b>MRS-2206</b>
<b>STARLET 1000 Kombi (KP_)</b>				
<b>1.0 (KP36_) 2K</b>	33	05.76-08.78	 <b>MFP-2600</b>  <b>MFD-2202</b>	 <b>MRS-2206</b>
<b>STARLET Ranchera familiar (KP6_)</b>				
<b>1.0 (KP60) 2K</b>	33	02.78-09.84	 <b>MFP-2202</b>  <b>MFD-2202</b>  <b>MBH-2202</b>	 <b>MRS-2206</b>  <b>MBH-2209</b> año construcción desde:06/1980  <b>MBH-2229</b>  <b>MWC-2215</b>
<b>1.2 (KP61_ 3K-H</b>	41	02.78-09.82	 <b>MFP-2202</b>  <b>MFD-2202</b>  <b>MBH-2202</b>	 <b>MRS-2206</b>  <b>MBH-2209</b> año construcción desde:06/1980  <b>MBH-2229</b>  <b>MWC-2215</b>
<b>SUPRA (_A7_)</b>				
<b>3.0 24V (MA70_) 7M-GE</b>	150	01.86-08.88	 <b>MFP-2245</b>  <b>MFD-2253</b>  <b>MBH-22101</b>	 <b>MRP-2206</b>  <b>MRD-2207</b>  <b>MBH-22102</b>
<b>3.0 Turbo (MA70_) 7M-...</b>	175	08.88-05.93	 <b>MFP-2245</b>  <b>MFD-2253</b>  <b>MFD-2295</b>  <b>MBH-22101</b>	 <b>MRP-2206</b>  <b>MRD-2207</b>  <b>MBH-22102</b>
<b>3.0 Turbo (MA70_) 7M-...</b>	173	09.87-04.93	 <b>MFP-2207</b>  <b>MFP-2245</b>  <b>MFP-2295</b>	 <b>MRP-2206</b>  <b>MRD-2207</b>  <b>MBH-22102</b>







































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>SUPRA (_A7_)</b>				
			 MFD-2253  MBH-22101	
<b>SUPRA (_A8_)</b>				
3.0 i Bi-Turbo (JZA80_)...	243	05.93-07.02	 MFP-2293	 MRP-2294  MRD-2259  MRS-2223
<b>TERCEL (AL2_)</b>				
1.5 4WD (AL25) 3A-C	50	09.82-01.88	 MFP-2235  MFD-2232  MBH-2217	 MBD-2209  MRS-2206  MWC-2215
1.5 4WD (AL25_) 3A	52	10.82-01.88	 MFP-2235  MFD-2232  MBH-2217	 MBD-2209  MRS-2206  MWC-2215
<b>TERCEL (_L1_, _L2_)</b>				
1.3 (AL20, AL11) 2A	48	03.79-01.88	 MFP-2235  MFD-2204  MFD-2232  MBH-2211  MBH-2217	 MRS-2206  MBH-2212  MBH-2213  MWC-2204  MWC-2215 año construcción hasta:04/1982 año construcción desde:05/1982 año construcción hasta:12/1981 Mod.construcción:AL11 año construcción desde:01/1982 año construcción hasta:02/1985 Mod.construcción:AL20 año construcción hasta:04/1982
<b>URBAN CRUISER (_P1_)</b>				
1.33 (NSP110_) 1NR-FE	74	04.09-	 MFP-2269  MFD-22014	 MRP-2214  MRD-2239
1.4 D-4D (NLP110_)...	66	01.09-04.14	 MFP-2269  MFD-22014	 MRP-2214  MRD-2239
<b>VERSO (_R2_)</b>				
1.6 (ZGR20_) 1ZR-FAE	97	04.09-	 MFP-2244  MFD-22016	 MRP-2224  MRD-2245




































**TOYOTA**

	KW	Período		
<b>VERSO (_R2_)</b>				
	82	11.13-	 <b>MFP-2244</b>  <b>MFD-2264</b>	 <b>MRP-2224</b>  <b>MRD-2245</b>
1.8 (ZGR21_) 2ZR-FAE	108	04.09-	 <b>MFP-2244</b>  <b>MFD-22016</b>	 <b>MRP-2224</b>  <b>MRD-2245</b>
2.0 D-4D (AUR20_) 1AD...	93	04.09-	 <b>MFP-2244</b>  <b>MFD-22016</b>	 <b>MRP-2224</b>  <b>MRD-2245</b>
2.0 D-4D (AUR20_) 1AD...	91	11.12-		 <b>MRP-2224</b>
2.2 D-4D (AUR21_) 2AD...	110	04.09-	 <b>MFP-2276</b>  <b>MFD-22015</b>	 <b>MRP-2224</b>  <b>MRD-2245</b>
2.2 D-CAT (AUR21_)...	130	04.09-	 <b>MFP-2276</b>  <b>MFD-22015</b>	 <b>MRP-2224</b>  <b>MRD-2245</b>
<b>VERSO S (_P12_)</b>				
1.33 (NSP120_) 1NR-FE	73	11.10-10.16	 <b>MFP-2269</b>	 <b>MRP-2214</b>  <b>MRS-2248</b> Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero
1.4 D4-D (NLP121_)...	66	11.10-10.16	 <b>MFP-2269</b>	 <b>MRP-2214</b>  <b>MRS-2248</b> Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero
<b>YARIS (_P13_)</b>				
1.0 (KSP130_) 1KR-FE	51	12.10-	 <b>MFP-2238</b>  <b>MFD-2284</b>	 <b>MRP-2225</b>  <b>MRD-2238</b>  <b>MBD-2216</b>  <b>MRS-2221</b> vehículos con ABS
1.3 (NSP130_) 1NR-FE	73	09.11-	 <b>MFP-2238</b>  <b>MFD-22031</b>  <b>MFD-2284</b> vehículos con ABS	 <b>MRP-2225</b>  <b>MRD-2238</b>  <b>MBD-2216</b>  <b>MRS-2221</b> vehículos con ABS
1.3 (NSP130_) 1NR-FKE	73	09.11-	 <b>MFP-2238</b>  <b>MFD-22031</b>  <b>MFD-2284</b> vehículos con ABS	 <b>MRP-2225</b>  <b>MRD-2238</b>  <b>MBD-2216</b>  <b>MRS-2221</b> vehículos con ABS








































**TOYOTA**

	KW	Período				
<b>YARIS (_P13_)</b>						
1.4 D-4D (NLP130_)...	66	09.11-	 <b>MFP-2238</b>  <b>MFD-2284</b>	 <b>MRP-2225</b>  <b>MRD-2238</b>  <b>MBD-2216</b>  <b>MRS-2221</b>	vehículos con ABS	
1.5 Hybrid (NHP130_)...	55	03.12-	 <b>MFP-2238</b>			
1.5 Hybrid (NHP130_)...	54	04.15-		 <b>MRP-2225</b>  <b>MRD-2238</b>		
<b>YARIS (_P1_)</b>						
1.0 (SCP10_) 1SZ-FE	48	03.03-09.05	 <b>MFP-2203</b>  <b>MFP-2204</b>  <b>MFD-2221</b>  <b>MFD-2230</b>  <b>MFD-2278</b>	vehículos con ABS País producción vehículo:Francia  para vehículos sin ABS País producción vehículo:Francia  País producción vehículo:Japón  País producción vehículo:Japón  Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero País producción vehículo:Japón	 <b>MRP-2203</b>  <b>MRD-2218</b>  <b>MRD-2222</b>  <b>MBD-2212</b>  <b>MRS-2212</b>  <b>MRS-2251</b>  <b>MWC-2226</b>	Diámetro de tambor:200
1.0 (SCP10_) 1SZ-FE	50	04.99-09.05	 <b>MFP-2203</b>  <b>MFP-2204</b>  <b>MFP-2281</b>  <b>MFD-2221</b>  <b>MFD-2230</b>  <b>MFD-2278</b>	año construcción desde:01/2001 vehículos con ABS País producción vehículo:Francia  año construcción desde:01/2001 para vehículos sin ABS País producción vehículo:Francia  año construcción hasta:03/2003  País producción vehículo:Japón  País producción vehículo:Japón  Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero	 <b>MRP-2203</b>  <b>MRD-2218</b>  <b>MRD-2222</b>  <b>MBD-2206</b>  <b>MBD-2212</b>  <b>MRS-2204</b>	año construcción hasta:03/2003  año construcción desde:04/2003


































# TOYOTA

	KW	Período				
<b>YARIS (_P1_)</b>						
			País producción vehículo:Japón	 <b>MRS-2212</b>  <b>MRS-2251</b>  <b>MBH-2232</b>  <b>MWC-2226</b>  <b>MWC-2276</b>  <b>MWC-2277</b>	Nº de chasis:VNKK  año construcción hasta:03/2003  Sist.frenos: Bosch País producción vehículo:Francia  derecha  izquierda	
<b>1.3 (NCP10_, SCP12_)...</b>	63	11.99-10.05	 <b>MFP-2203</b>  <b>MFP-2204</b>  <b>MFP-2281</b>  <b>MFD-2221</b>  <b>MFD-2230</b>  <b>MFD-2278</b>	vehículos con ABS País producción vehículo:Francia  para vehículos sin ABS País producción vehículo:Francia  País producción vehículo:Japón  País producción vehículo:Japón  Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero País producción vehículo:Japón	 <b>MRP-2203</b>  <b>MRD-2218</b>  <b>MRD-2222</b>  <b>MBD-2206</b>  <b>MBD-2212</b>  <b>MRS-2204</b>  <b>MRS-2251</b>  <b>MWC-2226</b>	País producción vehículo:Francia  año construcción hasta:03/2003  año construcción desde:04/2003  Sist.frenos: Bosch País producción vehículo:Francia
<b>1.3 (SCP12_) 2SZ-FE</b>	64	08.99-09.05	 <b>MFP-2203</b>  <b>MFP-2204</b>  <b>MFD-2221</b>  <b>MFD-2230</b>  <b>MFD-2278</b>	vehículos con ABS País producción vehículo:Francia  para vehículos sin ABS País producción vehículo:Francia  País producción vehículo:Japón  País producción vehículo:Japón  Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero País producción vehículo:Japón	 <b>MRP-2203</b>  <b>MRD-2218</b>  <b>MRD-2222</b>  <b>MBD-2212</b>  <b>MRS-2212</b>  <b>MRS-2251</b>  <b>MWC-2226</b>	Sist.frenos: Bosch País producción vehículo:Francia








































**TOYOTA**

	KW	Período				
<b>YARIS (_P1_)</b>						
1.4 D-4D (NLP10_) 1ND...	55	10.01-09.05	 <b>MFP-2203</b>	vehículos con ABS País producción vehículo:Francia	 <b>MRP-2203</b>	año construcción hasta:03/2003  año construcción desde:04/2003  Sist.frenos: Bosch País producción vehículo:Francia
			 <b>MFP-2204</b>	para vehículos sin ABS País producción vehículo:Francia	 <b>MRD-2218</b>	
			 <b>MFP-2281</b>	País producción vehículo:Japón	 <b>MRD-2222</b>	
			 <b>MFD-2221</b>		 <b>MBD-2206</b>	
			 <b>MFD-2230</b>	País producción vehículo:Japón	 <b>MBD-2212</b>	
			 <b>MFD-2278</b>	Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero País producción vehículo:Japón	 <b>MRS-2204</b>	
1.5 (NCP13_) 1NZ-FE	77	01.03-11.05	 <b>MFP-2203</b>	vehículos con ABS País producción vehículo:Francia	 <b>MRP-2203</b>	Sist.frenos: Bosch País producción vehículo:Francia
			 <b>MFP-2204</b>	para vehículos sin ABS País producción vehículo:Francia	 <b>MRD-2218</b>	
			 <b>MFD-2221</b>	País producción vehículo:Japón	 <b>MRD-2222</b>	
			 <b>MFD-2230</b>	País producción vehículo:Japón	 <b>MRS-2212</b>	
			 <b>MFD-2278</b>	Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero País producción vehículo:Japón	 <b>MWC-2226</b>	
			1.5 (NCP13_) 1NZ-FE	110	03.00-07.05	
 <b>MFD-2221</b>		 <b>MRD-2218</b>				
 <b>MFD-2230</b>		 <b>MRD-2222</b>				
1.5 (NCP13_) 1NZ-FE	78	04.01-09.05	 <b>MFP-2203</b>	vehículos con ABS País producción vehículo:Francia	 <b>MRP-2203</b>	Sist.frenos: Bosch País producción vehículo:Francia
			 <b>MFP-2204</b>	para vehículos sin ABS País producción vehículo:Francia	 <b>MRD-2218</b>	
			 <b>MFP-2281</b>	País producción vehículo:Japón	 <b>MRD-2222</b>	
			 <b>MFD-2221</b>		 <b>MWC-2226</b>	
			 <b>MFD-2230</b>	País producción vehículo:Japón		
			 <b>MFD-2278</b>	Frenos:vehículos con		


















































**TOYOTA**

	KW	Período				
<b>YARIS (_P1_)</b>						
				freno de tambor en eje trasero País producción vehículo:Japón		
<b>YARIS (_P9_)</b>						
<b>1.0 VVT-i (KSP90_) 1KR-...</b>	51	01.05-11.11	 <b>MFP-2219</b>  <b>MFP-2220</b>  <b>MFP-2238</b>  <b>MFD-22017</b>  <b>MFD-22031</b>  <b>MFD-2284</b>	Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero Modelo por país:Japón  Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero Modelo por país:Japón  Modelo por país:Francia  País producción vehículo:Japón  vehículos con ABS  País producción vehículo:Francia	 <b>MRP-2214</b>  <b>MRD-2232</b>  <b>MRD-2238</b>  <b>MBD-2215</b>  <b>MBD-2216</b>  <b>MRS-2204</b>  <b>MRS-2221</b>  <b>MWC-2210</b>  <b>MWC-2227</b>	País producción vehículo:Japón  País producción vehículo:Japón  País producción vehículo:Francia  País producción vehículo:Japón  País producción vehículo:Francia  País producción vehículo:Japón  País producción vehículo:Francia  izquierda:  derecha:
	64	08.05-	 <b>MFP-2219</b>  <b>MFP-2220</b>  <b>MFP-2238</b>  <b>MFD-22017</b>  <b>MFD-2284</b>	Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero País producción vehículo:Japón  Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero Modelo por país:Japón  Modelo por país:Francia  País producción vehículo:Japón  País producción vehículo:Francia	 <b>MRP-2214</b>  <b>MRP-2225</b>  <b>MRD-2232</b>  <b>MRD-2238</b>  <b>MBD-2215</b>  <b>MBD-2216</b>  <b>MRS-2204</b>  <b>MRS-2221</b>  <b>MWC-2210</b>  <b>MWC-2227</b>	País producción vehículo:Japón  País producción vehículo:Francia  País producción vehículo:Japón  País producción vehículo:Francia  País producción vehículo:Japón  País producción vehículo:Francia  País producción vehículo:Japón  País producción vehículo:Francia  izquierda:  derecha:

**TOYOTA**





	KW	Período				
<b>YARIS (_P9_)</b>						
1.33 VVT-i (NSP90_)...	74	11.08-	 <b>MFP-2238</b>  <b>MFD-2284</b>	 <b>MRP-2225</b>  <b>MRD-2238</b>  <b>MBD-2216</b>  <b>MRS-2221</b>	País producción vehículo:Francia	
1.4 D-4D (NLP90_) 1ND...	66	08.05-	 <b>MFP-2219</b>  <b>MFP-2220</b>  <b>MFP-2238</b>  <b>MFD-22017</b>  <b>MFD-2284</b>	Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero País producción vehículo:Japón Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero Modelo por país:Japón Modelo por país:Francia País producción vehículo:Japón País producción vehículo:Francia	 <b>MRP-2214</b>  <b>MRP-2225</b>  <b>MRD-2232</b>  <b>MRD-2238</b>  <b>MBD-2215</b>  <b>MBD-2216</b>  <b>MRS-2204</b>  <b>MRS-2221</b>  <b>MWC-2210</b>  <b>MWC-2227</b>	País producción vehículo:Japón País producción vehículo:Francia País producción vehículo:Japón País producción vehículo:Francia País producción vehículo:Japón País producción vehículo:Francia País producción vehículo:Japón País producción vehículo:Francia izquierda: derecha:
1.8 VVTi (ZSP90_) 2ZR-FE	98	01.07-	 <b>MFP-2220</b>  <b>MFD-22017</b>  <b>MFD-22031</b>	Frenos:vehículos con freno de disco en eje trasero Modelo por país:Japón País producción vehículo:Japón vehículos con ABS	 <b>MRP-2214</b>  <b>MRD-2232</b>  <b>MRD-2238</b>  <b>MBD-2215</b>  <b>MBD-2216</b>  <b>MRS-2221</b>	País producción vehículo:Japón País producción vehículo:Japón País producción vehículo:Francia País producción vehículo:Japón País producción vehículo:Francia
<b>YARIS VERSO (_P2_)</b>						
1.3 (NCP20_, NCP22_)...	63	08.99-10.02	 <b>MFP-2203</b>  <b>MFD-2221</b>  <b>MFD-2230</b>	 <b>MRP-2203</b>  <b>MRD-2218</b>  <b>MRD-2222</b>		

**TOYOTA**










	KW	Período			
<b>YARIS VERSO (_P2_)</b>					
				 MBD-2206  MBD-2212  MRS-2204  MBH-2232  MWC-2274  MWC-2275	
1.3 (NCP20_, NCP22_)...	62	11.02-09.05	 MFP-2203   MFD-2221  MFD-2230  MFD-2278	País producción vehículo:Francia   MRP-2203  MRD-2218  MRD-2222  MBD-2206  MBD-2212  MRS-2204  MBH-2232  MWC-2274  MWC-2275	año construcción hasta:03/2003  año construcción desde:04/2003
1.4 D-4D (NLP20_...	55	12.01-09.05	 MFP-2203   MFD-2221  MFD-2230	 MRP-2203  MRD-2218  MRD-2222  MBD-2206  MBD-2212  MRS-2204  MBH-2232  MWC-2274  MWC-2275	año construcción hasta:03/2003  año construcción desde:04/2003
1.5 (NCP21_) 1NZ-FE	78	03.00-09.05	 MFP-2203  MFD-2221  MFD-2230	 MRP-2203  MRD-2218  MRD-2222  MBD-2206  MRS-2204	
1.5 (NCP21_) 1NZ-FE	77	05.03-09.05	 MFP-2203  MFD-2221  MFD-2230	 MRP-2203  MRD-2218  MRD-2222  MBD-2206	





































## TOYOTA

	KW	Período		
<b>YARIS VERSO (_P2_)</b>				
				 MRS-2204

























## TRIUMPH

	KW	Período		
<b>ACCLAIM</b>				
1.3 (XD) EJ	51	01.82-12.85	 <b>MFP-2404</b>  <b>MFD-2402</b>	 <b>MRS-2402</b>  <b>MRS-2404</b>  <b>MWC-2403L</b> izquierda  <b>MWC-2450</b> derecha







**AIXAM**

	KW	Período			
<b>400</b>					
<b>0.5</b>	4	01.00-	 <b>MFP-2021</b>  <b>MFD-2023</b>  <b>MFD-2024</b>	 <b>MRP-2009</b>  <b>MRS-2008</b>  <b>MRS-2009</b>	año construcción desde:01/2006
<b>500</b>					
<b>0.5 D Z 482</b>	10	12.97-03.04	 <b>MFP-2021</b>  <b>MFD-2023</b>  <b>MFD-2024</b>	 <b>MRP-2009</b>  <b>MRS-2008</b>  <b>MRS-2009</b>	
<b>A.721</b>					
<b>0.4 D Z402</b>	4	01.05-	 <b>MFP-2021</b>  <b>MFD-2023</b>  <b>MFD-2024</b>	 <b>MRP-2009</b>  <b>MRS-2008</b>  <b>MRS-2009</b>	año construcción desde:01/2006
<b>A.741</b>					
<b>0.4 D Z402</b>	4	01.05-	 <b>MFP-2021</b>  <b>MFD-2023</b>  <b>MFD-2024</b>	 <b>MRP-2009</b>  <b>MRS-2008</b>  <b>MRS-2009</b>	año construcción desde:01/2006
<b>A.751</b>					
<b>0.5 D Z 482</b>	10	01.05-	 <b>MFP-2021</b>  <b>MFD-2023</b>  <b>MFD-2024</b>	 <b>MRP-2009</b>  <b>MRS-2008</b>  <b>MRS-2009</b>	año construcción desde:01/2006
<b>CROSSLINE</b>					
<b>0.5 LGW 523</b>	15	02.07-		 <b>MRP-2008</b>	































**ALFA ROMEO**

	KW	Período		
<b>159 (939_)</b>				
1.8 TBi (939.AXN1B)...	147	05.09-12.12		 MSE-9102
2.4 JTDM Q4 939 A9.000	154	05.07-11.11		 MSE-9102
2.4 JTDM 939 A9.000	154	05.07-11.11		 MSE-9102
2.4 JTDM 939 A3.000	147	09.05-11.11		 MSE-9102
3.2 JTS Q4 939 A.000	191	12.05-11.11		 MSE-9102
3.2 JTS 939 A.000	191	02.08-11.11		 MSE-9102
<b>159 Sportwagon (939_)</b>				
1.8 TBi 939 B1.000	147	05.09-11.11		 MSE-9102
2.4 JTDM (939.BXM...	154	05.07-12.12		 MSE-9102
2.4 JTDM Q4 939 A9.000	154	05.07-11.11		 MSE-9102
2.4 JTDM 939 A3.000	147	03.06-11.11		 MSE-9102
3.2 JTS Q4 939 A.000	191	03.06-11.11		 MSE-9102
3.2 JTS 939 A.000	191	02.08-11.11		 MSE-9102
<b>164 (164_)</b>				
3.0 V6 (164.AD,...	135	06.87-09.92		 MSE-9102
<b>4C (960_)</b>				
1.8 (960.CXB1A) 960...	177	03.13-		 MSE-9102
<b>4C SPIDER (961_)</b>				
1.8 960 A1.000	177	10.14-		 MSE-9102
<b>BRERA (939_)</b>				
1.8 TBi 939 B1.000	147	05.09-06.10		 MSE-9102
2.4 JTDM 20V 939...	147	01.06-06.10		 MSE-9102
2.4 JTDM 20V 939...	154	05.07-06.10		 MSE-9102
3.2 JTS Q4 (939.DXG22)...	191	01.06-05.11		 MSE-9102
3.2 JTS 939 A.000	191	03.08-06.10		 MSE-9102
<b>SPIDER (939_)</b>				
1.8 TBi 939 B1.000	147	05.09-06.10		 MSE-9102
































## ALFA ROMEO

	KW	Período		
<b>SPIDER (939_)</b>				
<b>2.4 JTDM 939 A3.000</b>	154	03.08-06.10		 <b>MSE-9102</b>
<b>2.4 JTDM 939 A3.000</b>	147	04.07-06.10		 <b>MSE-9102</b>
<b>3.2 JTS Q4 939 A.000</b>	191	03.06-06.10		 <b>MSE-9102</b>
<b>3.2 JTS 939 A.000</b>	191	03.08-06.10		 <b>MSE-9102</b>



































**AUDI**

	KW	Período		
<b>100 (44, 44Q, C3)</b>				
2.2 Cat quattro HX	101	06.89-11.90	 MSE-9L01	
2.2 Cat quattro KU	101	06.89-11.90	 MSE-9L01	
2.2 E Turbo quattro MC	121	08.86-11.90	 MSE-9L01	
2.2 E quattro PX	88	08.85-07.86	 MSE-9L01	
2.2 quattro KU	101	08.84-12.88	 MSE-9L01	
2.3 E quattro NF	100	08.86-11.90	 MSE-9L01	
2.3 quattro NF	98	01.90-11.90	 MSE-9L01	
2.5 TDI 1T	88	01.90-11.90	 MSE-9L01	
<b>100 Avant (44, 44Q, C3)</b>				
2.2 Cat quattro HX	101	06.89-11.90	 MSE-9L01	
2.2 Cat quattro KU	101	06.89-11.90	 MSE-9L01	
2.2 Turbo quattro MC	121	08.86-11.90	 MSE-9L01	
2.2 quattro KU	101	08.84-12.88	 MSE-9L01	
2.3 E quattro NF	100	08.86-11.90	 MSE-9L01	
2.3 quattro NF	98	01.90-11.90	 MSE-9L01	
<b>200 (44, 44Q)</b>				
2.1 Turbo quattro KG	134	08.83-09.86	 MSE-9L01	
2.1 Turbo KG	134	08.83-01.88	 MSE-9L01	
2.2 Turbo quattro MC	121	01.85-12.91	 MSE-9L01	
2.2 Turbo quattro 1B	147	02.88-11.90	 MSE-9L01	
2.2 Turbo 2B	140	02.88-12.90	 MSE-9L01	
2.2 Turbo 1B	147	02.88-12.90	 MSE-9L01	
2.2 Turbo MC	121	08.85-09.91	 MSE-9L01	
2.3 NF	100	11.86-09.91	 MSE-9L01	
<b>200 Avant (44, 44Q)</b>				
2.1 Turbo quattro JY	134	09.83-01.88	 MSE-9L01	
2.1 Turbo quattro KG	134	09.83-01.88	 MSE-9L01	
2.2 Turbo quattro 1B	147	02.88-12.91	 MSE-9L01	
2.2 Turbo quattro MC	121	09.83-12.90	 MSE-9L01	
2.3 NF	100	11.86-09.91	 MSE-9L01	
<b>80 (8C, B4)</b>				

**AUDI**



































	KW	Período		
<b>80 (8C, B4)</b>				
2.0 E ABK	85	09.91-12.94	 MSE-9L01	
2.0 ABT	66	09.91-12.94	 MSE-9L01	
2.6 quattro ABC	110	06.92-12.94	 MSE-9L01	
2.6 ABC	110	07.92-12.94	 MSE-9L01	
2.8 quattro AAH	128	09.91-12.94	 MSE-9L01	
2.8 AAH	128	09.91-12.94	 MSE-9L01	
S2 quattro ABY	169	02.93-12.94	 MSE-9L01	
<b>80 Avant (8C, B4)</b>				
2.6 quattro ABC	110	07.92-07.95	 MSE-9L01	
2.6 ABC	110	07.92-01.96	 MSE-9L01	
2.8 quattro AAH	128	08.92-07.95	 MSE-9L01	
2.8 AAH	128	09.91-01.96	 MSE-9L01	
S2 quattro ABY	169	02.93-07.95	 MSE-9L01	
<b>90 (89, 89Q, 8A, B3)</b>				
2.3 E 20V quattro 7A	123	04.90-09.91	 MSE-9L01	
2.3 E 20V quattro 7A	125	06.88-09.91	 MSE-9L01	
2.3 E 20V 7A	123	04.90-07.91	 MSE-9L01	
2.3 E 20V 7A	125	08.88-07.91	 MSE-9L01	
2.3 E quattro NG	100	04.87-07.91	 MSE-9L01	
2.3 E quattro NG	98	04.87-09.91	 MSE-9L01	
2.3 E NG	100	04.87-07.91	 MSE-9L01	
2.3 E NG	98	04.87-09.91	 MSE-9L01	
<b>A3 (8L1)</b>				
1.8 T quattro AJQ	132	10.98-05.03	 MSE-9102	
1.8 T quattro ARY	132	10.98-05.03	 MSE-9102	
1.8 T quattro AGU	110	12.96-05.03	 MSE-9102	
1.8 T quattro AQA	110	12.96-05.03	 MSE-9102	
1.8 T quattro ARX	110	12.96-05.03	 MSE-9102	
1.9 TDI quattro ASZ	96	08.00-05.03	 MSE-9102	
S3 quattro AMK	154	03.99-04.02	 MSE-9102	
S3 quattro APY	154	03.99-04.02	 MSE-9102	

**AUDI**

	KW	Período		
<b>A3 (8L1)</b>				
S3 quattro AUL	154	03.99-04.02		 MSE-9102
S3 quattro BAM	165	10.01-05.03		 MSE-9102
<b>A3 (8P1)</b>				
1.2 TSI CBZB	77	04.10-08.12		 MSE-9102
1.4 TFSI CAXC	92	09.07-08.12		 MSE-9102
1.4 TFSI CMSA	92	09.07-08.12		 MSE-9102
1.6 FSI BAG	85	08.03-09.07		 MSE-9102
1.6 FSI BLF	85	08.03-09.07		 MSE-9102
1.6 FSI BLP	85	08.03-09.07		 MSE-9102
1.6 TDI CAYB	66	05.09-08.12		 MSE-9102
1.6 TDI CAYC	77	05.09-08.12		 MSE-9102
1.6 BGU	75	05.03-08.12		 MSE-9102
1.6 BSE	75	05.03-08.12		 MSE-9102
1.6 BSF	75	05.03-08.12		 MSE-9102
1.8 TFSI quattro CDAA	118	07.08-08.12		 MSE-9102
1.8 TFSI BYT	118	11.06-08.12		 MSE-9102
1.8 TFSI BZB	118	11.06-08.12		 MSE-9102
1.8 TFSI CDAA	118	11.06-08.12		 MSE-9102
1.9 TDI BKC	77	05.03-05.10		 MSE-9102
1.9 TDI BLS	77	05.03-05.10		 MSE-9102
1.9 TDI BXE	77	05.03-05.10		 MSE-9102
2.0 FSI AXW	110	05.03-06.08		 MSE-9102
2.0 FSI BLR	110	05.03-06.08		 MSE-9102
2.0 FSI BLX	110	05.03-06.08		 MSE-9102
2.0 FSI BLY	110	05.03-06.08		 MSE-9102
2.0 FSI BMB	110	05.03-06.08		 MSE-9102
2.0 FSI BVY	110	05.03-06.08		 MSE-9102
2.0 FSI BVZ	110	05.03-06.08		 MSE-9102
2.0 TDI 16V quattro BKD	103	08.04-08.12		 MSE-9102
	103	08.04-08.12		 MSE-9102
2.0 TDI 16V quattro CFFB	103	08.04-08.12		 MSE-9102
2.0 TDI 16V BKD	103	05.03-08.12		 MSE-9102





































**AUDI**



































	KW	Período		
<b>A3 (8P1)</b>				
2.0 TDI 16V CBAB	103	05.03-08.12		 MSE-9102
2.0 TDI 16V CFFB	103	05.03-08.12		 MSE-9102
2.0 TDI 16V CLJA	103	05.03-08.12		 MSE-9102
2.0 TDI quattro BMM	103	01.06-06.08		 MSE-9102
2.0 TDI quattro BMN	125	03.06-08.12		 MSE-9102
2.0 TDI quattro CBBB	125	03.06-08.12		 MSE-9102
2.0 TDI quattro CFGB	125	03.06-08.12		 MSE-9102
2.0 TDI quattro AZV	100	05.03-06.08		 MSE-9102
2.0 TDI BMN	125	03.06-08.12		 MSE-9102
2.0 TDI CBBB	125	03.06-08.12		 MSE-9102
2.0 TDI CFGB	125	03.06-08.12		 MSE-9102
2.0 TDI AZV	100	05.03-08.12		 MSE-9102
2.0 TDI CBAA	100	05.03-08.12		 MSE-9102
2.0 TDI CFFA	100	05.03-08.12		 MSE-9102
2.0 TDI BMM	103	06.05-06.08		 MSE-9102
2.0 TDI BUY	120	06.06-06.08		 MSE-9102
2.0 TFSI quattro AXX	147	09.04-08.12		 MSE-9102
2.0 TFSI quattro BWA	147	09.04-08.12		 MSE-9102
2.0 TFSI quattro CCTA	147	09.04-08.12		 MSE-9102
2.0 TFSI quattro CCZA	147	09.04-08.12		 MSE-9102
2.0 TFSI AXX	147	09.04-08.12		 MSE-9102
2.0 TFSI BWA	147	09.04-08.12		 MSE-9102
2.0 TFSI CAWB	147	09.04-08.12		 MSE-9102
2.0 TFSI CCZA	147	09.04-08.12		 MSE-9102
3.2 V6 quattro BDB	184	07.03-05.09		 MSE-9102
3.2 V6 quattro BMJ	184	07.03-05.09		 MSE-9102
3.2 V6 quattro BUB	184	07.03-05.09		 MSE-9102
S3 quattro BZC	188	02.07-08.12		 MSE-9102
S3 quattro CDLC	188	02.07-08.12		 MSE-9102
S3 quattro BHZ	195	11.06-08.12		 MSE-9102
S3 quattro CDLA	195	11.06-08.12		 MSE-9102

**A3 Descapotable (8P7)**



































**AUDI**

	KW	Período		
<b>A3 Descapotable (8P7)</b>				
2.0 TFSI CAWB	147	04.08-05.13		 MSE-9102
2.0 TFSI CCZA	147	04.08-05.13		 MSE-9102
<b>A3 Sportback (8PA)</b>				
1.2 TSI CBZB	77	04.10-03.13		 MSE-9102
1.4 TFSI CAXC	92	09.07-03.13		 MSE-9102
1.4 TFSI CMSA	92	09.07-03.13		 MSE-9102
1.6 FSI BLF	85	09.04-09.07		 MSE-9102
1.6 FSI BLP	85	09.04-09.07		 MSE-9102
1.6 TDI CAYB	66	05.09-03.13		 MSE-9102
1.6 TDI CAYC	77	05.09-03.13		 MSE-9102
1.6 BGU	75	09.04-03.13		 MSE-9102
1.6 BSE	75	09.04-03.13		 MSE-9102
1.6 BSF	75	09.04-03.13		 MSE-9102
1.8 TFSI quattro CDAA	118	07.08-03.13		 MSE-9102
1.8 TFSI BYT	118	11.06-03.13		 MSE-9102
1.8 TFSI BZB	118	11.06-03.13		 MSE-9102
1.8 TFSI CDAA	118	11.06-03.13		 MSE-9102
1.9 TDI BKC	77	09.04-05.10		 MSE-9102
1.9 TDI BLS	77	09.04-05.10		 MSE-9102
1.9 TDI BXE	77	09.04-05.10		 MSE-9102
2.0 FSI AXW	110	09.04-06.08		 MSE-9102
2.0 FSI BLR	110	09.04-06.08		 MSE-9102
2.0 FSI BLX	110	09.04-06.08		 MSE-9102
2.0 FSI BLY	110	09.04-06.08		 MSE-9102
2.0 FSI BMB	110	09.04-06.08		 MSE-9102
2.0 FSI BVY	110	09.04-06.08		 MSE-9102
2.0 FSI BVZ	110	09.04-06.08		 MSE-9102
2.0 TDI 16V quattro BKD	103	11.05-03.13		 MSE-9102
	103	11.05-03.13		 MSE-9102
2.0 TDI 16V quattro CFFB	103	11.05-03.13		 MSE-9102
2.0 TDI 16V BKD	103	09.04-03.13		 MSE-9102
2.0 TDI 16V CBAB	103	09.04-03.13		 MSE-9102































**AUDI**

	KW	Período		
<b>A3 Sportback (8PA)</b>				
2.0 TDI 16V CFFB	103	09.04-03.13		 MSE-9102
2.0 TDI 16V CLJA	103	09.04-03.13		 MSE-9102
2.0 TDI quattro BMM	103	01.06-06.08		 MSE-9102
2.0 TDI quattro BMN	125	03.06-03.13		 MSE-9102
2.0 TDI quattro CBBB	125	03.06-03.13		 MSE-9102
2.0 TDI quattro CFGB	125	03.06-03.13		 MSE-9102
2.0 TDI BMN	125	03.06-03.13		 MSE-9102
2.0 TDI CBBB	125	03.06-03.13		 MSE-9102
2.0 TDI CFGB	125	03.06-03.13		 MSE-9102
2.0 TDI BMM	103	06.05-06.08		 MSE-9102
2.0 TDI BUY	120	06.06-06.08		 MSE-9102
2.0 TFSI quattro AXX	147	09.04-03.13		 MSE-9102
2.0 TFSI quattro BPY	147	09.04-03.13		 MSE-9102
2.0 TFSI quattro BWA	147	09.04-03.13		 MSE-9102
2.0 TFSI quattro CCZA	147	09.04-03.13		 MSE-9102
2.0 TFSI AXX	147	09.04-03.13		 MSE-9102
2.0 TFSI BPY	147	09.04-03.13		 MSE-9102
2.0 TFSI BWA	147	09.04-03.13		 MSE-9102
2.0 TFSI CAWB	147	09.04-03.13		 MSE-9102
2.0 TFSI CBFA	147	09.04-03.13		 MSE-9102
2.0 TFSI CCZA	147	09.04-03.13		 MSE-9102
3.2 V6 quattro BMJ	184	09.04-05.09		 MSE-9102
3.2 V6 quattro BUB	184	09.04-05.09		 MSE-9102
RS3 quattro CEPA	250	01.11-12.12		 MSE-9102
S3 quattro BHZ	195	06.08-03.13		 MSE-9102
S3 quattro CDLA	195	06.08-03.13		 MSE-9102
S3 quattro CDLC	188	07.08-03.13		 MSE-9102
<b>A4 (8EC, B7)</b>				
1.6 ALZ	75	11.04-06.08		 MSE-9102
1.8 T quattro BFB	120	11.04-06.08		 MSE-9102
2.0 TDI BRD	125	06.06-06.08		 MSE-9102
2.0 TFSI quattro BUL	162	06.05-06.08		 MSE-9102
































**AUDI**

	KW	Período		
<b>A4 (8EC, B7)</b>				
2.0 TFSI quattro BGB	147	11.04-06.08		 MSE-9102
2.0 TFSI quattro BPG	147	11.04-06.08		 MSE-9102
2.0 TFSI quattro BWE	147	11.04-06.08		 MSE-9102
2.0 TFSI quattro BWT	147	11.04-06.08		 MSE-9102
2.0 TFSI BUL	162	06.05-06.08		 MSE-9102
2.0 TFSI BPJ	125	10.06-06.08		 MSE-9102
2.0 TFSI BYK	125	10.06-06.08		 MSE-9102
2.0 TFSI BGB	147	11.04-06.08		 MSE-9102
2.0 TFSI BPG	147	11.04-06.08		 MSE-9102
2.0 TFSI BWE	147	11.04-06.08		 MSE-9102
2.0 TFSI BWT	147	11.04-06.08		 MSE-9102
2.5 TDI BDG	120	11.04-05.06		 MSE-9102
2.7 TDI BPP	132	01.06-06.08		 MSE-9102
2.7 TDI BSG	120	11.05-06.08		 MSE-9102
3.0 TDI quattro ASB	171	01.06-06.08		 MSE-9102
3.0 TDI quattro BKN	150	11.04-06.08		 MSE-9102
3.0 quattro BBJ	160	11.04-07.06		 MSE-9102
3.2 FSI quattro AUK	188	01.05-06.08		 MSE-9102
3.2 FSI quattro BKH	188	01.05-06.08		 MSE-9102
3.2 FSI AUK	188	01.05-06.08		 MSE-9102
<b>A4 Avant (8ED, B7)</b>				
2.0 TDI BRD	125	06.06-06.08		 MSE-9102
2.0 TFSI quattro BUL	162	06.05-06.08		 MSE-9102
2.0 TFSI quattro BGB	147	11.04-06.08		 MSE-9102
2.0 TFSI quattro BWE	147	11.04-06.08		 MSE-9102
2.0 TFSI quattro BWT	147	11.04-06.08		 MSE-9102
2.0 TFSI BUL	162	06.05-06.08		 MSE-9102
2.0 TFSI BPJ	125	10.06-06.08		 MSE-9102
2.0 TFSI BYK	125	10.06-06.08		 MSE-9102
2.0 TFSI BGB	147	11.04-06.08		 MSE-9102
2.0 TFSI BWE	147	11.04-06.08		 MSE-9102
2.5 TDI BDG	120	11.04-05.06		 MSE-9102














**AUDI**

	KW	Período		
<b>A4 Avant (8ED, B7)</b>				
2.7 TDI BPP	132	01.06-06.08		 MSE-9102
2.7 TDi BSG	120	11.05-03.08		 MSE-9102
3.0 TDI quattro ASB	171	01.06-06.08		 MSE-9102
3.0 TDI quattro BKN	150	11.04-06.08		 MSE-9102
3.0 quattro BBJ	160	11.04-07.06		 MSE-9102
3.0 BBJ	160	11.04-05.06		 MSE-9102
3.2 FSI quattro AUK	188	01.05-06.08		 MSE-9102
3.2 FSI AUK	188	01.05-06.08		 MSE-9102
<b>A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7)</b>				
2.7 TDI BPP	132	06.06-03.09		 MSE-9102
3.2 FSI qu AUK	188	01.06-03.09		 MSE-9102
3.2 FSI AUK	188	01.06-03.09		 MSE-9102
<b>A6 (4G2, C7, 4GC)</b>				
2.0 TFSI CAED	162	05.13-	 MFD-2040	 MBD-2009
<b>CABRIOLET (8G7, B4)</b>				
2.8 AAH	128	11.92-08.00	 MSE-9L01	
<b>COUPE (89, 8B)</b>				
2.2 quattro KV	100	11.88-07.91	 MSE-9L01	
2.3 20V quattro 7A	123	05.90-12.96	 MSE-9L01	
2.3 20V quattro 7A	125	11.88-07.91	 MSE-9L01	
2.3 20V 7A	125	08.89-07.91	 MSE-9L01	
2.3 20V 7A	123	08.90-07.91	 MSE-9L01	
2.3 NG	98	03.90-12.96	 MSE-9L01	
2.3 NG	100	10.88-07.94	 MSE-9L01	
2.6 quattro ABC	110	08.92-12.96	 MSE-9L01	
2.6 ABC	110	08.92-12.96	 MSE-9L01	
2.8 quattro AAH	128	08.91-12.96	 MSE-9L01	
2.8 AAH	128	09.91-12.96	 MSE-9L01	
S2 quattro 3B	162	09.90-09.92	 MSE-9L01	
S2 quattro ABY	169	10.92-12.96	 MSE-9L01	
<b>QUATTRO (85)</b>				




































**AUDI**

	KW	Período		
<b>QUATTRO (85)</b>				
2.1 20V Turbo KW	225	05.84-07.87	 MSE-9L01	
2.1 Turbo GV	147	07.80-07.87	 MSE-9L01	
2.1 Turbo WR	147	07.80-07.87	 MSE-9L01	
<b>TT (8J3)</b>				
2.0 TDI quattro CBBB	125	06.08-06.14		 MSE-9102
2.0 TDI quattro CFGB	125	06.08-06.14		 MSE-9102
2.0 TFSI quattro CESA	155	05.10-06.14		 MSE-9102
2.0 TFSI quattro CETA	155	05.10-06.14		 MSE-9102
2.0 TFSI quattro BWA	147	06.08-06.10		 MSE-9102
2.0 TFSI quattro CCZA	147	06.08-06.10		 MSE-9102
2.0 TFSI CESA	155	05.10-06.14		 MSE-9102
2.0 TFSI BPY	147	08.06-06.10		 MSE-9102
2.0 TFSI BWA	147	08.06-06.10		 MSE-9102
2.0 TFSI CCTA	147	08.06-06.10		 MSE-9102
2.0 TTS quattro CDLA	195	05.08-06.14		 MSE-9102
2.0 TTS quattro CDMA	195	05.08-06.14		 MSE-9102
2.0 TTS quattro CDLB	200	05.08-06.14		 MSE-9102
2.5 RS quattro CEPB	265	05.11-06.14		 MSE-9102
2.5 RS quattro CEPA	250	07.09-06.14		 MSE-9102
3.2 V6 quattro BUB	184	08.06-06.10		 MSE-9102
<b>TT (8N3)</b>				
1.8 T quattro BVR	140	09.05-06.06		 MSE-9102
1.8 T quattro AJQ	132	10.98-06.06		 MSE-9102
1.8 T quattro ARY	132	10.98-06.06		 MSE-9102
1.8 T quattro AUQ	132	10.98-06.06		 MSE-9102
<b>TT Roadster (8J9)</b>				
2.0 TDI quattro CBBB	125	06.08-06.14		 MSE-9102
2.0 TDI quattro CFGB	125	06.08-06.14		 MSE-9102
2.0 TFSI quattro CESA	155	05.10-06.14		 MSE-9102
2.0 TFSI quattro CETA	155	05.10-06.14		 MSE-9102
2.0 TFSI quattro CCZA	147	06.08-06.10		 MSE-9102

**AUDI**






	KW	Período		
<b>TT Roadster (8J9)</b>				
2.0 TTS quattro CDLA	195	05.08-06.14		 MSE-9102
2.0 TTS quattro CDMA	195	05.08-06.14		 MSE-9102
2.0 TTS quattro CDLB	200	05.08-06.14		 MSE-9102
2.5 RS quattro CEPB	265	03.12-06.14		 MSE-9102
2.5 RS quattro CEPA	250	07.09-06.14		 MSE-9102
3.2 V6 quattro BUB	184	03.07-06.10		 MSE-9102
<b>TT Roadster (8N9)</b>				
1.8 T quattro AJQ	132	02.00-06.06		 MSE-9102
1.8 T quattro ARY	132	02.00-06.06		 MSE-9102
1.8 T quattro AUQ	132	02.00-06.06		 MSE-9102
1.8 T quattro BVR	140	09.05-06.06		 MSE-9102

**BMW**




































	KW	Período		
<b>3 (E46)</b>				
<b>325 i M54 B25 (256S5)</b>	141	09.00-02.05		 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero  <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>325 xi M54 B25 (256S5)</b>	141	09.00-02.05		 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero  <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>330 d M57 D30 (306D2)</b>	150	03.03-02.05		 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero  <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>330 d M57 D30 (306D1)</b>	135	10.99-02.05		 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero  <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>330 i M54 B30 (306S3)</b>	170	06.00-02.05		 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero  <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>330 xd M57 D30 (306D1)</b>	135	01.00-02.03		 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero  <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>330 xd M57 D30 (306D2)</b>	150	09.02-12.04		 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero  <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>330 xi M54 B30 (306S3)</b>	170	06.00-02.05		 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero  <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>3 Coupé (E46)</b>				
<b>330 Cd M57 D30 (306D2)</b>	150	03.03-07.06		 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero  <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>330 Ci M54 B30 (306S3)</b>	170	06.00-07.06		 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero  <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>330 xi M54 B30 (306S3)</b>	170	06.00-07.06		 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero  <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>M3 S54 B32 (326S4)</b>	252	06.00-07.06		 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero  <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>M3 S54 B32 (326S4)</b>	265	06.03-07.06		 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero  <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>3 Descapotable (E46)</b>				
<b>330 Cd M57 D30 (306D2)</b>	150	08.05-12.07		 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero  <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>330 Ci M54 B30 (306S3)</b>	170	06.00-12.07		 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero  <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>M3 3.2 S54 B32 (326S4)</b>	252	04.01-12.07		 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero  <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero












**BMW**

	KW	Período			
<b>3 Touring (E46)</b>					
<b>330 d M57 D30 (306D2)</b>	150	03.03-02.05			 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>330 d M57 D30 (306D1)</b>	135	10.99-02.05			 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>330 i M54 B30 (306S3)</b>	170	06.00-02.05			 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>330 xd M57 D30 (306D1)</b>	135	01.00-03.03			 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>330 xd M57 D30 (306D2)</b>	150	08.02-05.05			 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>330 xi M54 B30 (306S3)</b>	170	06.00-02.05			 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>5 (E34)</b>					
<b>530 i V8 M60 B30...</b>	160	09.92-09.95			 <b>MSE-9135</b>
<b>M5 S38 B38 (386S1)</b>	250	03.92-09.95			 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>5 (E39)</b>					
<b>M5 S62 B50 (508S1)</b>	294	10.98-06.03			 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>5 Touring (E34)</b>					
<b>M5 S38 B38 (386S1)</b>	250	09.94-01.97			 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>7 (E38)</b>					
<b>725 tds M51 D25 (256T1)</b>	105	04.96-11.01			 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>728 i, iL M52 B28 (286S1)</b>	142	08.95-11.01			 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>728 i, iL M52 B28 (286S2)</b>	142	08.95-11.01			 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>730 d M57 D30 (306D1)</b>	142	04.00-11.01			 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
<b>730 d M57 D30 (306D1)</b>	135	08.98-04.00			 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b> Eje trasero






























**BMW**

	KW	Período				
<b>7 (E38)</b>						
730 i, iL M60 B30 (308S1)	155	10.94-11.01			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
730 i, iL M60 B30 (308S1)	160	10.94-11.01			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
735 i, iL M62 B35 (358S1)	173	01.96-12.98			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
740 d M67 D39 (398D1)	180	05.99-11.01			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
740 i, iL M62 B44 (448S1)	210	01.96-11.01			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
740 i, iL M62 B44 (448S2)	210	01.96-11.01			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
740 i, iL M60 B40 (408S1)	210	10.94-11.01			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
750 i, iL M73 B54 (54121)	240	12.94-11.01			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
750 i, iL M73 B54 (54122)	240	12.94-11.01			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
<b>8 (E31)</b>						
840 Ci M62 B44 (448S1)	210	01.96-12.99			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
840 i M60 B40 (408S1)	210	02.93-02.96			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
850 CSi S70 B56 (56121)	280	04.93-12.96			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
850 Ci M73 B54 (54121)	240	09.94-12.99			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
850 i,Ci M70 B50 (5012A)	220	04.90-10.94			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
<b>X3 (E83)</b>						
2.0 d N47 D20 A	130	03.07-08.07			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
2.0 d N47 D20 C	130	03.07-08.07			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero








































**BMW**

	KW	Período				
<b>X3 (E83)</b>						
2.0 d M47 D20 (204D4)	110	11.03-08.07			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
2.0 i N46 B20 B	110	07.05-08.08			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
2.5 i M54 B25 (256S5)	141	01.04-08.06			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
2.5 si N52 B25 A	160	09.06-08.08			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
3.0 d M57 D30 (306D2)	150	01.03-08.05			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
3.0 d M57 D30 (306D3)	160	10.04-07.06			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
3.0 i xDrive M54 B30...	170	01.04-08.06			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
3.0 sd M57 D30 (306D5)	210	09.06-08.08			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
3.0 si N52 B30 A	200	09.06-08.08			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
xDrive 18 d N47 D20 C	105	09.08-12.11			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
xDrive 20 d N47 D20 C	120	09.07-08.10			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
xDrive 20 d N47 D20 C	130	09.07-08.10			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
xDrive 20 i N46 B20 B	110	09.08-08.11			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
xDrive 25 i N52 B25 A	160	09.08-12.11			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
xDrive 30 d M57 D30...	155	03.06-08.10			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
xDrive 30 d M57 D30...	160	03.06-08.10			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
























**BMW**

	KW	Período				
<b>X3 (E83)</b>						
xDrive 30 i N52 B30 A	200	09.08-12.11			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
xDrive 35 d M57 D30...	210	09.08-08.11			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
<b>X5 (E53)</b>						
3.0 d M57 D30 (306D1)	135	05.01-12.03			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
3.0 d M57 D30 (306D2)	160	12.03-12.06			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
3.0 i M54 B30 (306S3)	170	05.00-12.06			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
4.4 i M62 B44 (448S2)	210	05.00-12.03			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
4.4 i N62 B44 A	235	12.03-09.06			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
4.4 i N62 B44	235	12.03-09.06			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
4.6 is M62 B46 (468S1)	255	02.02-12.03			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
4.8 is N62 B48 A	265	04.04-09.06			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
<b>Z4 Coupé (E86)</b>						
M S54 B32 (326S4)	252	03.06-01.09			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
<b>Z4 Roadster (E85)</b>						
M S54 B32 (326S4)	252	03.06-02.09			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
<b>Z8 Roadster (E52)</b>						
4.9 S62 B50 (508S1)	294	06.00-06.03			 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2BM1</b>	Eje trasero






























**CITROËN**

	KW	Período		
<b>C-CROSSER (EP_)</b>				
2.2 HDi 4HN...	115	02.07-	 MSE-9516	
2.4 16V SFZ (4B12-MMC)	125	08.08-	 MSE-9516	
<b>C-CROSSER ENTERPRISE</b>				
2.4 16V 4B12	125	01.09-	 MSE-9516	
<b>C1 (PM_, PN_)</b>				
1.0 1KR-FE	50	06.05-09.14	 MFP-2217  MFD-2269  MBH-2260  MBH-2267	 MBD-2203  MRS-2212  MBH-2268  MWC-2207
1.4 HDi 8HT (DV4TD)	40	06.05-09.14	 MFP-2217  MFD-2269  MBH-2260  MBH-2267	 MBD-2203  MRS-2212  MBH-2268  MWC-2207
<b>C4 AIRCROSS</b>				
1.6 HDi 115 AWC 9HL...	84	05.12-		 MRP-2315  MRP-2511  MRD-2422
1.6 HDi 115 9HD (DV6C)	84	04.12-		 MRP-2315  MRP-2511  MRD-2422
1.6 4A92	86	04.12-		 MRP-2315  MRP-2511  MRD-2422
1.8 HDi 150 AWC 4N13	110	04.12-		 MRP-2315  MRP-2511  MRD-2422
1.8 HDi 150 4N13	110	04.12-		 MRP-2315  MRP-2511  MRD-2422
<b>C5 II Break (RE_)</b>				
2.2 HDi 4HP...	120	05.06-	 MSE-9L01	
2.2 HDi 4HR	120	05.06-	 MSE-9L01	


































**CITROËN**

	KW	Período		
<b>C5 II Break (RE_)</b>				
(DW12BTED4)				
<b>C5 III (RD_)</b>				
2.2 HDi 4HT...	125	02.08-	 MSE-9L01	
2.7 HDi DT17ED4	150	02.08-	 MSE-9L01	
3.0 V6 XFU (ES9A)	155	02.08-	 MSE-9L01	
3.0 V6 XFV (ES9A)	155	02.08-	 MSE-9L01	
<b>C5 III Break (TD_)</b>				
2.2 HDi 165 4HP...	120	02.08-	 MSE-9L01	
2.2 HDi 4HT...	125	02.08-	 MSE-9L01	
2.7 HDi DT17ED4	150	02.08-	 MSE-9L01	
2.7 HDi UHZ...	150	02.08-	 MSE-9L01	
3.0 V6 XFU (ES9A)	155	02.08-	 MSE-9L01	
3.0 V6 XFV (ES9A)	155	02.08-	 MSE-9L01	
<b>C6 (TD_)</b>				
2.2 HDi 4HP...	120	06.06-	 MSE-9L01	
2.2 HDi 4HT...	125	06.06-	 MSE-9L01	
2.7 HDi DT17ED4	150	09.05-	 MSE-9L01	
2.7 HDi UHZ...	150	09.05-	 MSE-9L01	
3.0 V6 XFV (ES9A)	155	09.05-	 MSE-9L01	
3.0 V6 XFX (ES9J4S)	155	09.05-	 MSE-9L01	
<b>C8 (EA_, EB_)</b>				
2.0 HDi 135 RHD...	100	03.06-	 MSE-9L01	
2.0 HDi 135 RHD...	100	03.06-	 MSE-9L01	
2.0 HDi 135 RHR...	100	03.06-	 MSE-9L01	
2.0 HDi 165 RHE...	120	03.06-	 MSE-9L01	

**CITROËN**




















	KW	Período		
<b>C8 (EA_, EB_)</b>				
2.0 HDi 165 RHH...	120	03.06-	 MSE-9L01	
2.2 HDi 4HT...	125	06.06-	 MSE-9L01	
2.2 HDi 4HP...	120	06.07-	 MSE-9L01	
2.2 HDi 4HR...	120	06.07-	 MSE-9L01	
<b>EVASION (22, U6)</b>				
1.8 LFZ (XU7JP)	73	05.97-07.02	 MFD-2051	
<b>JUMPER Autobús (230P)</b>				
2.0 RFW (XU10J2U)	80	02.94-04.02	 MSE-9L01	
2.5 D 4x4 T9A (DJ5)	63	08.96-04.02	 MSE-9L01	
2.5 D T9A (DJ5)	63	08.94-04.02	 MSE-9L01	
2.5 TD 4x4 T8A (DJ5T)	76	08.96-04.02	 MSE-9L01	
2.5 TDi 4x4 THX (DJ5TED)	79	12.96-11.00	 MSE-9L01	
2.5 TDi THX (DJ5TED)	79	12.96-11.00	 MSE-9L01	
2.5 TD T8A (DJ5T)	76	08.94-04.02	 MSE-9L01	
2.8 D 8140.63 (F28D)	64	01.99-02.02	 MFD-22031  MSE-9L01	 MRD-2238
2.8 HDi 4x4 8140.43S	94	09.00-04.02	 MSE-9L01	
2.8 HDi 8140.43S	94	09.00-04.02	 MSE-9L01	
<b>JUMPER Caja/Chasis (230)</b>				
2.0 RFW (XU10J2U)	80	03.94-04.02	 MSE-9L01	
2.5 D 4x4 T9A (DJ5)	63	03.00-04.02	 MSE-9L01	
2.5 D T9A (DJ5)	63	03.94-04.02	 MSE-9L01	
2.5 TDi 4x4 THX (DJ5TED)	79	03.00-04.02	 MSE-9L01	
2.5 TDi THX (DJ5TED)	79	12.96-04.02	 MSE-9L01	
2.5 TD T8A (DJ5T)	76	03.94-04.02	 MSE-9L01	
2.8 D 8140.63 (F28D)	64	01.99-02.02	 MSE-9L01	
2.8 HDi 8140.43S	94	09.00-04.02	 MSE-9L01	
2.8 HDi 8140.43S	93	10.00-01.02	 MSE-9L01	
<b>JUMPER Caja/Chasis (244)</b>				

**CITROËN**























































	KW	Período		
<b>JUMPER Caja/Chasis (244)</b>				
2.8 HDi 4x4 F28TDCR	94	02.02-06.06	 MSE-9L01	
<b>JUMPER Furgón (230L)</b>				
2.0 RFW (XU10J2U)	80	03.94-04.02	 MSE-9L01	
2.5 D 4x4 T9A (DJ5)	63	03.00-04.02	 MSE-9L01	
2.5 DT 4x4 THZ (DJ5T)	76	10.96-08.97	 MSE-9L01	
2.5 D T9A (DJ5)	63	03.94-04.02	 MSE-9L01	
2.5 TDi 4x4 THX (DJ5TED)	79	03.00-11.00	 MSE-9L01	
2.5 TDi THX (DJ5TED)	79	12.96-11.00	 MSE-9L01	
2.5 TD T8A (DJ5T)	76	03.94-04.02	 MSE-9L01	
2.8 D 8140.63 (F28D)	64	01.99-02.02	 MSE-9L01	
2.8 HDi 4x4 8140.43S	94	09.00-04.02	 MSE-9L01	
2.8 HDi 8140.43S	94	09.00-04.02	 MSE-9L01	
<b>JUMPER Furgón (244)</b>				
2.8 HDi 4x4 8140.43S	94	04.02-	 MSE-9L01	
<b>JUMPY (U6U)</b>				
1.6 1580 SPI	58	10.95-08.00	 MFD-2051	
1.6 220 A2.000	58	10.95-08.00	 MFD-2051	
1.9 D D9B (XUD9A/U)	51	10.95-08.98	 MFD-2051	
1.9 TD D8B (XUD9TF)	68	04.96-11.03	 MFD-2051	
<b>JUMPY</b>				
1.6 HDi 90 16V 9HU...	66	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
1.6 HDi 90 8V 9HH...	66	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
1.6 HDi 90 8V 9HM...	66	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 HDi 120 RHK...	88	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 HDi 125 AHZ...	94	07.11-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 HDi 140 RHR...	100	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 HDi 165 RHH...	120	07.10-	 MSE-9L01	 MSE-9102









































**CITROËN**

	KW	Período		
<b>JUMPY</b>				
2.0 HDi 95 AHY...	72	07.11-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 i RFH (EW10A)	103	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
<b>JUMPY Furgón</b>				
1.6 HDi 90 16V 9HU...	66	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
1.6 HDi 90 8V 9HH...	66	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
1.6 HDi 90 8V 9HM...	66	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 HDi 120 RHK...	88	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 HDi 125 AHZ...	94	07.11-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 HDi 140 RHR...	100	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 HDi 165 RHH...	120	07.10-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 HDi 95 AHY...	72	07.11-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 i RFH (EW10A)	103	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
<b>XANTIA Break (X2)</b>				
1.8 i 16V LFY (XU7JP4)	81	01.98-04.03	 MSE-9130	
1.9 Turbo D D8B...	66	01.98-04.03	 MSE-9130	
1.9 Turbo D DHX...	66	01.98-04.03	 MSE-9130	
2.0 HDI 109 RHZ...	80	02.99-04.03	 MSE-9130	
3.0 V6 XFZ (ES9J4)	140	01.98-04.03	 MSE-9130	
<b>XM Break (Y4)</b>				
3.0 V6 XFZ (ES9J4)	140	04.97-10.00	 MSE-9130	




















































**DACIA**

	KW	Período			
<b>DOKKER</b>					
1.2 TCe H5F 402	85	11.12-	 <b>MFP-2013</b>  <b>MFP-2031</b>  <b>MFD-2033</b>  <b>MFD-2034</b>	para vehículos sin ESP vehículos con ESP vehículos con ESP para vehículos sin ESP	 <b>MBD-2004</b>  <b>MRS-2015</b>
1.5 dCi K9K 612	55	11.12-	 <b>MFP-2013</b>  <b>MFP-2031</b>  <b>MFD-2033</b>  <b>MFD-2034</b>	para vehículos sin ESP vehículos con ESP vehículos con ESP para vehículos sin ESP	 <b>MBD-2004</b>  <b>MRS-2015</b>
1.5 dCi K9K 612	66	11.12-	 <b>MFP-2013</b>  <b>MFP-2031</b>  <b>MFD-2033</b>  <b>MFD-2034</b>	para vehículos sin ESP vehículos con ESP vehículos con ESP para vehículos sin ESP	 <b>MBD-2004</b>  <b>MRS-2015</b>
1.6 LPG	75	04.15-	 <b>MFD-2033</b>  <b>MFD-2034</b>		 <b>MRS-2015</b>
1.6	75	04.15-	 <b>MFD-2033</b>  <b>MFD-2034</b>		 <b>MRS-2015</b>
1.6 K7M 812	61	11.12-	 <b>MFP-2013</b>  <b>MFP-2031</b>  <b>MFD-2033</b>  <b>MFD-2034</b>	para vehículos sin ESP vehículos con ESP vehículos con ESP para vehículos sin ESP	 <b>MBD-2004</b>  <b>MRS-2015</b>
1.6 K7M 828	61	11.12-	 <b>MFP-2013</b>  <b>MFP-2031</b>  <b>MFD-2033</b>  <b>MFD-2034</b>	para vehículos sin ESP vehículos con ESP vehículos con ESP para vehículos sin ESP	 <b>MBD-2004</b>  <b>MRS-2015</b>
<b>DOKKER Express</b>					
1.5 dCi K9K 612	55	12.12-	 <b>MFP-2013</b>  <b>MFP-2031</b>  <b>MFD-2033</b>  <b>MFD-2034</b>	para vehículos sin ESP vehículos con ESP vehículos con ESP para vehículos sin ESP	 <b>MBD-2004</b>  <b>MRS-2015</b>
1.5 dCi K9K 612	66	12.12-	 <b>MFP-2013</b>  <b>MFP-2031</b>  <b>MFD-2033</b>  <b>MFD-2034</b>	para vehículos sin ESP vehículos con ESP vehículos con ESP para vehículos sin ESP	 <b>MBD-2004</b>  <b>MRS-2015</b>
1.6 LPG	75	04.15-	 <b>MFD-2033</b>  <b>MFD-2034</b>		 <b>MRS-2015</b>


















































**DACIA**

	KW	Período		
<b>DOKKER Express</b>				
1.6	75	04.15-	 <b>MFD-2034</b>	 <b>MRS-2015</b>
1.6 K7M 812	61	12.12-	 <b>MFP-2013</b>	para vehículos sin ESP
			 <b>MFP-2031</b>	vehículos con ESP
			 <b>MFD-2033</b>	vehículos con ESP
			 <b>MFD-2034</b>	para vehículos sin ESP
1.6 K7M 828	61	12.12-	 <b>MFP-2013</b>	para vehículos sin ESP
			 <b>MFP-2031</b>	vehículos con ESP
			 <b>MFD-2033</b>	vehículos con ESP
			 <b>MFD-2034</b>	para vehículos sin ESP
<b>DUSTER</b>				
1.5 dCi 4x4 K9K 896	79	06.10-	 <b>MFP-2031</b>	vehículos con ESP
			 <b>MFD-2031</b>	vehículos con ESP
1.5 dCi 4x4 K9K 898	79	06.10-	 <b>MFP-2031</b>	vehículos con ESP
			 <b>MFD-2031</b>	vehículos con ESP
1.5 dCi 4x4 K9K 884	66	10.10-	 <b>MFP-2031</b>	vehículos con ESP
			 <b>MFD-2031</b>	vehículos con ESP
1.5 dCi 4x4 K9K 894	66	10.10-	 <b>MFP-2031</b>	vehículos con ESP
			 <b>MFD-2031</b>	vehículos con ESP
1.5 dCi 4x4 K9K 898	81	10.10-	 <b>MFP-2031</b>	vehículos con ESP
			 <b>MFD-2031</b>	vehículos con ESP
1.5 dCi K9K 796	63	04.10-	 <b>MFP-2013</b>	para vehículos sin ESP
			 <b>MFP-2031</b>	vehículos con ESP
			 <b>MFD-2031</b>	vehículos con ESP
			 <b>MFD-2032</b>	
1.5 dCi K9K 830	63	04.10-	 <b>MFP-2013</b>	para vehículos sin ESP
			 <b>MFP-2031</b>	vehículos con ESP
			 <b>MFD-2031</b>	vehículos con ESP
			 <b>MFD-2032</b>	
1.5 dCi K9K 896	79	06.10-	 <b>MFP-2013</b>	para vehículos sin ESP
			 <b>MFP-2031</b>	vehículos con ESP
			 <b>MFD-2031</b>	vehículos con ESP
			 <b>MFD-2032</b>	
1.5 dCi K9K 884	66	10.10-	 <b>MFP-2013</b>	para vehículos sin ESP
			 <b>MFP-2031</b>	vehículos con ESP
			 <b>MFD-2031</b>	vehículos con ESP

























































**DACIA**

	KW	Período		
<b>DUSTER</b>				
			 <b>MFD-2032</b>	
<b>1.5 dCi K9K 892</b>	66	10.10-	 <b>MFP-2013</b>  <b>MFP-2031</b>  <b>MFD-2031</b>  <b>MFD-2032</b>	para vehículos sin ESP vehículos con ESP vehículos con ESP
				 <b>MBD-2006</b>  <b>MRS-2015</b>
<b>1.6 16V 4x4 K4M 606</b>	77	06.10-	 <b>MFP-2031</b>  <b>MFD-2031</b>	vehículos con ESP vehículos con ESP
				 <b>MBD-2006</b>
<b>1.6 16V Hi-Flex K4M 696</b>	77	08.10-	 <b>MFP-2013</b>  <b>MFP-2031</b>  <b>MFD-2031</b>  <b>MFD-2032</b>	para vehículos sin ESP vehículos con ESP vehículos con ESP
				 <b>MBD-2006</b>  <b>MRS-2015</b>
<b>1.6 16V LPG K4M 696</b>	77	04.11-	 <b>MFP-2013</b>  <b>MFP-2031</b>  <b>MFD-2031</b>  <b>MFD-2032</b>	para vehículos sin ESP vehículos con ESP vehículos con ESP
				 <b>MBD-2006</b>  <b>MRS-2015</b>
<b>1.6 16V K4M 690</b>	77	04.10-	 <b>MFP-2031</b>  <b>MFD-2031</b>  <b>MFD-2032</b>	vehículos con ESP vehículos con ESP
				 <b>MBD-2006</b>  <b>MRS-2015</b>
<b>1.6 16V K4M 696</b>	77	04.10-	 <b>MFP-2031</b>  <b>MFD-2031</b>  <b>MFD-2032</b>	vehículos con ESP vehículos con ESP
				 <b>MBD-2006</b>  <b>MRS-2015</b>
<b>1.6 SCe 115 4x4 H4M 430</b>	84	06.15-	 <b>MFP-2013</b>  <b>MFD-2031</b>  <b>MFD-2032</b>	
<b>1.6 SCe 115 4x4 H4M 730</b>	84	06.15-	 <b>MFP-2013</b>  <b>MFD-2031</b>  <b>MFD-2032</b>	
<b>1.6 SCe 115 4x4 H4M 738</b>	84	06.15-	 <b>MFP-2013</b>  <b>MFD-2031</b>  <b>MFD-2032</b>	
<b>1.6 SCe 115 LPG H4M...</b>	84	06.15-	 <b>MFP-2013</b>  <b>MFD-2031</b>  <b>MFD-2032</b>	 <b>MRS-2015</b>
<b>1.6 SCe 115 H4M 438</b>	84	06.15-	 <b>MFP-2013</b>  <b>MFD-2031</b>	 <b>MRS-2015</b>





















































**DACIA**

	KW	Período			
<b>DUSTER</b>					
			 <b>MFD-2032</b>		
<b>1.6 SCe 115 H4M 738</b>	84	06.15-	 <b>MFP-2013</b>  <b>MFD-2031</b>  <b>MFD-2032</b>	 <b>MRS-2015</b>	
<b>DUSTER Furgón</b>					
<b>1.6 SCe 115 4x4</b>	84	06.15-	 <b>MFP-2013</b>  <b>MFD-2031</b>		
<b>1.6 SCe 115</b>	84	06.15-	 <b>MFP-2013</b>  <b>MFD-2031</b>	 <b>MRS-2015</b>	
<b>LOGGY</b>					
<b>1.2 TCe H5F 402</b>	85	03.12-	 <b>MFP-2013</b>  <b>MFP-2031</b>  <b>MFD-2033</b>  <b>MFD-2034</b>	para vehículos sin ESP vehículos con ESP para vehículos sin ESP vehículos con ESP	 <b>MBD-2004</b>  <b>MRS-2015</b>
<b>1.5 dCi K9K 846</b>	79	01.13-	 <b>MFP-2013</b>  <b>MFP-2031</b>  <b>MFD-2033</b>  <b>MFD-2034</b>	para vehículos sin ESP vehículos con ESP para vehículos sin ESP vehículos con ESP	 <b>MBD-2004</b>  <b>MRS-2015</b>
<b>1.5 dCi K9K 612</b>	66	03.12-	 <b>MFP-2013</b>  <b>MFP-2031</b>  <b>MFD-2033</b>  <b>MFD-2034</b>	para vehículos sin ESP vehículos con ESP para vehículos sin ESP vehículos con ESP	 <b>MBD-2004</b>  <b>MRS-2015</b>
<b>1.6 K7M 812</b>	61	03.12-	 <b>MFP-2013</b>  <b>MFP-2031</b>  <b>MFD-2033</b>  <b>MFD-2034</b>	para vehículos sin ESP vehículos con ESP	 <b>MBD-2004</b>  <b>MRS-2015</b>
<b>1.6 K7M 828</b>	61	03.12-	 <b>MFP-2013</b>  <b>MFP-2031</b>  <b>MFD-2033</b>  <b>MFD-2034</b>	para vehículos sin ESP vehículos con ESP	 <b>MBD-2004</b>  <b>MRS-2015</b>
<b>LOGAN (LS_)</b>					
<b>1.2 16V D4F 732</b>	55	02.06-	 <b>MFP-2035</b>  <b>MFD-2035</b>	 <b>MBD-2007</b>  <b>MRS-2016</b>	
<b>1.4 (LSOA, LSOC, LSOE,...)</b>	55	09.04-	 <b>MFP-2035</b>	 <b>MBD-2007</b>	













































**DACIA**

	KW	Período		
<b>LOGAN (LS_)</b>				
			 MFD-2035	 MRS-2016
1.4 MPI LPG (LS0C) K7J...	55	02.06-	 MFP-2035  MFD-2035	 MBD-2007  MRS-2016
1.4 MPI LPG (LS0C) K7J...	55	02.06-	 MFP-2035  MFD-2035	 MBD-2007  MRS-2016
1.5 dCi (LS04) K9K 892	55	05.10-	 MFP-2013  MFP-2035  MFD-2035  MFD-2142	 MRS-2016
1.5 dCi (LS04) K9K 892	65	05.10-	 MFP-2013  MFP-2035  MFD-2035  MFD-2142	 MBD-2007  MRS-2016
1.5 dCi (LS0J, LS0Y) K9K...	48	09.05-	 MFP-2035  MFD-2035  MFD-2142	 MBD-2007  MRS-2016
1.5 dCi (LS0K) K9K 792	50	01.06-	 MFP-2035  MFD-2035  MFD-2142	 MBD-2007  MRS-2016
1.5 dCi (LS0W) K9K 796	63	09.07-	 MFP-2013  MFD-2142	 MBD-2007  MRS-2016
1.6 (LS0B, LS0D, LS0F,...	64	09.04-	 MFP-2035  MFD-2035  MFD-2142	 MBD-2007  MRS-2016
1.6 16V (LS0M) K4M 690	77	02.06-	 MFD-2142	 MBD-2007  MRS-2016
1.6 16V (LS0M) K4M 696	77	02.06-	 MFD-2142	 MBD-2007  MRS-2016
1.6 16V Flexifuel K4M...	77	07.10-	 MFP-2013  MFP-2035  MFD-2035	 MBD-2007  MRS-2016
1.6 Bifuel K7M 718	62	05.10-	 MFP-2013	 MBD-2007

**DACIA**








































	KW	Período		
<b>LOGAN (LS_)</b>				
			 MFP-2035  MFD-2035  MFD-2142	 MRS-2016
1.6 MPI 85 K7M 800	62	05.10-	 MFP-2013  MFP-2035  MFD-2035  MFD-2142	 MBD-2007  MRS-2016
<b>LOGAN EXPRESS (FS_)</b>				
1.4 K7J 710	55	03.09-	 MFP-2013  MFD-2142	 MBD-2007  MRS-2015  MRS-2016
1.5 dCi (FS0K) K9K 792	50	03.09-	 MFP-2013  MFD-2142	 MBD-2007  MRS-2015  MRS-2016
1.5 dCi (FS0W) K9K 796	63	03.09-	 MFP-2013  MFD-2142	 MBD-2004  MRS-2015  MRS-2016
1.5 dCi K9K 892	55	05.10-	 MFP-2013  MFD-2142	 MBD-2004  MRS-2015
1.5 dCi K9K 892	65	05.10-	 MFP-2013  MFD-2142	 MBD-2004  MRS-2015
1.6 MPI 85 K7M 800	62	05.10-	 MFP-2013  MFD-2142	 MBD-2004  MRS-2015
1.6 K7M 710	64	03.09-	 MFP-2013  MFD-2142	 MBD-2007  MRS-2015  MRS-2016
<b>LOGAN II</b>				
1.2 LPG D4F 734	55	10.12-	 MFP-2033  MFD-2052	
1.2 D4F 732	55	10.12-	 MFP-2039  MFD-2052	
1.5 dCi K9K 830	63	01.13-	 MFD-2052	
1.5 dCi K9K 612	55	10.12-	 MFP-2033  MFD-2052	

**DACIA**





























































	KW	Período		
<b>LOGAN II</b>				
			 MFD-2142	
1.5 dCi K9K 626	55	10.12-	 MFP-2033  MFD-2052  MFD-2142	
1.5 dCi K9K 612	66	10.12-	 MFP-2033  MFD-2052  MFD-2142	
1.5 dCi K9K 626	66	10.12-	 MFP-2033  MFD-2052  MFD-2142	
1.6 16V K4M 842	77	01.13-	 MFD-2052	
TCe 90 H4B 400	66	10.12-	 MFP-2033  MFD-2052  MFD-2142	
TCe 90 H4B 408	66	10.12-	 MFP-2033  MFD-2052  MFD-2142	
<b>LOGAN MCV (KS_)</b>				
1.4 K7J 710	55	02.07-	 MFD-2142	 MBD-2004  MRS-2015
1.5 dCi (KS04) K9K 892	55	05.10-	 MFD-2013  MFD-2142	 MRS-2015
1.5 dCi (KS04) K9K 892	65	05.10-	 MFD-2142	 MRS-2015
1.5 dCi (KS0K) K9K 792	50	02.07-	 MFD-2013  MFD-2142	 MBD-2004  MRS-2015
1.5 dCi (KS0W) K9K 796	63	09.07-	 MFD-2013  MFD-2142	 MBD-2004  MRS-2015
1.6 16V Hi-Flex K4M 690	77	11.09-		 MBD-2004  MRS-2015
1.6 16V K4M 690	77	02.07-		 MBD-2004  MRS-2015
1.6 16V K4M 696	77	02.07-		 MBD-2004  MRS-2015
1.6 Bifuel K7M 710	64	11.08-	 MFD-2142	 MBD-2004


















**DACIA**

	KW	Período		
<b>LOGAN MCV (KS_)</b>				
1.6 MPI 85 K7M 800	62	05.10-	 MFD-2142	 MRS-2015
1.6 K7M 710	64	02.07-	 MFD-2035	 MBD-2004
			 MFD-2142	 MRS-2015
<b>LOGAN MCV II</b>				
1.2 LPG D4F 734	55	02.13-	 MFD-2052	
1.2 D4F 732	55	02.13-	 MFP-2033	
			 MFD-2052	
1.2 D4F 732	54	05.15-	 MFP-2039	
			 MFD-2052	
1.5 dCi K9K 612	55	02.13-	 MFD-2052	
1.5 dCi K9K 626	55	02.13-	 MFD-2052	
1.5 dCi K9K 830	63	02.13-	 MFD-2052	
1.5 dCi K9K 612	66	02.13-	 MFD-2052	
1.5 dCi K9K 626	66	02.13-	 MFD-2052	
TCe 90 H4B 400	66	02.13-	 MFD-2052	
TCe 90 H4B 408	66	02.13-	 MFD-2052	
<b>LOGAN Pick-up (US_)</b>				
1.4 K7J 710	55	01.09-	 MFD-2142	
1.5 dCi (US0K) K9K 792	50	03.08-	 MFD-2142	 MBD-2004
				 MRS-2015
				 MRS-2016
1.5 dCi (US0W) K9K 796	63	03.08-		 MBD-2004
				 MRS-2015
1.5 dCi K9K 892	55	05.10-		 MRS-2015
1.5 dCi K9K 892	65	05.10-		 MRS-2015
1.6 Bifuel K7M 800	62	05.10-		 MBD-2004
				 MRS-2015
1.6 MPI 85 K7M 800	62	05.10-		 MRS-2015
1.6 K7M 710	64	03.08-	 MFD-2142	 MBD-2004
				 MRS-2015
				 MRS-2016
<b>SANDERO</b>				
1.2 16V LPG D4F 732	55	11.08-	 MFP-2035	 MBD-2008




























**DACIA**

	KW	Período		
<b>SANDERO</b>				
			 MFD-2035  MFD-2142	 MRS-2016
1.2 16V D4F 732	55	11.08-	 MFP-2035  MFD-2035  MFD-2142	 MBD-2008  MRS-2016
1.4 MPI LPG K7J 714	53	01.09-	 MFP-2035  MFD-2035  MFD-2142	 MBD-2008  MRS-2016
1.4 K7J 710	55	06.08-	 MFP-2035  MFD-2035  MFD-2142	 MBD-2008  MRS-2016
1.5 dCi K9K 892	55	05.10-	 MFP-2035  MFD-2035  MFD-2142	 MBD-2008  MRS-2016
1.5 dCi K9K 892	65	05.10-	 MFP-2035  MFD-2035  MFD-2142	 MBD-2008  MRS-2016
1.5 dCi K9K 792	50	11.08-	 MFP-2035  MFD-2035  MFD-2142	 MBD-2008  MRS-2016
1.5 dCi K9K 796	63	11.08-	 MFP-2035  MFD-2035	 MRS-2015
1.6 MPI 85 K7M 800	62	05.10-	 MFP-2035  MFD-2035  MFD-2142	 MBD-2008  MRS-2016
1.6 K7M 710	64	06.08-	 MFP-2035  MFD-2035	 MBD-2008  MRS-2016
<b>SANDERO II</b>				
1.2 LPG D4F 732	55	10.12-	 MFP-2033  MFD-2035	 MBD-2008  MRS-2016
1.2 D4F 732	55	10.12-	 MFP-2033  MFD-2035	 MBD-2008  MRS-2016
1.5 dCi K9K 612	55	10.12-	 MFP-2039  MFD-2052	
1.5 dCi K9K 612	66	10.12-	 MFP-2033	 MBD-2008































**DACIA**

	KW	Período		
<b>SANDERO II</b>				
			 MFD-2035  MFD-2052	
1.5 dCi K9K 626	66	10.12-	 MFP-2033  MFD-2035  MFD-2052	 MBD-2008
TCe 90 H4B 400	66	10.12-	 MFP-2033  MFD-2052  MFD-2142	 MBD-2008
<b>SOLENZA (B41_)</b>				
1.4 (B41A, B41B, B41C)...	55	02.03-		 MRS-2016
1.9 D (B41E, B41F,...	46	02.03-		 MRS-2016
















































**FIAT**

	KW	Período		
<b>500X (334_)</b>				
1.4 55263624	100	09.14-	 MFP-2031	
1.4 55263624	103	09.14-	 MFP-2031	
1.6 D Multijet 55260384	88	09.14-	 MFP-2031	 MRP-2913
2.0 D Multijet 4x4...	103	09.14-	 MFP-2031	 MRP-2913
2.0 D Multijet 4x4...	103	09.14-	 MFP-2031	 MRP-2913
<b>BRAVA (182_)</b>				
1.9 TD 75 S (182.BF)...	55	03.96-10.01		 MSE-9102
<b>CROMA (194_)</b>				
1.8 16V 939 A4.000	103	12.05-		 MSE-9102
1.9 D Multijet 939...	85	06.05-		 MSE-9102
1.9 D Multijet 939...	88	06.05-		 MSE-9102
1.9 D Multijet 939...	110	06.05-		 MSE-9102
1.9 D Multijet 939...	100	12.05-		 MSE-9102
2.2 16V 194 A1.000	108	06.05-		 MSE-9102
2.4 D Multijet 939...	147	06.05-		 MSE-9102
<b>DUCATO Autobús (230_)</b>				
1.9 D Combinato 230...	51	06.95-04.02	 MSE-9L01	
1.9 D D9B (XUD9A)	50	04.98-04.02	 MSE-9L01	
1.9 D D9B	50	04.98-04.02	 MSE-9L01	
1.9 D DJY	50	04.98-04.02	 MSE-9L01	
1.9 TD Combinato 230...	59	08.94-04.02	 MSE-9L01	
1.9 TD Panorama/Combina...	60	03.94-04.02	 MSE-9L01	
1.9 TD DHX (XUD9TF/L)	66	04.98-04.02	 MSE-9L01	
2.0 4x4 RFW	80	11.94-11.01	 MSE-9L01	





































**FIAT**

	KW	Período		
<b>DUCATO Autobús (230_)</b>				
2.0 JTD RHV (DW10)	62	10.01-04.02	 MSE-9L01	
2.0 Panorama/Combinato...	80	03.94-04.02	 MSE-9L01	
2.5 D Combinato 8140.67	62	08.94-04.02	 MSE-9L01	
2.5 TDI 4x4 8140.47	85	04.97-04.02	 MSE-9L01	
2.5 TDI Panorama/Combin...	85	03.94-04.02	 MSE-9L01	
2.5 TDI Panorama/Combin...	80	07.94-04.02	 MSE-9L01	
2.8 D 8140.63	64	02.98-04.02	 MSE-9L01	
2.8 TDI 4x4 8140.43	90	07.99-04.02	 MSE-9L01	
2.8 TDI 8140.43	90	10.97-04.02	 MSE-9L01	
<b>DUCATO Caja/Chasis (230_)</b>				
2.5 D 4x4 8140.67	62	03.94-04.02	 MSE-9L01	
2.5 D 8140.67	62	03.94-04.02	 MSE-9L01	
2.5 TDI 8140.47R	80	03.94-04.02	 MSE-9L01	
2.5 TDI 8140.47	85	03.94-04.02	 MSE-9L01	
2.8 TDI 8140.43	90	12.98-04.02	 MSE-9L01	
2.8 iDTD 4x4 8140.43	90	05.98-09.01	 MSE-9L01	
<b>DUCATO Furgón (230_)</b>				
2.0 JTD RHV (DW10)	62	10.01-04.02	 MSE-9L01	
2.5 D 8140.67	62	03.94-04.02	 MSE-9L01	
2.5 TDI 8140.47R	80	03.94-04.02	 MSE-9L01	
2.5 TDI 8140.47	85	03.94-04.02	 MSE-9L01	
2.8 TDI 4x4 8140.43	90	06.99-04.02	 MSE-9L01	
2.8 TDI 8140.43	90	10.97-04.02	 MSE-9L01	
<b>FREEMONT (345_)</b>				
2.0 JTD 4x4 939 B5.000	120	08.11-	 MFP-2910  MFD-2915	 MRD-2906
2.0 JTD 4x4 939 B5.000	125	08.11-	 MFP-2910  MFD-2915	 MRD-2906


































**FIAT**

	KW	Período		
<b>FREEMONT (345_)</b>				
2.0 JTD 4x4 940 A5.000	125	08.11-	 MFP-2910  MFD-2915	 MRD-2906
2.0 JTD 939 B5.000	100	08.11-	 MFP-2910  MFD-2915	 MRD-2906
2.0 JTD 939 B5.000	103	08.11-	 MFP-2910  MFD-2915	 MRD-2906
2.0 JTD 940 A5.000	103	08.11-	 MFP-2910  MFD-2915	 MRD-2906
2.0 JTD 939 B5.000	120	08.11-	 MFP-2910  MFD-2915	 MRD-2906
2.0 JTD 939 B5.000	125	08.11-	 MFP-2910  MFD-2915	 MRD-2906
2.0 JTD 940 A5.000	125	08.11-	 MFP-2910  MFD-2915	 MRD-2906
3.6 4x4 ERB	206	08.11-	 MFP-2910  MFD-2915	 MRD-2906
3.6 ERB	206	08.11-	 MFP-2910  MFD-2915	 MRD-2906
<b>PANDA (312_, 319_)</b>				
0.9 312 A2.000	57	02.12-		 MBD-2004
0.9 312 A7.000	57	02.12-		 MBD-2004
0.9 312 A2.000	63	02.12-		 MBD-2004
1.2 169 A4.000	51	02.12-		 MBD-2004
1.3 D Multijet 199...	55	02.12-		 MBD-2004
1.3 D Multijet 199...	55	02.12-		 MBD-2004
<b>SCUDO (270_, 272_)</b>				
1.6 D Multijet 9HU	66	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 D Multijet RHK	88	01.07-	 MFP-22018  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 D Multijet RHR	100	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 D Multijet RH02	94	04.11-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 D Multijet RH02	120	07.10-	 MSE-9L01	 MSE-9102

**FIAT**



































































	KW	Período		
<b>SCUDO (270_, 272_)</b>				
2.0 D Multijet RHH	120	07.10-	 MSE-9L01	 MSE-9102
<b>SCUDO Caja/Chasis (270_, 272_)</b>				
1.6 D Multijet 9HU	66	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 D Multijet RHK	88	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 D Multijet...	100	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 D Multijet RHR	100	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 D Multijet RH02	120	07.10-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 D Multijet RHH	120	07.10-	 MSE-9L01	 MSE-9102
<b>SCUDO Combinato (220_)</b>				
1.6 220 A 2.000	58	02.96-12.06	 MFD-2051	
1.9 D D9B	51	02.96-04.98	 MFD-2051	
1.9 TD Eco DHX...	66	02.96-12.06	 MFD-2051	
1.9 TD D8B	68	02.96-12.06	 MFD-2051	
2.0 JTD 16V RHW...	80	05.99-12.06	 MFD-2051	
<b>SCUDO Furgón (220_)</b>				
1.6 220 A 2.000	58	02.96-12.06	 MFD-2051	
1.9 D D9B	51	02.96-12.06	 MFD-2051	
1.9 TD DHX (XUD9TF/L)	66	02.96-12.06	 MFD-2051	
1.9 TD D8B	68	02.98-12.06	 MFD-2051	
2.0 JTD 16V RHK...	80	05.99-12.06	 MFD-2051	
2.0 JTD 16V RHM...	80	05.99-12.06	 MFD-2051	
2.0 JTD 16V RHW...	80	05.99-12.06	 MFD-2051	
<b>SCUDO Furgón (270_, 272_)</b>				
1.6 D Multijet 9HU	66	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 D Multijet RHK	88	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 D Multijet RHR	100	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 D Multijet RH02	94	05.11-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 D Multijet RH02	120	07.10-	 MSE-9L01	 MSE-9102

**FIAT**
































	KW	Período		
<b>SCUDO Furgón (270_, 272_)</b>				
2.0 D Multijet RHH	120	07.10-	 MSE-9L01	 MSE-9102
<b>SEDICI (FY_)</b>				
1.6 16V 4x4 M16A	79	06.06-10.14	 MFP-2143  MFP-2801  MFP-2819  MFD-2820	País producción vehículo:Japón  País producción vehículo:Japón   MRD-2803  MRS-2817  MWC-2846
1.6 16V 4x4 M16A	88	06.06-10.14	 MFP-2801	
1.6 16V M16A	79	06.06-10.14	 MFP-2801	
1.6 16V M16A	88	06.06-10.14	 MFP-2801	
1.9 D Multijet 4x4 D19AA	88	06.06-10.14	 MFP-2143  MFP-2801  MFP-2819  MFD-2820	País producción vehículo:Japón  País producción vehículo:Japón   MRD-2803  MRS-2817  MWC-2846
1.9 D Multijet D19AA	88	06.06-10.14	 MFP-2801	
2.0 D Multijet 4x4 D20AA	99	06.06-10.14	 MFP-2801	 MRP-2405  MRD-2803
2.0 D Multijet D20AA	99	06.06-10.14	 MFP-2801	 MRP-2405
<b>STILO (192_)</b>				
1.9 JTD (192AXS1B,...	66	09.04-11.06	 MSE-9101	
<b>ULYSSE (179_)</b>				
2.2 D Multijet 4HS	125	03.08-06.11	 MSE-9L01	
2.2 D Multijet 4HT...	125	03.08-06.11	 MSE-9L01	
2.2 JTD 4HP	120	03.08-06.11	 MSE-9L01	
2.2 JTD 4HR	120	03.08-06.11	 MSE-9L01	


























**FORD**

	KW	Período		
<b>C-MAX (DM2)</b>				
1.6 TDCi GPDA	66	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi HHDA	66	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi HHDB	66	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi G8DC	74	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi MTD A	74	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi G8DA	80	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi G8DB	80	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi G8DD	80	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 HWDA	74	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 HWDB	74	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 SHDA	74	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 SHDB	74	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 SHDC	74	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 Flexifuel Q7DA	92	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 TDCi KKDA	85	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 QQDC	90	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 QQDA	92	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 QQDB	92	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 CNG SYDA	107	04.09-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 LPG SYDA	107	06.08-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DC	98	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DE	98	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DF	98	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DA	100	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DB	100	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DD	100	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DG	100	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi IXDA	81	02.08-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 AODA	107	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 AODB	107	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 AODE	107	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 SYDA	107	02.07-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005





















**FORD**

	KW	Período		
<b>C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)</b>				
1.0 EcoBoost M2DA	74	10.12-		 MRP-2005
1.0 EcoBoost SFDA	74	10.12-		 MRP-2005
1.0 EcoBoost M1DA	92	10.12-		 MRP-2005
1.6 EcoBoost JQDA	110	12.10-		 MRP-2005
1.6 EcoBoost JQDB	110	12.10-		 MRP-2005
1.6 EcoBoost JTDA	134	12.10-		 MRP-2005
1.6 EcoBoost JTDB	134	12.10-		 MRP-2005
1.6 Flexifuel MUDA	88	02.11-		 MRP-2005
1.6 LPG MUDA	86	02.12-		 MRP-2005
1.6 LPG MUDA	88	02.12-		 MRP-2005
1.6 TDCi T3DA	70	12.10-		 MRP-2005
1.6 TDCi T3DB	70	12.10-		 MRP-2005
1.6 TDCi T1DA	85	12.10-		 MRP-2005
1.6 TDCi T1DB	85	12.10-		 MRP-2005
1.6 Ti XTDA	63	12.10-		 MRP-2005
1.6 Ti IQDA	77	12.10-		 MRP-2005
1.6 Ti IQDB	77	12.10-		 MRP-2005
1.6 Ti PNDA	92	12.10-		 MRP-2005
2.0 TDCi TYDA	85	02.11-		 MRP-2005
2.0 TDCi UFDB	103	02.11-		 MRP-2005
2.0 TDCi TXDB	120	12.10-		 MRP-2005
<b>CAPRI III (GECF)</b>				
2.8 Super Injection PRN	118	01.81-04.87	 MSE-9501	
<b>ECONOVAN (KBA, KCA)</b>				
1.4 UC	48	03.86-03.92	 MFP-2325	
2.0 D RF	41	03.86-03.92	 MFP-2325	
<b>FIESTA Furgón (J5_, J3_)</b>				
1.3 J4C	44	02.96-08.03	 MFP-2302	
1.8 DI RTN	55	09.00-08.03	 MFP-2302	
1.8 DI RTP	55	09.00-08.03	 MFP-2302	
1.8 D RTK	44	02.96-04.02	 MFP-2302	





















**FORD**

	KW	Período		
<b>FIESTA Furgón (JV_)</b>				
D 1.8 RTJ	44	05.98-04.02	 <b>MFP-2302</b>	
D 1.8 RTK	44	05.98-04.02	 <b>MFP-2302</b>	
TD 1.8 RTN	55	03.00-08.03	 <b>MFP-2302</b>	
TD 1.8 RTP	55	03.00-08.03	 <b>MFP-2302</b>	
TD 1.8 RTQ	55	03.00-08.03	 <b>MFP-2302</b>	
<b>FIESTA IV (JA_, JB_)</b>				
1.0 i	48	09.99-01.02	 <b>MFP-2302</b>	
1.25 i 16V DHA	55	08.95-01.02	 <b>MFP-2302</b>  <b>MFP-2354</b>   <b>MFD-2307</b>	año construcción desde:01/1996 año construcción hasta:12/2000 Eje delantero Tipo de disco de frenos:Macizo
1.25 i 16V DHB	55	08.95-01.02	 <b>MFP-2302</b>  <b>MFP-2354</b>   <b>MFD-2307</b>	año construcción desde:01/1996 año construcción hasta:12/2000 Eje delantero Tipo de disco de frenos:Macizo
1.25 i 16V DHC	55	08.95-01.02	 <b>MFP-2302</b>  <b>MFP-2354</b>   <b>MFD-2307</b>	año construcción desde:01/1996 año construcción hasta:12/2000 Eje delantero Tipo de disco de frenos:Macizo
1.25 i 16V DHD	55	08.95-01.02	 <b>MFP-2302</b>  <b>MFP-2354</b>   <b>MFD-2307</b>	año construcción desde:01/1996 año construcción hasta:12/2000 Eje delantero Tipo de disco de frenos:Macizo
1.25 i 16V DHE	55	08.95-01.02	 <b>MFP-2302</b>  <b>MFP-2354</b>	año construcción desde:01/1996 año construcción






















**FORD**

	KW	Período		
<b>FIESTA IV (JA_, JB_)</b>				
			 <b>MFD-2307</b>	hasta:12/2000 Eje delantero Tipo de disco de frenos:Macizo
<b>1.25 i 16V DHF</b>	55	08.95-01.02	 <b>MFP-2302</b>  <b>MFP-2354</b>   <b>MFD-2307</b>	año construcción desde:01/1996 año construcción hasta:12/2000 Eje delantero Tipo de disco de frenos:Macizo
<b>1.25 i 16V DHG</b>	55	08.95-01.02	 <b>MFP-2302</b>  <b>MFP-2354</b>   <b>MFD-2307</b>	año construcción desde:01/1996 año construcción hasta:12/2000 Eje delantero Tipo de disco de frenos:Macizo
<b>1.3 i JJA</b>	37	08.95-01.02	 <b>MFP-2302</b>  <b>MFP-2354</b>   <b>MFD-2307</b>	año construcción desde:01/1996 año construcción hasta:12/2000 Eje delantero Tipo de disco de frenos:Macizo
<b>1.3 i JJC</b>	37	08.95-01.02	 <b>MFP-2302</b>  <b>MFP-2354</b>   <b>MFD-2307</b>	año construcción desde:01/1996 año construcción hasta:12/2000 Eje delantero Tipo de disco de frenos:Macizo
<b>1.3 i JJE</b>	37	08.95-01.02	 <b>MFP-2302</b>  <b>MFP-2354</b>   <b>MFD-2307</b>	año construcción desde:01/1996 año construcción hasta:12/2000 Eje delantero Tipo de disco de frenos:Macizo
<b>1.3 i JJJ</b>	37	08.95-01.02	 <b>MFP-2302</b>	




























**FORD**

	KW	Período			
<b>FIESTA IV (JA_, JB_)</b>					
			 <b>MFP-2354</b>  <b>MFD-2307</b>	año construcción desde:01/1996 año construcción hasta:12/2000 Eje delantero Tipo de disco de frenos:Macizo	
<b>1.3 i JJK</b>	37	08.95-01.02	 <b>MFP-2302</b>  <b>MFP-2354</b>  <b>MFD-2307</b>	año construcción desde:01/1996 año construcción hasta:12/2000 Eje delantero Tipo de disco de frenos:Macizo	
<b>1.3 i JJM</b>	37	08.95-01.02	 <b>MFP-2302</b>  <b>MFP-2354</b>  <b>MFD-2307</b>	año construcción desde:01/1996 año construcción hasta:12/2000 Eje delantero Tipo de disco de frenos:Macizo	
<b>1.3 i J4C</b>	44	08.95-01.02	 <b>MFP-2302</b>  <b>MFP-2354</b>  <b>MFD-2307</b>	año construcción desde:01/1996 año construcción hasta:12/2000 Eje delantero Tipo de disco de frenos:Macizo	
<b>1.3 i J4J</b>	44	08.95-01.02	 <b>MFP-2302</b>  <b>MFP-2354</b>  <b>MFD-2307</b>	año construcción desde:01/1996 año construcción hasta:12/2000 Eje delantero Tipo de disco de frenos:Macizo	
<b>1.3 i J4L</b>	44	08.95-01.02	 <b>MFP-2302</b>  <b>MFP-2354</b>  <b>MFD-2307</b>	año construcción desde:01/1996 año construcción hasta:12/2000 Eje delantero Tipo de disco de frenos:Macizo	





















**FORD**

	KW	Período		
<b>FIESTA IV (JA_, JB_)</b>				
<b>1.3 i J4Q</b>	44	08.95-01.02	 <b>MFP-2302</b>  <b>MFP-2354</b>   <b>MFD-2307</b>	año construcción desde:01/1996 año construcción hasta:12/2000 Eje delantero Tipo de disco de frenos:Macizo
<b>1.3 i J4R</b>	44	08.95-01.02	 <b>MFP-2302</b>  <b>MFP-2354</b>   <b>MFD-2307</b>	año construcción desde:01/1996 año construcción hasta:12/2000 Eje delantero Tipo de disco de frenos:Macizo
<b>1.3 i J4T</b>	44	08.95-01.02	 <b>MFP-2302</b>  <b>MFP-2354</b>   <b>MFD-2307</b>	año construcción desde:01/1996 año construcción hasta:12/2000 Eje delantero Tipo de disco de frenos:Macizo
<b>1.3 i JBC</b>	44	08.95-01.02	 <b>MFP-2302</b>  <b>MFP-2354</b>   <b>MFD-2307</b>	año construcción desde:01/1996 año construcción hasta:12/2000 Eje delantero Tipo de disco de frenos:Macizo
<b>1.4 i 16V FHA</b>	66	04.96-01.02	 <b>MFP-2302</b>  <b>MFP-2354</b>	año construcción desde:12/2000 Eje delantero Tipo de disco de frenos:Macizo
<b>1.4 i 16V FHE</b>	66	04.96-01.02	 <b>MFP-2302</b>  <b>MFP-2354</b>	año construcción desde:12/2000 Eje delantero Tipo de disco de frenos:Macizo
<b>1.6 16V Sport L1T</b>	76	02.00-01.02	 <b>MFP-2302</b>	
<b>1.6 16V Sport L1V</b>	76	02.00-01.02	 <b>MFP-2302</b>	

**FORD**




























	KW	Período		
<b>FIESTA IV (JA_, JB_)</b>				
1.8 DI RTN	55	04.00-01.02	 MFP-2302	
1.8 DI RTP	55	04.00-01.02	 MFP-2302	
1.8 DI RTQ	55	04.00-01.02	 MFP-2302	
1.8 D RTJ	44	08.95-04.00	 MFP-2354	año construcción desde:01/1996 año construcción hasta:12/1998 Eje delantero Tipo de disco de frenos:Macizo
1.8 D RTK	44	08.95-04.00	 MFP-2354	año construcción desde:01/1996 año construcción hasta:12/1998 Eje delantero Tipo de disco de frenos:Macizo
<b>FIESTA V (JH_, JD_)</b>				
1.25 16V M7JA	51	03.03-06.08	 MFP-2302	
1.25 16V M7JB	51	03.03-06.08	 MFP-2302	
1.25 16V FUJA	55	05.02-06.08	 MFP-2302	
1.25 16V FUJB	55	05.02-06.08	 MFP-2302	
1.3 BAJA	44	11.01-06.08	 MFP-2302	
1.3 A9JA	51	11.01-06.08	 MFP-2302	
1.3 A9JB	51	11.01-06.08	 MFP-2302	
1.4 16V FXJA	59	11.01-06.08	 MFP-2302	
1.4 16V FXJB	59	11.01-06.08	 MFP-2302	
1.4 TDCi F6JA	50	11.01-06.08	 MFP-2302	
1.4 TDCi F6JB	50	11.01-06.08	 MFP-2302	
1.6 16V FYJA	74	11.01-06.08	 MFP-2302	
1.6 16V FYJB	74	11.01-06.08	 MFP-2302	
1.6 TDCi HHJA	66	11.04-06.08	 MFP-2302	
1.6 TDCi HHJB	66	11.04-06.08	 MFP-2302	
<b>FIESTA V Van</b>				
1.3 A9JA	51	10.03-07.05	 MFP-2302	
1.3 A9JB	51	10.03-07.05	 MFP-2302	
1.4 TDCi F6JA	50	10.03-12.10	 MFP-2302	
1.4 TDCi F6JB	50	10.03-12.10	 MFP-2302	

**FORD**












































	KW	Período		
<b>FIESTA VI</b>				
1.25 STJA	44	06.08-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.25 STJB	44	06.08-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.25 SNJA	60	06.08-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.25 SNJB	60	06.08-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.25 SNJC	60	06.08-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.25 SNJD	60	06.08-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.4 LPG RTJA	71	01.09-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.4 LPG RTJB	71	01.09-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.4 TDCi F6JB	50	01.09-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.4 TDCi F6JD	50	01.09-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.4 TDCi F6JD	51	07.10-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.4 TDCi KVJA	51	07.10-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.4 SPJA	71	06.08-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.4 SPJC	71	06.08-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.6 TDCi T3JA	70	02.10-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.6 TDCi TZJA	70	02.10-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.6 TDCi TZJB	70	02.10-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.6 TDCi HHJF	55	06.08-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.6 TDCi UBJA	55	06.08-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.6 TDCi HHJC	66	06.08-	 <b>MFP-20089</b>  <b>MFP-2343</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.6 TDCi HHJD	66	06.08-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258




































































**FORD**

	KW	Período		
<b>FIESTA VI</b>				
			 <b>MFP-2343</b>	
1.6 TDCi HHJE	66	06.08-	 <b>MFP-20089</b>  <b>MFP-2343</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.6 Ti HXJA	88	06.08-	 <b>MFP-20089</b>  <b>MFP-2343</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.6 Ti HXJB	88	06.08-	 <b>MFP-20089</b>  <b>MFP-2343</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.6 Ti U5JA	99	12.10-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
<b>FIESTA VI Van</b>				
1.4 TDCi F6JD	51	07.10-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.4 TDCi KVJA	51	07.10-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.6 TDCi HHJC	66	01.09-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.6 TDCi HHJD	66	01.09-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.6 TDCi HHJE	66	01.09-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.6 TDCi T3JA	70	02.10-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.6 TDCi TZJA	70	02.10-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
1.6 TDCi TZJB	70	02.10-	 <b>MFP-20089</b>	para diámetro disco de freno (mm):258
<b>FOCUS (DAW, DBW)</b>				
1.4 16V FXDA	55	10.98-11.04	 <b>MFD-2307</b>	
1.4 16V FXDB	55	10.98-11.04	 <b>MFD-2307</b>	
1.4 16V FXDC	55	10.98-11.04	 <b>MFD-2307</b>	
1.4 16V FXDD	55	10.98-11.04	 <b>MFD-2307</b>	
1.6 16V FYDA	74	10.98-11.04	 <b>MFD-2307</b>	
1.6 16V FYDB	74	10.98-11.04	 <b>MFD-2307</b>	
1.6 16V FYDC	74	10.98-11.04	 <b>MFD-2307</b>	
1.6 16V FYDD	74	10.98-11.04	 <b>MFD-2307</b>	

































































**FORD**

	KW	Período		
<b>FOCUS (DAW, DBW)</b>				
1.6 16V FYDH	74	10.98-11.04	 MFD-2307	
1.8 16V EYDB	85	10.98-11.04	 MFD-2307	
1.8 16V EYDC	85	10.98-11.04	 MFD-2307	
1.8 16V EYDD	85	10.98-11.04	 MFD-2307	
1.8 16V EYDE	85	10.98-11.04	 MFD-2307	
1.8 16V EYDF	85	10.98-11.04	 MFD-2307	
1.8 16V EYDG	85	10.98-11.04	 MFD-2307	
1.8 16V EYDI	85	10.98-11.04	 MFD-2307	
1.8 16V EYDJ	85	10.98-11.04	 MFD-2307	
1.8 16V EYDL	85	10.98-11.04	 MFD-2307	
1.8 DI / TDDi BHDA	55	08.99-11.04	 MFD-2307	
1.8 DI / TDDi BHDB	55	08.99-11.04	 MFD-2307	
1.8 TDCi F9DA	85	03.01-11.04	 MFD-2307	
1.8 TDCi F9DB	85	03.01-11.04	 MFD-2307	
1.8 TDCi FFDA	74	08.02-11.04	 MFD-2307	
1.8 Turbo DI / TDDi C9DA	66	10.98-11.04	 MFD-2307	
1.8 Turbo DI / TDDi C9DB	66	10.98-11.04	 MFD-2307	
1.8 Turbo DI / TDDi C9DC	66	10.98-11.04	 MFD-2307	
2.0 16V EDDB	96	10.98-11.04	 MFD-2307	
2.0 16V EDDC	96	10.98-11.04	 MFD-2307	
2.0 16V EDDD	96	10.98-11.04	 MFD-2307	
2.0 16V EDDF	96	10.98-11.04	 MFD-2307	
<b>FOCUS C-MAX</b>				
1.6 TDCi HHDA	66	02.05-03.07	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi HHDB	66	02.05-03.07	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi G8DA	80	10.03-03.07	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi G8DB	80	10.03-03.07	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 Ti HXDA	85	08.04-03.07	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 Ti SIDA	85	08.04-03.07	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 HWDA	74	10.03-03.07	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 HWDB	74	10.03-03.07	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 Flexifuel Q7DA	92	01.06-03.07	 MFP-2300	 MRP-2005


































































**FORD**

	KW	Período		
<b>FOCUS C-MAX</b>				
1.8 TDCi KKDA	85	01.05-03.07	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 Q7DA	92	04.04-03.07	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 QQDA	92	04.04-03.07	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 QQDB	92	04.04-03.07	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 QQDC	90	09.05-03.07	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 CSDA	88	10.03-03.07	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 CSDB	88	10.03-03.07	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DC	98	10.03-03.07	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DE	98	10.03-03.07	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DF	98	10.03-03.07	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DA	100	10.03-03.07	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DB	100	10.03-03.07	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DD	100	10.03-03.07	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DG	100	10.03-03.07	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 AODA	107	03.04-03.07	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 AODB	107	03.04-03.07	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 SYDA	107	03.04-03.07	 MFP-2300	 MRP-2005
<b>FOCUS II (DA_, HCP)</b>				
1.4 ASDA	59	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.4 ASDB	59	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 LPG SIDA	85	10.09-07.11	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi GPDA	66	01.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi GPDB	66	01.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi GPDC	66	01.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi HHDA	66	01.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi HHDB	66	01.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi G8DC	74	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi MTDA	74	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi G8DA	80	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi G8DB	80	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi G8DD	80	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi G8DE	80	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005


































































**FORD**

	KW	Período		
<b>FOCUS II (DA_, HCP)</b>				
1.6 TDCi G8DF	80	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 Ti HXDA	85	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 Ti HXDB	85	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 Ti SIDA	85	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 HWDA	74	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 HWDB	74	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 SHDA	74	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 SHDB	74	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 SHDC	74	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 Flexifuel Q7DA	92	01.06-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 TDCi KKDA	85	01.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 TDCi KKDB	85	01.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 Q7DA	92	03.06-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 QQDA	92	03.06-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 QQDB	92	03.06-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 CNG SYDA	107	04.09-07.11	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 LPG SYDA	107	06.08-07.11	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi IXDA	81	02.08-07.11	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DE	98	07.04-01.08	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DF	98	07.04-01.08	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DA	100	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DB	100	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DD	100	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 AODA	107	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 AODB	107	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 AODE	107	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
2.5 ST HYDA	166	10.05-09.12		 MRP-2005
<b>FOCUS II Descapotable</b>				
1.6 HWDA	74	10.06-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 HWDB	74	10.06-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 SHDA	74	10.06-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 SHDB	74	10.06-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
















































**FORD**

	KW	Período		
<b>FOCUS II Descapotable</b>				
1.6 SHDC	74	10.06-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DA	100	10.06-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DB	100	10.06-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DD	100	10.06-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 AODA	107	10.06-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 AODB	107	10.06-09.10	 MFP-2300	 MRP-2005
<b>FOCUS II Sedán (DB_)</b>				
1.4 ASDA	59	04.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.4 ASDB	59	04.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi HHDA	66	04.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi HHDB	66	04.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi G8DC	74	04.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi MTDA	74	04.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi G8DA	80	04.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi G8DB	80	04.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi G8DD	80	04.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi G8DE	80	04.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi G8DF	80	04.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 Ti HXDA	85	04.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 Ti HXDB	85	04.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 Ti SIDA	85	04.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 HWDA	74	04.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 HWDB	74	04.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 SHDA	74	04.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 SHDB	74	04.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 SHDC	74	04.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 Flexifuel Q7DA	92	06.06-07.11	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 TDCi KKDA	85	04.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 TDCi KKDB	85	04.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 Q7DA	92	03.06-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 QQDA	92	03.06-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 QQDB	92	03.06-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005


































**FORD**

	KW	Período		
<b>FOCUS II Sedán (DB_)</b>				
2.0 TDCi IXDA	81	02.08-07.11	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DA	100	04.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DB	100	04.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DD	100	04.05-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 AODA	107	04.05-07.11	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 AODB	107	04.05-07.11	 MFP-2300	 MRP-2005
<b>FOCUS II Turnier (DA_)</b>				
1.4 ASDA	59	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.4 ASDB	59	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 LPG SIDA	85	10.09-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi GPDA	66	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi GPDC	66	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi HHDA	66	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi HHDB	66	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi G8DC	74	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi MTD A	74	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi G8DA	80	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi G8DB	80	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi G8DD	80	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi G8DE	80	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 TDCi G8DF	80	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 Ti HXDA	85	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 Ti HXDB	85	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 Ti SIDA	85	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 HWDA	74	07.04-07.11	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 HWDB	74	07.04-07.11	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 SHDA	74	07.04-07.11	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 SHDB	74	07.04-07.11	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 SHDC	74	07.04-07.11	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 Flexifuel Q7DA	92	01.06-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 TDCi KKDA	85	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 TDCi KKDB	85	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005

**FORD**



































	KW	Período		
<b>FOCUS II Turnier (DA_)</b>				
1.8 Q7DA	92	03.06-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 QQDA	92	03.06-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 QQDB	92	03.06-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 LPG SYDA	107	06.08-07.11	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi IXDA	81	02.08-07.11	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DE	98	07.04-01.08	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DF	98	07.04-01.08	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DA	100	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DB	100	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 TDCi G6DD	100	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 AODA	107	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 AODB	107	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 AODE	107	07.04-09.12	 MFP-2300	 MRP-2005
<b>FOCUS III</b>				
1.0 EcoBoost M2DA	74	02.12-		 MRP-2005
1.0 EcoBoost M1DA	92	02.12-		 MRP-2005
1.6 EcoBoost JQDA	110	07.10-		 MRP-2005
1.6 EcoBoost JQDB	110	07.10-		 MRP-2005
1.6 EcoBoost YUDA	110	07.10-		 MRP-2005
1.6 EcoBoost JTDA	134	07.10-		 MRP-2005
1.6 EcoBoost JTDB	134	07.10-		 MRP-2005
1.6 Flexifuel MUDA	88	07.10-		 MRP-2005
1.6 Flexifuel YUDA	110	07.13-		 MRP-2005
1.6 LPG MUDA	86	02.12-		 MRP-2005
1.6 LPG MUDA	88	02.12-		 MRP-2005
1.6 TDCi EOnetic NGDA	77	05.12-		 MRP-2005
1.6 TDCi EOnetic NGDB	77	05.12-		 MRP-2005
1.6 TDCi T3DA	70	07.10-		 MRP-2005
1.6 TDCi T3DB	70	07.10-		 MRP-2005
1.6 TDCi T1DA	85	07.10-		 MRP-2005
1.6 TDCi T1DB	85	07.10-		 MRP-2005
1.6 Ti IQDB	77	07.10-		 MRP-2005

**FORD**

































	KW	Período		
<b>FOCUS III</b>				
1.6 Ti PNDA	92	07.10-		 MRP-2005
1.6 Ti XTDA	63	08.11-		 MRP-2005
2.0 ST R9DA	184	07.12-		 MRP-2005
2.0 TDCi TYDA	85	07.10-		 MRP-2005
2.0 TDCi UFDB	103	07.10-		 MRP-2005
2.0 TDCi TXDB	120	07.10-		 MRP-2005
Electric KDDA	107	07.13-		 MRP-2005
<b>FOCUS III Sedán</b>				
1.0 EcoBoost M2DA	74	02.12-		 MRP-2005
1.0 EcoBoost M1DA	92	02.12-		 MRP-2005
1.6 EcoBoost JQDA	110	07.10-		 MRP-2005
1.6 EcoBoost JQDB	110	07.10-		 MRP-2005
1.6 EcoBoost YUDA	110	07.10-		 MRP-2005
1.6 EcoBoost JTDA	134	07.10-		 MRP-2005
1.6 EcoBoost JTDB	134	07.10-		 MRP-2005
1.6 Flexifuel MUDA	88	07.10-		 MRP-2005
1.6 Flexifuel YUDA	110	07.13-		 MRP-2005
1.6 TDCi T3DA	70	07.10-		 MRP-2005
1.6 TDCi T3DB	70	07.10-		 MRP-2005
1.6 TDCi T1DA	85	07.10-		 MRP-2005
1.6 TDCi T1DB	85	07.10-		 MRP-2005
1.6 Ti IQDB	77	07.10-		 MRP-2005
1.6 Ti PNDA	92	07.10-		 MRP-2005
1.6 Ti PNDD	92	07.10-		 MRP-2005
1.6 Ti XTDA	63	08.11-		 MRP-2005
2.0 TDCi TYDA	85	07.10-		 MRP-2005
2.0 TDCi UFDB	103	07.10-		 MRP-2005
2.0 TDCi TXDB	120	07.10-		 MRP-2005
<b>FOCUS III Turnier</b>				
1.0 EcoBoost M2DA	74	02.12-		 MRP-2005
1.0 EcoBoost M1DA	92	02.12-		 MRP-2005
1.6 EcoBoost JQDA	110	07.10-		 MRP-2005





































**FORD**

	KW	Período		
<b>FOCUS III Turnier</b>				
1.6 EcoBoost JQDB	110	07.10-		 MRP-2005
1.6 EcoBoost YUDA	110	07.10-		 MRP-2005
1.6 EcoBoost JTDA	134	07.10-		 MRP-2005
1.6 EcoBoost JTDB	134	07.10-		 MRP-2005
1.6 Flexifuel MUDA	88	07.10-		 MRP-2005
1.6 Flexifuel YUDA	110	07.13-		 MRP-2005
1.6 LPG MUDA	86	02.12-		 MRP-2005
1.6 LPG MUDA	88	02.12-		 MRP-2005
1.6 TDCi EOnetic NGDA	77	05.12-		 MRP-2005
1.6 TDCi EOnetic NGDB	77	05.12-		 MRP-2005
1.6 TDCi T3DA	70	07.10-		 MRP-2005
1.6 TDCi T3DB	70	07.10-		 MRP-2005
1.6 TDCi T1DA	85	07.10-		 MRP-2005
1.6 TDCi T1DB	85	07.10-		 MRP-2005
1.6 Ti IQDB	77	07.10-		 MRP-2005
1.6 Ti PNDA	92	07.10-		 MRP-2005
1.6 Ti XTDA	63	08.11-		 MRP-2005
2.0 ST R9DA	184	07.12-		 MRP-2005
2.0 TDCi TYDA	85	07.10-		 MRP-2005
2.0 TDCi UFDB	103	07.10-		 MRP-2005
2.0 TDCi TXDB	120	07.10-		 MRP-2005
<b>FOCUS Sedán (DFW)</b>				
1.4 16V FXDA	55	02.99-11.04		MFD-2307
1.4 16V FXDB	55	02.99-11.04		MFD-2307
1.4 16V FXDC	55	02.99-11.04		MFD-2307
1.4 16V FXDD	55	02.99-11.04		MFD-2307
1.6 16V FYDA	74	02.99-11.04		MFD-2307
1.6 16V FYDB	74	02.99-11.04		MFD-2307
1.6 16V FYDC	74	02.99-11.04		MFD-2307
1.6 16V FYDD	74	02.99-11.04		MFD-2307
1.6 16V FYDH	74	02.99-11.04		MFD-2307
1.8 16V EYDB	85	02.99-11.04		MFD-2307




































**FORD**

	KW	Período		
<b>FOCUS Sedán (DFW)</b>				
1.8 16V EYDC	85	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.8 16V EYDD	85	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.8 16V EYDE	85	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.8 16V EYDF	85	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.8 16V EYDG	85	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.8 16V EYDI	85	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.8 16V EYDJ	85	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.8 16V EYDL	85	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.8 TDCi F9DA	85	03.01-11.04	 MFD-2307	
1.8 TDCi F9DB	85	03.01-11.04	 MFD-2307	
1.8 TDCi FFDA	74	08.02-11.04	 MFD-2307	
1.8 Turbo DI / TDDi C9DA	66	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.8 Turbo DI / TDDi C9DB	66	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.8 Turbo DI / TDDi C9DC	66	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.8 Turbo DI / TDDi...	55	08.01-03.05	 MFD-2307	
1.8 Turbo DI / TDDi...	55	08.01-03.05	 MFD-2307	
2.0 16V EDDB	96	02.99-11.04	 MFD-2307	
2.0 16V EDDC	96	02.99-11.04	 MFD-2307	
2.0 16V EDDD	96	02.99-11.04	 MFD-2307	
2.0 16V EDDF	96	02.99-11.04	 MFD-2307	
<b>FOCUS Turnier (DNW)</b>				
1.4 16V FXDA	55	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.4 16V FXDB	55	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.4 16V FXDC	55	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.4 16V FXDD	55	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.6 16V FYDA	74	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.6 16V FYDB	74	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.6 16V FYDC	74	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.6 16V FYDD	74	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.6 16V FYDH	74	02.99-11.04	 MFD-2307	

































**FORD**

	KW	Período		
<b>FOCUS Turnier (DNW)</b>				
1.8 16V EYDB	85	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.8 16V EYDC	85	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.8 16V EYDD	85	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.8 16V EYDE	85	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.8 16V EYDF	85	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.8 16V EYDG	85	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.8 16V EYDI	85	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.8 16V EYDJ	85	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.8 16V EYDL	85	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.8 DI / TDDi BHDA	55	08.99-11.04	 MFD-2307	
1.8 DI / TDDi BHDB	55	08.99-11.04	 MFD-2307	
1.8 TDCi F9DA	85	03.01-11.04	 MFD-2307	
1.8 TDCi F9DB	85	03.01-11.04	 MFD-2307	
1.8 TDCi FFDA	74	08.02-11.04	 MFD-2307	
1.8 Turbo DI / TDDi C9DA	66	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.8 Turbo DI / TDDi C9DB	66	02.99-11.04	 MFD-2307	
1.8 Turbo DI / TDDi C9DC	66	02.99-11.04	 MFD-2307	
2.0 16V EDDB	96	02.99-11.04	 MFD-2307	
2.0 16V EDDC	96	02.99-11.04	 MFD-2307	
2.0 16V EDDD	96	02.99-11.04	 MFD-2307	
2.0 16V EDDF	96	02.99-11.04	 MFD-2307	
<b>FUSION (JU_)</b>				
1.25 FUJA	55	08.04-12.12	 MFP-2302  MFD-2307	
1.25 FUJB	55	08.04-12.12	 MFP-2302  MFD-2307	
1.4 LPG UTJA	59	01.10-12.12	 MFP-2302	
1.4 TDCi F6JA	50	08.02-12.12	 MFP-2302  MFD-2307	
1.4 TDCi F6JB	50	08.02-12.12	 MFP-2302  MFD-2307	
1.4 FXJA	59	08.02-12.12	 MFP-2302	

































**FORD**

	KW	Período		
<b>FUSION (JU_)</b>				
			 MFD-2307	
1.4 FXJB	59	08.02-12.12	 MFP-2302  MFD-2307	
1.4 FXJC	59	08.02-12.12	 MFP-2302  MFD-2307	
1.6 TDCi HHJA	66	11.04-12.12	 MFP-2302  MFD-2307	
1.6 TDCi HHJB	66	11.04-12.12	 MFP-2302  MFD-2307	
1.6 FYJA	74	08.02-11.08	 MFP-2302  MFD-2307	
1.6 FYJB	74	08.02-11.08	 MFP-2302  MFD-2307	
1.6 FYJC	74	08.02-11.08	 MFP-2302  MFD-2307	
<b>GALAXY (WA6)</b>				
1.6 EcoBoost JTWA	118	11.10-06.15	 MFP-2L00	
1.6 EcoBoost JTWB	118	11.10-06.15	 MFP-2L00	
1.6 TDCi T1WA	85	02.11-06.15	 MFP-2L00	
1.6 TDCi T1WB	85	02.11-06.15	 MFP-2L00	
1.8 TDCi FFWA	74	05.06-06.15	 MFP-2L00	
1.8 TDCi QYWA	92	05.06-06.15	 MFP-2L00	
2.0 EcoBoost TNWA	149	03.10-06.15	 MFP-2L00	
2.0 TDCi TXWA	120	03.10-06.15	 MFP-2L00	
2.0 TDCi AZWA	96	05.06-06.15	 MFP-2L00	
2.0 TDCi AZWC	100	05.06-06.15	 MFP-2L00	
2.0 TDCi UKWA	100	05.06-06.15	 MFP-2L00	
2.0 TDCi QXWA	103	05.06-06.15	 MFP-2L00	
2.0 TDCi QXWB	103	05.06-06.15	 MFP-2L00	
2.0 TDCi QXWC	103	05.06-06.15	 MFP-2L00	
2.0 TDCi UFWA	103	05.06-06.15	 MFP-2L00	
2.0 TDCi KLWA	85	11.07-06.15	 MFP-2L00	
2.0 TDCi TYWA	85	11.07-06.15	 MFP-2L00	

































**FORD**

	KW	Período		
<b>GALAXY (WA6)</b>				
2.0 AOWA	107	05.06-06.15	 MFP-2L00	
2.0 AOWB	107	05.06-06.15	 MFP-2L00	
2.2 TDCi Q4BA	129	03.08-12.12	 MFP-2L00	
2.2 TDCi Q4WA	129	03.08-12.12	 MFP-2L00	
2.2 TDCi KNWA	147	11.10-06.15	 MFP-2L00	
2.3 SEWA	118	09.07-06.15	 MFP-2L00	
<b>GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)</b>				
1.0 EcoBoost M2DA	74	10.12-		 MRP-2005
1.0 EcoBoost SFDA	74	10.12-		 MRP-2005
1.0 EcoBoost M1DA	92	10.12-		 MRP-2005
1.6 EcoBoost JQDA	110	12.10-		 MRP-2005
1.6 EcoBoost JQDB	110	12.10-		 MRP-2005
1.6 EcoBoost JTDA	134	12.10-		 MRP-2005
1.6 EcoBoost JTDB	134	12.10-		 MRP-2005
1.6 TDCi T3DA	70	12.10-		 MRP-2005
1.6 TDCi T3DB	70	12.10-		 MRP-2005
1.6 TDCi T1DA	85	12.10-		 MRP-2005
1.6 TDCi T1DB	85	12.10-		 MRP-2005
1.6 Ti IQDA	77	12.10-		 MRP-2005
1.6 Ti IQDB	77	12.10-		 MRP-2005
1.6 Ti PNDA	92	12.10-		 MRP-2005
2.0 TDCi TYDA	85	02.11-		 MRP-2005
2.0 TDCi UKDB	100	02.11-		 MRP-2005
2.0 TDCi UFDB	103	02.11-		 MRP-2005
2.0 TDCi TXDB	120	12.10-		 MRP-2005
<b>KA (RB_)</b>				
1.6 i CDB	70	07.03-11.08	 MFP-2302  MFD-2307	
1.6 i CDC	70	07.03-11.08	 MFP-2302  MFD-2307	
<b>KUGA I</b>				
2.0 TDCi 4x4 G6DG	100	03.08-11.12	 MFP-2300	










































**FORD**

	KW	Período		
<b>KUGA I</b>				
2.0 TDCi 4x4 UKDA	100	03.08-11.12	 MFP-2300	
2.0 TDCi 4x4 UFDA	103	03.10-11.12	 MFP-2300	
2.0 TDCi 4x4 TXDA	120	03.10-11.12	 MFP-2300	
2.0 TDCi G6DG	100	03.08-11.12	 MFP-2300	
2.0 TDCi UKDA	100	03.08-11.12	 MFP-2300	
2.0 TDCi UFDA	103	03.10-11.12	 MFP-2300	
2.5 4x4 HYDB	147	03.09-	 MFP-2300	
2.5 HYDB	147	03.09-11.12	 MFP-2300	
2.5 HYDC	147	03.09-11.12	 MFP-2300	
<b>KUGA II (DM2)</b>				
1.6 EcoBoost 4x4 JTMA	134	03.13-		 MRP-2005
1.6 EcoBoost JQMA	110	03.13-		 MRP-2005
1.6 EcoBoost JQMB	110	03.13-		 MRP-2005
2.0 TDCi 4x4 UKMA	100	03.13-		 MRP-2005
2.0 TDCi 4x4 UFMA	103	03.13-		 MRP-2005
2.0 TDCi 4x4 TXDA	120	03.13-		 MRP-2005
2.0 TDCi 4x4 TXMA	120	03.13-		 MRP-2005
2.0 TDCi UKMA	100	03.13-		 MRP-2005
2.0 TDCi UFMA	103	03.13-		 MRP-2005
<b>MAVERICK (UDS, UNS)</b>				
2.4 i (UDS) KA-24	85	09.96-04.98		 MWC-2187
2.4 i KA24-E	91	02.93-08.96	 MSE-9133	Eje delantero  MWC-2187
2.4 i KA-24	87	09.96-04.98		 MWC-2187
2.7 TD TD27	74	02.93-08.96		 MWC-2187
2.7 TD TD27E	92	09.96-04.98		 MWC-2187
<b>MONDEO IV (BA7)</b>				
1.6 EcoBoost JTBA	118	02.11-01.15	 MFP-2L00	
1.6 EcoBoost JTBB	118	02.11-01.15	 MFP-2L00	
1.6 TDCi T1BA	85	02.11-01.15	 MFP-2L00	
1.6 TDCi T1BB	85	02.11-01.15	 MFP-2L00	
1.6 TDCi T1BC	85	02.11-01.15	 MFP-2L00	

**FORD**





































	KW	Período		
<b>MONDEO IV (BA7)</b>				
1.6 Ti RHBA	81	03.07-01.15	 MFP-2L00	
1.6 Ti PNBA	92	03.07-01.15	 MFP-2L00	
1.6 Ti KGBA	88	07.10-01.15	 MFP-2L00	
1.8 TDCi FFBA	74	03.07-01.15	 MFP-2L00	
1.8 TDCi KHBA	92	06.07-01.15	 MFP-2L00	
1.8 TDCi QYBA	92	06.07-01.15	 MFP-2L00	
2.0 SCTi TNBA	149	03.10-01.15	 MFP-2L00	
2.0 TDCi AZBA	96	03.07-01.15	 MFP-2L00	
2.0 TDCi KLBA	85	11.07-01.15	 MFP-2L00	
2.0 TDCi LPBA	85	11.07-01.15	 MFP-2L00	
2.0 TDCi TYBA	85	11.07-01.15	 MFP-2L00	
2.0 AOBA	107	03.07-01.15	 MFP-2L00	
2.0 AOBC	107	03.07-01.15	 MFP-2L00	
2.0 TBBA	107	03.07-01.15	 MFP-2L00	
<b>PUMA (EC_)</b>				
1.4 16V FHD	66	11.97-10.00	 MFP-2302	
1.4 16V FHF	66	11.97-10.00	 MFP-2302	
1.6 16V L1W	76	08.00-06.02	 MFP-2302	
1.7 16V MHA	92	03.97-06.02	 MFP-2302	
1.7 16V MHB	92	03.97-06.02	 MFP-2302	
ST 160	118	06.99-06.02	 MFP-2302	
<b>RANGER (ER, EQ)</b>				
2.5 D 4x4 WL	57	10.99-04.02		 MBD-2305  MRS-2311  MRS-2311S
2.5 D WL	57	10.99-04.02	 MFP-2373	
2.5 TD 4x4 WL-T	80	10.99-06.06		 MBD-2305  MRS-2311  MRS-2311S
2.5 TD WL-T	62	04.02-06.06	 MFP-2373	
<b>RANGER (ET)</b>				
2.5 TDCi 4x4 WLAA	105	05.06-07.12		 MRS-2311

**FORD**





































	KW	Período		
<b>RANGER (ET)</b>				
				 MRS-2311S
3.0 TDCi	115	05.06-07.12	 MFP-2323  MFD-2323	 MBD-2305  MRS-2311  MRS-2311S
<b>RANGER (TKE)</b>				
2.2 TDCi 4x4 GBVAJQW	92	04.11-	 MFP-2351  MFD-2364	 MBD-2305  MRS-2113
2.2 TDCi 4x4 GBVAJQJ	110	04.11-	 MFP-2351  MFD-2364	 MBD-2305  MRS-2113
2.2 TDCi GBVAJPF	88	04.11-	 MFP-2351  MFD-2364	 MBD-2305
2.2 TDCi GBVAJQW	92	04.11-	 MFP-2351  MFD-2364	 MBD-2305  MRS-2113
3.2 TDCi 4x4 SAFA	147	04.11-	 MFP-2351	 MBD-2305  MRS-2113
<b>S-MAX (WA6)</b>				
1.6 EcoBoost JTWA	118	02.11-12.14	 MFP-2L00	
1.6 EcoBoost JTWB	118	02.11-12.14	 MFP-2L00	
1.6 TDCi T1WA	85	02.11-12.14	 MFP-2L00	
1.6 TDCi T1WB	85	02.11-12.14	 MFP-2L00	
1.8 TDCi QYWA	92	05.06-12.14	 MFP-2L00	
2.0 TDCi KLWA	85	11.07-12.14	 MFP-2L00	
2.0 TDCi TYWA	85	11.07-12.14	 MFP-2L00	
2.0 AOWA	107	05.06-12.14	 MFP-2L00	
2.0 AOWB	107	05.06-12.14	 MFP-2L00	
<b>STREET KA (RL2)</b>				
1.6 CDRA	70	05.03-07.05	 MFP-2302	
1.6 CDRB	70	05.03-07.05	 MFP-2302	
<b>TOURNEO CONNECT / GRAND...</b>				
UBGA	55	09.13-	 MRP-2005	
TZGA	70	09.13-	 MRP-2005	
TZGB	70	09.13-	 MRP-2005	































**FORD**

	KW	Período		
<b>TOURNEO CONNECT / GRAND...</b>				
T1GA	85	09.13-		 MRP-2005
M2GA	74	11.13-		 MRP-2005
M2GB	74	11.13-		 MRP-2005
JQGA	110	11.13-		 MRP-2005
<b>TOURNEO CONNECT</b>				
1.8 16V EYPA	85	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 16V EYPC	85	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 16V EYPD	85	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 TDCi /TDDi /DI BHPA	55	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 TDCi /TDDi /DI P7PA	55	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 TDCi /TDDi /DI P7PB	55	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 TDCi /TDDi /DI R2PA	55	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 TDCi HCPA	66	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 TDCi HCPB	66	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 TDCi P9PA	66	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 TDCi P9PB	66	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 TDCi P9PC	66	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 TDCi P9PD	66	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 TDCi R3PA	66	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 TDCi RWPE	66	06.02-12.13		 MRP-2005






**FORD**

	KW	Período		
<b>TOURNEO CONNECT</b>				
				 MRP-2138
1.8 TDCi RWPF	66	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 TDCi RWPA	81	08.06-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 TDCi RWPC	81	08.06-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 TDCi RWPD	81	08.06-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
<b>TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)</b>				
1.8 16V EYPA	85	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 16V EYPC	85	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 16V EYPD	85	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 Di BHPA	55	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 Di P7PA	55	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 Di P7PB	55	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 Di R2PA	55	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 TDCi HCPA	66	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 TDCi HCPB	66	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 TDCi P9PA	66	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 TDCi P9PB	66	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 TDCi P9PC	66	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
























































**FORD**

	KW	Período		
<b>TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)</b>				
1.8 TDCi P9PD	66	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 TDCi R3PA	66	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 TDCi RWPE	66	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 TDCi RWPF	66	06.02-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 TDCi RWPA	81	08.06-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 TDCi RWPC	81	08.06-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 TDCi RWPD	81	08.06-12.13		 MRP-2005  MRP-2138
<b>TRANSIT CONNECT Furgón</b>				
1.0 EcoBoost M2GA	74	02.13-		 MRP-2005
1.6 EcoBoost JQGA	110	11.13-		 MRP-2005
1.6 TDCi UBGA	55	02.13-		 MRP-2005
1.6 TDCi TZGA	70	02.13-		 MRP-2005
1.6 TDCi TZGB	70	02.13-		 MRP-2005
1.6 TDCi T1GA	85	02.13-		 MRP-2005
<b>TRANSIT CONNECT Kombi</b>				
1.6 EcoBoost JQGA	110	02.13-		 MRP-2005
1.6 TDCi UBGA	55	02.13-		 MRP-2005
1.6 TDCi TZGA	70	02.13-		 MRP-2005
1.6 TDCi TZGB	70	02.13-		 MRP-2005
1.6 TDCi T1GA	85	02.13-		 MRP-2005






















# JAGUAR

	KW	Período		
<b>XF (X250)</b>				
2.2 D 224DT	120	04.11-04.15		 MRP-2005
2.2 D 224DT	140	05.11-04.15		 MRP-2005











































**LADA**

	KW	Período		
<b>NADESCHDA (2120)</b>				
<b>1.7 i BA3 21214</b>	59	12.97-12.06	 <b>MFP-2000</b>  <b>MFD-2070</b>	 <b>MRS-2000</b>  <b>MWC-2000</b>
<b>1.7 VAZ-2121.3</b>	60	12.97-12.06	 <b>MFP-2000</b>  <b>MFD-2070</b>	 <b>MRS-2000</b>  <b>MWC-2000</b>
<b>1.8 i VAZ-2130.1</b>	67	12.97-12.06	 <b>MFP-2000</b>  <b>MFD-2070</b>	 <b>MRS-2000</b>  <b>MWC-2000</b>
<b>1.8 VAZ-2130</b>	60	12.97-12.06	 <b>MFP-2000</b>  <b>MFD-2070</b>	 <b>MRS-2000</b>  <b>MWC-2000</b>
<b>NIVA Todo terreno, cerrada (2121)</b>				
<b>1600 4x4 BA3 2121</b>	54	01.87-03.95	 <b>MFP-2000</b>  <b>MFD-2070</b>  <b>MBH-2088</b>	 <b>MRS-2000</b>  <b>MBH-2089</b>  <b>MWC-2000</b>
<b>1600 BA3 2121</b>	56	04.80-12.87	 <b>MFP-2000</b>  <b>MFD-2070</b>  <b>MBH-2088</b>	 <b>MRS-2000</b>  <b>MBH-2089</b>  <b>MWC-2000</b> año construcción desde:02/1984
<b>1600 BA3 2121</b>	56	12.76-12.93	 <b>MFP-2000</b>  <b>MFD-2070</b>  <b>MBH-2088</b>	 <b>MRS-2000</b>  <b>MBH-2089</b>  <b>MWC-2000</b> año construcción desde:02/1984
<b>1700 i 4x4 BA3 21214</b>	60	10.00-12.10	 <b>MFP-2000</b>  <b>MFD-2070</b>	 <b>MRS-2000</b>  <b>MWC-2000</b>
<b>1700 i BA3 21214</b>	59	06.96-12.06	 <b>MFP-2000</b>  <b>MFD-2070</b>	 <b>MRS-2000</b>  <b>MWC-2000</b>
<b>1700 i VAZ-2121.3</b>	59	06.96-12.06	 <b>MFP-2000</b>  <b>MFD-2070</b>	 <b>MRS-2000</b>  <b>MWC-2000</b>
<b>1900 Diesel XUD9A</b>	47	01.93-08.99	 <b>MFP-2000</b>  <b>MFD-2070</b>	 <b>MRS-2000</b>  <b>MWC-2000</b>
<b>1900 Diesel XUD9SD</b>	55	01.99-12.06	 <b>MFP-2000</b>  <b>MFD-2070</b>	







































**LANCIA**

	KW	Período		
<b>PHEDRA (179_)</b>				
2.2 D Multijet 4HS	125	03.08-11.10	 MSE-9L01	
2.2 D Multijet 4HT	125	03.08-11.10	 MSE-9L01	
2.2 JTD 4HP	120	04.06-11.10	 MSE-9L01	
2.2 JTD 4HR	120	04.06-11.10	 MSE-9L01	
<b>THEMA (LX_)</b>				
3.0 D EXF	140	09.11-	 MFP-2911  MFP-2913	
3.0 D EXF	176	09.11-	 MFP-2911  MFP-2913	
3.6 ERB	210	09.11-	 MFP-2913	
<b>VOYAGER Limusina (404_)</b>				
2.8 CRD ENS	120	09.11-12.14	 MFP-2918  MFD-2923	 MRP-2905  MRP-2908
3.6 V6 ERB	208	09.11-12.14	 MFP-2918  MFD-2923	 MRP-2905  MRP-2908
<b>YPSILON (312_)</b>				
1.2 Bifuel 169 A4.000	49	05.11-		 MBD-2004

# LAND ROVER







































	KW	Período				
<b>88/109 (LR)</b>						
<b>2.3 4x4 (LR 88 OL, LR...</b>	51	09.63-12.86	 <b>MWC-2L03</b>  <b>MFP-2L04</b>  <b>MFD-2L12</b>  <b>MWC-2L01</b>	<p>Eje trasero, derecha,Eje delantero, derecha</p> <p>izquierda: Eje trasero izquierda,Eje delantero, izquierda</p>	 <b>MBD-2L02</b>  <b>MBD-2L03</b>  <b>MRS-2L02</b>  <b>MRS-2L03</b>  <b>MWC-2L01</b>  <b>MWC-2L03</b>	<p>izquierda: Eje trasero izquierda,Eje delantero, izquierda</p> <p>derecha: Eje trasero, derecha,Eje delantero, derecha</p>
<b>2.3 4x4 (LR 88 OL, LR...</b>	51	09.63-12.86	 <b>MWC-2L03</b>  <b>MFP-2L04</b>  <b>MFD-2L12</b>  <b>MWC-2L01</b>	<p>Eje trasero, derecha,Eje delantero, derecha</p> <p>izquierda: Eje trasero izquierda,Eje delantero, izquierda</p>	 <b>MBD-2L02</b>  <b>MBD-2L03</b>  <b>MRS-2L02</b>  <b>MRS-2L03</b>  <b>MWC-2L01</b>  <b>MWC-2L03</b>	<p>izquierda: Eje trasero izquierda,Eje delantero, izquierda</p> <p>derecha: Eje trasero, derecha,Eje delantero, derecha</p>
<b>2.3 D 4x4 (LR 88 DL, LR...</b>	46	09.63-12.86	 <b>MWC-2L03</b>  <b>MFP-2L04</b>  <b>MFD-2L12</b>  <b>MWC-2L01</b>	<p>Eje trasero, derecha,Eje delantero, derecha</p> <p>izquierda: Eje trasero izquierda,Eje delantero, izquierda</p>	 <b>MBD-2L02</b>  <b>MBD-2L03</b>  <b>MRS-2L02</b>  <b>MRS-2L03</b>  <b>MWC-2L01</b>  <b>MWC-2L03</b>	<p>izquierda: Eje trasero izquierda,Eje delantero, izquierda</p> <p>derecha: Eje trasero, derecha,Eje delantero, derecha</p>
<b>2.3 D 4x4 (LR 88 DL, LR...</b>	46	09.63-12.86	 <b>MWC-2L03</b>  <b>MFP-2L04</b>  <b>MFD-2L12</b>  <b>MWC-2L01</b>	<p>Eje trasero, derecha,Eje delantero, derecha</p> <p>izquierda: Eje trasero izquierda,Eje delantero, izquierda</p>	 <b>MBD-2L02</b>  <b>MBD-2L03</b>  <b>MRS-2L02</b>  <b>MRS-2L03</b>  <b>MWC-2L01</b>	<p>izquierda:</p>

## LAND ROVER



















































	KW	Período		
<b>88/109 (LR)</b>				
				 <b>MWC-2L03</b> Eje trasero izquierda,Eje delantero, izquierda derecha: Eje trasero, derecha,Eje delantero, derecha
<b>3.5 4x4 15G</b>	68	01.80-12.83	 <b>MFP-2L04</b>  <b>MFD-2L12</b>  <b>MBD-2L01</b>	 <b>MBD-2L02</b>  <b>MRS-2L02</b>  <b>MRS-2L03</b>
<b>88/109 Hardtop (LR)</b>				
<b>2.3 4x4 (LR 88 OP, 10 H)</b>	51	09.63-12.86	 <b>MWC-2L03</b>  <b>MFP-2L04</b>  <b>MFD-2L12</b>  <b>MWC-2L01</b>	Eje trasero, derecha,Eje delantero, derecha izquierda: Eje trasero izquierda,Eje delantero, izquierda  <b>MBD-2L02</b>  <b>MBD-2L03</b>  <b>MRS-2L02</b>  <b>MRS-2L03</b>  <b>MWC-2L01</b>  <b>MWC-2L03</b> año construcción desde:11/1971 año construcción hasta:05/1984 izquierda: Eje trasero izquierda,Eje delantero, izquierda derecha: Eje trasero, derecha,Eje delantero, derecha
<b>2.3 4x4 (LR 88 OP, 11H)</b>	51	09.63-12.86	 <b>MWC-2L03</b>  <b>MFP-2L04</b>  <b>MFD-2L12</b>  <b>MWC-2L01</b>	Eje trasero, derecha,Eje delantero, derecha izquierda: Eje trasero izquierda,Eje delantero, izquierda  <b>MBD-2L02</b>  <b>MBD-2L03</b>  <b>MRS-2L02</b>  <b>MRS-2L03</b>  <b>MWC-2L01</b>  <b>MWC-2L03</b> año construcción desde:11/1971 año construcción hasta:05/1984 izquierda: Eje trasero izquierda,Eje delantero, izquierda derecha: Eje trasero, derecha,Eje delantero, derecha
<b>2.3 D 4x4 (LR 88 DP 10 J)</b>	46	09.63-12.86	 <b>MWC-2L03</b>  <b>MFP-2L04</b>  <b>MFD-2L12</b>  <b>MWC-2L01</b>	Eje trasero, derecha,Eje delantero, derecha izquierda: Eje trasero izquierda,Eje delantero, izquierda  <b>MBD-2L02</b>  <b>MBD-2L03</b>  <b>MRS-2L02</b>  <b>MRS-2L03</b> año construcción desde:11/1971 año construcción hasta:05/1984















































## LAND ROVER

	KW	Período		
<b>88/109 Hardtop (LR)</b>				
				 <b>MWC-2L01</b> izquierda: Eje trasero izquierda,Eje delantero, izquierda   <b>MWC-2L03</b> derecha: Eje trasero, derecha,Eje delantero, derecha
<b>2.3 D 4x4 (LR 88 DP 23 J)</b>	46	09.63-12.86	 <b>MWC-2L03</b> Eje trasero, derecha,Eje delantero, derecha   <b>MFP-2L04</b>  <b>MFD-2L12</b>   <b>MWC-2L01</b> izquierda: Eje trasero izquierda,Eje delantero, izquierda	 <b>MBD-2L02</b>   <b>MBD-2L03</b>  <b>MRS-2L02</b> año construcción desde:11/1971 año construcción hasta:05/1984   <b>MRS-2L03</b>   <b>MWC-2L01</b> izquierda: Eje trasero izquierda,Eje delantero, izquierda   <b>MWC-2L03</b> derecha: Eje trasero, derecha,Eje delantero, derecha
<b>90/110 (DHMC)</b>				
<b>2.5 4x4 17 H</b>	62	09.85-07.90	 <b>MFP-2L02</b>  <b>MFP-2L11</b> año construcción hasta:06/1986 Eje delantero   <b>MFD-2L12</b>	 <b>MBD-2L02</b>  <b>MBD-2L03</b>   <b>MRS-2L03</b>  <b>MRS-2L06</b> año construcción desde:07/1989
<b>2.5 TD 4x4 19 J</b>	63	09.86-07.90	 <b>MFP-2L02</b>  <b>MFD-2L12</b>	 <b>MBD-2L02</b>  <b>MBD-2L03</b>  <b>MRS-2L02</b>  <b>MRS-2L03</b>  <b>MRS-2L06</b> año construcción desde:07/1989   <b>MWC-2LR1</b> Mod.construcción:110 izquierda,Eje trasero
<b>3.5 4x4 15G</b>	98	09.83-07.90	 <b>MFP-2L02</b>  <b>MFP-2L04</b> año construcción desde:06/1984 año construcción hasta:12/1985   <b>MFP-2L11</b> año construcción hasta:06/1986 Eje delantero   <b>MFD-2L12</b>	 <b>MBD-2L02</b>  <b>MBD-2L03</b>   <b>MRS-2L03</b>   <b>MRS-2L06</b> año construcción desde:07/1989

















































**LAND ROVER**

	KW	Período			
<b>90/110 (DHMC)</b>					
				 <b>MWC-2LR1</b> Mod.construcción:110 izquierda,Eje trasero	
<b>DEFENDER Cabrio (L316)</b>					
<b>2.4 Td4 4x4 (L31 ZSD-424)</b>	90	05.07-02.16	 <b>MFP-2L02</b>	 <b>MRP-2L06</b>  <b>MRS-2L07</b>	
<b>2.5 TDI 4x4 (L31 11 L)</b>	83	09.90-12.01	 <b>MFP-2L02</b>  <b>MFP-2L10</b>  <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>	Eje delantero vehículos con ABS   <b>MRP-2L04</b>  <b>MRP-2L06</b>  <b>MRP-2L07</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRD-2L08</b>  <b>MRS-2L06</b>  <b>MRS-2L07</b>  <b>MCP-2L02</b>	nº de chasis desde:(V) XA159807  Eje trasero
<b>2.5 TDI 4x4 (L31 16 L)</b>	83	09.90-12.01	 <b>MFP-2L02</b>  <b>MFP-2L10</b>  <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>	Eje delantero vehículos con ABS   <b>MRP-2L04</b>  <b>MRP-2L06</b>  <b>MRP-2L07</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRD-2L08</b>  <b>MRS-2L06</b>  <b>MRS-2L07</b>  <b>MCP-2L02</b>	nº de chasis desde:(V) XA159807  Eje trasero
<b>2.5 TDI 4x4 (L31 23 L)</b>	83	09.90-12.01	 <b>MFP-2L02</b>  <b>MFP-2L10</b>  <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>	Eje delantero vehículos con ABS   <b>MRP-2L04</b>  <b>MRP-2L06</b>  <b>MRP-2L07</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRD-2L08</b>  <b>MRS-2L06</b>  <b>MRS-2L07</b>  <b>MCP-2L02</b>	nº de chasis desde:(V) XA159807  Eje trasero
<b>2.5 Td5 4x4 (L31 10 P)</b>	90	06.98-02.16	 <b>MFP-2L02</b>  <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>	nº de chasis desde:LA930456   <b>MRP-2L04</b>  <b>MRP-2L06</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRD-2L08</b>	nº de chasis desde:(V)














































**LAND ROVER**

	KW	Período		
<b>DEFENDER Cabrio (L316)</b>				
				 <b>MRS-2L06</b>  <b>MRS-2L07</b> XA159807
<b>2.5 Td5 4x4 (L31 14 P)</b>	90	06.98-02.16	 <b>MFP-2L02</b>  <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>	nº de chasis desde:LA930456  <b>MRP-2L04</b>  <b>MRP-2L06</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRD-2L08</b>  <b>MRS-2L06</b>  <b>MRS-2L07</b> nº de chasis desde:(V) XA159807
<b>2.5 Td5 4x4 (L31 15 P)</b>	90	06.98-02.16	 <b>MFP-2L02</b>  <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>	nº de chasis desde:LA930456  <b>MRP-2L04</b>  <b>MRP-2L06</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRD-2L08</b>  <b>MRS-2L06</b>  <b>MRS-2L07</b> nº de chasis desde:(V) XA159807
<b>DEFENDER Pick-up (L316)</b>				
<b>2.2 Td4 4x4 (L3 ZSD-422)</b>	90	08.11-02.16	 <b>MFD-2L12</b>	 <b>MRP-2L04</b>  <b>MRP-2L07</b>  <b>MRD-2L08</b>  <b>MRS-2L07</b>
<b>2.4 Td4 4x4 (L3 ZSD-424)</b>	90	05.07-02.16	 <b>MFP-2L02</b>	 <b>MRP-2L06</b>  <b>MRS-2L07</b>
<b>2.5 Td5 4x4 (L3 10 P)</b>	90	06.98-02.16	 <b>MFP-2L02</b>  <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>	nº de chasis desde:LA930456  <b>MRP-2L04</b>  <b>MRP-2L06</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRD-2L08</b>  <b>MBD-2L02</b>  <b>MRS-2L06</b>  <b>MRS-2L07</b> nº de chasis desde:(V) XA159807
<b>DEFENDER Station Wagon (L316)</b>				
<b>2.2 Td4 4 ZSD-422</b>	90	08.11-02.16	 <b>MFD-2L12</b>	 <b>MRD-2L08</b>  <b>MRS-2L07</b>
























































# LAND ROVER

	KW	Período			
<b>DEFENDER Station Wagon (L316)</b>					
<b>2.4 Td4 4 ZSD-424</b>	90	05.07-02.16	 <b>MFP-2L02</b>  <b>MFD-2L12</b>	 <b>MRP-2L04</b>  <b>MRP-2L06</b>  <b>MRP-2L07</b>  <b>MRD-2L08</b>  <b>MRS-2L07</b>	
<b>2.5 TDI 4 11 L</b>	83	09.90-12.98	 <b>MFP-2L02</b>  <b>MFP-2L10</b>  <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>	<p>Eje delantero vehículos con ABS</p>  <b>MRP-2L04</b>  <b>MRP-2L06</b>  <b>MRP-2L07</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRD-2L08</b>  <b>MRS-2L06</b>  <b>MRS-2L07</b>  <b>MWC-2LR1</b>  <b>MCP-2L02</b>  <b>MCP-2L06</b>	<p>nº de chasis desde:(V) XA159807</p> <p>Mod.construcción:110,D efender 110 izquierda,Eje trasero</p> <p>Eje trasero</p> <p>Eje trasero</p>
<b>2.5 TDI 4 16 L</b>	83	09.90-12.98	 <b>MFP-2L02</b>  <b>MFP-2L10</b>  <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>	<p>Eje delantero vehículos con ABS</p>  <b>MRP-2L04</b>  <b>MRP-2L06</b>  <b>MRP-2L07</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRD-2L08</b>  <b>MRS-2L06</b>  <b>MRS-2L07</b>  <b>MWC-2LR1</b>  <b>MCP-2L02</b>  <b>MCP-2L06</b>	<p>nº de chasis desde:(V) XA159807</p> <p>Mod.construcción:110,D efender 110 izquierda,Eje trasero</p> <p>Eje trasero</p> <p>Eje trasero</p>
<b>2.5 TDI 4 23 L</b>	83	09.90-12.98	 <b>MFP-2L02</b>  <b>MFP-2L10</b>  <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>	<p>Eje delantero vehículos con ABS</p>  <b>MRP-2L04</b>  <b>MRP-2L06</b>  <b>MRP-2L07</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRD-2L08</b>  <b>MRS-2L06</b>	<p>nº de chasis desde:(V) XA159807</p>


































**LAND ROVER**

	KW	Período		
<b>DEFENDER Station Wagon (L316)</b>				
				 <b>MRS-2L07</b>  <b>MWC-2LR1</b> Mod.construcción:110,Defender 110 izquierda,Eje trasero  <b>MCP-2L02</b> Eje trasero  <b>MCP-2L06</b> Eje trasero
<b>2.5 Td5 4 10 P</b>	90	06.98-02.16	 <b>MFP-2L02</b>  <b>MFD-2L09</b> nº de chasis desde:LA930456  <b>MFD-2L12</b>	 <b>MRP-2L04</b>  <b>MRP-2L06</b>  <b>MRP-2L07</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRD-2L08</b> nº de chasis desde:(V) XA159807  <b>MRS-2L06</b>  <b>MRS-2L07</b>
<b>2.5 Td5 4 14 P</b>	90	06.98-02.16	 <b>MFP-2L02</b>  <b>MFD-2L09</b> nº de chasis desde:LA930456  <b>MFD-2L12</b>	 <b>MRP-2L04</b>  <b>MRP-2L06</b>  <b>MRP-2L07</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRD-2L08</b> nº de chasis desde:(V) XA159807  <b>MRS-2L06</b>  <b>MRS-2L07</b>
<b>2.5 Td5 4 15 P</b>	90	06.98-02.16	 <b>MFP-2L02</b>  <b>MFD-2L09</b> nº de chasis desde:LA930456  <b>MFD-2L12</b>	 <b>MRP-2L04</b>  <b>MRP-2L06</b>  <b>MRP-2L07</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRD-2L08</b> nº de chasis desde:(V) XA159807  <b>MRS-2L06</b>  <b>MRS-2L07</b>
<b>3.9 V8 4x 37 L</b>	136	11.98-02.16	 <b>MFP-2L02</b>  <b>MFD-2L12</b>	 <b>MRP-2L02</b>  <b>MRP-2L06</b>  <b>MRP-2L07</b>  <b>MRD-2L08</b> nº de chasis desde:(V) XA159807  <b>MRS-2L06</b> año construcción hasta:12/2001  <b>MRS-2L07</b>
















































**LAND ROVER**

	KW	Período		
<b>DISCOVERY I (LJ)</b>				
<b>2.0 16 V 4x4 20 T4H</b>	99	06.89-10.98	 <b>MFP-2L04</b>  <b>MFP-2L10</b>  <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>	Eje delantero vehículos con ABS  <b>MRP-2L04</b>  <b>MRP-2L07</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRS-2L06</b>  <b>MRS-2L07</b>
<b>2.5 D 4x4 17 L</b>	90	06.93-10.98	 <b>MFP-2L10</b>	Eje delantero vehículos con ABS
<b>2.5 D 4x4 19 L</b>	90	06.93-10.98	 <b>MFP-2L10</b>	Eje delantero vehículos con ABS
<b>2.5 D 4x4 22 L</b>	90	06.93-10.98	 <b>MFP-2L10</b>	Eje delantero vehículos con ABS
<b>2.5 TDI 4x4 12 L</b>	83	10.89-10.98	 <b>MFP-2L04</b>  <b>MFP-2L10</b>  <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>	Eje delantero vehículos con ABS  <b>MRP-2L04</b>  <b>MRP-2L07</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRS-2L06</b>  <b>MRS-2L07</b>  <b>MCP-2L02</b>
<b>2.5 TDI 4x4 17 L</b>	83	10.89-10.98	 <b>MFP-2L04</b>  <b>MFP-2L10</b>  <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>	Eje delantero vehículos con ABS  <b>MRP-2L04</b>  <b>MRP-2L07</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRS-2L06</b>  <b>MRS-2L07</b>  <b>MCP-2L02</b>
<b>2.5 TDI 4x4 19 L</b>	83	10.89-10.98	 <b>MFP-2L04</b>  <b>MFP-2L10</b>  <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>	Eje delantero vehículos con ABS  <b>MRP-2L04</b>  <b>MRP-2L07</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRS-2L06</b>  <b>MRS-2L07</b>  <b>MCP-2L02</b>
<b>2.5 TDI 4x4 21 L</b>	83	10.89-10.98	 <b>MFP-2L04</b>  <b>MFP-2L10</b>  <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>	Eje delantero vehículos con ABS  <b>MRP-2L04</b>  <b>MRP-2L07</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRS-2L06</b>  <b>MRS-2L07</b>  <b>MCP-2L02</b>

**LAND ROVER**

















































	KW	Período		
<b>DISCOVERY I (LJ)</b>				
3.5 4x4 (SALLJG) 22 D	113	06.89-06.94	 <b>MFP-2L04</b>  <b>MFP-2L10</b>  <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>	Eje delantero vehículos con ABS    Eje trasero
4.0 4x4 35 D	134	09.93-10.98	 <b>MFP-2L04</b>  <b>MFP-2L10</b>  <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>	Eje delantero vehículos con ABS    Eje trasero
4.0 4x4 36 D	134	09.93-10.98	 <b>MFP-2L04</b>  <b>MFP-2L10</b>  <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>	Eje delantero vehículos con ABS    Eje trasero
<b>DISCOVERY II (L318)</b>				
2.5 Td5 4x4 10 P	102	01.99-06.04	 <b>MFP-2L09</b>  <b>MFD-2L01</b>  <b>MSE-9L01</b>	Eje trasero
2.5 Td5 4x4 15 P	102	01.99-06.04	 <b>MFP-2L09</b>  <b>MFD-2L01</b>  <b>MSE-9L01</b>	Eje trasero
4.0 V8 4x4 35 D	136	11.98-06.04	 <b>MFP-2L09</b>  <b>MFP-2L10</b>  <b>MFD-2L01</b>  <b>MFD-2L12</b>  <b>MSE-9L01</b>	Eje delantero vehículos con ABS    Eje trasero
4.0 V8 4x4 56 D	136	11.98-06.04	 <b>MFP-2L09</b>  <b>MFP-2L10</b>  <b>MFD-2L01</b>  <b>MFD-2L12</b>  <b>MSE-9L01</b>	Eje delantero vehículos con ABS    Eje trasero
4.0 V8 4x4 94 D	136	11.98-06.04	 <b>MFP-2L09</b>  <b>MFP-2L10</b>	Eje delantero   Eje trasero

**LAND ROVER**


















































	KW	Período				
<b>DISCOVERY II (L318)</b>						
			 MFD-2L01  MFD-2L12  MSE-9L01	vehículos con ABS   MRD-2L05  MRD-2L07  MRS-2L07		
<b>DISCOVERY III (L319)</b>						
2.7 TD 4x4 276DT	140	07.04-09.09	 MFP-2L01  MFD-2L04	 MRP-2L01  MRD-2L00  MRS-2L00  MRS-2L08	año construcción desde:01/2007	
4.4 4x4 448PN	220	07.04-09.09	 MFP-2L01  MFD-2L08	 MRP-2L01  MRD-2L01  MRS-2L00  MRS-2L08	año construcción desde:01/2007	
<b>DISCOVERY IV (L319)</b>						
2.7 TD 4x4 276DT	140	09.09-	 MFP-2L01  MFD-2L04	 MRP-2L01  MRD-2L00  MRS-2L08		
3.0 TD 4x4 306DT	155	05.10-	 MFP-2L07  MFD-2L02	 MRP-2L01  MRD-2L01  MRS-2L08		
3.0 TD 4x4 306DT	180	09.09-	 MFP-2L06  MFP-2L07  MFP-2L08  MFD-2L02	 MRP-2L01  MRD-2L01  MRS-2L08		
<b>DISCOVERY SPORT (L550)</b>						
2.0 D 4x4 204DTD	132	06.15-	 MFP-2L00			
2.0 D 4x4 204DTD	110	12.14-	 MFP-2L00			
2.0 D 204DTD	110	08.15-	 MFP-2L00			
<b>FREELANDER (L314)</b>						
1.8 16V 4x4 18 K4F	86	11.00-10.06	 MFP-2427  MFP-2L03  MFD-2L00	nº de chasis hasta:YA999999  nº de chasis desde:(V) 1A000001	 MBD-2L00  MBD-2L04  MRS-2L04	nº de chasis desde:1A000001




































**LAND ROVER**

	KW	Período		
<b>FREELANDER (L314)</b>				
			 <b>MFD-2L10</b> nº de chasis hasta:(V) YA999999	 <b>MRS-2L05</b>
<b>1.8 i 16V 4x4 18 K4F</b>	88	02.98-11.00	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFP-2L03</b>  <b>MFD-2L00</b>  <b>MFD-2L10</b>	 <b>MBD-2L00</b>  <b>MBD-2L04</b>  <b>MRS-2L04</b> nº de chasis desde:1A000001
<b>2.0 DI 4x4 20 T2N</b>	72	02.98-11.00	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFP-2L03</b>  <b>MFD-2L00</b>  <b>MFD-2L10</b>	 <b>MBD-2L00</b>  <b>MBD-2L04</b>  <b>MRS-2L04</b> nº de chasis desde:1A000001
<b>2.0 Td4 4x4 204D3</b>	80	03.01-10.06	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFP-2L03</b>  <b>MFD-2L00</b>  <b>MFD-2L10</b>	 <b>MBD-2L00</b>  <b>MRS-2L04</b>  <b>MRS-2L05</b> nº de chasis hasta:(V) YA999999
<b>2.0 Td4 4x4 204D3</b>	82	11.00-10.06	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFP-2L03</b>  <b>MFD-2L00</b>  <b>MFD-2L10</b>	 <b>MBD-2L00</b>  <b>MRS-2L04</b>  <b>MRS-2L05</b> nº de chasis hasta:(V) YA999999
<b>2.0 Td4 4x4 M 47</b>	82	11.00-10.06	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFP-2L03</b>  <b>MFD-2L00</b>  <b>MFD-2L10</b>	 <b>MBD-2L00</b>  <b>MRS-2L04</b>  <b>MRS-2L05</b> nº de chasis hasta:(V) YA999999
<b>2.5 V6 4x4 25 K4F</b>	130	11.00-10.06	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFP-2L03</b>  <b>MFD-2L00</b>  <b>MFD-2L10</b>	 <b>MBD-2L00</b>  <b>MBD-2L04</b>  <b>MRS-2L04</b>  <b>MRS-2L05</b> nº de chasis desde:1A000001
<b>FREELANDER 2 (L359)</b>				
































































**LAND ROVER**

	KW	Período				
<b>FREELANDER 2 (L359)</b>						
2.0 Si4 4x4 204PT	177	10.11-10.14	 <b>MFP-2L00</b>  <b>MFD-2L05</b>			
2.2 SD4 4x4 224DT	140	08.10-10.14	 <b>MFP-2L00</b>  <b>MFD-2L13</b>			
2.2 TD4 4x4 224DT	112	01.07-10.14	 <b>MFP-2L00</b>  <b>MFD-2L13</b>	 <b>MRP-2L03</b>  <b>MRD-2L03</b>  <b>MRS-2L01</b>		
2.2 TD4 4x4 224DT	110	10.06-10.14	 <b>MFP-2L00</b>  <b>MFD-2L13</b>			
2.2 TD4 4x4 DW12BTED4	110	10.06-10.14	 <b>MFP-2L00</b>  <b>MFD-2L13</b>			
2.2 TD4 4x4 224DT	118	10.06-10.14	 <b>MFP-2L00</b>  <b>MFD-2L13</b>	 <b>MRP-2L03</b>  <b>MRD-2L03</b>  <b>MRS-2L01</b>		
2.2 TD4 4x4 DW12BTED4	118	10.06-10.14	 <b>MFP-2L00</b>  <b>MFD-2L13</b>	 <b>MRP-2L03</b>  <b>MRD-2L03</b>  <b>MRS-2L01</b>		
2.2 eD4 224DT	110	08.10-10.14	 <b>MFP-2L00</b>  <b>MFD-2L13</b>			
2.2 eD4 DW12BTED4	110	08.10-10.14	 <b>MFP-2L00</b>  <b>MFD-2L13</b>			
3.2 4x4 B 6324 S	171	10.06-10.14	 <b>MFP-2L00</b>  <b>MFD-2L05</b>	 <b>MRP-2L03</b>  <b>MRD-2L06</b>  <b>MRS-2L01</b>		
<b>FREELANDER Soft Top (L359)</b>						
1.8 i 16V 4x 18 K4F	88	02.98-10.06	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFP-2L03</b>  <b>MFD-2L00</b>  <b>MFD-2L10</b>	<p>nº de chasis desde:(V) 1A000001</p> <p>nº de chasis hasta:(V) YA999999</p>	 <b>MBD-2L00</b>  <b>MBD-2L04</b>  <b>MRS-2L04</b>  <b>MRS-2L05</b>	<p>nº de chasis desde:1A000001</p> <p>año construcción hasta:10/2000</p> <p>año construcción desde:11/2000</p>
2.0 DI 4x4 20 T2N	72	02.98-10.06	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFP-2L03</b>  <b>MFD-2L00</b>	<p>nº de chasis desde:(V) 1A000001</p>	 <b>MBD-2L00</b>  <b>MRS-2L04</b>  <b>MRS-2L05</b>	<p>año construcción hasta:10/2000</p> <p>año construcción desde:11/2000</p>























































## LAND ROVER

	KW	Período		
<b>FREELANDER Soft Top (L359)</b>				
			 <b>MFD-2L10</b>	nº de chasis hasta:(V) YA999999
<b>RANGE ROVER EVOQUE (L538)</b>				
<b>2.0 4x4 204PT</b>	177	06.11-	 <b>MFP-2L00</b>  <b>MFD-2L13</b>	Rueda (in):16 para diámetro disco de freno (mm):300  <b>MRP-2L05</b>  <b>MRD-2L09</b>
<b>2.0 D 4x4 204DTD</b>	132	05.15-	 <b>MFP-2L00</b>  <b>MFD-2L13</b>	Rueda (in):16 para diámetro disco de freno (mm):300
<b>2.0 D 4x4 204DTD</b>	110	06.15-	 <b>MFP-2L00</b>  <b>MFD-2L13</b>	Rueda (in):16 para diámetro disco de freno (mm):300  <b>MRP-2L00</b>  <b>MRP-2L05</b>
<b>2.0 D 204DTD</b>	110	06.15-	 <b>MFP-2L00</b>  <b>MFD-2L13</b>	Rueda (in):16 para diámetro disco de freno (mm):300  <b>MRP-2L05</b>  <b>MRD-2L09</b>
<b>2.2 D 4x4 224DT</b>	110	06.11-	 <b>MFP-2L00</b>  <b>MFD-2L13</b>	Rueda (in):16 para diámetro disco de freno (mm):300  <b>MRP-2L05</b>  <b>MRD-2L09</b>
<b>2.2 D 4x4 224DT</b>	140	06.11-	 <b>MFP-2L00</b>  <b>MFD-2L13</b>	Rueda (in):16 para diámetro disco de freno (mm):300  <b>MRP-2L05</b>  <b>MRD-2L09</b>
<b>2.2 D 224DT</b>	110	06.11-	 <b>MFP-2L00</b>  <b>MFD-2L13</b>	Rueda (in):16 para diámetro disco de freno (mm):300
<b>RANGE ROVER EVOQUE Descapotable...</b>				
<b>204DTD</b>	110	02.16-	 <b>MFP-2L00</b>	Rueda (in):16 para diámetro disco de freno (mm):300
<b>204DTD</b>	132	02.16-	 <b>MFP-2L00</b>	Rueda (in):16 para diámetro disco de freno (mm):300
<b>204PT</b>	177	02.16-	 <b>MFP-2L00</b>  <b>MFD-2L13</b>	Rueda (in):16 para diámetro disco de freno (mm):300
<b>RANGE ROVER I</b>				
<b>2.4 TD 4x4 11 A</b>	83	04.86-07.94		 <b>MRS-2L07</b>


















































**LAND ROVER**

	KW	Período		
<b>RANGE ROVER I</b>				
				 <b>MCP-2L02</b> Eje trasero
<b>2.4 TD 4x4 11 A</b>	78	04.86-12.90	 <b>MFP-2L04</b>  <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>  <b>MCP-2L03</b>	Eje delantero  <b>MRP-2L04</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRS-2L06</b>  <b>MCP-2L02</b> Eje trasero
<b>3.5 4x4 31 D</b>	107	01.87-09.90	 <b>MFP-2L04</b>  <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>  <b>MCP-2L03</b>	Eje delantero  <b>MRP-2L04</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRS-2L06</b>  <b>MCP-2L02</b> Eje trasero
<b>3.5 4x4 11 D</b>	97	07.70-08.81	 <b>MFP-2L04</b>  <b>MFP-2L11</b>  <b>MFD-2L12</b>	Eje delantero  <b>MRP-2L04</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRS-2L06</b>
<b>3.5 4x4 11 D</b>	96	10.69-08.91	 <b>MFP-2L04</b>  <b>MFP-2L10</b>  <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>	Eje delantero vehículos con ABS  <b>MRP-2L04</b>  <b>MRD-2L05</b>
<b>3.5 Vogue 4x4 11 D</b>	93	08.81-09.90	 <b>MFP-2L04</b>  <b>MFP-2L10</b>  <b>MFP-2L11</b>  <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>	Eje delantero vehículos con ABS año construcción hasta:10/1985 Eje delantero  <b>MRP-2L04</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRS-2L06</b> año construcción desde:10/1985
<b>3.5 Vogue 4x4 24 D</b>	120	10.85-09.90	 <b>MFP-2L04</b>  <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>	 <b>MRP-2L04</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRS-2L06</b>
<b>3.5 Vogue 4x4 25 D</b>	120	10.85-09.90	 <b>MFP-2L04</b>  <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>	 <b>MRP-2L04</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRS-2L06</b>
<b>3.9 Cat 4x4 37 D</b>	127	11.88-07.94	 <b>MFP-2L04</b>  <b>MFP-2L10</b>  <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>	Eje delantero vehículos con ABS  <b>MRP-2L04</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRS-2L06</b>
<b>3.9 Cat 4x4 38 D</b>	127	11.88-07.94	 <b>MFP-2L04</b>  <b>MFP-2L10</b>	Eje delantero  <b>MRP-2L04</b>  <b>MRD-2L05</b>













































**LAND ROVER**

	KW	Período		
<b>RANGE ROVER I</b>				
			 <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>	vehículos con ABS  <b>MRS-2L06</b>
<b>3.9 Vogue SEI 4x4 35 D</b>	134	11.88-07.94	 <b>MFP-2L04</b>  <b>MFP-2L10</b>  <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>	Eje delantero vehículos con ABS  <b>MRP-2L04</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRD-2L07</b>  <b>MRS-2L07</b>
<b>3.9 Vogue SEI 4x4 36 D</b>	134	11.88-07.94	 <b>MFP-2L04</b>  <b>MFP-2L10</b>  <b>MFD-2L09</b>  <b>MFD-2L12</b>	Eje delantero vehículos con ABS  <b>MRP-2L04</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRD-2L07</b>  <b>MRS-2L07</b>
<b>4.3 Vogue LSE 4x4 40 D</b>	149	09.92-07.94	 <b>MFP-2L04</b>  <b>MFP-2L10</b>  <b>MFD-2L09</b>	Eje delantero vehículos con ABS  <b>MRP-2L04</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRS-2L06</b>  <b>MRS-2L07</b>
<b>RANGE ROVER II (P38A)</b>				
<b>2.5 D 4x4 25 6T (BMW)</b>	100	07.94-03.02	 <b>MFP-2L09</b>  <b>MFD-2L07</b>  <b>MFD-2L09</b>	año construcción desde:01/1995 año construcción hasta:12/1994  <b>MRP-2L02</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRD-2L07</b>  <b>MRS-2L07</b>
<b>2.5 D 4x4 19 L</b>	83	08.94-03.02	 <b>MFP-2L09</b>  <b>MFD-2L07</b>	 <b>MRP-2L02</b>  <b>MRD-2L07</b>  <b>MRS-2L06</b>  <b>MRS-2L07</b>
<b>2.5 D 4x4 22 L</b>	83	08.94-03.02	 <b>MFP-2L09</b>  <b>MFD-2L07</b>	 <b>MRP-2L02</b>  <b>MRD-2L07</b>  <b>MRS-2L06</b>  <b>MRS-2L07</b>
<b>3.9 4x4 42 D</b>	140	07.94-03.02	 <b>MFP-2L09</b>  <b>MFD-2L07</b>  <b>MFD-2L09</b>	año construcción hasta:12/1995  <b>MRP-2L02</b>  <b>MRD-2L05</b>  <b>MRD-2L07</b>




















































**LAND ROVER**

	KW	Período		
<b>RANGE ROVER II (P38A)</b>				
				 MRS-2L07
4.0 4x4 42 D	136	06.98-03.02	 MFP-2L09  MFD-2L07	 MRP-2L02  MRD-2L07  MRS-2L07
4.6 4x4 60 D	160	06.98-03.02	 MFP-2L09  MFD-2L07	 MRP-2L02  MRD-2L07  MRS-2L07
4.6 4x4 46 D	165	07.94-03.02	 MFP-2L09  MFD-2L07	 MRP-2L02  MRD-2L07  MRS-2L07
<b>RANGE ROVER III (L322)</b>				
3.0 D 4x4 306D1	130	03.02-08.12	 MFP-2L03  MFP-2L05  MFD-2L06  MFD-2L11	año construcción desde:09/2004  nº de chasis desde:3A130140   MRP-2BM1 Eje trasero  MRP-2BM1 Eje trasero  MRP-2L00  MRP-2L01  MRD-2L02 nº de chasis desde:6A000001  MRD-2L04 nº de chasis desde:3A129290 nº de chasis hasta:5A999999  MRD-2L07
3.6 D 4x4 368DT	200	04.06-08.12	 MFP-2L05  MFP-2L07  MFD-2L03  MFD-2L11	nº de chasis desde:(V) AA000001   MRP-2BM1 Eje trasero  MRP-2BM1 Eje trasero  MRP-2L00  MRP-2L01  MRD-2L02 nº de chasis desde:6A000001  MRD-2L04 nº de chasis desde:3A129290 nº de chasis hasta:5A999999  MRD-2L07
4.2 4x4 428PS	291	05.05-08.12	 MFP-2L05  MFP-2L06  MFD-2L02  MFD-2L03	nº de chasis desde:6A228067   MRP-2BM1 Eje trasero  MRP-2BM1 Eje trasero  MRP-2L00  MRP-2L01

**LAND ROVER**






	KW	Período				
<b>RANGE ROVER III (L322)</b>						
			 <b>MFD-2L06</b>  <b>MFD-2L11</b>	 <b>MRD-2L02</b>  <b>MRD-2L04</b>  <b>MRD-2L07</b>	nº de chasis desde:6A000001 nº de chasis desde:3A129290 nº de chasis hasta:5A999999	
<b>4.4 4x4 M62 B44</b>	210	03.02-08.05	 <b>MFP-2L03</b>  <b>MFP-2L05</b>  <b>MFD-2L06</b>  <b>MFD-2L11</b>	año construcción desde:09/2004 nº de chasis desde:3A130140	 <b>MRP-2BM1</b>  <b>MRP-2BM1</b>  <b>MRP-2L00</b>  <b>MRP-2L01</b>  <b>MRD-2L02</b>  <b>MRD-2L04</b>  <b>MRD-2L07</b>	Eje trasero Eje trasero nº de chasis desde:AA000001 nº de chasis desde:6A000001 nº de chasis desde:3A129290 nº de chasis hasta:5A999999
<b>4.4 4x4 448PN</b>	225	05.05-08.12	 <b>MFP-2L03</b>  <b>MFP-2L05</b>  <b>MFD-2L06</b>  <b>MFD-2L11</b>		 <b>MRP-2BM1</b>  <b>MRP-2BM1</b>  <b>MRP-2L00</b>  <b>MRP-2L01</b>  <b>MRD-2L02</b>  <b>MRD-2L04</b>  <b>MRD-2L07</b>	Eje trasero Eje trasero nº de chasis desde:6A000001 nº de chasis desde:3A129290 nº de chasis hasta:5A999999
<b>4.4 D 4x4 448DT</b>	230	07.10-08.12	 <b>MFP-2L08</b>	 <b>MRP-2L08</b>		
<b>5.0 4x4 508PN</b>	276	09.09-08.12	 <b>MFP-2L07</b>  <b>MFP-2L08</b>  <b>MFD-2L03</b>		 <b>MRD-2L02</b>	
<b>5.0 4x4 508PS</b>	375	09.09-08.12		 <b>MRP-2L08</b>		
<b>RANGE ROVER IV (L322)</b>						
<b>3.0 D 4x4 306DT</b>	183	08.12-	 <b>MFP-2L07</b>  <b>MFP-2L08</b>  <b>MFD-2L14</b>	 <b>MRP-2L09</b>		
<b>3.0 D 4x4 306DT</b>	190	08.12-	 <b>MFP-2L07</b>  <b>MFP-2L08</b>	 <b>MRP-2L09</b>		

**LAND ROVER**






	KW	Período		
<b>RANGE ROVER IV (L322)</b>				
			 MFD-2L14	
4.4 D V8 4x4 448DT	250	08.12-	 MFD-2L14	 MRP-2L09
5.0 4x4 508PS	375	08.12-	 MFP-2L08  MFD-2L14	 MRP-2L09
<b>RANGE ROVER SPORT (L320)</b>				
2.7 D 4x4 276DT	140	02.05-03.13	 MFP-2L01  MFP-2L06  MFD-2L02  MFD-2L04	 MRP-2L01  MRD-2L00  MRS-2L08
3.0 D 4x4 30DDTX	155	05.10-03.13		 MRP-2L01
3.0 D 4x4 30DDTX	188	06.11-03.13	 MFP-2L07	
3.0 D 4x4 30DDTX	180	09.09-03.13	 MFP-2L07  MFP-2L08  MFD-2L03	 MRP-2L01  MRD-2L02
3.6 D 4x4 368DT	200	04.06-03.13	 MFP-2L06   MFP-2L07  MFD-2L02	año construcción desde:01/2007 año construcción hasta:08/2009   MRP-2L01   MRD-2L01  MRS-2L00
4.2 4x4 428PS	287	02.05-03.13	 MFP-2L01  MFP-2L06  MFD-2L02	 MRP-2L01  MRD-2L01  MRS-2L08
4.4 4x4 448PN	220	02.05-03.13	 MFP-2L01  MFD-2L02  MFD-2L08	 MRP-2L01  MRD-2L01  MRS-2L08
5.0 4x4 508PS	372	04.09-03.13	 MFP-2L08	 MRP-2L08
5.0 4x4 508PN	276	07.09-03.13	 MFP-2L07	
5.0 4x4 508PS	375	09.09-03.13	 MFP-2L07  MFP-2L08	 MRP-2L08
<b>RANGE ROVER SPORT (L494)</b>				
3.0 4x4 30HD0D	250	04.13-		 MRP-2L09
3.0 D 4x4 30DDTX	155	04.13-		 MRP-2L09
3.0 D 4x4 30DDTX	183	04.13-		 MRP-2L09
3.0 D 4x4 30DDTX	190	04.13-		 MRP-2L09








## LAND ROVER

	KW	Período		
<b>RANGE ROVER SPORT (L494)</b>				
3.0 D 4x4 306DT	215	04.13-		 MRP-2L09
5.0 4x4 508PS	375	04.13-		 MRP-2L09








































## LOTUS

	KW	Período		
<b>ELAN</b>				
1.6 i 16V Turbo 4XE1-T	123	09.89-11.95	 MFP-2905  MFD-2909	























## MASERATI

	KW	Período		
<b>QUATTROPORTE V</b>				
4.2 M139 A	295	03.04-		
				<b>MRP-2B03</b> Eje trasero
				<b>MRP-2B03</b> Eje trasero




























**MERCEDES-BENZ**

	KW	Período			
<b>CLASE C (W203)</b>					
C 180 (203.035) M...	95	10.00-05.02	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2910</b>
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
C 180 Kompressor (203...	105	05.02-02.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2910</b>
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
C 200 CDI (203.004)...	75	02.01-02.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2910</b>
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
C 200 CDI (203.004)...	85	09.00-02.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2910</b>
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
C 200 CDI (203.007)...	90	04.03-02.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2910</b>
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
C 200 CGI Kompressor...	125	07.03-02.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2910</b>
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
C 200 Kompressor (203...	120	05.00-06.02	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2910</b>
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
C 200 Kompressor (203...	120	05.02-02.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2910</b>
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
C 220 CDI (203.006)...	100	05.00-02.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2910</b>
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
C 220 CDI (203.006)...	105	05.00-02.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2910</b>
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
C 220 CDI (203.006)...	105	05.00-02.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2910</b>
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
C 220 CDI (203.008)...	110	02.03-02.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2910</b>
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
C 230 (203.052) M...	150	01.05-02.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	 <b>MRP-2910</b>
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
















**MERCEDES-BENZ**

	KW	Período		
<b>CLASE C (W203)</b>				
C 230 Kompressor (203...	141	02.04-02.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
C 240 (203.061) M...	125	05.00-02.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
C 240 4-matic (203.08...	125	07.02-02.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
C 270 CDI (203.016)...	125	12.00-02.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
C 280 (203.054) M...	170	01.05-02.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
C 280 4-matic (203.09...	170	01.05-02.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
C 30 CDI AMG (203.018...	170	01.03-02.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
C 32 AMG Kompressor...	260	02.01-02.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
C 320 (203.064) M...	160	05.00-02.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
C 320 4-matic (203.08...	160	07.02-02.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
C 320 CDI (203.020)...	165	01.05-02.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
C 350 (203.056) M...	200	01.05-02.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
C 350 4-matic (203.08...	200	01.05-02.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero





























**MERCEDES-BENZ**

	KW	Período		
<b>CLASE C (W203)</b>				
C 350 4-matic (203.08...	200	01.05-02.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
C 55 AMG (203.076) M...	270	02.04-02.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>CLASE C Coupé (CL203)</b>				
C 200 Kompres M...	120	05.02-05.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
C 230 Kompres M...	145	03.01-05.02	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
C 30 CDI AMG ( OM...	170	09.02-05.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
C 320 (203.764 M...	160	09.02-05.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>CLASE C T-Model (S203)</b>				
C 180 Kompres M...	105	05.02-08.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
C 200 CDI (20 OM...	75	03.01-08.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
C 200 CDI (20 OM...	75	03.01-08.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
C 200 CDI (20 OM...	85	03.01-08.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
C 200 CDI (20 OM...	90	04.03-08.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
C 200 CGI Kom M...	125	07.03-08.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero

**MERCEDES-BENZ**


























	KW	Período			
<b>CLASE C T-Model (S203)</b>					
C 200 Kompres M...	120	05.02-08.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
C 220 CDI (20 OM...	110	02.04-08.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
C 220 CDI (20 OM...	105	03.01-08.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
C 220 CDI (20 OM...	100	08.06-08.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
C 230 Kompres M...	141	02.04-08.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
C 240 (203.26 M 112.912	125	03.01-08.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
C 270 CDI (20 OM...	125	03.01-08.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
C 30 CDI AMG OM...	170	01.03-08.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
C 32 AMG Komp M...	260	03.01-08.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
C 320 (203.26 M 112.946	160	03.01-08.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
C 320 CDI (20 OM...	165	06.05-08.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
C 350 (203.25 M 272.960	200	01.05-08.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
C 350 4-matic M 272.970	200	01.05-08.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
C 55 AMG (203 M...	270	02.04-08.07	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero	

**MERCEDES-BENZ**





























	KW	Período		
<b>CLASE CLC (CL203)</b>				
CLC 180 Kompressor M...	105	05.08-06.11	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
CLC 200 CDI (203.7 OM...	90	05.08-06.11	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
CLC 200 Kompressor M...	135	05.08-06.11	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
CLC 220 CDI (203.7 OM...	110	05.08-06.11	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
CLC 230 (203.752) M...	150	05.08-06.11	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
CLC 350 (203.756) M...	200	05.08-06.11	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>CLASE E (W211)</b>				
E 200 CDI (211.004) OM...	75	07.02-12.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
E 200 CDI (211.004) OM...	90	07.02-12.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
E 200 CDI (211.007) OM...	100	04.06-12.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
E 200 Kompressor (211...	135	04.06-12.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
E 200 Kompressor (211...	120	11.02-12.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
E 200 NGT (211.041) M...	120	03.04-12.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
E 220 CDI (211.006) OM...	100	03.02-12.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero





































## MERCEDES-BENZ

	KW	Período		
<b>CLASE E (W211)</b>				
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
E 220 CDI (211.006) OM...	110	03.02-12.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
E 220 CDI (211.008) OM...	125	04.06-12.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
E 220 CDI OM 646.821	120	03.03-12.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
E 230 (211.052) M...	150	09.07-12.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
E 280 (211.054) M...	170	03.05-12.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
E 280 CDI (211.020) OM...	140	03.05-12.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
E 280 CDI (211.023) OM...	130	05.04-12.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
E 280 CDI 4-matic (21...	140	03.05-12.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
E 300 BlueTEC (211.02...	155	09.07-12.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
E 320 (211.065) M...	165	03.02-12.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
E 320 4-matic (211.08...	165	03.03-12.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
E 320 CDI (211.022) OM...	165	03.05-12.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
E 320 CDI (211.026) OM...	150	11.02-12.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero





















































**MERCEDES-BENZ**

	KW	Período				
<b>CLASE E (W211)</b>						
E 350 (211.056) M...	200	03.05-12.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero		
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero		
E 350 4-matic (211.08...	200	03.05-12.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero		
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero		
E 350 CGI (211.057) M...	215	09.07-12.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero		
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero		
E 400 CDI (211.028) OM...	191	02.03-12.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero		
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero		
E 500 (211.070) M...	225	03.02-12.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero		
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero		
E 500 (211.072) M...	285	04.06-12.08	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero		
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero		
E 500 4-matic (211.08...	225	10.03-12.08			 <b>MRP-2B02</b>	Eje trasero
					 <b>MRP-2B02</b>	Eje trasero
<b>CLASE E Coupé (C124)</b>						
E 36 AMG (124.0 M...	195	06.93-04.95	 <b>MSE-9516</b>			
<b>CLASE E T-Model (S211)</b>						
350 CGI (211. M 272.985	215	05.06-07.09	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero		
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero		
E 200 Kompres M...	135	04.06-07.09	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero		
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero		
E 200 T Kompr M...	120	03.03-07.09	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero		
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero		
E 220 T CDI OM 646.821	120	03.03-07.09	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero		
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero		
E 230 T (211. M 272.922	150	05.07-07.09	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero		
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero		




































**MERCEDES-BENZ**

	KW	Período		
<b>CLASE E T-Model (S211)</b>				
E 270 T CDI ( OM 647.961	130	03.03-07.09	 <b>MFP-2B07</b>  <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero Eje delantero
E 280 T (211. M 272.943	170	03.05-07.09	 <b>MFP-2B07</b>  <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero Eje delantero
E 280 T CDI ( OM 642.920	140	03.05-07.09	 <b>MFP-2B07</b>  <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero Eje delantero
E 280 T CDI ( OM 648.961	130	05.04-07.09	 <b>MFP-2B07</b>  <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero Eje delantero
E 320 T (211. M 112.949	165	03.03-07.09	 <b>MFP-2B07</b>  <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero Eje delantero
E 320 T 4-mat M 112.954	165	07.03-07.09	 <b>MFP-2B07</b>  <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero Eje delantero
E 320 T CDI ( OM 648.961	150	03.03-07.09	 <b>MFP-2B07</b>  <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero Eje delantero
E 320 T CDI ( OM 642.920	165	03.05-07.09	 <b>MFP-2B07</b>  <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero Eje delantero
E 320 T CDI 4 OM...	165	03.05-07.09	 <b>MFP-2B07</b>  <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero Eje delantero
E 350 T (211. M 272.964	200	03.05-07.09	 <b>MFP-2B07</b>  <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero Eje delantero
E 350 T 4-mat M 272.972	200	03.05-07.09	 <b>MFP-2B07</b>  <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero Eje delantero
E 500 T (211. M 113.967	225	10.03-07.09	 <b>MFP-2B07</b>  <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero Eje delantero
<b>CLASE M (W163)</b>				
ML 230 (163.136) M...	110	02.98-06.05	 <b>MFP-2B04</b>  <b>MFP-2B04</b>  <b>MFP-2B07</b>  <b>MFP-2B07</b>  <b>MFD-2B01</b>	Eje delantero Eje delantero Eje delantero Eje delantero año construcción hasta:05/2000
ML 270 CDI (163.113)...	120	12.99-06.05	 <b>MFP-2B04</b>  <b>MFP-2B04</b>	Eje delantero Eje delantero





























**MERCEDES-BENZ**

	KW	Período		
<b>CLASE M (W163)</b>				
			 <b>MFP-2B07</b> Eje delantero  <b>MFP-2B07</b> Eje delantero  <b>MFD-2B01</b> nº de chasis hasta:X754619,A289559  <b>MFD-2B02</b> año construcción hasta:03/2005 nº de chasis desde:X754620,A289560	 <b>MRP-2B03</b> Eje trasero  <b>MRP-2B03</b> Eje trasero  <b>MRD-2B02</b> nº de chasis desde:A289559 Eje trasero
<b>ML 320 (163.154) M...</b>	160	02.98-08.02	 <b>MFP-2B04</b> Eje delantero  <b>MFP-2B04</b> Eje delantero  <b>MFP-2B07</b> Eje delantero  <b>MFP-2B07</b> Eje delantero  <b>MFD-2B01</b> nº de chasis hasta:X754619,A289559  <b>MFD-2B02</b> nº de chasis desde:X754620,A289560	 <b>MRP-2B02</b> Eje trasero  <b>MRP-2B02</b> Eje trasero  <b>MRP-2B03</b> Eje trasero  <b>MRP-2B03</b> Eje trasero  <b>MRD-2B02</b> nº de chasis desde:A289559 Eje trasero
<b>ML 350 (163.157) M...</b>	180	08.02-06.05	 <b>MFP-2B07</b> Eje delantero  <b>MFP-2B07</b> Eje delantero  <b>MFD-2B02</b>	 <b>MRP-2B03</b> Eje trasero  <b>MRP-2B03</b> Eje trasero  <b>MRD-2B02</b> Eje trasero
<b>ML 350 M 112.970</b>	173	02.03-06.05	 <b>MFP-2B04</b> Eje delantero  <b>MFP-2B04</b> Eje delantero  <b>MFP-2B07</b> Eje delantero  <b>MFP-2B07</b> Eje delantero  <b>MFD-2B01</b> año construcción hasta:04/2005  <b>MFD-2B02</b> año construcción hasta:03/2005	 <b>MRP-2B02</b> Eje trasero  <b>MRP-2B02</b> Eje trasero  <b>MRP-2B03</b> Eje trasero  <b>MRP-2B03</b> Eje trasero  <b>MRD-2B02</b> Eje trasero
<b>ML 400 CDI (163.128)...</b>	184	09.01-06.05	 <b>MFP-2B07</b> Eje delantero  <b>MFP-2B07</b> Eje delantero  <b>MFD-2B02</b> año construcción hasta:04/2005	 <b>MRP-2B03</b> Eje trasero  <b>MRP-2B03</b> Eje trasero  <b>MRD-2B02</b> Eje trasero
<b>ML 430 (163.172) M...</b>	200	02.98-06.05	 <b>MFP-2B04</b> Eje delantero  <b>MFP-2B04</b> Eje delantero  <b>MFP-2B07</b> Eje delantero  <b>MFP-2B07</b> Eje delantero	 <b>MRP-2B02</b> Eje trasero  <b>MRP-2B02</b> Eje trasero  <b>MRP-2B03</b> Eje trasero  <b>MRP-2B03</b> Eje trasero































## MERCEDES-BENZ

	KW	Período		
<b>CLASE M (W163)</b>				
			 <b>MFD-2B01</b> año construcción desde:03/1998 nº de chasis hasta:X707755,A145272   <b>MFD-2B02</b> año construcción desde:03/1998 año construcción hasta:05/2001 nº de chasis desde:X707756,A145273	 <b>MRD-2B02</b> nº de chasis desde:X707756,A145273 Eje trasero
<b>ML 500 (163.175) M...</b>	215	09.01-06.05	 <b>MFP-2B07</b> Eje delantero   <b>MFP-2B07</b> Eje delantero  <b>MFD-2B02</b> año construcción hasta:08/2004	 <b>MRP-2B03</b> Eje trasero   <b>MRP-2B03</b> Eje trasero  <b>MRD-2B02</b> Eje trasero
<b>ML 500 (163.175) M...</b>	215	09.01-06.05	 <b>MFP-2B07</b> Eje delantero   <b>MFP-2B07</b> Eje delantero  <b>MFD-2B02</b> año construcción hasta:08/2004	 <b>MRP-2B03</b> Eje trasero   <b>MRP-2B03</b> Eje trasero  <b>MRD-2B02</b> Eje trasero
<b>ML 55 AMG (163.174)...</b>	255	02.00-06.05	 <b>MFP-2B07</b> Eje delantero   <b>MFP-2B07</b> Eje delantero  <b>MFD-2B02</b> año construcción hasta:08/2004	 <b>MRP-2B03</b> Eje trasero   <b>MRP-2B03</b> Eje trasero  <b>MRD-2B02</b> Eje trasero
<b>CLASE S (W220)</b>				
<b>S 280 (220.063, 220.1...</b>	150	10.98-08.05	 <b>MFP-2B07</b> Eje delantero   <b>MFP-2B07</b> Eje delantero	
<b>S 320 (220.065, 220.1...</b>	165	10.98-08.05	 <b>MFP-2B07</b> Eje delantero   <b>MFP-2B07</b> Eje delantero	
<b>S 320 CDI (220.025, 2...</b>	150	09.02-08.05	 <b>MFP-2B07</b> Eje delantero   <b>MFP-2B07</b> Eje delantero	
<b>S 320 CDI (220.026, 2...</b>	145	08.99-09.02	 <b>MFP-2B07</b> Eje delantero   <b>MFP-2B07</b> Eje delantero	
<b>S 350 (220.067, 220.1...</b>	180	09.02-08.05	 <b>MFP-2B07</b> Eje delantero   <b>MFP-2B07</b> Eje delantero	
<b>S 350 4-matic (220.08...</b>	180	06.03-08.05	 <b>MFP-2B07</b> Eje delantero	






























**MERCEDES-BENZ**

	KW	Período		
<b>CLASE S (W220)</b>				
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
S 400 CDI (220.028, 2...	184	06.00-08.05	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
S 400 CDI (220.028, 2...	191	06.03-08.05	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
S 430 (220.070, 220.1...	205	10.98-08.05	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
S 430 4-matic (220.08...	205	09.02-08.05	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
S 500 (220.075, 220.1...	225	10.98-08.05	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
S 500 (220.075, 220.1...	225	10.98-08.05	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
S 500 4-matic (220.08...	225	09.02-08.05	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
S 55 AMG (220.073, 22...	265	04.99-08.05	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
S 600 (220.176) M...	368	09.02-08.05	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
S 600 (220.878, 220.1...	270	01.00-08.05	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>CLASE S (W221)</b>				
S 420 CDI / S 450 CDI...	235	10.06-12.13	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
S 600 (221.176) M...	380	12.05-12.13	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero

**MERCEDES-BENZ**




























	KW	Período		
<b>CLASE S Coupé (C215)</b>				
CL 500 (215.375 M...	225	03.99-03.06	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
CL 55 AMG (215. M...	265	10.99-03.06	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
CL 600 (215.376 M...	368	09.02-03.06	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
CL 600 (215.378 M...	270	03.99-03.06	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
CL 63 AMG M 137.980	326	09.01-03.06	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>CLASE S Coupé (C216)</b>				
CL 500 (216.371 M...	285	06.06-12.13	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>CLK (C209)</b>				
220 CDI (209.308) OM...	110	01.05-05.09	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
280 (209.354) M 272.940	170	01.05-05.09	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
320 CDI (209.320) OM...	165	01.05-05.09	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
350 (209.356) M 272.960	200	01.05-05.09	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
500 (209.372) M 273.965	285	06.06-05.09	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
500 (209.375) M 113.968	225	06.02-05.09	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
63 AMG (209.377) M...	354	04.06-05.09	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
63 AMG (209.377) M	373	05.07-05.09	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero

## MERCEDES-BENZ
































	KW	Período		
<b>CLK (C209)</b>				
156.982			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>CLK Descapotable (A209)</b>				
<b>CLK 280 (209 M 272.940)</b>	170	01.05-03.10	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>CLK 320 CDI OM 642.910</b>	165	03.05-03.10	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>CLK 350 (209 M 272.960)</b>	200	01.05-03.10	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>CLK 500 (209 M 113.968)</b>	225	02.03-03.10	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>CLK 500 (209 M 273.967)</b>	285	06.06-03.10	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>CLS (C219)</b>				
<b>CLS 280 (219.354) M...</b>	170	07.08-12.10	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>CLS 300 (219.354) M...</b>	170	04.09-12.10	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>CLS 320 CDI (219.322)...</b>	165	01.05-12.10	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>CLS 350 (219.356) M...</b>	200	10.04-12.10	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>CLS 350 (219.357) M...</b>	215	04.06-12.10	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>CLS 350 CDI (219.322)...</b>	165	04.09-12.10	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>CLS 350 CGI (219.357)...</b>	215	04.09-12.10	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>CLS 500 (219.375) M...</b>	225	10.04-12.10	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero




































**MERCEDES-BENZ**

	KW	Período		
<b>CLS (C219)</b>				
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>SL (R129)</b>				
<b>280 (129.058) M 104.943</b>	142	08.93-10.01	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>280 (129.059) M 112.923</b>	150	05.98-10.01	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>300 SL (129.060) M...</b>	140	03.89-08.93	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>300 SL-24 (129.061) M...</b>	170	03.89-07.93	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>320 (129.063) M 104.991</b>	170	09.93-10.01	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>320 (129.064) M 112.943</b>	165	05.98-10.01	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>500 (129.067) M 119.972</b>	235	09.92-10.01	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>500 (129.067) M 119.982</b>	235	09.92-10.01	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>500 (129.068) M 113.961</b>	225	05.98-10.01	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>500 SL (129.066) M...</b>	240	09.89-08.92	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>500 SL (129.066) M...</b>	240	09.89-08.92	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>60 AMG (129.067) M...</b>	280	05.97-10.01	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>600 (129.076) M 120.981</b>	290	07.92-10.01	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>600 (129.076) M 120.983</b>	290	07.92-10.01	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>SL 73 AMG (129.076)</b>	385	01.99-12.01	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero




































**MERCEDES-BENZ**

	KW	Período		
<b>SL (R129)</b>				
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>SL (R230)</b>				
<b>280 (230.454) M 272.949</b>	170	03.08-01.12	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>300 (230.454) M 272.949</b>	170	04.09-01.12	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>350 (230.456) M 272.966</b>	200	03.06-01.12	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>350 (230.458) M 272.968</b>	232	04.08-01.12	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>350 (230.467) M 112.973</b>	180	03.03-01.12	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>500 (230.471) M 273.965</b>	285	03.06-01.12	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>500 (230.475) M 113.963</b>	225	10.01-01.12	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>55 AMG (230.472) M...</b>	380	03.06-01.12	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>55 AMG (230.474) M...</b>	350	10.01-06.02	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>55 AMG Kompressor...</b>	368	06.02-01.12	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>SLK (R171)</b>				
<b>280 (171.454) M 272.942</b>	170	01.05-02.11	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>350 (171.456) M 272.963</b>	200	06.04-02.11	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>350 (171.458) M 272.969</b>	224	01.08-02.11	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
<b>55 AMG (171.473) M...</b>	265	06.04-02.11	 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero
			 <b>MFP-2B07</b>	Eje delantero



































**MERCEDES-BENZ**

	KW	Período		
<b>SPRINTER 3,5-t Autobús (906)</b>				
310 CDI OM 651.955	70	03.09-12.13	 MSE-9101	
310 CDI OM 651.956	70	03.09-12.13	 MSE-9101	
311 CDI OM 646.985	80	02.08-12.09	 MSE-9101	
311 CDI OM 646.985	80	06.06-12.09	 MSE-9101	
313 CDI OM 651.955	95	08.11-05.16	 MSE-9101  MSE-9101	
313 CDI OM 651.956	95	08.11-05.16	 MSE-9101  MSE-9101	
315 CDI OM 646.989	110	02.08-12.09	 MSE-9101	
315 CDI OM 646.990	110	02.08-12.09	 MSE-9101	
315 CDI OM 646.989	110	06.06-12.09	 MSE-9101	
315 CDI OM 646.990	110	06.06-12.09	 MSE-9101	
316 (90 M 271.951	115	09.08-	 MSE-9101	
316 CDI OM 651.955	120	08.11-	 MSE-9101  MSE-9101	
316 CDI OM 651.957	120	08.11-	 MSE-9101  MSE-9101	
316 LGT M 271.951	115	09.08-	 MSE-9101	
316 NGT M 271.951	115	09.08-	 MSE-9101	
318 CDI OM 642.896	135	02.08-12.09	 MSE-9101  MSE-9101	
318 CDI OM 642.986	135	02.08-12.09	 MSE-9101  MSE-9101	
318 CDI OM 642.992	135	02.08-12.09	 MSE-9101  MSE-9101	
318 CDI OM 642.993	135	02.08-12.09	 MSE-9101  MSE-9101	
319 CDI OM 642.896	140	03.09-	 MSE-9101  MSE-9101	
319 CDI OM 642.898	140	03.09-	 MSE-9101  MSE-9101	
319 CDI OM 642.986	140	03.09-	 MSE-9101  MSE-9101	


































**MERCEDES-BENZ**

	KW	Período		
<b>SPRINTER 3,5-t Autobús (906)</b>				
319 CDI OM 642.992	140	03.09-	 MSE-9101  MSE-9101	
324 (90 M 272.979)	190	06.06-12.13	 MSE-9101	
<b>SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (906)</b>				
309 OM 646.984	65	06.06-12.09	 MSE-9101	
310 OM 651.955	70	03.09-05.16	 MSE-9101	
311 OM 646.985	80	02.08-12.09	 MSE-9101	
311 OM 646.985	80	06.06-12.09	 MSE-9101	
313 OM 651.955	95	06.06-05.16	 MSE-9101  MSE-9101	
313 OM 651.956	95	06.06-05.16	 MSE-9101  MSE-9101	
313 OM 646.986	95	06.06-05.16	 MSE-9101	
315 OM 646.989	110	02.08-12.09	 MSE-9101	
315 OM 646.990	110	02.08-12.09	 MSE-9101	
315 OM 646.986	110	06.06-12.09	 MSE-9101	
315 OM 646.989	110	06.06-12.09	 MSE-9101	
315 OM 646.990	110	06.06-12.09	 MSE-9101	
316 OM 651.955	120	03.09-	 MSE-9101  MSE-9101	
316 OM 651.957	120	03.09-	 MSE-9101  MSE-9101	
316 M 271.951	115	09.08-	 MSE-9101  MSE-9101  MSE-9101	
318 OM 642.896	135	02.08-12.09	 MSE-9101	
318 OM 642.992	135	02.08-12.09	 MSE-9101	
318 OM 642.993	135	02.08-12.09	 MSE-9101	
318 OM 642.896	135	06.06-12.09	 MSE-9101	
318 OM 642.992	135	06.06-12.09	 MSE-9101	
318 OM 642.993	135	06.06-12.09	 MSE-9101	
319 OM 642.896	140	03.09-	 MSE-9101	
319 OM 642.898	140	03.09-	 MSE-9101	


































**MERCEDES-BENZ**

	KW	Período		
<b>SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (906)</b>				
319 OM 642.992	140	03.09-	 MSE-9101	
319 OM 642.896	140	05.11-	 MSE-9101	
319 OM 642.898	140	05.11-	 MSE-9101	
319 OM 642.992	140	05.11-	 MSE-9101	
324 M 272.979	190	06.06-12.13	 MSE-9101	
<b>SPRINTER 3,5-t Furgón (906)</b>				
309 CDI OM 646.984	65	06.06-12.09	 MSE-9101	
310 CDI OM 651.955	70	03.09-	 MSE-9101	
311 CDI OM 646.985	80	02.08-12.09	 MSE-9101	
311 CDI OM 646.985	80	06.06-12.09	 MSE-9101	
313 CDI OM 651.955	95	05.09-	 MSE-9101  MSE-9101	
313 CDI OM 651.956	95	05.09-	 MSE-9101  MSE-9101	
313 CDI OM 646.986	95	06.06-	 MSE-9101	
315 CDI OM 646.989	110	02.08-12.09	 MSE-9101	
315 CDI OM 646.990	110	02.08-12.09	 MSE-9101	
315 CDI OM 646.986	110	06.06-12.09	 MSE-9101	
315 CDI OM 646.989	110	06.06-12.09	 MSE-9101	
315 CDI OM 646.990	110	06.06-12.09	 MSE-9101	
316 (906 M 271.951)	115	09.08-	 MSE-9101	
316 CDI OM 651.955	120	03.09-	 MSE-9101  MSE-9101	
316 CDI OM 651.957	120	03.09-	 MSE-9101  MSE-9101	
316 LGT M 271.951	115	09.08-	 MSE-9101	
316 NGT M 271.951	115	09.08-	 MSE-9101	
318 CDI OM 642.896	135	02.08-12.09	 MSE-9101	
318 CDI OM 642.986	135	02.08-12.09	 MSE-9101	
318 CDI OM 642.992	135	02.08-12.09	 MSE-9101	
318 CDI OM 642.993	135	02.08-12.09	 MSE-9101	
318 CDI OM 642.896	135	06.06-12.09	 MSE-9101	
































**MERCEDES-BENZ**

	KW	Período		
<b>SPRINTER 3,5-t Furgón (906)</b>				
318 CDI OM 642.986	135	06.06-12.09	 MSE-9101	
318 CDI OM 642.992	135	06.06-12.09	 MSE-9101	
318 CDI OM 642.993	135	06.06-12.09	 MSE-9101	
319 CDI OM 642.896	140	03.09-	 MSE-9101  MSE-9101	
319 CDI OM 642.898	140	03.09-	 MSE-9101  MSE-9101	
319 CDI OM 642.986	140	03.09-	 MSE-9101  MSE-9101	
319 CDI OM 642.992	140	03.09-	 MSE-9101  MSE-9101	
324 (906 M 272.979)	190	06.06-12.13	 MSE-9101	
<b>SPRINTER 3-t Autobús (906)</b>				
210 CDI ( OM 651.955	70	03.09-12.13	 MSE-9101	
211 CDI ( OM 646.985	80	06.06-12.09	 MSE-9101	
213 CDI ( OM 651.955	95	06.06-05.16	 MSE-9101	
213 CDI ( OM 651.956	95	06.06-05.16	 MSE-9101	
215 CDI ( OM 646.986	110	06.06-12.09	 MSE-9101	
215 CDI ( OM 646.989	110	06.06-12.09	 MSE-9101	
215 CDI ( OM 646.990	110	06.06-12.09	 MSE-9101	
216 (906. M 271.951	115	09.08-	 MSE-9101	
216 CDI ( OM 651.955	120	06.06-	 MSE-9101	
216 CDI ( OM 651.957	120	06.06-	 MSE-9101	
224 (906. M 272.979	190	06.06-12.13	 MSE-9101	
<b>SPRINTER 3-t Caja/Chasis (906)</b>				
209 C OM 646.984	65	06.06-12.09	 MSE-9101	
210 C OM 651.955	70	03.09-05.16	 MSE-9101	
211 C OM 646.985	80	06.06-12.09	 MSE-9101	
213 C OM 651.956	95	03.09-05.16	 MSE-9101	
213 C OM 646.986	95	06.06-12.09	 MSE-9101	
215 C OM 646.989	110	06.06-12.09	 MSE-9101	
215 C OM 646.990	110	06.06-12.09	 MSE-9101	

**MERCEDES-BENZ**





























	KW	Período		
<b>SPRINTER 3-t Caja/Chasis (906)</b>				
216 ( M 271.951	115	09.08-05.16	 MSE-9101	
216 C OM 651.957	120	03.09-	 MSE-9101	
218 C OM 642.896	135	06.06-12.09	 MSE-9101	
218 C OM 642.992	135	06.06-12.09	 MSE-9101	
218 C OM 642.993	135	06.06-12.09	 MSE-9101	
219 C OM 642.896	140	03.09-05.16	 MSE-9101	
219 C OM 642.992	140	03.09-05.16	 MSE-9101	
224 ( M 272.979	190	06.06-12.13	 MSE-9101	
<b>SPRINTER 3-t Furgón (906)</b>				
209 CDI (9 OM 646.984	65	06.06-12.09	 MSE-9101	
210 CDI (9 OM 651.955	70	03.09-	 MSE-9101	
211 CDI (9 OM 646.985	80	06.06-12.09	 MSE-9101	
213 CDI (9 OM 646.986	95	06.06-12.09	 MSE-9101	
213 CDI (9 OM 651.955	95	06.06-	 MSE-9101	
213 CDI (9 OM 651.956	95	06.06-	 MSE-9101	
215 CDI (9 OM 646.989	110	06.06-12.09	 MSE-9101	
215 CDI (9 OM 646.990	110	06.06-12.09	 MSE-9101	
216 (906.6 M 271.951	115	09.08-	 MSE-9101	
216 CDI (9 OM 651.955	120	03.09-	 MSE-9101	
216 CDI (9 OM 651.957	120	03.09-	 MSE-9101	
218 CDI (9 OM 642.896	135	06.06-12.09	 MSE-9101	
218 CDI (9 OM 642.992	135	06.06-12.09	 MSE-9101	
219 CDI / OM 642.896	140	03.09-	 MSE-9101	
219 CDI / OM 642.992	140	03.09-	 MSE-9101	
224 (906.6 M 272.979	190	06.06-	 MSE-9101	
<b>SPRINTER 4,6-t Caja/Chasis (906)</b>				
413 OM 646.986	95	06.06-05.16	 MSE-9101	
415 OM 646.989	110	06.06-12.09	 MSE-9101	
415 OM 646.990	110	06.06-12.09	 MSE-9101	
416 OM 651.957	120	03.09-	 MSE-9101	
418 OM 642.896	135	06.06-12.09	 MSE-9101	
418 OM 642.986	135	06.06-12.09	 MSE-9101	

**MERCEDES-BENZ**


































	KW	Período		
<b>SPRINTER 4,6-t Caja/Chasis (906)</b>				
418 OM 642.992	135	06.06-12.09	 MSE-9101	
418 OM 642.993	135	06.06-12.09	 MSE-9101	
419 OM 642.896	140	03.09-	 MSE-9101	
419 OM 642.898	140	03.09-	 MSE-9101	
419 OM 642.986	140	03.09-	 MSE-9101	
419 OM 642.992	140	03.09-	 MSE-9101	
424 M 272.979	190	06.06-12.13	 MSE-9101	
<b>SPRINTER 4,6-t Furgón (906)</b>				
413 CDI OM 646.986	95	06.06-05.16	 MSE-9101	
416 CDI OM 651.957	120	03.09-	 MSE-9101	
419 CDI OM 642.992	140	03.09-	 MSE-9101	
424 (906 M 272.979)	190	06.06-12.13	 MSE-9101	
<b>SPRINTER 5-t Caja/Chasis (906)</b>				
509 C OM 646.984	65	06.06-12.09	 MSE-9101	
510 C OM 651.955	70	03.09-	 MSE-9101	
511 C OM 646.985	80	06.06-12.09	 MSE-9101	
513 C OM 651.955	95	05.11-05.16	 MSE-9101	
513 C OM 651.956	95	05.11-05.16	 MSE-9101	
513 C OM 646.986	95	06.06-05.16	 MSE-9101	
515 C OM 646.989	110	06.06-12.09	 MSE-9101	
515 C OM 646.990	110	06.06-12.09	 MSE-9101	
516 ( M 271.951	115	09.08-	 MSE-9101	
516 C OM 651.955	120	05.11-	 MSE-9101	
516 C OM 651.957	120	05.11-	 MSE-9101	
516 N M 271.951	115	09.08-	 MSE-9101	
518 C OM 642.896	135	06.06-12.09	 MSE-9101	
518 C OM 642.986	135	06.06-12.09	 MSE-9101	
518 C OM 642.992	135	06.06-12.09	 MSE-9101	
518 C OM 642.993	135	06.06-12.09	 MSE-9101	
524 ( M 272.979	190	06.06-12.13	 MSE-9101	
<b>SPRINTER 5-t Furgón (906)</b>				









**MERCEDES-BENZ**

	KW	Período		
<b>SPRINTER 5-t Furgón (906)</b>				
509 CDI (9 OM 646.984)	65	06.06-12.09	 MSE-9101	
510 CDI (9 OM 651.955)	70	03.09-05.16	 MSE-9101	
511 CDI (9 OM 646.985)	80	06.06-12.09	 MSE-9101	
513 CDI (9 OM 646.986)	95	06.06-	 MSE-9101	
515 CDI (9 OM 646.986)	110	06.06-12.09	 MSE-9101	
515 CDI (9 OM 646.989)	110	06.06-12.09	 MSE-9101	
515 CDI (9 OM 646.990)	110	06.06-12.09	 MSE-9101	
516 CDI (9 OM 651.955)	120	03.09-	 MSE-9101	
516 CDI (9 OM 651.957)	120	03.09-	 MSE-9101	
524 (906.6 M 272.979)	190	06.06-12.13	 MSE-9101	
<b>V-CLASS (W447)</b>				
V 200 CDI / d (447.81...	100	03.14-	 MSE-9101	
V 220 CDI / d (447.81...	120	03.14-	 MSE-9101	
V 250 BlueTEC / d (44...	140	03.14-	 MSE-9101	
V 250 BlueTEC / d 4-m...	140	12.14-	 MSE-9101	
<b>VIANO (W639)</b>				
3,0 M 112.951	140	09.03-	 MSE-9101	
3.2 M 112.951	160	09.03-	 MSE-9101	
3.5 M 272.978	190	09.07-	 MSE-9101	
3.7 M 112.976	170	06.04-	 MSE-9101	
CDI 2.0 4-matic OM...	80	07.05-	 MSE-9101	
CDI 2.0 4-matic OM...	100	07.10-	 MSE-9101	
CDI 2.0 OM 651.940	100	07.10-	 MSE-9101	
CDI 2.0 OM 646.982	85	08.05-	 MSE-9101	
CDI 2.0 OM 646.982	80	09.03-	 MSE-9101	
CDI 2.2 4-matic OM...	110	07.05-	 MSE-9101	
CDI 2.2 4-matic OM...	120	07.10-	 MSE-9101	










**MERCEDES-BENZ**

	KW	Período		
<b>VIANO (W639)</b>				
CDI 2.2 OM 651.940	120	07.10-	 MSE-9101	
CDI 2.2 OM 646.980	110	09.03-	 MSE-9101	
CDI 2.2 OM 646.982	110	09.03-	 MSE-9101	
CDI 3.0 OM 642.990	150	03.06-	 MSE-9101	
CDI 3.0 OM 642.990	165	07.10-	 MSE-9101	
<b>VITO / MIXTO Furgón (W639)</b>				
109 CDI OM 646.980	70	08.06-	 MSE-9101	
109 CDI OM 646.981	70	08.06-	 MSE-9101	
109 CDI OM 646.983	65	09.03-	 MSE-9101	
110 CDI OM 651.940	70	09.10-	 MSE-9101	
111 CDI 4 OM 646.982	80	09.07-	 MSE-9101	
111 CDI OM 646.982	80	09.03-	 MSE-9101	
111 CDI OM 646.980	85	09.07-	 MSE-9101	
111 CDI OM 646.982	85	09.07-	 MSE-9101	
113 CDI 4 OM 651.940	100	09.10-	 MSE-9101	
113 CDI OM 651.940	100	09.10-	 MSE-9101	
115 CDI 4 OM 646.982	110	07.06-	 MSE-9101	
115 CDI OM 646.980	110	09.03-	 MSE-9101	
115 CDI OM 646.982	110	09.03-	 MSE-9101	
116 CDI 4 OM 651.940	120	09.10-	 MSE-9101	
116 CDI OM 651.940	120	09.10-	 MSE-9101	
119 M 112.951	140	09.03-	 MSE-9101	
120 CDI OM 642.990	150	07.06-	 MSE-9101	
122 CDI OM 642.890	165	09.10-	 MSE-9101	
122 M 112.951	160	09.03-	 MSE-9101	
123 (639. M 112.976	170	06.04-07.08	 MSE-9101	
126 M 272.978	190	09.07-	 MSE-9101	
E-CELL EM 780.994	60	03.12-	 MSE-9101	
<b>VITO Autobús (W639)</b>				
109 CDI 4x4 OM 646.981	70	09.07-	 MSE-9101	
109 CDI OM 646.983	65	09.03-	 MSE-9101	
109 CDI OM 646.980	70	09.06-	 MSE-9101	













































**MERCEDES-BENZ**

	KW	Período		
<b>VITO Autobús (W639)</b>				
110 CDI OM 651.940	70	09.10-	 MSE-9101	
111 CDI (639.701 OM...	85	09.07-	 MSE-9101	
111 CDI 4x4 OM 646.982	80	09.07-	 MSE-9101	
111 CDI OM 646.982	80	09.03-	 MSE-9101	
113 CDI 4x4 OM 651.940	100	09.10-	 MSE-9101	
113 CDI OM 651.940	100	09.10-	 MSE-9101	
115 CDI 4x4 OM 646.982	110	09.07-	 MSE-9101	
115 CDI OM 646.980	110	09.03-	 MSE-9101	
115 CDI OM 646.982	110	09.03-	 MSE-9101	
116 CDI 4x4 OM 651.940	120	09.10-	 MSE-9101	
116 CDI OM 651.940	120	09.10-	 MSE-9101	
119 M 112.951	140	09.03-	 MSE-9101	
120 CDI OM 642.990	150	07.06-	 MSE-9101	
122 CDI OM 642.890	165	09.10-	 MSE-9101	
122 M 112.951	160	09.03-	 MSE-9101	
123 M 112.976	170	06.04-	 MSE-9101	
126 M 272.978	190	09.07-	 MSE-9101	
E-CELL EM 780.994	60	03.12-	 MSE-9101	























































**MG**

	KW	Período		
<b>MG ZR</b>				
105 14 K4F	76	06.01-04.05		 MRD-2402
120 18 K4F	86	06.01-04.05		 MRD-2402
2.0 TD 20 T2N	74	06.01-04.05		 MRD-2402
<b>MG ZS</b>				
120 18 K4F	86	07.01-04.05		 MRD-2402
2.0 TD 20 T2N	74	01.04-04.05		 MRD-2402
2.0 TD 20 T2N	83	01.04-04.05		 MRD-2402
























































**OPEL**

	KW	Período		
<b>AGILA (A) (H00)</b>				
1.0 12V Z 10 XE	43	09.00-12.07		 MBD-2808  MBD-2817
1.2 16V Z 12 XE	55	09.00-12.07		 MBD-2808  MBD-2817
<b>AGILA (B) (H08)</b>				
1.0 K10B	48	04.08-	 MFP-2800	
1.2 LPG K12B	63	04.08-	 MFD-2815	
1.2 K12B	63	04.08-	 MFP-2800  MFD-2815	
1.2 K12B	69	11.10-	 MFD-2815	
1.3 CDTI D13A	55	04.08-	 MFP-2800  MFD-2815	
1.3 CDTI Z 13 DTJ	55	04.08-	 MFP-2800  MFD-2815	
<b>AMPERA</b>				
EV 150 A 14 XFL	111	11.11-		 MRP-2W05  MRD-2W07
<b>ANTARA</b>				
2.0 CDTI 4x4 Z 20 DMH	110	05.06-	 MFP-2W10  MFD-2W12	 MRP-2W04  MRD-2W05  MRS-2W05
2.0 CDTI 4x4 Z 20 S	110	05.06-	 MFP-2W10  MFD-2W12	 MRP-2W04  MRD-2W05  MRS-2W05
2.0 CDTI Z 20 S	93	03.07-	 MFP-2W10  MFD-2W12	 MRP-2W04  MRD-2W05  MRS-2W05
2.0 CDTI Z 20 DM	93	09.08-	 MFP-2W10  MFD-2W12	 MRP-2W04  MRD-2W05  MRS-2W05
2.4 LPG 4x4 Z 24 XE	103	10.08-	 MSE-9130	
2.4 Z 24 XED	104	05.06-	 MFP-2W10  MFD-2W12	 MRP-2W04  MRD-2W05  MRS-2W05









































**OPEL**

	KW	Período		
<b>ANTARA</b>				
2.4 Z 24 XE	103	09.08-	 MFP-2W10  MFD-2W12	 MRP-2W04  MRD-2W05  MRS-2W05
3.2 V6 10 HM	167	03.07-	 MFP-2W10  MFD-2W12	 MRP-2W04  MRD-2W05  MRS-2W05
3.2 V6 Z 32 SEE	167	03.07-	 MFP-2W10  MFD-2W12	 MRP-2W04  MRD-2W05  MRS-2W05
<b>ASTRA F (56_, 57_)</b>				
1.7 D 17 D	42	03.92-09.92	 MFP-2390  MFD-2910	 MBD-2W00  MRS-2395  MWC-2W00  MWC-2W01 para vehículos sin ABS
1.7 D 17 DR	44	07.92-09.98	 MFP-2390  MFD-2910	 MBD-2W00  MRS-2395  MWC-2W00  MWC-2W01 para vehículos sin ABS
1.7 TDS 17 DT (TC4EE1)	60	03.92-09.98	 MFP-2390  MFD-2910	 MBD-2W00  MRS-2395  MWC-2W00  MWC-2W01 para vehículos sin ABS
1.7 TDS X 17 DT (TC4EE1)	60	03.92-09.98	 MFP-2390  MFD-2910	 MBD-2W00  MRS-2395  MWC-2W00  MWC-2W01 para vehículos sin ABS
1.7 TD X 17 DTL	50	11.94-09.98	 MFP-2390  MFD-2910	 MBD-2W00  MRS-2395  MWC-2W00  MWC-2W01 para vehículos sin ABS
<b>ASTRA F Fastback (53_, 54_, 58_, 59_)</b>				
1.7 D 17 DR	44	07.92-01.98	 MFP-2390  MFD-2910	 MBD-2W00  MRS-2395  MWC-2W00  MWC-2W01 para vehículos sin ABS

**OPEL**

















	KW	Período		
<b>ASTRA F Fastback (53_, 54_, 58_, 59_)</b>				
1.7 D 17 D	42	12.91-09.92	 MFP-2390  MFD-2910	 MBD-2W00  MRS-2395  MWC-2W00  MWC-2W01 para vehículos sin ABS
1.7 TDS 17 DT (TC4EE1)	60	12.91-01.98	 MFP-2390  MFD-2910	 MBD-2W00  MRS-2395  MWC-2W00  MWC-2W01 para vehículos sin ABS
1.7 TDS X 17 DT (TC4EE1)	60	12.91-01.98	 MFP-2390  MFD-2910	 MBD-2W00  MRS-2395  MWC-2W00  MWC-2W01 para vehículos sin ABS
1.7 TD X 17 DTL	50	11.94-01.98	 MFP-2390  MFD-2910	 MBD-2W00  MRS-2395  MWC-2W00  MWC-2W01 para vehículos sin ABS
<b>ASTRA F Ranchera familiar (51_, 52_)</b>				
1.7 D 17 DR	44	07.92-01.98	 MFP-2390  MFD-2910	 MBD-2W00  MRS-2395  MWC-2W00  MWC-2W01 para vehículos sin ABS
1.7 D 17 D	42	12.91-09.92	 MFP-2390  MFD-2910	 MBD-2W00  MRS-2395  MWC-2W00  MWC-2W01 para vehículos sin ABS
1.7 TDS 17 DT (TC4EE1)	60	12.91-01.98	 MFP-2390  MFD-2910	 MBD-2W00  MRS-2395  MWC-2W00  MWC-2W01 para vehículos sin ABS
1.7 TDS X 17 DT (TC4EE1)	60	12.91-01.98	 MFP-2390  MFD-2910	 MBD-2W00  MRS-2395  MWC-2W00  MWC-2W01 para vehículos sin ABS
1.7 TD X 17 DTL	50	11.94-01.98	 MFP-2390  MFD-2910	 MBD-2W00  MRS-2395 para vehículos sin ABS

**OPEL**


































	KW	Período		
<b>ASTRA F Ranchera familiar (51_, 52_)</b>				
				 MWC-2W00  MWC-2W01
<b>ASTRA F Van (55_)</b>				
1.7 D 17 DR	44	07.92-01.99	 MFP-2390  MFD-2910	 MBD-2W00  MRS-2395  MWC-2W00  MWC-2W01 para vehículos sin ABS
1.7 D 17 D	42	12.91-09.92	 MFP-2390  MFD-2910	 MBD-2W00  MRS-2395  MWC-2W00  MWC-2W01 para vehículos sin ABS
1.7 TD X 17 DTL	50	08.94-01.99	 MFP-2390  MFD-2910	 MBD-2W00  MRS-2395  MWC-2W00  MWC-2W01 para vehículos sin ABS
<b>ASTRA G Coupé (F07_)</b>				
1.6 16V Z 16 XE	74	03.00-05.05		 MRP-2K12
1.6 16V Z 16 XEP	76	03.00-05.05		 MRP-2K12
1.8 16V X 18 XE1	85	03.00-10.00		 MRP-2K12
1.8 16V Z 18 XE	92	09.00-05.05		 MRP-2K12
2.0 16V Turbo Z 20 LET	141	08.01-05.05	 MSE-9501	 MRP-2K12
2.0 16V Turbo Z 20 LET	140	09.00-08.01		 MRP-2K12
2.0 16V Turbo Z 20 LET	147	11.02-05.05		 MRP-2K12
2.2 16V Z 22 SE	108	09.00-05.05		 MRP-2K12
2.2 DTI Y 22 DTR	92	09.02-05.05		 MRP-2K12
<b>ASTRA G Descapotable (F67)</b>				
1.6 16V Z 16 XE	74	03.01-10.05		 MRP-2K12
1.6 Z 16 XEP	76	01.03-10.05		 MRP-2K12
1.8 16V Z 18 XE	92	03.01-10.05		 MRP-2K12
2.0 16V Turbo Z 20 LET	147	11.02-10.05		 MRP-2K12
2.0 OPC Z 20 LET	141	03.02-10.05		 MRP-2K12
2.2 16V Z 22 SE	108	03.01-10.05		 MRP-2K12
2.2 DTI Y 22 DTR	92	09.02-10.05		 MRP-2K12





































**OPEL**

	KW	Período		
<b>ASTRA G Fastback (F48_, F08_)</b>				
1.2 16V X 12 XE	48	02.98-09.00		 MRP-2K12
1.2 16V Z 12 XE	55	09.00-01.05		 MRP-2K12
1.4 16V X 14 XE	66	02.98-01.05		 MRP-2K12
1.4 16V Z 14 XE	66	02.98-01.05		 MRP-2K12
1.4 Z 14 XEP	66	09.07-12.09		 MRP-2K12
1.6 16V C 16 SEL	74	02.98-01.05		 MRP-2K12
1.6 16V X 16 XEL	74	02.98-01.05		 MRP-2K12
1.6 16V Z 16 XE	74	02.98-01.05		 MRP-2K12
1.6 X 16 SZR	55	02.98-09.00		 MRP-2K12
1.6 Z 16 SE	62	09.00-01.05		 MRP-2K12
1.6 Z 16 XEP	76	12.02-12.09		 MRP-2K12
1.7 CDTI Z 17 DTL	59	04.03-12.09		 MRP-2K12
1.7 DTI 16V Y 17 DT	55	02.00-01.05		 MRP-2K12
1.7 TD X 17 DTL	50	02.98-08.00		 MRP-2K12
1.8 16V X 18 XE1	85	02.98-09.00		 MRP-2K12
1.8 16V Z 18 XE	92	09.00-01.05		 MRP-2K12
2.0 16V OPC X 20 XER	118	11.99-09.02		 MRP-2K12
2.0 16V C 20 SEL	100	02.98-01.05		 MRP-2K12
2.0 16V X 20 XEV	100	02.98-01.05		 MRP-2K12
2.0 DI X 20 DTL	60	02.98-01.05		 MRP-2K12
2.0 DI Y 20 DTL	60	02.98-01.05		 MRP-2K12
2.0 DTI 16V X 20 DTH	74	08.99-01.05		 MRP-2K12
2.0 DTI 16V Y 20 DTH	74	08.99-01.05		 MRP-2K12
2.0 OPC Z 20 LET	141	09.02-01.05		 MRP-2K12
2.0 OPC Z 20 LET	147	11.02-01.05		 MRP-2K12
2.2 16V Z 22 SE	108	06.00-01.05		 MRP-2K12
2.2 DTI Y 22 DTR	86	09.02-01.05		 MRP-2K12
2.2 DTI Y 22 DTR	92	09.02-01.05		 MRP-2K12
<b>ASTRA G Furgón (F70)</b>				
1.6 X 16 SZR	55	01.99-09.00		 MRP-2K12
1.6 Z 16 SE	62	09.00-04.05		 MRP-2K12
1.7 TD X 17 DTL	50	01.99-04.05		 MRP-2K12


































**OPEL**

	KW	Período		
<b>ASTRA G Furgón (F70)</b>				
2.0 DI X 20 DTL	60	01.99-04.05		 MRP-2K12
<b>ASTRA G Ranchera familiar (F35_)</b>				
1.2 16V X 12 XE	48	02.98-09.00		 MRP-2K12
1.2 16V Z 12 XE	55	09.00-07.04		 MRP-2K12
1.4 16V X 14 XE	66	06.98-07.04		 MRP-2K12
1.4 16V Z 14 XE	66	06.98-07.04		 MRP-2K12
1.4 Z 14 XEP	66	10.04-12.09		 MRP-2K12
1.6 16V X 16 XEL	74	02.98-07.04		 MRP-2K12
1.6 16V Z 16 XE	74	02.98-07.04		 MRP-2K12
1.6 CNG Z 16 YNG	71	03.03-07.04		 MRP-2K12
1.6 X 16 SZR	55	02.98-09.00		 MRP-2K12
1.6 Z 16 SE	62	09.00-07.04		 MRP-2K12
1.6 Z 16 XEP	76	12.02-07.09		 MRP-2K12
1.7 CDTI Z 17 DTL	59	04.03-07.09		 MRP-2K12
1.7 DTI 16V Y 17 DT	55	02.00-07.04		 MRP-2K12
1.7 TD X 17 DTL	50	02.98-08.00		 MRP-2K12
1.8 16V X 18 XE1	85	02.98-09.00		 MRP-2K12
1.8 16V Z 18 XE	92	09.00-07.04		 MRP-2K12
2.0 16V X 20 XEV	100	02.98-07.04		 MRP-2K12
2.0 DI X 20 DTL	60	02.98-07.04		 MRP-2K12
2.0 DI Y 20 DTL	60	02.98-07.04		 MRP-2K12
2.0 DTI 16V X 20 DTH	74	08.99-07.04		 MRP-2K12
2.0 DTI 16V Y 20 DTH	74	08.99-07.04		 MRP-2K12
2.0 OPC Z 20 LET	141	09.02-07.04		 MRP-2K12
2.0 OPC Z 20 LET	147	11.02-07.04		 MRP-2K12
2.2 16V Z 22 SE	108	03.01-07.04		 MRP-2K12
2.2 DTI Y 22 DTR	86	09.02-07.04		 MRP-2K12
2.2 DTI Y 22 DTR	92	09.02-07.04		 MRP-2K12
<b>ASTRA G Sedán (F69_)</b>				
1.2 16V Z 12 XE	55	09.00-01.05		 MRP-2K12
1.2 16V X 12 XE	48	09.98-09.00		 MRP-2K12
1.4 16V X 14 XE	66	09.98-01.05		 MRP-2K12

































**OPEL**

	KW	Período		
<b>ASTRA G Sedán (F69_)</b>				
1.4 16V Z 14 XE	66	09.98-01.05		 MRP-2K12
1.4 Z 14 XEP	66	09.07-12.09		 MRP-2K12
1.6 16V X 16 XEL	74	09.98-01.05		 MRP-2K12
1.6 16V Z 16 XE	74	09.98-01.05		 MRP-2K12
1.6 Z 16 SE	62	09.00-01.05		 MRP-2K12
1.6 X 16 SZR	55	09.98-09.00		 MRP-2K12
1.6 Z 16 XEP	76	12.02-12.09		 MRP-2K12
1.7 CDTI Z 17 DTL	59	04.03-12.09		 MRP-2K12
1.7 DTI 16V Y 17 DT	55	02.00-01.05		 MRP-2K12
1.7 TD X 17 DTL	50	09.98-08.00		 MRP-2K12
1.8 16V Z 18 XE	92	06.00-01.05		 MRP-2K12
1.8 16V X 18 XE1	85	09.98-09.00		 MRP-2K12
2.0 16V X 20 XEV	100	09.98-01.05		 MRP-2K12
2.0 DI X 20 DTL	60	09.98-01.05		 MRP-2K12
2.0 DI Y 20 DTL	60	09.98-01.05		 MRP-2K12
2.0 DTI 16V X 20 DTH	74	08.99-01.05		 MRP-2K12
2.0 DTI 16V Y 20 DTH	74	08.99-01.05		 MRP-2K12
2.2 16V Z 22 SE	108	03.01-01.05		 MRP-2K12
2.2 DTI Y 22 DTR	86	09.02-01.05		 MRP-2K12
2.2 DTI Y 22 DTR	92	09.02-01.05		 MRP-2K12
<b>ASTRA H (L48)</b>				
1.2 Z 12 XEP	59	08.05-10.10		 MRP-2K12
1.3 CDTI Z 13 DTH	66	08.05-10.10		 MRP-2K12
1.4 LPG Z 14 XEP	66	08.09-10.10		 MRP-2K12
1.4 Z 14 XEP	66	03.04-10.10		 MRP-2K12
1.4 Z 14 XEL	55	04.04-10.04		 MRP-2K12
1.6 Turbo Z 16 LET	132	02.07-10.10		 MRP-2K12
1.6 Z 16 XE1	77	03.04-10.10		 MRP-2K12
1.6 Z 16 XEP	77	03.04-10.10		 MRP-2K12
1.6 A 16 XER	85	12.06-05.14		 MRP-2K12
1.6 Z 16 XER	85	12.06-05.14		 MRP-2K12
1.7 CDTI A 17 DTJ	81	02.07-05.14		 MRP-2K12



































**OPEL**

	KW	Período		
<b>ASTRA H (L48)</b>				
1.7 CDTI Z 17 DTJ	81	02.07-05.14		 MRP-2K12
1.7 CDTI A 17 DTR	92	02.07-05.14		 MRP-2K12
1.7 CDTI Z 17 DTR	92	02.07-05.14		 MRP-2K12
1.7 CDTI Z 17 DTL	59	03.04-10.10		 MRP-2K12
1.7 CDTI Z 17 DTH	74	03.04-10.10		 MRP-2K12
1.8 Z 18 XE	92	01.04-10.10		 MRP-2K12
1.8 A 18 XER	103	01.06-10.10		 MRP-2K12
1.8 Z 18 XER	103	01.06-10.10		 MRP-2K12
1.9 CDTI 16V Z 19 DTJ	88	04.04-10.10		 MRP-2K12
1.9 CDTI Z 19 DT	88	06.04-10.10		 MRP-2K12
1.9 CDTI Z 19 DTH	110	09.04-10.10		 MRP-2K12
1.9 CDTI Z 19 DTL	74	09.05-10.10		 MRP-2K12
2.0 Turbo Z 20 LEL	125	03.04-10.10		 MRP-2K12
2.0 Turbo Z 20 LEH	177	03.05-10.10		 MRP-2K12
2.0 Turbo Z 20 LER	147	09.04-10.10		 MRP-2K12
<b>ASTRA H Furgón (L70)</b>				
1.3 CDTI Z 13 DTH	66	08.05-10.10		 MRP-2K12
1.7 CDTI A 17 DTJ	81	02.07-10.10		 MRP-2138  MRP-2K12
1.7 CDTI Z 17 DTJ	81	02.07-10.10		 MRP-2138  MRP-2K12
1.7 CDTI A 17 DTR	92	02.07-10.10		 MRP-2K12
1.7 CDTI Z 17 DTR	92	02.07-10.10		 MRP-2K12
1.7 CDTI Z 17 DTH	74	03.04-10.10		 MRP-2K12
1.9 CDTI 16V Z 19 DTJ	88	08.04-10.10		 MRP-2K12
1.9 CDTI Z 19 DTH	110	09.04-10.10		 MRP-2K12
1.9 CDTI Z 19 DT	88	09.05-10.10		 MRP-2K12
<b>ASTRA H GTC (L08)</b>				
1.2 Z 12 XEP	59	08.05-10.10		 MRP-2K12
1.3 CDTI Z 13 DTH	66	04.05-10.10		 MRP-2K12
1.4 Z 14 XEL	55	03.05-10.10		 MRP-2K12
1.4 Z 14 XEP	66	03.05-10.10		 MRP-2K12































































**OPEL**

	KW	Período		
<b>ASTRA H GTC (L08)</b>				
1.6 Turbo Z 16 LET	132	02.07-10.10		 MRP-2K12
1.6 Z 16 XE1	77	03.05-10.10		 MRP-2K12
1.6 Z 16 XEP	77	03.05-10.10		 MRP-2K12
1.6 Z 16 XER	85	12.06-10.10		 MRP-2K12
1.7 CDTI A 17 DTJ	81	02.07-10.10		 MRP-2K12
1.7 CDTI A 17 DTR	92	02.07-10.10		 MRP-2K12
1.7 CDTI Z 17 DTL	59	03.05-10.10		 MRP-2K12
1.7 CDTi Z 17 DTH	74	03.05-10.10		 MRP-2K12
1.8 Z 18 XER	103	01.06-10.10		 MRP-2K12
1.8 Z 18 XE	92	03.05-10.10		 MRP-2K12
1.9 CDTI Z 19 DTL	74	01.06-10.10		 MRP-2K12
1.9 CDTI Z 19 DT	88	09.05-10.10		 MRP-2K12
1.9 CDTi 16V Z 19 DTJ	88	03.05-10.10		 MRP-2K12
1.9 CDTi Z 19 DTH	110	03.05-10.10		 MRP-2K12
2.0 Turbo Z 20 LEL	125	03.05-10.10		 MRP-2K12
2.0 Turbo Z 20 LER	147	03.05-10.10		 MRP-2K12
2.0 Turbo Z 20 LEH	177	08.05-10.10		 MRP-2K12
<b>ASTRA H Ranchera familiar (L35)</b>				
1.3 CDTI Z 13 DTH	66	08.05-10.10		 MRP-2K12
1.4 LPG Z 14 XEP	66	08.09-10.10		 MRP-2K12
1.4 Z 14 XEL	55	08.04-10.10		 MRP-2K12
1.4 Z 14 XEP	66	08.04-10.10		 MRP-2K12
1.6 LPG Z 16 XER	85	08.09-10.10		 MRP-2K12
1.6 Turbo Z 16 LET	132	02.07-10.10		 MRP-2K12
1.6 Z 16 XE1	77	08.04-10.10		 MRP-2K12
1.6 Z 16 XEP	77	08.04-10.10		 MRP-2K12
1.6 A 16 XER	85	12.06-05.14		 MRP-2K12
1.6 Z 16 XER	85	12.06-05.14		 MRP-2K12
1.7 CDTI A 17 DTJ	81	02.07-05.14		 MRP-2K12
1.7 CDTI Z 17 DTJ	81	02.07-05.14		 MRP-2K12
1.7 CDTI A 17 DTR	92	02.07-05.14		 MRP-2K12
1.7 CDTI Z 17 DTR	92	02.07-05.14		 MRP-2K12










































**OPEL**

	KW	Período		
<b>ASTRA H Ranchera familiar (L35)</b>				
1.7 CDTI Z 17 DTL	59	08.04-10.10		 MRP-2K12
1.7 CDTI Z 17 DTH	74	08.04-10.10		 MRP-2K12
1.8 Z 18 XE	92	08.04-10.10		 MRP-2K12
1.8 A 18 XER	103	08.05-10.10		 MRP-2K12
1.8 Z 18 XER	103	08.05-10.10		 MRP-2K12
1.9 CDTI 16V Z 19 DTJ	88	08.04-10.10		 MRP-2K12
1.9 CDTI Z 19 DTH	110	09.04-10.10		 MRP-2K12
1.9 CDTI Z 19 DTL	74	09.05-10.10		 MRP-2K12
1.9 CDTI Z 19 DT	88	09.05-10.10		 MRP-2K12
2.0 Turbo Z 20 LEL	125	08.04-10.10		 MRP-2K12
2.0 Turbo Z 20 LER	147	09.04-10.10		 MRP-2K12
<b>ASTRA H Sedán (L69)</b>				
1.7 CDTI A 17 DTR	92	02.07-05.14		 MRP-2K12
1.7 CDTI Z 17 DTR	92	02.07-05.14		 MRP-2K12
1.7 CDTi Z 17 DTJ	81	02.07-05.14		 MRP-2K12
<b>ASTRA H TwinTop (L67)</b>				
1.6 Turbo Z 16 LET	132	02.07-10.10		 MRP-2K12
1.6 Z 16 XE1	77	09.05-10.10		 MRP-2K12
1.6 Z 16 XEP	77	09.05-10.10		 MRP-2K12
1.6 Z 16 XER	85	12.06-10.10		 MRP-2K12
1.8 Z 18 XE	92	09.05-10.10		 MRP-2K12
1.8 A 18 XER	103	09.05-10.10		 MRP-2K12
1.8 Z 18 XER	103	09.05-10.10		 MRP-2K12
1.9 CDTi Z 19 DTH	110	09.05-10.10		 MRP-2K12
2.0 Turbo Z 20 LEL	125	09.05-10.10		 MRP-2K12
2.0 Turbo Z 20 LER	147	09.05-10.10		 MRP-2K12
<b>ASTRA J</b>				
1.3 CDTI A 13 DTE	70	12.09-	 MFP-2W12  MFP-2W13	 MRP-2W05
1.4 Turbo A 14 NEL	88	10.10-	 MFP-2W12	
1.4 Turbo B 14 NEL	88	10.10-	 MFP-2W12	
1.4 Turbo A 14 NET	103	12.09-	 MFP-2W12	 MRP-2W05

**OPEL**





















































	KW	Período		
<b>ASTRA J</b>				
			 <b>MFP-2W13</b>  <b>MFD-2W15</b>  <b>MFD-2W16</b>	 <b>MRD-2W06</b> Llanta (in):15  <b>MRD-2W07</b> Llanta (in):16
<b>1.4 A 14 XEL</b>	64	12.09-	 <b>MFP-2W12</b>  <b>MFP-2W13</b>  <b>MFD-2W15</b>  <b>MFD-2W16</b>	 <b>MRP-2W05</b>  <b>MRD-2W06</b> Llanta (in):15  <b>MRD-2W07</b> Llanta (in):16
<b>1.4 A 14 XER</b>	74	12.09-	 <b>MFP-2W12</b>  <b>MFP-2W13</b>  <b>MFD-2W15</b>  <b>MFD-2W16</b>	 <b>MRP-2W05</b>  <b>MRD-2W06</b> Llanta (in):15  <b>MRD-2W07</b> Llanta (in):16
<b>1.6 SIDI A 16 XHT</b>	125	12.12-	 <b>MFP-2W12</b>	
<b>1.6 SIDI B 16 SHL</b>	125	12.12-	 <b>MFP-2W12</b>	
<b>1.6 Turbo A 16 LET</b>	132	12.09-	 <b>MFP-2W12</b>  <b>MFP-2W13</b>  <b>MFD-2W15</b>  <b>MFD-2W16</b>	 <b>MRP-2W05</b>  <b>MRD-2W06</b> Llanta (in):15  <b>MRD-2W07</b> Llanta (in):16
<b>1.6 A 16 XER</b>	85	12.09-	 <b>MFP-2W12</b>  <b>MFP-2W13</b>  <b>MFD-2W15</b>  <b>MFD-2W16</b>	 <b>MRP-2W05</b>  <b>MRD-2W06</b> Llanta (in):15  <b>MRD-2W07</b> Llanta (in):16
<b>1.6 B 16 XER</b>	85	12.09-	 <b>MFP-2W12</b>  <b>MFP-2W13</b>  <b>MFD-2W15</b>  <b>MFD-2W16</b>	 <b>MRP-2W05</b>  <b>MRD-2W06</b> Llanta (in):15  <b>MRD-2W07</b> Llanta (in):16
<b>1.7 CDTI A 17 DTL</b>	74	10.10-	 <b>MFP-2W12</b>	
<b>1.7 CDTI A 17 DTC</b>	81	12.09-	 <b>MFP-2W12</b>  <b>MFP-2W13</b>  <b>MFD-2W15</b>  <b>MFD-2W16</b>	 <b>MRP-2W05</b>  <b>MRD-2W06</b> Llanta (in):15  <b>MRD-2W07</b> Llanta (in):16
<b>1.7 CDTI A 17 DTE</b>	81	12.09-	 <b>MFP-2W12</b>  <b>MFP-2W13</b>  <b>MFD-2W15</b>  <b>MFD-2W16</b>	 <b>MRP-2W05</b>  <b>MRD-2W06</b> Llanta (in):15  <b>MRD-2W07</b> Llanta (in):16
<b>1.7 CDTI A 17 DTJ</b>	81	12.09-	 <b>MFP-2W12</b>	 <b>MRP-2W05</b>

**OPEL**




























































	KW	Período		
<b>ASTRA J</b>				
			 <b>MFP-2W13</b>  <b>MFD-2W15</b>  <b>MFD-2W16</b>	 <b>MRD-2W06</b> Llanta (in):15  <b>MRD-2W07</b> Llanta (in):16
1.7 CDTI A 17 DTR	92	12.09-	 <b>MFP-2W12</b>  <b>MFP-2W13</b>  <b>MFD-2W15</b>  <b>MFD-2W16</b>	 <b>MRP-2W05</b>  <b>MRD-2W06</b> Llanta (in):15  <b>MRD-2W07</b> Llanta (in):16
1.7 CDTI A 17 DTF	96	12.09-	 <b>MFP-2W12</b>	
1.7 CDTI A 17 DTS	96	12.09-	 <b>MFP-2W12</b>	
2.0 BiTurbo CDTI A 20...	143	12.12-	 <b>MFP-2W12</b>	
2.0 CDTI A 20 DTH	121	06.11-	 <b>MFP-2W12</b>	
2.0 CDTI A 20 DTH	118	12.09-	 <b>MFP-2W12</b>  <b>MFP-2W13</b>  <b>MFD-2W15</b>  <b>MFD-2W16</b>	 <b>MRP-2W05</b>  <b>MRD-2W06</b> Llanta (in):15  <b>MRD-2W07</b> Llanta (in):16
<b>ASTRA J GTC</b>				
1.4 A 14 NEL	88	10.11-	 <b>MFP-2W12</b>	
1.4 B 14 NEL	88	10.11-	 <b>MFP-2W12</b>	
1.4 A 14 NET	103	10.11-	 <b>MFP-2W12</b>	
1.4 B 14 NET	103	10.11-	 <b>MFP-2W12</b>	
1.6 A 16 LET	132	10.11-	 <b>MFP-2W12</b>	
1.7 CDTI A 17 DTC	81	10.11-	 <b>MFP-2W12</b>	
1.7 CDTI A 17 DTE	81	10.11-	 <b>MFP-2W12</b>	
1.7 CDTI A 17 DTJ	81	10.11-	 <b>MFP-2W12</b>	
1.7 CDTI A 17 DTF	96	10.11-	 <b>MFP-2W12</b>	
1.7 CDTI A 17 DTS	96	10.11-	 <b>MFP-2W12</b>	
1.8 A 18 XER	103	10.11-	 <b>MFP-2W12</b>	
2.0 CDTI A 20 DTH	121	10.11-	 <b>MFP-2W12</b>	
2.0 A 20 NFT	206	04.12-	 <b>MFP-2W12</b>	
2.0 B 20 NFT	206	04.12-	 <b>MFP-2W12</b>	
<b>ASTRA J Sedán</b>				
1.3 CDTI A 13 DTE	70	06.12-	 <b>MFP-2W12</b>	




























































**OPEL**

	KW	Período		
<b>ASTRA J Sedán</b>				
1.4 Turbo A 14 NET	103	06.12-	 MFP-2W12	
1.4 Turbo B 14 NET	103	06.12-	 MFP-2W12	
1.4 A 14 XER	74	06.12-	 MFP-2W12	
1.6 SIDI A 16 XHT	125	12.12-	 MFP-2W12	
1.6 Turbo A 16 LET	132	06.12-	 MFP-2W12	
1.6 A 16 XER	85	06.12-	 MFP-2W12	
1.6 B 16 XER	85	06.12-	 MFP-2W12	
1.7 CDTI A 17 DTC	81	06.12-	 MFP-2W12	
1.7 CDTI A 17 DTE	81	06.12-	 MFP-2W12	
1.7 CDTI A 17 DTJ	81	06.12-	 MFP-2W12	
1.7 CDTI A 17 DTF	96	06.12-	 MFP-2W12	
1.7 CDTI A 17 DTS	96	06.12-	 MFP-2W12	
<b>ASTRA J Sports Tourer</b>				
1.3 CDTI A 13 DTE	70	10.10-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRD-2W06  MRD-2W07 Llanta (in):15 Llanta (in):16
1.4 Turbo A 14 NEL	88	10.10-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRD-2W07 Llanta (in):16
1.4 Turbo B 14 NEL	88	10.10-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRD-2W07 Llanta (in):16
1.4 Turbo A 14 NET	103	10.10-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRD-2W06  MRD-2W07 Llanta (in):15 Llanta (in):16
1.4 Turbo B 14 NET	103	10.10-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRD-2W06  MRD-2W07 Llanta (in):15 Llanta (in):16
1.4 A 14 XER	74	10.10-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15	 MRP-2W05  MRD-2W06  MRD-2W07 Llanta (in):15 Llanta (in):16



































**OPEL**

	KW	Período		
<b>ASTRA J Sports Tourer</b>				
			 MFD-2W16	
1.6 SIDI A 16 XHT	125	12.12-	 MFP-2W12	
1.6 SIDI B 16 SHL	125	12.12-	 MFP-2W12	
1.6 Turbo A 16 LET	132	10.10-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRD-2W06  MRD-2W07 Llanta (in):15 Llanta (in):16
1.6 A 16 XER	85	10.10-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRD-2W06  MRD-2W07 Llanta (in):15 Llanta (in):16
1.6 B 16 XER	85	10.10-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRD-2W06  MRD-2W07 Llanta (in):15 Llanta (in):16
1.7 CDTI A 17 DTL	74	10.10-	 MFP-2W12	
1.7 CDTI A 17 DTN	74	10.10-	 MFP-2W12	
1.7 CDTI A 17 DTC	81	10.10-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRD-2W06  MRD-2W07 Llanta (in):15 Llanta (in):16
1.7 CDTI A 17 DTE	81	10.10-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRD-2W06  MRD-2W07 Llanta (in):15 Llanta (in):16
1.7 CDTI A 17 DTJ	81	10.10-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRD-2W06  MRD-2W07 Llanta (in):15 Llanta (in):16
1.7 CDTI A 17 DTR	92	10.10-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRD-2W06  MRD-2W07 Llanta (in):15 Llanta (in):16
1.7 CDTI A 17 DTF	96	10.10-	 MFP-2W12	
1.7 CDTI A 17 DTS	96	10.10-	 MFP-2W12	
















































**OPEL**

	KW	Período			
<b>ASTRA J Sports Tourer</b>					
2.0 CDTI A 20 DTH	121	08.11-	 MFP-2W12		
2.0 CDTI A 20 DTH	118	10.10-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRD-2W06  MRD-2W07	Llanta (in):15  Llanta (in):16
<b>CAMPO (TF_)</b>					
2.3 (TFR16) 4 ZD1	69	08.91-08.94	 MSE-9136	 MWC-2901	
2.3 (TFR16) 23 P	72	08.94-09.96	 MSE-9136		
2.3 (TFR16) 4 ZD1	72	08.94-09.96	 MSE-9136		
2.3 4x4 (TFS16) 4 ZD1	69	08.91-08.94	 MSE-9136	 MWC-2901	
2.3 4x4 (TFS16) 4 ZD1	72	08.94-09.96	 MSE-9136	 MWC-2901	
2.5 D (TFR54) 4JA1	56	08.91-06.94	 MFP-2904  MFD-2909  MSE-9136	 MRP-2900  MBD-2902  MRS-2991  MWC-2901	
2.5 D 4x4 (TFS54) 4JA1	56	08.91-06.94	 MFP-2904  MFD-2909  MSE-9136	 MRP-2900  MBD-2902  MRS-2991  MWC-2901	
2.5 DTI 4x4 4JA1	74	07.01-12.01	 MSE-9136		
2.5 DTI 4JA1	74	07.01-12.01	 MFP-2904  MFD-2909  MSE-9136	 MRP-2900  MBD-2902  MRS-2991  MWC-2901	
2.5 TD (TFR54) 4JA1-T	56	07.94-06.01	 MFP-2904  MFD-2909  MSE-9136	 MRP-2900  MBD-2902  MRS-2916  MRS-2991  MWC-2901	
2.5 TD 4x4 (TFS54) 4JA1...	56	07.94-06.01	 MFP-2904  MFD-2909  MSE-9136	 MRP-2900  MBD-2902  MRS-2916  MRS-2991  MWC-2901	




























**OPEL**

	KW	Período		
<b>CAMPO (TF_)</b>				
3.1 TD (TFR69) 4 JG2T	80	12.92-06.01	 MSE-9136	 MRS-2916  MWC-2901
3.1 TD 4x4 (TFS69) 4...	80	12.92-06.01	 MSE-9136	 MRS-2916  MWC-2901
<b>COMBO Furgón/ranchera familiar</b>				
1.3 CDTI 16V Z 13 DT	51	08.05-		 MRP-2K12
1.3 CDTI 16V Z 13 DTJ	55	10.05-		 MRP-2K12
1.4 16V Z 14 XEP	66	08.05-		 MRP-2K12
1.6 CNG 16V Z 16 YNG	71	04.05-		 MRP-2K12
1.6 CNG 16V Z 16 YNG	69	06.06-		 MRP-2K12
1.6 Z 16 SE	64	10.01-		 MRP-2K12
1.7 CDTI 16V Z 17 DTH	74	12.04-		 MRP-2K12
1.7 DI 16V Y 17 DTL	48	10.01-		 MRP-2K12
1.7 DTI 16V Y 17 DT	55	10.01-		 MRP-2K12
<b>COMBO Tour</b>				
1.3 CDTI 16V Y 13 DT	51	10.04-		 MRP-2K12
1.3 CDTI 16V Z 13 DT	51	10.04-		 MRP-2K12
1.3 CDTI 16V Z 13 DTJ	55	10.05-		 MRP-2K12
1.4 Z 14 XEP	66	10.04-		 MRP-2K12
1.6 CNG Z 16 YNG	71	04.05-		 MRP-2K12
1.6 CNG Z 16 YNG	69	06.06-		 MRP-2K12
1.6 Z 16 SE	64	10.01-		 MRP-2K12
1.7 CDTI 16V Z 17 DTH	74	12.04-		 MRP-2K12
1.7 DI 16V Y 17 DTL	48	10.01-		 MRP-2K12
1.7 DTI 16V Y 17 DT	55	10.01-		 MRP-2K12
<b>CORSA A Fastback (93_, 94_, 98_, 99_)</b>				
1.4 Si C 14 SE	60	09.91-03.93	 MSE-9130	
<b>CORSA B (73_, 78_, 79_)</b>				
1.5 D 15 D (4EC1)	37	03.93-09.00	 MFP-2390  MFD-2904  MFD-2911	 MRS-2996  MWC-2W01

































**OPEL**

	KW	Período		
<b>CORSA B (73_, 78_, 79_)</b>				
1.5 TD 15 DT (T4EC1)	49	03.93-09.00	 MFP-2390  MFD-2904  MFD-2911	 MRS-2996  MWC-2W01
1.5 TD X 15 DT (T4EC1)	49	03.93-09.00	 MFP-2390  MFD-2904  MFD-2911	 MRS-2996  MWC-2W01
1.7 D 17 D (4EE1)	44	02.96-09.00	 MFP-2390  MFD-2904  MFD-2911	 MRS-2996  MWC-2W01
1.7 D X 17 D (4EE1)	44	02.96-09.00	 MFP-2390  MFD-2904  MFD-2911	 MRS-2996  MWC-2W01
<b>CORSA B Furgón (73_)</b>				
1.7 D 17 D (4EE1)	44	08.99-09.00	 MFP-2390  MFD-2904  MFD-2911	 MRS-2996  MWC-2W01
1.7 D X 17 D (4EE1)	44	08.99-09.00	 MFP-2390  MFD-2904  MFD-2911	 MRS-2996  MWC-2W01
<b>CORSA C (F08, F68)</b>				
1.4 Twinport Z 14 XEP	66	06.03-12.09		 MRP-2K12
<b>CORSA C Furgón (F08, W5L)</b>				
1.7 CDTi Z 17 DTH	74	08.03-		 MRP-2K12
<b>FRONTERA A (5_MWL4)</b>				
2.2 i (54MWL4) X 22 XE	100	03.95-10.98	 MSE-9136	
2.3 TD (5JMWL4) 23 DTR	74	03.92-10.98	 MFP-2904  MFD-2909  MSE-9136	 MRS-2991  MWC-2901
2.4 i (53MWL4) C 24 NE	92	03.92-10.98	 MSE-9136	 MWC-2901
2.5 TDS 25TDS (VM41B)	85	09.96-10.98	 MSE-9136	
2.8 TD (5BMWL4) 28...	83	03.95-10.98	 MSE-9136	
<b>FRONTERA A Sport (5_SUD2)</b>				
2.0 i (52SUD2, 55SU C	85	03.92-10.98	 MSE-9136	 MWC-2901



































**OPEL**

	KW	Período		
<b>FRONTERA A Sport (5_SUD2)</b>				
20 NE				
2.0 i (52SUD2, 55SU X...	85	03.92-10.98	 MSE-9136	 MWC-2901
2.5 TDS 25TDS (VM41B)	85	09.96-10.98	 MSE-9136	
2.8 TD (53SUD2) 28 TDI...	83	03.95-08.96	 MSE-9136	
<b>FRONTERA B (6B_)</b>				
2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF,...	85	10.98-09.02	 MSE-9136	
2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF,...	85	10.98-09.02	 MSE-9136	
2.2 DTI Y 22 DTH	88	09.02-	 MSE-9136	
2.2 i (6B_ZC, 6B_VF,...	100	10.98-	 MSE-9136	
2.2 i (6B_ZC, 6B_VF,...	100	10.98-	 MSE-9136	
3.2 i (6B1VF, 6B1_6) 6...	151	10.98-	 MSE-9136	
3.2 i (6B1VF, 6B1_6) Y...	151	10.98-	 MSE-9136	
<b>GT Descapotable</b>				
2.0 LNF	194	06.07-		 MRP-2005
2.0 Z 20 NHH	194	06.07-		 MRP-2005
<b>INSIGNIA A (G09)</b>				
1.4 LPG (68) A 14 NET	103	07.12-		 MSE-9102
1.4 A 14 NET	103	04.11-		 MSE-9102
1.4 B 14 NET	103	04.11-		 MSE-9102
1.6 (68) A 16 XER	85	07.08-		 MRD-2W08  MSE-9102
1.6 CDTi (68) B 16 DTH	88	07.15-		 MSE-9102
1.6 CDTi (68) B 16 DTJ	88	07.15-		 MSE-9102
1.6 CDTi (68) B 16 DTH	100	07.15-		 MSE-9102
1.6 SIDI (68) A 16 XHT	125	03.13-		 MSE-9102
1.6 Turbo (68) A 16 LET	132	07.08-		 MRD-2W08  MSE-9102

**OPEL**


































	KW	Período		
<b>INSIGNIA A (G09)</b>				
1.8 (68) A 18 XER	103	07.08-		 MSE-9102
2.0 Biturbo CDTI (68) A...	140	07.08-		 MSE-9102
2.0 Biturbo CDTI 4x4...	140	05.09-		 MRD-2W08  MSE-9102
2.0 Biturbo CDTI 4x4 A...	143	01.12-		 MSE-9102
2.0 Biturbo CDTI A 20...	143	01.12-		 MRD-2W08  MSE-9102
2.0 CDTI (68) A 20 DTE	88	03.12-		 MRD-2W08  MSE-9102
2.0 CDTI (68) A 20 DTC	81	07.08-		 MRD-2W08  MSE-9102
2.0 CDTI (68) A 20 DTL	81	07.08-		 MRD-2W08  MSE-9102
2.0 CDTI (68) A 20 DTJ	96	07.08-		 MRD-2W08  MSE-9102
2.0 CDTI (68) A 20 DT	96	07.08-		 MRD-2W08  MSE-9102
2.0 CDTI (68) A 20 DTH	118	07.08-		 MRD-2W08  MSE-9102
2.0 CDTI (68) A 20 DTE	103	07.13-		 MSE-9102
2.0 CDTI (68) A 20 DTH	120	07.13-		 MSE-9102
2.0 CDTI (68) B 20 DTH	125	11.14-		 MSE-9102
2.0 CDTI 4x4 (68) A 20...	118	06.10-		 MSE-9102
2.0 CDTI 4x4 (68) A 20...	120	07.13-		 MSE-9102
2.0 CDTI 4x4 (68) B 20...	125	11.14-		 MSE-9102
2.0 E85 Turbo A 20 NHT	162	09.10-		 MSE-9102
2.0 Turbo (68) A 20 NHT	184	04.14-		 MSE-9102
2.0 Turbo (68) A 20 NHT	162	07.08-		 MRD-2W08  MSE-9102

**OPEL**

	KW	Período		
<b>INSIGNIA A (G09)</b>				
2.0 Turbo 4x4 (68) A 20...	162	07.08-		 MRD-2W08  MSE-9102
2.0 Turbo 4x4 A 20 NFT	184	09.11-		 MSE-9102
2.8 V6 Turbo 4x4 (68) A...	191	07.08-		 MRD-2W08  MSE-9102
2.8 V6 Turbo OPC 4x4...	239	07.09-		 MSE-9102
<b>INSIGNIA A Ranchera familiar (G09)</b>				
1.4 LPG (3 A 14 NET	103	07.12-		 MSE-9102
1.4 A 14 NET	103	09.11-		 MSE-9102
1.6 (35) A 16 XER	85	07.08-		 MRD-2W08  MSE-9102
1.6 SIDI ( A 16 XHT	125	03.13-		 MSE-9102
1.6 Turbo A 16 LET	132	01.09-		 MRD-2W08  MSE-9102
1.8 (35) A 18 XER	103	07.08-		 MSE-9102
2.0 Biturb A 20 DTR	143	01.12-		 MRD-2W08  MSE-9102  MSE-9102
2.0 Biturb A 20 DTR	140	07.08-		 MRD-2W08  MSE-9102  MSE-9102
2.0 CDTI ( A 20 DTE	88	03.12-		 MRD-2W08  MSE-9102
2.0 CDTI ( A 20 DTC	81	07.08-		 MRD-2W08  MSE-9102
2.0 CDTI ( A 20 DTL	81	07.08-		 MRD-2W08  MSE-9102
2.0 CDTI ( A 20 DTJ	96	07.08-		 MRD-2W08  MSE-9102
2.0 CDTI ( A 20 DT	96	07.08-		 MRD-2W08  MSE-9102
2.0 CDTI ( A 20 DTH	118	07.08-		 MRD-2W08







































**OPEL**

	KW	Período		
<b>INSIGNIA A Ranchera familiar (G09)</b>				
				 MSE-9102
2.0 CDTI ( A 20 DTE	103	07.13-		 MSE-9102
2.0 CDTI ( A 20 DTH	120	07.13-		 MSE-9102
2.0 CDTI ( B 20 DTH	125	11.14-		 MSE-9102
2.0 CDTI 4 A 20 DTH	118	06.10-		 MSE-9102
2.0 CDTI 4 A 20 DTH	120	07.13-		 MSE-9102
2.0 CDTI 4 B 20 DTH	125	11.14-		 MSE-9102
2.0 E85 Tu A 20 NFT	162	09.10-		 MSE-9102
2.0 Turbo A 20 NHT	184	04.14-		 MSE-9102
2.0 Turbo A 20 NHT	162	07.08-		 MRD-2W08  MRD-2W08  MSE-9102  MSE-9102
2.0 Turbo A 20 NHT	184	09.11-		 MSE-9102
2.8 V6 Tur A 28 NER	239	07.09-		 MSE-9102
2.8 V6 Tur A 28 NET	191	10.08-		 MRD-2W08  MSE-9102
<b>INSIGNIA A Sedán (G09)</b>				
1.4 LPG (69) A 14 NET	103	07.12-		 MSE-9102
1.4 A 14 NET	103	04.11-		 MSE-9102
1.4 B 14 NET	103	04.11-		 MSE-9102
1.6 (69) A 16 XER	85	07.08-		 MRD-2W08  MSE-9102
1.6 SIDI (69) A 16 XHT	125	03.13-		 MSE-9102
1.6 Turbo (69) A 16 LET	132	01.09-		 MRD-2W08  MSE-9102
1.8 (69) A 18 XER	103	07.08-		 MSE-9102
2.0 Biturbo CDTI (69) A...	140	07.08-		 MRD-2W08  MSE-9102
2.0 Biturbo CDTI 4x4 ( A...	140	07.08-		 MSE-9102
2.0 Biturbo CDTI 4x4 A...	143	01.12-		 MSE-9102














































**OPEL**

	KW	Período		
<b>INSIGNIA A Sedán (G09)</b>				
2.0 Biturbo CDTI A 20...	143	01.12-		 MRD-2W08  MSE-9102
2.0 CDTI (69) A 20 DTE	88	03.12-		 MRD-2W08  MSE-9102
2.0 CDTI (69) A 20 DTC	81	07.08-		 MRD-2W08  MSE-9102
2.0 CDTI (69) A 20 DTL	81	07.08-		 MRD-2W08  MSE-9102
2.0 CDTI (69) A 20 DTJ	96	07.08-		 MRD-2W08  MSE-9102
2.0 CDTI (69) A 20 DT	96	07.08-		 MRD-2W08  MSE-9102
2.0 CDTI (69) A 20 DTH	118	07.08-		 MRD-2W08  MSE-9102
2.0 CDTI (69) A 20 DTE	103	07.13-		 MSE-9102
2.0 CDTI (69) A 20 DTH	120	07.13-		 MSE-9102
2.0 CDTI (69) B 20 DTH	125	11.14-		 MSE-9102
2.0 CDTI 4x4 (69) A 20...	118	06.10-		 MSE-9102
2.0 CDTI 4x4 (69) A 20...	120	07.13-		 MSE-9102
2.0 CDTI 4x4 (69) B 20...	125	11.14-		 MSE-9102
2.0 Turbo (69) A 20 NHT	184	04.14-		 MSE-9102
2.0 Turbo (69) A 20 NHT	162	07.08-		 MRD-2W08  MSE-9102
2.0 Turbo 4x4 (69) A 20...	162	07.08-		 MRD-2W08  MSE-9102
2.0 Turbo 4x4 A 20 NFT	184	09.11-		 MSE-9102
2.0 Turbo E85 A 20 NFT	162	07.08-		 MSE-9102
2.8 V6 Turbo 4x4 (69) A...	191	07.08-		 MRD-2W08  MSE-9102
2.8 V6 Turbo OPC 4x4	239	07.09-		 MSE-9102










































**OPEL**

	KW	Período		
<b>INSIGNIA A Sedán (G09)</b>				
( A 28 NER				
<b>KADETT B</b>				
1.2 S 12 S	44	08.71-08.73		 MBD-2W00
<b>KADETT E (39_, 49_)</b>				
1.5 TD 15 DT (T4EC1)	53	07.88-08.91	 MFP-2390  MFD-2904  MFD-2911	 MBD-2W00  MRS-2999  MWC-2W00
<b>KADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_)</b>				
1.5 TD 15 DT (T4EC1)	53	07.88-08.91	 MFP-2390  MFD-2904  MFD-2911	 MBD-2W00  MRS-2999  MWC-2W00
<b>KADETT E Ranchera familiar (35_, 36_,...</b>				
OPEL KADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_,...	53	07.88-08.91	 MFP-2390   MFD-2904  MFD-2911	 MBD-2W00   MRS-2999  MWC-2W00
<b>MERIVA</b>				
1.3 CDTI Y 13 DT	51	04.05-05.10		 MRP-2K12
1.3 CDTI Z 13 DT	51	04.05-05.10		 MRP-2K12
1.3 CDTI Z 13 DTJ	55	09.03-05.10		 MRP-2K12
1.4 16V Twinport LPG Z...	66	07.04-05.10		 MRP-2K12
1.4 16V Twinport Z 14...	66	07.04-05.10		 MRP-2K12
1.6 16V Z 16 XE	74	05.03-01.06		 MRP-2K12
1.6 Turbo Z 16 LET	132	09.05-05.10		 MRP-2K12
1.6 Z 16 XEP	77	01.06-05.10		 MRP-2K12
1.6 Z 16 SE	64	05.03-05.10		 MRP-2K12
1.7 CDTI Z 17 DTH	74	09.03-05.10		 MRP-2K12
1.7 CDTI Z 17 DT	74	09.03-05.10		 MRP-2K12
1.7 CDTI A 17 DTR	92	09.06-05.10		 MRP-2K12
1.7 CDTI Z 17 DTR	92	09.06-05.10		 MRP-2K12
1.7 DTI Y 17 DT	55	09.03-05.10		 MRP-2K12


































**OPEL**

	KW	Período		
<b>MERIVA</b>				
1.8 Z 18 XE	92	05.03-05.10		 MRP-2K12
<b>MERIVA B</b>				
1.3 CDTI A 13 DTE	70	06.10-		 MRP-2K12
1.4 LPG A 14 NEL	88	06.11-		 MRP-2K12
1.4 LPG B 14 NEL	88	06.11-		 MRP-2K12
1.4 A 14 XER	74	06.10-		 MRP-2K12
1.4 B 14 XER	74	06.10-		 MRP-2K12
1.4 A 14 NEL	88	06.10-		 MRP-2K12
1.4 B 14 NEL	88	06.10-		 MRP-2K12
1.4 A 14 NET	103	06.10-		 MRP-2K12
1.4 B 14 NET	103	06.10-		 MRP-2K12
1.6 CDTI B 16 DTC	70	01.14-		 MRP-2K12
1.6 CDTi B 16 DTH	100	08.13-		 MRP-2K12
1.7 CDTI A 17 DT	74	06.10-		 MRP-2K12
1.7 CDTI A 17 DTC	81	06.10-		 MRP-2K12
1.7 CDTI A 17 DTI	81	06.10-		 MRP-2K12
1.7 CDTI A 17 DTS	96	06.10-		 MRP-2K12
<b>MOKKA / MOKKA X</b>				
1.4 4x4 A 14 NET	103	06.12-	 MFP-2W13  MFD-2W16  MFD-2W19	 MRP-2W05  MRD-2W06
1.4 4x4 B 14 NET	103	06.12-	 MFP-2W13  MFD-2W16  MFD-2W19	 MRP-2W05  MRD-2W06
1.4 LPG A 14 NET	103	04.13-	 MFD-2W19	 MRP-2W05
1.4 LPG B 14 NET	103	04.13-	 MFD-2W19	 MRP-2W05
1.6 CDTI 4x4 B 16 DTH	100	01.15-	 MFD-2W19	 MRP-2W05
1.6 CDTI B 16 DTH	100	01.15-	 MFD-2W19	 MRP-2W05
1.6 CDTI B 16 DTN	81	06.15-	 MFD-2W19	 MRP-2W05
1.6 CDTI B 16 DTU	81	06.15-	 MFD-2W19	 MRP-2W05
1.6 A 16 XER	85	06.12-	 MFD-2W16  MFD-2W19	 MRP-2W05  MRD-2W06









































**OPEL**

	KW	Período		
<b>MOKKA / MOKKA X</b>				
1.6 B 16 XER	85	06.12-	 MFD-2W16  MFD-2W19	 MRP-2W05  MRD-2W06
1.7 CDTI 4x4 A 17 DTS	96	06.12-	 MFP-2W13  MFD-2W17  MFD-2W19	 MRP-2W05  MRD-2W06
1.7 CDTI A 17 DTS	96	06.12-	 MFP-2W13  MFD-2W17  MFD-2W19	 MRP-2W05  MRD-2W06
<b>MONTEREY A (UBS_)</b>				
3.1 TD (UBS69_) 4 JG2TC	84	09.91-07.98	 MFP-2904  MFP-2999  MFD-2004  MFD-2997  MSE-9136	año construcción hasta:12/1995 año construcción desde:01/1996  MRP-2900  MRD-2997
3.2 (UBS25_) 6 VD1	130	06.92-07.98	 MFP-2904  MFP-2999  MFD-2004  MFD-2997  MSE-9136	año construcción hasta:12/1995 año construcción desde:01/1996  MRP-2900  MRD-2997
<b>MONTEREY B</b>				
3.0 DTI 4 JX1	117	07.98-08.99	 MSE-9136	
3.5 V6 24V 6 VE1	158	07.98-08.99	 MSE-9136	
<b>MOVANO B Caja/Chasis</b>				
2.3 CDTI FWD M9T 670	74	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI FWD M9T 672	74	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI FWD M9T 676	74	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI FWD M9T 670	92	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI FWD M9T 672	92	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI FWD M9T 676	92	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI FWD M9T 680	92	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI FWD M9T 876	92	05.10-	 MFP-2156	














































**OPEL**

	KW	Período		
<b>MOVANO B Caja/Chasis</b>				
2.3 CDTI FWD M9T 678	107	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI FWD M9T 680	107	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI [RWD] M9T 690	74	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI [RWD] M9T 692	74	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI [RWD] M9T 692	92	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI [RWD] M9T 696	92	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI [RWD] M9T 698	92	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI [RWD] M9T 876	92	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI [RWD] M9T 694	107	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI [RWD] M9T 696	107	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI [RWD] M9T 698	107	05.10-	 MFP-2156	
<b>MOVANO B Furgón</b>				
2.3 CDTI FWD M9T 670	74	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI FWD M9T 672	74	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI FWD M9T 676	74	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI FWD M9T 670	92	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI FWD M9T 672	92	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI FWD M9T 676	92	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI FWD M9T 876	92	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI FWD M9T 678	107	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI FWD M9T 680	107	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI [RWD] M9T 690	74	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI [RWD] M9T 692	74	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI [RWD] M9T 686	92	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI [RWD] M9T 690	92	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI [RWD] M9T 696	92	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI [RWD] M9T 876	92	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI [RWD] M9T 694	107	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI [RWD] M9T 696	107	05.10-	 MFP-2156	
2.3 CDTI [RWD] M9T 698	107	05.10-	 MFP-2156	
<b>SIGNUM</b>				
1.8 Z 18 XE	90	05.03-	 MRP-2005	

**OPEL**





































	KW	Período		
<b>SIGNUM</b>				
				 MRP-2138
1.8 Z 18 XER	103	09.05-		 MRP-2005  MRP-2138
1.9 CDTI Z 19 DT	88	04.04-		 MRP-2005  MRP-2138
1.9 CDTI Z 19 DTH	110	04.04-		 MRP-2005  MRP-2138
1.9 CDTI Z 19 DTL	74	08.05-		 MRP-2138
2.0 DTI Y 20 DTH	74	05.03-		 MRP-2005  MRP-2138
2.0 Turbo Z 20 NET	129	05.03-		 MRP-2005  MRP-2138
2.2 DTI Y 22 DTR	92	05.03-		 MRP-2005
2.2 direct Z 22 YH	114	05.03-		 MRP-2138
2.8 V6 Turbo Z 28 NET	184	01.06-		 MRP-2138
2.8 V6 Turbo Z 28 NEL	169	09.05-		 MRP-2138
3.0 V6 CDTI Y 30 DT	130	05.03-		 MRP-2005  MRP-2138
3.0 V6 CDTI Z 30 DT	135	09.05-		 MRP-2005  MRP-2138
3.2 V6 Z 32 SE	155	05.03-		 MRP-2138
<b>SINTRA</b>				
2.2 DTI X 22 DTH	85	07.97-04.99		 MRS-2S01
2.2 i 16V X 22 XE	104	11.96-04.99		 MRS-2S01
<b>VECTRA A (86_, 87_)</b>				
1.7 D 17 DR	44	07.92-11.95	 MFP-2390  MFD-2910	 MBD-2W00  MRS-2999  MWC-2W01
1.7 D 17 D	42	10.88-09.92	 MFP-2390  MFD-2910	 MBD-2W00  MRS-2999  MWC-2W01
1.7 TD 17 DT (TC4EE1)	60	03.90-11.95	 MFP-2390  MFD-2910	 MBD-2W00  MRS-2999

**OPEL**



















	KW	Período		
<b>VECTRA A (86_, 87_)</b>				
				 MWC-2W01
1.7 TD X 17 DT (TC4EE1)	60	03.90-11.95	 MFP-2390  MFD-2910	 MBD-2W00  MRS-2999  MWC-2W01
<b>VECTRA A Fastback (88_, 89_)</b>				
1.7 D 17 DR	44	07.92-11.95	 MFP-2390  MFD-2910	 MBD-2W00  MRS-2999  MWC-2W01
1.7 D 17 D	42	09.88-09.92	 MFP-2390  MFD-2910	 MBD-2W00  MRS-2999  MWC-2W01
1.7 TD 17 DT (TC4EE1)	60	03.90-11.95	 MFP-2390  MFD-2910	 MBD-2W00  MRS-2999  MWC-2W01
1.7 TD X 17 DT (TC4EE1)	60	03.90-11.95	 MFP-2390  MFD-2910	 MBD-2W00  MRS-2999  MWC-2W01
<b>VECTRA B (36_)</b>				
1.7 TD X 17 DT (TC4EE1)	60	10.95-12.98	 MFP-2390  MFD-2910	 MRS-2999  MWC-2W01
<b>VECTRA B Fastback (38_)</b>				
1.7 TD X 17 DT (TC4EE1)	60	10.95-12.98	 MFP-2390  MFD-2910	 MRS-2999  MWC-2W01
<b>VECTRA B Ranchera familiar (31_)</b>				
2.2 DTI 16V Y 22 DTR	92	09.00-07.03		 MRP-2005
<b>VECTRA C</b>				
1.6 16V Z 16 XE	74	06.04-		 MRP-2138
1.6 Z 16 XEP	77	01.06-		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 16V Z 18 XE	90	04.02-		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 Z 18 XER	103	01.06-		 MRP-2005  MRP-2138







































**OPEL**

	KW	Período		
<b>VECTRA C</b>				
1.8 Z 18 XEL	81	04.02-		 MRP-2138
1.9 CDTI Z 19 DT	88	04.04-01.09		 MRP-2005  MRP-2138
1.9 CDTI Z 19 DTH	110	04.04-		 MRP-2005  MRP-2138
1.9 CDTI Z 19 DTL	74	10.05-		 MRP-2005  MRP-2138
2.0 16V Turbo Z 20 NET	129	03.03-		 MRP-2005  MRP-2138
2.0 DTI 16V Y 20 DTH	74	04.02-		 MRP-2005  MRP-2138
2.2 16V Z 22 SE	108	04.02-		 MRP-2005  MRP-2138
2.2 DTI 16V Y 22 DTR	86	04.02-12.04		 MRP-2138
2.2 DTI 16V Y 22 DTR	92	04.02-		 MRP-2005  MRP-2138
2.2 direct Z 22 YH	114	10.03-		 MRP-2005  MRP-2138
2.8 V6 Turbo Z 28 NEL	169	08.05-		 MRP-2138
2.8 V6 Turbo Z 28 NET	188	08.05-		 MRP-2138
2.8 V6 Turbo Z 28 NET	184	08.06-		 MRP-2005  MRP-2138
3.0 CDTI Y 30 DT	130	06.03-		 MRP-2138
3.0 CDTi Z 30 DT	135	08.05-		 MRP-2005  MRP-2138
3.2 V6 Z 32 SE	155	08.02-		 MRP-2138
<b>VECTRA C GTS</b>				
1.6 Z 16 XEP	77	01.06-		 MRP-2005  MRP-2138
1.6 Z 16 XE	74	08.05-		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 16V Z 18 XEL	81	08.02-12.06		 MRP-2138
1.8 16V Z 18 XE	90	08.02-		 MRP-2005  MRP-2138
























































**OPEL**

	KW	Período		
<b>VECTRA C GTS</b>				
1.8 Z 18 XER	103	01.06-		 MRP-2005  MRP-2138
1.9 CDTI Z 19 DT	88	04.04-01.09		 MRP-2005  MRP-2138
1.9 CDTI Z 19 DTH	110	04.04-		 MRP-2005  MRP-2138
1.9 CDTI Z 19 DTL	74	10.05-		 MRP-2005  MRP-2138
2.0 16V Turbo Z 20 NET	129	03.03-		 MRP-2005  MRP-2138
2.0 DTI 16V Y 20 DTH	74	08.02-		 MRP-2138
2.2 16V Z 22 SE	108	08.02-		 MRP-2005  MRP-2138
2.2 DTI 16V Y 22 DTR	86	08.02-06.08		 MRP-2005  MRP-2138
2.2 DTI 16V Y 22 DTR	92	08.02-		 MRP-2005  MRP-2138
2.2 direct Z 22 YH	114	10.03-		 MRP-2005  MRP-2138
2.8 V6 Turbo Z 28 NEL	169	08.05-		 MRP-2005  MRP-2138
2.8 V6 Turbo Z 28 NET	188	08.05-		 MRP-2005  MRP-2138
2.8 V6 Turbo Z 28 NET	184	08.06-		 MRP-2005  MRP-2138
2.8 V6 Turbo Z 28 NET	206	08.06-		 MRP-2005  MRP-2138
3.0 CDTI Y 30 DT	130	06.03-		 MRP-2005  MRP-2138
3.0 CDTi Z 30 DT	135	08.05-		 MRP-2005  MRP-2138
3.2 V6 Z 32 SE	155	08.02-		 MRP-2138
<b>VECTRA C Ranchera familiar</b>				
1.6 16V Z 16 XE	74	06.04-		 MRP-2138

















































**OPEL**

	KW	Período		
<b>VECTRA C Ranchera familiar</b>				
1.6 Z 16 XEP	77	01.06-		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 Z 18 XER	103	01.06-		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 Z 18 XE	90	10.03-		 MRP-2005  MRP-2138
1.9 CDTI Z 19 DT	88	04.04-01.09		 MRP-2005  MRP-2138
1.9 CDTI Z 19 DTH	110	04.04-		 MRP-2005  MRP-2138
1.9 CDTI Z 19 DTL	74	10.05-		 MRP-2005  MRP-2138
2.0 DTI Y 20 DTH	74	10.03-		 MRP-2005  MRP-2138
2.0 Turbo Z 20 NET	129	10.03-		 MRP-2005  MRP-2138
2.2 DTI Y 22 DTR	92	10.03-		 MRP-2005  MRP-2138
2.2 direct Z 22 YH	114	10.03-		 MRP-2005  MRP-2138
2.8 V6 Turbo Z 28 NET	184	01.07-		 MRP-2005  MRP-2138
2.8 V6 Turbo Z 28 NET	206	01.07-		 MRP-2005  MRP-2138
2.8 V6 Turbo Z 28 NEL	169	08.05-		 MRP-2138
2.8 V6 Turbo Z 28 NET	188	08.05-		 MRP-2005  MRP-2138
3.0 V6 CDTI Z 30 DT	135	08.05-		 MRP-2005  MRP-2138
3.0 V6 CDTI Y 30 DT	130	10.03-		 MRP-2005  MRP-2138
3.2 V6 Z 32 SE	155	10.03-		 MRP-2138
<b>VIVARO Caja/Chasis (E7)</b>				
1.9 DTI F9Q 760	74	08.06-	 MSE-9L01	 MSE-9102















































**OPEL**

	KW	Período		
<b>VIVARO Caja/Chasis (E7)</b>				
1.9 Di F9Q 762	60	08.01-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 16V F4R 720	88	08.03-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 CDTI M9R 630	66	01.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 CDTI M9R 780	66	01.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 CDTI M9R 782	66	01.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 CDTI M9R 786	66	01.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 CDTI M9R 630	84	08.06-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 CDTI M9R 780	84	08.06-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 ECOTEC F4R 820	86	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.5 CDTI G9U 630	84	08.06-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.5 CDTI G9U 630	107	08.06-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.5 DTI G9U 730	99	08.03-	 MSE-9L01	 MSE-9102
<b>VIVARO Combi (J7)</b>				
1.9 DI F9Q 762	60	08.01-	 MSE-9L01	 MSE-9102
1.9 DTI F9Q 760	74	08.01-	 MFD-2134  MSE-9L01	año construcción hasta:06/2007  MSE-9102
2.0 16V F4R 720	88	08.01-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 CDTI M9R 780	66	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 CDTI M9R 782	66	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 CDTI M9R 786	66	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 CDTI M9R 630	84	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 CDTI M9R 692	84	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102




































**OPEL**

	KW	Período		
<b>VIVARO Combi (J7)</b>				
2.0 CDTI M9R 780	84	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 CDTI M9R 784	84	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 CDTI M9R 786	84	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 CDTI M9R 788	84	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 ECOTEC F4R 820	86	08.06-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.5 CDTI G9U 630	84	08.06-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.5 CDTI G9U 630	107	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.5 DTI G9U 730	99	05.03-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
<b>VIVARO Combi</b>				
1.6 CDTI R9M 408	66	06.14-		 MSE-9102
1.6 CDTI R9M 408	85	06.14-		 MSE-9102
1.6 CDTI R9M 450	85	06.14-		 MSE-9102
1.6 CDTI R9M 450	88	06.14-		 MSE-9102
1.6 CDTI R9M 450	103	06.14-		 MSE-9102
<b>VIVARO Furgón (F7)</b>				
1.9 DI F9Q 762	60	08.01-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
1.9 DTI F9Q 760	74	08.01-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 16V F4R 720	88	08.01-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 CDTI M9R 630	66	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 CDTI M9R 780	66	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 CDTI M9R 782	66	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102




































**OPEL**

	KW	Período		
<b>VIVARO Furgón (F7)</b>				
2.0 CDTI M9R 786	66	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 CDTI M9R 630	84	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 CDTI M9R 692	84	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 CDTI M9R 780	84	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 CDTI M9R 784	84	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 CDTI M9R 786	84	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 CDTI M9R 788	84	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 ECOTEC F4R 820	86	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.5 CDTI G9U 630	84	08.06-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.5 CDTI G9MB6	107	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.5 CDTI G9U 630	107	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.5 DTI G9U 730	99	05.03-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
<b>VIVARO Furgón</b>				
1.6 CDTI R9M 408	66	06.14-		 MSE-9102
1.6 CDTI R9M 408	85	06.14-		 MSE-9102
1.6 CDTI R9M 450	85	06.14-		 MSE-9102
1.6 CDTI R9M 450	88	06.14-		 MSE-9102
1.6 CDTI R9M 450	103	06.14-		 MSE-9102
<b>ZAFIRA A (F75_)</b>				
1.6 16V X 16 XEL	74	04.99-06.05		 MRP-2K12
1.6 16V Z 16 XE	74	04.99-06.05		 MRP-2K12
1.6 CNG Z 16 YNG	71	09.01-06.05		 MRP-2K12

**OPEL**

	KW	Período		
<b>ZAFIRA A (F75_)</b>				
1.8 16V X 18 XE1	85	04.99-09.00		 MRP-2K12
1.8 16V Z 18 XE	92	09.00-06.05		 MRP-2K12
2.0 DI 16V X 20 DTL	60	07.99-06.05		 MRP-2K12
2.0 DTI 16V Y 20 DTH	74	09.00-06.05		 MRP-2K12
2.0 OPC Z 20 LET	141	09.01-06.05		 MRP-2K12
2.0 OPC Z 20 LER	147	11.02-06.05		 MRP-2K12
2.0 OPC Z 20 LET	147	11.02-06.05		 MRP-2K12
2.2 16V Z 22 SE	108	09.00-06.05		 MRP-2K12
2.2 DTI 16V Y 22 DTR	86	01.02-06.05		 MRP-2K12
2.2 DTI 16V Y 22 DTR	92	01.02-06.05		 MRP-2K12
<b>ZAFIRA B (A05)</b>				
1.6 CNG Turbo A 16 XNT	110	02.09-		 MRP-2K12  MSE-9102
1.6 CNG Turbo Z 16 XNT	110	02.09-		 MRP-2K12  MSE-9102
1.6 CNG Z 16 YNG	69	01.06-		 MRP-2K12  MSE-9102
1.6 A 16 XER	85	01.08-		 MRP-2K12  MSE-9102
1.6 Z 16 XER	85	01.08-		 MRP-2K12  MSE-9102
1.6 Z 16 XE1	77	07.05-		 MRP-2K12  MSE-9102
1.6 Z 16 XEP	77	07.05-		 MRP-2K12  MSE-9102
1.7 CDTI A 17 DTJ	81	01.08-		 MRP-2K12  MSE-9102
1.7 CDTI Z 17 DTJ	81	01.08-		 MRP-2K12  MSE-9102
1.7 CDTI A 17 DTR	92	01.08-		 MRP-2K12  MSE-9102
1.8 A 18 XER	103	07.05-		 MRP-2K12  MSE-9102

**OPEL**











































	KW	Período		
<b>ZAFIRA B (A05)</b>				
1.8 Z 18 XER	103	07.05-		 MRP-2K12  MSE-9102
1.9 CDTI Z 19 DTL	74	07.05-		 MRP-2K12  MSE-9102
1.9 CDTI Z 19 DT	88	07.05-		 MRP-2K12  MSE-9102
1.9 CDTI Z 19 DTH	110	07.05-		 MRP-2K12  MSE-9102
2.0 Z 20 LEH	177	01.06-		 MRP-2K12  MSE-9102
2.0 Z 20 LER	147	07.05-		 MRP-2K12  MSE-9102
2.2 Z 22 YH	110	07.05-		 MRP-2K12  MSE-9102
<b>ZAFIRA B Van</b>				
1.6 CNG Turbo A 16 XNT	110	02.09-		 MRP-2K12  MSE-9102
1.6 CNG Turbo Z 16 XNT	110	02.09-		 MRP-2K12  MSE-9102
1.7 CDTI A 17 DTJ	81	01.08-		 MRP-2K12  MSE-9102
1.7 CDTI Z 17 DTJ	81	01.08-		 MRP-2K12  MSE-9102
1.7 CDTI A 17 DTR	92	01.08-		 MRP-2K12  MSE-9102
1.8 A 18 XER	103	07.05-		 MRP-2K12  MSE-9102
1.8 Z 18 XER	103	07.05-		 MRP-2K12  MSE-9102
<b>ZAFIRA TOURER C (P12)</b>				
1.4 LPG A 14 NET	103	10.11-		 MSE-9102
1.4 LPG B 14 NET	103	10.11-		 MSE-9102
1.4 A 14 NEL	88	10.11-		 MSE-9102
1.4 B 14 NEL	88	10.11-		 MSE-9102





























**OPEL**

	KW	Período		
<b>ZAFIRA TOURER C (P12)</b>				
1.4 A 14 NET	103	10.11-		 MSE-9102
1.4 B 14 NET	103	10.11-		 MSE-9102
1.6 CDTI B 16 DTH	100	02.13-		 MSE-9102
1.6 CDTI B 16 DTJ	88	07.14-		 MSE-9102
1.6 CNG A 16 XNT	110	10.11-		 MSE-9102
1.6 CNG B 16 XNT	110	10.11-		 MSE-9102
1.6 SIDI A 16 XHT	125	12.12-		 MSE-9102
1.8 LPG A 18 XER	101	10.11-		 MRP-2K12  MSE-9102
1.8 A 18 XEL	85	10.11-		 MSE-9102
1.8 A 18 XER	103	10.11-		 MSE-9102
2.0 BiTurbo CDTI A 20...	143	01.13-		 MSE-9102
2.0 CDTi A 20 DTL	81	10.11-		 MSE-9102
2.0 CDTi A 20 DT	96	10.11-		 MSE-9102
2.0 CDTi Y 20 DTJ	96	10.11-		 MSE-9102
2.0 CDTi Z 20 DTJ	96	10.11-		 MSE-9102
2.0 CDTi A 20 DTH	118	10.11-		 MSE-9102
2.0 CDTi A 20 DTH	121	10.11-		 MSE-9102






























**PEUGEOT**

	KW	Período		
<b>107</b>				
1.0 CFA (384F)	50	06.05-	 MFP-2217  MFD-2269  MBH-2260  MBH-2267	 MBD-2203  MRS-2212  MBH-2268  MWC-2207
1.0 CFB (1KR)	50	06.05-	 MFP-2217  MFD-2269  MBH-2260  MBH-2267	 MBD-2203  MRS-2212  MBH-2268  MWC-2207
1.4 HDi 8HT (DV4TD)	40	06.05-	 MFP-2217  MFD-2269  MBH-2260  MBH-2267	 MBD-2203  MRS-2212  MBH-2268  MWC-2207
<b>207 SW (WK_)</b>				
1.4 16V 8FS (EP3)	70	06.07-		 MSE-9102
1.4 16V EP3C	70	06.07-		 MSE-9102
1.4 16V EP3	70	06.07-		 MSE-9102
1.4 KFT (TU3A)	54	06.07-		 MSE-9102
1.4 KFV (TU3A)	54	06.07-		 MSE-9102
<b>4007 (GP_)</b>				
2.2 HDi 4HK...	115	02.07-	 MSE-9516	
2.2 HDi 4HN...	115	02.07-	 MSE-9516	
2.4 16V SFY (4B12-MMC)	125	01.08-	 MSE-9516	
2.4 16V SFZ (4B12-MMC)	125	01.08-	 MSE-9516	
<b>407 (6D_)</b>				
2.2 16V 3FY (EW12J4)	120	09.05-	 MSE-9L01	
2.2 HDi 170 4HT...	125	05.06-	 MSE-9L01	
2.2 HDi 4HP...	120	06.08-	 MSE-9L01	
2.2 3FZ (EW12J4)	116	05.04-	 MSE-9L01	
2.7 HDi UHZ (DT17)	150	10.05-	 MSE-9L01	
3.0 XfV (ES9A)	155	05.04-	 MSE-9L01	






























**PEUGEOT**

	KW	Período		
<b>407 Coupé (6C_)</b>				
2.0 HDi RHR...	100	10.05-	 MSE-9L01	
2.2 16V 3FY (EW12J4)	120	10.05-	 MSE-9L01	
2.7 HDi UHZ (DT17)	150	10.05-	 MSE-9L01	
3.0 V6 Xfv (ES9A)	155	10.05-	 MSE-9L01	
<b>407 SW (6E_)</b>				
2.2 16V 3FY (EW12J4)	120	09.05-	 MSE-9L01	
2.2 HDi 170 4HT...	125	05.06-	 MSE-9L01	
2.2 HDi 4HP...	120	06.08-	 MSE-9L01	
2.2 3FZ (EW12J4)	116	05.04-	 MSE-9L01	
2.7 HDi UHZ (DT17)	150	10.05-	 MSE-9L01	
3.0 Xfv (ES9A)	155	05.04-	 MSE-9L01	
<b>607 (9D, 9U)</b>				
2.0 HDI RHR...	100	09.05-	 MSE-9L01	
2.2 16V 3FY (EW12J4)	120	09.05-	 MSE-9L01	
2.2 HDI 4HX...	98	02.00-	 MSE-9L01	
2.2 HDi 4HT...	125	05.06-	 MSE-9L01	
2.7 HDi 24V DT17TED4	150	12.04-	 MSE-9L01	
3.0 V6 24V XFX (ES9J4S)	152	02.00-	 MSE-9L01	
3.0 V6 24V Xfv (ES9A)	155	03.04-	 MSE-9L01	
3.0 V6 24V XFX (ES9J4S)	155	03.04-	 MSE-9L01	
<b>807 (E)</b>				
2.0 HDi RHH...	120	06.09-	 MSE-9L01	
2.2 HDi 4HT...	125	06.06-	 MSE-9L01	
<b>BOXER Autobús (230P)</b>				
2.0 i 4x4 RFW (XU10J2)	80	08.96-04.02	 MSE-9L01	
2.0 i RFW (XU10J2)	80	03.94-04.02	 MSE-9L01	
2.5 D 4x4 T9A (DJ5)	63	07.96-04.02	 MSE-9L01	













































**PEUGEOT**

	KW	Período		
<b>BOXER Autobús (230P)</b>				
2.5 D T9A (DJ5)	63	08.94-04.02	 MSE-9L01	
2.5 TD 4x4 T8A (DJ5T)	76	07.96-04.02	 MSE-9L01	
2.5 TDI 4x4 THX (DJ5TED)	79	01.97-04.02	 MSE-9L01	
2.5 TDI THX (DJ5TED)	79	01.97-04.02	 MSE-9L01	
2.5 TD T8A (DJ5T)	76	07.94-04.02	 MSE-9L01	
2.8 D 8140.63 (F28D)	64	01.99-02.02	 MSE-9L01	
2.8 HDI 8140.43S...	94	11.00-04.02	 MSE-9L01	
2.8 HDi 4x4 8140.43S...	94	10.00-04.02	 MSE-9L01	
2.8 HDi 8140.43S...	93	10.00-11.01	 MSE-9L01	
<b>BOXER Caja/Chasis (ZCT_)</b>				
2.0 i RFW (XU10J2)	80	06.94-04.02	 MSE-9L01	
2.5 D 4x4 T9A (DJ5)	63	07.99-04.02	 MSE-9L01	
2.5 D T9A (DJ5)	63	03.94-04.02	 MSE-9L01	
2.5 TDI 4x4 THX (DJ5TED)	79	07.99-04.02	 MSE-9L01	
2.5 TDI THX (DJ5TED)	79	01.97-04.02	 MSE-9L01	
2.5 TD T8A (DJ5T)	76	03.94-04.02	 MSE-9L01	
2.8 D 8140.63 (F28D)	64	01.99-02.02	 MSE-9L01	
2.8 HDI 8140.43S...	94	11.00-04.02	 MSE-9L01	
2.8 HDi 8140.43S...	93	10.00-11.01	 MSE-9L01	
<b>BOXER Furgón (230L)</b>				
2.0 i RFW (XU10J2)	80	06.94-04.02	 MSE-9L01	
2.5 D 4x4 T9A (DJ5)	63	07.99-04.02	 MSE-9L01	
2.5 D T9A (DJ5)	63	03.94-04.02	 MSE-9L01	
2.5 TDI 4x4 THX (DJ5TED)	79	07.99-04.02	 MSE-9L01	
2.5 TDI THX (DJ5TED)	79	01.97-04.02	 MSE-9L01	
2.5 TD T8A (DJ5T)	76	03.94-04.02	 MSE-9L01	
2.8 D 8140.63 (F28D)	64	01.99-02.02	 MSE-9L01	
2.8 HDI 8140.43S...	94	11.00-04.02	 MSE-9L01	










**PEUGEOT**

	KW	Período		
<b>BOXER Furgón (230L)</b>				
2.8 HDi 4x4 8140.43S...	94	10.00-04.02	 MSE-9L01	
2.8 HDi 8140.43S...	93	10.00-11.01	 MSE-9L01	
<b>EXPERT (224)</b>				
1.6 222A2 (1580 SPI)	58	02.96-09.00	 MFD-2051	
1.9 D D9B (XUD9AU)	51	02.96-12.98	 MFD-2051	
1.9 TD D8B (XUD9TE)	68	02.96-05.98	 MFD-2051	
1.9 TD DHX (XUD9TE)	66	02.96-09.00	 MFD-2051	
	80	07.00-12.06	 MFD-2051	
2.0 HDI RHZ (DW10BTED)	80	07.00-12.06	 MFD-2051	
2.0 HDI RHZ...	80	07.00-12.06	 MFD-2051	
2.0 HDI RHZ (DW10CTED)	80	07.00-12.06	 MFD-2051	
2.0 RFN (EW10J4)	100	07.00-12.06	 MFD-2051	
<b>EXPERT Caja/Chasis (223)</b>				
1.6 222A2 (1580 SPI)	58	02.96-09.00	 MFD-2051	
1.9 D D9B (XUD9AU)	51	02.96-12.98	 MFD-2051	
1.9 TD D8B (XUD9TE)	68	02.96-05.98	 MFD-2051	
1.9 TD DHX (XUD9TE)	66	02.96-09.00	 MFD-2051	
<b>EXPERT Caja/Chasis</b>				
1.6 HDi 90 16V 9HU...	66	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 HDi 120 RHK...	88	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 HDi 140 RHR...	100	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
<b>EXPERT Furgón (222)</b>				
1.6 222A2 (1580 SPI)	58	02.96-09.00	 MFD-2051	
1.9 D D9B (XUD9AU)	51	02.96-12.98	 MFD-2051	
1.9 TD D8B (XUD9TE)	68	02.96-05.98	 MFD-2051	
1.9 TD DHX (XUD9TE)	66	02.96-09.00	 MFD-2051	
2.0 HDI RHX...	69	07.00-12.06	 MFD-2051	





**PEUGEOT**

	KW	Período		
<b>EXPERT Furgón (222)</b>				
	80	07.00-12.06	 MFD-2051	
2.0 HDI RHZ (DW10BTED)	80	07.00-12.06	 MFD-2051	
2.0 HDI RHZ...	80	07.00-12.06	 MFD-2051	
2.0 HDI RHZ (DW10CTED)	80	07.00-12.06	 MFD-2051	
2.0 RFN (EW10J4)	100	09.02-12.06	 MFD-2051	
<b>EXPERT Furgón (VF3A_, VF3U_, VF3X_)</b>				
1.6 HD 9HH (DV6DUM)	66	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
1.6 HD 9HM (DV6UC)	66	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
1.6 HD 9HU (DV6UTED4)	66	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 16 RFH (EW10A)	103	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 16 RFJ (EW10A)	103	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 HD RHK...	88	01.07-	 MFP-22018  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 HD RHR...	100	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 HD	72	03.11-	 MSE-9L01	
2.0 HD AHZ (DW10CD)	94	03.11-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 HD RHH...	120	09.09-	 MSE-9L01	 MSE-9102
<b>EXPERT Tepee (VF3V_)</b>				
1.6 HDi 90 16V 9HU...	66	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
1.6 HDi 90 8V 9HH...	66	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
1.6 HDi 90 8V 9HM...	66	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 16V RFH (EW10A)	103	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 16V RFJ (EW10A)	103	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 HDi 100 AHY...	72	03.11-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 HDi 120 4x4 RHK...	88	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 HDi 120 RHK...	88	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102

## PEUGEOT





























































	KW	Período		
<b>EXPERT Tepee (VF3V_)</b>				
2.0 HDi 130 AHZ...	94	03.11-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 HDi 140 RHR...	100	01.07-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 HDi 165 RHH...	120	09.09-	 MSE-9L01	 MSE-9102

## PORSCHE


























































	KW	Período		
<b>911 Descapotable (997)</b>				
3.8 Carrera 4 GTS...	300	06.09-12.12	 MSE-9L01	







**PROTON**

	KW	Período		
<b>PERSONA 300 (C9_M)</b>				
313i G 13 B	55	03.96-01.00	 MFP-2528  MFD-2538	 MBD-2506  MRS-2587  MWC-2579
315 GLSi G 15 B	64	09.96-07.00	 MFP-2528  MFD-2532	 MBD-2506  MRS-2587  MWC-2579
315 GLi/GLSi 4 G 15 M	66	03.96-07.00	 MFP-2528  MFD-2532	 MBD-2506  MRS-2587  MWC-2579
316 GLXi 4 G 92	83	03.96-07.00	 MFP-2530  MFD-2532	 MRP-2504  MRD-2514
316 4 G 92	70	03.96-07.04	 MFP-2530  MFD-2532	 MRP-2504  MRD-2514
318 16V GTI 4 G 93...	99	03.96-07.00	 MFP-2530  MFD-2533	 MRP-2504  MRD-2514
<b>PERSONA 400 (C9_S)</b>				
413 4 G 13 P	55	01.94-06.03	 MFP-2528  MFD-2538	 MBD-2506  MRS-2587  MWC-2579
415 GLi/GLSi 4 G 15	66	01.94-07.00	 MFP-2528  MFD-2532	 MBD-2506  MRS-2587  MWC-2579
416 GLXi 4 G 92	83	01.94-07.00	 MFP-2530  MFD-2533	 MRP-2504  MRD-2514
418 4 G 93 (DOHC)	85	05.96-07.00	 MFP-2530  MFD-2533	 MRP-2504  MRD-2514
420 GLS D 4 D 68	48	05.96-04.99	 MFP-2528  MFD-2532	 MBD-2506  MRS-2587  MWC-2579
420 TD 4 D 68 T	60	09.96-07.00	 MFP-2528  MFD-2532	 MBD-2506  MRS-2587  MWC-2579
<b>PERSONA 400 Fastback (C9_C, C9_S)</b>				
413 GLSi 4 G 13	55	01.94-01.00	 MFP-2528	 MBD-2506

























**PROTON**

	KW	Período		
<b>PERSONA 400 Fastback (C9_C, C9_S)</b>				
			 MFD-2538	 MRS-2587  MWC-2579
415 GLi/G 4 G 15	66	01.94-07.00	 MFP-2528  MFD-2532	 MBD-2506  MRS-2587  MWC-2579
416 GLXi 4 G 92	83	01.94-07.00	 MFP-2530  MFD-2533	 MRP-2504  MRD-2514
416 i 4 G 92	70	12.95-07.00	 MFP-2530  MFD-2533	 MRP-2504  MRD-2514
418 GLXi 4 G 93 (DOHC)	85	05.96-07.00	 MFP-2530  MFD-2533	 MRP-2504  MRD-2514
420 D 4 D 68 T	60	09.96-07.00	 MFP-2528  MFD-2532	 MBD-2506  MRS-2587  MWC-2579
420 GLS D 4 D 68	48	05.96-04.99	 MFP-2528  MFD-2532	 MBD-2506  MRS-2587  MWC-2579
<b>SATRIA (C9_M)</b>				
1.5 4 G 15	64	07.00-05.06	 MFP-2528  MFD-2532	 MBD-2506  MRS-2587  MWC-2579
<b>WIRA</b>				
1.3 4 G 13	55	08.00-	 MFP-2528  MFD-2538	 MBD-2506  MRS-2587  MWC-2579
1.5 4 G 15	64	08.00-	 MFP-2528  MFD-2532	 MBD-2506  MRS-2587  MWC-2579
<b>WIRA Fastback</b>				
1.3 4 G 13	55	08.00-	 MFP-2528  MFD-2538	 MBD-2506  MRS-2587  MWC-2579
1.5 4 G 15 M	64	08.00-	 MFP-2528  MFD-2532	 MBD-2506  MRS-2587

## PROTON

	KW	Período		
<b>WIRA Fastback</b>				
				 <b>MWC-2579</b>


































**RENAULT**

	KW	Período		
<b>12</b>				
1.3 (1170) 810-02/97	40	10.69-08.80		 MSE-9102
<b>AVANTIME (DE0_)</b>				
2.0 16V Turbo (DE0U,...)	120	11.01-05.03	 MSE-9L01	
2.0 16V Turbo (DE0U,...)	120	11.01-05.03	 MSE-9L01	
2.2 dCi (DE01) G9T 712	110	05.02-05.03	 MSE-9L01	
3.0 V6 (DE04, DE0T)...	152	09.01-05.03	 MSE-9L01	
3.0 V6 (DE04, DE0T)...	152	09.01-05.03	 MSE-9L01	
<b>ESPACE III (JEO_)</b>				
2.2 dCi (JEOK) G9T 642	95	10.00-10.02	 MSE-9L01	
2.2 dCi (JEOK) G9T 710	95	10.00-10.02	 MSE-9L01	
2.2 dCi (JEOS) G9T 710	85	07.00-10.02	 MSE-9L01	
3.0 V6 24V (JEOG, JEOR)...	140	10.98-10.02	 MSE-9L01	
<b>ESPACE IV (JK0/1_)</b>				
1.9 dCi (JK0U) F9Q 820	85	04.03-02.05		 MRP-2138
1.9 dCi (JK0U, JK0G)...	88	11.02-		 MRP-2138
1.9 dCi (JK0U, JK0G)...	88	11.02-		 MRP-2138
1.9 dCi (JK0U, JK0G)...	88	11.02-		 MRP-2138
2.0 (JK09) F4R 792	100	11.02-		 MRP-2138
2.0 (JK0A, JK1D, JK0N)...	125	04.05-		 MRP-2138
2.0 (JK0A, JK1D, JK0N)...	125	04.05-		 MRP-2138
2.0 (JK0A, JK1D, JK0N)...	125	04.05-		 MRP-2138
2.0 (JK0A, JK1D, JK0N)...	125	04.05-		 MRP-2138
2.0 (JK0K) F4R 790	98	11.02-02.05		 MRP-2138
2.0 Turbo (JK0A, JK0B,...	120	11.02-		 MRP-2138















































**RENAULT**

	KW	Período		
<b>ESPACE IV (JK0/1_)</b>				
2.0 Turbo (JK0A, JK0B,...)	120	11.02-		 <b>MRP-2138</b>
2.0 Turbo (JK0A, JK0B,...)	120	11.02-		 <b>MRP-2138</b>
2.0 Turbo (JK0A, JK0B,...)	120	11.02-		 <b>MRP-2138</b>
2.0 dCi (JK01, JK02, JK...)	110	01.06-		 <b>MRP-2138</b>
2.0 dCi (JK01, JK02, JK...)	110	01.06-		 <b>MRP-2138</b>
2.0 dCi (JK01, JK02, JK...)	110	01.06-		 <b>MRP-2138</b>
2.0 dCi (JK01, JK02, JK...)	110	01.06-		 <b>MRP-2138</b>
2.0 dCi (JK02, JK03)...	96	01.06-		 <b>MRP-2138</b>
2.0 dCi (JK02, JK03)...	96	01.06-		 <b>MRP-2138</b>
2.0 dCi (JK02, JK03)...	96	01.06-		 <b>MRP-2138</b>
2.0 dCi (JK02, JK03)...	96	01.06-		 <b>MRP-2138</b>
2.0 dCi (JK02, JK03)...	96	01.06-		 <b>MRP-2138</b>
2.0 dCi (JK02, JK03)...	96	01.06-		 <b>MRP-2138</b>
2.0 dCi (JK03, JK04)...	127	01.06-		 <b>MRP-2138</b>
2.0 dCi (JK03, JK04)...	127	01.06-		 <b>MRP-2138</b>
2.0 dCi (JK03, JK04)...	127	01.06-		 <b>MRP-2138</b>
2.0 dCi (JK03, JK04)...	127	01.06-		 <b>MRP-2138</b>
2.0 dCi (JK03, JK04)...	127	01.06-		 <b>MRP-2138</b>
2.0 dCi (JK03, JK04)...	127	01.06-		 <b>MRP-2138</b>
2.0 dCi (JK03, JK04)...	127	01.06-		 <b>MRP-2138</b>
















































**RENAULT**

	KW	Período		
<b>ESPACE IV (JK0/1_)</b>				
2.2 dCi (JK07) G9T 645	102	02.06-		 MRP-2138
2.2 dCi (JK0H) G9T 742	110	11.02-		 MRP-2138
2.2 dCi (JK0H) G9T 743	110	11.02-		 MRP-2138
3.0 dCi (JK0E, JK0Y) P9X...	133	01.06-		 MRP-2138
3.0 dCi (JK0J, JK0V) P9X...	130	11.02-		 MRP-2138
3.0 dCi P9X 701	120	09.05-		 MRP-2138
3.0 dCi P9X 715	120	09.05-		 MRP-2138
3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0...	177	11.02-		 MRP-2138
3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0...	177	11.02-		 MRP-2138
<b>FLUENCE (L30_)</b>				
1.5 dCi (L30A) K9K 830	63	02.10-	 MFP-2031	
1.5 dCi (L30B) K9K 832	78	02.10-	 MFP-2031	
1.5 dCi (L30D, L30L)...	81	02.10-	 MFP-2031	
1.5 dCi (L30D, L30L)...	81	02.10-	 MFP-2031	
1.5 dCi (L30S) K9K 834	66	02.10-	 MFP-2031	
1.6 16V (L301, L30F,...	81	02.10-	 MFP-2031	
1.6 16V (L301, L30F,...	81	02.10-	 MFP-2031	
2.0 16V (L30C, L30G,...	103	02.10-	 MFP-2031	
2.0 16V (L30C, L30G,...	103	02.10-	 MFP-2031	
<b>KADJAR (HA_, HL_)</b>				
1.2 TCe 130 H5F 408	96	06.15-	 MFP-2160	 MRP-2107
			 MFD-2167	 MRD-2127
1.5 dCi 110 K9K 646	81	06.15-	 MFP-2160	 MRP-2107
			 MFD-2167	 MRD-2127
1.5 dCi 110 K9K 647	81	06.15-	 MFP-2160	 MRP-2107
			 MFD-2167	 MRD-2127

**RENAULT**











































	KW	Período		
<b>KADJAR (HA_, HL_)</b>				
1.6 dCi 130 4x4 R9M 414	96	06.15-	 MFP-2160  MFD-2167	 MRD-2127
1.6 dCi 130 R9M 414	96	06.15-	 MFP-2160  MFD-2167	 MRP-2107  MRS-2141
<b>KANGOO (KC0/1_)</b>				
1.2 (KCOA, KCOK, KCOF,...)	43	08.97-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.2 (KCOA, KCOK, KCOF,...)	43	08.97-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.2 (KCOA, KCOK, KCOF,...)	43	08.97-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.2 (KCOA, KCOK, KCOF,...)	43	08.97-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.2 (KCOA, KCOK, KCOF,...)	43	08.97-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.2 (KCOA, KCOK, KCOF,...)	43	08.97-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.2 16V (KC05, KC06,...)	55	06.01-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.2 16V (KC05, KC06,...)	55	06.01-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.2 16V (KC05, KC06,...)	55	06.01-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.2 16V (KC05, KC06,...)	55	06.01-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.4 (KC0C, KCOH, KCOB,...)	55	08.97-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.4 (KC0C, KCOH, KCOB,...)	55	08.97-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.4 (KC0C, KCOH, KCOB,...)	55	08.97-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.4 (KC0C, KCOH, KCOB,...)	55	08.97-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.4 (KC0C, KCOH, KCOB,...)	55	08.97-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.5 dCi (KC07) K9K 700	48	12.01-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.5 dCi (KC07) K9K 704	48	12.01-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.5 dCi (KC08, KC09)...	60	07.02-	 MFP-2114	 MRS-2199

**RENAULT**







































	KW	Período		
<b>KANGOO (KC0/1_)</b>				
1.5 dCi (KC08, KC09)...	60	07.02-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.5 dCi K9K 700	45	04.05-06.10	 MFP-2114	 MWC-2114
1.5 dCi K9K 702	45	04.05-06.10	 MFP-2114	 MWC-2114
1.5 dCi K9K 714	50	06.05-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.5 dCi K9K 718	62	06.05-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.5 dCi K9K 704	42	07.03-	 MFP-2114	 MRS-2199  MWC-2114
1.6 16V bivalent K4M...	60	06.05-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.6 16V K4M 706	70	06.01-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.6 16V K4M 750	70	06.01-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.6 16V K4M 752	70	06.01-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.6 16V K4M 753	70	06.01-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.9 dTi (KC0U) F9Q 780	59	02.00-	 MFP-2114	 MRS-2199
D 55 1.9 (KC0D) F8Q 662	40	08.97-	 MFP-2114	 MRS-2199
D 65 1.9 (KC0E, KC02,...	47	08.97-	 MFP-2114	 MRS-2199
D 65 1.9 (KC0E, KC02,...	47	08.97-	 MFP-2114	 MRS-2199
<b>KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)</b>				
1.5 dCi (KW K9K 714	50	02.08-		 MRS-2199
1.5 dCi (KW K9K 800	50	02.08-		 MRS-2199
1.5 dCi (KW K9K 840	50	02.08-		 MRS-2199
1.5 dCi (KW K9K 802	63	02.08-		 MRS-2199
1.5 dCi (KW K9K 804	76	02.08-		 MRS-2199
1.5 dCi (KW K9K 806	76	02.08-		 MRS-2199
1.6 (KW00, K7M 750	64	02.08-		 MRS-2199
1.6 16V (KW K4M 830	78	02.08-		 MRS-2199
1.6 16V (KW K4M 831	78	02.08-		 MRS-2199
<b>KANGOO Express (FC0/1_)</b>				
1.2 (FC01, FC0A, F D7F...	43	08.97-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.2 (FC01, FC0A, F D7F	43	08.97-	 MFP-2114	 MRS-2199


































**RENAULT**

	KW	Período		
<b>KANGOO Express (FC0/1_)</b>				
720				
1.2 (FC01, FC0A, F D7F...	43	08.97-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.2 (FC01, FC0A, F D7F...	43	08.97-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.2 (FC01, FC0A, F D7F...	43	08.97-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.2 (FC01, FC0A, F D7F...	43	08.97-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.2 (FC1A) D7F 764	44	07.98-07.01	 MFP-2114	
1.2 (FC1A) D7F 766	44	07.98-07.01	 MFP-2114	
1.2 16V (FC05) D4F 712	55	10.01-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.2 16V (FC05) D4F 714	55	10.01-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.2 16V (FC05) D4F 730	55	10.01-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.4 (FC0C, FC0B, F E7J...	55	08.97-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.4 (FC0C, FC0B, F E7J...	55	08.97-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.4 (FC0C, FC0B, F E7J...	55	08.97-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.4 (FC0C, FC0B, F K7J...	55	08.97-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.5 dCi (FC07, FC1 K9K...	48	12.01-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.5 dCi (FC07, FC1 K9K...	48	12.01-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.5 dCi (FC07, FC1 K9K...	48	12.01-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.5 dCi (FC08, FC0 K9K...	60	04.03-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.5 dCi (FC08, FC0 K9K...	60	04.03-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.5 dCi (FC1E) K9K 714	50	06.05-	 MFP-2114	
1.5 dCi (FC1G) K9K 718	62	06.05-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.5 dCi (FC1R) K9K 704	42	12.02-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.5 dCi K9K 716	45	10.05-	 MFP-2114	
1.6 16V 4x4 (FC0L, K4M...	70	10.01-	 MFP-2114	


























**RENAULT**

	KW	Período		
<b>KANGOO Express (FC0/1_)</b>				
1.6 16V 4x4 (FC0L, K4M...	70	10.01-	 MFP-2114	
1.6 16V 4x4 (FC0L, K4M...	70	10.01-	 MFP-2114	
1.6 16V K4M 706	70	10.01-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.6 16V K4M 752	70	10.01-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.9 D (FC0J) F8Q 632	48	09.99-06.03	 MFP-2114	
1.9 dCi (FC0V) F9Q 782	62	07.03-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.9 dCi (FC0V) F9Q 790	62	07.03-	 MFP-2114	 MRS-2199
1.9 dTi (FC0U) F9Q 780	59	02.00-	 MFP-2114	 MRS-2199
D 55 1.9 (FC0D) F8Q 662	40	08.97-	 MFP-2114	 MRS-2199
D 65 1.9 (FC0E, FC F8Q...	47	08.97-	 MFP-2114	 MRS-2199
D 65 1.9 (FC0E, FC F8Q...	47	08.97-	 MFP-2114	 MRS-2199
<b>KANGOO Express (FW0/1_)</b>				
1.5 dCi (FW0F) K9K 806	76	02.08-		 MRS-2199
1.5 dCi 85 (FW0A, K9K...	63	02.08-		 MRS-2199
1.5 dCi 85 (FW0A, K9K...	63	02.08-		 MRS-2199
1.5 dCi K9K 800	50	02.08-		 MRS-2199
1.6 16V K4M 830	78	02.08-		 MRS-2199
1.6 K7M 750	64	02.08-		 MRS-2199
<b>KOLEOS I (HY_)</b>				
2.0 dCi (HY0K) M9R 855	110	09.08-	 MFP-2115  MFD-2165	
2.0 dCi (HY0K) M9R 856	110	09.08-	 MFP-2115  MFD-2165	
2.0 dCi (HY0K) M9R 862	110	09.08-	 MFP-2115  MFD-2165	
2.0 dCi (HY0K) M9R 865	110	09.08-	 MFP-2115  MFD-2165	
2.0 dCi (HY0K) M9R 866	110	09.08-	 MFP-2115  MFD-2165	





**RENAULT**

	KW	Período		
<b>KOLEOS I (HY_)</b>				
2.0 dCi 4x4 (HY0B) M9R...	127	09.08-	 MFP-2115  MFP-2123  MFD-2165	
2.0 dCi 4x4 (HY0K) M9R...	110	09.08-	 MFP-2115  MFP-2123  MFD-2165	
2.0 dCi 4x4 (HY0K) M9R...	110	09.08-	 MFP-2115  MFP-2123  MFD-2165	
2.0 dCi 4x4 (HY0K) M9R...	110	09.08-	 MFP-2115  MFP-2123  MFD-2165	
2.0 dCi 4x4 (HY0K) M9R...	110	09.08-	 MFP-2115  MFP-2123  MFD-2165	
2.0 dCi 4x4 (HY0K) M9R...	110	09.08-	 MFP-2115  MFP-2123  MFD-2165	
2.0 dCi 4x4 (HY0K) M9R...	110	09.08-	 MFP-2115  MFP-2123  MFD-2165	
2.5 (HY0C, HY0N) 2TR...	126	09.08-	 MFP-2115  MFD-2165	
2.5 (HY0C, HY0N) 2TR...	126	09.08-	 MFP-2115  MFD-2165	
2.5 (HY0C, HY0N) 2TR...	126	09.08-	 MFP-2115  MFD-2165	
2.5 4x4 (HY0C, HY0N)...	126	09.08-	 MFP-2115	
































**RENAULT**

	KW	Período		
<b>KOLEOS I (HY_)</b>				
			 MFP-2123  MFD-2165	
2.5 4x4 (HY0C, HY0N)...	126	09.08-	 MFP-2115   MFP-2123  MFD-2165	
2.5 4x4 (HY0C, HY0N)...	126	09.08-	 MFP-2115   MFP-2123  MFD-2165	
<b>LAGUNA II (BG0/1_)</b>				
1.6 16V (BG0A, BG0L)...	79	03.01-		 MRP-2138
1.6 16V (BG0A, BG0L)...	79	03.01-		 MRP-2138
1.6 16V (BG1G, BG1H)...	82	02.05-		 MRP-2138
1.8 16V (BG04, BG0B,...)	86	03.01-		 MRP-2138
1.8 16V (BG04, BG0B,...)	86	03.01-		 MRP-2138
1.8 16V (BG06, BG0J,...)	85	03.01-		 MRP-2138
1.8 16V (BG06, BG0J,...)	85	03.01-		 MRP-2138
1.8 16V (BG06, BG0J,...)	85	03.01-		 MRP-2138
1.8 16V (BG06, BG0J,...)	85	03.01-		 MRP-2138
1.8 16V (BG06, BG0J,...)	85	03.01-		 MRP-2138
1.8 16V (BG0B, BG0C,...)	89	03.01-		 MRP-2138
1.8 16V (BG0B, BG0C,...)	89	03.01-		 MRP-2138
1.8 16V (BG0B, BG0M)...	88	03.01-		 MRP-2138
1.8 16V (BG0B, BG0M)...	88	03.01-		 MRP-2138




































**RENAULT**

	KW	Período		
<b>LAGUNA II (BG0/1_)</b>				
1.9 dCi (BG0E) F9Q 752	77	06.01-		 MRP-2138
1.9 dCi (BG05) F9Q 664	68	03.04-		 MRP-2138
1.9 dCi (BG08, BG0G)...	88	03.01-		 MRP-2138
1.9 dCi (BG08, BG0G)...	88	03.01-		 MRP-2138
1.9 dCi (BG08, BG0G)...	88	03.01-		 MRP-2138
1.9 dCi (BG08, BG0G)...	88	03.01-		 MRP-2138
1.9 dCi (BG0R) F9Q 754	74	10.01-		 MRP-2138
1.9 dCi (BG1A, BG1V)...	96	05.05-		 MRP-2138
1.9 dCi (BG1A, BG1V)...	96	05.05-		 MRP-2138
1.9 dCi (BG1A, BG1W)...	81	01.05-		 MRP-2138
1.9 dCi (BG1A, BG1W)...	81	01.05-		 MRP-2138
1.9 dCi F9Q 718	79	03.01-		 MRP-2138
1.9 dCi F9Q 754	79	03.01-		 MRP-2138
1.9 dCi F9Q 750	85	09.05-		 MRP-2138
1.9 dCi F9Q 750	92	09.05-		 MRP-2138
2.0 16V (BG00, BG0K,...	99	08.02-		 MRP-2138
2.0 16V (BG00, BG0K,...	99	08.02-		 MRP-2138
2.0 16V (BG00, BG0K,...	99	08.02-		 MRP-2138
2.0 16V (BG00, BG0K,...	99	08.02-		 MRP-2138
2.0 16V IDE (BG0N) F5R...	103	04.01-		 MRP-2138
2.0 16V IDE (BG0N) F5R...	103	04.01-		 MRP-2138
2.0 16V Turbo (BG0S,...	120	01.03-		 MRP-2138
2.0 16V Turbo (BG0S,...	120	01.03-		 MRP-2138



























**RENAULT**

	KW	Período		
<b>LAGUNA II (BG0/1_)</b>				
2.0 16V Turbo (BG0S,...	120	01.03-		 MRP-2138
2.0 16V Turbo (BG0S,...	120	01.03-		 MRP-2138
2.0 16V F4R 784	125	01.05-		 MRP-2138
2.0 16V F4R 786	125	01.05-		 MRP-2138
2.0 16V F4R 787	125	01.05-		 MRP-2138
2.0 16V F4R 886	150	01.05-		 MRP-2138
2.0 16V F4R 887	150	01.05-		 MRP-2138
2.0 16V F4R 714	98	08.02-		 MRP-2138
2.0 dCi (BG14, BG1S)...	127	01.06-		 MRP-2138
2.0 dCi (BG1T) M9R 740	110	08.05-		 MRP-2138
2.2 dCi (BG0F) G9T 700	110	10.01-		 MRP-2138
2.2 dCi (BG0F) G9T 702	110	10.01-		 MRP-2138
2.2 dCi G9T 600	102	05.05-		 MRP-2138
2.2 dCi G9T 605	102	05.05-		 MRP-2138
2.2 dCi G9T 706	102	05.05-		 MRP-2138
2.2 dCi G9T 707	102	05.05-		 MRP-2138
3.0 V6 24V (BG01,...	152	03.01-		 MRP-2138
<b>LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)</b>				
1.6 16V (KG0A K4M 710	79	03.01-		 MRP-2138
1.6 16V (KG0A K4M 714	79	03.01-		 MRP-2138
1.6 16V K4M 716	82	02.05-		 MRP-2138
1.8 16V (KG0B F4P 770	88	03.01-		 MRP-2138
1.8 16V (KG0B F4P 773	88	03.01-		 MRP-2138
1.8 16V (KG0J F4P 770	85	03.01-		 MRP-2138
1.8 16V (KG0J F4P 771	85	03.01-		 MRP-2138
1.8 16V (KG0J F4P 774	85	03.01-		 MRP-2138
1.8 16V (KG0J F4P 775	85	03.01-		 MRP-2138
1.8 16V F4P 770	86	03.01-		 MRP-2138
1.8 16V F4P 770	89	03.01-		 MRP-2138

**RENAULT**

	KW	Período		
<b>LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)</b>				
1.8 16V F4P 774	89	03.01-		 MRP-2138
1.9 dCi (KG0E F9Q 752)	77	06.01-		 MRP-2138
1.9 dCi (KG05 F9Q 664)	68	03.04-		 MRP-2138
1.9 dCi (KG0E F9Q 752)	74	10.01-		 MRP-2138
1.9 dCi (KG0G F9Q 670)	88	03.01-		 MRP-2138
1.9 dCi (KG0G F9Q 674)	88	03.01-		 MRP-2138
1.9 dCi (KG0G F9Q 750)	88	03.01-		 MRP-2138
1.9 dCi (KG12 F9Q 758)	85	08.05-09.07		 MRP-2138
1.9 dCi (KG12 F9Q 759)	85	08.05-09.07		 MRP-2138
1.9 dCi (KG1A F9Q 674)	81	01.05-		 MRP-2138
1.9 dCi (KG1A F9Q 758)	81	01.05-		 MRP-2138
1.9 dCi (KG1V F9Q 758)	96	05.05-		 MRP-2138
1.9 dCi (KG1V F9Q 759)	96	05.05-		 MRP-2138
1.9 dCi F9Q 718	79	03.01-		 MRP-2138
1.9 dCi F9Q 754	79	03.01-		 MRP-2138
1.9 dCi F9Q 750	92	09.05-		 MRP-2138
2.0 16V (KG00 F4R 712)	99	08.02-		 MRP-2138
2.0 16V (KG00 F4R 713)	99	08.02-		 MRP-2138
2.0 16V (KG00 F4R 714)	99	08.02-		 MRP-2138
2.0 16V (KG00 F4R 715)	99	08.02-		 MRP-2138
2.0 16V IDE ( F5R 700)	103	04.01-		 MRP-2138
2.0 16V IDE ( F5R 701)	103	04.01-		 MRP-2138
2.0 16V Turbo F4R 764	120	01.03-		 MRP-2138
2.0 16V Turbo F4R 765	120	01.03-		 MRP-2138
2.0 16V Turbo F4R 786	120	01.03-		 MRP-2138
2.0 16V Turbo F4R 787	120	01.03-		 MRP-2138
2.0 16V F4R 784	125	01.05-		 MRP-2138
2.0 16V F4R 786	125	01.05-		 MRP-2138
2.0 16V F4R 787	125	01.05-		 MRP-2138
2.0 16V F4R 886	150	01.05-		 MRP-2138
2.0 16V F4R 887	150	01.05-		 MRP-2138
2.0 16V F4R 714	98	10.04-09.07		 MRP-2138

**RENAULT**

	KW	Período		
<b>LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)</b>				
2.0 16V F4R 715	98	10.04-09.07		 MRP-2138
2.0 dCi (KG1S M9R 760	127	01.06-		 MRP-2138
2.0 dCi (KG1T M9R 740	110	08.05-		 MRP-2138
2.2 dCi (KG0F G9T 702	110	10.01-		 MRP-2138
2.2 dCi G9T 600	102	05.05-		 MRP-2138
2.2 dCi G9T 706	102	05.05-		 MRP-2138
2.2 dCi G9T 707	102	05.05-		 MRP-2138
3.0 V6 24V (K L7X 731	152	03.01-		 MRP-2138
<b>LATITUDE (L70_)</b>				
1.5 dCi (L70R) K9K 782	81	07.10-		 MRP-2138
2.0 16V (L70B) M4R 746	103	02.11-		 MRP-2138
2.0 dCi 150 (L70H) M9R...	110	02.11-		 MRP-2138
2.0 dCi 150 (L70H) M9R...	110	02.11-		 MRP-2138
2.0 dCi 175 (L70Y) M9R...	127	05.11-		 MRP-2138
2.0 dCi 175 (L70Y) M9R...	127	05.11-		 MRP-2138
2.0 dCi 175 (L70Y) M9R...	127	05.11-		 MRP-2138
3.0 dCi 240 (L70G) V9X...	177	02.11-		 MRP-2138
<b>MASTER III Caja/Chasis (EV, HV, UV)</b>				
2.3 dC M9T 670	74	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
2.3 dC M9T 672	74	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
2.3 dC M9T 676	74	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
2.3 dC M9T 870	74	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
2.3 dC M9T 890	74	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
2.3 dC M9T 670	92	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
2.3 dC M9T 672	92	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010




























**RENAULT**

	KW	Período		
<b>MASTER III Caja/Chasis (EV, HV, UV)</b>				
2.3 dC M9T 676	92	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
2.3 dC M9T 686	92	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
2.3 dC M9T 690	92	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
2.3 dC M9T 692	92	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
2.3 dC M9T 696	92	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
2.3 dC M9T 698	92	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
			 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
2.3 dC M9T 870	92	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
			 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
2.3 dC M9T 890	92	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
			 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
2.3 dC M9T 896	92	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
2.3 dC M9T 678	107	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
2.3 dC M9T 680	107	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
2.3 dC M9T 694	107	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
2.3 dC M9T 696	107	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
2.3 dC M9T 698	107	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
			 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
2.3 dC M9T 896	107	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
			 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
<b>MASTER III Furgón (FV)</b>				
2.3 dCi 100 FWD (FV...	74	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
































## RENAULT

	KW	Período		
<b>MASTER III Furgón (FV)</b>				
2.3 dCi 100 FWD (FV...	74	02.10-	 <b>MFP-2156</b>	año construcción desde:04/2010
2.3 dCi 100 FWD (FV...	74	02.10-	 <b>MFP-2156</b>	año construcción desde:04/2010
2.3 dCi 100 FWD (FV...	74	02.10-	 <b>MFP-2156</b>	año construcción desde:04/2010
2.3 dCi 100 FWD (FV...	74	02.10-	 <b>MFP-2156</b>	año construcción desde:04/2010
2.3 dCi 125 FWD (FV...	92	02.10-	 <b>MFP-2156</b>	año construcción desde:04/2010
2.3 dCi 125 FWD (FV...	92	02.10-	 <b>MFP-2156</b>	año construcción desde:04/2010
2.3 dCi 125 FWD (FV...	92	02.10-	 <b>MFP-2156</b>	año construcción desde:04/2010
2.3 dCi 125 FWD (FV...	92	02.10-	 <b>MFP-2156</b>	año construcción desde:04/2010
2.3 dCi 125 FWD (FV...	92	02.10-	 <b>MFP-2156</b>	año construcción desde:04/2010
2.3 dCi 125 FWD (FV...	92	02.10-	 <b>MFP-2156</b>	año construcción desde:04/2010
2.3 dCi 125 FWD (FV...	92	02.10-	 <b>MFP-2156</b>	año construcción desde:04/2010
2.3 dCi 125 [RWD]...	92	02.10-	 <b>MFP-2156</b>	año construcción desde:04/2010
2.3 dCi 125 [RWD]...	92	02.10-	 <b>MFP-2156</b>	año construcción desde:04/2010
2.3 dCi 125 [RWD]...	92	02.10-	 <b>MFP-2156</b>	año construcción desde:04/2010
2.3 dCi 125 [RWD]...	92	02.10-	 <b>MFP-2156</b>	año construcción desde:04/2010
2.3 dCi 125 [RWD]...	92	02.10-	 <b>MFP-2156</b>	año construcción desde:04/2010
2.3 dCi 125 [RWD]...	92	02.10-	 <b>MFP-2156</b>	año construcción desde:04/2010
2.3 dCi 125 [RWD]...	92	02.10-	 <b>MFP-2156</b>	año construcción desde:04/2010
2.3 dCi 145 FWD (FV...	107	02.10-	 <b>MFP-2156</b>	año construcción desde:04/2010






























**RENAULT**

	KW	Período		
<b>MASTER III Furgón (FV)</b>				
2.3 dCi 145 FWD (FV...	107	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
2.3 dCi 145 FWD (FV...	107	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
2.3 dCi 145 FWD (FV...	107	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
2.3 dCi 145 FWD (FV...	107	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
2.3 dCi 145 FWD (FV...	107	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
2.3 dCi 145 [RWD]...	107	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
2.3 dCi 145 [RWD]...	107	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
2.3 dCi 145 [RWD]...	107	02.10-	 MFP-2156	año construcción desde:04/2010
<b>MEGANE CC (EZ0/1_)</b>				
1.4 TCe (EZ0F, EZ1V)...	96	06.10-	 MFP-2031	
1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ...	81	06.10-	 MFP-2031	
1.9 dCi (EZ0J, EZ1S) F9Q...	96	06.10-	 MFP-2031	
<b>MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)</b>				
2.0 Renault Spo F4R 774	165	05.04-10.09		 MRP-2138
2.0 Renault Spo F4Rt 774	165	05.04-10.09		 MRP-2138
<b>MEGANE III Coupé (DZ0/1_)</b>				
1.2 TCe H5F 400	85	03.12-	 MFP-2031	
1.4 TCe (DZ0F, D H4J 700	96	04.09-	 MFP-2031	año construcción desde:08/2009
1.5 dCi (DZ09, D K9K 636	81	02.09-	 MFP-2031	
1.5 dCi (DZ09, D K9K 836	81	02.09-	 MFP-2031	
1.5 dCi (DZ09, D K9K 837	81	02.09-	 MFP-2031	
1.5 dCi (DZ09, D K9K 846	81	02.09-	 MFP-2031	
1.5 dCi (DZ0A) K9K 830	63	11.08-	 MFP-2031	
1.5 dCi (DZ0B) K9K 832	78	02.09-	 MFP-2031	
1.5 dCi (DZ0B) K9K G 832	78	02.09-	 MFP-2031	











































**RENAULT**

	KW	Período		
<b>MEGANE III Coupé (DZ0/1_)</b>				
1.5 dCi (DZ0C, D K9K 834)	66	11.08-	 MFP-2031	
1.6 16V (DZ0H) K4M 848	74	11.08-	 MFP-2031	
1.6 16V (DZ0U, D K4M...	81	11.08-	 MFP-2031	
1.6 dCi (DZ00) R9M 402	96	04.11-	 MFP-2031	
1.9 dCi (DZ0N, D F9Q 870)	96	11.08-	 MFP-2031	
1.9 dCi (DZ0N, D F9Q 872)	96	11.08-	 MFP-2031	
2.0 CVT (DZ0G, D M4R...	103	05.09-	 MFP-2031	
<b>MEGANE III Fastback (BZ0_)</b>				
1.2 TCe H5F 400	85	03.12-	 MFP-2031	
1.4 TCe (BZ0F, H4J 700)	96	04.09-	 MFP-2031	año construcción desde:08/2009
1.5 dCi (BZ09, K9K 636)	81	02.09-	 MFP-2031	
1.5 dCi (BZ09, K9K 656)	81	02.09-	 MFP-2031	
1.5 dCi (BZ09, K9K 657)	81	02.09-	 MFP-2031	
1.5 dCi (BZ09, K9K 836)	81	02.09-	 MFP-2031	
1.5 dCi (BZ09, K9K 837)	81	02.09-	 MFP-2031	
1.5 dCi (BZ09, K9K 846)	81	02.09-	 MFP-2031	
1.5 dCi (BZ0C) K9K 834	66	11.08-	 MFP-2031	
1.5 dCi K9K 832	78	02.09-	 MFP-2031	
1.5 dCi K9K 830	63	12.09-	 MFP-2031	
1.6 16V (BZ0H) K4M 848	74	11.08-	 MFP-2031	
1.6 16V (BZ1B, K4M 858)	81	11.08-	 MFP-2031	
1.6 dCi (BZ00, R9M 402)	96	04.11-	 MFP-2031	
1.6 dCi (BZ00, R9M 404)	96	04.11-	 MFP-2031	
1.9 dCi (BZ0N, F9Q 870)	96	11.08-	 MFP-2031	
1.9 dCi (BZ0N, F9Q 872)	96	11.08-	 MFP-2031	
2.0 CVT (BZ0G, M4R 711)	103	02.09-	 MFP-2031	
2.0 CVT (BZ0G, M4R 713)	103	02.09-	 MFP-2031	
<b>MEGANE III Grandtour (KZ0/1)</b>				
1.2 TCe H5F 400	85	03.12-	 MFP-2031	
1.4 TCe (KZ0F H4J 700)	96	05.09-	 MFP-2031	año construcción















































**RENAULT**

	KW	Período		
<b>MEGANE III Grandtour (KZ0/1)</b>				
				desde:08/2009
1.5 dCi (KZ09 K9K 636)	81	02.09-	 MFP-2031	
1.5 dCi (KZ09 K9K 836)	81	02.09-	 MFP-2031	
1.5 dCi (KZ09 K9K 837)	81	02.09-	 MFP-2031	
1.5 dCi (KZ09 K9K 846)	81	02.09-	 MFP-2031	
1.5 dCi (KZ0C K9K 834)	66	05.09-	 MFP-2031	
1.5 dCi (KZ1M K9K 836)	78	02.09-	 MFP-2031	
1.5 dCi (KZ1M K9K 846)	78	02.09-	 MFP-2031	
1.6 16V (KZ0U K4M 858)	81	05.09-	 MFP-2031	
1.6 16V Bifue K4M 866	81	11.08-	 MFP-2031	
1.6 dCi (KZ00 R9M 402)	96	04.11-	 MFP-2031	
1.6 dCi (KZ00 R9M 404)	96	04.11-	 MFP-2031	
1.9 dCi (KZ0J F9Q 870)	96	05.09-	 MFP-2031	
1.9 dCi (KZ0J F9Q 872)	96	05.09-	 MFP-2031	
2.0 CVT (KZ0G M4R 711)	103	05.09-	 MFP-2031	
2.0 CVT (KZ0G M4R 713)	103	05.09-	 MFP-2031	
2.0 CVT (KZ0G M4R F 713)	103	05.09-	 MFP-2031	
<b>MEGANE IV (B9A/M_)</b>				
1.2 TCe 100 (B9MS)...	74	11.15-	 MFP-2013	
<b>SCÉNIC III (JZ0/1_)</b>				
1.5 dCi K9K 832	78	02.09-	 MFP-2031	Rueda (in):15 año construcción desde:05/2009
1.5 dCi K9K 636	81	04.09-	 MFP-2031	
1.5 dCi K9K 656	81	04.09-	 MFP-2031	
1.5 dCi K9K 657	81	04.09-	 MFP-2031	
1.5 dCi K9K 836	81	04.09-	 MFP-2031	
1.5 dCi K9K 837	81	04.09-	 MFP-2031	
1.6 16V (JZ0U, JZ1B)...	81	02.09-	 MFP-2031	Rueda (in):15
1.6 16V (JZ0U, JZ1B)...	81	02.09-	 MFP-2031	Rueda (in):15
1.6 E85 (JZ03, JZ1Y)	81	02.09-	 MFP-2031	










































**RENAULT**

	KW	Período		
<b>SCÉNIC III (JZ0/1_)</b>				
K4M 866				
<b>SUPER 5 (B/C40_)</b>				
1.7 (B/C408) F3N 716	54	10.86-03.95		 MSE-9102
1.7 (B/C408) F3N 717	54	10.86-03.95		 MSE-9102
<b>TRAFIC II Autobús (JL)</b>				
1.9 dCi 100 (JL0C) F9Q...	74	03.01-	 MFD-2134  MSE-9L01	año construcción hasta:12/2008  MSE-9102
1.9 dCi 80 (JL0B) F9Q 762	60	03.01-	 MFD-2134  MSE-9L01	año construcción hasta:12/2008  MSE-9102
2.0 (JL0A) F4R 720	88	03.01-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 (JL0A) F4R 722	88	03.01-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 16V F4R 820	86	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 dCi 115 (JL0H) M9R...	84	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 dCi 115 (JL0H) M9R...	84	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 dCi 115 (JL0H) M9R...	84	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 dCi 115 (JL0H) M9R...	84	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 dCi 115 (JL0H) M9R...	84	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 dCi 90 (JL0H) M9R...	66	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.5 dCi 115 G9U 630	84	02.08-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.5 dCi 135 (JL0D) G9U	99	05.03-	 MSE-9L01	 MSE-9102

**RENAULT**



























	KW	Período		
<b>TRAFIC II Autobús (JL)</b>				
730				
2.5 dCi 145 (JL0J) G9U...	107	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
<b>TRAFIC II Caja/Chasis (EL)</b>				
1.9 dCi 100 (EL F9Q 760)	74	03.01-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
1.9 dCi 80 (ELO F9Q 762)	60	03.01-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 (ELOA) F4R 720	88	03.01-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 16V F4R 820	86	08.06-	 MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 dCi 115 (EL M9R 780)	84	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 dCi 115 (EL M9R 782)	84	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 dCi 115 (EL M9R 786)	84	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 dCi 90 (ELO M9R 780)	66	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.0 dCi 90 (ELO M9R 782)	66	08.06-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.5 dCi 135 (EL G9U 730)	99	03.01-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102
2.5 dCi 145 (EL G9U 630)	107	08.06-	 MSE-9L01	 MSE-9102
<b>TRAFIC II Furgón (FL)</b>				
1.9 dCi 100 (FLOC) F9Q...	74	03.01-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102 año construcción hasta:06/2007
1.9 dCi 80 (FLOB) F9Q 760	60	03.01-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102 año construcción hasta:12/2008
1.9 dCi 80 (FLOB) F9Q 762	60	03.01-	 MFD-2134  MSE-9L01	 MSE-9102 año construcción hasta:12/2008

**RENAULT**










	KW	Período		
<b>TRAFIC II Furgón (FL)</b>				
2.0 (FL0A) F4R 720	88	03.01-	 <b>MFD-2134</b>  <b>MSE-9L01</b>	 <b>MSE-9102</b> año construcción hasta:12/2008
2.0 (FL0A) F4R 722	88	03.01-	 <b>MFD-2134</b>  <b>MSE-9L01</b>	 <b>MSE-9102</b> año construcción hasta:12/2008
2.0 16V F4R 820	86	08.06-	 <b>MFD-2134</b>  <b>MSE-9L01</b>	 <b>MSE-9102</b>
2.0 dCi 115 (FL01, F...	84	08.06-	 <b>MFD-2134</b>  <b>MSE-9L01</b>	 <b>MSE-9102</b>
2.0 dCi 115 (FL01, F...	84	08.06-	 <b>MFD-2134</b>  <b>MSE-9L01</b>	 <b>MSE-9102</b>
2.0 dCi 115 (FL01, F...	84	08.06-	 <b>MFD-2134</b>  <b>MSE-9L01</b>	 <b>MSE-9102</b>
2.0 dCi 115 (FL01, F...	84	08.06-	 <b>MFD-2134</b>  <b>MSE-9L01</b>	 <b>MSE-9102</b>
2.0 dCi 90 (FLOH) M9R...	66	08.06-	 <b>MFD-2134</b>  <b>MSE-9L01</b>	 <b>MSE-9102</b>
2.0 dCi 90 (FLOH) M9R...	66	08.06-	 <b>MFD-2134</b>  <b>MSE-9L01</b>	 <b>MSE-9102</b>
2.0 dCi 90 (FLOH) M9R...	66	08.06-	 <b>MFD-2134</b>  <b>MSE-9L01</b>	 <b>MSE-9102</b>
2.5 dCi 135 (FL0D) G9U...	99	05.03-	 <b>MFD-2134</b>  <b>MSE-9L01</b>	 <b>MSE-9102</b>
2.5 dCi 145 (FL0J) G9U...	107	08.06-	 <b>MFD-2134</b>  <b>MSE-9L01</b>	 <b>MSE-9102</b>
<b>TRAFIC III Autobús (JG_)</b>				
1.6 dCi 120 R9M 450	88	05.14-		 <b>MSE-9102</b>
1.6 dCi 140 R9M 450	103	05.14-		 <b>MSE-9102</b>



























































**RENAULT**

	KW	Período		
<b>TRAFIC III Autobús (JG_)</b>				
1.6 dCi 90 R9M 408	66	05.14-		 MSE-9102
<b>TRAFIC III Furgón (FG_)</b>				
1.6 dCi 115 R9M 408	85	05.14-		 MSE-9102
1.6 dCi 120 R9M 450	88	05.14-		 MSE-9102
1.6 dCi 140 R9M 450	103	05.14-		 MSE-9102
1.6 dCi 90 R9M 408	66	05.14-		 MSE-9102
<b>VEL SATIS (BJO_)</b>				
2.0 16 V Turbo F4R 766	125	04.04-		 MRP-2138
2.0 16 V Turbo F4R 767	125	04.04-		 MRP-2138
2.0 16V Turbo (BJ0K)...	120	06.02-		 MRP-2138
2.0 16V Turbo (BJ0K)...	120	06.02-		 MRP-2138
2.0 dCi (BJ03) M9R 760	110	08.05-		 MRP-2138
2.0 dCi (BJ03, BJ0B)...	127	01.06-		 MRP-2138
2.0 dCi (BJ03, BJ0B)...	127	01.06-		 MRP-2138
2.0 dCi (BJ03, BJ0B)...	127	01.06-		 MRP-2138
2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) G9T...	110	06.02-		 MRP-2138
2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) G9T...	110	06.02-		 MRP-2138
2.2 dCi (BJ0E, BJ0F,...	102	09.04-		 MRP-2138
2.2 dCi (BJ0E, BJ0F,...	102	09.04-		 MRP-2138
2.2 dCi (BJ0E, BJ0F,...	102	09.04-		 MRP-2138
2.2 dCi (BJ0E, BJ0F,...	102	09.04-		 MRP-2138
2.2 dCi (BJ0E, BJ0F,...	102	09.04-		 MRP-2138
2.2 dCi (BJ0H) G9T 600	85	04.04-		 MRP-2138
2.2 dCi (BJ0H) G9T 702	85	04.04-		 MRP-2138
2.2 dCi (BJ0M) G9T 700	83	12.04-		 MRP-2138





















































**RENAULT**

	KW	Período		
<b>VEL Satis (BJ0_)</b>				
2.2 dCi (BJ0M) G9T 702	83	12.04-		 <b>MRP-2138</b>
3.0 dCi (BJ0J, BJ0N) P9X...	130	06.02-		 <b>MRP-2138</b>
3.0 dCi (BJ0S) P9X 715	133	06.06-		 <b>MRP-2138</b>
3.5 V6 (BJ0R, BJ0V,...)	177	06.02-		 <b>MRP-2138</b>
3.5 V6 (BJ0R, BJ0V,...)	177	06.02-		 <b>MRP-2138</b>
3.5 V6 (BJ0R, BJ0V,...)	177	06.02-		 <b>MRP-2138</b>

























































**ROVER**

	KW	Período				
<b>200 Coupé (XW)</b>						
<b>216 D 16 A8</b>	90	10.92-06.99	 <b>MFP-2427</b>	año construcción desde:01/1997	 <b>MRP-2404</b>	año construcción hasta:12/1996
			 <b>MFP-2430</b>	año construcción hasta:12/1996	 <b>MRD-2498</b>	año construcción hasta:12/1996
			 <b>MFD-2498</b>	año construcción hasta:12/1996	 <b>MRS-2410</b>	
				 <b>MRS-2410S</b>		
<b>220 GSi 20 T4H</b>	100	05.94-06.99	 <b>MFP-2427</b>	 <b>MRP-2404</b>		
			 <b>MFP-2430</b>	 <b>MRD-2498</b>		
			 <b>MFD-2498</b>			
<b>220 Turbo 20 T4G</b>	147	10.92-06.99	 <b>MFP-2427</b>	 <b>MRP-2404</b>		
			 <b>MFP-2430</b>	 <b>MRD-2402</b>		
			 <b>MFD-2498</b>	 <b>MRD-2498</b>		
<b>200 Descapotable (XW)</b>						
<b>214 1.4i 16V 14 K4F</b>	76	01.93-11.99	 <b>MFP-2427</b>	 <b>MRP-2404</b>		
			 <b>MFD-2498</b>	 <b>MRD-2498</b>		
				 <b>MRS-2410</b>		
				 <b>MRS-2410S</b>		
<b>214 1.4 14 K4C</b>	66	01.92-11.99	 <b>MFP-2427</b>	 <b>MRP-2404</b>		
			 <b>MFD-2498</b>	 <b>MRD-2498</b>		
				 <b>MRS-2410</b>		
				 <b>MRS-2410S</b>		
<b>214 1.4 14 K4D</b>	66	01.92-11.99	 <b>MFP-2427</b>	 <b>MRP-2404</b>		
			 <b>MFD-2498</b>	 <b>MRD-2498</b>		
				 <b>MRS-2410</b>		
				 <b>MRS-2410S</b>		
<b>214 1.4 14 K4C</b>	70	04.90-09.92	 <b>MFP-2427</b>	 <b>MRP-2404</b>		
			 <b>MFD-2498</b>	 <b>MRD-2498</b>		
				 <b>MRS-2410</b>		
				 <b>MRS-2410S</b>		
<b>216 1.6i 16V 16 K4F</b>	82	01.96-11.99	 <b>MFP-2427</b>	 <b>MRP-2404</b>		
			 <b>MFD-2498</b>	 <b>MRD-2498</b>		
				 <b>MRS-2410</b>		
				 <b>MRS-2410S</b>		
<b>216 1.6i D 16 A8</b>	90	01.92-11.99	 <b>MFP-2427</b>	 <b>MRP-2404</b>		
			 <b>MFD-2498</b>	 <b>MRD-2498</b>		
				 <b>MRS-2410</b>		






















































**ROVER**

	KW	Período		
<b>200 Descapotable (XW)</b>				
				 MRS-2410S
<b>200 Fastback (RF)</b>				
<b>211 11 K2D</b>	44	01.98-03.00	 MFP-2429  MFD-2411	 MRS-2410  MWC-2H13  MWC-2H14  MRS-2410S
<b>214 Si 14 K4F</b>	76	11.95-03.00	 MFP-2429  MFD-2411	 MRD-2402  MRS-2410  MWC-2H13  MWC-2H14  MRS-2410S
<b>214 i 14 K2F</b>	55	11.95-03.00	 MFP-2429  MFD-2411	 MRS-2410  MWC-2H13  MWC-2H14  MRS-2410S
<b>216 Si 16 K4F</b>	82	11.95-03.00	 MFP-2427  MFP-2430  MFD-2498	año construcción desde:01/1997 año construcción hasta:12/1996  MRP-2404  MRD-2402  MRS-2410  MWC-2H13  MWC-2H14  MRS-2410S
<b>218 K Vi 18 K4K</b>	107	11.95-03.00	 MFP-2427  MFP-2430  MFD-2498	 MRP-2404  MRD-2402  MRS-2410  MWC-2H13  MWC-2H14  MRS-2410S
<b>220 D/SD 20 T2R</b>	63	11.95-03.00	 MFP-2427  MFP-2430  MFD-2498	 MRP-2404  MRD-2402  MRS-2410  MWC-2H13  MWC-2H14  MRS-2410S
<b>220 SDi 20 T2N</b>	77	11.95-03.00	 MFP-2427	 MRP-2404






















































**ROVER**

	KW	Período		
<b>200 Fastback (RF)</b>				
			 <b>MFP-2430</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRD-2402</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MWC-2H13</b>  <b>MWC-2H14</b>  <b>MRS-2410S</b>
<b>200 Fastback (XW)</b>				
<b>214 GSi/Si 14 K4C</b>	70	01.90-10.95	 <b>MFP-2429</b>  <b>MFD-2411</b>	 <b>MRS-2410</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b> izquierda
<b>214 GSi/Si 14 K4F</b>	76	12.92-10.95	 <b>MFP-2429</b>  <b>MFD-2411</b>	 <b>MRS-2410</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b> izquierda
<b>214 Si/Gsi 14 K4C</b>	66	10.89-10.95	 <b>MFP-2429</b>  <b>MFD-2411</b>	 <b>MRS-2410</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b> izquierda
<b>214 Si/Gsi 14 K4D</b>	66	10.89-10.95	 <b>MFP-2429</b>  <b>MFD-2411</b>	 <b>MRS-2410</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b> izquierda
<b>214 14 K2A</b>	55	09.93-10.95	 <b>MFP-2429</b>  <b>MFD-2411</b>	 <b>MRS-2410</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b> izquierda
<b>214 14 K2D</b>	55	09.93-10.95	 <b>MFP-2429</b>  <b>MFD-2411</b>	 <b>MRS-2410</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b> izquierda
<b>216 GSi D 16 Z2</b>	82	10.89-10.95	 <b>MFP-2430</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b> izquierda
<b>216 GSi D 16 A7</b>	85	10.89-10.95	 <b>MFP-2430</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b> izquierda
<b>216 GTi D 16 A8</b>	90	09.90-10.95	 <b>MFP-2430</b>	 <b>MRP-2404</b>
















































**ROVER**

	KW	Período			
<b>200 Fastback (XW)</b>					
			 <b>MFD-2498</b>	 <b>MRD-2402</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>	izquierda
<b>216 GTi D 16 A9</b>	96	09.90-10.95	 <b>MFP-2430</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>	izquierda
<b>218 TD XUD 7TE</b>	65	09.91-10.95	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>	izquierda
<b>220 GTi 20 T4H</b>	100	01.93-10.95	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>	izquierda
<b>220 GTi 20 M4F</b>	103	09.91-10.95	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>	izquierda
<b>220 Turbo 20 T4G</b>	147	01.93-10.95	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MWC-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>	izquierda
<b>200 Sedán (XH)</b>					
<b>213 S EV 2</b>	54	09.85-09.89	 <b>MFP-2429</b>  <b>MFD-2411</b>	 <b>MRS-2403</b>  <b>MWC-2400</b>  <b>MWC-2400D</b>	derecha derecha
<b>216 Vitesse 16 H</b>	75	03.85-09.89	 <b>MFP-2430</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>	

**ROVER**


























































	KW	Período		
<b>200 Sedán (XH)</b>				
				 MRS-2403  MWC-2450  MWC-2451
<b>216 16 H</b>	61	03.85-09.89	 MFP-2430  MFD-2498	 MRP-2404  MRD-2498  MRS-2403  MWC-2450  MWC-2451 año construcción hasta:04/1989
<b>25 (RF)</b>				
<b>1.1 16V 11 K4F</b>	55	01.04-05.05	 MFP-2427  MFD-2498	 MRP-2404  MRD-2402  MRS-2410  MRS-2410S
<b>1.4 16V 14 K4M</b>	62	10.99-05.05	 MFP-2427  MFD-2498	 MRP-2404  MRD-2402  MRS-2410  MRS-2410S
<b>1.4 16V 14 K4F</b>	76	10.99-05.05	 MFP-2427  MFD-2498	 MRP-2404  MRD-2402  MRS-2410  MRS-2410S
<b>1.6 16V 16 K4F</b>	80	10.99-05.05	 MFP-2427  MFD-2498	 MRP-2404  MRD-2402  MRS-2410  MRS-2410S
<b>1.8 16V 18 K4K</b>	107	02.00-05.05	 MFP-2427  MFD-2498	 MRP-2404  MRD-2402  MRS-2410  MRS-2410S
<b>1.8 16V 18 K4F</b>	85	10.99-05.05	 MFP-2427  MFD-2498	 MRP-2404  MRD-2402  MRS-2410  MRS-2410S
<b>2.0 iDT 20 T2N</b>	74	10.99-05.05	 MFP-2427  MFD-2498	 MRP-2404  MRD-2402

**ROVER**


















































	KW	Período		
<b>25 (RF)</b>				
				 <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>
<b>400 (RT)</b>				
<b>414 Si 14 K4F</b>	76	05.95-03.00	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>
<b>416 Si 16 K4F</b>	82	05.95-03.00	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFP-2430</b>  <b>MFD-2498</b>	año construcción desde:01/1997 año construcción hasta:12/1996 año construcción hasta:12/1996  <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2410S</b> año construcción hasta:12/1996
<b>416 Si D 16 Y2</b>	83	05.95-03.00	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFP-2430</b>  <b>MFD-2498</b>	año construcción desde:01/1997 año construcción hasta:12/1996 año construcción hasta:12/1996  <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2410S</b> año construcción hasta:12/1996
<b>420 Di 20 T2N</b>	77	05.95-03.00	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFP-2430</b>  <b>MFD-2498</b>	año construcción desde:01/1997 año construcción hasta:12/1996  <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>
<b>420 D 20 T2R</b>	63	11.95-03.00	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFP-2430</b>  <b>MFD-2498</b>	año construcción desde:01/1997 año construcción hasta:12/1996  <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>
<b>420 Si Lux 20 T4H</b>	100	12.95-03.00	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFP-2430</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>
<b>400 (XW)</b>				

























































**ROVER**

	KW	Período		
<b>400 (XW)</b>				
<b>414 GSI/SI Cat 14 K4F</b>	76	10.92-04.95	 <b>MFP-2430</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>
<b>414 GSI/SI 14 K4C</b>	66	04.90-04.95	 <b>MFP-2430</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>
<b>414 GSI/SI 14 K4D</b>	66	04.90-04.95	 <b>MFP-2430</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>
<b>414 14 K4C</b>	70	01.93-04.95	 <b>MFP-2430</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>
<b>416 GSI/GSE D 16 A7</b>	85	04.90-04.95	 <b>MFP-2430</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>
<b>416 GSI D 16 Z2</b>	82	04.90-04.95	 <b>MFP-2430</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>
<b>416 GTI D 16 A8</b>	90	04.90-04.95	 <b>MFP-2430</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>
<b>418 D XUD9</b>	49	09.91-04.95	 <b>MFP-2430</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>
<b>418 TD XUD 7TE</b>	65	09.91-04.95	 <b>MFP-2430</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>





















































**ROVER**

	KW	Período		
<b>400 (XW)</b>				
420 GSI/SLI/GTI/Vite...	100	01.93-04.95	 <b>MFP-2430</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>
420 GTI/GSI/Vitesse 20...	103	02.92-04.95	 <b>MFP-2430</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>
420 Turbo 20 T4G	147	01.93-04.95	 <b>MFP-2430</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>
<b>400 Fastback (RT)</b>				
414 Si 14 K4F	76	05.95-03.00	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFP-2430</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>
416 Si 16 K4F	82	05.95-03.00	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFP-2430</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>
416 Si D 16 Y2	83	06.95-03.00	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFP-2430</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>
420 Di 20 T2N	77	05.95-03.00	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2498</b>
420 D 20 T2R	63	11.95-03.00	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>  <b>MRD-2498</b>  <b>MRS-2410</b>  <b>MRS-2410S</b>






















































**ROVER**

	KW	Período		
<b>400 Fastback (RT)</b>				
420 Si Lux 20 T4H	100	12.95-03.00	 MFP-2427  MFD-2498	 MRP-2404  MRD-2498
<b>400 Tourer (XW)</b>				
1.6 i D 16 Z2	82	05.94-11.98	 MFP-2427  MFD-2498	 MRP-2404  MRD-2498  MRS-2410  MRS-2410S
1.6 i D 16 A8	90	05.94-11.98	 MFP-2427  MFD-2498	 MRP-2404  MRD-2498  MRS-2410  MRS-2410S
1.8 TD XUD 7TE	65	09.93-11.98	 MFP-2427  MFD-2498	 MRP-2404  MRD-2498  MRS-2410  MRS-2410S
1.8 i 18 K4K	107	06.96-11.98	 MFP-2427  MFD-2498	 MRP-2404  MRD-2498  MRS-2410  MRS-2410S
2.0 i 20 T4H	100	05.94-11.98	 MFP-2427  MFD-2498	 MRP-2404  MRD-2498  MRS-2410  MRS-2410S
<b>45 (RT)</b>				
1.4 14 K4F	76	02.00-05.05	 MFP-2427  MFD-2426	 MRP-2404  MRD-2402  MRS-2410  MRS-2410S
1.6 16 K4F	80	02.00-05.05	 MFP-2427  MFD-2426	 MRP-2404  MRD-2402  MRS-2410  MRS-2410S
1.8 18 K4F	86	02.00-05.05	 MFP-2427  MFD-2426	 MRP-2404  MRD-2402  MRS-2410














































**ROVER**

	KW	Período		
<b>45 (RT)</b>				
				 MRS-2410S
2.0 V6 20 K4F	110	02.00-05.05	 MFP-2427  MFD-2426	 MRP-2404  MRD-2402  MRS-2410  MRS-2410S
2.0 iDT 20 T2N	74	02.00-05.05	 MFP-2427  MFD-2426	 MRP-2404  MRD-2402  MRS-2410  MRS-2410S
<b>45 Sedán (RT)</b>				
1.4 14 K4F	76	02.00-05.05	 MFP-2427  MFD-2426	 MRP-2404  MRD-2402  MRS-2410  MRS-2410S
1.6 16 K4F	80	02.00-05.05	 MFP-2427  MFD-2426	 MRP-2404  MRD-2402  MRS-2410  MRS-2410S
1.8 18 K4F	86	02.00-05.05	 MFP-2427  MFD-2426	 MRP-2404  MRD-2402  MRS-2410  MRS-2410S
2.0 V6 20 K4F	110	02.00-05.05	 MFP-2427  MFD-2426	 MRP-2404  MRD-2402  MRS-2410  MRS-2410S
2.0 iDT 20 T2N	83	01.04-05.05		 MRD-2402
2.0 iDT 20 T2N	74	02.00-05.05	 MFP-2427  MFD-2426	 MRP-2404  MRD-2402  MRS-2410  MRS-2410S
<b>800 (XS)</b>				
820 16V Turbo (RS) T 16	132	01.92-02.99	 MFP-2427  MFD-2421	 MRD-2406
820 I/SI (RS) 20 T4H	100	01.92-02.99	 MFP-2427	 MRD-2406



































**ROVER**

	KW	Período		
<b>800 (XS)</b>				
			 MFD-2421	
825 D/SD (XS) 425 SL1RR	87	01.90-02.99	 MFP-2427  MFD-2421	 MRD-2406
825 D/SD (XS) 492 4...	87	01.90-02.99	 MFP-2427  MFD-2421	 MRD-2406
825 Si/Sterling (XS) C...	127	01.87-12.91	 MFP-2427  MFD-2421	 MRD-2406
825 Si/Sterling (XS) C...	123	10.86-10.88	 MFP-2427  MFD-2421	 MRD-2406
825 Si/Sterling...	110	10.86-12.91	 MFP-2427  MFD-2421	 MRP-2406  MRD-2406
825 Si Lux (RS) 25 K4F	129	04.96-02.99	 MFP-2427  MFD-2421	 MRD-2406
827 Si/Sterling (XS) C...	130	02.88-12.91	 MFP-2426  MFD-2421	 MRP-2405  MRD-2406
827 Si/Sterling...	124	02.88-02.99	 MFP-2426  MFD-2421	 MRP-2405  MRD-2406
<b>800 Coupé</b>				
825 SD 425 SL1RR	87	09.93-02.99	 MFP-2427  MFD-2421	 MRP-2406  MRD-2406
825 SD 492 4 SHIRG	87	09.93-02.99	 MFP-2427  MFD-2421	 MRP-2406  MRD-2406
825 Si (RS) 25 K4F	129	04.96-02.99	 MFP-2427  MFD-2421	 MRP-2406  MRD-2406
827 24V (RS) C 27 A1	124	08.92-02.99	 MFP-2426  MFD-2421	 MRP-2405  MRD-2406
<b>800 Fastback (XS)</b>				
820 16V Turbo (RS) T 16	132	01.92-02.99	 MFP-2427  MFD-2421	 MRP-2406  MRD-2406
820 I/SI (XS) 20 T4H	100	01.93-02.99	 MFP-2427	 MRP-2406


































**ROVER**

	KW	Período		
<b>800 Fastback (XS)</b>				
			 <b>MFD-2418</b>	 <b>MRD-2406</b>
<b>825 D/SD (XS) 425 SL1RR</b>	87	01.92-02.99	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2421</b>	 <b>MRP-2406</b>  <b>MRD-2406</b>
<b>825 D/SD (XS) 492 4...</b>	87	01.92-02.99	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2421</b>	 <b>MRP-2406</b>  <b>MRD-2406</b>
<b>827 24V I/SI Cat (RS) C...</b>	124	01.92-02.99	 <b>MFP-2426</b>  <b>MFD-2421</b>	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2406</b>
<b>827 Vitesse Catalytic...</b>	124	10.88-12.91	 <b>MFP-2426</b>  <b>MFD-2421</b>	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2406</b>
<b>827 Vitesse/SLI C 27 A2</b>	130	10.88-12.91	 <b>MFP-2426</b>  <b>MFD-2421</b>	 <b>MRP-2405</b>  <b>MRD-2406</b>
<b>COUPE</b>				
<b>1.6 16 V 16 K4F</b>	82	03.96-11.99	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>
<b>1.8 16 V 18 K4K</b>	107	03.96-11.99	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>
<b>STREETWISE</b>				
<b>1.4 14 K4M</b>	62	08.03-05.05	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>
<b>1.4 14 K4F</b>	76	08.03-05.05	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>
<b>2.0 TD 20 T2N</b>	74	08.03-05.05	 <b>MFP-2427</b>  <b>MFD-2498</b>	 <b>MRP-2404</b>  <b>MRD-2402</b>

**SAAB**




































	KW	Período		
<b>9-3 (YS3F)</b>				
1,8t BioPower B207L	129	05.09-02.15		 MRP-2005
1,8t B207E	110	09.02-02.15		 MRP-2005  MRP-2138
1.8 i Z 18 XE	90	01.04-02.15		 MRP-2005  MRP-2138
1.9 TTiD A 19 DTR	96	12.07-02.15		 MRP-2005
1.9 TTiD A 19 DTR	118	12.07-02.15		 MRP-2005
1.9 TTiD A 19 DTR	132	12.07-02.15		 MRP-2005
1.9 TTiD Z 19 DTR	132	12.07-02.15		 MRP-2005
1.9 TiD Z 19 DT	88	09.04-02.15		 MRP-2005  MRP-2138
1.9 TiD Z 19 DTH	110	09.04-02.15		 MRP-2005  MRP-2138
2.0 Turbo XWD B207R	154	01.08-02.15		 MRP-2005
2.0 t Bio Power B207H	120	01.07-02.15		 MRP-2005
2.0 t BioPower XWD...	120	01.08-02.15		 MRP-2005
2.0 t BioPower XWD...	154	01.08-02.15		 MRP-2005
2.0 t BioPower XWD A...	162	01.08-02.15		 MRP-2005
2.0 t BioPower B207L	129	01.07-02.15		 MRP-2005
2.0 t BioPower B207M	147	05.09-02.15		 MRP-2005
2.0 t BioPower B207R	154	09.02-02.15		 MRP-2005
2.0 t XWD B207G	120	01.07-02.15		 MRP-2005
2.0 t XWD A 20 NFT	162	01.08-02.15		 MRP-2005
2.0 t XWD B207R	177	05.09-02.15		 MRP-2005
2.0 t B207G	120	01.07-02.15		 MRP-2005
2.0 t B207R	177	05.09-02.15		 MRP-2005
2.0 t B207L	129	09.02-02.15		 MRP-2005  MRP-2138
2.0 t B207R	154	09.02-02.15		 MRP-2005  MRP-2138
2.2 TiD D223L	92	09.02-02.15		 MRP-2138

**SAAB**

















	KW	Período		
<b>9-3 (YS3F)</b>				
2.8 Turbo V6 XWD B284R	206	05.08-02.15		 MRP-2005
2.8 Turbo V6 LP9	169	03.05-02.15		 MRP-2005
2.8 Turbo V6 LP9	184	03.05-02.15		 MRP-2005  MRP-2138
2.8 Turbo V6 B284L	188	12.07-02.15		 MRP-2005
<b>9-3 Descaptable (YS3F)</b>				
1,8t BioPower B207L	129	01.07-02.15		 MRP-2005
1,8t B207E	110	08.03-02.15		 MRP-2005  MRP-2138
1.9 TTiD A 19 DTR	96	12.07-02.15		 MRP-2005
1.9 TTiD A 19 DTR	118	12.07-02.15		 MRP-2005
1.9 TTiD A 19 DTR	132	12.07-02.15		 MRP-2005
1.9 TTiD Z 19 DTR	132	12.07-02.15		 MRP-2005
1.9 TiD Z 19 DTH	110	01.06-02.15		 MRP-2005  MRP-2138
2.0 t BioPower B207L	129	01.07-02.15		 MRP-2005
2.0 t BioPower B207H	120	01.11-02.15		 MRP-2005
2.0 t BioPower A 20 NFT	162	01.11-02.15		 MRP-2005
2.0 t BioPower B207M	147	06.07-02.15		 MRP-2005
2.0 t B207G	120	01.11-02.15		 MRP-2005
2.0 t A 20 NFT	162	01.11-02.15		 MRP-2005
2.0 t B207L	129	08.03-02.15		 MRP-2005  MRP-2138
2.0 t B207R	154	08.03-02.15		 MRP-2005  MRP-2138
2.8 Turbo V6 LP9	169	02.06-02.15		 MRP-2005
2.8 Turbo V6 LP9	184	02.06-02.15		 MRP-2005  MRP-2138
2.8 Turbo V6 B284R	203	02.09-02.15		 MRP-2005
2.8 Turbo V6 B284R	206	02.09-02.15		 MRP-2005
2.8 Turbo V6 B284L	188	12.07-02.15		 MRP-2005
<b>9-3 Ranchera familiar (YS3F)</b>				





































**SAAB**

	KW	Período		
<b>9-3 Ranchera familiar (YS3F)</b>				
1.8 i z 18 XE	90	03.05-02.15		 MRP-2005  MRP-2138
1.8t 2.0 B207E	110	03.05-02.15		 MRP-2005  MRP-2138
1.9 TTiD A 19 DTR	96	12.07-02.15		 MRP-2005
1.9 TTiD A 19 DTR	118	12.07-02.15		 MRP-2005
1.9 TTiD Z 19 DTR	132	12.07-02.15		 MRP-2005
1.9 TiD Z 19 DT	88	03.05-02.15		 MRP-2005  MRP-2138
1.9 TiD Z 19 DTH	110	03.05-02.15		 MRP-2005  MRP-2138
2.0 t Bio Power B207M	147	02.09-02.15		 MRP-2005
2.0 t Bio Power B207R	154	06.08-02.15		 MRP-2005
2.0 t BioPower X B207H	120	01.11-02.15		 MRP-2005
2.0 t BioPower X A 20...	162	01.11-02.15		 MRP-2005
2.0 t BioPower B207L	129	01.07-02.15		 MRP-2005
2.0 t XWD B207G	120	01.07-02.15		 MRP-2005
2.0 t XWD A 20 NFT	162	01.11-02.15		 MRP-2005
2.0 t XWD B207R	154	06.08-02.15		 MRP-2005
2.0 t B207G	120	01.07-02.15		 MRP-2005
2.0 t B207M	147	02.09-02.15		 MRP-2005
2.0 t B207E	110	03.05-02.15		 MRP-2005  MRP-2138
2.0 t B207L	129	03.05-02.15		 MRP-2005  MRP-2138
2.0 t B207R	154	03.05-02.15		 MRP-2005  MRP-2138
2.0 t B207R	177	05.09-02.15		 MRP-2005
2.8 Turbo V6 XWD B284R	206	05.08-02.15		 MRP-2005
2.8 Turbo V6 LP9	169	03.05-02.15		 MRP-2005
2.8 Turbo V6 LP9	184	03.05-02.15		 MRP-2005  MRP-2138

**SAAB**




































	KW	Período		
<b>9-3 Ranchera familiar (YS3F)</b>				
2.8 Turbo V6 B284L	188	12.07-02.15		 MRP-2005
<b>9-3X</b>				
1.9 TTiD A 19 DTR	132	02.09-12.12		 MRP-2005
1.9 TTiD Z 19 DTR	132	02.09-12.12		 MRP-2005
2.0 t BioPower XWD A...	162	01.11-12.12		 MRP-2005
2.0 t BioPower XWD...	154	02.09-12.12		 MRP-2005
2.0 t XWD B207R	154	02.09-12.12		 MRP-2005
<b>9-5 (YS3G)</b>				
2.0 TTiD XWD A 20 DTR	140	05.10-01.12		 MSE-9102
2.0 TTiD A 20 DTR	140	05.10-01.12		 MSE-9102
2.0 TiD A 20 DTH	118	05.10-01.12		 MSE-9102
2.0 Turbo XWD A 20 NHT	162	05.10-01.12		 MSE-9102
2.0 Turbo A 20 NHT	162	05.10-01.12		 MSE-9102
2.0 t BioPower XWD A...	162	05.10-01.12		 MSE-9102
2.0 t BioPower A 20 NFT	162	05.10-01.12		 MSE-9102
2.8 Turbo V6 XWD A 28...	221	05.10-01.12		 MSE-9102

**SEAT**


































	KW	Período		
<b>ALTEA (5P1)</b>				
1.2 TSI CBZB	77	04.10-		 MSE-9102
1.4 16V BXW	63	05.06-		 MSE-9102
1.4 16V CGGB	63	05.06-		 MSE-9102
1.4 TSI CAXC	92	11.07-		 MSE-9102
1.6 LPG CHGA	75	09.09-		 MSE-9102
1.6 TDI CAYC	77	10.09-		 MSE-9102
1.6 TDI CAYB	66	11.10-		 MSE-9102
1.6 BGU	75	03.04-		 MSE-9102
1.6 BSE	75	03.04-		 MSE-9102
1.6 BSF	75	03.04-		 MSE-9102
1.6 CCSA	75	03.04-		 MSE-9102
1.6 CMXA	75	03.04-		 MSE-9102
1.8 TFSI BYT	118	01.07-		 MSE-9102
1.8 TFSI BZB	118	01.07-		 MSE-9102
1.8 TFSI CDAA	118	01.07-		 MSE-9102
1.9 TDI BJB	77	04.04-		 MSE-9102
1.9 TDI BKC	77	04.04-		 MSE-9102
1.9 TDI BLS	77	04.04-		 MSE-9102
1.9 TDI BXE	77	04.04-		 MSE-9102
1.9 TDI BXF	66	08.09-		 MSE-9102
2.0 FSI BLR	110	05.04-03.09		 MSE-9102
2.0 FSI BLY	110	05.04-03.09		 MSE-9102
2.0 FSI BVY	110	05.04-03.09		 MSE-9102
2.0 FSI BVZ	110	05.04-03.09		 MSE-9102
2.0 TDI 16V BKD	103	03.04-		 MSE-9102
2.0 TDI 16V CFHC	103	03.04-		 MSE-9102
2.0 TDI AZV	100	03.04-05.09		 MSE-9102
2.0 TDI BMN	125	03.06-		 MSE-9102
2.0 TDI CEGA	125	03.06-		 MSE-9102
2.0 TDI BMM	103	11.05-		 MSE-9102
2.0 TFSI BWA	147	04.06-05.09		 MSE-9102

**ALTEA XL (5P5, 5P8)**






























**SEAT**

	KW	Período		
<b>ALTEA XL (5P5, 5P8)</b>				
1.2 TSI CBZB	77	04.10-		 MSE-9102
1.4 16V BXW	63	10.06-		 MSE-9102
1.4 16V CGGB	63	10.06-		 MSE-9102
1.4 TSI CAXC	92	11.07-		 MSE-9102
1.6 LPG CHGA	75	09.09-		 MSE-9102
1.6 TDI CAYC	77	10.09-		 MSE-9102
1.6 TDI CAYB	66	11.10-		 MSE-9102
1.6 BSE	75	10.06-		 MSE-9102
1.6 BSF	75	10.06-		 MSE-9102
1.6 CCSA	75	10.06-		 MSE-9102
1.6 CMXA	75	10.06-		 MSE-9102
1.8 TFSI BYT	118	01.07-		 MSE-9102
1.8 TFSI BZB	118	01.07-		 MSE-9102
1.8 TFSI CDAA	118	01.07-		 MSE-9102
1.9 TDI BXF	66	08.09-		 MSE-9102
1.9 TDI BKC	77	10.06-		 MSE-9102
1.9 TDI BLS	77	10.06-		 MSE-9102
1.9 TDI BXE	77	10.06-		 MSE-9102
2.0 FSI BVY	110	10.06-03.09		 MSE-9102
2.0 FSI BVZ	110	10.06-03.09		 MSE-9102
2.0 TDI 16V 4x4 CFHC	103	10.10-		 MSE-9102
2.0 TDI 16V BKD	103	10.06-		 MSE-9102
2.0 TDI 16V CFHC	103	10.06-		 MSE-9102
2.0 TDI 4x4 BMM	103	06.07-		 MSE-9102
2.0 TDI 4x4 BMN	125	06.07-		 MSE-9102
2.0 TDI 4x4 CEGA	125	06.07-		 MSE-9102
2.0 TDI 4x4 CFJA	125	06.07-		 MSE-9102
2.0 TDI BMN	125	06.07-		 MSE-9102
2.0 TDI CEGA	125	06.07-		 MSE-9102
2.0 TDI BMM	103	10.06-		 MSE-9102
2.0 TFSI 4x4 CCZB	155	05.09-		 MSE-9102
2.0 TFSI 4x4 BWA	147	06.07-05.09		 MSE-9102


































**SEAT**

	KW	Período		
<b>EXEO (3R2)</b>				
1.8 T CFMA	110	12.08-05.10		 MSE-9102
2.0 TDI CAHA	125	02.09-		 MSE-9102
2.0 TDI CGLB	125	02.09-		 MSE-9102
2.0 TFSI BWE	147	03.09-		 MSE-9102
2.0 TFSI CDND	155	05.10-		 MSE-9102
<b>EXEO ST (3R5)</b>				
1.8 T CFMA	110	06.09-05.10		 MSE-9102
2.0 TFSI CDND	155	05.10-		 MSE-9102
2.0 TFSI BWE	147	06.09-		 MSE-9102
<b>LEON (1M1)</b>				
1.4 16V AHW	55	11.99-06.06		 MSE-9102
1.4 16V APE	55	11.99-06.06		 MSE-9102
1.4 16V AUA	55	11.99-06.06		 MSE-9102
1.4 16V AXP	55	11.99-06.06		 MSE-9102
1.4 16V BCA	55	11.99-06.06		 MSE-9102
1.6 16 V ATN	77	09.00-06.06		 MSE-9102
1.6 16 V AUS	77	09.00-06.06		 MSE-9102
1.6 16 V AZD	77	09.00-06.06		 MSE-9102
1.6 16 V BCB	77	09.00-06.06		 MSE-9102
1.6 BFQ	75	10.05-06.06		 MSE-9102
1.6 BGU	75	10.05-06.06		 MSE-9102
1.6 AEH	74	11.99-06.06		 MSE-9102
1.6 AKL	74	11.99-06.06		 MSE-9102
1.6 APF	74	11.99-06.06		 MSE-9102
1.8 20V T 4 AJQ	132	11.99-06.06		 MSE-9102
1.8 20V T 4 ARY	132	11.99-06.06		 MSE-9102
1.8 20V T APP	132	11.99-06.06		 MSE-9102
1.8 20V T AUQ	132	11.99-06.06		 MSE-9102
1.8 20V AGN	92	11.99-06.06		 MSE-9102
1.8 20V APG	92	11.99-06.06		 MSE-9102
1.8 T Cupra R BAM	165	07.03-06.06		 MSE-9102
1.9 SDI AQM	50	11.99-06.06		 MSE-9102


















**SEAT**

	KW	Período		
<b>LEON (1M1)</b>				
1.9 TDI Syncro ARL	110	05.02-06.06		 MSE-9102
1.9 TDI ASZ	96	05.03-06.06		 MSE-9102
1.9 TDI ARL	110	09.00-06.06		 MSE-9102
1.9 TDI AXR	74	10.05-06.06		 MSE-9102
1.9 TDI AGR	66	11.99-06.06		 MSE-9102
1.9 TDI ALH	66	11.99-06.06		 MSE-9102
1.9 TDI AHF	81	11.99-06.06		 MSE-9102
1.9 TDI ASV	81	11.99-06.06		 MSE-9102
2.8 Cupra 4 AUE	150	02.01-06.06		 MSE-9102
<b>LEON (5F1)</b>				
2.0 Cupra CJXE	195	10.13-		 MSE-9102
2.0 Cupra CJXA	206	10.13-		 MSE-9102
2.0 Cupra CJXH	213	10.15-		 MSE-9102
<b>LEON SC (5F5)</b>				
2.0 Cupra CJXE	195	10.13-		 MSE-9102
2.0 Cupra CJXA	206	10.13-		 MSE-9102
2.0 Cupra CJXH	213	10.15-		 MSE-9102
<b>LEON ST (5F8)</b>				
2.0 Cupra CJXE	195	10.13-		 MSE-9102
2.0 Cupra CJXA	206	10.13-		 MSE-9102
2.0 Cupra CJXH	213	10.15-		 MSE-9102
<b>TOLEDO I (1L)</b>				
1.6 i 1F	55	01.93-03.99		 MSE-9102
1.6 i 1F	54	05.91-03.99		 MSE-9102
1.6 i ABN	54	05.91-03.99		 MSE-9102
1.6 i EZ	54	05.91-03.99		 MSE-9102
1.6 i 1F	52	05.91-12.93		 MSE-9102
1.6 i AFT	74	11.96-03.99		 MSE-9102
1.9 D 1Y	50	05.91-03.99		 MSE-9102
1.9 D 1Y	47	12.95-03.99		 MSE-9102
1.9 TDI 1Z	66	08.95-03.99		 MSE-9102

**SEAT**

































	KW	Período		
<b>TOLEDO I (1L)</b>				
1.9 TDI AHU	66	08.95-03.99		 MSE-9102
1.9 TDI AFN	81	11.96-03.99		 MSE-9102
1.9 TD AAZ	55	05.91-03.99		 MSE-9102
<b>TOLEDO II (1M2)</b>				
1.4 16V AHW	55	01.00-05.02		 MSE-9102
1.4 16V APE	55	01.00-05.02		 MSE-9102
1.4 16V AUA	55	01.00-05.02		 MSE-9102
1.4 16V AXP	55	01.00-05.02		 MSE-9102
1.4 16V BCA	55	01.00-05.02		 MSE-9102
1.6 16V AUS	77	06.00-05.06		 MSE-9102
1.6 16V AZD	77	06.00-05.06		 MSE-9102
1.6 16V BCB	77	06.00-05.06		 MSE-9102
1.6 AEH	74	10.98-07.04		 MSE-9102
1.6 AKL	74	10.98-07.04		 MSE-9102
1.6 APF	74	10.98-07.04		 MSE-9102
1.8 20VT APP	132	09.00-07.04		 MSE-9102
1.8 20VT AUQ	132	09.00-07.04		 MSE-9102
1.8 20V AGN	92	10.98-07.04		 MSE-9102
1.8 20V APG	92	10.98-07.04		 MSE-9102
1.9 TDI AGR	66	03.99-07.04		 MSE-9102
1.9 TDI ALH	66	03.99-07.04		 MSE-9102
1.9 TDI ASZ	96	05.03-05.06		 MSE-9102
1.9 TDI ARL	110	10.00-07.04		 MSE-9102
1.9 TDI AHF	81	10.98-07.04		 MSE-9102
1.9 TDI ASV	81	10.98-07.04		 MSE-9102
2.3 V5 20V AQN	125	09.00-11.03		 MSE-9102
2.3 V5 AGZ	110	10.98-11.00		 MSE-9102
<b>TOLEDO III (5P2)</b>				
1.4 16V BXW	63	05.06-05.09		 MSE-9102
1.6 BGU	75	10.04-05.09		 MSE-9102
1.6 BSE	75	10.04-05.09		 MSE-9102
1.6 BSF	75	10.04-05.09		 MSE-9102

**SEAT**






















	KW	Período		
<b>TOLEDO III (5P2)</b>				
1.6 CCSA	75	10.04-05.09		 MSE-9102
1.8 TFSI BYT	118	01.07-05.09		 MSE-9102
1.8 TFSI BZB	118	01.07-05.09		 MSE-9102
1.8 TFSI CDAA	118	01.07-05.09		 MSE-9102
1.9 TDI BJB	77	10.04-05.09		 MSE-9102
1.9 TDI BKC	77	10.04-05.09		 MSE-9102
1.9 TDI BLS	77	10.04-05.09		 MSE-9102
1.9 TDI BXE	77	10.04-05.09		 MSE-9102
2.0 FSI BLR	110	10.04-05.09		 MSE-9102
2.0 FSI BLY	110	10.04-05.09		 MSE-9102
2.0 FSI BVY	110	10.04-05.09		 MSE-9102
2.0 FSI BVZ	110	10.04-05.09		 MSE-9102
2.0 TDI 16V BKD	103	04.04-05.09		 MSE-9102
2.0 TDI BMN	125	01.06-05.09		 MSE-9102
2.0 TDI CEGA	125	01.06-05.09		 MSE-9102
2.0 TDI AZV	100	09.04-05.09		 MSE-9102
2.0 TDI BMM	103	11.05-05.09		 MSE-9102
2.0 TFSI BWA	147	11.05-05.09		 MSE-9102
<b>TOLEDO IV (KG3)</b>				
1.6 TDI CAYB	66	06.13-	 MSE-9136	






































**SKODA**

	KW	Período		
<b>OCTAVIA I (1U2)</b>				
1.4 16V AXP	55	09.00-12.10		 MSE-9102
1.4 16V BCA	55	09.00-12.10		 MSE-9102
1.4 AMD	44	04.99-03.01		 MSE-9102
1.6 AEH	74	02.97-12.07		 MSE-9102
1.6 AKL	74	02.97-12.07		 MSE-9102
1.6 AEE	55	09.96-09.04		 MSE-9102
1.6 AVU	75	11.00-12.10		 MSE-9102
1.6 BFQ	75	11.00-12.10		 MSE-9102
1.8 T 4x4 ARX	110	05.01-05.06		 MSE-9102
1.8 T AGU	110	08.97-12.10		 MSE-9102
1.8 T ARX	110	08.97-12.10		 MSE-9102
1.8 T ARZ	110	08.97-12.10		 MSE-9102
1.8 T AUM	110	08.97-12.10		 MSE-9102
1.8 AGN	92	09.96-07.00		 MSE-9102
1.9 SDI AGP	50	06.97-12.03		 MSE-9102
1.9 SDI AQM	50	06.97-12.03		 MSE-9102
1.9 TDI AHF	81	08.97-01.06		 MSE-9102
1.9 TDI ASV	81	08.97-01.06		 MSE-9102
1.9 TDI ASZ	96	09.02-09.04		 MSE-9102
1.9 TDI AGR	66	09.96-03.10		 MSE-9102
1.9 TDI ALH	66	09.96-03.10		 MSE-9102
1.9 TDI AXR	74	10.05-12.10		 MSE-9102
2.0 AEG	85	04.99-05.07		 MSE-9102
2.0 APK	85	04.99-05.07		 MSE-9102
2.0 AQY	85	04.99-05.07		 MSE-9102
2.0 AZH	85	04.99-05.07		 MSE-9102
2.0 AZJ	85	04.99-05.07		 MSE-9102
<b>OCTAVIA I Combi (1U5)</b>				
1.4 16V AXP	55	08.00-12.10		 MSE-9102
1.4 16V BCA	55	08.00-12.10		 MSE-9102
1.6 AEE	55	07.98-09.04		 MSE-9102
1.6 AEH	74	07.98-12.07		 MSE-9102



































**SKODA**

	KW	Período		
<b>OCTAVIA I Combi (1U5)</b>				
1.6 AKL	74	07.98-12.07		 MSE-9102
1.6 AVU	75	09.00-12.10		 MSE-9102
1.6 BFQ	75	09.00-12.10		 MSE-9102
1.8 20V AGN	92	07.98-07.00		 MSE-9102
1.8 T 4x4 ARX	110	05.01-05.06		 MSE-9102
1.8 T AGU	110	07.98-12.10		 MSE-9102
1.8 T ARX	110	07.98-12.10		 MSE-9102
1.8 T ARZ	110	07.98-12.10		 MSE-9102
1.8 T AUM	110	07.98-12.10		 MSE-9102
1.9 SDI AGP	50	07.98-12.03		 MSE-9102
1.9 SDI AQM	50	07.98-12.03		 MSE-9102
1.9 TDI 4x4 ATD	74	09.00-01.06		 MSE-9102
1.9 TDI 4x4 AGR	66	11.99-02.06		 MSE-9102
1.9 TDI AHF	81	07.98-01.06		 MSE-9102
1.9 TDI ASV	81	07.98-01.06		 MSE-9102
1.9 TDI AGR	66	07.98-03.10		 MSE-9102
1.9 TDI ALH	66	07.98-03.10		 MSE-9102
1.9 TDI ATD	74	08.00-12.10		 MSE-9102
1.9 TDI AXR	74	08.00-12.10		 MSE-9102
1.9 TDI ASZ	96	09.02-09.04		 MSE-9102
2.0 4x4 ATF	88	01.00-12.10		 MSE-9102
2.0 4x4 AZH	85	08.00-09.04		 MSE-9102
2.0 4x4 AZJ	85	08.00-09.04		 MSE-9102
2.0 AEG	85	04.99-05.07		 MSE-9102
2.0 APK	85	04.99-05.07		 MSE-9102
2.0 AQY	85	04.99-05.07		 MSE-9102
2.0 AZH	85	04.99-05.07		 MSE-9102
2.0 AZJ	85	04.99-05.07		 MSE-9102
<b>OCTAVIA II Combi (1Z5)</b>				
1.4 TSI CAXA	90	11.08-06.13		 MSE-9102
1.4 BCA	55	05.04-05.06		 MSE-9102
1.4 BUD	59	05.06-06.13		 MSE-9102


































**SKODA**

	KW	Período		
<b>OCTAVIA II Combi (125)</b>				
1.4 CGGA	59	05.06-06.13		 MSE-9102
1.6 FSI BLF	85	02.04-10.08		 MSE-9102
1.6 LPG CHGA	75	08.09-11.12		 MSE-9102
1.6 MultiFuel CCSA	75	01.08-06.13		 MSE-9102
1.6 MultiFuel CMXA	75	01.08-06.13		 MSE-9102
1.6 TDI 4x4 CAYC	77	06.09-02.13		 MSE-9102
1.6 TDI CAYC	77	06.09-04.13		 MSE-9102
1.6 BGU	75	09.04-06.13		 MSE-9102
1.6 BSE	75	09.04-06.13		 MSE-9102
1.6 BSF	75	09.04-06.13		 MSE-9102
1.6 CCSA	75	09.04-06.13		 MSE-9102
1.6 CMXA	75	09.04-06.13		 MSE-9102
1.8 TSI 4x4 CDAB	112	03.09-02.13		 MSE-9102
1.8 TSI 4x4 CDAA	118	11.08-02.13		 MSE-9102
1.8 TSI BZB	118	06.07-04.13		 MSE-9102
1.8 TSI CDAA	118	06.07-04.13		 MSE-9102
1.9 TDI 4x4 BKC	77	11.04-12.10		 MSE-9102
1.9 TDI 4x4 BLS	77	11.04-12.10		 MSE-9102
1.9 TDI 4x4 BXE	77	11.04-12.10		 MSE-9102
1.9 TDI BJB	77	09.04-12.10		 MSE-9102
1.9 TDI BKC	77	09.04-12.10		 MSE-9102
1.9 TDI BLS	77	09.04-12.10		 MSE-9102
1.9 TDI BXE	77	09.04-12.10		 MSE-9102
2.0 FSI 4x4 BLX	110	11.04-10.08		 MSE-9102
2.0 FSI 4x4 BVX	110	11.04-10.08		 MSE-9102
2.0 FSI BLR	110	11.04-10.08		 MSE-9102
2.0 FSI BLY	110	11.04-10.08		 MSE-9102
2.0 FSI BVY	110	11.04-10.08		 MSE-9102
2.0 FSI BVZ	110	11.04-10.08		 MSE-9102
2.0 TDI 16V 4x4 CFHC	103	05.10-02.13		 MSE-9102
2.0 TDI 16V AZV	100	02.04-05.10		 MSE-9102
2.0 TDI 16V BKD	103	02.04-05.13		 MSE-9102






























**SKODA**

	KW	Período		
<b>OCTAVIA II Combi (1Z5)</b>				
2.0 TDI 16V CFHC	103	02.04-05.13		 MSE-9102
2.0 TDI 16V CLCB	103	02.04-05.13		 MSE-9102
2.0 TDI 4x4 CFHF	81	05.11-02.13		 MSE-9102
2.0 TDI 4x4 BMM	103	07.06-05.10		 MSE-9102
2.0 TDI RS BMN	125	04.06-02.13		 MSE-9102
2.0 TDI RS CEGA	125	04.06-02.13		 MSE-9102
<b>OCTAVIAII (1Z3)</b>				
1.4 TSI CAXA	90	11.08-06.13		 MSE-9102
1.4 BCA	55	05.04-05.06		 MSE-9102
1.6 FSI BLF	85	02.04-10.08		 MSE-9102
1.6 LPG CHGA	75	08.09-11.12		 MSE-9102
1.6 MultiFuel CCSA	75	01.08-06.13		 MSE-9102
1.6 MultiFuel CMXA	75	01.08-06.13		 MSE-9102
1.6 TDI CAYC	77	06.09-04.13		 MSE-9102
1.6 BGU	75	06.04-06.13		 MSE-9102
1.6 BSE	75	06.04-06.13		 MSE-9102
1.6 BSF	75	06.04-06.13		 MSE-9102
1.6 CCSA	75	06.04-06.13		 MSE-9102
1.6 CMXA	75	06.04-06.13		 MSE-9102
1.8 TSI CDAB	112	03.09-06.13		 MSE-9102
1.8 TSI BZB	118	06.07-04.13		 MSE-9102
1.8 TSI CDAA	118	06.07-04.13		 MSE-9102
1.9 TDI BJB	77	06.04-12.10		 MSE-9102
1.9 TDI BKC	77	06.04-12.10		 MSE-9102
1.9 TDI BLS	77	06.04-12.10		 MSE-9102
1.9 TDI BXE	77	06.04-12.10		 MSE-9102
2.0 FSI BLR	110	11.04-10.08		 MSE-9102
2.0 FSI BLY	110	11.04-10.08		 MSE-9102
2.0 FSI BVY	110	11.04-10.08		 MSE-9102
2.0 FSI BVZ	110	11.04-10.08		 MSE-9102
2.0 TDI 16V BKD	103	02.04-04.13		 MSE-9102
2.0 TDI 16V CFHC	103	02.04-04.13		 MSE-9102





**SKODA**

	KW	Período		
<b>OCTAVIAII (1Z3)</b>				
2.0 TDI 16V CLCB	103	02.04-04.13		 MSE-9102
2.0 TDI RS BMN	125	04.06-02.13		 MSE-9102
2.0 TDI RS CEGA	125	04.06-02.13		 MSE-9102
2.0 TDI AZV	100	02.04-05.10		 MSE-9102
2.0 TDI BMM	103	11.05-05.10		 MSE-9102
<b>SUPERB II (3T4)</b>				
1.4 TSI CAXC	92	07.08-05.15		 MSE-9102
1.6 TDI CAYC	77	09.10-05.15		 MSE-9102
1.8 TSI 4x4 CDAA	118	11.08-05.15		 MSE-9102
1.8 TSI BZB	118	03.08-05.15		 MSE-9102
1.8 TSI CDAA	118	03.08-05.15		 MSE-9102
1.9 TDI BLS	77	03.08-11.10		 MSE-9102
1.9 TDI BXE	77	03.08-11.10		 MSE-9102
2.0 TDI 16V 4x4 CFFB	103	11.10-05.15		 MSE-9102
2.0 TDI 16V BKD	103	01.09-05.15		 MSE-9102
2.0 TDI 16V CFFB	103	01.09-05.15		 MSE-9102
2.0 TDI 16V CLJA	103	01.09-05.15		 MSE-9102
2.0 TDI 4x4 CBBB	125	09.08-05.15		 MSE-9102
2.0 TDI 4x4 CFGB	125	09.08-05.15		 MSE-9102
2.0 TDI BMP	103	03.08-05.10		 MSE-9102
2.0 TDI CBBB	125	07.08-05.15		 MSE-9102
2.0 TDI CFGB	125	07.08-05.15		 MSE-9102
2.0 TSI CCZA	147	05.10-05.15		 MSE-9102
3.6 FSI 4x4 CDVA	191	11.08-05.15		 MSE-9102
<b>SUPERB II Ranchera familiar (3T5)</b>				
1.4 TSI CAXC	92	10.09-05.15		 MSE-9102
1.6 TDI CAYC	77	09.10-05.15		 MSE-9102
1.8 TSI 4x CDAA	118	10.09-05.15		 MSE-9102
1.8 TSI CDAA	118	10.09-05.15		 MSE-9102
1.9 TDI BLS	77	10.09-11.10		 MSE-9102
1.9 TDI BXE	77	10.09-11.10		 MSE-9102
2.0 TDI 16 BKD	103	10.09-05.15		 MSE-9102































































**SKODA**

	KW	Período		
<b>SUPERB II Ranchera familiar (3T5)</b>				
2.0 TDI 16 CFFB	103	10.09-05.15		 MSE-9102
2.0 TDI 16 CLJA	103	10.09-05.15		 MSE-9102
2.0 TDI 16 CFFB	103	11.10-05.15		 MSE-9102
2.0 TDI 4x CBBB	125	10.09-05.15		 MSE-9102
2.0 TDI 4x CFGB	125	10.09-05.15		 MSE-9102
2.0 TDI BMP	103	10.09-03.10		 MSE-9102
2.0 TDI CBBB	125	10.09-05.15		 MSE-9102
2.0 TDI CFGB	125	10.09-05.15		 MSE-9102
2.0 TSI CCZA	147	05.10-05.15		 MSE-9102
3.6 V6 4x4 CDVA	191	10.09-05.15		 MSE-9102
<b>YETI (5L)</b>				
1.6 TDI CAYC	77	11.10-		 MSE-9102
1.8 TSI 4x4 CDAA	118	05.09-		 MSE-9102
1.8 TSI 4x4 CDAB	112	11.09-		 MSE-9102
2.0 TDI 4x4 CBDB	103	05.09-		 MSE-9102
2.0 TDI 4x4 CFHC	103	05.09-		 MSE-9102
2.0 TDI 4x4 CLCB	103	05.09-		 MSE-9102
2.0 TDI 4x4 CFHF	81	11.09-		 MSE-9102
2.0 TDI 4x4 CUUA	81	11.09-		 MSE-9102
2.0 TDI 4x4 DFSA	81	11.09-		 MSE-9102
2.0 TDI 4x4 CEGA	125	11.09-		 MSE-9102
2.0 TDI 4x4 CFJA	125	11.09-		 MSE-9102
2.0 TDI CFHA	81	11.09-		 MSE-9102
2.0 TDI CLCA	81	11.09-		 MSE-9102
2.0 TDI CUUA	81	11.09-		 MSE-9102
2.0 TDI DFSA	81	11.09-		 MSE-9102
2.0 TDI CFHC	103	11.11-		 MSE-9102

## VAUXHALL






























































	KW	Período		
<b>ZAFIRA Mk III (P12)</b>				
1.6 CDTi B 16 DTH	100	03.13-		 MSE-9102

**VOLVO**
















	KW	Período		
<b>C30</b>				
1.6 D2 D 4162 T	84	10.10-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 D D 4164 T	80	10.06-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 B 4164 S3	74	10.06-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 FlexFuel B 4184 S8	92	01.07-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 B 4184 S11	92	10.06-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 D D 4204 T	100	10.06-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 FlexFuel B 4204 S4	107	01.10-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 B 4204 S3	107	10.06-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
2.4 i B 5244 S4	125	10.06-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
D3 D 5204 T5	110	10.10-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
D4 D 5204 T	130	10.10-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
D5 D 5244 T9	120	10.06-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
D5 D 5244 T13	132	10.06-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
D5 D 5244 T8	132	10.06-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
Electric E400V1	82	12.10-12.12	 MFP-2300	
T5 B 5254 T7	169	03.07-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
T5 B 5254 T3	162	10.06-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
<b>C70 II Descapotable</b>				
2.0 D D 4204 T	100	01.08-10.09	 MFP-2300	 MRP-2005
2.4 D D 5244 T9	120	03.07-06.13	 MFP-2300	 MRP-2005
2.4 i B 5244 S4	125	03.06-10.09	 MFP-2300	 MRP-2005
2.4 B 5244 S5	103	03.06-10.09	 MFP-2300	 MRP-2005
D3 D 5204 T5	110	10.10-06.13	 MFP-2300	 MRP-2005
D4 D 5204 T	130	10.10-06.13	 MFP-2300	 MRP-2005
D5 D 5244 T13	132	03.06-06.13	 MFP-2300	 MRP-2005
D5 D 5244 T8	132	03.06-06.13	 MFP-2300	 MRP-2005
T5 B 5254 T3	162	03.06-02.07	 MFP-2300	 MRP-2005
T5 B 5254 T7	169	03.07-10.09	 MFP-2300	 MRP-2005
<b>S40 II (MS)</b>				
1.6 D2 D 4162 T	84	10.10-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 D D 4164 T	81	01.05-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 B 4164 S3	74	01.05-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005






































**VOLVO**

	KW	Período		
<b>S40 II (MS)</b>				
1.8 FlexFuel B 4184 S8	92	01.06-12.10	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 B 4184 S11	92	04.04-12.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 D D 4204 T	100	01.04-12.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 F B 4204 S4	107	10.09-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 B 4204 S3	107	10.06-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
2.4 D5 D 5244 T13	132	03.06-12.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.4 D5 D 5244 T8	132	03.06-12.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.4 B 5244 S5	103	01.04-12.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.4 B 5244 S4	125	01.04-12.10	 MFP-2300	 MRP-2005
D3 D 5204 T5	110	10.10-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
D4 D 5204 T	130	10.10-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
T5 AWD B 5254 T7	169	03.07-12.10	 MFP-2300	 MRP-2005
T5 AWD B 5254 T3	162	04.04-12.07	 MFP-2300	 MRP-2005
T5 B 5254 T3	162	01.04-12.07	 MFP-2300	 MRP-2005
T5 B 5254 T7	169	03.07-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
<b>V40 Fastback</b>				
T5 B 5204 T9	157	03.13-	 MFP-2300	 MRP-2005
<b>V50 (MW)</b>				
1.6 D2 D 4162 T	84	01.10-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 D D 4164 T	81	01.05-12.11	 MFP-2300	 MRP-2005
1.6 B 4164 S3	74	01.05-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 FlexFuel B 4184 S8	92	01.05-12.10	 MFP-2300	 MRP-2005
1.8 B 4184 S11	92	04.04-12.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 D D 4204 T	100	04.04-12.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 FlexFuel B 4204 S4	107	01.10-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
2.0 B 4204 S3	107	10.06-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
2.4 D5 D 5244 T13	132	03.06-12.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.4 D5 D 5244 T8	132	03.06-12.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.4 Tdi D 5244 T9	120	05.07-12.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.4 B 5244 S5	103	04.04-12.10	 MFP-2300	 MRP-2005
2.4 B 5244 S4	125	04.04-12.10	 MFP-2300	 MRP-2005



































**VOLVO**

	KW	Período		
<b>V50 (MW)</b>				
D3 D 5204 T5	110	10.10-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
D4 D 5204 T	130	10.10-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
T5 AWD B 5254 T7	169	03.07-12.10	 MFP-2300	 MRP-2005
T5 AWD B 5254 T3	162	04.04-12.07	 MFP-2300	 MRP-2005
T5 B 5254 T7	169	03.07-12.12	 MFP-2300	 MRP-2005
T5 B 5254 T3	162	04.04-12.07	 MFP-2300	 MRP-2005




































**VW**

	KW	Período		
<b>BORA (1J2)</b>				
1.4 16V AHW	55	03.00-05.05		 MSE-9102
1.4 16V AKQ	55	03.00-05.05		 MSE-9102
1.4 16V APE	55	03.00-05.05		 MSE-9102
1.4 16V AXP	55	03.00-05.05		 MSE-9102
1.4 16V BCA	55	03.00-05.05		 MSE-9102
1.6 16V ATN	77	05.00-05.05		 MSE-9102
1.6 16V AUS	77	05.00-05.05		 MSE-9102
1.6 16V AZD	77	05.00-05.05		 MSE-9102
1.6 16V BCB	77	05.00-05.05		 MSE-9102
1.6 FSI BAD	81	01.02-05.05		 MSE-9102
1.6 AVU	75	08.00-05.05		 MSE-9102
1.6 BFQ	75	08.00-05.05		 MSE-9102
1.6 BJH	75	08.00-05.05		 MSE-9102
1.6 AEH	74	10.98-05.05		 MSE-9102
1.6 AKL	74	10.98-05.05		 MSE-9102
1.6 APF	74	10.98-05.05		 MSE-9102
1.8 4motion AGN	92	02.99-05.05		 MSE-9102
1.8 T AUQ	132	03.02-05.05		 MSE-9102
1.8 T AWP	132	03.02-05.05		 MSE-9102
1.8 T AGU	110	05.00-05.05		 MSE-9102
1.8 T ARX	110	05.00-05.05		 MSE-9102
1.8 T AUM	110	05.00-05.05		 MSE-9102
1.8 T BAE	110	05.00-05.05		 MSE-9102
1.8 AGN	92	10.98-05.05		 MSE-9102
1.8 BAF	92	10.98-05.05		 MSE-9102
1.9 SDI AGP	50	10.98-05.05		 MSE-9102
1.9 SDI AQM	50	10.98-05.05		 MSE-9102
1.9 TDI 4motion AJM	85	02.99-06.01		 MSE-9102
1.9 TDI 4motion AUY	85	02.99-06.01		 MSE-9102
1.9 TDI 4motion ARL	110	05.00-05.05		 MSE-9102
1.9 TDI 4motion ATD	74	09.00-05.05		 MSE-9102
1.9 TDI 4motion ASZ	96	11.00-05.05		 MSE-9102



































**VW**

	KW	Período		
<b>BORA (1J2)</b>				
1.9 TDI 4motion AGR	66	11.98-04.02		 MSE-9102
1.9 TDI ARL	110	05.00-05.05		 MSE-9102
1.9 TDI ATD	74	09.00-05.05		 MSE-9102
1.9 TDI AXR	74	09.00-05.05		 MSE-9102
1.9 TDI AGR	66	10.98-05.05		 MSE-9102
1.9 TDI ALH	66	10.98-05.05		 MSE-9102
1.9 TDI AHF	81	10.98-06.01		 MSE-9102
1.9 TDI ASV	81	10.98-06.01		 MSE-9102
1.9 TDI ASZ	96	11.00-05.05		 MSE-9102
1.9 TDI AJM	85	12.98-01.02		 MSE-9102
1.9 TDI AUJ	85	12.98-01.02		 MSE-9102
2.0 4motion AZH	85	04.00-05.05		 MSE-9102
2.0 4motion AZJ	85	04.00-05.05		 MSE-9102
2.0 APK	85	10.98-05.05		 MSE-9102
2.0 AQY	85	10.98-05.05		 MSE-9102
2.0 AZG	85	10.98-05.05		 MSE-9102
2.0 AZH	85	10.98-05.05		 MSE-9102
2.0 AZJ	85	10.98-05.05		 MSE-9102
2.0 BBW	85	10.98-05.05		 MSE-9102
2.3 V5 4motion AQN	125	10.00-05.05		 MSE-9102
2.3 V5 4motion AGZ	110	12.98-10.00		 MSE-9102
2.3 V5 AQN	125	10.00-05.05		 MSE-9102
2.3 V5 AGZ	110	10.98-10.00		 MSE-9102
2.8 V6 4motion AQP	150	03.99-05.05		 MSE-9102
2.8 V6 4motion AUE	150	03.99-05.05		 MSE-9102
2.8 V6 4motion BDE	150	03.99-05.05		 MSE-9102
<b>BORA Variant (1J6)</b>				
1.4 16V AHW	55	09.01-05.05		 MSE-9102
1.4 16V AXP	55	09.01-05.05		 MSE-9102
1.4 16V BCA	55	09.01-05.05		 MSE-9102
1.6 16V ATN	77	02.00-05.05		 MSE-9102
1.6 16V AUS	77	02.00-05.05		 MSE-9102


































**VW**

	KW	Período		
<b>BORA Variant (1J6)</b>				
1.6 16V AZD	77	02.00-05.05		 MSE-9102
1.6 16V BCB	77	02.00-05.05		 MSE-9102
1.6 FSI BAD	81	01.02-05.05		 MSE-9102
1.6 AEH	74	05.99-05.05		 MSE-9102
1.6 AKL	74	05.99-05.05		 MSE-9102
1.6 APF	74	05.99-05.05		 MSE-9102
1.6 AVU	75	08.00-05.05		 MSE-9102
1.6 BFQ	75	08.00-05.05		 MSE-9102
1.8 4motion AGN	92	05.99-05.05		 MSE-9102
1.8 T AGU	110	05.00-05.05		 MSE-9102
1.8 T ARX	110	05.00-05.05		 MSE-9102
1.8 T AUM	110	05.00-05.05		 MSE-9102
1.8 T AUQ	132	05.02-05.05		 MSE-9102
1.9 TDI 4motion ARL	110	05.01-05.05		 MSE-9102
1.9 TDI 4motion AJM	85	05.99-06.01		 MSE-9102
1.9 TDI 4motion AUJ	85	05.99-06.01		 MSE-9102
1.9 TDI 4motion ATD	74	09.00-05.05		 MSE-9102
1.9 TDI 4motion ASZ	96	11.00-05.05		 MSE-9102
1.9 TDI ARL	110	05.01-05.05		 MSE-9102
1.9 TDI AHF	81	05.99-06.01		 MSE-9102
1.9 TDI ASV	81	05.99-06.01		 MSE-9102
1.9 TDI AJM	85	05.99-06.01		 MSE-9102
1.9 TDI AUJ	85	05.99-06.01		 MSE-9102
1.9 TDI AGR	66	07.04-05.05		 MSE-9102
1.9 TDI ALH	66	07.04-05.05		 MSE-9102
1.9 TDI ATD	74	09.00-05.05		 MSE-9102
1.9 TDI AXR	74	09.00-05.05		 MSE-9102
1.9 TDI ASZ	96	11.00-05.05		 MSE-9102
2.0 4motion AZH	85	04.00-05.05		 MSE-9102
2.0 4motion AZJ	85	04.00-05.05		 MSE-9102
2.0 4motion ATF	88	12.99-05.03		 MSE-9102
2.0 APK	85	05.99-05.05		 MSE-9102

































**VW**

	KW	Período		
<b>BORA Variant (1J6)</b>				
2.0 AQY	85	05.99-05.05		 MSE-9102
2.0 AZG	85	05.99-05.05		 MSE-9102
2.0 AZH	85	05.99-05.05		 MSE-9102
2.0 AZJ	85	05.99-05.05		 MSE-9102
2.3 V5 4motion AGZ	110	05.99-10.00		 MSE-9102
2.3 V5 4motion AQN	125	10.00-05.05		 MSE-9102
2.3 V5 AGZ	110	05.99-10.00		 MSE-9102
2.3 V5 AQN	125	10.00-05.05		 MSE-9102
2.8 V6 4motion AQP	150	05.99-05.05		 MSE-9102
2.8 V6 4motion AUE	150	05.99-05.05		 MSE-9102
2.8 V6 4motion BDE	150	05.99-05.05		 MSE-9102
<b>CADDY III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)</b>				
1.2 TSI CBZA	63	09.10-05.15		 MSE-9102
1.2 TSI CBZB	77	09.10-05.15		 MSE-9102
1.4 BCA	55	03.04-05.06		 MSE-9102
1.4 BUD	59	05.06-08.10		 MSE-9102
1.6 TDI CAYE	55	08.10-05.15		 MSE-9102
1.6 TDI CAYD	75	08.10-05.15		 MSE-9102
1.6 BGU	75	04.04-05.15		 MSE-9102
1.6 BSE	75	04.04-05.15		 MSE-9102
1.6 BSF	75	04.04-05.15		 MSE-9102
1.9 TDI 4 BLS	77	11.08-08.10		 MSE-9102
1.9 TDI BJB	77	04.04-08.10		 MSE-9102
1.9 TDI BLS	77	04.04-08.10		 MSE-9102
1.9 TDI BSU	55	09.05-08.10		 MSE-9102
2.0 EcoFu BSX	80	04.06-05.15		 MSE-9102
2.0 SDI BDJ	51	03.04-08.10		 MSE-9102
2.0 SDI BST	51	03.04-08.10		 MSE-9102
2.0 TDI 1 CFHC	103	11.10-05.15		 MSE-9102
2.0 TDI 1 CLCB	103	11.10-05.15		 MSE-9102
2.0 TDI 4 CFHF	81	08.10-05.15		 MSE-9102
2.0 TDI CFJA	125	05.12-05.15		 MSE-9102

**VW**


































	KW	Período		
<b>CADDY III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)</b>				
2.0 TDI CLCA	81	08.10-05.15		 MSE-9102
2.0 TDI BMM	103	09.07-08.10		 MSE-9102
2.0 TDI CFHE	62	11.10-05.15		 MSE-9102
<b>CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)</b>				
1.2 TSI CBZA	63	09.10-05.15		 MSE-9102
1.2 TSI CBZB	77	09.10-05.15		 MSE-9102
1.4 BCA	55	03.04-05.06		 MSE-9102
1.4 BUD	59	05.06-08.10		 MSE-9102
1.6 TDI CAYE	55	08.10-05.15		 MSE-9102
1.6 TDI CAYD	75	08.10-05.15		 MSE-9102
1.6 BGU	75	04.04-05.15		 MSE-9102
1.6 BSE	75	04.04-05.15		 MSE-9102
1.6 BSF	75	04.04-05.15		 MSE-9102
1.9 TDI BJB	77	04.04-08.10		 MSE-9102
1.9 TDI BLS	77	04.04-08.10		 MSE-9102
1.9 TDI BLS	77	05.08-08.10		 MSE-9102
1.9 TDI BSU	55	09.05-08.10		 MSE-9102
2.0 EcoF BSX	80	04.06-05.15		 MSE-9102
2.0 SDI BDJ	51	03.04-08.10		 MSE-9102
2.0 SDI BST	51	03.04-08.10		 MSE-9102
2.0 TDI CFHF	81	08.10-05.15		 MSE-9102
2.0 TDI BMM	103	09.07-08.10		 MSE-9102
2.0 TDI CFHC	103	11.10-05.15		 MSE-9102
2.0 TDI CLCB	103	11.10-05.15		 MSE-9102
<b>CRAFTER 30-35 Autobús (2E_)</b>				
2.0 TDI 4motion CKUB	120	11.11-12.16	 MSE-9101	
2.0 TDI 4motion CSNA	120	11.11-12.16	 MSE-9101	
2.0 TDI CKTB	80	05.11-12.16	 MSE-9101	
2.0 TDI CSLA	80	05.11-12.16	 MSE-9101	
2.0 TDI CKTC	100	05.11-12.16	 MSE-9101	
2.0 TDI CKUB	120	07.11-12.16	 MSE-9101	
2.0 TDI CSNA	120	07.11-12.16	 MSE-9101	

**VW**




































	KW	Período		
<b>CRAFTER 30-35 Autobús (2E_)</b>				
2.0 TDI CSLB	84	11.13-12.16	 MSE-9101	
2.5 TDI BJK	80	04.06-05.13	 MSE-9101	
2.5 TDI CEBB	80	04.06-05.13	 MSE-9101	
2.5 TDI BJL	100	04.06-05.13	 MSE-9101	
2.5 TDI CECA	100	04.06-05.13	 MSE-9101	
2.5 TDI BJJ	65	04.06-07.11	 MSE-9101	
2.5 TDI CEBA	65	04.06-07.11	 MSE-9101	
2.5 TDI BJM	120	04.06-07.11	 MSE-9101	
2.5 TDI CECB	120	04.06-07.11	 MSE-9101	
<b>CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F_)</b>				
2.0 TDI 4motion CKUB	120	11.11-12.16	 MSE-9101	
2.0 TDI 4motion CSNA	120	11.11-12.16	 MSE-9101	
2.0 TDI CKTB	80	05.11-12.16	 MSE-9101	
2.0 TDI CSLA	80	05.11-12.16	 MSE-9101	
2.0 TDI CKTC	100	05.11-12.16	 MSE-9101	
2.0 TDI CKUB	120	07.11-12.16	 MSE-9101	
2.0 TDI CSNA	120	07.11-12.16	 MSE-9101	
2.0 TDI CKUC	105	10.11-12.16	 MSE-9101	
2.5 TDI BJK	80	04.06-05.13	 MSE-9101	
2.5 TDI CEBB	80	04.06-05.13	 MSE-9101	
2.5 TDI BJL	100	04.06-05.13	 MSE-9101	
2.5 TDI CECA	100	04.06-05.13	 MSE-9101	
2.5 TDI BJJ	65	04.06-07.11	 MSE-9101	
2.5 TDI CEBA	65	04.06-07.11	 MSE-9101	
2.5 TDI BJM	120	04.06-07.11	 MSE-9101	
2.5 TDI CECB	120	04.06-07.11	 MSE-9101	
<b>CRAFTER 30-50 Furgón (2E_)</b>				
2.0 TDI 4motion CKUB	120	11.11-12.16	 MSE-9101	
2.0 TDI 4motion CSNA	120	11.11-12.16	 MSE-9101	
2.0 TDI CKTB	80	05.11-12.16	 MSE-9101	
2.0 TDI CSLA	80	05.11-12.16	 MSE-9101	





































**VW**

	KW	Período		
<b>CRAFTER 30-50 Furgón (2E_)</b>				
2.0 TDI CKTC	100	05.11-12.16	 MSE-9101	
2.0 TDI CKUB	120	07.11-12.16	 MSE-9101	
2.0 TDI CSNA	120	07.11-12.16	 MSE-9101	
2.0 TDI CKUC	105	10.11-12.16	 MSE-9101	
2.0 TDI CSLB	84	11.13-12.16	 MSE-9101	
2.5 TDI BJK	80	04.06-05.13	 MSE-9101	
2.5 TDI CEBB	80	04.06-05.13	 MSE-9101	
2.5 TDI BJL	100	04.06-05.13	 MSE-9101	
2.5 TDI CECA	100	04.06-05.13	 MSE-9101	
2.5 TDI BJJ	65	04.06-07.11	 MSE-9101	
2.5 TDI CEBA	65	04.06-07.11	 MSE-9101	
2.5 TDI BJM	120	04.06-07.11	 MSE-9101	
2.5 TDI CECB	120	04.06-07.11	 MSE-9101	
<b>EOS (1F7, 1F8)</b>				
1.4 TSI CAVD	118	05.08-08.15		 MSE-9102
1.4 TSI CTHD	118	05.08-08.15		 MSE-9102
1.4 TSI CAXA	90	11.07-08.15		 MSE-9102
1.6 FSI BLF	85	06.06-05.08		 MSE-9102
2.0 TDI 16V CBAB	103	05.08-08.15		 MSE-9102
2.0 TDI 16V CFFB	103	05.08-08.15		 MSE-9102
2.0 TDI BMM	103	06.06-05.08		 MSE-9102
2.0 TFSI BPY	147	03.06-08.15		 MSE-9102
2.0 TFSI BWA	147	03.06-08.15		 MSE-9102
2.0 TFSI CAWB	147	03.06-08.15		 MSE-9102
2.0 TFSI CBFA	147	03.06-08.15		 MSE-9102
2.0 TFSI CCTA	147	03.06-08.15		 MSE-9102
2.0 TFSI CCZA	147	03.06-08.15		 MSE-9102
3.2 V6 BUB	184	06.06-05.09		 MSE-9102
3.2 V6 CBRA	184	06.06-05.09		 MSE-9102
3.6 V6 CDVA	191	05.09-11.10		 MSE-9102
<b>GOLF IV (1J1)</b>				
1.4 16V AHW	55	08.97-06.05		 MSE-9102




































**VW**

	KW	Período		
<b>GOLF IV (1J1)</b>				
1.4 16V AKQ	55	08.97-06.05		 MSE-9102
1.4 16V APE	55	08.97-06.05		 MSE-9102
1.4 16V AXP	55	08.97-06.05		 MSE-9102
1.4 16V BCA	55	08.97-06.05		 MSE-9102
1.6 16V ATN	77	02.00-06.05		 MSE-9102
1.6 16V AUS	77	02.00-06.05		 MSE-9102
1.6 16V AZD	77	02.00-06.05		 MSE-9102
1.6 16V BCB	77	02.00-06.05		 MSE-9102
1.6 FSI BAD	81	01.02-06.05		 MSE-9102
1.6 AVU	75	08.00-06.05		 MSE-9102
1.6 BFQ	75	08.00-06.05		 MSE-9102
1.6 BJH	75	08.00-06.05		 MSE-9102
1.6 AEH	74	08.97-05.04		 MSE-9102
1.6 AKL	74	08.97-05.04		 MSE-9102
1.6 APF	74	08.97-05.04		 MSE-9102
1.8 4motion AGN	92	05.98-06.05		 MSE-9102
1.8 T GTI AUQ	132	08.01-06.05		 MSE-9102
1.8 T AGU	110	08.97-06.05		 MSE-9102
1.8 T AQA	110	08.97-06.05		 MSE-9102
1.8 T ARZ	110	08.97-06.05		 MSE-9102
1.8 T AUM	110	08.97-06.05		 MSE-9102
1.8 T AWD	110	08.97-06.05		 MSE-9102
1.8 AGN	92	08.97-06.05		 MSE-9102
1.8 BAF	92	08.97-06.05		 MSE-9102
1.9 SDI AGP	50	08.97-06.05		 MSE-9102
1.9 SDI AQM	50	08.97-06.05		 MSE-9102
1.9 TDI 4motion ARL	110	02.00-06.05		 MSE-9102
1.9 TDI 4motion AGR	66	07.98-04.02		 MSE-9102
1.9 TDI 4motion ATD	74	09.00-06.05		 MSE-9102
1.9 TDI 4motion AJM	85	09.99-06.01		 MSE-9102
1.9 TDI 4motion AUU	85	09.99-06.01		 MSE-9102
1.9 TDI 4motion ASZ	96	11.00-06.05		 MSE-9102


































**VW**

	KW	Período		
<b>GOLF IV (1J1)</b>				
1.9 TDI ARL	110	05.00-06.05		 MSE-9102
1.9 TDI AHF	81	08.97-05.04		 MSE-9102
1.9 TDI ASV	81	08.97-05.04		 MSE-9102
1.9 TDI ATD	74	09.00-06.05		 MSE-9102
1.9 TDI AXR	74	09.00-06.05		 MSE-9102
1.9 TDI AGR	66	10.97-05.04		 MSE-9102
1.9 TDI ALH	66	10.97-05.04		 MSE-9102
1.9 TDI ASZ	96	11.00-06.05		 MSE-9102
1.9 TDI AJM	85	12.98-06.01		 MSE-9102
1.9 TDI AUY	85	12.98-06.01		 MSE-9102
2.0 4motion AZH	85	10.00-06.05		 MSE-9102
2.0 4motion AZJ	85	10.00-06.05		 MSE-9102
2.0 APK	85	07.98-05.04		 MSE-9102
2.0 AQY	85	07.98-05.04		 MSE-9102
2.0 AZG	85	07.98-05.04		 MSE-9102
2.0 AZJ	85	07.98-05.04		 MSE-9102
2.0 BER	85	07.98-05.04		 MSE-9102
2.3 V5 4motion AQN	125	10.00-06.05		 MSE-9102
2.3 V5 4motion AGZ	110	12.98-10.00		 MSE-9102
2.3 V5 AGZ	110	08.97-10.00		 MSE-9102
2.3 V5 AQN	125	10.00-06.05		 MSE-9102
2.8 V6 4motion AQP	150	03.99-06.05		 MSE-9102
2.8 V6 4motion AUE	150	03.99-06.05		 MSE-9102
2.8 V6 4motion BDE	150	03.99-06.05		 MSE-9102
3.2 R32 4motion BFH	177	09.02-06.05		 MSE-9102
3.2 R32 4motion BML	177	09.02-06.05		 MSE-9102
<b>GOLF IV Variant (1J5)</b>				
1.4 16V AHW	55	05.99-06.06		 MSE-9102
1.4 16V AKQ	55	05.99-06.06		 MSE-9102
1.4 16V APE	55	05.99-06.06		 MSE-9102
1.4 16V AXP	55	05.99-06.06		 MSE-9102
1.4 16V BCA	55	05.99-06.06		 MSE-9102

































**VW**

	KW	Período		
<b>GOLF IV Variant (1J5)</b>				
1.6 16V ATN	77	02.00-06.06		 MSE-9102
1.6 16V AUS	77	02.00-06.06		 MSE-9102
1.6 16V AZD	77	02.00-06.06		 MSE-9102
1.6 16V BCB	77	02.00-06.06		 MSE-9102
1.6 FSI BAD	81	01.02-06.06		 MSE-9102
1.6 AEH	74	05.99-04.02		 MSE-9102
1.6 AKL	74	05.99-04.02		 MSE-9102
1.6 APF	74	05.99-04.02		 MSE-9102
1.6 AVU	75	08.00-06.06		 MSE-9102
1.6 BFQ	75	08.00-06.06		 MSE-9102
1.8 4motion AGN	92	05.99-06.06		 MSE-9102
1.8 T AGU	110	05.00-06.06		 MSE-9102
1.8 T AQU	110	05.00-06.06		 MSE-9102
1.8 T ARZ	110	05.00-06.06		 MSE-9102
1.8 T AUM	110	05.00-06.06		 MSE-9102
1.8 T AWD	110	05.00-06.06		 MSE-9102
1.9 SDI AGP	50	05.99-06.06		 MSE-9102
1.9 SDI AQM	50	05.99-06.06		 MSE-9102
1.9 TDI 4motion ARL	110	05.02-06.05		 MSE-9102
1.9 TDI 4motion AGR	66	05.99-04.02		 MSE-9102
1.9 TDI 4motion AJM	85	05.99-06.01		 MSE-9102
1.9 TDI 4motion ATD	74	09.00-06.06		 MSE-9102
1.9 TDI 4motion ASZ	96	11.00-06.06		 MSE-9102
1.9 TDI AGR	66	05.99-05.06		 MSE-9102
1.9 TDI ALH	66	05.99-05.06		 MSE-9102
1.9 TDI AHF	81	05.99-06.01		 MSE-9102
1.9 TDI ASV	81	05.99-06.01		 MSE-9102
1.9 TDI AJM	85	08.99-06.01		 MSE-9102
1.9 TDI AUJ	85	08.99-06.01		 MSE-9102
1.9 TDI ATD	74	09.00-06.06		 MSE-9102
1.9 TDI AXR	74	09.00-06.06		 MSE-9102
1.9 TDI ASZ	96	11.00-06.06		 MSE-9102



































**VW**

	KW	Período		
<b>GOLF IV Variant (1J5)</b>				
2.0 4motion AZH	85	10.00-06.06		 MSE-9102
2.0 4motion AZJ	85	10.00-06.06		 MSE-9102
2.0 4motion ATF	88	12.99-06.06		 MSE-9102
2.0 Bi-Fuel BEH	85	02.02-06.06		 MSE-9102
2.0 APK	85	05.99-06.06		 MSE-9102
2.0 AQY	85	05.99-06.06		 MSE-9102
2.0 AZJ	85	05.99-06.06		 MSE-9102
2.3 V5 4motion AGZ	110	05.99-06.06		 MSE-9102
2.3 V5 4motion AQN	125	10.00-06.06		 MSE-9102
2.3 V5 AGZ	110	05.99-06.06		 MSE-9102
2.3 V5 AQN	125	10.00-06.06		 MSE-9102
<b>GOLF PLUS (5M1, 521)</b>				
1.4 TSI BMY	103	05.06-06.08		 MSE-9102
<b>GOLF V (1K1)</b>				
1.4 FSI BKG	66	10.03-07.06		 MSE-9102
1.4 FSI BLN	66	10.03-07.06		 MSE-9102
1.4 TSI CAXA	90	05.07-11.08		 MSE-9102
1.9 TDI 4motion BKC	77	08.04-11.08		 MSE-9102
1.9 TDI 4motion BLS	77	08.04-11.08		 MSE-9102
1.9 TDI 4motion BXE	77	08.04-11.08		 MSE-9102
1.9 TDI BRU	66	05.04-11.08		 MSE-9102
1.9 TDI BXF	66	05.04-11.08		 MSE-9102
1.9 TDI BXJ	66	05.04-11.08		 MSE-9102
2.0 FSI 4motion BLX	110	08.04-11.08		 MSE-9102
2.0 FSI 4motion BVX	110	08.04-11.08		 MSE-9102
2.0 SDI BDK	55	01.04-11.08		 MSE-9102
2.0 TDI 16V 4motion BKD	103	08.04-11.08		 MSE-9102
2.0 TDI 16V BKD	103	10.03-11.08		 MSE-9102
2.0 TDI 4motion BMM	103	08.04-11.08		 MSE-9102
2.0 TDI AZV	100	10.03-11.08		 MSE-9102
2.0 TDI BMM	103	12.04-11.08		 MSE-9102
3.2 R32 4motion BUB	184	11.05-11.08		 MSE-9102


































**VW**

	KW	Período		
<b>GOLF V (1K1)</b>				
3.2 R32 4motion CBRA	184	11.05-11.08		 MSE-9102
<b>GOLF V Variant (1K5)</b>				
1.4 TSI CAXA	90	06.07-07.09		 MSE-9102
1.4 TSI BMY	103	06.07-07.09		 MSE-9102
1.4 TSI BLG	125	06.07-07.09		 MSE-9102
1.4 TSI CAVD	118	07.08-07.09		 MSE-9102
1.4 BUD	59	06.07-07.09		 MSE-9102
1.6 BGU	75	06.07-07.09		 MSE-9102
1.6 BSE	75	06.07-07.09		 MSE-9102
1.6 BSF	75	06.07-07.09		 MSE-9102
1.6 CCSA	75	06.07-07.09		 MSE-9102
1.9 TDI 4motion BLS	77	01.08-07.09		 MSE-9102
1.9 TDI BLS	77	06.07-07.09		 MSE-9102
1.9 TDI BXE	77	06.07-07.09		 MSE-9102
2.0 TDI 16V BKD	103	06.07-07.09		 MSE-9102
2.0 TDI 16V CBDB	103	06.07-07.09		 MSE-9102
2.0 TDI AZV	100	06.07-07.09		 MSE-9102
2.0 TDI BMM	103	06.07-07.09		 MSE-9102
2.0 BWA	147	06.07-07.09		 MSE-9102
2.0 CAWB	147	06.07-07.09		 MSE-9102
2.0 CCTA	147	06.07-07.09		 MSE-9102
<b>GOLF VI (5K1)</b>				
1.2 TSI CBZA	63	05.10-11.12		 MSE-9102
1.4 TSI CAXA	90	10.08-11.12		 MSE-9102
1.4 TSI CAVD	118	10.08-11.12		 MSE-9102
1.4 TSI CNWA	118	10.08-11.12		 MSE-9102
1.4 TSI CTHD	118	10.08-11.12		 MSE-9102
1.4 TSI CTKA	118	10.08-11.12		 MSE-9102
1.4 CGGA	59	10.08-11.12		 MSE-9102
1.6 BiFuel CHGA	75	03.09-11.12		 MSE-9102
1.6 MultiFuel CCSA	75	10.08-11.12		 MSE-9102

**VW**




































	KW	Período		
<b>GOLF VI (5K1)</b>				
1.6 MultiFuel CMXA	75	10.08-11.12		 MSE-9102
1.6 TDI CAYB	66	02.09-11.12		 MSE-9102
1.6 TDI CAYC	77	02.09-11.12		 MSE-9102
1.6 BSE	75	10.08-11.12		 MSE-9102
1.6 BSF	75	10.08-11.12		 MSE-9102
1.6 CCSA	75	10.08-11.12		 MSE-9102
1.6 CMXA	75	10.08-11.12		 MSE-9102
1.8 TSI CDAA	118	06.09-01.11		 MSE-9102
2.0 GTi CCZB	155	04.09-11.12		 MSE-9102
2.0 GTi CDLG	173	05.11-11.12		 MSE-9102
2.0 R 4motion CDLA	195	11.09-05.11		 MSE-9102
2.0 R 4motion CDLF	199	11.09-11.12		 MSE-9102
2.0 R 4motion CDLC	188	11.09-11.13		 MSE-9102
2.0 R 4motion CRZA	188	11.09-11.13		 MSE-9102
2.0 TDI 4motion CBAB	103	05.09-11.12		 MSE-9102
2.0 TDI 4motion CFFB	103	05.09-11.12		 MSE-9102
2.0 TDI CBBB	125	04.09-11.12		 MSE-9102
2.0 TDI CFGB	125	04.09-11.12		 MSE-9102
2.0 TDI CBAB	103	10.08-05.13		 MSE-9102
2.0 TDI CFFB	103	10.08-05.13		 MSE-9102
2.0 TDI CJAA	103	10.08-05.13		 MSE-9102
2.0 TDI CBDC	81	10.08-11.12		 MSE-9102
2.0 TDI CLCA	81	10.08-11.12		 MSE-9102
<b>GOLF VI Descapotable (517)</b>				
1.2 TSI 16V CJZA	77	11.13-		 MSE-9102
1.2 TSI 16V CYVD	77	11.13-		 MSE-9102
1.2 TSI CBZB	77	03.11-		 MSE-9102
1.4 TSI CAVD	118	03.11-		 MSE-9102
1.4 TSI CNWA	118	03.11-		 MSE-9102
1.4 TSI CTHD	118	03.11-		 MSE-9102
1.4 TSI CTKA	118	03.11-		 MSE-9102
1.4 TSI CAXA	90	11.11-		 MSE-9102

**VW**



































	KW	Período		
<b>GOLF VI Descapotable (517)</b>				
1.6 TDI CAYC	77	03.11-		 MSE-9102
2.0 R CDLA	195	01.13-		 MSE-9102
2.0 TDI CFHC	103	11.11-		 MSE-9102
2.0 TDI CUUB	110	11.13-		 MSE-9102
2.0 TSI CULC	162	11.13-		 MSE-9102
<b>GOLF VI Variant (AJ5)</b>				
1.2 TSI CBZB	77	07.09-07.13		 MSE-9102
1.4 TSI CAXA	90	07.09-07.13		 MSE-9102
1.4 TSI CAVD	118	07.09-07.13		 MSE-9102
1.4 TSI CNWA	118	07.09-07.13		 MSE-9102
1.4 TSI CTHD	118	07.09-07.13		 MSE-9102
1.4 TSI CTKA	118	07.09-07.13		 MSE-9102
1.4 BUD	59	07.09-07.13		 MSE-9102
1.4 CGGA	59	07.09-07.13		 MSE-9102
1.6 TDI 4motion CAYC	77	07.09-07.13		 MSE-9102
1.6 TDI CAYC	77	07.09-07.13		 MSE-9102
1.6 TDI CAYB	66	12.09-07.13		 MSE-9102
1.6 BSE	75	07.09-07.13		 MSE-9102
1.6 BSF	75	07.09-07.13		 MSE-9102
1.6 CCSA	75	07.09-07.13		 MSE-9102
1.6 CMXA	75	07.09-07.13		 MSE-9102
2.0 TDI CBDB	103	07.09-07.13		 MSE-9102
2.0 TDI CFHC	103	07.09-07.13		 MSE-9102
2.0 TDI CJAA	103	07.09-07.13		 MSE-9102
2.0 TDI CLCB	103	07.09-07.13		 MSE-9102
2.0 TSI CCZA	147	07.09-07.13		 MSE-9102
<b>JETTA III (1K2)</b>				
1.4 TSI CAXA	90	05.07-10.10		 MSE-9102
1.4 TSI BMY	103	07.06-10.10		 MSE-9102
1.4 TSI BLG	125	07.06-10.10		 MSE-9102
1.4 TSI CAVD	118	07.08-10.10		 MSE-9102
1.6 FSI BLF	85	09.05-10.10		 MSE-9102






































**VW**

	KW	Período		
<b>JETTA III (1K2)</b>				
1.6 TDI CAYC	77	06.09-10.10		 MSE-9102
1.6 TDI CAYB	66	12.09-10.10		 MSE-9102
1.6 BGU	75	10.05-10.10		 MSE-9102
1.6 BSE	75	10.05-10.10		 MSE-9102
1.6 BSF	75	10.05-10.10		 MSE-9102
1.6 CCSA	75	10.05-10.10		 MSE-9102
1.9 TDI BKC	77	08.05-10.10		 MSE-9102
1.9 TDI BLS	77	08.05-10.10		 MSE-9102
1.9 TDI BXE	77	08.05-10.10		 MSE-9102
2.0 FSI BLR	110	08.05-10.10		 MSE-9102
2.0 FSI BLX	110	08.05-10.10		 MSE-9102
2.0 FSI BLY	110	08.05-10.10		 MSE-9102
2.0 FSI BVY	110	08.05-10.10		 MSE-9102
2.0 FSI BVZ	110	08.05-10.10		 MSE-9102
2.0 TDI 16V BKD	103	08.05-10.10		 MSE-9102
2.0 TDI 16V CBDB	103	08.05-10.10		 MSE-9102
2.0 TDI 16V CBEA	103	08.05-10.10		 MSE-9102
2.0 TDI 16V CJAA	103	08.05-10.10		 MSE-9102
2.0 TDI AZV	100	09.05-10.10		 MSE-9102
2.0 TDI CBDA	100	09.05-10.10		 MSE-9102
2.0 TDI BMM	103	10.05-10.10		 MSE-9102
2.0 TDI BMN	125	10.06-10.10		 MSE-9102
2.0 TDI CEGA	125	10.06-10.10		 MSE-9102
2.0 TFSI CAWA	125	03.08-10.10		 MSE-9102
2.0 TFSI AXX	147	10.05-10.10		 MSE-9102
2.0 TFSI BPY	147	10.05-10.10		 MSE-9102
2.0 TFSI BWA	147	10.05-10.10		 MSE-9102
2.0 TFSI CAWB	147	10.05-10.10		 MSE-9102
2.0 TFSI CBFA	147	10.05-10.10		 MSE-9102
2.0 TFSI CCTA	147	10.05-10.10		 MSE-9102
2.0 TFSI CCZA	147	10.05-10.10		 MSE-9102
2.5 BGP	110	01.06-10.10		 MSE-9102

























































**VW**

	KW	Período		
<b>JETTA III (1K2)</b>				
2.5 BTK	110	01.06-10.10		 MSE-9102
<b>MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF,...)</b>				
1.9 T BRR	62	01.06-11.09		 MSE-9102
1.9 T AXC	63	04.03-11.09		 MSE-9102
1.9 T AXB	77	04.03-11.09		 MSE-9102
1.9 T BRS	75	06.06-11.09		 MSE-9102
2.0 B CFCA	132	09.09-08.15		 MSE-9102  MSE-9102
2.0 T CAAD	84	05.11-08.15		 MSE-9102
2.0 T CJKA	150	05.11-08.15		 MSE-9102
2.0 T CJKA	150	07.11-08.15		 MSE-9102
2.0 T CJKB	110	07.12-08.15		 MSE-9102
2.0 T CAAA	62	09.09-08.15		 MSE-9102
2.0 T CAAB	75	09.09-08.15		 MSE-9102
2.0 T CAAC	103	09.09-08.15		 MSE-9102  MSE-9102
2.0 T CCHA	103	09.09-08.15		 MSE-9102  MSE-9102
2.0 AXA	85	11.03-08.15		 MSE-9102
2.5 T AXD	96	04.03-11.09		 MSE-9102
2.5 T BNZ	96	04.03-11.09		 MSE-9102
2.5 T AXE	128	04.03-11.09		 MSE-9102
2.5 T BPC	128	04.03-11.09		 MSE-9102
2.5 T AXD	96	07.04-11.09		 MSE-9102
2.5 T BNZ	96	07.04-11.09		 MSE-9102
2.5 T AXE	128	07.04-11.09		 MSE-9102
2.5 T BPC	128	07.04-11.09		 MSE-9102
2.5 T BLJ	120	11.03-11.09		 MSE-9102
3.2 V BDL	170	02.04-06.04		 MSE-9102
3.2 V BKK	173	02.04-11.09		 MSE-9102
3.2 V CFLA	173	02.04-11.09		 MSE-9102
3.2 V BKK	173	07.04-11.09		 MSE-9102


































**VW**

	KW	Período		
<b>MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF,...)</b>				
3.2 V CFLA	173	07.04-11.09		 MSE-9102
<b>POLO Sedán (9A4)</b>				
1.4 TDI BAY	55	07.03-		 MSE-9102
<b>SCIROCCO (137, 138)</b>				
1.4 TSI CAVD	118	05.08-		 MSE-9102
1.4 TSI CNWA	118	05.08-		 MSE-9102
1.4 TSI CTHD	118	05.08-		 MSE-9102
1.4 TSI CTKA	118	05.08-		 MSE-9102
1.4 TSI CAXA	90	08.08-		 MSE-9102
1.4 TSI CMSB	90	08.08-		 MSE-9102
1.4 TSI CXSB	92	11.13-		 MSE-9102
1.4 TSI CZCA	92	11.13-		 MSE-9102
2.0 R CDLK	206	05.14-		 MSE-9102
2.0 R CDLC	188	11.09-		 MSE-9102
2.0 R CDLA	195	11.09-		 MSE-9102
2.0 TDI CFGC	130	01.13-		 MSE-9102
2.0 TDI CBBB	125	05.09-		 MSE-9102
2.0 TDI CFGB	125	05.09-		 MSE-9102
2.0 TDI CUWA	135	05.14-		 MSE-9102
2.0 TDI CUXA	135	05.14-		 MSE-9102
2.0 TDI CBDB	103	08.08-		 MSE-9102
2.0 TDI CFHC	103	08.08-		 MSE-9102
2.0 TDI CFHB	100	11.10-		 MSE-9102
2.0 TDI CUUB	110	11.13-		 MSE-9102
2.0 TSI CAWB	147	05.08-11.09		 MSE-9102
2.0 TSI CCZB	155	11.09-		 MSE-9102
2.0 TSI CULA	132	11.13-		 MSE-9102
2.0 TSI CULC	162	11.13-		 MSE-9102
<b>TARO</b>				
1.8 2Y	61	04.89-09.94	 MFP-2247  MFD-2270  MCP-2211	 MBD-2210  MBD-2221  MRS-2233
			Eje delantero	




















**VW**

	KW	Período		
<b>TARO</b>				
				 MRS-2239  MWC-2249
2.2 4Y	69	06.89-07.94	 MFP-2247  MFD-2271	 MBD-2210  MBD-2221  MRS-2233  MRS-2239  MWC-2249
2.4 D 4x4 2L	61	04.89-03.97	 MFP-2247  MFD-2270	 MBD-2210  MBD-2221  MRS-2233  MRS-2239  MWC-2249
2.4 D 4x4 2L	58	07.94-03.97	 MFP-2247  MFD-2270	 MBD-2210  MBD-2221  MRS-2233  MRS-2239  MWC-2249
2.4 D 2L	61	06.89-03.97	 MFP-2247  MFD-2270  MCP-2211	Eje delantero  MBD-2210  MBD-2221  MRS-2233  MRS-2239  MWC-2249
2.4 D 2L	58	07.94-03.97	 MFP-2247  MFD-2270  MCP-2211	Eje delantero  MBD-2210  MBD-2221  MRS-2233  MRS-2239  MWC-2249
2.4 D 2L	59	09.91-07.94	 MFP-2247  MFD-2270  MCP-2211	Eje delantero  MBD-2210  MBD-2221  MRS-2233  MRS-2239  MWC-2249
2.4 i 4x4 22R	84	06.89-03.97	 MFP-2247  MFD-2271	 MBD-2210  MBD-2221  MRS-2233  MRS-2239

**VW**

	KW	Período		
<b>TARO</b>				
				 MWC-2249
<b>TOURAN (1T1, 1T2)</b>				
1.4 FSI BLG	125	11.06-05.10		 MSE-9102
1.4 FSI CAVB	125	11.06-05.10		 MSE-9102
1.4 TSI EcoFuel CDGA	110	05.09-05.10		 MSE-9102
1.4 TSI BMY	103	02.06-05.10		 MSE-9102
1.4 TSI CAVC	103	02.06-05.10		 MSE-9102
1.6 FSI BAG	85	02.03-01.07		 MSE-9102
1.6 FSI BLF	85	02.03-01.07		 MSE-9102
1.6 FSI BLP	85	02.03-01.07		 MSE-9102
1.6 BGU	75	07.03-05.10		 MSE-9102
1.6 BSE	75	07.03-05.10		 MSE-9102
1.6 BSF	75	07.03-05.10		 MSE-9102
1.9 TDI AVQ	74	02.03-05.04		 MSE-9102
1.9 TDI BKC	77	08.03-05.10		 MSE-9102
1.9 TDI BLS	77	08.03-05.10		 MSE-9102
1.9 TDI BXE	77	08.03-05.10		 MSE-9102
1.9 TDI BRU	66	11.04-05.10		 MSE-9102
1.9 TDI BXF	66	11.04-05.10		 MSE-9102
1.9 TDI BXJ	66	11.04-05.10		 MSE-9102
2.0 EcoFuel BSX	80	02.06-05.09		 MSE-9102
2.0 FSI AXW	110	10.03-01.07		 MSE-9102
2.0 FSI BLR	110	10.03-01.07		 MSE-9102
2.0 FSI BLX	110	10.03-01.07		 MSE-9102
2.0 FSI BLY	110	10.03-01.07		 MSE-9102
2.0 FSI BVY	110	10.03-01.07		 MSE-9102
2.0 FSI BVZ	110	10.03-01.07		 MSE-9102
2.0 TDI 16V BKD	103	08.03-05.10		 MSE-9102
2.0 TDI AZV	100	02.03-05.10		 MSE-9102
2.0 TDI BMM	103	12.05-05.10		 MSE-9102
2.0 TDI BMN	125	12.05-05.10		 MSE-9102




















**VW**

	KW	Período		
<b>TOURAN (1T3)</b>				
1.2 TSI CBZB	77	05.10-05.15		 MSE-9102
1.6 TDI CAYB	66	05.10-05.15		 MSE-9102
1.6 TDI CAYC	77	05.10-05.15		 MSE-9102
<b>TRANSPORTER IV Autobús (70XB,...</b>				
VW TRANSPORTER IV Autobús (70XB, 70XC,...	62	09.90-04.03	 MFP-20088	
VW TRANSPORTER IV Autobús (70XB, 70XC,...	81	11.90-04.03	 MFP-20088	
VW TRANSPORTER IV Autobús (70XB, 70XC,...	81	11.90-04.03	 MFP-20088	
VW TRANSPORTER IV Autobús (70XB, 70XC,...	81	11.90-04.03	 MFP-20088	
VW TRANSPORTER IV Autobús (70XB, 70XC,...	81	11.90-04.03	 MFP-20088	
VW TRANSPORTER IV Autobús (70XB, 70XC,...	49	12.90-07.92	 MFP-20088	
<b>TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...</b>				
VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...	62	01.06-11.09		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...	170	02.04-06.04		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...	173	02.04-11.09		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...	173	02.04-11.09		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...	63	04.03-11.09		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...	77	04.03-11.09		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V	96	04.03-11.09		 MSE-9102

**VW**




















	KW	Período		
<b>TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...</b>				
Autobús (7HB, 7HJ,...				
VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...	96	04.03-11.09		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...	128	04.03-11.09		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...	128	04.03-11.09		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...	84	05.11-08.15		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...	150	05.11-08.15		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...	75	06.06-11.09		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...	96	07.04-11.09		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...	96	07.04-11.09		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...	128	07.04-11.09		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...	128	07.04-11.09		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...	150	07.11-08.15		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...	110	07.12-08.15		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...	62	09.09-08.15		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...	75	09.09-08.15		 MSE-9102

**VW**
































	KW	Período		
<b>TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...</b>				
VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...	103	09.09-08.15		 MSE-9102
				 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...	103	09.09-08.15		 MSE-9102
				 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...	132	09.09-08.15		 MSE-9102
				 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...	85	11.03-08.15		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...	120	11.03-11.09		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...	173	11.03-11.09		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ,...	173	11.03-11.09		 MSE-9102
<b>TRANSPORTER V Caja/Chasis (7JD,...</b>				
VW TRANSPORTER V Caja/Chasis (7JD, 7JE,...	62	01.06-11.09		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Caja/Chasis (7JD, 7JE,...	170	02.04-11.09		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Caja/Chasis (7JD, 7JE,...	63	04.03-11.09		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Caja/Chasis (7JD, 7JE,...	77	04.03-11.09		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Caja/Chasis (7JD, 7JE,...	96	04.03-11.09		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Caja/Chasis (7JD, 7JE,...	96	04.03-11.09		 MSE-9102

































**VW**

	KW	Período		
<b>TRANSPORTER V Caja/Chasis (7JD,...</b>				
VW TRANSPORTER V Caja/Chasis (7JD, 7JE,...	128	04.03-11.09		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Caja/Chasis (7JD, 7JE,...	128	04.03-11.09		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Caja/Chasis (7JD, 7JE,...	128	04.04-11.09		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Caja/Chasis (7JD, 7JE,...	128	04.04-11.09		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Caja/Chasis (7JD, 7JE,...	100	05.10-08.15		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Caja/Chasis (7JD, 7JE,...	100	05.10-08.15		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Caja/Chasis (7JD, 7JE,...	100	05.10-08.15		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Caja/Chasis (7JD, 7JE,...	84	05.11-08.15		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Caja/Chasis (7JD, 7JE,...	75	06.06-11.09		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Caja/Chasis (7JD, 7JE,...	96	07.04-11.09		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Caja/Chasis (7JD, 7JE,...	96	07.04-11.09		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Caja/Chasis (7JD, 7JE,...	110	07.12-08.15		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Caja/Chasis (7JD, 7JE,...	173	08.03-05.06		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Caja/Chasis (7JD, 7JE,...	62	09.09-08.15		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Caja/Chasis (7JD, 7JE,...	75	09.09-08.15		 MSE-9102
VW TRANSPORTER V	103	09.09-08.15		 MSE-9102

























































**VW**

	KW	Período		
<b>TRANSPORTER V Caja/Chasis (7JD,...</b>				
Caja/Chasis (7JD, 7JE,...				 MSE-9102
VW TRANSPORTER V Caja/Chasis (7JD, 7JE,...	132	09.09-08.15		 MSE-9102   MSE-9102
VW TRANSPORTER V Caja/Chasis (7JD, 7JE,...	85	11.03-05.13		 MSE-9102
<b>TRANSPORTER V Furgón (7HA, 7HH,...</b>				
1.9 T BRR	62	01.06-11.09		 MSE-9102
1.9 T AXC	63	04.03-11.09		 MSE-9102
1.9 T AXB	77	04.03-11.09		 MSE-9102
1.9 T BRS	75	06.06-11.09		 MSE-9102
2.0 B CFCA	132	09.09-08.15		 MSE-9102  MSE-9102
2.0 T CAAE	100	05.10-08.15		 MSE-9102  MSE-9102
2.0 T CCHB	100	05.10-08.15		 MSE-9102  MSE-9102
2.0 T CAAD	84	05.11-08.15		 MSE-9102
2.0 T CJKA	150	05.11-08.15		 MSE-9102
2.0 T CJKA	150	07.11-08.15		 MSE-9102
2.0 T CJKB	110	07.12-08.15		 MSE-9102
2.0 T CAAA	62	09.09-08.15		 MSE-9102
2.0 T CAAB	75	09.09-08.15		 MSE-9102
2.0 T CAAC	103	09.09-08.15		 MSE-9102  MSE-9102
2.0 T CCHA	103	09.09-08.15		 MSE-9102  MSE-9102
2.0 AXA	85	11.03-08.15		 MSE-9102
2.5 T AXD	96	04.03-11.09		 MSE-9102
2.5 T BNZ	96	04.03-11.09		 MSE-9102
2.5 T AXE	128	04.03-11.09		 MSE-9102














































**VW**

	KW	Período		
<b>TRANSPORTER V Furgón (7HA, 7HH,...</b>				
2.5 T BPC	128	04.03-11.09		 MSE-9102
2.5 T AXD	96	07.04-11.09		 MSE-9102
2.5 T BNZ	96	07.04-11.09		 MSE-9102
2.5 T AXE	128	07.04-11.09		 MSE-9102
2.5 T BPC	128	07.04-11.09		 MSE-9102
3.2 4 BKK	173	11.03-11.09		 MSE-9102
3.2 4 CFLA	173	11.03-11.09		 MSE-9102
3.2 V BKK	173	02.04-11.09		 MSE-9102
3.2 V CFLA	173	02.04-11.09		 MSE-9102
3.2 V BDL	170	04.03-06.04		 MSE-9102
<b>TRANSPORTER VI Autobús (SGB, SGG,...</b>				
2.0 TDI CAAA	62	04.15-		 MSE-9102
2.0 TDI CXGA	62	04.15-		 MSE-9102
2.0 TDI CAAB	75	04.15-		 MSE-9102
2.0 TDI CXGB	75	04.15-		 MSE-9102
2.0 TDI CAAC	103	04.15-		 MSE-9102
2.0 TDI CXFA	110	04.15-		 MSE-9102
2.0 TDI CXHA	110	04.15-		 MSE-9102
2.0 TDI CFCA	132	04.15-		 MSE-9102
2.0 TDI CAAC	103	06.15-		 MSE-9102
2.0 TDI CFCA	132	06.15-		 MSE-9102
2.0 TDI CXEB	150	06.15-		 MSE-9102  MSE-9102
2.0 TDI CXFA	110	08.15-		 MSE-9102
2.0 TDI CXHA	110	08.15-		 MSE-9102
2.0 TSI CJKB	110	04.15-		 MSE-9102
2.0 TSI CJKA	150	04.15-		 MSE-9102
2.0 TSI CJKA	150	06.15-		 MSE-9102




**CADILLAC**

	KW	Período				
<b>BLS</b>						
<b>1.9 D Z19DTH</b>	110	04.06-	 <b>MFP-2011</b>  <b>MFP-2027</b>  <b>MFD-2009</b>  <b>MFD-2011</b>	para diámetro disco de freno (mm):305 Rueda (in):16 Rueda (in):15	 <b>MRP-2005</b>  <b>MRD-2006</b>  <b>MRD-2007</b>	Rueda (in):16 Rueda (in):15
<b>1.9 D Z 19 DTR</b>	132	12.07-	 <b>MFP-2011</b>  <b>MFP-2027</b>  <b>MFD-2009</b>  <b>MFD-2011</b>	Rueda (in):16 Rueda (in):15	 <b>MRP-2005</b>  <b>MRD-2006</b>  <b>MRD-2007</b>	Rueda (in):16 Rueda (in):15
<b>2.0 T AWD B207R</b>	154	04.06-		 <b>MRP-2005</b>		
<b>2.0 T AWD LK9</b>	154	04.06-		 <b>MRP-2005</b>		
<b>2.0 T Flexpower Z 20 LER</b>	147	12.07-		 <b>MRP-2005</b>		
<b>2.0 T B207L</b>	129	04.06-	 <b>MFP-2011</b>  <b>MFP-2027</b>  <b>MFD-2009</b>  <b>MFD-2011</b>	para diámetro disco de freno (mm):305 Rueda (in):16 Rueda (in):15	 <b>MRP-2005</b>  <b>MRD-2006</b>  <b>MRD-2007</b>	Rueda (in):16 Rueda (in):15
<b>2.0 T LK9</b>	129	04.06-	 <b>MFP-2011</b>  <b>MFP-2027</b>  <b>MFD-2009</b>  <b>MFD-2011</b>	para diámetro disco de freno (mm):305 Rueda (in):16 Rueda (in):15	 <b>MRP-2005</b>  <b>MRD-2006</b>  <b>MRD-2007</b>	Rueda (in):16 Rueda (in):15
<b>2.0 T B207R</b>	154	04.06-	 <b>MFP-2011</b>  <b>MFP-2027</b>  <b>MFD-2009</b>  <b>MFD-2011</b>	para diámetro disco de freno (mm):305 Rueda (in):16 Rueda (in):15	 <b>MRP-2005</b>  <b>MRD-2006</b>  <b>MRD-2007</b>	Rueda (in):16 Rueda (in):15
<b>2.0 T LK9</b>	154	04.06-	 <b>MFP-2011</b>  <b>MFP-2027</b>  <b>MFD-2009</b>  <b>MFD-2011</b>	para diámetro disco de freno (mm):305 Rueda (in):16 Rueda (in):15	 <b>MRP-2005</b>  <b>MRD-2006</b>  <b>MRD-2007</b>	Rueda (in):16 Rueda (in):15
<b>2.8 T AWD Z 28 NET</b>	206	10.08-		 <b>MRP-2005</b>		
<b>2.8 T B284L</b>	188	04.06-	 <b>MFP-2011</b>  <b>MFP-2027</b>  <b>MFD-2009</b>  <b>MFD-2011</b>	para diámetro disco de freno (mm):305 Rueda (in):16 Rueda (in):15	 <b>MRP-2005</b>  <b>MRD-2006</b>  <b>MRD-2007</b>	Rueda (in):16 Rueda (in):15
















































**CADILLAC**

	KW	Período		
<b>BLS Wagon</b>				
1.9 D Z19DTH	110	12.07-		 MRP-2005
1.9 D Z 19 DTR	132	12.07-	 MFP-2027	 MRP-2005
2.0 T AWD B207R	154	12.07-		 MRP-2005
2.0 T Flexpower Z 20 LER	147	12.07-	 MFP-2027	 MRP-2005
2.0 T Z 20 NET	129	12.07-		 MRP-2005
2.0 T Z 20 NER	154	12.07-	 MFP-2027	 MRP-2005
2.8 T AWD Z 28 NET	206	10.08-		 MRP-2005
2.8 T B284R	206	08.10-	 MFP-2027	 MRP-2005
2.8 T Z 28 NET	188	12.07-	 MFP-2027	 MRP-2005
<b>CTS</b>				
2.8 LP1	155	01.08-	 MFP-2014  MFP-2040	 MRP-2007
2.8 LP1	158	03.05-09.07	 MFP-2014  MFP-2040  MFD-2014	 MRP-2006  MRD-2009
3.0 AWD LF1	203	01.08-12.10	 MFP-2040	
3.0 LF1	203	01.08-	 MFP-2040	
3.6 AWD LLT	229	01.08-	 MFP-2014  MFP-2040	 MRP-2007
3.6 AWD LLT	237	09.11-	 MFP-2040	
3.6 LLT	229	01.08-	 MFP-2014  MFP-2040	 MRP-2007
3.6 LLT	199	01.10-	 MFP-2040	
3.6 LY7	189	03.05-09.07	 MFP-2014  MFP-2040  MFD-2014	 MRP-2006  MRD-2009
3.6 LLT	237	09.11-	 MFP-2040	
<b>CTS Coupé</b>				
3.6 AWD LLT	229	01.08-	 MFP-2040	
3.6 AWD LLT	237	09.11-	 MFP-2040	
3.6 LLT	229	01.08-	 MFP-2040	
3.6 LLT	237	09.11-	 MFP-2040	






















































## CADILLAC

	KW	Período		
<b>CTS Sport Wagon</b>				
3.0 AWD LF1	203	01.08-	 MFP-2040	
3.0 LF1	203	01.08-	 MFP-2040	
3.6 AWD LLT	229	01.08-	 MFP-2040	
3.6 AWD LLT	237	09.11-	 MFP-2040	
3.6 LLT	229	01.08-	 MFP-2040	
3.6 LLT	237	09.11-	 MFP-2040	
<b>SRX</b>				
2.8 AWD LAU	224	01.09-	 MFP-2041	
2.8 LAU	224	01.09-	 MFP-2041	
3.0 AWD LF1	198	01.09-	 MFP-2041	
3.0 AWD LF1	199	01.09-	 MFP-2041	Frenos:vehículos con frenos alto rendimiento
3.0 LF1	198	01.09-	 MFP-2041	
3.6 AWD LFX	234	10.12-	 MFP-2041	Frenos:vehículos con frenos alto rendimiento

**CHEVROLET**


























































	KW	Período			
<b>AVEO Fastback (T250, T255)</b>					
1.2 LPG B12D1	62	04.08-	 <b>MBH-2W08</b>  <b>MFP-2W07</b>  <b>MBH-2W01</b>  <b>MBH-2W01</b>	Eje delantero Eje delantero	
1.2 LPG LMU	62	04.08-	 <b>MBH-2W08</b>  <b>MFP-2W07</b>  <b>MBH-2W01</b>  <b>MBH-2W01</b>	Eje delantero Eje delantero	
1.2 B12D1	62	04.08-	 <b>MFP-2W07</b>  <b>MFD-2W10</b>  <b>MBH-2W01</b>  <b>MBH-2W01</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MBD-2W07</b>  <b>MRS-2W03</b>  <b>MRS-2W03S</b> vehículos con ABS
1.2 LMU	62	04.08-	 <b>MFP-2W07</b>  <b>MFD-2W10</b>  <b>MBH-2W01</b>  <b>MBH-2W01</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MBD-2W07</b>  <b>MRS-2W03</b>  <b>MRS-2W03S</b> vehículos con ABS
1.4 F14D4	74	04.08-	 <b>MBH-2W08</b>  <b>MFP-2W07</b>  <b>MBH-2W01</b>  <b>MBH-2W01</b>	Eje delantero Eje delantero	
1.4 LDT	74	04.08-	 <b>MBH-2W08</b>  <b>MFP-2W07</b>  <b>MBH-2W01</b>  <b>MBH-2W01</b>	Eje delantero Eje delantero	
<b>AVEO Fastback (T300)</b>					
1.2 LPG A 12 XER	63	11.12-	 <b>MFP-2W12</b>  <b>MFD-2W15</b>  <b>MFD-2W18</b>		
1.2 A 12 XEL	51	03.11-	 <b>MFP-2W12</b>  <b>MFD-2W15</b>  <b>MFD-2W18</b>		 <b>MRS-2W03</b>  <b>MRS-2W03S</b> Llanta (in):15 Llanta (in):15
1.2 A 12 XER	63	03.11-	 <b>MFP-2W12</b>  <b>MFP-2W15</b>  <b>MFD-2W15</b>  <b>MFD-2W18</b>	Llanta (in):14	 <b>MRS-2W03</b>  <b>MRS-2W03S</b> Llanta (in):15 Llanta (in):15

**CHEVROLET**



















































	KW	Período				
<b>AVEO Fastback (T300)</b>						
<b>1.3 D LDV</b>	55	07.11-	 <b>MFP-2W12</b>  <b>MFP-2W15</b>  <b>MFD-2W15</b>  <b>MFD-2W18</b>	Llanta (in):14  <b>MRS-2W03</b>  <b>MRS-2W03S</b>	Llanta (in):15 Llanta (in):15	
<b>1.3 D LSF</b>	70	07.11-	 <b>MFP-2W12</b>  <b>MFP-2W15</b>  <b>MFD-2W15</b>  <b>MFD-2W18</b>	Llanta (in):14  <b>MRS-2W03</b>  <b>MRS-2W03S</b>	Llanta (in):15 Llanta (in):15	
<b>1.4 A 14 XER</b>	74	03.11-	 <b>MFP-2W12</b>  <b>MFP-2W15</b>  <b>MFD-2W15</b>  <b>MFD-2W18</b>	Llanta (in):14  <b>MRS-2W03</b>  <b>MRS-2W03S</b>	Llanta (in):15 Llanta (in):15	
<b>1.6 F16D4</b>	85	03.11-	 <b>MFP-2W12</b>  <b>MFP-2W15</b>  <b>MFD-2W15</b>  <b>MFD-2W18</b>	Llanta (in):14  <b>MRS-2W03</b>  <b>MRS-2W03S</b>	Llanta (in):15 Llanta (in):15	
<b>AVEO Sedán (T250, T255)</b>						
<b>1.2 B12D1</b>	55	01.08-	 <b>MBH-2W01</b>  <b>MBH-2W01</b>	Eje delantero Eje delantero		
<b>1.2 LMU</b>	55	01.08-	 <b>MBH-2W01</b>  <b>MBH-2W01</b>	Eje delantero Eje delantero		
<b>1.2 B12D1</b>	62	01.08-	 <b>MBH-2W08</b>			
<b>1.2 LMU</b>	62	01.08-	 <b>MBH-2W08</b>			
<b>1.2 B12S1</b>	53	03.06-12.07	 <b>MBH-2W08</b>  <b>MFP-2W07</b>  <b>MFD-2W10</b>  <b>MBH-2W01</b>  <b>MBH-2W01</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MBD-2W07</b>  <b>MRS-2W03</b>  <b>MRS-2W03S</b>	vehículos con ABS
<b>1.2 F12S3</b>	53	03.06-12.07	 <b>MBH-2W08</b>  <b>MFP-2W07</b>  <b>MFD-2W10</b>  <b>MBH-2W01</b>  <b>MBH-2W01</b>	Eje delantero Eje delantero	 <b>MBD-2W07</b>  <b>MRS-2W03</b>  <b>MRS-2W03S</b>	vehículos con ABS
<b>1.2 LQ5</b>	53	03.06-12.07	 <b>MBH-2W08</b>  <b>MFP-2W07</b>		 <b>MBD-2W07</b>  <b>MRS-2W03</b>	vehículos con ABS
























































**CHEVROLET**

	KW	Período				
<b>AVEO Sedán (T250, T255)</b>						
			 <b>MFD-2W10</b>  <b>MBH-2W01</b>  <b>MBH-2W01</b>	 <b>MRS-2W03S</b>		
			Eje delantero Eje delantero			
<b>1.2 LY4</b>	53	03.06-12.07	 <b>MBH-2W08</b>  <b>MFP-2W07</b>  <b>MFD-2W10</b>  <b>MBH-2W01</b>  <b>MBH-2W01</b>	 <b>MBD-2W07</b>  <b>MRS-2W03</b>  <b>MRS-2W03S</b>	vehículos con ABS	
			Eje delantero Eje delantero			
<b>1.4 F14D3</b>	69	03.06-12.07	 <b>MBH-2W08</b>  <b>MFP-2W07</b>  <b>MFD-2W10</b>	 <b>MBD-2W07</b>  <b>MRS-2W03</b>  <b>MRS-2W03S</b>	vehículos con ABS	
<b>1.4 L14</b>	69	03.06-12.07	 <b>MBH-2W08</b>  <b>MFP-2W07</b>  <b>MFD-2W10</b>	 <b>MBD-2W07</b>  <b>MRS-2W03</b>  <b>MRS-2W03S</b>	vehículos con ABS	
<b>1.4 F14D4</b>	74	09.08-	 <b>MBH-2W08</b>  <b>MFP-2W07</b>  <b>MFD-2W10</b>	 <b>MBD-2W07</b>  <b>MRS-2W03</b>  <b>MRS-2W03S</b>	vehículos con ABS	
<b>AVEO Sedán (T300)</b>						
<b>1.2 LPG A 12 XER</b>	63	11.12-	 <b>MFP-2W12</b>  <b>MFD-2W18</b>			
<b>1.2 A 12 XEL</b>	51	03.11-	 <b>MFP-2W12</b>  <b>MFD-2W15</b>  <b>MFD-2W18</b>	 <b>MRS-2W03</b>  <b>MRS-2W03S</b>	Llanta (in):15 Llanta (in):15	
<b>1.2 A 12 XER</b>	63	03.11-	 <b>MFP-2W12</b>  <b>MFP-2W15</b>  <b>MFD-2W15</b>  <b>MFD-2W18</b>	Llanta (in):14	 <b>MRS-2W03</b>  <b>MRS-2W03S</b>	Llanta (in):15 Llanta (in):15
<b>1.3 D LDV</b>	55	07.11-	 <b>MFP-2W12</b>  <b>MFP-2W15</b>  <b>MFD-2W15</b>  <b>MFD-2W18</b>	Llanta (in):14	 <b>MRS-2W03</b>  <b>MRS-2W03S</b>	Llanta (in):15 Llanta (in):15
<b>1.3 D LSF</b>	70	07.11-	 <b>MFP-2W12</b>  <b>MFD-2W15</b>  <b>MFD-2W18</b>			
<b>1.4 A 14 XER</b>	74	07.11-	 <b>MFP-2W12</b>	 <b>MRS-2W03</b>	Llanta (in):15	

































































**CHEVROLET**

	KW	Período		
<b>AVEO Sedán (T300)</b>				
			 <b>MFP-2W15</b>  <b>MFD-2W15</b>  <b>MFD-2W18</b>	Llanta (in):14  <b>MRS-2W03S</b> Llanta (in):15
1.6 F16D4	85	03.11-	 <b>MFP-2W12</b>  <b>MFP-2W15</b>  <b>MFD-2W15</b>  <b>MFD-2W18</b>	Llanta (in):14  <b>MRS-2W03</b>  <b>MRS-2W03S</b> Llanta (in):15
<b>CAMARO</b>				
3.4 V6 L32	119	12.92-07.98	 <b>MFP-2098</b>	
3.8 L36	142	07.98-12.02	 <b>MFP-2098</b>	
5.7 V8 LT1 (5.7L)	205	12.92-07.98	 <b>MFP-2098</b>	
5.7 LS1	212	07.98-12.02	 <b>MFP-2098</b>	
<b>CAMARO Descapotable</b>				
3.8 V6 L36	142	07.98-12.02	 <b>MFP-2098</b>	
<b>CAPTIVA (C100, C140)</b>				
2.0 D 4WD Z 20 DMH	110	10.06-	 <b>MFP-2W10</b>  <b>MFD-2W12</b>	 <b>MRP-2W04</b>  <b>MRD-2W05</b>  <b>MRS-2W05</b>
2.0 D 4WD Z 20 S	110	10.06-	 <b>MFP-2W10</b>  <b>MFD-2W12</b>	 <b>MRP-2W04</b>  <b>MRD-2W05</b>  <b>MRS-2W05</b>
2.0 D Z 20 DMH	110	09.07-	 <b>MFP-2W10</b>  <b>MFD-2W12</b>	 <b>MRP-2W04</b>  <b>MRD-2W05</b>  <b>MRS-2W05</b>
2.0 D Z 20 S	110	09.07-	 <b>MFP-2W10</b>  <b>MFD-2W12</b>	 <b>MRP-2W04</b>  <b>MRD-2W05</b>  <b>MRS-2W05</b>
2.2 D 4WD Z 22 D1	120	03.11-	 <b>MFP-2W10</b>  <b>MFD-2W12</b>	 <b>MRP-2W04</b>  <b>MRD-2W05</b>  <b>MRS-2W05</b>
2.2 D Z 22 D1	120	03.11-	 <b>MFP-2W10</b>  <b>MFD-2W12</b>	 <b>MRP-2W04</b>  <b>MRD-2W05</b>  <b>MRS-2W05</b>
2.4 4WD Z 24 SED	100	06.06-	 <b>MFP-2W10</b>	 <b>MRP-2W04</b>















































**CHEVROLET**

	KW	Período		
<b>CAPTIVA (C100, C140)</b>				
			 MFD-2W12	 MRD-2W05  MRS-2W05
2.4 Z 24 SED	100	06.06-	 MFP-2W10  MFD-2W12	 MRP-2W04  MRD-2W05  MRS-2W05
3.2 4WD 10 HM	169	06.06-	 MFP-2W10  MFD-2W12	 MRP-2W04  MRD-2W05  MRS-2W05
<b>CORSA Sedán</b>				
1.7 D Y 17 DTL	44	08.00-07.02		 MRP-2K12
<b>CRUZE (J300)</b>				
1.4 A 14 XER	74	07.13-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05
1.4 LDD	74	07.13-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05
1.6 F16D3	80	05.09-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRS-2W07
1.6 LXT	80	05.09-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRS-2W07
1.6 LXV	80	05.09-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRS-2W07
1.6 F16D4	83	05.09-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRD-2W06  MRD-2W07  MRS-2W07
				Llanta (in):15 Llanta (in):16















































**CHEVROLET**

	KW	Período			
<b>CRUZE (J300)</b>					
1.6 F16D4	91	05.09-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRS-2W07	
1.6 LDE	91	05.09-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRS-2W07	
1.7 D LUD	96	01.12-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05	
1.7 TD A 17 DTE	81	11.13-	 MFP-2W12  MFP-2W13	 MRP-2W05	
1.8 2H0	104	05.09-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRD-2W06  MRD-2W07  MRS-2W07	Llanta (in):15 Llanta (in):16
1.8 F18D4	104	05.09-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRD-2W06  MRD-2W07  MRS-2W07	Llanta (in):15 Llanta (in):16
2.0 CDI Z 20 S1	92	05.09-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRS-2W07	
2.0 CDI Z 20 DMH	110	05.09-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRD-2W06  MRD-2W07  MRS-2W07	Llanta (in):15 Llanta (in):16
2.0 CDI Z 20 S1	110	05.09-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRD-2W06  MRD-2W07  MRS-2W07	Llanta (in):15 Llanta (in):16
2.0 CDI LNP	120	08.10-	 MFP-2W12  MFP-2W13	 MRP-2W05	



























































**CHEVROLET**

	KW	Período		
<b>CRUZE (J300)</b>				
			 MFD-2W15  MFD-2W16	
2.0 CDI Z 20 D1	120	08.10-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05
<b>CRUZE Fastback (J305)</b>				
1.4 LUJ	103	06.12-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05
1.4 A 14 XER	74	07.13-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05
1.4 LDD	74	07.13-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05
1.6 F16D4	91	06.11-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05
1.7 D LUD	96	01.12-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05
1.7 TD A 17 DTE	81	08.13-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05
1.8 LPG F18D4	104	06.11-	 MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05
1.8 F18D4	104	06.11-	 MFP-2W12	 MRP-2W05






















































**CHEVROLET**

	KW	Período		
<b>CRUZE Fastback (J305)</b>				
			 MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	
2.0 CDI Z 20 D1	120	06.11-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05
<b>CRUZE Station Wagon (J308)</b>				
1.4 A 14 XER	74	07.13-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05
1.4 LDD	74	07.13-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05
1.4 LUJ	103	08.12-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05
1.6 LDE	91	08.12-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05
1.7 TD LUD	96	08.12-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05
1.7 TD A 17 DTE	81	11.13-	 MFP-2W12  MFP-2W13	 MRP-2W05
1.8 2H0	104	08.12-	 MFP-2W12  MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	 MRP-2W05
2.0 TD LNP	120	08.12-	 MFP-2W12	 MRP-2W05

**CHEVROLET**


























































	KW	Período		
<b>CRUZE Station Wagon (J308)</b>				
			 MFP-2W13  MFD-2W15  MFD-2W16	
<b>EPICA (KL1_)</b>				
2.0 D Z 20 S	110	01.07-	 MFP-2W09  MFD-2W11	 MRP-2W03  MRD-2W04
2.0 T20SED	98	01.05-12.06	 MFP-2W09  MFD-2W11	 MRP-2W03  MRD-2W04
2.0 X 20 D1	105	06.06-	 MFP-2W09  MFD-2W11	 MRP-2W03  MRD-2W04
2.5 LF4	115	06.06-	 MFP-2W09  MFD-2W11	 MRP-2W03  MRD-2W04
<b>EVANDA</b>				
2.0 X 20 SED	96	03.05-	 MFP-2W05  MFD-2W09	 MRP-2W01  MRD-2W02
<b>KALOS</b>				
1.2 B12S1	53	03.05-	 MBH-2W08  MFP-2W07  MFD-2W10  MBH-2W01 Eje delantero  MBH-2W01 Eje delantero	 MBD-2W06 para vehículos sin ABS  MBD-2W07 vehículos con ABS  MRS-2W03  MWC-2W06  MRS-2W03S
1.4 16V F14D3	69	03.05-	 MBH-2W08  MFP-2W07  MFD-2W10  MBH-2W01 Eje delantero  MBH-2W01 Eje delantero	 MBD-2W06 para vehículos sin ABS  MBD-2W07 vehículos con ABS  MRS-2W03  MWC-2W06  MRS-2W03S
1.4 F14S3	61	03.05-	 MBH-2W08  MFP-2W07  MFD-2W10  MBH-2W01 Eje delantero  MBH-2W01 Eje delantero	 MBD-2W06 para vehículos sin ABS  MBD-2W07 vehículos con ABS  MRS-2W03  MWC-2W06  MRS-2W03S
<b>KALOS Sedán</b>				
1.2 F12S3	53	03.05-	 MBH-2W08  MBH-2W01 Eje delantero	

**CHEVROLET**
























































	KW	Período		
<b>KALOS Sedán</b>				
			 <b>MBH-2W01</b> Eje delantero	
<b>1.4 16V F14D3</b>	69	03.05-	 <b>MBH-2W08</b>	 <b>MBD-2W06</b> para vehículos sin ABS  <b>MBD-2W07</b> vehículos con ABS  <b>MRS-2W03</b>  <b>MWC-2W06</b>  <b>MRS-2W03S</b>
			 <b>MFP-2W07</b>	
			 <b>MFD-2W10</b>	
			 <b>MBH-2W01</b> Eje delantero	
			 <b>MBH-2W01</b> Eje delantero	
<b>1.4 F14S3</b>	61	03.05-	 <b>MBH-2W08</b>  <b>MBH-2W01</b> Eje delantero  <b>MBH-2W01</b> Eje delantero	
<b>LACETTI (J200)</b>				
<b>1.4 16V F14D3</b>	70	03.05-	 <b>MFP-2W05</b>	 <b>MRP-2W02</b> año construcción hasta:12/2006  <b>MRP-2W07</b> año construcción desde:01/2007  <b>MRD-2W03</b>  <b>MRS-2W04</b>
			 <b>MFD-2W09</b>	
			 <b>MSE-9801</b>	
<b>1.6 F16D3</b>	80	03.05-	 <b>MFP-2W05</b>	 <b>MRP-2W02</b> año construcción hasta:12/2006  <b>MRP-2W07</b> año construcción desde:01/2007  <b>MRD-2W03</b>  <b>MRS-2W04</b>
			 <b>MFD-2W09</b>	
			 <b>MSE-9801</b>	
<b>1.8 T18SED</b>	90	03.05-	 <b>MFP-2W05</b>	 <b>MRP-2W02</b> año construcción hasta:12/2006  <b>MRP-2W07</b> año construcción desde:01/2007  <b>MRD-2W03</b>  <b>MRS-2W04</b>
			 <b>MFD-2W09</b>	
			 <b>MSE-9801</b>	
<b>1.8 F18D3</b>	89	08.05-	 <b>MFP-2W05</b>	 <b>MRP-2W02</b> año construcción hasta:12/2006  <b>MRP-2W07</b> año construcción desde:01/2007  <b>MRD-2W03</b>  <b>MRS-2W04</b>
			 <b>MFD-2W09</b>	
			 <b>MSE-9801</b>	
<b>2.0 D Z 20 DM</b>	89	01.07-	 <b>MFP-2W03</b>	 <b>MRP-2W07</b>  <b>MRD-2W03</b>  <b>MRS-2W04</b>
			 <b>MFD-2W09</b>	
			 <b>MSE-9801</b>	
<b>MALIBU (V300)</b>				
<b>2.0 D LBS</b>	118	04.12-	 <b>MFP-2W16</b> Llanta (in):17	 <b>MRP-2W06</b>


























































**CHEVROLET**

	KW	Período			
<b>MALIBU (V300)</b>					
			 <b>MFP-2W17</b>  <b>MFD-2W17</b>	Llanta (in):16  <b>MRD-2W08</b>  <b>MRD-2W09</b>	Rueda (in):17 Dimensión mín. llanta (inch):16
<b>2.4 LE9</b>	123	01.12-	 <b>MFP-2W17</b>	Llanta (in):16  <b>MRD-2W08</b>  <b>MRD-2W09</b>	Rueda (in):17 Dimensión mín. llanta (inch):16
<b>MATIZ (M200, M250)</b>					
<b>0.8 LPG F8CV</b>	38	03.05-	 <b>MFP-2W04</b>  <b>MFD-2W04</b>  <b>MBH-2W11</b>	 <b>MBD-2W02</b>  <b>MRS-2W01</b>  <b>MWC-2W02</b>	
<b>0.8 F8CV</b>	38	03.05-	 <b>MFP-2W04</b>  <b>MFD-2W04</b>  <b>MBH-2W11</b>	 <b>MBD-2W02</b>  <b>MRS-2W01</b>  <b>MWC-2W02</b>	
<b>1.0 B10S</b>	47	03.05-	 <b>MFP-2W04</b>  <b>MFD-2W04</b>  <b>MBH-2W11</b>	 <b>MBD-2W02</b>  <b>MRS-2W01</b>  <b>MWC-2W02</b>	
<b>1.0 B10S1</b>	49	03.05-	 <b>MFP-2W04</b>  <b>MFD-2W04</b>  <b>MBH-2W11</b>	 <b>MBD-2W02</b>  <b>MRS-2W01</b>  <b>MWC-2W02</b>	
<b>NUBIRA Ranchera familiar</b>					
<b>1.6 F16D3</b>	80	03.05-	 <b>MFP-2W05</b>  <b>MFD-2W09</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRP-2W02</b>  <b>MRP-2W07</b>  <b>MRD-2W03</b>  <b>MRS-2W04</b>	año construcción hasta:12/2006 año construcción desde:01/2007
<b>1.8 T18SED</b>	90	03.05-	 <b>MFP-2W05</b>  <b>MFD-2W09</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRP-2W02</b>  <b>MRP-2W07</b>  <b>MRD-2W03</b>  <b>MRS-2W04</b>	año construcción hasta:12/2006 año construcción desde:01/2007
<b>1.8 F18D3</b>	89	08.05-	 <b>MFP-2W05</b>  <b>MFD-2W09</b>  <b>MSE-9801</b>	 <b>MRP-2W02</b>  <b>MRP-2W07</b>  <b>MRD-2W03</b>  <b>MRS-2W04</b>	año construcción hasta:12/2006 año construcción desde:01/2007
<b>2.0 D Z 20 DM</b>	89	01.07-	 <b>MFP-2W05</b>	 <b>MRP-2W07</b>	



















































**CHEVROLET**

	KW	Período			
<b>NUBIRA Ranchera familiar</b>					
			 MFD-2W09  MSE-9801	 MRD-2W03  MRS-2W04	
2.0 D Z 20 S	89	01.07-	 MFP-2W05  MFD-2W09  MSE-9801	 MRP-2W07  MRD-2W03  MRS-2W04	
<b>NUBIRA Sedán</b>					
1.4 F14D3	70	01.06-	 MSE-9801		
1.6 F16D3	80	03.05-	 MFP-2W05  MFD-2W09  MSE-9801	 MRP-2W02  MRP-2W07  MRD-2W03  MRS-2W04	año construcción hasta:12/2006 año construcción desde:01/2007
1.8 T18SED	90	03.05-	 MFP-2W05  MFD-2W09  MSE-9801	 MRP-2W02  MRP-2W07  MRD-2W03  MRS-2W04	año construcción hasta:12/2006 año construcción desde:01/2007
2.0 D Z 20 S	89	01.05-	 MFP-2W05  MFD-2W09  MSE-9801	 MRP-2W02  MRP-2W07  MRD-2W03	año construcción hasta:12/2006 año construcción desde:01/2007
<b>ORLANDO (J309)</b>					
1.4 LUJ	103	06.12-	 MFP-2W13  MFD-2W16	 MRP-2W05  MSE-9102	
1.8 2H0	104	02.11-	 MFP-2W13  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRD-2W07  MSE-9102	Llanta (in):16
1.8 F18D4	104	02.11-	 MFP-2W13  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRD-2W07  MSE-9102	Llanta (in):16
2.0 D Z 20 D1	96	02.11-	 MFP-2W13  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRD-2W07  MSE-9102	Llanta (in):16
2.0 D Z 20 D1	120	02.11-	 MFP-2W13	 MRP-2W05	













**CHEVROLET**

	KW	Período		
<b>ORLANDO (J309)</b>				
			 MFD-2W16	 MRD-2W07 Llanta (in):16
<b>REZZO</b>				
1.6 A16DMS	77	03.05-	 MFP-2W05  MFD-2W09	 MBD-2W03  MRS-2W02  MWC-2W05  MRS-2W02S
1.6 A16DMS	79	08.05-	 MFP-2W05  MFD-2W09	 MBD-2W03  MRS-2W02  MRS-2W02S
2.0 T20SED	89	03.05-	 MFP-2W05  MFD-2W09	 MBD-2W03  MRS-2W02  MWC-2W05  MRS-2W02S
2.0 T20SED	90	08.05-	 MFP-2W05  MFD-2W09	 MBD-2W03  MRS-2W02  MRS-2W02S
<b>SPARK (M300)</b>				
1.0 LPG B10D1	50	03.10-	 MFP-2W14  MFD-2W10	 MBD-2W04  MRS-2W03  MWC-2W03  MRS-2W03S
1.0 B10D1	50	03.10-	 MFP-2W14  MFD-2W10	 MBD-2W04  MRS-2W03  MWC-2W03  MRS-2W03S
1.2 LPG B12D1	60	03.10-	 MFP-2W14  MFD-2W10	 MBD-2W04  MRS-2W03  MWC-2W03  MRS-2W03S
1.2 LPG LMU	60	03.10-	 MFP-2W14  MFD-2W10	 MBD-2W04  MRS-2W03  MWC-2W03  MRS-2W03S
1.2 B12D1	60	03.10-	 MFP-2W14  MFD-2W10	 MBD-2W04  MRS-2W03














































**CHEVROLET**

	KW	Período		
<b>SPARK (M300)</b>				
				 MWC-2W03  MRS-2W03S
1.2 LMU	60	03.10-	 MFP-2W14  MFD-2W10	 MBD-2W04  MRS-2W03  MWC-2W03  MRS-2W03S
<b>SPARK</b>				
0.8 F8CV	37	05.05-		 MRS-2W01
1.0 SX B10S	46	05.05-		 MRS-2W01
1.0 SX LA2	46	05.05-		 MRS-2W01
<b>TAHOE (B2W)</b>				
5.3 V8 AWD LM7	201	12.99-12.06	 MRP-2004	Eje delantero  MRP-2004 Eje delantero
5.3 LM7	220	09.03-12.06	 MRP-2004	Eje delantero  MRP-2004 Eje delantero
<b>TRAX</b>				
1.4 AWD LUJ	103	12.12-	 MFP-2W13  MFD-2W16  MFD-2W19	 MRP-2W05  MRD-2W06
1.4 LPG A 14 NET	103	04.13-	 MFP-2W13  MFD-2W19	 MRP-2W05
1.4 LPG B 14 NET	103	04.13-	 MFP-2W13  MFD-2W19	 MRP-2W05
1.4 LUJ	103	12.12-	 MFP-2W13  MFD-2W19	 MRP-2W05
1.4 LUV	103	12.12-	 MFP-2W13  MFD-2W19	 MRP-2W05
1.6 F16D4	85	12.12-	 MFP-2W13  MFD-2W16  MFD-2W19	 MRP-2W05  MRD-2W06
1.6 LDE	85	12.12-	 MFP-2W13  MFD-2W16  MFD-2W19	 MRP-2W05  MRD-2W06
1.7 TD AWD LUD	96	12.12-	 MFP-2W13  MFD-2W17  MFD-2W19	 MRP-2W05  MRD-2W06









































**CHEVROLET**

	KW	Período		
<b>TRAX</b>				
1.7 TD LUD	96	12.12-	 MFP-2W13  MFD-2W17  MFD-2W19	 MRP-2W05  MRD-2W06
<b>VOLT</b>				
EV 150 LUU	111	11.11-	 MFP-2W13  MFD-2W16	 MRP-2W05  MRD-2W07

















































**CHRYSLER**

	KW	Período		
<b>300 C (LX)</b>				
<b>2.7 EES</b>	130	01.07-11.12	 <b>MFP-2913</b>	
<b>2.7 2.7FX</b>	142	09.04-11.12	 <b>MFP-2911</b>	 <b>MRP-2902</b> Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (1émbolo)
			 <b>MFP-2913</b>	 <b>MRP-2907</b> Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos)
			 <b>MFD-2914</b>	 <b>MRD-2903</b>  <b>MRS-2917</b>
<b>2.7 EER</b>	142	09.04-11.12	 <b>MFP-2911</b>	 <b>MRP-2902</b> Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (1émbolo)
			 <b>MFP-2913</b>	 <b>MRP-2907</b> Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos)
			 <b>MFD-2914</b>	 <b>MRD-2903</b>  <b>MRS-2917</b>
<b>3.0 CRD EXL</b>	160	09.05-11.12	 <b>MFP-2911</b>	 <b>MRP-2902</b> Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (1émbolo)
			 <b>MFP-2913</b>	 <b>MRP-2907</b> Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos)
			 <b>MFD-2914</b>	 <b>MRD-2903</b>  <b>MRS-2917</b>
<b>3.0 V6 CRD EXL</b>	155	11.10-11.12	 <b>MFP-2911</b>	 <b>MRP-2902</b> Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (1émbolo)
			 <b>MFP-2913</b>	 <b>MRD-2903</b>
			 <b>MFD-2914</b>	 <b>MRS-2917</b>
<b>3.5 3.5CSP</b>	183	09.04-11.12	 <b>MFP-2911</b>	 <b>MRP-2902</b> Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (1émbolo)
			 <b>MFP-2913</b>	 <b>MRP-2907</b> Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos)
			 <b>MFD-2914</b>	 <b>MRD-2903</b>  <b>MRS-2917</b>
<b>5.7 EZB</b>	250	09.04-12.08	 <b>MFP-2911</b>	 <b>MRP-2902</b> Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (1émbolo)
			 <b>MFP-2913</b>	 <b>MRP-2907</b> Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos)
			 <b>MFD-2914</b>	 <b>MRD-2903</b>  <b>MRS-2917</b>

**CHRYSLER**




































	KW	Período			
<b>300 C (LX)</b>					
<b>5.7 EZD</b>	250	09.04-12.08	 <b>MFP-2911</b>  <b>MFP-2913</b>  <b>MFD-2914</b>	 <b>MRP-2902</b>  <b>MRP-2907</b>  <b>MRD-2903</b>  <b>MRS-2917</b>	Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (1émbolo)  Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos)
<b>5.7 EZH</b>	250	09.04-12.08	 <b>MFP-2911</b>  <b>MFP-2913</b>  <b>MFD-2914</b>	 <b>MRP-2902</b>  <b>MRP-2907</b>  <b>MRD-2903</b>  <b>MRS-2917</b>	Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (1émbolo)  Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos)
<b>6.1 SRT8 ESF</b>	317	06.05-11.12	 <b>MFP-2913</b>	 <b>MFP-2920</b>  <b>MRP-2902</b>  <b>MRP-2907</b>  <b>MRS-2917</b>	Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos)
<b>300 C Touring (LX)</b>					
<b>2.7 EES</b>	130	01.07-12.10	 <b>MFP-2913</b>		
<b>2.7 2.7FX</b>	142	09.04-12.10	 <b>MFP-2913</b>	 <b>MRP-2902</b>  <b>MRP-2907</b>  <b>MRS-2917</b>	Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos)
<b>2.7 EER</b>	142	09.04-12.10	 <b>MFP-2913</b>	 <b>MRP-2902</b>  <b>MRP-2907</b>  <b>MRS-2917</b>	Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos)
<b>3.0 CRD EXL</b>	160	09.05-12.10	 <b>MFP-2911</b>  <b>MFP-2913</b>  <b>MFD-2914</b>	 <b>MRP-2902</b>  <b>MRP-2907</b>  <b>MRD-2903</b>  <b>MRS-2917</b>	Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (1émbolo)  Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos)
<b>3.5 AWD 3.5CSP</b>	183	09.04-12.10	 <b>MFP-2911</b>	 <b>MRP-2902</b>	Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (1émbolo)

**CHRYSLER**






















































	KW	Período			
<b>300 C Touring (LX)</b>					
			 <b>MFP-2913</b>  <b>MFD-2914</b>	 <b>MRD-2903</b>	
<b>3.5 3.5CSP</b>	183	09.04-12.10	 <b>MFP-2911</b>  <b>MFP-2913</b>  <b>MFD-2914</b>	 <b>MRP-2902</b>  <b>MRP-2907</b>  <b>MRD-2903</b>  <b>MRS-2917</b>	Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (1émbolo)  Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos)
<b>3.5 EEG</b>	183	09.04-12.10	 <b>MFP-2911</b>  <b>MFP-2913</b>  <b>MFD-2914</b>	 <b>MRP-2902</b>  <b>MRP-2907</b>  <b>MRD-2903</b>  <b>MRS-2917</b>	Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (1émbolo)  Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos)
<b>5.7 AWD EZB</b>	250	04.05-12.10	 <b>MFP-2911</b>  <b>MFD-2914</b>	 <b>MRP-2902</b>  <b>MRD-2903</b>  <b>MRS-2917</b>	
<b>5.7 AWD EZH</b>	250	04.05-12.10	 <b>MFP-2911</b>  <b>MFD-2914</b>	 <b>MRP-2902</b>  <b>MRD-2903</b>  <b>MRS-2917</b>	
<b>5.7 EZB</b>	250	09.04-12.10	 <b>MFP-2911</b>  <b>MFP-2913</b>  <b>MFD-2914</b>	 <b>MRP-2902</b>  <b>MRP-2907</b>  <b>MRD-2903</b>  <b>MRS-2917</b>	Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (1émbolo)  Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos)
<b>5.7 EZD</b>	250	09.04-12.10	 <b>MFP-2911</b>  <b>MFP-2913</b>  <b>MFD-2914</b>	 <b>MRP-2902</b>  <b>MRP-2907</b>  <b>MRD-2903</b>  <b>MRS-2917</b>	Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (1émbolo)  Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos)
<b>5.7 EZH</b>	250	09.04-12.10	 <b>MFP-2911</b>  <b>MFP-2913</b>	 <b>MRP-2902</b>  <b>MRP-2907</b>	Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (1émbolo)  Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos)


















































**CHRYSLER**

	KW	Período			
<b>300 C Touring (LX)</b>					
			 <b>MFD-2914</b>	 <b>MRD-2903</b>  <b>MRS-2917</b>	émbolos)
<b>6.1 SRT8 ESF</b>	317	06.05-12.10		 <b>MFP-2920</b>  <b>MRP-2907</b>  <b>MRS-2917</b>	Tipo de pinza de freno:Pinza de freno (2 émbolos)
<b>300 M (LR)</b>					
<b>2.7 V6 24V EER</b>	150	08.00-09.04	 <b>MFP-2099</b>	 <b>MRP-2016</b>	
<b>2.7 V6 24V EER</b>	149	11.98-08.00	 <b>MFP-2099</b>	 <b>MRP-2016</b>	
<b>3.5 V6 24V EGG</b>	187	07.98-08.00	 <b>MFP-2099</b>	 <b>MRP-2016</b>	
<b>3.5 V6 24V EGG</b>	185	08.00-09.04	 <b>MFP-2099</b>	 <b>MRP-2016</b>	
<b>CONCORDE</b>					
<b>2.7 LX EER</b>	149	10.97-09.03		 <b>MRP-2K12</b>	
<b>CROSSFIRE</b>					
<b>3.2 EGX</b>	160	07.03-12.08	 <b>MFD-2926</b>	 <b>MFP-2921</b>  <b>MRP-2910</b>  <b>MRD-2910</b>	
<b>CROSSFIRE Roadster</b>					
<b>3.2 EGX</b>	160	05.04-12.08	 <b>MFD-2926</b>	 <b>MFP-2921</b>  <b>MRP-2910</b>  <b>MRD-2910</b>	
<b>SRT-6 EGZ</b>	246	09.04-12.06		 <b>MFP-2921</b>  <b>MRP-2911</b>  <b>MRD-2910</b>	
<b>CROSSFIRE</b>					
<b>SRT-6 EGZ</b>	246	09.04-12.07	 <b>MFD-2926</b>	 <b>MFP-2921</b>  <b>MRP-2911</b>  <b>MRD-2910</b>	
<b>DAYTONA Coupé</b>					
<b>2.2 i Turbo EDR</b>	130	09.86-12.90	 <b>MFP-2060</b>		
<b>2.5 i Turbo EDT</b>	110	01.89-10.92	 <b>MFP-2060</b>		






















































## CHRYSLER

	KW	Período		
<b>GRAND VOYAGER V (RT)</b>				
2.8 CRD ENS	120	10.07-	 MFD-2915	
3.3 EGV	125	01.08-	 MFD-2915	 MRP-2905
3.6 ERB	208	02.11-	 MFD-2915	
3.8 EGL	142	10.07-	 MFD-2915	 MRP-2905  MRD-2906
<b>LE BARON Descapotable</b>				
2.2 i Turbo EDR	109	09.86-12.90	 MFP-2060	 MRS-2914
2.2 i Turbo EDR	130	09.86-12.90	 MFP-2060	 MRS-2914
2.5 i Turbo EDT	112	01.89-12.93	 MFP-2060	 MRS-2914
2.5 i EDM	75	09.86-12.93	 MFP-2060	 MRS-2914
3.0 i V6 6G72	105	01.90-12.96	 MFP-2060	 MRS-2914
<b>LE BARON Sedán</b>				
2.2 i Turbo EDR	130	09.89-01.91	 MFP-2060	 MRS-2914
2.2 i	69	09.89-12.94	 MFP-2060	 MRS-2914
2.5 i Turbo EDT	112	01.89-12.94	 MFP-2060	 MRS-2914
2.5 i EDM	75	01.89-12.94	 MFP-2060	 MRS-2914
3.0 i V6 EFA	105	01.90-12.94	 MFP-2060	 MRS-2914
<b>NEON (PL)</b>				
1.8 16V EBD	85	09.97-08.99	 MFP-2099  MFD-2995	 MRP-2016  MRD-2990  MRD-2994  MRS-2914
2.0 16V 420T	109	04.96-08.99	 MFP-2099  MFD-2995	 MRP-2016  MRD-2990  MRD-2994  MRS-2914
2.0 16V 420H	98	05.94-08.99	 MFP-2099  MFD-2995	 MRP-2016  MRD-2990  MRD-2994  MRS-2914
2.0 16V ECC	107	06.94-08.99	 MFP-2099  MFD-2995	 MRP-2016  MRD-2990  MRD-2994













































**CHRYSLER**

	KW	Período		
<b>NEON (PL)</b>				
				 MRS-2914
<b>NEON II</b>				
1.6 EJD	85	11.01-12.06	 MFP-2099  MFP-2917  MFD-2001	año construcción hasta:09/2002 Eje delantero  MRP-2016  MRD-2990  MRD-2994  MRS-2914
2.0 16V R/T ECH	110	10.01-12.06	 MFP-2099  MFP-2917  MFD-2001	año construcción hasta:12/2003 Eje delantero  MRP-2016  MRD-2990  MRD-2994  MRS-2914
2.0 16V 420H	98	08.99-12.06	 MFP-2099  MFP-2917  MFD-2001	año construcción hasta:12/2003 Eje delantero  MRP-2016  MRD-2990  MRD-2994  MRS-2914
2.0 16V ECB	98	08.99-12.06	 MFP-2099  MFP-2917  MFD-2001	año construcción hasta:12/2003 Eje delantero  MRP-2016  MRD-2990  MRD-2994  MRS-2914
<b>NEW YORKER</b>				
3.5 i 24V F01	155	04.93-09.98	 MFP-2099	
<b>PT CRUISER (PT_)</b>				
1.6 EJD	85	11.01-12.10	 MFP-2094  MFD-2994	 MRP-2016  MRD-2990  MRD-2994  MRS-2913  MRS-2984 para vehículos sin ABS
2.0 ECC	104	06.00-12.10	 MFP-2094  MFD-2994	 MRP-2016  MRD-2990  MRD-2994  MRS-2913  MRS-2915 para vehículos sin ABS














































**CHRYSLER**

	KW	Período			
<b>PT CRUISER (PT_)</b>					
2.0 ECC	100	10.04-12.10	 MFP-2094  MFD-2994	 MRP-2016  MRD-2990  MRD-2994  MRS-2913  MRS-2915	para vehículos sin ABS
2.2 CRD EDJ	89	03.02-12.10	 MFP-2094  MFD-2994	 MRP-2016  MRD-2990  MRD-2994  MRS-2913  MRS-2915	para vehículos sin ABS
2.2 CRD EDJ	110	08.05-12.10	 MFP-2094  MFD-2994	 MRP-2016  MRD-2990  MRD-2994  MRS-2913  MRS-2915	para vehículos sin ABS
2.4 EDZ	110	06.00-12.10	 MFP-2094  MFD-2994	 MRP-2016  MRD-2990  MRD-2994  MRS-2915	
2.4 EDZ	105	08.05-12.10	 MFP-2094  MFD-2994	 MRP-2016  MRD-2990  MRD-2994  MRS-2915	
GT 2.4 EDV	164	08.03-12.10	 MFP-2094  MFD-2994	 MRP-2016  MRD-2990  MRD-2994  MRS-2915	
<b>PT CRUISER Descapotable</b>					
2.4 GT EDV	164	03.04-03.08	 MFP-2094  MFD-2994	 MRP-2016  MRD-2990  MRD-2994  MRS-2915	
2.4 EDZ	105	03.04-03.08	 MFP-2094  MFD-2994	 MRP-2016  MRD-2990  MRD-2994	

















































**CHRYSLER**

	KW	Período		
<b>PT CRUISER Descaptable</b>				
				 MRS-2915
<b>SARATOGA</b>				
2.5 EDM	72	10.89-09.91	 MFP-2060	
3.0 6G72	105	09.89-12.95	 MFP-2060	
<b>SEBRING (JR)</b>				
2.0 ECC	104	04.01-06.07	 MFP-2092  MFD-2996	 MRP-2016  MRD-2990  MRD-2994  MRS-2146  MRS-2915 año construcción desde:01/2007
2.4 EDZ	112	04.01-06.07	 MFP-2092  MFD-2996	 MRP-2016  MRD-2990  MRD-2994  MRS-2146  MRS-2915  MBH-2512 año construcción desde:01/2007
2.7 V6 24V EER	149	04.01-06.07	 MFP-2092  MFD-2996	 MRP-2016  MRD-2990  MRD-2994  MRS-2915  MBH-2512
2.7 V6 24V EES	149	04.01-06.07	 MFP-2092  MFD-2996	 MRP-2016  MRD-2990  MRD-2994  MRS-2915  MBH-2512
<b>SEBRING (JS)</b>				
2.0 CRD ECD	103	07.07-12.10	 MFP-2004  MFP-2501  MFD-2003	 MRP-2505  MRD-2904  MRS-2146  MSE-9135 para vehículos sin ABS
2.0 VVT ECN	115	07.07-12.10		 MRS-2146  MSE-9135 para vehículos sin ABS













































**CHRYSLER**

	KW	Período		
<b>SEBRING (JS)</b>				
2.4 VVT ED3	125	07.07-12.10		 <b>MRS-2146</b>  <b>MSE-9135</b> para vehículos sin ABS
2.4 VVT EDG	125	07.07-12.10		 <b>MRS-2146</b>  <b>MSE-9135</b> para vehículos sin ABS
<b>SEBRING Descapotable (JR)</b>				
2.0 ECC	104	04.01-06.07	 <b>MFP-2092</b>  <b>MFD-2996</b>	 <b>MRP-2016</b>  <b>MRD-2990</b>  <b>MRD-2994</b>  <b>MRS-2915</b>
2.4 EDZ	112	04.01-06.07	 <b>MFP-2092</b>  <b>MFD-2996</b>	 <b>MRP-2016</b>  <b>MRD-2990</b>  <b>MRD-2994</b>  <b>MRS-2915</b>  <b>MBH-2512</b>
2.7 V6 24V EES	149	04.01-06.07	 <b>MFP-2092</b>  <b>MFD-2996</b>	 <b>MRP-2016</b>  <b>MRD-2990</b>  <b>MRD-2994</b>  <b>MRS-2915</b>  <b>MBH-2512</b>
<b>SEBRING Descapotable (JS)</b>				
2.0 CRD ECD	103	07.07-12.10		 <b>MRS-2146</b>  <b>MSE-9135</b> para vehículos sin ABS
2.4 VVT ED3	125	07.07-12.10		 <b>MRS-2146</b>  <b>MSE-9135</b> para vehículos sin ABS
2.7 EER	137	07.07-12.10		 <b>MRS-2146</b>  <b>MSE-9135</b> para vehículos sin ABS
<b>STRATUS (JA)</b>				
2.0 16V ECB	98	12.95-04.01	 <b>MFP-2093</b>  <b>MFD-2993</b>  <b>MFD-2996</b>	 <b>MRP-2016</b>  <b>MRD-2990</b>  <b>MRD-2994</b>
2.0 LE C00	96	12.95-04.01	 <b>MFP-2093</b>  <b>MFD-2993</b>  <b>MFD-2996</b>	 <b>MRP-2016</b>  <b>MRD-2990</b> año construcción hasta:12/1998  <b>MRD-2994</b> año construcción desde:01/1999

## CHRYSLER





















































	KW	Período		
<b>STRATUS (JA)</b>				
2.4 16 V EDZ	103	12.95-04.01	 <b>MFP-2093</b>  <b>MFD-2993</b>	 <b>MRP-2016</b>  <b>MRD-2990</b>  <b>MRD-2994</b>
2.4 16V EDZ	112	12.95-04.01	 <b>MFP-2093</b>  <b>MFD-2993</b>	 <b>MRP-2016</b>  <b>MRD-2990</b>  <b>MRD-2994</b>
2.5 LX V6 EEB	120	12.95-04.01	 <b>MFP-2093</b>  <b>MFD-2993</b>  <b>MFD-2996</b>	 <b>MRP-2016</b>  <b>MRD-2990</b>  <b>MRD-2994</b> año construcción hasta:12/1998 año construcción desde:01/1999
2.5 LX V6 H00	120	12.95-04.01	 <b>MFP-2093</b>  <b>MFD-2993</b>  <b>MFD-2996</b>	 <b>MRP-2016</b>  <b>MRD-2990</b>  <b>MRD-2994</b> año construcción hasta:12/1998 año construcción desde:01/1999
2.5 V6 H00	125	12.95-04.01	 <b>MFP-2093</b>  <b>MFD-2993</b>  <b>MFD-2996</b>	 <b>MRP-2016</b>  <b>MRD-2990</b>  <b>MRD-2994</b> año construcción hasta:12/1998 año construcción desde:01/1999
<b>STRATUS Descapotable (JX)</b>				
2.0 LE 420X	96	06.96-04.01	 <b>MFP-2093</b>  <b>MFD-2993</b>  <b>MFD-2996</b>	 <b>MRP-2016</b>  <b>MRD-2990</b>  <b>MRD-2994</b> año construcción hasta:12/1998 año construcción desde:01/1999
2.5 LX 625H	120	04.96-04.01	 <b>MFP-2093</b>  <b>MFD-2993</b>  <b>MFD-2996</b>	 <b>MRP-2016</b>  <b>MRD-2990</b>  <b>MRD-2994</b> año construcción hasta:12/1998 año construcción desde:01/1999
<b>VISION</b>				
3.5 TSi EGE	155	09.93-12.97	 <b>MFP-2099</b>	
3.5 TSi F00	155	09.93-12.97	 <b>MFP-2099</b>	
3.5 TSi F01	155	09.93-12.97	 <b>MFP-2099</b>	
<b>VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)</b>				
2.0 i C00	98	01.95-03.01	 <b>MFP-2099</b>	 <b>MRP-2994</b> año construcción desde:01/1999

**CHRYSLER**






























































	KW	Período		
<b>VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)</b>				
			 <b>MFD-2095</b> Llanta (in):15  <b>MFD-2929</b> Llanta (in):14	 <b>MRD-2993</b> año construcción desde:01/1999  <b>MBD-2901</b> Rueda (in):15  <b>MRS-2097</b> año construcción hasta:12/1998  <b>MWC-2097</b> año construcción hasta:12/1998  <b>MRS-2097S</b> año construcción hasta:12/1998
<b>2.4 AWD EDZ</b>	111	02.97-03.01	 <b>MFD-2095</b> Llanta (in):15  <b>MFD-2929</b> Llanta (in):14	
<b>2.4 i B00</b>	111	01.95-03.01	 <b>MFP-2099</b>  <b>MFD-2095</b> Llanta (in):15  <b>MFD-2929</b> Llanta (in):14	 <b>MRP-2994</b> año construcción desde:01/1999  <b>MRD-2993</b> año construcción desde:01/1999  <b>MBD-2901</b> Rueda (in):15  <b>MRS-2097</b> año construcción hasta:12/1998  <b>MBH-2960</b>  <b>MBH-2961</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2097</b> año construcción hasta:12/1998  <b>MRS-2097S</b> año construcción hasta:12/1998
<b>2.5 TDiC ENC</b>	85	10.95-03.01	 <b>MFP-2096</b>  <b>MFD-2095</b>	 <b>MRP-2993</b>  <b>MRD-2993</b>  <b>MBD-2901</b>  <b>MRS-2097</b>  <b>MRS-2097S</b>
<b>2.5 TD 425 CLIRS/X</b>	85	01.95-03.01	 <b>MFP-2099</b>  <b>MFD-2095</b> Llanta (in):15  <b>MFD-2929</b> Llanta (in):14	 <b>MRP-2994</b> año construcción desde:01/1996  <b>MRD-2993</b>  <b>MBD-2901</b> Rueda (in):15  <b>MRS-2097</b>  <b>MBH-2960</b>  <b>MBH-2961</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2095</b>  <b>MWC-2097</b> año construcción hasta:12/1998  <b>MRS-2097S</b>
<b>2.5 TD ENC</b>	85	01.95-03.01	 <b>MFP-2099</b>	 <b>MRP-2994</b> año construcción desde:01/1996













































**CHRYSLER**

	KW	Período		
<b>VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)</b>				
			 <b>MFD-2095</b> Llanta (in):15  <b>MFD-2929</b> Llanta (in):14	 <b>MRD-2993</b>  <b>MBD-2901</b> Rueda (in):15  <b>MRS-2097</b>  <b>MBH-2960</b>  <b>MBH-2961</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2095</b>  <b>MWC-2097</b> año construcción hasta:12/1998  <b>MRS-2097S</b>
<b>3.0 EFA</b>	112	01.95-03.01	 <b>MFP-2099</b>  <b>MFD-2095</b> Llanta (in):15  <b>MFD-2929</b> Llanta (in):14	 <b>MRP-2994</b>  <b>MRD-2993</b>  <b>MBD-2901</b> Rueda (in):15  <b>MRS-2097</b>  <b>MWC-2097</b>  <b>MRS-2097S</b>
<b>3.3 i R00</b>	116	01.95-03.01	 <b>MFP-2099</b>  <b>MFD-2095</b>	 <b>MRP-2994</b>  <b>MRD-2993</b>  <b>MBD-2901</b> Rueda (in):15  <b>MRS-2097</b>  <b>MWC-2097</b>  <b>MRS-2097S</b>
<b>3.8 i AW L00</b>	122	01.95-03.01	 <b>MFP-2096</b>  <b>MFD-2095</b>  <b>MFD-2992</b> vehículos con ABS	 <b>MRP-2994</b>  <b>MRD-2993</b>  <b>MBD-2901</b> Rueda (in):15  <b>MRS-2097</b>  <b>MBH-2960</b>  <b>MBH-2961</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2097</b>  <b>MRS-2097S</b>
<b>3.8 i AW EGH</b>	131	01.95-03.01	 <b>MFP-2096</b>  <b>MFD-2095</b>  <b>MFD-2992</b> vehículos con ABS	 <b>MRP-2994</b>  <b>MRD-2993</b>  <b>MBD-2901</b> Rueda (in):15  <b>MRS-2097</b>  <b>MBH-2960</b>  <b>MBH-2961</b> vehículos con ABS  <b>MWC-2097</b>  <b>MRS-2097S</b>
















































**CHRYSLER**

	KW	Período			
<b>VOYAGER II (ES)</b>					
<b>2.5 TD 09B</b>	87	01.92-09.95	 <b>MFP-2056</b>  <b>MFP-2060</b>  <b>MFD-2096</b>  <b>MFD-2099</b>	Llanta (in):14 Llanta (in):15 Llanta (in):15 para diám. disco de frenos (inch):14"	 <b>MRS-2056</b>  <b>MWC-2097</b>  <b>MWC-2996</b>
<b>2.5 TD M00</b>	87	01.92-09.95	 <b>MFP-2056</b>  <b>MFP-2060</b>  <b>MFD-2096</b>  <b>MFD-2099</b>	Llanta (in):14 Llanta (in):15 Llanta (in):15 para diám. disco de frenos (inch):14"	 <b>MRS-2056</b>  <b>MWC-2097</b>  <b>MWC-2996</b>
<b>2.5 i K00</b>	72	01.91-09.95	 <b>MFP-2056</b>  <b>MFP-2060</b>  <b>MFD-2096</b>	Llanta (in):14 Llanta (in):15 Llanta (in):15	 <b>MRS-2056</b>  <b>MWC-2097</b>  <b>MWC-2996</b>
<b>2.5 i K</b>	74	08.90-09.95	 <b>MFP-2056</b>  <b>MFP-2060</b>  <b>MFD-2096</b>	Llanta (in):14 año construcción desde:10/1990 Llanta (in):15 Llanta (in):15	 <b>MRS-2056</b>  <b>MWC-2097</b>  <b>MWC-2996</b>
<b>3.0 i 300</b>	108	01.91-09.95	 <b>MFP-2056</b>  <b>MFP-2060</b>  <b>MFD-2096</b>	Llanta (in):14 Llanta (in):15 Llanta (in):15	 <b>MRS-2056</b>  <b>MWC-2097</b>  <b>MWC-2996</b>
<b>3.0 i 6G72</b>	108	01.91-09.95	 <b>MFP-2056</b>  <b>MFP-2060</b>  <b>MFD-2096</b>	Llanta (in):14 Llanta (in):15 Llanta (in):15	 <b>MRS-2056</b>  <b>MWC-2097</b>  <b>MWC-2996</b>
<b>3.3 i AWD EGA</b>	110	08.90-09.95	 <b>MFP-2056</b>  <b>MFP-2060</b>  <b>MFD-2099</b>	Llanta (in):14 año construcción desde:10/1990 Llanta (in):15	 <b>MRS-2056</b>  <b>MWC-2097</b>  <b>MWC-2996</b>
<b>3.3 i AWD R00</b>	120	08.90-09.95	 <b>MFP-2056</b>  <b>MFP-2060</b>  <b>MFD-2099</b>	Llanta (in):14 año construcción desde:10/1990 Llanta (in):15	 <b>MRS-2056</b>  <b>MWC-2097</b>  <b>MWC-2996</b>
<b>3.3 i EGA</b>	110	08.90-09.95	 <b>MFP-2056</b>  <b>MFP-2060</b>  <b>MFD-2099</b>	Llanta (in):14 año construcción desde:10/1990 Llanta (in):15	 <b>MRS-2056</b>  <b>MWC-2097</b>  <b>MWC-2996</b>
<b>3.3 i EGA</b>	120	08.90-09.95	 <b>MFP-2056</b>	Llanta (in):14	 <b>MRS-2056</b>








































**CHRYSLER**

	KW	Período		
<b>VOYAGER II (ES)</b>				
			 <b>MFP-2060</b>  <b>MFD-2099</b>	año construcción desde:10/1990 Llanta (in):15  <b>MWC-2097</b>  <b>MWC-2996</b>
<b>VOYAGER IV (RG, RS)</b>				
<b>2.4 EDZ</b>	108	02.00-12.08	 <b>MFP-2096</b>  <b>MFD-2992</b>	vehículos con ABS  <b>MRP-2993</b>  <b>MRD-2993</b>
<b>2.5 CRD ENJ</b>	105	02.00-12.08	 <b>MFP-2096</b>  <b>MFD-2002</b>  <b>MFD-2992</b>	para vehículos sin ABS vehículos con ABS  <b>MRP-2993</b>  <b>MRD-2993</b>
<b>2.8 CRD ENR</b>	110	06.04-12.08	 <b>MFP-2002</b>  <b>MFP-2096</b>  <b>MFD-2002</b>  <b>MFD-2992</b>	Ref. artículo dinámica frenado/marcha:no para ABS Espec.:per dischi Ø 300  <b>MRP-2993</b>  <b>MRD-2993</b>
<b>3.3 AWD EGA</b>	128	02.00-12.08	 <b>MFP-2096</b>  <b>MFD-2992</b>	vehículos con ABS  <b>MRP-2993</b>  <b>MRD-2993</b>
<b>3.3 EGA</b>	128	02.00-12.08	 <b>MFP-2096</b>  <b>MFD-2992</b>	vehículos con ABS  <b>MRP-2993</b>  <b>MRD-2993</b>
<b>3.3 EGM</b>	128	02.00-12.08	 <b>MFP-2096</b>  <b>MFD-2992</b>	vehículos con ABS  <b>MRP-2993</b>  <b>MRD-2993</b>
<b>3.8 AWD EGH</b>	160	02.00-12.08	 <b>MFP-2096</b>  <b>MFD-2992</b>	vehículos con ABS  <b>MRP-2993</b>  <b>MRD-2993</b>
<b>3.8 EGH</b>	160	02.00-12.08	 <b>MFP-2096</b>  <b>MFD-2992</b>	vehículos con ABS  <b>MRP-2993</b>  <b>MRD-2993</b>













**DODGE**

	KW	Período			
<b>AVENGER</b>					
2.0 CRD ECD	103	06.07-	 <b>MFP-2912</b>  <b>MFD-2003</b>	 <b>MRP-2505</b>  <b>MRD-2904</b>  <b>MRS-2146</b>  <b>MSE-9135</b>	para vehículos sin ABS
2.0 ECN	115	06.07-	 <b>MFP-2912</b>  <b>MFD-2003</b>	 <b>MRP-2505</b>  <b>MRD-2904</b>  <b>MRS-2146</b>  <b>MSE-9135</b>	para vehículos sin ABS
2.4 ED3	129	06.07-	 <b>MFP-2912</b>  <b>MFD-2003</b>	 <b>MRP-2505</b>  <b>MRD-2904</b>  <b>MRS-2146</b>  <b>MSE-9135</b>	para vehículos sin ABS
2.4 EDG	129	06.07-	 <b>MFP-2912</b>  <b>MFD-2003</b>	 <b>MRP-2505</b>  <b>MRD-2904</b>  <b>MRS-2146</b>  <b>MSE-9135</b>	para vehículos sin ABS
2.7 Flex-Fuel EER	139	06.07-		 <b>MRS-2146</b>  <b>MSE-9135</b>	para vehículos sin ABS
2.7 EER	137	06.07-		 <b>MRS-2146</b>  <b>MSE-9135</b>	para vehículos sin ABS
<b>CALIBER</b>					
1.8 EBA	110	06.06-12.09	 <b>MFP-2912</b>  <b>MFD-2003</b>	 <b>MRP-2002</b>  <b>MRP-2508</b>  <b>MRD-2002</b>  <b>MRD-2517</b>  <b>MRS-2146</b>  <b>MSE-9135</b>	Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero
2.0 CRD ECD	103	06.06-	 <b>MFP-2912</b>  <b>MFD-2003</b>	 <b>MRP-2002</b>  <b>MRP-2508</b>  <b>MRD-2002</b>  <b>MRD-2517</b>  <b>MRS-2146</b>  <b>MSE-9135</b>	Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero














**DODGE**

	KW	Período			
<b>CALIBER</b>					
2.0 CRD ECE	103	06.06-	 <b>MFP-2912</b>  <b>MFD-2003</b>	 <b>MRP-2002</b>  <b>MRP-2508</b>  <b>MRD-2002</b>  <b>MRD-2517</b>  <b>MRS-2146</b>  <b>MSE-9135</b>	Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero
2.0 ECN	115	06.06-	 <b>MFP-2912</b>  <b>MFD-2003</b>	 <b>MRP-2002</b>  <b>MRP-2508</b>  <b>MRD-2002</b>  <b>MRD-2517</b>  <b>MRS-2146</b>  <b>MSE-9135</b>	Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero
2.2 CRD ENE	120	07.10-		 <b>MRS-2146</b>  <b>MSE-9135</b>	Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero
2.4 Turbo ED4	217	12.07-		 <b>MRS-2146</b>  <b>MSE-9135</b>	Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero
2.4 ED3	125	10.06-		 <b>MRS-2146</b>  <b>MSE-9135</b>	Frenos:vehículos con freno de tambor en eje trasero
<b>CARAVAN</b>					
2.8 CRD ENS	120	01.09-		 <b>MRP-2905</b>	
3.3	131	01.08-		 <b>MRP-2905</b>	
3.8	142	01.08-		 <b>MRP-2905</b>	
<b>JOURNEY</b>					
2.0 CRD ECE	103	06.08-	 <b>MFP-2910</b>  <b>MFD-2915</b>	 <b>MRP-2905</b>  <b>MRD-2906</b>	
2.4 ECO+ EDG	125	03.09-		 <b>MRP-2905</b>	
2.4 ED3	125	01.09-	 <b>MFP-2910</b>  <b>MFD-2003</b>  <b>MFD-2915</b>	 <b>MRP-2905</b>  <b>MRD-2904</b>  <b>MRD-2906</b>	





















































**DODGE**

	KW	Período		
<b>JOURNEY</b>				
2.4 ED3	129	09.08-		 MRP-2905
2.4 EDG	129	09.08-		 MRP-2905
2.7 EER	136	01.09-		 MRP-2905
3.5 AWD EGF	173	06.08-	 MFD-2915	 MRP-2905  MRD-2906
3.5 EGF	173	06.08-		 MRP-2905
3.6 ERB	211	01.12-		 MRP-2905
<b>NITRO</b>				
2.8 CRD 4WD ENR	130	06.07-12.12	 MFP-2910  MFD-2012	 MRP-2901  MRD-2008
2.8 CRD 4WD ENS	130	06.07-12.12	 MFP-2910  MFD-2012	 MRP-2901  MRD-2008
2.8 CRD ENR	130	06.07-12.12	 MFP-2910  MFD-2012	 MRP-2901  MRD-2008
2.8 CRD ENS	130	06.07-12.12	 MFP-2910  MFD-2012	 MRP-2901  MRD-2008
3.7 V6 4WD EKG	151	06.07-12.12	 MFP-2910  MFD-2012	 MRP-2901  MRD-2008
4.0 4WD EGS	191	09.06-12.07	 MFP-2910	

# HUMMER









































	KW	Período		
<b>HUMMER H1</b>				
6.5 D	125	01.92-09.97	 MFP-2059	
6.5 Turbo D	143	01.92-12.04	 MFP-2059	
<b>HUMMER H2SUT</b>				
6.0 AWD LQ4	237	09.04-	 MFP-2009	 MRP-2004
			 MFD-2008	 MRD-2005
<b>HUMMER H3</b>				
3.5 L52	162	04.05-	 MFP-2008	 MRP-2003
			 MFD-2007	 MRD-2004

**JEEP**































































	KW	Período			
<b>CHEROKEE (KJ)</b>					
2.4 4x4 ED1	108	09.01-01.08	 MFP-2994  MFD-2991	 MRP-2904  MRD-2905  MBD-2905  MRS-2922	Eje trasero
2.4 Laredo ED1	108	10.01-09.04		 MRP-2904	
2.5 CRD 4x4 R 425 DOHC	105	09.01-01.08	 MFP-2994  MFD-2991	 MRP-2904  MRD-2905  MBD-2905  MRS-2022  MRS-2922  MWC-2005	Eje trasero
2.8 CRD 4x4 ENR	110	11.02-01.08	 MFP-2994  MFD-2991	 MRP-2904  MRD-2905  MBD-2905  MRS-2922	Eje trasero
2.8 CRD 4x4 ENR	120	11.04-01.08	 MFP-2994  MFD-2991	 MRP-2904  MRD-2905  MBD-2905  MRS-2922	Eje trasero
3.7 4x4 EKG	150	08.03-01.08	 MFP-2994  MFD-2991	 MRP-2904  MRD-2905  MBD-2905  MRS-2922	Eje trasero
3.7 4x4 EKG	155	09.01-01.08	 MFP-2994  MFD-2991	 MRP-2904  MRD-2905  MBD-2905  MRS-2922	Eje trasero
3.7 Laredo EKG	150	10.01-09.04		 MRP-2904	
<b>CHEROKEE (KK)</b>					
2.8 CRD 4x4 ENS	130	05.08-	 MFP-2910  MFD-2012  MFD-2925	 MRP-2901  MRD-2008	
<b>CHEROKEE (KL)</b>					
2.0 CRD 4x4 EBT	103	04.14-	 MFP-2924  MFP-2925	 MRP-2914  MRD-2914	para ID equipamiento





















































**JEEP**

	KW	Período		
<b>CHEROKEE (KL)</b>				
			 <b>MFD-2931</b>	individual:BRG
<b>2.0 CRD 4x4 EBT</b>	125	04.14-	 <b>MFP-2924</b>  <b>MFP-2925</b>  <b>MFD-2931</b>	para ID equipamiento individual:BRG
<b>2.0 CRD EBT</b>	103	04.14-	 <b>MFP-2924</b>  <b>MFP-2925</b>  <b>MFD-2931</b>	para ID equipamiento individual:BRG
<b>2.2 CRD 4x4 LAU 61</b>	136	08.15-	 <b>MFP-2925</b>  <b>MFD-2931</b>	para ID equipamiento individual:BRG
<b>2.2 CRD 4x4 LAU 61</b>	147	08.15-	 <b>MFP-2925</b>  <b>MFD-2931</b>	para ID equipamiento individual:BRG
<b>3.2 V6 4x4 EHB</b>	200	11.13-	 <b>MFP-2924</b>  <b>MFP-2925</b>  <b>MFD-2931</b>	para ID equipamiento individual:BRG
<b>CHEROKEE (XJ)</b>				
<b>2.1 D 4x4 J8S 742</b>	59	10.86-09.92	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFP-2059</b>  <b>MFD-2097</b>	vehículos con ABS
<b>2.1 TD J8S</b>	59	06.89-03.92	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFP-2059</b>  <b>MFD-2059</b>  <b>MFD-2097</b>	año construcción desde:01/1991 año construcción hasta:12/1991 año construcción hasta:12/1991 año construcción desde:01/1991 vehículos con ABS
<b>2.1 TD J8S</b>	64	10.84-09.01	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFP-2059</b>  <b>MFD-2059</b>  <b>MFD-2097</b>  <b>MBH-2996</b>	vehículos con ABS
			 <b>MBD-2098</b>  <b>MRS-2056</b>	
			 <b>MBD-2099</b>  <b>MRS-2022</b>  <b>MWC-2098</b>  <b>MWC-2099</b>	derecha izquierda
			 <b>MBD-2098</b>  <b>MBD-2099</b>  <b>MRS-2022</b>  <b>MRS-2056</b>  <b>MBH-2997</b>	año construcción hasta:12/1987 año construcción desde:01/1987 año construcción desde:01/1987 año construcción hasta:12/1987






















































**JEEP**

	KW	Período		
<b>CHEROKEE (XJ)</b>				
				 <b>MWC-2098</b> derecha  <b>MWC-2099</b> izquierda
<b>2.5 SE EPE</b>	87	10.96-09.99	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFP-2059</b>  <b>MFD-2093</b>	 <b>MBD-2098</b>  <b>MRS-2056</b>
<b>2.5 TD 4x4 ENC</b>	85	01.88-09.01	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFP-2059</b>  <b>MFD-2097</b>	vehículos con ABS  <b>MRD-2995</b>  <b>MBD-2098</b>  <b>MRS-2056</b>
<b>2.5 Tdi 4x4 ENC</b>	85	10.96-09.01	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFD-2097</b>	vehículos con ABS  <b>MBD-2098</b>  <b>MRS-2056</b>
<b>2.5 i 4x4 EPE</b>	87	10.84-09.01	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFP-2059</b>  <b>MFD-2059</b>  <b>MFD-2097</b>	vehículos con ABS  <b>MBD-2098</b>  <b>MRS-2056</b>  <b>MWC-2996</b>
<b>2.5 i 4x4 EPE</b>	90	12.91-09.01	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFP-2059</b>  <b>MFD-2059</b>  <b>MFD-2097</b>	vehículos con ABS para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS vehículos con ABS  <b>MBD-2098</b>  <b>MRS-2056</b>  <b>MBH-2923</b>  <b>MWC-2996</b>
<b>2.5 i 4x4 HX</b>	90	12.91-09.01	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFP-2059</b>  <b>MFD-2059</b>  <b>MFD-2097</b>	vehículos con ABS para vehículos sin ABS para vehículos sin ABS vehículos con ABS  <b>MBD-2098</b>  <b>MRS-2056</b>  <b>MBH-2923</b>  <b>MWC-2996</b>
<b>2.5 EPE</b>	89	10.90-09.96	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFP-2059</b>  <b>MFD-2097</b>	vehículos con ABS  <b>MRD-2995</b>  <b>MBD-2098</b>  <b>MRS-2056</b>
<b>2.5 EPE</b>	89	10.95-09.01	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFD-2097</b>	vehículos con ABS  <b>MBD-2098</b>  <b>MRS-2056</b>
<b>4.0 4x4 M400L</b>	131	10.86-09.90	 <b>MFP-2059</b>	 <b>MRS-2023</b>
<b>4.0 i 4x4 ERH</b>	131	01.95-09.01	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFD-2097</b>	vehículos con ABS  <b>MRP-2992</b>  <b>MBD-2098</b>  <b>MRS-2056</b>  <b>MWC-2011</b>  <b>MWC-2012</b>








































**JEEP**

	KW	Período		
<b>CHEROKEE (XJ)</b>				
				vehículo de policía
4.0 i ERH	136	01.88-09.01	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFP-2059</b>  <b>MFD-2097</b>	vehículos con ABS  <b>MRP-2998</b>  <b>MRD-2995</b>  <b>MBD-2098</b>  <b>MRS-2056</b>
4.0 i MX	135	02.99-09.01	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFD-2097</b>	vehículos con ABS  <b>MRP-2992</b>  <b>MRP-2998</b>  <b>MBD-2098</b>  <b>MRS-2056</b>
4.0 i ERH	127	07.98-09.01	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFD-2097</b>	vehículos con ABS  <b>MRP-2998</b>  <b>MBD-2098</b>  <b>MRS-2056</b>
4.0 i MX	135	12.91-09.01	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFD-2097</b>	vehículos con ABS  <b>MRP-2998</b>  <b>MBD-2098</b>  <b>MRS-2056</b>  <b>MWC-2011</b>  <b>MWC-2012</b>
				año construcción desde:01/1993 izquierda,Eje trasero
				año construcción desde:01/1993 derecha,Eje trasero
<b>CHEROKEE</b>				
2.5	81	10.83-09.86	 <b>MFP-2059</b>	
5.9 4x4	128	10.80-09.86	 <b>MFP-2059</b>	
<b>CJ5 - CJ8</b>				
2.0 J5R-800	63	01.83-12.87	 <b>MFP-2059</b>	 <b>MRS-2022</b>
2.1 D J8S-800	44	01.83-12.87	 <b>MFP-2059</b>	 <b>MRS-2022</b>
2.4 D	44	01.83-12.87	 <b>MFP-2059</b>	 <b>MRS-2022</b>
2.5	78	01.84-12.87	 <b>MFP-2059</b>	 <b>MRS-2022</b>
2.5	65	09.79-12.83	 <b>MFP-2059</b>	 <b>MRS-2022</b>
3.7	110	01.66-12.71	 <b>MFP-2059</b>	 <b>MRS-2022</b>
3.8	74	01.72-12.78	 <b>MFP-2059</b>	 <b>MRS-2022</b>
4.2	76	01.72-12.87	 <b>MFP-2059</b>	 <b>MRS-2022</b>
5.0	89	01.73-12.81	 <b>MFP-2059</b>	 <b>MRS-2022</b>  <b>MWC-2011</b>  <b>MWC-2012</b>
				izquierda,Eje trasero
				derecha,Eje trasero







































**JEEP**

	KW	Período		
<b>COMMANDER (XK, XH)</b>				
3.0 CRD 4x4 EXL	160	04.06-12.10	 MFP-2018  MFD-2061	 MRP-2001  MRD-2001
3.7 V6 4x4 EKG	157	09.05-12.10	 MFP-2018  MFD-2061	 MRP-2001  MRD-2001
4.7 V8 4x4 EVA	170	09.05-12.10	 MFP-2018  MFD-2061	 MRP-2001  MRD-2001
5.7 V8 4x4 EZB	240	09.05-12.10	 MFP-2018  MFD-2061	 MRP-2001  MRD-2001
<b>COMPASS (MK49)</b>				
2.0 CRD 4x4 ECE	103	09.06-	 MFP-2004  MFP-2501  MFD-2003	 MRP-2002  MRP-2508  MRD-2002  MRD-2517  MRS-2146  MSE-9135
2.0 CRD ECD	103	08.06-		 MRP-2002  MRP-2508  MSE-9135
2.0 CRD ECE	103	08.06-		 MRP-2002  MRP-2508  MSE-9135
2.0 ECN	115	05.11-		 MRS-2146
2.2 CRD 4x4 ENE	100	05.11-		 MRS-2146
2.2 CRD 4x4 OM 651.925	120	12.10-		 MRS-2146
2.2 CRD ENE	100	05.11-	 MFP-2912  MFD-2003	 MRP-2002  MRP-2505  MRP-2508  MRD-2904  MRS-2146 Llanta (in):17 Llanta (in):18 Llanta (in):17
2.4 4x4 ED3	125	09.06-	 MFP-2004  MFP-2501  MFD-2003	 MRP-2002  MRP-2508  MRD-2002  MRD-2517  MRS-2146  MSE-9135



































**JEEP**

	KW	Período		
<b>COMPASS (MK49)</b>				
2.4 4x4 ERZ	125	09.06-	 <b>MFP-2004</b>  <b>MFP-2501</b>  <b>MFD-2003</b>	 <b>MRP-2002</b>  <b>MRP-2508</b>  <b>MRD-2002</b>  <b>MRD-2517</b>  <b>MRS-2146</b>  <b>MSE-9135</b>
2.4 ED3	125	08.06-		 <b>MRP-2002</b>  <b>MRP-2508</b>  <b>MSE-9135</b>
2.4 ERZ	125	08.06-		 <b>MRP-2002</b>  <b>MRP-2508</b>  <b>MSE-9135</b>
<b>GRAND CHEROKEE I (ZJ)</b>				
2.5 TD 4x4 (Z) M51	85	10.95-04.99	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFD-2097</b>	 <b>MRP-2019</b>  <b>MRP-2998</b>  <b>MRD-2995</b>  <b>MRS-2920</b>  <b>MWC-2011</b>  <b>MWC-2012</b>
			vehículos con ABS	nº de chasis hasta:#358320 nº de chasis desde:#358321 Eje trasero año construcción hasta:12/1996 izquierda,Eje trasero año construcción hasta:12/1996 derecha,Eje trasero
2.5 TD 4x4 (Z) M52	85	10.95-04.99	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFD-2097</b>	 <b>MRP-2019</b>  <b>MRP-2998</b>  <b>MRD-2995</b>  <b>MRS-2920</b>  <b>MWC-2011</b>  <b>MWC-2012</b>
			vehículos con ABS	nº de chasis hasta:#358320 nº de chasis desde:#358321 Eje trasero año construcción hasta:12/1996 izquierda,Eje trasero año construcción hasta:12/1996 derecha,Eje trasero
2.5 TD Laredo	85	10.96-09.98	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFD-2097</b>	 <b>MRP-2019</b>  <b>MRP-2998</b>  <b>MRD-2995</b>
				nº de chasis hasta:#358320 nº de chasis desde:#358321
























































**JEEP**

	KW	Período			
<b>GRAND CHEROKEE I (ZJ)</b>					
				 <b>MRS-2056</b>	
<b>4.0 Laredo ERH</b>	131	10.96-09.98		 <b>MRD-2995</b>  <b>MRS-2056</b>	
<b>4.0 i 4x4 (Z) S01</b>	130	10.95-04.99	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFD-2097</b>	vehículos con ABS  <b>MRP-2019</b>  <b>MRP-2998</b>  <b>MRD-2995</b>  <b>MRS-2056</b>  <b>MRS-2920</b>  <b>MWC-2011</b>   <b>MWC-2012</b>	Eje trasero año construcción hasta:12/1996 izquierda,Eje trasero año construcción hasta:12/1996 derecha,Eje trasero
<b>4.0 i 4x4 (ZJ) ERH</b>	132	09.91-04.99	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFD-2097</b>	vehículos con ABS  <b>MRP-2019</b>  <b>MRP-2998</b>  <b>MRD-2995</b>  <b>MRS-2920</b>   <b>MBH-2923</b>	nº de chasis desde:358322 Eje trasero año construcción hasta:09/1996
<b>4.0 i 4x4 (ZJ) MX</b>	135	09.91-04.99	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFD-2097</b>	vehículos con ABS  <b>MRP-2019</b>  <b>MRP-2998</b>  <b>MRD-2995</b>  <b>MRS-2920</b>   <b>MBH-2923</b>   <b>MWC-2011</b>   <b>MWC-2012</b>	nº de chasis desde:358322 Eje trasero año construcción hasta:09/1996 año construcción desde:01/1993 izquierda,Eje trasero año construcción desde:01/1993 derecha,Eje trasero
<b>5.2 4x4 (Z) Y01</b>	156	10.95-04.99	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFD-2097</b>	vehículos con ABS  <b>MRP-2019</b>  <b>MRP-2998</b>  <b>MRD-2995</b>  <b>MRS-2920</b>   <b>MWC-2011</b>	nº de chasis desde:358322 Eje trasero año construcción hasta:12/1996

**JEEP**




























































	KW	Período			
<b>GRAND CHEROKEE I (ZJ)</b>					
				 <b>MWC-2012</b> izquierda,Eje trasero año construcción hasta:12/1996 derecha,Eje trasero	
5.2 4x4 ELF	164	10.96-09.98	 <b>MFP-2057</b>	 <b>MRD-2995</b>  <b>MRS-2056</b>	
5.2 Limited 4x4 ELF	136	10.96-09.98	 <b>MFP-2057</b>	 <b>MRD-2995</b>  <b>MRS-2056</b>	
5.2 i 4x4 (ZJ) ELF	155	01.92-04.99	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFD-2097</b>	vehículos con ABS  <b>MRP-2019</b>  <b>MRP-2998</b>  <b>MRD-2995</b>  <b>MRS-2920</b>  <b>MBH-2923</b>  <b>MWC-2011</b>  <b>MWC-2012</b>	Eje trasero año construcción hasta:09/1996 año construcción desde:01/1993 año construcción hasta:12/1996 izquierda,Eje trasero año construcción desde:01/1993 año construcción hasta:12/1996 derecha,Eje trasero
5.2 i 4x4 (ZJ) Y	158	09.92-04.99	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFD-2097</b>	vehículos con ABS  <b>MRP-2019</b>  <b>MRP-2998</b>  <b>MRD-2995</b>  <b>MRS-2920</b>  <b>MBH-2923</b>  <b>MWC-2011</b>  <b>MWC-2012</b>	nº de chasis desde:358322 Eje trasero año construcción hasta:09/1996 año construcción desde:01/1993 año construcción hasta:12/1996 izquierda,Eje trasero año construcción desde:01/1993 año construcción hasta:12/1996 derecha,Eje trasero
5.2 ELF	164	10.96-09.98		 <b>MRD-2995</b>  <b>MRS-2056</b>	
5.9 i 4x4	177	08.97-04.99	 <b>MFP-2057</b>  <b>MFD-2097</b>	vehículos con ABS  <b>MRP-2019</b>  <b>MRD-2995</b>	

**JEEP**























































	KW	Período		
<b>GRAND CHEROKEE I (ZJ)</b>				
				 <b>MRS-2920</b> Eje trasero
<b>GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)</b>				
<b>2.7 CRD 4x4 ENF</b>	120	10.01-09.05	 <b>MFP-2090</b>  <b>MFP-2097</b>  <b>MFD-2094</b>	año construcción desde:10/2002 año construcción hasta:09/2002  <b>MRP-2992</b>  <b>MRD-2992</b>  <b>MCP-2903</b> Eje trasero
<b>2.7 CRD 4x4</b>	120	10.04-09.05	 <b>MFP-2018</b>	 <b>MRP-2001</b>  <b>MCP-2903</b> Eje trasero
<b>2.7 CRD Laredo</b>	120	10.04-09.05	 <b>MFP-2018</b>	 <b>MRP-2001</b>
<b>3.1 TD 4x4 EXA</b>	103	04.99-12.01	 <b>MFP-2097</b>  <b>MFD-2094</b>	 <b>MRP-2992</b>  <b>MRD-2992</b>
<b>4.0 4x4 ERH</b>	140	04.99-09.05	 <b>MFP-2090</b>  <b>MFP-2097</b>  <b>MFD-2094</b>	año construcción desde:10/2002 año construcción hasta:09/2002  <b>MRP-2992</b>  <b>MRP-2998</b>  <b>MRD-2992</b>  <b>MCP-2903</b> Eje trasero
<b>4.7 V8 4x4 EVA</b>	162	04.99-08.00	 <b>MFP-2090</b>  <b>MFP-2097</b>  <b>MFD-2094</b>	 <b>MRP-2992</b>  <b>MRD-2992</b>  <b>MCP-2903</b> Eje trasero
<b>4.7 V8 4x4 EVA</b>	164	04.99-09.05	 <b>MFP-2018</b>  <b>MFP-2090</b>  <b>MFP-2097</b>  <b>MFD-2094</b>	año construcción desde:10/2002 año construcción hasta:09/2002  <b>MRP-2001</b>  <b>MRP-2992</b>  <b>MRD-2992</b>  <b>MCP-2903</b> Eje trasero
<b>4.7 V8 4x4 EVA</b>	167	06.03-09.05	 <b>MFP-2090</b>  <b>MFD-2094</b>	 <b>MRP-2992</b>  <b>MRD-2992</b>  <b>MCP-2903</b> Eje trasero
<b>4.7 V8 4x4 EVC</b>	190	10.01-09.05	 <b>MFP-2090</b>  <b>MFP-2097</b>  <b>MFD-2094</b>	año construcción desde:10/2002 año construcción hasta:09/2002  <b>MRP-2992</b>  <b>MRD-2992</b>  <b>MCP-2903</b> Eje trasero
<b>GRAND CHEROKEE III (WH, WK)</b>				
<b>3.0 CRD 4x4 EXL</b>	155	05.06-12.10	 <b>MFP-2018</b>	 <b>MRP-2001</b>
<b>3.0 CRD 4x4 EXL</b>	160	06.05-12.10	 <b>MFP-2018</b>	 <b>MRP-2001</b>






















































**JEEP**

	KW	Período		
<b>GRAND CHEROKEE III (WH, WK)</b>				
			 MFD-2061	 MRD-2001
3.7 V6 4x4 EKG	157	06.05-12.10	 MFP-2018	 MRP-2001
4.7 V8 4x4 EVA	170	06.05-12.10	 MFP-2018	 MRP-2001
			 MFP-2090	 MRP-2992
			 MFD-2061	 MRD-2001
4.7 V8 4x4 EVA	223	09.07-02.10	 MFP-2018	 MRP-2001
4.7 V8 4x4 EVE	223	09.07-02.10	 MFP-2018	 MRP-2001
5.7 V8 4x4 EZB	240	06.05-12.10	 MFP-2018	 MRP-2001
			 MFD-2061	
6.1 SRT8 4x4 ESF	313	03.06-12.10		 MFP-2920
				 MRP-2907
<b>GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)</b>				
3.0 CRD V6 4x4 EXF	140	02.11-	 MFP-2155	 MRP-2906
			 MFP-2915	Llanta (in):18  MRD-2907 Llanta (in):18
			 MFD-2916	Llanta (in):18  MRD-2909 Llanta (in):17
			 MFD-2917	Llanta (in):17  MRS-2918
3.0 CRD V6 4x4 EXF	177	02.11-	 MFP-2155	 MRP-2906
			 MFP-2915	Llanta (in):18  MRD-2907 Llanta (in):18
			 MFD-2916	Llanta (in):18  MRD-2909 Llanta (in):17
			 MFD-2917	Llanta (in):17  MRS-2918
3.0 CRD V6 4x4 EXF	184	07.13-	 MFP-2155	
3.6 V6 4x4 ERB	210	11.10-	 MFP-2155	 MRP-2906
			 MFP-2915	Llanta (in):18  MRD-2907 Llanta (in):18
			 MFD-2916	Llanta (in):18  MRD-2909 Llanta (in):17
			 MFD-2917	Llanta (in):17
3.6 V6 FlexFuel 4 ERB	210	11.10-	 MFP-2155	
5.7 V8 4x4 EZH	259	11.10-	 MFP-2155	 MRP-2906
			 MFP-2915	Llanta (in):18  MRD-2907 Llanta (in):18
			 MFD-2916	Llanta (in):18  MRD-2909 Llanta (in):17
			 MFD-2917	Llanta (in):17
6.4 SRT8 4x4 ESG	344	03.11-	 MFP-2155	
<b>PATRIOT (MK74)</b>				
2.0 CRD 4x4 ECD	103	02.07-	 MFP-2912	 MRP-2002
			 MFD-2003	 MRP-2508

































**JEEP**

	KW	Período		
<b>PATRIOT (MK74)</b>				
				 <b>MRD-2002</b> para vehículos sin ABS  <b>MRD-2517</b> para vehículos sin ABS  <b>MRD-2904</b> vehículos con ABS  <b>MRS-2146</b> para vehículos sin ABS  <b>MSE-9135</b>
<b>2.0 CRD 4x4 ECE</b>	103	02.07-	 <b>MFP-2912</b>  <b>MFD-2003</b>	 <b>MRP-2002</b>  <b>MRP-2508</b>  <b>MRD-2002</b> para vehículos sin ABS  <b>MRD-2517</b> para vehículos sin ABS  <b>MRD-2904</b> vehículos con ABS  <b>MRS-2146</b> para vehículos sin ABS  <b>MSE-9135</b>
<b>2.2 CRD 4x4 ENE</b>	120	01.11-		 <b>MRS-2146</b> para vehículos sin ABS
<b>2.4 4x4 ED3</b>	125	01.08-	 <b>MFP-2912</b>  <b>MFD-2003</b>	 <b>MRP-2002</b>  <b>MRP-2508</b>  <b>MRD-2002</b> para vehículos sin ABS  <b>MRD-2517</b> para vehículos sin ABS  <b>MRD-2904</b> vehículos con ABS  <b>MRS-2146</b> para vehículos sin ABS  <b>MSE-9135</b>
<b>2.4 Eco + 4x4 ED3</b>	125	07.08-		 <b>MSE-9135</b>
<b>RENEGADE Todo terreno, cerrada (BU)</b>				
<b>1.4 4x4 55263623</b>	125	07.14-	 <b>MFP-2031</b>  <b>MFD-2928</b>	 <b>MRP-2913</b>  <b>MRD-2912</b>
<b>1.4 4x4 EAM</b>	125	07.14-	 <b>MFP-2031</b>  <b>MFD-2928</b>	 <b>MRP-2913</b>  <b>MRD-2912</b>
<b>1.4 55263624</b>	103	07.14-	 <b>MFP-2031</b>  <b>MFD-2928</b>	 <b>MRP-2913</b>  <b>MRD-2912</b>
<b>1.4 EAM</b>	103	07.14-	 <b>MFP-2031</b>  <b>MFD-2928</b>	 <b>MRP-2913</b>  <b>MRD-2912</b>
<b>1.6 CRD 55263113</b>	88	07.14-	 <b>MFP-2031</b>  <b>MFD-2927</b>	 <b>MRP-2913</b>  <b>MRD-2912</b>
<b>1.6 CRD EJK</b>	88	07.14-	 <b>MFP-2031</b>  <b>MFD-2927</b>	 <b>MRP-2913</b>  <b>MRD-2912</b>
<b>2.0 CRD 4 55263087</b>	103	07.14-	 <b>MFP-2031</b>	 <b>MRP-2913</b>

**JEEP**

	KW	Período		
<b>RENEGADE Todo terreno, cerrada (BU)</b>				
			 MFD-2928	 MRD-2912
2.0 CRD 4 EBT	103	07.14-	 MFP-2031  MFD-2928	 MRP-2913  MRD-2912
2.0 CRD 4 55263088	125	07.14-	 MFP-2031  MFP-2923  MFD-2928	 MRP-2913  MRD-2912
2.0 CRD 4 EBT	125	07.14-	 MFP-2031  MFP-2923  MFD-2928	 MRP-2913  MRD-2912
<b>WRANGLER I (YJ, SJ_)</b>				
2.5	76	01.88-12.91	 MFP-2057  MFP-2059  MFD-2097	 MRS-2022  MWC-2011  MWC-2012  MWC-2996
			vehículos con ABS	año construcción hasta:12/1989 izquierda,Eje trasero año construcción hasta:12/1989 derecha,Eje trasero
2.5 EPE	89	12.91-08.96	 MFP-2057  MFD-2097	 MRS-2022  MWC-2996
			año construcción desde:01/1993 año construcción desde:01/1993 vehículos con ABS	año construcción desde:01/1993 año construcción desde:01/1993
4.0 ERH	131	12.91-08.96	 MFP-2057  MFD-2097	 MRS-2022  MRS-2056  MWC-2996
			año construcción desde:01/1993 año construcción desde:01/1993 vehículos con ABS	año construcción desde:01/1993 año construcción desde:01/1993
4.2 2WD	82	10.86-09.90	 MFP-2059	
4.2 6L <C 2V>	84	08.86-08.89	 MFP-2057  MFP-2059	 MRS-2022
<b>WRANGLER II (TJ)</b>				
2.4 ED1	105	11.02-04.07	 MFP-2057  MFD-2059  MFD-2093  MFD-2097	 MRP-2904  MBD-2098  MRS-2056  MWC-2001
			vehículos con ABS	
2.5 P00	87	08.96-04.07	 MFP-2057  MFD-2097	 MBD-2098  MRS-2056
			vehículos con ABS	

**JEEP**

	KW	Período		
<b>WRANGLER II (TJ)</b>				
				 MWC-2996
4.0 Rubicon ERH	128	08.03-04.07	 MFP-2057  MFD-2059	 MRP-2904  MBD-2098  MRS-2056  MWC-2001
4.0	124	06.98-04.07	 MFP-2057  MFD-2097	vehículos con ABS  MRP-2904  MBD-2098  MRS-2022  MWC-2996
4.0 S01	130	08.96-04.07	 MFP-2057  MFD-2097	vehículos con ABS  MRP-2904  MBD-2098  MRS-2022  MRS-2056  MWC-2996
<b>WRANGLER III (JK)</b>				
2.8 CRD ENS	130	04.07-	 MFP-2910  MFD-2913	 MRP-2901  MRD-2902
2.8 CRD ENS	147	11.10-	 MFP-2910	 MRP-2901  MRD-2902
3.8 EGT	146	04.07-	 MFP-2910	 MRP-2901